

تکنولوژی نیم ساخته فلزی

فصل اول

تولید و کاربرد ورق های فلزی در صنعت
ورق کاری

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- نحوه تولید و کاربرد نیم‌ساخته‌های فلزی را بیان کند.
- ۲- برخی از کاربردهای نیم‌ساخته‌های فلزی را نام ببرد.
- ۳- تقسیم‌بندی ورق‌های فلزی را بیان کند.
- ۴- انواع ورق‌های فلزی را از نظر ضخامت بیان کند.
- ۵- طرز تهییه ورق‌های ضخیم، متوسط و نازک را بیان کند.
- ۶- طرز تهییه ورق‌های قلع‌اندود را بیان کند.
- ۷- طرز تهییه ورق‌های گالوانیزه را بیان کند.
- ۸- طرز تهییه ورق‌های رنگی را بیان کند.

۱- تولید و کاربرد ورقهای فلزی در صنعت

موادی که در صنایع فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد رامی توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱- مواد کار ۲- مواد کمکی

۱- موادکار به آن‌هایی اطلاق می‌شود که در ساخت قطعه، نقش اصلی را داشته و قسمت عمده قطعه ساخته شده را تشکیل می‌دهد. موادی مانند: فولاد، مس، برنج، آلمینیوم، چوب، پلاستیک از آن جمله‌اند. این مواد خود به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف) نیم ساخته ها
ب) تمام ساخته فلزی

الف) نیم ساخته ها: به موادی اطلاق می شود که در فرآیند تولید به شکل های مختلف تولید شده و آماده کار و ساخت در مراحل بعدی می باشد مانند شمش، میله، ورق، لوله و پروفیل ها


ب) تمام ساخته : به موادی اطلاق می شود که پس از تولید بدون هیچ گونه تغییری به کار گرفته می شوند. مانند پیچ و مهره ها، پیچ ها، خار، گوه و نظیر آنها

۲- مواد کمکی: به موادی اطلاق می‌شود که در حین فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود ولی در قطعه تمام شده وجود ندارد. موادی نظیر روغن‌ها، فلاکس‌ها.

در این کتاب به طرز تهیه انواع ورق‌ها خواهیم پرداخت و در کتاب نیمساخته‌های (۲) با طرز تهیه بقیه نیمساخته‌ها آشنا خواهید شد. قبل از آشنایی با روش تولید نیمساخته‌ها لازم است ابتدا با کاربرد صنعتی آن‌ها آشنا شویم.

۱- بعضی از کاربرد نیم ساخته ها

۱- صنایع هوایی: امروزه از نیم ساخته های فلزی و ورق های فلزی از جنس فولاد، آلومینیوم و تیتانیوم و آلیاژ های آنها در ساخت انواع وسایل حمل و نقل هوایی نظیر هواپیماهای غول پیکر و ماهواره ها به کار گرفته می شوند. در شکل (۱-۱) یک هواپیمای غول پیکر را مشاهده می کنید.



شکل ۱-۱

۲- سازه های فضائی: در صنایع مختلف به خصوص صنعت ساختمان، پل سازی و جرثقیل ها از انواع پروفیل ها و ورق های مختلف استفاده می شود. نمونه ای از این سازه ها در شکل (۲-۱) آورده شده است.



شکل ۲-۱

نمونه دیگر کاربرد نیم ساخته در صنایع فلزی را سازه های صنایع هوایی تشکیل می دهد که در شکل (۳-۱) مشاهده می کنید.



شکل ۳-۱

۳- صنایع دریائی: کاربرد دیگر نیم ساخته ها و ورق های فلزی را در صنایع دریائی می توان نام برد. در شکل (۴-۱) کشتی های عظیم را مشاهده می کنید که برای کاربردهای مختلف به کار می رود.



شکل ۴-۱

نمونه دیگر از کاربرد نیم ساخته ها را مشاهده می کنید در شکل (۵-۱) یک سکوی دریائی است که قسمت اعظم آن از نیم ساخته ها و ورق های فلزی ساخته شده است.



شکل ۵-۱

شکل (۶-۱) یک کشتی نفت کش را مشاهده می کنید که از پروفیل ها و ورق های ضخیم ساخته شده است.



شکل ۶

۴- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی: نیم ساخته های فلزی کاربرد وسیعی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارد. در شکل (۷-۱) نمونه هایی از کاربردهای نیم ساخته در این صنایع را مشاهده می کنید.

شکل (۷-۱) اجرای یک خط لوله را نشان می دهد که در تجهیزات اجرائی کار هم نیم ساخته ها مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۷

در شکل (۸-۱) نمونه دیگر از کاربرد نیم ساخته را در صنعت پالایشگاهی مشاهده می کنید. این مخازن کروی نشان داده شده در شکل (۸-۱) برای ذخیره گاز و مواد سوختی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر مخازن نشان داده شده در شکل، مخازن استوانه ای را می توان نام برد که برای ذخیره سوخت به کار گرفته می شوند.

در تأسیس پالایشگاه ها، مخازن ذخیره سوخت، لوله انتقال مایعات و گازها، بویلرهای... از نیم ساخته های مختلف استفاده می شود. شکل (۹-۱) یکی از تأسیسات پالایشگاه ها را نشان می دهد.

نمونه دیگر کاربرد نیم ساخته ها را در شکل (۹-۱) در یک پالایشگاه بزرگ مشاهده می کنید. مخازن ذخیره نفت، لوله های ارتباطی، بویلرهای همگی از نیم ساخته های مختلف می باشند.

۵- صنایع لوازم خانگی: کاربرد دیگر نیم ساخته ها به خصوص ورق های فلزی را در لوازم خانگی نام برد. در شکل (۱۰-۱) یک آشپزخانه را مشاهده می کنید که بدنه کابینت های ساخته شده همگی از ورق فلزی می باشد نمونه دیگر از این کارها را می توان در صنعت مبلمان و لوازم اداری مشاهده نمود.



شکل ۸



شکل ۹



شکل ۱۰

کاربرد دیگری از نیم ساخته‌ها به خصوص ورق‌های نازک فلزی را در ساخت لوازم منزل مشاهده می‌کنید. در شکل (۱۱-۱) تعدادی از لوازم خانگی ساخته شده از نیم ساخته‌های فلزی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۱-۱

نمونه دیگر نیم ساخته‌ها به خصوص ورق‌های فلزی از نوع زنگ‌زن را در شکل (۱۲-۱) مشاهده می‌کنید که در ساخت لوازم آشپزخانه نظیر قاشق و چنگال و کارد را نام برد. این‌ها را از ورق‌های زنگ‌زن تهیه می‌کنند.



شکل ۱۲-۱

۶- صنایع حمل و نقل زمینی: نمونه کاربرد دیگر نیم ساخته‌های فلزی را می‌توان در صنایع حمل و نقل نام برد نمونه‌هایی از آن‌ها در شکل‌ها (۱۳-۱) تا (۱۵-۱) آورده شده است.



شکل ۱۵-۱ صنایع خودروسازی: از کاربردهای دیگر نیم ساخته‌ها در صنایع خودروسازی می‌باشد.



شکل ۱۴-۱ کاربرد دیگر نیم ساخته‌های فلزی



شکل ۱۳-۱ صنایع ریلی

۷- کاربرد دیگر نیم ساخته های فلزی به خصوص ورق ها در تهويه مطبوع و تهويه های خانگی و صنعتی می باشد. نمونه ای از کاربرد آنها در شکل (۱۶-۱) مشاهده می کنید.



شکل ۱۶-۱

از قرن ها پیش انسان برای تهیه وسایل وظروف مورد استفاده خود از انواع ورق ها استفاده نموده است با پیشرفت علم و تکنولوژی دامنه استفاده از ورق ها نیز وسعت یافته به طوری که در بیشتر صنایع کاربرد فراوان یافته است. ورق های فلزی به عنوان نیم ساخته در زمینه های مختلف صنعت به طور گسترده استفاده می شود. روش های ساخت ورق های فلزی ضروری به نظر می رسد.

۲-۱ ورق های فلزی

ورق های فلزی را می توان از نظر ضخامت یا جنس به انواع مختلف دسته بندی نمود.

ورق های فلزی

ورق های فلزی را می توان از نظر ضخامت یا جنس به انواع مختلف دسته بندی نمود.

۱-۲-۱ تقسیم بندی از ضخامت:

ورق های فلزی را از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می کنند.

الف) ورق های نازک

ب) ورق های متوسط

ج) ورق های ضخیم

با توجه به شرکت های تولید ورق در دنیا و استاندارد مورد استفاده توسط آنها نورم های این تقسیم بندی ها ممکن است کمی با هم متفاوت باشد.

در ادامه به یکی از قدیمی ترین و مهمترین این تقسیم بندی ها یعنی (DIN) نرم آلمان می پردازیم:

ورق های نازک - ضخامت های ۰/۱۸ تا ۲/۷۵ میلی متر

ورق های متوسط، ضخامت های ۳ تا ۴/۷۵ میلی متر

ورق های ضخیم - ضخامت های ۵ میلی متر و بیشتر

۲-۲-۱ تقسیم‌بندی از نظر جنس:

ورق‌های فلزی را از نظر جنس به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند.

الف) ورق‌های آهنی: این گروه شامل فولادهای ساده کربنی، فولادهای آلیاژی،
ولادهای ضد زنگ نام برد.

ب) ورق‌های غیر‌آهنی: این گروه شامل آلومینیوم و آلیاژ‌های آن‌ها، مس و آلیاژ‌های آن‌ها (ورق‌های برنج و برنز)، روی، قلع و منیزیم.

در جدول (۱-۱) بعضی از ویژگی‌های ورق‌های فلزی آورده شده است.

جدول ۱-۱ نمونه ورق‌های فلزی و کاربرد آن‌ها در صنعت

نوع جنس ورق	ابعاد ورق به میلی متر				
	ضخامت	عرض	طول	وزن مخصوص Kg / dm³	نقطه ذوب درجه سیلیسیوس
فولادهای کربنی ضخامت نازک	۰/۱۸ تا ۰/۷۵	۱۲۵۰ تا ۵۳۰	۷۶۰ تا ۲۵۰۰	۷/۸۵	در حدود ۱۴۰۰ ساخت لوله های تأسیساتی و صنعتی و ...
فولادهای کربنی ضخامت متوسط	۴/۷ تا ۳	۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰	۷۰۰۰ تا	۷/۸۵	در حدود ۱۴۰۰ ساخت مخازن، تولید لوله های جدار ضخیم و ...
فولادهای کربنی ضخامت ضخیم	۵ تا ۶۰	۳۶۰۰ تا	۸۰۰۰ تا	۷/۸۵	در حدود ۱۴۰۰ تولید قالب ها، ساخت مخازن ذخیره
مس آلومینیوم	۰/۱ تا ۰/۲	۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰	۲۰۰۰ تا	۸/۹	۱۰۸۳ دیگ سازی، ظروف، صنایع الکترونیک، رادیاتور سازی، صنایع هنری
برنج روی	۰/۱ تا ۰/۱۵	۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰	۵۰۰۰ تا ۶۵۰	۷/۱۴	۹۸۰ ساخت ظروف مختلف، رادیاتور سازی، قفل سازی
برنز	نازک و متوسط	مختلف	مختلف	۸/۸ تا ۷/۶	۹۰۰ تا ۱۰۰۰ ساخت قطعات مقاوم در برابر اسید، ساخت قطعات مقاوم در برابر اکسید شدن
قلع منیزیم	نازک	مختلف	مختلف	۷/۳	۲۲۲ در پوشش
منیزیم	نازک	مختلف	مختلف	۱/۸	۶۵۵ در پوشش ها، مخزن های مواد سوخت

۱-۳ تقسیم‌بندی ورق‌های فولادی

به دلیل این که تعداد و انواع فولادها بسیار متنوع بوده و خواص آن‌ها اعم از مکانیکی، فیزیکی، شیمیائی و متالورژیکی متفاوت است. نمی‌توان تقسیم‌بندی همه آن‌ها را نام برد لذا در این قسمت به یک نوع دسته‌بندی که در خصوص فولادهای ریخته گری می‌باشد اشاره می‌شود. و بقیه آن‌ها را می‌توانید در کتاب‌های دیگر و یا در مقاطع بالاتر بیاموزید.

ورق‌های فولادی را از نظر عناصر آلیاژی، مشخصات ظاهری و یا مصارف صنعتی می‌توان طبقه‌بندی نمود.

طبقه‌بندی از نظر ترکیب شیمیایی: این گروه از ورق‌های فولادی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود.

الف) ورق‌های فولادی کربنی: عنصر اصلی این فولادها کربن بوده ولذا تقسیم‌بندی بر اساس میزان در صد کربن موجود در آن‌ها می‌باشد. علاوه بر کربن عناصری نظیر منگنز - گوگرد - سیلیسیم - فسفر نیز در این فولادها به میزان محدود وجود دارد. این فولادها را به سه گروه تقسیم می‌نمایند:

۱- فولادهای کم کربن، کمتر از ۰/۲۵٪ است.

۲- فولادهای کربن متوسط، از ۰/۶۵ تا ۰/۲۵٪ می‌باشد.

۳- فولادهای پرکربن، بیش از ۰/۶۵٪ درصد می‌باشد.

ب) ورق‌های فولاد آلیاژی:

۱. فولادهای کم آلیاژ تا ۰/۲۵٪ درصد در عناصر آلیاژی

۲. فولادهای با عناصر آلیاژی متوسط ۰/۲۵ تا ۰/۱۰٪ درصد عناصر آلیاژی

۳. فولادهای پرآلیاژ با عناصر آلیاژی بیش از ۰/۱۰٪ درصد

تقسیم‌بندی دیگری از نظر مشخصات ظاهری وجود دارد که به شکل زیر می‌باشد:

۱) ورق‌های سیاه معمولی که هیچ گونه صیقلکاری روی آن‌ها انجام نشده و قشری از

اکسید سطح آن‌ها را پوشانده است.

۲) ورق‌های براق که دارای سطحی صاف و سفید و عاری از اکسید هستند.

- ۳) ورق‌های گالوانیزه که سطح آن‌ها با فلز روی پوشانده شده است.
- ۴) ورق‌های آهن سفید که سطح آن‌ها با فلز قلع پوشانده شده است.
- ۵) ورق‌های رنگی که سطح آن‌ها به رنگ‌های مختلف می‌باشد.


۴-۱ روش تهیه ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی توسط روش نوردکاری تولید می‌شوند. دستگاه‌های نورد در حالت گرم شمش‌های فلزی را به ورق‌های ضخیم تبدیل می‌کنند. ورق‌های متوسط نیز از ورق‌های ضخیم در حالت گرم تولید می‌شوند. تولید ورق‌های نازک در حالت سرد صورت می‌گیرد.

۱-۴-۱ مراحل تهیه ورق‌های ضخیم کم کوین

ورق‌های ضخیم را از شمش‌های ویا تختال‌های فولادی با ابعاد مختلف تهیه می‌نمایند. جنس این شمش‌ها و تختال‌ها از فولاد‌های ساختمانی (S₂₃₅JR و S₂₇₅JR) و یا ترکیبات دیگر می‌باشند که براساس استاندارد تولیدی کارخانه فولاد با ابعاد مختلف تهیه می‌شوند. این شمش‌هارا معمولاً با مقطع مربع به ابعاد 50×50 تا 400×400 و به طول‌های ۳ تا ۶ متر تهیه می‌کنند. اما لوحه‌ها را با سطح مقطع مستطیل با ضخامت ۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر و با عرض ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی‌متر تهیه می‌کنند.

در شکل‌های (۱۷-۱) تا (۲۰-۱) تهیه این شمش‌ها و لوحه‌ها را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱۸-۱ شمش‌ریزی در قالب‌ها



شکل ۱۷-۱ ریختن مذاب در قالب‌های شمش‌ریزی



شکل ۱۹-۱ شمش‌ها در حین خروج از کوره‌ی تولید فولاد و نوردکاری




شکل ۱۹-۱ نوردهای سری در خط تولید ورق‌های فولادی در کارخانه فولاد



شکل ۲۱-۱

پس از تولید شمش و یا لوحه‌ها برای رفع اکسیدهای سطحی روی آن‌ها آب با فشار زیاد پاشیده می‌شود (شکل ۲۱-۲)، برخی از مراحل تولید به قرار زیر می‌باشد.



شکل ۲۲-۱

۲-۴-۱ اصول نوردکاری

نوردکاری عبارت است از عبور دادن قطعه گداخته بین دو غلتک که در جهت خلاف یکدیگر می‌چرخند. وفاصله بین آن‌ها از ضخامت قطعه کمتر است. با عمل غلتک کاری شمش‌ها یا لوحه‌ها فشرده شده و ضمن کاهش ضخامت طول آن افزایش می‌یابد. عرض قطعه نیز همزمان با طول آن افزایش می‌یابد. معمولاً تغییرات عرض توسط غلتک‌های عمودی کنترل می‌گردد و در واقع این غلتک‌ها از افزایش عرض بیش از حد تعیین شده جلوگیری می‌کنند. غلتک‌های افقی تنظیم کننده ضخامت و غلتک‌های عمودی تنظیم کننده عرض ورق می‌باشند. عمل نوردکاری برای تولید ورق‌های ضخیم طی چند مرحله ادامه می‌یابد. تا ورق به ضخامت مورد نظر برسد. (شکل ۲۲-۱) این فرآیند با توجه به گستردگی عمل نورد از تجهیزات مختلفی تشکیل شده که مهمترین آن‌ها به اختصار به قرار زیر می‌باشد.

۳-۴-۱ غلتک‌های تغییر شکل


این غلتک‌ها از نظر تعداد غلتک‌ها فرم دهنده به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱. نوردهای دو غلتکی
۲. نوردهای سه غلتکی
۳. نوردهای چهار غلتکی
۴. نوردهای دوازده غلتکی و بیشتر
۵. نوردهای آنیورسال

نوردکاری یکی از کارهای مکانیکی می‌باشد و فلزات در اثر کار مکانیکی (به علت فشرده شدن ذرات آن‌ها) سخت می‌شوند و بعضی از خواص مکانیکی آن‌ها از قبیل تغییر شکل، چکش کاری، قابلیت جوشکاری و برآده برداری تغییر می‌یابد. در شکل (۲۳-۱۱ الف) جهت نوردکاری و در شکل (۲۳-۱۱ ب) مقطع فولاد را قبل و بعد از نوردکاری را نشان می‌دهد این در حالی است که فلز در جریان هوا خنک شده است.



شکل ۲۳-۱ ب




شکل ۲۳-۱ الف

قطعه‌ای که توسط نورد تغییر شکل می‌یابد تحت تأثیر نیروی فشاری قرار می‌گیرد. این نیرو از حد ارتجاعی بیشتر است. و باعث تغییر شکل پلاستیکی می‌شود. همان‌طوری که در شکل (۲۳-۱ ب) نشان داده شده است موجب تغییر شکل کریستال‌های فلز شده و باعث کشیدگی آن‌ها می‌گردد. این تغییر شکل افزایش سطح و کاهش ضخامت را ایجاد می‌کند. و به این ترتیب جسمی با ابعاد جدید تهیه می‌گردد. در مواردی اگر نیروی فشاری ادامه یابد ممکن است به پاره‌گی فلز منجر گردد.

۴-۴-۱ نرمالیزه کردن

در اثر کار مکانیکی نظیر عملیات نوردکاری و سرد شدن ورق‌ها در مراحل حین تولید موجب سختی آن‌ها می‌شود. و در نتیجه خاصیت انعطاف‌پذیری آن‌ها کاهش می‌یابد. برای تأمین خواص اولیه فلز لازم است ورق‌های تولیدی عملیات حرارتی شوند. این عملیات برای ورق‌های بالاتر از ۱۵ میلی‌متر لازم است انجام شود. عملیاتی که بر روی ورق‌ها انجام می‌شود نرمالیزه کردن است. این عملیات در کوره‌های مخصوص انجام می‌گیرد و بسته به عناصر آلیاژی و ضخامت ورق‌ها دمای کاری متفاوت خواهد بود. برای ورق‌های فولاد ساختمانی این دما در حدود ۸۵۰ درجه سیلیسیوس می‌باشد. زمان نرمالیزه کردن به نسبت ابعاد ورق بین ۳۲ تا ۳۶ ساعت می‌باشد.

اگر ورق‌ها را قبل از این که کاملاً سرد شوند از کوره خارج کنند این ورق‌ها در مجاورت هوا سطح‌شان اکسید شده که این ورق‌ها را ورق سیاه می‌نامند. واگر ورق‌ها پس از این که کاملاً سرد شدن از کوره خارج نمایند (تقریباً ۲۴ ساعت) سطح آن‌ها کاملاً صاف و صیقلی و عاری از اکسید می‌باشد. در شکل (۴-۱) مراحل تولید ورق‌های صفحیم را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.




شکل ۴-۱

۵-۴-۱ روش تهیه ورق‌های متوسط

ورق‌های متوسط را با استفاده از ورق‌های ضخیم یا تختال‌ها تولید می‌کنند. مراحل تهیه آن‌ها نیز مشابه روش تولید ورق‌های ضخیم می‌باشد. عمل غلتک‌کاری توسط ماشین‌های انجام می‌شود که دارای سه غلتک هستند و محور آن‌ها به طور افقی در یک صفحه قائم واقع شده است.

ورق‌ها را پس از عبور از زیر نوردهای مزبور (در اینجا به منظور گرم کردن) به وسیله غلتک‌های سوق دهنده (کشنده) به درون کوره‌های مخصوص هدایت می‌کنند و در آنجا مدت معینی گرما می‌دهند. پس از عبور از شبکه خنک کننده آن‌ها را به وسیله ماشین‌های نورد - صافکاری و مسطح می‌کنند و اطراف آن‌ها را برش می‌دهند تا به اندازه نرم در آیند در بعضی از سیستم‌های تولید به جای بریدن ورق‌ها به اندازه‌های استاندارد آن‌هارا به شکل رول می‌پیچند تا برای تولید محصولات بعدی از قبیل انواع پروفیل از آن‌ها استفاده کنند. (شکل ۲۵-۱)



شکل ۲۵-۱

روش تهیه ورق‌های نازک

امروزه ورق‌های نازک را به وسیله ماشین‌های نورد مداوم (سری) تولید می‌کنند. در این روش مراحل تولید ورق‌های نازک از تغییر شکل شمش در حالت گرم آغاز شده و همه عملیات لازم تا تولید ورق‌های نازک به صورت پیوسته به شرح زیر انجام می‌گیرد.

مرحله اول کار روی شمش های فولادی به وزن ۷ تا ۲۰ تن: در این مرحله ابتدا شمش های گداخته را توسط نوردهای دو غلتکی به صورت صفحات تخت در می آورند و سپس آنها را به قطعات مناسب برش داده و خنک می کنند.


ناصافی گوشه آنها نیز به وسیله مشعل های برش مخصوص از میان می رود. چنان چه از تختال و یا ورق های ضخیم برای تولید ورق های نازک استفاده شود این مرحله انجام نخواهد شد. زیرا همان تختال یا ورق ضخیم مورد استفاده محصول این مرحله است.

(شکل ۱-۲۶)




شکل ۱-۲۶

در مرحله دوم سه عمل تخت کردن - تمام کردن و پیچیدن به صورت رول توسط غلتک های مداوم انجام می گیرد. (شکل ۱-۲۷)



شکل ۱-۲۷

در این مرحله، ابتدا ورق‌های ضخیم از زیر نوردهای تخت کننده دو غلتکی وسپس از زیر نوردهای چهار غلتکی که با فاصله زیاد از یکدیگر قرار گرفته‌اند عبور می‌کنند. هنگام عبور ورق از زیر غلتک‌های گفته شده اکسید سطح آن‌ها با فشار آب (۸۰-۱۰۰ bar) شسته شده و پیوسته اکسید موجود در سطح ورق که در اثر غلتک کاری ایجاد شده است از بین می‌رود. نوردهای تمام کننده که با فاصله بسیار کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند (فاصله کم برای جلوگیری از حالت افتادگی ورق است). وظیفه تنظیم ضخامت و عرض ورق‌ها را به عهده دارند. نوردهای ردیف آخر صیقلی کردن و پرداخت نمودن سطح ورق‌ها را انجام می‌دهند ضخامت ورق‌هایی که در این مرحله به دست می‌آیند، بین ۱/۵ تا ۴ میلی‌متر و گرما آن‌ها بین ۸۷۰ تا ۸۵۰ درجه سیلیسیوس است، که در این موقع، به صورت رول، پیچیده شده یا به قطعات استاندارد بریده می‌شوند. (شکل ۲۸-۱)



شکل ۲۸-۱

برای تهیه ورق‌های با ضخامت کم تراز ۱/۵ میلی‌متر از غلتک کاری سرد استفاده می‌شود.


۱-۴-۶ نورده کاری سرد

نوردهای سرد با نوردهای گرم تفاوت‌هایی دارد که یکی از آن‌ها آمده‌سازی قطعه قبل از نورده کاری است. به این منظور در نورده کاری سرد ابتدا باید سطح قطعه را آمده‌سازی نمود. مراحل آمده‌سازی به قرار زیر می‌باشد.

اکسید زدایی: این عمل به وسیله اسید سولفوریک رقیق (۲۰ تا ۲۲ درصد) در دمایی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد انجام می‌گیرد.

شستشو با آب جاری: برای بر طرف کردن بقایای اسید انجام می‌شود.
خشک کردن سطح: که با دمیدن هوا صورت می‌پذیرد.


باز پخت قطعه: عمل بازسازی خواص قطعه در دمایی در حدود ۸۰۰ درجه سانتی گراد انجام می‌شود. بعد از آماده سازی سطح نوارهای ورق به طرف نوردهای متوالی هدایت می‌شود و نورد کاری با یکی از دو روش زیر صورت می‌گیرد. نورد کاری توسط غلتک‌های دوچهته: در این روش، نوار ورقی که از قرقه باز می‌شود به طرف دستگاه نورد هدایت شده و ضمن عبور از زیر غلتک و کمتر شدن ضخامت آن در طرف دیگر پیچیده می‌شود. این عمل آنقدر ادامه می‌یابد تا ورق به ضخامت دلخواه برسد. (شکل ۲۹-۱)



شکل ۲۹-۱

نوردکاری یک جهته مداوم

تعداد غلتک‌های این دستگاه‌های نورد متفاوت است و نوار ورق به طور پیوسته از بین آن‌ها می‌گذرد و هنگام خروج به صورت رول پیچیده می‌شود و به این ترتیب ضخامت مورد نظر با یک بار عبور از بین نوردهای مذکور حاصل می‌گردد. ورق‌ها هنگام عبور از بین هر ماشین شستشو و خنک می‌شوند. همچنین بین هر ردیف از ماشین‌ها نیروی کششی مناسب با ضخامت ورق (به حدی که باعث پاره‌گی آن‌ها نگردد) وجود دارد. این نیروی کششی به طور یکنواخت وارد می‌شود تا در نتیجه ضخامت ورق در تمام قسمت‌های آن‌ها یکسان باشد. به این منظور بین هر ردیف از ماشین‌ها غلتک دستگاه کشش سنج نصب شده است که به وسیله آن سرعت و کشش ماشین‌ها کنترل و تنظیم می‌گردد. (شکل ۳۰-۱)



نماییک دستگاه نورد مداوم پنج نورد

- | | |
|--|-------------------------------|
| ۱- بوبینهای غلتک انتقال دهنده | ۲- تنظیم کننده ارتفاع ورق |
| ۴- باز کننده بوبین | ۵- مغناطیس باز کننده بوبین |
| ۶- استندکار (تغییر شکل) | ۷- ... |
| ۸- مانیپولاتور برای تغییر محل رولهای سرد شده | ۹- مانیپولاتور خارج کننده رول |

شکل ۳۰-۱

محاسن غلتکاری سرد: غلتک کاری ورق‌هادر حالت سرد محاسنی به شرح زیر دارد:


- تنظیم دقیق ابعاد نسبت به نوردکاری گرم

- تولید ورق‌ها با ابعاد کوچک‌تر نسبت به نوردگرم؛ به طوری که در این روش می‌توان

ورق‌های به ضخامت کمتر از $1/5$ میلی‌متر تولید کرد.

- تولید ورق‌های با سختی مختلف: زیرا در این روش کار مکانیکی سرد موجب تغییر شکل بلوری و خاصیت فیزیکی فولاد می‌شود و آن را سخت می‌کند.
- عملیات حرارتی (برای نرم کردن ورق) و تکمیلی: نرم کردن ورق‌ها به وسیله حرارت ممکن است برای نوارهای پیچیده شده یا قطعات ورق که به اندازه‌های استاندارد بریده شده‌اند اجرا شود.

عملیات حرارتی با استفاده از کوره‌های مختلف انجام می‌شود. پس از نرم کردن ورق آن را از یک شبکه تکمیل کننده که شامل قیچی کنار بر قیچی طول بر و ماشین‌های صافکاری است عبور می‌دهند. در شکل (۳۱-۱) مراحل انجام فرآیند عملیات حرارتی و تکمیلی تولید ورق‌های نازک نشان داده شده است.



شکل ۳۱-۱

۱-۵ تولید ورق‌ها با پوشش فلزی

در صنعت علاوه بر ورق‌های آهنی و غیر آهنی در خیلی از موارد از ورق‌های پوشش داده شده استفاده می‌شود. معمولاً عمل پوشش دادن روی ورق‌های آهنی به منظور مقاوم کردن آن‌ها در مقابل عوامل جوی و خورنده صورت می‌گیرد. برای حفاظت ورق‌های ذکر شده موارد از فلز روی یا قلع، که در مقابل خوردگی مقاوم هستند استفاده می‌شود. متداول ترین روش‌های پوشش فلز شامل غوطه‌ورسازی و الکترولیز می‌باشد.

در این کتاب به طرز تهیه ورق‌های با پوشش روی، قلع و ورق‌های رنگی که در مجتمع فولاد مبارکه تولید می‌شود خواهیم پرداخت.

روش تهیه ورق‌ها با پوشش روی

این ورق‌ها که در صنعت به نام ورق‌های گالوانیزه می‌شناسند. تولید ورق گالوانیزه به عنوان یکی از روش‌های مؤثر واقصادی حفاظت از خوردگی ورق مطرح بوده و در صنایع مختلف استفاده می‌گردد. به عنوان مثال صنایع ماشین‌سازی، خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمانی و صنایع فلزی به طور گسترده از ورق گالوانیزه استفاده می‌نمایند (شکل ۳۲-۱). یکی از روش‌های تولید ورق گالوانیزه غوطه‌وری داغ می‌باشد.




شکل ۳۲-۱

تولید ورق گالوانیزه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از این روش استفاده می‌شود. مزیت این روش گالوانیزه بر روش‌های دیگر مقرن به صرفه بودن امکان ایجاد ضخامت‌های بالای پوشش استحکام بالا و چسبندگی مناسب پوشش گالوانیزه به فولاد پایه می‌باشد. کلاف‌های ورودی از خطوط نورد سردد را بدای خط گالوانیزه به یکدیگر جوش خورد و به صورت یک نوار پیوسته شارژ خط می‌شود. در قسمت شستشوی سطح ورق توسط چربی‌زدائی با مواد قلیایی، برس زنی و شستشو با آب گرم تمیز شده و سپس با هوای داغ خشک می‌شود. سپس کلاف تمیز شده وارد کوره‌های آنیل با آتمسفر محافظت می‌شود. ورق سه مرحله پیش گرم، و پس از پیش گرم و پس از گرم کردن و هم دمائی متناسب با کاربرد محصول آنیل شده و توسط سیستم خنک کننده دمای آن برای ورود به حمام مذاب روی تنظیم می‌گردد. با خروج از حمام مذاب روی توسط جت هوای خشامت

پوشش تنظیم می‌شود. با دمچش هوا دمای ورق را تا حدودی کاهش داده و پس از پاشش آب ورق وارد مخزن آب سرد شده و به دمای محیط می‌رسد. پس از این مرحله با دمچش هوای گرم ورق کاملاً خشک می‌شود. شایان ذکر است ضخامت پوشش ورق توسط دستگاه ضخامت‌سنج کنترل شده صافی سطح وزبری دلخواه توسط نورد پوسته‌ای روی ورق اعمال می‌گردد. به منظور جلوگیری از شوره زدن ورق گالوانیزه حین نگهداری در انبار عملیات کروماته روی آن انجام می‌شود یعنی لایه نازکی از محلول‌های حاوی کرم روی سطح ورق نشانده شده و خشک می‌گردد. پس از بازرگانی ورق در صورت نیاز مشتری روغن محافظت توسط دستگاه روغن‌کاری الکترواستاتیک بر سطح ورق پاشیده می‌شود. برای تداوم عملیات پوشش بر روی سطح ورق در هر دو قسمت ورودی و خروجی خط برج ذخیره کننده ورق در نظر گرفته شده است. کلاف گالوانیزه تولیدی پس از بسته‌بندی به بازار عرضه می‌گردد. شکل (۳۳-۱) مراحل خط تولید ورق‌های گالوانیزه را به صورت شماتیک نشان می‌دهد. در جدول (۲-۱) مشخصات ورق‌های گالوانیزه تولیدی توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان آورده شده است.


جدول ۲-۱

روش تولید	غوطه وری گرم به صورت مداوم
نوع ورق ورودی	کلاف سرد خام
ضخامت ورق	۰/۲۵ تا ۲ میلی متر
عرض ورق	۷۵۰ تا ۱۵۱۰ میلی متر
قطر داخلی کلاف خروجی	۵۰۸ یا ۶۱۰ میلی متر
قطر خارجی کلاف خروجی	۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر
وزن پوشش گالوانیزه	مجموع وزن پوشش برای هر ده متر سطح ۳۵۰ تا ۴۱۰ گرم بر متر مربع
لایه روغن	حداکثر ۲ گرم بر متر مربع
ظرفیت تولید	۲۰۰ هزار تن در سال
کیفیت ظاهری سطح	معمولی، بهبود یافته




شکل ۳۳-۱ خط تولید ورق گالوانیزه

در شکل (۳۴-۱) لایه‌های تشکیل دهنده ورق گالوانیزه را به صورت شماتیک مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۴-۱

(اسکین پاس) : عملیات یا پاس تکمیلی است که در فرآیند تولید ورق هایی که قرار است روکش کاری شوند، به منظور افزایش کیفیت سطح انجام می شود.



کاربرد ورق‌های گالوانیزه

- سقف‌های فلزی، پانل‌ها و تابلوهای برق، سینمی کابل
- قطعات لوازم خانگی مانند: یخچال، لباس‌شوئی، ماکروویو
- تجهیزات آشپزخانه مانند: کابینت
- مخازن ذخیره آب
- مجراهای هوا و دودکش
- ناودان‌ها و لوله‌ها
- سازه‌های گوناگون، سازه‌های فضایی و انبارها
- اجزای ماشین‌های کشاورزی
- قطعات خودرو و اجزای داخلی آن

ورق‌های قلع اندود

ورق قلع اندود بعلت خاصیت مهم حفظ و نگهداری مواد غذائی و سایر محصولات دارای کاربردهای زیادی است که با توجه به شرایط فرم‌پذیری عالی و عدم شکنندگی

آن در حمل و نقل غالباً در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، شیمیایی، دارویی، رنگ‌ها و با درصد کمی نیز در ساخت سایر مصنوعات از قبیل فیلتر روغن، گازوئیل، هوا و آب برای کامیون و اتوبوس و ماشین آلات سنگین اتمیل سواری و صنایع اسباب بازی و باتری‌سازی وغیره به کار می‌رود.

کاربرد ورق‌های قلع‌اندود

- قوطی‌های روغن، مواد غذایی وغیر غذایی در اشکال مختلف
- قوطی‌های نوشابه به صورت دو تکه و سه تکه
- دبه، بشکه، سطل
- درب شیشه و بطری
- سینی‌های پخت
- صفحه‌های چاپ
- پانل‌های سقفی
- واشرها و فیلترها و سایر مصنوعات

بعضی از این محصولات را در شکل‌های (۳۶-۱) و (۳۷-۱) مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۷-۱



شکل ۳۶-۱

۲-۵-۲ نحوه تولید ورق قلع‌اندود

خط تولید ورق قلع‌اندود فولاد مبارکه اصفهان بر اساس روش الکترولیت اسیدی با محلول فرو استان طراحی گردیده که در این روش ورق پس از عبور از حوضچه‌های

شستشوی الکترولیتی و شسته شدن با آب و عبور از حوضچه اسیدشوئی الکترولیتی دو مرحله شستشو با آب وارد حوضچه های محتوی محلول الکترولیت شده و طی ۵ مرحله در حالی که شمش خالص قلع آند و ورق، کاتد را تشکیل می دهد به روش الکترولیتی هر دو سطح ورق قلع انود می گردد. در این خط امکان پوشش دهی قلع با ضخامت های متفاوت در دو سطح ورق نیز وجود دارد. پس از انجام عملیات پوشش دهی قلع ورق با عبور از کوره ای به نام کوره مافل تا گرمای بالای نقطه ذوب قلع (۲۳۲ درجه سیلیسیوس) داغ می شود و سپس در حوضچه ای سریعاً سرد می گردد که علاوه بر چسبندگی قلع باعث درخشندگی سطح ورق می گردد. ورق قلع انود شده سپس به منظور رسوب دادن لایه ای از کرم بر روی آن از یک حوضچه عملیات شیمیائی عبور داده می شود. این عمل برای جلوگیری از اکسیداسیون بیشتر و تغییر رنگ سطح ورق در طول نگهداری در اینبار انجام می گردد. ضمن این که چسبندگی رنگ ولحیم کاری را افزایش می دهد.


در پایان این مرحله و پس از شستشوی ورق با آب و خشک شدن با هوای گرم عمل روغن زنی به روش الکترواستاتیک به منظور محافظت ورق از آسیب های هنگام بسته بندی و حمل و نقل در حد لایه بسیار نازکی بر روی هر دو سطح ورق صورت می گیرد. برای تداوم عملیات قلع انود در هر دو قسمت ورودی و خروجی خط برج ذخیره کننده ورق در نظر گرفته شده است. محصولات این خط به صورت کلاف یا ورق به بازار مصرف عرضه می گردد.

در شکل (۳۸-۱) خط تولید پوشش دهی قلع انود را به صورت شماتیک نشان می دهد.

در شکل (۳۹-۱) لایه های مختلف ورق های قلع انود را نشان می دهد.



شکل ۳۹-۱




شکل ۳-۱ خط تولید ورق قلع انودود

در جدول (۳-۱) مشخصات تولیدی ورق‌های قلع انودود شرکت فولاد مبارکه اصفهان

را مشاهده می‌کنید.

جدول ۳-۱


ظرفیت تولید	ضخامت ورق
۱۰۳۰۰۰ تن در سال	۰/۱۸ تا ۰/۴ میلی‌متر
۶۰۰ میلی‌متر	عرض ورق (کلاف)
۱۰۰۰ میلی‌متر	عرض ورق (بسته)
۴۲۰ میلی‌متر	قطر داخلی کلاف
۲۰۰۰ میلی‌متر	قطر خارجی کلاف
وزن کلاف	وزن بسته ورق
۱۶ تن	۱ تا ۲ تن
۱۵/۲ تا ۲/۸ گرم بر متر مربع	وزن پوشش قلع (یک سطح ورق)
۴ تا ۸ میلی گرم بر متر مربع	لایه روغن
۱ تا ۸ میلی گرم بر متر مربع	لایه ختی



شکل ۴۰-۱


۱-۵-۳ ورق‌های رنگی

خط تولید ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در امتداد خط گالوانیزه واقع می‌باشد و به صورت خط پوشش دهی غلتکی طراحی گردیده است. از مزایای این خط سرعت بالا مصرف رنگ کم و سازگاری با محیط زیست می‌باشد. در این روش کلاف گالوانیزه یا کلاف نورد سرد اسکین شده به صورت پیوسته وارد بخش آماده‌سازی ورق می‌شود و طی مراحل مختلف تولید به بازار عرضه می‌گردد. (شکل ۱-۴۰ و ۱-۴۱)



شکل ۴۱-۱

در شکل (۴۲-۱) لایه‌های تشکیل دهنده ورق‌های رنگی را مشاهده می‌کنید.




در شکل (۴۳-۱) مراحل خط تولید ورق‌های رنگی را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

کاربرد ورق‌های رنگی

عمده کاربرد ورق‌های رنگی در صنایع زیر می‌باشد.


صنایع ساختمانی، سقف و بدن ابارها و کارگاه‌ها، سقف کاذب، نمای داخلی و خارجی ساختمان‌ها، لوازم خانگی، بدن خارجی یخچال، آبگرمکن، اجاق گاز، ماشین لباسشوئی، صنایع فلزی، کابینت، تجهیزات اداری، پارسیشن، بدن کامپیوتر، تابلوهای برق، سیستم‌های تهویه، صنعت حمل و نقل، ساخت کانتینر، سرداخانه‌ها و کاروان‌های ثابت و متحرک و...



شکل ۴۳-۱ خط تولید ورق رنگی

ارزشیابی فصل اول

- ۱- چند نمونه از کاربرد نیم ساخته‌های فلزی را در صنایع مختلف نام ببرید.
- ۲- تقسیم بندی ورق‌های فلزی را از نظر ضخامت بنویسید.
- ۳- طرز تهیه ورق‌های فلزی ضخیم، متوسط و نازک را بنویسید.
- ۴- در اثر عمل نورد کاری چه تغییری در ساختار فلز بوجود می‌آید.
- ۵- طرز تهیه ورق‌های گالوانیزه را شرح دهید.
- ۶- برخی از کاربردهای ورق‌های گالوانیزه را بنویسید.
- ۷- طرز تهیه ورق‌های قلع اندود را شرح دهید.
- ۸- برخی از کاربردهای ورق‌های قلع اندود را نام ببرید.
- ۹- طرز تهیه ورق‌های رنگی را شرح دهید.
- ۱۰- برخی از کاربردهای ورق‌های رنگی رانم ببرید.
- ۱۱- لایه‌های مختلف تشکیل دهنده ورق‌های رنگی را با رسم شکل توضیح دهید.



۱۲- کدام گزینه جز تقسیم بندی استاندار DIN در خصوص ضخامت ورق های فلزی نمی باشد؟

- ب- ورق های متوسط
- الف- ورق های نازک
- ج- ورق های ضخیم
- د- ورق های خیلی ضخیم

۱۳- هدف از عمل نرمالیزه کردن در تولید ورق های فولادی کدام گزینه می باشد؟

- ب- سخت کردن
- الف- پیرسختی
- ج- برگشت دادن از سختی
- د- آماده سازی جهت تغییر شکل

۱۴- در نوردکاری گرم، خنك کاری غلتک ها توسط کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟

- ب- روغن
 - الف- آب صابون
 - ج- هوای فشرده
 - د- پاشیدن آب
- ۱۵- اثر بیش از حد نیروی کشش در عمل نوردکاری کدام است؟
- ب- سرعت عمل نوردکاری
 - الف - پاره‌گی فلز
 - ج- سختی بیش از حد لازم
 - د- تغییر شکل بیش از حد لازم

فصل دوم

برشکاری در صنعت ورق کاری

هدفهای رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- روش‌های برشکاری را طبقه‌بندی کند.
- ۲- قلمکاری را تعریف کرده و انواع قلم را نام ببرد
- ۳- اصول قیچیکاری را بیان کند.
- ۴- انواع قیچی‌ها را طبقه‌بندی کند.
- ۵- کاربرد قیچی‌های نیبلر را بیان کند.
- ۶- کاربرد قیچی‌های گیوتین را بیان کند.



۲- برشکاری

در صنعت یکی از اساسی ترین عملیات تولید برشکاری می باشد. با آگاهی از اصول برشکاری واستفاده از روش های مختلف آن می توان در فرآیند تولید قطعات را در ابعاد گوناگون برشکاری نموده و مورد استفاده قرار داد. جدا کردن قطعات از یکدیگر را برش کاری گویند.

۱-۲ روش های برشکاری

روش های برشکاری به دو گروه عمده تقسیم می شود:

الف) برشکاری حرارتی:

برشکاری حرارتی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:


۱- برشکاری با گاز (شعله)

۲- برشکاری با قوس الکتریکی

۳- برشکاری با اشعه

۱- برشکاری با گاز (شعله گاز): در این فرآیند برشکاری از اختلاط دو نوع گاز استفاده می شود تا از دمای حاصل از سوختن آنها قطعات را ذوب و اقدام به عمل برشکاری نمود. فرآیند شامل یک گاز سوختنی مانند استیلن، هیدروژن و یا پروپان واختلاط آن با اکسیژن دمایی حاصل می شود که ورق های فولادی را به راحتی و با کیفیت عالی برش می دهد. با توجه به ترکیب نوع گاز سوختنی با اکسیژن (اکسی) نام فرآیند مشخص می گردد. متداول ترین روش برشکاری گاز ترکیب گاز اکسیژن با گاز استیلن می باشد که برشکاری اکسی استیلن نامیده می شود. دمای حاصل از

سوختن این دو گاز به حدود ۳۲۰۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. از این فرآیند برای برشکاری ورقه‌های فولادی استفاده می‌شود. با افزایش درصد کربن در فولادها کیفیت برشکاری کاهش می‌یابد. تجهیزات این فرآیند شامل کپسول‌های اکسیژن و اسیتلن، مشعل برشکاری، ریگلاتورهای اکسیژن و اسیتلن، و شیلنگ‌های اکسیژن و اسیتلن می‌باشد. این فرآیند به صورت دستی، و یا ماشینی به کاربرده می‌شود. در درس تکنولوژی جوش گاز با این فرآیند بیشتر آشنا خواهد شد. در شکل‌های (۱-۲) تا (۳-۲) تجهیزات و انواع برشکاری گاز را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲ تجهیزات برش اکسی استیلن دستی




شکل ۲-۳ برشکاری ماشینی



شکل ۲-۲ برشکاری دستی

۲- برشکاری با قوس الکتریکی: در فرآیندهای برشکاری به وسیله قوس الکتریکی از خاصیت جریان الکتریکی استفاده کرده و با استفاده از انرژی گرمائی حاصله می‌توان ورقه‌های فلزی مختلف را برشکاری نمود. روش‌های متداول برشکاری با قوس الکتریکی شامل برشکاری با الکترود دستی، برشکاری به وسیله قوس پلاسما و گوجینگ را نام برد از فرآیند گوجینگ برای تعمیرات در قطعات جوشکاری شده استفاده شده و عیوب به وجود آمده در حین فرآیند تولید را با ایجاد شیار در قطعه رفع می‌نمایند. (شکل ۴-۲)




شکل ۴-۲ فرآیند گوجینگ

برشکاری با الکترود روپوش‌دار: در این روش برشکاری از الکترودهای روپوش‌دار برای برش قطعات استفاده می‌شود. شکل ظاهری این الکترودها همانند الکترودهای جوشکاری می‌باشد. ولی در روپوش آنها از موادی که اصطلاحاً مواد پر فشار می‌گویند استفاده می‌شود که می‌تواند در آمپرهای پایین عمل برشکاری را انجام دهد. (شکل ۵-۲)



شکل ۵-۲ برشکاری با الکترود دستی

برشکاری به وسیله قوس پلاسمای این روش برشکاری قوسی امروزه کاربرد وسیعی در صنایع پیدا نموده است و در آن از یونیزه کردن و شکستن مولکول‌های گاز استفاده نموده و از دمای حاصله می‌توان قطعات با جنس‌های مختلف را برشکاری نمود. از گازهای آرگون، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و یا ترکیب آن‌ها با یکدیگر به عنوان گاز پلاسما استفاده می‌شود. (شکل ۶-۲)



شکل ۶-۲ برش‌های با قوس پلاسما

برشکاری با اشعه: متداول‌ترین روش برشکاری با اشعه برشکاری لیزر می‌باشد. در این روش از تمرکز بالای انرژی در یک نقطه استفاده کرده و می‌توان با دقت و سرعت بالا قطعات را برشکاری نمود. (شکل ۷-۲)



شکل ۷-۲

در جدول (۱-۲) مورد استفاده و کاربرد روش‌های مختلف برشکاری حرارتی برای مقایسه با یکدیگر برای جنس‌های مختلف فلزی آورده شده است.

جدول ۱-۲

مواد	برشکاری با گاز	برشکاری پلاسما	برشکاری لیزر
فولاد کم کربن و کم آلیاژ	۵۰۰ میلی‌متر	تا ۱۵۰۰ میلی‌متر	تا ۱۵ میلی‌متر
فولاد زنگ نزن	قابل برشکاری نیست	تا ۱۲۵ میلی‌متر	۱۵ میلی‌متر
آلومینیوم	قابل برشکاری نیست	تا ۱۰۰ میلی‌متر	تا ۶ میلی‌متر
مس	قابل برشکاری نیست	تاب ۲۰ میلی‌متر	قابل برشکاری نیست
مواد غیر فلزی	قابل برشکاری نیست	قابل برشکاری نیست	تاب ۳۰ میلی‌متر

۲-۱-۲ برشکاری مکانیکی:

برشکاری مکانیکی شامل دو گروه اصلی می‌باشد:

- ۱- برشکاری به روش براده‌برداری شامل انواع اره‌ها، قلم‌کاری و ماشین‌کاری می‌باشد.
- ۲- برشکاری به روش بدون براده‌برداری، این روش شامل انواع قیچی‌ها، گیوتین‌ها و پرس‌ها می‌باشد.

(۱) برشکاری با روش براده‌برداری:

الف. برشکاری با انواع اره‌ها: از انواع اره‌ها برای برش قطعات در صنایع مختلف استفاده می‌شود. در صنایع فلزی متداول ترین اره‌های مورد استفاده شامل اره دستی، اره لنگ، اره آتشی، اره دیسکی، اره صابونی، اره نواری در شکل‌های (۱۴-۲) تا (۸-۲) (۱-۲) انواع مختلف اره‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲ اره لنگ



شکل ۲-۹ اره دستی



شکل ۲-۸ برش با اره



شکل ۲ ۱۴-۲ اره آتشی



شکل ۲ ۱۳-۲ اره دیسکی



شکل ۲ ۱۲-۲ اره آب صابونی



شکل ۲ ۱۱-۲ اره نواری


ب- ماشینکاری

به وسیله ماشینکاری در صنعت می‌توان عمل برشکاری روی قطعات را انجام داد
از ماشین‌های افزار مانند دستگاه تراش، فرز، و یا صفحه تراش برای برشکاری استفاده
می‌شود. (شکل ۲ ۱۵-۲)




شکل ۲ ۱۵-۲ برش به وسیله ماشینکاری


ج- قلم کاری



شکل ۱۶-۲



شکل ۱۷-۲ شکل نفوذ گوه در چوب



شکل ۱۸-۲ شکل نفوذ گوه در فولاد

در صنعت برای ایجاد تغییر فرم در قطعات جهت براده‌برداری از وسایلی به نام قلم استفاده می‌شود. این وسیله به منظور قطع کردن و یا ایجاد تغییر فرم در قطعات استفاده می‌گردد. لبه این گونه وسایل را برای صرفه‌جویی در نیرو و سهولت عمل بشکل گوه می‌سازند. گوه یکی از ابتدائی‌ترین ابزارهایی است که بشر اختراع نموده است، گوه از دو سطح شیب‌دار متصل به هم تشکیل شده است. (شکل ۱۶-۲)

زاویه بین دو سطح گوه را زاویه گوه و محل تلاقی آن‌ها را سطح برنده گویند.

- سؤال: اگر دو گوه یکی با زاویه کوچک و دیگری با زاویه بزرگ تر را انتخاب کرده و بخواهیم با نیروی معینی آن‌ها را در یک قطعه چوب وارد نمائیم فکر می‌کنید کدام یک راحت‌تر انجام می‌شود؟ (شکل ۱۷-۲)

در صورتی که بخواهیم همین عمل را برای بریدن یک قطعه فولادی انجام دهیم به نیروی بیش‌تری نیاز خواهیم داشت و همچنین گوه با زاویه کوچک‌تر توان تحمل نیروی خارجی زیاد را نداشته و امکان دارد که لبه برنده آن کج شده یا بشکند برای جلوگیری از این عمل گوه با زاویه بزرگ‌تر می‌تواند مناسب بوده و نیروی لازم جهت بریدن قطعه فولادی را به خوبی تحمل نماید. لذا برای بریدن و براده‌برداری باید زاویه گوه را طوری انتخاب نمود که علاوه بر تحمل نیروی برش از نظر صرفه‌جویی در مقدار نیرو و سهولت عمل نیز مناسب باشد. (شکل ۱۸-۲)

بدیهی است که جنس گوه بایستی همیشه سخت‌تر از جنس کار باشد. شکل (۱۹-۲) مورد استفاده گوه را در بعضی از ابزارهای براده‌برداری نشان می‌دهد.



شکل ۱۹-۲ بعضی وسایل برنده که در آن‌ها گوه به کار رفته است
(متنه، اره، قلم، قیچی و...)



زوایای برادهبرداری، علاوه بر زاویه گوه زوایای دیگری نیز در برادهبرداری نقش دارند این زوایا را در شکل (۲۰-۲) مشاهده می‌نمایید.

زاویه گوه، β (بتا)، زاویه بین دو سطح شیبدار را زاویه گوه گویند.

زاویه براده، γ (گاما)، زاویه بین سطح براده (سطحی که براده روی آن حرکت می‌کند) و صفحه عمود بر سطح کار را زاویه براده نامند.


زاویه آزاد، α (آلفا)، زاویه بین سطح آزاد گوه و سطح برادهبرداری شده را زاویه آزاد گویند در شکل (۲۰-۲) این زوایا را مشاهده می‌کنید.

زاویه برش δ (دلتا)، مجموع زوایای آزاد و گوه را زاویه برش گویند.

$$\delta = \beta + \alpha$$


$$\gamma + \beta + \alpha = 90.$$

شکل ۲۰-۲



این زاویه در اکثر وسایل برادهبرداری کوچک‌تر از 90° درجه بوده ولی در شابر زدن همیشه بزرگ‌تر از 90° درجه می‌باشد.

با وسیله قلم کاری می‌توان کارهایی مثل بریدن (قطع کردن)، پراندن سر میخ پرچ‌ها، برادهبرداری از سطح کار یا ایجاد شیار و تمیز کاری درزهای جوشکاری و قطعات ریخته گری شده انجام داد. ابزاری که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد قلم نام داشته و نیروی لازم برای قلم کاری دستی را معمولاً به وسیله ضربات چکش تأمین می‌کنند. قلم از سه قسمت اصلی لبه برند - بدنه و سرتشکیل شده است. (شکل ۲۱-۲)



شکل ۲۱-۲



شکل ۲۲-۲

جنس قلم هارا بر حسب نوع کار از فولادهای ابزار ساخته و برای استحکام لبه آنها را که به شکل گوه می باشد آبداده و سپس تیز می کنند. برای جلوگیری از شکنندگی و تحمل بهتر ضربات چکش بدنه قلم را سخت کاری نکرده تا نرم باقی بمانند. برای قلم کاری روی قطعات سخت از قلم های از جنس فولادهای آلیاژی استفاده می کنند.

عمل برش در قلم کاری به کمک نفوذ گوه بدین ترتیب انجام می شود که در اثر فرو بردن آن در قطعه ابتدا دو سطح تماس آن تحت تأثیر نیروی جداشی که در اثر ضربات چکش به وجود می آید مواد قطعه کار را در دو طرف به هم فشرده واژ یکدیگر دور می کند این عمل تا جایی ادامه پیدا می کند که سطح باقی مانده تحمل نیروی جداش را نداشته و شکست حاصل می گردد. (شکل ۲۲-۲)

زاویه گوه در قلم ها بر حسب مورد استفاده و جنس کار انتخاب می گردد.

(شکل ۲۳-۲)

در جدول (۲-۲) مقدار زاویه گوه برای برخی مواد آورده شده است.

جدول ۲-۲ مقدار زاویه گوه در قلم کاری بر حسب درجه

جنس کار	زاویه گوه β	نوع قلم	زاویه گوه β	زاویه گوه β
قطعات سخت مانند چدن، فولاد، ابزارسازی	۷۰ تا ۶۰	قلم آهنگری سرد بر	۷۰ تا ۶۰	قطعات سخت مانند برنز، برنج، فولاد ساختمانی
قطعات با سختی متوسط مانند روی، مس، آلومینیوم	۷۰ تا ۴۰	قلم تخت، قلم ناخنی، قلم شیار	۷۰ تا ۵۰	قطعات نرم مانند
روی، مس، آلومینیوم	۵۰ تا ۲۰	قلم آهنگری گرم بر	۴۰ تا ۲۰	




شکل ۲۴-۲


شکل برآده برداری و قطع جسم توسط قلم

در عمل قلم کاری، زاویه قلم را بر حسب نوع کار انتخاب می کنند. اگر قلم را به صورت عمود بر روی کار قرار دهیم باعث قطع شدن قطعه کار و در صورتی که مایل نگه داشته شود از روی سطح برآده برداری خواهد نمود. (شکل ۲۴-۲)

در براده برداری به وسیله قلم زاویه نگهداشتن قلم بسیار مهم بوده و نقش اساسی دارد در صورت بزرگ بودن این زاویه باعث کوچک شدن زاویه براده شده و در نتیجه قلم در حین کار به سمت پائین هدایت شده و در کار فرو می‌رود. (شکل ۲۵-۲) و در صورت کوچک بودن آن باعث کم شدن ضخامت براده و در نتیجه بیرون آمدن لبه برنده از کار خواهد شد. (۲۶-۲)



شکل ۲۶-۲




شکل ۲۵-۲

انواع قلم (شکل ۲۷-۲)

قلم‌های دستی برحسب مورد استفاده به فرم‌های مختلفی ساخته می‌شوند نمونه‌هایی از آن‌ها در جدول زیر آورده شده است. علاوه بر قلم‌های دستی قلم‌های ماشینی نیز وجود دارد که برای قلم کاری آن‌ها را به چکش‌های ماشینی می‌بندند.

نکاتی که در قلم کاری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد:

۱. قبل از شروع به کار وسیله مناسبی برای بستن قطعه کار انتخاب نمایید.
۲. برای هر کاری از قلم مناسب استفاده نمایید.
۳. قبل از شروع به کار از مناسب بودن زاویه قلم اطمینان حاصل کنید.
۴. در هنگام قطع کردن قطعات به وسیله قلم در اواخر کار برای جلوگیری از پرتاب قطعات جدا شده ضربات چکش را آهسته تر وارد نمایید.
۵. در هنگام کار به طور حتم از عینک محافظ استفاده نمایید.
۶. پلیسه سر قلم را به موقع بر طرف کنید.
۷. در کارگاه‌هایی که در آن‌ها ایجاد جرقه باعث انفجار می‌شود از قلم‌هایی که در اثر ضربه تولید جرقه نمی‌کنند استفاده نمایید این نوع قلم‌ها معمولاً از آلیاژهای برنز بریلیم ساخته می‌شود.



شکل ۲۷-۲

جدول ۳-۲

نوع قلم دستی	کاربرد
قلم تخت	براده برداری از سطوح، قطع کردن، تمیز کردن قطعات ریخته گری وزنگ کردن و محل های جوشکاری
قلم ناخنی	در آوردن شیارهای باریک در قطعات
قلم شیار	در آوردن شیار داخل سطوح منحنی و شیارهای روغن یا تاقان ها
قلم میان بر	قطع کردن فاصله بین سوراخ ها
قلم لب پران	قطع کردن لبه های اضافی و پراندن سر میخ پرچ ها

۲) برشکاری بدون براده برداری:

در این روش برشکاری از انواع قیچی‌ها، گیوتین‌ها و یا پرس‌ها استفاده می‌شود. در برش ورق‌های فلزی از سه روش صاف و مستقیم، گرد بُری و مرکب استفاده می‌شود. هر یک از این روش‌ها را می‌توان برای بریدن یک یا تعدادی قطعه یکسان و مشابه به کار برد. برش‌های صاف و مستقیم را با استفاده از قیچی‌های اهرمی، قیچی‌های دارای تیغه مورب، قیچی‌های با تیغه مدور گردان و نیز قلم سنبه‌زنی و حدیده کاری انجام می‌دهند. با این روش می‌توان ورق فلز را در امتداد مستقیم و به شکل‌های چهار گوش مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع، برش داد. در شکل (۲۸-۲) یک نمونه از قیچی‌های گیوتینی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۸-۲

برش‌های منحنی بطور اصولی گردبری‌ها به وسیله قیچی‌های با تیغه گردان و انواع ارتعاشی انجام می‌پذیرد اشکالی مانند صفحات بیضی شکل و گرد.

روش مرکب برای برش و تهیه قطعاتی از ورق که دارای ضلعهای مستقیم و منحنی با هم باشند به کار می‌رود در این روش بهترین وبا صرفه‌ترین روش استفاده از دستگاه‌های منگه‌زنی در صورتی که تولید انبوه باشد، می‌باشد استفاده می‌شود. در شکل (۲۹-۲) یک نمونه از این دستگاه‌های پرس را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۹-۲

قیچی کاری

قیچی کاری یکی از روش‌های برشکاری مکانیکی می‌باشد از قیچی‌ها برای برش انواع ورق‌ها، میله‌ها و شمش‌ها استفاده می‌شود. و در انواع دستی، اهرمی و قیچی‌های ماشینی طراحی و ساخته می‌شود. شکل (۳۰-۲) یک نمونه از قیچی دستی و اهرمی ساده را نشان می‌دهد.



عمل برشکاری به وسیله قیچی در سه مرحله انجام می‌گیرد.

۱- نفوذ: در ابتدا لبه‌های تیغه‌های قیچی در کار نفوذ کرده و موجب فشردگی لایه‌های روی ورق از دو طرف می‌شود.


۲- برش: با افزایش نیرو تیغه‌ها عمل برش را آغاز می‌کنند. این عمل تا آنجا ادامه



شکل ۳۰-۲

پیدا می کند که قطعه در اثر افزایش نیرو مقاومت خود را از دست داده و موجب شکست سطح باقی مانده از ورق می شود.


۳-شکست: با افزایش نیرو و نفوذ تیغه های قیچی در کار نیرو به حدی افزایش می یابد که دیگر قطعه تحمل آن را نداشته موجب شکست می گردد. (شکل ۳۱-۲)



شکل ۳۱-۲ ضخامت مرحله برش بستگی به ضخامت و جنس ورق ها دارد

زوایای تیغه های قیچی


برای به دست آوردن یک سطح برش خوب و تمیز تیغه های قیچی می بایست دارای زوایای مناسب و خوبی باشند. (شکل ۳۲-۲)



شکل ۳۲-۲ زوایای قیچی

لّقی بین تیغه‌ها

علاوه بر زاویه برش در قیچی‌ها عامل مهم دیگر میزان لّقی در قیچی‌ها می‌باشد. برای یک برش مناسب و کاهش نیروی برش و اصطکاک بین دو تیغه می‌بایست فاصله مناسبی بین دو تیغه در نظر گرفت در اصطلاح این فاصله را لّقی می‌نامند. میزان لّقی بستگی به عواملی مانند جنس و ضخامت قطعه کار دارد و معمولاً آن را در حدود ۰/۰۵ ضخامت قطعه کار در نظر می‌گیرند کم بودن میزان لّقی موجب افزایش اصطکاک بین تیغه‌ها شده و ممکن است در اثر اعمال نیرو باعث شکست لبه بُرنده شود. از طرفی زیاد بودن لّقی بین تیغه‌ها موجب برش ناصاف و ایجاد پلیسه در لبه‌های قطعه می‌شود. این امر در قطعات نازک باعث خم شدن و گیر کردن ورق بین دو تیغه می‌گردد. (شکل ۳۳-۲)



- قیچی‌های دستی

قیچی‌های دستی برای بریدن ورق فلزی و ایجاد وتعییه حفره و سوراخ و برش دادن و ساخت قطعات با شکل‌های نا منظم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قیچی‌ها از نظر شکل و فرم در دو نوع لبه برش مستقیم و یا باله برش مورب در طرح‌های راست بر و چپ بر طراحی و ساخته می‌شود. (شکل ۳۴-۲)



با توجه به وضعیت قرار گرفتن تیغه فوقانی نسبت به تیغه تحتانی راست بر و یا چپ بر بودن آن مشخص می‌شود. قیچی‌های دستی برای برش ورق‌های فولادی تا ضخامت ۰/۷ و سرای فلزات غیر آهنی نوم تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر به کار بردہ می‌شود. این قیچی‌ها را در اندازه‌های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۲۰ و ۴۰۰ میلی‌متر و پهنا (در حالت بسته بودن تیغه‌ها و دسته‌ها) به ترتیب ۴۰، ۵۰، ۵۵ و ۵۵ میلی‌متر ساخته می‌شود. هر قیچی دستی از دو نیمه همسان تشکیل می‌شود که تیغه‌های آن به وسیله پیچ یا پرچ به دسته‌ها متصل شده‌اند. تیغه‌ها از جنس فولاد پُر کریں ساخته شده و معمولاً به وسیله جوشکاری به دسته که از فولاد کم کربن می‌باشد، متصل می‌شود.

تیغه قیچی‌هارا به وسیله عملیات حرارتی آب داده و سخت می‌کنند. وسپس تحت زاویه ۷۰، ۷۵ درجه نسبت به سطح برش سنگ می‌زنند. در حالت بسته بودن لبه‌ها

تیغه‌های قیچی باید رویهم قرار گیرند. و در مورد قیچی‌های دستی میزان رویهم افتادگی تیغه‌ها در نوک قیچی نباید از ۲ میلی‌متر بیشتر شود. معمولاً دو نیمه تشکیل دهنده قیچی به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می‌شوند.

- انواع قیچی‌های دستی

قیچی‌های دستی از نظر ساختمان و کاربرد در انواع گوناگون می‌سازند. در جدول (۴-۲) انواع قیچی‌های دستی و کاربرد آن‌ها آورده شده است.

جدول ۴-۲

نام قیچی	شکل	مورد استفاده
مستقیم		برای بُرش‌های مستقیم و قوس‌دار که طول کوتاهی دارند
طويل بُر		برای بُرش‌های مستقیم و طویل
زاويه بُر		برای ایجاد بُرش در محل‌های زاویه‌دار که با قیچی مستقیم بریده نمی‌شوند
فُرم بُر		برای بُرش‌های فرم‌دار
سوراخ بُر		برای بُرش‌های داخلی مستقیم و فرم‌دار
لوله بُر		برای قطع کردن و ایجاد بُرش در لوله‌های نازک

- قیچی‌های اهرمی

این نوع قیچی‌ها در انواع ساده اهرمی، اهرمی میز کاردار (وزنه‌ای) و اهرمی اونیورسال (مرکب) طراحی و ساخته می‌شود.

قیچی اهرمی ساده: این قیچی‌ها از یک تیغه ثابت و یک تیغه متحرک تشکیل شده است تیغه متحرک ک در بالا و تیغه ثابت در پایین قرار دارد از تیغه پایینی به عنوان تکیه گاه نیز استفاده می‌شود. تیغه متحرک که وظیفه برش را به عهده دارد توسط یک اهرم دوبل حرکت می‌نماید. طول تیغه‌های این قیچی ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر طراحی و ساخته می‌شود. این نوع قیچی ورق‌ها تا ضخامت ۵ میلی‌متر مناسب می‌باشد. این قیچی‌ها معمولاً در روی میز کار و به وسیله پیچ و مهره نصب می‌شود. این قیچی‌ها برای بریدن ورق‌ها و تسممه‌های تخت مناسب بوده و هرگز نباید از آن‌ها برای برش مفتولها و شمش‌های فرم دار استفاده نمود. برای قطع نمودن مفتول با قطر کم در بدنه این قیچی‌ها سوراخ کوچکی در نظر گرفته شده است. برای نگه داشتن ورق در وضعیت تعادل ضامن نگهداری در بدنه قیچی طراحی شده است. (شکل ۳۵-۲)



شکل ۳۵-۲

- قیچی اهرمی اونیورسال

این نوع قیچی‌ها علاوه بر برش ورق‌ها دارای قالب‌ها و تیغه‌های دیگری می‌باشند. که می‌توان از آن‌ها برای برش شمش‌ها و میله گرددها و همچنین برشکاری فاق در نبشی‌ها به کاربرد. این قیچی‌ها برای برشکاری ورق‌های بیشتر از ۵ میلی‌متر نیز کاربرد دارد برای افزایش نیرو در این قیچی‌ها علاوه بر اهرم از چرخ دنده نیز استفاده می‌شود. (شکل ۳۶-۲)




شکل ۳۶-۲

- قیچی اهرمی میز کاردار (وزنه‌ای)

این نوع قیچی برای بریدن ورق فلزی به صفحات و نوارها در اندازه‌های مختلف به کار برده می‌شود. قیچی دارای تکیه گاه قابل تنظیم بوده و این امکان را می‌دهد تا صفحات و نوارهای فلزی را با عرض مساوی در هر مرحله از کار برش داد. این نوع قیچی‌ها برای برشکاری ورق‌ها با ضخامت $1/5$ تا $2/5$ میلی‌متر مناسب می‌باشند.

این نوع قیچی‌ها دارای ساختمان ساده‌ای بوده ولی کار با آن‌ها نیاز به مهارت و دقت زیاد می‌باشد. کم دقیقی در هنگام کار ممکن است به انگشتان دست برشکار آسیب برساند. بدنه این قیچی‌ها را معمولاً از چدن می‌سازند. تیغه تحتانی ثابت این قیچی‌ها که بر روی میز کار قیچی ثابت می‌شود و تیغه متحرک به صورت قوس‌دار بوده و قوس آن به شکلی می‌باشد که در تمام طول کار زاویه آن ثابت بماند. در انتهای تیغه متحرک آن وزنه خنثی کننده متصل شده است. (شکل ۳۷-۲)

شکل ۳۷-۲ قیچی اهرمی میز کاردار



شکل ۳۸-۲

محاسبه نیروی برش در قیچی‌های دستی واهرمی

با قیچی‌های دستی ورق‌های فلزی تا ضخامت $1/5$ میلی‌متر را می‌توان برد. به منظور تعیین نیروی برش در قیچی کاری قانون اهرم‌ها به کار می‌رود. در اهرم‌ها از شرایط تعادل استفاده می‌شود یعنی هر گاه مجموع گشتاورهای یک سوی اهرم تا تکیه گاه با گشتاورهای سوی دیگر تا تکیه گاه برابر باشد. اهرم به حالت تعادل در خواهد آمد، این اصل در شکل (۳۸-۲) نشان داده شده است.

$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$


نیروی محرک که

نیروی مقاوم =

طول بازوی محرک =

طول بازوی مقاوم =

واحد F_1 و F_2 بر حسب N است



شکل ۳۹-۲

با توجه به اصل بالا می‌توان گفت هر چه طول دسته قیچی بیشتر باشد. نیروی کم‌تری برای برش ورق به کار می‌رود نیروی لازم توسط انگشتان دست به اهرم قیچی وارد می‌شود شکل (۳۹-۲) و در مجموع برآیند آن‌ها (انگشتان و اهرم قیچی) نیروی وارد به دسته قیچی محسوب می‌شود.


در دهانه قیچی نیز هر چه فاصله ورق تا تکیه گاه کمتر باشد. نیروی وارد بر ورق افزایش می‌یابد و عمل برش زودتر انجام می‌شود.

مثال:

در شکل (۴۰-۲) در صورتی که فاصله ورق تا تکیه گاه ۲۰ میلی‌متر باشد نیروی وارد بر آن (F_v) را حساب کنید.

پاسخ:

$$\begin{aligned} F_v \times L_v &= F_r \times L_r \\ F_v \times 20 &= 25 \times 180 \\ F_v = \frac{25 \times 180}{20} &= 225 \text{ N} \end{aligned}$$




شکل ۴۰-۲

مثال:

در شکل (۴۱-۲) اگر فاصله ورق تا تکیه گاه ۶۰ میلی‌متر باشد. نیروی وارد بر آن (F_v) را حساب کنید.

پاسخ:

$$\begin{aligned} F_v \times L_v &= F_r \times L_r \\ F_v \times 60 &= 25 \times 180 \\ F_v = \frac{25 \times 180}{60} &= 75 \text{ N} \end{aligned}$$




شکل ۴۱-۲

با توجه به دو مثال بالا نتیجه می‌گیریم: اگر با نیروی ثابتی اقدام به بریدن ورق کنیم هر چه فاصله آن تا تکیه گاه کمتر باشد. نیروی وارد افزایش می‌یابد و کار راحت‌تر انجام می‌شود ولی در عمل دیده شده است که اگر ورق خیلی به تکیه گاه نزدیک شود عمل برش انجام نمی‌شود و ورق به جلو رانده می‌شود.

تیغه‌های قیچی هنگامی که شروع به بریدن ورق می‌کنند دارای زاویه‌ای هستند که به آن زاویه برش قیچی می‌گویند و میزان آن در قیچی‌های دستی حدود ۱۵ درجه است.

(۴۲-۲)



شکل ۴۲-۲

نیروی لازم برای برش در قیچی‌های اهرمی نیز از رابطه ذکر شده محاسبه می‌شود.
به مثال زیر توجه کنید.

مثال: در شکل (۴۳-۲) اگر مقاومت ورق $F_r = ۵۰۰\text{ N}$ طول اهرم قیچی $L_1 = ۱۰۰\text{ mm}$ و نیروی وارد بر اهرم قیچی $F_i = ۲۰۰\text{ N}$ باشد. فاصله تا تکیه گاه را در قیچی اهرمی به دست آورید.


پاسخ:

$$F_i \times L_r = F_r \times L_i \quad L_r = \frac{F_i \times L_i}{F_r} \quad L_r = \frac{۲۰۰ \times ۱۰۰}{۵۰۰} = ۴۰\text{ mm}$$

مثال:


در قیچی دو اهرمی مطابق شکل (۴۴-۲) نیروی وارد به ورق به هنگام برش چقدر است.

پاسخ:



شکل ۴۴-۲

$$X \times L_i = F_r \times L_r \\ X = \frac{F_r \times L_r}{L_i} \\ X = \frac{۹۱۲ \times ۷۶}{۱۱۲} = ۲۶۴\text{ N} \Rightarrow F_i = ۲۶۴\text{ N}$$





اکنون با توجه به مقدار گفته شده، فشار وارد به ورق را جهت برش به دست می‌آوریم.


$$L_i \times y = L_r \times X \\ y = \frac{L_r \times X}{L_i}$$

فشار وارد به ورق هنگام برش:

$$y = \frac{۹۱۲ \times ۲۶۴}{۱۱۲} = ۵۹۴\text{ N}$$



شکل ۴۵-۲



شکل ۴۶-۲

تمرین ۱:

در شکل (۴۵-۲) اگر مقاومت ورقی $F_c = 1800\text{N}$ باشد. مقدار نیروی لازم را برای بریدن ورقی با قیچی دستی به دست آورید.

تمرین ۲:

در شکل (۴۶-۲) اگر $F_c = 150\text{N}$ و $L_c = 45\text{mm}$ باشد مقدار L_c حساب کنید.

قیچی‌های برقی

این قیچی‌ها را می‌توان به قیچی‌های ارتعاشی، اونیورسال و گیوتین تقسیم نمود.

قیچی‌های نیبلار

قیچی‌های ارتعاشی را در انواع دستی - رومیزی و ستونی طراحی و می‌سازند. این نوع قیچی‌ها که به قیچی‌های ارتعاشی نیز معروف می‌باشند. به وسیله انرژی الکتریکی و در مواردی توسط هوای فشرده کار می‌کند.

قیچی ارتعاشی دستی



شکل ۴۷-۲


از این قیچی‌ها به جای قیچی‌های دستی ورق بُر استفاده می‌شود و می‌توان ورقهای فلزی را تا ضخامت $1/5$ میلی‌متر به صورت مستقیم و منحنی برشکاری نمود.

نحوه عمل به این شکل می‌باشد که انرژی الکتریکی یا هوای فشرده باعث حرکت دورانی الکترو موتور شده و این حرکت دورانی به یک حرکت رفت و برگشت در تیغه بالایی قیچی تبدیل می‌شود و در حدود 1000 حرکت رفت و برگشت در دقیقه تولید شده و انجام برشکاری می‌شود، در این قیچی‌ها تیغه پایینی ثابت می‌باشد.

(شکل ۴۷-۲)

قیچی ارتعاشی رومیزی

این نوع قیچی‌ها برای برش قطعات ضخامت $5/4$ – 2 میلی‌متر به کار می‌رود و از آن بیشتر برای برش فرم‌های شعاعی استفاده می‌شود. با این قیچی‌ها می‌توان شعاع برش 150 – 80 میلی‌متر را انجام داد.



شکل ۴۸-۲

روش کار این قیچی‌ها بدنی ترتیب است که قیچی روی میز محکم شده و برخلاف قیچی‌های ارتعاشی دستی تیغه‌های بالائی آن‌ها ثابت بوده و تیغه پایینی متحرک می‌باشد. در این قیچی‌ها حرکت الکترو موتور به وسیله یک بازوی خارج از مرکز به حرکت یضوی تغیر یافته و باعث می‌شود تیغه پایینی به صورت رفت و برگشت با عبور از کنار تیغه بالائی عمل برش را انجام دهد. (شکل ۴۸-۲)

قیچی ارتعاشی ستونی

این نوع قیچی‌ها برای برش‌های مستقیم، منحنی و مدور در ورق‌های فلزی به کار می‌رود. این قیچی‌ها برای بریدن انحناهای کوچک با شعاع 15 میلی‌متر و نیز برشکاری مدور ورق‌ها با قطر حداقل 2500 میلی‌متر قابل استفاده می‌باشد. از ویژگی‌های این نوع قیچی‌ها بریدن قطعات با شکل‌های مختلف در درون ورق‌های فلزی بدون ایجاد سوراخ اولیه برای شروع برشکاری می‌باشد.

برشکاری ورق توسط دو تیغه برش مسطح و کوتاه انجام می‌شود. به هنگام کار تیغه فوقانی به طور عمودی با حرکت ارتعاشی مانند یک اره عمل کرده و ضربات واردہ با سرعتی در حدود 510 ، 1200 ضربه در دقیقه تا نزدیک تیغه تحتانی بر ورق فلز وارد شده و فلز را می‌برد.

پیش از شروع برشکاری باید فاصله تیغه‌های فوقانی و تحتانی را نسبت به ضخامت ورق مورد برش تنظیم نمود به طوری که فاصله تیغه برش فوقانی هنگامی که در بالاترین وضعیت نسبت به تیغه تحتانی قرار دارد می‌باشد معادل 25 درصد ضخامت ورق فلز باشد.

لبه تیغه برش فوقانی را با زاویه 7 درجه و لبه تیغه پایینی را با زاویه 6 درجه سنگ زده و تیز می‌نمایند. (شکل ۴۹-۲)



شکل ۴۹-۲

قیچی برقی اونیورسال

با استفاده از این قیچی که با نیروی الکتریکی کار می‌کند می‌توان صفحات فلزی ضخیم میل گردهای فلزی و همه پروفیل‌های سنگین مانند نبشی، سپری، ناودانی، تیر آهن را برشکاری، فاقبری و یا سوراخ کاری نمود. (شکل ۵۰-۲)



شکل ۵۰-۲

مکانیزم و نیروی محرکه در قیچی‌های برقی اونیورسال

نیروی محرکه این قیچی‌ها الکتروموتور است که حرکت دورانی را با واسطه‌های مکانیکی به حرکت خطی (رفت و برگشت) تبدیل می‌کند و به ضربه زن انتقال می‌دهد.

سیستم‌های محرکه تعییه شده در این قیچی‌ها متناسب با نوع عملی که انجام می‌شود متفاوت است.

به عنوان مثال در قسمت پانچ کاری که ضربه زن به سرعت بیشتری نیاز دارد از محرکه‌های میل لنگی، بادامکی یا خارج از مرکز استفاده شده است و در قسمت‌هایی که به نیرو و فشار زیادی برای برشکاری پروفیل‌ها و میله گردها نیاز است از سیستم‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود.

اجزای قیچی‌های برقی انجیورسال

اجزای ظاهری قیچی برقی انجیورسال در شکل‌های (۵۱-۲) تا (۵۶-۲) نشان داده شده است.




شکل ۵۲-۲ کلید فرمان سیستم هیدرولیکی



شکل ۵۱-۲ نگهدارنده سُمبه



شکل ۵۴-۲ راهنمای قسمت پانچ کاری
(سُمبهزنی) با دقیق زیاد



شکل ۵۳-۲ محل استقرار قطعه برای سوراخکاری



شکل ۵۶-۲ مکانیزم ضربه‌گیر سرعت‌های بالا با دقیق زیاد



شکل ۵۵-۲ جعبه فرمان الکتریکی (راهاندازی و توقف)
قسمت‌های مختلف دستگاه با استفاده از پدال‌های مربوطه




شکل ۵۸-۲ محل نصب تیغه‌های قیچی برای برش
پروفیل‌های سنتیکین با مقاطع مختلف



شکل ۵۷-۲ کنترل فشار روغن هیدرولیک



شکل ۲-۶۰ دستگاه نگهدارنده صفحه‌های فلزی ضخیم (تسمه، ورق) و برش آن‌ها



شکل ۲-۵۹ قالب فاقد بری

قیچی گیوتین

این قیچی‌ها برای بریدن ورق‌های فلزی و اشکال مستطیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجزاء اصلی تشکیل دهنده این نوع قیچی‌ها شامل یک بدنه که مجهز به یک میز که بر روی این میز تیغه پایینی و دو کشوئی که وظیفه هدایت تیغه بالای را به عهده دارند قرار دارد. یک سری گیره‌ها و نگه دارنده‌های نیز روی آن نصب گردیده است. نیروی محرکه توسط یک موتور الکتریکی که معمولاً بر روی یک تکیه گاه درستون سمت راست بدنه متصل شده است تأمین می‌گردد. تیغه پایینی همواره ثابت بوده و کشوئی لغزنده که تیغه بالائی روی آن نصب شده است متحرک می‌باشد.

اجزای مهم تشکیل دهنده قیچی‌های گیوتین به قرار زیر می‌باشد.

- | | | | |
|---------|-------------------|----------------------|------------------|
| ۱) بدنه | ۲) موتور الکتریکی | ۳) نگهدارنده‌های ورق | ۴) کلاچ |
| | | | ۵) تیغه‌های قیچی |

۱. بدنه: بدنه اصلی ترین قسمت قیچی گیوتین می‌باشد که معمولاً از ورق‌های فولادی و یا از قطعات ریخته گری ساخته می‌شود و قسمت‌های تشکیل دهنده دیگر روی آن نصب می‌گردد. (شکل ۲-۶۱)

۲. موتور الکتریکی: موتور الکتریکی وظیفه تأمین نیروی برش را به عهده دارد قدرت موتور گیوتین می‌باشد از ظرفیت آن بیشتر باشد. زیرا در کارهای مداوم و سرعت‌های بالا زمان کوتاهی برای ذخیره انرژی به وسیله چرخ طیار وجود دارد و این امر فشار زیادی را به موتور وارد می‌سازد.



شکل ۲-۶۱


۳. نگهدارنده‌های ورق: نگهدارنده‌های ورق وظیفه ثابت نگه داشتن ورق در هنگام برشکاری را به عهده دارند. برای دست یافتن به یک برش مطلوب می‌باشد ورق در هنگام برشکاری در سر جای خود ثابت نگه داشته شود با توجه به ضخامت ورق مورد برشکاری نیروی موردنیاز جهت نگه داشتن آن متفاوت خواهد بود از طرفی در هنگام برشکاری نیروی بالائی با ورق نیروی کشنده زیادی ایجاد می‌شود. واگرایی نگهدارنده‌های ورق به حدی نباشد که بتواند ورق را به بستر میز قیچی محکم نگه دارد ورق سر خورده و برش نامناسب ایجاد می‌شود. لذا وظیفه نگهدارنده‌های ورق ثابت نگه داشتن ورق در بستر میز قیچی می‌باشد. با توجه به ظرفیت قیچی از نگهدارنده‌های مکانیکی برای ظرفیت‌های پایین و یا از نگهدارنده‌های هیدرولیکی برای ظرفیت‌های بالاتر استفاده می‌شود. (شکل ۶۲-۲)



شکل ۶۲-۲

۴. کلاچ: کلاچ مکانیسمی است که ارتباط و قطع ارتباط حرکت دورانی به کار می‌رود. کلاچ در قیچی‌های گیوتین وظیفه ارتباط بین چرخ دنده و یا چرخ طیار با میل لنگ و در نتیجه به دوران در آوردن آن می‌باشد.

کلاچ‌ها به دو دسته ۱) کلاچ‌های مکانیکی ۲) کلاچ‌های دیسک اصطکاکی تقسیم می‌شود. (شکل ۶۳-۲)



شکل ۶۳-۲

۵. تیغه قیچی‌های گیوتین: جنس تیغه‌های گیوتین را از فولادهای آلیاژی (کرم دار) می‌سازند. و به دلیل اعمال نیروی زیاد در هنگام برشکاری زیاد برندگی می‌باشد. تیغه قیچی باشد که از مدتی کار کند می‌شود. عامل دیگر کندی تیغه‌ها می‌باشد که پس از مدتی کار کند می‌شود. و می‌باشد دوباره تیز گردد. در غیر این صورت کندی تیغه‌ها علاوه بر وجود آوردن لبه‌های پریده شده پلیسه‌های زیادی به وجود می‌آورد. و همچنین موجب فرسایش زیاد راهنمایی ضربه زن می‌شود. تیغه‌های کند ممکن است به بدنه قیچی هم آسیب برسانند. همچنین تعیین کننده دیگر زاویه بین دو تیغه می‌باشد که معمولاً بین ۶-۸ درجه شیب داشته و در نتیجه ورق فلزی از یک طرف به تدریج با سطح ورق برشکاری داشته و عمل برش به تدریج انجام می‌شود. عامل تعیین کننده دیگر که در کیفیت برش تأثیر دارد فاصله بین تیغه‌ها می‌باشد که با توجه به ضخامت و جنس ورق فلزی تعیین و تنظیم

می‌گردد. در جدول (۵-۲) برای برخی از ورق‌های فلزی این فاصله آورده شده است.

جدول ۵-۲

فاصله بین تیغه‌ها برای برشکاری برنج، الومینیوم، مس	فاصله بین تیغه‌های برای برشکاری فولاد کم کربن	ضخامت ورق به میلی‌متر
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۸-۱/۲
۰/۰۵	۰/۱۳	۱-۴/۷۵
۰/۲	۰/۴	۶-۱۲
۰	۱/۱	۱۸-۱۳

قیچی‌های گیوتین به دو دسته ۱) قیچی گیوتین‌های مکانیکی ۲) قیچی گیوتین‌های هیدرولیکی تقسیم می‌شود.

۱. قیچی‌های گیوتین مکانیکی

از گیوتین‌های مکانیکی برای برشکاری ورق‌های فلزی تا طول ۳ متر وحدات پیش‌گذشت ضخامت ۳۰ میلی‌متر مورد استفاده قرار می‌شود. این گیوتین‌ها با توجه به کاربرد در طول‌های ۱-۳ متر طراحی و ساخته می‌شود. (شکل ۶۴-۲)



شکل ۶۴-۲ قیچی گیوتین مکانیکی

مکانیسم انتقال قدرت در این قیچی‌ها شامل میل لنگ، محور خارج از مرکز، چرخ طیار و چرخ دندنه می‌باشد. برای به حرکت در آوردن کشوئی قیچی از خواص میل لنگ و مکانیزم خارج از مرکز استفاده می‌شود. میزان خارج از محور دوران میل لنگ باعث حرکت دورانی میل لنگ به حرکت عمودی و در نتیجه پایین آمدن کشوئی قیچی شده و در محل برخورد دو تیغه که بر روی میز قیچی می‌باشد. عمل برش را انجام داده و دو مرتبه به جای اول خود باز می‌گردد.

۲. قیچی گیوتین‌های هیدرولیکی

قیچی‌های هیدرولیکی بیشتر برای برشکاری ورق‌های ضخیم به کار می‌روند. از این قیچی‌ها برای برش ورق‌های نازک نیز استفاده می‌شود. اما بیشترین کاربرد این قیچی‌ها در برشکاری ورق‌های ضخامت بالا می‌باشد. (شکل ۶۵-۲)



شکل ۶۵-۲ قیچی هیدرولیکی

مکانیزم حرکت تیغه‌های برش در قیچی گیوتین‌های هیدرولیکی

عمل برش با حرکت پیستونها که توسط محور خارج از مرکز عمل کرده و کشونی تیغه را به سرعت و با حرکت یکنواخت پایین آورده و در لحظه برخورد با ورق مورد برشکاری پمپ هیدرولیکی فشار لازم جهت عمل برشکاری را ایجاد می‌کند. از طرفی نیروی لازم جهت نگهدارنده‌های ورق نیز توسط پمپ تأمین می‌گردد. فشار روغن به وسیله پمپ‌ها بتدریج افزایش یافته تا پمپ برای انجام برش در بهترین وضعیت قرار گیرد.

قیچی گرد بُو: از این نوع قیچی‌ها برای بریدن ورق‌های فلزی به صورت دایره تا شعاع ۵۰ میلی‌متر و با توجه به توان قیچی تا ضخامت ۶ میلی‌متر به کار برده می‌شود. این قیچی‌ها در انواع دستی و ماشینی طراحی و ساخته می‌شوند.

با به گردش در آوردن چرخ مدوری که روی دستگاه قرار دارد و انتقال آن توسط چرخ دنده‌های مکانیکی به تیغه‌های قیچی آن‌ها شروع به دوران در جهت خلاف یکدیگر کرده و باعث برشکاری می‌شوند. در نوع ماشینی این جریان الکتریسته می‌باشد که به جای چرخ مدور وظیفه چرخش قطعات مکانیکی و انتقال آن‌ها به تیغه‌های مدور قیچی را انجام می‌دهد. (شکل ۶۹-۲)



شکل ۶۹-۲

شکل ۶۸-۲




اصول کار قیچی‌های گردبُر به این شکل است که دو محوری که تیغه‌های قیچی به آنها بسته شده است با عمال نیروی مخالف جهت یکدیگر می‌چرخند. چرخش تیغه‌ها در جهت مخالف موجب کشیدن ورق می‌شود و با تنظیم فاصله تیغه‌ها نسبت به ضخامت ورق در چند مرحله عمل برش به صورت دایره انجام می‌گیرد.


تیغه‌های قیچی گردبُر؛ ابزار برش قیچی‌های گرد آن‌ها تشکیل می‌دهد. هر تیغه روی یک محور بسته شده که وضعیت قرار گرفتن آن‌ها بستگی به ضخامت ورق دارد. در ادامه چند نوع تیغه مورد استفاده در قیچی‌های گردبُر آورده شده است. تیغه‌های استوانه‌ای: این تیغه‌ها که قطر آن‌ها ۱۱۰-۵۰ میلی‌متر است روی قیچی‌های گردبُر که دارای محورهای موازی هستند نصب می‌شود. با این تیغه‌ها فولادهای کم کربن را تا ضخامت ۴ میلی‌متر را می‌توان برشکاری نمود. (شکل ۷۰-۲)

تیغه‌های مخروطی: این تیغه‌ها روی قیچی‌های گردبُری با محورهای مایل نصب می‌شود. این نوع قیچی‌های گردبُر ورق‌های فلزی را بدون تغییر فرم سطحی به صورت دایره می‌برد. با این تیغه‌ها فولادهای کم کربن تا ضخامت ۴ میلی‌متر می‌توان برشکاری می‌نماید. (شکل ۷۱-۲)


تیغه‌های مخصوص آجردار؛ این تیغه‌ها روی قیچی‌های گردبُر نصب می‌شود از این تیغه‌ها بیشتر برای سهولت در برشکاری و ایجاد اصطکاک بیشتر با ورق مورد برش استفاده کرد. تیغه زیرین را آجردار می‌سازند تا ضمن برش موجب حرکت ورق به سمت جلو شود. (شکل ۷۲-۲)



شکل ۷۲-۲ تیغه‌ی آجردار



شکل ۷۱-۲ تیغه‌های مخروطی



شکل ۷۰-۲ تیغه‌های استوانه‌ای

ارزشیابی فصل دوم

- ۱- روش‌های مختلف برشکاری را شرح دهید.
- ۲- انواع برشکاری مکانیکی را بنویسید.
- ۳- انواع روش‌های برشکاری با براده برداری را بنویسید.
- ۴- قلمکاری را تعریف کرده و انواع قلم را نام ببرید.
- ۵- انواع قیچی‌ها را نام ببرید.
- ۶- تاثیر میزان لقی در قیچی‌ها را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۷- انواع قیچی‌های برقی را نام ببرید.
- ۸- کاربرد قیچی‌های نیبلر را شرح دهید.
- ۹- کاربرد قیچی‌های گیوتین را شرح دهید.
- ۱۰- کاربرد قیچی اهرمی اینورسال را شرح دهید.
- ۱۱- کدام گزینه جز فرآیندهای برشکاری مکانیکی نمی‌باشد.
الف) برشکاری با قلم ب) بالیزر ج) قیچی دستی د) اره آتشی
- ۱۲- اگر در هنگام برشکاری با قیچی سطح برش پلیسه دار گردد. دلیل آن کدام گزینه است.

- الف) لقی کم بین دو تیغه ب) لقی زیاد بین دو تیغه
ج) نیروی اعمال بیش از حد به تیغه د) نیروی اعمال کمتر از حد به تیغه
- ۱۳- کدام یک از قیچی‌های زیر توانایی برشکاری پروفیل‌های سنگین مانند نبشی، سپری می‌توان استفاده کرد.
- الف) اهرمی میزدار ب) گیوتین
ج) برقی اینورسال د) نیبلر
- ۱۴- ارتباط بین زاویه گوه، جنس قطعه کار و نفوذ قلم در یک جسم نرم کدام گزینه صحیح است.
- الف) زاویه گوه کم، نفوذ کم ب) زاویه گوه زیاد، نفوذ زیاد
ج) زاویه گوه زیاد، نفوذ کم د) زاویه گوه کم، نفوذ کم

۱۵- اگر β زاویه گوه، α زاویه آزاد، γ زاویه براده و δ (دلتا) زاویه برش باشد، کدام رابطه

صحیح است؟

ب) $\beta = \delta + \alpha$

الف) $\delta = \beta + \alpha$

د) $\delta + \alpha = \beta + \gamma$

ج) $\delta = \alpha + \beta + \gamma$

فصل سوم

صافکاری در صنعت ورق کاری

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اصول صافکاری را شرح دهد.
- ۲- روش‌های مختلف صافکاری را بیان کند.
- ۳- صافکاری با دست را شرح دهد.
- ۴- صافکاری با ماشین‌های مختلف را توضیح دهد.



۳- صافکاری

در صنعت گاه پیش می آید که دراثر موارد ناخواسته قطعات صنعتی از حالت اولیه خود خارج شده و دچار تغییر فرم شوند. به منظور باز گرداندن قطعات به حالت اولیه خود از فرآیند صافکاری استفاده می شود. صافکاری در صنعت می تواند بر روی:

۱) ورق های فلزی ۲) شمش ها و پروفیل ها ۳) لوله ها انجام شود.

در این کتاب به اصول صافکاری ورق های فلزی پرداخته شده و در کتاب نیم ساخته فلزی ۲ صافکاری سایر نیم ساخته ها مطرح خواهد شد.

اصول صافکاری

به طور کلی وقتی تغییر در ورق ایجاد می شود ساختمان مرتب و منظم درونی آن به هم می خورد و در نواحی مختلف آن تغییرات سطحی (برجستگی، فرورفتگی، پیچیدگی) به وجود می آید. برای از بین بردن معایب یاد شده نیاز به رعایت اصولی است. این اصول عبارتنداز: بر طرف کردن بی نظمی ها و ناهمانگی های روی سطوح با انجام توزیع کاملاً یکنواخت و هماهنگ مولکولی به کمک یکی از روش های زیر.

برای برطرف کردن قسمت های تغییر فرم داده شده ورق های فلزی از روش های زیر استفاده می کنند.

۱. تقلیل دادن سطح گسترش یافته ورق به وسیله غلتک زدن، جمع کردن.
۲. کشیدن و طویل نمودن قسمت کوتاه ورق به دو روش قابل اجرا می باشد.
 - (الف) به وسیله عمل چکش کاری (صافکاری دستی)

(ب) در اثر نیروی فشار مناسب با تغییر فرم (صافکاری با ماشین های نورد)

پ. قرار دادن ورق تحت تأثیر نیروی کشش وایجاد نمودن یک انساط دائم در قسمت کوتاه ورق (صافکاری با ماشین کشش)

۱-۳ صافکاری به وسیله ابزار دستی

از این روش صافکاری در موقعي که کار محدود باشد استفاده شده و برای ورق ها با طول زیاد کاربرد ندارد و بیشتر برای تعمیرات به خصوص برای صافکاری بدنه اتومبیل به کار برده می شود.

برای صافکاری با دست علاوه بر ابزارهای خاص تجربه و مهارت فرد صافکار نیز شرط لازم و اساسی می باشد.


در این روش صافکاری ابزارهای مختلفی به کار گرفته می شوند که عمدت ترین آن ها شامل صفحه صافی، سندان های مختلف صافکاری، چکش صافکاری، چکش چوبی، قالب تنه و مشتی می باشد.

برای انجام عمل صافکاری با دست لازم است ابتدا محل یا محل های تغییر فرم داده شده را مشخص نموده و سپس با وسایل مورد نیاز اقدام به عمل صافکاری نمود.


۱-۱-۳ اصول صافکاری دستی ورق های فلزی

الف- صافکاری ورق کوژدار، با فرض این که قسمت تغییر فرم داده شده به صورت یک برآمدگی در وسط ورق قرار گرفته باشد. این که ورق مورد نظر به صورت دایره باشد. برای بر طرف کردن قسمت برآمده می بايست چکش کاری را از حد فاصل قسمت برآمده ناحیه صاف ورق شروع شده و به لبه های ورق ختم می نماییم. ضربات چکش خیلی نزدیک به هم و روی شعاع های فرضی بر روی کار وارد می شود. ضربات از سنگین شروع و به سمت لبه کار به مرور سبک تر می شود. (شکل ۱-۳) پس از پایان مرحله اول برآمدگی کمی کوچک تر می شود حال می بايست مرحله دوم را مانند مرحله اول شروع نمود. برای این منظور ضربات چکش را مانند مرحله اول به صورت شعاع های جدید و بین شعاع های مرحله اول انجام می دهیم. (شکل ۲-۳) پس


از پایان مرحله دوم برآمدگی کوچکتر شده و میبایست مرحله سوم و مراحل بعدی را نیز به همین شکل انجام می‌دهیم. (شکل ۳-۳)



شکل ۳-۳




شکل ۲-۳




شکل ۱-۳

صفکاری ورق تاییده:

برای صافکاری ورق‌های تاییده شده عمل چکش کاری از لبه‌های ورق شروع و به سمت وسط ورق ختم می‌شود. برای جلوگیری از ازدیاد طول بیش از حد در وسط ورق می‌بایست ضربات چکش را در لبه‌های ورق سنگین و با پیش روی به سمت وسط ورق از شدت ضربات کاسته و ضربات سبک تری وارد نمود. در این روش صافکاری نیز مانند روش قبلی ضربات به صورت شعاعی وارد شده و در مراحل مختلف انجام می‌شود. (شکل‌های ۴-۳ و ۵-۳)




شکل ۵-۳



شکل ۴-۳

صفاکاری ورق‌های که بر آمدگی در گوشه آن‌ها باشد

برای بر طرف نمودن این بر آمدگی‌ها عملیات چکش کاری را از اطراف ناحیه تغییر فرم داده شده شروع و به لبه ورق ختم نمود. (شکل ۶-۳)




شکل ۶-۳

صفاکاری ورق‌های که دچار تغییر فرم‌های گوناگون شده‌اند

در صنعت به ندرت پیش می‌آید که تغییر فرم پیش آمده به صورت ساده باشد و گاهی پیش می‌آید که قسمتی از ورق دچار فرو رفتگی شده و قسمت دیگر موجب پیچیدگی شود. برای صفاکاری این ورق‌ها می‌بایست مانند حالت‌های ذکر شده قبلی اقدام نموده و قسمت‌هایی که لازم است ضربات از داخل به خارج و یا بلعکس از خارج به داخل نیاز باشد به صورت تفکیکی انجام می‌شود.

روش صفاکاری با استفاده از گرمایش

در این روش صفاکاری محل مورد نظر را که باد کرده است را مشخص می‌کنند. نقطه وسط محل باد کرده را با استفاده از مشعل جوش کاری اکسی گاز گرم نموده و با استفاده از ابزارهای دستی مانند چکش و یا قالب تنه به آن ضربه می‌زنند. این عمل را در چند نقطه از محل باد کرده ورق ادامه می‌دهند تا سطح قطعه کاملاً صاف شود. باید دقیق شود که محل‌های مورد نظر بیش از حد لازم گرمایی داده نشود. زیرا این امر موجب آسیب رسانی به نقاط دیگر می‌شود و ممکن است باعث فرورفتگی‌های نقاط دیگر شود. برای جلوگیری از این مسئله لازم است گرمای را کنترل نموده و برای جلوگیری از انتقال حرارت به نقاط دیگر استفاده از پارچه‌های خیس و قرار دادن آن در مجاورت محل‌های گرمای دیده می‌توان از این مسئله جلوگیری کرد. (شکل‌های ۷-۳ و ۸-۳)



شکل ۸-۳

۲-۲ صفاکاری با ابزار ماشینی

یکی از ماشین‌های ساده صفاکاری چکش‌های پنوماتیکی است که نیروی محرکه آن‌ها هوای فشرده است از این ماشین‌ها عموماً بیش تر برای صفاکاری سطوح ورق‌های فلزی تغییر شکل یافته در کارگاه‌های صنایع فلزی و کارخانه‌های اتاق‌سازی اتومبیل استفاده می‌شود.


برای صافکاری قطعات ساخته شده یا بر طرف کردن تغییر شکل های فیزیکی ورق های فلزی از این ماشین استفاده می شود. به این ترتیب که با قرار دادن قطعه بین سندان و چکش ماشین و وارد شدن ضربه های پی دربی و جابه جایی یکنواخت و مدام تغییر شکل های موجود روی سطوح (ناصافی، ناهمواری های لبه ورق، فرورفتگی، برآمدگی وغیره) بر طرف می شود. برای این که هنگام صافکاری سطح قطعات کاملاً صاف باقی بماند باید به چند نکته توجه کرد. در هنگام آغاز وپایان صافکاری باید سعی کنیم که ضربات چکش روی لبه کار وارد نشود باید بدون متوقف ساختن چکش ورق را به طور سریع زیر ماشین برد یا از زیر آن خارج کرد.

سطوح تماس سندان و چکش ماشین باید همیشه وبویژه هنگام صافکاری ورق های غیر آهنی کاملاً صیقلی و پرداخت شده باشد. و در مواردی مانند صافکاری ورقهای آلومینیومی سندان را چرب می کنند

پتک های بادی

این پتک ها با هوای فشرده کار می کند شکل (۹-۳) توسط یک موتور الکتریکی ۵ به حرکت در می آید. چرخ لنگ ۴ حامل میله اتصال ۳ در ارتباط با پیستون ۲ می باشد پیستون و سر چکش (ضربه زن ۶) در درون سیلندر ۷ جابه جا می شود به محض بالا رفتن ضربه زن و در نتیجه مکیده شدن هوا از طریق سوپاپ (درویچه) به داخل سیلندر می شود و به محض این که پیستون ۲ شروع به پایین رفتن می کند هوای داخل سیلندر به ضربه زن ۶ به طرف پایین فشار می آورد. و ضربه زن به نوبه خود به هوای زیر خود فشار آورده و آن را از طریق سوپاپ (درویچه ۸) خارج می کند چنان چه این دریچه (سوپاپ ۸) بسته باشد هوای زیر ضربه زن ۶ فشرده شده و ضربه زن را درون سیلندر در ارتفاع معینی نگه می دارد از این وسیله برای تنظیم نیرو و شدت ضربه ها به هنگام صافکاری استفاده می شود. سطح ورویه های در تماس با کار و سندان بالایی ۹ و سندان زیری ۱۰ که بر روی جایگاه ۱۱ استوار و محکم شده باید همواره تمیز و پرداخت شده باشد.

(شکل ۹-۳)



شکل ۹-۳

برای جلوگیری از ضایع شدن ورق فلز چکش ضربه زن و سندان کاملاً هم مرکز باشند با چرخاندن اهرم تنظیم به طرف پایین ضربات چکش محکم تر و با گردانیدن آن به طرف بالا ضربات باشد که تری به سطح ورق وارد می‌شود.

در هنگام عمل صاف و هموار کردن صفحات فلزی را بر روی سندان زیری در وضعیت افقی قرار داده و با هر دو دست (شکل ۱۰-۳) به شکلی آن را گرفته و جابه جا می‌کنیم که نقاط ناهموار آن در معرض ضربات چکش قرار گیرند. تا صاف و هموار گردند. شدت ضربات در نقاط ضخیم تر ورق بیشتر و در نقاط نازک تر و یا اطراف محل برآمدگی یا فرورفتگی باید نرم تر تنظیم گردد.

ب- صافکاری به وسیله ماشین‌های نورد

ماشین‌هایی که برای صافکاری ورق‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد به ماشین با نوردهای سخت و ماشین با نوردهای انعطاف‌پذیر تقسیم می‌شوند.


- ماشین با نوردهای سخت

این ماشین‌ها دارای دو ردیف غلتک از فولاد سخت به قطرهای مختلف از ۷۵ تا ۱۸۰ می‌باشند.



شکل ۱۰-۳

میلی متر برای ورق های فلزی به ضخامت های ۲ تا ۱۲ میلی متر ساخته شده اند که به طور یک در میان روی هم قرار گرفته اند. (شکل ۱۱-۳)



شکل ۱۱-۳


در بعضی از این ماشین ها نگهدارنده هایی از فولاد سخت روی نورد ها مستقر شده که وظیفه آن ها حمایت نورد های پایینی و بالایی در برابر خمیدگی ها است که بر اثر مقاومت ورق ها ایجاد می شود. در دو طرف ماشین دو میز فلزی برای قرار گرفتن ورق قبل و بعد از عمل صافکاری وجود دارد.

ابتدا ورق از بین غلتک ها عبور داده می شوند و با ایجاد موج های یکنواخت به نسبت قابل توجه ای از نامنظمی های آن ها کاسته می شود. برای این که قسمت های کوتاه و طویل ورق به طور یکنواخت در معرض نیروی وارد غلتک ها واقع شود و عمل مزبور آسان تر صورت پذیرد در نواحی کوتاه ورق نوارهای از ورق به ضخامت $0/8$ تا 2 میلی متر و به طول و عرض متناسب با قسمت های روی کوتاه ورق قرار می دهند تا فشار نورد ها مؤثر واقع شود و از دیگر سطح در محل لازم ایجاد شود. در این روش صافکاری لازم است پس از عبور ورق از زیر غلتک آنها را پشت و رو کرده و سپس عبور داد.

ماشین با نورد های انعطاف پذیر

تعداد نورد های این ماشین زیاد است (۲۳ عدد) و جنس آن ها از فولاد با حد ارجاعی بالا است. بر روی نورد های بالایی و پایینی نیز تعدادی غلتک های کوچک قرار گرفته اند که وظیفه آن ها حمایت و پشتیبانی از نورد های اصلی است و به غلتک های حمایت کننده موسوم می باشند. در ردیف بالایی حمایت کننده هایی نیز وجود دارند که روی قیدهای عرضی ماشین نصب شده اند و ثابت هستند و هنگام صافکاری نورد های بالایی را حمایت

می‌کنند. حمایت کننده‌های پایینی می‌توانند هر یک به طور جداگانه و مستقل عمل کنند و در هر قسمت از طول نوردها بالا و پایین روند و فشار لازم را اعمال کنند. مجموعه نوردهای ردیف بالایی می‌تواند برای موجدار کردن ورق بالا و پایین رود و در بعضی از ماشین‌ها این مجموعه ممکن است به سمت راست یا چپ متماطل گردد. (شکل ۱۲-۳)



شکل ۱۲-۳

صفاکاری به وسیله ماشین‌های کششی

یکی دیگر از فرآیندهای صafaکاری ورق‌های فلزی کشیدن ورق به وسیله ماشین‌های کششی است. از این ماشین‌ها غالباً در کارخانه‌های فولاد سازی به منظور صاف و مسطح کردن ورق‌های فلزی استفاده می‌کنند. صafaکاری با این شیوه یکی از بهترین روش‌ها است ولی به دلیل آن که به نیروی زیادی نیاز دارد بایستی از دستگاه‌های خیلی بزرگ و قوی استفاده شود.

صفاکاری با این روش در دو مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: کشیدن ورق با سرعت زیادونیروی کم به منظور از بین بردن تغییر شکل موقت یا ارجاعی آن (قرار گرفتن ورق به وضع افقی و مسطح).

مرحله دوم: کشیدن با نیروی زیاد و سرعت کم برای بزرگ یا طویل شدن نواحی کوتاه ورق به طور پیوسته.

ارزشیابی فصل سوم

- ۱- اصول صافکاری را شرح دهید.
- ۲- روش‌های مختلف صافکاری را نام ببرید.
- ۳- نحوه صافکاری دستی را شرح دهید.
- ۴- نحوه صافکاری با ماشین‌های (چکش) پنوماتیکی را شرح دهید.
- ۵- صافکاری با استفاده از حرارت را شرح دهید.

فصل چهارم

خمکاری در صنعت ورقکاری


هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قابلیت خمکاری ورق‌های فلزی را شرح دهد.
- ۲- اصول خمکاری را شرح دهد.
- ۳- انواع ماشین‌های خمکن را شرح دهد.
- ۴- فاز خنثی را توضیح داده و محل قرار گرفتن آن را بیان کند.
- ۵- محاسبه طول گستردگی قطعات خمکاری شده را انجام دهد.

۴- خم کاری

در صنعت ورق کاری برای تغییر فرم در قطعات از فرآیند خم کاری استفاده می‌شود. خم کردن عملی است که در آن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع شان تا حد امکان با رساندن حرارت و بدون آن از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواهی آورده. (شکل ۱-۴)




شکل ۱-۴

قابلیت خم کاری

قابلیت خم کاری ورق‌های فولادی متغیر است و به درصد کربن آن‌ها بستگی دارد. با افزایش مقدار کربن قابلیت خم کاری کاهش می‌یابد. ورق‌های فلزی که درصد کربن آن‌ها $1/2$ است قابلیت خم کاری در حالت سرد را دارند و چنان‌چه درصد کربن از مقدار ذکر شده بیشتر شود خم کاری به روش گرم انجام می‌گیرد. ورق‌های غیر آهنی را معمولاً در حالت سرد خم کاری می‌کنند ولی بعضی از آن‌ها را به دلیل نداشتن قابلیت انعطاف لازم بایستی ابتدا گرم و سپس خم کاری کنند. ورق‌های روی و آلیاژهای آلومینیوم در حالت گرم بهتر خمکاری می‌شوند.

تئوری خم کاری

اصطلاح خم کاری و پارامترهای آن را می‌توان در شکل مشاهده کرد در خم کاری یک ورق رشته های بیرونی قطعه (سطح بالای ورق) تحت کشش و رشته های درونی قطعه (سطح پایینی ورق) تحت فشار قرار می‌گیرد. مطابق تئوری خم کاری اگر از تغییر در ضخامت منطقه خم صرفنظر شود محور خنثی در رشته مرکزی باقی می‌ماند که تغییری در آن به وجود نمی‌آید. به همین دلیل این رشته را فاز خنثی می‌نامند. (شکل ۲-۴)



شکل ۲-۴

با توجه به مطالب گفته شده لازم است با در نظر داشتن فرم، سطح مقطع قطعه کار در محاسبات خم کاری مواد اولیه ابتدا فاز خنثی را تشخیص داد و سپس طول آن را محاسبه کرد مقدار تغییر فرم مقطع در محل خم کاری به جنس کار، شعاع وزاویه خمش و فاصله لایه خارجی تا فاز خنثی بستگی دارد تغییر فرم زیاد در قطعات که قابلیت خم کاری آنها کم است مشکل به وجود آورده و باعث ترک در محل خم کاری گردد.

برای جلوگیری از این مسئله در محل خم کاری باید شعاع خمش را مناسب انتخاب نمود برای این و در نظر گرفتن حداقل شعاع خمش لازم می‌باشد. حداقل شعاع خمش به عواملی مانند قابلیت انعطاف پذیری قطعه، زاویه خمش، ضخامت و فرم سطح مقطع کار و جهت الیاف ورق بستگی دارد.

حداقل شعاع خمش با دو برابر ضخامت یعنی $2t$ نشان داده می‌شود. در جدول ۱-۴) حداقل شعاع خمش برای برخی مواد آورده شده است.

جدول ۱-۴

ردیف	ماده ورق	حداقل شعاع خمش برای ماده سخت	حداقل شعاع خمش برای ماده نرم	حداقل شعاع خمش برای ماده سخت
۱	آلیاژ آلومینیوم	۶T	۰	۰
۲	فولاد کم کربن	۴T	۰/۵ T	۰/۵ T
۳	تیتانیوم	۳T	۰/۷ T	۰/۷ T
۴	آلیاژ تیتانیوم	۴T	۰/۶ T	۰/۶ T



شکل ۳-۴

به دلیل خاصیت ارتجاعی در فلزات پس از خم کاری قطعات مقداری برگشت اتفاق می‌افتد و زاویه خمش کمتر از زاویه خمکاری مورد نظر حاصل می‌شود. این خاصیت را برگشت فرنی می‌گویند. این مسئله نه تنها در ورق‌های فلزی بلکه در شمش‌ها و میله‌ها و سیم‌ها با سطح مقطع‌های مختلف پیش می‌آید. (شکل ۳-۴)


برگشت فرنی

انواع خم کاری

انواع خم کاری‌های مورد استفاده در ورق‌کاری را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود:


- ۱- خم کاری مستقیم ۲- خمکاری فلنچ ۳- خمکاری منحنی شکل (مدور)
- ۱. خم کاری مستقیم: یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق‌های فلزی می‌باشد.

(شکل ۴-۴)




شکل ۴-۴


۲. خم کاری فلنچ: یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق های فلزی می باشد. (شکل ۴-۵)



شکل ۴-۵



۳. خم کاری منحنی شکل (مدور): یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق های فلزی می باشد. (شکل ۶-۴)



شکل ۶-۴

انواع ماشین های خمکن

ماشین های مورد استفاده در صنعت برای خم کاری ورق های فلزی را می توان به شکل زیر تقسیم بندی نمود.

۱) خمکن های دستی ۲) خمکن ساده سه تونی ۳) ماشین های خمکن برقی

۴) پرس های خمکن مکانیکی ۵) پرس های خمکن هیدرولیکی

۱. خمکن های دستی

این دستگاه ها دارای ساختمان ساده تشکیل شده است. و برای ورق های با طول محدود و ضخامت های کم به کار گرفته می شود. نمونه ای از این خمکن را در شکل ۷-۴ مشاهده می کنید.



شکل ۷-۴

۲. ماشین های خمکن ساده سه تونی

این خمکن ها را در دو نوع با فک بالای ساده و یا با فک بالای لقمه ای طراحی ساخته

می شود و از نظر ابعاد نیز در طول های مختلف به بازار عرضه می گردد. (شکل های ۸-۴ الف و ۸-۴ ب)



خمنکن لقمهای
شکل ۸-۴ ب



خمنکن ساده با فک ساده
شکل ۸-۴ الف


قسمت های مختلف خمنکن های ساده ورق:

(۱) پایه (۲) فک بالا (۳) فک پایین (۴) تیغه خم بالا (۵) تیغه خم پایین (۶) صفحه گردان (۷) دسته صفحه گردان (۸) وزنه های تعادل (۹) دسته بالا و پایین آوردن فک بالا

mekanizm ماشین های خمنکن ساده: در این ماشین ها ورق فلزی مورد خم کاری در بین دو فک پایین و بالا قرار گرفته و فک بالا که متحرک می باشد توسط دسته ای که به این منظور در نظر گرفته شده است به پایین هدایت می شود و ورق را به بستر فک پایین محکم می فشارد. صفحه گردان که در قسمت جلوی ماشین قرار دارد به وسیله دو محور از دو طرف در یاتاقان قرار گرفته و در درون دو کشوئی که به طور عمودی حرکت می کنند جاسازی شده است صفحه گردان که وظیفه خم کاری را به عهده دارد به دو وزنه مجهز می باشد نقش این وزنه ها افزایش نیروی خم کاری می باشد. تیغه پایینی که روی این صفحه قرار دارد می تواند برای ضخامت های مختلف قابل تنظیم بوده و می تواند توسط اهرم های پیچی که بدین منظور در نظر گرفته شده است تنظیم گردد. با چرخاندن فلکه صفحه گردان این صفحه به سمت پایین حرکت کرده و

خم کن برای ضخامت جدید تنظیم می گردد. و با استفاده از دسته صفحه گردان عمل خم کاری انجام می شود. زاویه حرکت صفحه گردان قابل تنظیم بوده و می توان برای زوایای مختلف تنظیم نمود. (شکل ۹-۴)

با این خمکن ها ورق های فولادی کم کردن را تا ضخامت ۳ میلی متر و ورق های آلومنیومی را تا ضخامت ۶ میلی متر و ورق های مسی و برنجی را تا ضخامت ۵ میلی متر خم کاری می نمایند.



شکل ۹-۴

اجزای اصلی تشکیل دهنده ماشین های خمکن برقی شامل اجزاء زیر می باشد:


۱. موتور الکتریکی و جعبه دنده معکوس کننده دور.
۲. فک بالای دستگاه و متعلقات آن که حرکت خود را از الکتروموتور می گیرد.
۳. صفحه گردان و متعلقات آن که حرکت خود را از الکتروموتور می گیرد.
۴. تجهیزات تبدیل و انتقال نیرو این تجهیزات تبدیل نیرو و انتقال آن را به قسمت های متفرق ماشین امکان پذیر می سازند. و معمولاً در پایه های دستگاهها جاسازی می شوند. خمکن های برقی را معمولاً در طول های ۱-۶ متر می سازند. و به وسیله این خمکن ها ورق های فولادی را تا ضخامت ۶ میلی متر می توان خم کاری نمود. (شکل ۱۰-۴)

ماشین های پرس خم کن (برک پرس)

ماشین های پرس خم کن به کمک انواع قالب های کار می کنند که به این قالب ها که سمبه و ماتریس می گویند و با سطح مقاطع مختلف طراحی و ساخته می شوند. از این ماشین های پرس خمکن برای صاف کردن، ایجاد فرورفتگی و برجستگی، و خم کاری ورق های فلزی در زوایای مختلف به کار گرفته می شود. (شکل ۱۱-۴)



شکل ۱۰-۴



شکل ۱۱-۴

این ماشین‌های خمکن در ابعاد و ترازهای مختلف ساخته شده و به کار گرفته می‌شوند. طول میز این ماشین‌ها معمولاً ۶-۲ متر برای اندازه‌های معمولی و در مدل‌های بزرگ تر تا ۱۲ متر نیز طراحی و ساخته می‌شوند. قالب‌های این ماشین‌های خمکن (سمبه، ماتریس) نیز متناسب با مشخصات و طول دستگاه ساخته می‌شوند. (شکل ۱۲-۴)



شکل ۱۲-۴

پرس‌های خم کن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار را بر روی یک سطح باریک و طویل با حداقل انحراف وارد می‌سازند. این ویژگی از ویژگی‌های پرس خم است و همین امر سبب می‌شود که شکل ظاهری این پرس‌ها شبیه به یکدیگر ولی قدرت و ظرفیت آن‌ها متفاوت باشد. قسمت‌های مختلف این پرس‌ها به قرار زیر می‌باشد:

بدنه، بستر، ضربه‌زن، سیستم محرکه، قالب‌های سمبه و ماتریس

بدنه: بدنه این پرس‌های خم را از اتصال جوشکاری واژ ورق‌های ضخیم فولادی می‌سازند.

بستر پرس: محلی را که ماتریس روی پرس قرار می‌گیرد را بستر پرس گویند. بستر پرس را معمولاً ضخیم محکم می‌سازند. تا از انحراف و خم شدن آن‌ها در اثر فشار جلوگیری گردد. **ضربه زن:** انتقال نیروی محرکه به قالب توسط ضربه زن به منظور خم کاری انجام می‌شود. ضربه زن و بستر پرس در شرایط بدون بار باید به طور موازی با یکدیگر قرار گیرد.

قالب‌های سمبه و ماتریس: این قالب‌ها را از فولادهای ابزار می‌سازند.

نیروی محرکه: منظور از نیروی محرکه در پرس‌های خم مکانیزمی است که برای حرکت ضربه زن استفاده می‌شود. پرس‌های خم بر اساس نیروی محرکه به دو دسته مکانیکی و هیدرولیکی تقسیم می‌شود.

کورس پرس خم کن (مسیر رفت و برگشت): مسیر حرکت ضربه زن از بالاترین نقطه تا پایین ترین وضعیت خود را کورس پرس گویند. در تمام پرس‌های خم کن طول کورس قابل تنظیم می‌باشد. کورس پرس را معمولاً بر حسب بلندی ماتریس و ضخامت قطعه کار مورد خم کاری و نوع خمی که ورق می‌بایست خم کاری شود تنظیم می‌کنند.

تعیین قطر یا شعاع متوسط


بر اساس تئوری خم کاری که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است در خم کاری قسمت داخلی قطعه مورد خم کاری فشرده شده و قسمت خارجی آن کشیده می‌شود. ویک لایه بین لایه داخلی و خارجی که آن را تار خنثی می‌نامند بدون تغییر باقی می‌ماند. در محاسبات خم کاری برای تعیین طول اولیه قطعه تا رختنی ملاک عمل بوده و یا محاسبه طول اولیه آن می‌توان طول اولیه قطعه را محاسبه نمود. (شکل ۱۳-۴)

محل قرار گرفتن تار خنثی به دو عامل ۱-شعاع خم‌ش ۲-زاویه خم کاری بستگی دارد. ومحل قرار گرفتن آن با توجه به دو عامل ذکر شده از لایه داخلی به اندازه یک سوم تا نصف ضخامت قطعه مورد خم کاری تغییر می‌کند. و می‌توان با توجه به شعاع خم‌ش و زاویه خم کاری قطر یا شعاع متوسط را از روابط الف و یا ب استفاده نمود.

(شکل‌های ۱۴-۴ و ۱۵-۴)


$$\left. \begin{array}{l} \text{الف} \\ \left\{ \begin{array}{l} Rav = Ri + \frac{1}{3}t \\ Rav = Ro + \frac{2}{3}t \\ Dav = Di + \frac{2}{3}t \\ Dav = Do - \frac{4}{3}t \end{array} \right. \end{array} \right.$$

شکل ۱۴-۴



شکل ۱۳-۴

$$ب \left\{ \begin{array}{l} Rav = Ri + \frac{1}{2}t \\ Rav = Ro - \frac{1}{2}t \\ Dav = Di + t \\ Dav = Do - t \end{array} \right.$$



شکل ۱۵-۴

محاسبه عوامل خم کاری

در صنعت ورق کاری به منظور تولید ساخته های فلزی و تغییر فرم و شکل در آن ها از فرآیند خم کاری استفاده می کنند.

لذا لازم است طول اولیه قطعات قبل از خم کاری محاسبه گردد. همان طوری که قبل اشاره شد یکی از عوامل تعیین کننده شعاع خمش می باشد.

شعاع خمش

شعاع خمش تعیین کننده میزان انحنای قوس در محل خم کاری است. در تولید ساخته های فلزی معیار شعاع خمش حداقل شعاع خمش مجاز می باشد. برای جلوگیری از پاره شدن ورق در محل خم باید حداقل شعاع خمش مجاز را با توجه به جنس و قابلیت خم کاری اوراق فلزی را تعیین نمود.

حداقل شعاع خمش با توجه به زاویه خم کاری عبارت است از:

$(R_i = 1 \text{ تا } 3t)$ برابر ضخامت ورق در خم کاری قوس های کمتر از 90° درجه

$(R_i \geq 3t)$ مساوی یا بیشتر از $3t$ برابر ضخامت ورق در خم کاری قوس های بیشتر از 90° درجه

$X =$ زاویه خم کاری

$Dav =$ قطر متوسط

$D_i =$ قطر داخلی

$D_o =$ قطر خارجی

$Rav =$ شعاع متوسط

$R_i =$ شعاع داخلی

$R_o =$ شعاع خارجی

$t =$ ضخامت

محاسبه طول گسترش قطعات خم کاری شده

در خم کاری ورق های فلزی اگر ضخامت ورق مساوی یا کمتر از $1/5$ میلی متر باشد.

نیازی به محاسبه قطر یا شعاع متوسط نیست و محاسبه گستردگی قوس ها با توجه به همان اندازه موجود در نقشه انجام می شود.

در صورتی که ضخامت ورق از $1/5$ میلی متر بیشتر باشد. با توجه به شعاع خم شعاعیه خم کاری می بایست ابتدا قطر متوسط را محاسبه کرده و طول گسترش قوس ها را به دست آورد. (فرمول های ۱-۴ و ۲-۴)

$$L = \frac{Rav \times n(180 - a)}{180} \quad \text{یا} \quad L = \frac{Dav \times n(180 - a)}{360}$$

فرمول ۲-۴

فرمول ۱-۴


تعیین گستردگی قوس در خم کاری ورق های تحت زاویه 90 درجه:

برای محاسبه گسترش قوس های ذکر شده ابتدا روابط تعیین قطر یا شعاع متوسط را با توجه به شرایط خم کاری از جداول (۲-۴ و ۳-۴ و ۴-۴) محاسبه می شود.


جدول ۲-۴ تعیین روابط قطر یا شعاع متوسط برای خمکاری ورق های تحت زاویه 90 درجه

ردیف	مقدار ضخامت و شعاع خم شعاع متوسط	مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری	روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱	$t \geq 1/5$ $Ri = t$		الف
۲	$t \geq 1/5$ $Ri = 2t$ تا t		الف
۳	$t \geq 1/5$ $Ri \geq 4t$		ب

جدول ۳-۴ تعیین قطر با شعاع متوسط با توجه به شرایط خمکاری در خمکاری بیش از ۹۰ درجه

ردیف	مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر	مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری	روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱	$t \geq 1/5$ $R_i = t$		الف
۲	$t \geq 1/5$ $R_i = 2t \text{ تا } t$		الف
۳	$t \geq 1/5$ $R_i \geq 4t$		الف

جدول ۴-۴ محاسبه طول گسترده قوس‌ها در خمکاری ورق‌های تحت زاویه کمتر از ۹۰ درجه

ردیف	مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر	مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری	روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱	$t \geq 1/5$ $R_i = t$		ب
۲	$t \geq 1/5$ $R_i = 2t \text{ تا } t$		ب
۳	$t \geq 1/5$ $R_i \geq 4t$		ب

ارزشیابی فصل چهارم

- ۱- قابلیت خمکاری ورق های فلزی را شرح دهید.
 - ۲- اصول خمکاری ورق های فلزی را شرح دهید.
 - ۳- انواع ماشین های خمکن را نام ببرید.
 - ۴- محل قرار گرفتن فاز خنثی را بارسم شکل شرح دهید.
 - ۵- کاربرد برک پرس ها را شرح دهید.
 - ۶- در تولید قطره فلزی مطابق شکل سرعت تولید مد نظر می باشد. کدام گزینه جهت خمکاری مناسب می باشد.
- | | |
|---|-------------------|
| الف- خمکن دستی | ب- خمکن هیدرولیکی |
| ج- برک پرس | د- خمکن برقی ساده |
| ۷- کدام نوع خمکاری در صنعت ورق کاری بکار نمی رود. | |
- | | |
|--|---------------------|
| الف- خمکاری مستقیم | ب- خمکاری فلنچ |
| ج- خمکاری منحنی شکل | د- خمکاری زاویه دار |
| ۸- اگر ضخامت ورق کمتر یا مساوی باشد نیاز به محاسبه قطر یا شعاع متوسط نیست. | |

- | | |
|----------|-----------|
| الف- ۵mm | ب- ۱/۵ mm |
| ج- ۲mm | د- ۲/۵ mm |

فصل پنجم

اتصال‌ها در صنعت ورق‌کاری

هدف‌های رفتاری


در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- فرنگی پیچ را تعریف کند.
- ۲- انواع فرنگی پیچ را نام ببرد.
- ۳- کاربرد فرنگی پیچ‌ها را بیان کند.
- ۴- محاسبات فرنگی پیچ را انجام دهد.
- ۵- اصول پرچکاری را شرح دهد.
- ۶- انواع میخ پرچ را نام ببرد.
- ۷- محاسبات پرچکاری را انجام دهد.



۵- اتصال‌ها در صنعت ورق‌کاری

در صنعت ورق‌کاری برای ساخت مصنوعات فلزی قطعات ساخته شده را به یکدیگر متصل می‌نمایند برای این منظور روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود که عمده ترین آن‌ها عبارتند از: ۱) جوشکاری ۲) لحیم‌کاری ۳) اتصال به وسیله پیچ و مهره ۴) فرنگی پیچ ۵) اتصال به وسیله پرچ. (شکل ۱-۵)
الف - ب و ج)




شکل ۱-۵
ب
ج

در درس‌های تکنولوژی جوشکاری در خصوص انواع روش‌های متداول جوشکاری و لحیم‌کاری و کاربرد آن‌ها در صنعت آشنا خواهد شد. و با مباحثت پیچ و مهره در کتاب محاسبات فنی تخصصی و اجزای ماشین آشنا می‌شوید در این بخش به روش‌های اتصال به وسیله فرنگی پیچ و پرچ آشنا خواهد شد.


فرنگی پیچ

پیچک یا فرنگی پیچ یک روش اتصال ورق های فلزی است که در آن لبه های ورق را به فرم خاصی تازده و در یک دیگر چفت می نمایند و سپس با دست یا ماشین آن را کوییده تا ورق ها به هم در گیر و فشرده شوند در روش اجرای دستی از ابزارهایی مانند قالب تنه و یا چکش استفاده می شود. (شکل ۲-۵)



شکل ۲-۵

پیچک را می توان با چکش های مکانیکی نیز کامل نمود این ماشین ها می توانند انواع مختلف فرنگی پیچ ها را در طولهای زیاد و در زمان کوتاه اجرا نمایند در (شکل های ۳-۵) نمونه برقی دستی و ماشینی این دستگاهها را مشاهده می کنید.




شکل ۳-۵

این روش اتصال جزء روشهای اتصال دائم بوده و اگر درست انجام شود محل اتصال به طور کامل درز بندی شده و برای ذخیره مایعات ظرف های نگهدارنده مواد غذایی استفاده می شود.

انواع فرنگی پیچ

با توجه به کاربرد وسیع این فرآیند اتصال در صنعت ورقکاری روش‌های مختلفی در اجرای آن ابداع گردیده و بکار گرفته می‌شود. در جدول شماره ۱-۵ انواع فرنگی پیچ و کاربرد آنها آورده شده است.

جدول شماره ۱-۵

ردیف.	نام فرنگی پیچ	شكل سطح مقطع فرنگی پیچ	کاربری
۱	فرنگی پیچ ساده		۱- اتصال طولی ورق ها ۲- بدنه کanal های هوای استوانه ای ۳- اتصال لبه قطعات به شکل استوانه مکعب، مخروط
۲	فرنگی پیچ عمودی		۱- برای اتصال عرضی ورق ها ۲- اتصال کanal های هوای یکدیگر به صورت طولی
۳	اتصال گوشه (کanal یا امریکائی)		۱- ساخت قطعات بصورت مکعب که اتصال آنها در گوشه باشد ۲- ساخت کanal های کولر ۳- ساخت کanal های انتقال دود (هوود)
۴	فرنگی پیچ کشویی		۱- اتصال عرضی ورق های بزرگ ۲- اتصال قطعات در سایت
۵	فرنگی پیچ کف		۱- اتصال کف مخازن به بدنه ۲- اتصال درب قوطی های کنسرو و کمپوت میوه ها

اجرای فرنگی پیچ

اتصال فرنگی پیچ به وسیله ابزار دستی یا به کمک ماشین‌هایی از قبیل دستگاه درز کوب و یا چرخ ورق کاری انجام می‌گیرد برای این منظور می‌بایست ابتدا محاسبات مربوطه را انجام داده و سپس آن را اجرا نمود.

محاسبات فرنگی پیچ


اتصال فرنگی پیچ با استفاده از لبه قطعات تغییر شکل یافته انجام می‌شود بنابراین اندازه لبه ورق را که در اتصال به کار گرفته می‌شود به ابعاد کلی قطعه افروزد تا از

اندازه اصلی جسم کاسته نشده و جسم با همان اندازه مورد نظر ساخته شود. به این مقدار عرض فرنگی پیچ گفته می‌شود و متناسب با ضخامت ورق و عرض دهانه قالب یا غلتک دستگاه محاسبه می‌گردد رابطه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از: (فرمول ۱-۵)

$$X = L - 2e$$

فرمول ۱-۵

در این رابطه X مقدار طولی است که بعنوان عرض فرنگی پیچ به ورق اضافه می‌شود. L عرض قالب فرنگی پیچ و یا عرض غلتک دستگاه و e ضخامت ورق مورد اتصال می‌باشد. مقدار محاسبه شده به ازای هر خم در اتصال فرنگی پیچ می‌باشد. (شکل ۲-۵)



شکل ۲-۵

براساس رابطه بالا محاسبه عرض فرنگی پیچ برای یک اتصال ساده به قرار زیر خواهد بود با توجه به شکل مشاهده می‌شود که یک فرنگی پیچ ساده از چهار خم تشکیل گردیده است با این توضیح که یک خم جزء طول ورق می‌شود لذا در محاسبه سه خم در نظر می‌گیریم و به شکل فرمول (۲-۵) خواهد بود.

$$X = 3(L, 2e) \rightarrow X = 3L - 6e$$

فرمول ۲-۵

مقدار محاسبه شده طول ورق اضافه می‌شود برای این منظور به یک طرف ورق مقدار $2e - L$ و به طرف دیگر مقدار $4e - 2L$ اضافه می‌شود. این روابط برای اتصال‌های مختلف فرنگی پیچ مطابق روابط (۳-۵ تا ۸-۵) می‌باشد.

فرنگی پیچ ساده



برای قطعه الف ۲L - ۴e

برای قطعه ب ۱L - ۲e

رابطه ۳-۵

فرنگی پیچ گوشه




برای قطعه الف ۲L - ۴e

برای قطعه ب ۱L - ۲e

رابطه ۴-۵

فرنگی پیچ آمریکایی




برای قطعه الف ۳L - ۷e

برای قطعه ب ۱L - ۲e

رابطه ۵-۵

فرنگی پیچ کشوبی




برای قطعه الف ۱L - ۲e

برای قطعه ب ۱L - ۲e

برای قطعه ج ۲L - ۴e

رابطه ۶-۵



چرخ ورق کاری


یکی از ماشین‌های مورد استفاده در صنعت ورق کاری

ماشین چرخ ورق کاری (چرخ رخ) می‌باشد این ماشین در عین داشتن ساختمن ساده کاربرد وسیعی در این صنعت دارد و به وسیله آن می‌توان عملیات مختلفی روی ورق انجام داد.

عملیاتی مانند رخ انداختن روی ورق، فلانچ کردن لبه ورق به داخل یا خارج، لبه دادن، کنگره کردن لبه ورق، آماده کردن لبه‌های ورق برای فرنگی پیچ و در نهایت بریدن ورق می‌تواند کاربرد داشته باشد. (شکل ۳-۵)




شکل ۳-۵



این ماشین‌ها از نظر مکانیزم و نیروی محرکه به دو نوع دستی و برقی تقسیم می‌شود.

چرخ ورق کاری دستی

این ماشین به وسیله مکانیزم چرخ دنده و واسطه‌های مکانیکی کار می‌کند و از قسمت‌های زیر تشکیل شده است. بدنه، محورها، پیچ تنظیم فاصله محورها، چرخ دنده‌ها، دسته گرداننده. (شکل ۴-۵)




دستگاه رُخ دستی:

- (۱) بدنه (۲) محور بالایی (۳) محور پایینی
- (۴) قالب بالایی (۵) قالب پایینی (۶) فرمان تنظیم کننده فاصله بین دو قالب (۷) فرمان تنظیم کننده حرکت طولی محورها (۸) اهرم انتقال حرکت (۹) سپر تکیه گاه ورق (۱۰) قالب‌های دستگاه

مکانیزم چرخ ورق کاری

این چرخ از دو محور بالا و پایین تشکیل شده است محور بالا به کمک دسته

بالا وواسطه فنری در جهت‌های بالا وپایین وعقب وجلو قابل تنظیم می‌باشد. نیروی محركه به وسیله دست تأمین شده و به وسیله دسته لنگ به چرخ دندنهای که داخل پوسته قرار دارند انتقال می‌یابند و این حرکت به محورها که در انتهای آن‌ها قرقه‌ها نصب شده‌اند انتقال می‌یابد. حرکت محورها در خلاف جهت یکدیگر می‌باشد. این امر باعث کشش ورق در هنگام کار شده وبا توجه به نوع قالب بسته شده شکل مورد نظر را بر روی ورق ایجاد می‌نماید. (شکل ۵-۵)



شکل ۵-۵

پرج کاری

پرج کاری یکی از روش‌های اتصال دائم بوده واز آن به منظور اتصال ورق‌ها، پروفیل‌ها، وشمش‌ها به یکدیگر استفاده می‌شود.

وسیله‌ای که برای این منظور به کار می‌رود میخ پرج نام دارد. در صنعت از پرج کاری علاوه بر اتصال انتظارات دیگری نیز وجود داشته و می‌توان آن‌ها را به چهار گروه تقسیم نمود.

۱. اتصال لق: در این نوع اتصال دو قطعه نسبت به هم دارای مقداری لقی بوده و می‌توانند حول محور میخ پرج حرکت دورانی داشته باشند. مانند اتصال تیغه‌های قیچی دستی وبا انبر دست ودم باریک. (شکل ۶-۵)

شکل ۶-۵

۲. اتصال محکم: در این روش میخ پرج وظیفه انتقال نیرو و اتصال قطعات به یکدیگر را توانماً به عهده دارد. مانند اتصال در ساختمان‌های فلزی، پل‌ها، جرثقیل‌ها و وسایط نقلیه.



۳. اتصال درز بندی: در اینجا میخ پرچ علاوه بر وظیفه اتصال می‌بایست باعث درز بندی نیز گردد. مانند اتصال در مخازن ذخیره مایعات و سوخت. که در گذشته بیشتر متداول بوده است

۴. اتصال محکم و درز بندی: در صنعت پیش می‌آید که محل اتصال بایستی وظیفه انتقال نیرو و درز بندی را توأمًا داشته باشد. مانند دیگر های بخار و مخازن تحت فشار.

۱-۲-۵ روش‌های پرچ کاری

پرچ کاری در صنعت به دو روش زیر انجام می‌شود:


(۱) پرچ کاری سرد (۲) پرچ کاری گرم

پرچ‌ها تا قطر ۸ میلی‌متر را به روش سرد و قطرهای بالاتر از آن را به صورت گرم پرچ کاری می‌کنند. اجرای پرچ کاری می‌تواند به دو روش:

(۱) پرچ کاری دستی (۲) پرچ کاری ماشینی انجام شود.

۲-۲-۵ اصول پرچ کاری

پرچ کاری عبارت است از اتصال دو یا چند قطعه توسط میخ پرچ در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف جنس میخ پرچ‌ها معمولاً از جنس فولاد نرم، آلومینیم، مس و یا از آلیاژهای آن‌ها تولید و با توجه به جنس قطعات اصلی به کار گرفته می‌شود. در اتصال قطعات فولادی ضخیم از میخ پرچ‌ها از جنس فولاد کم کردن استفاده می‌شود. این میخ پرچ‌ها معمولاً در قطرهای ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر ساخته شده و به صورت گرم پرچ کاری می‌شوند. برای اجرای عمل پرچ کاری میخ پرچ در سوراخی که به این منظور تعییه شده قرار گرفته و با فرم دادن سرهای آن این عمل صورت می‌پذیرد. در پرچ کاری فشرده شدن دو سر میخ پرچ باعث اتصال دو قطعه به یکدیگر شده و بدنه آن مانع از حرکت طولی آن‌ها نسبت به هم می‌شود. به این ترتیب نیروی اصطکاکی که بین دو قطعه به وجود می‌آید و همچنین مقاومتی که بدنه میخ پرچ از خود نشان می‌دهد اتصال مطمئنی را به وجود می‌آورد. (شکل ۷-۵)



شکل ۷-۵

برای اجرای عمل پرچ کاری لازم است مراحل زیر انجام شود:


- ۱) خط کشی قطعات
- ۲) تعیین محل پرچ
- ۳) سنبه نشان زدن
- ۴) سوراخ کاری قطعات
- ۵) انطباق قطعات به وسیله پیچ و مهره
- ۶) برقو زدن سوراخها برای رسیدن به قطر لازم
- ۷) اجرای پرچ کاری رعایت این مراحل در هر دو روش سرد و گرم پرچ کاری الزامی می‌باشد.

مشخصات میخ پرچ

میخ پرچ‌ها با نوع جنس اندازه و فرم سر آن‌ها مشخص می‌شوند. میخ پرچ‌های ضربه‌ای از دو قسمت سر و بدنه تشکیل شده است که پس از اجرا به سه بخش:

- ۱) سر (کله)
- ۲) بدنه
- ۳) سر ساخته شده (کله ساخته شده) تبدیل می‌گردد.

بدنه میخ پرچ‌ها به فرم استوانه توپر و یا تو خالی بوده و برای هدایت بهتر در داخل سوراخ قطر قسمت ابتدائی بدنه آن‌ها را کمی کوچک‌تر از قطر قسمت انتهائی در نظر می‌گیرند. جنس و سر میخ پرچ‌ها در نوع اتصال اهمیت زیادی داشته و با توجه به موقعیت کاربرد آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. (شکل ۸-۵)



شکل ۸-۵