

واحد کار اول: انتخاب مواد و عملیات فلزکاری روی قطعات

◀ هدف کلی: عملیات برآدهبرداری و خمکاری روی قطعات فلزی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۱۸	۵	۱۳	انتخاب موادشناسی
۲۷	۲۲	۵	اندازهگیری - اندازهگذاری
۱۰	۸	۲	ارهکاری
۱۲	۱۰	۲	سوهانکاری
۷	۶	۱	قلمکاری
۱۷	۱۴	۳	سوراخکاری و خزینهکاری و برقوکاری
۹	۸	۱	قلاویزکاری و حدیدهکاری
۷	۶	۱	ورقکاری
۷	۶	۱	پرچکاری

توانایی انتخاب مواد

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- خواص مواد را شرح دهد.
- طبقه‌بندی انواع مواد را شرح دهد.
- روش‌های تهییهٔ فولاد را نام ببرد.
- تأثیر عناصر در فولادسازی را شرح دهد.
- موارد کاربرد فلزات مس، روی، قلع و چدن را شرح دهد.
- کاربرد انواع چدن را شرح دهید.
- انواع فولاد و چدن را از طریق آزمایش تشخیص دهد.

ساعت‌آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۸	۵	۱۳

پیش آزمون

۱. کاربرد مواد صنعتی ای را که می‌شناسید نام ببرید.
۲. چه ارتباطی بین جنس عناصر و قیمت آن‌ها است؟
۳. مجموعه عواملی را که سبب پوسیدگی و زنگزدگی مواد می‌شود گویند.
۴. مواد صنعتی به دسته تقسیم می‌شوند.
۵. مواد صنعتی ای را که به صورت مصنوعی تهیه می‌شود نام ببرید.
۶. عناصری را که در عملیات آلیاژی فولاد کاربرد دارد بنویسید.
۷. ویژگی‌های مس را بنویسید.
۸. چدن در صنعت چه کاربردی دارد؟
۹. تفاوت چدن و فولاد را بنویسید.
۱۰. چند نوع چدن در صنعت وجود دارد؟
۱۱. به نظر شما قطعات زیر از چه موادی ساخته می‌شوند؟




تاریخچه شناخت مواد


گروهی استفاده از آن را به حدود ۲۰ هزار سال پیش و عده‌ای تاریخ استفاده از آن را به حدود ۱۲ هزار سال پیش، به کشور مصر نسبت می‌دهند و برخی، ساکنان اولیه‌ی ایران را نخستین ذوب‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از فلز مس می‌دانند و تاریخ استفاده‌ی آن را حدود ۱۱ هزار سال پیش می‌دانند. با این حال، به نظر بسیاری از باستان‌شناسان، استخراج و ذوب مس به دست ساکنان اولیه‌ی ایران و در محلی به نام تبیس صورت گرفته است. بر اساس شواهد باستان‌شناسی و معدن‌کاری قدیمی، مرکز، شرق و شمال ایران دارای کهن‌ترین پیشینه فلزگری است.



ابوعلی سینا، فیلسوف و دانشمند ایرانی، اولین کسی است که مواد معدنی را دسته‌بندی کرد. این دسته‌بندی شامل سنگ‌ها، فلزات، سولفورها، نمک‌ها و ترکیبات دیگر است.



سنگ‌ها و کانی‌های غیر فلزی اولین موادی هستند که انسان اولیه آن‌ها را به کار برد است. آثار به دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی حاکی از آن است که انسان‌های اولیه از فلیت و دیگر سنگ‌های سخت برای ساختن اسلحه و کندن غارها استفاده می‌کرده‌اند. همچنین، خاک رس و سنگ را برای ساختن ظروف گلی و اهرام شگفت‌انگیز به کار می‌برده‌اند. بر اساس مطالعات باستان‌شناسی، طلا (Au) نخستین فلزی بوده که بشر به صورت خالص از رودخانه‌ها جمع‌آوری کرده و مس نیز نخستین فلزی است که انسان توانسته است آن را ذوب کند. در مورد تاریخ استفاده از مس آراء ضد و نقیضی دیده می‌شود.



مفهوم شناخت مواد

تمام صنایع، اعم از مکانیک، برق، ساختمان و صنایع دیگر با ماده سر و کار دارند. به منظور ساخت و به کارگیری مواد در این گونه صنایع، باید اطلاعات کافی از خواص فلزات و مواد دیگر در دست باشد. برای مثال در ساختمان اتومبیل فولاد، شیشه و پلاستیک، همراه مواد گوناگون دیگری به کار رفته است و فولاد خود به تنها یک انواع مختلف دارد که خواص مکانیکی و فیزیکی آن‌ها با هم اختلاف زیادی دارد.

خواص مکانیکی

عكس العمل مواد جامد در مقابل نیروها و دیگر عوامل را که در محیط کار یا آزمایشگاه بر آن وارد می‌شود خواص مکانیکی نامیده می‌شود. از مهمترین خواص مکانیکی مواد می‌توان به سختی و استحکام و الاستیسیته اشاره کرد.

◀ سختی

سختی مواد عبارت از مقاومتی است که یک جسم در مقابل نفوذ جسم خارجی سخت‌تر از خودش نشان می‌دهد که می‌توان گفت هرچه نفوذ جسم خارجی در داخل مواد کمتر باشد آن ماده سخت‌تر است.

◀ استحکام

مقاومتی است که هر جسم در برابر نیروهای وارد شده از خارج و یا از طرف قطعات دیگر از خود نشان می‌دهد.

◀ الاستیسیته

خاصیتی است که اگر به یک جسم نیرو اعمال شود، تحت تأثیر نیرو، جسم تغییر فرم داده و بعد از برداشتن نیرو، جسم به حالت اولیه بر می‌گردد. این خاصیت برگشت نیرویی را الاستیسیته گویند.

در انتخاب مواد، صنعتگر باید خواصی مانند استحکام ماده، ضریب هدایت الکتریکی و حرارتی، وزن مخصوص و دیگر خواص را در نظر داشته باشد. باید بداند که ماده‌ای اولیه‌ای که انتخاب می‌کند در عمل چگونه تغییر شکل می‌یابد. آیا ماده‌ای را که انتخاب می‌کند قابلیت ماشینکاری، پرسکاری، ریخته‌گری، جوشکاری و مقاومت شیمیایی که ممکن است از ضروریات قطعه ساخته شده باشد، را دارد یا خیر؟ آیا از نظر اقتصادی مقرر بصره است؟ مثلاً قطعاتی که احتیاج به تراشکاری دارند باید دارای سختی لازم باشند، به طوری که با ابزارهای معمولی یا فولادهای عالی قابل تراشکاری باشد. همچنین شکل دندانه‌ی چرخ‌دنده‌ها باید به وسیله‌ی ماشین فرم داده شود، ولی پس از ساخته شدن که این چرخ‌دنده‌ها با یکدیگر درگیر می‌شود باید استحکام و سختی کافی را داشته باشند، یا سیم‌های هادی باید مقاومت زیادی در مقابل حرارت داشته باشد و در صنعت ساخت توربین‌های بخار استفاده از ماده‌ای که بتواند در درجه حرارت‌های بالا دوام زیاد داشته باشد مورد توجه است.

خواص شیمیایی


خواصی از مواد همچون مقاومت در برابر خوردگی و زنگزدگی، اکسید شدن، قابلیت احتراق و ... به عنوان خواص شیمیایی مواد مطرح هستند.

خواص فیزیکی

از جمله خواص فیزیکی مواد صنعتی می‌توان به قابلیت هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی، نقطه‌ی ذوب و جوش، جرم مخصوص و ... اشاره کرد.

طبقه‌بندی مواد

طبقه‌بندی مواد کار در حالت کلی در نمودار زیر آمده است.



مواد فلزی

فلزات عموماً دارای خواص زیر هستند:

الف) هدایت خوب حرارت و الکتریسیته.

ب) شکل پذیری در درجه حرارت معمولی.

ج) عدم پایداری بسیار بالا در مقابل واکنش های شیمیایی.

د) داشتن ساختمان کریستالی.

ه) داشتن جلای فلزی

فلزات یا آلیاژهای صنعتی از نظر کاربرد در صنایع مختلف

به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف) فلزات و آلیاژهای آهنی

ب) فلزات و آلیاژهای غیر آهنی

◀ فلزات آهنی

به تمام آلیاژهایی که بیشترین مواد تشکیل دهندهی آن

عنصر آهن باشد فلزات و آلیاژهای آهنی گفته می شود

فلزات و آلیاژهای آهنی عموماً از سنگ آهن با روش

ذوب تولید و به انواع چدن و فولاد (فولاد ساختمانی،

فولادهای مخصوص و ابزار) تبدیل می شوند.

◀ فلزات غیر آهنی

این گروه خود به دو دسته‌ی فلزات غیر آهنی سنگین و

فلزات سبک تقسیم می شوند. از آنجا که اغلب این فلزات

دارای رنگ مخصوص به خود هستند آنها را فلزات

رنگین نیز گویند.

مهم‌ترین فلزات سنگین عبارت‌اند از: مس، نیکل،

سرب، روی، قلع و آلیاژهای آن‌ها.

آلومینیم و منیزیم از معروف‌ترین فلزات سبک در

کاربردهای صنعتی است.

مواد غیر فلزی

شامل دو دسته‌ی کلی مواد طبیعی و مصنوعی است.

موادی همچون چوب، چرم، زغال‌سنگ به عنوان طبیعی در نظر گرفته می شوند. مواد مصنوعی شامل سرامیک‌ها و پلاستیک‌ها هستند.

الف) سرامیک‌ها

قسمت عمده‌ی مواد غیر فلزی معدنی را مواد سرامیکی تشکیل می‌دهد. به مواد معمولاً جامدی که بخش عمده‌ی تشکیل دهنده‌ی آنها غیر فلزی و غیرآلی است، سرامیک گفته می‌شود. مواد سرامیکی شامل ترکیباتی از عناظر با اکسیژن به نام سرامیک‌های اکسیدی و مواد سخت از قبیل کاربیدها، نیتریدها و سیلیسیدها به نام سرامیک‌های غیر اکسیدی است که قسمت عمده‌ی از مواد نسوز را تشکیل می‌دهد. سرامیک‌های سیلیکاتی (مانند چینی‌ها) نوع دیگری از مواد سرامیکی است. از مهمترین ویژگی‌های سرامیک‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱) مواد سرامیکی قابلیت شکل‌پذیری ندارد و ترد است، ۲) در مقابل واکنش‌های شیمیایی بسیار پایدار و در درجه حرارت‌های بالا مقاوم است. ۳) قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی سرامیک به اندازه‌ای پایین است که به عنوان مواد عایق به کار می‌رود، ۴) مواد سرامیکی می‌تواند ساختمان کریستالی، غیر کریستالی یا مخلوطی از هر دو نوع داشته باشد.



بازده و خواص سازه‌ای این ترکیب نسبت به هریک از اجزای تشکیل دهنده‌ی آن به تنها بی، در موقعیت برتری قرار گیرد، کامپوزیت (مواد مرکب) می‌نامند. به عبارت دیگر، کامپوزیت به دسته‌ای از مواد اطلاق می‌شود که آمیزه‌ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشد و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن‌ها ماهیت خود را حفظ می‌کند، در یکدیگر حل و ممزوج نمی‌شود. با توجه به این امر، کامپوزیت با آلیاژ فلزی متفاوت است.



کامپوزیت‌ها بر اساس نوع زمینه‌ای که تقویت‌کننده را احاطه کرده است و آن‌ها را به هم اتصال می‌دهد، به سه گروه عمده تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. کامپوزیت‌های پایه‌فلزی
۲. کامپوزیت‌های پایه‌سرامیکی
۳. کامپوزیت‌های پایه‌پلیمری

کامپوزیت‌های پایه پلیمری مهم‌ترین دسته از کامپوزیت‌هاست. طیف وسیعی از صنایع، مانند تولید قطعات هوایپیما گرفته تا تولید سینک ظرفشویی و ... از کامپوزیت‌های پایه‌پلیمری تولید می‌شود و در حال حاضر کامپوزیت‌ها ۵۹ درصد بازار را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل بزرگ‌ترین زیر مجموعه مواد مرکب محسوب می‌شود.

صنایعی که از کامپوزیت‌ها در تولیدات خود استفاده می‌کنند، عبارت‌اند از:

ب) مواد پلاستیکی

پلاستیک‌ها از کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از مولکول‌های زنجیره‌ای یا شبکه‌ای بزرگ مواد آلتی که از کربن و عنصر دیگری مانند هیدروژن، کلر، فلور، اکسیژن و ازت تشکیل شده است، به وجود می‌آید. مواد مصنوعی در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد و اغلب از طریق روش‌های شیمیایی و پلیمری کردن بدست می‌آید. اغلب مواد مصنوعی دارای قابلیت هدایت الکتریکی بسیار ضعیفی هستند، به طوری که به عنوان عایق الکتریکی خوب به کار می‌رود. مواد مصنوعی معمولاً در درجه حرارت‌های پایین (زیر صفر) ترد می‌شود، ولی در درجه حرارت‌های نسبتاً بالا قابلیت شکل‌پذیری دارد و در درجه حرارت در مقابل عوامل و واکنش‌های شیمیایی در درجه حرارت معمولی محیط و در مجاورت هوای آزاد پایدار است. عموماً مواد مصنوعی جرم حجمی پایینی دارند.




تعريف کامپوزیت‌ها

ترکیب دو یا چند ماده را با یکدیگر، به طوری که به صورت شیمیایی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشد و

روش‌های تولید آهن

به طور کلی آهن خام از دو روش زیر تولید می‌شود:

۱. تهیی آهن خام یا چدن مذاب در کوره بلند و تولید فولاد در کنورتورهای اکسیژنی، نظیر ذوب آهن اصفهان.
۲. احیای مستقیم سنگ آهن و ذوب آهن اسفنجی و قراضه در کوره‌های الکتریکی، از قبیل کوره قوس الکتریکی نظیر فولاد خوزستان یا القایی، نظیر مجتمع فولاد جنوب برای تولید آهن خام از کوره بلند، که شیوه‌ی سنتی تولید است، از احیای غیرمستقیم آهن استفاده می‌شود. سنگ آهن پس از فرآوری به همراه آهک و کک وارد کوره بلند می‌شود. هوای گرم با فشار زیاد به آن دمیده شده و باعث



۱. صنایع حمل و نقل شامل حمل و نقل هوایی، جاده‌ای و دریایی
۲. صنایع نظامی و هوا - فضا
۳. صنایع انرژی در هر حوزه‌های تولید و انتقال برق و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
۴. صنعت ساخت‌وساز شامل صنایع زیر بنایی و صنعت ساختمان
۵. صنایع مبلمان شهری
۶. وسایل خانگی
۷. لوازم ورزشی

مزایای کامپوزیت‌های پایه پلیمری

مزایای سازه‌های مبتنی بر کامپوزیت‌های پلیمری نسبت به نمونه‌های سنتی بتنی، چوبی و فلزی را که باعث نفوذ آنها در گستره‌ی وسیعی از صنایع مختلف شده است، در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

- کاهش وزن سازه
- این بودن در برابر پدیده‌ی خوردگی
- قابلیت تحمل بارهای سیکلی و مقاومت بسیار مناسب در برابر پدیده‌ی خستگی
- سادگی روش‌های تولید و امكان تولید اشکال بسیار پیچیده با روش‌های بسیار آسان، کارآمد و مقرون به صرفه
- سهولت فرایندهای تعمیر و عیب‌یابی
- ضریب انبساط حرارتی پایین و عایق مناسب حرارتی - عایق الکتریکی
- بهبود اتصالات و امکان تولید یکپارچه
- خصوصیات ارتعاشی بسیار مناسب و مقاوم بودن به پدیده‌ی تشدید در ارتعاشات، نسبت به فلزات
- قابلیت مونتاژ آسان

فولاد و چدن


فولادها و چدن‌ها آلیاژهایی از آهن خام و کربن هستند که عناصر دیگری به منظور بهبود قابلیت‌شان، به آن‌ها اضافه شده است. در بین این عناصر، کربن نقش تعیین‌کننده‌ای در خواص فولادها و چدن‌ها ایفا می‌کند از جمله قابلیت کوره‌کاری، آبکاری، ریخته‌گری و... . اگر مقدار درصد کربن از 20.67% درصد کمتر باشد محصول را فولاد و اگر مقدار آن از 20.67% تا 20.87% درصد باشد آن را چدن گویند.

تولید فولاد از آهن خام

برای تولید فولاد از آهن خام تمامی عناصر غیر ضروری از مذاب خارج و عناصر لازم به آن اضافه می‌شوند تا فولاد مورد نظر به دست آید. به این منظور از کوره‌های ثانویه استفاده می‌شود. فولادهای ساختمانی مانند انواع ورق، میل‌گرد و تیرآهن از این طریق به دست می‌آیند. برای به دست آوردن فولادهای آلیاژی از فولادهای ساختمانی عناصری همچون نیکل، کرم، وانادیم، مولیبدن و تنگستن را با درصد های خاصی به مذاب اضافه می‌کنند. در جدول تأثیر هر یک از عناصر بر خواص فولاد مشخص شده است.



آتش گرفتن کک می‌شود. گرمای ناشی از سوختن کک باعث ذوب سنگ آهن شده و آهن خام یا چدن مذاب به دست می‌آید. در مرحله‌ی بعد، آهن خام در یک کنورتور به فولاد مذاب تبدیل، کربن و ناخالصی‌های دیگر آن به کمک اکسیژن خارج و فولاد خام تولید می‌شود. روش دوم تولید فولاد، استفاده از کوره‌های الکتریکی و ذوب مجدد قراضه‌ی آهن و فولاد است. به دلیل کمبود منابع قراضه در جهان و نیز رشد فزاینده‌ی قیمت آن در طول سال‌های گذشته، در این روش می‌توان به همراه قراضه از آهن اسفنجی نیز برای ذوب در کوره استفاده کرد. آهن اسفنجی محصول عملیات احیای مستقیم سنگ آهن است که عیار آهن بالا دارد و جایگزین مناسبی برای قراضه جهت ذوب است. 67% درصد فولاد خام جهان به کمک روش کوره بلند و 31% درصد آن نیز به روش احیای مستقیم و استفاده از کوره‌های الکتریکی تولید می‌شود.



جدول تأثیر عناصر مختلف روی خواص فولادها


عنصر	افزایش می‌دهد	کاهش می‌دهد	نوع فولاد
کربن	استحکام، سختی، قابلیت آبکاری	نقشه‌ی ذوب، سمجی، انبساط، قابلیت جوشکاری و کوره‌کاری	
سیلیسیم	استیسیته، استحکام، قابلیت آبکاری عمقی، سختی در حالت گرم، مقاومت در مقابل خوردگی، جداشدن گرافیت در چدن خاکستری	قابلیت جوشکاری	
فسفر	سیلان، شکنندگی در حالت سرد، استحکام در حالت گرم	انبساط، استحکام در مقابل ضربه	
گوگرد	شکنندگی براده، غلظت در حالت مذاب، شکنندگی در حالت گداخته بودن	استحکام در مقابل ضربه	
منگنز	قابلیت آبکاری عمقی، استحکام، استحکام در مقابل ضربه، استحکام در مقابل ساییدگی	قابلیت براده‌برداری، جداشدن گرافیت در چدن خاکستری	
نیکل	سمجی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت‌های بالا، قابلیت آبکاری عمقی	انبساط حرارتی	
کرم	سختی، استحکام، استحکام در حالت گرم، درجه حرارت آبکاری، دوام برنده‌گی، استحکام در مقابل ساییدگی، مقاومت در مقابل خوردگی	انبساط (به مقدار کم)	
وانادیم	دوام، سختی، سمجی، استحکام در حالت گرم	حساسیت در مقابل حرارت‌های بالا	
مولیبدن	سختی، استحکام در حالت گرم، دوام	انبساط، قابلیت کوره‌کاری	
کبالت	سختی، دوام برنده‌گی، استحکام در حالت گرم	سمجی، حساسیت در مقابل حرارت‌های بالا	
تنگستن (ولفرام)	سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم، دوام در حرارت‌های بالا، دوام برنده‌گی	انبساط (به مقدار کم)	

۱۰۷

۱۰۸

تولید چدن از آهن خام

برای تهیه چدن، آهن خام خاکستری را به کمک کوره‌ی کوپل ذوب کرده و عناصر اضافی را از آن خارج و عناصر مورد نیاز را به آن اضافه می‌کنند. بنابراین چدن محصول کوره‌ی کوپل است.



چدن خاکستری

اگر مقدار سیلیسیم موجود در محصول کوره‌ی کوپل زیاد باشد و آن را آهسته سرد کنند، کربن موجود در ترکیبات آهن (Fe_3C) به صورت گرافیت مطابق از آن خارج شده و در لایه‌ای کریستال‌ها قرار می‌گیرد. وجود گرافیت در چدن خاکستری، قابلیت برآهه‌برداری را افزایش می‌دهد و ضریب اصطکاک آن را کم می‌کند. چدن خاکستری در مقابل فشار و فرسودگی مقاوم است ولی قابلیت چکش خواری ندارد.



چدن سخت


در این نوع چدن، کربن به صورت گرافیت وجود ندارد بلکه با آهن یک پیوند شیمیایی می‌سازد (Fe_3C). این چدن بسیار

چدن‌ها با توجه به ساختمان میکروسکوپی آن‌ها و بر حسب این‌که کربن موجود در آن پس از انجماد به چه شکلی وجود داشته باشد به پنج گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌کنند که عبارت است از:

۱. چدن سفید، ۲. چدن خاکستری، ۳. چدن سخت،
 ۴. چدن چکش خوار (مالیل)، ۵. چدن با گرافیت فشرده (داکتیل).
- به منظور بهبود خواص مکانیکی به هر یک از چدن‌های فوق می‌توان مقدار کمی عناصر آلیاژی اضافه کرد بدون آنکه کلاس و طبقه‌بندی چدن تغییر کند.
- خواص مکانیکی چدن تابعی از مقدار گرافیت، شکل گرافیت، نحوه توزیع گرافیت و اندازه ذرات گرافیت است. هر چه اندازه ذرات گرافیت ریزتر باشد، تأثیر مخرب آن‌ها بر خواص مکانیکی کمتر است.

چدن خاکستری با گرافیت کروی (چدن داکتیل)


اگر به چدن مذاب پس از خروج از کوره کوپل آلیاژ نیکل - منیزیم یا آلیاژ سیلیسیم - آهن - منیزیم اضافه کنند، کربن در هنگام سرد شدن به صورت گرافیت مطبق جدا نمی‌شود بلکه به شکل کره‌های جدا می‌شود و در بین کریستال‌ها قرار می‌گیرد. وجود گرافیت کروی در چدن باعث می‌شود که قابلیت انبساط، خمکاری و استحکام آن به اندازه‌ی سه تا پنج برابر چدن خاکستری با گرافیت مطبق، افزایش یابد. این چدن برای تهیه میل لنگ‌ها، محفظه جعبه‌دنده‌ها، چرخ‌دنده‌ها، فرقه‌ها، ماشین آلات کشاورزی، پوسته پمپ‌ها و توربین‌ها به کار می‌رود. این چدن در مقابل حرارت مقاوم است.



موارد برتری چدن‌ها نسبت به فولادها

۱. از آنجایی که گرافیت منجر به ترد و شکننده شدن، یا خرد شدن تراشه‌های حاصل از ماشینکاری می‌شود، موجب بهبود قابلیت ماشینکاری چدن‌ها خواهد شد.
۲. به علت خاصیت روان‌کاری گرافیت، چدن‌ها نسبت به فولادها از خواص ضد اصطکاک بهتری برخوردار هستند.
۳. ذرات گرافیت باعث می‌شود که ارتعاشات وارد شده به چدن‌ها خیلی سریع جذب شود.
۴. چدن‌ها تقریباً نسبت به ترک‌های سطحی غیر حساس هستند.
۵. چدن‌ها نسبت به فولادها از خواص ریخته گری بهتری برخوردار هستند، زیرا اولاً درجه حرارت ذوب و انجام آن‌ها پایین‌تر است و ثانیاً با محدود بودن دامنه‌ی انجام دارای سیالیت بیشتر است و قالب را بهتر پر می‌کند.


سخت است و فقط با افزارهایی از جنس فلزات سخت (الماسه‌ها) و سنگ‌های سنبلاده، قابل برآبداری است.



به دلیل مقاوم بودن این چدن‌ها در مقابل سایش، از آن‌ها برای تهیه قطعاتی مانند چرخ‌های واگن‌ها، پیستون‌های هیدرولیکی، انواع نوردها، مخصوصاً نوردهای ماشین‌های چاپ، کاغذسازی، لاستیک‌سازی و آسیاب‌ها کمک می‌گیرند.

چدن چکش خوار (چدن مالیل)

این نوع چدن که به چدن مالیل و نیز چدن قیچی موسوم است از عملیات حرارتی چدن‌های سفید با ترکیب شیمیایی مناسب به دست می‌آید. بر اثر عملیات حرارتی چدن مالیل تجزیه می‌شود و کربن به شکل کره‌های متلاشی شده و نامنظم (برفکی شکل) رسوب می‌کند،



بنابراین تهیه چدن چکش خوار شامل دو مرحله است، یکی ریخته گری و تهیه چدن سفید و دیگری عملیات حرارتی آن به منظور تجزیه و تشکیل گرافیت. از نظر خواص مکانیکی، نظیر انعطاف‌پذیری و استحکام این نوع چدن تقریباً شبیه چدن با گرافیت کروی است.

فلزات غیر آهنی

کاربرد وسیع مس در صنعت عمدهاً براساس سه ویژگی

زیر است:

۱. هدایت الکتریکی و حرارتی بالا
۲. نرمی زیاد
۳. مقاومت در برابر خوردگی

مهمازین آلیاژهای مس عبارتند از: برنج و برنز

الف) آلیاژ برنج

آلیاژ مس - روی با بیش از ۵۵٪ مس، برنج نامیده می‌شود که در صنعت دارای اهمیت زیادی است. به منظور بهبود خواص مکانیکی و مقاومت مس در مقابل زنگزدگی این آلیاژ تهیه می‌شود و برای بالا بردن قابلیت برآورده برداری حدود ۳ درصد سرب به آن اضافه می‌شود و چون آلیاژهای برنج دارای دامنه انجماد بسیار کم است کاملاً برای ریخته‌گری مناسب‌اند.

فلزاتی هستند که عنصر و پایه‌ی اصلی آن‌ها آهن نباشد.

این فلزات دارای چگالی (وزن مخصوص) بالای ۴/۵ هستند. در ادامه به معرفی خواص چند نمونه از فلزات پرکاربرد این گروه پرداخته می‌شود.

فلز مس (Cu)

مس فلز نسبتاً قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالای برخوردار است. (در بین فلزات خالص، تنها خاصیت هدایت الکتریکی نقره در دمای اتاق از مس بیشتر است). مس فلزی قابل انعطاف و چکش خوار است که بعضی از کاربردهای آن عبارت است از:

- تهیه انواع سیم و لوله‌های مسی
- مجسمه‌سازی و وسایل تزئینی
- ساخت موتورها، به خصوص موتورهای الکترومغناطیسی.
- ساخت کلیدها و تقویت‌کننده‌های الکتریکی.



یکی دیگر از خواص مشخصه‌ی آلیاژهای آلومنینیم مقاومت در مقابل خوردگی است. آلومنینیم خالص وقتی که در معرض هوا قرار گیرد بلا فاصله با یک لایه‌ی چسبنده اکسید آلومنینیمی پوشیده می‌شود، این لایه‌ی پوششی، مانع خوردگی می‌شود. اگر در اثر ساییدگی این لایه کنده شود بلا فاصله دوباره تشکیل می‌شود. ضخامت این لایه‌ی نازک طبیعی در حدود 0.025 میکرون متر است، با وجود این بهقدرتی محکم است که مانع مؤثری در مقابل اغلب مواد خورنده محسوب می‌شود.

روی (Zn)

روی فلزی است که برای آبکاری فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. روکش ورق‌های گالوانیزه، لوله‌ها و مفتوح‌ها از موارد کاربرد صنعتی این فلز بوده و چهارمین فلز متداول و مورد استفاده بعد از آهن، آلومنینیم و مس است. از مهمترین ویژگی‌های فلز روی می‌توان به رنگ خاکستری روشن، شکنندگی، قابلیت انبساط بالا، مقاوم در برابر خوردگی در مجاورت هوا اشاره داشت.

قلع (Sn)

قلع فلزی است چکش‌خوار، قابل انعطاف، شدیداً بلورین و سفید نقره‌ای که ساختار بلوری آن هنگام ختم شدن قطعه‌ای از قلع صدای خاصی ایجاد می‌کند (علت آن شکست بلورهاست). به علت مقاومت در برابر خوردگی ناشی از اسیدهای آلی و مواد غذایی، از این فلز در تهیه ورق‌های حلبي و قوطي‌های کنسرو و ظروف غذا استفاده می‌شود. از قلع همچنین در لحيم‌كاری برای اتصال لوله‌ها یا مدارهای الکتریکی، در آلیاژهای چرخ‌دنده و در شیشه‌سازی استفاده می‌شود.

ب) آلیاژ برنز

برنزها آلیاژهایی از مس‌اند که دارای 40% مس و 60% قلع هستند که به دلیل سختی و شکل پذیری بالا و مقاومت خوب در مقابل خوردگی اهمیت و استفاده زیادی دارد. در واقع تمامی آلیاژهای مس، بجز آلیاژ مس - روی را برنز می‌نامند.




آلومینیم (Al)

آلومینیم دارای قابلیت هدایت حرارتی بالایی است که بعد از نقره و مس بهترین هادی حرارتی شناخته می‌شود. این آلیاژ دارای مقاومت زیاد در برابر خوردگی است و به علت ایجاد لایه‌ی پایدار اکسیدی، متخلخل است. این آلیاژ به علت ویژگی‌های خاصی که دارد در بیشتر صنایع از جمله اتومبیل‌سازی، غذاسازی، ساختمان‌سازی، ساخت بلوک‌های سیلندر خودرو، اسکلت‌سازی، صنایع پتروشیمی و صنایع هوانی به کار می‌رود.



◀ رنگ ظاهری فلز؛ بارزترین مشخصه برای شناسایی یک فلز رنگ ظاهری آن است.

◀ نوع جرقه در اثر زنگ زدن؛ نوع جرقه‌های حاصل از سنگ‌زنی فلز می‌تواند نماینده مواد تشکیل‌دهنده آن باشد. در جدول صفحه‌ی بعد برخی از انواع متدالوی جرقه آلیاژ فلزی آن آورده شده است.









برای تشخیص نوع فلزات به صورت کارگاهی روش‌های مختلفی وجود دارد که متدالوی ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

◀ نوع صدای؛ بر اثر ضربه به فلز نوع صداها متفاوت است. به عنوان مثال صدای چدن بم و صدای فولاد زیر است.

◀ سطح مقطع شکسته فلز؛ مثلاً سطح مقطع چدن، سیاه و دانه‌های برآق دارد ولی فولادها دارای مقطع برآق مایل به خاکستری است.



جدول رنگ و فرم جرقه‌ها در سنگزدن قطعات نمونه

انواع فولاد	شکل جرقه
فولاد قابل آبکاری سطحی؛ X15؛ شعاع‌های مستقیم با دسته‌های جرقه‌ی کربن - تأثیر کربن	
فولاد قابل بهسازی؛ X45؛ دسته جرقه‌های خار فرمی کربن - تأثیر کربن	
فولاد ابزارسازی؛ X100؛ دسته جرقه‌های منشعب شده‌ی زیاد کربن - تأثیر کربن	
فولاد ابزارسازی آلیاژی جرقه‌های متراکم کربن - تأثیر کربن و سیلیسیم	
فولاد فنر اشعه‌ی نازک با فرم سر نیزه - تأثیر کربن و مولیبدن	
فولاد ابزارسازی آلیاژی اشعه‌ی نازک با انتهای اسپری فرم - تأثیر ولفرام	
فولاد گرمکار با دسته جرقه‌های کم کربن، در انتهای - چمامغ روشن - تأثیر ولفرام و سیلیسیم	
فولاد سردکار دسته گندم کوتاه، در حالت سخت شده - با دسته جرقه‌های کربن زیاد - تأثیر ولفرام و کربن	
فولاد تندبر اشعه‌های کربن منقطع با جرقه‌های کروی شکل - کم کربن - تأثیر وانادیم و کرم	

دستور کار شماره ۱



تعیین جنس مواد

(۱۲۰ دقیقه)

گزارشی از نتایج حاصله و روش مورد استفاده از تشخیص
جنس مواد را تدوین کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز
محترم خود ارائه دهید.

در گروههای ۴ نفری، در مورد جنس مواد، وسایل و
قطعات موجود در کارگاه فلزکاری مشورت کنید.



دستور کار شماره‌ی ۲



تعیین جنس مواد از روی جرقه

(۶۰ دقیقه)

اصول حفاظتی و ایمنی را در هنگام انجام این دستور کار رعایت کنید.

با نظارت هنرآموز محترم، نوع جرقه از روش سنجشی
چند قطعه‌ی فلزی را بررسی کنید و گزارشی از آن را
جهت ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.



ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. مهم‌ترین عامل در انتخاب مواد چیست؟
۲. سختی مواد را تعریف کنید.
۳. مواد خورنده چگونه موادی هستند؟
۴. چه چیزی خواص مواد را تعیین می‌کند؟
۵. مواد به چند دسته تقسیم می‌شود؟
۶. خصوصیات مواد فلزی را بنویسید.
۷. مواد سرامیکی را تعریف کنید، و اجزای آن را نام ببرید.
۸. کامپوزیت را تعریف کنید.
۹. روش تولید فولاد خام را بنویسید.
۱۰. با افزایش کربن، ... فولاد بیشتر می‌شود.
۱۱. خصوصیات و کاربرد مس را بنویسید.
۱۲. ویژگی به کارگیری مس و آن است.
۱۳. آلیاژهای آلومینیم را نام ببرید.
۱۴. انواع چدن را نام ببرید.
۱۵. موارد برتری چدن به فولاد را بنویسید.
۱۶. علت مقاومت چدن نسبت به خوردگی چیست؟
۱۷. روش‌های شناسایی فلزات را نام ببرید.


توانایی اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم اندازه‌گذاری ابعادی را بیان کند.
- اصول و مقررات را در اندازه‌گیری قطعات رعایت کند.
- اجزاء و اضعاف متر را نام ببرد.
- اندازه اینچی را به میلی‌متر و اندازه‌های میلی‌متری را به اینچ تبدیل کند.
- انواع و موارد کاربرد وسایل اندازه‌گیری را نام ببرد.
- قسمت‌های مختلف وسایل اندازه‌گیری را نام ببرد.
- قسمت‌های مختلف قطعات را با وسایل اندازه‌گیری مناسب، اندازه‌گیری کند.
- با استفاده از سوزن خطکش اندازه‌گذاری کند.
- با استفاده از سننه محل سوراخکاری را نشانه‌گذاری کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۷	۲۲	۵

پیش آزمون



۱. تصویر نشان داده شده معرف چه نوع ابزاری است؟



۲. نام هر یک از تصاویر زیر را بنویسید.



۹. عمل اندازه‌گیری مناسب از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟

۳. اهمیت علم اندازه‌گیری را شرح دهید.

۱۰. با چه وسایلی می‌توان به طور غیر مستقیم عمل اندازه‌گیری را انجام داد؟

۴. اینمی در امر اندازه‌گیری چه نقشی دارد؟

۱۱. موارد کاربرد زاویه‌سنجه را نام ببرید.

۵. کولیسی را که تا به حال با آن کار کرده‌اید نام ببرید و روش استفاده از آن را شرح دهید.

۱۲. روش استفاده از گونیا را بیان کنید.

۶. انواع میکرومتر را نام ببرید.

۱۳. روش استفاده از سوزن خطکش را بیان کنید.

۷. خطکش در اندازه‌گیری چه کاربردهایی دارد؟

۸. روش استفاده از متر را بیان کنید.



مفاهیم اندازه‌گیری ابعادی

متروولوژی علم اندازه‌گیری است و اندازه‌گیری زبان این علم است. با استفاده از این زبان می‌توان بین مفاهیم زیر ارتباط برقرار کرد.

- مقدار، کمیت، موقعیت، زمان

- دلایل عمل اندازه‌گیری عبارت‌اند از:

- برای ساختن اجسامی که طراحی شده‌اند، نیاز به اندازه‌گیری است.

- برای کترل روش ساخت محصول، نیاز به اندازه‌گیری است.

- برای توضیحات علمی نیاز به اندازه‌گیری است.

بدون اندازه‌گیری امکان این که بتوان اطلاعات واضحی را رایه کرد وجود ندارد.

کاربرد اندازه‌گیری

از جمله موارد کاربردی اندازه‌گیری در صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

۱) اندازه‌گیری به منظور ساخت قطعات.

۲) اندازه‌گیری به منظور کترل ساخت.

۳) اندازه‌گیری به منظور توسعه‌ی علم.

بنابراین اگر اندازه‌گیری در کارهای تحقیقاتی یا تولید آنبوه دقت کافی نداشته باشد باعث نامعتبر شدن تحقیقات و نامطلوب بودن تولید می‌شود.

عبارات و اصطلاحات در اندازه‌گیری

استاندارد طول:

۱. در سال ۱۸۹۸، یک متر برابر با $\frac{1}{10,000,000}$ فاصله‌ی قطب شمال تا استوا در امتداد نصف النهاری که از پاریس می‌گذرد در نظر گرفته شد. این مقدار

رونده‌اندازه‌گیری

مجموعه‌ی عملیات لازم برای اندازه‌گیری قطعه، مطابق با روش معین و به طور مشخص را روند اندازه‌گیری گویند.



۲. در سال ۱۹۶۰ یازدهمین مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، استاندارد طول را بر مبنای طول موج نور پذیرفت: یک‌متر، معادل $1650763/73$ برابر طول موج تابش نارنجی اتم‌های کریپتون ۸۶ در خلاً است.

۳. در سال ۱۹۸۳ هفدهمین مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، استاندارد طول را چنین تعریف کرد. یک متر، مسافتی است که نور در خلاً در مدت $\frac{1}{2/997/922/458}$ ثانیه می‌پیماید.

اصول حفاظتی در اندازه‌گیری

۱. هر وسیله‌ی اندازه‌گیری را در جای مخصوص خودش قرار دهید.
۲. هرگز ابزارهای اندازه‌گیری را در محل‌های مرتبط قرار ندهید.
۳. در صورتی که به مدت طولانی از ابزاری استفاده نمی‌شود آن را با روغن آغشته و در محل مناسب نگهداری کنید.
۴. در هنگام کار با ابزار اندازه‌گیری جای مناسبی برای قرار دادن ابزارها در نظر بگیرید تا ضربه و حرارت به آن وارد نشود.
۵. برای یک اندازه‌گیری مناسب در هنگامی که محل اندازه‌گیری ابزار با قطعه‌کار مماس شد از آوردن فشار اضافی به ابزار خودداری کنید.
۶. دقیت کنید در هنگامی که محل اندازه‌گیری سطح ابزار با قطعه‌کار مماس است از سایش کار با ابزار جلوگیری شود.

اصول به کارگیری ابزارهای اندازه‌گیری

- به منظور بهره‌گیری مناسب از ابزار اندازه‌گیری و همچنین اندازه‌گیری دقیق، رعایت نکات زیر الزامی است:
۱. برای اندازه‌گیری قسمت‌های مختلف قطعه‌کار، از وسیله‌ی اندازه‌گیری مناسب با هر قسم استفاده کنید. مقادیر خوانده شده از ابزار، مناسب با دقیت ابزار باشد. مثلاً اگر با کولیس دقیق 0.02 میلی‌متر اندازه‌گیری می‌کنید مقدار اندازه $1/90$ را $1/9$ نخوانید.
 ۲. در صورتی که بخواهید در عمل اندازه‌گیری نیرویی را اعمال کنید بهتر است مقدار نیرو را با توجه به وزن خود ابزار وارد کنید تا نیروی اضافی بر آن اعمال نشود.

رونده‌اندازه‌گیری معمولاً در مدرکی ثبت می‌شود که به آن مدرک "رونده‌اندازه‌گیری" (یا روش اندازه‌گیری) می‌گویند و معمولاً از جزئیات کافی برخوردار است تا کاربر بتواند بدون نیاز به اطلاعات دیگر اندازه‌گیری را انجام دهد.

درستی اندازه‌گیری

نzdیکی توافقی میان نتیجه‌ی اندازه‌گیری و مقدار واقعی اندازه را درستی اندازه‌گیری گویند. درستی مفهومی کیفی است. واژه‌ی "دقیق" نباید به جای "درستی" به کار رود.

دقیق اندازه‌گیری

حداقل اندازه‌ای را که وسیله‌ی اندازه‌گیری می‌تواند اندازه بگیرد، دقیق وسیله‌ی اندازه‌گیری گویند.

تکرارپذیری


نzdیکی توافقی میان نتایج اندازه‌گیری‌های پیاپی که تحت شرایط یکسان اندازه‌گیری روی اندازه انجام می‌شود را تکرارپذیری گویند. برای قابلیت تکرارپذیری یک اندازه‌گیری، باید شرایط یکسانی در هر آزمایش در نظر گرفته شود. این شرایط عبارت‌اند از:

- روند اندازه‌گیری
- ناظر (اپراتور)
- دستگاه اندازه‌گیری
- شرایط به کارگیری یکسان
- محل اندازه‌گیری
- تکرار در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه

مثالاً اگر بگویید جرم من 60 است، مخاطب چیزی از این عدد درک نمی‌کند. مگر این‌که بگویید جرم من 60 کیلوگرم است. برای تمامی اندازه‌گیری‌ها باید شاخصی برای معرفی عدد وجود داشته باشد تا به آن عدد ریاضی مفهوم واقعی دهد.

سیستم‌های اندازه‌گیری

دو سیستم کلی اندازه‌گیری وجود دارد که عبارت‌اند از سیستم اندازه‌گیری متریک و اینچی. هر کدام از سیستم‌ها دارای استانداردهای مختص به خود است. در این بخش به معرفی واحدهای اندازه‌گیری طول در هر سیستم پرداخته می‌شود.



طول

کمیتی است مورد استفاده در اندازه‌گیری فاصله‌ی دو نقطه که برای بیان آن از واحدهای زیر استفاده می‌شود. واحد اندازه‌گیری طول در سیستم متریک، متر است و در سیستم اینچی، فوت است. اجزا و اضعاف هر کدام در جدول‌های زیر آمده است.

۳. با توجه به شرایط استاندارد وضعیت قرارگیری هر ابزار (افقی، عمودی) عمل اندازه‌گیری را انجام دهید. مثلاً در کار با ساعت اندازه‌گیری میله‌ی لمس‌کننده ساعت همیشه نسبت به کار باید در وضعیت عمودی قرار داده شود.

۴. برای اندازه‌گیری هر قسمتی از قطعه با شکل هندسی خاص از ابزار مخصوص به خودش استفاده کنید.

۵. برای قطعاتی که جنس آن‌ها نرم است از ابزارهایی با سطوح اندازه‌گیری پهن استفاده کنید.

۶. در صورتی که اندازه‌های قطعات به صورت انطباقی باشد از فرمان‌ها برای کنترل اندازه‌های انطباقی استفاده شود.
۷. از نگهدارنده‌ی مناسب با ابزار استفاده شود.



۸. برای جلوگیری از سایش قسمت‌های متحرک، ابزار را به صورت تناوبی روغن کاری کنید.

توجه: لازمه اطمینان و جلوگیری از خطرات نظم و انضباط در محیط کار است.

بعد اندازه‌گیری

بعد اندازه‌گیری عبارت است از مقایسه‌ی کمیتی با واحد استاندارد همان کمیت توسط ابزارهای مربوط. هر اندازه‌گیری از دو قسمت عدد و نشان تشکیل شده است.

الف) اجزا و اضعاف در سیستم متریک:

ضریب تبدیل به متر	مقدار نسبت به متر	علامت اختصاری	نام واحد	متر
10^{-1}	یک دهم متر	dm	دسی متر	اجزا
10^{-2}	یک صدم متر	cm	سانتی متر	
10^{-3}	یک هزارم متر	mm	میلی متر	
10^{-6}	یک میلیونم متر	μm	میکرومتر	
10^{-9}	یک میلیاردم متر	nm	نانومتر	
10^{-12}	یک بیلیونم متر	pm	پیکو متر	
10^{+1}	ده متر	dam	دکامتر	ضعاف
10^{+2}	صد متر	hm	هکتومتر	
10^{+3}	هزار متر	km	کیلومتر	
10^{+6}	یک میلیون متر	Mm	مگامتر	
10^{+9}	یک میلیارد متر	Gm	گیگامتر	
10^{+12}	یک بیلیون متر	Tm	ترامتر	



هر یارد، ۳ فوت و هر فوت ۱۲ اینچ است.

ب) اجزا و اضعاف متر در سیستم اینچی:

اینچ	نام واحد	ضریب تبدیل به اینچ
اجزا	اینچ	۱/۸
	اینچ	۱/۱۶
	اینچ	۱/۳۲
	اینچ	۱/۶۴
	اینچ	۱/۱۲۸
	اینچ	۱/۱۰۰۰
ضعاف	فوت	۱۲
	یارد	۳۶

تبدیل واحد اینچ به واحد میلی متر

برای تبدیل واحد اینچ به میلی متر می توانیم از ضریب تبدیل آن استفاده کنیم که مقدار این ضریب $\frac{25}{4}$ است. یعنی هر یک اینچ برابر با $\frac{25}{4}$ میلی متر است. اگر بخواهیم مقدار اینچ را به میلی متر تبدیل کنیم $\frac{25}{4}$ را در آن اندازه ضرب می کنیم.

مثال: عدد $\frac{2}{5}$ اینچ چند میلی متر است؟

$$\frac{2}{5} \times \frac{25}{4} = \frac{50}{20} = 2.5 \text{ mm}$$

برخی از ابزارهای اندازه گیری مانند کولیس دیجیتال امکان تبدیل مقادیر اینچی به میلی متر و بالعکس را با دکمه‌ای که روی آن تعابیه شده است، دارند.



- برای یک اندازه‌گیری دقیق با خطکش باید سطح تکیه‌گاه مناسبی را برای لبهٔ خطکش ایجاد کرد. تا خطکش در راستای اندازه‌گیری کاملاً موازی باشد.

متر نواری

ابزاری است که برای اندازه‌گیری طول قطعات نسبتاً بلند از آن استفاده می‌شود. مترها در اندازه‌های ۲، ۳ و ۴ متر و بیشتر دسته‌بندی و ساخته می‌شود دقت اندازه‌گیری آنها معمولاً یک میلی‌متر است.



که در نوع دیجیتالی آن مقدار تغییرات روی صفحه‌ی دیجیتال مشخص می‌شود. در به کار گیری مترها باید اصول زیر را رعایت کرد.

- در هنگام اندازه‌گیری در طول کار باید نوار متر در راستای مستقیم و بدون هیچ انحرافی قرار داده شود تا اندازه در طول کار دچار خطا نشود.

- در تمام طول نوار سطح آن باید کاملاً به سطح قطعه کار مماس باشد.

- قسمت سر نوار به لبه کار تکیه داده می‌شود و باید نیروی بیش از اندازه برای کشش نوار از داخل محفظه وارد کرد، زیرا سبب تاب خوردگی سطح نوار یا تغییر زاویه‌ی قسمت سر نوار می‌شود.

- در هنگام خواندن اندازه، به شانص اندازه، کاملاً عمودی نگاه شود.

برای آن که بتوانید هر واحد از اینچ را به اجزای متر تبدیل کنید ابتدا باید آن مقدار را به میلی‌متر و سپس آن را به اجزای میلی‌متر تبدیل کنید.

ابزارهای اندازه‌گیری طول

از متداول‌ترین و پرکاربردترین این ابزارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. خطکش اندازه‌گیری

۴. میکرومتر

۵. ساعت‌های اندازه‌گیری

خطکش اندازه‌گیری


جنسی که برای خطکش‌ها به کار می‌رود معمولاً از چوب یا پلاستیک یا فولاد ساخته می‌شود. در خطکش‌های فولادی درجه‌بندی دقیق‌تر است.

خطکش فولادی ۱۵ و ۲۰ سانتی‌ساده، معمولی‌ترین نوع خطکش است. در خطکش‌های اینچی هر اینچ به ۸ و ۱۶ قسمت و در خطکش‌های میلی‌متری هر سانتی‌متر به ۱۰ یا ۲۰ قسمت تقسیم می‌شود. دقت در خطکش‌ها در سیستم متریک، یک میلی‌متر است و در سیستم اینچی یک هشت‌تم یا یک شانزده‌تم اینچ است که بر حسب نوع خطکش دقت آن می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. معمولاً در خطکش‌های فلزی در یک لبه اجزای متر (mm, cm, dm) و در لبه‌ی دیگر اجزای اینچ ($\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{32}$, $\frac{1}{64}$) حک شده است.



کولیس ورنیه

از دیگر وسایل اندازه‌گیری قطعات که نسبت به خطکش‌ها و مترها دارای دقت بهتری هستند، کولیس‌ها هستند. قسمت‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک کولیس در زیر آمده است:



۱. شاخک داخلی
۲. شاخک خارجی
۳. عمق‌سنج
۴. خطکش مدرج (متريک)
۵. خطکش مدرج اينچي
۶. ورنيه مدرج (متريک)
۷. ورنيه مدرج (متريک)
۸. ظريف‌سنج کولیس

استفاده می‌شود. خطکش بر حسب ميلی‌متر (اينچ) مدرج شده است و ورنيه نيز با توجه به دقت کولیس مدرج می‌شود.



تقسيمات روی کشوبي کولیس را ورنيه گويند.


روش کار کولیس

کولیس شامل یک خطکش مدرج و یک ورنيه متحرک است. خطکش ورنيه دارای دو شاخک است و شاخک‌های کوچک برای اندازه‌گيری اندازه‌های داخلی و شاخک‌های بزرگ برای اندازه‌گيری اندازه‌ی خارجی اجسام به کار می‌رود. از زبانه‌ی انتهای کولیس که متصل به فک متحرک است برای اندازه‌گيری عمق شيارها، شکاف‌ها و سوراخ‌ها

دقت کولیس

الف) ميلی‌متری

دقت اندازه‌گيری کولیس‌های ورنيه‌دار به دقت خطکش مدرج و تعداد تقسيمات ورنيه‌ی روی کشوی آنها بستگی دارد. دقت انواع کولیس‌های ورنيه‌دار را می‌توان از رابطه‌ی زير به‌دست آورد.




می‌کند به عنوان مثال کولیسی که $\frac{7}{16}$ اینچ را به $\frac{1}{128}$ اینچ مساوی تقسیم کند دارای دقت $\frac{1}{128}$ است.



خواندن کولیس

برای تعیین اندازه‌ی طول یا قطر خارجی، قطعه را در بین شاخک‌های ثابت و متحرک بزرگ قرار می‌دهند و اندازه‌ی اصلی را از روی خطکش (عددی که صفر ورنیه در مقابل آن قرار دارد یا از آن گذشته است) و دقت خطکش از روی ورنیه می‌خوانند. بدین منظور خطی از درجه‌بندی ورنیه که درست در امتداد خطی از درجه‌بندی خطکش است را مشخص کرده و آن را در دقت کولیس ضرب می‌کنیم تا اندازه‌ی دقیق قطعه تعیین گردد.



$$c = \frac{a}{b}$$

a: دقت خطکش مدرج

b: دقت کولیس

c: تعداد تقسیمات ورنیه



دقت کولیس برابر است با دقت خطکش مدرج

تقسیم بر تعداد تقسیمات ورنیه

در کولیس‌های میلی‌متری معمولاً دقت خطکش مدرج ۱ میلی‌متر و تعداد تقسیمات ورنیه‌ی آن‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۵۰ است، که با توجه به رابطه‌ی بالا دقت اندازه‌گیری آن‌ها به ترتیب 0.01 ، 0.02 و 0.05 میلی‌متر است. بسته به نوع درجه‌بندی ورنیه، کولیس با دقت‌های مختلفی به دست می‌آید.

-کولیسی که ۹ میلی‌متر را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم می‌کند دارای دقت 0.01 mm است.

-کولیسی که 49 میلی‌متر را به 50 قسمت مساوی تقسیم می‌کند دارای دقت 0.02 mm است.

-کولیسی که 19 میلی‌متر را به 20 قسمت مساوی تقسیم می‌کند دارای دقت 0.05 mm است.


در برخی از کولیس‌های با دقت 0.01 mm ، به منظور جلوگیری از خطای دید، به جای 9 میلی‌متر، 19 میلی‌متر را به 10 قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.

ب) اینچی


در کولیس‌های اینچی بر روی خطکش هر اینچ به 16 قسمت مساوی تقسیم شده و ورنیه دقت آن را تعیین

خواندن کولیس اینچی با دقت $\frac{1}{128}$ اینچ

۱. اگر صفر ورنیه برابر با خط ۱۶ خطکش باشد، مقدار اندازهٔ خوانده شده برابر با یک اینچ است.




۲. اگر صفر ورنیه برابر با خط ۱۸ خطکش باشد، اندازهٔ خوانده شده برابر با $\frac{18}{16} = \frac{9}{8}$ اینچ است، که می‌خوانیم $\frac{18}{16}$ اینچ.



۳. اگر صفر ورنیه از خط ۱۸ خطکش بگذرد و خط ۴ ورنیه در امتداد یک خط، خطکش منطبق باشد، مقدار اندازهٔ خوانده شده برابر است با:

$$\frac{2}{16} + \frac{4}{128} = \frac{1}{128} + \frac{4}{128} = \frac{5}{128} = \frac{5}{32} \text{ اینچ}$$



در کولیس‌هایی با دقت $1/1000$ اینچ، هر یک اینچ روی خطکش به 40 قسمت مساوی تقسیم شده است که ارزش یا دقت هر خطکش برابر با $1/40$ یا 0.025 اینچ است و هر 0.025 اینچ خطکش به 25 قسمت مساوی روی ورنیه یا کشوی متحرک تقسیم شده است که ارزش یا دقت هر خطکش برابر با $1/1000$ اینچ است.

برای اندازه‌گیری قطر داخلی، مثلاً قطر یک لوله، دوشاخک بالایی را در داخل لوله قرار می‌دهند و ورنیه را روی خطکش آنقدر جابه‌جا می‌کنند تا دو شاخک با جدار داخلی لوله تماس پیدا کنند. کولیس را تا حدی در داخل لوله می‌چرخانند تا دو شاخک بر قطر لوله منطبق شود. در این حالت، قطر داخلی را با روش قبلی از روی خطکش و ورنیه می‌خوانند.


برخی از کولیس‌ها برای اندازه‌گیری عمق یک زبانه باریک دارند که به ورنیه متصل است و با آن حرکت می‌کند. اگر صفر ورنیه بر صفر خطکش منطبق باشد انتهای تیغه بر انتهای خطکش منطبق می‌شود.

خواندن کولیس میلی‌متری


مثال: اگر صفر ورنیه از خط ۵ خطکش بگذرد و دقت کولیس $1/0$ میلی‌متر باشد و خط ۴ ورنیه با خط، خطکش منطبق باشد مقدار خوانده شده برابر است با

$$5 + (4 \times 0/1) = 5/4 \text{ mm}$$


مثال‌های دیگر:



$$2 + (4 \times 0/1) = 2/4 \text{ mm}$$



$$81 + (5 \times 0/1) = 81/5 \text{ mm}$$



$$172 + (0 \times 0/1) = 172 \text{ mm}$$


انواع کولیس‌ها

کولیس‌های دیجیتالی به منظور کنترل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد در این گونه موارد، اندازه‌ی اسمی را روی آن پیش‌بینی می‌کنند، کلید صفر را فشار می‌دهند تا کولیس صفر شود. سپس با قرار دادن قطعه کار بین فک‌های کولیس می‌توان میزان انحراف را خواند.

با توجه به نوع کاربرد و مکانیزم هر کولیس، انواع مختلف کولیس وجود دارد:


۱) کولیس ساعتی

برای خواندن اندازه در این نوع کولیس ارقام صحیح را از روی خطکش اصلی مقابل لبه‌ی فک متحرک و ارقام اعشاری را از روی صفحه‌ی مدرج می‌خوانیم و دو مقدار را با هم جمع می‌کنیم.



۴) کولیس اندازه‌گیر عمق جای خار

این کولیس دارای بدنه‌ی V شکل به منظور استقرار روی میله است و از آن برای اندازه‌گیری عمق شیارها روی میله‌های گرد و قطعات تخت استفاده می‌شود.



۲) کولیس دیجیتالی

در این نوع کولیس‌ها هر دو سیستم میلی‌متری و اینچی وجود دارد و با فشار دادن دکمه‌ای می‌توان اندازه‌ی مورد نظر را بر حسب میلی‌متر یا اینچ تعیین کرد.



۴. فک ثابت به سطح کار مماس و با حرکت کشویی فک

متحرک به قطعه کار مماس شود.

۵. در هنگام اندازه گیری با فک های داخلی برای اندازه گیری قطرهای داخلی بهتر است پس از مماس شدن فک ها با سطح کار مقدار کمی فک را چرخانده تا با بزرگ ترین قطر کار مماس شود.

۶. با توجه به دقت قطعه کار نوع کولیس انتخاب شود.

۵) کولیس ارتفاع سنج

از این کولیس برای اندازه گیری ارتفاع سطوح پله ای قطعات استفاده می شود.



میکرومتر وسیله ای است که برای اندازه گیری کمیت طول به کار می رود. میکرومتر از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. سازوکار حرکت در میکرومترها بر اساس پیچ و مهره است، که با حرکت پیچ، مهره هی فک متحرک حرکت خطی به سمت جلو و عقب انجام می دهد. از آنجا که دقت در میکرومترها در رده های 0.01 و 0.001 میلی متر است، لذا نیروی وارد از طرف ابزار به کار باید مناسب باشد. به همین سبب، در انتهای آن پیچ هر ز گردی تعییه شده است که در امتداد میله هی پیچ قرار دارد که با حرکت آن مقدار نیروی وارد شده به قطعه کار تنظیم می شود.


میکرومتر

۶) کولیس چرخ دندنه

از این کولیس در اندازه گیری ضخامت دندانه چرخ دندنه ها استفاده می شود.



اجزای تشکیل دهنده میکرومتر



۱. پوسته هی ثابت
۲. پوسته هی متحرک
۳. جغجعه یا هر ز گرد
۴. کمان
۵. فک ثابت
۶. فک متحرک
۷. پیچ ثبت

اصول کار با کولیس

۱. برای اندازه گیری قسمت های مختلف قطعه کار از کولیس مناسب با شکل هندسی آن قسمت استفاده می شود.

۲. برای خواندن اندازه به صورت عمودی به شاخص های اندازه نگاه شود.

۳. در هنگام اندازه گیری، قطعه در وسط سطح فک ها قرار گیرد.

گام پیچ و مهره در میکرومترهای اینچی $\frac{1}{40}$ اینچ است که با توجه به دقت پوسته‌ی ثابت آن که برابر $\frac{1}{40}$ یا 0.025 اینچ و تعداد تقسیمات پوسته‌ی ثابت 40 قسمت است با ضرب تعداد 40 در 0.025 اندازه‌ی یک اینچ را ایجاد می‌کند و برابر با دامنه‌ی میکرومترهای اینچی است. به ازای هر تقسیم از پوسته‌ی ثابت تعداد 25 قسمت روی پوسته‌ی متحرک در نظر گرفته شده است که از تقسیم هر قسمت از پوسته‌ی ثابت بر تعداد تقسیمات پوسته‌ی متحرک دقت میکرومتر به ارزش 0.001 اینچ بدست می‌آید.

$$\frac{0.025}{25} = 0.001 \text{ in} = \text{دقت میکرومتر}$$

دامنه‌ی میکرومتر

دامنه‌ی اندازه‌گیری در هر ابزار اندازه‌گیری معرف فاصله‌ی حداقل تا حداقل اندازه‌ای است که ابزار می‌تواند اندازه‌گیری کند. میکرومترها بر حسب نوع کاربرد دارای دامنه‌های متفاوتی هستند که دامنه‌ی برخی از میکرومترها را می‌توان با استفاده از میله‌های مخصوص از $0-25$ ، $25-50$ ، $50-75$ ، $75-100$ تغییر داد.



تغییرات دامنه در میکرومترهای اینچی یک اینچ است.

دقت میکرومتر

میکرومترها در سیستم‌های میلی‌متری و اینچی طراحی و ساخته می‌شوند که در سیستم میلی‌متری رده‌ی دقیقی آنها 0.001 و 0.0001 میلی‌متر و در سیستم اینچی دارای دقت 0.001 و 0.0001 اینچ است. دقت هر میکرومتر، به گام پیچ و مهره‌ی آن بستگی دارد. اگر مقدار گام کمتر باشد تعداد تقسیمات پوسته‌ی ثابت بیشتر و چنانچه مقدار گام بیشتر باشد تعداد تقسیمات پوسته‌ی ثابت کمتر است.

مثال: در میکرومتر با گام 0.05 میلی‌متر تعداد تقسیمات پوسته‌ی ثابت 50 قسمت و با گام 1 میلی‌متر تعداد تقسیمات 25 قسمت است.



مثال: اگر دقت هر خط پوسته‌ی ثابت 0.05 میلی‌متر و تعداد تقسیمات روی پوسته‌ی متحرک 50 قسمت باشد، می‌توان از تقسیم کردن مقدار دقت پوسته‌ی ثابت بر تعداد تقسیمات پوسته‌ی متحرک دقت 0.01 میلی‌متر را برای میکرومتر به دست آورد.


$$\frac{0.05}{50} = 0.001 \text{ mm} = \text{دقت میکرومتر}$$

مثال: اگر دقت هر خط پوسته‌ی ثابت 1 میلی‌متر و تعداد تقسیمات روی پوسته‌ی متحرک 100 قسمت باشد، دقت میکرومتر 0.01 است.

$$\frac{1}{100} = 0.01 \text{ mm} = \text{دقت میکرومتر}$$

روی خط شاخص قرار داشته باشد نیاز است که اندازه‌ی $0/5$ با ارزش این 45 خط که برابر با $0/45$ میلی‌متر است جمع شود که حاصل آن فاصله‌ی بین فکین است و برابر با $0/95$ میلی‌متر می‌شود.

مثال‌های دیگر:



انواع میکرومتر

میکرومترها نیز با توجه به کاربرد و ساختار آن‌ها دارای انواع مختلفی هستند که به برخی از پرکاربردترین آن‌ها اشاره می‌شود. میکرومترها در سه شکل کلی ساده، دیجیتالی و عقربه‌دار (ساعتی) ساخته می‌شوند. میکرومترهای دیجیتالی با دقت $0/001$ میلی‌متر و $0/00005$ اینچ ساخته می‌شوند.



اصول کار با میکرومتر


۱. قبل از استفاده از میکرومتر از سالم بودن میکرومتر اطمینان حاصل شود.
۲. از میکرومتر مناسب با شکل هندسی قطعه‌کار استفاده می‌شود.
۳. از میکرومتر با دامنه و دقت مناسب با قطعه‌کار استفاده می‌شود.
۴. در هنگام اندازه‌گیری از گیره‌ی نگهدارنده‌ی میکرومتر برای ثابت نگهداشتن میکرومتر استفاده شود.
۵. میکرومتر نسبت به کار به گونه‌ای قرار گیرد که در هنگام اندازه‌گیری مقادیر اندازه برای شخص اندازه‌گیر قابل مشاهده باشد.
۶. در هنگامی که سطح قطعه‌کار با سطح فکین میکرومتر در تماس است قطعه‌کار از بین فکین کشیده نشود.
۷. در هنگام چرخاندن پوسه‌های متحرک انگشتان دست روی جغجعه‌ی آن قرار گیرد.

روش خواندن میکرومتر

برای خواندن اندازه‌ها از روی میکرومتر ابتدا باید به گام پیچ و مهره آن که ارتباط مستقیم با دقت پوسه‌های ثابت دارد توجه شود تا به ازای یک دور چرخش کامل پوسه‌های متحرک که معادل یک گام است فاصله‌ی فکین میکرومتر مشخص شود. در میکرومتری که گام و دقت پوسه‌هی ثابت آن $0/5$ میلی‌متر است، به ازای چرخش هر بار پوسه‌ی متحرک، فکین به اندازه‌ی $0/5$ میلی‌متر فاصله‌ی می‌گیرند. در این حالت صفر پوسه‌ی متحرک روی خط شاخص پوسه‌ی ثابت و لبه‌ی ورنیه (پوسه‌ی متحرک) روی خط $0/5$ میلی‌متر قرار دارد، و در صورتی که صفر ورنیه روی خط شاخص نباشد و مثلاً خط 45 بعد از صفر

۱) میکرومتر داخلی

از این میکرومترها برای اندازه‌گیری فاصله‌ی بین شیارها و قطر داخلی سوراخ‌ها استفاده می‌شود.



۲) میکرومتر عمق‌سنج

از این میکرومتر برای اندازه‌گیری عمق و ارتفاع سوراخ‌ها استفاده می‌شود که با میله‌های قابل تعویض می‌توان از آن برای اندازه‌های متفاوت استفاده کرد.



۳) میکرومتر فک بشقابی

از این میکرومتر برای کنترل چرخ‌دندنهای استفاده می‌شود.



۴) میکرومتر با فک جنافی

فک ثابت این میکرومتر به شکل V ساخته شده است که برای اندازه‌گیری قطر قطعات شیاردار مانند تیغه فرز، متنه، برقو، قلاویز و چرخ‌دندنهای مارپیچ استفاده می‌شود.



۵) میکرومتر حدی با فک دو قلو

این میکرومتر از دو میکرومتر چسبیده به هم تشکیل شده است که از آن برای کنترل اندازه‌گیری‌های حدی قطعات استفاده می‌شود برای این منظور، دهانه‌ی میکرومترها را با توجه به بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه‌ی قطعه کار به وسیله‌ی تکه‌های اندازه‌گیری تنظیم و با قرار دادن قطعه‌کارها در بین فک‌ها اندازه‌ی آنها را کنترل کنید. از این میکرومتر بیشتر در کارهای سری استفاده شود.



ساعت اندازه‌گیری

وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری و کنترل قطعات صنعتی با دقت بالا. با این ابزار می‌توان اندازه‌های ابعادی قطعات را در طول و قطر تعیین کرد. ولی با توجه به محدودیتی که در دامنه‌ی اندازه‌گیری این ابزار وجود دارد، بیشتر برای عمل کنترل قطعات، از جمله تختی، گردی، توازی، تعامد، و زاویه‌ای بودن قطعات از آن استفاده می‌شود.



ساعت اندازه‌گیری دارای سازوکار چرخ‌دنده‌ای است و به واسطه‌ی درگیری چرخ‌دنده‌ها حرکت از میله‌ی لمس‌کننده‌ی ساعت به عقربه منتقل می‌شود.

دقت ساعت اندازه‌گیری

دقت در ساعت‌های اندازه‌گیری در سیستم میلی‌متری 0.001 و 0.0001 میلی‌متر و در سیستم اینچی 0.01 و 0.001 اینچ است.


دقت در ساعت‌های اندازه‌گیری ارتباط مستقیم با گام چرخ‌دنده‌ها و تقسیمات صفحه‌ی بزرگ دارد. در صورتی که دقیقاً افزایش یابد گام چرخ‌دنده کوچک و تعداد تقسیمات صفحه‌ی بزرگ ساعت افزایش می‌یابد.

۶) میکرومتر با فک ثابت کروی

فك ثابت این میکرومتر عمودی و قسمت سندان آن کروی است. از این میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت جدار لوله‌ها و تعیین فاصله‌ی مرکز سوراخ تا لبه‌ی قطعات استفاده می‌شود.



۷) میکرومتر سه فکه و دو فکه
این میکرومتر برای اندازه‌گیری سوراخ‌ها کاربرد دارد که برای سوراخ‌های دقیق از میکرومتر سه فکه استفاده می‌شود.



۸) میکرومتر پیچ

برای اندازه‌گیری قطر خارجی، قطر داخلی و قطر متوسط پیچ‌ها از میکرومتر پیچ استفاده می‌شود. برای این منظور، فک‌های قابل تعویضی برای کنترل ابعاد پیچ‌ها وجود دارد.



نگهدارنده‌های ساعت اندازه‌گیری

برای نگهداشتن و موقعیت دادن ساعت اندازه‌گیری از نگهدارنده‌های ساعت اندازه‌گیری استفاده می‌شود. این ساعت روی میله‌هایی که بر روی پایه‌ی مغناطیسی که با علامت PUSH-OFF مشخص شده است قرار دارد. نگهدارنده‌ها بر حسب نوع کاری که انجام می‌دهد در انواع میله‌ای، ستونی و خرطومی کاربرد دارد. نگهدارنده‌ی ستونی بیشتر برای عمل کنترل قطعات به کار برده می‌شود.



مثال: اگر در ساعت اندازه‌گیری میله‌ی لمس‌کننده یک میلی‌متر جایه‌جا شود و عقره‌ی بزرگ یک دور دوران کند و تعداد تقسیمات صفحه‌ی بزرگ ساعت ۱۰۰ باشد، دقیق ساعت اندازه‌گیری برابر است با:

$$\frac{1}{100} = 0.01 \text{ mm}$$


دامنه‌ی ساعت اندازه‌گیر

دامنه با دقیق ساعت اندازه‌گیر ارتباط مستقیم دارد، به گونه‌ای که هر مقدار دامنه افزایش پیدا می‌کند دقیق کمتر و هر مقدار دقیق کمتر می‌شود دامنه افزایش می‌یابد. دامنه‌ی فاصله حداقل و حداکثر اندازه‌های است که یک ساعت اندازه‌گیر می‌تواند اندازه‌گیری کند.

مثال: اگر دامنه‌ی ساعت اندازه‌گیر ۱۰۰ میلی‌متر باشد، یعنی می‌تواند حداقل اندازه‌ی مثبت صفر و حداکثر اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر را اندازه‌گیری کند. حداکثر دامنه‌ی ساعت اندازه‌گیر با بیشترین مقدار جایه‌جا بیایی است که میله‌ی لمس‌کننده ساعت اندازه‌گیر انجام می‌دهد و می‌توان حداکثر آن را با تعداد دورانی که عقره‌ی بزرگ ساعت در هر ۳۶۰ درجه دوران نشان می‌دهد تعیین کرد. مقدار دقیق و دامنه‌ی هر ساعت اندازه‌گیر روی صفحه‌ی بزرگ ساعت حک شده است.




۳. برای کنترل موازی بودن یک سطح نسبت به سطح دیگر (بهی دیگر نسبت به دستگاه) ابتدا پایه را روی ستون دستگاه قرار می‌دهیم میله‌ی لمس کننده ساعت را به سطح فک ثابت گیره مماس و با حرکت طولی گیره نسبت به ساعت میزان انحراف آن را اندازه می‌گیریم.




روش خواندن ساعت‌های اندازه‌گیری

جهت حرکت عقربه‌ی ساعت در روش خواندن تغییرات اندازه‌ی ساعت مؤثر است اگر میله‌ی لمس کننده در پایین‌ترین نقطه قرار داشته باشد، در این حالت باید عقربه‌ی بزرگ ساعت روی عدد صفر قرار داشته باشد. در غیر این صورت، صفحه‌ی بزرگ ساعت را بچرخانید تا صفر زیر عقربه قرار گیرد. در صورتی که میله‌ی لمس کننده به سمت بالا جمع شود جهت عقربه‌ی ساعت به سمت راست است. در صورتی که میله‌ی لمس کننده در بالاترین نقطه قرار داشته باشد و به سمت پایین حرکت کند جهت عقربه‌ی ساعت در جهت چپ دوران می‌کند و ملاک خواندن تغییرات اندازه نسبت به جهت چپ در نظر گرفته می‌شود.




روش استفاده از ساعت اندازه‌گیری

۱. برای کنترل دور بودن قطعه کار نسبت به محورهایی که دوران دارند، ابتدا پایه‌ی ساعت را روی سطح ثابت قرار می‌دهیم و میله‌ی لمس کننده را نسبت به سطح کار مماس می‌کنیم. با چرخاندن محور و تغییراتی که عقربه‌ی بزرگ ساعت اندازه‌گیر نشان می‌دهد میزان دور بودن آن را کنترل می‌کنیم.



۲. برای کنترل مخروط، ابتدا نوک میله‌ی لمس کننده را با سطح مخروط مماس و سپس در طول مشخص حرکت می‌دهیم، تا میزان تغییرات ارتفاع مخروط به دست آید. آن‌گاه از تقسیم اختلاف ارتفاعی که از حرکت عقربه‌ی ساعت نسبت به طول مشخص اجسام می‌شود زاویه‌ی مخروط را به دست می‌آوریم.



سایر وسائل اندازه‌گیری و کنترل

پرگار

دیگر به صورت متغیر عمل مماس شدن به سطح دیگر را انجام می‌دهد. هر مقدار نوک این ابزار از نظر ساخت دقیق باشد به همان اندازه می‌تواند دقت بیشتری را در کار ایجاد می‌کند. دقت عمل این ابزار به طور کلی در رده‌ی $1/10$ میلی‌متر است. پرگارها در انواع مختلفی و برای کاربردهای متفاوتی ساخته می‌شوند.

زاویه‌سنجهای

زاویه‌سنجهای، یک نوع ابزار اندازه‌گیری و کنترل زاویه است. این ابزار دارای یک قسمت ثابت است که تقسیمات آن بر حسب درجه و قسمت دیگر آن متغیر است و شاخص، مقدار اندازه‌ی زاویه را نسبت به قطعه کار و تقسیمات صفحه‌نقاله (صفحه ثابت) مشخص می‌کند. زاویه‌سنجهای به دو دسته‌ی ثابت و متغیر دسته‌بندی می‌شود.

الف) زاویه‌سنجهای ثابت



این زاویه‌سنجهای از دو قسمت خطکش و بازو تشکیل شده‌اند که در نقطه‌ای با زاویه‌ی 90° درجه به هم متصل شده‌اند و بیشتر برای عمل کنترل گونیایی سطوح استفاده می‌شود. این ابزار می‌تواند تختی سطح را به عنوان سطح مبنای نیز کنترل و گونیایی بودن سطوح دیگر را نسبت به سطح مبنای مشخص کند.






پرگارها جزء ابزار اندازه‌گیر غیرمستقیم یا انتقال اندازه از یک وسیله‌ی اندازه‌گیر مستقیم (خطکش، کولیس و ...) به قطعه کار و عکس آن است. این ابزار در عمل اندازه‌گیری و خطکشی و کنترل قطعات استفاده می‌شود.

دقت عمل کار کردن با این ابزار بستگی به مهارت و دقت وسیله‌ی اندازه‌گیری اصلی (که معیار تعیین دقت پرگار است) دارد.

دامنه‌ی کار با این ابزار کمتر از 180° درجه است، و یکی از بازوهای آن به سطح مبنای کار تکیه می‌کند و بازوی



۴. باید دقیق کنیم که اندازه‌ی مکمل آن برای اندازه‌ی کار در نظر گرفته نشود.



ب) زاویه‌سنجد متغیر
زاویه‌سنجد متغیر دارای یک صفحه‌نقاله است که تقسیمات بر حسب دقیق یک درجه بر روی آن مشخص شده است و دامنه‌ی اندازه‌گیری آن 180° درجه است.




روش استفاده از زاویه‌سنجد ساده

۱. صفحه‌نقاله را روی سطح کار قرار می‌دهیم.
۲. خطکش را جایه‌جا می‌کنیم تا روی سطح قطعه مماس شود.

گونیای مرکب


ابزاری برای اندازه‌گیری است که با توجه به اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن می‌توان عملیات مختلفی را با آن انجام داد. این قسمت‌ها شامل خطکش، سر گونیایی، مرکزیاب، نقاله است.



۳. مقدار اندازه‌ای زاویه را از طریق شاخص روی خطکش که در راستای یکی از خطوط نقاله قرار گرفته است می‌خوانیم.

برای ترسیم روی سطوح سخت و خشن از جنس فولاد آب دیده است. زاویه‌ی سر این سوزن خطکش‌ها در حدود ۱۰ الی ۱۵ درجه است.

برای ترسیم خطوط، نوک سوزن باید تیز باشد تا خطوط با ضخامت کم روی قطعه کار ترسیم شود. برای این منظور نوک سوزن خطکش را با استفاده از سنگ تیز کنید. برای محافظت از نوک سوزن و همچنین ایمنی، نوک آن را درون چوب پنه قرار دهید. در هنگام کار، سوزن را نسبت به سطح کار تحت زاویه روی سطح کار حرکت می‌دهیم. بهتر است اثر سوزن با یک مرحله ترسیم روی کار بیفتند.



سوزن خطکش پایه‌دار

از این وسیله می‌توان برای علامت‌گذاری و همچنین کشیدن خط مستقیم با ارتفاع مشخص روی قطعه کار استفاده کرد.

روش به کارگیری سوزن خطکش پایه‌دار

۱. پایه‌ی سوزن خطکش و خطکش را روی سطح صفحه‌ی صافی قرار می‌دهیم.

۱) خطکش

این خطکش دارای دقت اینچ و میلی‌متر است که دقت اندازه‌ی آن مانند خطکش‌های معمولی است.

۲) سرگونیابی

این ابزار به‌نهایی می‌تواند زاویه تعامل دو سطح نسبت به یکدیگر را کنترل کند و زاویه‌ی ۶۰ درجه‌ی سطح کار را نسبت به سطح افقی و زاویه‌ی ۳۰ درجه کار را نسبت به سطح عمودی کنترل کند و ترازی روی آن قرار داده شده است که می‌توان عمل تختی سطح را نیز کنترل کرد. سرگونیابی به همراه خطکش مانند یک ارتفاع‌سنج عمل می‌کند.

۳) مرکزیاب

مرکزیاب دارای دو یال با زاویه ۹۰ درجه است که شیاری در وسط آن قرار دارد و محلی برای قرار گرفتن خطکش است که به وسیله‌ی آن می‌توان عمل مرکزیابی سطح گرد را انجام داد.

۴) زاویه‌یاب


زاویه‌یاب دارای صفحه نقاله‌ای است که دارای دقت یک درجه و دامنه‌ی ۱۸۰ درجه است و با توجه به ترازی که روی آن قرار دارد به‌نهایی می‌تواند شبی سطح کار را نسبت به سطح افق نشان دهد. قسمت متحرکی نیز در وسط صفحه نقاله قرار دارد که شیاری روی آن است و محل قرارگیری خطکش است که پس از قرار دادن خطکش داخل شیار می‌توان مثل یک زاویه‌سنج ساده از آن استفاده کرد.

۵) سوزن خطکش



از سوزن خطکش برای ترسیم خطوط و انتقال اندازه روی قطعه کار استفاده می‌شود. جنس سوزن خطکش

چون عمل سنبه‌زنی با زدن ضربه به سر سنبه همراه است لذا باید جنس آن‌ها مقاومت خوبی در مقابل ضربه داشته باشد. زاویه‌ی نوک سنبه با توجه به ضرباتی که بر آن وارد می‌شود متفاوت است. هر مقدار زاویه‌ی نوک سنبه بزرگ‌تر باشد مقاومت بیشتری در برابر ضربه از خود نشان می‌دهد. از سنبه با زاویه‌ی رأس 30° درجه برای نشانه‌گذاری و از 60° و 90° درجه برای نشانه‌گذاری تقاطع خطوط و محل سوراخکاری استفاده می‌شود.

۲. ارتفاع اندازه‌ای را که می‌خواهیم روی قطعه کار خط ترسیم شود، مشخص می‌کنیم.




۳: با حرکت پایه‌ی سوزن خطکش، روی سطح صفحه‌ی صافی روی قطعه کار علامت می‌زنیم.




سننه خود مرکزیاب

با توجه به شکل قسمت سوراخ مخروطی که سنبه در مرکز آن قرار دارد در محیط کار قرار می‌گیرد. تا نوک سنبه در مرکز کار بنشیند و سپس عمل زدن ضربه انجام شود.



سننه
برای عمل نشانه‌زنی روی سطح کار از سنبه استفاده می‌شود که برحسب نوع استفاده، شکل‌ها و کاربردهای مختلفی دارد.



دستور کار شماره‌ی ۳



اندازه‌گیری

(۹۰ دقیقه)

قطعه‌کاری را با راهنمایی هنرآموز محترم خود انتخاب کنید. با استفاده از خطکش فلزی، کولیس و میکرومتر ابعاد قطعه کار را اندازه بگیرید.

جدول زیر را کامل کنید.

اندازه‌ی خوانده شده			دقت	نوع وسیله‌ی اندازه‌گیری
ارتفاع	عرض	طول		
			خطکش فلزی	
			کولیس	
			میکرومتر	

محدودیت‌های استفاده از هر یک از وسایل اندازه‌گیری را بنویسید.
نتایج را برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
خطکش فلزی	قطعه‌کار
کولیس	لباس کار
میکرومتر	



نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	شاخص‌های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
۱۲		اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	اجام صحیح مراحل کار
۲۰		مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

دستورکار شماره‌ی ۴





اندازه‌خوانی

(۳۰ دقیقه)

اندازه‌های مربوط به هر وسیله را زیر آن بنویسید.

نتایج به دست آمده را برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.






نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	شاخص‌های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
۱۲		اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	اجام صحیح مراحل کار
۲۰		مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

دستور کار شماره ۵



(۳۰ دقیقه)

خط کشی






جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
خط کش فلزی	قطعه کار
کولیس	صفحه صافی
لباس کار	سوزن خط کش
	سوزن خط کش پایدار




ارزشیابی پایانی

نظری

۱. دلایل نیاز به اندازه‌گیری را بنویسید.
۲. نزدیکی توافقی میان نتایج اندازه‌گیری‌های پیاپی را که تحت شرایط یکسان اندازه‌گیری روی اندازه انجام می‌شود..... گویند.
۳. اجزا و اضعاف متر را نام ببرید.
۴. چگونه می‌توان اندازه‌ی اینچی را به میلی‌متری و بالعکس تبدیل کرد؟
۵. اندازه‌های نشان داده شده‌ی شکل‌های زیر را بخوانید.



۶. انواع کولیس را نام ببرید.
۷. اجزای میکرومتر را نام ببرید.
۸. روش خواندن میکرومتر میلی‌متری و اینچی را بنویسید.
۹. انواع میکرومتر را نام ببرید.
۱۰. اندازه‌های نشان داده شده‌ی شکل‌های زیر را بخوانید.



۱۱. روش‌های به کارگیری ساعت اندازه‌گیر را بنویسید.
۱۲. روش خواندن ساعت‌های اندازه‌گیر را توضیح دهید.
۱۳. اصول کار با پرگار را بنویسید.
۱۴. زاویه‌سنج را توضیح دهید.
۱۵. انواع زاویه‌سنج را نام ببرید.
۱۶. روش استفاده از گونیا را بنویسید.
۱۷. قسمت‌های مختلف گونیای مرکب را نام ببرید.
۱۸. روش استفاده از سوزن خط‌کش را بنویسید.
۱۹. کاربردهای سنبه را توضیح دهید.

توانایی اره کاری

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم برشکاری را شرح دهد.
- با انواع گیره، قطعات را ثابت کند.
- با کمان اره عمل برشکاری را روی قطعات انجام دهد.
- با ماشین اره لنگ، عمل برش را روی قطعات انجام دهد.
- نکات حفاظتی و ایمنی را در هنگام برشکاری رعایت کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۰	۸	۲

پیش آزمون

۱. روش عمل برش کاری با اره را شرح دهید.

۲. برای برش قطعات از جنس آهن از چه اره‌ای استفاده می‌شود؟

۳. انواع گیره را نام ببرید.

۴. روش بستن قطعه کار بین فکین گیره را بنویسید.

۵. طریقه‌ی بهدست گرفتن کمان اره را شرح دهید.

۶. نحوه‌ی قرارگیری در هنگام اره کاری چگونه است؟

۷. در شکل مقابل جهت اره کاری کدام است؟

