

## فصل ۵

# مواد و مtalورزی




ساختمان ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی از چه موادی تشکیل شده است؟  
دلیل انتخاب یک ماده خاص در طراحی ماشین چیست؟  
مواد صنعتی مختلف چگونه تولید می‌شوند؟  
در این فصل پاسخ پرسش‌های خود را می‌یابید و خواهید دانست چگونه  
می‌توان از ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی  
و الکترو شیمیایی محافظت نمود.




شکل ۱-۵- چاله‌کن تراکتوری

**عملکرد اجزای تشکیل دهنده چاله‌کن تراکتوری را بررسی کنید.**

بررسی



شکل ۲-۵- گاوآهن برگردان دار



نمودار ۱-۵- الزامات طراحی

### اهمیت شناخت مواد صنعتی

نیازهای گوناگون انسان از یک سو و گسترش تکنولوژی از سوی دیگر سبب شده است تا انسان ابزار، تجهیزات و وسایل بسیاری برای پاسخ‌گویی به نیاز خود بسازد. شکل، مواد و فرایند ساخت این وسایل متناسب با عملکرد و وظیفه‌ای که از آن انتظار می‌رود، انتخاب می‌شود.


هر چه مواد سازنده ماشین با دقت بیشتری برگزیده شود، کارایی آن بیشتر خواهد بود. همچنین اگر کاربران و تعمیرکاران در مورد ویژگی‌های مواد تشکیل دهنده تجهیزاتی که با آن سروکار دارند، آگاهی کافی داشته باشند، هنگام کاربرد یا تعمیر آنها عملکرد بهتری خواهند داشت. بنابراین طراحان، سازندگان، کاربران و تعمیرکاران، باید مواد صنعتی گوناگون را بشناسند تا طراحی، ساخت و تعمیر وسایل و تجهیزات صنعتی با

شناخت بیشتر و به درستی انجام شود.


برای روشن شدن بیشتر، یک ماشین کشاورزی مانند گاوآهن را که قطعات گوناگون از نظر شکل، جنس، چگونگی ساخت و غیره دارد، از دید چند دسته از افراد بررسی می‌کنیم.

**طراح:** مناسب با کارکرد هریک از قطعات سازه و الزامات طراحی که برخی از موارد مهم آن در نمودار ۱-۵ آمده است، جنس قطعه، شکل، نقشه و ساخت و دیگر ویژگی‌های فنی آن را تعیین می‌کند.

برای نمونه، مهندسی که یک گاوآهن را طراحی می‌کند، باید جنس تیغه گاوآهن را از ماده‌ای مقاوم به سایش و ضربه مانند فولاد سخت و به شکل گوه طراحی کند، تا هنگام نفوذ گاوآهن به خاک، نیروهای سایشی و ضربه‌هایی که به اجزای گاوآهن و به ویژه تیغه وارد می‌شود، به آن آسیب نرساند. بنابراین طراح باید از انواع فولاد و ویژگی آنها و نیز روش‌های ساخت و تولید قطعات و تجهیزات صنعتی آگاهی کافی داشته باشد.



شکل ۴-۵- تحلیل نیروهای وارد بر تیغه گاوآهن



شکل ۳-۵- طراحی گاوآهن برگردان دار



شکل ۵-۵- جنس مواد برای ساخت قطعات باید در نظر گرفته شود.

**سازنده:** بر اساس طراحی انجام شده و خواسته‌های طراح باید روش‌های ساخت ابزار مورد نیاز را انتخاب کند. بنابراین سازنده باید بداند با چه روشی می‌تواند زودتر و با هزینه کمتری قطعه را بسازد. مثلاً برای ساخت تیغه با توجه به جنس آنکه از فولاد سخت است باید ابزاری را که بتواند روی فولاد سخت کار کند، انتخاب کرد و با روش درست آن را ساخت.

**کاربر:** اگر از ویژگی‌های مواد تشکیل‌دهنده تجهیزات آگاهی داشته باشد، می‌تواند از همه کارایی آن در طول عمر کاری بهره‌برداری کند. این موضوع هزینه کار و آسیب‌های احتمالی را کاهش خواهد داد.

برای نمونه، راننده تراکتور که کاربر یک چاله‌کن است، با آگاهی از جنس اجزای آن موازنیت خواهد کرد که در هنگام کار، تیغه چاله‌کن با موانع سختی مانند سنگ برخورد نکند تا هزینه تعمیرات کمینه شود، چون می‌داند قطعات فولادی مانند تیغه در برابر سایش مقاوم و در برابر ضربه آسیب پذیر هستند.

شرایط نگهداری ماشین و تجهیزات موضوع مهم دیگری است که ایجاد می‌نماید کاربر با شناخت کافی از جنس و ویژگی‌های مواد تشکیل‌دهنده آنها و عوامل آسیب‌زا اقدامات مناسب را انجام دهد.


**تعمیرکار:** در فرایند بازسازی ماشین‌های گوناگون، کارهایی مانند خم کاری، جوش کاری، سوراخ کاری و غیره انجام می‌شود که برای این کارها باید از جنس و ویژگی‌های قطعه و کاربرد آن آگاهی داشت.

فرض کنید شاسی گاوآهن کج یا شکسته شده است، برای بازسازی آن باید از جنس و ویژگی‌های آن مانند سختی، انعطاف‌پذیری، جوش‌پذیری، ماشین‌کاری و غیره آگاهی داشت تا بر اساس آن ابزار فرایند مناسب بازسازی انتخاب شود.



یک ماشین کشاورزی را برگزینید و آن را از دیدگاه طراحی، ساخت، سرویس و نگهداری، بازسازی و کاربری بررسی کنید و نتایج را در کلاس ارائه دهید.

## دسته‌بندی مواد صنعتی جامد



نمودار ۲-۵- کامپوزیت‌ها

مواد به کار رفته در اجزا و قطعات تشکیل‌دهنده سازه‌های صنعتی را مواد صنعتی می‌گویند. مواد صنعتی جامد به سه دستهٔ اصلی فلزات، سرامیک‌ها و پلیمر‌ها تقسیم می‌شوند و از ترکیب دو یا سه دستهٔ اصلی با هم در حالت‌های خاص مواد جدیدی به وجود می‌آید که از نظر خواص با ویژگی‌های هر کدام از مواد تشکیل‌دهنده آن متفاوت می‌باشد. این مواد جدید کامپوزیت نامیده می‌شوند.

## ویژگی‌های مواد صنعتی

به واکنش مواد در برابر عوامل بیرونی ویژگی مواد گفته می‌شود. مواد در برابر عوامل بیرونی واکنش‌های گوناگونی از خود نشان می‌دهند. برای نمونه، اگر به یک چوب نیروی بیش از حد وارد شود، می‌شکند، یا یک سیم مسی جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهد، یا فولاد در محیط مرطوب زنگ می‌زند. مواد سه دستهٔ ویژگی فیزیکی، مکانیکی و شیمیابی دارند. در سال‌های گذشته با بخشی از این ویژگی‌ها آشنا شده‌اید. در اینجا با یادآوری آنها، برخی ویژگی‌های دیگر مواد گفته خواهد شد.

چند سازه مهم کشاورزی را نام ببرید و درباره مواد ساختمانی آنها گفت و گو کنید.



شکل ۶-۵- چند رنگ فلز

**ویژگی فیزیکی:** ویژگی یک ماده را که بدون تغییر ماهیت یا تخریب آن قابل تعیین است، خواص فیزیکی می‌گویند. رنگ، چگالی، رسانای الکتریکی، نقطه ذوب، ضریب انبساط حرارتی و نفوذپذیری مغناطیسی از ویژگی‌های فیزیکی مواد به شمار می‌روند.

درباره رفتار چند ماده فلزی در برابر عواملی مانند گرما، نور، صوت، جریان الکتریسیته و غیره گفت و گو کنید.





شکل ۷-۵- تأثیرات شیمیایی روی قطعات

**ویژگی شیمیایی:** تمایل یک ماده برای واکنش با مواد دیگر را ویژگی شیمیایی می‌گویند. مانند واکنش فولاد با اکسیژن در محیط مرطوب یا اسیدی که منجر به خوردگی فولاد و زنگ زدن آن می‌شود.

**ویژگی مکانیکی:** رفتار مواد در برابر نیروهای مکانیکی نشان‌دهنده ویژگی مکانیکی ماده است. برخی از ویژگی‌های مکانیکی مهم مواد صنعتی عبارت‌اند از: سختی، انعطاف‌پذیری، استحکام و سفتی.

شناسخت ویژگی مکانیکی مواد از نیازهای طراحی سازه‌های صنعتی و انتخاب مواد در علوم مهندسی به شمار می‌آید، زیرا سازه‌های صنعتی از جمله ماشین‌های کشاورزی، پل‌ها، اسکلت‌های فلزی، واگن‌های قطار و غیره در معرض تأثیر انواع نیروهای مکانیکی قرار می‌گیرند.

در جدول ۱-۵ برخی از انواع نیروهای مکانیکی وارد بر قطعات و نتیجه اثر آنها آورده شده است.

نکته

بیشتر سازه‌ها زیر بار چندین نیرو قرار می‌گیرند.

جدول ۱-۵ تأثیر نیروهای گوناگون (بار) روی سازه‌های صنعتی و ویژگی‌های مکانیکی مواد در برابر آنها<sup>۱</sup>

ردیف	نوع نیرو	شكل نمونه صنعتی	خاصیت اندازه‌گیری	نمونه صنعتی تحت بار	عکس العمل ماده زمانی که نیرو قابل تحمل نباشد
۱	کششی		استحکام کششی	سیم بکسل	پاره شدن
۲	فشاری		استحکام فشاری	پرس هیدرولیک	شکستن یا له شدن
۳	برشی		استحکام برشی	ورقه زیر تیغه گیوتین	بریدن

۱- از جدول آزمون گرفته نمی‌شود، مگر اینکه متن آن همراه آزمون داده شود یا جدول نشانه \* داشته باشد.

شکستن یا پریدن	پیچش هنگام بسته یا بازشدن پیچ	مقاومت پیچشی		پیچشی	۴
تغییر شکل - شکستن	چکش و سندان	چقرمگی		ضربهای	۵
شکستن	بدنه پل	خستگی		سیکلی - متناوب	۶
ساییدگی	تیغه ادوات کشاورزی	سختی		سایشی	۷
خم شدن	بازوی جرثقیل	مقاومت خمشی		خمشی	۸
خرش (پاره شدن یا شکستن)	مخازن تحت فشار در دمای بالا	مقاومت خرشنی		تنش در دمای بالا	۹


- ۱- با بررسی یک ماشین کشاورزی، قطعه‌ای از آن را که نیروی پیچشی برآن وارد می‌شود، مشخص کنید.  
 ۲- چگونگی محل برش یک پین را که در اثر نیروهای اعمالی بربده شده است، بررسی کنید.

بررسی



## أنواع و كاربرد فلزات صنعتي

فلزات به دليل ويژگي هایيشان در زندگى انسان نقش تعیین کننده ای دارند و در صنایع مختلف از جمله کشاورزی و به ويژه در ساخت ماشین های کشاورزی به صورت گسترده به کار می روند. هدایت الکتریکی، قابلیت زیاد انتقال حرارت، شکل پذیری، ریخته گری و جوش پذیری خوب از جمله ويژگي های فلزات است.



نمودار ۳-۵- برخی از ويژگی مهم فلزات




شكل ۹-۵- گاو آهن قلمی (چیزل)

آلیاز های فلزی به دو گروه تقسیم می شوند:

(الف) فلزات آهنی

(ب) فلزات غیر آهنی



نمودار ۴-۵- فلزات و آلیاز آنها



شكل ۱۰- رول ورق

**فلزات آهنی:** آهن خالص کاربرد صنعتی زیادی ندارد و بیشتر آلیاز

آن که انواع فولاد و چدن است در صنعت به کار گرفته می شود.


آلیاز های فلزی مانند فولادها و چدن ها را که عنصر اصلی آنها آهن است، فلزات آهنی گویند.

**مراحل استخراج و تولید آهن:** آهن (Fe) بعد از آلومینیوم فراوان ترین

عنصر فلزی طبیعت است. فراورده های کارخانه های ذوب بیشتر پس از

آلیاز سازی به شکل شمش یا ورق یا نیم ساخته های گوناگون مانند میل گرد،

تیرآهن و غیره عرضه می‌شوند تا در ساخت وسایل صنعتی، سازه‌های ساختمانی و ماشین‌ها به کار برد شوند.



شکل ۱۱-۵- چند نوع نیم ساخته‌ها (بپروفیل)

شکل ۱۲-۵- انواع نیم ساخته‌ها (بپروفیل‌ها)

## فولادها

فولاد، آلیاژ آهن - کربن همراه با عناصر دیگر مانند منگنز، کرم، نیکل، مس، سیلیسیم و غیره است که کربن آن کمتر از ۴ درصد وزنی است. فولاد را از دیدگاه‌های گوناگونی مانند ترکیب شیمیایی، کاربرد و کیفیت دسته‌بندی می‌کنند.

جدول ۱۲-۵- دسته‌بندی فولادهای ساده کربنی


کم کربن	کربن از ۰/۵۲٪ تا ۰/۵۶٪	کربن بیش از ۰/۵۶٪
کربن متوسط	کربن بین ۰/۵۲٪ تا ۰/۵۶٪ می‌باشد.	پر کربن
کربن از ۰/۵۶٪ بیشتر است.		

فولادها بر پایه ترکیب شیمیایی از جمله عناصر آلیاژی و درصد کربن به دو گروه فولاد ساده و فولاد آلیاژی دسته‌بندی می‌شوند.

**فولادهای ساده کربنی:** در فولادهای ساده کربنی، درصد دیگر عناصر آلیاژی کم است. با افزایش درصد کربن در این فولادها استحکام آن افزایش و چقرمگی کاهش می‌یابد. فولادهای ساده کربنی به سه گروه تقسیم

**۱- فولادهای کم کربن:** میزان تولید و مصرف صنعتی فولادهای کم کربن یا ساختمانی زیاد است و قابلیت ماشین کاری، جوش کاری، ریخته گری و شکل پذیری آنها مناسب است. این گروه فولادها هرچند در مقایسه با گروههای دیگر نسبتاً نرم و دارای استحکام کمتری هستند ولی هزینه تولید کمتری دارند.

فولادهای ساده کم کربن به طور گسترده در صنایع ساختمانی (تیرآهن، نبشی، سپری، میل گرد و غیره، لوله‌های معمولی، قوطی‌های کنسرو، ماشین‌های کشاورزی، ساخت سازه‌های صنعتی، پل‌ها، صنایع کشتی سازی، واگن سازی و صنایع دیگر به کار می‌روند.



شکل ۱۳-۵- فرایند ساخت پروفیل و نیم ساخته



شکل ۱۴-۵- چرخ دنده



شکل ۱۵-۵- سیم بکسل


**فولادهای کربن متوسط:** فولادهای کربن متوسط از فولادهای کم کربن استحکام زیادتر و انعطاف‌پذیری و چرمگی کمتری دارد. با عملیات حرارتی می‌توان خواص مکانیکی این فولادها را بهبود داد. فولادهای کربن متوسط در ساخت چرخ‌های قطار، رینگ چرخ کامیون و تراکتور، چرخ دنده‌ها، میل لنگ‌ها و تجهیزاتی که نیاز به استحکام و مقاومت به سایش و چرمگی مناسب باشد، کاربرد دارند.

**فولادهای پرکربن:** فولادهای پرکربن در میان فولادهای ساده کربنی از استحکام و سختی بالایی برخوردارند ولی انعطاف‌پذیری کمی دارند. همچنین نسبت به جوش کاری حساس هستند.

از فولادهای ساده پرکربن برای ساخت قطعاتی مانند تیغه چاقو و قیچی، تیغه ماشین‌های کشاورزی و سیم بکسل که به سختی و مقاومت سایشی زیادی نیاز باشد، استفاده می‌شود.

#### فولادهای آلیاژی


فولادهای آلیاژی کاربرد زیادی در صنعت دارند، در اینجا برخی از فولادهای آلیاژی معرفی می‌شوند.




نمودار ۵-۵- طبقه‌بندی فولادهای آلیاژی



شکل ۵-۱۶- میل لنگ



نمودار ۷-۵- ویژگی‌های فولاد میکروآلیاژی



نمودار ۶-۵- کاربرد فولاد میکروآلیاژی



شکل ۱۷-۵- کاربردهای فولاد ابزار

• فولادهای کمآلیاژ با استحکام بالا (HSLA)<sup>۱</sup>: فولاد کمآلیاژ پراستحکام یا میکروآلیاژ، فولادی است که با درصد کم (۱/۰ درصد) از برخی عناصر آلیاژی مانند تیتانیوم و بهایی کمتر، ویژگی‌هایی نزدیک به فولادهای پرآلیاژ دارد. برخی از این ویژگی‌ها در نمودار ۵-۷ نشان داده شده‌اند.

در برخی صنایع مانند صنایع خودرو که سبک‌بودن قطعه و سازه از خواسته‌های طراحی است، فولادهای میکروآلیاژی با ویژگی‌های برجسته‌ای مانند چگالی کم و هزینه تولید اندک در این صنایع کاربرد زیادی دارد.

• فولاد ابزار: فولاد پرکربنی است که برای استحکام بیشتر، عناصر آلیاژی دیگر مانند کروم، نیکل، وانادیم، مولیبدن و تنگستن به آن افزوده شده است. این فولاد در ساخت تیغه ارّه، فنر، قالب‌های شکل‌دهی و مواردی مانند آنها به کار برده می‌شود. قطعاتی که از این فولاد ساخته شده باشند، دارای سختی زیاد هستند ولی در برابر ضربه شکننده خواهند بود.


• فولاد زنگنزن: این فولاد دست کم ۱۱ درصد کروم دارد و به این دلیل در برابر زنگزدگی مقاوم است. در ساختار این فولادها عناصر دیگری مانند نیکل و مولیبدن و غیره نیز به کار رفته است. از موارد کاربرد این فولاد برخی سه‌پاش‌ها یا ماشین‌های شیردوش را می‌توان نام برد.



الف) سه پاش پشتی

ب) شیردوش سیار


شکل ۱۸-۵-۱۸- کاربردهای فولاد زنگ نزن



نمودار ۸-۵- کاربرد فولاد زنگ نزن

جدول ۳-۵- مشخصات فولاد ۳۷-۲

فولاد ساختمانی	st
استحکام ۳۷۰ نیوتون بر متر مربع	۳۷
با کیفیت خوب برای کاربردهای مهم	۲



نمودار ۹-۵- انواع چدن



شکل ۱۹-۵-۱۹- گلتک نورد (چدن سفید)

نرم‌بندی فولادها: سازندگان و مصرف‌کنندگان برای اینکه زبان مشترک و یکسانی درباره نام‌های فلزات داشته باشند، استانداردهایی را برای نام‌گذاری فلزات به کار می‌برند، این نوع دسته‌بندی‌ها را نرم‌بندی می‌گویند.  
برای نمونه، در یک نرم‌بندی برای نام‌گذاری فولادها در دسته‌بندی کاربردی فولاد ساختمانی، با حروف st در اول نام این فولاد به کار می‌رود. برای نشان دادن استحکام فولاد عددی همراه این حروف آورده می‌شود که اگر در عدد ۹/۸۱ ضرب شود، کمینه استحکام آن با یکای نیوتون بر مترمربع به دست می‌آید. پس از آن نیز کیفیت فولاد با اعداد ۱ تا ۳ نشان داده می‌شود.


### چدن

چدن آلیاژی از آهن، ۲/۵ تا ۶ درصد کربن و یک تا سه درصد سیلیسیم است که ناخالصی‌هایی مانند فسفر و گوگرد (کمتر از ۰/۱ درصد) دارد. بر جسته‌ترین ویژگی چدن‌ها قابلیت ریخته‌گری زیاد آنها است. برای بهبود کیفیت چدن در کاربردهای ویژه، عناصر آلیاژی دیگری نیز به آن افزوده می‌شود.

در هر حال چدن با دارا بودن مزایایی از قبیل بهای تمام شده کمتر، قابلیت ریخته‌گری و ماشین‌کاری، استحکام و سختی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خوردگی، انتقال گرما و جذب ارتعاش، از سایر آلیاژهای ریختگی آهنه



شکل ۲۰-۵-بدنه موتور (چدن خاکستری)



شکل ۲۱-۵-پوسته ماشین

برتر است. چدن‌ها به چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند که عبارت‌انداز:

● **چدن سفید:** چون مقطع شکست این نوع چدن، سفید رنگ است

به نام چدن سفید نامیده می‌شود. این چدن بسیار سخت، شکننده و غیرقابل ماشین‌کاری است، کاربرد چدن سفید برای قطعات انعطاف‌پذیر و مقاوم در برابر سایش مانند غلتک نورد است (شکل ۱۹-۵).

● **چدن خاکستری:** مقطع شکست این نوع چدن‌ها با داشتن لایه‌های گرافیت ورقه‌ای شکل، خاکستری رنگ است، به این دلیل به آن چدن خاکستری می‌گویند. چدن خاکستری برای ساخت تجهیزاتی مانند پوسته جعبه دنده و بدنۀ موتور که در معرض سایش و لرزش هستند، به کار می‌رود.

● **چدن چکش خوار (مالبیل):** با کاهش درصد کربن نسبت به چدن سفید، چدن چکش خوار به دست می‌آید. چدن چکش خوار دارای ویژگی‌های خوبی مانند قابلیت ریختگی، ماشین‌کاری، چرمگی و استحکام است.


● **چدن نشکن (داکتیل):** چدن نشکن با داشتن گرافیت کروی استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و چرمگی زیادی دارد و بنابراین کاربرد صنعتی آن از دیگر چدن‌ها بیشتر است. برخی از کاربردهای چدن نشکن در ساخت بدنه شیر، لوله، پمپ و چرخ دنده است.


## فلزات غیر‌آهنی

فولادها و سایر آلیاژ‌های آهنی به دلیل داشتن محدوده گستره از خواص مکانیکی و آسان بودن فرایند تولید و نیز صرفة اقتصادی، در حجم وسیعی تولید و مصرف می‌شوند. اما محدودیت‌هایی نظری حساسیت به خوردگی در برخی محیط‌ها، هدایت الکتریکی نسبتاً کم و چگالی زیاد، ضرورت استفاده از آلیاژ‌های فلزات دیگر را توجیه می‌کند.

**آلومینیوم و آلیاژ‌های آن:** در بازارهای جهانی آلومینیوم پس از فولاد در ردیف دوم پرکاربردترین فلزات قرار دارد. توسعه سریع آلومینیوم مربوط به خواص ویژه آن است. آلومینیوم سبک وزن است ولی نسبت استحکام به وزن بعضی از آلیاژ‌های آلومینیوم از فولاد بیشتر است. آلومینیوم و آلیاژ‌های آن دارای هدایت الکتریکی و گرمایی مناسب و منعکس‌کننده خوبی برای نور و گرما است و مقاومت به خوردگی و قابلیت ریخته‌گری و شکل‌پذیری آن مناسب است. برخی از زمینه‌های کاربرد آلومینیوم در صنایع در جدول ۴-۵ آورده شده است.

### جدول ۴-۵-زمینه‌های کاربرد آلومینیوم

کاربرد	ویژگی‌های مناسب کاربرد	شکل
حمل و نقل هوایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سبکی</li> <li>- بزرگی نسبت استحکام به وزن</li> <li>- مقاومت در برابر زنگزدگی</li> </ul>	
لوازم آشپزی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- هدایت گرمایی زیاد</li> <li>- استحکام</li> <li>- تمیز شدن آسان</li> <li>- روكش شدن برای نجسبی غذا</li> </ul>	
بسته‌بندی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- آسانی حفظ بهداشت</li> <li>- مقاومت در برابر خوردگی و زنگزدگی</li> <li>- مقاومت در برابر ضربه</li> <li>- بهداشتی بودن</li> </ul>	
الکتریسیته	<ul style="list-style-type: none"> <li>- هدایت الکتریکی زیاد</li> <li>- استحکام</li> <li>- مقاومت در برابر خوردگی</li> </ul>	



نمودار ۱۰-ویژگی‌های مس

**مس و آلیاژهای آن:** مس به دلیل ویژگی هدایت الکتریکی در الکتریسیته و با داشتن هدایت گرمایی کاربرد زیادی در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی به شکل لوله دارد. این فلز و آلیاژهای آن در صنعت و مهندسی بسیار پرکاربرد است.

زمینه‌های کاربرد مس: مس با داشتن ویژگی‌های خوب، در بیشتر صنایع به کار گرفته می‌شود.

#### جدول ۵-۵- کاربردهای مس

	
صنایع الکتریکی	ساختمان - سقف مسی
	
صنایع دستی	وسایل آشپزخانه


## فرایندهای تولید فلزات

فرایندهای گوناگونی برای ساخت تجهیزات و سازه‌های صنعتی به کار برد می‌شود. هر کدام از این روش‌ها ممکن است برای ساخت شماری از وسایلی که در محیط زندگی به کار می‌گیریم، مناسب باشد یا برای جنس ویژه کاربرد داشته باشد (نمودار ۱۱-۵).


**آهنگری:** آهنگری یکی از کهن‌ترین روش‌های فرمدهی فلزات است. برای آهنگری، فلز را در کوره‌های ساده تا نزدیک به دمای گداخته شدن گرم می‌کنند، سپس آن را روی سندان یا جایگاه مناسب با ضربه شکل می‌دهند.




شکل ۱۱-۵- آهنگری




نمودار ۱۱-۵- فرایندهای تولید فلزات



نمودار ۵-۱۲- کاربردهای قطعات آهنگری شده



شکل ۵-۲۳- نورد



شکل ۵-۲۴- اکستروژن



شکل ۵-۲۶- تولید سیم در کارخانه

فلزاتی را می‌توان آهنگری کرد که تُرد نباشند و ویرگی چکش خواری خوبی داشته باشند. برای نمونه، چدن‌ها چون ترد هستند بر اثر ضربات چکش یا پتک ترک می‌خورند و نمی‌توان آنها را آهنگری کرد. میل لنج و دسته پیستون خودرو نمونه‌هایی از قطعات آهنگری شده هستند.

**نورد:** نورد گذراندن قطعه فلز (گرم یا سرد) از میان دو غلتک است تا در اثر نیروهای فشاری غلتک‌ها، قطعه تغییر شکل یابد.

نورد سرد را برای خم کردن لوله‌ها و ورق اگر تغییر شکل خواسته شده ساده باشد، به کار می‌برند. نورد سرد در دمای نزدیک به دمای اتاق انجام می‌شود.

برای تغییر شکل‌های پیچیده و نورد فلزاتی که نورد سرد روی آنها انجام پذیر نیست، نخست فلز را تا دمای لازم گرم می‌کنند، سپس فلز گرم شده را نورد می‌کنند. به این روش نورد گرم می‌گویند.

بخش زیادی از فراوده‌های فولادسازی نخست به شکل شمش درمی‌آید، سپس با دستگاه‌های نورد به ورق، تیرآهن، تسممه‌های فولادی، ریل، انواع پروفیل، لوله و سیم تبدیل می‌شود.

**اکستروژن<sup>۱</sup>:** در این روش که برای شکل‌دهی برخی از پروفیل‌ها به کار می‌رود، فلز در شکل خمیری با فشار از قالب می‌گذرد. این فشار فلز را به شکل قالب درمی‌آورد. لوله‌های بدون درز، میله‌ها و لوله‌های با مقطع هندسی پیچیده نمونه‌های تولید شده با این روش هستند.

**کشش<sup>۲</sup>:** در این روش قطعه فلز را با نیروی کششی از چندین قالب که دهانه آنها از بزرگ تا کوچک تنظیم شده‌است، می‌گذرانند، فلز با گذشتن از این قالب‌ها به شکل دلخواه درمی‌آید. سیم، میله و لوله با این روش تولید می‌شود.



شکل ۵-۲۵- تولید سیم به روش کشش

<sup>۱</sup>- Extrusion<sup>۲</sup>- Tension



(الف)



(ب)

شکل ۵-۲۷- ریخته‌گری

**ریخته‌گری:** در فرایند ریخته‌گری نخست مدلی از قطعه می‌سازند. سپس از روی مدل قالب آن ساخته شده و مذاب ریزی درون قالب انجام می‌شود و در پایان پس از انجماد و باز کردن قالب‌ها، در صورت نیاز قطعه پلیسه‌گیری و پرداخت می‌شود.

بیشتر از ۵۰ درصد قطعات انواع ماشین‌ها که دارای اشکال پیچیده هستند، به این روش ساخته می‌شوند.

**ماشین کاری:** ماشین کاری را می‌توان با روش‌های گوناگونی انجام داد.



شکل ۵-۲۸- ماشین تراش

تراش کاری، براده‌برداری سطوح گرد برای ایجاد قطعات استوانه‌ای، مخروطی، پیچ و غیره است. در این روش، قطعه کار را به محور ماشین تراش می‌بنند و با سرعت مناسب به چرخش در می‌آورند. هم‌زمان ابزار برنده (رنده) را به سطح قطعه کار درگیر می‌کنند تا با براده‌برداری در قطعه کار، شکل دلخواه ایجاد شود.

#### ۵- سنگ‌زنی<sup>۲</sup>

سنگ زدن روشی برای تراش و شکل دهی قطعات سخت مانند ابزار برنده یا پرداخت قطعات با دقت زیاد با سنگ سنباده است.

برای کارهای ساده سنگ‌زنی، سنگ سنباده رومیزی به کار برده می‌شود.



شکل ۵-۲۹- تیز کردن اره صفحه‌ای



شکل ۵-۳۰- سنگ سنباده

۱- Turning

۲- Grinding



شکل ۳۱-۵- ماشین فرز



شکل ۳۲-۵- دریل ستونی



شکل ۳۴-۵- اره برقی قابل حمل

### فرز کاری<sup>۱</sup>

فرز کاری یک روش شکل دهی از نوع براده برداری، برای ایجاد شکل های پیچیده است که در آن ابزار برش می چرخد و از قطعه براده برمی دارد. قطعه کار روی میز بسته می شود و می توان آن را حرکت داد. اگر محور تیغه ماشین های فرز افقی باشد، آن را ماشین فرز افقی گویند.

### سوراخ کاری<sup>۲</sup>

به ایجاد حفره و سوراخ در قطعات، سوراخ کاری گفته می شود. برای سوراخ کاری از ماشین متله و سرمهته استفاده می کنند.



شکل ۳۳-۳- سوراخ کاری

### برش کاری<sup>۳</sup>

به عملیات برش قطعات برای ایجاد شکل و اندازه دلخواه، برش کاری گفته می شود.

<sup>۱</sup>- Milling

<sup>۲</sup>- Drilling

<sup>۳</sup>- Cutting

## جوش کاری<sup>۱</sup>

جوش کاری یکی از فرایندهای اتصال قطعات فلزی یا غیر فلزی است. جوش کاری را با چندین روش می‌توان انجام داد. رایج‌ترین روش آن جوش کاری ذوبی است.



شکل ۵-۳۵- جوش کاری

یکی از فرایندهای تولید فلزات را بررسی کنید و کاربرد روش‌ها و تجهیزات رایج را مشخص کنید.

بررسی



## سرامیک‌ها

سرامیک‌ها مواد صنعتی غیرفلزی هستند که بیشتر از ترکیب عناصر فلزی و غیرفلزی ساخته می‌شوند. مواد سرامیکی دارای سختی و نقطه ذوب بالا و از سوی دیگر شکننده هستند. امروزه کاربرد سرامیک‌ها از نظر کمی و کیفی به سرعت در حال گسترش است.



شکل ۵-۳۶- چند نوع سرامیک




شکل ۵-۳۷- برش سرامیک

## پلیمرها

پلیمرها دسته‌ای از مواد غیرفلزی و غیرمعدنی هستند که بیشتر از مواد آلی بوده و دو دسته طبیعی و مصنوعی دارند. پلیمرهای طبیعی از گیاهان و حیوانات به دست می‌آیند؛ مانند چوب، چرم، پشم، پنبه، ابریشم، پروتئین‌ها و غیره. پلیمرهای مصنوعی از مولکول‌های آلی کوچک و در واحدهای پتروشیمی تولید می‌شوند. امروزه پلیمرها به دلیل داشتن ویژگی‌های بهتر و هزینه کمتر جایگزین قطعات و مواد چوبی یا فلزی گردیده‌اند.

۱- Welding

پلیمرها بر حسب ویژگی‌های کاربردی به سه گروه دسته‌بندی می‌شوند.



شكل ۱۳-۵-۳۹- پلی‌استر  
(یونولیت)



شكل ۱۳-۵-۴۰- پلی‌اتیلن  
(ظرف پلاستیکی)



شكل ۱۳-۵-۴۱- چند نمونه پلاستیک

**پلاستیک‌ها:** پلاستیک‌ها از دید ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های، بسیار گوناگون‌اند؛ برخی خیلی صلب و ترد هستند مانند برخی از پلی‌استرهای، اپوکسی‌ها و فنولیک‌ها که در پوشش محافظت وسایل الکتریکی، بدنه گوشی تلفن، بدنه و اجزای وسایل نقلیه، دوچرخه، موتورسیکلت و اتومبیل به کار گرفته می‌شوند. برخی دیگر مانند برخی پلی‌اتیلن‌ها نرم و انعطاف‌پذیر هستند که در تولید اسباب بازی به کار می‌روند.

از جمله ویژگی‌های پلی‌پروپیلن مقاومت در برابر کشش، چگالی کم، بی‌رنگی، سختی، مقاومت در برابر اسید، باز و حلال‌ها هستند.



شكل ۱۳-۵-۴۰- پروپیلن (صنایع خودرو)

مواد پلاستیکی از نظر رفتار در برابر دمای بالا و نیروهای مکانیکی به دو گروه ترمопلاستیک‌ها و پلاستیک‌های ترموست دسته‌بندی می‌شوند.

#### ● ترموپلاستیک‌ها

ترموپلاستیک‌ها در اثر گرما نرم می‌شوند و با افزایش دما ذوب و پس از سرد شدن سخت می‌گردند. این فرایند تکرارپذیر است؛ یعنی بارها می‌توان آنها را ذوب کرد و سازه‌های گوناگون ساخت.



شكل ۱۳-۵-۴۲- کاربرد ترموپلاستیک



شکل ۵-۴۳—کاربرد پلاستیک‌های ترموموست



شکل ۵-۴۴—کاربرد لاستیک‌ها



شکل ۵-۴۵—تولید فیبر

#### ● پلاستیک‌های ترموموست

پلاستیک‌های ترموموست به هنگام گرم شدن ذوب می‌شوند و به صورت دائمی سخت می‌گردند؛ یعنی با گرم کردن دوباره، نرم نمی‌شوند.

#### لاستیک‌ها

لاستیک‌ها یا الاستومرها از دیگر مواد پتروشیمی به شمار می‌آیند که از ترکیبات آلی ساخته شده‌اند. انواع تسمه‌ها، لاستیک و تیوب و سایل نقلیه، شیلنگ‌ها و روکش سیم‌های برق و غیره از لاستیک تشکیل شده‌اند.



شکل ۵-۴۶—کاربردهای کامپوزیت‌ها

#### کامپوزیت‌ها

مهندسان برای دستیابی به ماده‌ای با ویژگی‌های دلخواه می‌توانند به طور ماکروسکوپی مواد گوناگون را با هم ترکیب کنند و ماده جدیدی ایجاد نمایند. به این مواد، کامپوزیت می‌گویند؛ مانند آسفالت، کاه‌گل، بتون آرمه، فایبر‌گلاس و تایر خودرو.

کامپوزیت‌ها موادی چندجزئی هستند که ویژگی آنها از هر کدام از اجزا بهتر است. کامپوزیت‌ها ساختاری دو

فاز<sup>۱</sup> دارند. فاز زمینه که پیوسته است و فاز دوم به نام فاز تقویت‌کننده که در داخل فاز زمینه جای می‌گیرد. برای نمونه در تایر خودرو، فاز زمینه لاستیک و فاز تقویت‌کننده فلز (مفتول) است. ویژگی‌های کامپوزیت به فازهای تشکیل‌دهنده آن، شکل، اندازه و برخی عوامل دیگر بستگی دارد.

۱- فاز (بخش) قسمتی از مواد است که دارای خواص یکسان باشد.


## شناسایی فلزات

سطح مقطع شکسته فلز - اگر قطعه‌ای فلز را بشکنید خواهید دید که شکل و رنگ مقطع آنها یکسان نیست. برای نمونه رنگ چدن، سیاه و مقطع آن دانه‌های براق دارد ولی مقطع فولادها براق مایل به خاکستری است. صدا - هنگامی که به فلز ضربه‌ای زده شود، فلزات مختلف صدای گوناگونی خواهند داد، برای نمونه صدای چدن بهم و صدای فولاد زیر است.

**شکل و رنگ جرقه** - نوع جرقه حاصل از سنگ‌زنی فلز نشانگر مواد تشکیل‌دهنده آن است.

بیشتر کارگران و تکنسین‌ها کارهایی را نجام می‌دهند که برای آن باید جنس قطعه کار را انتخاب یا شناسایی کنند. شما بیشتر با قطعه کارهای فلزی سروکار خواهید داشت. شناسایی فلزات کاری پیچیده است که برای آن باید آموزش دید و ابزارها و وسایل پیشرفته داشت. ولی می‌توان با روش‌های کارگاهی با دقیقی جنس فلزات را تشخیص داد. برخی از این روش‌ها به شرح زیر است:

**رنگ ظاهری فلز** - آشکارترین ویژگی فلزات برای شناسایی، رنگ ظاهری آنها است. با مقایسه رنگ برخی از فلزات می‌توانید آنها را شناسایی کنید.



شکل ۵-۴۷ - شکل جرقه فولادهای مختلف



شکل ۵-۴۸ - جرقه‌های حاصل از سنگ زدن فلزات

فولادقابل آبکاری - شکل جرقه شعاع‌های مستقیم (الف)

فولادقابل بهسازی - دسته جرقه‌های به شکل خار (ب)

فولاد ابزارسازی - دسته جرقه‌های منشعب شده (ج)

فولاد ابزارسازی آلیاژی - جرقه‌های متراکم (د)

فولاد فنر - جرقه نازک به شکل سر نیزه (ه)

- ۱- چند قطعه فلز را که جرقه‌های آن را هنرآموز روی سنگ سنباده نشان می‌دهد، بررسی کنید.
- ۲- رنگ و شکل مقطع این قطعات را بررسی کنید.

فعالیت



## مفهوم و اهمیت خوردگی<sup>۱</sup>



شکل ۵-۴۹—فرسوده شدن قطعات فلزی

فرسوده شدن و از بین رفتن مواد در اثر واکنش‌های محیطی، خوردگی نامیده می‌شود.

هر سازه‌ای هنگام ساخت و پس از آن در معرض انواع عوامل خوردگی قرار می‌گیرد. هرچه عوامل کمی و کیفی خوردگی بیشتر و شرایط محیطی نامناسب‌تر باشد، سازه زودتر از بین می‌رود و بر عکس در شرایط مناسب‌تر کاربری و نگهداری سازه دیرتر خراب می‌شود.

بنابراین مهم است که:

- عوامل خورنده و مکانیزم خوردگی را به خوبی بشناسیم؛
- اجزای حساس و آسیب‌پذیر تجهیزات را بشناسیم؛
- راه‌های مقابله و کنترل فرایند خوردگی را بیاموزیم؛
- برنامه‌های سرویس و بازسازی قطعات آسیب‌دیده را به درستی و به‌هنگام اجرا کنیم.

برخی از تأثیرات انواع خوردگی را بررسی کنید و نتایج را در کلاس ارائه دهید.

بررسی




## انواع خوردگی و عوامل آن

عوامل خوردگی مواد صنعتی را می‌توان به دو دستهٔ مکانیکی و غیرمکانیکی دسته‌بندی کرد. منشأ اول خوردگی، نیروهای مکانیکی هستند که به روش‌های گوناگون به سازه وارد می‌شوند ولی گاهی منشأ خوردگی نیروهای مکانیکی نیست و عوامل دیگری مانند: سرمه، گرما، رطوبت، مواد شیمیایی، نور خورشید، باران‌های اسیدی و غیره سبب فرسودگی تجهیزات صنعتی می‌شوند.

**خوردگی مکانیکی:** خوردگی مکانیکی در اثر نیروهای مکانیکی مانند ضربه، فشار، کشش، پیچش و غیره اتفاق می‌افتد. برای نمونه، قطعات ماشین‌های کشاورزی مانند گاوآهن و کمباین هنگام کار در اثر ضربه، اصطکاک و غیره دچار سایش می‌شوند.

**خوردگی شیمیایی:** خوردگی شیمیایی هنگامی اتفاق می‌افتد که سازه در اثر واکنش‌های شیمیایی فرسوده می‌شود. برای نمونه یک جسم پلاستیکی در برابر نور خورشید می‌پوسد و یا یک قطعه فلزی در اثر اسید خوردگی می‌شود.

**خوردگی الکتروشیمیایی:** خوردگی الکتروشیمیایی بر پایهٔ تشکیل پیل الکتروشیمیایی (کاتد، آند و الکتروولیت) کار می‌کند.





شکل ۵-۵- خوردگی الکتروشیمیایی قطعات فلزی

تأثیر الکتریکی مواد شیمیایی در فرسودگی سازه را خوردگی الکتروشیمیایی می‌نامند. هنگامی که ماده صنعتی با محیط پیرامون خود یک پیل تشکیل دهد، جریان الکتریکی با حرکت یون‌ها بین آند و کاتد برقرار شده، ذراتی از ماده را جابه‌جا می‌کند و خوردگی روی آند اتفاق می‌افتد.

بیشتر خوردگی‌هایی که به صورت روزمره در اطراف خود می‌بینیم، ماهیت الکتروشیمیایی دارند. رطوبت، دما، اکسیژن و برخی دیگر از عوامل این نوع خوردگی هستند. نمونه آشکار این خوردگی، زنگ زدن وسایل و تجهیزات فلزی است. یکی از نمونه‌های خوردگی شدید فلز به دلیل تماس قطعات با جنس‌های متفاوت در مجاورت الکتروولیت در شکل روبرو است.

مقاومت مواد گوناگون در برابر خوردگی یکسان نیست. برای نمونه یک قطعه آهنی در شرایط گرما و نم خیلی زود زنگ می‌زند ولی یک قطعه فولاد زنگ نزن در این شرایط به آسانی دچار زنگ زدگی یا خوردگی نمی‌شود؛ بنابراین باید طراحی و ساخت ابزار و ماشین‌ها برای کاربردهای متفاوت با آگاهی از ویژگی‌های مواد صنعتی مانند مقاومت آنها در برابر پدیده خوردگی باشد.


بررسی



با بررسی چند ماشین کشاورزی، خوردگی‌های ایجادشده در آنها را بررسی کنید و نتایج را در کلاس ارائه دهید.

## روش‌های کنترل خوردگی مواد

برای کاهش میزان خوردگی و حفاظت مواد در برابر این پدیده چهار روش یا ترکیبی از آنها به کار می‌رود. گزینش روش اجرایی افزون بر نکات فنی، وابسته به اقتصادی بودن راهکار آن روش است.



نمودار ۱۵-۵- روش‌های کنترل خوردگی



شکل ۵۱-۵۲- با فیلتر کردن دود خروجی از دودکش کارخانه‌ها می‌توان شرایط خورنده محیط را تغییر داد

از شکل‌گیری پیل‌های الکتروشیمیایی، یعنی تماس فلز در کتار مایع خورنده است، زیرا خوردگی به ویژه در نزدیکی محل تماس دو فلز، با سرعت زیادی ایجاد می‌شود.

**کاربرد پوشش‌های محافظه:** یکی از دلایل کاربرد پوشش در سازه‌های صنعتی نگهداری آنها از خوردگی است. پوشش‌های پلیمری، سرامیکی، فلزی یا کامپوزیتی از هر جنسی که باشند در شرایط مناسب همانند سدی در برابر عوامل خورنده سازه صنعتی عمل می‌کنند و مانع تماس این عوامل با سطح می‌شوند.

لازم به ذکر است عملکرد پوشش‌ها نسبت به شرایط سطح قطعه و تمیز بودن آن پیش از پوشش بسیار حساس می‌باشد، بنابراین هنگام پوشش دهی باید هرگونه آلودگی مانند پلیسه، زنگار، چربی، جرقه‌های جوش‌کاری و غیره از سطح قطعه تمیز گردد.

پوشش باید همه سطح سازه را بپوشاند و هنگام آسیب‌دیدگی بخشی از پوشش باید آن بخش ترمیم شود.

**تغییر شرایط محیط خورنده:** یکی از راهکارهای میزان خوردگی و حفاظت از مواد، تغییر شرایط محیط خورنده است. برای نمونه می‌توان با فیلتر کردن مواد خروجی از دودکش کارخانه‌ها و جلوگیری از ورود آنها به محیط یا کاربرد مواد خنثی کننده، شرایط خورنده محیط را تغییر داد. این مواد اگر در هوا پخش شوند، هنگام بارندگی با آب ترکیب می‌شوند و باران‌های اسیدی ایجاد می‌کنند. باران اسیدی اگر روی تجهیزات فلزی بریزد موجب خوردگی آنها خواهد شد. همچنین با نفوذ به سفره‌های زیرزمینی آب‌ها را نیز آلوده می‌نماید.

**بهره‌برداری درست:** بهره‌بردار یا کاربرد دستگاه‌ها و وسایل صنعتی برای جلوگیری از فرسودگی زودهنگام تجهیزات باید در برآراء ویژگی‌های مواد صنعتی، عوامل آسیب‌زا و چگونگی کاهش یا حذف آنها آگاهی داشته باشد. برای نمونه باید نیروی مکانیکی مجاز وارد بر تجهیزات، شرایط و چگونگی تأثیر نیروها و عوامل محیطی که می‌توانند سبب خوردگی شوند را بشناسد و در راه کاهش آسیب‌های مکانیکی و غیرمکانیکی بکوشد.

**طراحی و انتخاب مواد مناسب:** اگر در ساخت ابزار، ماشین‌ها و تجهیزات صنعتی مواد به درستی گرینش نشود، خوردگی اثر زیادی بر سازه خواهد داشت. طراحان سازه‌های صنعتی باید تلاش کنند اثر عوامل خوردگی را کاهش دهند تا شرایط ایجاد خوردگی ایجاد نشود. از سوی دیگر آنان باید تلاش کنند خوردگی روی همه سطح سازه یکنواخت باشد، زیرا قطعات و طرح‌های با خوردگی یک بخش، زودتر فرسوده می‌شوند و نامناسب هستند. بر جسته ترین نکته در طراحی، پرهیز

نzdیک به ۷۰ الی ۸۰ درصد اثر بخش بودن پوشش بستگی به تمیز بودن و شرایط سطح کار، پیش از اعمال پوشش دارد.

نکته



## جدول ۶-۵- پوشش‌های محافظه‌پر کاربرد

ردیف	نوع پوشش	ماهیت پوشش	روش‌های رایج پوشش‌دهی
۱	پلیمری	این پوشش برای محافظت سازه‌های فلزی در هوای آزاد کاربرد دارد: مانند اپوکسی، پلی‌اورتان، پلی‌استر و غیره	پاشش، غوطه‌ور، ابزار دستی
۲	فلزی	این پوشش‌ها دو دسته‌اند: ۱- پوشش تک‌عنصری مانند پوشش گالوانیزه، قلع، طلا، نقره، کروم - ۲- پوشش‌های آلیاژی از ترکیب دو یا چند عنصر فلزی	پاشش، غوطه‌ور، آب کاری
۳	سرامیکی	این پوشش‌ها ماهیت معدنی (غیرفلزی و غیرپلیمری) دارند؛ مثل انواع لعاب‌ها که روی ظروف سفالی اعمال می‌شوند.	پاشش، غوطه‌ور

### انواع پوشش‌های محافظه

پوشش‌های فلزی با فرایندهای گوناگون، مانند مذاب، رسوب‌نشانی با جریان الکتریسیته، غوطه‌ور کردن سازه در وان فلز مذاب و غیره ایجاد می‌شود.

#### ● رسوب‌نشانی الکتریکی

در این روش با استفاده از جریان الکتریسیته پوشش‌های فلزی روی سطح رسوب داده می‌شوند. رسوب‌نشانی الکتریکی برای پوشش فلزی لوسترها، شیر حمام، آشپزخانه و دست‌شویی و بیشتر وسایل تزیینی به کار می‌رود.

#### ● غوطه‌ور کردن در فلز مذاب

در این روش نخست سطح قطعه را با اسید کاملاً تمیز و چربی آن را برطرف می‌نمایند. سپس قطعه را در فلز مذاب (مثلاً روی، سرب، قلع مذاب) غوطه‌ور می‌کنند تا پس از بیرون آوردن قطعه از فلز مذاب، لایه نازکی از فلز مذاب روی سطح آن را پوشش دهد.

یکی از کاربردهای متداول این روش، غوطه‌ور کردن سازه‌های فولادی در مذاب فلز روی می‌باشد که گالوانیزه کردن نامیده می‌شود.

گالوانیزه کردن بیشتر برای جلوگیری از زنگزدگی قطعات فولادی به کار می‌رود. لوله‌های فولادی و ورق‌ها از قطعات گالوانیزه شده است که کاربرد زیادی دارد.

گالوانیزه کردن برای روکش قطعه با فلزاتی مانند نیکل، کروم، کادمیم، روی، نقره، طلا و غیره به کار می‌رود. در شکل ۵-۵۲- ورق گالوانیزه رنگی نشان داده شده است.

#### ● پاشش فلز مذاب

در این روش به کمک پیستوله فلز را که به شکل مفتوح یا

بسه به هدف پوشش‌ها و کاربرد آن مواد گوناگون فلزی، پلیمری، سرامیکی یا ترکیبات آنها برای پوشش به کار گرفته می‌شود.

**پوشش‌های پلیمری:** با نگاهی به پیرامون خود می‌توانیم پوشش‌های پلیمری را ببینیم؛ مانند روی دیوار کلاس، اتاق‌ها، حیاط مدرسه، نرده‌ها، پنجره‌ها، ماشین، دوچرخه، میز، صندلی و بسیاری وسایل دیگر که هر روز با آنها سروکار داریم. این پوشش‌ها از یک یا چند نوع ماده هستند و در حلال‌های گوناگون مانند اتر، الکل، نفت سفید و غیره حل می‌شوند. کاربرد پوشش‌های پلیمری بیشتر برای محافظه سطح سازه در برابر عوامل خورنده موجود در هوا مانند رطوبت، اکسیژن، دی‌اکسید گوگرد، ذرات جامد معلق در هوا و نیز ایجاد ظاهر جذاب روی سطح قطعات است.

گاهی برای جلوگیری از زنگ زدن پیچ و مهره‌ها یا قطعات فلزی سطح آنها را با روغن یا گریس آغشته می‌کنند. این کار باعث تشکیل یک لایه نازک چربی روی سطح و جلوگیری از خوردگی قطعه می‌شود.

**پوشش‌های فلزی:** این پوشش‌ها ماهیت فلزی دارند و به صورت ساده یا ترکیب آلیاژی روی سطح اعمال می‌شوند و کاربرد گسترده‌ای در بهبود خواص فیزیکی یا مکانیکی سطح یا جلوگیری از خوردگی سازه دارند. برای نمونه، پوشش‌های فلزی در لوسترها برای ایجاد ظاهری زیبا و براق کاربرد دارند و لی پوشش ورقه‌های فلزی مورد استفاده در پشت بام یا زیر خاک برای جلوگیری از خوردگی به کار می‌رond.

شکل ۵-۵۲-ورق‌های  
گالوانیزه رنگی



شکل ۵-۵۳-پوشش سرامیکی ظروف آشپزخانه



پودر است با گرمای گاز یا قوس الکتریکی به صورت مایع درمی‌آورند، سپس به کمک هوا فشرده به صورت ذرات ریز روی قطعه می‌پاشند.

باین روش قطعه را می‌توان بافلزاتی مانند روی، آلومینیوم و فولادهای آلیاژی روکش داد. کاربرد روش پاشیدن به کمک پیستوله، همیشه برای محافظت در برابر خوردگی نیست، بلکه در بازسازی نیز به کار می‌رود.

**پوشش‌های سرامیکی:** مواد سرامیکی سختی و مقاومت خوبی در برابر حرارت، مواد شیمیایی و خوردگی دارند، مثلاً لعلی که برای پوشش ظروف و قطعات گوناگون مانند مخازن ذخیره مواد شیمیایی به کار می‌رود. ضعف این پوشش‌ها متخلف بودن و مقاومت کم در برابر تنش‌های مکانیکی است که آنها را بسیار شکننده می‌کند.

### استانداردار زیبایی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی :

عنوان فصل	تکالیف عملکردی (واحد یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقق	نمره
			بالاتر از حد انتظار	تعیین نوع ماده صنعتی، خصوصیات و ویژگی آن، روش محافظت از آن در برابر خوردگی و تحلیل علل انتخاب نوع ماده جامد در فرایند طراحی و ساخت	۳
			در حد انتظار	تعیین نوع ماده صنعتی، خصوصیات و ویژگی آن و روش محافظت از آن در برابر خوردگی	۳
	۲- حفاظت از مواد در برابر خوردگی		پایین‌تر از حد انتظار	دسته‌بندی و طبقه‌بندی انواع ماده صنعتی	۱
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰ = (نمره مستمر + (۵ × نمره واحد یادگیری از ۳))					

فصل ۵:  
مواد و  
متالورژی

## منابع

- ۱- برقی، سید علی محمد و پیمان، میرحسین، محاسبات فنی با کد ۴۹۵/۵، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲.
- ۲- حاجی‌حسن، عباس و همکاران. زراعت و باغبانی عمومی با کد ۳۵۸/۴، ۴۹۸، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲.
- ۳- حبیبی، آرش واحدی، حمید. ابزارشناسی و عملیات کارگاهی با کد ۳۵۹/۵۲، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲.
- ۴- دهپور، محمد باقر. اصول ایمنی در ماشین‌های کشاورزی، انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۳۸۱.
- ۵- ساکنیان دهکردی، نادر و دیگران. ماشین‌های تهیه زمین و کاشت با کد ۴۸۲/۹، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲.
6. Machinery Management, Fundamentals of Machine operation, FMO. John Deere, Co., Moline, III. 1987.
7. Safety, Fundamentals of Machine operation, FMO, JohnDeere, Co., Moline, III. 1987.

