

## لوله کشی حرارت مرکزی

پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود :

- ۱- ابزارهای لوله کشی و کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.
- ۲- مشخصات لوله‌های فولادی سیاه را بیان نماید.
- ۳- مشخصات وصل کننده‌ها یا فیتینگ‌های فولادی سیاه را توضیح دهد.
- ۴- انواع اتصالات لوله‌های فولادی سیاه را شرح دهد.
- ۵- خم کردن لوله‌های فولادی سیاه را توضیح دهد.
- ۶- لوله کشی با برگشت معکوس و برگشت مستقیم و مختلط را شرح دهد.
- ۷- روش انشعاب‌گیری را توضیح دهد.
- ۸- اصول فنی و اجرایی در لوله کشی حرارت مرکزی را توضیح دهد.
- ۹- لوله کشی سیستم حرارت مرکزی را اجرا کند.
- ۱۰- تست لوله کشی را توضیح دهد.
- ۱۱- تست لوله کشی سیستم حرارت مرکزی را اجرا کند.
- ۱۲- عایق کاری لوله کشی حرارت مرکزی را توضیح دهد.
- ۱۳- عایق کاری لوله کشی حرارت مرکزی را اجرا کند.

### ۱- لوله کشی حرارت مرکزی

می‌کنند) استفاده می‌شود.

#### - لوله‌ی سیاه بدون درز: جنس این لوله‌ها از فولاد

است و ضخامت‌شان نسبت به لوله‌های سیاه با درز، بیشتر است. این لوله‌ها در لوله کشی سیستم‌های گازرسانی، سیستم‌های تحت فشار، هوای فشرده، دیگ‌های بخار و... به کار برده می‌شود. جدول ۱-۱ مشخصات لوله‌های فولادی و وزن متوسط در استاندارد «BS» را نشان می‌دهد.

#### ۱-۱-۱-۱-۱- لوله کشی فولادی

##### مشخصات لوله‌های فولادی

آهن سیاه نورد شده است و معمولاً در سه اندازه‌ی سبک، متوسط و سنگین (با توجه به ضخامت ورق نورد شده)، ساخته می‌شود. این لوله‌ها در شاخه‌های ۶ متری و با قطر  $\frac{1}{2}$  اینچ به بالا تولید می‌شود. از نوع متوسط این لوله‌ها در لوله کشی حرارت مرکزی و تهويه‌ی مطبوع و سیستم‌های لوله کشی (که با مدار بسته کار

جدول ۱-۱- وزن، قطر خارجی و ضخامت جدار لوله‌های وزن متوسط از استاندارد «BS1387»

قطرنامی (DN)	قطرنامی به اینچ	قطر خارجی			ضخامت	جرم لوله‌ی سیاه	
		max. حداکثر	min. حداقل	mm		kg/m	kg/m
8	1/4	13.9	13.3	2.3	0.641	0.645	
10	3/8	17.4	16.8	2.3	0.839	0.845	
15	1/2	21.7	21.1	2.6	1.21	1.22	
20	3/4	27.2	26.6	2.6	1.56	1.57	
25	1	34.2	33.4	3.2	2.41	2.43	
32	1 1/4	42.9	42.1	3.2	3.10	3.13	
40	1 1/2	48.8	48.0	3.2	3.57	3.61	
50	2	60.8	59.8	3.6	5.03	5.10	
65	2 1/2	76.6	75.4	3.6	6.43	6.55	
80	3	89.5	88.1	4.0	8.37	8.54	
100	4	114.9	113.3	4.5	12.2	12.5	
125	5	140.6	138.7	5.0	16.6	17.1	
150	6	166.1	164.1	5.0	19.7	20.3	

NOTE: Maximum and minimum outside diameters meet the requirements of ISO 65.

فولادی نشان داده شده است که شرایط استفاده از آن‌ها به موقعیت

فولادی فیتینگ‌های فولادی: در

ونوع سیستم لوله‌ها به یکدیگر یا برای تغیر جهت دادن

لوله‌کشی‌ها، برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر یا برای تغیر جهت دادن

جدول‌های ۱-۲ و ۱-۴ مشخصات فیتینگ‌های

لوله یا انشعاب گرفتن و بالأخره تبدیل قطر لوله، از بزرگ به

کوچک یا برعکس، از وصل کننده یا فیتینگ استفاده می‌شود.

کوچک یا برعکس، از وصل کننده یا فیتینگ استفاده می‌شود.

در شکل ۱-۱ انواع فیتینگ‌های (وصل کننده‌های) می‌دهد.



بوشن



سرابهی



زانو



مهره ماسوره



مغزی



تبديل روبيج توبيج



زانو جوشی



سرابهی جوشی




زانو فلنچی


شکل ۱-۱- انواع فیتینگ‌های (وصل کننده‌های) فولادی

جدول ۲-۱- خم های فولادی مخصوص اتصال جوشی از استاندارد «BS 1965 PART 1»

قطر نامی فینینگ	زانوی ۹۰°	زانوی ۴۵°
	مرکز تا آخر <i>A</i>	مرکز تا آخر <i>B</i>
in	in	in
1	1½	¾
1¼	1¾	1
1½	2½	1½
2	3	1¾
2½	3¾	1¾
3	4½	2
3½	5¼	2¼
4	6	2½
5	7½	3½
6 (6½ o.d.)	9	3¾
6 (6½ o.d.)	9	3¾
8	12	5
10	15	6½
12	18	7½
14	21	8¾
16	24	10





زانوی ۹۰°




زانوی ۴۵°

جدول ۳-۱- تبدیل های فولادی مخصوص اتصال جوشی از استاندارد «BS 1965 PART 1»

قطر نامی فینینگ	سر به سر <i>H</i>	قطر نامی فینینگ	سر به سر <i>H</i>
in	in	in	in
1¼ × 1	2	6 × 5	5½
1½ × 1¼	2½	6 × 4	5½
1½ × 1	2½	6 × 3½	5½
2 × 1½	3	8 × 6	6
2 × 1¼	3	8 × 5	6
2 × 1	3	8 × 4	6
2½ × 2	3½	10 × 8	7
2½ × 1½	3½	10 × 6	7
2½ × 1¼	3½	10 × 5	7
3 × 2½	3½	12 × 10	8
3 × 2	3½	12 × 8	8
3 × 1½	3½	12 × 6	8
3½ × 3	4	14 × 12	13
3½ × 2½	4	14 × 10	13
3½ × 2	4	14 × 8	13
4 × 3½	4	16 × 14	14
4 × 3	4	16 × 12	14
4 × 2½	4	16 × 10	14
4 × 2	4	16 × 8	14
5 × 4	5		
5 × 3½	5		
5 × 3	5		
5 × 2½	5		



جدول ۴-۱- سه راه و کلاهک فولادی مخصوص اتصال جوشی از استاندارد «BS 1965 PART 1»



قطر نامی فیتینگ	مرکز تا انتهای <i>C</i>	قطر نامی فیتینگ	طول <i>E</i>
in	in	in	in
1	1½	1	1½
1¼	1¾	1¼	1¾
1½	2¼	1½	1½
2	2½	2	1½
2½	3	2½	1½
3	3¾	3	2
3½	3¾	3½	2½
4	4¾	4	2½
5	4¾	5	3
6	5½	6	3½
8	7	8	4
10	8½	10	5
12	10	12	6
14	11	14	6½
16	12	16	7

- اتصال با مهره و ماسوره\*

- اتصال با فلنج\*

### ۱-۱-۳-۱- اتصال با مهره و ماسوره: مهره و ماسوره

ماسوره از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است. این دو قطعه هر کدام به طور جداگانه روی لوله یا اتصالات دیگر بسته می‌شوند، سپس با جفت کردن دو قسمت نر و مادگی و بستن آن‌ها ارتباط بین اجزا حاصل می‌شود (شکل ۱-۱).

### ۱-۱-۳-۲- اتصال با فلنج: فلنج صفحه‌ی فلزی

گردی است که ضخامت آن به فشار کار سیستم بستگی دارد. در مرکز این صفحه به اندازه‌ی قطر داخلی لوله‌های مختلف سوراخی ایجاد کرده‌اند که لوله‌های موردنظر در روی آن قرار

۱-۱-۳-۳- اتصال<sup>۱</sup> لوله‌های فولادی: منظور از این اتصال، چگونگی متصل کردن لوله به لوله، لوله به فیتینگ (وصل کننده) یا فیتینگ به فیتینگ است.

أنواع اتصال لوله‌های فولادی عبارت‌اند از :

- اتصال دندایی؛

- اتصال جوشی؛

- و اتصال فلنجی.

اتصال بازشو - اگر اتصال قابل بازکردن باشد، اتصال بازشو نامیده می‌شود. برای آن که جدا کردن و پیاده کردن لوله و دیگر اجزای لوله کشی به هنگام تعمیر و تعویض امکان‌پذیر گردد از دو نوع اتصال بازشو باید استفاده شود :

لوله کشی لوله‌ی سیاه به روش دندایی، مانند لوله‌های گالوانیزه است<sup>۱</sup>.

در لوله کشی با روش جوش کاری به صورت خم و جوش، نیازی به اتصالات نیست و لوله‌ها را به وسیله‌ی دستگاه خم کن خم می‌کنند، برای انشعابات با سوراخ کردن لوله‌های اصلی و قرار دادن لوله‌های فرعی به طور فارسی<sup>۲</sup> روی آن‌ها عملیات جوش کاری را اجرا می‌کنند. برای لوله کشی با قطر بیشتر از  $\frac{1}{2}$ ، از متصل کننده‌های جوشی استفاده می‌شود.


**۴-۱-۱- خم کاری لوله‌های سیاه:** برای تغییر جهت در مسیر لوله کشی حرارت مرکزی در لوله‌های با قطر کم تا  $\frac{1}{2}$ ، از خم‌کن‌های «mekanik» یا «هیدرولیکی» استفاده می‌شود. برای قرار گرفتن خم‌ها در محل‌های مناسب، لوله باید دقیقاً اندازه‌گذاری شود.

در خم کردن لوله باید توجه داشت که درز لوله، بر روی خط ختنا قرار گیرد تا تحت تأثیر حالات کشش یا فشار قرار نگیرد و از باز شدن درز جلوگیری شود.

امروزه جهت خم کردن لوله‌ها بیشتر از خم‌کن‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود. در این روش، لوله را به وسیله‌ی دو بازوی متحرک در طرفین نگه می‌دارند و پارچه‌ی خم‌کن در وسط، لوله را خم می‌نماید.


**۱-۴-۱- لوله خم‌کن هیدرولیکی:** این دستگاه از یک سیلندر و یک قالب فرم‌دار و دو تکیه‌گاه تشکیل شده است. فاصله‌ی تکیه‌گاه‌ها را به وسیله‌ی سوراخ‌هایی که در روی پایه قرار دارد می‌توان تغییر داد. برای خم کردن لوله، آن را بین قطعه‌ی فرم‌دار (که به پیستون متصل است) و تکیه‌گاه‌ها قرار می‌دهند؛ سپس با حرکت دادن دسته‌ی سیلندر قالب فرم‌دار را به جلو می‌آورند و لوله را خم می‌کنند. با این دستگاه لوله را بیش از  $90^{\circ}$  درجه در هر جهت که لازم باشد، می‌توان خم کرد. این دستگاه معمولاً در دو نمره ساخته شده است و لوله‌های  $\frac{1}{2}$  «اینجتا»  $2$  «اینج را به راحتی خم می‌کند به شرط این که قالب فرم‌دار و تکیه‌گاه را مناسب با قطر لوله انتخاب کنند (شکل ۱-۴).

گیرد. دور تا دور فلنج سوراخ‌های دیگری برای بستن پیچ و مهره، ایجاد گردیده است. هرچه فلنج بزرگ‌تر شود و لازم باشد که فشار بیشتری را تحمل کند، تعداد سوراخ‌ها را بیشتر می‌کنند. ولی تعداد این سوراخ‌ها برای حداقل قطر لوله کمتر از ۴ عدد نیست. شکل ۱-۲ انواع فلنج را نشان می‌دهد. این اتصالات از آن جهت اهمیت دارند که به سادگی می‌توان قسمتی از مدار آن‌ها را برای تعویض یا تغییر جدا نمود.



شکل ۱-۲

بعضی از انواع فلنج‌ها به صورت لبه‌دار (گلودار) ساخته می‌شوند که در آن‌ها لوله به لبه‌ی فلنج جوش داده می‌شود. در شکل ۱-۳ یک فلنج ساده، یک فلنج لبه‌دار و یک فلنج کور نشان داده شده است.



الف - فلنج لبدار  
ب - فلنج ساده  
ج - فلنج کور  
د - صفحه فلنج

شکل ۱-۳


۱- پس از حیدده کردن لوله و اتصال و انشعاب به وسیله‌ی متصل کننده‌ی پیچی (دندایی) و اقدام به کارهای دیگر مانند لوله کشی گالوانیزه، در پایان عملیات، پس از تمیز کردن سطح لوله به وسیله‌ی سنباده، روی آن را با دو دست ضوزنگ می‌بوشانند.



ب - لوله خم کن دستی



ج - لوله خم کن الکتریکی



الف - اجزای لوله خم کن هیدرولیکی  
۱-پارچه های خم کننده متغیر  
برای قطرهای  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{2}{1}$  اینچ ۴-شیر آزاد کننده فشار  
۵-اهرم ۶-شیر هوایگیری  
۷-صفحه مدرج  
۳-سیلندر دستگاه

۱-۴-۱-۱-۱-۱-۲

دستور کار شماره ۱ : خم کردن لوله به وسیله هی دستگاه خم کن هیدرولیکی (خم سرد) روش خم کردن لوله به وسیله هی دستگاه خم کننده

مواد لازم: لوله هی سیاه  $\frac{1}{2}$  یا  $\frac{3}{4}$  " به طول mm ۵۰۰

ابزار و وسائل لازم: ۱- متر ۲- گچ رنگی روغنی

۳- لوله ۴- خم کن هیدرولیکی با پارچه های خم کننده متغیر

برای قطرهای  $\frac{1}{2}$  " -  $\frac{3}{4}$  "

### مراحل اجرای کار

۱- وسط لوله هی داده شده را علامت گذاری نماید.

۲- فک های (ثابت) خم کننده را در سوراخ صفحه مدرج (که نسبت به قطر لوله ها در جه بندی شده است) قرار دهید.

۳- پارچه هی (لقمه هی خم کننده) مناسب با قطر لوله را روی پیستون دستگاه سوار کنید.

۴- درز لوله را روی خط ختنا داخل پارچه قرار دهید، به طوری که وسط لوله ( محل علامت گذاری شده ) در وسط پارچه هی دستگاه قرار گیرد.

۵- شیر آزاد کننده فشار را ببندید و شروع به پمپ زدن نمایید. با این کار پیستون به طرف جلو حرکت و لوله را خم می کند.

۶- کنترل کنید که لوله به اندازه هی لازم خم شده باشد. در دفعات بعد، از میزان بیرون آمدن پیستون دستگاه و اندازه گیری طول آن با متر، می توانید زاویه هی خم مورد نظر را به دست آورید.


۷- باز کردن شیر آزاد کننده فشار، پیستون به عقب برمی گردد و لوله آزاد می شود.

### ۱-۱-۱-۱-۱-۱-۵

۱- سیستم دو لوله ای با برگشت مستقیم: در این سیستم مطابق شکل ۱-۵ لوله رفت و برگشت به موازات هم پیش می رود و به هر رادیاتور انسباب می دهد. در این حالت قطر لوله های رفت و برگشت در هر مقطع شبکه، با هم برابر است. هر چه رادیاتور از دیگ دورتر باشد آب برای رسیدن به آن و برگشت به دیگ، مسیر طولانی تری را طی می کند. در نتیجه، افت فشار زیادتر می شود و دبی آب گرم نقصان می یابد و قدرت حرارتی رادیاتور کاهش پیدا می کند. مزیت این سیستم، در مصرف جنس کمتر و هزینه هی اجرایی کمتر است.

رادیاتورها یکی است و دوری و نزدیکی رادیاتور به دیگ در آن اثربار ندارد. این سیستم، خود به خود متعادل است.

**۳—سیستم مختلط:** اگر در یک شبکه از ترکیب دو سیستم برگشت مستقیم و برگشت معکوس استفاده شود؛ سیستم مختلط به کار رفته است.




شکل ۵—۱—سیستم دو لوله‌ای با برگشت مستقیم

تمام لوله‌های حرارت مرکزی، باید با شیب مناسب نسبت به یک دیگ نصب شوند تا در موقع پر کردن سیستم و تخلیه‌ی آب، هوای داخل لوله‌ها به راحتی تخلیه شود. این شیب می‌تواند حتی بسیار کم، مثلًا ۲ میلی‌متر در هر متر، در نظر گرفته شود.

**۴—اتصال انسباط‌گیر:** یکی دیگر از موارد مهم نصب لوله‌ها در حرارت مرکزی، توجه به انسباط آن‌ها در اثر گرمایش است. پس از آن که آب گرم وارد شبکه شد، حرارت باعث افزایش طولی لوله می‌شود. اگر این انسساط محاسبه و مهار نشده باشد (در مسیرهای طولانی که به طور مستقیم در راهروهای طویل ساختمان نصب می‌گردند) در اثر تنفس‌های داخلی، لوله‌ها خم می‌شوند. برای این که از صدمات انسساط لوله جلوگیری شود، از قطعات انسساط‌گیر (مطابق شکل ۷) استفاده می‌شود.

**۲—سیستم دو لوله‌ای با برگشت معکوس:** در این روش، مطابق شکل ۶، لوله‌ی برگشت از اولین رادیاتور شروع می‌شود و در جهت لوله‌ی رفت، تا آخرین رادیاتور ادامه می‌باید. سپس به موتورخانه برمی‌گردد. در این روش، مجموع طول مسیر جریان آب از دیگ به رادیاتور و بر عکس، برای تمام




شکل ۶—۱—سیستم دو لوله‌ای با برگشت معکوس

**۶—۱—انشعاب‌گیری:** انشعاب‌گیری از لوله‌ها برای رادیاتورها، باید به دقت صورت گیرد و فاصله‌ی بین لوله‌ها حفظ شود. همچنین در نصب لوله‌های فرعی به لوله‌ی اصلی برای انشعاب، باید لوله‌ی فرعی به صورت فارسی بر در جهت جریان به لوله‌ی اصلی متصل و جوش داده شود.



**۷—۱—موقعیت سر لوله‌ها:** در انتخاب موقعیت برای لوله‌ی رفت و برگشت رادیاتور، باید دقت شود که لوله‌ی نزدیک به رادیاتور به عنوان لوله‌ی برگشت آب گرم و لوله‌ی دورتر از رادیاتور لوله‌ی رفت (ورود آب گرم) است و این شرایط برای رادیاتورهای یک طرفه است که در آن‌ها لوله‌ی ورود و خروج آب به رادیاتور از یک سمت است.

**۸—شیب در لوله‌کشی سیستم حرارت مرکزی:**





شکل ۷—۱—قطعه‌ی انسساط‌گیر

از بستهای آویزی مانند شکل ۱-۸ استفاده می‌شود. تعداد بستهای در یک مسیر، بسته به قطر لوله، متفاوت است.



د - تک لوله‌ای افقی بدون عایق

۱-۱-۱-۱- بستهای و تکیه‌گاه‌ها: لوله‌کشی ساختمان‌ها باید طبق نقشه‌های مربوط به آن‌ها اجرا گردد و در نقاط لازم بست زده شود. اگر لوله از زیر سقف عبور کرده باشد برای مهار کردن



ج - تک لوله‌ای افقی با عایق

مشخصات میلهی آویز				
اندازه‌ی لوله	اندازه‌ی میله	اندازه‌ی لوله	اندازه‌ی میله	اندازه‌ی میله
UP TO 2"	3/8" DIA.	4" THRU 5"	5/8" DIA.	
2 1/2" THRU 3"	1/2" DIA.	6" THRU 12"	7/8" DIA.	

شکل ۱-۸ - بست رکابی


ممکن است) آن‌ها را از زیر سقف، با فاصله‌ی تقریبی ۱۲ سانتی‌متر، عبور می‌دهند. جدول ۵-۱ فاصله‌ی لوله‌های بدون فلانج و بدون عایق را نشان می‌دهد.

لوله‌کشی باید با شیب مناسب نصب و اجرا شود. قطعه‌های انسپاس در محل‌های موردنیاز نصب شود. در عبور لوله‌ها از سقف‌ها یا دیوارها باید از لوله‌ی محافظ دیگری استفاده شود. لوله‌ی محافظ حداقل ۲ سانتی‌متر از طرفین بیرون قرار داده شود.

**۱۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱** اصول فنی و اجرایی: به‌طور کلی در نصب لوله‌های سیستم حرارت مرکزی باید از کاربرد پیچ و خم‌های تند و بی‌مورد، که باعث افزایش افت فشار در شبکه می‌شود، خودداری کرد. در تغییر قطر لوله‌ها از تبدیل‌هایی استفاده شود که افت فشار را به میزان حداقل ممکن، کاهش دهد. در نصب لوله‌ها، فاصله‌ی لوله‌ها از یکدیگر، به ترتیبی انتخاب شود که پس از عایق‌بندی، حداقل به فاصله‌ی ۵ سانتی‌متر از یکدیگر قرار گیرند. لوله‌های روکار با فاصله‌ی از دیوار و لوله‌هایی که در ارتفاع نصب می‌شوند (برای جلوگیری از مزاحمت تا جایی که

جدول ۵-۱- فاصله‌ی لوله‌های بدون فلانج و بدون عایق

اندازه «L»- اینچ										اندازه «S»- اینچ	قطر نامی	اندازه «L»- اینچ
16	14	12	10	8	6	4	3	2	لوله- اینچ			
12	11	10	9	8	7	6	5	5	2		4	
12	11	11	10	9	8	6	6	5	3		4	
13	12	11	10	9	8	7	6	6	4		5	
14	13	12	11	10	9	8	8	7	6		6	
15	14	13	12	11	10	9	9	8	8		7	
16	15	14	13	12	11	10	10	9	10		8	
17	16	15	14	13	12	11	11	10	12		9	
17	16	16	15	14	13	12	11	11	14		9	
18	17	17	16	15	14	13	12	12	16		10	



## ۱۲-۱-۱- دستور کار شماره‌ی ۲ - لوله‌کشی رفت و برگشت رادیاتورها

### مواد لازم

لوله‌ی سیاه وزن متوسط $\frac{1}{4}$	۱ شاخه	بوشن ۱	۲ عدد
لوله‌ی سیاه وزن متوسط $\frac{3}{4}$	۱ شاخه	بوشن $\frac{1}{2}$	۶ عدد
لوله‌ی سیاه وزن متوسط $\frac{1}{2}$	۱/۵ شاخه	دربوش $\frac{1}{2}$	۲ عدد
تبديل جوشی $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	۲ عدد	دربوش $\frac{1}{2}$	۶ عدد
تبديل جوشی $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	۲ عدد	سیم مسوار	۱ کیلوگرم
خمیر لوله	اقوطی کوچک	کنف	۲۵° گرم

۶ - دو قطعه لوله‌ی به دست آمده را به فاصله‌ی  $1/5$  متری از یک سر علامت‌گذاری نمایید و از محل علامت‌گذاری شده خم کنید؛  
۷ - شاخه‌ی لوله‌ی  $\frac{1}{2}$  اینچی را از وسط بیرید و دو سر آن را برقو بزنید؛

۸ - دو قطعه لوله‌ی به دست آمده را به فاصله‌ی  $6^{\circ}$  سانتی‌متری از یک سر علامت‌گذاری نمایید و از محل علامت‌گذاری شده، تحت زاویه‌ی  $90^{\circ}$  خم کنید؛  
۹ - لوله‌های آماده شده در مراحل ۴، ۶ و ۸ را مطابق

نقشه در کنار هم قرار دهید؛  
۱۰ - در بین لوله‌های استقرار یافته در مرحله‌ی (۹)، تبدیل‌های مربوط به آن‌ها را قرار دهید و جوش‌کاری نمایید؛ (به این ترتیب، لوله‌های اصلی (کف خواب) آماده شده

است؛ برای ادامه‌ی کار به مراحل بعدی توجه نمایید).  
۱۱ - لوله‌های فرعی را آماده کنید، به طوری که سمت رادیاتور، دارای سر حدیده شود و خم  $90^{\circ}$  و سمت دیگر خم  $45^{\circ}$  داشته باشد؛

۱۲ - خم  $45^{\circ}$  لوله‌ی مزبور را برای نصب روی لوله‌ی اصلی فارسی بُر کنید (در اتصال لوله‌های فرعی به اصلی، به جهت جریان آب توجه داشته باشید).

ابزار لازم: ۱- متر ۲- گچ رنگی روغنی و حدیده  $\frac{1}{2}$  تا  $1^{\circ}$  ۳- گیره لوله‌بر ۴- کمان اره ۵- تیغ اره ۶- آهن بر ۷- برقو و دستگاه خم کن هیدرولیکی  $\frac{1}{2}$  تا  $1^{\circ}$  ۸- دستگاه جوش‌کاری استیلن، فندک جوش‌کاری، عینک ۹- دستکش جوش‌کاری ۱۰- گونیا ۱۱- تراز ۱۲- چکش متوسط آهنی ۱۳- برس سیمی ۱۴- آچار فرانسه ۱۵- آچار شلاقی دو دسته ۱۶- روغن‌دان.  
مراحل اجرای کار: گوشه‌ای از کارگاه را (به ابعاد تقریبی  $6 \times 4$  متر) برای اجرای این کار اختصاص دهید. محل رادیاتورها را با توجه به نقشه‌ی داده شده، مشخص نمایید و کار لوله‌کشی را از سمت موتورخانه به شرح زیر اجرا کنید (شکل‌های ۹ و ۱۰).  
۱ - شاخه‌ی لوله‌ی  $\frac{1}{2}$  اینچی را از وسط بیرید و برقو نمایید؛  
۲ - یک سر از هر قسمت به دست آمده را حدیده مسدود کنید؛ سپس با بوشن و درپوش مسدود کنید؛  
۳ - دو قطعه لوله‌ی به دست آمده را به فاصله‌ی یک متر از طرف درپوش‌دار، علامت‌گذاری کنید؛  
۴ - دو قطعه لوله را از محل علامت‌گذاری شده تحت زاویه‌ی  $90^{\circ}$  خم نمایید؛  
۵ - شاخه‌ی لوله‌ی  $\frac{3}{4}$  اینچی را از وسط بیریده و برقو کنید؛


### تذکر

- ۱- قبل از برش محل انشعاب، بر روی لوله‌ی اصلی، یک قطعه مفتول را در محل برش جوش دهید تا از افتادن تکه‌های لوله به داخل آن جلوگیری گردد؛
- ۲- قبل از جوش‌کاری محل‌های انشعاب‌گیری،

۱۳- اکنون برای گرفتن انشعاب از بالای خط اصلی،

محل انشعاب را علامت‌گذاری کنید و محل علامت‌گذاری شده را طوری برش‌کاری کنید که قسمت فارسی<sup>بر</sup> لوله‌ی انشعاب به شکل مطلوب روی لوله‌ی اصلی قرار گیرد؛

۱۴- محل‌های انشعاب‌گیری را جوش‌کاری نمایید.



شکل ۹-۱- نمونه‌ی پلان لوله‌کشی داخل ساختمان

یکی شود. در بالاترین نقطه‌ی سیستم، روی یکی از انشعابات، یک عدد شیر معمولی نصب می‌شود، تا هوای داخل سیستم در موقع موردنیاز گرفته شود.

در ساختمان‌هایی که انشعاب آب شهری دارند، می‌توان با اتصال شبکه‌ی لوله‌کشی حرارت مرکزی به شبکه‌ی آب شهری، از نداشتن نشت لوله‌ها اطمینان حاصل کرد. اگر انشعاب شهری موجود نباشد، از طریق تلمبه‌ی دستی می‌توان آب تحت فشار را وارد شبکه‌ی لوله‌کشی کرد و اگر هیچ کدام از موارد بالا در دسترس نباشد، به وسیله‌ی هوای فشرده (نه اکسیژن) کل مدار را تست می‌نماییم.

در صورت استفاده از شبکه‌ی آب شهری و تلمبه‌ی دستی مخصوص تست، با مشاهده وجود نشت، آب از محل موردنظر خارج می‌شود؛ ولی در شرایط استفاده از هوای فشرده، برای اطمینان از نداشتن نشت، باید محل کل اتصالات، به وسیله‌ی کف صابون امتحان شود. هم‌چنین یک عدد گیج، فشار داخل شبکه را نشان می‌دهد. سیستم باید ۲۴ ساعت تحت فشار باقی بماند (میزان فشار به تعداد طبقات ساختمان بستگی دارد، ولی در حالت عمومی، باید فشاری برابر ۳ بار در شبکه‌ی لوله‌کشی موجود باشد).

مواد مذاب یا گدازه‌ی ریخته شده در داخل لوله‌ی اصلی را توسط دمباریک یا مفتول جوش و یا ... خارج نمایید و پس از آن، جوش کاری را در محل‌های انشعاب‌گیری، اجرا کنید؛


۳- فاصله‌ی افقی لوله‌های رفت و برگشت از یک دیگر، باید ۸-۶ سانتی‌متر باشد (برای حفظ این فاصله، در فواصلی بین دو لوله، تکه لوله‌های ۸-۶ سانتی‌متری جوش داده شود).

۴- فاصله‌ی سر لوله‌ی رفت و برگشت از یک دیگر باید ۵-۴ سانتی‌متر باشد؛

۵- اگر مدل رادیاتور فولادی ۲۰۰×۵۰۰ باشد، فاصله‌ی سر لوله‌ی رادیاتور از دیوار مقابل ۱۴ سانتی‌متر خواهد بود؛

۶- ارتفاع سردنده‌ی انشعاب از کف تمام شده، ۱۰ سانتی‌متر باشد؛

۷- انشعاب رادیاتورها را از سمت راست به آن وصل کنید.  
**۱۳-۱-۱-۱**- روش تست لوله‌کشی سیستم حرارت مرکزی: برای تست شبکه‌ی لوله‌کشی قبل از نصب، رادیاتورها و یا سایر متعلقات، باید روی انشعابات رفت و برگشت تمام رادیاتورها بوشن و دربوش بسته شود؛ هم‌چنین یک محل از روی لوله‌ی رفت یا برگشت، به عنوان محل نصب گیج، انتخاب شود. لوله‌ی رفت و برگشت را می‌توان به وسیله‌ی شیلنگ‌های فشار قوی در یک یا چند محل به هم متصل کرد تا کل مجموعه



- ۷- پس از این مرحله، تغذیه‌ی آب در مدار لوله کشی باعث افزایش فشار می‌گردد. ضمن ادامه‌ی عمل تلمبه زدن، به صفحه‌ی مانومتر توجه کنید تا فشار از ۳ بار بیشتر نشود؛
- ۸- حال شیر فلکه‌ی دستگاه تست را بیندید و کلیه‌ی مسیرهای لوله کشی ( محل جوش‌ها و اتصالات) را از جهت نم، نشت و چکه کنترل نمایید. در صورتی که نشت در لوله کشی نباشد فشار مانومتر را یادداشت کنید؛
- ۹- پس از حداقل چهار ساعت، اگر عقربه‌ی مانومتر کاهش فشار را نشان ندهد، مرحله‌ی (۱۱) را اجرا کنید؛
- ۱۰- در صورت کاهش فشار در مانومتر، محل نشت را پیدا کنید، سپس شبکه‌ی لوله کشی را تخلیه و محل نشت را تعییر نمایید و مجددًا شبکه‌ی لوله کشی را تست کنید؛
- ۱۱- پس از پایان آزمایش و اطمینان از صحبت لوله کشی، کار را به مرتبه‌ی ناظر کارگاه تحویل نمایید تا دستور لازم جهت ادامه‌ی کار صادر گردد.

**۱۴-۱-۱- عایق کاری:** برای جلوگیری از مصرف سوخت اضافی، باید از ائتلاف گرمابه وسیله‌ی قسمت‌های مختلف تأسیسات جلوگیری گردد و گرمایی که توسط سیستم حرارت مرکزی تهیه می‌شود، باید فقط به مصرف اتاق‌ها و محل‌هایی که به گرمای احتیاج دارند، رسانده شود. بدین جهت لازم است که کلیه‌ی قسمت‌ها، اعم از منابع و یا لوله‌ها و حتی دیگر حرارت مرکزی، دقیقاً عایق‌بندی گرددند.

**پشم شیشه:** یک نوع عایق حرارتی است که در انواع مختلف با روکش کاغذی، با روکش قیراندو، با روکش آلومینیمی و... ساخته می‌شود.

**طرز عایق کاری لوله‌ها:** برای عایق کاری لوله‌های حامل آب گرم، ابتدا سطح خارجی آن‌ها را از هرگونه مواد خارجی پاک می‌کنند. سپس دوبار سرنج (ضد زنگ) زده می‌شود. پس از خشک شدن به وسیله‌ی نواری بربیده شده از ورق پشم، شیشه را می‌پوشانند. پشم شیشه را از طرفی که ورق کاغذ آلومینیم و یا کاغذ قیراندو ندارد، دور لوله‌ها قرار می‌دهند و بر روی آن سیم گالوانیزه به قطر حدود یک میلی‌متر می‌پیچند.

### ۱۳-۱-۱- دستور کار شماره‌ی ۳: تست مدار

لوله کشی رادیاتورها  
مواد لازم

شیر فلکه $\frac{1}{2}$	۱ عدد؛ مهره و ماسوره $\frac{1}{2}$	۱ عدد؛
شیر یک طرفه $\frac{1}{2}$	۱ عدد؛ تبدیل $\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$	۱ عدد؛
سه راهی $\frac{1}{2}$	۲ عدد؛ زانو چپقی $\frac{1}{2}$	۲ عدد؛
مغزی $\frac{1}{2}$	۲ عدد خمیر، کتف، نوار نفلون	به مقدار لازم.

**ابزار مورد نیاز:** ۱- دستگاه تست مدار لوله کشی (تلمبه تراکم) یک عدد - ۲- مانومتر (۱۵-۰) بار یک عدد - ۳- آچار شلاقی دو عدد - ۴- آچار فرانسه یک عدد.

**مراحل اجرای کار:** قبل از عایق کاری، باید مدار لوله کشی رادیاتورها از نظر نشت مورد آزمایش قرار گیرد. مراحل اجرای تست یک شبکه‌ی لوله کشی :

- ۱- در پوش لوله‌ی رفت و برگشت یکی از رادیاتورها را باز کنید و با استفاده از دو عدد سه راهی  $\frac{1}{2}$  و یک عدد مهره و ماسوره و دیگر وصل کننده‌های دنده‌ای ذکر شده در لیست، لوله‌ی رفت و برگشت را به هم وصل نمایید؛
- ۲- دستگاه تست را به یکی از سه راهی‌ها طوری متصل کنید که در مسیر آن، یک عدد شیر فلکه و یک عدد شیر یک طرفه قرار گیرد؛
- ۳- به سه راهی دوم، یک عدد مانومتر (۱۵-۰) بار وصل کنید؛

- ۴- در پوش‌های مربوط به دورترین و بالاترین رادیاتور را شل کنید تا امکان خروج هوای سیستم در موقع آزمایش فراهم گردد؛
- ۵- در شبکه‌ی دستگاه تست به مقدار لازم آب بربیزید و از طریق تلمبه زدن شبکه‌ی لوله کشی را از آب پر کنید؛
- ۶- پس از پرسیدن آب در سیستم و خروج آن از در پوش‌های شل شده، اقدام به سفت کردن در پوش‌ها نمایید؛

## ۱۴-۱-۱-۱- دستور کار شماره ۵: عایق کاری

لوله های رفت و برگشت رادیاتورها

### مواد لازم

۱- پشم شیشه ای روکش آلومینیم "۲،  $\frac{1}{3}$  توب

۲- سیم عایق گالوانیزه نمره ۸٪ ، ۱/۵ کیلو گرم  
ابزار لازم

۱- ارهی چوب بری ۲- انبر دست ۳- سیم چین ۴- برس  
سیمی ۵- کاردک.

**مراحل اجرای کار:** پس از تست مدار لوله کشی و  
اطمینان از نبودن نشت در لوله کشی اجرا شده، لوله ها را به شرح  
زیر عایق کاری کنید :

۱- سطح لوله ها را، در صورت آغشته بودن به مصالح  
ساختمانی و مواد زاید، با کاردک یا برس سیمی یا پارچه هی  
مرطوب، تمیز کنید :

۲- سطح لوله ها را دو دست ضدزنگ بزنید :

۳- سیم عایق را دور یک تک چوب کوچک (به اندازه ای  
که در کف دست جای گیرد) بپیچانید :

۴- رول پشم شیشه را از عرض به اندازه محیط لوله

به علاوه دی ۱/۵ تا ۲ سانتی متر» علامت گذاری کنید و آن را

به وسیله ای ارهی چوب بری برش دهید :

۵- لوله را از انتهای تا حد امکان از زمین بلند کنید و در

فاصله ای مناسب آن را از زیر مهار کنید :

۶- پشم شیشه ای بریده شده را باز کنید تا به صورت نوار  
باریکی درآید و با دست های خود آن را روی لوله قرار دهید و

دقیق کنید که در زیر لوله، دو طرف پشم شیشه روی هم قرار گیرد.

۷- سیم گالوانیزه ای آماده شده در ردیف «۳» را به دور

پشم شیشه بپیچانید؛ به طوری که آن را زخمی نکنید (برای  
حفظ این پشم شیشه فاصله ای بپیچیدن سیم ها از یکدیگر با توجه به  
قطر، تغییر می کند).

۸- پس از پایان عایق کاری، همه لوله ها، زیر لوله ها را

از هرگونه مواد زاید و مصالح ساختمانی تمیز کنید. سپس مهار  
زیر لوله ها را بردارید و لوله ها را به آرامی در جای خود قرار

دهید :

۹- به انشعاب رادیاتور توجه نمایید و در صورت نیاز،

آن ها را تنظیم کنید. بهتر است برای جلوگیری از هرگونه حرکت،  
لوله ها را پس از تنظیم، محکم کنید :

۱۰- کار صورت گرفته را به مریبی یا دستگاه نظارت تحويل

دهید.

## اخلاقی حرفه‌ای

### صفات لازم برای موفقیت

- ۱—اول گام «عشق» است بدون عشق هیچ چیز پدید نمی‌آید باید عاشق حرفه خود باشید و به داشتن آن افتخار کنید. نام و شغل خود را با افتخار بیان کنید. باید به کار خود علاقه‌مند باشید. لذت بردن از اجرای کاری تأسیساتی یک اصل است.
- ۲—مهارت‌های ایجاد ارتباط با دیگران را در خود افزایش دهید. کاری کنید که مردم شما را دوست داشته باشند و در کنار شما احساس راحتی کنند. این احساس در سایه‌ی رابطه‌ی صمیمی و یکدلی پدید می‌آید.
- ۳—به کاری که اجرا می‌کنید مسلط باشید درباره کاری که می‌خواهید اجرا کنید به مشتری توضیح دهید و او را راهنمایی و کمک کنید تا بهترین راه حل را انتخاب نماید.
- ۴—صبر، شکیبایی، حافظه‌ی قوی، ریسک‌پذیری، دوراندیشی، نواندیشی شوخ طبعی و خوداتکاپی از مواردی است، که یک نفر مجری و مدیر تأسیساتی خود را باید به آن‌ها آراسته نماید تا موفق شود.
- ۵—آمار و اطلاعات مربوط به محیط (جمعیت و تعداد خانوارها، وضعیت اقتصادی مردم و ...)، همکاران هم رشته، فروشگاه‌های مرتبط با شغل ادرات مربوط را بدانید.
- ۶—برای وضعیت‌هایی که با مراجعین پرحرف، مراجعین عصبانی و کم حوصله، مشتریان کم ادب، متظاهر، از خود راضی و عجول روبه رو می‌شوید قواعد مناسبی پیدا کنید و از قبل آمادگی داشته باشید.
- ۷—نتیجه‌گرا بودن، اصل مهمی است. فراموش نکنید آن‌چه تا کنون گفته شد ابزارهای دست‌یابی به اهداف شما است که باید سرلوحه‌ی کارتان قرار گیرد. اگر این اهداف موجب بالا بردن حجم کار، افزایش مشتری و نهایتاً افزایش درآمد است، باید آن‌ها را فراموش کنید. باید به منافع و اهداف خود فکر کنید. نباید صرفاً برای جلب نظر، تشویق و تحسین دیگران تلاش کنید. به همین دلیل باید با اصول حساب و کتاب آشنا شوید.