


شکل ۱-۱۶- مراحل انجام اتصالی سر به سر


**- اتصال سر به سر سیم‌ها:** سیم‌هایی که در ساختمان‌ها به کار می‌روند عموماً در لوله‌ای طویل قرار داده می‌شوند و هرگاه یک رشته‌ی فرعی یا انشعابی لازم باشد، جعبه تقسیم در سر راه لوله‌ها قرار می‌دهند. در داخل جعبه تقسیم برای ارتباط سیم‌ها و یا مدارهای انشعابی از اتصال سر به سر استفاده می‌شود که در شکل ۱-۱۶ نشان داده شده است. برای این نوع اتصال، پس از روكش‌برداری، سیم‌های لخت را به صورت ضربه‌ری روی هم قرار داده (شکل ۱-۱۶-الف) و هر دو سیم را به دور هم می‌پیچانند و یا می‌تابانند (شکل ۱-۱۶-ب).

**- اتصال سیم نازک به ضخیم:** این نوع اتصال برای انشعاب گرفتن یک سیم فرعی از یک سیم اصلی به کار می‌رود. مثلاً برای اتصال یک چراغ روشنایی به مدار اصلی از این نوع اتصال استفاده می‌شود به‌طوری که قطر سیم فرعی از سیم اصلی کمتر باشد. این اتصال تحت کشش مکانیکی نیست. شکل ۱-۱۷- مراحل انجام اتصال را نشان می‌دهد. پس از روكش‌برداری سیم‌ها، سیم فرعی چند دور در اطراف سیم اصلی پیچیده (شکل ۱-۱۷-الف و ب) و انتهای سیم اصلی بر روی قسمت خم شده خم می‌شود سپس دنباله‌ی سیم فرعی بر روی قسمت خم پیچیده می‌شود (شکل ۱-۱۷-ج و د). بعد از لحیم‌کاری محل اتصال محکم نوار پیچی و عایق‌بندی می‌شود.

**- اتصال سه‌راهی (انشعاب میانی):** گاهی اوقات لازم است که یک هادی را به وسط یک سیم متصل کنیم که چنین اتصالی را اتصال میانی گویند. شکل ۱-۱۸- مراحل اتصال یک انشعاب میانی را نشان می‌دهد. برای این اتصال ابتدا حدود ۳ سانتی‌متر از عایق سیم را که باید انشعاب به‌وسط آن بسته شود برمی‌دارند و در حدود ۶ سانتی‌متر عایق از سرسیم انشعاب را نیز جدا می‌کنند، سپس شاخه‌ی انشعاب را بر روی سیم اصلی قرار می‌دهند (شکل ۱-۱۸-الف)، به‌طوری که سر سیم لخت شده‌ی انشعاب در قسمت بالا باشد (شکل ۱-۱۸-ب). آنگاه قسمت بالای شاخه‌ی انشعاب را به دور سیم اصلی پیچانیده آن را پایین می‌آورند و از پشت انشعاب بر روی شاخه‌ی اصلی می‌پیچانند (شکل ۱-۱۸-ج)، به‌طوری که حالت یک گره را پیدا کند. قسمت پیچیده شده باید محکم باشد و اضافی آن قطع شود (شکل ۱-۱۸-د). این اتصال در جایی به کار می‌رود که اتصال در معرض کشش یا لغزش باشد.




شکل ۱-۱۷- مراحل انجام اتصال سیم نازک به ضخیم



شکل ۱-۱۸- مراحل اتصال انشعاب میانی

### ۱-۱-۱- اصول عایق کاری محل اتصال سیم ها:

پس از اتصال سیم ها با استفاده از روش های ذکر شده، لازم است عایق کاری محل اتصالات، با استفاده از نوار چسب عایق که معمولاً از مواد PVC یا مواد لاستیکی می باشد، انجام گیرد. پیچیدن نوار باید با نرمی و کشش تواً باشد تا هیچ هوای بین لایه ها باقی نماند.



عایق کاری را باید از یک طرف شروع کرد و تا انتهای پیچید (شکل ۱-۱۹-الف) و دوباره برگشت (شکل ۱-۱۹-ب) و این کار را آن قدر ادامه داد که قسمتی از عایق سیم را نیز پوشاند (شکل ۱-۱۹-ج) و در وسط محل اتصال نوار پیچی به اتمام برسد. شکل ۱-۱۹ اصول عایق کاری محل اتصالات سیم ها را نشان می دهد.

نوارهایی که برای عایق بندی به کار می روند با ضخامت معینی در مقابله ولتاژ های مختلف می توانند مقاومت کنند. در هر حال ضخامت نوار عایقی پیچیده شده باید از ضخامت روکش هادی کمتر باشد. به طوری که حداقل مقاومت عایقی محل نوار پیچی شده کمتر از مقاومت عایقی روکش سیم نباشد.

### ۱-۲- کار عملی (۱)

#### ۱-۲-۱- هدف: اتصالات سیم ها

#### ۱-۲-۲- وسایل و مواد مورد نیاز:


- انبردست ۱ عدد
- سیم لخت کن اتوماتیک یا ساده ۱ عدد
- سیم چین ۱ عدد
- متر یا خط کش ۱ عدد
- نوار عایق ۱ عدد

- ۴ قطعه سیم عایق دار مسی با مقطع  $1/5$  میلی متر مربع هر یک به طول  $40$  سانتی متر

در شکل ۱-۲-۱ تعدادی از وسایل کار مورد نیاز برای انجام کار اتصالات سیم ها نشان داده شده است.



شكل ۱-۲۰- چند نمونه از وسایل مورد نیاز اتصالات سیم ها



شکل ۱-۲۱—از کار با سیم‌های معیوب خوداری کنید.



شکل ۱-۲۲—اثرات استفاده از ابزار نامناسب

### ۱-۲-۳—نکات ایمنی:

— قبل از انجام هر کاری، از سالم بودن عایق ابزارهای کار و عایق سیم‌ها مطمئن شوید. شکل ۱-۲۱ سیم با عایق معیوب را نشان می‌دهد.

— وسیله و ابزار مناسب کار را انتخاب کنید. شکل ۱-۲۲ اثرات استفاده از ابزار نامناسب را نشان می‌دهد.

— در هنگام انجام انواع اتصال‌ها توجه کنید که سرهای تیز سیم به سمت بیرون قرار نگیرد.

— هیچ وقت روی سیم‌های برق‌دار عملیات اتصال را انجام ندهید.

### ۱-۲-۴—مراحل کار در اتصال طولی سیم‌ها:

— سیم را با سیم‌چین از وسط ببرید.

— با سیم لخت کن دو سر سیم را به اندازه‌ی ۵ تا ۶ سانتی‌متر لخت کنید.

— دو سر سیم‌های لخت شده را از وسط به‌طور ضربدری تحت زاویه‌ای بین ۳۰ تا ۴۰ درجه روی هم قرار دهید (شکل ۱-۲۳-الف).

— دو انتهای سیم را محکم در دو جهت مختلف به هم دیگر پیچید (در حدود ۴ تا ۵ دور) سپس سیم‌ها را مطابق شکل ۱-۲۳-ب تحت زاویه‌ی ۹۰ درجه خم کنید.


— دو سر سیم را با انبردست به‌طور عمودی به دور سیم افقی و در جهت مخالف یکدیگر پیچید به‌طوری که حلقه‌ها محکم و بدون فاصله پهلوی هم قرار گیرند (شکل ۱-۲۲-ج).

— محل اتصال را با استفاده از نوار عایق، عایق‌کاری کنید.


### ۱-۲-۵—مراحل کار در اتصال سربهسر:

— سیم را با سیم‌چین از وسط ببرید.


— یک طرف سیم‌ها را به اندازه‌ی ۲/۵ تا ۴ سانتی‌متر به‌وسیله‌ی سیم لخت کن لخت کنید (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۳



شکل ۱-۲۴



شکل ۱-۲۵

- قسمت های لخت شده سیم را طوری روی هم قرار دهید که فاصله ای محل تلاقی آنها با روپوش سیم حدود ۵ میلی متر باشد (شکل ۱-۲۵).


زاویه ای بین دو سیم کمتر از  $90^{\circ}$  درجه در نظر گرفته شود.

- محل تلاقی دو سیم را با یک دست محکم نگهدارید؛ سپس به وسیله ای دست دیگر، و در سیم های ضخیم با انبردست، سیم ها را ۸ تا ۸ دور به دور هم پیچانید به طوری که بین حلقه های تشکیل شده فاصله ای نباشد.

- زائده های دو سر اتصال را که حدود  $8\text{ a }10$  میلی متر است با انبردست به روی سیم های تابیده شده بخوابانید. اگر این سیم اضافی را که به هم تابیده است روی اتصال خم نکنید، نوک تیز آن باعث سوراخ کردن نوار عایق شده و سبب اتصالی و آتش سوزی می شود. مورد استفاده ای این نوع اتصال، در تقسیم ها و نقاطی است که فشار زیاد به سیم وارد نمی شود (شکل ۱-۲۶).

#### ۱-۲-۶- مرحله کار در اتصال سیم نازک به سیم


ضخیم:



شکل ۱-۲۶

- سیم  $2/5\text{ mm}^2$  را به اندازه  $3$  سانتی متر و سیم  $1\text{ mm}^2$  را به اندازه  $5$  سانتی متر لخت کرده و سپس آنها را به صورت عمود بر یکدیگر، به فاصله ای تقریبی  $5$  میلی متر از عایق، روی هم قرار دهید (شکل ۱-۲۷).

- سیم  $1\text{ mm}^2$  را بر روی سیم  $2/5\text{ mm}^2$  پیچیده و محکم کنید.



شکل ۱-۲۷


- در آخرین مرحله به وسیله ای انبردست انتهای سیم  $2/5\text{ mm}^2$  را بر روی اتصال برگردانید تا اتصال محکم شود (شکل ۱-۲۸).

- محل اتصال را با استفاده از نوار چسب عایق عایق کاری نمایید. توجه شود تیزی نوک های باعث سوراخ شدن نوار عایق نشود.

#### ۱-۲-۷- مرحله کار در اتصال سه راهی:


۱- سیم  $4\text{ cm}$  سانتی متری را از وسط بیرید.  
۲- انتهای یکی از سیم ها را به اندازه  $4$  تا  $5$  سانتی متر لخت کنید.

۳- وسط سیم دیگر را به اندازه  $3$  سانتی متر با چاقو، مطابق شکل ۱-۲۹ لخت کنید.




شکل ۱-۲۹

۴- دو سیم را مطابق شکل ۱-۳۰ روی هم قرار دهید.



شکل ۱-۳۰



شکل ۱-۳۱

۵- مانند شکل ۱-۳۱ سرآزاد سیم را دور سیم دور دیگر پیچید و بهوسیله‌ی انبردست محکم کنید.

۶- پس از اتمام مراحل اتصال، عایق‌کاری را با دقت انجام دهید. از این اتصالی در نقاطی استفاده می‌شود که بخواهند یک سیم را به سیم دیگری که امتداد دارد اتصال دهند.




شکل ۱-۳۲-۱- سیم‌های متصل لحیم شده به یکدیگر


**۳-۱- لحیم‌کاری نرم روی سیم‌های مسی**  
برای داشتن اتصالی دائمی معمولاً روی سیم‌های متصل به هم را لحیم‌کاری می‌کنند. در این قسمت به شرح وسائل و اصول لحیم‌کاری می‌پردازیم.

**۱-۳-۱- لحیم‌کاری:** منظور از لحیم‌کاری اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر بهوسیله‌ی لحیم، که آلیاژی از قلع و سرب است، می‌باشد (شکل ۱-۳۲). معمولاً لحیم به دو صورت شمشی و مفتولی ساخته می‌شود اکثر لحیم‌های مفتولی به صورت استوانه‌ی توخالی است که داخل آن را با روغن لحیم پر می‌کنند. چون نقطه‌ی ذوب روغن لحیم پایین‌تر از لحیم است با گرم شدن محل لحیم‌کاری روغن لحیم ذوب می‌شود و سطح کار را تمیز کرده و سبب می‌شود تا ماده‌ی لحیم سطح کار را بهتر پوشاند و عمل لحیم‌کاری بهتر انجام گیرد.

شمش لحیم، همان آلیاژ سرب و قلع با درصدهای مختلف است که از آن در مسگری، حلبی‌سازی و یا مواردی که بخواهند سیم‌های برق با قطر زیاد را لحیم‌کاری نمایند استفاده می‌گردد. شکل ۱-۳۳-الف و ب دونوع لحیم مفتولی و لحیم شمشی را نشان می‌دهد. بهترین لحیم برای اتصال سیم‌های مسی به یکدیگر، آلیاژی از ۶۳ درصد قلع و ۳۷ درصد سرب است که نقطه‌ی ذوب آن  $19^{\circ}\text{C}$  است و لحیم  $\frac{63}{37}$  نامیده می‌شود. هر چه درصد سرب بیش‌تر باشد درجه حرارت ذوب بالاتر و در نتیجه لحیم سخت‌تر خواهد بود.




الف - لحیم مفتولی



ب - لحیم شمشی


شکل ۱-۳۳-۱- انواع لحیم



شکل ۱-۳۴- هویه ساده و چراغ کورهای



شکل ۱-۳۵- هویه های برقی



شکل ۱-۳۶- قسمت های اصلی هویه قلمی

**۱-۳-۲- وسایل لحیم کاری:** برای لحیم کاری دو یا چند قطعه فلزی به یکدیگر باید آنها را گرم کرده و سطح کار را برای لحیم کاری آماده کرد. پس ابتدا به شرح وسایل گرم کننده که هویه نامیده می‌شوند می‌پردازیم. هویه دو نوع است: ساده و برقی.

**- هویه ساده:** هویه ساده به وسیلهٔ حرارت چراغ کورهای نفتی یا گازی یا زغال گرم می‌شود و در صنایع مختلف از جمله ورق کاری و کایپن سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۱-۳۴ هویه ساده و چراغ مربوط (چراغ کورهای) نشان داده شده است.

**- هویه برقی:** هویه برقی دو نوع است هویه قلمی یا مقاومتی و هویه هفت تیری یا القابی. در ساختمان هویه های قلمی معمولاً از سیم حرارتی مانند گرم نیکل استفاده می‌شود. در این هویه سیم گرم کن را روی عایقی از جنس آجرنسوز که وسط آن خالی است می‌بینند و یک میله مسی که همان نوک هویه است در داخل محفظهٔ خالی قرار می‌گیرد.

در اثر عبور جریان الکتریکی از سیم گرم کن، حرارت ایجاد می‌شود که به میله مسی منتقل می‌گردد. توسط این حرارت می‌توان محل اتصال دو قطعهٔ فلزی را گرم کرده و لحیم کاری نمود. این نوع هویه ها در اشکال مختلف و با توان های متفاوت از ۱۰ تا ۵۰۰ وات ساخته می‌شوند. شکل ۱-۳۵ دو نمونه هویه برقی ساده را نشان می‌دهد.


در شکل ۱-۳۶ قسمت های اصلی یک هویه برقی قلمی که عبارتند از: نوک هویه، المان گرم کننده، حفاظ، دستهٔ عایق و سیم رابط، نشان داده شده است.

کارِ هویه‌ی هفت‌تیری براساس اصول کار ترانسفورماتور می‌باشد، یعنی همچون ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ به نام‌های اولیه و ثانویه است. سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه بر روی هسته‌ای آهنی به شکل U یا E پیچیده شده‌اند.


هویه‌ی هفت‌تیری در اولیه دارای تعدادی دور سیم‌پیچ، و در ثانویه دارای یک حلقه‌ی مسی اتصال کوتاه بوده و از نوع ترانسفورماتور کاهنده می‌باشد. با توجه به عبور جریان زیاد از ثانویه باید قطر سیم‌پیچ ثانویه بیشتر باشد تا بتواند جریان عبوری را به راحتی تحمل نماید.

شکل ۱-۳۷ ۱ ساختمان داخلی یک هویه‌ی هفت‌تیری را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۱-۳۷ ۱ ثانویه‌ی هویه از یک میله‌ی فلزی ساخته شده که دو انتهای آن بهوسیله‌ی یک حلقه سیم مفتوولی مسی (نوک هویه) به هم اتصال کوتاه شده است.




شکل ۱-۳۷ ۱ هویه‌ی هفت‌تیری و اجزای آن




شکل ۱-۳۸


با فشار دادن شستی هویه، جریان الکتریکی که در سیم‌پیچ اولیه جاری می‌شود، در ثانویه جریان زیادی را برقرار می‌کند. این جریان باعث گرم شدن نوک هویه می‌گردد. فرق هویه‌ی هفت‌تیری با هویه‌ی قلمی در این است که هویه‌ی هفت‌تیری در مدت زمان کوتاه‌تری گرم می‌شود. شکل ۱-۳۸ ۱ طرز لحیم کاری را با استفاده از هویه‌ی هفت‌تیری نشان می‌دهد. هویه‌ی هفت‌تیری را نباید به طور پیوسته روشن نگهداشت زیرا جریان زیاد ثانویه باعث سوختن آن خواهد شد.



الف - تمیز کردن سطح کار به وسیلهی سمباده



ب - تمیز کردن سطح کار به وسیلهی مواد پاک کننده



ج - عملکرد روغن لحیم

شکل ۱-۳۹ - آماده کردن سطح کار برای لحیم کاری



شکل ۱-۴۰ - تمیز کردن هویه

### ۱-۳-۳ - آماده کردن سطح جهت لحیم کاری: برای

انجام عمل لحیم کاری از مواد کمکی پاک کننده استفاده می شود که مهم ترین آن ها اسیدهای پاک کننده، نشادر و روغن لحیم کاری است. تمام قطعات الکتریکی که می خواهیم آن ها را به یکدیگر متصل نماییم ممکن است در اثر عوامل جوی اکسید شوند و یا سطوح خارجی آن ها کثیف باشد که موجب می شود انجام لحیم مشکل شود. برای رفع این مشکل از سمباده یا مواد پاک کننده مثل روغن لحیم استفاده می گردد. این مواد علاوه بر این که ترکیبات مراحم سطح قطعات را پاک می کنند. مانع از اکسید شدن محل اتصال در حین عمل لحیم کاری نیز می شوند. شکل ۱-۳۹ وسایل پاک کننده و عملکرد روغن لحیم را در پاک کردن اسیدهای از سطح کار نشان می دهد.


● برای انجام لحیم کاری نکات زیر را رعایت کنید.

- ابتدا نوک هویه را که در اثر کار کردن کثیف شده است با بُرس سیمی، سوهان نرم و یا سمباده نرم تمیز کنید (شکل ۱-۴۰).

- هویه را به برق وصل کنید تا گرم شود.

- بعد از این که نوک هویه به درجه حرارت ذوب لحیم رسید، مقداری لحیم روی آن قرار دهید تا نوک هویه آغشته به یک لایه نازک لحیم شود. این عمل از اکسید شدن نوک هویه جلوگیری می کند.

- نقاطی را که می خواهید لحیم کاری کنید با سمباده نرم یا بُرس سیمی زیر تمیز کنید.




الف - ذوب کردن قلع داخل سرسیم

- سیم‌ها و قطعات الکتریکی را که می‌خواهید به یکدیگر متصل کنید به طور جداگانه حرارت دهید. سپس سیم لحیم را روی محل گرم شده قرار دهید تا ذوب شده و محل اتصال قلع انود دشود. دو قطعه را به هم متصل نموده و محل اتصال را حرارت دهید تا قطعات به یکدیگر لحیم شوند. شکل ۱-۴۱ مراحل لحیم کاری یک سیم افشاران به سرسیم را نشان می‌دهد.

ب - قلع انود کردن سیم

ج - قرار دادن سیم لحیم شده داخل سرسیم


شكل ۱-۴۱




شكل ۱-۴۲

- هویه را به طور بی در بی از سطح کار جدا نکنید، زیرا با این عمل علاوه بر صرف وقت زیاد، لحیم کاری مناسبی نیز انجام نمی‌شود؛ یعنی در این حالت لحیم در محل اتصال به طور کامل پخش نمی‌شود و یک اتصال سرد به وجود می‌آید (شکل ۱-۴۲). عوامل دیگری نیز در لحیم سرد مؤثر هستند از جمله حرکت دادن اتصال قبل از سرد شدن و کثیف بودن محل اتصال؛ همچنین بیش از حد گرم شدن محل اتصال دو سطح فلز که اکسید تولید می‌کند و سبب تولید یک لایه اکسید بین دو فلز می‌شود. اگر هویه به طور مناسب به محل اتصال تماس داده نشود نیز لحیم سرد ایجاد می‌شود. به هر حال مهم‌ترین عامل ایجاد لحیم سرد کافی نبودن گرما در محل اتصال هنگام لحیم کاری است. اعمال حرارت زیاد به بعضی از قطعات الکتریکی باعث معیوب شدن آن‌ها می‌گردد. پس ضرورت دارد متناسب با نوع کار هویه‌ای با توان مناسب انتخاب شود.


شکل ۱-۴۳ ۱- عوامل مختلفی را که در لحیم کاری نامطلوب مؤثرند نشان می دهد.




الف - نمونه‌ی یک لحیم کاری صحیح




ب - یک لحیم کاری نادرست به دلیل استفاده بیش از حد از لحیم




ج - یک لحیم کاری نادرست به دلیل استفاده از لحیم کمتر از حد مطلوب



د - نمونه‌ی یک لحیم سرد



ه - نتیجه‌ی استفاده بیش از حد از روغن لحیم



و - لحیم ترک خورده که در اثر حرکت قطعه کار در هنگام لحیم کاری ایجاد شده است.

شکل ۱-۴۳ ۱- نمونه‌های لحیم کاری صحیح و غلط

## ۴-۱- کار عملی (۲)

۱-۴-۱- هدف: اتصال سیم‌های مسی به وسیله‌ی


لحیم کاری

۱-۴-۲- وسایل و مواد مورد نیاز: هویه، انبردست،

سیم چین، دم باریک، سیم لخت کن، سیم لحیم، پایه‌ی هویه، سیم مفتولی و خط‌کش، در شکل ۱-۴۴-الف چند نمونه از ابزار کار مورد نیاز نشان داده شده است.




الف - چند نمونه ابزار کار مورد نیاز



ب - محل قرار گرفتن هویه روی میز کار

شکل ۱-۴۴



۳-۱- نکات ایمنی در لحیم کاری: برای جلوگیری از آتش‌سوزی، هویه‌ی گرم را روی پایه‌ی مخصوص قرار دهید (شکل ۱-۴۴-ب).

- از سیستم تهویه‌ی مناسب برای محل کار استفاده کنید تا دستگاه تنفسی شخص لحیم کار در اثر بخار مواد تحریک نشود (شکل ۱-۴۵).

شکل ۱-۴۵ - میز کار با تهویه




شکل ۱-۴۶—وسایل اطفاء حریق در اندازه‌های مختلف

— وسایل اطفاء حریق را در دسترس قرار دهید و نکات لازم را در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی رعایت کنید (شکل ۱-۴۶). دقیق نمایید موها و لباس کار شما در تماس با آتش نباشد و از به کار بردن لباس کاری که با الیاف مصنوعی ساخته شده‌اند خودداری کنید.



شکل ۱-۴۷



شکل ۱-۴۸

**۱-۴۴—مراحل کار ساخت زاویه‌ی  $30^\circ$  درجه:**  
 — چند قطعه سیم مفتوحی با سطح مقطع  $1/5$  میلی‌مترمربع روپوش دار انتخاب کنید.  
 — دو سر سیم‌ها را با استفاده از سیم لخت کن به اندازه‌ی یک سانتی‌متر لخت کنید.  
 — دو سر سیم‌ها را سمباده‌ی نرم بکشید و آن‌ها را به طور جداگانه قلع‌اندود کنید.  
 — نوک هویه را برای لحیم‌کاری تمیز و قلع‌اندود و مقدار کمی لحیم روی آن ذوب کنید.  
 — هر دو سیم را با زاویه‌ی  $30^\circ$  درجه نسبت به هم در دست بگیرید و نوک هویه را در زیر تقاطع آن‌ها قرار دهید. در این حالت باید سیم‌ها به هم متصل شوند (شکل‌های ۱-۴۷ و ۱-۴۸).