

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

روکش کار مصنوعات چوبی

شاخصه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

زیر گروه: صنایع چوبی

رشته مهارتی: رنگ کاری مصنوعات چوبی

شماره رشته مهارتی: ۱۰۳-۳۱۱-۱۲-۱

کد رایانه‌ای رشته مهارتی: ۶۱۰۶

نام استاندارد مهارت مبنای: روکش کار مصنوعات چوبی

کد استاندارد متولی: ۳۹/۲۶/۱/۳-۹

شماره درس: نظری: ۲۵۲، عملی: ۲۵۳

عنوان و نام پدیدآور: روکش کار مصنوعات چوبی [کتاب‌های درسی]: شاخه کارداش زمینه صنعت... رشته مهارتی رنگ کاری مصنوعات چوبی... / برنامه‌ریزی
محتوای و نظارت برتألیف دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلفان محمدعلی نیکنام، رامک فرج‌آبادی؛
[برای] سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

مشخصات نسخه: تهران: عابد، ۱۳۹۲

مشخصات ظاهری: ۴۰۴ ص.، مصور، (رنگی): ۲۲×۲۹ س.م.

شابک: ۹۱-۳۶۴-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

پاداًشت: شماره درس نظری: ۲۵۲، عملی: ۲۵۳

موضوع: روکش سازی

موضوع: چوب - خواص مکانیکی

موضوع: روکش چوبی

شناسه افزوده: نیکنام، محمدعلی

شناسه افزوده: فرج‌آبادی، رامک، ۱۳۴۷

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ردبهندی کنگره: ۱۳۹۰/۸/۸ ت/۸۷۰

ردبهندی دیویس: ۸۳۳/۸۷۴

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۲۳۵۹۸۱۴

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند
پیام نگار (ایمیل) tvoccd@roshd.ir
وبگاه (وبسایت) www.tvoccd.medu.ir

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش
عنوان و شماره کتاب : روکش کار مصنوعات چوبی - ۶۰۹/۳۹

مجری : انتشارات عابد

شماره درس : نظری ۲۵۲ ، عملی ۲۵۳

مؤلفان : مهندس محمدعلی نیکنام، مهندس رامک فرج آبادی

صفحه‌آرا : مهندس امید باوی

طراح جلد : مهندس امید باوی

عکاس : نسرین اصغری

محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته صنایع چوب و کاغذ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش با عضویت : دکتر حسین رنگ آور، مهندس محمدعلی نیکنام، مهندس محمد لطفی نیا، مهندس داود تویه خواه فرد،

مهندس امیر نظری، مهندس محمد شاه نظری، مهندس عباس زارعی، مهندس رامک فرج آبادی تأیید شده است.

نوبت و سال چاپ : سوم، ۱۳۹۲

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارویخن)

تلفن : ۰۴۹۸۵۱۶۱-۵ ، دورنگار : ۰۴۹۸۵۱۶-۴۴۹۸۵۱۶۱ ، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۸۸۳۱۱۶۱-۹ ، دورنگار : ۰۹۲۶۰-۸۸۳۰ ، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹


وب سایت : www.chap.sch.ir

شانی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش : صندوق پستی شماره ۱۵۸۷۵/۴۸۷۴

کلیه حقوق مربوط به تألیف، نشر و تجدید چاپ این اثر متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

حق چاپ محفوظ است.

شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۴-۹۹۱-۳ ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۴-۹۹۱-۳



شاعری زبان کوشش کنید که از این وابستگی بسیرون آید و احتیاجات کشور خودمان را برابر آورده سازید، از
بُرْجَ الْمُؤْمِنِينَ

بروج المؤمنین

هosaljmeil

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.

مقدمه

عزیزان هنرجو

ما این کتاب را با نیت شکر ذره‌ای از نعمت‌های خداوند منان برایتان تدوین نموده‌ایم، امیدواریم با تلاش و تحقیقی که در نوآوری این کتاب شده، بتوانیم گامی در جهت آموزش و توانمند کردن بیشتر شما جوانان خوب و بالستعداد برداریم و شما با استفاده از سایر عوامل آموزشی مخصوصاً تلاش هنرآموزان دلسوزتان موفق شوید مطالب کتاب را بیاموزید.

شما جوانان نعمت بزرگ و هدیه ارزنده خداوند به کشورمان هستید، چنانچه آگاهانه به جوامع پیشرفت‌های نگاه کنیم، متوجه می‌شویم هر کدام که موفق و سرافراز هستند در اثر کار و فعالیت و استفاده‌ای صحیح از نعمت‌های الهی می‌باشد.

کار ارزش زیادی دارد و در اعتقادات ما مقدس است. با آموزش این درس امیدواریم در قسمت قابل توجهی از تولید صنایع چوب مهارت به دست آورید و در آینده با سعی و تلاش خود به مردم کشورمان ارائه خدمت کنید.

موفقیت شما را آرزومندیم

مولفان

هدف کلی پودمان

روکش کاری، برش کاری، درزکاری، لبه چسبانی و وصله زنی انواع صفحات چوبی
به وسیله دستگاههای دستی و برقی، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، با رعایت اصول
نکات ایمنی

ردیف	عنوان توانایی	ساعت			شماره	
		جمع	عملی	نظری	توانایی	واحد کار
۱	توانایی انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن	۱۲	۲	۱۰		۱
۲	توانایی در انتخاب انواع تخته چند لایه جهت مصارف کاربردی آن	۴	۲	۲		۲
۳	توانایی انتخاب تخته خرده چوب (نیوپان) جهت مصارف کاربردی آن	۴	۲	۲		۳
۴	توانایی انتخاب انواع تخته فیبر جهت مصارف کاربردی آن	۳	۱	۲		۴
۵	توانایی انتخاب انواع روکش چوبی و مصنوعی جهت مصارف کاربردی آن	۱۶	۵	۱۱		۵
۶	توانایی بستن قطعه کار به گیره و میزکار و سرویس و نگهداری میزکار	۴	۲	۲		۶
۷	توانایی خط کشی و اندازه گیری روی چوب	۴	۲	۲		۷
۸	توانایی اندازه گیری ابعاد و زوایای قطعات با شکل هندسی	۴	۲	۲		۸
۹	توانایی سوهان کاری و چوبسازکاری چوب و قطعات چوبی	۶	۴	۲		۹
۱۰	توانایی برش کاری انواع روکش چوبی و مصنوعی با وسایل دستی	۱۴	۱۱	۳		۱۰
۱۱	توانایی برش کاری انواع روکش چوبی و مصنوعی با دستگاه های روکش بر برقی	۱۸	۵	۳		۱۱
۱۲	توانایی جور کردن روکش های چوبی	۶	۵	۱		۱۲
۱۳	توانایی درز کردن و چسباندن (دوخت) روکش های چوبی به یکدیگر	۲۱	۱۵	۶		۱۳
۱۴	توانایی روکش کاری دستی انواع صفحات چوبی به وسیله پرس دستی و پیچ دستی	۴۲	۴۰	۲		۱۴
۱۵	توانایی روکش کاری انواع صفحات چوبی به وسیله دستگاه پرس هیدرولیک	۶۰	۵۰	۱۰		۱۵
۱۶	توانایی لبه چسبانی انواع چوب و صفحات چوبی با وسایل دستی و دستگاه های لبه چسبانی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک	۴۷	۴۰	۷		۱۶
۱۷	توانایی وصله زنی روکش های چوب معیوب	۸	۶	۲		۱۷
۱۸	توانایی روکش کاری انواع مصنوعات چوبی (پروژه پایان دوره)	۵۰	۵۰	-		۱۸
۱۹	توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار	۱۸	۸	۱۰		۱۹

واحد کار اول**توانایی انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن**

۱۶	۱- آشنایی با ساختمان چوب و خواص آن
۲۱	۲- آشنایی با چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ
۲۲	۳- اصول تشخیص ماکروسکوپی (ظاهری) چوب
۲۳	۴- آشنایی با مفهوم خشک کردن چوب، روش‌ها و کاربرد آن
۲۴	۵- معایب چوب
۲۴	۶- اصول درجه‌بندی چوب
۲۵	۷- آشنایی با اصول اولیه اقتصاد و قوانین بازار چوب
۲۵	۸- اصول انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن

واحد کار دوم**توانایی در انتخاب انواع تخته چند لایه جهت مصارف کاربردی آن**

۳۰	۱- آشنایی با انواع تخته چند لایه و کاربرد آن
۳۰	۲- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی تخته چند لایه
۳۱	۳- آشنایی با نقش و رنگ تخته چند لایه
۳۱	۴- معایب تخته چند لایه
۳۱	۵- ابعاد استاندارد اوراق تخته چند لایه
۳۱	۶- اصول درجه‌بندی انواع تخته چند لایه
۳۲	۷- اصول انتخاب انواع تخته چند لایه جهت مصارف کاربردی آن

واحد کار سوم**توانایی انتخاب تخته خردہ چوب جهت مصارف کاربردی آن**

۳۸	۱- آشنایی با نحوه تولید تخته خردہ چوب
۳۸	۲- آشنایی با انواع تخته خردہ چوب و کاربرد آن
۳۹	۳- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خردہ چوب
۳۹	۴- معایب تخته خردہ چوب
۳۹	۵- ابعاد استاندارد اوراق تخته خردہ چوب
۳۹	۶- اصول درجه‌بندی انواع تخته خردہ چوب
۴۰	۷- اصول انتخاب انواع تخته خردہ چوب جهت مصارف کاربردی

واحد کار چهارم

توانایی انتخاب انواع تخته فیبر جهت مصارف کاربردی آن

- | | |
|----|---|
| ۴۴ | ۱- آشنایی با انواع تخته فیبر و کاربرد آن (MDF. HDF. S ₂ S. S ₁ S) |
| ۴۵ | ۲- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر |
| ۴۶ | ۳- معایب انواع تخته فیبر |
| ۴۶ | ۴- ابعاد استاندارد اوراق تخته فیبر |
| ۴۷ | ۵- اصول درجه‌بندی انواع تخته فیبر |
| ۴۷ | ۶- اصول انتخاب انواع تخته فیبر جهت مصارف کاربردی |

واحد کار پنجم

توانایی انتخاب انواع روکش چوبی و مصنوعی جهت مصارف کاربردی آن

- | | |
|----|---|
| ۵۴ | ۱- آشنایی با مفاهیم روکش و قامه روکش (دسته روکش) |
| ۵۴ | ۲- آشنایی با انواع مصنوعات چوبی و کاربرد آنها |
| ۵۸ | ۳- آشنایی با روش‌های تهیه روکش چوبی |
| ۵۹ | ۴- آشنایی با نقوش و رنگ روکش‌های چوبی |
| ۶۳ | ۵- آشنایی با روش‌های تهیه روکش مصنوعی |
| ۶۴ | ۶- مهمترین روکش‌های متدالو در بازار چوب |
| ۷۱ | ۷- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی روکش‌های چوبی و مصنوعی |
| ۷۲ | ۸- معایب انواع روکش چوبی و مصنوعی |
| ۷۴ | ۹- ابعاد استاندارد روکش‌های چوبی و مصنوعی |
| ۷۴ | ۱۰- اصول درجه‌بندی انواع روکش چوبی و مصنوعی |
| ۷۵ | ۱۱- اصول انتخاب انواع روکش چوبی و مصنوعی جهت مصارف کاربردی آن |

واحد کار ششم

توانایی بستن قطعه کار به گیره و میز کار و سرویس و نگهداری میز کار

- | | |
|----|---|
| ۸۰ | ۱- میز کار |
| ۸۱ | ۲- انواع گیره |
| ۸۱ | ۳- اصول بستن قطعه کار به گیره |
| ۸۲ | ۴- آشنایی با مواد و ابزار مورد نیاز سرویس و نگهداری میز کار |

واحد کار هفتم**توانایی خط کشی و اندازه‌گیری روی چوب**

- | | |
|----|--|
| ۹۰ | ۱- آشنایی با مفاهیم خط کشی و اندازه‌گذاری و کاربرد آنها |
| ۹۰ | ۲- آشنایی با وسائل اندازه‌گذاری و خط کشی |
| ۹۴ | ۳- واحدهای اندازه‌گیری طول و سطح در سیستم‌های SI و انگلیسی |
| ۹۵ | ۴- اصول خط کشی و اندازه‌گذاری قطعه کار |

واحد کار هشتم**توانایی اندازه‌گیری ابعاد و زوایای قطعات با شکل هندسی**

- | | |
|-----|---|
| ۱۰۰ | ۱- آشنایی با واحدهای اندازه‌گیری ابعاد و زوایا و تبدیل آنها به یکدیگر |
| ۱۰۰ | ۲- آشنایی با وسائل اندازه‌گیری ابعاد و زوایا |
| ۱۰۱ | ۳- اصول اندازه‌گیری ابعاد و زوایای قطعات با شکل هندسی منظم و غیرمنظم |

واحد کار نهم**توانایی سوهان کاری و چوبسازکاری چوب و قطعات چوبی**

- | | |
|-----|---|
| ۱۱۰ | ۱- آشنایی با مفهوم سوهانکاری و چوبسازکاری چوب |
| ۱۱۰ | ۲- آشنایی با انواع سوهان و کاربرد آنها |
| ۱۱۰ | ۳- قسمت‌های مختلف سوهان |
| ۱۱۱ | ۴- اصول سوهانکاری چوب و صفحات چوبی |
| ۱۱۲ | ۵- آشنایی با انواع چوبساز و کاربرد آنها |
| ۱۱۲ | ۶- قسمت‌های مختلف چوبساز |
| ۱۱۳ | ۷- اصول چوبسازکاری چوب و صفحات چوبی |
| ۱۱۳ | ۸- دستورالعمل چوبسازکاری قطعات و صفحات چوبی |

واحد کار دهم**توانایی برش کاری انواع روکش چوبی و مصنوعی با وسائل دستی**

- | | |
|-----|---|
| ۱۲۰ | ۱- آشنایی با مفهوم برشکاری روکش و کاربرد آن |
| ۱۲۳ | ۲- آشنایی با میز کار روکش‌بری |
| ۱۲۴ | ۳- انواع وسائل روکش‌بری دستی |

۴- اصول برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی ۱۲۷

واحد کار یازدهم

توانایی برش کاری انواع روکش چوبی و مصنوعی با دستگاههای روکش بر برقی

- ۱-۱۱- دستگاههای روکش بر برقی و کاربرد آنها ۱۳۸
- ۲-۱۱- اصول برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی ۱۴۰
- ۳-۱۱- اصول تعمیر و نگهداری دستگاههای روکش بر برقی ۱۴۰

واحد کاردوازدهم

توانایی جور کردن روکش‌های چوبی

- ۱-۱۲- آشنایی با مفهوم جور کردن روکش چوبی و کاربرد آن ۱۴۶
- ۲-۱۲- آشنایی با انواع روکش چوبی از نظر کاربردی ۱۴۷
- ۳-۱۲- اصول جور کردن روکش‌های چوبی ۱۴۸

واحد کار سیزدهم

توانایی درز کردن و چسباندن (دوخت) روکش‌های چوبی به یکدیگر

- ۱-۱۳- آشنایی با مفهوم درز کردن و چسباندن (دوخت) روکش‌ها و کاربرد آن ۱۶۰
- ۲-۱۳- آشنایی با مواد، ابزار و دستگاههای درز کردن و چسباندن روکش چوبی ۱۶۰
- ۳-۱۳- اصول درز کردن روکش چوبی توسط چسب نواری کاغذی ۱۶۳
- ۴-۱۳- اصول درز کردن روکش چوبی توسط دستگاه منگنهزن دستی ۱۶۸
- ۵-۱۳- اصول درز کردن روکش چوبی توسط دستگاه دوخت روکش ۱۶۹

واحد کار چهاردهم

توانایی روکش کاری دستی انواع صفحات چوبی به وسیله‌ی پرس دستی و پیچ دستی

- ۱-۱۴- آشنایی با مفهوم روکش کاری دستی و کاربرد آن ۱۷۴
- ۲-۱۴- آشنایی با وسائل و ابزار روکش کاری دستی و کاربرد آنها ۱۷۴
- ۳-۱۴- آشنایی با انواع چسب چوب سرد ۱۷۸
- ۴-۱۴- اصول تهیه و آماده‌سازی چسب چوب سرد ۱۷۹
- ۵-۱۴- آشنایی با انواع چسب چوب گرم ۱۸۱
- ۶-۱۴- اصول تهیه و آماده‌سازی چسب گرم و زیر کار ۱۸۱

۱۸۲

۷-۱۴- اصول روکش کاری دستی انواع صفحات چوبی بوسیله پیچ دستی و پرس دستی

واحد کار پانزدهم**توانایی روکش کاری انواع صفحات چوبی به وسیله‌ی دستگاه پرس هیدرولیک**

- | | |
|-----|---|
| ۲۰۹ | ۱- آشنایی با مفهوم پرسکاری چوب و کاربرد آن |
| ۲۱۱ | ۲- آشنایی با دستگاه پرس هیدرولیک (برقی و روغنی) و قسمت‌های مختلف آن |
| ۲۱۹ | ۳- آشنایی با سیستم‌های گرم کننده صفحات پرس |
| ۲۲۲ | ۴- آشنایی با چسب‌های گرم چوب و انواع آن |
| ۲۲۲ | ۵- اصول آماده کردن چسب‌های گرم چوب |
| ۲۲۸ | ۶- اصول چسبزنی صفحات چوبی |
| ۲۳۴ | ۷- اصول قرار دادن روکش چوبی یا مصنوعی بر روی صفحات چوبی |
| ۲۴۰ | ۸- اصول راهاندازی دستگاه پرس هیدرولیک |
| ۲۵۱ | ۹- اصول استقرار صحیح صفحات روکش شده بین طبقات پرس هیدرولیک |
| ۲۵۳ | ۱۰- اصول پرسکاری انواع صفحات چوبی بوسیله دستگاه پرس هیدرولیک |
| ۲۵۷ | ۱۱- اصول خارج کردن صفحات چوبی پرس شده |
| ۲۶۰ | ۱۲- اصول کنترل مرغوبیت صفحات پرس شده |
| ۲۶۳ | ۱۳- اصول رعایت حفاظت و ایمنی در هنگام کار با دستگاه پرس هیدرولیک |
| ۲۶۵ | ۱۴- اصول تعمیر و نگهداری دستگاه پرس هیدرولیک |

واحد کار شانزدهم**توانایی لبه چسبانی انواع چوب و صفحات چوبی با وسائل دستی و دستگاه‌های لبه چسبانی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک**

- | | |
|-----|--|
| ۲۷۵ | ۱- آشنایی با مفهوم لبه چسبانی و کاربرد آن |
| ۲۷۸ | ۲- آشنایی با نوار روکش مصنوعی لبه چسبانی و انواع آن (نوارهای PVC، ABS) |
| ۲۸۰ | ۳- آشنایی با چسب مخصوص لبه چسبانی (چسب‌های گرانول) |
| ۲۸۲ | ۴- آشنایی با وسائل لبه چسبانی |
| ۲۸۵ | ۵- اصول لبه چسبانی دستی چوب و صفحات چوبی |
| ۲۹۹ | ۶- آشنایی با دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیک گرد چسبان میزی و قسمت‌های مختلف آن |
| ۳۰۱ | ۷- اصول لبه چسبانی با دستگاه گرد چسبان میزی (ساده و نیمه اتوماتیک) |

- | | |
|-----|--|
| ۳۰۵ | ۱۶-۸- لبه‌چسبانی مستقیم با دستگاه گرد چسبان |
| ۳۰۹ | ۱۶-۹- ماشین لبه‌چسبان میزی ساده |
| ۳۱۴ | ۱۶-۱۰- آشنایی با اصول لبه‌چسبانی انواع چوب و صفحات چوبی با دستگاه لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک |
| ۳۱۷ | ۱۶-۱۱- اصول لبه‌چسبانی انواع چوب و صفحات با دستگاه لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک |
| ۳۲۶ | ۱۶-۱۲- اصول تعمیر و نگهداری دستگاه لبه‌چسبان اتوماتیک |
| ۳۳۱ | ۱۶-۱۳- اصول رعایت حفاظت و ایمنی در حین عملیات لبه‌چسبانی دستی و ماشینی |

واحد کار هفدهم

توانایی وصله‌زنی روکش‌های چوب معیوب

- | | |
|-----|---|
| ۳۴۲ | ۱۷-۱- آشنایی با عیوب متداول روکش‌های چوبی |
| ۳۴۲ | ۱۷-۲- اصول وصله‌زنی روکش‌های چوبی معیوب |

واحد کار هجدهم

توانایی روکش کاری انواع مصنوعات چوبی (پروژه‌ی پایان دوره)

- | | |
|-----|---|
| ۳۵۵ | ۱۸-۱- قسمت‌های مختلف یک مصنوع چوبی |
| ۳۵۸ | ۱۸-۲- اصول روکش کاری انواع مصنوعات چوبی |
| ۳۸۵ | ۱۸-۳- اصول رعایت موارد ایمنی ضمن عملیات روکش کاری |
| ۳۸۵ | ۱۸-۴- اصول کنترل مرغوبیت کار |

واحد کار نوزدهم

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

- | | |
|-----|---|
| ۳۹۰ | ۱۹-۱- آشنایی با مفهوم نکات حفاظتی و کاربرد آن در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی |
| ۳۹۰ | ۱۹-۲- به کار بردن نکات حفاظتی در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی |
| ۳۹۵ | ۱۹-۳- آشنایی با مفهوم نکات ایمنی و بهداشت و کاربرد آن در روکش کاری مصنوعات چوبی |

توانایی انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی

واحد کاراول

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ساختمان چوب و خواص آن را بیان کند.
- خصوصیات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ را بیان کند.
- اصول تشخیص ماکروسکوپی (ظاهری) چوب را تشریح کند.
- مفهوم خشک کردن چوب، روش‌ها و کاربرد آن را بیان کند.
- معایب چوب را تشریح کند.
- اصول درجه‌بندی چوب را تشریح کند.
- اصول اولیه اقتصاد در قوانین بازار چوب را بیان کند.
- اصول انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن را تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۲	۲	۱۰

پیش آزمون ۱

۱- با توجه به شکل (۱-۱)، کدام پاسخ صحیح می‌باشد؟

- الف) درخت سمت راست (سوزنی برگ و همیشه سبز)، درخت سمت چپ (پهن برگ و خزان کننده)
- ب) درخت سمت راست (پهن برگ و همیشه سبز)، درخت سمت چپ (سوزنی برگ و خزان کننده)
- ج) درخت سمت راست (سوزنی برگ و خزان کننده)، درخت سمت چپ (پهن برگ و همیشه سبز)
- د) درخت سمت راست (پهن برگ و خزان کننده)، درخت سمت چپ (سوزنی برگ و همیشه سبز)



شکل ۱-۱

۲- برای خشک کردن چوب در هوای آزاد از چه نوع انرژی استفاده می‌شود؟ توضیح دهید.

۳- برای انتخاب یک چوب سالم و مرغوب، کدامیک از مراحل زیر صحیح است؟

- الف) بررسی ظاهر چوب و رنگ چوب بر اساس نوع کاربرد
- ب) تشخیص معایب چوب، درجه‌بندی و انتخاب چوب بر اساس نوع کاربرد
- ج) بررسی گره‌های چوب و درجه‌بندی آن بر اساس نوع کاربرد
- د) بررسی میکروسکوپی چوب و تشخیص معایب آن و درجه‌بندی بر اساس نوع کاربرد

۴- در شکل (۲-۱) کدام یک از معایب چوب مشاهده می‌شود؟

- الف) گره
- ب) ترک
- ج) اخترگسیختگی
- د) دل قرمزی



شکل ۲-۱

۵- در شکل (۳-۱) کدامیک از برش‌های چوب مشاهده می‌شود؟

- الف) برش مماسی
- ب) برش شعاعی
- ج) برش عرضی
- د) برش مماسی



شکل ۳-۱

عرضه به خریداران و مشتریان چوب را شامل می‌شود. در شکل (۱.۵) و (۱.۶) روش قطع درخت توسط اره موتوری نمایش داده شده و در شکل (۱.۷) زدن شاخه‌های درختان در جنگل مشاهده می‌شود. شکل (۱.۸) مرحله دپوی (ابیار) گردی بینه (تنه‌های بریده شده درخت) و روش حمل آن‌ها توسط کامیون را نشان می‌دهد. در شکل (۱.۹) و (۱.۱۰) روش قطع مکانیزه‌ی درخت در جنگل با دستگاه هاروستر مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۵



شکل ۱-۶



شکل ۱-۷



شکل ۱-۸

۱-۱-آشنایی با ساختمان چوب و خواص آن


برای کار کردن با چوب نیازمند شناخت ساختمان آن هستیم. همچنین باید بدانیم چوب چگونه بوجود آمده و به دست ما می‌رسد. از این رو قبل از پرداختن به ساختمان چوب تعریف مختصه‌ی از جنگل بعنوان منبع تولید چوب و چگونگی بهره‌برداری از آن داشته و ساختمان درخت را تشریح می‌کیم.

۱-۱-۱-جنگل: محوطه وسیع و طبیعی است که در آن گیاهان متنوع از جمله درخت و درختچه بطور خودرو می‌رویند. هوای جنگل مطبوع و معتل است و از شدت سرمای زمستان کاسته و گرمای تابستان را تقلیل می‌دهد. درختان جنگل گاز کربنیک (CO_2) هوا را گرفته و اکسیژن (O_2) کافی در اختیار موجودات دیگر قرار می‌دهند شکل (۱-۴). بطور کلی دو نوع جنگل وجود دارد، طبیعی و دست کاشت که در جنگل طبیعی درختان، خودرو بوده و در جنگل دست کاشت، انسان با کاشت نهال آن را احداث می‌کند.



شکل ۱-۱۴

۱-۱-۱-بهره‌برداری از جنگل: بهره‌برداری از مرحله بریدن درخت تا مرحله انتقال چوب به خارج از جنگل جهت



شکل ۱۲-۱



شکل ۱-۹



شکل ۱-۱۰

الف) پوست بیرونی: همان پوست مرده است که در بیرونی ترین قسمت درخت قرار گرفته و از پوست درونی محافظت می کند.


ب) پوست درونی: ما بین پوست بیرونی و لایه کامبیوم قرار گرفته است.

ج) کامبیوم (لایه زایینده): پس از تشکیل سلول های چوبی و آبکش اولیه، بین این دو دسته از سلول ها، یک حلقه از سلول های دارند و یک طبقه چوب به طرف داخل و یک طبقه آبکش به طرف خارج تولید می نمایند. در واقع این تقسیم سلولی در طی رویش فصلی و سالیانه اتفاق می افتد. لایه کامبیوم ما بین پوست درونی و بیرونی چوب قرار گرفته است.

د) برون چوب: قسمت خارجی چوب است که وظیفه فیزیولوژیکی آن را انجام می دهد. ضخامت آن در گونه های مختلف چوبی متغیر بوده و رنگ آن معمولاً روشن و برحسب گونه های چوبی تغییر می کند. برون چوب معمولاً ارزش صنعتی ندارد.


ه) درون چوب: در قسمت مرکزی چوب، بخشی از آن پس از مدت زمانی از فعالیت فیزیولوژیکی خود باز مانده و

۱-۱-۳- ساختمان درخت: پس از برش مقطع عرضی یک درخت به ترتیب از خارجی ترین قسمت یعنی پوست تا درون چوب به ترتیب زیر ساختمان چوب را مشاهده می کنیم (شکل ۱-۱۱ و ۱-۱۲).



شکل ۱-۱۱

تشکیل می‌شوند که به دوایر رویش بهاره و رویش تابستانه معروفند. در مناطق حارّه مانند قاره آفریقا ممکن است که بیش از یک دوره رویش وجود داشته باشد که به این دوایر رویش، دوایر سالیانه گفته نمی‌شود. در مناطق معتدل‌له دوایر رویش سالیانه مشکل از دایره رویش بهاره و رویش تابستانه نشانگر یک سال از عمر درخت است. بعنوان مثال اگر ۱۰ دایره رویش بهاره و ۱۰ دایره رویش تابستانه با هم شمرده شوند، بدین معنی است که یک درخت عمری برابر با ۱۰ سال دارد (شکل ۱۴-۱). در شکل (۱۵-۱) در سمت چپ دواير رویش سالیانه نزدیک به هم بوده و نشان دهنده کند رشد بودن درخت و در نتیجه مقاومت بالای چوب آن است و در سمت راست رشد درخت سریع‌تر بوده و مقاومت مکانیکی چوب آن کمتر از اولی است.



شکل ۱۴-۱



شکل ۱۵-۱

۱-۱-۴- ساختمان چوب: ساختمان چوب برای دو نوع سوزنی برگان و پهنه برگان کمی تفاوت دارد که به شرح آن می‌پردازیم.


(الف) پهنه برگان: چوب پهنه برگان از فیبر، آوند، پارانشیم چوبی (اشعه‌های چوبی) و پونکتواسیون (منافذ بین سلولی) تشکیل یافته است. فیبرها قسمت عمدی بافت چوبی را تشکیل می‌دهند و وظیفه مقاومت مکانیکی چوب را دارند. فیبرها به شکل

تنها وظیفه مقاومت مکانیکی ساقه را بر عهده می‌گیرد و درون عناصر مشکله‌ی آن مواد زائدی از قبیل کربنات کلسیم، فسفات کلسیم، اکسالات کلسیم و ... دیده می‌شود. همچنین برخی از مواد رنگی از قبیل تانن که به مواد استخراجی معروف می‌باشند نیز در درون چوب وجود دارد و در نهایت رنگ آن از برون چوب تیره‌تر می‌شود.

(و) چوب درون نادرست: در برخی از چوب‌ها نظری راش، رنگ درون چوب با برون چوب یکسان است، در حالت عادی تشخیص این دو از یکدیگر مشکل است و گاهی قسمت مرکزی چوب به شکل قرمز تیره دیده می‌شود که آن را چوب درون نادرست می‌گویند.

(ز) مغز: در مرکز ساقه درخت قرار داشته و از سلول‌های چند وجهی بی‌رنگ تشکیل شده است. در واقع سلول‌های اولیه رویش درون مغز درخت هستند و هنگام برش چوب ممکن است که معایبی را ایجاد کنند.


(ح) پره‌های چوبی: نوارهایی هستند مشکل از یک یا چند ردیف مجموعه سلول‌های شعاعی که از پوست تا مغز درخت و عمود بر دواير سالیانه امتداد دارند و کار آن‌ها انتقال و ذخیره مواد غذایی است شکل (۱۳-۱).



شکل ۱۳-۱

(ط) دواير رویش سالیانه: این دواير رویش در مناطق معتدل‌له نظیر ایران بطور منظم و بصورت سالیانه و دوره‌ای


آنها از فیبرها بیشتر بوده و همانند آوندها وظیفه نقل و انتقال آب و مانند فیبرها وظیفه مقاومت مکانیکی چوب را عهده‌دار هستند. (شکل ۱۷-۱).



شکل ۱-۱۷

در شکل (۱-۱۸) تفاوت ابعاد در عناصر چوبی مشاهده می‌گردد. در شکل (۱-۱۹) یک طرح شماتیک از چگونگی حمل و نقل آب (شیره خام) و شیره پرورده در درخت از طریق یک آوند چوبی مشاهده می‌شود. در اثر پدیده فتوستنتر که یک فعل و افعال مایین نور خورشید، هوا و درخت می‌باشد، درخت، دی اکسید کربن (CO_2) هوارا جذب کرده و با اثر کلروفیل (سبزینه) و نور خورشید، گلوکز (قند ساده) و اکسیژن تولید می‌کند.

سلول‌های دوکی کشیده هستند. آوندها دارای حفره‌های سلوی بزرگی هستند و برای بالا بردن شیره خام و آب در چوب کاربرد دارند. پارانشیم‌های چوبی نیز از سلوی‌های دوکی شکل تشکیل یافته‌اند و علاوه بر ذخیره مواد غذایی وظیفه مقاومت مکانیکی چوب را نیز عهده‌دار هستند. پونکتوسیون‌ها نیز منفذ بین سلوی بوده و ارتباط میان سلوی‌ها و عناصر چوبی را برقرار می‌سازند (شکل ۱-۱۶).




شکل ۱-۱۶

ب) سوزنی برگان: چوب سوزنی برگان نیز مانند چوب پهن برگان بوده و تنها تفاوت آن این است که به جای فیبر در چوب سوزنی برگان تراکنید وجود دارد. تراکنیدها عناصر دوکی شکل هستند که دو انتهای آن‌ها مسدود است و قطر

انواع اسانس‌های عطری، مواد روغنی، تانن (مورداستفاده در دباغی) و ... اشاره کرد. در شکل (۱-۲۰) نحوه استخراج صمغ کاثوچواز درخت مشاهده می‌شود که در صنایع شیمیایی نظری لاستیک سازی کاربرد دارد.



شکل ۱-۲۰



شکل ۱-۱۸

الف) خواص مکانیکی چوب: خواص مکانیکی چوب نیز یکی از خواص کاربردی چوب است که خلاصه این خواص در جدول (۱-۱) مشاهده می‌شود.

تاریخی	غلوانی خاصیت مکانیکی	ردیف
غلوانی خاصیت مکانیکی	بلطفت در برگ هرمه	۱
غلوانی خاصیت مکانیکی	بلطفت در برگ هرمه	۲
غلوانی خاصیت مکانیکی	بلطفت در برگ هرمه	۳
غلوانی خاصیت مکانیکی	بلطفت در برگ هرمه	۴
غلوانی خاصیت مکانیکی	بلطفت در برگ هرمه	۵


جدول ۱-۱. خواص مکانیکی چوب.

ب) خواص فیزیکی چوب: از مهمترین خواص کاربردی چوب بوده و مهمترین آن‌ها به شرح زیر است.

- رطوبت چوب: مقدار آبی که در واحد وزن چوب موجود است را رطوبت چوب می‌نامند که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود.

وزن چوب خشک شده - وزن چوب مرطوب = درصد رطوبت چوب
وزن چوب خشک شده

- رنگ چوب: در تشخیص چوب بسیار مهم است. رنگ درون چوب بدلیل وجود مواد استخراجی بیشتر، تیره‌تر از برون چوب است.




شکل ۱-۱۹

۱-۱-۵- خواص شیمیایی چوب: مبحث شیمی چوب به خصوصیات شیمیایی چوب می‌پردازد و یکی از کاربردی‌ترین خواص چوب است. چوب از سلولز، همی سلولز و لیگنین تشکیل شده است و این مواد در صنعت کاغذسازی نقش اصلی را بر عهده می‌گیرند. از چوب مواد شیمیایی مختلفی طی فرآیندهای شیمیایی متفاوتی بدست می‌آید. مهمترین آن‌ها قند چوب است که از تخمیر الکلی قند چوب، الکل صنعتی بدست می‌آید. ابریشم مصنوعی یا ویسکوزیک الیاف نساجی است که از تأثیر مواد شیمیایی (ماده چوبی) قلیایی بوجود آمده و پارچه‌های حاصل از آن بسیار مرغوب است. از خاکستر چوب در صابون‌سازی استفاده شده و مواد استخراجی چوب ترکیبات عمدہ‌ای که حاصل از عملیات تقطیر چوب است را بوجود می‌آورند که از جمله می‌توان به

برگ به سخت چوب‌ها معروفند. درختان پهن برگ در فصل پاییز، برگ‌هایشان ریخته و خزان می‌کند و درختان سوزنی برگ همیشه سبزند و در پاییز و زمستان نیز برگ سبز دارند. چوب درختان پهن برگ اغلب سخت بوده و چوب درختان سوزنی برگ معمولاً نرم است. چوب سوزنی برگان بیشتر در مصارف کاغذسازی و خانه‌سازی و سازه‌های چوبی می‌باشد. چوب پهن برگان در ساخت مبلمان، روکش گیری، خراطی، منبت کاری و وسائل تزئینی کاربرد بیشتری دارند.

۱-۲-۲- انواع چوب صنعتی و غیرصنعتی و کاربرد آن‌ها

معمولًاً چوب‌های صنعتی برای مصارف مصنوعات چوبی، تخته چند لایه و روکش کاربرد داشته و مشخصات آن‌ها از لحاظ گونه‌های چوبی، خوش فرم بودن گرده بینه و عدم وجود معایب متدالول در چوب‌های غیرصنعتی است. انواع چوب صنعتی در شکل (۱-۲۳) مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۳

۱-۲-۳- مرغوبیت و کیفیت کاربردی انواع چوب سوزنی برگ و پهن برگ


چوب‌های سوزنی برگ معمولاً دارای درجه‌بندی‌های خاصی برای ساخت سازه‌های چوبی نظیر خانه‌سازی و استفاده در صنعت کاغذسازی هستند. همچنین چوب‌های پهن برگ مرغوب برای ساخت مبلمان، روکش گیری، مجسمه‌سازی،

- وزن مخصوص چوب: عبارتست از نسبت بین حجم معینی از این جسم به وزن همین حجم از ماده مذکور.


$$\frac{\text{وزن}}{\text{حجم}} = \text{وزن مخصوص}$$

چوبی که وزن مخصوص بیشتری دارد، در یک واحد حجم، ماده بیشتری دارد. سبک‌ترین چوب‌ها، بالزا با وزن مخصوص 13 gr/cm^3 و سنگین‌ترین چوب‌ها گایاک با وزن مخصوص 25 gr/cm^3 است.

- هم‌کشیدگی و واکشیدگی چوب: عبارتست از تغییر ابعاد که تحت تأثیر پدیده‌های گوناگون و تغییرات رطوبتی چوب اتفاق می‌افتد (شکل ۱-۲۱ و شکل ۱-۲۲).



شکل ۱-۲۱



شکل ۱-۲۲

۲- آشنایی با چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ

۱-۱- اختلاف بین چوب‌های درختان سوزنی برگ و پهن برگ
درختان سوزنی برگ به نرم چوب‌ها و درختان پهن


برش چوب و تهیه انواع مقاطع عرضی، مماسی و شعاعی دستورالعمل کارگاهی

۱- برای برش عرضی، یک گرده یینه از چوب راش را انتخاب کرده و با تجهیزات کارگاه درودگری و نظارت مربی مربوطه در مقطع آن برش بزنید(شکل ۲۶-۱).




شکل ۲۶-۱

۲- براساس شکل (۲۷-۱) برش شعاعی بزنید.



شکل ۲۷-۱

۳- براساس شکل (۲۸-۱) برش مماسی بزنید.



شکل ۲۸-۱

منبت کاری و ساخت وسائل ترئینی بکار می روند. مرغوبیت و کیفیت کاربردی هر یک از چوب های سوزنی برگ و پهن برگ بسته به درجه بندی آنها متفاوت است.

۳-۱- اصول تشخیص ماکروسکوپی (ظاهری) چوب


با استفاده از چشم غیر مسلح می توان چوب را بررسی کرد. برای این منظور سه برش از چوب تهیه می کنیم: (برش های عرضی، مماسی، شعاعی چوب)

الف) برش عرضی: سطح برش عمود بر جهت محور ساقه درخت است.

ب) برش شعاعی: سطح برش موازی با پره های چوبی است.

ج) برش مماسی: سطح برش عمود بر پره های چوبی است.

در شکل (۲۴-۱) و شکل (۲۵-۱) برش های سه گانه فوق الذکر مشاهده می شوند.




شکل ۲۴-۱





شکل ۲۵-۱

روی هم مرتب می‌شوند و طبقات چوبی توسط قطعات چوب دستک که مقطع مربع مستطیل دارند از هم جدا می‌شوند. نور خورشید و جریان هوا باعث خشک شدن چوب می‌شود. عامل زمان در این روش تعیین کننده است و معمولاً روشی کم خرج ولی از نظر زمان زمان برتر از چوب خشک کنی در کوره است. (شکل ۱-۳۰).




شکل ۱-۳۰

۴-۱-۲- چوب خشک کنی در کوره: کوره‌های چوب خشک کنی اتفاک‌هایی با حجم مشخص می‌باشند که درون آن‌ها وسائل گرم کننده (المنت)، پنکه، نازل بخار آب و سنسورهای کنترل کننده تعییه شده و چوب‌ها بر روی واگن‌های ریل دار دسته‌بندی شده و براساس برنامه و جدول چوب خشک کنی به رطوبت موردنظر می‌رسند (شکل ۱-۳۱).



شکل ۱-۳۱

۴-براساس شکل (۲۹-۱) برش‌های متعدد شعاعی و مماسی بزنید.



شکل ۱-۲۹

نقوش و رنگ چوب

این خواص فیزیکی در فصل پنجم این کتاب توضیح داده خواهد شد.


۴-۱- آشنایی با مفهوم خشک کردن چوب، روش‌ها و کاربرد آن

برای بکار بردن چوب باید رطوبت آن را مناسب با مصرف، به میزان موردنظر رساند، با خشک کردن چوب فوائد زیر حاصل می‌شود.

- ۱- احتمال پوسیدگی (باختگی) چوب کاهش می‌یابد.
- ۲- مقاومت‌های چوب افزایش می‌یابد.
- ۳- مقاومت اتصال‌های با میخ و پیچ افزایش می‌یابد.
- ۴- هم کشیدگی چوب (تغییر ابعاد چوب بر اثر تغییر رطوبت) که در اثر خشک شدن چوب صورت می‌گیرد قبل از تبدیل چوب به یک محصول اتفاق می‌افتد.
- ۵- با کاهش وزن باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل می‌گردد.
- ۶- مقاومت الکتریکی چوب با خشک کردن آن افزایش می‌یابد و برای جریان الکتریسیته عایق می‌گردد.
- ۷- موجب خوش پرداخت شدن آن شده و کار با ابزار درودگری بر روی آن راحت‌تر می‌شود.

۴-۱- چوب خشک کنی در هوای آزاد: در این روش چوب‌ها در واحدهای دسته‌بندی و بصورت طبقات

طبیعی نظیر باد یا قرار گرفتن در سرایشی، دوایر سالیانه تحت فشار قرار می‌گیرند (شکل ۱-۳۳).




شکل ۱-۳۳.

۵-۱- معایب چوب دستورالعمل کارگاهی

نمایش انواع چوب‌های سالم و معیوب و تشریح نحوه استفاده و بهره‌برداری از چوب‌های سالم.

۱-۱- گره‌های مرده و زنده: عبارتند از اثری که قاعده شاخه‌های درختان در درون ساقه چوب به جا می‌گذارند و به دو حالت گره مرده و زنده دیده می‌شوند. گره‌های زنده از روی چوب جدا نمی‌شوند ولی گره‌های مرده با اندکی فشاراز درون چوب جدا شده و اثر و جای خالی خود را بر جای می‌گذارند (شکل ۱-۳۲).



شکل ۱-۳۲.

۱-۵-۷- چوب کششی در پهن برگان: بر اثر عوامل

طبیعی نظیر باد یا قرار گرفتن در سرایشی، دوایر سالیانه تحت فشار قرار می‌گیرند (شکل ۱-۳۳).

۱-۵-۸- باختگی و پوسیدگی چوب: بر اثر حمله حشرات و قارچ‌های چوبی و نرم تنان دریایی، چوب دچار پوسیدگی می‌شود که به باختگی نیز معروف است.

انواع معایب ناشی از حشرات و قارچ‌های چوبخوار

۱-۵-۹- شان عسلی شدن: از معایب ناشی از عدم خشک شدن صحیح چوب در کوره است. این ترک‌ها داخلی بوده و با چشم مسلح دیده می‌شوند و در جهت اشعه‌های چوبی است.

۱-۵-۱۰- چین خوردگی: بر اثر عدم خشک شدن صحیح حادث می‌شود و حاصل فشار داخلی در حین خشک شدن است. تخته در این حالت مواج دیده می‌شود.

۶-۱- اصول درجه‌بندی چوب

بر اساس معایب چوب، درجه‌بندی انجام می‌شود. هر چه معایب کمتر باشند، مرغوبیت چوب بیشتر است و بالعکس. یکی از شاخص‌های درجه‌بندی چوب وجود گره‌های مرده و

۱-۵-۲- شکاف یخ‌زدگی: بر اثر سرما و یخ‌زدگی آب در داخل چوب اتفاق افتد و ترک ایجاد می‌کند.


۱-۵-۳- اختر گسیختگی: شکاف و ترک‌ها بر اثر عوامل طبیعی از مرکز به سمت بیرون چوب بصورت ستاره دیده می‌شود.

۱-۵-۴- دل گسیختگی: شکاف و ترک‌ها بر اثر عوامل طبیعی یک دایره در مقطع چوب دیده می‌شود.

۱-۵-۵- ترک طولی: شکاف و ترک‌هایی که در طول چوب ایجاد می‌شوند.


۱-۵-۶- چوب فشاری در سوزنی برگان: بر اثر عوامل

- ۲- دقت کنید هیچگونه پوسیدگی و باختگی در قطعات موجود نباشد.
- ۳- چوب‌ها را از پهلو در کنار یکدیگر درز کنید. دو ایر سالیانه هر قطعه در مقطع بایستی نسبت به دیگری معکوس قرار گیرد (شکل ۱-۳۵).



شکل ۱-۳۵

زنده در چوب است. در شکل (۱-۳۴) نمونه‌ای از درجه‌بندی تخته‌های گره‌دار مشاهده می‌شود. در این درجه‌بندی چوب درجه ۱ (مرغوب) چوبی بدون گره است. در شکل هر چه به سمت راست می‌رویم مشاهده می‌کنید چوب‌ها پر گره‌تر شده و تا درجه ۶ (نامرغوب) درجه‌بندی ادامه می‌یابد.



شکل ۱-۳۴

۷- آشنایی با اصول اولیه اقتصاد و قوانین بازار چوب

بازار چوب به رده‌های جهانی، منطقه‌ای، کشوری و محلی تقسیم می‌شود. عرضه چوب به معنی ورود چوب تولیدی به بازار برای مصرف کنندگان می‌باشد. به عبارت دیگر عرضه عبارتست از ورود کالا به بازار برای برآوردن تقاضا. عرضه چوب بستگی به درآمد و هزینه تولید دارد.

تقاضا به مفهوم درخواست بازار برای عرضه چوب است. به عبارت دیگر تقاضا مقادیر مختلفی از یک کالا است که مصرف کنندگان در قسمت‌های مختلف حاضر به خرید آن می‌باشند.

قیمت چوب، مبادله یک واحد از آن با تعداد واحد پول می‌باشد. قیمت کالا رابطه عکس با تقاضا دارد، یعنی اگر قیمت افزایش پیدا کند تقاضا کاهش می‌یابد.

۸- اصول انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن

دستورالعمل کارگاهی انتخاب چوب سالم

برای تهیه چوب زیر کار روکش کاری ۴ قطعه از تخته چوب راش را با شرایط زیر تهیه کنید:

- ۱- چوب راش درجه یک (۱) و بدون عیب

آزمون پایانی ۱

- ۱- جنگل را تعریف کرده و چگونگی بهره‌برداری از آن را توضیح دهید.
 - ۲- ساختمان یک درخت را توضیح دهید.
 - ۳- ساختمان چوب را توضیح دهید.
 - ۴- خواص مکانیکی و شیمیایی چوب را شرح دهید.
 - ۵- فرآیند مرتبه با شکل زیر را در یک سطر توضیح دهید.



۶- در شکل زیر چه نوع عیبی در تخته چوبی دیده می شود؟



-

- الف) گرہ مردہ
ب) دل قرمذی

- د) باختگی

- ۷- تفاوت مقاطع عرضی، شعاعی و مماسی را بنویسید.

- ۸- درجه بندی چوب به چه منظوری انجام می شود؟

- ۹- مفهوم قیمت، عرضه و تقاضای چوب را در سه سطر ینو یسید.

- ۱۰- در شکل زیر جهت پرش شعاعی و مماسی را مشخص کنید.

توانایی انتخاب انواع تخته چند لایه جهت مصارف کاربردی آن

واحد کار دوم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- انواع تخته چند لایه و کاربرد آن را بیان کند.
- خواص فیزیکی و مکانیکی تخته چند لایه را بیان کند.
- نقوش و رنگ تخته چند لایه را بیان کند.
- معایب انواع تخته چند لایه را تشریح کند.
- ابعاد استاندارد انواع تخته چند لایه را بداند.
- اصول درجه‌بندی انواع تخته چند لایه را تشریح کند.
- اصول انتخاب انواع تخته چند لایه را تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۲	۶



پیش آزمون ۲

- ۱- تخته چند لایه چه کاربردی دارد؟ توضیح دهید.
- ۲- به چه دلیل در روکش کاری مصنوعات چوبی، از تخته چند لایه استفاده می شود؟ توضیح دهید.
- ۳- ضخامت تقریبی هر لایه از تخته چند لایه را تا چه حدی تخمین می زنید؟
- ۴- دو کاربرد اساسی تخته چند لایه را بنویسید.
- ۵- چرا از تخته چند لایه در ساخت جعبه های چوبی مخصوص بسته بندی استفاده می شود؟ در یک سطر بنویسید.


است و از ۳ لایه شروع شده و تا ۱۹ لایه ادامه می‌یابد. لایه‌های نمایی در دو طرف تخته و لایه‌های درونی در داخل تخته قرار می‌گیرند و با چسب و تحت فشار پرس می‌شوند.



شکل ۲-۲

۱-۲- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی تخته چند لایه


خواص فیزیکی تخته چند لایه شامل رنگ لایه، نقش چوب لایه، رطوبت لایه، همکشیدگی و واکشیدگی لایه می‌شود و خواص مکانیکی آن همانطور که گفته شد بسیار حائز اهمیت بوده و مقاومت‌های مکانیکی آن در برابر فشار عمودی به تخته، ضربه، خمش و غیره بسیار زیاد می‌باشد. در شکل (۲-۳) انواع تخته چند لایه با لایه‌های فرد و زوج و جهت قرارگیری لایه‌ها نسبت به هم مشخص شده است.



شکل ۲-۳

۱-۲- آشنایی با انواع تخته چند لایه و کاربرد آن

تخته چند لایه نیز همانند سایر اوراق چوبی، یکی از مشتقات چوبی محسوب می‌شود و برای مصرف بهینه از چوب فکر ساختن این محصول به ذهن بشر خطور کرده است. قدمت ساخت تخته چند لایه به مصر باستان بر می‌گردد و گهواره‌ها و تابوت‌های مقابر و اماكن آن دوران نشان دهنده شناخت مصریان از فن لایه لایه کردن چوب می‌باشد. تخته چند لایه نسبت به سایر اوراق فشرده چوبی از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است، که یکی از آن‌ها افزایش مقاومت‌های مکانیکی آن بدلیل قرار گرفتن یکی در میان الیاف در لایه‌ها می‌باشد. همچنین پدیده واکشیدگی (جذب آب و تغییر ابعاد) و همکشیدگی (دفع آب و تغییر ابعاد) در تخته چند لایه نسبت به چوب کاهش یافته است. تخته چند لایه برای ساخت مصنوعات چوبی، کاربرد بسیار زیادی دارد و در روکش کاری مصنوعات چوبی عنوان زیر کار مورداستفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱-۲). هر یک از ورقه‌های چوبی که توسط دستگاه اسلایسر (لایه کن) و یا لوله‌بری از چوب بدست می‌آید را یک لایه می‌گویند.



شکل ۱-۲

در شکل (۲-۲) انواع تخته چند لایه مشاهده می‌شود. تعداد ورقه‌ها (لایه‌ها) می‌تواند زوج یا فرد باشد و اغلب فرد

۴-۳-۲-ترک و شکاف طولی و عرضی: در اثر عدم خشک شدن صحیح لایه ها پس از پخت ایجاد می شود و از کیفیت مکانیکی تخته می کاهد.

۴-۴-ترک و شکاف در لایه ها: دقیقاً بر اثر علت اشاره شده در بالا ایجاد می گردد.

۴-۵-پوسیدگی: بدلیل حمله حشرات، قارچ های چوب خوار و یا حمله نرم تنان دریابی ایجاد شده و کیفیت تخته را شدیداً کاهش داده و در برخی اوقات آن را بلا استفاده می کند.

۴-۶-طلبه و برآمدگی لایه رویی: ممکن است بر اثر مشکلات ناشی از پرس، چسب، عدم خشک شدن صحیح و ضربه به لایه بوجود آید و شدیداً کیفیت تخته را کاهش می دهد.

۵- ابعاد استاندارد اوراقی تخته چند لایه

تشریح ابعاد استاندارد ورق های تخته چند لایه موجود در بازار

۲۲۰ سانتیمتر	طول
۷۵ و ۸۰ و ۸۵ و ۹۰ و ۹۵ و ۱۰۰ و ۱۰۵ و ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۴۰ و ۱۵۰ و ۱۶۰ و ۱۷۰ و ۱۸۰ سانتی متر	عرض
۳ تا ۱۸ میلیمتر	ضخامت

۶- اصول درجه بندی انواع تخته چند لایه

۶-۱- درجه بندی انواع تخته چند لایه

بطور کلی هر چه معایب لایه های چوبی کمتر باشد، تخته چند لایه از کیفیت و درجه بالاتری برخوردار است. یک نوع درجه بندی به شرح ذیل است:

درجه A: کاملاً بدون عیب

درجه B: دارای تعداد کمی گره و معایب جزئی

درجه BB: دارای تعدادی گره (بیشتر از درجه B) و معایب بیشتر

درجه C یا WG: دارای گره زیاد در دو طرف لایه های نمایی

۳-۲- آشنایی با نقش و رنگ تخته چند لایه

نقش و رنگ تخته چند لایه وابسته به گونه چوبی است که از آن لایه بدست آمده است و معمولاً لایه های خوش طرح و خوش رنگ را برای لایه های نمایی (رویی) و لایه های کم نقش و نگار و از گونه های چوبی کم رنگ را برای لایه های درونی استفاده می کنند. در شکل (۴-۲) روش تولید تخته چند لایه به نمایش گذاشته شده است.



شکل ۴-۲- شماهی فرآیند تولید سافت تفتیه چند لایه.

۴-۲- معایب تخته چند لایه

تشریح و نمایش انواع تخته چند لایه معیوب

تخته چند لایه های معیوب را بر اساس موارد ذیل انتخاب کرده و معایب آن ها را با یک بر چسب بر روی آن ها چسبانید.

۴-۳- تاب خوردگی و پیچیدگی: ناشی از اعوجاج آن در اثر نیروهای مکانیکی است.

۴-۴- گره: لایه هایی که دارای گره زیاد می باشند مقاومت های مکانیکی تخته چند لایه را پایین می آورند.



۷-۲-اصول انتخاب انواع تخته چند لایه جهت مصالح کاربردی آن

- دستورالعمل کارگاهی
براساس توضیحات داده شده تخته چند لایه سالم و بدون عیب را برای زیرکار روکش کاری انتخاب کنید.
- ۱- تعداد کمی گره بر روی روحه های نهایی تخته چند لایه باشند.
 - ۲- تخته چند لایه هایی که بر روی روحه های نهایی آنها ترک باشند را حذف کنید.
 - ۳- تخته چند لایه هایی که دارای لب پریدگی می باشند را حذف کنید.
 - ۴- تخته چند لایه هایی که بر اثر رطوبت طبله کرده و روحه آنها برآمده باشد را حذف کنید.

۷-۶-۲-انتخاب انواع تخته چند لایه سالم

تخته چند لایه ها دارای انواع مختلفی از جمله تخته لایه دراز تار، پهنا تار، متعادل، مطبق، اخترا تار می باشند. (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵

دستورالعمل کارگاهی

تخته چند لایه (سه لایه) سالم و بدون عیب را براساس برچسب زده شده انتخاب کنید (شکل ۲-۶).



شکل ۲-۶

آزمون پایانی ۲

- ۱- تخته چند لایه را تعریف کنید.
- ۲- معایب انواع تخته چند لایه را نام ببرید؟
- ۳- چرا جهت‌های قرار گرفتن لایه‌های بیرونی و مغزی تخته چند لایه مخالف یکدیگر است؟ توضیح دهید.
- ۴- ابعاد استاندارد تخته چند لایه در بازار چوب چیست؟
- ۵- نقوش و رنگ لایه‌های بیرونی چند لایه با لایه‌های مغزی آن چه تفاوتی دارند؟
- ۶- مهمترین عیب در تخته چند لایه که اثر مستقیم بر خواص مکانیکی آن می‌گذارد کدام است؟
 - الف) گره در لایه
 - ب) طبله کردن
 - ج) تاب خوردگی لایه
 - د) ترک و شکاف لایه
- ۷- در شکل زیر تخته چند لایه‌ها را مشخص کرده و علامت بزنید.



توانایی انتخاب تخته خرد چوب جهت مصارف کاربردی آن

واحد کار سوم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- نحوه تولید تخته خرد چوب را بیان کند.
- خصوصیات انواع تخته خرد چوب را بیان کند.
- خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرد چوب را بیان کند.
- معایب انواع تخته خرد چوب را تشریح کند.
- ابعاد استاندارد انواع تخته خرد چوب را تشریح کند.
- اصول درجه‌بندی انواع تخته خرد چوب را تشریح کند.
- اصول انتخاب انواع تخته خرد چوب را تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۲	۶



پیش آزمون ۳

- ۱- تخته خرد چوب چه مزایایی نسبت به سایر تخته‌ها از جمله تخته چند لایه دارد؟ توضیح دهید.
- ۲- چرا در روکش کاری مصنوعات چوبی از تخته خرد چوب استفاده می‌شود؟ توضیح دهید.
- ۳- مقاومت مکانیکی تخته خرد چوب چگونه است؟ با یک مثال توضیح دهید.
- ۴- چند نوع وسیله که در آن از تخته خرد چوب استفاده می‌شود را بنویسید.
- ۵- مقاومت تخته خرد چوب در مقابل رطوبت چگونه است؟ توضیح دهید.
- ۶- از چه روش‌هایی برای مقاوم سازی تخته خرد چوب نسبت به رطوبت استفاده می‌شود؟ توضیح دهید.

۱-۳- آشنایی با نحوه تولید تخته خرد چوب

تخته خرد چوب عبارتست از مخلوط ذرات چوب و یا سایر مواد لیگنوسلولزی با مواد اتصال دهنده که تحت تأثیر فشار و حرارت محکم شده و اوراق مسطح با ابعاد معین را بوجود می آورند. تخته خرد چوب با توجه به طرز قرار گرفتن ذرات آن نسبت به سطح به دو صورت پرس هموار افقی و پرس غیرافقی ساخت می شود. در شکل (۱-۳) انواع تخته خرد چوب و در نمودار (۲-۳) روش تولید آن مشخص شده است. تخته خرد چوب انواع مختلفی دارد که شامل یک لایه، سه لایه، تولید شده با پرس قالبی و پرس غلتکی و پرس صاف است (شکل ۳-۳). در بازار چوب به تخته خرد چوب، نشوپان می گویند که این یک اصطلاح غلط است، زیرا نشوپان یکی از کارخانجات سازنده‌ی تخته خرد چوب می باشد و نمی تواند به عنوان نام تخته خرد چوب مورد استفاده قرار گیرد.




نکته خود ره جوپ بیک لایه



نعتِ خرد و حب سے لایہ



لخته خوده چوب حاصل از برس الفنی درجه بندی شده



لطفاً خود را جوپ ساخته شده باشید.



(See also *What is a Health Care Ethics Consultation?*)

شکل، شیوه


۳- آشنایی با انواع تخته خرد چوب و کاربرد آن

۱-۲-۳- تخته خرد چوب یک طبقه یا همسان: ذرات خرد چوب در تمام تخته دارای ابعاد تقریباً برابر هستند.

۲-۳- تخته خرد چوب سه طبقه: در این تخته‌ها،
دو سطح وسیع تر خارجی (بیرونی) دارای ذرات ریزتر و مغز



三一五



شکار

۵-۳- ابعاد استاندارد اوراق تخته خردہ چوب

$1830 \times 1830 \times 305$ $1830 \times 2200 \times 2440$ 1200×2500	طول \times عرض $\pm 5\text{mm}$
$4 \times 6 \text{ و } 8 \times 10 \text{ و } 12 \times 16 \text{ و } 18 \times 20$ $22 \times 25 \text{ و } 32 \text{ و } 40 \times 50 \text{ و } 70 \times 60$	ضخامت $\pm 0,3\text{mm}$


۶-۳- اصول درجه‌بندی انواع تخته خردہ چوب

- ورقه‌های تخته خردہ چوب بایستی در تمام قسمت‌ها دارای ضخامت یکسان باشند.
- لبه‌های تخته بایستی گونیای شده و تیز و مستقیم باشند. هر چه معايیب تخته خردہ چوب کمتر باشد، تخته از کیفیت و مرغوبیت بیشتری برخوردار است.

۷-۳- اصول انتخاب انواع تخته خردہ چوب

جهت مصارف کاربردی

براساس موارد ذکر شده یک تخته خردہ چوب سالم و بدون عیب را جهت زیر کار روکش کاری انتخاب کنید. برای این منظور یک تخته خردہ چوب سه لایه انتخاب کنید. (شکل ۴-۳).



شکل ۴-۳

دارای ذرات درشت‌تری می‌باشد.

۳-۲-۳- تخته ناهمسان: دراین تخته‌ها ذرات تشکیل دهنده به تدریج از رویه به طرف مغز ابعاد بزرگتری می‌یابند. ماده اولیه این تخته‌ها منحصرآ چوب است.

۳-۳- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خردہ چوب

۳-۳-۱- خواص فیزیکی: برخی تخته خردہ چوب‌ها با روکش مصنوعی پوشش داده می‌شوند، در نتیجه نمای خارجی آن‌ها دارای نقوش و رنگ‌های متنوعی می‌شود. برخی دیگر نیز با مواد لایه‌ای رنگی پوشیده می‌شود که به تخته خردہ چوب‌های لعاب‌دار معروف هستند.

۳-۳-۲- خواص مکانیکی: مقاومت‌های مکانیکی تخته خردہ چوب بخصوص در جهت عمود بر تخته کمتر از تخته چند لایه است.

۴-۳- معايیب تخته خردہ چوب

۱-۴-۳- تاب خوردگی: در اثر فشارهای مکانیکی به تخته حادث شده و از کیفیت آن می‌کاهد.

۲-۴-۳- نامنظمی صخامت تخته خردہ چوب: بدلیل مشکلات ناشی از کیک خردہ چوب و پرس است.

۳-۴-۳- پوسیدگی و طبله رویه تخته خردہ چوب: بدلیل نفوذ آب بر روی لایه خارجی تخته ایجاد می‌شود.

۴-۴-۳- ترک و شکستگی تخته خردہ چوب (نئوپان): حاصل مشکلات بیرون آوردن تخته از زیر پرس، عدم انبارداری صحیح و ضربات مکانیکی وارد شده بر تخته است.

۵-۴-۳- تشریح و نمایش انواع تخته خردہ چوب معیوب

یک قطعه تخته خردہ چوب طبله کرده بر اثر نفوذ آب را انتخاب و با برچسب بر روی آن عیب موردنظر را بنویسید.



آزمون پایانی ۳

۱- تخته خرده چوب به نمایش گذاشته شده در شکل زیر چه خصوصیاتی دارد؟ توضیح دهید.



۲- ابعاد استاندارد تخته خرده چوب (نئوپان) در بازار چوب چیست؟

۳- تخته خرده چوب سه طبقه با یک طبقه چه تفاوتی دارند؟ توضیح دهید.

۴- سه نوع از معایب عمدۀ تخته خرده چوب را توضیح دهید.

۵- روش تولید تخته خرده چوب را توضیح دهید.

توانایی انتخاب انواع تخته فیبر جهت مصارف کاربردی آن

واحد کار چهارم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مشخصات و کاربرد انواع تخته فیبر را بیان کند.
- خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر را بیان کند.
- معایب انواع تخته فیبر را شرح دهد.
- تخته فیبرهای معیوب و معایب ظاهری آنها را نشان دهد.
- ابعاد استاندارد تخته فیبر را بیان کند.
- اصول درجه‌بندی انواع تخته فیبر را شرح دهد.
- اصول کاربرد و انتخاب انواع تخته فیبر را شرح دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۳	۱	۲



پیش آزمون ۴

۱- نام چهار وسیله چوبی مورداستفاده در منازل را که فکر می کنید تخته فیبر در ساخت آنها بکار رفته نام ببرید.

۲- آیا تخته فیبرها را از چوب می سازند؟

۳- وسائل چوبی زیر را که فکر می کنید در ساخت آنها تخته فیبر مصرف شده است با علامت S نشان دهید.

میز کامپیوتر پنجره

قفسه کتابخانه نردبان

کمد یا قفسه لباس

۴- اگر دو قطعه چوب و تخته فیبر را که ابعاد آنها مشابه باشد خم کنیم کدامیک زودتر می شکند؟


۵- اگر در چوب و تخته فیبر بخواهیم میخ بکوییم کدام بیشتر خطر تر ک خوردن دارند؟



۱-۴- آشنایی با انواع تخته فیبر و کاربرد آن (MDF. HDF. S₂S. S₂S)

تخته فیبرها، تخته‌هایی هستند که بطور کلی ضخامت آنها بیش از $1/5$ میلیمتر است. این تخته‌ها از الیاف لیگنوسلولزی (فیبرها که الیاف باریک و کشیده چوبی و غیر چوبی هستند مانند ساقه گندم و...) که آن‌ها را بتدخن کرده و تحت حرارت 300 درجه سانتیگراد بخار می‌دهند تا الیاف آن‌ها جدا شود و با مخلوط رزین و موم (شکل ۴-۱) به هم فشرده می‌کنند و در ضخامت وابعاد و فرم‌های مختلف به بازار عرضه می‌نمایند.

لباس که یک روی آن به طرف دیوار است.
- تخته فیبرهای S₂S که بیشتر با روش خشک ساخته می‌شوند و بدون استفاده از توری سیمی در زیر آن پرسکاری و فشرده می‌شوند. لذا تخته‌های S₂S دارای دو سطح کاملاً صاف می‌باشند و بیشتر در مواردی بکار می‌روند که دو طرف کار دیده می‌شوند مانند دیوارهای چوبی جدا کننده فضای داخلی سالن (پاراوان) و غیره.
تخته فیبرها را از نظر سنگینی و سبکی (چگالی) نیز به سه دسته تقسیم می‌کنند:
الف) تخته فیبر عایق که چگالی آن زیر $0,35\text{ gr/cm}^3$ است و به نام (IB) مخفف Insulation fiberboard می‌باشد و مورد استفاده آن بیشتر برای عایق کردن فضای ساختمان‌ها از نظر صدا می‌باشد (شکل ۴-۲).



شکل ۴-۲- لامینه MDF و کیووه شده.

ب) تخته فیبر با چگالی متوسط $0,55\text{ gr/cm}^3$ تا $0,79\text{ gr/cm}^3$ است که به نام (ام. دی. اف) M.D.F مخفف Fiberboard است و در تولید کالای صفحه‌ای چوبی مانند انواع: میز، کمد، درآور، تخته خواب و... بکار می‌رود.
ج) تخته فیبر با چگالی $0,80\text{ gr/cm}^3$ که بنام تخته فیبر سخت یا H.D.F خوانده می‌شود (مخلف کلمه Hard Fiberboard) و از آن برای ساخت میزهای آزمایشگاه از نوع مربع شکل که ضد حرارت نیز ساخته می‌شود و برای کاشی کاری سرویس و حمام و دیوار فروشگاهها و غیره استفاده می‌شود.
ضخامت M.D.F و H.D.F را برای زیبایی و مقاومت بیشتر با ورقه‌های H.P.L (فرمیکا استخوانی) کاغذ و یا P.V.C و لترон می‌پوشانند (روکش می‌کنند) (شکل ۴-۳).



شکل ۴-۱- تخته فیبر (M.D.F) (روکش شده در رنگ‌های مختلف).


تخته فیبرها را از نظر نوع سیستم تولید به دو دسته S₂S تقسیم می‌کنند.
تخته فیبرهای S₂S آن‌هایی هستند که معمولاً با روش تر و نیمه خشک تولید شده‌اند و برای خروج سریع آب آن از خمیر، از توری سیمی استفاده شده لذا یک سطح آن ناصاف است.
کاربرد تخته فیبرهای S₂S بیشتر در مواردی می‌باشد که یک طرف تخته فیبر دیده نمی‌شود مانند پشت‌بند کمد یا قفسه



شکل ۵-۴- مقاومت کردن فیبر برای تحمل اتصالات میخ و پیچ و ...




شکل ۶-۴- مقاومت کردن M.D.F در مقابل رطوبت در وسائل آشپزخانه و آزمایشگاه.



شکل ۷-۴- مقاومت کردن تخته فیبر با ورقه های H.P.L - P.V.C لتردن و غیره جهت مصارف فاضل.

کارخانجات تخته فیبرسازی تولیدات خود را تحت آزمایشات مختلف فیزیکی و مکانیکی قرار می دهند. بنابر نوع تولید و مصرف آزمایشات اختصاصی نیز انجام می شود، مانند سنجش مقاومت فیبر به اسید، قلیا، لکه دار شدن، تغییررنگ، شستشو پذیری، احتراق پذیری، تابش خورشید و کارخانجات در کاتالوگ های همراه تولیدات خود مشخصات و خصوصیات تخته فیبرها را برای مشتریان بیان می کنند.



شکل ۱۳-۴- H.D.F و M.D.F با روکش H.P.L و با لبه به فرم های مختلف.

۲-۴- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر

تخته فیبرها نیز مانند سایر مواد دارای خواص فیزیکی (وزن مخصوص، رطوبت، رنگ، بو، هوادیدگی، احتراق پذیری و...) و خواص مکانیکی (مقاومت تخته فیبر در برابر نیروهای خمی، کششی، ضربه، خراشیدگی، چسبندگی، قدرت نگهداری پیچ، عایق بندی و سائیدگی و ...) هستند (شکل ۴-۴ تا ۷-۴).



شکل ۱۴- مقاومت کردن تخته فیبر در مقابل سائیدگی برای مصرف پارکت.

تلرانس طول و عرض به mm	تلرانس پرداخت شده mm	mm	ضخامت	نوع
± 4	$\pm 1,5$	۱۰	تخته	
	$\pm 1,2$	۱۰ و بیشتر	فیبر	
	± 1	۱۲ زیر	عایق	
	$\pm 1,2$	۱۲ و بیشتر		
± 3	$\pm 0,3$	۷ زیر	چگالی	
		۷ تا ۱۴	متوسط	
		۱۵ و بیشتر	MDF	
$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	۳/۵ و کمتر	تخته	
		۵ تا ۳/۶	فیبر	
		۷ تا ۵/۱	سخت	
		۷/۱ و بیشتر	H.D.F	

در این رابطه کارخانه رویال انزلی تخته فیبر به ضخامت ۳/۵ میلیمتر و طول و عرض ۲۲۰×۱۸۳ میلیمتر و کارخانه فیبر بابلسر تخته فیبر با ضخامت ۳/۵ میلیمتر و طول و عرض ۲۳۰×۱۶۰ میلیمتر و یا کارخانه کاسپین ایران M.D.F به ضخامت ۱۶ میلیمتر و طول و عرض ۲۴۴×۱۲۲ میلیمتر تولید نموده است و کارخانه دیگری بنام شرکت پارس نوپان طبق استانداردهای کشورمان انواع M.D.F تولید می کند (شکل ۴-۸). از کشورهای خارجی نیز تخته فیبرهای مختلف وارد کشورمان می شود که استاندارد M.D.F خاص خود را دارند مثلاً کارخانه اور گرین از کشور چین با ضخامت های ۳-۶-۸-۱۲-۱۶ به طول ۲۴۴ سانتیمتر و عرض های ۱۲۲ و ۱۸۳ سانتیمتر وارد بازار صنایع چوب می نماید.



شکل ۸-۱۴- انواع M.D.F تولید شرکت پارس نوپان.

۳-۴- معايib انواع تخته فیبر

معايib تخته فیبرها ممکن است به دو صورت يکی در زمان تولید و دیگری بعد از تولید باشد. در زمان تولید چنانچه کارخانه سازنده رعایت استانداردهای لازم در مورد مواد و تکنیک ساخت را ننماید بوجود می آید. برای مثال کارخانه اگر بجای استفاده از مواد اولیه آورده شده از جنگل یا مزارع پنه و ... از ضایعات کارخانجات صنایع چوب استفاده کند و گاهی مواد غیر چوبی نیز در آنها باشد (ذرات شن، براده، پلاستیک و ...) و یا حتی خاک اره و پوست زیادی همراه آنها باشد و کارخانه میزان آنها را نتواند با تکنیک خود کنترل کند، در تخته های تولیدی ایجاد معايib زیادی می نماید که باعث صدمه زدن به ماشین آلات ساخت مبلمان و افت کيفی محصول می شود. معايib بعد از تولید نیز از کارخانه ممکن است شروع شود مانند کپک زدگی تخته ها به علت گرم و مرطوب انبار کردن و روی هم چิดن تخته فیبر در کارخانه و یا اينکه کارخانه رعایت تعادل حرارتی را در انبار خود نکند و یا عمداً رعایت استانداردهای ابعاد، مقاومت های فیزیکی و مکانیکی نشود. تخته فیبرها ممکن است در اثر مسائل فوق حتی دچار تاب خوردگی (پیچیدگی) شده باشند و سطح آنها کاملاً افقی نباشد. تخته فیبر در زمان تولید به دلایل فوق و یا بعد از تولید بدليل انبار نامناسب و یا قرار گرفتن زیر باران و تابش مستقیم خورشید دچار پوسیدگی و ورقه ورقه شدن و طبله کردن (باد کردگی نقاط مختلف سطح) می شود.

۴-۴- ابعاد استاندارد اوراق تخته فیبر

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تخته فیبرهای با چگالی متوسط (M.D.F) و تخته سخت (H.D.F) طول و عرض را بر حسب متر بیان نموده که:


$$\begin{aligned} & 1/83 \times 1/22 - 2/20 \times 1/80 \\ & 2/44 \times 1/22 - 2/44 \times 3/30 - 3/30 \times 1/60 \\ & 3/60 \times 1/60 - 3/66 \times 1/22 - 3/66 \times 1/83 \\ & 3/66 \times 2/05 - 4/40 \times 1/80 \end{aligned}$$

متر است.

این موسسه برای تخته فیبرهای مذکور ضخامت و تلرانس آنها را طبق جدول بعد توصیه نموده است.

۶-۴- اصول انتخاب انواع تخته فیبر جهت مصارف کاربردی

با توجه به مطالب گذشته در مورد انواع تخته فیبر و مشخصات و کیفیت متفاوت در آنها متوجه می‌شوید که انتخاب مناسب اهمیت زیادی در ارائه کارهای تولیدی شما برای رسیدن به کیفیت و کمیت بیشتر و با قیمت ارزانتر دارد (شکل ۴-۱۰ تا ۴-۱۳).



شکل ۱۰-۴- تخته فیبر برای ساخت اتصالات.



شکل ۱۱-۴- ساده M.D.F برای ساخت قفسه.



شکل ۱۲-۴- کابرد MDF در ساخت قفسه آشپزخانه.

۵-۴- اصول درجه‌بندی انواع تخته فیبر

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تخته فیبرها را از نظر کیفیت گروه تخته عایق با درجات (S-T-A) و (M-D.F) با درجات نوع (P-M-U) و تخته سخت با درجات (E-D-DI) (T-S) درجه‌بندی نموده‌اند. درجه‌بندی این سه نوع تخته فیبر بر مبنای جداول کیفیت صورت می‌گیرد که شامل سنجش و ارزشیابی در مسائل و مشخصات زیر است:

ابعاد و انحراف از گونیا بودن، وزن مخصوص، درصد رطوبت، نیروی شکست، استحکام خمش، جذب آب، واکشیدگی و ضخامت، تغییر طول پس از غوطه‌وری در آب، نیروی چسبندگی، قدرت نگهداری پیچ و میخ، مقدار آزاد شدن چسب فرم آلدئید، عایق‌بندی حرارتی، استحکام کشش عمود بر سطح، مقاومت به ضربه، اسید، باز، لکه‌دار شدن، تغییر رنگ، خراشیدگی، شستشو پذیری، هوادیدگی، احتراق ناپذیری و عایق بودن) می‌باشد.

در شکل ۴-۹ (۴) شاخه‌های پروفیلی MDF را در ابعاد مختلف ملاحظه می‌کنید.

ردیف	نام	ابعاد	ردیف
۱	پروفیل	50x50 mm	۴
۲	1015	50x50 mm	
۳	1016	60x60 mm	۳
۴	MB10	18x100 mm	۴
۵	YP80	25x57 mm	۸

شکل ۹-۴- چهار فرم و ابعاد M.D.F پروفیلی.

- ۱- تخته فیبر با سختی و خصوصیات جنس مختلف
- ۲- تخته فیبر با ضخامت ها و ابعاد مختلف
- ۳- تخته فیبر به فرم های صفحه ساده، روکش دار، لبه گرد، لبه نیمگرد، پروفیل، شمش تولید می کنند.

در انتخاب تخته فیبر ابتدا بایستی مورد مصرف آن را شناسایی کنید سپس طبق نقشه تخته فیبر مناسب را با جنس و ابعاد مناسب که در موقع تولید کمترین دوربیز را داشته باشد انتخاب نمایید. توجه به رنگ طرح پوشش تخته فیبر و هماهنگ بودن آن با محیط مصرف باید انجام شود. رعایت مسائل حفاظت ایمنی در موقع کار مخصوصاً استفاده از ماسک ضروری است. تخته فیبر روکش شده رنگی ساده و نقش دار پس از تولید نیاز به رنگ کاری ندارد اما در صورت استفاده از تخته فیبر ساده حتماً در پایان کار آن را رنگ نمایید(شکل ۱۵-۴).



شکل ۱۵-۴- M.D.F ساده و روکش دار برای مصارف مختلف.

دستورالعمل کاری

- ۱- برای شروع کار از لباس کار تمیز و مناسب استفاده کنید.
- ۲- کیت نمونه های تخته فیبر های مختلف را از انبار تحویل بگیرید.
- ۳- ابزار اندازه گیری شامل متر، کولیس، ستاره را آماده کنید.
- ۴- چکش، میخ، پیچ چوب (نمونه) را آماده کنید.


شکل ۱۶-۴



شکل ۱۶-۴- تخته فیبر بصورت شمش.

تخته فیبرها با بر خصوصیاتی که دارند هر نوع آن برای کارهای مختلف مانند (ساخت وسائل و مبلمان آزمایشگاه، وسائل حمام، وسائل آشپزخانه، مبلمان مسکونی، مبلمان اداری، مبلمان آموزشی، وسائل بازی و آموزشی و...) مصرف می شوند.

در صورتی می توانید تخته فیبر مناسب انتخاب کنید که انواع آن را دقیقاً بشناسید. مثلاً برای ساخت و استفاده میز آزمایشگاه، میز نهارخوری، وسائل حمام، میز آشپزخانه و کلیه وسائلی که لازم است مرتب شستشو شود باید از H.D.F استفاده کنید و یا از موادی که سطوح خارجی آن کاملاً از مواد سخت قابل شستشو پوشیده شده باشد و مانع از نفوذ رطوبت در کار شود(شکل ۱۶-۴).



شکل ۱۶-۴- تخته فیبر با لبه های فره دار.

در موقع مصرف مناسب با کار تولیدی و نقشه آن M.D.F با لبه های مستقیم، گرد یا نیمگرد و پوشش سطح مناسب استفاده کنید. کارخانجات تولید تخته فیبر این محصول را در انواع مختلف مانند:

تا به اندازه $\frac{1}{2}$ طول فرو روند سپس آن را با گازانبر بیرون بکشید و سپس یک پیچ چوب و پیچ M.D.F را در آن بپیچانید و خروج آنها را با گازانبر امتحان کنید.



شکل ۱۶-۱۶

- ۵- اره دستی، رنده دستی آماده کنید.
- ۶- چند قطعه فیبر (H.P.L - H.D.F - M.D.F) در قطعات کوچک (ساده و روکش دار) آماده کنید.
- ۷- یک صفحه M.D.F را آماده نمایید و ابعاد آن را اندازه گیری کنید.
- ۸- یک قطعه کوچک $2 \times 2 \times 2$ سانتیمتر M.D.F و H.D.F را دقیقاً اندازه گیری کنید و داخل یک لیوان پر از آب به مدت ۲ ساعت قرار دهید و مجددآ آنها را اندازه گیری نمایید. تفاوت ابعاد را یادداشت کنید.
- ۹- با اره دستی یک تکه چوب و M.D.F را برش بزنید و تفاوت‌ها را به دقت نگاه کنید.
- ۱۰- با رنده دستی ضخامت یک قطعه چوب و M.D.F را برندید. تفاوت‌ها را به دقت نگاه کنید (شکل ۱۷-۱۷).



شکل ۱۷-۱۷

- ۱۱- انواع تخته فیبر را مشاهده کنید و دور معايب ظاهری آنها را با مداد خط بکشید.
- ۱۲- روی یک M.D.F یک میخ و پیچ را با چکش بکویید



آزمون پایانی ۴

۱- در شکل زیر کدام قطعه M.D.F می باشد؟



۲- اسم و جنس زهوارهای در شکل زیر چیست و چه کاربردی دارند؟



۳- سطح M.D.F را با چه پوشش هایی مقاوم می کنند؟

۴- کدام یک از مواد زیر سخت تر است؟

الف) H.P.L

م) M.D.F

ج) H.D.F

۵- برای پوشش سطح غیر آشپزخانه کدام مواد مناسب تر است؟

الف) H.P.L

م) P.V.C

ج) فویل

د) روکش طبیعی

۶- سه نمونه ابعاد ضخامت M.D.F موجود در بازار را بنویسید.

توانایی انتخاب انواع روکش چوبی و مصنوعی جهت مصارف کاربردی آن

واحد کار پنجم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفاهیم روکش و قامه روکش (دسته روکش) را بیان کند.
- خصوصیات انواع مصنوعات چوبی روکش شده را بیان کند.
- روش‌های تهیه روکش چوبی را بیان کند.
- نقوش و رنگ روکش‌های چوبی را بیان کند.
- روش‌های تهیه روکش مصنوعی را بیان کند.
- خصوصیات روکش‌های چوبی متداول در بازار چوب را تشریح کند.
- خواص فیزیکی و مکانیکی روکش‌های چوبی و مصنوعی را بیان کند.
- معایب انواع روکش چوبی و مصنوعی را بیان کند.
- ابعاد استاندارد روکش‌های چوبی و مصنوعی را تشریح کند.
- درجه‌بندی انواع روکش چوبی و مصنوعی را تشریح کند.
- خصوصیات انواع روکش چوبی و مصنوعی را جهت مصارف کاربردی تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۶	۵	۱۱

آزمون پیش

- ۱- تفاوت روکش چوبی و روکش مصنوعی در چیست؟

۲- روکش گیری اره‌ای چگونه انجام می‌شود؟ شرح دهید.

۳- نقوش روکش‌ها چه تأثیری در انتخاب آن‌ها برای روکش کاری دارد؟

۴- چند نوع از روکش‌های چوبی تیره رنگ را نام ببرید.

۵- چند نوع مصنوع چوبی که در آن‌ها روکش چوبی به کار می‌رود را نام ببرید.

۶- چند نوع روکش چوبی با طرح و نقش ساده که در بازار چوب به فروش می‌رسد را نام ببرید.

۷- ضخامت روکش‌های چوبی تا چه عددی می‌تواند باشد؟

الف) ۳ میلیمتر

ب) ۱۵ میلیمتر

ج) ۱۷ میلیمتر

د) ۲۰ میلیمتر

۸- کاربرد روکش‌های مصنوعی را بیان کنید.

۹- کدامیک از روکش‌های چوبی ذیل، تنوع نقش کمتری دارند؟

الف) صنوبر

ب) شیشم (جگ)

ج) راش

د) زیتون

۱۰- مهمترین خصوصیت روکش گردو چیست؟ شرح دهید.

۱۱- برای پرس روکش‌های چوبی و مصنوعی، بر روی صفحات چوبی، از جه وسائله استفاده می‌شود؟



شکل ۳-۵

روکش‌های مصنوعی نیز به صورت شیت (ورقی) و یا رول به فروش می‌رسند و ضخامت آن‌ها نیز بسته به نوع کار از $0/2$ میلیمتر (در روکش‌های فویلی چسب‌دار) به بالا می‌یابد. روکش‌های چوبی از گونه‌های مرغوب چوبی سوزنی برگان و پهن برگان تهیه می‌شوند و پس از کشیده شدن بر روی سطح کار با مواد رنگ کاری پوشش داده می‌شوند. صفحاتی که روکش می‌شوند در مقابل رطوبت و حرارت مقاوم بوده و در ترئینات داخلی و دکوراسیون ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای تولید روکش چوبی ابتدا تنه‌های درخت پوست کنی شده و قطعات استوانه‌ای به حوضچه‌های پخت وارد شده و عملیات پخت چوب آغاز می‌شود و طی فرآیندهای مختلف تراشه گیری شده و قطعات با ضخامت کم بصورت ورقه ورقه درآمده و پس از خشک شدن در دستگاه‌های خشک کن به روکش تبدیل می‌شود (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵

۱-۵- آشنایی با مفاهیم روکش و قامه روکش (دسته روکش)

روکش به لایه‌ای نازک از چوب و یا لایه‌ای از یک ماده مصنوعی گفته می‌شود که برای زیباسازی و پوشش دادن به مصنوعات چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد شکل‌های (۱-۵) تا (۵-۳). قدمت روکش گیری به مصر باستان و شاید پیش از آن باز می‌گردد. روکش گیری ازهای در آن زمان‌ها مرسوم بوده است. با استفاده از روکش می‌توان سایر فرآورده‌های چوبی که ظاهر مناسبی ندارند را تزئین کرد و در واقع ورقه‌های نازک روکش، یک ماده اولیه طبیعی یا مصنوعی تزئین کننده می‌باشد. ضخامت روکش‌های چوبی از $0/3$ میلیمتر تا 3 میلیمتر می‌باشد. یک دسته روکش را یک قامه می‌گویند و در آن ورقه‌های نازک روکش از یک گونه چوبی چیده شده است. برای فروش روکش از واحد قامه یا مترمربع استفاده می‌شود.



شکل ۱-۵



شکل ۲-۵

۲-۵- آشنایی با انواع مصنوعات چوبی و کاربرد آن‌ها

وسائل چوبی ساخته شده توسط درودگران، مبل‌سازان، کابینت‌سازان، در و پنجره‌سازان و سایر حرفة‌ها و مشاغل وابسته

مهترین مصنوعات چوبی که در آن‌ها روکش چوبی و یا مصنوعی بکار می‌رود به شرح زیر است:

۵-۲-۱- کتابخانه چوبی: از چوب خام (ماسیو) و یا فرآورده‌های صفحه‌ای نظیر تخته خرده چوب، تخته فیبر با وزن مخصوص متوسط (MDF)، تخته چند لایه و سایر اوراق مشابه ساخته می‌شود و دارای یک چارچوب اصلی، پشت‌بند، طبقات، کشوها، درب و پاسنگ می‌باشد. از انواع روکش‌های چوبی و مصنوعی در روکش کاری قطعات آن استفاده می‌شود. عمدترين مصرف آن نگهداري کتاب می‌باشد(شکل ۵-۷).



شکل ۵-۷

۵-۲-۲- قفسه چوبی: برای تزئینات داخلی منزل و یا اماكن عمومی نظیر کتابخانه‌ها، فروشگاه‌ها و ... کاربرد داشته و از روکش‌های مصنوعی و طبیعی مختلف برای پوشش آن استفاده می‌شود(شکل ۵-۸) و (شکل ۵-۹).



شکل ۵-۸

به صنایع چوب برای دو منظور عمدی مورداستفاده قرار می‌گیرند:

الف) مصارف داخل ساختمان

ب) مصارف خارج ساختمان*

ازین روکش کاری آن‌ها ممکن است براساس مصارف داخل و یا خارج از ساختمان، متفاوت باشد. معمولاً روکش‌های مصنوعی مقاوم‌تر از روکش‌های طبیعی بوده و با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی در هر منطقه، مصنوعات چوبی روکش شده با این روکش‌ها کاربرد بهتری دارند. ولی این موضوع مانع از بکارگیری روکش‌های مصنوعی در مصارف داخلی ساختمان نبوده و بنا به سفارش مشتری روکش‌های طبیعی و یا مصنوعی در پوشش دادن سطوح مصنوعات چوبی مورداستفاده قرار می‌گیرند(شکل ۵-۵ و ۵-۶).



شکل ۵-۵



شکل ۵-۶

1. In door

2. Out door

آن مورد استفاده قرار می‌گیرد(شکل ۵-۱۲).



شکل ۵-۱۲

۵-۲-۶- تختخواب چوبی: در مدل‌های متنوع و بصورت ثابت و یا تاشو (مدل ایستاده) ساخته شده و از انواع روکش‌های طبیعی و مصنوعی برای پوشش دادن سطوح آن استفاده می‌گردد(شکل ۵-۱۳).



شکل ۵-۱۳

۵-۲-۷- فایل چوبی: برای نگهداری اسناد از فایل چوبی کشودار استفاده می‌شود و روکش‌های مختلفی از انواع طبیعی و مصنوعی برای این کار در نظر گرفته می‌شود(شکل ۵-۱۴).



شکل ۵-۱۴



شکل ۵-۹

۵-۲-۵- دراور چوبی: دراور چوبی برای نگهداری البسه مورد استفاده قرار گرفته و در اندازه‌های مختلف ساخته شده و روکش‌های طبیعی و مصنوعی برای ساخت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد(شکل ۵-۱۰).



شکل ۵-۱۰


۵-۲-۶- درب چوبی: برای قسمت‌های ورودی ساختمان و فضای داخل ساختمان از درب چوبی استفاده می‌شود. روکش‌های چوبی طبیعی و مصنوعی برای پوشش آن مورد استفاده قرار می‌گیرد(شکل ۵-۱۱).



شکل ۵-۱۱

۵-۲-۷- میز چوبی: در انواع میز نهارخوری و میز اداری ساخته شده و انواع روکش‌های چوبی و مصنوعی برای ساخت

می شوند. هر دو نوع روکش طبیعی و مصنوعی در ساخت آن به کار می رود (شکل ۵-۱۷).



شکل ۵-۱۷

۵-۲-۵- قفسه دیواری: برای تزئین اجناس و اشیاء داخل منزل مورداستفاده قرار می گیرد و معمولاً بر روی دیوار نصب می شود. روکش های طبیعی و مصنوعی هر دو در این قفسه ها بکار می روند(شکل ۵-۱۸).



شکل ۵-۱۸

۵-۲-۶- کمد دیواری: برای قرار دادن اشیاء حجمی منزل درون فضای داخلی منزل قرار می گیرد و روکش های طبیعی و مصنوعی در پوشش دادن آنها مورداستفاده می باشد(شکل ۵-۱۹).

۵-۲-۸- کنسول چوبی: مدل ترینی است که بیشتر در فضای کنج دیوار مورداستفاده قرار می گیرد. کنسول شامل صفحه، پایه و کشو می باشد. معمولاً از روکش طبیعی برای پوشش آن استفاده می شود(شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۵

۵-۲-۹- کابینت آشپزخانه: برای نگهداری ظروف و اجناس مورد نیاز آشپزخانه ساخته و نصب می شوند. روکش های طبیعی و مصنوعی هر دو برای ساخت کابینت استفاده می شوند. کابینت های آشپزخانه معمولاً از دو نوع قاب دار^۱ و بدون قاب^۲ ساخته شده و واحدهای ^۳ دیواری و زمینی بطور جداگانه در فضای آشپزخانه نصب می شوند(شکل ۵-۱۶).



شکل ۵-۱۶

۵-۲-۱۰- کتابخانه دیواری: این نوع کتابخانه ها معمولاً دارای حجم و طبقات کمی بوده و بر روی دیوار نصب

1. Face Frame
2. Frame Less
3. Units


۱۴-۲-۵-دکورهای چوبی: یک لفظ عمومی است و می‌تواند یک طبقه قابل نصب ساده بر روی دیوار و یا طبقات مرکب و طرح دار چوبی باشد. برای قرار دادن اشیاء تزئینی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۳-۵-آشنایی با روش‌های تهیه روکش چوبی

۱- روکش گیری اردهای

برای تهیه روکش چوبی روش‌های مختلفی وجود دارد که به دو نوع سنتی و صنعتی تقسیم‌بندی می‌شوند. در روش سنتی که از زمان‌های قدیم خصوصاً مصر باستان رواج داشته لایه‌های نازک چوب که گاهی با استفاده از اره‌های ظریف برش داده می‌شده بعنوان تزئین کننده و پوشش کارهای چوبی مورداستفاده قرار می‌گرفته است.

با پیشرفت فناوری به جای اره‌های دستی از ماشین اره گرد میزی استفاده شده و لایه‌های چوبی با ضخامت ۱/۲ میلیمتر برش داده و مصرف شده است. در هر صورت برای روکش گیری اردهای دقت برش بسیار حائز اهمیت است و عمل برش بایستی یکنواخت صورت پذیرد. عدم رعایت این نکته موجب ناهمانگی و ضخامت روکش شده و هنگام روکش کاری، مشکلاتی را موجب می‌گردد (شکل ۵-۲۲).



شکل ۵-۲۲- روکش گیری اردهای.

۲- روکش گیری با دستگاه اسلایسر (تراشه گیری)

در این روش که با دستگاه مخصوص انجام می‌شود پس از ثبت قطعات بزرگ با مقطع تقریباً چهار گوش چوبی بر روی دستگاه عمل لایه‌برداری روکش در جهات مختلف مماسی و شعاعی انجام می‌شود و تیغه دستگاه لایه‌ای از چوب با



شکل ۵-۱۹

۱۳-۲-۵-ویترین دیواری: همانند قفسه دیواری است ولی گاهی ممکن است دارای پایه‌های چرخ دار بوده و متحرک ساخته شود. روکش‌های طبیعی و مصنوعی در ساخت آن بکار می‌رود (شکل‌های ۵-۲۰ و ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۰



شکل ۵-۲۱

متفاوت است. نقوش حاصل از برش‌های مماسی، شعاعی و بینایی تحت عناوین روکش‌هایی با نقش مماسی، شعاعی و بینایی معروف بوده و سایر حالات چوب نظیر مارپیچ تاری و غده‌های ریشه‌های درختان نیز در نوع نقوش چوب تأثیرگذار می‌باشد.


رنگ چوب نیز با توجه به گونه چوبی متفاوت بوده و در نتیجه نقش روکش متأثر از رنگ چوب است که به شرح هر کدام پرداخته می‌شود(۵-۲۶).



شکل ۵-۲۶


۱-۴-۵- نقوش مماسی

این نوع نقوش، حاصل از برش روکش در جهت مماسی و موازی با پرهای چوبی است. در واقع عمل روکش‌گیری در جهت طول درخت شکل می‌گیرد و در دوایر سالیانه بصورت دوایر نامنظم و متعدد مرکز به نظر می‌رسند و قطر اکثريت دواير در امتداد طول چوب می‌باشد(شکل ۵-۲۷ و ۵-۲۸).




شکل ۵-۲۷

ضخامت تعیین شده را در فواصل زمانی مشخص در طول چوب برش زده و بر می‌دارد(شکل ۵-۲۳ و ۵-۲۴).



شکل ۵-۲۴



شکل ۵-۲۵

۳-۳-۵- روکش‌گیری با دستگاه لوله‌بری

در این روش گرده بینه (قطعه استوانه‌ای جدا شده از درخت) درین دو گیره با دستگاه روکش‌گیری لوله‌بری ثابت شده و با چرخش حول محور افقی و بوسیله تیغه برش، عمل روکش‌گیری انجام می‌شود(شکل ۵-۲۵).



شکل ۵-۲۵

۴-۵- آشنایی با نقوش و رنگ روکش‌های چوبی

نقش روکش‌های چوبی با توجه به جهات برش روکش



شکل ۵-۳۰

۴-۴-۳- نقوش بینایی

در هنگام روکش گیری، نقوشی که مابین نقوش مماسی و شعاعی حاصل می‌شود را نقوش بینایی می‌گویند که نه کاملاً مماسی و نه کاملاً شعاعی هستند(شکل ۵-۳۱).



شکل ۵-۳۱

۴-۴-۴- نقوش نواری یا مارپیچ تاری

در برخی از گونه‌های چوبی، الیاف چوب مارپیچ است و هنگامی که روکش گیری در جهت شعاعی انجام می‌شود در سطوح روکش، نوارهای تاریک روشن دیده می‌شود که به روکش‌های نواری یا مارپیچ تاری مشهور است. این روکش‌ها در گونه‌های استوانه‌ایی نظیر ماه‌گونی و آکاژو به وفور یافت می‌شوند و در گونه‌های ایرانی نیز افرای شیردار این گونه است(شکل ۵-۳۲).



شکل ۵-۳۲- نقوش نواری در چوب ماه‌گونی.



شکل ۵-۲۸

در نقوش مماسی اثر پره‌های چوبی که به چشمک معروفند دیده می‌شود و این اثر در چوب راش بسیار واضح است. برخی از چوب‌ها نقوش مماسی زیبایی نداشته و روکش گیری مماسی از آن‌ها کمتر انجام می‌شود که می‌توان به چوب گلابی اشاره کرد(شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۲۹- نقوش مماسی ۷ شکل در چوب.

۴-۴-۵- نقوش شعاعی

نقوش شعاعی از بررش‌های شعاعی چوب بدست می‌آیند و نوارهای یک در میان تاریک و روشن در روکش‌های اکثر چوب‌ها بوجود می‌آید. نقوش شعاعی در چوب‌هایی نظیر راش و بلوط که پره‌های چوبی طولی دارند جلوه زیبایی را بوجود می‌آورد و بدلیل وجود لکه‌هایی درخشان در جهت افقی که به پر مگس معروفند، ارزش زیادی دارند.(شکل ۵-۳۰).



شکل ۵-۳۵

۴-۴-۵- نقوش چشم بلبلی

گاهی انحراف موضعی در راستای الیاف بوجود می‌آید که باعث ایجاد برآمدگی‌های مخروطی شکل و سختی در سطح داخلی پوست می‌گردد. این برآمدگی‌ها یک مرتبه شروع شده و از طرف داخلی پوست به سمت مغز ادامه می‌یابد و برای چند سال در حلقه رویش متواالی باقی می‌ماند و به صورت چشم پرنده مشاهده می‌شود. این نوع روکش در چوب‌های افرا و زبان گنجشک دیده می‌شود(شکل ۵-۳۶).



شکل ۵-۳۶

۴-۴-۶- نقوش دو شاخه‌ای

روکش در محل انشعابات شاخه گرفته می‌شود و بیشتر در چوب گردو مشاهده می‌شود(شکل ۵-۳۷).

۴-۵- نقوش مواج

در این نوع از روکش‌ها، الیاف، در قسمت‌هایی موج دار بوده و به سمت راست یا چپ خمیده هستند و موج‌های زیبایی را ایجاد می‌کنند و بهترین مثال در گونه‌های ایرانی افرای شیردار است(شکل ۵-۳۳).



شکل ۵-۳۳

۴-۶- نقوش تاولی

تغییرات راستای الیاف و تلاقی آن‌ها سطوح کم و بیش گردی را ایجاد می‌نماید و در گونه‌هایی همانند افرا، توس و زبان گنجشک و ماهگونی مشاهده می‌شود(شکل ۵-۳۴).



شکل ۵-۳۴

۴-۷- نقوش لایه‌ای

گاهی اوقات در برخی از نقوش مماسی، راستای الیاف از جهت طولی خارج شده و در سطوح مماسی، سطوحی کوچک که کم و بیش گرد شده و برجسته و فرو رفته‌اند مشاهده می‌شود که نور در آن‌ها انعکاس می‌یابد. از روکش‌های معروف لایه‌ای می‌توان به افرا اشاره کرد(شکل ۵-۳۵).

۱۲-۴-۵- نقوش لوپ

مرغوب ترین روکش‌ها و زیباترین آن‌ها لوپ است. این نوع روکش چوبی معمولاً از چوب گردو بدست می‌آید. در قسمت کنده درخت نامنظمی الیاف ایجاد شده و بصورت غده مانند در آمده و در هنگام روکش گیری نیمه لوله‌بری، تولید می‌شود. (شکل ۴۰-۵).



شکل ۴۰-۵



شکل ۳۷-۵

۱۰-۴-۵- نقوش بروسن

در برخی از چوب‌ها، تعداد زیادی جوانه قبل از اینکه چوبی شوند و از بین برونند، برآمدگی‌هایی در چوب ساقه و شاخه‌های بزرگ بوجود می‌آورند که روکش بدست آمده از آن‌ها بروسن می‌باشد. از گونه‌های معروف که روکش بروسن بوجود می‌آورند می‌توان به کیکم، گردو و سنجد اشاره کرد (شکل ۳۸-۵).



شکل ۳۸-۵

۱۱-۴-۵- نقوش پیگمانی

بعثت عدم یکنواختی انتشار مواد رنگی، این نقوش حاصل می‌شوند و گونه‌های زیتون و زبرانا این گونه نقوش را دارا می‌باشند (شکل ۴۱-۵).



شکل ۴۱-۵

۱۱-۴-۵- نقوش مهتابی

نقوش انشعابی (شاخه‌ای) محو شده در داخل چوب طبیعی را نقوش مهتابی می‌گویند (شکل ۳۹-۵).



شکل ۳۹-۵

۱۴-۴-۵- رنگ روکش

رنگ روکش‌ها با توجه به نوع گونه چوبی مشخص می‌شود. برخی از گونه‌ها نظیر راش دارای رنگ صورتی مایل



شکل ۳۷-۵

شکل ۴۰-۵



شکل ۳۸-۵

۱۱-۴-۵- نقوش پیگمانی

بعثت عدم یکنواختی انتشار مواد رنگی، این نقوش حاصل می‌شوند و گونه‌های زیتون و زبرانا این گونه نقوش را دارا می‌باشند (شکل ۴۱-۵).



شکل ۴۱-۵

۱۱-۴-۵- نقوش مهتابی

نقوش انشعابی (شاخه‌ای) محو شده در داخل چوب طبیعی را نقوش مهتابی می‌گویند (شکل ۳۹-۵).



شکل ۳۹-۵

۱۴-۴-۵- رنگ روکش

رنگ روکش‌ها با توجه به نوع گونه چوبی مشخص می‌شود. برخی از گونه‌ها نظیر راش دارای رنگ صورتی مایل

هستند که برای پوشش فرآورده‌های چوبی بکار می‌روند. روکش‌های مصنوعی از نظر رنگ و نقوش (نقوش مواج، موزاییکی، ساده و رنگی و غیره) و ضخامت دارای انواع متفاوتی هستند. به علت کاربرد مواد حفاظتی، رنگی و چسب بر روی روکش‌های مصنوعی، صفحاتی که با این روکش‌ها پوشش داده می‌شوند، در برابر رطوبت و حرارت مقاوم هستند و در کارهای ساختمانی، دکوراسیون و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورقه‌های کاغذی و یا پلاستیکی با رزین‌های مختلفی نظیر ملامین فرم آلدئید آغشته شده و طی یک عملیات حرارتی بر روی آن‌ها تثبیت می‌شوند. روکش‌های مصنوعی بصورت رولی یا شیتی (ورقه‌ای) تولید شده و در بازار به فروش می‌رسند. بطور کلی ویژگی‌های روکش‌های مصنوعی بخصوص روکش ملامینه عبارتند از:

۱- دوام و مقاومت در برابر خش و ضربه

۲- تنوع رنگ و مصرف متنوع آن

۳- مقاومت در برابر رطوبت و حرارت

برای روکش کردن انواع صفحات نظیر تخته خرد چوب (نیوپان) و MDF به روش ملامینه، مراحل زیر انجام می‌گیرد:

۱- آماده کردن زیر کار که همان صفحات چوبی است.

۲- آغشته کردن کاغذ به رزین ملامین


۳- قرار دادن روکش رزین خورده بر روی صفحه پرس

۴- عملیات پرسکاری در فشار (۲۸۰ Bar) و درجه حرارت 210°C .

گاهی اوقات برای زیباسازی بیشتر از یک پد (صفحه) بافته شده از الیاف برنج یا پلاستیک استفاده شده و نقوش و بر جستگی‌های مختلفی بر روی کاغذ ایجاد می‌کنند. این پد با قرار گرفتن میان صفحه پرس و روکش در هنگام پرسکاری نقوش مختلف و بر جستگی‌ها و فرورفتگی‌های خاصی را بر روی صفحه ملامینه ایجاد می‌نماید.

در شکل‌های (۵-۴۳) بخش‌های مختلف یک کارخانه تولید صفحات ملامینه مشاهده می‌شود. در شکل (۵-۴۴) تخته‌های روکش شده با رزین ملامین مشاهده می‌شود.

به قهوه‌ای، ملچ قهوه‌ای مایل به قرمز، گردو خاکستری مایل به قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره بوده و طیف وسیعی از رنگ را بوجود می‌آورند. با توجه به پیشرفت فناوری، برخی از شرکت‌های تولید کننده روکش از رنگ‌های مصنوعی برای تزئین روکش طبیعی چوبی استفاده کرده و رنگ‌های متنوعی از آبی تا بنفش تیره را ایجاد می‌کنند که در روکش کاری مصنوعات چوبی موجب تحولی شگرف شده است. در شکل (۵-۴۲) تنوع رنگی انواع روکش‌های چوبی مشخص گردیده است.




شکل ۵-۴۲

۵- آشنایی با روش‌های تهیه روکش مصنوعی

روکش‌های مصنوعی، ورقه‌های نازک کاغذ یا پلاستیکی



شکل ۱۴۵-۵




شکل ۱۴۳-۵

۶-۵- روکش ملچ

این روکش به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز می‌باشد و در برخی از مواقع رگه‌های سبز رنگی در آن به چشم می‌خورد. از این روکش نیز در روکش‌های نمایی انواع کابینت چوبی، صفحه میز، تختخواب و سایر مبلمان چوبی استفاده‌های زیادی بعمل می‌آید (شکل ۱۴۶-۵).



شکل ۱۴۶-۵



شکل ۱۴۴-۵

۶-۵- مهمترین روکش‌های متدال در بازار چوب

روکش‌های موجود در بازار چوب بسیار متنوع هستند و با توجه به مصرف توسط مشتری انتخاب و خریداری می‌شوند. ولی عمدت‌ترین آن‌ها برای روکش کاری مصنوعات چوبی به شرح زیر هستند:

۶-۵-۱- روکش راش


این نوع روکش به رنگ صورتی مایل به قهوه‌ای (گلی روشن) و دارای چشمک و لکه‌های قهوه‌ای رنگ پر مگس است. از این نوع روکش برای روکش‌های نمایی، کابینت‌سازی چوبی، ساخت انواع صفحه میز، تختخواب و سایر مبلمان چوبی استفاده می‌شود (شکل ۱۴۵-۵).

این نوع روکش زیبا به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره و دارای نقوش زیبا می‌باشد و بافت روکش نیز ریز بظر می‌رسد. از این روکش به عنوان نمای انواع کابینت چوبی، صفحه میز و سایر مبلمان چوبی استفاده زیادی می‌شود (شکل ۱۴۷-۵).



۶-۶-۵- روکش صنوبر

این نوع روکش، زیبایی خاصی نداشته و رنگ آن سفید و در قسمت درونی قهوه‌ای کم رنگ و روشن است و بیشتر عنوان روکش زیر کار مورداستفاده قرار می‌گیرد(شکل ۵-۵۰).



شکل ۵-۵۰



شکل ۵-۴۷

۶-۶-۵- روکش اوجا

این روکش دارای رنگ زرد روشن در برون چوب و قهوه‌ای در درون چوب است و برای ساخت مبلمان، انواع کابینت چوبی، صفحه میز و سایر وسائل چوبی مورداستفاده قرار می‌گیرد(شکل ۵-۴۸).



شکل ۵-۴۸

۶-۶-۶- روکش افرا

این نوع روکش سفید مایل به کرم و ریز بافت است و دارای درخشندگی صدفی می‌باشد. از این نوع روکش به دلیل زیبایی و روشنی رنگ آن در ساخت مصنوعات چوبی اتاق خواب، اتاق کودک و کابینت‌های چوبی آشپزخانه استفاده می‌شود(شکل ۵-۵۱).



شکل ۵-۵۱

۶-۶-۵- روکش زبان گنجشک

این نوع روکش زرد روشن و سبز متمایل به زرد تا قهوه‌ای روشن می‌باشد و نقوش زیبای آن در ساخت انواع کابینت چوبی و مبلمان چوبی مورداستفاده قرار می‌گیرد(شکل ۵-۴۹).



شکل ۵-۴۹

۶-۶-۶- روکش نمدار

این نوع روکش سفید مایل به قهوه‌ای روشن بوده و برای ساخت معرق روکش (از قرار دادن قطعات روکش در کنار همدیگر و با طرح معرق بدست می‌آید) و دکوراسیون ساده مورداستفاده قرار می‌گیرد. (شکل ۵-۵۲)






شکل ۵-۵۴



شکل ۵-۵۲

۱۱-۵- روکش ممزد


این نوع روکش دارای رنگ سفید مایل به کرم بوده و برای روکش‌های نمایی و معرق کاری روکش به کار می‌رود (شکل ۵-۵۵).



شکل ۵-۵۵

۱۱-۶- روکش آزاد

این روکش به رنگ زرد روشن تا قهوه‌ای متمایل به سرخ تا زرد طلایی است و از آن برای روکش‌های نمایی، صفحات میز و معرق روکش استفاده می‌شود (شکل ۵-۵۶).



شکل ۵-۵۶



شکل ۵-۵۳

۱۱-۷- روکش بلند مازو

این روکش به رنگ قهوه‌ای روشن تا تیره است و از آن برای نماسازی، کابینت‌سازی، معرق روکش و ساخت سایر مصنوعات چوبی استفاده می‌شود. این روکش با توجه به مواد تانی در هنگام رنگ کاری دچار مشکلاتی می‌شود که می‌توان با فون رنگ کاری از بروز این مشکلات جلوگیری کرد (شکل ۵-۵۷).



شکل ۵-۵۴



شکل ۵-۵۲

۱۱-۸- روکش توسکا بیلاقی

این روکش به رنگ صورتی روشن (قرمز) بوده و پس از برش نارنجی رنگ می‌شود و برای نماسازی و ساخت کابینت‌های چوبی، صفحات میز، پشتی انواع قفسه و دکور و سایر مصنوعات چوبی کاربرد دارد (شکل ۵-۵۸).




شکل ۵-۵۴



شکل ۵-۵۲

۱۱-۹- روکش آزاد

این روکش به رنگ زرد روشن تا قهوه‌ای متمایل به سرخ تا زرد طلایی است و از آن برای روکش‌های نمایی، صفحات میز و معرق روکش استفاده می‌شود (شکل ۵-۵۶).



شکل ۵-۵۶



شکل ۵-۵۴



شکل ۵-۵۲

۱۱-۱۰- روکش بلند مازو

این روکش به رنگ قهوه‌ای روشن تا تیره است و از آن برای نماسازی، کابینت‌سازی، معرق روکش و ساخت سایر مصنوعات چوبی استفاده می‌شود. این روکش با توجه به مواد تانی در هنگام رنگ کاری دچار مشکلاتی می‌شود که می‌توان با فون رنگ کاری از بروز این مشکلات جلوگیری کرد (شکل ۵-۵۷).



کاربرد زیادی دارد(شکل ۵-۵۹).



شکل ۵-۵۹

۱۳-۶-۵- روکش جگ (شیشم)

این روکش متمایل به زرد و دارای لکه های قهوه ای بوده و بسیار زیبا است. از این روکش برای روکش نمای کار، ساخت معرق روکش کابینت چوبی و سایر مصنوعات چوبی استفاده می شود(شکل ۵-۵۷).



شکل ۵-۵۷

۱۶-۶-۵- روکش ساپلی

رنگ خاکستری مایل به قرمز تا قهوه ای روشن داشته و از آن برای پوشش سطوح وسیع چوبی نظیر میزهای اداری، صنایع مبلمان و معرق روکش استفاده می گردد(شکل ۵-۶۰).



شکل ۵-۶۰

۱۴-۶-۵- روکش پالیساندر

این روکش اصطلاحا روکش جگ بوده که در بازار چوب ایران تحت عناوین کوکوبولو و سرخ چوب هندی نیز شناخته می شود(شکل ۵-۵۸).



شکل ۵-۵۸

۱۷-۶-۵- روکش آکازو

نام دیگر روکش ساپلی، آکازو می باشد و با این نام هم در بازار چوب شناخته شده است.

۱۸-۶-۵- روکش زیتون

این روکش به رنگ خاکستری تا زرد کمرنگ بوده و دارای رگه های زیتونی و قهوه ای تیره می باشد. این روکش زیبا برای ساخت انواع جعبه های چوبی تزئینی، معرق روکش و سایر مبلمان چوبی مورد استفاده قرار می گیرد(شکل ۵-۶۱).

۱۵-۶-۵- روکش ماهагونی

این روکش به رنگ خاکستری در قسمت چوب برون و زرد تا قهوه ای مایل به قرمز می باشد. روکش آن بسیار زیبا بوده و برای نمای کاری مصنوعات چوبی، سطوح میزهای اداری و غذاخوری، ساخت انواع کابینت چوبی و معرق روکش



شکل ۵-۶۱



شکل ۵-۶۲

۵-۶-۲-۱- روکش تیک (ساج)

این روکش به رنگ طلایی قهوه‌ای و یا تیره‌تر می‌باشد و برای روکش کاری انواع وسائل تزئینی و مبلمان مورد استفاده قرار می‌گیر (شکل ۵-۶۴).



شکل ۵-۶۴

۵-۶-۲-۲- روکش لیمبا

دارای درون چوب و برون چوب یک رنگ بوده و تقریباً به رنگ زردبارگه‌های تیره رنگ دیده می‌شود و برای روکش کاری معمولی مصنوعات چوبی بکار می‌رود (شکل ۵-۶۵).



شکل ۵-۶۲

۵-۶-۲-۳- روکش زبرانا

دارای درون چوب قهوه‌ای مایل به خاکستری و برون چوب خاکستری می‌باشد و نوارهای سیاه و سفید یک در میان آن شبیه پوست گورخر می‌باشد. از این روکش زیبا برای پوشش سطوح بزرگ میزهای اداری و انواع کابینت چوبی استفاده می‌شود (شکل ۵-۶۳).



شکل ۵-۶۷



شکل ۵-۶۸

۵-۶-۲۵- روکش لترون

همان روکش مصنوعی است و دارای ضخامت‌های متفاوت از ۱ میلیمتر تا ۳ میلیمتر می‌باشد(شکل ۵-۶۸).



شکل ۵-۶۸

۵-۶-۲۶- روکش MDF، HPL و HDF

روکش‌های مصنوعی MDF، HPL و HDF^۳ می‌تواند از انواع روکش‌های ملامینه، فویل وینیل و یا چاپ شده بر روی صفحات باشد و در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی در بازار موجود می‌باشند(شکل ۵-۶۹).



شکل ۵-۶۹

۵-۶-۲۴- روکش بلوط

به رنگ قهوه‌ای روشن تا تیره بوده و برای روکش‌های انواع مبلمان از جمله صفحات میز و کابینت‌های چوبی کاربرد فراوانی دارد(شکل ۵-۶۷).

-
1. Medium Density Fiberboard
 2. High Pressure Laminated
 3. High Density Fiberboard

۵-۶-۲۸- روکش ورزالت

صفحات فشرده ورزالت بوسیله انواع روکش‌های مصنوعی پوشش داده می‌شوند.

۵-۶-۲۹- روکش ملامینه

کاغذهای مخصوص توسط رزین ملامین فرم آلدئید پوشش داده شده و به روی صفحات چوبی نظری MDF، تخته خردہ چوب و HDF کشیده می‌شوند (شکل ۵.۷۱).



شکل ۵-۷۱

۵-۶-۳۰- سایر روکش‌ها

(الف) CPL: در واقع همان روکش HPL با ضخامت کمتر است و از خانواده پلیمرهای ترموموست است که در اثر حرارت شعله‌ور نمی‌گردد و در برابر خراشیدگی و رطوبت دارای مقاومت قابل ملاحظه‌ای می‌باشد.

ب) روکش‌های رنگ شده بصورت مصنوعی:

برخی از روکش‌ها نظری صنوبر و سیکامور که دارای نقوش ساده‌ای می‌باشند را بوسیله رنگ‌های شیمیایی از جمله رنگ‌های نقره‌ای، خاکستری، قهوه‌ای، سبز، آبی و زرشکی



شکل ۵-۶۹

۵-۶-۲۷- روکش PVC

این روکش بیشتر برای لبه چسبانی صفحات چوبی نظری MDF و تخته خردہ چوب بکار می‌رود (شکل ۵.۷۰).



شکل ۵-۷۰

می خورند، تغییر یافته و کمی تیره‌تر از حالت اولیه در می‌آید.

ب) خواص مکانیکی روکش

خواص مکانیکی همانند خواص فیزیکی روکش به خصوصیات گونه چوبی که روکش از آن تهیه شده است وابسته است. مهمترین خاصیت مکانیکی روکش قابلیت تاخوری آن است و با توجه به کم بودن ضخامت آن و تغییرات رطوبت و فشار فیزیکی بر آن در هنگام انبارداری تا خورده و در برخی اوقات قوس‌دار می‌شود که به ناوданی شدن معروف است و در صورت لزوم و در هنگام روکش کاری می‌توان آن را با استفاده از اسپری آب، الکل و گلیسیرین و یا غوطه‌ور ساختن در ظرف آب به حالت اولیه برگرداند. از قابلیت تاخوری روکش برای روکش کاری سطوح قوس‌دار و منحنی استفاده می‌شود (شکل ۵-۷۲).

مقاومت در جهت الیاف و در جهت عمود بر الیاف روکش نیز از خصوصیات مکانیکی روکش است ولی با توجه به عدم کاربرد آن‌ها در مصرف روکش، زیاد مورد توجه نمی‌باشد.



شکل ۵-۷۲

و در حوضچه‌های مخصوص رنگ می‌کنند و سپس در دستگاه‌های خشک کن روکش‌ها خشک شده و رنگ آن‌ها تشییت می‌شوند. از مهمترین محلول‌های شیمیایی می‌توان به فروسلفات اشاره کرد.

ج) روکش‌های چاپی: بر روی برخی از صفحات چوبی نظری MDF، با استفاده از فنون مختلف صنعت چاپ و صنایع شیمیایی، نقوش چاپی ایجاد می‌گردد.

۷-۵- آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی روکش‌های چوبی و مصنوعی

برای کار کردن با روکش‌های چوبی و مصنوعی دانستن خواص فیزیکی و مکانیکی آن ضروری است. مهمترین خواص فیزیکی و مکانیکی روکش‌های چوبی به شرح زیر است:

۷-۵-۱- روکش‌های چوبی (طبیعی)

الف) خواص فیزیکی

- اندازه روکش: ضخامت روکش‌های چوبی (طبیعی) از $۰/۳$ تا ۳ میلیمتر پهنه‌ای آن‌ها از ۱۵ تا ۷۰ سانتیمتر و طول آن‌ها ۲۵۰ تا ۳۴۰ سانتیمتر متغیر می‌باشد. برای محاسبه مقدار روکش از واحد مترمربع m^2 استفاده می‌شود.

- نقوش روکش: به عنوان یکی دیگر از خواص فیزیکی در هنگام کاربرد مورد توجه قرار می‌گیرد.

- رطوبت روکش: روکش‌های طبیعی همانند چوب، رطوبت جذب کرده و از دست می‌دهند.

- رنگ روکش: با توجه به تنوع رنگ گونه‌های چوبی، رنگ روکش‌های حاصل از آن‌ها متفاوت است. رنگ روکش‌های چوبی با توجه به فرآیند تولید ممکن است تغییر یابد، بدین معنی که در هنگام پخت روکش در حوضچه بخار کارخانجات تولید روکش، بعلت افزایش درجه حرارت، رنگ روکش نسبت به هنگامی که قطعات گرد و چهار تراش چوبی توسط دستگاه‌های لوله‌بری و تراشه گیر (اسلایسر) برش

۸-۵- معایب انواع روکش چوبی و مصنوعی

تشریح و نمایش انواع روکش چوبی و مصنوعی

معایب روکش‌های چوبی و مصنوعی تأثیر بسزایی در کاربرد آن‌ها دارد. برای روکش کاری مصنوعات چوبی بایستی این گونه معایب را شناخت و در جهت رفع و ترمیم آن‌ها کوشش کرد. مهمترین معایب روکش‌های چوبی و مصنوعی به شرح زیرند:

۱-۵-۸-۱- طبله کردن و باد کردگی روکش: این عیب با توجه به شرایط محیطی در مرحله قبل از روکش کاری و مرحله بعد از روکش کاری بوجود می‌آید. شرایط ابزار روکش اعم از رطوبت محیط ابزار می‌تواند از دلایل بوجود آمدن طبله و باد کردگی روکش باشد. همچنین پس از عملیات روکش کاری شرایط ویژه پرس و چسب می‌تواند در بوجود آمدن این عیب دخالت داشته باشد(شکل ۵-۷۴).



شکل ۵-۷۴

۱-۵-۸-۲- تغییر رنگ روکش: رنگ روکش‌ها با توجه به دلایل مختلفی می‌تواند تغییر یابد. مهمترین دلیل تغییر رنگ نور خورشید است که در مکان‌های رو باز با توجه به اشعه‌های مختلف نور خورشید موجب تخرب روکش و تغییر رنگ آن می‌گردد. یکی دیگر از عوامل تغییر رنگ روکش اثر مواد شیمیایی بر روی آن است که یا در ابزار و یا در حین عملیات روکش کاری امکان تأثیر آن مواد بر روکش‌ها وجود دارد و موجبات تغییر رنگ روکش‌ها می‌گردند.

۷-۲- روکش‌های مصنوعی

روکش‌های مصنوعی با توجه به کاربرد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱- روکش‌های ملامینه، ۲- روکش‌های وینیلی و PVC روکش‌های ملامینه و روکش‌های وینیل و PVC دارای خصوصیات فیزیکی یکسان همانند نقش، رنگ و اندازه می‌باشند ولی خصوصیات مکانیکی آن‌ها متفاوت است. مقاومت به ضربه، مقاومت در برابر خراشیدگی در روکش‌های ملامینه بسیار بالاتر از روکش‌های وینیل و PVC است. بطور کلی روکش‌های مصنوعی از مقاومت‌های مکانیکی بیشتری نسبت به روکش‌های چوبی طبیعی برخوردار هستند و برای مصنوعات چوبی که بایستی در برابر رطوبت مقاوم باشند، کاربرد بیشتری دارند. بعنوان مثال کاینت‌های سرویس‌های بهداشتی بهتر است با روکش‌های مصنوعی ملامینه ساخته شده و مورداستفاده قرار گیرند و یا صفحات کانتر کاینت‌های چوبی آشپزخانه بایستی با روکش‌های ملامینه پوشیده شوند (شکل ۵-۷۳).



شکل ۵-۷۳



روکش‌ها بر اثر گرفتن رطوبت و یا از دست دادن آن تغییر حالت می‌دهند و در صورت دریافت رطوبت همان عیب طبله یا بادکردگی در آن‌ها بوجود می‌آید.

۵-۸-۵- ترک و شکاف: ترک و شکاف نیز بر اثر پدیده‌های جذب و دفع رطوبت و واکشیدگی و همکشیدگی بوجود می‌آید. همچنین در حین تولید روکش چوبی با روش‌های لوله‌بری، نیمه لوله‌بری، اسلاسیر و روکش‌گیری اراده‌ای نیز معایب ترک خوردگی و شکاف در روکش ایجاد شده و موجب کاهش خصوصیات مکانیکی آن می‌گردد.

دستورالعمل کارگاهی

الف) تشخیص معایب روکش‌های طبیعی

۱- یک قامه روکش چوبی راش یا روکش‌های مورد مصرف در کارگاه را انتخاب کرده و بر روی میز کار قرار دهید.

۲- از بین روکش‌های یک قامه، روکش‌هایی که دارای عیب، بادکردگی یا طبله شده هستند را جدا کرده و کنار بگذارید. این روکش‌ها ممکن است پوسیده شده باشند.

۳- روکش‌هایی که تغییر رنگ زیادی در آن‌ها رخ داده و ممکن است در حین عملیات رنگ‌کاری ایجاد اشکال نمایند را شناسایی کرده و جدا بگذارید.

۴- روکش‌هایی که دارای سوراخ‌های حاصل از گره مرده و یا گره‌های ایجاد شده بر روی روکش هستند را از روکش‌های سالم جدا کرده و کنار بگذارید.

۵- روکش‌هایی که خیس شده و رطوبت دریافت کرده‌اند و همچنین روکش‌هایی که بر اثر از دست دادن رطوبت همکشیده شده و تغییر حالت داده‌اند را نیز از روکش‌های سالم جدا کرده و کنار بگذارید.

۶- روکش‌هایی که ترک و شکاف در آن‌ها زیاد بوده و در روکش کاری موجب اختلال می‌شوند را جدا کنید.

ب) تشخیص معایب روکش‌های مصنوعی

۱- روکش‌های مصنوعی تغییر رنگ داده بر اثر تابش نور خورشید و یا مواد شیمیایی را از ورق‌های روکش سالم جدا کنید.

۵-۸-۳- اثر گره مرده و زنده: (در روکش‌های طبیعی) گره‌های مرده و زنده که اثرات شاخه‌های درختان بر روی چوب می‌باشد نیز یکی دیگر از معایب روکش‌ها است. گره‌های مرده بدلیل جدا شدن از چوب موجب سوراخ شدن چوب شده و اثر آن در روکش گیری مشهود می‌باشد. البته در کارخانجات روکش گیری این عیب در مراحل کنترل کیفیت محصول تشخیص داده شده و در نهایت ممکن است که اثرات گره زنده بر روی روکش‌های چوبی کمی مشهود باشد(شکل ۵-۷۵) و (شکل ۵-۷۶).



شکل ۵-۷۵



شکل ۵-۷۶

۴-۸-۵- اثرات رطوبت (خیس بودن روکش): روکش‌ها نیز با توجه به رطوبت می‌توانند تغییر حالت داده و پدیده همکشیدگی و واکشیدگی در آن‌ها رخ می‌دهد.

د) روکش وینیل رولی

طول: ۱۵ متر

عرض: ۳۵ سانتیمتر

ضخامت: ۰/۲ میلیمتر

۱۰-۵- اصول درجه‌بندی انواع روکش چوبی و مصنوعی

روکش‌های چوبی بر حسب مرغوبیت درجه‌بندی شده و به درجات سوپر، درجه ۱، درجه ۲ تقسیم‌بندی می‌شود. روکش سوپر دارای کمترین عیب بوده و به ترتیب روکش‌های درجه ۱ و روکش‌های درجه ۲ دارای معایب بیشتری می‌باشند. روکش سوپر و درجه ۱ برای روی کار و روکش‌های درجه ۲ برای زیر کار استفاده می‌شوند. درجه‌بندی روکش‌ها بر قیمت آن‌ها تأثیرگذار است. به عنوان مثال یک متر مربع روکش راش سوپر قیمتی در حدود ۱/۵ برابر روکش راش درجه ۱ داشته و از مرغوبیت بیشتری برخوردار است.

روکش‌های مصنوعی نیز با توجه به نوع کارخانه سازنده درجه‌بندی شده و ملاک آن مرغوبیت و سطوح بدون عیب آن‌ها می‌باشد.

دستور العمل کارگاهی

- ۱- یک قامه روکش ملچ یا هر نوع روکش که در کارگاه موجود است را انتخاب کنید.
- ۲- برچسب کارخانه سازنده روکش را مشخص کرده و مشاهده کنید.
- ۳- اگر روکش سوپر و یا روکش درجه ۱ و درجه ۲ باشد، آن را متناسب با نوع کار روکش کاری انتخاب کنید.
- ۴- روکش مصنوعی بصورت رول یا شیت (ورقی) را با توجه به عدم وجود معایب متدالو انتخاب کنید.
- ۵- از روکش‌های سوپر و درجه ۱ برای روکش‌های نمایی استفاده کنید.
- ۶- از روکش‌های درجه ۲ برای زیر کار استفاده کنید.

۲- روکش‌های مصنوعی که در انبار رطوبت دیده و تغییرات فیزیکی نامناسبی در آن‌ها مشهود است را از روکش‌های سالم جدا کنید.

۳- روکش‌های مصنوعی که بر اثر شرایط محیطی ترک و شکاف خورده‌اند و قابل استفاده نمی‌باشند را از روکش‌های سالم جدا و کنار بگذارید.

۱۰-۶- ابعاد استاندارد روکش‌های چوبی و مصنوعی

ابعاد استاندارد روکش با توجه نوع طبیعی و مصنوعی آن‌ها متفاوت است. روکش‌های طبیعی با توجه به واحد دسته‌بندی آن‌ها که قامه است در اندازه‌های مشخصی استاندارد می‌شوند و روکش‌های مصنوعی با توجه به تنوع تولید آن‌ها ابعاد متفاوتی داشته و بصورت رول، شیت (ورق) به فروش می‌رسند.

- تشریح ابعاد استاندارد روکش‌های چوبی و مصنوعی موجود در بازار چوب

در این قسمت به شرح ابعاد استاندارد برخی از روکش‌های چوبی موجود در بازار چوب می‌پردازیم.

الف) روکش راش

طول: ۲۷۰ - ۲۴۰ سانتیمتر

عرض: ۱۵ - ۳۰ سانتیمتر

ضخامت: ۰/۵ میلیمتر.

ب) روکش ملچ

طول: ۲۷۰ - ۲۴۰ سانتیمتر

عرض: ۱۵ - ۳۰ سانتیمتر

ضخامت: ۰/۵ میلیمتر

ج) فرمیکا استخوان

طول: ۲۴۴ سانتیمتر

عرض: ۱۲۲ سانتیمتر

ضخامت: ۰/۵ و ۰/۶ و ۰/۷ و ۰/۸ میلیمتر

۱۱-۵- اصول انتخاب انواع روکش چوبی و مصنوعی جهت مصارف کاربردی آن

دستورالعمل کارگاهی

۱- یک قامه روکش چوبی گردو یا افرا و یا هر گونه روکش چوبی موجود در کارگاه را انتخاب کنید و بر روی میز کار فرار دهید.

۲- روکش‌های چوبی بدون باد کردگی، تغییر رنگ، اثر گره مرده و بدون اثر رطوبت (خیس شدن) را انتخاب کنید.

۳- روکش‌های چوبی بدون ترک و شکاف را انتخاب کنید.

۴- روکش‌های مصنوعی رولی یا شیتی (ورقی) سالم و بدون ترک و شکاف و برآمدگی را جدا کنید.

۵- روکش‌های را با توجه به کاربردشان از لحاظ روکش روی کار و روکش زیر کار استفاده کنید. از روکش‌های سوپر و درجه ۱ برای روی کار و از روکش‌های درجه ۲ برای زیر کار استفاده کنید.

۶- روکش‌های چوبی و مصنوعی سالم و انتخاب شده را در انبار کارگاه و بر روی پالت قرار داده و نگهداری کنید.

۷- داخل انبار روکش، بایستی هواکش‌های پنکه‌ای نصب شده باشد تا تهویه هوا به خوبی انجام شود. انبار کارگاه را از این لحاظ کنترل کنید.


۸- بر روی روکش‌های چوبی و مصنوعی پلاستیک و نایلون کشیده و آن‌ها را از شرایط فیزیکی نامطلوب مصنون نگهدارید.

آزمون پایانی ۵

- ۱- خصوصیات فیزیکی و مکانیکی روکش‌های چوبی (طبیعی) و روکش‌های مصنوعی چه تفاوت‌هایی دارند؟ نام ببرید.
- ۲- خصوصیات روکش‌های دارای نقوش لایه‌ای، بروسن و چشم بلبلی را بنویسید.
- ۳- روکش‌های سبز رنگ کانتر (صفحه کابینت) آشپزخانه چه نوع روکشی را نشان می‌دهد؟



- الف) روکش چوبی (طبیعی)
- ب) روکش وینیل
- ج) روکش ملامینه
- د) روکش کاغذی
- ۴- تفاوت روکش گیری به روش‌های ارّه‌ای، لوله‌بری و تراشه‌گیری (اسلایسر) را بنویسید.
- ۵- چشمک (پره‌های چوبی) در کدامیک از روکش‌های زیر با چشم مسلح دیده می‌شود؟
- الف) راش
- ب) زبان گنجشک
- ج) افرای قندی
- د) صنوبر
- ۶- دو نوع از معایب روکش‌های چوبی (طبیعی) را بنویسید.
- ۷- خصوصیات ظاهری روکش‌های تیک، ملچ و زیتون را بنویسید.
- ۸- برای روکش کاری کابینت‌های چوبی در سرویس‌های بهداشتی کدامیک از روکش‌های زیر مناسب است؟
- الف) روکش‌های چوبی (طبیعی)
- ب) فویل
- ج) روکش‌های کاغذی
- د) روکش‌های ملامینه
- ۹- برای انتخاب صحیح یک روکش جهت عملیات روکش کاری، باید چه مراحل کاری انجام می‌شود؟
- ۱۰- در شکل زیر چه نوع روش روکش گیری مشاهده می‌شود؟



- الف) تراشه‌گیری (اسلایسر)
- ب) نیمه لوله‌بری
- ج) ارّه‌ای
- د) لوله‌بری

توانایی بستن قطعه کار به گیره و میز کار و سرویس و نگهداری میز کار

واحد کار ششم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

ابعاد استاندارد میز کار را بیان کند.

گیره های مورداستفاده در میز کار را تشریح کند.

مواد سرویس و نگهداری میز کار را شناسایی کند.

اصول سرویس و نگهداری میز کار را بیان کند.

اصول بستن قطعه کار به میز را بیان کند.


بستن قطعات به میز کار را انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۲	۶



پیش آزمون ۶

- ۱- تفاوت میز کار در دفتر اداره یا خانه با میز کار در کارگاه چیست؟
- ۲- به نظر شما جنس میز کار دفتر اداری از چیست؟
- ۳- میز کار کارگاه از چه موادی تشکیل می شود.
- ۴- ارتفاع داده شده برای میز کار کدام است؟
- الف) ۲۵۰ میلیمتر ب) ۱۵۰ سانتیمتر
- ج) ۱/۲۰ متر د) ۸۰ تا ۶۰ سانتیمتر
- ۵- کدامیک از میز کارهای زیر برای کارگاه خانگی صنایع چوب مناسب تراست؟



- ۶- گیره در ساخت کارهای چوبی چه استفاده‌ای دارد؟ دو نوع آن را شرح دهید.


۱-۶- تشریح قسمت‌های مختلف میز کار

میز کار بایستی طوری ساخته شود که در موقع کار ثابت و مقاوم در مقابل اعمال نیروهای مختلف باشد. میز کار از قسمت‌های عمدۀ زیر ساخته می‌شود. (شکل ۵-۶).



شکل ۵-۶- میز کار دو طرفه گشودار.

پایه‌های محکم چوبی یا فلزی که می‌تواند از دو صفحه ضخیم عمودی و یا چهار پایه قوی ساخته شود و بوسیله قیدهای عرضی محکم به یکدیگر متصل گرددن. چهار پایه میز را بوسیله یک صفحه مقاوم چوبی ضخیم و سنگین از بالا ثابت می‌نمایند که روی این صفحه یک فرورفتگی برای جای ابزار ساخته شده است و طوری می‌باشد که از چهار طرف این میز کار می‌توان استفاده نمود. در دو سر صفحه میز کار یک گیره عقب یا گیره کله دستگاه و یک دستگاه گیره چوبی بزرگ در جلو نصب گردیده است. در میز کارهای یک طرفه جای ابزار را می‌توان در بالای میز گذاشت و از گیره کتابی مخصوص نیز در آن‌ها استفاده نمود (شکل ۶-۶).



شکل ۶-۶- میز کار یک طرفه با گیره کتابی.

۱-۶- میز کار

در کارگاه صنایع چوب برای انجام هر نوع کار دستی از میز کار استفاده می‌کنند (شکل ۶-۳).



شکل ۶-۳- میز کار کارگاهی ۴ طرفه.

میز کار صنایع چوب بایستی طوری ساخته شود که به راحتی بتوانید کنار آن بایستید و بر سطح صفحه بالای آن مسلط باشد. بهترین میز کار در صنایع چوبی میزی است که سطح آن از جنس چوب ساخته شده باشد و وقتی که کنار آن می‌ایستید ارتفاع میز تا زیر مج دست شما باشد (شکل ۶-۴).



شکل ۶-۴- میز کار آموزشی.

کاربرد میز کار برای انجام عملیات خط کشی، اندازه گیری، اندازه گذاری، بریدن، رنديدن، مغار کاری، سوراخ کاری، سوهانکاری و دیگر کارهای دستی می‌باشد.

برای هر نوع کار با دست باید بتوانید بروی قطعه کار حداکثر نیروی لازم را اعمال کنید. از نظر ارگونومی (تناسب‌سازی) باید میز کار متناسب با اندازه قد هر شخص باشد.

باز و بسته شونده بدون زبانه فلزی اضافی و یا با ضامن قفل شونده که تسريع در باز و بسته شدن فک های گیره می نماید و همچنین زبانه فلزی کشویی ساخته می شود. (شکل ۶-۸).



شکل ۶-۸- گیره کله‌گی کتابی فلزی با زبانه کشویی و هرگز قفل شونده.

گیره های کتابی را هم به عنوان گیره کله‌گی در عقب میز کار و هم به عنوان گیره بغل موازی در جلوی میز کار نصب می نمایند.

۶-۳- اصول بستن قطعه کار به گیره

با توجه به اینکه ابزارهای صنایع چوب دارای لبه های خیلی تیز برند می باشند ابزارهای دستی اره، رنده، چوبسا، فرزدستی و ... باید فک گیره های جلو و عقب میز کار چوبی باشند تا در اثر برخورد با تیغ ابزار آن را کند نکند. در مورد گیره های فلزی کتابی نیز که استفاده گردیده باید از ورقه چوبی جداگانه بین فک ها استفاده گردد تا چوب در اثر محکم کردن گیره له نشود و جای داغ فک گیره در چوب باقی نماند. در گیره های آلمانی و فرانسوی (شکل ۶-۹) چوبی بودن گیره ها و طریقه بستن صحیح قطعه کار به گیره رعایت شده است. گیره ها بعد از نصب مخصوصاً وقتی قطعه کار بین فک های آن محکم شده باید لقی داشته باشند (شکل ۶-۱۰).

۶-۱-۲- اندازه استاندارد ابعاد میز کار

استاندارد ارتفاع میز کار را مناسب با قد افرادی می گیرند که روی آن کار می کنند و باید ارتفاع تا زیر مچ دست آنها باشد. طول میز کار از ۱۳۵ تا ۱۷۸ سانتیمتر و عرض آن ۵۹/۵ تا ۱۲۸ سانتی متر است. کارخانجات مختلف برای استفاده خانگی و آزمایشگاهی میز کارهای کوچکتر با انواع تاشونده - متحرک و قابل نصب به دیوار و تجهیزات فرعی نیز ساخته اند.

۶-۴- انواع گیره

برای محکم و ثابت نمودن قطعات کار و اعمال نیروهای برشی - کششی - خمشی و رندیدن و سوهانکاری و سایر کارهای دستی بر روی چوب از گیره های مختلف استفاده می شود که شامل:

الف) گیره بغل مدل آلمانی و مدل فرانسوی که به آنها گیره موازی نیز می گویند (شکل ۶-۷).



شکل ۶-۷- گیره بغل که در مدل آلمانی جلوی میزکار نصب می شود.

این گیره از چوب ضخیم و مقاوم پهن برگ مانند افرا یا ممرز و راش ساخته می شود. مکانیسم آن به دو صورت ساده و باز شونده با دسته چوبی بلند جلوی آن است که متصل به میله پیچ حدیده شده زیر آن می باشد و فک چوبی گیره را از جلو باز و بسته می نماید و همچنین با مکانیسم قفل دار ساخته شده است که با اهرم کردن ضامن زیر دسته به صورت اتوماتیک به جلو و عقب باز و بسته می شود و دهانه فک گیره را تنظیم می کند.

ب) گیره کتابی فلزی مدل رکورد که به دو صورت ساده

- در موقع بستن قطعه کار به گیره آن را قادری بالاتر از سطح میز بندید تا خطر برخورد ابزار کاریه میز وجود نداشته باشد.

- برای عملیات مغار کاری و متنه کاری نیز زیر قطعه کار یک صفحه چوبی قرار دهید. قطعه کار را با استفاده از گیره های کمکی و پیچ دستی نیز می توانید برای عملیات روی چوب به صفحه میز کار محکم کنید و یا با استفاده از سوراخ های بزرگ مکعبی یا استوانه که در سطح میز ایجاد شده و محل استقرار آهن ها و قطعات مانع و نگهدارنده است، قطعه کار را ثابت نمایید(شکل ۶-۱۲).



شکل ۶-۱۲- بستن قطعه کار بوسیله گیره کتابی.

۴-۶- آشنایی با مواد و ابزار مورد نیاز سرویس و نگهداری میز کار

برای سرویس و نگهداری میز کار که مقصد تمیز کردن، روغن کاری و گریس کاری میله حدیده شده و قطعات متحرک فلزی همچنین پرداخت و صاف کردن سطح آن می باشد باید از برس موبی، روغن و گریس و رنده خشی و




شکل ۹-۶- گیره بغل مدل فرانسوی یا گیره مواری.



شکل ۱۰-۶- گیره فلزی (ومیزی) برای عملیات فطکشی و پیوسمت کاری.

- قبل از نصب گیره های کتابی به میز کار دقت کنید. طبق شکل آورده شده به داخل و بالای فک های آن چوب پهن برگ مناسب پیچ کنید. محل سوراخ پیچ ها را قبل از خزینه کنید تا سرپیچ که فلزی است قدری داخل چوب فرو رود و خطر برخورد با ابزار یا اثر تخریب در محل اعمال فشار برای بستن چوب روی سطح آن نداشته باشد(شکل ۶-۱۱).



شکل ۱۱-۶- نصب پهپ ب به فک های فلزی گره کتابی.

۳- یک قطعه چوب بریده شده به گیره فلزی روی دستگاه میز کار بیندید و با گونیا و مداد خط کشی کنید (شکل ۱۴-۶).



شکل ۱۴-۶- استفاده از گیره (ومیز).

۴- یک صفحه یا قطعه چوب با استفاده از آهن مانع دستگاه روی میز کار ثابت و محکم کنید و بوسیله رنده یک لبه آن را پخ بزنید (شکل ۱۵-۶).



شکل ۱۵-۶- (ندیدن با استفاده از گیره عقب و آهن دستگاه).

۵- قبل از محکم کردن گیره میز کار آنها را باز و بسته کنید و لقی نداشتن آن را امتحان نمایید.

۶- یک قطعه کار یا صفحه را روی میز کار بوسیله مانع دستگاه اهرمی فشاری و یا پیچ دستی ثابت کنید و با چکش و مغار قسمتی از آن را کنده کاری نمایید.

دقت کنید تیزی نوک مغار شما نباید به سطح میز برخورد کند. برای اطمینان از این مسئله زیر قطعه‌ای که می‌خواهید کنده کاری کنید یک صفحه نوپان یا چند لایی یا فیبر قرار دهید (شکل ۱۶-۶).

لیسه استفاده نمود. روغن و گریس از مشتقات نفتی هستند که در صورت مالیده شدن روی قطعات فلزی از فرسوده شدن و خوردگی آنها در اثر اصطکاک با یکدیگر جلوگیری می‌کنند و از زنگزدگی (اکسیده شدن) فلز در اثر رطوبت نیز ممانعت بعمل می‌آورند (شکل ۱۳-۶).



شکل ۱۳-۶- روغندا و گریس پمپ.

برای روغن کاری از روغندا و برای گریس کاری از گریس پمپ کوچک دستی استفاده کنید و حداقل ماهی یک بار فلزات متحرک میز کار را روغن کاری کنید. سطح میز کار را مرتب با برس مویی تمیز کنید و حداقل ۶ ماه یکبار با لیسه پرداخت نمایید و برای نجسیبدن چسب به آن روغن بزرگ بمالید.

دقت کنید سطح میز کار را از برخورد با ابزارهای برنده حفظ کنید و ابزارها را پس از هر عمل در جای ابزار که روی میز کار محل فرورفتگی برای آنها وجود دارد قرار دهید و عادت کنید رنده‌های دستی را پس از کاربرد از پهلو روی سطح بگذارید.

دستور العمل

- در شروع کار از لباس کار مناسب و تمیز استفاده کنید.
- ابزار مورد نیاز مانند برس مویی، روغندا و گریس پمپ، لیسه، رنده دستی، مغار، چکش، آهن مانع و نگهدارنده، پیچ دستی مناسب و گونیا را از ابزار تحویل بگیرید و پس از تمیز کردن با برس مویی در فرورفتگی جای ابزار میز کار بگذارید.



شکل ۱۶-۶- مخارکاری و ثابت کردن صفحه کار با استفاده از آهن نگهدارنده اهرمی.

۷- در پایان کار سطح صفحه میز را بوسیله لیسه یا رنده خشی کاملاً پرداخت کنید و چنانچه چسب روی سطح آن ریخته شده با لیسه یا رنده خشی برطرف نماید(شکل ۱۷-۶).



شکل ۱۷-۶- لیسه کردن میز کار.

۸- ابزارهای خود را جمع آوری نموده و با برس مویی کاملاً تمیز کنید و تحویل انبار دهید.

۹- قطعات فلزی میز کار را با برس پاک کنید و با پارچه روی آنها روغن بمالید و با روغندان به پیچ ها و میله ها روغن بزنید و به ریل های آن گریس بمالید.

آزمون پایانی ۶

۱- چند میز کار صنایع چوب در تصویر نشان داده شده که روی آنها یک صفحه M.D.F برای خط کشی می باشد. با دقت به آنها نگاه کنید و بگویید میز کاری مناسب چه کارهای صنایع چوب است و محسنات و اشکالات آن از نظر شما چیست؟ و چه نوع گیره هایی روی آنها نصب شده است؟



۲- چنانچه رنده دستی داشته باشید چگونه روی میز کار و در چه قسمت آن قرار می دهید؟
 ۳- در شکل زیر یک هنرجو را ملاحظه می کنید. به نظر شما آیا ارتفاع میز کار برای او مناسب است. ارتفاع میز کار نسبت به قد او چگونه باید باشد؟




۴- کدامیک از اندازه های زیر برای طول میز کار هنرستان مناسب است؟

- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| الف) ۵۰ cm | ب) ۲۲۰ cm | ج) ۱۰۰ cm |
| | د) ۱۷۰ cm | |

۵- سطح میز کار را با چه وسیله ای و چگونه تمیز و پرداخت می کنید.

۶- چرا گیره های میز کار را باید روغن کاری نمود؟

- ۷- برای اینکه در اثر فشار فک‌های فلزی گیره فرورفتگی در سطح چوب بوجود نیاید چه می‌کنید؟
- ۸- سوراخ‌های مکعبی یا استوانه‌ای روی صفحه میز کار برای چیست؟
- ۹- اسماعیل گیره‌های میز کار شکل زیر را بنویسید.



توانایی خطکشی و اندازه‌گیری روی چوب

واحد کار هفتم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ستاره یا بر راستی را شرح دهد و با آن سطح کار را اندازه‌گیری و خطکشی نماید.
- مداد مناسب خطکشی را انتخاب و با آن خطکشی نماید.
- خطکش مدرج (چوبی و فلزی) را شرح دهد و با آن خطکشی و اندازه‌گیری کند.
- انواع متر مناسب کار با چوب را بشناسد و با آن اندازه‌گیری کند.
- سوزن خطکشی را انتخاب و با آن خطکشی نماید.
- خطکش تیره‌دار را شرح دهد و با آن روی چوب خطکشی نماید.
- پرگار مناسب خطکشی و اندازه‌گیری را انتخاب و با آن کار کند.
- نقاله و کاربرد آن را بشناسد و با آن زوایای قطعات کار را اندازه‌گیری کند.
- واحدهای اندازه‌گیری در سیستم متریک (SI) و سیستم انگلیسی را بشناسد.


ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۲	۶

پیش آزمون ۷

- ۱- چرا وسائل اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری را ساخته‌اند؟
- ۲- چند وسیله اندازه‌گیری که می‌شناسید را نام ببرید.
- ۳- برای اندازه‌گیری زاویه از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند؟
- ۴- دو وسیله اندازه‌گذاری را نام ببرید؟
- ۵- برای خطکشی روی کاغذ از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟
- ۶- کدام یک از وسائل زیر برای اندازه‌گیری دقیق‌تر قطعات کوچک مناسب است؟
- (الف) متر
 - (ب) گونیا
 - (ج) کولیس
 - (د) میکرومتر
- ۷- طول کتاب خود را با چه وسیله‌ای اندازه‌گیری می‌کنید؟
- ۸- واحد اندازه‌گیری طول چیست؟
- ۹- در کشور ما از چه واحدی برای اندازه‌گیری طول استفاده می‌کنند؟
- ۱۰- طول تقریبی ۲ وسیله‌ای که می‌بینید حدس بزنید و بنویسید.
- ۱۱- کدامیک از وسائل زیر برای خطکشی طول کلاس مناسب‌تر است؟
- (الف) گونیا
 - (ب) متر
 - (ج) ستاره
 - (د) خطکش تیره‌دار
- ۱۲- اسامی وسائل خطکشی و اندازه‌گیری در تصویر زیر را بنویسید.



- ۱۳- تفاوت بین اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری چیست؟
- ۱۴- عمق شیار را با چه وسیله‌ای اندازه‌گیری می‌کنند؟
- ۱۵- پنج وسیله اندازه‌گیری طول را نام ببرید.
- ۱۶- کاربردهای کولیس را نام ببرید.
- ۱۷- کاربرد گونیای مرکب را بنویسید.
- ۱۸- تفاوت یک اینچ و یک سانتیمتر چند میلیمتر است؟



شکل ۷-۷- مصرفه جویی در مصرف مواد اولیه.

۱-۲- آشنایی با مفاهیم خط کشی و اندازه گذاری و کاربرد آنها

کارخانجات تولیدی برای موقیت خود سعی می کنند تولیدات خود را با کیفیت بهتر و ارزانتر به مشتریان ارائه نمایند. (شکل ۷-۲).



شکل ۷-۷- بررسی تولید در کارخانه مبل.



شکل ۷-۷- سه عدد وسیله فطاکشی و اندازه گذاری (فطاکشی، مداد، فطاکش تیره دار).

با توجه به اهمیتی که در دقیق بودن وسائل اندازه گذاری و خط کشی وجود دارد کارخانجات سازنده این وسائل دائمًا تولیدات جدید و دقیق تر به بازار عرضه می کنند که لازم است تحقیق کنید، آن ها را بشناسید و بهترین را استفاده کنید.

۱-۲-۲- انواع گونیا و کاربرد آنها

گونیا وسیله ای است برای خط کشی، کنترل صافی سطوح، کنترل زوایا، اندازه گیری و اندازه گذاری قطعات کار. انواع گونیا شامل گونیای ۹۰ درجه، گونیای فارسی، گونیای مرکب، گونیای بازشو، گونیای بلند می باشد (شکل ۷-۵).

برای رسیدن به هدف مذکور لازم است در مصرف مواد برای هر نوع تولید نهایت صرفه جویی را بنمایند و سرعت کار خود را نیز افزایش دهند. برای رسیدن به کیفیت و کمیت مناسب در تولید دقت در نقشه و اندازه گیری قطعات و همچنین دقیق بودن وسائل خط کشی و اندازه گذاری لازم است.

دقیق بودن افرادی که در خطوط تولید کار می کنند و نعمت بزرگی برای کارخانه محسوب می شود و باعث می شود دور ریز کارخانه کم شود و کارها دقیق تر ساخته شوند. اگر به شما یک صفحه از جنس MDF، سه لایی یا روکش به وسعت مثلاً ۳ متر مربع بدنهند و بگویند به اندازه صفحه یک میز عسلی بیضی که سطح صفحه معادل ۲۰۰۰ سانتیمتر مربع است از آن جدا کنید، چنانچه نقشه صفحه میز را در وسط MDF بکشید و آن را برش دهید بقیه MDF دور ریز خواهد داشت. کار صحیح این است که طوری میز عسلی را روی صفحه مذکور دقیق خط کشی کنید که از گوشه صفحه تکه ای جدا شود و بقیه صفحه MDF نهایت بهره دهی را برای کارهای بعدی داشته باشد (شکل ۷-۳).

۹۰ درجه، سوزن خط کشی و قطعه مرکزیاب می‌باشد که همه آن‌ها روی یک تیغه یا خط کش مدرج فلزی نصب می‌شوند.

از گونیای مرکب می‌توان برای خط کشی و کنترل سطوح بازوایای ۹۰ و ۴۵ درجه، مرکزیابی دایره، خط کشی قطر استوانه و مکعب، تراز کردن سطوح و ارتفاع کارهای ساخته شده مثل میز و صندلی و... و خط کشی با سوزن خط کش آن روی چوب، استفاده کرد.

(۵) گونیای بازشو: این گونیا از جنس چوبی، فلزی و پلاستیکی ساخته می‌شود و تیغه آن در بازوی گونیا بوسیله پیچ خروسوک تنظیم می‌شود و با باز کردن پیچ تیغه را در دسته با کمک نقاله به هر زاویه که بخواهیم تنظیم می‌کنیم. از این گونیا برای خط کشی و کنترل سطوح با زوایای مختلف استفاده می‌کنند. در انواع تولید شده جدید این گونیاهای را مجهز به نقاله کوچکی در محل تقاطع تیغه با دسته نموده‌اند که زاویه بین تیغ و دسته را همواره نشان می‌دهد (شکل ۷-۷).



شکل ۷-۷- گونیای بازشو دستساز.

(۶) گونیای بلند: این گونیا بزرگ‌تر از گونیای ۹۰ درجه می‌باشد و از جنس فلز، چوب و یا پلاستیک ساخته می‌شود.

از گونیای بلند برای خط کشی و کنترل سطوح ۹۰ درجه و مستقیم کارهای بزرگ مخصوصاً در موقع مونتاژ کاری کالای صفحه‌ای مانند قفسه، درآور و... استفاده می‌شود (شکل ۷-۸).



شکل ۵-۷- گونیای ساده ۹۰ درجه، فارسی^۵ ۴۵ و گونیای بازشو.

هر کدام از گونیاهای برای مصارف خاصی ساخته شده‌اند که به آنها اشاره می‌کنیم.

(الف) گونیای ۹۰ درجه: گونیای ۹۰ درجه در اغلب کارها برای کنترل زوایای ۹۰ و ۴۵ درجه (بنابر نوع آن) و صافی سطوح و خط کشی استفاده می‌شود.

(ب) گونیای فارسی: برای خط کشی و کنترل زوایا و صافی سطوح ۴۵ درجه کاربرد دارد. در این گونیا تیغه یا زبانه در دسته گونیا به صورت ۴۵ درجه قرار گرفته است و به همین دلیل به آن فارسی می‌گویند و چوبی یا فلزی ساخته می‌شود. (شکل ۷-۶).



شکل ۷-۶- گونیای فارسی دستساز.

(ج) گونیای مرکب: این گونیا دارای اجزاء مختلف فلزی مانند نقاله (زاویه‌سنجه)، تراز جیوه‌ای، بازو یا دسته فارسی و

آن بر راستی نیز می‌گویند از جنس چوب یا فلز ساخته می‌شود و لبه آن ممکن است ساده یا مدرج باشد. معمولاً طول آن را حدود یک متر می‌گیرند ولی بنا بر نوع مصرف می‌توان آن را با اندازه‌های مختلف از چوب تهیه نمود و یا جنس فلزی و پلاستیکی خریداری کرد(شکل ۷-۰۱).



شکل ۷-۱۰- ستاره یا بر راستی.




شکل ۸-۷- استفاده از گونیای بلند.

۷-۲-۲- انواع خط کش تیره دار


از خط کش تیره دار برای خط کشی اتصالات فاق و زبانه، دو راهه کنشکاف و بطور کلی کشیدن خطوط موازی با لبه مستقیم کار استفاده می‌کنند(شکل ۷-۹).

از ستاره برای کنترل و خط کشی سطوح بزرگ استفاده می‌کنند و در عملیات مونتاژ کاری می‌توان کج بودن (دویدگی) گوشه‌های کار را نیز با آن کنترل نمود.

۷-۲-۴- مداد: در کشیدن خطوط روی سطح مواد چوبی معمولاً از مداد سیاه که نفوذپذیری آن در الیاف چوب کمتر باشد استفاده می‌کنند. چنانچه مداد از جنس سخت انتخاب شود و برای کشیدن خطوط مستقیم و منحنی مجبور به فشار دادن آن روی سطح شوید اثر آن (فرورفتگی) در چوب باعث دور ریز بیشتر کار خواهد شد. لذا از مدادهای گروه BH یا B که مغزی نرم تری دارند استفاده کنید(شکل ۷-۱۱).



شکل ۱۱-۷- مداد گروه BH با سفتی متوسط.



شکل ۹-۷- چهار نوع فطاکش تیره دار چوبی.

این خط کش از جنس چوب، فلز یا پلاستیک ساخته می‌شود و به صورت یک تیره (تیغه) یا دو تیره (تیغه) وجود دارد. دارای بدنه عمود بر تیغه است. تیغه بصورت کشویی در بدنه حرکت می‌کند و اغلب روی تیغه مدرج شده مانند متر و سر تیغه خار فلزی دارد که در چوب (سطح کار) کمی فرو می‌رود و با هدایت آن روی سطح خط موازی می‌کشد.

۷-۲-۳- ستاره (بر راستی): ستاره یا خط کش بلند که به

که برای خطکشی و اندازه‌گذاری روی قطعات از آن استفاده می‌شود. از این وسیله با کمک گونیا، خطکش و شابلون موقعی استفاده کنید که مطمئن باشد اثر فرورفتگی ایجاد شده ناشی از نوک تیز این ابزار در پایان کار روی قطعه باقی نمی‌ماند یا برای بطرف کردن آن مجبور نشوید سطح قطعه را رنده یا سنباده کاری کنید. در بعضی کارگاه‌ها از تیغه کاتر یا درفش بجای سوزن خطکش نیز استفاده می‌کنند (شکل ۷-۱۴).



شکل ۷-۱۴- درفش که به عنوان سوزن خطکشی نیز کاربرد دارد.

۷-۲-۷- انواع پرگار و کاربرد آن

برای خطکشی دایره، قوس‌ها و یا انتقال اندازه‌ها پرگارهای مختلف وجود دارند که شامل:

الف) پرگار ساده: برای خطکشی خطوط مستقیم و قوس‌دار روی مواد مختلف و انتقال اندازه از روی خطکش، متر، قطعه نمونه و... روی کار

ب) پرگار پاشنه: برای اندازه‌گیری و انتقال اندازه‌های داخلی کار.


ج) پرگار سچ: برای اندازه‌گیری و انتقال اندازه‌های خارجی کار

د) پرگار متوجه میله‌ای: برای کشیدن دایره و قوس‌های بزرگ و انتقال اندازه‌های بزرگ روی سطح کار

این پرگار دارای دو سوزن خطکشی متوجه کرک روی یک میله بلند مدرج می‌باشد که قابل تنظیم در اندازه‌های مختلف است (شکل ۷-۱۵).

۷-۲-۵- انواع متر و کاربرد آن

برای خطکشی مواد مختلف احتیاج به اندازه‌گذاری دارید. متر یک وسیله اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری است. (شکل ۷-۱۶).



شکل ۷-۱۶- متر فنری جمع شو با درجه‌بندی سانتیمتر و اینچ.

مترهای ساخته شده از جنس فلزی، پارچه‌ای، پلاستیکی و فایبرگلاسی می‌باشند و در طول‌های مختلف ۱ متر تا ۳۰ متر ساخته می‌شوند که بنا بر نوع مصرف لازم است آن‌ها را انتخاب کنید.

هر چقدر طول کار و طول متر مورد استفاده بیشتر باشد دقیق اندازه‌گیری کمتر خواهد شد و لازم است برای جلوگیری از اشتباه و بالا بردن دقیق که لازمه‌ی بهتر تولید کردن و صرفه‌جویی در کار است چند بار اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری را تکرار نمایید. اغلب مترها با سیستم متر واينچ مدرج شده‌اند (شکل ۷-۱۳).



شکل ۷-۱۷- متر مدرج شده با سیستم اینچی.

۷-۲-۶- سوزن خطکشی و کاربرد آن

درفش یا سوزن خطکش یک وسیله فلزی نوک تیز است



می‌گیرد:

۱- سیستم SI (System International) که واحد اندازه گیری در آن متر (m) می‌باشد.

یک متر مسافتی است که نور در زمان $\frac{1}{299792458}$ ثانیه در خلاء طی می‌کند. برای اندازه گیری قطعات و فاصله‌های کوچک از اجزای متر استفاده می‌کنند که میکرومتر (μm) و میلیمتر (mm)، سانتیمتر (cm) و دسی‌متر (dm) می‌باشد. برای اندازه گیری قطعات و فاصله‌های بزرگ از اضعاف واحد طول استفاده می‌کنند که: کیلومتر (km) و هکتومتر (hm) و دکامتر (dam) می‌باشد.

در کشور ما ایران از سیستم SI استفاده می‌کنند.

۲- سیستم اینچی: واحد اندازه گیری در سیستم اینچی، اینچ می‌باشد که اضعاف آن ۱ فوت برابر ۱۲ اینچ و ۱ یارد برابر ۳۶ اینچ و ۱ اینچ برابر $\frac{2}{54}$ سانتیمتر است.

در سیستم SI واحد سطح متر مربع (m^2) می‌باشد.

$$(1\text{m}^2 = 10^2 \text{dm}^2 = 10^4 \text{cm}^2 = 10^6 \text{mm}^2)$$

اجزاء واحد طول (m)		
علامت	شرح	مثال
μ = میکرون = 0,0000001		$1\mu\text{m} = 0,0000001\text{m}$
m = میلی = 0,001		$1\text{mm} = 0,001\text{m}$
c = سانتی = 0,01		$1\text{cm} = 0,01\text{m}$
d = دسی = 0,1		$1\text{dm} = 0,1\text{m}$

اضعاف واحد طول (m)		
علامت	شرح	مثال
k = کیلو = 1000		$1\text{km} = 1000\text{m}$
h = هکتو = 100m		$1\text{hm} = 100\text{m}$
da = د کا = 10		$1\text{dam} = 10\text{m}$

$$1'' = 2,54\text{cm}$$

$$12'' = 3\text{Ft} = 1\text{yd}$$

$$1\text{Ft} = 304,8\text{mm}$$

$$1\text{yd} = 914,4\text{mm}$$



شکل ۱۵-۷- پرگار پاشنه، ساده و پرگار گجه.

۷-۲-۸- نقاله و کاربرد آن

نقاله یک صفحه یا قطعه فلزی یا پلاستیکی نیم دایره می‌باشد که در قاعده آن یک خط کش مستقیم به طول ۱۰ سانتیمتر و در قسمت خارجی آن یک نیم دایره که به ۱۸۰ درجه تقسیم گردیده است وجود دارد. از نقاله برای خط کشی و اندازه گذاری و اندازه گیری زوایای مختلف استفاده می‌کنند. با کمک نقاله می‌توان گونیای بازشو را در زوایای مختلف مورد نیاز برای خط کشی و کنترل زوایای تنظیم نمود.



شکل ۱۶-۷- نقاله و تنظیم گونیای بازشو.

۳-۲- واحدهای اندازه گیری طول و سطح در سیستم‌های SI و اینچی

دو سیستم اندازه گیری در صنعت مورد استفاده قرار

۳- با هماهنگی هنرآموز وسائل زیر را از انبار کارگاه تحويل بگیرید.

ستاره، خط کش مدرج، گونیا (ساده، فارسی، بازشو، بلند و گونیای مرکب)، متر، سوزن خط کش، خط کش تیره دار، انواع پرگار (ساده، پاشنه، کج، متھرک میله‌ای)، نقاله.

۴- مواد اولیه مورد نیاز با نظر هنرآموز شامل:

الف) یک قطعه چوب رنده شده و گندگی شده مناسب

ب) یک قطعه MDF یا تخته خرد چوب و یا تخته سه‌لایی، فیبر یا روکش مناسب

ج) پارچه یا برس برای تمیز کردن ابزارها

۵- ابزارهای تحويل گرفته را بررسی و کنترل کنید و پس

از اطمینان از صحت هر کدام، آنها را تمیز نمایید و به ترتیب روی میز کار قرار دهید.

عملیات زیر را برای تمرین روی مواد اولیه که گرفته‌اید انجام دهید.

- با کمک مداد و ستاره (شکل ۷-۱۸) روی یک صفحه خط مستقیم بکشید و ابتدا و انتهای خط مذکور را علامت بگذارید (شکل ۷-۱۹).



شکل ۷-۱۸- استفاده از ستاره.



شکل ۷-۱۹- استفاده از لباس کار و وسائل فطکشی و اندازه‌گیری.

۴-۲- اصول خطکشی و اندازه‌گذاری قطعه کار

اساس تولید بر مبنای طراحی و نقشه‌کشی است. کشیدن خطوط مختلف پایه اصلی طراحی است و از به هم پیوستن خطوط مستقیم، زاویه دار و قوس دار، طرح و نقشه مبلمان و غیره ایجاد می‌شود (شکل ۷-۱۷).



شکل ۷-۱۷- المان خطوط در طراحی و فطکشی.

سپس اندازه‌گذاری صحیح لازم است. متخصصین صنایع چوب مواد را بر مبنای نقشه اندازه‌گذاری می‌نمایند و تولید را شکل می‌دهند. دقت در طراحی، خطکشی و اندازه‌گذاری از اصول موقیت در تولید است.

بیشتر بدانید



از اجزاء خیلی کوچک واحد متر مقیاس نانومتر است که طول بین 10^{-10} تا 10^{-9} می‌باشد. یک نانومتر یک میلیارد متر است.

$$1\text{nm} = \frac{1}{1000000000}\text{m} = 10^{-9}\text{m}$$

در طبیعت و عالم خلقت که خداوند بوجود آورده نانو فراوان دیده می‌شود مانند پر یا پوست بعضی حیوانات که خیس نمی‌شود. چنانچه یک لایه از نانو ذرات روی یا تیتانیوم به چوب بمالیم ضد آب، ضد خش و ضد تأثیر نور خورشید می‌شود. جدیداً موادی از نانو ساخته‌اند مانند شیشه اتومبیل که کشیف نمی‌شود و نیاز به پاک کردن ندارد.

دستورالعمل خطکشی و اندازه‌گیری

برای تمرین و عملیات کارگاهی لازم است:

۱- لباس کار مناسب و تمیز پوشید.

۲- میز کار خود را تمیز و آماده کنید.

فواصل خطوط را بوسیله خط کش و متر اندازه گیری نمایید (شکل ۷-۲۲).



شکل ۷-۲۲- علامت‌گذاری و فطکشی با سوزن فطکشی.

- با استفاده از گونیای مرکب و تراز آن سطح میز کار خود را از نظر تراز بودن کنترل و نتیجه را به هنرآموز کارگاه اعلام کنید.

- با استفاده از گونیای مرکب خطوط مستقیم - ۴۵ درجه روی چوب بکشید (شکل ۷-۲۳).



شکل ۷-۲۳- استفاده از تراز جیوهای گونیای مرکب.


- بوسیله متر طول یک قطعه چوب را با فاصله ۵ سانتیمتر اندازه گذاری و تقسیم کنید.

- بوسیله متر یک قطعه چوب خود را با فاصله یک اینچ تقسیم کنید.

دهانه گیره میز کار را قادری باز کرده و بوسیله پرگار پاشته اندازه آن را روی صفحه مواد اولیه منتقل کنید.

- با شعاع ۳۱/۲ میلیمتر بوسیله پرگار ساده روی یک قطعه دایره گیره کنید. (شکل ۷-۲۴)

طول خط را ۵ قسمت مساوی کنید. برای این کار از درجه‌بندی گونیای ساده یا متر و یا پرگار استفاده کنید (شکل ۷-۲۰).



شکل ۷-۲۰- تقسیم چوب و رسم خطوط موازی.


- عرض چوبی را که در اختیار دارید با استفاده از خط کش مدرج به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید و با درفش علامت بگذارید.

- با استفاده از گونیای بازشو و تکیه‌ی آن به لبه کار خطوط با زوایای مختلف روی چوب ترسیم کنید (شکل ۷-۲۱).



شکل ۷-۲۱- ترسیم خطوط زاویه‌دار با گونیای بازشو.

- روی سطح یک صفحه تخته فیبر با سوزن خط کشی گونیای مرکب علامت‌گذاری نموده و با استفاده از ستاره و گونیای ۹۰ درجه خط کشی کنید.



شکل ۲۴-۷- ترسیم دایره بوسیله پرگار ساده.

- تیغه خط کش تیره دار را به اندازه ۴۲ میلیمتر باز کنید و یک خط عرضی روی چوب بکشید. این کار را روی طول چوب نیز تکرار کنید(شکل ۲۵-۷).



شکل ۲۵-۷- تمرین با فطکش تیره دار.

دقت نمایید لبه چوب باید کاملاً صاف باشد و بدنه خط کش تیره دار را باید دقیقاً به لبه چوب بجسبانید و آن را حرکت دهید.

- در پایان کار ابزارها را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید و گیره های میز کار را بندید و آن را نظافت نمایید.

توانایی اندازه‌گیری ابعاد و زوایای قطعات با شکل هندسی

واحد کار هشتم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- واحدهای اندازه‌گیری ابعاد و زوایا و تبدیل آن‌ها به یکدیگر را انجام دهد.
- وسائل اندازه‌گیری ابعاد و زوایا را بشناسد.
- اصول اندازه‌گیری ابعاد و زوایای قطعات با شکل هندسی منظم و غیرمنظم را بیان کند.
- اندازه‌گیری ابعاد و زوایای قطعات کار را بوسیله متر نواری و خط‌کش با سیستم SI و اینچی انجام دهد.
- اندازه‌گیری ابعاد و زوایای قطعات کار را بوسیله نقاله، گونی، ستاره با سیستم SI و اینچی انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۲	۶





۱-۸- آشنایی با وسائل اندازه‌گیری ابعاد و زوايا

ابزارهای اندازه‌گیری را می‌توان در صنایع چوب به دو دسته تقسیم نمود که شامل:

(الف) ابزارهای اندازه‌گیری ساده (متر، خط کش، ستاره، گونیا، نقاله و پرگار) (شکل ۱-۸).



شکل ۱-۸- ابزارهای اندازه‌گیری ساده.

(ب) ابزارهای اندازه‌گیری دقیق (کولیس، میکرومتر، ضخامت‌سنج، لنگی‌سنج و دورسنج).

با توجه به توضیحات داده شده در فصل ۷ لازم است بدایلید:

- ۱- جهت دید شما در موقع استفاده از وسائل اندازه‌گیری (خط کش، متر و...) باید عمود بر عدد نشان داده شده باشد
- تا از خطای دید جلو گیری گردد.

- ۲- اندازه‌گیری قطعات مخصوصاً اندازه‌گیری‌های بزرگ را چند بار تکرار کنید تا احتمال خطای دید کمتر باشد.

۱-۸-۲- کولیس: ابزار دقیق اندازه‌گیری است که از

$\frac{1}{100}$ تا $\frac{1}{10}$ میلیمتر دقت اندازه‌گیری دارد و بصورت ساده و دیجیتالی ساخته می‌شود (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸- کولیس ساده و دیجیتالی.


با دو واحد اندازه‌گیری متر و اینچ و اجزاء و اضعاف آنها در سیستم متریک و سیستم اینچی آشنا شده‌اید.

جدول تبدیل میلیمتر به اینچ

mm	اینچ	mm	اینچ
۱	۰/۰۳۹۴	۱۳	۰/۵۱۱۸
۲	۰/۰۷۸۷	۱۴	۰/۵۵۱۲
۳	۰/۱۱۸۱	۱۵	۰/۵۹۰۶
۴	۰/۱۵۷۵	۱۶	۰/۶۲۹۹
۵	۰/۱۹۶۹	۱۷	۰/۶۶۹۳
۶	۰/۲۳۶۲	۱۸	۰/۷۰۸۷
۷	۰/۲۷۵۶	۱۹	۰/۷۴۸۰
۸	۰/۳۱۵۰	۲۰	۰/۷۸۷۴
۹	۰/۳۵۴۳	۲۱	۰/۸۲۶۸
۱۰	۰/۳۹۳۷	۲۲	۰/۸۶۶۲
۱۱	۰/۴۳۳۱	۲۳	۰/۹۰۵۵
۱۲	۰/۴۷۲۴	۲۴	۰/۹۴۴۹
		۲۵	۰/۹۸۴۳


یکی از کارهای اساسی در تولید هر قطعه‌ای اندازه‌گیری می‌باشد. در صنایع چوب این قطعه ممکن است از جنس چوب ماسیو، صفحات پرورده مانند تخته فیبر، تخته لایی و یا روکش‌های طبیعی و مصنوعی و ... باشند. که باستی در اندازه دقیق ساخته شوند. برای تبدیل متر به اینچ یا بر عکس می‌توانید از جداول مربوطه و یا انجام محاسبات لازم استفاده کنید تا ابعاد طول، ارتفاع، سطح و حجم را بدست آورید. برای اندازه‌گیری قوس‌ها لازم است از وسائلی که تقسیم‌بندی آنها بصورت درجه است استفاده کنید. یک دایره را به 360° درجه تقسیم نموده‌اند و زاویه‌سنج‌ها مانند نقاله قسمتی از محیط دایره یا تمام آن را بر حسب $\frac{1}{360}$ دایره که آن را یک درجه می‌نامند نشان می‌دهند.

انتخاب نمایید. ابعاد کار را چنانچه بزرگ هستند با متر، ستاره، خط کش و گونیا اندازه گیری کنید و اگر کوچک هستند بر حسب دقت از کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری و... استفاده نمایید.



شکل ۴-۸- سطوح منظم و نامنظم.

برای اندازه گیری زوایای سطوح از نقاله و گونیای بازشو استفاده کنید(شکل ۵-۸).



شکل ۵-۸- اندازه گیری و انتقال زاویه با استفاده از گونیا بازشو و نقاله.

در صورتی که نقاله در دسترس نباشد زوایای هر نوع کار را می توانید به صورت عملی از رابطه محاسبه محیط دایره $\pi \times d$ حساب کنید و چنانچه قطر دایره های را که محیط آن ۳۶۰ میلیمتر باشد بدست آورید هر میلیمتر آن منطبق می شود با درجات نقاله که هر درجه آن $\frac{1}{360}$ محیط دایره است.

$$360 \div 3,14 \approx 115 = d \div 2 = r = 57\text{mm}$$

بنابراین اگر به شعاع ۵۷ میلیمتر دایره رسم کنیم محیط آن ۳۶۰ درجه می باشد و برای اندازه گیری هر زاویه کافی است از رأس زاویه با شعاع ۵۷ میلیمتر قوسی بزنیم که دو ضلع زاویه را قطع کند و فاصله دو نقطه تقاطع بر حسب میلیمتر را با خط کش یا متر اندازه بگیریم تا زاویه آن بر حسب درجه مشخص گردد. با این روش می توانید کلیه سطوح نامنظم را

با کولیس می توانید ضخامت، اندازه داخلی و عمق قطعات را اندازه گیری کنید. کولیس ها با سیستم میلیمتری و اینچ مدرج گردیده اند.

در قسمت مدرج اینچ کولیس هر اینچ را به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم کرده اند لذا فاصله هر یک از تقسیمات آن $\frac{1}{16}$ است. خط کش ثابت مدرج کولیس ساده در پایین درجه بندی میلیمتری و در بالا اینچی می باشد.

۸-۲-۲- میکرومتر: برای اندازه گیری های خیلی دقیق که دقت آن ها $\frac{1}{100}$ میلیمتر و بیشتر می باشد از میکرومتر استفاده می شود(شکل ۸-۳).



شکل ۸-۸- میکرومتر با میدان اندازه گیری (۰ - ۲۵) میلیمتر.

انواع میکرومتر ها برای اندازه گیری ضخامت و قطر خارجی و اندازه گیری عمق و قطر داخلی ساخته شده است. میکرومتر هارا متناسب با نوع و اندازه قطعه کار با میدان های اندازه گیری مختلف مانند (۰-۲۵) تا ۳۰ - ۳۵ تا ۵۰ - ۷۰ تا ۵۰ - ۷۰ تا ۱۰۰ - ۱۲۵ میلی متر) می سازند، که لازم است با توجه به میدان اندازه گیری کار خود آن ها را انتخاب کنید. اندازه گیری های دقیق دیگر مانند ساعت اندازه گیری، دورسنج و لنگی سنج و... نیز وجود دارد که در محدوده این درس نمی باشد.

۳- اصول اندازه گیری ابعاد و زوایای قطعات با شکل هندسی منظم و غیر منظم


متناوب با هر نوع کار لازم است وسیله اندازه گیری مناسب

- با استفاده از گونیا عرض یک صفحه را اندازه گیری کنید و وسط آن را مشخص کنید.
- اندازه عرض صفحه را بر حسب میلیمتر و اینچ بوسیله خط کش مدرج دوبار اندازه گیری و یادداشت کنید(شکل ۸.۸).



شکل ۸-۸- اندازه گیری و تقسیم اندازه با گونیا.

روش تبدیل یا محاسبه اندازه بدست آمده را از اینچ به میلیمتر و بر عکس بنویسید. دقت کنید در اندازه گیری ها شاعع عمود بر اعداد اندازه باشد(شکل ۸.۹).



شکل ۹-۸- اندازه گیری عرض کار با فطکش مدلہ.


- چند شکل هندسی منظم و غیر منظم در روی صفحه کار خود بوسیله مداد و خط کش ترسیم کنید.
محیط و سطح اشکال هندسی منظم را با استفاده از ابزارهای مربوطه اندازه گیری کنید و با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه نمایید و با یکدیگر تطبیق دهید. برای اندازه گیری محیط چند ضلعی غیر منظم طول اضلاع را جدا گانه اندازه گیری کنید و با هم جمع نمایید. (مانند $U = (L_1 + L_2 + \dots + L_n)$)

روی سطح مواد اولیه با استفاده از خط کش و پر گار ساده و گونیا بازشو متقل و اندازه گیری کنید. محیط استوانه را می توانید با متر نواری اندازه گیری کنید(شکل ۶-۸).



شکل ۶-۸- اندازه گیری محیط استوانه با متر پلاستیکی.

- ### دستور العمل اندازه گیری ابعاد و زوايا
- برای تمرین و عملیات کارگاهی لازم است:
- ۱- لباس کار مناسب و تمیز بپوشید.
 - ۲- میز کار خود را تمیز و آماده کنید.
 - ۳- ابزارهای اندازه گیری زیر را از انبار تحويل بگیرید.
متر نواری، خط کش مدرج، نقاهه، گونیا، ستاره، پر گار، کولیس، میکرومتر
 - ۴- مواد اولیه مورد نیاز را با نظر هنرآموز آماده کنید.
 - ۵- عملیات اندازه گیری زیر را انجام دهید.
 - با متر نواری عرض یک قطعه چوب را سه بار اندازه گیری و یادداشت کنید(شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸- اندازه گیری با متر نواری.



- طول محیط و اضلاع اندازه‌گیری شده را بر حسب (اینچ، فوت، یارد، متر، دسی‌متر، سانتی‌متر و میلی‌متر) تبدیل کنید.
- با استفاده از گونیای مرکب و نقاله‌ی روی آن یک شکل و زاویه آن را از روی نقشه اندازه‌گیری کنید و به روی قطعه کار منتقل نمایید.
- زاویه مذکور را بصورت عملی نیز یک بار بدون استفاده از نقاله اندازه‌گیری و انتقال دهید(شکل ۱۰-۸).



شکل ۱۰-۸- گونیای مرکب و اجزاء آن.

آزمون پایانی ۸

۱- نام ابزارهای شکل زیر را بنویسید.



۲- کاربرد نقاله در کارهای تولیدی چیست؟

الف) تراز کردن سطح کار

ب) زاویه یابی

د) کنترل صافی سطح

ج) تبدیل مقیاس

۳- ابزارهای اندازه‌گذاری را نام ببرید.

۴- دقیق‌ترین اندازه‌گیری با متر چقدر است؟

۵- دقیق‌ترین اندازه‌گیری با کولیس دیجیتالی چند میلیمتر است؟

الف) $\frac{1}{100}$

ج) $\frac{1}{20}$

۶- گونیای بازشو و مورد استفاده آن را بنویسید.

۷- موارد استفاده گونیای مرکب چیست؟

۸- گونیای مرکب دقیق تراست یا کولیس؟

۹- دقیق‌ترین اندازه‌گیری با کولیس چقدر است؟

۱۰- در شکل زیر کارگر از چه ابزاری و برای چه کاری استفاده می‌کند؟






۱۱- ابزارهای اندازه‌گیری را نام ببرید؟

- ۱۲- کدامیک از ابزارهای زیر دقت بیشتری دارند؟
- (الف) متر
 - (ب) ستاره
 - (د) کولیس
 - (ج) نقاهه


۱۳- اگر نقاله نداشته باشد یک زاویه را چگونه اندازه‌گیری می‌کنید؟

۱۴- سوزن خط‌کش و کاربرد آن را شرح دهید.

۱۵- شکل زیر چیست، قطعات آن را نام ببرید.



۱۶- ابعاد اشکال زیر را اندازه‌گیری کنید.



توانایی سوهانکاری و چوبسائکاری

چوب و صفحات چوبی

واحد کار نهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم سوهانکاری و چوبسائکاری چوب و صفحات چوبی را بیان کند.
- انواع سوهان و کاربرد آنها را شرح دهد.
- قسمت‌های مختلف سوهان را تشریح کند.
- سوهانکاری چوب و صفحات چوبی را انجام دهد.
- انواع چوبسائه و کاربرد آنها را شرح دهد.
- قسمت‌های مختلف چوبسائه را تشریح کند.
- چوبسائکاری چوب و صفحات چوبی را انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۶	۴	۲



۹ آزمون پیش

- ۱- چوبسae و سوهان چه فرقی با یکدیگر دارند؟

۲- اسم دو چوبسae را بنویسید.

۳- چهار نوع سوهان چوب را نام ببرید.

۴- در موقع سوهانکاری بهتر است قطعات چوب از چه گیره‌ای در میز کار استفاده شود.

الف) پیچ دستی

ب) گیره کتابی

ج) گیره موازی چوبی

د) گیره رومیزی فلزی

۵- شکل (۹-۱) چه نوع وسیله فرمدهی چوب را نشان می‌دهد؟



شکل ۱-۹

- ۶- به نظر شما بهتر است دسته چویسae یا سوهان چگونه باشد؟

۷- موقع سوهانکاری دسته سوهان را به دست راست می‌گیرند یا دست چپ؟

۸- آج سوهان را با چه وسیله‌ای پاک می‌کنید؟

الف) پارچه
ب) پنبه
ج) برس مویی

۹- سوهان سه پهلو چه مصرفی در صنایع چوب دارد؟

الف) فرم دادن چوب سخت
ب) تیز کردن دندانه اره
ج) گرد کردن چوب
د) صاف کردن سطح نشپان

۱۰- آبا سوهان بر قی محوری دیده‌اید؟ چگونه است؟

ساخته شده‌اند که می‌توانند در اندازه‌های کوچک مانند سوهان دم‌موشی برای کارهای ظریف و سوهان بزرگ برای کارهای سطح خشن و بزرگ باشند. کاربرد سوهان‌هایی که آج آن‌ها با ماشین فرز تراشیده شده برای استفاده در مواد نرم مانند چوب می‌باشد و اگر مواد سخت مانند فولاد را با آن‌ها فرم دهید زود تیزی آج آن‌ها از بین می‌رود و کند می‌شوند و بهره‌وری نخواهند داشت (شکل ۹-۴).



شکل ۹-۴. سوهان‌های نیمگرد، گرد، سه پهلو، تفت، پهارگوش.

سوهان‌های با آج پرس شده با ضربه یک ردیغه برای فلاتر نرم مانند آلومینیوم و چوب مناسب هستند که آج آن‌ها مستقیم و کج زده می‌شود. سوهان‌های دو ردیغه با آج ضرب شده مخصوص فلاتر سخت هستند (شکل ۹-۵).



شکل ۹-۵. سوهان دو ضرب برای کارهای فلزی.

۳-۹. قسمت‌های مختلف سوهان

سوهان‌ها دارای تیغه آجدار با دنباله گوهای شکل هستند که دنباله در دسته گرد چوبی یا پلاستیکی محکم می‌شود تا عمل هدایت آن راحت باشد (شکل ۹-۶).

۹-۱. آشنایی با مفهوم سوهانکاری و چوبساعه کاری

در کارهای دستی صنایع چوب قطعاتی وجود دارد که باستی آن‌ها را به فرم‌های مختلف قوس دهید یا سطح آن‌ها را گرد، محدب یا مقعر نمایید. این قطعات و فرم آن‌ها در شرایطی می‌باشند که با عمل رنده کاری یا برش‌کاری قابل فرم‌دهی طبق نقشه موردنظر نیستند.

با انواع سوهان و چوبساعه که دارای آج‌های تراش دهنده در سطح فلزی خود می‌باشند مواد مختلف منجمله چوب و صفحات پرورده چوبی را می‌توان تراشیده و فرم داد. سوهان و چوبساعه را می‌توان بوسیله نوع آجی که روی سطح آن‌ها وجود دارد از یکدیگر تشخیص داد (شکل ۹-۲).



شکل ۹-۶. چوبساعه و سوهان.

سوهان دارای آج‌های سرتاسری می‌باشد در صورتی که روی چوبساعه آج‌های تک تک وجود دارد (شکل ۹-۳).



شکل ۹-۷. چوبساعه.

آج روی سطح سوهان را بوسیله ضربه یا تراشیدن بوسیله ماشین فرز بوجود می‌آورند.

۹-۲. آشنایی با انواع سوهان و کاربرد آن‌ها

سوهان‌ها بنابر نیاز کارهای مختلف در فرم‌های: تخت، نیمگرد، گرد، سه گوش، سه پهلو، دم کاردي و با مقطع لوزی، چهارگوش، مستقیم و قوس دار در طول تیغه

فکهای چوبی استفاده کنید. ارتفاع گیره باید طوری باشد که ۵ تا ۸ سانتیمتر زیر آرنج شما قرار گیرد تا برای سوهانکاری و چوبسازکاری به قطعه کار مسلط باشید(شکل ۷-۹).




شکل ۷-۹- نموده ایستادن برای سوهانکاری و چوبسازکاری.

بعد از کنترل ارتفاع سطح کار که به گیره محکم بسته شده باشد طوری جلوی میز کار و گیره بایستید که پای چپ شما با امتداد خط محور گیره زاویه 30° درجه بسازد و پای راست خود را نیز به اندازه طول سوهان مورداستفاده عقب تر و تحت زاویه 75° درجه قرار دهید. دسته سوهان را به دست راست و نوک سوهان را با انگشتان دست چپ بگیرید و یکنواخت مانند عمل رنده کاری با زاویه 20° روی چوب حرکت دهید و در برگشت آن را کمی بلند کنید. چون زاویه ضرب کردن آج سوهان یک طرفه است و فقط به طرف جلو عمل تراشیدن چوب را انجام می دهد. با اعمال نیروی مناسب عمل تراشیدن و فرم دادن مواد را انجام دهید(شکل ۸-۹).



شکل ۸-۹- طریقه به دست گرفتن و اعمال نیرو در سوهانکاری.



شکل ۹-۶- دنباله گوهای و دسته سوهان.

ظرافت آج سوهان معمولاً توسط کارخانه سازنده نمره‌بندی و یا اسم گذاری می‌شود.

نمره ضریبه	نشانه معمول در کارخانه
۰۰	خیلی زبر
۰	زبر
۱	متوسط
۲	نیمه نرم
۳	نرم
۴ ... ۶	نرم ظریف

در کارهای فرمدهی صنایع چوب از سوهانهای با آج نمره ۰ (صفر) تا ۳ استفاده می‌کنند. قسمت آجدار تیغه سوهان بوسیله آبکاری سخت و شکننده می‌باشد ولی دنباله انتهای آن که در دسته چوبی قرار می‌گیرد، بدون آبکاری می‌باشد تا از شکسته شدن آن جلوگیری شود. برای سوراخ دسته باید از مته حلقه‌نی مخروطی استفاده کنید تا دنباله در دسته محکم شود.

۴-۹- اصول سوهانکاری چوب و صفات چوبی

برای عملیات سوهانکاری حتی الامکان از گیره رومیزی با

فرم دهی کنید. چوبسae به طول های مختلف ۱۰ تا ۲۶ سانتیمتر ساخته می شود که انتخاب آن ها باید متناسب با بزرگی و کوچکی کار باشد(شکل ۹-۱۱).



شکل ۹-۱۱- سه فرم چوبسae تیغه‌ای.

۶-۹- قسمت های مختلف چوبسae

چوبسae دارای بدنه یا تیغه مستقیم و فرم دار با جنس سخت و آبکاری شده می باشد که انتهای دنباله آن مانند دنباله سوهان بصورت گوهای ساخته می شود و جنس دنباله نرم و قابل انعطاف بدون آبکاری ساخته شده که اگر در اثر فشار دست کمی خم شد شکستگی در آن ایجاد نشد. دسته چوبسae نیز اغلب از چوب خراطی شده که در مشت جاگیری آن راحت باشد ساخته می شود. جای دنباله چوبسae در دسته با سوراخ مخروطی ایجاد شده و برای استحکام بیشتر یک حلقه فلزی نیز بین دنباله و تیغه قرار می گیرد. دسته های پلاستیکی نیز در چوبسae بکار برده می شود(شکل ۹-۱۲).



شکل ۹-۱۲- تیغه، دنباله و دسته چوبسae.

آج های چوبسae که به صورت تک تک و برجسته و با نوک تیز روی بدنه یا تیغه ایجاد شده اند قدرت نفوذ زیادی در چوب و مواد مختلف دارند. آج های چوبسae با فشار دست

۵-۹- آشنایی با انواع چوبسae و کاربرد آن ها

چوبسae کاری نیز بنا بر فرم های مختلف کار و کوچک و بزرگی آن ها بوسیله انواع چوبسae (شکل ۹-۹) از قبیل: تخت، گرد، نیمگرد، فاشقی، رندهای با تیغه های مستقیم در طول یا منحنی به فرم های مختلف انجام می شود. انتخاب فرم چوبسae بستگی به نوع کاری دارد که می خواهد با چوبسae سطح آن را تسطیح یا فرم دهی کنید(شکل ۹-۱۰).



شکل ۹-۹- پنداشتهای چوبسae.



شکل ۹-۱۰- فرم دادن به چوبسae دهمهشی.

سطح مقعر و محدب در ضخامت و عرض کار را بایستی با چوبسae نیمگرد یا با مقطع گرد انجام دهید و چوبسae تخت در صاف کردن و محدب کردن و ایجاد فرم خارج دایره یا استوانه و سطوح هندسی مستقیم کاربرد دارد. داخل سوراخ های ایجاد شده در چوب را با چوبسae گرد

را موازنی کنید تا به فلز و مواد سخت برخورد نکند تا طول عمر آن زیاد باشد و بهره‌وری مناسب داشته باشد.



شکل ۹-۱۵- اکسیده شدن سوهان و چوبساز به علت رطوبت.

۸-۹- دستورالعمل چوبسازکاری قطعات و صفحات چوبی

- ۱- از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- انواع چوبساز و سوهان مورد نیاز خود را مناسب با قطعه مورد نظر برای فرم دادن از انبار تحویل بگیرید.
- ۳- وسائل خط کشی و تمیز کردن سوهان و چوبساز را آماده کنید.
- ۴- میز کار و گیره آن را تمیز و آماده کنید.
- ۵- قطعه مورد نیاز برای فرم دادن یا صاف کردن و... را آماده کنید و چوبساز مناسب انتخاب کنید(شکل ۹-۱۶).



شکل ۹-۱۶- انتخاب چوبساز مناسب کار.

- ۶- در صورت نیاز قطعه را برای مشخص کردن فرم خط کشی کنید.
- ۷- قطعه مورد نظر را با رعایت مسائل فنی به گیره بیندید.
- ۸- طبق اصول فنی مقابل گیره و قطعه کار بایستید.
- ۹- مطابق اصول فنی چوبساز را انتخاب کنید و در دست بگیرید.


به طرف جلو چند برابر سوهان از چوب می‌ترانشد و مواد را فرمدهی می‌کند(شکل ۹-۱۳).



شکل ۹-۱۳- آچهای چوبساز.

۹-۹- اصول چوبسازکاری چوب و صفحات چوبی

برای چوبسازکاری باید قطعه کار را به گیره میز کار محکم ببندید و چوبساز مناسب را انتخاب کنید، چوبساز را مطابق اصول فنی که در سوهانکاری نیز گفته شده در دست بگیرید و روی چوب با حرفه ۲۰° هدایت کنید و در برگشت قدری آن را از روی سطح کار بلند نمایید یا فشار دست را کم کنید(شکل ۹-۱۴).



شکل ۹-۹- زاویه هرکت چوبساز.

برای تمیز کردن داخل آچهای سوهان و چوبساز مخصوصاً پس از فرمدهی چوبهای صمع دار یا مواد چسب دار ابتدا سوهان و چوبساز را در آب گرم بگذارید تا ضایعات بین آچها خیسانده شود سپس با برس موبای زبر آن را پاک نمایید و در پایان با پارچه کاملاً خشک کنید تا زنگ نزند (اکسیده دراثر رطوبت نشوند) (شکل ۹-۱۵). آچهای چوبساز



شکل ۹-۱۹- پاک کردن سوهان و چوبسae با برس.

۱۰- سطح مورد نیاز را چوبسae کاری کنید(شکل ۹-۱۷).



شکل ۹-۱۷- طریقه صمیع چوبسae کاری.

- ۱۱- شیارها و اثر دندانه‌های آج چوبسae را بوسیله سوهان مناسب برطرف و سطح فرم قطعه را صاف کنید.
 ۱۲- لبه‌های اضافه نوار لبه‌چسبان را بوسیله سوهان تخت برطرف کنید(شکل ۹-۱۸).



شکل ۹-۱۸- از بین بدن لبه اضافی نوار پیسبانده شده.

- ۱۳- در پایان سوهانها و چوبسae را بوسیله برس مخصوص کنفی یا مویی زبر تمیز کنید.
 ۱۴- گیره و میز کار خود را تمیز کنید.
 ۱۵- ابزارها را به انبار تحویل دهید.
 ۱۶- دقیق کنید با سوهانها و چوبسae های بدون دسته یا دسته شکسته کار نکنید.
 ۱۷- از برخورد سوهانها و چوبسae ها به یکدیگر و سطوح فلزی خودداری نمایید.
 ۱۸- قبل از تحویل سوهان و چوبسae به انبار آن را خشک کنید و با برس داخل آج های آن را تمیز کنید(شکل ۹-۱۹).

آزمون پایانی ۹

- ۱- چهار نوع سوهان را نام ببرید.
- ۲- اسم سه نوع چوبسائے را بنویسید.
- ۳- تفاوت چوبسائے و سوهان را شرح دهید.
- ۴- روی میز کار زیر چه نوع ابزار فرمدهی وجود دارد؟



- ۵- برای کارهای چوبی سوهانها چه شماره آجی دارند؟
- ۶- چوبسائے نیمگرد و گرد را در چه کارهایی استفاده می کنید؟
- ۷- در فرم دادن چوب، اول سوهان را استفاده می کنید یا چوبسائے؟ چرا؟
- ۸- در کدام یک از دو تصویر زیر هنرجو با رعایت اصول فنی چوبسائے را در دست گرفته است؟



- ۹- داخل یک سوراخ را با کدام سوهان بهتر است صاف کنید؟
 - الف) سوهان لوزی
 - ب) گرد
 - ج) تخت
 - د) سوهان سه پهلو



۱۰- برای چوبسae کاری و سوهانکاری کدام گیره مناسب است؟

- الف) گیره چوبی عقب میز کار
- ب) گیره چوبی موازی جلوی میز کار
- ج) گیره فلزی رومیزی
- د) گیره کتابی

۱۱- چه معیارهایی برای انتخاب سوهان یا چوبسae دخالت دارند؟

۱۲- برای نگهداری و بهرهوری بهتر سوهان و چوبسae چه عملی انجام می دهید؟

۱۳- برای فرمدهی یک دستگیره چوبی کشوی میز کامپیوتر کدام طول چوبسae مناسب است؟

- الف) ۱۱ سانتیمتر
- ب) ۵ سانتیمتر
- ج) ۲۸ سانتیمتر
- د) ۴۰ سانتیمتر

توانایی برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی با وسائل دستی

واحد کار دهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم برشکاری و کاربرد آن را توضیح دهد.
- خصوصیات میز کار روکش بری و نحوه آماده کردن روکش بر روی میز کار را توضیح دهد.
- انواع وسائل روکش بری را بشناسد.
- اصول برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی در جهت های طولی، عرضی، مورب و قوسی را بشناسد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۴	۱۱	۳



پیش آزمون ۱۰

- ۱- برشکاری روکش به چه منظوری انجام می شود؟
- ۲- تفاوت های برشکاری دستی روکش و برشکاری بوسیله دستگاه های برقی را توضیح دهید.
- ۳- روش ساخت شابلون، بیشتر در کدامیک از حالت های برشکاری روکش مورد نیاز است؟
- الف) برشکاری طولی
- ب) برشکاری عرضی
- ج) برشکاری مورب
- ۴- کدامیک از وسائل زیر مخصوص برشکاری دستی روکش نمی باشد؟
- الف) کاتر
- ب) چاقوی روکش بری
- ج) اره گرات
- د) اره روکش بُر دستی
- ۵- صفحه میز روکش کاری دارای چه خصوصیاتی است؟
- ۶- مهمترین کاربرد روکش کاری در حالت قوسی چیست؟
- ۷- عدم تیز بودن تیغه های برش روکش چه معایبی را موجب می گردد؟
- ۸- کاربرد ستاره (خط کش چوبی یا فلزی) در برشکاری روکش چیست؟
- ۹- دو مورد اصول حفاظت و ایمنی فردی در برشکاری روکش را نام ببرید؟
- ۱۰- برای تثیت روکش بر روی میز کار در هنگام روکش بری قوسی بیشتر از چه چیزی استفاده می شود؟
- الف) پیچ دستی
- ب) تنگ دستی
- ج) چسب روکش کاری
- د) میخ
- ۱۱- برای عدم ایجاد شکاف زیاد در بین روکش های درز شده کدامیک ضروری تر است؟
- الف) زاویه عمود تیغه برش نسبت به روکش
- ب) حرکت یکنواخت دست در برشکاری
- ج) تثیت روکش بر روی میز کار در حین برشکاری
- د) پاشیدن اسپری آب بر روی روکش
- ۱۲- اره روکش بر دستی بیشتر برای برش کدامیک از روکش ها بکار می رود؟
- الف) روکش های زبر
- ب) روکش های طویل
- ج) روکش های ضخیم
- د) روکش های نازک

۱-۱۰- آشنایی با مفهوم برشکاری روکش و کاربرد آن

یکی از اصول اولیه روکش کاری مصنوعات چوبی برشکاری روکش است که در صورت انجام صحیح آن علاوه بر افزایش دقت کار، ضایعات برش به حداقل رسیده و موجب افزایش بهره‌وری در تولید می‌گردد. برشکاری روکش به منظور تفکیک قطعات روکش صورت گرفته و طرح اولیه مبنای برشکاری خواهد بود. در صورتی که تعداد قطعات روکش در یک مصنوع چوبی زیاد باشد ساخت شابلون برش ضروری است و موجب صرفه‌جویی در زمان و مواد اولیه می‌گردد. برشکاری روکش بایستی طوری انجام شود که علاوه بر دقت موجب صدمه زدن به لبه روکش نشود و به اصطلاح روکش را لب پر نکند. همچنین خطوط برش، منظم و یکنواخت باشند تا در هنگام جوهر کردن و درز کردن؛ دو قطعه روکش کاملاً و بدون درز در کنار هم جفت شوند. برای جلوگیری از لب پر شدن، باید وسائل برش تیز باشند و از هر ابزاری به درستی استفاده گردد. در مورد برش روکش‌های طبیعی و مصنوعی، بایستی ضخامت روکش در نظر گرفته شود و از برش دسته‌ای روکش‌ها با وسائل دستی اجتناب کرد، به دلیل اینکه وسائل دستی قدرت و دقت لازم برای این کار را ندارند و موجب ایجاد خسارت در روکش‌ها می‌شوند. (شکل ۱۰-۱ تا ۱۰-۶).



شکل ۱۰-۲



شکل ۱۰-۳



شکل ۱۰-۴




شکل ۱۰-۵



شکل ۱۰-۶



شکل ۱۰-۱



شکل ۱۰-۸



شکل ۱۰-۹

وسائل برشکاری دستی روکش انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

- ۱- اره روکش بر دستی
- ۲- کاتر
- ۳- چاقو
- ۴- گیوتین روکش بُر دستی
- ۵- خطکش فلزی چوبی معمولی یا ستاره (خطکش بلند)
- ۶- گونیای فلزی
- ۷- خطکش تیره‌دار (شکل ۱۰-۱۰).



شکل ۱۰-۱۰


بطور کلی سه نکته اساسی در برش روکش ها مدنظر می باشند:

- ۱- نوع و کیفیت ابزار دستی برش روکش
- ۲- ضخامت روکش
- ۳- زاویه برش: بایستی عمود بر الیاف روکش باشد.

در مورد نوع ابزار برش روکش باید به کاربرد آن توجه کرد و در خصوص کیفیت نیز جنس تیغه برش، چپ و راستی تیغه و تیز بودن آن مهمترین نکته است. در مورد روکش های ضخیم حتماً بایستی از اره روکش بری استفاده نمود و روکش های نازک تر با استفاده از کاتر یا چاقو نیز برش می خورند.

زاویه برش روکش بایستی عمودی باشد در غیر این صورت برش خوب و دقیقی نخواهیم داشت و از طرف دیگر در هنگام درز کردن، شکاف و درز مابین اتصال روکش ها بوجود خواهد آمد.

در شکل (۱۰-۷) وجود زاویه غیر عمودی و مایل در برش روکش ها مشاهده می شود که موجب عدم درز صحیح آن ها به یکدیگر شده است.



شکل ۱۰-۷

در شکل (۱۰-۸) نیز زاویه برش تیغه که بر روی روکش قرار گرفته است مشاهده می گردد، بنابراین برای ایجاد یک برش صاف و یکنواخت استفاده از وسیله برش مناسب که تیغه تیز و چپ و راست شده داشته باشد ضروری است. همچنین با استفاده از خطکش و یا ستاره بایستی زاویه ای کاملاً عمودی برای برش ایجاد کرد، تا برشی صاف و یکنواخت بوجود بیاید و در نهایت میان قطعات جور شده روکش درزی وجود نداشته باشد. در شکل (۱۰-۹) کنترل لبه برش خورده روکش مشاهده می شود.



نمایش قسمت‌های مختلف وسائل روکش‌بری و تشریح عملکرد آن‌ها

در شکل (۱۰-۱۳) دسته باز شده کاتر دسته فلزی به همراه تیغه‌های درون آن مشاهده می‌گردد و در شکل (۱۰-۱۴) کاتر دسته کائوچویی با تیغه کشویی دیده می‌شود.



شکل ۱۰-۱۳

- اره روکش‌بر دستی: این اره از دو قسمت اصلی دسته و تیغه تشکیل شده است. دسته آن معمولاً از چوب خراطی شده است و تیغه فلزی اره به شکل بیضی ناقص می‌باشد که در دو طرف تیغه دندانه‌های ریز مثلثی متساوی الساقین قرار گرفته‌اند. زاویه محور فلزی صفحه دسته که درون دسته چوب قرار می‌گیرد نسبت به تیغه مایل است و تقریباً زاویه‌ای ۲۰ درجه دارد. تیغه با دو پیچ فلزی بر روی صفحه فلزی دسته محکم می‌شود. تیغه اره از دو طرف با حرکت رفت و برگشت عمل برش را انجام می‌دهد (شکل ۱۰-۱۱).



شکل ۱۰-۱۴



شکل ۱۰-۱۱

- چاقو: برای برش روکش‌های کم ضخامت و در عین حال قوس‌بری برخی از طرح‌های روکش‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. چاقو از دو قسمت دسته چوبی و تیغه فلزی زاویه‌دار تشکیل شده است. تیغه‌های فلزی مثلثی و گاہی اوقات قوس‌دار می‌باشند (شکل ۱۰-۱۵).



شکل ۱۰-۱۵

- گیوتین روکش‌بر دستی: برای برش روکش‌های ضخیم و گاہی اوقات برش دسته‌ای روکش کاربرد دارد. این وسیله از یک صفحه چوبی یا پلاستیکی و تکیه‌گاه، دسته و تیغه برش تشکیل شده است. دسته به صورت گیوتین و به حالت عمود بر صفحه حرکت بالا به پایین دارد و تیغه که درون دسته قرار گرفته روکش را برش می‌دهد. صفحه مدرج کمک می‌کند که اندازه دقیق از روکش برش بخورد (شکل ۱۰-۱۶).

- کاتر: یکی از بهترین وسائل برای برشکاری روکش‌های کم ضخامت است. کاتر از دو قسمت دسته و تیغه فلزی برنده تشکیل شده است. دسته کاتر فلزی و گاہی اوقات از جنس کائوچو می‌باشد. تیغه‌های کاتر دسته فلزی متنوع بوده و درون بدنه و دسته فلزی جاسازی می‌شوند و با باز کردن پیچ دسته می‌توان تیغه مناسب را از درون دسته در آورده و در قسمت نوک کاتر نصب کرد (شکل‌های ۱۰-۱۲ و ۱۰-۱۳). تیغه کاترهای دسته کائوچویی بصورت کشویی و با ضامن قفل کننده بر روی دسته قابل تنظیم می‌باشد (شکل ۱۰-۱۴).



شکل ۱۰-۱۲

۲-۱۰- آشنایی با میز کار روکش‌بُری

بعاد میز کار برشکاری با توجه به نوع کار روکش کاری ممکن است متفاوت باشد (شکل ۱۰-۲۰ و ۱۰-۲۱)



شکل ۱۰-۲۰



شکل ۱۰-۱۶



شکل ۱۰-۱۷



شکل ۱۰-۱۸



شکل ۱۰-۱۹



شکل ۱۰-۲۱

قرار دادن روکش بر روی میز

برای شروع کار، روکش‌ها بایستی بر روی میز کار قرار گیرند و آمده کار شوند. برای بازگشت روکش‌ها به حالت اولیه، معمولاً مخلوطی از آب، الکل و گلیسیرین را بر روی روکش‌های چین و چروک خورده می‌پاشند، سپس آن‌ها را مایین دو صفحه از جنس تخته چند لایه و یا MDF قرار

۵-۱-۱-۵- خطکش فلزی معمولی و خطکش بلند (ستاره): این وسائل اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری در فصل هشتم تشریح شده است و در برشکاری به عنوان راهنمای برش مورداستفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱۰-۱۷).

۶-۱-۱-۶- گونیا: این وسیله اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری در فصل هشتم تشریح شده است و در برشکاری به عنوان راهنمای برش مورداستفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱۰-۱۸).

۶-۱-۷- خطکش تیره‌دار: این وسیله نیز در فصل هفتم توضیح داده شده است و برای اندازه‌گذاری خطوط برش مورداستفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱۰-۱۹).



شکل ۱۰-۲۵

می‌دهند و با پیچ دستی موازی چوبی، گیره و یا تنگ دستی، آن‌ها را پرس می‌کنند (شکل‌های ۱۰-۲۲ و ۱۰-۲۳).



شکل ۱۰-۲۶

یک روش دیگر برای صاف کردن روکش‌ها استفاده از یک روش بخاردهی دستی و کارگاهی است. همانطوری که در شکل (۱۰-۲۶) مشاهده می‌شود یک مخزن گرمایی که آب درون خود دارد با استفاده از انرژی الکتریکی بخار تولید کرده و این بخار از طریق یک شیلنگ به درون محفظه‌ای چوبی که روکش درون آن قرار دارد هدایت می‌شود. با گذاشتن درب چوبی بر روی محفظه و محکم کردن آن پس از مدتی چین و چروک و ناصافی روکش‌ها از بین رفته و صاف خواهند شد.



شکل ۱۰-۲۶



شکل ۱۰-۲۷

برای برخی از روکش‌ها که تنها قوس برداشته‌اند استفاده از اتوی دستی امکان‌پذیر است. این روش ساده‌ای است و موجب می‌شود سطوح قوسی روکش به سطوحی صاف تبدیل شوند (شکل‌های ۱۰-۲۴ و ۱۰-۲۵).



شکل ۱۰-۲۷

۳-۱۰- انواع وسائل روکش‌بری دستی

قسمت‌های مختلف و کاربرد هر یک از وسائل روکش‌بری دستی تشریح شد. در این قسمت کاربرد عملی وسائل روکش‌بری دستی به صورت دستورالعمل کارگاهی تشریح می‌گردد.



شکل ۱۰-۴۹



شکل ۱۰-۱۰۰


۲- گونیای فلز یا برراستی (ستاره) را آماده کرده و پس از اندازه گذاری مقدار اضافی روکش، آن را مطابق با شکل های (۱۰-۳۱)، (۱۰-۳۲)، (۱۰-۳۳) برشکاری کنید. نقش گونیا یا برراستی در برشکاری روکش علاوه بر اندازه گیری و اندازه گذاری تکیه گاه و راهنمای برش می باشد.



شکل ۱۰-۱۰۱

۱-۱۰-۳-۱ اره روکش بر دستی

جهت برش اره روکش بر دستی عمود بر سطح روکش است و همانطوری که گفته شد، عمود بودن موجب می شود برشی صاف و مستقیم بدست آید و خطوط درز روکش به حداقل ممکن برسد(شکل ۱۰-۲۷).



شکل ۱۰-۲۷

دستورالعمل کارگاهی

۱- اره روکش بر دستی را آماده کرده و از تیز بودن دندانه های ریز و مثلثی اره مطمئن شوید. در غیر این صورت بر اساس شکل های (۱۰-۲۸) و (۱۰-۲۹) فاصله هر یک از دندانه ها را با سوهان مثلثی کوچک تیز کنید. برای تیز کردن لبه تیغه ها مانند شکل (۱۰-۳۰) عمل کنید و با ستن یک دستگاه سنباده بر قی نواری دستی بر روی میز کار (با استفاده از گیره موازی چوبی) عمل تیز کردن را انجام دهید.



شکل ۱۰-۲۸

۱۰-۳-۲- کاتر

این وسیله برای برش روکش‌های کم ضخامت مورداستفاده قرار می‌گیرد.

دستورالعمل کارگاهی

- ۱- کاتر مناسب برش روکش کاری را انتخاب کنید.
- ۲- تیغه مناسب برش را بروی دسته نصب کنید.
- ۳- با توجه به نقشه کار قطعه‌ای از روکش را با کاتر برش دهید(شکل ۱۰-۳۵).



شکل ۱۰-۳۵



شکل ۱۰-۳۶

۱۰-۳-۳- خطکش چوبی یا فلزی معمولی یا بلند (ستاره)

این خطکش که به ستاره نیز معروف است برای اندازه‌گیری، اندازه‌گذاری و کنترل صافی سطوح کار به کار می‌رود و در برشکاری روکش نیز به عنوان یک ابزار اصلی می‌باشد. تیغه‌های برش کاتر و چاقو در کنار لبه آن قرار گرفته و همانند تکیه‌گاه برش عمل می‌نماید تا برشی صاف و یکنواخت بوجود آید(شکل‌های ۱۰-۳۶ و ۱۰-۳۷).



شکل ۱۰-۳۶



شکل ۱۰-۳۷

۳- برای محکم کردن دسته اره روکش بر دستی می‌توانید از چسب مخصوص اتصال آهن و چوب استفاده کنید(شکل ۱۰-۳۴).

۴- در هنگام برشکاری روکش، دقت کنید لبه تیغه به انگشتان دست برخوردی نداشته باشد. از ضربه خوردن تیغه‌ها نیز جلوگیری کنید.



شکل ۱۰-۳۸

۴-۱۰- اصول برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی

برشکاری طولی، عرضی و مورب روکش به ابعاد موردنظر


پس از کسب مهارت کار با وسائل روکش بری دستی انواع برشکاری طولی، عرضی و مورب روکش ها را بر اساس دستورالعمل کارگاهی انجام دهید (شکل ۱۰-۳۹ و ۱۰-۴۰).



شکل ۱۰-۳۹

۱- برشکاری طولی: این نوع برشکاری روکش در راستای الیاف چوب انجام می شود و هدف از این نوع برشکاری به شرح زیر است:

- ۱- اندازه بری روکش ها به ابعاد موردنظر و تقسیم قطعات طولی بزرگ از یک روکش.
- ۲- برش حاشیه های روکش برای تعیین دقیق اندازه ها بر اساس نقشه کار.



شکل ۱۰-۴۰



شکل ۱۰-۴۱

دستورالعمل کارگاهی

۱- خط کش چوبی یا فلزی معمولی یا بلند (ستاره) را با توجه به طول برش انتخاب کنید. از خط کش های بلند برای برش قطعات بلند و از خط کش های کوتاه تر برای برش قطعات کوتاه تر استفاده کنید.

۲- ابعاد کار را اندازه گیری کنید.
۳- با استفاده از کاتر یا چاقو و قرار دادن نوک آنها در لبه خط کش برشکاری را در یک خط مستقیم انجام دهید (شکل ۱۰-۴۲).



شکل ۱۰-۴۲

۴- با استفاده از روکش بر دستی و ستاره عمل برشکاری روکش در یک خط مستقیم را انجام دهید.



شکل ۱۴۳-۱۰

۱۰-۴-برشکاری عرضی: برشکاری عرضی در حالت عمود به الیاف روکش انجام می‌شود و دو هدف عمدۀ از این نوع برشکاری وجود دارد(شکل ۱۰-۴۴).

- ۱- کناره‌بری قطعات روکش و تعیین اندازه نهایی پهنه‌ای روکش
- ۲- برش حاشیه‌ای روکش‌ها در جهت عمود به الیاف به منظور کاربرد قطعات در مصنوع چوبی



شکل ۱۴۴-۱۰

دستورالعمل کارگاهی برشکاری عرضی

- ۱- نقشه کار روکش کاری مصنوع چوبی را آماده کنید.
- ۲- ابزار برشکاری را انتخاب کرده و آماده کنید.



شکل ۱۴۵-۱۰

در حالت اول قطعات اصلی روکش حاصل می‌شوند و در حالت دوم قطعات برش خورده برای جور کردن و درز کردن نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دستورالعمل کارگاهی برشکاری طولی

- ۱- نقشه کار روکش کاری را آماده کرده و بر روی میز کار قرار دهید.
- ۲- ابعاد اصلی قطعات را مشخص کنید.
- ۳- ابزار برشکاری دستی روکش را انتخاب و آماده کنید.
- ۴- با استفاده از وسائل اندازه‌گذاری ابعاد نهایی روکش را علامت گذاری کنید.
- ۵- برشکاری طولی روکش بوسیله اره روکش بر دستی را انجام دهید(شکل‌های ۱۰-۴۱ تا ۱۰-۴۳).
- ۶- در هنگام برش ضمن رعایت نکات ایمنی از تیز بودن تیغه اره مطمئن شوید و در غیراین صورت قطعات برش خورده را دسته‌بندی کرده و ابعاد نهایی آن‌ها را کنترل کنید.



شکل ۱۴۵-۱۰



شکل ۱۴۶-۱۰

- ۳- در هنگام برشکاری نکات اینمی فردی را رعایت کنید.
- ۴- با استفاده از وسائل اندازه گذاری، قطعات روکش را با توجه به نقشه کار علامت گذاری کنید.



شکل ۱۰-۴۸

- ۵- برشکاری مورب را با ابزار مناسب انجام دهید (شکل های ۱۰-۴۹ و ۱۰-۵۰).



شکل ۱۰-۴۹

- ۶- قطعات برش خورده را لحاظ کیفیت و ابعاد کنترل کنید.
- ۷- در صورت ایجاد لب پریدگی در لبه روکش های برش خورده، با استفاده از سوهان و یا چوبسae نسبت به رفع آنها اقدام کنید.

- ۸- در هنگام برش دقت کنید که جهت تیغه ها عمود بر روکش باشد تا برش صاف و یکنواخت بوجود آید.
- ۹- سعی کنید جهت حرکت برش در یک خط مستقیم و بدون لرزش باشد تا از شکستگی و لب پر شدن روکش ها جلوگیری شود.

- ۳- از تیز بودن تیغه های برش مطمئن شوید.
- ۴- در هنگام برشکاری مراقب دستان خود باشید و از نزدیک کردن دست نگهدارنده (مخالف) به تیغه ها خودداری کنید.
- ۵- با استفاده از وسائل اندازه گذاری ابعاد نهایی روکش را با توجه به نقشه کار علامت گذاری کنید.
- ۶- برشکاری عرضی در جهت عمود به الیاف روکش را با استفاده از ابزار مربوطه انجام دهید (شکل های ۱۰-۴۶ تا ۱۰-۴۷).



شکل ۱۰-۴۶

- ۷- ابعاد نهایی روکش ها را کنترل کنید.

- ۸- **برشکاری مورب:** این برشکاری برای بدست آوردن قطعات روکش تحت زوایای مختلف و مستقیم انجام می گیرد. جهت برش ممکن است، با توجه به نوع کار در جهت الیاف و یا عمود بر الیاف روکش باشد.



شکل ۱۰-۴۷

دستورالعمل کارگاهی برشکاری مورب

- ۱- نقشه کار و ابزار برشکاری را آماده کنید.
- ۲- از تیز بودن تیغه های برش اطمینان حاصل کنید.



- ۲- از تیز بودن تیغه‌های برش مطمئن شوید.
- ۳- در هنگام برشکاری نکات اینمی فردی را رعایت کنید (شکل ۱۰-۵۲).
- ۴- شابلون قطعات منحنی را بسازید(شکل ۱۰-۵۳).



شکل ۱۰-۵۳

- ۵- طرح موردنظر را با شابلون روی روکش منتقل کنید.



شکل ۱۰-۵۴

- ۶- ابعاد طرح را با وسائل اندازه‌گیری کنترل کنید.
- ۷- بوسیله چاقوی روکش بری عمل قوس بری روکش را انجام دهید(شکل ۱۰-۵۴).
- ۸- قطعات برش خورده را کنترل کنید.
- ۹- در صورت نیاز می‌توانید از چسب روکش کاری برای انتقال طرح‌ها استفاده کنید.

دستورالعمل کارگاهی برشکاری روکش‌های مصنوعی

برشکاری روکش‌های غیرطبیعی (مصنوعی) نیز همانند روکش‌های طبیعی انجام می‌شود، با این تفاوت که مهمترین



شکل ۱۰-۵۵

۴-۴-۱-قوس بری: برای برش دورانی و قوسی روکش‌ها، قوس بری انجام می‌شود. برخی از طرح‌های نیاز به خمیدگی و انحنای دارند و تیغه برش باستی قابلیت این کار را داشته باشد. بهترین ابزار برای قوس بری چاقوی روکش بری، سپس کاتر می‌باشد.



شکل ۱۰-۵۶

دستورالعمل کارگاهی قوس بری
۱- نقشه کار و ابزار برش را آماده کنید(شکل ۱۰-۵۱).




شکل ۱۰-۵۷



شکل ۱۰-۵۷



شکل ۱۰-۵۸



شکل ۱۰-۵۹

روش‌های برشکاری طولی، عرضی، مورب و قوسی برای روکش‌های مصنوعی نیز به کار می‌رود.

دستورالعمل برشکاری روکش‌های مصنوعی

۱- اره پشت دار را انتخاب کرده و ورق روکش مصنوعی را بر روی میز کار قرار دهید.

۲- با اره پشت دار قطعات روکش لامینت پلاستیکی را برش طولی دهید.

۳- قسمت‌هایی از کار را با چاقوی روکش‌بری برش دهید.

۴- با استفاده از خط کش تیره‌دار لبه‌های کار را علامت گذاری کنید(شکل ۱۰-۶۰).

وسیله برای برش روکش‌های مصنوعی ارءه پشت دار، کاتر و چاقوی روکش‌بری می‌باشد.




شکل ۱۰-۵۵

روکش‌های مصنوعی انواع مختلفی داشته و عمدتاً از جنس کاغذ، پلاستیک، وینیل و لامینت پلاستیکی می‌باشد. روکش‌های پلاستیک و وینیل نازک بوده و به صورت رول در بازار موجودند(شکل ۱۰-۵۶). بر روی این روکش‌ها نقوش روکش‌های طبیعی و یا نقوش ساده با رنگ‌های متفاوت حک شده و پشت آن‌ها چسبدار است و در هنگام نصب، برچسب از پشت روکش جدا شده و بر روی کار چسبانده می‌شود. روکش‌های وینیل (لینونثوم) از ماده اصلی پلی وینیل کلراید ساخته شده و در مقابل چربی‌ها، اسیدها و بازها تا حدودی مقاوم‌اند(شکل ۱۰-۵۷). روکش‌های لامینت پلاستیکی از ورق‌های نازک مصنوعی و پلاستیکی که با رزین اشتعاع شده‌اند ساخته می‌شوند(شکل ۱۰-۵۸). رویه روکش با کاغذ طرح دار و یا ساده پوشیده شده است. روکش‌های کاغذ پلاستیکی از لایه‌های کاغذ کرافت که با رزین آغشته شده‌اند تشکیل شده است(شکل ۱۰-۵۹).




شکل ۱۰-۵۶



شکل ۶۰ - ۱۰

- ۵- پس از برشکاری با چاقوی روکش بری و اره پشت دار، با استفاده از یک تکه چوب لبه قطعات را کنترل کنید.
- ۶- با استفاده از ورق سنباده لبه های برش خورده و ناصاف را سنباده بزنید (شکل ۱۰-۶۱).



شکل ۶۱ - ۱۰

آزمون پایانی ۱۰

۱- شکل زیر نشان دهنده کدامیک از روش‌های برش روکش است؟

- الف) برش عرضی
- ب) برش طولی
- ج) برش مورب
- د) برش قوسی



۲- سه نکته اصلی در برش روکش کدامیک می‌باشند؟

- الف) رنگ روکش، ضخامت روکش، زاویه برش
- ب) رنگ روکش، کیفیت روکش، ضخامت روکش
- ج) نوع و کیفیت ابزار دستی برش روکش، ضخامت روکش، زاویه برش
- د) نوع و کیفیت ابزار دستی برش روکش، رنگ روکش، کیفیت روکش

۳- برای صاف کردن سطح روکش چوبی (طبیعی) استفاده از کدام محلول مناسب است؟

- الف) آب - الکل - بنزین - نفت
- ب) آب - بنزین - گلیسیرین
- ج) آب - الکل - گلیسیرین

۴- برای عدم ترک خوردن و ریش ریش شدن روکش در اثر برشکاری کدام اقدام ذیل مناسب است؟

- الف) تیز کردن ابزار برش و زاویه عمود تیغه بر روی روکش
- ب) استفاده از گیوتین روکش بری در برشکاری
- ج) برش سریع روکش و کنترل آن
- د) استفاده از آب والکل در برشکاری

۵- مراحل برشکاری روکش به ترتیب کدامند؟

- الف) آماده کردن روکش، صاف کردن روکش، برشکاری، گونیا کردن، تمیز کاری.
- ب) آماده کردن روکش، صاف کردن روکش، قرار دادن بر روی میز کار، اندازه گیری و اندازه گذاری، برشکاری، کنترل ابعاد برش، تمیز کاری

- ج) قرار دادن روکش بر روی میز کار، اندازه گذاری، برشکاری، اندازه گیری، تمیز کاری، تنظیم زاویه برش، صاف کردن روکش
- د) اندازه گیری، اندازه گذاری، قرار دادن روکش بر روی میز کار، تمیز کاری، تنظیم زاویه برش، برشکاری
- ۶- مراحل برشکاری قوسی را توضیح دهید.
- ۷- تفاوت برشکاری عرضی و طولی در چیست؟
- ۸- حاشیه بری روکش جزء کدامیک از انواع برش روکش میباشد؟
- ۹- اقدامات ایمنی در حین برشکاری دستی روکش کدامند؟
- ۱۰- ساخت شابلون در کدامیک از انواع برشکاری دستی روکش، کاربرد بیشتری دارد؟
- الف) برشکاری طولی
- ب) برشکاری عرضی
- د) برشکاری مورب
- ج) برشکاری قوسی

توانایی برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی با دستگاههای روکش بر برقی

واحد کار یازدهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- قسمت‌های مختلف دستگاههای روکش بر برقی و کاربرد آن‌ها را تشریح کند.
- اصول برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی با دستگاههای روکش بر برقی را تشریح کند.
- اصول تعمیر و نگهداری دستگاههای روکش بر برقی را تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۸	۱۵	۳



پیش آزمون ۱۱

- ۱- برای برش روکش‌های چوبی و مصنوعی در کارخانجات بزرگ از چه نوع وسائلی استفاده می‌شود؟
- ۲- آیا استفاده از دستگاههای برقی برش روکش در یک کارگاه کوچک روکش کاری مقرن به صرفه است؟ دلیل بیاورید.
- ۳- شکل (۱۱-۱) چه دستگاهی را نشان می‌دهد؟
- الف) گیوتین، روکش بر برقی (CNC) ب) اره فلکه ۶۰
 ج) اره عمودی (چکشی) د) اره رام



شکل ۱۱-۱


- ۴- کدامیک از وسائل ذیل برای برش دسته‌ای روکش مناسب تراست؟
- الف) اره فلکه (نواری) ب) اره گرد رادیال
 ج) اره گرد فارسی بُر د) گیوتین روکش بُر برقی
- ۵- در دستگاههای برش روکش، چه نوع حفاظه‌های ایمنی بایستی تعییه شود؟



نمایش قسمت‌های مختلف دستگاه‌های روکش بُر برقی و تشریح عملکرد آن‌ها

۱-۱-۱-۱- دستگاه اره روکش بُر برقی و قسمت‌های مختلف آن

(الف) صفحه یا میز دستگاه: که عمل برش روکش بر روی آن انجام می‌شود.



شکل ۱۴-۱۱

(ب) الکتروموتور: شامل یک الکتروموتور قوی و در حدود ۴ کیلووات (۴KW) نیروی محرکه برش می‌باشد. همچنین در حدود ۳۸۰ ولت بوده و با برق سه فاز کار می‌کند. برخی از این دستگاه‌ها یک الکتروموتور و برخی دارای قدرت بیشتر و دارای دو عدد الکتروموتور هستند (شکل ۱۱-۵).



شکل ۱۱-۵

(ج) تیغه برش دهنده: از نوع اره مجموعه‌ای (اره گرد) است و تعداد دور آن ۷۷۰۰ دور در دقیقه می‌باشد. اندازه تیغه برش معمولاً $۲۰۰ \times ۳/۲$ می‌باشد. یک تیغه برش نیز به عنوان تیغه خط‌زن بر روی دستگاه نصب شده و خط برش اولیه بر روی روکش را می‌اندازد. قطر تیغه خط‌زن معمولاً $۱۵۰ \times ۳/۲$ میلیمتر است.

۱-۱۱- دستگاه‌های روکش بُر برقی و کاربرد آن‌ها

دستگاه و ماشین‌های روکش بُر برقی تنوع زیادی دارند و در انواع مختلفی در کارخانجات تولید روکش و تولید مصنوعات چوبی مورداستفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین مزایای اینگونه ماشین‌ها، سرعت بالا و دقت عمل بسیار زیاد آن‌هاست، بطوریکه برای تولید انبوه کارآیی زیادی دارند و موجب افزایش بهره‌وری در کار می‌شوند. نکته مهم در کار با دستگاه‌های روکش بُر، رعایت اصول حفاظت و ایمنی فردی است که بایستی مورد توجه افراد قرار گیرد. نوع استفاده از دستگاه‌های روکش بُر نیز بسیار مهم است و بایستی دقت نمود تا تنظیم و نگهداری دستگاه‌ها بطور مرتبت انجام شود (شکل‌های ۱۱-۲ و ۱۱-۳).



شکل ۱۱-۲




شکل ۱۱-۳

ح) کلید تنظیم دور: برای تغییر سرعت الکتروموتورها بکار می‌رود.

۱۱-۱-۲- دستگاه گیوتین روکش بر و قسمت‌های مختلف آن

از این دستگاه نیز برای برش دسته‌ای روکش‌های چوبی و مصنوعی استفاده می‌شود. برش‌های ایجاد شده بر روی روکش‌ها بسیار دقیق بوده و سریعاً انجام می‌گیرد. این دستگاه انواع مختلفی دارد و جدیدترین آن از نوع CNC است که در کارخانجات تولید مصنوعات چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱۱-۸).



شکل ۱۱-۸

الف) بدنه و اسکلت دستگاه: از جنس آهن است و بقیه اجزاء دستگاه بر روی آن نصب می‌شوند.



شکل ۱۱-۹

ب) صفحه دستگاه: برای قرار دادن دسته‌های روکش بر روی آن بکار می‌رود (شکل‌های ۱۱-۹ و ۱۱-۱۰).

ج) گونیا: قبل از انجام برش در جلوی تیغه یک فلز قطور وجود دارد که هم عمل نگهداری روکش و هم لبه فشار را انجام می‌دهد (شکل ۱۱-۹).

د) لبه فشار: روکش‌ها را بر روی صفحه محکم می‌کند.

د) گونیا: برای برش دقیق‌تر، گونیا نقش تکیه‌گاه روکش را دارد.

۵) وسائل تنظیم کننده: کلید خاموش و روشن دستگاه است. همچنین یک سیستم پنوماتیک بر روی دستگاه مستقر است و فک بالایی دستگاه توسط این سیستم پنوماتیک روکش را گرفته و با حرکت دادن تیغه اوه مجموعه‌ای بر روی ریل دستگاه عمل برش انجام می‌شود (شکل ۱۱-۶).



شکل ۱۱-۶

و) پایه و اسکلت دستگاه: از جنس آهن می‌باشد و ارتفاع دستگاه از زمین در حدود ۱۴۰۰ میلیمتر است. وزن دستگاه در حدود ۶۷۰ کیلوگرم و حداکثر عرض برش ۴۲۰۰ میلیمتر است. روکش‌هایی با ضخامت $4 - 0/3$ میلیمتر و یا بیشتر با این دستگاه برش می‌خورند (شکل ۱۱-۷).



شکل ۱۱-۷

ز) کلید قطع و وصل: که بصورت ستاره و مثلث در روی دستگاه تعییه شده‌اند.



شکل ۱۱-۱۱

۵) **تیغه برش دهنده:** یک تیغه طولی و سرتاسری است که در بالای دهانه دستگاه قرار دارد (شکل ۱۱-۹).



شکل ۱۱-۱۰

۱۱-۲-۲- تنظیم دستگاه برای برش به ابعاد مورد نظر

با تنظیم دستگاه و وارد کردن عدد مورد نظر، لبه فشار تا حد مورد نیاز روکش رانگه داشته و مابقی برش می خورد (شکل ۱۱-۱۲).



شکل ۱۱-۱۲

۱۱-۲-۳- برشکاری روکش به ابعاد مورد نظر و استاندارد

پس از وارد کردن اعداد مورد نظر برای برش روکش، اگر پدال پایی دستگاه به پایین فشرده شود، لبه فشار به پایین آمده و روکش ها را محکم بر روی صفحه و میز نگه می دارد و پس از دور کردن انگشتان دست از جلوی چشم الکترونیکی، عمل قطع روکش با ضربه انجام می شود. تعداد روکش های هر دسته در هر بار عمل برش باستی محدود باشد و بارگذاری بیش از حد به دستگاه فشار وارد می آورد.

۳-۱- اصول تعمیر و نگهداری دستگاه های روکش بُر برقی

سرویس و نگهداری دستگاه های روکش بُر برقی
تعمیر و نگهداری اولیه دستگاه های روکش بُر برقی شامل روغن کاری محل های روغن خور، تعویض تیغه های

و) **الکتروموتور:** از نوع قدرتمند است که بر روی دستگاه های مختلف نصب می باشد.

ز) **چشم الکترونیکی:** این نوع چشم که از نوع لیزری است تا زمانی که انگشتان دست و یا مچ دست نزدیک دستگاه است موجب قفل شدن دستگاه شده و تیغه هیچگونه حرکتی به سمت پایین ندارد.

ح) **عقربه مدرج نشان دهنده ابعاد برش:** در دستگاه های جدید یک عقربه (گیج) و یا تابلوی دیجیتالی موجود است که ابعاد برش بصورت اتوماتیک وارد دستگاه شده و با کمترین ضایعات و با دقت فراوان برش روکش انجام می گردد.


۲-۱- اصول برشکاری انواع روکش چوبی و مصنوعی

۱- ۱۱- دسته کردن روکش ها بر روی همدیگر


روکش های چوبی و یا مصنوعی را بر روی همدیگر قرار دهید. سعی کنید روکش های تماماً در یک جهت باشند و به عنوان مثال روکش های مماسی با هم و روکش های شعاعی هم با یکدیگر برش بخورند تا دقت عمل بیشتر شود (شکل ۱۱-۱۱).




صفحه، پایه بایستی جداگانه، روکش شوند.



شکل ۱۱-۱۵



شکل ۱۱-۱۶




شکل ۱۱-۱۷

اره مجموعه‌ای که کند شده‌اند و کنترل صحت عملکرد حرکت تیغه بر روی ریل هاست. در مورد دستگاه‌های گیوتین روکش‌بربرقی، تنها بایستی به علائم هشدار دهنده دستگاه توجه کرد و در صورت بروز نقص فنی، کارشناس و متخصص تعییر و دستگاه فراخوانده شود.


دستور العمل کارگاهی

۱- با استفاده از دستگاه گیوتین روکش‌بربرقی روکش‌های نقشه شکل (۱۱-۱۳) را برش عرضی بزنید.



شکل ۱۱-۱۳

۲- بوسیله دستگاه روکش‌بربرقی برش طولی روکش‌های نقشه شکل (۱۱-۱۴) را انجام دهید.



شکل ۱۱-۱۴

۳- قطعات روکش شکل (۱۱-۱۱) و (۱۱-۱۶) و (۱۱-۱۷) را بوسیله دستگاه اره روکش‌بربرقی، برشکاری کنید. قطعات

آزمون پایانی ۱۱

- ۱- مشخصات فنی دستگاه گیوتین روکش بُربرقی را توضیح دهید.
- ۲- مشخصات فنی دستگاه اره روکش بُربرقی را بنویسید.
- ۳- سه نکته حفاظت و ایمنی در هنگام کار با دستگاه گیوتین روکش بُربرقی را توضیح دهید.
- ۴- سه نکته حفاظت و ایمنی در هنگام کار با دستگاه اره روکش بُربرقی را بنویسید.
- ۵- مزایای دستگاه روکش بُربرقی نسبت به وسائل دستی را بنویسید.

توانایی جور کردن روکش‌های چوبی

واحد کار دوازدهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم جور کردن روکش چوبی و کاربرد آن را بیان کند.
- انواع روکش چوبی را از لحاظ کاربردی توضیح دهد.
- روکش‌های چوبی را با توجه به طرح مورد نظر انتخاب کرده و بطور مناسب کنار یکدیگر جور نموده و بچسباند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۶	۵	۱



پیش آزمون ۱۲

۱- جور کردن در روکش کاری به چه منظوری انجام می‌شود؟

الف) رنگ بندی مناسب روکش با توجه به طرح موردنظر

ب) تنظیم فواصل و نقوش روکش بطور منظم

ج) برشکاری روکش با توجه به طرح موردنظر

د) انتخاب روکش مناسب با توجه به رنگ و نقش و قرار دادن آنها در کنار هم بطور منظم

۲- سه برش اصلی که موجب تعیین نقوش روکش چوبی در هنگام جور کردن می‌شوند، کدامیک می‌باشند؟

الف) بینایی‌ی، مماسی، شعاعی

ب) عرضی، مماسی، بینایی

ج) مماسی، شعاعی، قائم

۳- سه نوع اصلی روکش چوبی در کاربرد بر روی مصنوعات چوبی کدام است؟

الف) روکش زیر کار، روی کار، لبه کار

ب) روکش زیر کار، روکش روی کار، روکش زمینه کار

ج) روکش زمینه کار، روکش پشت کار، روکش لبه کار

د) روکش زمینه کار، روکش پشت کار، روکش میان کار

۴- برای جور کردن روکش‌های چوبی یک قاب ساده چه نکاتی را در نظر می‌گیرید؟

۵- منظور از نقوش بینایی چیست؟ توضیح دهید.

۶- برای جور کردن روکش چوبی لبه یک میز چوبی چه مراحلی را انجام می‌دهید؟ توضیح دهید.

۷- تفاوت‌های جور کردن و درز کردن روکش چوبی را توضیح دهید.



۱-۱۲-آشنایی با مفهوم جور کردن روکش چوبی و کاربرد آن

برای روکش کاری مصنوعات چوبی نیاز به دانش جور کردن روکش‌های چوبی بوده و توجه به پنج نکته ضروری است:

- ۱-رنگ روکش،
- ۲-نقوش شعاعی،
- ۳-طرح موردنظر برای روکش کاری،
- ۴-سالم بودن روکش،
- ۵-درصد رطوبت روکش چوبی



شکل ۱۲-۲

در شکل (۱۲-۳ تا ۱۲-۶) یک نمونه ساده از جور کردن دایره‌ای روکش‌های چوبی مشاهده می‌شود. روکش‌های سالم و رنگی تقریباً بصورت یک در میان و تیره و روشن بوده و نقوش آن‌ها متناسب انتخاب شده‌اند. هر کدام از قطعات نیز که قطاعی از دایره هستند بطور دقیق و با استفاده از شابلون اندازه گذاری شده و برش خورده‌اند. در این حالت روکش‌ها از لحاظ نقش و نگار و رنگ با یکدیگر به‌طور متناسب جور شده و با طرحی زیبا بر کیفیت محصول چوبی می‌افزایند.



شکل ۱۲-۳



شکل ۱۲-۴



شکل ۱۲-۱

جور کردن روکش به معنی انتخاب روکش‌های سالم و بدون عیب، در نظر گرفتن رنگ روکش با توجه به طرح، تعیین روکش‌ها با توجه به نقوش مرتبط با طرح و در نهایت چیدمان اولیه آن‌ها در کنار یکدیگر و متناسب با نقشه کار می‌باشد. جور کردن روکش می‌تواند یکی از مراحل اصلی درز کردن و چسباندن روکش‌ها محسوب شود و با توجه به اهمیت آن، تمرین جور کردن می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی برای درز کردن و چسباندن روکش‌ها در کنار یکدیگر نقش اصلی را ایفا نماید.

کاربردی را برای روکش‌ها قائل شده‌اند:



شکل ۷-۱۲

۱۲-۲-۱ روکش روکار: به روکشی اطلاق می‌شود که دارای بهترین نقش و رنگ با توجه به نقشه کاربوده و روکش نهایی و اصلی محسوب می‌گردد.

روکش روکار معمولاً از نوع درجه سوپر یا درجه یک بوده و زیبایی نهایی مصنوع چوبی بستگی زیادی به آن دارد. روکش‌های روکار معمولاً گران قیمت می‌باشند.



شکل ۷-۸

۱۲-۲-۲ روکش زیرکار: با توجه به عدم دید آن در زیرکار معمولاً از درجات پایین‌تر روکش (عنوان مثال درجه ۲) انتخاب شده و معمولاً ارزان قیمت‌تر از روکش‌های روی کار می‌باشد. ولی در این مورد استثنایی نیز وجود دارد. برخی از تولید کنندگان با توجه به اعتبار کاری خود، روکش‌های زیرکار را نیز مانند روکش‌های روی کار انتخاب کرده و بر کیفیت کار



شکل ۵-۱۲



شکل ۶-۱۲


نکته‌ای اساسی که باید به آن توجه ویژه داشت ضخامت روکش در جور کردن است. می‌دانیم ضخامت روکش‌ها متغیر بوده و با توجه به سفارش و تولید در کارخانه سازنده، بصورت متنوع از لحاظ ضخامتی در بازار موجود می‌باشند. از این رو باستی سعی نمود که روکش‌های هم ضخامت با یکدیگر جور شوند و برای جلوگیری از اختلاف سطح و ناهmekونی ظاهری، از جور کردن روکش‌هایی با ضخامت‌های متفاوت، اجتناب کرد.

۱۲-۳ آشنایی با انواع روکش چوبی از نظر کاربردی

برای استفاده از روکش‌های چوبی، دانستن نوع کاربرد آن‌ها بسیار حائز اهمیت است و در این رابطه سه نوع تقسیم‌بندی



شکل ۱۲-۱۱



شکل ۱۲-۱۲

بطور کلی کاربرد روکش‌ها در هر سه حالت بایستی بر اساس معیارهای زیر باشد:

- الف) نقشه کار
- ب) خصوصیات کاربردی مصنوع چوبی
- اگر کاربرد روکش‌ها بر اساس معیارهای ذکر شده در نظر گرفته نشود مراحل مختلف روکش کاری مصنوع چوبی دچار نقص شده و از لحاظ اقتصادی با صرفه نخواهد بود و موجب کاهش کیفیت محصول می‌شود.

۱۲-۳- اصول جود کردن روکش‌های چوبی

برای جود کردن روکش‌های چوبی باید به نقشه کار و نوع محصول چوبی توجه نمود. جود کردن عملی است ضروری که پیش از درز کردن و چسباندن روکش انجام می‌شود و اگر بطور دقیق انجام نشود کیفیت نهایی روکش کاری پایین خواهد آمد.

خود می‌افزایند. با توضیحات داده شده در این مورد، برای ارائه یک کار تولیدی خوب و اقتصادی، از روکش‌هایی با کیفیت پایین تراز روکش‌های روکار استفاده کنید ولی دقت کنید روکش زیرکار را به مثابه روکش معیوب به کار نبرید.



شکل ۱۲-۹

۱۲-۲-۳- روکش زمینه کار: همانطوری که از نامش پیداست در زمینه کار مورداستفاده قرار می‌گیرد و عموماً رنگ، نقش و طرح آن با روکش روی کار متضاد می‌باشد. در واقع روکش زمینه کار دو کاربرد متفاوت دارد:

الف) زمینه اصلی است ولی جلوه روکش روکار از آن بیشتر است و حجم آن نسبت به روکش روکار کمتر است. در شکل (۱۲-۱۰) تابلوهای معرق روکش مشاهده می‌شوند که زمینه اصلی آن ساده بوده و روکش‌های روکار بصورت گل و گیاه دیده می‌شوند.




شکل ۱۲-۱۰

ب) زمینه کناری کار است و عموماً برای حاشیه کار مورداستفاده قرار می‌گیرد. در شکل (۱۲-۱۱) یک میز چوبی روکش کاری شده مشاهده می‌گردد که روکش زمینه کار دور صفحه میز را فرا گرفته است. در شکل (۱۲-۱۲) روکش زمینه کار به خوبی مشخص شده است.

۱۲-۳-۲ - ساخت شابلون (الگو) برای قسمت‌های مختلف طرح روکش کاری

با استفاده از تخته سه لایه و یا تخته ام دی اف (MDF) ۳ میلیمتر یا ۴ میلیمتر شابلون قطعات طرح را بسازید (شکل ۱۲-۱۶).



شکل ۱۲-۱۶



شکل ۱۲-۱۳

۱۲-۳-۳ - انتخاب روکش سالم و بدون عیب

از انتخاب روکش‌های معیوب (ترک‌دار، سوراخ شده بر اثر گره مرده، باخته و پوسیده و مسوج دار) اجتناب کنید. در شکل ۱۲-۱۷) اثر گره مرده بر روی روکش مشاهده می‌شود.



شکل ۱۲-۱۴



شکل ۱۲-۱۷

- روکش‌های ترک‌دار و شکاف خورده را استفاده نکنید
(شکل ۱۲-۱۸).

برای جور کردن روکش‌های چوبی براساس دستورالعمل زیر عمل کنید.

۱۲-۳-۱ - آماده کردن نقشه کار روکش کاری

نقشه کار را که قبلاً تهیه کرده‌اید با چسب بر روی میز کار پچسبانید (شکل ۱۲-۱۵).



شکل ۱۲-۱۵



شکل ۱۲-۲۰




شکل ۱۲-۱۸

۴-۱۲-۳- انتخاب روکش چوبی با رنگ و نقش مشخص متناسب با نوع کار موردنظر


مرحله بعدی جور کردن براساس دستورالعمل زیر است:

۱- با توجه به کاربرد روکش‌های قسمت‌های مختلف درخت مانند روکش‌های ریشه، ساقه و قسمت انتهایی اتصال ساقه به شاخه، از روکش مناسب استفاده کنید. در این خصوص، توجه به نقوش مختلف روکش اعم از بروسن لوب، دو شاخه‌ای و غیره مهم بوده که در شکل (۱۲-۱۹) مشخص شده است.

- ۳- نقوش مماس شعاعی و بینابینی را با توجه به نقشه کار انتخاب کنید.
- ۴- روکش‌های چوبی را در کنار هم قرار داده و آنها را با کار موردنظر انطباق دهید(شکل ۱۲-۲۱).




شکل ۱۲-۲۱



شکل ۱۲-۱۹

۲- رنگ روکش را بسته به نقشه کار و طرح موردنظر انتخاب کنید(شکل ۱۲-۲۰).


د) جور کردن ستاره‌ای روکش درون یک دایره که در این حالت قطعات روکش با توجه به نقوش و رنگ چوب و الیاف بایستی در کنار هم قرار گرفته و از ناحیه درز دو قطعه نبایستی اختلاف سطحی داشته باشند و در یک راستا قرار گیرند. همچنین بایستی توجه کرد که الیاف جور بوده و همگن باشند.



شکل ۱۲-۲۵

دستورالعمل جور کردن روکش چوبی به صورت جناغی


۱- طرح نصب روکش بروی کار را بکشید (شکل ۱۲-۲۶).



شکل ۱۲-۲۶


۲- روکش‌ها را اندازه گذاری کرده و بر اساس نقشه کار برش دهید. دقیق کنید که زاویه الیاف نسبت به سطوح روکش ۴۵ درجه باشد. دو قطعه‌ای که در کنار هم و در قسمت بالا قرار می‌گیرند بایستی قرینه انتخاب شده و زوایای ۴۵ درجه آن‌ها در یک نقطه همدیگر را قطع کنند و این حالت برای دو قطعه پایینی نیز بطور برعکس در نظر گرفته شود (شکل ۱۲-۲۷).

با توجه به نقشه کار و طرح موردنظر، روکش‌های چوبی را طی شکل‌های زیر در کنار همدیگر قرار دهید.
الف) جور کردن روکش دو قطعه ساده در حالت فارسی بُر (زاویه ۴۵ درجه) بطوری که الیاف چوب دقیقاً در حالت افقی و عمودی در کنار هم قرار گیرند (شکل ۱۲-۲۲).



شکل ۱۲-۲۲

ب) جور کردن انواع روکش در حالت‌های شعاعی، مماسی و بینایینی بطوری که الیاف در یک راستا و یا در کنار هم قرار گیرند (شکل ۱۲-۲۳).



شکل ۱۲-۲۳

ج) جور کردن روکش چوبی برای لبه کار، که در این حالت نقوش قسمت بالای کار و قسمت کناری کار بایستی هم راستا و هم جهت با همدیگر قرار بگیرند (شکل ۱۲-۲۴).



شکل ۱۲-۲۴

۲- قطعات برش خورده را بر اساس نقوش مماسی و در یک جهت جور کنید. توجه کنید الیاف چوب و نقوش حاصل از آن در هر قطعه روکش دقیقاً در کنار همدیگر قرار گفته و در حالت عرضی در کنار هم باشند. الیاف هر قطعه روکش از قسمت کناری بر روی همدیگر منطبق می‌شوند (شکل ۱۲-۳۰).



شکل ۱۲-۳۰

۳- قطعات برش خورده را بر اساس نقوش مماسی و به صورت یک در میان (خلاف جهت) جور کنید. در این حالت الیاف بطور برعکس در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و جور می‌شوند (شکل ۱۲-۳۱).



شکل ۱۲-۳۱

دستورالعمل جور کردن روکش طرح مماسی

۱- طرح لوزی را بر اساس شکل (۱۲-۳۲) و شکل (۱۲-۳۳) و با استفاده از وسائل رسم فنی بکشید.



شکل ۱۲-۲۷


۲- روکش‌های برش خورده را بر اساس طرح و نقوش مناسب در کنار هم قرار دهید. در این حالت قطعات بالایی با دو قطعه پایینی حالت قرینه دارند (شکل ۱۲-۲۸).



شکل ۱۲-۲۸

دستورالعمل جور کردن روکش طرح مماسی


۱- قطعات روکش راش را بر اساس نقشه کار برش دهید. شکل (۱۲-۲۹) نقوش روکش، مماسی انتخاب شده‌اند.



شکل ۱۲-۲۹



شکل ۱۲-۳۶




شکل ۱۲-۳۷




شکل ۱۲-۳۸

۳- روکش‌ها را با توجه به نقوش مختلف و براساس
شكل‌های جناغی و لوزی جوهر کنید.
در شکل (۱۲-۳۷) روکش‌ها به صورت لوزی و در شکل
(۱۲-۳۸) به صورت جناغی جوهر می‌شوند.




شکل ۱۲-۳۹


۲- شابلون لوزی را با استفاده از تخته سه لایه و یا
بسازید و روکش‌هارا براساس نقوش شعاعی، مماسی و یا بینایینی
برشکاری کنید. نقوش چوب در هر لوزی ممکن است راه راست
(در جهت الیاف) و یا راه پود (در جهت عمود بر الیاف) باشند که
یک در میان جوهر می‌شوند (شکل‌های ۱۲-۳۴ تا ۱۲-۳۶).



شکل ۱۲-۴۰




شکل ۱۲-۴۱



شکل ۱۲-۴۲

جور کنید (شکل ۱۲-۴۱ و ۱۲-۴۲).




شکل ۱۲-۴۱



شکل ۱۲-۴۲


دستورالعمل جور کردن روکش حاشیه‌ای

- 1- طرح نوار حاشیه‌ای روکش را براساس شکل‌های متنوع رسم کنید (شکل ۱۲-۳۹).



شکل ۱۲-۳۹


- 2- بوسیله خط کشی تیره‌دار خطوط حاشیه را بر روی زمینه کار بکشید (شکل ۱۲-۴۰).



شکل ۱۲-۴۰

دستورالعمل جور کردن روکش به صورت شترنجی


ابتدا قطعات روکش به صورت راه راست (در جهت الیاف) و راه پود (عمود بر جهت الیاف) انتخاب کرده و به صورت یک در میان در خلاف جهت یکدیگر و به صورت راه پود و راه راست و همانند خانه‌های شترنج جور کنید (شکل‌های ۱۲-۴۳ تا ۱۲-۴۵).




شکل ۱۲-۴۳

- 3- نوار روکش را بشکاری کنید.

- 4- روکش حاشیه‌ای را براساس نقشه کار بر روی زمینه



شکل ۱۴-۱۲



شکل ۱۴-۱۳

آزمون پایانی ۱۲

۱- نام مصنوع چوبی روکش شده در شکل زیر را نوشته و روش جور کردن صفحات رویی و کشوهای آن را توضیح دهید.



۲- جور کردن روکش به صورت جناغی را توضیح دهید.

۳- در هنگام جور کردن روکش‌ها به صورت دایره‌ای به چه نکاتی بایستی توجه کرد؟

۴- ویژگی‌های اصلی جور کردن روکش‌های چوبی را توضیح دهید.

۵- روش جور کردن روکش‌های چوبی یک صفحه میز دایره‌ای شکل در صورتی که روکش‌هایی با نقوش مماسی در اختیار دارید را توضیح دهید.

۶- جور کردن روکش به صورت الماسی (دیاموند) را توضیح دهید.

۷- جور کردن روکش به صورت شترنجی را توضیح دهید.

توانایی درز کردن و چسباندن (دوخت) روکش‌های چوبی به یکدیگر

واحد کار سیزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

● مفاهیم درز کردن و چسباندن (دوخت) روکش‌ها و کاربرد آن را بیان کند.

● خصوصیات مواد، ابزار و دستگاه‌های درز کردن و چسباندن روکش چوبی را بیان کند.

● اصول درز کردن روکش چوبی توسط چسب نواری کاغذی را تشریح کند.

● اصول درز کردن روکش چوبی توسط دستگاه منگنهزن دستی را تشریح کند.

● اصول درز کردن روکش چوبی توسط دستگاه دوخت روکش را تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲۱	۱۵	۶



پیش آزمون ۱۳

- ۱- درز کردن روکش‌های چوبی به چه منظور انجام می‌شود؟
- ۲- برای درز کردن و چسباندن روکش‌های چوبی از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۳- برای درز کردن روکش‌های چوبی مختلف به چه مواردی بایستی توجه کرد؟
- ۴- قبل از درز کردن و چسباندن روکش‌های چوبی به یکدیگر کدام مرحله اصلی از روکش‌کاری انجام می‌شود؟
الف) برشکاری
ب) پرسکاری
ج) جور کردن روکش
د) لبه چسبانی

در شکل (۱۳-۲) انواع روکش چوبی با نقوش و رنگ‌های مختلف نشان داده شده که بایستی بر اساس نقشه کار آن‌ها را انتخاب کرده و پس از جور کردن، درز کرد و به هم‌دیگر چسباند. در شکل (۱۳-۳) نیز یک کار چوبی ساخته شده از روکش‌های شعاعی بلوط مشاهده می‌شود که به زیباترین حد ممکن در کنار هم‌دیگر جور شده و درز گردیده‌اند.



شکل ۱۳-۲



شکل ۱۳-۳

۱۳-۲- آشنایی با مواد، ابزار و دستگاه‌های درز کردن و چسباندن روکش چوبی


میز کار

مهمنترین وسیله برای درز کردن روکش میز کار است. میز کار روکش کاری بایستی دارای صفحه‌ای بزرگ و مسطح

۱-۱۳- آشنایی با مفهوم درز کردن و چسباندن (دوخت) روکش‌ها و کاربرد آن

همانطور که در فصل دوازدهم گفته شد برای روکش کاری مصنوعات چوبی، جور کردن آن‌ها با توجه به نقوش، رنگ و طرح موردنظر انجام گرفته، سپس بایستی کار را آماده درز کردن نمود. در واقع جور کردن روکش‌ها پیش زمینه عملیات درز کردن و چسباندن آن‌ها است.

درز کردن یک عملیات مهم در صنعت روکش کاری است و در صورتی که این کار با دقت انجام شود محصول نهایی از زیبایی و کیفیت دو چندان برخوردار خواهد بود. (شکل ۱۳-۱) و اگر هم این مرحله با نقص انجام شود پس از پرسکاری محصول، ترمیم کار دشوار خواهد بود.



شکل ۱۳-۱

- قرار دادن و جور کردن روکش‌ها در کنار هم

قبل از انجام درز کردن بایستی روکش‌ها بطور صحیح و بر اساس نقشه کار در کنار هم قرار گیرند که در فصل دوازدهم بطور کامل به آن اشاره شده است.

برای درز کردن و چسباندن و دوخت آن‌ها به یکدیگر رعایت نکات زیر ضروری است:

- ۱- آماده‌سازی روکش‌های جور شده
- ۲- آماده‌سازی وسائل ابزار و مواد اولیه
- ۳- خواندن نقشه کار



شکل ۱۳-۶

برای کار کردن با آن کافی است بر چسب زیر را برداشته و چسب را با فشار دست و یا با استفاده از قیچی یا کاتر به قطعات کوچکتر تبدیل و استفاده نمود. ضخامت این چسب‌ها در حدود 0.04 اینچ بوده و پهنای آن 1 اینچ (2.5 cm) می‌باشد. چسب نواری حداکثر می‌تواند تا سه لایه بر روی هم قرار بگیرد و ضخامت حداکثر 0.12 اینچ در زیر پرس خط چسبی از خود بر جای نمی‌گذارد ولی اگر بیش از این ضخامت چسب نواری برای درز کردن به کار رود موجب می‌شود تا خطوط چسب بر روی روکش حک شده و جا بگذارد. برای استفاده از چسب می‌توان یک اسفنج مرطوب را درون ظرفی قرار داد و هنگام درز کردن نوار چسب را بر روی اسفنج کشید و سپس برای چسباندن از آن استفاده کرد. (شکل ۱۳-۷).



شکل ۱۳-۷

۱۳-۲-۲-دستگاه منگنهزن دستی: برای اتصال روکش‌های چوبی گاهی اوقات از دستگاه منگنهزن دستی استفاده می‌کنند. عمدت‌ترین مشکل استفاده از این دستگاه در روکش کاری، بر جای

باشد که بتوان به راحتی ورقه‌های روکش را برابر روی آن قرار داده و با ابزار درز کردن بر روی آن‌ها کار کرد. در شکل‌های (۱۳-۴) و (۱۳-۵) دو نوع میز کار مخصوص روکش کاری و درز کردن روکش‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۱۳-۴



شکل ۱۳-۵

۱۳-۲-۱-چسب نواری کاغذی: یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه برای درز کردن محسوب می‌شود و در انواع مختلفی در بازار موجود می‌باشند. برخی از آن‌ها دارای طرح ساده بوده و سفید یا کرم رنگ می‌باشند. روی برخی دیگر سوراخ‌هایی وجود دارد که علت آن پاک شدن سریع تر و بهتر از روی کار در مرحله رنگ کاری است. (شکل ۱۳-۶).

- برخی از مشخصات این دستگاه‌ها بدین شرح می‌باشند:
- جنس نخ نایلونی پلی استایرن
 - تلرانس ضخامت روکش برای دوخت ۰/۴ تا ۳۰۰
 - حداقل طول روکش برای دوخت ۷۰۰ تا ۴۰۰
 - تلرانس پهناهی روکش برای دوخت ۸ تا ۱۲ درصد
 - تلرانس سرعت دوخت ۱۰ تا ۲۰ متر در دقیقه m/min
 - درجه حرارت برای دوخت نخ ۱۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد
 - وزن دستگاه ۱۳۰۰ کیلوگرم
 - قدرت دستگاه ۱/۶۲ کیلو وات

روکش‌های چوبی پس از جور کردن وارد صفحه دستگاه شده و نخ نایلونی نامرئی بصورت زیگزاک عمل دوخت دو قطعه روکش را انجام می‌دهد. پس از دوخت روکش‌هایی که به پرس می‌روند اثر نخ نایلونی از روی آن‌ها پاک شده و هیچ گونه اثر سوئی روی سطح کار باقی نمی‌ماند(شکل ۱۰-۱۱).

در شکل (۱۱) نیز نخ نایلونی پلی استایرن مشاهده می‌شود.



شکل ۱۰-۱۱



شکل ۱۱

ماندن اثر سوزن منگنه بر روی روکش و سطح کار می‌باشد. لذا از این وسیله برای اتصال موقت روکش‌های طویل و یا پهن استفاده شده و پس از تثیت آن‌ها، بوسیله چسب نواری کاغذی و یا دستگاه دوخت روکش عمل درز کردن انجام شده و در نهایت مبادرت به جدا ساختن سوزن‌های منگنه از روکش می‌نمایند.

دستگاه منگنه‌زن دارای یک بدنه و خشاب سوزن می‌باشد و در انواع بادی، دستی و برقی در بازار موجود است. (شکل ۱۳-۸ و شکل ۱۳-۹).



شکل ۸



شکل ۹

۱۳-۲-۳- دستگاه دوخت روکش چوبی و اجزای آن

این دستگاه برای دوخت روکش‌ها با استفاده از نخ نایلونی نامرئی به کار می‌رود. اجزای اصلی دستگاه به شرح زیر می‌باشند:

- ۱- بدنه دستگاه
- ۲- صفحه دستگاه
- ۳- سوزن دوخت
- ۴- صفحه کنترل دستگاه



شکل ۱۳-۱۳

۴- نوار چسب کاغذی را آماده کنید(شکل ۱۴-۱۴).



شکل ۱۳-۱۴

۵- با استفاده از نقشه کار، طرح را بر روی چوب زمینه روکش که ممکن است از صفحات MDF و نئوپان باشد منتقل کنید. برای این کار می توانید از روش کپی کردن توسط کاغذ کالک استفاده کنید.

۶- روکش‌های چوبی را بوسیله نوار چسب بر روی طرح کشیده شده بر روی زمینه کار بچسبانید(شکل ۱۳-۱۵ و شکل ۱۳-۱۶).



شکل ۱۳-۱۵


۳-۱۳- اصول درز کردن روکش چوبی توسط چسب نواری کاغذی

-برای درز کردن روکش‌ها، باید لبه‌های روکش صاف و تراز باشند تا پس از درز دو قطعه به یکدیگر، دقیقاً در کار جفت شوند و درزی ما بین آن‌ها بوجود نیاید. بر این اساس برش روکش چوبی با وسائل دستی و ماشینی باید به دقت صورت گیرد. همچنین یک راه حل ساده برای یکنواخت کردن لبه‌های روکش قرار دادن یک دسته چندتایی از روکش‌های چوبی مابین دو قطعه چوب و ثابت کردن آن‌ها در میان چوب‌ها است. سپس بوسیله رنده دستی یا ماشینی لبه دسته روکش را رندیده و آن‌ها را یکنواخت کرد.

دستورالعمل درز کردن روکش چوبی توسط چسب نواری کاغذی

الف) در اشکال هندسی

- ۱- میز کار روکش کاری را آماده کنید.
- ۲- روکش‌های جور شده را بر روی میز کار بگذارید.
- ۳- از روی نقشه کار از صحبت روکش‌های جور شده مطمئن شوید(شکل ۱۳-۱۲ و شکل ۱۳-۱۳).



شکل ۱۳-۱۲



۲- با چسب نواری قطعات را به همدیگر بچسبانید(شکل ۱۳-۱۹). در این حالت چسب را بر روی اسفنج مرطوب بکشید.



شکل ۱۹-۱۳

۳- با استفاده از اتوی برقی محل درز روکش را خشک کنید تا چسب ثابت شود(شکل ۲۰-۲۱).



شکل ۲۰-۱۳

ج) درز روکش‌های ناصاف

۱- روکش‌ها را بر روی میز کار قرار داده و بوسیله‌ی اسپری آب، الکل و گلیسیرین آن را مرطوب کنید. (شکل ۲۱-۱۳).



شکل ۱۶-۱۳

۷- با استفاده از چکش، بر روی روکش‌های چسبانده شده ضربه بزنید تا کاملاً بر روی زیر کار ثابت شوند.(شکل ۱۷-۱۳)



شکل ۱۷-۱۳

ب) درز ساده

۱- روکش‌های جور شده را بر روی میز کار قرار دهید.
۲- یک تخته سنباده که بر روی آن کاغذ سنباده چسبیده است را آماده کنید و لبه روکش‌هایی که قبلاً رندیده بودید (به صورت دسته‌ای) را صاف کنید(شکل ۱۸-۱۳).



شکل ۱۸-۱۳



شکل ۱۳-۲۴

۵) درز روکش‌ها در حالت قوسی

- ۱- روکش‌های چوبی را براساس طرح موردنظر آماده کنید.
- ۲- شابلون طرح قوس دار را بسازید. (شکل ۱۳-۲۵).



شکل ۱۳-۲۵

- ۳- با استفاده از شابلون طرح قوس دار را روی روکش منتقل کنید(شکل ۱۳-۲۶).



شکل ۱۳-۲۶

- ۴- روکش‌های طرح قوس دار را بوسیله کاتر برش دهید.
(شکل ۱۳-۲۷).



شکل ۱۳-۲۷

۲- روکش‌ها را مابین دو صفحه فشرده نظیر تخته چند لایه MDF قرار دهید و آن‌ها را با پیچ دستی و یا تنگ دستی ببندید(شکل ۱۳-۲۲). این کار باعث پرس روکش و صاف شدن آن می‌شود(شکل ۱۳-۲۳).



شکل ۱۳-۲۸



شکل ۱۳-۲۹


۳- روکش‌های جور شده را بوسیله چسب نواری درز کنید(شکل ۱۳-۲۴).



شکل ۱۳-۳۰

ه) درز طرح دار

- روکش های چوبی را بر اساس شکل (۱۳-۳۱) تا (۱۳-۳۳) درز کنید.
در شکل (۱۳-۳۱) و (۱۳-۳۲) درز روکش به صورت کناری مشاهده می شود و در شکل (۱۳-۳۳) به ترتیب از چپ به راست، درز جناغی، درز سورب، درز با زاویه قائم، درز مثلثی و جناغی مشاهده می شوند.



شکل ۱۳-۳۱



شکل ۱۳-۲۷

۵- بوسیلهٔ کاغذ سباده و مشتی گرد اطراف روکش را سباده بزنید(شکل ۱۳-۲۸).



شکل ۱۳-۲۸

۶- روکش های برش خورده را با چسب نواری سوراخ دار بر روی زمینه کار بچسبانید(شکل ۱۳-۲۹).



شکل ۱۳-۲۹



شکل ۱۳-۲۹

۷- طرح نهایی که درز شده است را برای پرسکاری آماده کنید(شکل ۱۳-۳۰).




شکل ۱۳۷-۱۳۸



شکل ۱۳۹-۱۴۰



شکل ۱۳۸-۱۳۹



۲- روکش‌های چوبی را براساس نقوش شکل‌های شماره ۱۳-۳۴ تا (۱۳-۴۷) درز کنید.



شکل ۱۳۹



شکل ۱۴۱-۱۴۲




شکل ۱۴۳-۱۴۴




شکل ۱۴۵



شکل ۱۴۶



شکل ۱۴۷



شکل ۱۳-۴۶



شکل ۱۳-۴۷



شکل ۱۳-۴۸



شکل ۱۳-۴۹

۴-۱۳- اصول درز کردن روکش چوبی توسط دستگاه منگنهزن دستی

همانطور که قبل گفته شد، منگنهزن دستی برای درز کردن موقع روکش های طویل و پهن مورداستفاده قرار می گیرد.

دستورالعمل درز کردن روکش چوبی توسط دستگاه منگنهزن دستی

- ۱- روکش های چوبی را براساس نقش و رنگ متناسب با طرح آماده کنید.

- ۲- دستگاه منگنهزن دستی را آماده کنید.

- ۳- روکش های چوبی را براساس شکل (۱۳-۴۸) با دستگاه منگنهزن دستی درز کنید.



شکل ۱۳-۵۰



شکل ۱۳-۵۱



شکل ۱۴۸-۱۴۹

۵-۱۳- اصول درز کردن روکش چوبی توسط دستگاه دوخت روکش


دستورالعمل درز کردن روکش‌های چوبی توسط دستگاه دوخت روکش

۱- دستگاه دوخت روکش چوبی را آماده کنید.

۲- روکش‌های چوبی را براساس طرح موردنظر آماده نمایید.

۳- روکش‌ها را بروی صفحه دستگاه قرار دهید.

۴- کلید روشن ماشین را زده و با رعایت اینمی روکش را از زیر سوزن دوخت ماشین عبور دهید(شکل ۱۳-۴۹ و شکل ۱۳-۵۰).



شکل ۱۴۹



شکل ۱۵۰-۵۰

آزمون پایانی ۱۳

- ۱- اجزای ماشین دوخت روکش چوبی را نام ببرید.
- ۲- از منگنه زن دستی برای درز کردن چه روکش هایی استفاده می شود؟
- ۳- انواع چسب های نواری درز روکش را توضیح دهید.
- ۴- در شکل زیر هر مرحله از درز روکش را توضیح دهید.

:A
:B
:C
:D
:E
:F



- ۵- روش درز قوسی روکش های چوبی را توضیح دهید.


توانایی روکش کاری دستی انواع صفحات چوبی بوسیله پرس دستی و پیچ دستی

واحد کار چهاردهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم روکش کاری دستی و کاربرد آن را بیان کند.
- وسائل و ابزار روکش کاری دستی و کاربرد آن را بیان کند.
- خصوصیات چسب سرد را بیان کند.
- اصول تهیه و آماده سازی چسب چوب سرد را تشریح کند.
- اصول روکش کاری دستی انواع صفحات چوبی بوسیله پیچ دستی را تشریح کند.
- اصول کنترل مرغوبیت صفحه روکش شده چوبی را تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴۲	۴۰	۲



پیش آزمون ۱۴

- ۱- روکش کاری دستی چه تفاوتی با روکش کاری توسط پرس گرم هیدرولیک دارد؟ توضیح دهید.
- ۲- پرس دستی و پیچ دستی چه خصوصیاتی دارند؟ توضیح دهید.
- ۳- منظور از چسب کاری سرد در روکش کاری چیست؟ توضیح دهید.
- ۴- شکل (۱۴-۱) زیر نشان دهنده چه وسیله‌ای است؟



شکل ۱۴-۱

- | | |
|----------------------|----------------|
| الف) کاردک چسبزنی | ب) قلم مو |
| ج) اره روکش بُر دستی | د) غلتک چسبزنی |
- ۵- روش چسب کاری صفحات چوبی در پرسکاری دستی چگونه است؟ توضیح دهید.

۱-۱۴- آشنایی با مفهوم روکش کاری دستی و کاربرد آن

روکش کاری دستی صفحات چوبی بدون استفاده از وسائل برقی، نظیر پرس هیدرولیک و بوسیله ابزار دستی انجام می‌گیرد (شکل ۱۴-۲). روکش کاری صفحات دارای فنون مختلفی است و شامل پرس مسطح و پرس فرم دار و منحنی می‌باشد. گاهی اوقات لازم است برای سطوح فرم دار و منحنی، نیز پرسکاری و روکش کاری انجام شود که نیاز به ساخت قالب‌های دست‌ساز است.



شکل ۱۴-۱

- ۱-۱۴-۱- اره روکش بر دستی: که برای برش روکش‌ها کاربرد بسیاری دارد.
۱-۱۴-۲- کاتر: که در مواقعی به جای اره روکش بر دستی استفاده می‌شود و با آن برش‌های مختلف روکش انجام می‌گیرد.

- ۱-۱۴-۳- انواع وسائل اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری: شامل انواع متر، خط‌کش، گونیا، مداد، خط‌کش تیره‌دار، سوزن خط‌کشی، پرگار و نقاله می‌باشند (شکل‌های ۱۴-۵ و ۱۴-۶).



شکل ۱۴-۵



شکل ۱۴-۲

همچنین روکش کاری دستی صفحات برای حرفه‌هایی چون معرق کاری روکش کاربرد بسیار زیادی دارد. (شکل ۱۴-۳).



شکل ۱۴-۳

۲-۱۴- آشنایی با وسائل و ابزار روکش کاری دستی و کاربرد آن‌ها

برای روکش کاری دستی صفحات و مصنوعات چوبی نیاز به ابزار مختلفی می‌باشد که برخی از آن‌ها در فصول قبلی توضیح داده شده‌اند که در این بخش فقط به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.



گرهزن دارای یک دسته چوبی و یک تیغه استوانه‌ای با مقطع منحنی می‌باشد که برای در آوردن جای گره به کار می‌رود. برای در آوردن اثر گره‌های مرده و یا زنده بر روی روکش‌ها بهترین وسیله بوده و با قرار دادن تیغه بر روی گره روکش و زدن ضربه با چکش، دور تا دور گره خالی شده و شکاف می‌خورد و به راحتی جدا می‌شود و می‌توان بر روی جای خالی گره روکش دیگری چسباند. همچنین از این وسیله برای نقش دادن گره به روکش نیز استفاده می‌شود و ممکن است در یک صفحه روکش، برای زیبایی کار، چندین اثر از گره ایجاد کرد. در شکل (۱۴-۷) نوع آماده و ساخته شده پانچ گره زن و در شکل (۱۴-۸) نوع دست‌ساز آن که می‌توان با خم کردن ورق‌های فلزی، بعد از اشکال مختلفی را بوجود آورد، مشاهده می‌گردد. همچنین گاهی اوقات از مغاره‌های منبت کاری نیز به جای پانچ گرهزن استفاده می‌کنند که در شکل‌های (۱۴-۹) و (۱۴-۱۰) مشخص شده‌اند.



شکل ۱۴-۶



شکل ۱۴-۷



شکل ۱۴-۸

۱۴-۲-۱- رندنهای دستی: برای تسطیح سطوح استفاده می‌شوند.

۱۴-۲-۲- سوهان و چوبساع: برای از بین بردن سطوح و لبه‌های ناصاف کاربرد دارد.

۱۴-۲-۳- اتوی دستی: برای لبه چسبانی صفحات چوبی بکار می‌رود.

۱۴-۲-۴- گیوتین روکش بری دستی: برای برشکاری دستی روکش کاربرد بسیار زیاد دارد.

۱۴-۲-۵- پانچ گرهزن: این وسیله می‌تواند در کارگاه ساخته شود و انواع مختلف آن نیز در بازار موجود می‌باشد. پانچ



شکل ۱۴-۱۲



شکل ۹

۱۴-۲-۱۱- گیره موازی: دارای دو فک متحرک چوبی است و با دو پیچ چوبی که به طور عمودی درون دو فک متحرک قرار گرفته قطعات کار را به همدیگر محکم می کند (شکل ۱۴-۱۳).



شکل ۱۴-۱۳



شکل ۱۰

۱۴-۲-۱۲- غلتک چسب‌زنی: برای آغشته کردن یکنواخت چسب مایع بر روی سطوح صفحات چوبی به کار می رود. این ابزار از دو قسمت دسته چوبی یا پلاستیکی و یک غلتک رولی و دور از جنس فلز یا پلاستیک تشکیل شده است و حول یک محور افقی می چرخد (شکل ۱۴-۱۴).



شکل ۱۴

۱۴-۲-۹- تنگ دستی: در اندازه ها و طول های مختلف موجود است و برای بستن قالب های منحنی مورد استفاده قرار می گیرد. تنگ دستی دارای یک بدنه، یک فک ثابت و فک متحرک است که فک متحرک بر روی بدنه حرکت رفت و برگشت دارد و با پیچ ثابت می گردد (شکل ۱۴-۱۱).



شکل ۱۱

۱۴-۲-۱۰- پیچ دستی: این ابزار نیز برای محکم کردن قطعات رویی و زیرین روش کاربرد دارد. پیچ دستی دارای یک بدنه فلزی، فک ثابت، فک متحرک بوده و دسته‌ی چوبی پیچ دار برای محکم کردن فک متحرک است (شکل ۱۴-۱۲).

این خط کش دارای یک بدنه چوبی، یک تیره چوبی که تیغه برش بر روی آن قرار می‌گیرد و پیچ محکم کننده تیره در درون بدنه است. برای برش روکش، ابتدا اندازه موردنظر را بوسیله متر یا خط کش معمولی بر روی تیره مشخص کرده و با محکم کردن پیچ خروشک تیره، خط کش تیره‌دار در راستای خط برش روکش، عمل برش را انجام می‌دهد(شکل ۱۴-۱۷).



شکل ۱۴-۱۷

پرگارهای دست‌ساز چوبی: این نوع پرگارها دارای بدنه چوبی و نیش‌های فلزی بوده و با توجه به نوع کار در کارگاه ساخته می‌شوند. به دلیل اینکه برخی طرح‌های هندسی بزرگ نظیر بیضی برای روکش کاری صفحات مصنوعات چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، کشیدن آن‌ها با پرگارهای معمولی امکان‌پذیر نیست. بنابراین با ساخت پرگارهای دارای بدنه بلند، طرح‌های هندسی بر روی روکش‌ها علامت گذاری می‌گردد(شکل ۱۴-۱۸).



شکل ۱۴-۱۸

قلیم مو: برای آشته کردن چسب سرد بر روی روکش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد(شکل ۱۴-۱۹).

۱۴-۲-۱۳- گیره G یا C شکل: گیره‌های کوچکی هستند که برای بستن قطعات کوچک نگهدارنده بر روی روکش‌ها به کار می‌روند.

۱۴-۲-۱۴- چکش فلزی: برای کوییدن میخ و محکم کردن قطعات نگه دارنده روکش به کار می‌رود.

۱۴-۲-۱۵- پتک چوبی پلاستیکی: برای ضربه زدن به قطعات نگه دارنده، روکش و یا ابزاری نظیر پانچ گرهزن به کار می‌رود.

۱۴-۲-۱۶- چکش روکش کاری: دارای یک دسته چوبی و یک سر مستطیلی چوبی و یا فلزی است(شکل ۱۴-۱۵).



شکل ۱۴-۱۵

۱۴-۲-۱۷- لیسه: دارای بدنه‌ای فلزی بوده که برای پرداخت سطوح و لبه‌های قطعات روکش شده کاربرد دارد(شکل ۱۴-۱۶).



شکل ۱۴-۱۶

۱۴-۲-۱۸- خطکش تیره‌دار روکش‌بری: برای برش روکش‌های چوبی در یک راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۴-۲-۲۳- پرس دستی: یکی از ابزار پرسکاری دستی

است. پرس دستی دارای یک بدنه فلزی (آهنی یا چدنی) است. صفحه‌ای ثابت در پایین قرار گرفته و صفحه یا صفحاتی پیچ دار بر روی صفحه ثابت اصلی محکم می‌شوند و قطعات کار مابین صفحات ثابت و متحرک قرار می‌گیرند(شکل ۱۴-۲۲).



شکل ۱۴-۱۹



شکل ۱۴-۲۲

۱۴-۲-۲۴- کاردک چسب‌زنی: برای چسب زدن

و آغشته کردن سطوح صفحات چوبی مورداستفاده قرار می‌گیرد.


۱۴-۲-۲۱- رنده بال کبوتری: این نوع رنده برای رنديدن سطوح و قوس‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. بدنه رنده شیله بال کبوتر بوده و دارای دو دسته است. با تنظیم تیغه می‌توان با استفاده از نوع مسطح آن سطوح صاف و با نوع منحنی آن سطوح قوس‌دار را رندي.



شکل ۱۴-۲۰

۱۴-۳- آشنایی با انواع چسب چوب سرد

چسب چوب مورداستفاده برای پرسکاری دستی می‌تواند از چسب چوب‌های سفید معمولی نجاری باشد(شکل ۱۴-۲۳).



شکل ۱۴-۲۳

همچنین از چسب چوب‌های زرد نیز می‌توان برای پرسکاری استفاده کرد. چسب چوب سفید همان ترکیب شیمیایی پلی وینیل استات^۱ را داشته و از نمره ۱ تا ۶ در بازار موجود است. برخی دیگر از چسب‌های مورداستفاده و تربیس^۲ یا پایه آبی

۱۴-۲-۲۲- سشوар صنعتی: برای خشک کردن سطوح روکش شده و یا روکش‌های مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی مواقع که قصد تعمیر یک سطح روکش رنگ و یا لakk خورده را دارید می‌توان با سشوار، نسبت به ذوب کردن و از بین بردن لakk و یا رنگ اقدام کرد.



شکل ۱۴-۲۱

1. Poly Vinyl Acetate (PVC)

2. Water base

- ۱- چوب ماسیو (خام) از گونه‌های پهن برگ و یا سوزنی برگ
- ۲- تخته چند لایه
- ۳- تخته خرد چوب
- ۴- تخته فیر با وزن مخصوص متوسط ام دی اف^۱ (MDF)
- ۵- فلز
- ۶- شیشه
- ۷- درای وال^۲ (دیوار کاذب)
- ۸- تخته بلاک بورد (تخته ردیفی تشکیل شده از دو لایه رویی و قطعات ردیفی چوب)

زیر کار با استی خصوصیات ذیل را داشته باشد:

- ۱- کاملاً مسطح باشد و پستی و بلندی نداشته باشد. بنابراین با استی سطوح چوبی و یا ساخته شده از صفحات چوبی را قبل از کار با کاغذ سنبله پرداخت کرد.
- ۲- کاملاً تمیز باشد و عاری از هر گونه چربی باشد.
- ۳- ضخامت زیر کار با استی در تمامی نقاط یکسان باشد تا در هنگام پرسکاری، سطوح روکش کاملاً بر روی کار بنشیند و یکنواخت باشد. در غیراین صورت امکان طبله روکش و پارگی آن وجود دارد (شکل ۱۴-۲۶ و شکل ۱۴-۲۷).



شکل ۱۴-۲۶



شکل ۱۴-۲۷

می‌باشد که مقاومت آن‌ها به رطوبت و گرمابهتر از چسب‌های سفید و زرد نجاری است (شکل ۱۴-۲۴).



شکل ۱۴-۲۴

۴-۱۴-۱- اصول تهیه و آماده‌سازی چسب چوب سرد

۱-۴-۱-۴- آماده ساختن چسب چوب سرد

- ۱- ابتدا مقدار چسب مصرفی را برای روکش کاری تخمین بزنید.
- ۲- در صورتی که از چسب‌های واتریس استفاده می‌کنید بروشور آن را مطالعه کنید.
- ۳- چسب چوب سفید نمره ۱ تا ۵ چسب‌هایی هستند که در اثر گرم شدن سخت می‌شوند ولی شماره ۶ چسب چوبی است که بر اثر از دست دادن حلال خود سخت می‌شود و برای روکش کاری دستی از چسب چوب نمره ۶ استفاده کنید.
- ۴- در قوطی چسب چوب را باز کرده و آن را با یک تکه چوب به هم بزنید تا آماده کار شود.

۲-۴-۱-۴- آماده ساختن زیر کار

یکی از مهمترین عملیات روکش کاری، آماده ساختن زیر کار است. جنس ماده زیر کار می‌تواند از مواد ذیل باشد. (شکل ۱۴-۲۵).




شکل ۱۴-۲۵



شکل ۱۴-۲۹

- ۳- از روش رسم بیضی مطابق با شکل (۱۴-۳۰ و ۱۴-۳۱) استفاده کرده و طرح مربوطه را بر روی زیر کار رسم کنید.



شکل ۱۴-۳۰

- ۴- زیر کار را برای برش با اره فلکه یا اره عمودبر آماده کرده و در صورت نیاز می توانید گوشه های کار را پخت کنید.
۵- سطح زیر کار را بوسیله ورق سنباده، سنباده کاری کنید.

۱۴-۴-۳- چسب کاری صفحات

دستورالعمل کارگاهی

- ۱- چسب سفید نجاری را آماده کنید.
- ۲- کاردک چسبزنی را آماده کنید.
- ۳- سطوح زیر کار را بوسیله کاردک چسبزنی و به حالت سینوسی (S) چسب کاری کنید.



شکل ۱۴-۳۱

در صورتی که از چسب چوب و اتریس (پایه آبی) استفاده شود ممکن است مقداری رطوبت به زیر کار منتقل شود و پس از پایان عملیات پرسکاری و فرار آب از سطوح روکش موجب هم کشیدگی (رطوبت از دست دادن) زیر کار شده و احتمال بروز عیب در کار بالا می رود(شکل ۱۴-۲۸).



شکل ۱۴-۲۸

یک روش برای جلوگیری از بروز عیب در هنگام استفاده از چسب های پایه آبی، مرطوب کردن سطح زیر کار با استفاده از خاک اره مرطوب، کاغذ خیس و یا پارچه مرطوب است. پس با استفاده از چسب و اتریس گرم شده و چکش روکش کاری، روکش را نصب کرده و با پرس دستی و یا پیچ دستی آن را می بندیم.

یک نکته دیگر دراستفاده از زیر کار، روکش کاری دو طرف آن است که موجب افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها می گردد. همچنین در صورت استفاده از زیر کار چوبی باستی از چوب بدون عیب، یعنی بدون گره، بدون ترک، شکاف و پوسیدگی و عدم کاس و سینه (محدب و مقعر شده) و یا ناوданی شده استفاده کرد تا در هنگام روکش کاری دچار مشکل نشویم.

دستورالعمل کارگاهی آماده سازی زیر کار در طرح بیضی

- ۱- زیر کار را از مواد اولیه تخته خرد چوب، تخته چند لایه و یا ام دی اف (MDF) انتخاب کنید.
- ۲- پرگار چوبی را مطابق با شکل (۱۴-۲۹) بسازید. این پرگار چوبی دست ساز با استفاده از یک قطعه چوبی چهار طرف رندیده شده از جنس چوب نراد و گیره های فلزی مخصوص ساخته می شود.

به آن آب بیافزایید. ترکیب مخلوط به شرح ذیل است:
 (پودر UF نسبت ۱۰۰)، (آب نسبت ۱۰۰)، (هاردنر یا نمک اسیدی نسبت ۲)، (فیلر یا پر کننده نظیر آرد نسبت ۵۰ یا ۶۰) ۱- در ابتدا برای ۱ کیلو گرم چسب UF، ۱ لیتر آب و ۲۰ گرم نمک‌های اسیدی یا هاردنر و ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم فیلر یا آرد را با هم دیگر مخلوط کنید.

۲- مخلوط را درون ظرف ریخته و با یک دستگاه همزن الکتریکی آن‌ها را بهم بزنید.

۳- چسب آماده اوره فرم آلدئید به صورت مایع در بازار موجود است آن را آماده کرده و به آن نمک اسیدی یا هاردنر اضافه کنید. بهتر است نمک اسیدی را ابتدا در آب حل کرده، سپس به چسب مایع UF اضافه کنید.



شکل ۱۴-۱۳

۴- مخلوط را درون یک ظرف هیتردار همانند شکل (۱۴-۳۴) و (۱۴-۳۵) قرار داده و آن را حداقل ۱۵۰ درجه فارنهایت (F) گرم کنید. بهترین درجه حرارت تا ۷۰ درجه فارنهایت (F) در مدت زمان ۲۰ دقیقه است.



شکل ۱۴-۱۴

۴- دقت کنید چسب بطور یکنواخت و به میزان لازم بر روی کار پخش شود و اضافات چسب را از زیر کار جمع آوری کنید.



شکل ۱۴-۱۵

۱۴-۱۴- آشنایی با انواع چسب چوب گرم

چسب‌های چوب که به صورت گرم برای روکش کاری به کار می‌روند به شرح ذیل می‌باشند:

۱۴-۱۴-۱- اوره فرم آلدئید (UF)

این چسب به طور مفصل در فصل پانزده توضیح داده خواهد شد. مهمترین مشخصه این چسب در حالت اولیه پودری بودن آن است که با پودر سخت کننده (هاردنر)^۱ و آرد مخلوط شده و به آن‌ها آب اضافه می‌شود. بزرگترین عیب این چسب مقاومت کم آن در مقابل آب گرم است ولی به آب سرد مقاوم می‌باشد.

۱۴-۱۴-۲- فنل فرم آلدئید (PF)

این چسب از نوع ترموست است و مقاومت آن نسبت به آب بالاست ولی مصرف کمتری دارد.

۱۴-۱۴-۳- ملامین فرم آلدئید (MF)

این چسب نیز از نوع ترموست است و در مقابل آب، حرارت و خش مقاومت بالایی دارد.

۱۴-۶- اصول تهیه و آماده‌سازی چسب گرم و زیر کار

۱۴-۶-۱- آماده ساختن چسب گرم


پودر چسب اوره فرم آلدئید، هاردنر، آرد را مخلوط کرده و

۳- برای چسب کاری حتماً از عینک ایمنی استفاده کنید.

۱۴-۷- اصول روکش کاری دستی انواع صفحات چوبی بوسیله پیچ دستی و پرس دستی

۱۴-۷-۱- دستورالعمل کارگاهی پرسکاری با پیچ دستی


۱- زیر کار چوبی را آماده کنید. بهترین حالت استفاده از تخته چوبی است که بر شعاعی خورده و هنگام روکش کاری، کمترین میزان هم کشیدگی (تغییر حالت بر اثر از دست دادن رطوبت) را دارد. در شکل (۱۴-۳۸) بر شعاعی مشاهده می شود و هم کشیدگی زیادتر از بر شعاعی است.



شکل ۱۴-۳۸

۲- به جای استفاده از یک قطعه می توانید دو قطعه چوب را از پهلو به یکدیگر درز کنید. در این حالت دو ایر سالیانه چوبها با یستی بصورت یک در میان نسبت به یکدیگر قرار گیرند.

۳- سطح زیر کار را با یک رنده دستی پرداخت کنید.
(شکل ۱۴-۳۹).



شکل ۱۴-۳۹



شکل ۱۴-۳۵



شکل ۱۴-۳۶

۱۴-۶-۲- آماده ساختن زیر کار

همانند مرحله چسب سرد انجام می شود.

۱۴-۶-۳- چسب کاری صفحات

۱- با استفاده از قلم مو و یا کاردک چسبزنی زیر کار را چسب کاری کنید.

۲- با استفاده از قلم مو و یا کاردک چسبزنی یک طرف روکش چوبی را چسب کاری کنید (شکل ۱۴-۳۶ و ۱۴-۳۷).




شکل ۱۴-۳۷

۶- در صورتی که روکش چوبی، چین و چروک داشت با پاشیدن آب به صورت اسپری و یا خیس کردن آن با دستمال مرطوب آماده کنید(شکل ۱۴-۴۳).



شکل ۱۴-۴۳

۷- روکش خیس شده را مابین دو قطعه از جنس تخته چند لایه یا تخته ام دی اف قرار داده و با گیره‌های G و یا C مطابق شکل بسته و پرس کنید(شکل ۱۴-۴۴).



شکل ۱۴-۴۴


۸- قطعات روکش چوبی را جور کنید.
۹- بوسیله چسب نواری روکش‌ها را درز کنید(شکل ۱۴-۴۵).




شکل ۱۴-۴۵

۱۰- زیر سطوح روکش درز شده را چسب کاری کنید.
(شکل ۱۴-۴۶).

۴- در صورتی که سطح چوب دارای عیوبی نظیر گره‌های مرده باشد، آن را با قرار دادن قطعات چوبی جدید (پلاگ)^۱ ترمیم کنید(شکل ۱۴-۴۰ و ۱۴-۴۱).



شکل ۱۴-۴۰



شکل ۱۴-۴۱


۵- سطوح زیر کار را با قلم مو و یا کاردک چسبزنی و چسب کاری کنید(شکل ۱۴-۴۲).



شکل ۱۴-۴۲


۱۲- در بهترین حالت می‌توانید از ترکیب ساندویچی شکل (۱۴-۵۰) استفاده کنید. بدین ترتیب که دو قطعه چوب مسطح از جنس تخته چند لایه و یا تخته ام دی اف (MDF) در بیرونی ترین لایه قرار می‌گیرد و لایه‌های درونی به ترتیب عبارتند از:

ورقه‌های آلومینومی، ورقه کاغذ، ورقه پلی‌تن، ورقه رویی روکش چوبی، تخته زیر کار، ورقه زیری روکش چوبی، پلی‌تن، ورقه کاغذ، ورقه آلومینیومی



شکل ۱۴-۵۰

۱۳- با استفاده از گیره‌های موازی چوبی و یا پیچ دستی لایه ساندویچی مرحله قبل را پرس کنید. بهترین زمان برای پرس ۱۲ ساعت است و پس از این زمان پرس را باز کنید (شکل ۱۴-۵۱).



شکل ۱۴-۵۱

۱۴- بوسیله کاتر روکش بر، قسمت‌های اضافی روکش را برش دهید (شکل ۱۴-۵۲).




شکل ۱۴-۵۲

۱۱- بوسیله اتوی بخار و چکش روکش کاری و به صورت سینوسی (S) بر روی سطوح روکش فشار وارد آورید (شکل ۱۴-۴۷ و ۱۴-۴۸).



شکل ۱۴-۴۷



شکل ۱۴-۴۸



شکل ۱۴-۴۹

۳- قطعات روکش جور شده را با چسب نواری درز کنید.
(شکل ۱۴-۵۵).



شکل ۱۴-۵۵

۴- با استفاده از چکش روکش کاری درز بین روکش‌ها را محکم کنید(شکل ۱۴-۵۶).




شکل ۱۴-۵۶

۵- سطوح زیر کار را با چسب سفید نجاری و قلم مو، چسب کاری کنید(شکل ۱۴-۵۷).




شکل ۱۴-۵۷

۶- دو طرف بیرونی روکش‌ها را با کاغذ پوشانید.



شکل ۱۴-۵۶

۱۵- در صورتی که پرسکاری قوس دار را مدنظر قرار داده‌اید با ساخت یک قالب مطابق با شکل (۱۴-۵۳) عمل پرسکاری را انجام دهید.



شکل ۱۴-۵۳

۱۴-۷-۲- دستورالعمل پرسکاری ساده روکش چوبی با پیچ دستی

۱- یک قطعه تخته لایه را به عنوان زیر کار انتخاب و آماده کنید.

۲- دو قطعه روکش چوبی را جور کنید(شکل ۱۴-۵۴).



شکل ۱۴-۵۴

۲- روکش های چوبی معرق شده را بر روی طرح کاغذی قرار دهید(شکل ۱۴-۶۱ و ۱۴-۶۲)



شکل ۱۴-۶۱



شکل ۱۴-۵۸

۳- با قرار دادن روکش ها و زیر کار مابین دو صفحه صاف از جنس تخته چند لایه و یا ام دی اف (MDF) با استفاده از پرس دستی، پرسکاری کنید(شکل ۱۴-۵۹).



شکل ۱۴-۶۲



شکل ۱۴-۵۹

۴- با استفاده از کاغذ کالک و چسب روکش کاری روی روکش های معرق را بپوشانید(شکل ۱۴-۶۳).



شکل ۱۴-۶۳

۵- ۱۴-۷-۳- دستور العمل پرسکاری قاب عکس معرق با پیچ دستی

۱- طرح دور قاب عکس را بر روی کاغذ بکشد(شکل ۱۴-۶۰).



شکل ۱۴-۶۰

۶- پس از در آوردن قطعه کار از زیر کار پرس دستی، بوسیله یک اسفنج مرطوب، کاغذهای کالک و چسب‌های روکش را از روی کار بردارید(شکل ۱۴-۶۷).



شکل ۱۴-۶۷

۷- سطوح قاب را بوسیله کاغذ سنباده، سنباده کاری کنید.
(شکل ۱۴-۶۸).



شکل ۱۴-۶۸

۸- با استفاده از لیسه، سطوح کار را پرداخت کنید(شکل ۱۴-۶۹).



شکل ۱۴-۶۹



شکل ۱۴-۶۴

۴- زیر کار را با استفاده از چسب سفید نجاری و قلم مو چسب کاری کنید(شکل ۱۴-۶۴ و ۱۴-۶۵).



شکل ۱۴-۶۵

۵- قطعات چوبی تخته چند لایه یا ام دی اف (MDF) را در دو طرف کار قرار داده و با پیچ دستی پرس کنید(شکل ۱۴-۶۶).



شکل ۱۴-۶۶



شکل ۱۴-۷۲

۵- سطح کار خراطی شده را با چسب اوره فرم آلدید چسب کاری کنید. برای عملکرد بهتر روکش را درون ظرف آب قرار داده و خیس کنید.

۶- بوسیله اتوی بخار روکش‌های چوبی چسب خورده را بر روی کار خراطی شده بچسبانید(شکل ۱۴-۷۳ و ۱۴-۷۴).



شکل ۱۴-۷۳



شکل ۱۴-۷۴

۹- اضافات دور قاب را با سوهان و چوبسائے و کاتر روکش بر، بردارید. قاب قابل استفاده می‌باشد(شکل ۱۴-۷۰).



شکل ۱۴-۷۰

۴-۱۴-۷- دستورالعمل پرسکاری قطعه چوبی خراطی شده با پیچ دستی

۱- روکش چوبی را با پیچ دستی به میز کار بیندید.

۲- سطح روکش را با کاغذ سنباده، سنباده کنید. برای سنباده کاری مشتی (تحته سنباده) را متناسب با انحنای کار بسازید، سپس نسبت به سنباده کاری اقدام کنید(شکل ۱۴-۷۱).



شکل ۱۴-۷۱

۳- روکش چوبی را به اندازه قطعه خراطی شده برش دهید.

۴- قطعه خراطی شده را با گیره موازی چوبی به میز کار محکم کرده و بیندید و سنباده کاری را ادامه دهید(شکل ۱۴-۷۲).

روکش را برای در جعبه جواهرات پرس کنید(شکل ۱۴-۷۷).



شکل ۱۴-۷۷

۱۴-۷-۶-دستورالعمل روکش کاری دستگیره چوبی کابینت

۱-در صورتی که نقوش و رنگ روکش طبیعی دستگیره چوبی کابینت با بدنه و درب‌ها یکسان باشد می‌توان از این روش استفاده کرد. ابتدا طرح و نقش روکش را مناسب با نوع کار انتخاب کنید.



شکل ۱۴-۷۸

۲-روکش را به ابعاد مربع و بیش از قطاع‌های دایره برش دهید و آماده کنید.

۳-روکش چوبی را چسب کاری کرده و دستگیره را بر روی آن قرار دهید(شکل ۱۴-۷۸).

۷-پس از چسباندن روکش‌ها بر روی کار، در صورت نیاز یک قالب مدور ساخته و آن را دور تا دور کار قرار داده و با پیچ دستی یا گیره کوچک محکم کنید.

۱۴-۷-۵-دستورالعمل روکش کاری در جعبه جواهرات چوبی با پرس دستی

۱-برای روکش کاری در جعبه جواهرات، ابتدا در را برش داده و پس از پرداخت و تستیح دور در جعبه آن را آماده روکش کاری کنید(شکل ۱۴-۷۵).

۲-روکش چوبی موردنظر را با توجه به نقشه کار آماده کرده و آن را با چسب اوره فرم آلدئید چسب کاری کنید.




شکل ۱۴-۷۵

۳-با استفاده از کاغذ روزنامه دو طرف روکش را پوشانده و آن را آماده پرس کنید(شکل ۱۴-۷۶).




شکل ۱۴-۷۶

۴-بوسیله دو عدد تخته چند لایه یا ام دی اف (MDF)



شکل ۱۴-۸۱

- ۳- زیر کار را از جنس تخته چند لایه انتخاب کنید.
 ۴- در صورتی که سطوح روکش دارای تاییدگی و چین و چروک سطح آن را خیس کرده و با استفاده از چکش روکش کاری واتوی داغ همانند شکل های (۱۴-۸۲) و (۱۴-۸۳) صاف کنید.



شکل ۱۴-۸۲



شکل ۱۴-۸۳

- ۵- سطوح چوب های نگهدارنده در پرس دستی که از جنس تخته چند لایه هستند را کاملاً پرداخت و صاف کنید.
 (شکل ۱۴-۸۴).

۶- با استفاده از دو قطعه تخته چند لایه ام دی اف (MDF) و یک عدد پیچ دستی دستگیره را روکش کاری کرده و پس از برش دور آن تمیز کاری کنید(شکل ۱۴-۷۹).



شکل ۱۴-۷۹

۱۴-۷-۷- دستور العمل روکش کاری جعبه چوبی با استفاده از گیره G

- ۱- روکش های چوبی بدنه یک جعبه چوبی را آماده کنید.
 (شکل ۱۴-۸۰).



شکل ۱۴-۸۰

- ۲- طرح جور کردن روکش ها را بر اساس شکل (۱۴-۸۱) جور کنید. هر ۶ صفحه مکعب از سه قطعه روکش با نقوش و رنگ های مختلف تشکیل شده است و قسمت درب جعبه نیز بطور جداگانه روکش می شود.

- ۱- ابتدا روکش‌های ضخیم یا لایه‌ها را آماده کنید.
- ۲- با استفاده از کاردک چسبزنی یا یک تخته لایه سطوح روکش‌ها را چسب کاری کنید(شکل ۱۴-۸۷).




شکل ۱۴-۸۷




شکل ۱۴-۸۴

۶- با توجه به ابعاد روکش جعبه چوبی، از گیره‌های کوچک G یا C برای پرسکاری استفاده کنید. برای این منظور قطعات روکش جور شده را مابین صفحات کاغذ قرار داده، سپس آن‌ها را درون دو قطعه تخته چند لایه نگهدارنده قرار داده و با استفاده از ۶ عدد گیره کوچک G یا C آن‌ها را پرس کنید(شکل ۱۴-۸۵).



شکل ۱۴-۸۵

- ۳- برای انحنادار کردن سطوح تخته، سه قطعه چوب مکعب مستطیل و دو عدد دوبل چوبی (میخ چوبی گرد) را آماده کرده و همانند شکل (۱۴-۸۸) در میان دو تخته لایی دست ساز قرار دهید.



شکل ۱۴-۸۸

ط) دستورالعمل پرسکاری و ساخت تخته لامینه با پیچ دستی

با قرار دادن روکش‌های چوبی به صورت لایه‌ای بر روی همدیگر و چسب کاری مابین آن‌ها، تخته لایه‌های دست ساز تولید می‌شود و می‌توان آن‌ها را به اشکال مختلف در آورد (شکل ۱۴-۸۶).



شکل ۱۴-۸۹



شکل ۱۴-۸۶





شکل ۱۴-۹۲

۳- نوارهای روکش چسب خورده را مابین قسمت بالایی و پایین فیکسچر قرار داده و با پیچ دستی G و مطابق شکل (۱۴-۹۳) آنها را پرس کنید.



شکل ۱۴-۹۳


۴- با استفاده از پتک پلاستیکی قسمت‌هایی از نوارهای پرس شده روکش که از قالب بیرون زده‌اند (۱۴-۹۴) به سر جای خود برگردانید (شکل ۱۴-۹۴).




شکل ۱۴-۹۴

۱۴-۷-۸- دستورالعمل پرس روکش و ساخت یک تیر خمیده با قالب پیچ دستی

با استفاده از روش خم کاری می‌توان قطعات منحنی با کاربردهای فراوان ساخت. برای این منظور بایستی قالب‌ها و یا جیگ (و فیکسچرها) (قید و بست‌ها) توسط درودگران ماهر ساخته و آماده شوند (شکل ۱۴-۹۰). سپس روکش‌ها به پهنه‌ای مناسب برش بخورند و پس از پرسکاری دستی به حالت دلخواه برستند. ساخت جیگ و فیکسچر این پروژه در محدوده این کتاب نیست و می‌توان ساخت آن را به یک درودگر ماهر سپرد. پس از آماده کردن فیکسچر مراحل زیر را انجام دهید.



شکل ۱۴-۹۰



شکل ۱۴-۹۱

۱- قالب (فیکسچر) را بر روی میز کار قرار دهید و چسب اوره فرم آلدئید را آماده کنید.

۲- قطعات نواری روکش که قبل بریده شده و به طول و پهنه‌ای مناسب رسیده‌اند را آماده کرده و چسب کاری کنید. همانطور که در شکل (۱۴-۹۲) مشخص است با یک غلطک دست‌ساز عمل چسب کاری انجام می‌شود.

1. jig

2. Fixture



شکل ۱۴-۹۶

۲- لبه‌های نایلون (وینیل) را همانند شکل (۱۴-۹۷) و با استفاده از چسب فوری دوبل کرده و دو لایه نمایید. این عمل باعث می‌شود تا مجرای موردنیاز برای خلا روشکش از طریق کمپرسور باد ایجاد شود.



شکل ۱۴-۹۷

۳- سطح روکش را با غلتک چسبزنی و با چسب اوره فرم آلدید، چسب کاری کنید و بر روی زیر کار قرار دهید (شکل ۱۴-۹۸).

۵- تیر چوبی ساخته شده برای مصارف مختلف نظیر قیدهای صندلی و سایر مبلمان چوبی کاربرد دارد و سازه ساخته شده از استحکام مناسبی نیز برخوردار است (شکل ۱۴-۹۵).



شکل ۱۴-۹۵

۱۴-۷-۹- دستورالعمل پرسکاری دستی به روش وکیوم (خلأ)

در برخی از مواقع هدف از روکش کاری، پوشش سطوح قوس دار به حالت فرورفتگی و یا برجستگی می‌باشد. در این حالت پرسکاری با پیچ دستی و یا پرس دستی نیاز به فنون خاص خود دارد. پرس و کیوم (خلأ) با ایجاد مکش در زیر کار، روکش را در برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های سطح کار می‌کشد. در حالت صنعتی و در کارخانجات تولید مصنوعات چوبی این کار توسط پرس‌های بزرگ تحت عنوان پرس ممبران (انجام می‌گیرد. ولی در یک کارگاه کوچک انجام اینگونه پرس با روش دستی نیز امکان‌پذیر است که شرح داده می‌شود.

۱- ابتدا میز کار روکش کاری را آماده کرده و بر روی آن قیدهایی از جنس چوب نراد مطابق با شکل (۱۴-۹۶) قرار دهید. سپس قطعه‌ای نایلون وینیل قابل انعطاف را به اندازه صفحه میز کار برش داده و آماده نمایید.

۱۰-۷-۱۴- دستورالعمل پرس روکش چوبی با پرس دستی تک صفحه

- ۱- روکش‌های چوبی را مطابق با شکل (۱۰۱-۱۴) آماده کنید.
- ۲- سطح روکش را با چسب اوره فرم آلدئید چسب کاری کنید (شکل ۱۰۲ و ۱۰۳-۱۴).



شکل ۱۰۱



شکل ۹۸

۴- یک کمپرسور باد را آماده کرده و آن را برابر روی دور معکوس قرار داده تا به جای دمیدن هوا آن را به صورت معکوس بمکد. شیلنگ کمپرسور را به درون قسمت دولبل شده (برگردانده شده) نایلون قرار داده و با طناب بیندید. لبه‌های نایلون که بر روی سطح کار کشیده شده است را با چسب فوری بچسبانید. با روشن کردن کمپرسور هوای درون نایلون کشیده و عمل پرس و کیوم (خال) انجام می‌شود. در این حالت روکش بر روی سطوح برآمده و برجسته کفی صندلی نشسته و آن‌ها را پر می‌کند (شکل ۹۹-۱۰۰ و ۱۰۱-۱۴).



شکل ۱۰۲



شکل ۹۹

۳- دو طرف روکش را با کاغذ روزنامه پوشانید (شکل ۱۰۴-۱۴).



شکل ۱۰۳



شکل ۱۰۰

شده، ابتدا طرح صفحه را با وسائل اندازه‌گذاری بر روی کاغذ بکشید(شکل ۱۰۶ و ۱۰۷).



شکل ۱۰۶



شکل ۱۰۷

۲- قطعات روکش دور صفحه را مطابق با شکل (۱۰۸) برشکاری کنید.



شکل ۱۰۸

۳- بوسیله پرگار فاصله مرکز دایره تا قوس داخلی روکش دور صفحه را مشخص کنید. این فاصله بسیار مهم است، زیرا در صورتی که محدوده شعاع دایره تا قوس داخلی روکشها مشخص نشده و علامت گذاری نشوند، روکشها به درستی جور نشده و طرح روکش ناقص می‌شود(شکل ۱۰۹).

۴- صفحات نگهدارنده را از تخته چند لایه انتخاب کرده و روکش‌هایی که دو طرف آن‌ها روزنامه کشیده شده است را در صفحه پرس دستی قرار دهید.

۵- پیچ بالایی پرس را چرخانده تا صفحه متحرک سطح کار را به صفحه پایینی بفشارد و پرس کند(شکل ۱۰۵).



شکل ۱۰۵

۶- پس از پرسکاری دستی پیچ را باز کرده و صفحه پرس شده را در آورید. برای پرداخت سطوح ابتدا با سنباده پوست آب (سبناده خیس شده با آب) روزنامه‌ها را از روی روکش بردارید، سپس با سنباده خشک، سطح روکش را سنباده کاری کنید.



شکل ۱۰۵

۱۱- ۷-۱۴- دستورالعمل پرسکاری دور صفحه میز معرق با پرس دستی چند صفحه
۱- برای پرسکاری دور صفحه دایره‌ای میز معرق کاری

۶- روکش دور صفحه را بوسیله میخ های بدون سر بر روی صفحه معرق میز نصب نمایید(شکل ۱۱۲-۱۱۳).



شکل ۱۱۲-۱۱۳

۷- مجدداً بوسیله پرگار چوبی از مرکز دایره صفحه میز تا قوس داخلی روکش های دور صفحه علامت گذاری کرده و دایره بکشید(شکل ۱۱۴-۱۱۵).



شکل ۱۱۴-۱۱۵

۸- در صورت وجود قسمت های اضافی روکش آنها را با کاتر ببرید(شکل ۱۱۶-۱۱۷).



شکل ۱۱۶-۱۱۷



شکل ۱۱۸-۱۱۹

۴- روکش های چوبی دور صفحه را چسب روکش کاری بر روی طرح کاغذ چسبانده و لبه داخلی آنها را با توجه به فاصله تا مرکز دایره بوسیله کاتر ببرید(شکل ۱۱۰-۱۱۱). این کار موجب یکنواختی قوس داخلی روکش صفحه می شود. همچنین صفحه کاغذ مرکزی نیز برش خورده و روکش های چسبیده شده آماده می شوند.



شکل ۱۱۰-۱۱۱

۵- روکش های دور صفحه را همانند شکل (۱۱۱-۱۱۲) بر روی صفحه اصلی میز که معرق کاری شده است قرار دهید و فاصله آنها تا مرکز دایره را تنظیم کنید. برای این کار از ستاره (خط کش بلند) استفاده کنید.



شکل ۱۱۱-۱۱۲



شکل ۱۱۷-۱۴

۱۴- کار را مابین دو صفحه بزرگ از تخته چند لایه و یا ام دی اف (MDF) قرار دهید.

۱۵- پیچ‌های پرس دستی را باز کرده و صفحات را بالا بیاورید.

۱۶- کل کار را بر روی صفحات ثابت پرس دستی قرار داده و پیچ‌های پرس را چرخانده و محکم کنید (شکل ۱۱۸-۱۴ و ۱۱۹-۱۴).



شکل ۱۱۸-۱۴

۹- پهنانی روکش‌های دور صفحه را نیز با استفاده از وسائل اندازه‌گیری کنترل کنید. در صورتی که قطعه‌ای از روکش‌ها هم اندازه باقیه نبود آن را تعویض کنید.

۱۰- برای زیبایی کار یک نوار باریک روکش که در بازار تحت عنوان مغزی روکش معروف است را آماده کنید.

۱۱- به اندازه پهنانی نوار مغزی روکش فاصله گذاشته و مابین روکش صفحه معرق و روکش‌های دور صفحه را خالی کنید.

۱۲- بوسیله چکش روکش کاری نوار مغزی روکش را با چسب در محل موردنظر بچسبانید (شکل ۱۱۵-۱۴ و ۱۱۶-۱۴).



شکل ۱۱۵-۱۴



شکل ۱۱۶-۱۴



شکل ۱۱۹-۱۴

۱۳- دور صفحه میز معرق را با چسب چوب، آغشته کنید و بر روی کار، یک صفحه دایره‌ای از جنس تخته چند لایه و یا ام دی اف (MDF) و هم اندازه با صفحه میز قرار دهید. (شکل ۱۱۷-۱۴).



شکل ۱۴-۱۲۳


۱۷- پس از مدت زمان مناسب، پیچهای پرس را باز کرده و کار را از آن خارج کنید.



شکل ۱۴-۱۲۴

۱۴-۷-۱۲ دستورالعمل پرسکاری دستی یک قطعه منحنی

۱- برای پرسکاری یک قالب چوبی مشابه شکل (۱۴-۱۲۴) بسازید.



شکل ۱۴-۱۲۵

۲- روکش چوبی را درون یک ظرف آب قوطهور کنید تا حالت بگیرد(شکل ۱۴-۱۲۵).



شکل ۱۴-۱۲۶

۱۸- با سنباده پوست آب و اسفنج مرطوب کاغذهای روزنامه را از روی صفحه میز پرس شده پاک کنید(شکل ۱۴-۱۲۱ و ۱۴-۱۲۰).



شکل ۱۴-۱۲۷

۱۹- بوسیله لیسه چوب این عمل را تکرار کنید تا سطوح روکش از وجود روزنامه پاک شود(شکل ۱۴-۱۲۲).



شکل ۱۴-۱۲۸

روکش‌های دور کار صفحه میز معرق بدليل وجود تضاد رنگی و نقوش زیبا بر زیبایی صفحه میز می‌افزایند(شکل ۱۴-۱۲۳).

۶- روکش چوبی حالت گرفته که به صورت منحنی در آمده است را از درون قالب در آورده و بوسیله لیسه، سطح آن را پرداخت کنید(شکل ۱۴-۱۲۹).



شکل ۱۴-۱۲۹

۷- سطح روکشی را بوسیله کاغذ سنباده و مشتی پرداخت کنید(شکل ۱۴-۱۳۰).



شکل ۱۴-۱۳۰

۱۴-۸- کنترل مرغوبیت کالا

برای کنترل کیفیت یا مرغوبیت کالا به نکات زیر توجه کنید و آنها را بکار ببرید.

۱- سطوح صفحات پرس‌های دستی را همیشه پاکیزه نگه دارید و پس از هر عملیات پرسکاری آنها را از وجود چسب، روکش و کاغذ روزنامه پاک کنید(شکل ۱۴-۱۳۱).

۳- روکش خیس شده را درون قالب قرار دهید(شکل ۱۴-۱۲۶)



شکل ۱۴-۱۲۶

۴- بوسیله پیچ دستی G شکل، قطعه روکش را درون قالب بیندید تا محکم شود(شکل ۱۴-۱۲۷).



شکل ۱۴-۱۲۷

۵- قسمت‌های اضافی روکش را بوسیله کاتر برش دهید.
(شکل ۱۴-۱۲۸).



شکل ۱۴-۱۲۸



شکل ۱۴-۱۳۳



شکل ۱۴-۱۳۴

دستورالعمل کارگاهی

- ۱- برای پرسکاری، مقدار چسب را به اندازه سطح روکش مصرف کنید.
- ۲- چسب مناسب برای روکش کاری را بطور یکنواخت بر روی سطح کار پخش کنید(شکل ۱۴-۱۳۴).



شکل ۱۴-۱۳۴

- ۳- برای آماده ساختن چسب گرم مناسب روکش کاری از ظروف استاندارد استفاده کنید(شکل های ۱۴-۱۳۵ و ۱۴-۱۳۶).

۲- از وارد آوردن فشار بیش از حد به صفحات پرس خودداری کنید. زیرا احتمال هرز شدن پیچها و آسیب دیدگی صفحات روکش و زیر کار وجود دارد(شکل ۱۴-۱۳۲).



شکل ۱۴-۱۳۲

- ۳- هنگام بستن قطعات کار با پیچ دستی توازن فشار پیچ دستی ها به سطح کار را مدنظر قرار دهید. در شکل (۱۴-۱۳۲) هر چهار طرف یک قطعه مستطیلی که با پیچ دستی پرس شده است توازن داشته و فشار ایجاد شده برای پرس قطعه کار یکنواخت توزیع شده، کیفیت کار افزایش می یابد. در شکل (۱۴-۱۳۳) صفحه ترک خورده روکش بر اثر فشار نامتوازن پیچ دستی مشاهده می شود.



شکل ۱۳۵-۱۴

- ۴- دقت کنید سطوح صفحات پرس‌های دستی تاب نداشته و سالم باشند، در غیراین صورت موجب عدم یکنواختی فشار بر روی روکش شده و صفحات دارای فرورفتگی می‌شوند.
- ۵- روکش‌هایی که بر اثر پرس معیوب شده‌اند را شناسایی کرده و جدا کنید. سپس نسبت به رفع عیوب آن‌ها اقدام کنید.



شکل ۱۳۶-۱۴



آزمون پایانی ۱۴

- ۱- کاربرد ۵ عدد از وسائل روکش کاری دستی بوسیله پیچ دستی و پرس دستی را توضیح دهید.
- ۲- روش آماده سازی چسب گرم پرسکاری را بیان کنید.
- ۳- برای آماده سازی چسب اوره فرم آلدئید (UF) چه مراحلی لازم است؟
- ۴- برای روکش کاری دستی شکل ذیل چه روشی را پیشنهاد می کنید؟ توضیح دهید.



- ۵- در شکل زیر از چه روشی برای روکش کاری زیر قابلمهای استفاده شده است؟ توضیح دهید.



۶- برای روکش کاری یک گلدان چوبی بوسیله پیچ دستی کدام روش مناسب تر است؟

الف) پرس روکش بوسیله اتوی دستی بخار

ب) ساخت قالب (فیکسچر) مناسب با طرح واستفاده از پیچ دستی

ج) قرار دادن آن درون پرس دستی

د) استفاده از تنگ دستی

۷- دو مورد از اصول کنترل مرغوبیت روکش‌های پرس شده با پیچ دستی و پرس دستی را بنویسید.

توانایی روکش کاری انواع صفحات چوبی بوسیله دستگاه پرس هیدرولیک

واحد کار پانزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم پرسکاری را تعریف کند.
- قسمت های مختلف پرس هیدرولیک گرم را تشریح کند.
- sistم های مختلف گرم کننده پرس گرم را شرح دهد.
- چسب های گرم پرسکاری را مشخص کند.
- چسب های پرسکاری گرم را آماده کند.
- اصول چسبزنی را بیان کند.
- روکش های مناسب را آماده چسبزنی و روکش کاری نماید.
- پرس هیدرولیک را راه اندازی نماید.
- صفحات روکش شده آماده پرسکاری را بین صفحات پرس قرار دهد.
- صفحات پرس شده را از پرس خارج نماید.
- اصول خارج کردن صفحات چوبی پرس شده را از پرس رعایت کند.
- مرغوبیت صفحات پرس شده را کنترل نماید.
- حفظاًت و ایمنی کار با دستگاه پرس را رعایت کند.
- تعمیر و نگهداری اولیه دستگاه پرس را انجام می دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۶۰	۵۰	۱۰

۱۵ آزمون پیش

- ۱- چرا عملیات پرسکاری در صنایع چوب انجام می‌شود؟

۲- کدامیک از عوامل زیر در پرسکاری وجود دارد؟

الف) رندیدن
ب) خم کردن
ج) کشیدن
د) فشار دادن

۳- چرا از چسب در پرسکاری استفاده می‌شود؟

۴- حرارت صفحات پرس چند درجه می‌باشد؟

الف) ۴ تا ۵ درجه
ب) ۱۲ تا ۱۶ درجه
ج) ۵۰ تا ۶۰ درجه
د) ۱۰۰ تا ۱۴۰ درجه


۵- ضخامت روکش که با پرس هیدرولیک به صفحات می‌چسبانند چند میلیمتر است؟

الف) ۲۵ میلیمتر
ب) ۷ تا ۸ میلیمتر
ج) ۳ میلیمتر
د) ۰/۳ تا ۱ میلیمتر

۶- به غیراز عوامل فشار و زمان فشردگی کدامیک از عوامل زیر نیز در پرسکاری رعایت می‌شود؟

الف) حرارت
ب) کشش
ج) ضربه
د) رطوبت

۷- شکل (۱۵-۱) یانگر چیست؟ در دو خط شرح دهد.



شکل ۱-۱۵

- ۸- در موقع پرسکاری چه خطری بیشتر ممکن است برای شما بوجود آید؟

۹- صفحات پرس چگونه امکان گرم شدن دارد؟



۱۰- برای کارهای کابینت سازی و مبل سازی پرس چند طبقه مناسب است؟

الف) ۲۰ تا ۲۲ طبقه

ب) ۱۰ تا ۱۲ طبقه

ج) ۱ تا ۳ طبقه

۱۱- چه عاملی صفحه های پرس را بالا و پایین می برد؟ شرح دهید.

۱۲- در شکل (۱۵-۲) قسمت های مختلف پرس را بنویسید.



شکل-۲

۱۳- دو نوع چسب گرم برای پرسکاری را نام ببرید.

۱۴- روکش هایی که روی صفحات چوبی پرس می شود از چه نوع و چگونه است؟

۱۵- چرا بعضی صفحات بعد از پرسکاری کج می شوند؟


۱۶- روی چه صفحاتی در صنایع چوب روکش می کنند؟

اغلب صفحات پرورده را در بازار مصرف ملاحظه می‌کنید، از روکش‌های ملامینه ساده در رنگ‌های مختلف و فویل یا لترون گرفته تا اوراق کاغذی نقش دار مانند الیاف چوب و حتی با روکش‌های طبیعی چوبی (شکل ۱۵-۵).



شکل ۱۵-۵- سه نوع (وکش طبیعی).

روکش کاری یعنی چسباندن روکش‌های زیبا بوسیله پرس روی سطح کار. صفحات چوبی خالص (ماسیو) کمتر روکش کاری می‌شوند چون خودشان از چوب با الیاف طبیعی هستند. چوب‌های ماسیو موقعی نیاز به روکش کاری دارند که به دلایل مختلف الیاف زیباندارند و یا الیاف زیبایی خود را در اثر عوامل مخرب چوب از دست داده‌اند (شکل ۱۵-۶).



شکل ۱۵-۶- امواج زیبای یک گونه چوب ماسیو.

برای روکش کاری طبیعی مراحل زیر اغلب در کارخانجات مبلمان مناسب با سفارش مشتری انجام می‌شود.
۱- انتخاب صفحات چوبی و پرورده.

در این مرحله صفحات از نظر جنس و ابعاد انتخاب می‌شوند و با توجه به نقشه کار اندازه‌بری می‌گردند.

۱۵- آشنایی با مفهوم پرسکاری چوب و کاربرد آن

در کارهای تولیدی صفحه‌ای مبلمان و بیشتر در صنعت کابینت‌سازی چوبی از صفحات چوبی و تخته فیبر مانند H.D.F یا M.D.F خورده چوب (نوپان) و غیره استفاده می‌کنند. صفحات نامبرده موقعی ارزش خود را نشان می‌دهند که بوسیله پوشش سطح (روکش کاری) زیبا و مقاوم شده باشند. (شکل ۱۵-۳).



شکل ۱۵-۳- M.D.F (وکش شده).

بطوری که می‌دانید در وضعیت ساده صفحات پرورده مذکور بدون الیاف و فاقد زیبایی امواج طبیعی و بسیار زیبایی چوب درخت می‌باشند که خداوند در پرورش الیاف و رنگ‌های ناشی از عوامل رشد گونه‌های مختلف آن‌ها نهاده است. امواج و نقش‌های ناشی از الیاف چوب به قدری زیبا هستند که چنانچه بصورت طبیعی و یا جور کردن روکش‌ها کنار یکدیگر هنرمندانه در معرض دید روی سطوح کار تزئینی و مبلمان قرار گیرند حیرت‌انگیز و هوش‌ربا هستند. کارخانجات تولیدی صفحات پرورده با توجه به این زیبایی خداداد امواج چوب، سعی می‌کنند در ادامه خط تولید خود قسمت روکش کاری طبیعی و یا مصنوعی را داشته باشند. (شکل ۱۵-۴).



شکل ۱۵-۴- (وکش کاری M.D.F) با پرس.



شکل ۹-۱۵- اندازه‌بری و درز کردن روکش با ماشین اره (روکش بر).


- ۵- لبه طولی روکش‌ها در حالت قامه که اندازه‌بری شده‌اند بطور دقیق با رنده بلند رندیده و در اصطلاح (درز) می‌شوند.
- ۶- روکش‌ها با هم از نظر زیبایی الیاف جور می‌شوند.
- ۷- سطح صفحات چوبی یا صفحات پرورده کاملاً تمیز می‌شوند.

- ۸- چسب مورد نیاز طبق دستور کارخانه سازنده چسب با غلظت مناسب به مقدار کافی آماده می‌شود.
- ۹- چسب روی یک طرف صفحات پرورده و یک طرف روکش جور شده که با نوار کاغذی کنار هم تشکیل یک صفحه بزرگ را داده‌اند (طرفی که نوار ندارد) مالیده می‌شود.
- ۱۰- سطح روکش که کمی بزرگتر از صفحات پرورده قطع و آماده و چسب زده شده در زیر قرار می‌گیرد و سطح چسب زده صفحه روی آن قرار داده می‌شود و پس از چسب زدن سطح دیگر صفحه، روکش را نیز با وسیله مربوطه مانند غلطک چسب‌زن چسب می‌زنند و روی صفحه قرار می‌دهند.
(شکل ۱۰-۱۰).



شکل ۱۰-۱۰- چسب زدن دستی با غلطک.

۲- با توجه به حساسیت و ماهیت عملیات پرسکاری چوب تمام صفحات بایستی دارای ضخامت دقیق و یکنواخت باشند. لذا صفحات را اغلب با ماشین سنباده غلطکی یا نواری غلطکی برای یک ضخامت کردن تمام نقاط آن قبل از پرسکاری باید سنباده کاری کنید (شکل ۱۵-۷).



شکل ۱۵-۷- به یک ضخامت کردن صفحات با سنباده غلطکی.
۳- روکش‌ها بنابر نیاز به صورت قامه (روکش طبیعی) و یا رول در روکش مصنوعی انتخاب می‌شوند (شکل ۱۵-۸).



شکل ۱۵-۸- انتهاب قامه روکش.

۴- روکش‌های طبیعی از نظر ابعاد به همان صورت قامه شده (دسته روکش) برحسب نیاز با ماشین اره روکش بر از طول و عرض اندازه‌بری می‌شوند (شکل ۱۵-۹).

۱۸- صفحه روکش شده را با خاموش کردن پرس از بین صفحات خارج می‌کنند (شکل ۱۳-۱۵).



شکل ۱۳-۱۵- فاچ کردن صفحه روکش شده از زیر پرس.

۱۹- صفحات گرم روکش شده را در حالت مستقیم و ثابت قرار می‌دهند تا تعادل حرارتی پیدا کنند و پرسکاری تمام می‌شود.

۲۰- آشنایی با دستگاه پرس هیدرولیک (برقی و رونقی) و قسمت‌های مختلف آن

۲۱- چهارچوب و اسکلت دستگاه

انتخاب پرس در عملیات روکش کاری بستگی به نوع تولید دارد. مثلاً برای تولید پشتی و کف صندلی نیاز به استفاده از پرس گرم فرم با قالب‌ها و صفحات خمیده دارد. برای تولید صفحات ساده مستقیم از پرس‌های هیدرولیک گرم و سرد یک طبقه تا سه طبقه با صفحه صاف مانند شکل ۱۴-۱۵ استفاده می‌کنند.



شکل ۱۴-۱۵- پرس هیدرولیک گره سه طبقه.

۱۱- طرف دیگر صفحه با غلطک چسبزنی چسب مالیده می‌شود.

۱۲- یک طرف ورق دوم روکش آماده شده نیز چسب مالیده می‌شود (شکل ۱۱-۱۵).



شکل ۱۱-۱۵- چسب زدن صفحه با ماشین چسبزن غلطکی.

۱۳- روکش دوم نیز بر روی دوم صفحه چسب زده شده، بطور دقیق قرار داده می‌شود.

۱۴- برای ثابت کردن روکش‌های دو طرف روی صفحه مذکور لبه روکش‌ها را بوسیله نوار چسب کاغذی از اطراف به هم اتصال می‌دهند تا زیر پرس جابجا نشوند (شکل ۱۲-۱۵).



شکل ۱۲-۱۵- ثابت کردن روکش چسب زده شده روی صفحه با نوار چسب.

۱۵- پرس گرم را روشن و تنظیم می‌کنند.

۱۶- صفحه‌ای که روکش‌ها روی آن‌ها ثابت شده بین صفحات پرس قرار می‌دهند.

۱۷- طبق اصول پرسکاری از نظر زمان و فشار و حرارت عمل پرسکاری را انجام و روکش‌ها را روی صفحه می‌چسبانند.



صنایع چوب و سفارش مشتری می‌سازد. صفحات پرس به صورت یک قاب فلزی از پروفیلهای فولادی می‌باشند که داخل آن را بالولمهای فلزی برای عبور روغن، آب داغ با سیم پیچی استقرار المنت‌های برقی به صورت مشبك و مقاوم ساخته‌اند. صفحات پرس در صنایع چوب همانطور که تابع نوع تولید می‌باشد تابع ظرفیت تولید - سرد، گرم و یا سه بعدی پرس کردن و یک تا چندین طبقه بودن و... نیز می‌باشند. در جدول مشخصات فنی چند پرس هیدرولیک مورداستفاده در کارهای تولید صنایع چوب آورده شده است. (جدول ۱ و ۲) پرس‌ها را بر مبنای طبقه و قدرت پرس معرفی می‌کنند. مثلاً برای پرس کارگاه‌های مبل‌سازی می‌گویند پرس یک تا سه طبقه ۲۰ تنی.

جدول ۱ مشخصات فنی پرس هیدرولیک ۵ کارخانه A

مدل	NPC40 / 40	NPC8 / 120	NPC10 / 200	5.4 C4	5.6 C6
ابعاد صفحه پرس	2500×1300 mm	3000×1300 mm	3500×1300 mm	2500×1300 mm	3000×1300 mm
قطر و تعداد سیلندر	4×70 mm	8×85 mm	10×85 mm	4×55 mm	6×55 mm
قدرت پرس	40Ton	160Ton	200Ton	20Ton	30Ton
کورس باز شدن دهانه	400×650 mm	450×650 mm	450×650 mm	650 mm	650 mm
قدرت موتور	۹ اسبیخوار	۱۸ اسبیخوار	۲۴ اسبیخوار	۷ اسبیخوار	۷ اسبیخوار

جدول ۲ مشخصات فنی استاندارد پرس هیدرولیک کارخانه B

تعداد طبقه	۲	۳	۴	۵
قدرت پرس	100Ton	120Ton	160Ton	200Ton
کورس باز شدن	120mm	120mm	120mm	120mm
تعداد سیلندر	۶	۸	۸	۸
قدرت گرم کننده	36KW	36KW	36KW	36KW
ابعاد پرس cm	360×130×215	360×130×240	360×130×260	360×130×280
وزن	6000kg	8000kg	9000kg	10000kg

برای تولید صفحات فرمدار از پرس‌های ممبران یا پرس‌های وکیوم که با مکش هوا وایجاد خلاء کار می‌کنند استفاده می‌نمایند (شکل ۱۵-۱۵). برای تولید قطعات کوچک گاهی از پرس‌های سرد هیدرولیک دستی نیز استفاده می‌کنند.



شکل ۱۵-۱۵- پرس ممبران برای پرسکاری سه بعدی.

در کارخانجات بزرگ تولید صفحات M.D.F، تخته چند لایی و روکش گاهی پرس‌های چند طبقه که طبقات آن تا چندین طبقه نیز می‌رسد استفاده می‌نمایند.

چهارچوب و اسکلت هر پرسی متناسب با نوع تولید متفاوت است. چهارچوب و اسکلت پرس‌های یک تا سه طبقه مورداستفاده در کارخانه‌های مبل‌سازی مانند (شکل ۱۵-۱۶) می‌باشد که از تیر آهن و فلزات پروفیلی مقاوم در برابر فشار زیاد تا ۲۰۰ بار یا kg/cm² استفاده می‌کنند که قطعات آن طبقه اصول فنی به هم خوب جوش داده شده باشند.



شکل ۱۵-۱۶- اسکلت و چهارچوب پرس هیدرولیک یک طبقه.

۱۵-۲-۲- صفحات گرم پرس

با توجه به اهمیت حرارت در عملیات پرسکاری لازم است صفحات پرس با سیستم خاص ساخته و گرم شوند. سازنده پرس ابعاد صفحات را بر مبنای نوع تولید کارخانه

برای بالا بردن بهره دهی الکتروپمپ های پرس هیدرولیک هر هفته پس از پایان کار آنها را بوسیله هوای فشرده و برس و پارچه تمیز کنید تا هوای اطراف سیم پیچ داخل الکتروموتور جریان داشته باشد و آن را مرتباً خنک کند. در غیر این صورت الکتروپمپ بیش از اندازه در موقع کار کردن گرم می شود و خطر سوختن دارد.

۱۵-۲-۴- کارت روغن

در پرس های هیدرولیک، جک های پرس نیرو را به صفحات اعمال می کنند تا صفحات بالا و پایین رفته و بسته و باز شوند. نیروی مذکور بوسیله روغن با فشار الکتروپمپ انجام می شود. در این پرس ها همیشه بایستی در لوله های پشت جک ها و الکتروپمپ روغن وجود داشته باشد تا الکتروپمپ بتواند روغن را مکش کرده و از طریق لوله ها به جک ها اعمال فشار کند. برای ضمانت وجود پیوسته روغن و مکش الکتروپمپ در پرس های یک مخزن فلزی بنام کارت روغن وجود دارد که همیشه بایستی مملو از روغن هیدرولیک باشد (شکل ۱۵-۱۹).



شکل ۱۵-۱۹- کارت روغن پرس هیدرولیک.

۱۵-۲-۵- درجه شاخص روغن

کنترل روغن هیدرولیک در کارترا اهمیت زیادی دارد. برای راحتی کنترل سطح روغن موجود در کارترا یک شاخص چشمی توسط کارخانه سازنده پرس روی کارترا گذاشته می شود. در شروع عملیات پرسکاری روزانه بایستی از دریچه شاخص روغن نگاه کنید تا چنانچه سطح روغن موجود در

۱۵-۵-۳- الکتروپمپ

اعمال نیروی فشار برای چسباندن روکش ها به سطح کار در پرس های هیدرولیک بوسیله موتور پمپ برقی انجام می شود. (الکتروپمپ) الکتروپمپ معمولاً روی مخزن روغن (کارترا) و یا روی لوله خروجی روغن داغ شده برای جریان دادن آن در لوله های داخل صفحات پرس نصب شده است. وظیفه الکتروپمپ همچنین مکش روغن از کارترا و تزریق یا هدایت روغن با فشار زیاد مثلاً 200kg/cm^2 از طریق جک های پرس به صفحه یا صفحات پرس می باشد (شکل ۱۷-۱۷).



شکل ۱۷-۱۷- الکتروپمپ پرس هیدرولیک یک طبقه.

در پرس های هیدرولیک معمولاً یک یا دو الکتروپمپ قرار داده اند. الکتروپمپ های هیدرولیک روغن را در دو مرحله به جک ها تزریق می کنند. ابتدا با فشار کم که دهانه بین صفحات پرس را با سرعت می بندد و سپس با فشار زیاد که مناسب با چسب - جنس صفحات و روکش - ابعاد صفحه و قطعه کار زیر پرس و با سرعت کم عمل پرسکاری را انجام می دهد (شکل ۱۵-۱۸).



شکل ۱۵-۱۸- الکتروپمپ.

روشن کردن الکتروپمپ که همانا روشن کردن پرس می باشد باید جریان برگشت روغن از پشت جک ها به داخل کارترا بیندید، این کار بواسیله اهرم مذکور انجام می شود(شکل ۲۲-۱۵).



شکل ۲۲-۱۵- بستن جریان برگشت روغن به کارترا.

پس از تنظیم اهرم شیر برگشت روغن، جلوی پرس بایستید. کلید برق اصل پرس را روشن کنید و سپس کلید روشن کردن الکتروپمپ های پرس را روشن نمایید تا صفحات پرس بسته شوند و فشار لازم اعمال گردد.

۱۵-۲-۷- کلید تنظیم کننده فشار (فشارسنج)

کلید روشن کردن پمپ هیدرولیک دو مرحله دارد. کلید روی آن نوشته است(شکل ۲۳-۲۱). کلید روشن کردن پمپ (الکتروپمپ های ۱۹-۲۳).



شکل ۲۳-۱۵- کلید روشن کردن پمپ (الکتروپمپ های ۱۹-۲۳).

با گرداندن کلید پرس روی ۱ پمپ اول با برقرار شدن جریان برق روشن می شود و پمپ بالابرنده فشار اولیه را برای بالا بردن صفحه پرس اعمال می کند (کلید سیاه گردن پایینی طرف چپ تصویر که تابلوی تنظیم پرس و گیج های تنظیم آن را نشان می دهد) کلید فشاری سمت راست را که جلوی

کارترا تا وسط شاخص (حد استاندارد در کارخانه) نبود، دریچه روغن را که روی کارتراست با دست یا آچار مخصوص باز کنید. روغن هیدرولیک مخصوص که شماره آن را کارخانه سازده تعیین نموده از دریچه با استفاده از قیف به داخل کارترا (تا حد مجاز آن که شاخص دارد) بربیزید. (شکل ۲۰-۱۵).



شکل ۲۰-۱۵- باز کردن دریچه کارترا روغن.

دقت کنید قبل از باز کردن دریچه، اطراف آن را کاملاً تمیز کنید تا مطمئن شوید ضایعات اطراف دریچه هر چند کوچک باشد در موقع روغن ریزی به داخل کارترا نفوذ نمی کند. چون جک ها به قدری دقیق و حساس هستند که ضایعات و ذرات کوچک مزاحم داخل روغن باعث به هم خوردن آب بندی جک ها می شود و موقع کار کردن شروع به روغن ریزی زیر پرس خواهد نمود(شکل ۲۱-۱۵).



شکل ۲۱-۱۵- کارترا روغن مجهز به الکتروپمپ و دریچه شافع سطح روغن.

۱۵-۲-۶- اهرم یا کلید حرکت پمپ روی کارترا معمولاً اهرم یا کلید باز و بسته کردن جریان روغن از لوله مربوطه به پشت جک های هیدرولیک وجود دارد. قبل از

وسط گیج در سطح بیرونی آن برجستگی دایره‌ای (مانند پیچ) وجود دارد که با دو انگشت قابل گرفتن و چرخاندن می‌باشد. با گرداندن آن در جهت عقربه‌های ساعت عقربه متحرک روی صفحه گیج را در محل درجه حرارت موردنظر تنظیم کنید. وقتی پمپ اصلی پرس را روشن کنید و از طریق سیلندر توسط الکتروپمپ اعمال فشار شود با رسیدن فشار اصلی پرس به حدی که عقربه مذکور تنظیم شده اتوماتیک الکتروپمپ‌ها متوقف می‌شود و فشار ثابت می‌ماند.

۱۵-۲-۹- کلید تنظیم درجه حرارت (حرارت‌سنج)

تنظیم حرارت صفحات پرس نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از عوامل سه‌گانه اصلی روکش کاری با پرس گرم هیدرولیک که (فشار - حرارت و زمان) است می‌باشد (شکل ۱۵-۲۶).



شکل ۱۵-۲۶- تابلوی تنظیمات حرارت - فشار و زمان دار پرس هیدرولیک.

بعد از روشن کردن پرس صفحات پرس بوسیله برق و یا جریان یافتن روغن داغ در آن شروع به گرم شدن می‌نماید. میزان حرارت پرس بوسیله کلید یا گیج مخصوص تنظیم می‌شود.

۱۵-۲-۱۰- عقربه (گیج) درجه حرارت

گیج درجه حرارت نیز مانند یک صفحه ساعت رومیزی و به صورت دایره با عقربه قابل تنظیم می‌باشد. دکمه برجسته روی صفحه گیج تنظیم حرارت را با دو

آن فلش \uparrow قرار دارد با انگشت فشار دهید تا صفحه پرس به حدود یک وجب برابر ۲۰cm دهانه قرار گیرد و فشار انگشت را قطع نمایید (شکل ۱۵-۲۴).



شکل ۱۵-۲۴- بالا بردن سریع اولیه صفحات پرس.


۱۵-۲-۸- عقربه گیج فشار

مقدار فشاری که بر سطح روکش برای چسباندن آن به صفحه M.D.F وغیره وارد می‌شود یکی از عوامل اصلی روکش کاری می‌باشد و باید دقیقاً میزان فشار لازم بر cm^2 روکش محاسبه گردد. پس از تعیین فشار مورد نیاز کارخانه سازنده ابزار فشار سنج را به صورت صفحه گرد مدرج (گیج فشار) که بر حسب بار تقسیم‌بندی شده است روی پرس نصب نمود (شکل ۱۵-۲۵). تقسیمات گیج فشاری بطوری است که محیط دایره آن را ۶۰ قسمت نموده‌اند هر قسمت 10bar (بار) است و هر ۱۰ قسمت آن شماره گذاری شده (طبق شکل) و به ترتیب ۰-۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۰۰-۱۲۰۰-۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۵۰۰-۱۶۰۰-۱۷۰۰-۱۸۰۰-۱۹۰۰-۲۰۰۰-۲۱۰۰-۲۲۰۰-۲۳۰۰-۲۴۰۰-۲۵۰۰-۲۶۰۰-۲۷۰۰-۲۸۰۰-۲۹۰۰-۳۰۰۰-۳۱۰۰-۳۲۰۰-۳۳۰۰-۳۴۰۰-۳۵۰۰-۳۶۰۰-۳۷۰۰-۳۸۰۰-۳۹۰۰-۴۰۰۰-۴۱۰۰-۴۲۰۰-۴۳۰۰-۴۴۰۰-۴۵۰۰-۴۶۰۰-۴۷۰۰-۴۸۰۰-۴۹۰۰-۵۰۰۰-۵۱۰۰-۵۲۰۰-۵۳۰۰-۵۴۰۰-۵۵۰۰-۵۶۰۰-۵۷۰۰-۵۸۰۰-۵۹۰۰-۶۰۰۰-۶۱۰۰-۶۲۰۰-۶۳۰۰-۶۴۰۰-۶۵۰۰-۶۶۰۰-۶۷۰۰-۶۸۰۰-۶۹۰۰-۷۰۰۰-۷۱۰۰-۷۲۰۰-۷۳۰۰-۷۴۰۰-۷۵۰۰-۷۶۰۰-۷۷۰۰-۷۸۰۰-۷۹۰۰-۸۰۰۰-۸۱۰۰-۸۲۰۰-۸۳۰۰-۸۴۰۰-۸۵۰۰-۸۶۰۰-۸۷۰۰-۸۸۰۰-۸۹۰۰-۹۰۰۰-۹۱۰۰-۹۲۰۰-۹۳۰۰-۹۴۰۰-۹۵۰۰-۹۶۰۰-۹۷۰۰-۹۸۰۰-۹۹۰۰-۱۰۰۰۰-۱۰۱۰۰-۱۰۲۰۰-۱۰۳۰۰-۱۰۴۰۰-۱۰۵۰۰-۱۰۶۰۰-۱۰۷۰۰-۱۰۸۰۰-۱۰۹۰۰-۱۱۰۰۰-۱۱۱۰۰-۱۱۲۰۰-۱۱۳۰۰-۱۱۴۰۰-۱۱۵۰۰-۱۱۶۰۰-۱۱۷۰۰-۱۱۸۰۰-۱۱۹۰۰-۱۲۰۰۰-۱۲۱۰۰-۱۲۲۰۰-۱۲۳۰۰-۱۲۴۰۰-۱۲۵۰۰-۱۲۶۰۰-۱۲۷۰۰-۱۲۸۰۰-۱۲۹۰۰-۱۳۰۰۰-۱۳۱۰۰-۱۳۲۰۰-۱۳۳۰۰-۱۳۴۰۰-۱۳۵۰۰-۱۳۶۰۰-۱۳۷۰۰-۱۳۸۰۰-۱۳۹۰۰-۱۴۰۰۰-۱۴۱۰۰-۱۴۲۰۰-۱۴۳۰۰-۱۴۴۰۰-۱۴۵۰۰-۱۴۶۰۰-۱۴۷۰۰-۱۴۸۰۰-۱۴۹۰۰-۱۵۰۰۰-۱۵۱۰۰-۱۵۲۰۰-۱۵۳۰۰-۱۵۴۰۰-۱۵۵۰۰-۱۵۶۰۰-۱۵۷۰۰-۱۵۸۰۰-۱۵۹۰۰-۱۶۰۰۰-۱۶۱۰۰-۱۶۲۰۰-۱۶۳۰۰-۱۶۴۰۰-۱۶۵۰۰-۱۶۶۰۰-۱۶۷۰۰-۱۶۸۰۰-۱۶۹۰۰-۱۷۰۰۰-۱۷۱۰۰-۱۷۲۰۰-۱۷۳۰۰-۱۷۴۰۰-۱۷۵۰۰-۱۷۶۰۰-۱۷۷۰۰-۱۷۸۰۰-۱۷۹۰۰-۱۸۰۰۰-۱۸۱۰۰-۱۸۲۰۰-۱۸۳۰۰-۱۸۴۰۰-۱۸۵۰۰-۱۸۶۰۰-۱۸۷۰۰-۱۸۸۰۰-۱۸۹۰۰-۱۹۰۰۰-۱۹۱۰۰-۱۹۲۰۰-۱۹۳۰۰-۱۹۴۰۰-۱۹۵۰۰-۱۹۶۰۰-۱۹۷۰۰-۱۹۸۰۰-۱۹۹۰۰-۲۰۰۰۰-۲۰۱۰۰-۲۰۲۰۰-۲۰۳۰۰-۲۰۴۰۰-۲۰۵۰۰-۲۰۶۰۰-۲۰۷۰۰-۲۰۸۰۰-۲۰۹۰۰-۲۱۰۰۰-۲۱۱۰۰-۲۱۲۰۰-۲۱۳۰۰-۲۱۴۰۰-۲۱۵۰۰-۲۱۶۰۰-۲۱۷۰۰-۲۱۸۰۰-۲۱۹۰۰-۲۲۰۰۰-۲۲۱۰۰-۲۲۲۰۰-۲۲۳۰۰-۲۲۴۰۰-۲۲۵۰۰-۲۲۶۰۰-۲۲۷۰۰-۲۲۸۰۰-۲۲۹۰۰-۲۳۰۰۰-۲۳۱۰۰-۲۳۲۰۰-۲۳۳۰۰-۲۳۴۰۰-۲۳۵۰۰-۲۳۶۰۰-۲۳۷۰۰-۲۳۸۰۰-۲۳۹۰۰-۲۴۰۰۰-۲۴۱۰۰-۲۴۲۰۰-۲۴۳۰۰-۲۴۴۰۰-۲۴۵۰۰-۲۴۶۰۰-۲۴۷۰۰-۲۴۸۰۰-۲۴۹۰۰-۲۵۰۰۰-۲۵۱۰۰-۲۵۲۰۰-۲۵۳۰۰-۲۵۴۰۰-۲۵۵۰۰-۲۵۶۰۰-۲۵۷۰۰-۲۵۸۰۰-۲۵۹۰۰-۲۶۰۰۰-۲۶۱۰۰-۲۶۲۰۰-۲۶۳۰۰-۲۶۴۰۰-۲۶۵۰۰-۲۶۶۰۰-۲۶۷۰۰-۲۶۸۰۰-۲۶۹۰۰-۲۷۰۰۰-۲۷۱۰۰-۲۷۲۰۰-۲۷۳۰۰-۲۷۴۰۰-۲۷۵۰۰-۲۷۶۰۰-۲۷۷۰۰-۲۷۸۰۰-۲۷۹۰۰-۲۸۰۰۰-۲۸۱۰۰-۲۸۲۰۰-۲۸۳۰۰-۲۸۴۰۰-۲۸۵۰۰-۲۸۶۰۰-۲۸۷۰۰-۲۸۸۰۰-۲۸۹۰۰-۲۹۰۰۰-۲۹۱۰۰-۲۹۲۰۰-۲۹۳۰۰-۲۹۴۰۰-۲۹۵۰۰-۲۹۶۰۰-۲۹۷۰۰-۲۹۸۰۰-۲۹۹۰۰-۳۰۰۰۰-۳۰۱۰۰-۳۰۲۰۰-۳۰۳۰۰-۳۰۴۰۰-۳۰۵۰۰-۳۰۶۰۰-۳۰۷۰۰-۳۰۸۰۰-۳۰۹۰۰-۳۱۰۰۰-۳۱۱۰۰-۳۱۲۰۰-۳۱۳۰۰-۳۱۴۰۰-۳۱۵۰۰-۳۱۶۰۰-۳۱۷۰۰-۳۱۸۰۰-۳۱۹۰۰-۳۲۰۰۰-۳۲۱۰۰-۳۲۲۰۰-۳۲۳۰۰-۳۲۴۰۰-۳۲۵۰۰-۳۲۶۰۰-۳۲۷۰۰-۳۲۸۰۰-۳۲۹۰۰-۳۳۰۰۰-۳۳۱۰۰-۳۳۲۰۰-۳۳۳۰۰-۳۳۴۰۰-۳۳۵۰۰-۳۳۶۰۰-۳۳۷۰۰-۳۳۸۰۰-۳۳۹۰۰-۳۴۰۰۰-۳۴۱۰۰-۳۴۲۰۰-۳۴۳۰۰-۳۴۴۰۰-۳۴۵۰۰-۳۴۶۰۰-۳۴۷۰۰-۳۴۸۰۰-۳۴۹۰۰-۳۵۰۰۰-۳۵۱۰۰-۳۵۲۰۰-۳۵۳۰۰-۳۵۴۰۰-۳۵۵۰۰-۳۵۶۰۰-۳۵۷۰۰-۳۵۸۰۰-۳۵۹۰۰-۳۶۰۰۰-۳۶۱۰۰-۳۶۲۰۰-۳۶۳۰۰-۳۶۴۰۰-۳۶۵۰۰-۳۶۶۰۰-۳۶۷۰۰-۳۶۸۰۰-۳۶۹۰۰-۳۷۰۰۰-۳۷۱۰۰-۳۷۲۰۰-۳۷۳۰۰-۳۷۴۰۰-۳۷۵۰۰-۳۷۶۰۰-۳۷۷۰۰-۳۷۸۰۰-۳۷۹۰۰-۳۸۰۰۰-۳۸۱۰۰-۳۸۲۰۰-۳۸۳۰۰-۳۸۴۰۰-۳۸۵۰۰-۳۸۶۰۰-۳۸۷۰۰-۳۸۸۰۰-۳۸۹۰۰-۳۹۰۰۰-۳۹۱۰۰-۳۹۲۰۰-۳۹۳۰۰-۳۹۴۰۰-۳۹۵۰۰-۳۹۶۰۰-۳۹۷۰۰-۳۹۸۰۰-۳۹۹۰۰-۴۰۰۰۰-۴۰۱۰۰-۴۰۲۰۰-۴۰۳۰۰-۴۰۴۰۰-۴۰۵۰۰-۴۰۶۰۰-۴۰۷۰۰-۴۰۸۰۰-۴۰۹۰۰-۴۱۰۰۰-۴۱۱۰۰-۴۱۲۰۰-۴۱۳۰۰-۴۱۴۰۰-۴۱۵۰۰-۴۱۶۰۰-۴۱۷۰۰-۴۱۸۰۰-۴۱۹۰۰-۴۲۰۰۰-۴۲۱۰۰-۴۲۲۰۰-۴۲۳۰۰-۴۲۴۰۰-۴۲۵۰۰-۴۲۶۰۰-۴۲۷۰۰-۴۲۸۰۰-۴۲۹۰۰-۴۳۰۰۰-۴۳۱۰۰-۴۳۲۰۰-۴۳۳۰۰-۴۳۴۰۰-۴۳۵۰۰-۴۳۶۰۰-۴۳۷۰۰-۴۳۸۰۰-۴۳۹۰۰-۴۴۰۰۰-۴۴۱۰۰-۴۴۲۰۰-۴۴۳۰۰-۴۴۴۰۰-۴۴۵۰۰-۴۴۶۰۰-۴۴۷۰۰-۴۴۸۰۰-۴۴۹۰۰-۴۵۰۰۰-۴۵۱۰۰-۴۵۲۰۰-۴۵۳۰۰-۴۵۴۰۰-۴۵۵۰۰-۴۵۶۰۰-۴۵۷۰۰-۴۵۸۰۰-۴۵۹۰۰-۴۶۰۰۰-۴۶۱۰۰-۴۶۲۰۰-۴۶۳۰۰-۴۶۴۰۰-۴۶۵۰۰-۴۶۶۰۰-۴۶۷۰۰-۴۶۸۰۰-۴۶۹۰۰-۴۷۰۰۰-۴۷۱۰۰-۴۷۲۰۰-۴۷۳۰۰-۴۷۴۰۰-۴۷۵۰۰-۴۷۶۰۰-۴۷۷۰۰-۴۷۸۰۰-۴۷۹۰۰-۴۸۰۰۰-۴۸۱۰۰-۴۸۲۰۰-۴۸۳۰۰-۴۸۴۰۰-۴۸۵۰۰-۴۸۶۰۰-۴۸۷۰۰-۴۸۸۰۰-۴۸۹۰۰-۴۹۰۰۰-۴۹۱۰۰-۴۹۲۰۰-۴۹۳۰۰-۴۹۴۰۰-۴۹۵۰۰-۴۹۶۰۰-۴۹۷۰۰-۴۹۸۰۰-۴۹۹۰۰-۵۰۰۰۰-۵۰۱۰۰-۵۰۲۰۰-۵۰۳۰۰-۵۰۴۰۰-۵۰۵۰۰-۵۰۶۰۰-۵۰۷۰۰-۵۰۸۰۰-۵۰۹۰۰-۵۱۰۰۰-۵۱۱۰۰-۵۱۲۰۰-۵۱۳۰۰-۵۱۴۰۰-۵۱۵۰۰-۵۱۶۰۰-۵۱۷۰۰-۵۱۸۰۰-۵۱۹۰۰-۵۲۰۰۰-۵۲۱۰۰-۵۲۲۰۰-۵۲۳۰۰-۵۲۴۰۰-۵۲۵۰۰-۵۲۶۰۰-۵۲۷۰۰-۵۲۸۰۰-۵۲۹۰۰-۵۳۰۰۰-۵۳۱۰۰-۵۳۲۰۰-۵۳۳۰۰-۵۳۴۰۰-۵۳۵۰۰-۵۳۶۰۰-۵۳۷۰۰-۵۳۸۰۰-۵۳۹۰۰-۵۴۰۰۰-۵۴۱۰۰-۵۴۲۰۰-۵۴۳۰۰-۵۴۴۰۰-۵۴۵۰۰-۵۴۶۰۰-۵۴۷۰۰-۵۴۸۰۰-۵۴۹۰۰-۵۵۰۰۰-۵۵۱۰۰-۵۵۲۰۰-۵۵۳۰۰-۵۵۴۰۰-۵۵۵۰۰-۵۵۶۰۰-۵۵۷۰۰-۵۵۸۰۰-۵۵۹۰۰-۵۶۰۰۰-۵۶۱۰۰-۵۶۲۰۰-۵۶۳۰۰-۵۶۴۰۰-۵۶۵۰۰-۵۶۶۰۰-۵۶۷۰۰-۵۶۸۰۰-۵۶۹۰۰-۵۷۰۰۰-۵۷۱۰۰-۵۷۲۰۰-۵۷۳۰۰-۵۷۴۰۰-۵۷۵۰۰-۵۷۶۰۰-۵۷۷۰۰-۵۷۸۰۰-۵۷۹۰۰-۵۸۰۰۰-۵۸۱۰۰-۵۸۲۰۰-۵۸۳۰۰-۵۸۴۰۰-۵۸۵۰۰-۵۸۶۰۰-۵۸۷۰۰-۵۸۸۰۰-۵۸۹۰۰-۵۹۰۰۰-۵۹۱۰۰-۵۹۲۰۰-۵۹۳۰۰-۵۹۴۰۰-۵۹۵۰۰-۵۹۶۰۰-۵۹۷۰۰-۵۹۸۰۰-۵۹۹۰۰-۶۰۰۰۰-۶۰۱۰۰-۶۰۲۰۰-۶۰۳۰۰-۶۰۴۰۰-۶۰۵۰۰-۶۰۶۰۰-۶۰۷۰۰-۶۰۸۰۰-۶۰۹۰۰-۶۱۰۰۰-۶۱۱۰۰-۶۱۲۰۰-۶۱۳۰۰-۶۱۴۰۰-۶۱۵۰۰-۶۱۶۰۰-۶۱۷۰۰-۶۱۸۰۰-۶۱۹۰۰-۶۲۰۰۰-۶۲۱۰۰-۶۲۲۰۰-۶۲۳۰۰-۶۲۴۰۰-۶۲۵۰۰-۶۲۶۰۰-۶۲۷۰۰-۶۲۸۰۰-۶۲۹۰۰-۶۳۰۰۰-۶۳۱۰۰-۶۳۲۰۰-۶۳۳۰۰-۶۳۴۰۰-۶۳۵۰۰-۶۳۶۰۰-۶۳۷۰۰-۶۳۸۰۰-۶۳۹۰۰-۶۴۰۰۰-۶۴۱۰۰-۶۴۲۰۰-۶۴۳۰۰-۶۴۴۰۰-۶۴۵۰۰-۶۴۶۰۰-۶۴۷۰۰-۶۴۸۰۰-۶۴۹۰۰-۶۵۰۰۰-۶۵۱۰۰-۶۵۲۰۰-۶۵۳۰۰-۶۵۴۰۰-۶۵۵۰۰-۶۵۶۰۰-۶۵۷۰۰-۶۵۸۰۰-۶۵۹۰۰-۶۶۰۰۰-۶۶۱۰۰-۶۶۲۰۰-۶۶۳۰۰-۶۶۴۰۰-۶۶۵۰۰-۶۶۶۰۰-۶۶۷۰۰-۶۶۸۰۰-۶۶۹۰۰-۶۷۰۰۰-۶۷۱۰۰-۶۷۲۰۰-۶۷۳۰۰-۶۷۴۰۰-۶۷۵۰۰-۶۷۶۰۰-۶۷۷۰۰-۶۷۸۰۰-۶۷۹۰۰-۶۸۰۰۰-۶۸۱۰۰-۶۸۲۰۰-۶۸۳۰۰-۶۸۴۰۰-۶۸۵۰۰-۶۸۶۰۰-۶۸۷۰۰-۶۸۸۰۰-۶۸۹۰۰-۶۹۰۰۰-۶۹۱۰۰-۶۹۲۰۰-۶۹۳۰۰-۶۹۴۰۰-۶۹۵۰۰-۶۹۶۰۰-۶۹۷۰۰-۶۹۸۰۰-۶۹۹۰۰-۷۰۰۰۰-۷۰۱۰۰-۷۰۲۰۰-۷۰۳۰۰-۷۰۴۰۰-۷۰۵۰۰-۷۰۶۰۰-۷۰۷۰۰-۷۰۸۰۰-۷۰۹۰۰-۷۱۰۰۰-۷۱۱۰۰-۷۱۲۰۰-۷۱۳۰۰-۷۱۴۰۰-۷۱۵۰۰-۷۱۶۰۰-۷۱۷۰۰-۷۱۸۰۰-۷۱۹۰۰-۷۲۰۰۰-۷۲۱۰۰-۷۲۲۰۰-۷۲۳۰۰-۷۲۴۰۰-۷۲۵۰۰-۷۲۶۰۰-۷۲۷۰۰-۷۲۸۰۰-۷۲۹۰۰-۷۳۰۰۰-۷۳۱۰۰-۷۳۲۰۰-۷۳۳۰۰-۷۳۴۰۰-۷۳۵۰۰-۷۳۶۰۰-۷۳۷۰۰-۷۳۸۰۰-۷۳۹۰۰-۷۴۰۰۰-۷۴۱۰۰-۷۴۲۰۰-۷۴۳۰۰-۷۴۴۰۰-۷۴۵۰۰-۷۴۶۰۰-۷۴۷۰۰-۷۴۸۰۰-۷۴۹۰۰-۷۵۰۰۰-۷۵۱۰۰-۷۵۲۰۰-۷۵۳۰۰-۷۵۴۰۰-۷۵۵۰۰-۷۵۶۰۰-۷۵۷۰۰-۷۵۸۰۰-۷۵۹۰۰-۷۶۰۰۰-۷۶۱۰۰-۷۶۲۰۰-۷۶۳۰۰-۷۶۴۰۰-۷۶۵۰۰-۷۶۶۰۰-۷۶۷۰۰-۷۶۸۰۰-۷۶۹۰۰-۷۷۰۰۰-۷۷۱۰۰-۷۷۲۰۰-۷۷۳۰۰-۷۷۴۰۰-۷۷۵۰۰-۷۷۶۰۰-۷۷۷۰۰-۷۷۸۰۰-۷۷۹۰۰-۷۸۰۰۰-۷۸۱۰۰-۷۸۲۰۰-۷۸۳۰۰-۷۸۴۰۰-۷۸۵۰۰-۷۸۶۰۰-۷۸۷۰۰-۷۸۸۰۰-۷۸۹۰۰-۷۹۰۰۰-۷۹۱۰۰-۷۹۲۰۰-۷۹۳۰۰-۷۹۴۰۰-۷۹۵۰۰-۷۹۶۰۰-۷۹۷۰۰-۷۹۸۰۰-۷۹۹۰۰-۸۰۰۰۰-۸۰۱۰۰-۸۰۲۰۰-۸۰۳۰۰-۸۰۴۰۰-۸۰۵۰۰-۸۰۶۰۰-۸۰۷۰۰-۸۰۸۰۰-۸۰۹۰۰-۸۱۰۰۰-۸۱۱۰۰-۸۱۲۰۰-۸۱۳۰۰-۸۱۴۰۰-۸۱۵۰۰-۸۱۶۰۰-۸۱۷۰۰-۸۱۸۰۰-۸۱۹۰۰-۸۲۰۰۰-۸۲۱۰۰-۸۲۲۰۰-۸۲۳۰۰-۸۲۴۰۰-۸۲۵۰۰-۸۲۶۰۰-۸۲۷۰۰-۸۲۸۰۰-۸۲۹۰۰-۸۳۰۰۰-۸۳۱۰۰-۸۳۲۰۰-۸۳۳۰۰-۸۳۴۰۰-۸۳۵۰۰-۸۳۶۰۰-۸۳۷۰۰-۸۳۸۰۰-۸۳۹۰۰-۸۴۰۰۰-۸۴۱۰۰-۸۴۲۰۰-۸۴۳۰۰-۸۴۴۰۰-۸۴۵۰۰-۸۴۶۰۰-۸۴۷۰۰-۸۴۸۰۰-۸۴۹۰۰-۸۵۰۰۰-۸۵۱۰۰-۸۵۲۰۰-۸۵۳۰۰-۸۵۴۰۰-۸۵۵۰۰-۸۵۶۰۰-۸۵۷۰۰-۸۵۸۰۰-۸۵۹۰۰-۸۶۰۰۰-۸۶۱۰۰-۸۶۲۰۰-۸۶۳۰۰-۸۶۴۰۰-۸۶۵۰۰-۸۶۶۰۰-۸۶۷۰۰-۸۶۸۰۰-۸۶۹۰۰-۸۷۰۰۰-۸۷۱۰۰-۸۷۲۰۰-۸۷۳۰۰-۸۷۴۰۰-۸۷۵۰۰-۸۷۶۰۰-۸۷۷۰۰-۸۷۸۰۰-۸۷۹۰۰-۸۸۰۰۰-۸۸۱۰۰-۸۸۲۰۰-۸۸۳۰۰-۸۸۴۰۰-۸۸۵۰۰-۸۸۶۰۰-۸۸۷۰۰-۸۸۸۰۰-۸۸۹۰۰-۸۹۰۰۰-۸۹۱۰۰-۸۹۲۰۰-۸۹۳۰۰-۸۹۴۰۰-۸۹۵۰۰-۸۹۶۰۰-۸۹۷۰۰-۸۹۸۰۰-۸۹۹۰۰-۹۰۰۰۰-۹۰۱۰۰-۹۰۲۰۰-۹۰۳۰۰-۹۰۴۰۰-۹۰۵۰۰-۹۰۶۰۰-۹۰۷۰۰-۹۰۸۰۰-۹۰۹۰۰-۹۱۰۰۰-۹۱۱۰۰-۹۱۲۰۰-۹۱۳۰۰-۹۱۴۰۰-۹۱۵۰۰-۹۱۶۰۰-۹۱۷۰۰-۹۱۸۰۰-۹۱۹۰۰-۹۲۰۰۰-۹۲۱۰۰-۹۲۲۰۰-۹۲۳۰۰-۹۲۴۰۰-۹۲۵۰۰-۹۲۶۰۰-۹۲۷۰۰-۹۲۸۰۰-۹۲۹۰۰-۹۳۰۰۰-۹۳۱۰۰-۹۳۲۰۰-۹۳۳۰۰-۹۳۴۰۰-۹۳۵۰۰-۹۳۶۰۰-۹۳۷۰۰-۹



شکل ۱۵-۲۸- جدول منهنی میزان فشار در پرس‌های سافت ایران.

کارخانه تولید فراورده‌های چوبی موقع روکش کاری باید با توجه کامل به مشخصات کار خود برای مواد مختلف دستورات تولید کننده چسب را رعایت نماید.
روی اسکلت دستگاه پرس هیدرولیک و در کنار تابلوی گیج‌های فشار، حرارت و زمان، یک جدول یا نمودار محاسبه فشار پرس بر مبنای واحد سطح نصب گردیده است.
(شکل ۱۵-۲۹).



شکل ۱۵-۲۹- دیاگرام یا منهنی (ابطه) بین سطح و فشار در (روکشکاری).

در موقع پرسکاری لازم است سطح قطعه یا قطعات کار خود را که می‌خواهید روکش کاری کنید در مورد یک طبقه پرس محاسبه نمایید.

مقدار مساحت روکش کاری یک طبقه پرس را در روی محور درجه‌بندی شده بر حسب مترمربع قرار دهید (مثلاً $1,5m^2$ روی محور عمودی نمودار) و به صورت افقی روی جدول حرکت کنید تا به خط منحنی مثلاً (صفحات تخته

انگشت گرفته و روی درجه‌بندی محیط آن که اغلب از $0\text{--}180^\circ\text{C}$ (در پرس‌های گرم) می‌باشد. عقربه اصلی (قمز) را در جهت عقربه‌های ساعت حرکت دهید و روی حرارت مورد نیاز ثابت کنید (شکل ۱۵-۲۷).



شکل ۱۵-۲۷- گیج تنظیم هرارت صفحه پرس هیدرولیک.


میزان حرارت مورد نیاز بستگی به نوع چسب مصرفی دارد و آن را کارخانه سازنده چسب مشخص می‌کند.
به تعداد صفحات پرس، کارخانه سازنده گیج مخصوص حرارت روی پرس نصب نموده که در موقع پرسکاری باید آن‌ها را تنظیم کنید.

بعد از روشن کردن پرس دکمه کنار آن را فشار دهید تا عقربه متحرک شروع به حرکت نماید و به عقربه ثابت شده قبلی (حرارت موردنظر) برسد و در آنجا حرارت ثابت باقی می‌ماند. دکمه حرارت‌دهی مذکور را رها کنید.

۱۵-۲-۱۱- جدول محاسبه تنظیم فشار (وابطه سطح و فشار)

مقدار فشار بر واحد سطح که یکی از عوامل اصلی و مهم در عملیات روکش کاری می‌باشد بستگی کامل به چسب مورد استفاده دارد.

کارخانه چسب‌سازی بنابر ترکیبات چسب خود مشخص می‌نماید در چه حرارت، زمان و فشاری انواع چسب کارخانه روی مواد مختلف بهترین بازده و کارایی را دارد (شکل ۱۵-۲۸).



شکل ۱۵-۳۱. جدول محسوبه شده برای مساحت‌های مختلف روکش‌کاری.

در بعضی کارخانجات تولید انبوه از پرس برای یک نوع جنس مثلاً روکش کاری تخته خرد چوب استفاده می‌نمایند. در این کارخانه‌ها در جدول محاسبات سطح زیر هر مساحت میزان فشار کلی را نیز می‌نویسنده و دیاگرام منحنی رابطه فشار و پرس را حذف می‌کنند تا در وقت صرفه‌جویی نمایند.

۱۵-۲-۲۱- جک‌های هیدرولیک

برای روکش کاری مصنوعات چوبی، صفحات پرس، در چهار چوب آهنی مقاوم آن معمولاً روی ۴ یا ۶ جک کار گذاشته شده است (شکل ۱۵-۳۲).



شکل ۱۵-۳۲- سیلندر و پیستون جک‌های پرس هیدرولیک.

هر جک به صورت سیلندر استوانه‌ای شکل داخل پیستون مربوط به خود قرار داده شده است. حرکت همزمان و یکنواخت در بالا و پایین رفتن سیلندرهای پرس توسط چرخ دنده و میله دنده شده انجام می‌گیرد (شکل ۱۵-۳۳).

فیر) که حد آن 3kg/cm^2 می‌باشد برخورد کنید و از آنجا به صورت افقی حرکت نمایید تا در محور افقی کل فشار به عدد 100kg/cm^2 برسید و در این روکش کاری عقره اصلی گیج فشار را روی 100bar قرار می‌دهید تا الکتروپمپ اصلی دستگاه پرس فشار کل مورد نیاز را به صفحات یا صفحه پرس اعمال کند. دقت کنید روی دیاگرام رابطه سطح روکش کاری با فشار، چند منحنی برای اعمال فشارهای مختلف (۱/۵ - ۲ - ۲/۵ - ۳ - ۴ و 5kg/cm^2) ترسیم شده که چسباندن روکش طبیعی روی انواع چوب ماسیوسوزنی برگ و پهن برگ و صفحات فیر می‌دهد. در موقع روکش کاری فشار مورد نیاز را باید متناسب با جنس مواد محاسبه و تنظیم کنید (شکل ۱۵-۳۰).



شکل ۱۵-۳۰- دیاگرام فشار در پرس دو طبقه.

بعضی از کارخانجات برای سرعت عمل خود و جلوگیری از خطای احتمالی در محاسبات تعیین مساحت کارهای مختلف، جدولی روی چهار چوب پرس در کنار دیاگرام منحنی فوق نصب می‌نمایند که روی آن در ستون افقی و عمودی اندازه‌های طول و عرض نوشته شده و در متن آن مساحت‌های ناشی از طول × عرض آمده و اپراتور پرس مستقیماً طول و عرض کار را اندازه گیری می‌کند و در جدول، مساحت را انتخاب می‌نماید و در دیاگرام فشار می‌گذارد و مقدار کل فشار را بحسب بار (bra) بدست می‌آورد و یا مانند جدول (شکل ۱۵-۳۱) ستون عمودی مساحت و ستون‌های افقی فشار کلی و فشار در واحد سطح را نشان می‌دهد.

سیلندرها معمولاً به قطر ۶۰ تا ۸۰ میلیمتر هستند که با پمپاژ کردن روغن توسط الکتروپمپ‌های پرس از داخل پیستون به بالا می‌روند و باید بین ۲۰ تا ۳۵۰ تن فشار را بنا بر نوع پرس تحمل نمایند.

۱۳-۲-۱۵ - کلید برق اصلی پرس

پرس هیدرولیک با توجه به نیروی برق زیادی که نیاز دارد از برق فشار قوی ۳۸۰ ولت استفاده می‌کند. کلید اصلی پرس بایستی در تابلوی اصلی برق سه فاز کارگاه قرار داشته باشد(شکل ۱۵-۳۵).



شکل ۱۵-۳۵

معمولاً در کارخانه (کارگاه ماشین) تابلوی توزیع برق داخلی وجود دارد و کلید اصلی تعدادی از ماشین‌های صنایع چوب از جمله دستگاه پرس در آن قرار گرفته است. برق اصلی از شبکه توزیع مرکزی با طی مراحلی به تابلوی توزیع داخلی، کارگاه آورده شده است.

برای رعایت مسائل حفاظت و ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی و غیره هر فاز (از برق سه فاز ۳۸۰ ولت) از یک فیوز عبور داده شده است و از آنجا به هر ماشین کار از جمله پرس هیدرولیک سه فاز سیم برق برده شده است. (شکل ۲۶-۱۵).



شکل ۳.۱۵- مرکت همزمان و متعادل سیلندرها تو سط چرخ دنده پرس.

در حرکت سیلندر داخل پیستون وسائل آببندی خیلی مهم است و باید کارخانه سازنده از کاسه نمدهای مطمئن برای این کار استفاده کند تا مانع عبور روغن تحت فشار از داخل پیستون به بیرون سیلندر در موقع حرکت آن باشد. در غیراین صورت دستگاه پرس روغن ریزی خواهد داشت و اطراف سیلندر زیر پرس همواره روغن و در نتیجه آن ضایعات مانند خاک اره و پوشال و... نیز در آن محل بصورت مخلوط با روغن و چسبنده دائمًا جمع می‌گردد. نفوذ احتمالی ضایعات ناشی از آببندی نبودن سیلندر و پیستون به داخل پیستون‌ها باعث خراب کار کردن سیلندرها می‌گردد. از طرفی ریزش روغن باعث خسارات عادی ناشیه از مصرف یه رو به رو غزن هیدرولیک نیز خواهد شد.

در صورت مشاهده ریزش روغن حتماً قسمت مکانیکی و یا کارخانه سازنده پرس بایستی اقدام به تعویض کاسه نمد نمایند (شکا ۳۴-۱۵).



شكل ٤-١٥. كاسه نمد مکانیکی و الکتروویمپ و اجزاء آن.

در شروع عملیات پرسکاری ابتدا کلید برق کلی پرس را از تابلوی اصلی کارگاه قطع کنید و سپس تابلوی فرعی روی پرس را کنترل نمایید و پس از وصل کردن برق آن از درستی کار کردن اتصالات برقی مطمئن شوید.

۱۵-۲-چراغ کنترل حرارت‌سنج

بعد از راهاندازی پرس برای گرم شدن صفحات پرس بایستی کلید برق المنت‌ها یا جریان یافتن روغن داغ و بخار یا آب گرم داخل لوله‌های صفحات پرس را روشن کنید. برای هر طبقه پرس یک گیج حرارت‌سنج وجود دارد که بایستی آن را با کلید مخصوص به خودش روشن کنید. با روشن کردن گیج حرارتی چراغ کنار آن روشن می‌شود. (شکل ۱۵-۳۹).



شکل ۱۵-۳۹- کلید و چراغ کنترل حرارت در کنار گیج تنظیم حرارت صفحه پرس.

شرط برقراری سیستم حرارت‌زا در صفحات پرس روشن بودن چراغ (قرمز) کنار گیج (حرارت‌سنج) هر طبقه است.

۳-۱۵-آشنایی با سیستم‌های گرم کننده صفحات پرس

صفحات پرس توسط بخار، آب داغ با فشار زیاد، روغن داغ شده و یا المنت‌های الکتریکی داغ می‌شوند (شکل ۱۵-۴۰).



شکل ۱۵-۴۶- کلید اصلی پرس (دیف بالا سمت پی در تابلوی ۹۰ دی برق).

به منظور کنترل و بهره‌گیری بهتر از داخل کارگاه برق هر ماشین و پرس به فیوزهای کوچکتر (داخل تابلوی اختصاصی) متصل گردیده است بطوری که در صورت لزوم می‌توانند جداگانه برق هر ماشین را قطع و وصل نمایید (شکل ۱۵-۳۷).



شکل ۱۵-۴۵- تابلوی نصب شده (۹۰ دستگاه پرس).

تابلوی برق پرس هیدرولیک را معمولاً در تابلوی مستقل روی خود پرس نصب می‌نمایند و برای هر قسمت برقی پرس مانند (المنت‌های برقی داخل صفحات، برق الکتروپمپ‌ها، برق کنترل گیج‌های تنظیم فشار، زمان و حرارت) کلید و فیوز مستقل می‌گذارند که به طور اتومات عمل می‌کنند. اغلب فیوز روی دستگاه پرس از نوع مینیاتوری می‌باشد (شکل ۱۵-۳۸).



شکل ۱۵-۴۸- فیوزهای فودکار مینیاتوری (۹۰ تابلو برق پرس).



شکل ۱۴-۱۵- پرس داغ.

سیستم برای هر صفحه داغ پرس مجرای تخلیه آب در نظر گرفته می‌شود. آب داغ با فشار بالا حرارت را به صورت یکنواخت به وجود می‌آورد که حداقل 100°C است و چنانچه افت حرارت در لوله‌های صفحه سوراخ دار بوجود آید با تخلیه آب از دریچه خروجی تعادل حرارتی ایجاد می‌گردد و کنترل حرارتی آن توسط گیج‌های تنظیم حرارت صورت می‌پذیرد. اکنون سیستم پرس‌های با صفحات حرارتی آب داغ و بخار، بیشتر در پرس‌های چند طبقه برای روکش کاری صفحات ملامینه و یا تولید صفحات فیبر و تخته خردۀ چوب معمول می‌باشد.

دقت کنید اگر پرس‌های ساخته شده دارای ایزولاسیون (عایق کاری) ناقص باشد صفحه پرس زیرین و فوقانی که روی میز پرس و به چهارچوب پرس ثابت شده‌اند در اثر انبساط حرارتی یک طرفه صفحه آن که در روکش کاری استفاده نمی‌شود دچار انبساط حرارتی و خمیدگی می‌گردد و صفحه میز را نیز در جهت عکس آن خمیده خواهد نمود لذا معمولاً در این نوع پرس‌ها برای عایق کاری حرارتی از صفحات پشم و شیشه (آزبست Asbest) که تا 600°C مقاومت می‌کند، استفاده می‌نمایند. ضخامت آن معمولاً ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر است.

۱۵-۳-۱- سیستم روغنی

صفحات توپر سوراخ دار پرس بیشتر برای عبور روغن داغ از لوله‌های کار گذاشته شده در آن استفاده می‌شود. نظر به اینکه روغن حرارت را مدت بیشتری در خود حفظ می‌کند و نسبت به آب و بخار داغ دیرتر خنک می‌شود لذا کارخانجات برای عملیات روکش کاری ترجیح می‌دهند از پرس‌های روغنی در مقابل پرس‌های آب داغ استفاده نمایند. روغن در مخزن جوار پرس یا دیگر مخصوص داغ می‌گردد و در لوله‌های صفحه پرس جریان می‌یابد. با گیج‌های کنترل حرارت نیز میزان حرارت روغن را مناسب با نوع کار کنترل می‌نمایند.

از پرس‌های با صفحه روغن داغ بیشتر برای عملیات روکش کاری روی نوپان و M.D.F (روکش طبیعی و ملامینه) در مبل‌سازی و همچنین ساخت تخته چند لایی استفاده می‌کنند.

دستگاه‌های گرم کن برقی با فر کانس بالا بدون صفحه مجرای داغ کننده عمل می‌نمایند. این سیستم در پرس‌های چند طبقه کاربردی ندارد. این سیستم مخصوص پرس‌هایی می‌باشد که شکل قطعه برای روکش کاری و ضخامت آن مستقیم نبوده و استفاده از پرس‌های معمولی را امکان‌پذیر نمی‌کند. مانند پرس‌های فرم برای ایجاد سطح روکش کاری سه بعدی یا نقش‌دار و یا مانند پرس‌های زهوار چسبان با فر کانس بالا.

صفحات پرس استاندارد که اغلب ابعاد صفحه برای ساخت مبلمان در آن $200 \times 1300\text{mm}$ تا $3800 \times 2120\text{mm}$ می‌باشد به دو صورت سوراخ دار (برای عبور لوله بخار و آب و روغن داغ) و یا صفحه صندوقی جوشکاری شده برای عبور المنت‌های برقی ساخته می‌شود (شکل ۱۵-۴۱).



شکل ۱۴-۱۵- صفحه صندوقی پرس و صفحات سوراخ دار پرس.

علت داغ کردن پرس بوسیله بخار به جای سایر سیستم‌های گرم کننده ارزانتر بودن آن می‌باشد. انتقال گرمای خوب و بیشتر بوسیله بخار کندانس شده (کندانس = تبدیل بخار به مایع) با اضافه شدن طول لوله‌ها در صفحات سوراخ دار پرس بیشتر می‌شود و افت حرارتی آن را خنثی می‌نماید. در این

خود می‌دهند و آن‌ها را گرم و گرم‌تر می‌نمایند و این گرما به سطح صفحات پرس انتقال داده می‌شود (شکل ۱۵-۴۳).



شکل ۱۵-۴۳- شکل پرس داغ برقی.

کنتاکت‌ها و ترموموستات متصل شده به قسمت‌های حرارتی که سیم آن‌ها گیج‌های حرارتی روی چهار چوب پرس را متاثر می‌نماید با رسیدن به حد گرمای تنظیم شده جریان برق را قطع و مجدداً در صورت پایین رفتن درجه حرارت آن را برقرار می‌نمایند (شکل ۱۵-۴۴).



شکل ۱۵-۱۵- گیجه‌های حرارتی و فلشار در ارتباط با فیوزهای اتومات.

برای جلوگیری از خطرات برق گرفتگی در موقع کار با پرس‌های برقی دقت کنید بدنه فلزی (چهار چوب) پرس به زمین مطمئن و کم مقاومت ارت شده باشد. قبل از کار با پرس برقی، بعد از روشن کردن و برقراری نیروی الکتریکی در آن، یک اتصال لحظه‌ای کوتاه (مثلاً با

در لبه صفحه عرضی هر صفحه پرس دو شیلنگ روغن نصب گردیده که یک شیلنگ روغن داغ شده را به شبکه عبور لوله‌ها در صفحه سوراخ دار پرس وارد می‌کند و شیلنگ دیگر روغن عبور داده شده از انتهای شبکه آن صفحه را خارج و به مخزن دیگ برای داغ شدن مجدداً بر می‌گردد. روغن در حین عبور از شبکه حرارتیش را به صفحات پرس می‌دهد و با داغ کردن صفحه‌ها افت حرارتی پیدا می‌کند. لذا دائماً روغن در حال عبور از صفحه سوراخ دار می‌باشد و برای داغ شدن مجدد به دیگ مجهز به مشعل مخصوص بر می‌گردد (شکل ۱۵-۴۲).



شکل ۱۵-۱۵- پرس هیدرولیک با سیستم استفاده از روغن داغ دار صفحه‌های.

۱۵-۳-۲- سیستم برقی المنت

صفحة صندوقی جوشکاری شده پرس‌های برقی محل استقرار المنت نواری یا فنری داغ شونده برقی می‌باشد. المنت یا عنصر حرارتی صفحات پرس برقی در شبکه مارپیچ داخل صفحه بین بستر خاک چینی یا سرامیکی مخصوص قرار گرفته است و در بعضی پرس‌ها المنت‌ها را داخل طلق سوز قرار می‌دهند. به هر ترتیب محل استقرار المنت باید خاصیت عایقی بالایی داشته باشد. پوسته یا حفاظ فولادی مانند لوله‌های مسی می‌باشند که المنت برقی در داخل آن مستقر گردیده است.

با استفاده از نیروی الکتریکی المنت‌ها داغ می‌شوند و حرارت خود را از طریق جدار فولادی بدون تماس با سطح و جدار فلزی صفحات پرس به خاک چینی یا سرامیک اطراف



پشت یک انگشت) با بدن خود بوجود بیاورید تا از نداشتن اتصال ناخواسته بر قی بدن آن مطمئن شوید.



شکل ۱۵-۴۵

۵-۱۵- اصول آماده کردن چسب‌های گرم چوب

چسب‌های گرم مصنوعی اگر از نوع ترموپلاستیک (گرم‌نرم) باشند در اثر حرارت پرس نرم می‌شوند و پس از عملیات روکش کاری و سرد شدن سخت می‌گردند. این نوع چسب بنام پلی‌وینیل استات (P.V.A) در بازار موجود است که در ۶۰°C نرم می‌شود و با فشار پرس در خلل و فرج روکش و صفحه نفوذ می‌نماید و یک اتصال قوی ایجاد می‌کند. این چسب در رطوبت بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد خاصیت خود را از دست می‌دهد و باعث می‌گردد روکش چسبانده شده از روی سطح کار جدا شود.

عیب دیگر این چسب مایع شدن آن در حرارت بالاتر از حرارت پرسکاری می‌باشد، لذا کار چسبانده شده با این چسب را نباید در کنار وسائل گرمایانه بخاری قرار داد. چسب اوره فرم آلدئید از نوع چسب مصنوعی ترموست (Thermost) است که پس از عملیات پرسکاری در حرارت ۱۰۰ درجه سانتیگراد سفت می‌شود.

چسب فتل فرم آلدئید نیز مانند چسب اوره فرم آلدئید از نوع چسب‌های ترموست می‌باشد اما این چسب در حرارت ۱/۵ برابر چسب قبلی پرسکاری می‌شود یعنی با حرارت بین ۱۴۰°C تا ۱۶۰°C و کاملاً در این حرارت سخت می‌شود و

۴-۱۵- آشنایی با چسب‌های گرم چوب و انواع آن

در کارهای روکش کاری برای اتصال سطح روکش به قطعات چوبی و یا صفحات تخته فیبر (H.D.F-M.D.F) و یا به تخته خرد چوب (نیوپان) اکثراً از چسب‌های گرم مصنوعی استفاده می‌کنند.

۱- چسب اوره فرم آلدئید (U.F)، مواد تشکیل دهنده این چسب عبارتند از:

اوره، آهک، آرد گندم، کلرور آمونیوم و چند ماده شیمیایی دیگر. این چسب به صورت پودر و یا مایع سفید رنگ مایل به کرم توسط کارخانه سازنده به بازار عرضه می‌گردد.

مدت نگهداری چسب مایع اوره فرم آلدئید نباید بیش از سه ماه باشد ولی چنانچه به صورت پودر استفاده شود تا ۲ سال نیز قابل نگهداری در جای خنک می‌باشد.

آماده کردن چسب باید طبق دستور کارخانه سازنده آن باشد.

- چسب فتل فرم آلدئید (PF)، این چسب بصورت مایع، پودر و فیلم (ورقه‌های نازک) در بازار وجود دارد.

ترکیبات چسب ماده فتل و فرم‌الدئید همراه با مواد شیمیایی می‌باشد. مایع این چسب با غلظت عسلی به رنگ قهوه‌ای یا قهوه‌ای مایل به قرمز می‌باشد. در درجه حرارت



شکل ۱۵-۴۷- موتور (آمیچر) دستگاه چسب مخلوطکن برقی.

این چسب زن دارای موتور (آرمیچر) الکتریکی به قدرت ۲۲۰ ولت است که با برق تک فاز ۵۰Kz کار می‌کند و در شرایطی که با دور متوسط (۱۱) کار کند، مصرف آن ۱۵۰w در ۱۰ دقیقه می‌باشد.

آرمیچر این مخلوطکن را می‌توانید با سه دور آهسته (۱)، متوسط (۱۱) و تند (۱۱۱) تنظیم کنید که روی کلید روشن و خاموش کننده آن با سه علامت (۰-۱-۱۱-۱۱۱) مشخص گردیده است (شکل ۱۵-۴۸).



شکل ۱۵-۴۸- کلید روشن و خاموش کردن و تنظیم دور دستگاه همزن برقی.

همزن دارای یک مخزن اصلی به ظرفیت ۱/۲kg و یک ظرف کوچکتر به ظرفیت ۵۰۰ گرم می‌باشد که در زیر آنها حلقه مجهز به لاستیک دایره مانندی قرار گرفته است. مخلوطکن مجهز به یک پایه می‌باشد که در زیر آن سطح بزرگ دایره شکل به قطر ۲۵cm وجود دارد و یک صفحه دوار پلاستیکی به قطر ۱۵cm در مرکز آن نصب شده است. (شکل ۱۵-۴۹).

در اصطلاح می‌گویند پلی مربیزه می‌گردد و خطر مایع شدن مجدد آن از بین می‌رود.

نوع دیگر چسب گرم مصنوعی ملامین فرمالدئید می‌باشد. چسب ملامین فرم آلدئید از ترکیب مواد شیمیایی ملامین و فرم آلدئید ساخته شده است و به صورت پودر سفید رنگ یا مایع و یا فیلم به بازار عرضه می‌گردد و با حرارت ۱۰۰ تا ۱۱۰°C پرسکاری می‌شود. این چسب برخلاف چسب‌های مصنوعی فوق ماده سخت کننده هاردنر (کلورور آمونیم) ندارد لذا دوام خوبی در مقابل حرارت بعدی دارد. حال چسب‌های فوق آب می‌باشد لذا مقاومت کارهای پرس شده در برابر رطوبت مخصوصاً در طولانی مدت کم می‌باشد.

با توجه به اینکه در کارگاه‌های آموزشی و خانگی حتی کارگاه‌های کوچک تولید اغلب به صورت تکی (یک عدد) ساخته می‌شود لذا سطح عملیات روکش کاری کم می‌باشد. برای آماده‌سازی چسب‌های گرم مانند اوره فرم آلدئید که باید پودر چسب را با کلورور آمونیم (سخت کننده) و آرد در آب حل کنید نیاز به یک همزن برقی کوچک دارید (شکل ۱۵-۴۶).



شکل ۱۵-۴۹- همزن برقی کوچک (مخلوط چسب).

همزن یا مخلوطکن در مدل‌ها و شکل‌های مختلف ساخته می‌شود و با توجه به ظرفیت آنها و نیاز کارگاه در عملیات روکش کاری باید خریداری شوند. برای نمونه یک همزن با ظرفیت مخزن اصلی ۱۲۰۰ گرم معرفی می‌شود که برای چسب زدن ۷ m² کافی می‌باشد و می‌توانید با یک بار تهیه چسب در آن، صفحات مثلاً یک میز را کاملاً روکش کاری نمایید و یا چسب مورد نیاز برای روکش کاری یک لنگه در راه آماده کنید (شکل ۱۵-۴۷).



را فشار دهید تا پروانه‌ها آهسته به خارج رانده شوند(شکل ۱۵-۵۱).



شکل ۱۵-۵۱- میله پروانه را در مقر فود جاسازی کنید.

روی ستون پایه دستگاه مقر قرار گرفتن دسته موتور همزن تدارک دیده شده است که مجهر به یک پیچ بلند می‌باشد. این پیچ را باز نموده و از مقر خود خارج کنید. دسته محل استقرار موتور (آرمیچر) دستگاه را بطوری که در (شکل ۱۵-۵۲) نشان داده شده است روی ستون پایه نصب نمایید.



شکل ۱۵-۵۲

موتور مجهر به پروانه‌ها را طبق شکل (۱۵-۵۳) روی دسته موتور (در مقر مربوطه) قرار دهید و بوسیله پیچ روی دسته آن را ثابت و محکم کنید.



شکل ۱۵-۴۹- پایه چسب مخلوطکن مجهز به صفحه دوار.

کف مخزن بزرگ دقیقاً برای استقرار روی صفحه دوار جاسازی شده و حلقه دوار مخزن کوچک نیز روی آن قرار گرفته و ثابت می‌شود. در موقع تهیه چسب دقت کنید کف مخازن را دقیقاً در محل مربوطه روی پایه قرار دهید.

دستور العمل کاری

لباس کار مناسب پوشید، همزن برقی و چسب مورد نیاز را از انبار تحويل بگیرید. چسب مخلوط کن را کنترل کنید که سالم باشد.

پروانه‌های همزن را تمیز و کنترل کنید.

مقر پروانه‌های همزن، روی دستگاه حامل موتور (آرمیچر) جاسازی شده، میله انتهای پروانه‌ها را در سوراخ‌های تعییه شده روی حامل موتور فرو نمایید و با گردش آن بر جستگی روی میله‌ها را که مانند خار فلزی می‌باشند در مقر آن با فشار جایاندازید(شکل ۱۵-۵۰).



شکل ۱۵-۵۰- پروانه‌های همزن چسب برقی.

برای خارج کردن میله پروانه‌ها از مقر مربوطه با یستی کلید فشاری پلاستیکی بالای کلید خاموش و روشن کردن دستگاه

می‌خواهید مخزن را از زیر دستگاه خارج نمایید کاربرد دارد.
- اکنون با دستورالعمل فوق مخزن بزرگ را از زیر دستگاه خارج کنید(شکل ۱۵-۵۵).



شکل ۱۵-۵۵- نصب پروانه میله‌ای.

-پروانه‌ها را تعویض نمایید و مجدداً مخزن را مستقر نموده و پروانه‌های جدید را داخل آن آماده به کار قرار دهید.
دستگاه را مجدداً آماده تعویض پروانه نمایید و یک پروانه آن را خارج کنید(شکل ۱۵-۵۶).



شکل ۱۵-۵۶- ظرف کوچک و همزن با یک پروانه.

ظرف کوچک را روی مقر مربوطه در پایه دستگاه همزن قرار دهید و پروانه را داخل آن مستقر نمایید.
این ظرف کوچک برای آماده کردن کلرورآمونیم و رقیق کردن و حل کردن آن با $\frac{1}{3}$ آب برای تهیه و ساختن چسب گرم اوره فرم آلدئید استفاده می‌شود. دوشاخه برق دستگاه را در پریز قرار دهید و موتور را روی درجه آهسته (۱) روشن و خاموش کنید(شکل ۱۵-۵۷).



شکل ۱۵-۵۷- استقرار موتو (روی دستگاه همزن).

دقت نمایید پروانه‌ها را بایستی از شکاف روی دسته بطور صحیح عبور دهید که حلقه پلاستیکی روی آنها زیر دسته و در مقر خود قرار گیرد.

آرمیچر مجهز به پروانه‌های همزن روی پایه قابل حرکت برای بلند کردن و گذاشتن می‌باشد.
- پیچ روی پایه را شل کنید و دسته مجهز به آرمیچر و پره‌ها را بلند نمایید و با سفت کردن مجدد پیچ آن را ثابت کنید(شکل ۱۵-۵۴).



شکل ۱۵-۵۸- بلند کردن پروانه‌ها برای فروژ مخفن چوب.

- مخزن بزرگ را روی کف پایه در محل استقرار خود قرار دهید.

- با شل کردن پیچ روی پایه پروانه‌ها را داخل مخزن بطور عمودی قرار دهید.
این عمل در موقعی که چسب را آماده کرده‌اید و



شکل ۵۹-۱۵- پودر چسب اوره فرم آلدئید و کلورور آمونیم (سفت کننده).


برای چسب زدن 1m^2 سطح روکش و صفحات پروردۀ بین ۱۴۰ تا ۱۸۰ گرم چسب آماده کنید.

بوسیله متر مجموعه سطوح روکش‌ها و صفحات آماده برای پرسکاری را اندازه گیری کنید.

مقدار چسب مورد نیاز = سطح کل $180 \times \text{m}^2$ گرم ترازو را در محل مسطح قرار دهید و آن را تنظیم کنید.

یک سطل پلاستیکی خالی را وزن کنید.
پودر چسب اوره فرم آلدئید را در داخل سطل وزن شده به مقدار لازم بریزید. قبل از دست زدن به پودر چسب از وسائل حفاظتی دستکش و ماسک استفاده کنید.

پودر چسب را طبق وزن مورد نیاز محاسبه شده وزن کنید.
در سطل پلاستیکی دیگر به مقدار $\frac{1}{2}$ وزن پودر چسب آب با درجه حرارت حدود 20°C آماده کنید(شکل ۵۹-۶۰).



شکل ۵۹-۶۰- هل کردن پودر چسب در آب.

در ظرف دیگر به مقدار $\frac{1}{3}$ وزن چسب آرد با ترازو وزن کنید.
مقدار لازم برای مایع یا پودر سخت کننده کلورور آمونیم 10% درصد وزن پودر چسب محاسبه شده می‌باشد که آماده نمایید.



شکل ۵۷-۱۵- دو شاهه را با احتیاط داخل پریز برق قرار دهید.

اگر دستگاه صحیح کار کرده روی سه دور (۱۱-۱۱-۱۱) آن را آزمایش کنید و برای کار اصلی آماده شوید.

آماده کردن چسب‌های روکش کاری باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده چسب باشد.

- دستورالعمل کاری
- لباس کار مناسب در کارگاه پوشید.

- وسائل و مواد مورد نیاز:

- وسائل حفاظت و ایمنی (ماسک - دستکش)

- صفحات نوشپان یا M.D.F بدون روکش
صفحه چوبی مورد نیاز روکش کاری، وسائل اندازه گیری سطح ترازو، ویسکوزی متر (Viscosity meter) غلظت‌سنج.

- وزن کردن پودر چسب توسط ترازو(شکل ۵۸-۱۵).



شکل ۵۸-۱۵- وزن کردن مواد چسب بوسیله ترازو.

میزان چسب مورد نیاز را باید با توجه به مساحت کل سطوحی که می‌خواهید چسب بزنید تعیین کنید.
(شکل ۵۹-۱۵).

- $\frac{2}{3}$ آب را داخل مخزن چسب مخلوط کن بریزید(شکل ۱۵-۶۳). مخلوط کن را روشن کنید. پودر چسب را آهسته آهسته در آب داخل مخزن بریزید تا حل شود و ۱۰ دقیقه هم زده شود.



شکل ۱۵-۶۳- مخلوط کردن چسب با آب.

- آرد را آهسته آهسته داخل مخزن بریزید. باید مرتب توسط پره‌های مخلوط کن همزده شود تا کاملاً صاف و حل شود(شکل ۱۵-۶۴).



شکل ۱۵-۶۴- حل کردن آرد در محلول چسب.

- پودر کرم رنگ سخت کننده (کلورور آمونیم) را داخل $\frac{1}{3}$ آب باقی‌مانده 20°C بریزید و با یک چوب باریک قدری هم بزنید تا حل شود. محلول حل شده را داخل محتوای چسب مخلوط کن بریزید و ۱۰ دقیقه هم بزنید.

با اجرای مراحل فوق چسب اوره فرم آلدئید با غلظتی مانند عسل تهیه کرده‌اید که وزن مخصوص آن حدود $2/5 \text{ g/cm}^2$ می‌باشد. با غلظت سنج و یسکوزی متر غلظت آن را اندازه‌گیری کنید(شکل ۱۵-۶۵).

با مطالعه کاتالوگ چسب یا دستورات داده شده توسط سازنده چسب مقدار چسب و بقیه مواد مورد نیاز را محاسبه و آماده کنید.

- مخلوط کردن چسب و هم‌زدن آنها دستگاه مخلوط کن چسب را آماده کنید. دو شاخه برق مخلوط کن چسب را از پریز خارج کنید. داخل مخزن مخلوط کن را با آب شستشو دهید و تمیز کنید. پره یا پره‌های همزن (مخلوط کن چسب) را تمیز کنید. (شکل ۱۵-۶۱).



شکل ۱۵-۶۱- مفازن چسب را شسته و تمیز کنید.

آرمیچر یا الکتروموتور مخلوط کن را کنترل و تمیز کنید. پره‌های همزن مخلوط کن را طبق اصول فنی متصل و کنترل کنید و دو شاخه برق مخلوط کن را به برق متصل کنید. (شکل ۱۵-۶۲).



شکل ۱۵-۶۲- آماده کردن و سوار نمودن همزن (وی پایه). با رعایت احتیاط لازم مخلوط کن را روشن و خاموش کنید. در صورت دقیق کار کردن مخلوط کن آن را روی پایه مربوطه سوار کنید.



شکل ۴۵-۱۵- چسب اووه فره آلدئید آماده شده.

در صورتی که مخلوط کن مخصوص چسب در اختیار شما نبود می توانید یک میله پروانه دار را سر یک دریل نصب کنید و محتوای چسب داخل مخزن یا سطل را خوب به هم بزنید. در صورت لزوم می توانید هم زدن مواد مذکور را در ظروف کارگاهی بوسیله یک قطعه چوب نیز انجام دهید. پس از پایان کار آماده کردن چسب هم زن را خاموش کنید. دو شاخه مخلوط کن را از برق بکشید. قطعات هم زن را از پایه مخلوط کن جدا کنید. پروانه های مخلوط کن را از دستگاه خارج کنید. ظروف کوچک و پروانه ها را با آب شستشو دهید. در موقع شستشوی پروانه ها با برس پلاستیکی تمام قسمت های آن را پاک کنید. در صورتی که چسب را در مخزن مخلوط کن آماده کرده اید آن را داخل یک سطل پلاستیکی و یا ظرف دیگری بریزید و مخزن مخلوط کن را نیز بشویید و تمیز کنید. قطعات هم زن (مخلوط کن) چسب را با پارچه خشک کنید(شکل ۱۵-۶۸).




شکل ۴۶-۱۵- فشک گردن پروانه هم زن با پارچه.

دق کنید اگر پروانه های فلزی هم زن را خوب خشک نکنید زنگ می زند. قطعات مخلوط کن را مجدد آرایی پایه سوار کنید و بعد از کنترل صحبت آن باقیه ظروف تحويل انبار دهید.


۶-۱۵- اصول چسب زنی صفحات چوبی

کارخانجات بزرگتر که سفارشات مبل را برای تولید انبوه برنامه ریزی می کنند، روزانه تعداد زیادی صفحات کار خود را باید روکش کاری نمایند(شکل ۱۵-۶۹).



شکل ۴۷-۱۵- ویسکوژی متر.

روکش کاران ورزیده غلظت چسب را بالمس کردن چسب آماده در بین دو انگشت خود اندازه گیری می کنند. (شکل ۱۵-۶۷).



شکل ۴۸-۱۵- اندازه گیری غلظت چسب با انگشت.



شکل ۱۵-۷۱- ماشین چسبزن غلطکی.

چسب آماده شده را داخل مخزن چسب ماشین غلطکی می‌ریزند و توسط الکتروپمپ به مخزن چسب روی غلطک‌های چسبزن ماشین ریخته می‌شود.

غلطک‌های فوقانی ماشین بوسیله الکتروموتور حرکت دورانی دارد و در موقع حرکت تمام سطح غلطک به چسب مخزن فوق الذکر آغشته می‌شود. مقدار چسب آغشتنگی بوسیله فرمان نصب شده روی ماشین قابل تنظیم و کنترل است. پس از تنظیم چسب باید دو غلطک زیرین مشابه غلطک فوقانی ماشین تنظیم شود.

روکش کار مربوطه فاصله دو غلطک زیرین را با غلطک فوقانی تنظیم می‌کند. این فاصله برابر ضخامت صفحه‌ای می‌باشد که باید یک طرف یا دو طرف آن چسب زده شود. (شکل ۱۵-۷۲).



شکل ۱۵-۷۲- تنظیم ماشین چسبزن غلطکی.

باید دقیق شود چسب بایستی به مقدار ۱۸۰ گرم روی یک مترمربع سطح صفحات بطور یکنواخت و در همه نقاط آن



شکل ۱۵-۶۹- کارخانه‌اتی که مصرف زیاد روکش طبیعی دارند.

آماده کردن چسب در این کارخانجات در هر مرحله کاری خیلی بیشتر از کارگاه‌های کوچک است. کارخانجات تولید انبوه آماده کردن چسب اوره فرم آلدئید یا فل فرم آلدئید و سایر چسب‌های گرم خود را در مخلوط کن‌های بزرگتر انجام می‌دهند. این مخلوط کن‌ها دارای شیر خروج چسب در پایین مخزن خود می‌باشند. روکش کار چسب مورد نیاز خود را با سطل پلاستیکی از شیر مخزن مربوطه پر چسب می‌کنند. پروانه‌های این نوع مخلوط کن بزرگتر و نیروی بیشتری برای همزدن چسب نیاز دارد لذا به جای آرمیچر که در همین کوچک قبلی بود در این مخلوط کن از الکتروموتور استفاده می‌شود (شکل ۱۵-۷۰).



شکل ۱۵-۷۰- چسب مخلوطکن متوسط.

عملیات چسب زدن به صفحات در این کارخانجات برای تولید انبوه ماشین‌های چسبزن غلطکی انجام می‌شود (شکل ۱۵-۷۱).

۲- خرپای فلزی دیگر را با فاصله $\frac{1}{2}$ طول صفحه مورد نیاز برای روکش کاری موازی خرپای قبلی قرار دهید(شکل ۱۵-۷۵).



شکل ۱۵-۷۵- استقرار خرپای دوم به فاصله مناسب طول صفحه.

این خرپاهای می توانند قبلاً داخل کارگاه با چوب ساخته شده باشند. به جای خرپا می توانید از میز کار با سطح بزرگ مناسب با عملیات روکش کاری در کارگاه تولید یا کارگاه آموزشی استفاده کنید.

۶-۱۵- ریختن چسب بر روی صفحات چوبی

حتی الامکان سعی کنید میز کار چسب زنی شما سبک باشد و صفحه آن را از چوب پهن برگ بسازید و آن را با روغن بزرگ و یا روغن الیف دائماً چرب کنید تا اگر چسب روی آن ریخت راحت پاک شود.

بعد از قرار دادن خرپاهای جلوی پرس یک ورق ضخیم مقاوم روی خرپاهای قرار دهید. حتی الامکان این ورق طوری باشد که موقع چسب زدن روکش یا صفحه کار خم نشود سپس صفحه کار خود را روی آن قرار دهید(شکل ۱۵-۷۶).



شکل ۱۵-۷۶- استقرار صفحه کار روی خرپا برای چسب زدن.

مالیده شود و گر نه نتیجه روکش کاری بعد از عملیات پرس مطلوب نخواهد بود.
دستورالعمل کاری با استفاده از لباس کار مناسب و وسائل حفاظتی وسائل زیر را آماده کنید.

۱- کاردک ساده و شانه‌ای(شکل ۱۵-۷۳).



شکل ۱۵-۷۳- کاردک ساده و شانه‌ای.

۲- چسب آماده شده از قبل
۳- صفحات پرورده چوبی مورد نیاز روکش کاری

۶-۱۵- ریختن چسب بر روی صفحات پرورده چوبی

یک میز کار برای عملیات چسب زنی لازم دارد. میز کار را می توانید بوسیله قرار دادن خرپای آهنی یا کمک دستگاه جلوی دستگاه پرس به ترتیب زیر آماده کنید.
۱- یک خرپا را عمود بر دستگاه پرس قرار دهید(شکل ۱۵-۷۴).



شکل ۱۵-۷۴



شکل ۷۸-۱۵- استفاده از کاردک شانه‌ای.



شکل ۷۹-۱۵- کاردک شانه‌ای را ۴۵ درجه در دست بگیرید.

در مورد چسب زدن به سطح روکش‌های طبیعی که قبلاً آن‌ها را قامه کرده‌اید و مناسب با سطح صفحه کار شما حدود ۲ سانتی‌متر بزرگتر می‌باشد، لازم است آنها را مانند دستور العمل فوق به چسب مایع آماده شده آغشته نمایید. دقیق کنید چنانچه صفحه کار شما از جنس نئوپان و یا M.D.F می‌باشد و می‌خواهید روی آن را با روکش طبیعی پوشانید، مقدار چسب را $180\text{g}/\text{m}^2$ استفاده کنید و در موقع یکنواخت پخش کردن چسب روی صفحه و روکش از کاردک شانه‌ای دندانه ریز استفاده نمایید (شکل ۱۵-۸۰).



شکل ۸۰-۱۵- کاردک شانه‌ای دندانه ریز.

برای جلوگیری از آلوده شدن صفحه کمکی به چسب می‌توانید روی آن را بوسیله یک ورقه کاغذ یا پلاستیک نازک پوشانید و سپس صفحه اصلی کار را روی آن بگذارید. چسب اوره فرم آلدئید یا هر چسب مایعی را که قبلاً آماده نموده‌اید به مقدار کافی روی صفحه موردنظر برای روکش کاری بربزید. غلظت چسب (وزن مخصوص آن) $2/5$ برابر آب است و چنانچه می‌خواهید روی سطح یک صفحه چوبی (ماسیو) را چسب بزنید و روکش بچسبانید مصرف چسب شما بیشتر از سطح M.D.F خواهد بود چون چسب در خلل و فرج چوب در اثر فشار بیشتر جذب می‌شود لذا مقدار آن را برای صفحه چوبی $220\text{g}/\text{m}^2$ در نظر بگیرید.

۳-۶-۱۵- پخش نمودن چسب بر روی صفحات چوبی توسط کاردک چسب‌زنی

برای پخش نمودن چسب روی صفحه ابتدا از کاردک صاف استفاده کنید و چسب را در همه جای سطح صفحه پخش نمایید (شکل ۱۵-۷۷). سپس برای یکنواخت پخش کردن چسب و اینکه میزان چسب موجود در هر سانتی‌متر مربع سطح صفحه به مقدار کافی باشد از کاردک دندانه درشت استفاده نمایید (شکل ۱۵-۷۸). کاردک را با زاویه ۴۵ درجه به طرف داخل روی چسب ریخته شده در سطح صفحه بکشید و همه جای صفحه را یکنواخت به صورت شانه‌ای آغشته به چسب نمایید (شکل ۱۵-۷۹).



شکل ۷۷-۱۵- کاردک ساده در پخش کردن چسب.



شکل ۸۱۵- پسپزند بوسیله غلطک دستی.

دقت کنید چسب در تمام سطح صفحه یکنواخت پخش شده باشد.

۴-۱۵-۶- دستگاه چسبزندی دستی پنوماتیک

دستگاه جدیدی که برای چسب زدن قطعات و صفحات ساخته شده، دستگاهی می باشد که با فشار باد کار می کند. (شکل ۸۱۶).



شکل ۸۱۶- پسپزند دستی پنوماتیک.

این دستگاه مجهر به ابزارهای دستی چسب زن می باشد که به سر یک دستگاه پنوماتیک کوچک دستی متصل می شوند و برای هر نوع چسبزندی (سطح صفحات و قطعات مختلف کار، نر صفحات و زهوارهای چوبی و داخل دوبل ها و غیره) به کار برده می شود (شکل ۸۱۷). (۱۵-۸۵).

در بعضی از کارخانجات عملیات پخش کردن رنگ روی صفحات پرورده مانند نئوپان (تخته خرد چوب) و یا تخته فیبر (HDF- MDF- فیبر ساده و...) و یا روکش طبیعی و صفحات چوب ماسیو بوسیله غلطک کوچک فوم دار انجام می شود.

دستگاه غلطک چسبزن دارای مخزن کوچک فلزی چسب متحرک می باشد. زیر این مخزن یک غلطک استوانه ای از جنس فوم متخلل نرم (پلی بورتان) به قطر ۱۰ سانتیمتر نصب گردیده که محور وسط آن به دو بازوی فلزی آورده شده از دو طرف مخزن فوق نصب گردیده است.

مخزن قابل هدایت روی صفحه کار می باشد (شکل ۸۱۷-۸۱). چسب مایع اوره فرم آلدئید و یا چسب دیگری را که آماده نموده اید از داخل سطل پلاستیکی به اندازه لازم داخل مخزن فلزی غلطک بریزید. دقت کنید مخزن غلطک سرخالی باشد که موقع حرکت و هدایت روی صفحه کار ناخواسته روی صفحه ریخته نشود (شکل ۸۱۷-۸۲).



شکل ۸۱۷- آماده کردن غلطک برای پسپزند.

دسته متصل به پشت مخزن غلطک را در دست بگیرید و غلطک را در طول صفحات کار یا روی سطح روکش حرکت دهید. چسب از شیار طولی زیر مخزن عبور کرده و روی سطح استوانه ای فوم غلطک را آغشته می نماید و به روی صفحه منتقل می شود.

غلطک چسبزندی را ابتدا در طول صفحات و سپس در عرض آن ها آهسته حرکت دهید به نحوی که تمام سطح را آغشته نماید (شکل ۸۱۷-۸۳).

تیغه چسب را روی صفحه قرار داده و ابتدا در طول و سپس در عرض صفحه حرکت دهید تا چسب به طور یکنواخت روی سطح صفحه مالیده شود. دقت کنید چسبی که با فشار ملایم از سر تیغه بر روی صفحه جریان یافته بایستی کاملاً با ضخامت مساوی در همه جای صفحه مشخص شده باشد و گرنه پرسکاری را دچار اشکال خواهد نمود(شکل ۱۵-۸۷).



شکل ۱۵-۸۷- چسب زدن عرضی سطح صفحه با تیغه مخصوص.

در پایان کار چسب زنی سطح صفحات و روکش، کمپرسور را خاموش کنید. سر شیلنگ هوای فشرده را از ته ابزار پنوماتیک چسب زنی جدا نمایید.
تیغه ابزار چسب زنی را از ابزار خارج کنید و در ظرف آب و لرم قرار دهید(شکل ۱۵-۸۸).



شکل ۱۵-۸۸- شستشوی تیغه چسب زن دستی پنوماتیک.

ظروف قبلی (پلاستیکی) همزن رانیز از دستگاه جدا کنید. پروانه‌های همزن رانیز خارج نموده و با آب و لرم شستشو دهید(شکل ۱۵-۸۹).



شکل ۱۵-۸۵- تیغه‌های مختلف چسب‌زنی.

دستورالعمل کاری
کمپرسور تولید هوای فشرده را آماده کنید.
 بشکه یا مخزن سیلندری که در پوش محکم مخصوص دارد، آماده نمایید.
 چسب مایع موردنیاز خود را با غلطت مناسب آماده کنید.
 چسب را داخل مخزن سیلندری بریزید.
 شیلنگ کمپرسور را به سوپاپ مخصوص روی مخزن وصل کنید.

در مخزن را محکم بیندید و هوای فشرده را داخل مخزن چسب نمایید. دقت کنید فشار داخل مخزن را از روی گیج فشارسنج روی مخزن کنترل کنید که ۶ تا ۱۵ بار بیشتر نشود شیلنگ متصل شده به دستگاه چسب زن پنوماتیک را به مخزن متصل کنید و شیر جریان هوای فشرده را که همراه چسب و روی مخزن است باز نمایید تا چسب با فشار از طریق شیلنگ به ابزار چسب زنی برسد.

از بین ابزارها تیغه یا توپی چسب زنی مخصوص صفحات را به سر ابزار نصب نمایید. دستگاه را در مشت گرفته و اهرم جریان یافتن چسب را فشار دهید(شکل ۱۵-۸۶).



شکل ۱۵-۸۶- چسب زدن طولی صفحه با تیغه مخصوص.

باشد و کاردک دستساز خودتان استفاده کنید.



شکل ۹۱-۱۵- هم زدن پسب بوسیله یک قطعه پوب.

۷-۱۵- اصول قرار دادن روکش چوبی یا مصنوعی بر روی صفحات چوبی

همانطور که قبلاً توضیح داده شده صفحات پرورده یا چوبی ماسیو که دارای زیبایی ناشی از الیاف طبیعی چوب نباشند بوسیله روکش‌های طبیعی پوشانده می‌شوند. روکش‌های طبیعی با الیاف و رنگ‌های زیبا که بطور طبیعی در اثر برش‌های مختلف نقش و نگار الیاف زیبای خداداد آن‌ها جلوه‌گر می‌شود ارزش فراورده‌های چوبی را چندین برابر می‌کند.

آماده کردن روکش‌های کم عرض بعد از قامه کردن و درز کردن روکش‌ها

باروش‌های مختلف مانند دوخت عرضی روکش‌های ماشین در کنار یکدیگر (شکل ۹۲-۱۵)، به هم چسباندن لبه روکش‌ها با ماشین مخصوص، ثابت کردن آن‌ها بطور عرضی کنار هم با استفاده از ماشین نوار چسبان (شکل ۹۳-۱۵) و یا چسباندن نوار کاغذی با دست و غیره ایجاد می‌شود (شکل ۹۴-۱۵).




شکل ۹۲-۱۵- دوخت پلاستیکی با ماشین.



شکل ۸۹-۱۵- شستشوی پروانه و قطعات همزن برقی.

کاردک‌ها را کاملاً تمیز نمایید و بشوید. پس از شستشوی تمام قطعات آن‌ها را خشک نموده و به انبار تحويل دهید (شکل ۹۰-۱۵).



شکل ۹۰-۱۵- شستشوی قطعات پسبزن غلطک دستی.

دقت کنید کارهای شستشو و خشک کردن و تحويل انبار را بایستی در پایان کار روزانه و پس از عملیات پرسکاری انجام دهید در غیراین صورت چنانچه بعد از چسب زدن صفحات سریعاً آن‌ها را زیر پرس قرار ندهید، چسب روی صفحه‌ها خشک شده و عملیات پرسکاری به سختی انجام می‌شود و کیفیت مطلوب نخواهد داشت. دقت کنید چنانچه دستگاه همزن یا دستگاه پنوماتیکی و غلطک چسبزنی در کارگاه نداشته باشد از امکانات ساده استفاده کنید مثلاً مواد چسب را داخل سطل پلاستیکی آماده کنید و برای حل کردن و آماده کردن مواد از یک چوب باریک استفاده نمایید (شکل ۹۱-۱۵). برای پخش کردن چسب بر روی صفحات کار نیز می‌توانید از قلم موی پهن و یا یک قطعه تخته چند لایی که لبه آن صاف شده




شکل ۹۵-۱۵- استقرار روکش (وکش) (وی صفحه کار).

۴- صفحه چسب زده شده قبلی را آماده کنید و روی میز کار قرار دهید.

۵- روکش آماده شده را از طرف چسب زده شده روی سطح چسبدار صفحه چوبی یا پرورده کار قرار دهید.

۶- روکش را روی صفحه جابجا کنید تا دقیقاً از اطراف صفحه ۱ سانتیمتر بیرون قرار بگیرد (چون قبلاً بزرگتر قطع کرده بودید).

۷- دو لبه طولی روکش را بوسیله نوار چسب کاغذی (قطعات با طول ۱۲ سانتیمتر برای صفحه تا ضخامت ۲ سانتیمتر) به زیر صفحه کار ثابت کنید تا در موقع انتقال به داخل پرس، روکش جابجا نشود(شکل ۹۶-۱۵).




شکل ۹۶-۱۵- ثابت کردن روکش به صفحه کار با نوار پسب.

۸- چنانچه روکش را به دو طرف صفحه چوبی یا پرورده می‌چسبانید ابتدا روکش چسب زده شده را روی صفحه میز کار جلوی پرس قرار دهید.

۹- صفحه کار را دقیقاً در وسط روکش بگذارید. چنانچه



شکل ۹۷-۱۵- ماشین دوفت روکش.



شکل ۹۸-۱۵- جلوگیری از ترک فوردن سر روکش با نوار پسب.

بعد از عریض کردن روکش‌ها باید آن‌ها را طبق روش قبلی که گفته شد با یک لایه چسب آغشته کنید و روی صفحه کار که از قبل چسب زده‌اید قرار دهید و آن را ثابت کنید.

- قرار دادن صحیح روکش چوبی یا مصنوعی بر روی صفحات چوبی
دستورالعمل کاری

۱- روکش قامه شده و به هم درز شده را که ۲ سانتیمتر از عرض و طول صفحه کار بزرگتر می‌باشد آماده کنید.

۲- درز روکش را کنترل کنید که دقیق و صحیح به هم درز شده باشد.

۳- برای جلوگیری از پاره شدن (شکافته شدن الیاف) سر روکش بطور عرضی یک نوار کاغذی نیز در لبه خارجی روی روکش بچسبانید(شکل ۹۵-۱۵).



پرس، روی آن‌ها را با نوار چسب متناسب با طول شکاف بپوشانید تا چسب در پرسکاری از آن خارج نشود و یا در اثر باد کردگی موقع پرسکاری روی هم نیافند(شکل ۹۹-۱۵).



شکل ۹۹-۱۵- نوار چسب زدن در زهای وسط سطح روکش.

بیشتر بدانید



امروزه در تولیدات صنایع چوب خصوصاً کالای صفحه‌ای کاربرد روکش‌های طبیعی چوبی و صفحات چوب ماسیو خیلی کم شده است(شکل ۱۰۰-۱۵).



شکل ۱۰۰-۱۵- صفحات پروژه روکش مصنوعی شده.

چوب روز به روز ارزش بیشتری پیدا می‌نماید چون با توجه به زیبایی خداداد الیاف آن و خصوصیاتی مانند عایق بودن در برابر حرارت، الکتریسته، صدا و همچنین مقاومت بهتر آن نسبت به فلز در مقابل اسیدها و حوادث طبیعی مانند زلزله و غیره متخصص‌های صنایع چوب و صاحبان صنعت

صفحه و ابعاد کار بزرگ است از همکار خود کمک بگیرید. اصولاً در موقع پرسکاری لازم است حداقل دو نفر با هم همکاری نمایند(شکل ۹۷-۱۵).



شکل ۹۷-۱۵- دو طرف صفحه روکش صمیع قرار داده شده است.

۱۰- روکش بعدی که چسب زده شده را دقیقاً روی صفحه کار قرار دهید.

۱۱- لبه‌ای طولی روکش‌ها را بوسیله نوار چسب کاغذ از طرف خارج به یکدیگر ثابت کنید. این مسئله را در چند جای روکش انجام دهید.

در کارهای بزرگ مانند روکش کردن بدن‌های کتابخانه و یا میز نهارخوری و لنگه در که دارای طول زیاد هستند لازم است در هر طرف حداقل در سه نقطه (دو لبه ابتداء و انتهایی کار و در وسط) از نوار چسب کاغذی مذکور استفاده کنید. (شکل ۹۸-۱۵).



شکل ۹۸-۱۵- ثابت کردن دو روکش طرفین صفحه.

دقیق کنید چنانچه در سطح روکش‌ها شکاف و یا ترکیدگی روکش مشاهده نمودید، قبل از قرار دادن زیر

در کنار روکش‌های طبیعی با ارزش روکش‌های مصنوعی مانند روکش لترن، گلاسه، PVC، کاغذی به وجود آمدند. اکنون روکش‌های آکریلیک که بیش از ۴۰۰ طرح و خطوط مانند الیاف چوب روی آن‌ها بوجود آورده‌اند تولید می‌شود. برای اطلاع بیشتر می‌توانید به آدرس وب سایت زیر که متعلق به دو کارخانه‌های تولید کننده کالای صفحه‌ای است مراجعه نمایید.

Website: www.image.AE

Website: www.kronogreen.com

روکش کاری صفحات پرورده که با روکش‌های مصنوع توضیح داده شده قبلی، به بازار عرضه می‌گردد، نیاز به ماشین‌آلات اختصاصی و فضا و سرمایه‌گذاری زیادی دارد که در محدوده هنرستان نمی‌گنجد.

تولید تخته و صفحات با روکش ملامینه محصولی است با ویژگی‌های خاص که سهم عمده‌ای در تولیدات فراورده‌های چوبی خصوصاً کالای صفحه‌ای کشورهای مختلف دارد.

در روند تولید این محصول از پرس‌های برخوردار از فن آوری اختصاصی استفاده شده است. پرس با فشار آغشته شده به رزین (چسب) ملامین را به سطح M.D.F و نوپان می‌چسبانند. این لایه ملامین فرمالدئید موجود در سطح تخته‌های پرس شده ملامینه، نیازی به رنگ کردن بعدی ندارد و سطح آن مقاوم در برابر رطوبت، حرارت و خش افتادن می‌باشد. در کارخانه ایرانی (شرکت نگین چوب قائم) از این فراورده در ابعاد 122×244 و در ضخامت‌های ۳ تا ۳۸ میلیمتر تولید می‌شود. کاربرد این نوع تولیدات در ساخت کابینت آشپزخانه مبلمان اداری و انواع مصنوعات چوبی می‌باشد و می‌توان از آن‌ها در سازه‌های دکوراتیو مدرن و دیوار کوپی و... استفاده نمود. در تصاویر آورده شده قسمتی از مراحل تولید و پرس ۱۰۴۲ تنی کارخانه دیده می‌شود (شکل‌های ۱۵-۱۰۳ تا ۱۵-۱۰۶) که نهایتاً شکل (۱۵-۱۰۷) نحوه نفوذ چسب در سطح M.D.F و سخت شدن (پلی‌مریزه) شدن آن را در اثر حرارت و فشار پرس نشان می‌دهد.

چوب را برابر آن داشته که از یک متر مکعب چوب ماسیو صدھا متربع روکش‌های با نقش و نگار زیبا بدست آورند. اکنون کارهای هنری ارزنده چوبی که ارزش بالای دارند از چوب طبیعی و روکش طبیعی ساخته می‌شوند. اکنون کارخانه‌های سازنده کالای صفحه‌ای، مواد مصنوعی و صفحات پرورده را بطور روزافزون جایگزین چوب و روکش می‌نمایند (شکل ۱۵-۱۰۱).




شکل ۱۵-۱۰۱ P.V.C اسفنجی سفت جایگزین M.D.F.

به جای صفحات چوبی ماسیو اکنون انواع تخته خرد چوب، تخته فیبر، تخته چندلایی، تخته مطبق و جدیداً ورق‌های P.V.C اسفنجی سخت کار جایگزین M.D.F شده است و صفحات مرکب از جنس چوب و پلاستیک، کائوچو، چوب پنبه، بامبو، حتی صفحات توخالی پوک و سبک و خرد چوب و لاستیک، خرد چوب و سیمان و غیره ساخته‌اند (شکل ۱۵-۱۰۲).



شکل ۱۵-۱۰۲ صفحات مرکب چوبی.

بطوریکه ملاحظه می کنید روند روکش کاری در این نوع از مصنوعات و فراورده های چوبی (کالای صفحه ای) روند آموزش داده شده قبلی در این کتاب را ندارد. در واقع روی صفحات M.D.F و یا روکش های ملامینه توسط کارگاه تولید مثلاً مبلمان اداری یا ساخت کابینت آشپزخانه وغیره چسبی ریخته نمی شود و نیاز به دستگاه پرس گرم و سرد و یک طبقه و چند طبقه و یا دستگاه همزن چسب و کارد ک ساده و شانه ای وغیره ندارد. اصولاً در صورت مصرف کردن M.D.F ملامینه شده و یا سایر صفحات پرورده از قبل روکش شده، در کارخانجات و کارگاه های تولیدی مبلمان مهارت روکش کاری مصنوعات چوبی کاربرد ندارد. این مهارت به صورت برنامه آموزشی جداگانه بایستی برای کارخانجات بزرگی مانند کارخانه ایرانی صنعت فیر آریا که در شهرک صنعتی گرمسار کشور مان مشغول فعالیت تولیدی می باشد طراحی و نوشه شود (اشكل ۱۰۸-۱۵ تا ۱۱۱-۱۵).



شکل ۱۰۸-۱۵- پرس ملامینه (H.D.F و M.D.F) و نؤپان.



شکل ۱۰۹-۱۵- استقرار ورق ملامینه روی صفحات.



شکل ۱۰۩-۱۵- گاذه های آغشته به (زین ملامینه).




شکل ۱۰۴-۱۵- فاهم برای تولید صفحات ملامینه.



شکل ۱۰۵-۱۵- پرس هیدرولیکی گروه ۱۴۲ تنی.



شکل ۱۰۶-۱۵- صفحه M.D.F ملامینه شده.



شکل ۱۰۷-۱۵- مکانیسم ملامینه شدن و سفت شدن صفحات.

دقت کنید



بطوریکه توضیح داده شد نحوه قرار دادن روکش مصنوعی بر روی صفحات چوبی با نحوه استقرار صحیح روکش طبیعی چوبی بر روی صفحات چوبی و پرورده کاملاً متفاوت است، برای مثال:

صفحات یا اوراق H.P.L که به آن فرمیکانیز گفته می‌شود. (شکل ۱۱۴-۱۵) در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف تولید می‌گردد و استفاده از این صفحات قبل از نصب کاربرد روکش طبیعی بود و می‌باشد. روی صفحات چوبی یا اوراق پرورده چوبی و گاهی نیز روی قاب چوبی زیر آن پرس می‌شود، لذا نیاز به عملیات چسب زدنی و پرسکاری داشت (شکل ۱۱۵-۱۶). ساخت اوراق H.P.L جدید طوری است که پشت اوراق فرمیکا دارای چسب مخصوص است و در موقع مصرف کافی است پلاستیک روی چسب جدا گردد و HPL با کمترین فشار بر روی صفحه چوبی M.D.F و غیره محکم چسبیده می‌شود و نیازی به عملیات پرسکاری ندارد لذا قرار دادن آن روی کار فقط دقت می‌خواهد. سطح این اوراق در طرح‌های زیبا است که روی آن پلاستیک کشیده شده و در پایان کار پلاستیک برداشته می‌شود لذا نیازی به رنگ و پرداخت نیز ندارد.

در عملیات پرسکاری صفحات چوبی با روکش‌های مصنوعی کارخانه‌های سازنده مبادرت به استفاده از صفحات با جنس گُرم پلیت به صورت ساده و موج دار و بر جسته نموده‌اند که با فشار زیاد بر روی ورق روکش مصنوعی ملامین یا کاغذ، فویل و PVC و غیره وارد می‌آید و سطح صفحات چوبی MDF ملامینه و غیره را نقش دار یا ساده می‌نماید (شکل ۱۱۳-۱۱۵). همچنین برای فرم دادن سطح صفحه کار از روکش مصنوعی PVC از طریق کاربرد پرس ممبران یا مکانیسم ایجاد مکش (وکیوم) استفاده می‌شود (شکل ۱۱۵-۱۱۶) که باز هم ابزار، تجهیزات و مواد و سلسله مراحل تولید متفاوت از روند معمول در بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌های تولید ما می‌باشند لذا ادامه آموزش این کتاب بر بنای استاندارد مهارت خواهد بود.



شکل ۱۱۰-۱۵- انتقال صفحات آماده روکش شده.



شکل ۱۱۱-۱۵- روکش ملامینه.

این کارخانه یکی از کارخانه‌های مدرن روکش ملامینه در ایران است که روکش‌های مصنوعی ملامینه را روی H.D.F و نوپان (تخته خرد چوب) پرس نموده و M.D.F به بازار عرضه می‌نماید.

ابعاد صفحات M.D.F ملامینه این شرکت برابر است با:
با ضخامت‌های ۳ تا ۳۸ میلیمتر

۴,۲۰×۱,۸۳m

۳,۶۶×۱,۸۳m

۲,۴۴×۱,۸۳m

تولید و مصرف روکش‌های جدید آکریلیک نیز که جایگزین مناسبی برای انواع روکش‌های PVC و HPL و ملامینه و کاغذی در ساخت کابینت آشپزخانه، میزهای آزمایشگاه و... می‌باشد، طوری است که بدون هیچ وسیله خاصی می‌توان بر روی چوب، فلز، نوپان و MDF استفاده شود و مقاومت آن به ضربه و خش افتادن حدود ۴۰ نیوتن است. در صورتی که در این مورد مقاومت HPL برابر ۳۰ MDF ۱۵ نیوتن و با روکش PVC برابر ۲۰ نیوتن است.

۱۵-۱-اصول راه اندازی دستگاه پرس هیدرولیک

پرس های مورد استفاده در تولید کالای تمام شده چوبی مانند ساخت مبلمان منزل و اداری و کابینت آشپزخانه، شامل پرس های هیدرولیک گرم یک تا سه طبقه با سیستم انتقال گرمای روغنی یا الکتریکی می باشد و در کنار آن پرس های سرد و پرس و کیوم نیز کاربرد دارد(شکل ۱۱۶-۱۵).




شکل ۱۱۶-۱۵- تابلو کنترل برقی سیستم پرس روکش ملامینه.



شکل ۱۱۶-۱۵- پرس برقی.

برای راه اندازی پرس های مذکور بایستی ابعاد و قدرت پرس و مکانیسم فشار و حرارت و تنظیم زمان را برابر نیاز نوع کالای تولیدی خود طبق جداولی که قبله گفته شد انتخاب کنید(شکل ۱۱۷-۱۵).



شکل ۱۱۳-۱۵- صفحات گرم پلت پرس ملامینه.




شکل ۱۱۴-۱۵- نمونه اوراق H.P.L.



شکل ۱۱۷-۱۵- پرس روغنی.

پرس بایستی توسط شخص متخصص صنایع چوب و مکانیک و تأسیسات با نظر کارخانه سازنده و طبق کاتالوگ فنی کارخانه نصب شده باشد.



شکل ۱۱۵-۱۵- قسمت هایی از پرس دو طرفه ممبران.

- ح) مخازن ابساط روغن را کنترل نمایید.
- ط) الکتروموتور پمپ‌ها را کنترل و از صحبت آنها مطمئن شوید.
- ۲- تنظیم فشار با توجه به جدول محاسبه فشار برای تنظیم فشار پرس عملیات زیر را انجام دهید.
- الف) کاتالوگ کارخانه سازنده چسب کارگاه را مطالعه کنید.
- ب) میزان فشار صفحات پرس را از روی کاتالوگ استخراج کنید.
- ج) مساحت کل صفحاتی که زیر یک صفحه پرس می‌گذارید محاسبه نمایید(شکل ۱۵-۱۲۰).



شکل ۱۵-۱۲۰- محاسبه مساحت صفحه برای پرسکاری.

- ه) جدول روی بدنه پرس را دقیقاً مطالعه کنید. این جداول بنا بر نوع پرس و کارخانه‌های سازنده متفاوت می‌باشد و در بعضی پرس‌ها نیز اصولاً جدولی روی پرس نصب نشده است، در این صورت بایستی با توجه به توصیه کارخانه تولید چسب مورد استفاده عمل کنید.

دقت کنید مساحت مورد استفاده برای تنظیم فشار را برای صفحات یا قطعاتی که دارای ضخامت مساوی هستند و باید در یک طبقه پرس کنار هم قرار گیرند محاسبه کنید. (مثالاً $3,5m^2$).

و) چنانچه دیاگرام (جدول) تنظیم فشار روی پرس طبق شکل (۱۵-۱۲۱) باشد که روی یک نوع پرس روغنی نصب گردیده است، ابتدا مساحت کار محاسبه شده فوق برای طبقه پرس را در روی ستون عمودی به دست آورید ($3,5m^2$) و

دستورالعمل کاری

- قبل از شروع کار پرسکاری عملیات زیر را بادقت انجام دهید.
- ۱- اطراف پرس را بادقت نگاه کنید که اجزاء دستگاه پرس کامل باشد و آن‌ها را با کاتالوگ کارخانه سازنده از نظر مسائل زیر تطبیق دهید.
- الف) چهار چوب پرس سالم و اسکلت فلزی آن مقاوم باشد.
- ب) سیلندرهای انتقال نیرو را کنترل کنید تا صحیح مستقر شده باشند.
- ج) صفحات پرس را کنترل کنید تا سالم باشند(شکل ۱۱۸-۱۵).



شکل ۱۱۸-۱۵- کنترل سیلندرهای انتقال نیرو.

- د) نحوه اتصال شیلنگ‌های ورود و خروج روغن را در پرس‌های روغنی کنترل کنید که صحیح متصل شده باشند.
- ه) سیستم برق‌رسانی و اتصال المنت‌های برقی را در پرس‌ها کنترل کنید.
- و) سیستم اتصال ورود و خروج لوله‌های بخار داغ یا آب داغ را در پرس‌های آبی و بخاری کنترل کنید.
- ز) از سالم بودن دیگ و مشعل و تجهیزات آن‌ها در جوار پرس‌های روغنی مطمئن شوید(شکل ۱۱۹-۱۵).



شکل ۱۱۹-۱۵- کنترل مشعل و دیگ داغ گننده (وغن).



شکل ۱۲۳-۱۵- نموده محاسبات تنظیم فشار.



شکل ۱۲۴-۱۵- اجزای پرس برقی.


الف) سطح کار خود را برابر یک طبقه محاسبه کنید.
مثلاً $2m^2$.

ب) چنانچه دیاگرام یا منحنی محاسبه فشار پرس شما طبق شکل (۱۵-۱۲۵) باشد بر روی بردار عمودی در محل عدد $2m^2$ دقیق کنید و از آن نقطه بطورافقی به خط منحنی تعیین کننده فشار لازم به واحد سطح (m^2) که کارخانه سازنده پرس بطور عمومی تعیین نموده بروید.

ج) با حرکت عمودی از برخورد دو نقطه مذکور به روی بردار افقی دیاگرام، فشار کل لازم به سطح صفحات پرس را بدست آورید. دقیق کنید برای تولیدات مشخص پرسکاری فشار کل واردہ به صفحه پرس را می توانید به صورت زیر در نظر بگیرید.


- فشار کل لازم برای روکش چسبانی بر روی صفحات مجوف و توخالی مانند استفاده از هانی کمب (لونه زنبوری) در عملیات در سازی را 50 تا 80 بار در نظر بگیرید.
فشار کل لازم برای روکش چسبانی روی چوب ماسیو را برابر 150 تا 180 بار در نظر بگیرید.

طبق دستورالعمل کارخانه برای مقدار فشار در سطح (مثلاً $2kg/cm^2$) را که لازم دارید، با حرکت افقی از نقطه ستون عمومی مساحت بروید تا به خط دیاگرام $2kg/cm^2$ برسید. از نقطه تقاطع دو پارامتر مذکور به صورت عمودی پایین باید تا به محور افقی که بر حسب واحد فشار ($bar = 1kg/cm^2$) درجه‌بندی شده برسید که مساوی $150bar$ می‌باشد. این رقم کل فشار بر روی کل سطح صفحه مذکور برای عملیات پرسکاری را نشان می‌دهد (۱۵-۱۲۳).



شکل ۱۲۱-۱۵- جدول یا دیاگرام تنظیم فشار پرس در پرس (وغنی).


ز) همانطور که قبلاً توضیح داده شد تنظیم فشار را می‌توانید طبق دیاگرام شکل (۱۵-۱۲۲) و یا جدول محاسبات فشار شکل (۱۵-۳۱) در پرس‌های روغنی انجام دهید و چنانچه پرس برقی دارید (شکل ۱۵-۱۲۴) تنظیم فشار عملیات پرسکاری خود را به ترتیب زیر انجام دهید.



شکل ۱۲۲-۱۵- دیاگرام منحنی تنظیم فشار پرس برقی.

انتخاب کنید و یک طرف آن را با روکش راش پرس نماید.
فشار پرس را 3 kg/cm^2 انتخاب کنید.

از چسب اوره فرم آلدئید گرم استفاده نمایید.
عقربه گیج فشار سنج را روی ۱۷۰ بار تنظیم کنید.
بعد از چسب زدن صفحه و روکش طبق اصول آموزش
داده شده قبلی MDF و روکش مذکور را پرسکاری نماید و
نتایج بدست آمده را بنویسید.
برای تمرین از دیاگرام شکل (۱۵-۱۲۷) استفاده کنید.




شکل ۱۵-۱۲۷- دیاگرام تنظیم فشار.

۱۵-۸-۱- تنظیم درجه حرارت پرس مناسب با نوع کار

درجه حرارت مورد نیاز عملیات روکش کاری نیز بستگی به چسب مصرفی دارد و کارخانه سازنده آن را مشخص می نماید(شکل ۱۵-۱۲۸). مثلاً در مورد چسب اوره فرم آلدئید (UF) کارخانه سازنده اعلام کرده این چسب بالای حرارت 85°C سخت می شود (پلی مریزه) یعنی به کیفیت مطلوب چسبندگی می رسد و چنانچه زیر این درجه حرارت عملیات پرسکاری را انجام دهیم بلوک های چسبی که در روکش و صفحه در اثر فشار و حرارت و زمان نفوذ کرده اند خود را نگرفته و با هم درگیر و سخت نشده اند لذا با کوچکترین نفوذ رطوبت از هم جدا می شوند و اتصال آنها با روکش و صفحه و قطعه کاراز بین می رود به همین دلیل باید به دستور العمل کارخانه عمل نمود.

فشار کل لازم برای روکش کردن روی M.D.F و نتوپان و تخته چند لایی را ۱۸۰ تا ۲۰۰ بار منظور نمایید.
با توجه به ارقام فوق می توانید برای استفاده از جدول با محتوای اعداد محاسبه شده با داشتن دو پارامتر مساحت و فشار کل پارامتر مجھول سوم مثلاً (مقدار فشار در واحد سطح) را بدست آورید و در پرس برقی فوق طبق منحنی مذکور فشار کل را برای سطح 2 m^2 روی ۱۶۰bar قرار دهید و با استفاده از دکمه یا پیچ گردان روی گیج فشار پرس عقربه آن را روی ۱۶۰ بار تنظیم نمایید(شکل ۱۵-۱۲۶).



شکل ۱۵-۱۲۵- دیاگرام رابطه سطح و فشار در پرسکاری.



شکل ۱۵-۱۲۶- فلش اسنجه را تنظیم کنید.

تمرین کنید


یک صفحه MDF یا نتوپان را که مساحت آن $1,5\text{ m}^2$ باشد

تنظیم حرارت پرسکاری در پرس‌های روغنی و برقی و آبی را بوسیله گیج تنظیم حرارت مخصوص که روی بدنه چهار چوب پرس کار گذاشته شده متناسب با زمان پرس تنظیم کنید (شکل ۱۳۱-۱۵). (۱۵-۱۳۱).



شکل ۱۳۱-۱۵. گیج تنظیم هراست یک پرس برقی.

اگر پرس هیدرولیک گرم شما چند طبقه می‌باشد و کارخانه برای هر طبقه یک صفحه ساعتی تنظیم حرارت (گیج) در نظر گرفته است هر طبقه پرس را جداگانه تنظیم کنید (شکل ۱۳۲-۱۵). (۱۵-۱۳۲).



شکل ۱۳۲-۱۵. اجزای تنظیم هراست و فشار پرس.

درجه حرارت طبقه‌ای را که خالی می‌ماند روی صفر قرار دهید تا از اسراف بیهوده برق جلوگیری کنید و یا چنانچه



شکل ۱۲۸-۱۵. تنظیم هراست پرس.

دستور العمل کاری

در صورت استفاده از پرس هیدرولیک گرم روغنی میزان حرارت روغن داخل دیگ داغ کننده را بوسیله گیج (شکل ۱۵-۱۲۹) روی دیگ کنترل کنید تا عقربه آن ۵ تا 10°C بیش از حرارت مورد نیاز برای پرسکاری تنظیم شده باشد. تجهیزات مشعل دیگ را کنترل کنید. (شکل ۱۵-۱۳۰). (۱۵-۱۳۰).



شکل ۱۵-۱۵. هراست سنجه روی دیگ (وغن پرس (وغنی).



شکل ۱۵-۱۵. تجهیزات مشعل هراست روی دیگ (وغن پرس).

۱۵-۸-۲- کنترل روغن هیدرولیک

روغن هیدرولیک از نظر ترکیبات و غلظت بایستی متناسب با ماشین پرس باشد و این روغن را کارخانه سازنده پرس مشخص می‌کند و چنانچه از پرس هیدرولیک گرم روغنی نیز استفاده می‌کنید بایستی روغن هیدرولیک و روغن داغ شونده متحرک در صفحات پرس را نیز طبق دستور کارخانه انتخاب و استفاده کنید. طبق پیشنهاد کارخانه مذکور لازم است زمان تعویض کلی روغن از دیگر حرارتی و بقیه قسمت‌های پرس را رعایت نمایید چون پس از مدتی کار کردن غلظت روغن‌های مصرفی کم می‌شود و بهره‌وری لازم را ندارد(شکل ۱۵-۱۳۴).



شکل ۱۵-۱۳۴- مخازن روغن در پرس ۵۰ (وغنی).

دستور العمل کاری

قبل از روشن کردن پرس روغن داخل کارتر روغن هیدرولیک را کنترل کنید.

اگر کارتر روغن دارای دریچه مخصوص است از دریچه آن نگاه کنید. چنانچه تا وسط منبع کارتر روغن داشته باشد (حد استاندارد کارخانه سازنده پرس) می‌توانید به کار خود ادامه دهید.


بعضی کارترهای روغن مجهز به شاخص مخصوص در کنار آن می‌باشد که درجه‌بندی شده و همواره حجم روغن داخل کارتر از خارج آن قابل تشخیص است. بعد از کنترل چنانچه حجم روغن کم بود، پیچ مخصوص دریچه روغن را روی کارتر می‌باشد با دستمال تمیز کنید و سپس آن را

کارخانه در کنار هر گیج تنظیم حرارت، کلید قطع و وصل برق را نصب نمود، کلید طبقه خالی پرس را خاموش کنید.

برای تنظیم حرارت پیچ مشکی پلاستیکی وسط گیج (صفحه ساعتی) حرارت سنج را بانگشت بگیرید و به طرف راست عقربه مشکی را حرکت دهید و روی درجه حرارت موردنظر ثابت کنید.

حرارت زیادتر باعث می‌شود زمان پرس کمتری مورد نیاز باشد لذا چنانچه از چسب گرم آلمانی به نام هاش-ام HEiss PRESSEN LEIM = (HM) استفاده می‌کنید، تنظیم حرارت پرس را متناسب با زمان پرس به صورت زیر انجام دهید.
الف) در حرارت ۸۵ درجه سانتیگراد زمان پرس ۹ دقیقه باشد.
ب) در حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد زمان پرس ۵ دقیقه باشد.
ج) در حرارت ۱۰۵ درجه سانتیگراد زمان پرس ۲ دقیقه باشد.
دقت کنید حرارت مذکور برای روکش به ضخامت ۰/۴ میلیمتر در نظر گرفته شده است و به ازای هر ۱mm ضخامت اضافی لازم است زمان پرس را یک دقیقه بیشتر کنید.

گیج تنظیم حرارت در بیشتر پرس‌ها دارای دو عقربه سیاه و قرمز می‌باشد که عقربه سیاه را به ترتیب فوق تنظیم و ثابت کنید. بعد از روشن کردن کلید کنار گیج و روشن کردن کلید اصلی برق پرس مشاهده خواهید کرد عقربه قرمز به طرف عقربه سیاه در جهت عقربه‌های ساعت حرکت خواهد کرد و با رسیدن به عقربه مشکی متوقف خواهد شد و این مسئله نشان می‌دهد که حرارت پرس به مقداری که تنظیم کرده‌اید رسیده است و در بعضی پرس‌ها گیج حرارتی به جای عقربه دارای مثلث پلاستیکی می‌باشد که باید رأس آن را روی درجه موردنظر قرار دهند(شکل ۱۵-۱۳۳).



شکل ۱۵-۱۳۳- گیج تنظیم حرارت.

باز نمایید(شکل ۱۳۵-۱۵).

داخل دیگ را که برای داغ کردن توسط مشعل روی دیگ می باشد نیز کنترل نمایید تا حجم آن کمتر از حد استاندارد تعیین شده کارخانه نباشد.

مخزن انبساط روغن روی دیگ رانیز کنترل کنید تا حجم کافی برای برگشت روغن مصرف شده به داخل آن را همواره داشته باشید(شکل ۱۳۷-۱۵).



شکل ۱۳۷-۱۵

فلکه باز و بسته کردن جریان روغن را که روی مخزن دیگ و لوله خروجی می باشد کنترل کنید که کار خود را صحیح انجام دهد. آن را باز کنید تا روغن داغ در صفحات پرس جریان پیدا کند(شکل ۱۳۸-۱۵).



شکل ۱۳۸-۱۵- کنترل شیر خروجی روغن از مخزن دیگ (وغن).

۱۵-۸-۳- آزمایش و کنترل نحوه کار کردن سیلندرها

انتقال نیروی الکتروپمپ‌های پرس به این طریق می باشد که الکتروپمپ روغن را از داخل کارتر مکش می کند و به



شکل ۱۳۵-۱۵- دریچه کارت روغن را تمیز و باز کنید.

دقت کنید چنانچه به هر دلیل ذرات و ضایعات ناخواسته به علت کثیف بودن اطراف پیچ دریچه روغن به داخل روغن کارتر ریخته شود باعث صدمه دیدن آب‌بندی سیلندر و پیستون و جک‌های پرس خواهد شد و در زمان کوتاه شاهد روغن ریزی و کثیف شدن مرتب زیر پرس خواهد بود. روغن هیدرولیک طبق استاندارد کارخانه سازنده پرس را که آماده کرده‌اید با استفاده از یک قیف به داخل کارتر بریزید(شکل ۱۳۶-۱۵).



شکل ۱۳۶-۱۵- استفاده از قیف برای روغن کارت.

دقت کنید سطح روغن از حد شاخص تعیین شده توسط کارخانه تجاوز نکند. چنانچه از پرس هیدرولیک گرم روغنی استفاده می کنید علاوه بر کارت روغنی جک‌های هیدرولیک باید روغن

سلامت شکل ظاهری آن‌ها مطمئن شوید.
جک‌های زیرپرس (سیلندر و پیستون‌ها) ممکن است یک تا ۸ عدد باشند که بستگی به نوع پرس و فناوری به کار برده شده در آن دارد. کلید برق اصلی پرس را بزنید و دستگاه پرس را روشن کنید. کلید استارت را که روی دستگاه کنترل پرس قرار دارد فشار دهید تا الکتروپمپ روشن شود(شکل ۱۵-۱۴۱).



شکل ۱۵-۱۴۱- کلید استارت برای روشن کردن پرس.

اهرم یا کلید باز کردن مسیر جریان روغن پشت سیلندرها را در شرایط باز قرار دهید.
روغن از طریق کارتر روغن به پشت سیلندر وارد شده و پیستون‌ها را به بالا هدایت می‌کند و باعث بسته شدن پرس می‌گردد.
طبق شکل (۱۵-۱۴۲) اهرم مذکور را به طرف چپ بگردانید تا صفحات شروع به بسته شدن نمایند.



شکل ۱۵-۱۴۲- اهرم جریان روغن درجهت بسته شدن پرس.

داخل لوله‌های متصل به جک‌های هیدرولیک می‌فرستد.
(شکل ۱۳۹-۱۵).



شکل ۱۳۹-۱۵- جک‌های هیدرولیک مجهز به سیلندر و پیستون.

جک‌های هیدرولیک مجهز به سیلندرهایی هستند که روغن از انتهای آن‌ها با فشار خارج می‌شود و به پشت پیستون که داخل هر سیلندر قرار داده شده وارد می‌گردد و آن را با فشار به طرف بالا هُل می‌دهد. در صورت عدم نیاز به فشار روغن از انتهای سیلندر و به پشت پیستون‌ها الکتروپمپ خاموش می‌شود و درینچه احداث شده خروج روغن باز می‌شود و روغن از پشت سیلندر به داخل مخزن یا کارتر روغن بر می‌گردد و پیستون‌ها پایین می‌آیند با بالا رفتن پیستون‌ها از داخل سیلندرها پرس بسته می‌شود و قطعه کار و صفحات بین طبقات پرس فشرده می‌شوند(شکل ۱۵-۱۴۰). با برگشت روغن صفحات پرس از یکدیگر جدا و باز می‌گردند.



شکل ۱۵-۱۵- بسته شدن پرس.

دستورالعمل کاری
پیستون‌ها و سیلندرهای پرس کارگاه را کنترل کنید و از

بعد از برگشت صفحات پرس و باز شدن آنها وزن صفحات توسط چهار اهرم یا پیچ مخصوص تحمل و نگهداری می‌شود.

در زیر صفحات پرس و در فاصله بین مقر صفحه زیرین پرس با چهار چوب یا اسکلت پایه آن دقت کنید. چهار اهرم زیر صفحات (شکل ۱۴۵-۱۵) بایستی دقیقاً در زیر صفحه پرس قرار گرفته باشد و وزن صفحه پرس لازم است روی آنها افتاده باشد.



شکل ۱۴۵-۱۵- اهرم‌ها با توبی لاستیکی مقر صفحه پرس.

چنانچه هر کدام بیشتر و بالاتر یا پایین تر تنظیم شده باشند آنها را یکی یکی با دست بپیچانید و با بالا و پایین بردن توبی لاستیکی سریع‌تر آنها را تنظیم نمایید بطوری که جذب و جفت به زیر صفحه پرس قرار گیرد (شکل ۱۴۶-۱۵).



شکل ۱۴۶-۱۵- تنظیم توبی لاستیکی اهرم زیر صفحه پرس.

چنانچه تنظیم اهرم‌ها یا پایه‌های مذکور برای مقر صفحه پرس را دقیقاً انجام ندهید تنظیم سیلندر در بالا و پایین بردن صفحات پرس به هم خواهد خورد و در نتیجه نیروی

به حرکت صفحه‌های پرس و حرکت پیستون‌ها دقت کنید تا بطور یکنواخت و هماهنگ بالا بروند. چنانچه ایرادی در این حرکت مشاهده کردید مانند کج بالا رفتن صفحات پرس، کار نکردن یک یا چند سیلندر وغیره بلافضله ماشین را خاموش کنید و به رفع عیب اقدام نمایید. در صورت صحیح بسته شدن پرس کلید خاموش شدن الکتروپمپ (stop) را که در محل قبلی تابلو می‌باشد فشار دهید و اهرم مربوطه را به طرف راست در حالت عمود قرار دهید. روغن از پشت سیلندرها و از انتهای پیستون‌ها خارج می‌شود و به داخل کارت روغن بر می‌گردد لذا صفحات پرس از یکدیگر باز می‌شوند. (شکل ۱۴۳-۱۵).



شکل ۱۴۳-۱۵- باز کردن پرس بوسیله اهرم باز کننده شیر برگشت (وغن).

در این نوع پرس‌های روغنی هیدرولیک گرم کارت روغن در بالای پرس قرار داده شده است و روغن تحت تأثیر وزن صفحات پرس موقع باز شدن به داخل کارت برگشت می‌نماید (شکل ۱۴۴-۱۵).



شکل ۱۴۴-۱۵- کارت روغن در بالای پرس (وغن).

۴-۸-۱۵- کنترل تابلوی برق پرس

با توجه به اهمیت کار همه کارگاه‌های صنایع چوب مجهز به تابلوی توزیع برق داخلی می‌باشند. برق سه فاز ۳۸۰ ولت به تابلوی مذکور وارد شده و هر ماشین کار از جمله پرس هیدرولیک دارای کلید اختصاصی قطع و وصل برق خود می‌باشند(شکل ۱۴۹). برای اطمینان و حفاظت الکتریکی و جلوگیری از آتش‌سوزی وغیره هر فاز برق از یک فیوز عبور داده شده است و به منظور کنترل بهره‌گیری بهتر برق هر ماشین از جمله پرس جداگانه به فیوزهای کوچکتر داخل تابلوی اختصاصی متصل شده است(شکل ۱۵۰-۱۵۱).



شکل ۱۴۹- تابلوی اصلی برق ماشین‌آلات کارگاه صنایع چوب.



شکل ۱۵۰- تابلوی اختصاصی برق نصب شده روی پرس برق.

کلیدهای خاموش و روشن کردن دستگاه پرس، الکتروپمپ‌ها، گیج‌های حرارت، فشار، زمان وغیره متعلق به پرس هیدرولیک برقی یا روغنی یا آبی روی پرس نصب گردیده است(شکل ۱۵۱).

الکتروپمپ و روغن بطور یکنواخت به همه جای صفحه پرس وارد نخواهد گردید و باعث پایین آمدن کیفیت عملیات روکش کاری می‌گردد.

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیلندر و پیستون‌ها بعضی سازنده‌های زیر دستگاه پرس را مجهز به چرخ دنده و دنده یا جک مخصوص نیز نموده‌اند. مفصل‌بندی جک و حرکت چرخ دنده روی دنده زیر پرس را کنترل کنید(شکل ۱۴۷-۱۴۸).



شکل ۱۴۷-۱۵- کنترل هرکت صمیع سیلندرها و چرخ دنده‌ها.

پیستون‌ها و سیلندرها دقیقاً کنترل کنید تا ریزش روغن نداشته باشند. چنانچه ریزش روغن مشاهده نمودید لازم است کاسه نمد حائل بین پیستون‌ها و سیلندرهای پرس تعویض گردد. تعویض کاسه نمدها را با استی گروه مکانیک انجام دهند چون لازم است صفحات پرس را در بالاترین نقطه ثابت کنند و سیلندر و پیستون را باز نموده و پیاده نمایند. در پایان حرکت یکنواخت و هماهنگ و دقیق سیلندرها را بایکدیگر دقیقاً کنترل نمایید(شکل ۱۴۸-۱۵).



شکل ۱۴۸-۱۵- جک و سیلندرهای زیر پرس.

در کلیدها و فیوزهای تابلوی برق اختصاصی پرس را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید(شکل ۱۵۳-۱۵).



شکل ۱۵۳-۱۵- تابلوی اتصال برقی گیجه‌های فشار و هرات.

مقدار زیادی سیم ملاحظه می‌کنید که به پشت کلیدها و فیوزهای مینیاتوری آورده شده است. با دقت به آن‌ها نگاه کنید و با فازمتر اتصال سیم‌ها را مورد آزمایش قرار دهید و از عدم جریان نیروی الکتریسته در آن‌ها مطمئن شویید. با رعایت مسائل حفاظت و ایمنی لازم کلید اصلی برق را در تابلوی اصلی پرس روشن کنید و عدم اتصال نامطلوب برقی را کنترل کنید.

با استفاده از دستکش و رعایت احتیاط لازم کلید استارت را در تابلو فشار دهید. در تابلوی برق به نحوه کارکرد کلید مینیاتوری در زمان روشن کردن پرس با استارت دقت کنید. (شکل ۱۵۴-۱۵).




شکل ۱۵۴-۱۵- نموده اتصال برق به کلیدی مینیاتوری در تابلوی برق پرس.



شکل ۱۵۱-۱۵- تابلوی برق اختصاصی (وی پرس) (وغنی).

دستورالعمل کاری

از لباس کار مناسب استفاده کنید. آچار پیچ گوشتی فازمتر را از انبار تحويل بگیرید. یک دستگاه پرس هیدرولیک گرم رونگی را انتخاب کنید. کلید اصلی پرس را از تابلوی اصلی برق کارگاه قطع کنید. بوسیله پشت دست خود یک اتصال کوتاه با در تابلوی برق اختصاصی بوجود آورید. وقتی مطمئن شدید که اتصال برقی ندارد با پیچ گوشتی در تابلوی مقر گیجه‌های حرارت و فشار و زمان را باز کنید. (شکل ۱۵۲-۱۵).



شکل ۱۵۲-۱۵- کنترل تابلوی برقی گیجه‌های هرات - فشار پرس (وغنی).

کلیدهای خاموش و روشن کردن پرس و استارت الکتروپمپ نیز در این تابلو روی پرس وجود دارد. به نحوه اتصالات برقی این تابلو با دقت نگاه کنید. محل اتصالات برقی را با فازمتر امتحان کنید و از نداشتن نیروی الکتریسته آن‌ها به علت قطع برق از تابلوی اصلی مطمئن شویید.

سنباذه با دانه‌بندی شماره ۱۰۰ سنباذه کاری کنید(شکل ۱۵۶).
۱۵) بوسیله پرگار سنباذه کاری صفحه را به ضخامت مورد نیاز در آورید و پس از سنباذه کاری نیز با وسائل اندازه‌گیری دقیق مانند کولیس یا ضخامت‌سنج صفحه را کنترل و اندازه‌گیری کنید تا همه‌جای آن به یک ضخامت باشد(شکل ۱۵۷).
۱۵)



شکل ۱۵۶-۱۵- سنباذه غلطکی.



شکل ۱۵۷-۱۵- وسیله کنترل ضخامت صفحات قبل از پرسکاری.

ماشین پرس را با رعایت کلیه مسائل ایمنی و گفته شده روش کنید و طبقات پرس را مناسب با ضخامت قطعاتی که می‌خواهد بین صفحات قرار دهید و باز کنید. معمولاً یک وجب باز کردن دهانه طبقات پرس کافی می‌باشد(شکل ۱۵۸).

در تابلوها را بیندید و برای عملیات پرسکاری آماده شوید.

۹-۱۵- اصول استقرار صحیح صفحات روکش شده بین طبقات پرس هیدرولیک

برای استفاده از طبقات دستگاه پرس لازم است تمام صفحات یا قطعاتی را که در یک طبقه پرس می‌گذارید دقیقاً به یک ضخامت باشند و یا اینکه در هر طبقه پرس فقط از یک صفحه برای چسباندن روکش روی آن استفاده کنید. در این صورت نیز باایستی صفحه‌ی در حال روکش کاری تمام نقاطش به یک ضخامت باشد. در غیر این صورت نیروی پرس

به نقاطی که ضخامت آن‌ها $\frac{1}{10}$ میلیمتر بیش از سایر نقاط باشد بیشتر وارد می‌شود و در نتیجه به علت فشار کمتر از حد معمول به نقاطی که ضخامت آن‌ها تحت تأثیر برجستگی نقاط ضخیم‌تر قرار گرفته روکش به این نقاط خوب چسبیده نمی‌شود(شکل ۱۵۵-۱۵).



شکل ۱۵۵-۱۵- کنترل ضخامت با کولیس قبل از پرسکاری.

۹-۱۵-۹-۱- پرسکاری صفحات پرس (قرار دادن صفحات روکش شده در بین صفحات پرس)

دستورالعمل کاری

قبل از عملیات روکش کاری تمام قطعاتی را که می‌خواهید در یک طبقه پرس قرار دهید به یک ضخامت کنید.

برای یک ضخامت کردن صفحات مورد عمل روکش کاری ابتدا آن‌ها را بوسیله ماشین سنباذه غلطکی و

دقت کنید روکش‌های چسب‌زده شده از روی قطعات یا صفحات کار جایجا نشود و سطح صفحه پرس متعادل پر گردد بطوری که اگر پرس پر نشده بطور مساوی اطراف آن خالی باشد. صفحات بزرگ را دو نفری بعد از عملیات چسب زدن با هم بگیرید و مرتب زیر پرس بگذارید(شکل ۱۵-۱۶۰).



شکل ۱۵-۱۶۰- طریقه انتقال صفحات بزرگ زیر پرس.

۱۵-۹-۲- روش نمودن کلید اصلی دستگاه

در پرس‌های هیدرولیک مورد استفاده در کارگاه‌های آموزشی در ساخت مبلمان ممکن است از پرس یک طبقه تا سه طبقه استفاده شود. سیستم روغنی و برقی و آبی بخاری پرس‌ها از یک طرف و تنوع کارخانه‌های سازنده پرس باعث شده شکل ظاهری پرس‌ها با هم متفاوت باشد به همین دلیل سیستم برقی آن‌ها و کلید اصلی و راهاندازی پرس‌ها نیز با یکدیگر تفاوت می‌کند(شکل ۱۵-۱۶۱).



شکل ۱۵-۱۶۱- پرس یک طبقه (وغنی).




شکل ۱۵-۱۵۸- کنترل بین صفحات پرس بعد از باز کردن آن.

صفحات کار و روکش‌ها را طبق اصول گفته شده قبلی چسب بزنید و روکش را روی صفحه مستقر و ثابت کنید که زیر پرس جایجا نشود. صفحات پرس را با دقتشنگاه کنید که قطعات و وسائل نامربوط بین آن نباشد. صفحه پرس را با پرس یا دستمال کاملاً تمیز کنید(شکل ۱۵-۱۵۹).



شکل ۱۵-۱۵۹- قبل از پرسکاری صفحات پرس را پاک کنید.

برای جلوگیری از آلوهه شدن صفحه پرس به چسب ناشی از پرسکاری می‌توانید روی صفحه پرس از ورق آلمینیومی با ضخامت ۲ تا ۴ میلیمتر و یا پهن کردن ورق کاغذ روی آن استفاده کنید. صفحه پرس را پوشانید و قطعات به یک ضخامت را روی صفحه پرس قرار دهید. قطعات روکش دار کار بایستی طوری روی صفحه پرس چیده شود که تعادل فشار به صفحه پرس در موقع اعمال نیرو ناشی از سیلندر و پیستون‌ها حفظ گردد. لذا از وسط پرس شروع به پر کردن پرس نمایید و منظم به طرف محیط پرس آن‌ها را بچینید.



شکل ۱۶۴-۱۵- روشن کردن پرس با Start.

پس از روشن کردن پرس و اطمینان از صحت آن عملیات بعدی را انجام دهید.

۱۰-۱۵- اصول پرسکاری انواع صفحات چوبی بوسیله دستگاه پرس هیدرولیک

روکش کاری انواع صفحات چوبی ماسیو یا صفحات پرورده چوبی بوسیله پرس های جدید و چند سیلندر باروکش های طبیعی چوبی ساده ترین نوع روکش کاری است. این نوع روکش کاری می تواند ترانس ضخامت روکش های طبیعی چوبی را بین $0/2$ تا $0/3$ میلیمتر تحمل کند و معایب صفحات را که روی آن چسبیده شده است پوشاند (شکل ۱۵-۱۶۵).



شکل ۱۶۵-۱۵- اندازه‌گیری فضامت روکش با میکرومتر.

در پرسکاری روکش طبیعی چوبی روی MDF می توانید از چسب (UF) اوره فرم آلدئید به مقدار 120 gr/m^2 تا 90 و

دستورالعمل کاری

کاتالوگ کارخانه سازنده پرس را مطالعه کنید. کلید اصلی روشن کردن پرس را بشناسید.

پس از اقدامات لازم گفته شده قبلی و رعایت مسائل حفاظت و ایمنی ابتدا کلید برق دستگاه پرس را از طریق تابلو اصلی پیدا نموده و روشن کنید. پس از اطمینان از صحت عمل و جریان یافتن نیروی الکتریکی به تابلوی تنظیم برق پرس کلید اصلی پرس را روشن نمایید (شکل ۱۵-۱۶۲). این شکل تابلو تنظیم را نشان می دهد که متعلق به پرس روغنی می باشد که کلید اصلی دستگاه در قسمت پایین آن نشان داده شده و متفاوت از پرس نشان داده شده در شکل (۱۵-۱۶۳) می باشد. کلید اصلی پرس در قسمت پایین قسمت چپ می باشد که روی آن کلمه Start (روشن کردن) و Stop (خاموش کردن) نوشته شده است (شکل ۱۵-۱۶۴). در کنار کلید اصلی دو کلید روشن کردن الکتروپمپ نیز دیده می شود که عامل اصلی در انتقال نیرو بوسیله جک ها و انتقال روغن داغ از طریق دیگ روغن به لوله های داخل صفحات پرس می باشد.



شکل ۱۶۴-۱۵- تابلو کنترل و کلید روشن کردن پرس.



شکل ۱۶۳-۱۵- کلید روشن کردن پرس.



حرارت بالا استفاده نشود و تنها به خاطر زیبایی خداداد و طبیعی بودن و برای زینت دادن به محل مصرف مورد استفاده قرار دهد. و چنانچه در ساخت کابینت آشپزخانه MDF و روکش‌های طبیعی را مصرف نمودید کاربرد آن را فقط در قسمت‌های عمودی کابینت قرار دهد. (درها) (شکل ۱۵-۱۶۸).



شکل ۱۶۸-۱۵-۱۶۸-کاربرد روکش طبیعی در قسمت‌های عمودی کابینت.

رطوبت MDF در عملیات پرسکاری ۳ تا ۸ درصد می‌باشد و روکش چوبی طبیعی نیز بایستی بین ۸ تا ۱۲ درصد رطوبت داشته باشد و بعد از عملیات پرسکاری روکش طبیعی، صفحه روکش شده را به مدت ۸ ساعت نگهداری کنید تا کاملاً سرد و متعادل با محیط کارگاه شود و سپس برای عملیات بعدی تولید آن را هدایت کنید.

سایر روکش‌هایی که به آن‌ها روکش ورقه‌های کاغذی (paper Foil) گفته می‌شود در انواع روکش‌های Finish Foil Letron وجود دارد که به صورت یا به اصطلاح تجاری آن وجود دارد که به صورت رول یا ورق در عملیات پرسکاری استفاده می‌شود. پرسهای مورد استفاده این نوع روکش‌ها اغلب به صورت پیوسته (رولی یا غلطکی) و به ندرت طبقه‌ای می‌باشد (شکل ۱۵-۱۶۹).



شکل ۱۶۹-۱۵-۱۶۹-پرسکاری لترون (Foil MDF) به صورت رول.

تحت فشار کلی 600KN/m^2 ۳۵۰ تا ۶۰۰ درجه C و دمای ۷۰ تا ۱۰۰ درجه C جدید چند طبقه استفاده کنید و در پرس‌های یک طبقه (شکل ۱۵-۱۶۶) حتی حرارت ۳۰ درجه C می‌تواند برای بعضی مصارف تولیدی شما کافی باشد. در پرس‌های چند طبقه مدت پرس را می‌توانید بین ۲ تا ۴ دقیقه و در پرس‌های ۱ طبقه ۳۰ تا ۶۰ ثانیه نیز انتخاب کنید.



شکل ۱۶۶-۱۵-۱۶۶-هزارت پرس ۳۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد نیز کافیست.

در کشور ما روکش‌های طبیعی را کمتر بر روی صفحات MDF پرسکاری می‌کنند ولی در کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی این عمل زیاد استفاده می‌شود. (شکل ۱۵-۱۶۷).



شکل ۱۶۷-۱۵-۱۶۷-پرسکاری چند طبقه.

بهتر است از MDF با روکش‌های چوبی طبیعی فقط در مواردی استفاده کنید که نوع تولید کالا در محل مرطوب و با



شکل ۱۵-۱۵-پرس با صفحات نقش دار.

کارخانه‌های سازنده MDF ملامینه بایستی قبل از عملیات روکش چسبانی صفحه MDF را با سنباده شماره ۱۰۰ تا ۱۲۰ سنباده کاری نموده باشند و صفحه عاری از هر گونه عیب بوده و دو طرف آن را با روکش ملامینه از یک نوع و با حرارت و رطوبت یکسان روکش کنند. حرارت پرس آنها باید بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد باشد و فشار پرس 200 KN/m^2 تا 250 KN/m^2 کیلونیوتون بر متر مربع و زمان پرس ۴۰ تا ۶۰ ثانیه و رطوبت MDF، ۹ تا ۶ درصد باشد و بعد از عملیات پرسکاری باید مدتی صفحه رانگه دارند تا حرارت آن زیر 50°C برود در غیر این صورت MDF تولید شده مرغوبیت لازم را نخواهد داشت.

عملیات پرسکاری ممکن است با پرس‌های (بالشتکی، مکش کننده) به نام پرس‌های ممبران انجام شود (شکل ۱۵-۱۷۲). یک نوع از این پرس‌ممبران یک پرس یک طبقه است، یک صفحه این پرس دارای محفظه بزرگی از جنس مواد قابل انعطاف (مانند سیلیکون تاسایر لاستیک‌های مصنوعی) با ضخامت لایه ۲ تا ۳ میلیمتر می‌باشد. چنانچه این لایه در محفظه صفحه زیری پرس باشد با آب گرم پر می‌شود. اگر در صفحه بالایی پرس باشد با هوای گرم پر خواهد شد. از این پرس‌های توپلید درهای فرم‌دار که رویه آن به صورت پیش ساخته مانند درهای کابینت آشپزخانه و یا درهای داخلی ساختمان است استفاده می‌کنند.



شکل ۱۵-۱۵-پرس ممبران (واکیو).

در عملیات روکش کاری مصنوعی از چسب‌های اوره فرم‌آلدئید (UF) و یا چسب پلی وینیل استات (PVA) و غیره استفاده می‌کنند.

سطح MDF را قبل از پرسکاری بایستی کاملاً تمیز کنید. (شکل ۱۵-۱۷۰) و ضخامت MDF تا ۳۰ میلیمتر می‌تواند $+0,2 \text{ mm}$ و بیشتر از 30 mm ترانس داشته باشد. دقیت کنید دانه‌بندی ساخت MDF نیز در کیفیت عملیات پرسکاری مهم است و چنانچه دانه‌بندی وسط ضخامت صفحه MDF با کناره‌های آن یکسان نباشد موجب افت کیفیت چسبندگی روکش به آن خواهد شد.



شکل ۱۵-۱۷۰- تمیز کردن صفحه قبل از پرسکاری.

در این نوع عملیات پرسکاری صفحات پرس را مجهز به صفحات نقش دار (پلیت‌های منقوش بر جسته) نیز می‌نمایند که در سطح MDF روکش شده ایجاد نقش‌های بر جسته می‌کند ولی در کل این نوع روکش‌های مصنوعی ارزش خیلی کمتری نسبت به روکش‌های طبیعی دارند و در میان ارزان قیمت از آنها استفاده می‌شود.

در بعضی پرس‌های داغ همراه صفحات فلزی نواری پرس دارای غلطک با نقوش بر جسته مانند سطوح منبت می‌باشد و در سطح صفحه روکش شده نقوش بر جسته مانند منبت ایجاد می‌کند. سپس روی آن رنگ کاری می‌شود (شکل ۱۵-۱۷۱).

- ۵- به تعداد طبقات پرس گیج های تنظیم حرارت روی تابلوی پرس وجود دارد همه آن ها را تنظیم کنید.
- ۶- کلیدهای روشن کردن المنت های برقی داغ کننده صفحات پرس را که در پرس برقی سمت راست گیج های مربوطه قرار دارد روشن کنید تا چراغ کنار آن ها روشن شود.
- (شکل ۱۷۵-۱۵).



شکل ۱۷۵-۱۵- تنظیمه گیجهای هزارت پرس برقی.

- ۷- حرارت صفحات پرس را روی گیج ها کنترل کنید تا به حد عقریه تنظیم شده رو گیج ها برسد.
- ۸- الکتروپمپ ها را روشن کنید.
- ۹- در پرس های روغنی مشعل را کنترل کنید(شکل ۱۷۶-۱۵).




شکل ۱۷۶-۱۵- کنترل اتصال شیلنگ های (وغن) به صفحات پرس.

روکش مصرف شده روی صفحه MDF که قبل از فرمدهی شده است چسبانده می شود و می توان از روکش های مصنوعی ترینی مانند فویل های PVC یا روکش های چوبی و... برای این کار روی MDF استفاده کرد.

- روشن نمودن کلید راه اندازی پمپ ها و بالا بردن صفحات پرس و انجام عملیات پرسکاری با مدت زمان مناسب نوع کار
دستورالعمل کاری

با توجه به اطلاعاتی که در مورد عملیات روکش کاری و پرسکاری کسب نموده اید، عملیات روکش کاری مصنوعات چوبی را به صورت زیر ادامه دهید.

- ۱- از صحبت اجزاء پرس و کار کردن صحیح آن ها مطمئن شوید.
- ۲- عملیاتی را که تاکنون انجام داده اید کنترل کنید.
- ۳- از وسائل حفاظت و ایمنی استفاده کنید.
- ۴- درجه حرارت صفحات پرس را با گیج مخصوص حرارت هر صفحه پرس تنظیم کنید(شکل ۱۷۳-۱۵). این تنظیم را باید متناسب با نوع چسب و نوع جنس صفحه یا قطعه کار و نوع روکش تنظیم نمایید(شکل ۱۷۴-۱۵).



شکل ۱۷۳-۱۵



شکل ۱۷۴-۱۵- تنظیمه گیجه هزارت صفحات پرس.

صفحات به هم فشرده شوند. چنانچه کلید حرکت صفحات پرس به صورت فشاری می‌باشد آن را با انگشت فشار دهید و نگه دارید تا صفحه پرس کاملاً بسته شود و فشار پرس بعد از رسیدن به حد لازم که در گیج تنظیم کرده‌اید بطور اتوماتیک قطع شود آن وقت کلید را رها کنید.

۱۱-۱۵- اصول خارج کردن صفحات چوبی پرس شده

همانطور که قبل اگفته شد پس از اینکه عملیات روکش کاری را در کارگاه آموزشی هنرستان با شرایط زیر انجام دادید(شکل ۱۵-۱۸۰).



شکل ۱۵-۱۸۰- کارگاه آموزشی مجھز به پرس گره (وغنی).

- ۱- استفاده از روکش طبیعی چوبی یا اوراق مصنوعی
- ۲- استفاده از صفحات نئوپان یا MDF و یا چوب ماسیو (شکل ۱۵-۱۷۹).



شکل ۱۵-۱۷۹- صفحه روکش گاری شده.

- ۱۰- حرارت سنج روی دیگ روغن و مشعل را کنترل کنید.
- ۱۱- اتصال شلنگ‌های روغن را به داخل صفحات کنترل کنید(شکل ۱۵-۱۷۶).
- ۱۲- صفحاتی را که زیر پرس برای عملیات روکش کاری فرار داده‌اید دقیقاً کنترل کنید(شکل ۱۵-۱۷۷).



شکل ۱۵-۱۷۷

- ۱۳- دقت کنید صفحات و قطعات زیر پرس دقیقاً در محل مطلوب تنظیم شده قبلی باشند بطوری که بعد از بسته شدن پرس به همه نقاط آنها فشار مساوی وارد شود.
- ۱۴- گیج زمان سنج پرس را طبق دستور کارخانه سازنده چسب تنظیم کنید.
- ۱۵- استارت روشن شدن پرس را فشار دهید.
- ۱۶- کلید بالا رفتن صفحات پرس را فشار دهید(شکل ۱۵-۱۷۸).



شکل ۱۵-۱۷۸- گیج تنظیم زمان و فشار پرس و کلید بالا و پایین (رفتن صفحات).

- ۱۷- در صورت اهرمی بودن حرکت صفحات پرس، میله اهرم کنار پرس را به حالت عمودی ببرید تا پرس بسته و



با این عمل صفحات پرس از یکدیگر جدا می‌شود و سیلندرها به طرف پایین می‌آیند.

۱۱-۱۵- خاموش نمودن کلید پمپ روغن و کلید اصلی برق دستگاه و کلیدهای حرارت‌سنجهای

بنابراین به ترتیب کلیدهای پمپ‌های روغن را خاموش کنید.

کلید STOP حرکت پرس را بزنید.
اهرم بالای سمت راست پرس را با دست به طرف سمت راست هدایت کنید(شکل ۱۸۳-۱۵).



شکل ۱۸۳-۱۵- باز کردن صفحات پرس (وغنى).

۱۱-۱۵- برگرداندن عقربه فشارسنجهای و حرارت‌سنجهای به محل صفر

کلیدهای کنار حرارت‌سنجهای را خاموش نمایید تا چراغ‌های آن‌ها خاموش شود و عقربه گیج تنظیم حرارت به طرف صفر (خنک شدن صفحات) و عقربه گیج فشارسنجهای نیز به طرف صفر (برداشته شدن فشار) برگردد.

۱۱-۱۵- خاموش نمودن کلید الکتروپمپ‌ها و باز نمودن صفحات

با خاموش نمودن الکتروپمپ‌ها و اعمال عملیات فوق صفحه پرس شروع به باز شدن می‌نماید و تا روی میله‌های قابل تنظیم که بالای آن‌ها توپی لاستیکی دارد پایین می‌آید.
(شکل ۱۸۴-۱۵).

۳- استفاده از چسب اوره فرم آلدئید
۴- تنظیم فشار پرس بنابراین استفاده از تمام صفحه روی فشار کلی ۲۰۰ بار

۵- تنظیم حرارت پرس روی حدود ۱۰۰°C
۶- تنظیم مدت پرس روی ۲۰ دقیقه.
پرس را طبق دستورالعمل زیر خاموش کنید و صفحات روکش چسبانده شده را از زیر پرس خارج نمایید.

۱۱-۱۵- پایین آوردن اهرم بازگشت روغن به کارتر

بنابراین نوع پرس باید اعمال نیروی الکتروپمپ و فشار روغن از پشت سیلندرهای جک‌های پرس قطع شود. برای این کار باید روغن از داخل پیستون جک‌های پرس به داخل کارتر روغن برگردد. برای چنین کاری بعد از خاموش کردن الکتروپمپ‌ها و خاموش کردن مشعل دیگ در پرس‌های روغنی، کلید پایین آمدن صفحات پرس (برگشت روغن به کارتر) را در پرس‌های برقی فشار دهید(شکل ۱۸۱-۱۵). در پرس روغنی کلید STOP را فشار داده و اهرم ایجاد برگشت روغن را به سمت چپ هدایت کنید(شکل ۱۸۲-۱۵).



شکل ۱۸۱-۱۵- کلید پایین آمدن صفحه پرس برقی.



شکل ۱۸۲-۱۵- اهرم برگشت روغن در پرس (وغنى).

۱۵-۱۱-۵- خارج نمودن صفحات روکش شده و قرار دادن آن‌ها بر روی میز

با باز شدن طبقات پرس و خاموش شدن گیج‌ها و الکتروپمپ‌ها و مشعل کار پرسکاری تمام شد و می‌توانید صفحات و قطعات روکش کاری شده را از زیر پرس خارج نمایید (شکل ۱۵-۱۸۶).



شکل ۱۵-۱۸۶- فارج کردن صفحات پرسکاری شده.

پس از خارج کردن صفحه‌های روکش کاری شده لازم است آن‌ها را در شرایط کاملاً متعادل از نظر اعمال نیروهای مکانیکی به نقاط مختلف قرار دهیم. تا زمانی که حرارت آن‌ها به زیر 50°C برسد. چون بعد از باز کردن پرس حرارت صفحات روکش شده حدود 100°C می‌باشد و چنانچه آن‌ها را با آن حرارت مثلاً در شرایطی قرار دهید که زیر دو طرف آن پر و وسط صفحات خالی باشد (شکل ۱۵-۱۸۷) تحت تأثیر وزن صفحه و سطخ خم می‌گردد و پس از خنک شدن به صورت خم در وسط باقی می‌ماند و ممکن است معایب دیگری در اثر عدم تعادل نیروهای وارد به صفحات پس از پرسکاری بوجود آید، بنابراین:

پس از خارج کردن صفحات از زیر پرس یا آن‌ها را روی میز بزرگ به صورت کاملاً تخت قرار دهید و زیر آن چیزی نباشد (شکل ۱۵-۱۸۸) و یا اینکه به صورت کاملاً عمود به دیوار و یا پرس تکیه دهید (شکل ۱۵-۱۸۹) و گاهی بنابر ضخامت صفحات روکش شده لازم است حدود ۸ ساعت صفحات را بی‌حرکت در حال تعادل بگذارید تا حرارت آن متعادل با محیط و یا حداقل زیر 50°C باشد چنانچه تعداد صفحه زیاد بود می‌توانید آن‌ها را روی هم و روی سطح میز



شکل ۱۵-۱۸۴- صفحه پرس تا روی توبی لاستیکی پایین می‌آید.

دقت کنید زیر پرس در چهار طرف کاملاً روی چهار لاستیک قوی قرار گیرد و پرس کاملاً باز شود و صفحات آن به صورت افقی و تراز باشد.

دقت کنید چنانچه در موقع عملیات پرسکاری و یا باز کردن پرس مسئله خاصی بوجود آید که لازم باشد تمام قسمت‌های برقی دستگاه پرس را با یک حرکت خاموش نمایید، کارخانه‌های سازنده در اطراف پرس جدید یک سیم حفاظتی کشیده‌اند (شکل ۱۵-۱۸۵).



شکل ۱۵-۱۸۵- سیم محافظت برقی اطراف پرس.

این سیم بین زمین و مقر پایین صفحات پرس در پیرامون خارجی پرس کشیده شده بطوری که در اطراف پرس از هر نقطه می‌توانید آن را بکشید و یک مرتبه با کشیدن بند مذکور از طریق تابلوی برق روی پرس به همه کلیدهای برقی فرمان قطع برق داده می‌شود و پرس در هر حال که باشد از حرکت باز می‌ایستد.

خروج از پرس انجام دهید. روکش کار مصنوعات چوبی بایستی معایب را تشخیص دهد و دلیل آن را بداند و بتواند آنها را برطرف کند.

۱۲-۱۵- کنترل صفحات پرس شده از لحاظ نداشتن لکه سفید، بادکردگی روکش و چروک خوردن روکش

دستورالعمل کاری

۱- صفحات روکش شده را روی میز کار افقی قرار دهید و دقیقاً به سطح آن نگاه کنید تا معایب ظاهری آنها را تشخیص دهید (شکل ۱۹۰).



شکل ۱۹۰- به سطح صفحه روکش شده دقیق نگاه کنید.

۲- نوارهای کاغذی روی روکش ها را که جهت جور کردن و عریض نمودن سطح روکش ها روی آنها چسبانده بودند برطرف کنید.

۳- برای برطرف کردن نوارها یک ظرف کوچک آب و لیسه و یک قطعه ابر (فوم) آماده کنید.

۴- ابر (فوم) را کمی آب بزنید و روی نوارهای سطح روکش بکشید (شکل ۱۹۱).



شکل ۱۹۱- فوم مرطوب برای گندن نوار چسب (روی صفحه).

کار قرار دهید و در این حالت قرار دادن یک وزنه با سطح نسبتاً وسیع روی آنها نیز باعث جلوگیری از احتمال کج شدن صفحه رویی خواهد شد.



شکل ۱۸۷- وسیط صفحه فم شده و غلط میباشد.



شکل ۱۸۸- وزنه روی صفحات پرس شده.



شکل ۱۸۹- صفحه به صورت عمود پس از پرسکاری.

۱۲- اصول کنترل مرغوبیت صفحات پرس شده

صفحات روکش شده بایستی بدون هیچ گونه معایب ظاهری باشد. کنترل صفحات روکش شده را باید بعد از


نشدن زیر رنگ نهایی نیز بدنما خواهد بود برای اینکه چنین عیبی ایجاد نشود بایستی بعد از آماده کردن چسب کمی پودر گل اخرا (رنگ قرمز دارد) در چسب بریزید و با همزدن آن را در چسب کاملاً حل نمایید تا رنگ چسب تغییر کند و در واقع چسب را کمی همرنگ چوب نمایید و بنابر رنگ روکش چنانچه مانند ملچ یا افرا رنگ روشن دارد می‌توانید از گل ماشی در چسب استفاده کنید.

ب) بادکردگی و چروک خوردن روکش

این عیب به علت آن است که سطح روکش موقع استقرار روی صفحه چسب زده شده دارای چروک خوردگی ناشی از بد خشک کردن در کارخانه تهیه روکش و یا بد انبار کردن می‌باشد و در موقع پرسکاری زیر محل چروک هوا جمع شده و نتوانسته خارج شود لذا باد کردگی در آن محل بوجود می‌آید (شکل ۱۹۴-۱۵) که به آن تاول روکش نیز می‌گویند (شکل ۱۹۵-۱۵) و یا ممکن است هوای زیر روکش هم به خوبی خارج شده باشد ولی سطح چین خورده بزرگتر از سطح مستقیم صفحه روکش شده باشد (شکل ۱۹۶-۱۵) و به علت خشک بودن و غیرانعطاف پذیری روکش در موقع بسته شدن صفحات پرس مجال جایگایی و کشیدگی و صاف شدن به روکش چین خورده داده نشده است و چین خوردگی کنار هم و برجسته تر از بقیه نقاط سطح روکش پرس شده است و اکنون به عنوان یک عیب بزرگ دیده می‌شود.



شکل ۱۹۴-۱۵- تاول روکش (وی صفحه) پرس شده.



شکل ۱۹۵-۱۵- یک طرف سالم و یک طرف تاول دارد.

۵- با لیسه نوارهای کاغذی خیس شده را از روی سطح صفحه کار برطرف کنید برای این کار لیسه را به طرف داخل کمی خم کنید.

۶- دقیق کنید موقع لیسه کردن کندگی در سطح کار ایجاد نشود.

۷- با دست روی سطح کار را آهسته لمس کنید (شکل ۱۹۲-۱۵) و چنانچه فروزنگی یا برجستگی احساس نمودید در آن محل با مداد علامت بگذارید.



شکل ۱۹۲-۱۵- با دست روی صفحه را لمس کنید.

۸- با دقیق کردن به محل علامت‌های گذاشته شده و بقیه سطح روکش کاری شده معایب زیر را شناسایی کنید (شکل ۱۹۳-۱۵).



شکل ۱۹۳-۱۵- معایب را علامت‌گذاری کنید.

الف) وجود لکه‌های سفید در سطح روکش شده این عیب ناشی از نفوذ چسب مایع موقع پرسکاری و قبل از پولیمری و سخت شدن چسب ناشی از حرارت پرس از خلل و فرج سطح روکش می‌باشد که در صورت برطرف



برای جلوگیری از این مسئله بایستی چروک خوردگی و بادکردگی روکش را قبل از پرسکاری و موقع استقرار آن روی صفحه چسب زده شده برطرف کنید و در صورت امکان محل چروک روکش را کمی آب زده و با اطرافی آن را صاف کنید.

۱۵-۱۲-۲- برطرف نمودن اضافات لبه روکش‌ها

بوسیله چوبسae و سوهان

صفحاتی را که از زیرپرس خارج می‌کنید دارای روکش بزرگتر از سطح صفحه کار هستند چون از هر طرف حداقل به اندازه یک سانتی متر روکش را بزرگتر گرفته‌اید تا در صورت جابجایی احتمالی، زیرپرس از روی صفحه روکش خارج نشود و سطح صفحه بعد از خروج قسمتی از آن بدون روکش نماند باشد. اکنون لازم است طبق دستورالعمل زیر روکش اضافی را برطرف کنید.

دستورالعمل کاری

صفحه روکش شده را افقی روی سطح میز کار قرار دهید و بوسیله سوهان تخت لبه اضافی روکش‌ها را جدا کنید. (شکل ۱۵-۱۹۹).

برای این کار سوهان را با زاویه حدود ۷۰ درجه نسبت به سطح صفحه کار در دست بگیرید و از بالا به پایین روی لبه تقاطع روکش با صفحه کار با فشار ملایم حرکت دهید و همزمان با حرکت عمودی کمی سوهان را در جهت افقی نیز حرکت دهید.



شکل ۱۵-۱۹۹- قطع کردن روکش اضافی با سوهان.

با چند بار کشیدن سوهان خطی ناشی از سائیدگی در لبه تقاطع روکش و صفحه بوجود می‌آید و روکش از آن محل جدا می‌شود.




شکل ۱۵-۱۹۶- روکش چروک فورده.

برای جلوگیری از این مسئله قبل از قرار دادن صفحات روکش شده زیرپرس، خیلی کم به محل چروک خوردگی آب پاشید تا روکش نرم تر شود و انعطاف‌پذیری در موقع پرسکاری داشته باشد.

ج) روی هم افتادگی لبه روکش‌ها این عیب به علت چروک یا تاب داشتن (غیرمسطح بودن) روکش‌های به هم درز شده موقع پرسکاری می‌باشد (شکل ۱۵-۱۹۷). با توجه به اینکه اطراف روکش را برای جلوگیری از جابجایی ناخواسته به صفحه چسب زده یا دوخته‌اید، روکش نمی‌تواند از اطراف حرکت کند و چون بزرگتر از عرض لازم ناشی از بادکردگی می‌باشد لذا در موقع بسته شدن پرس لبه اضافی یک روکش روی سطح روکش دیگر که به آن درز شده قرار می‌گیرد (شکل ۱۵-۱۹۸).



شکل ۱۵-۱۹۷- یک طرف روکش باز شده و یک طرف روی هم افتاده.



شکل ۱۵-۱۹۸- بالای روکش روی هم افتاده و در زیر از هم باز شده.

مخصوصاً مواد شیمیایی ایجاب می‌کند از وسائل حفاظت و ایمنی عمومی صنایع چوب مانند ماسک، دستکش، عینک، کفش ایمنی، گوشی و... استفاده کنید(شکل ۲۰۲-۱۵).



شکل ۲۰۲-۱۵- وسائل حفاظت و ایمنی عمومی کار.

دستور العمل کاری

برای کار با دستگاه پرس هیدرولیک مسائل حفاظتی زیر را انجام دهید.

- ۱- از لباس کار مناسب استفاده کنید(شکل ۲۰۳-۱۵). چنانچه چسب مایع و یا روغن هیدرولیک و روغن جاری در صفحات پرس روغنی و... به شما پاشیده شد لباس شخصی شما آلوده و کثیف نشود.



شکل ۲۰۳-۱۵- لباس کار مناسب کارگاه صنایع چوب.

- ۲- از ماسک مخصوص حفاظتی استفاده کنید. گرد ناشی از برش چوب و یا گازهای متصاعد شده در فضای ریه و سیستم تنفسی شما را بیمار خواهد کرد چسب اوره فرم آلدئید چه به صورت پودر در فضای پختش شود و چه به صورت داغ شده پس از مایع شدن در فضای متصاعد می‌گردد و جدیداً بعضی از

می‌توانید برای جدا کردن روکش اضافی از لبه صفحه از تیغه کاتر کار گذاشته شده در یک اره دستی کوچک که مانند اره فرنگ می‌باشد استفاده کنید(شکل ۲۰۰-۱۵).



شکل ۲۰۰-۱۵- قطع کردن لبه اضافه روکش با اره کاتر دستی.

از لبه کناری روکش اضافی را در محل شکاف ابزار و در مقابل تیغه کاتر که با زاویه در شکاف کار گذاشته شده قرار دهید و مانند رنده با کمی جلو دادن و عقب کشیدن تیغه و با فشار ملایم قسمت اضافه روکش را قطع و از صفحه جدا کنید. در مورد روکش‌های HPL می‌توانید اضافات روکش‌ها را از لبه صفحه بوسیله اور فرز دستی برطرف کنید. پس از پایان کار برای جلوگیری از کندگی و ریش شدن لبه روکش‌های قطع شده لبه صفحات را با سنباده دستی صاف و در صورت لزوم گرد نمایید. این کار را برای روکش‌های HPL نیز انجام دهید(شکل ۲۰۱-۱۵).



شکل ۲۰۱-۱۵- قطع کردن لبه اضافی روکش HPL با فرز دستی.

۱۳-۱۵- اصول رعایت حفاظت و ایمنی در هنگام کار با دستگاه پرس هیدرولیک

استفاده از مواد مختلف در محیط کارگاه تولید مبلمان،

- رعایت موارد حفاظت و ایمنی ضمن عملیات پرسکاری با دستگاه پرس هیدرولیک دستورالعمل کاری

- ۱- قبل از شروع به عملیات پرسکاری از سالم و مناسب بودن پرس مطمئن شوید.
- ۲- وسائل برقی پرس را کنترل کنید و از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.
- ۳- سیم قطع اضطراری که اطراف پرس کشیده شده را امتحان کنید تا از اطراف پرس عمل قطع برق پرس را انجام دهد(شکل ۲۰۶-۱۵).



شکل ۲۰۶-۱۵- سیم قطع برق اضطراری پرس.

- ۴- اطراف پرس را برای عملیات پرسکاری آماده نمایید.
- ۵- روغن قسمت‌های مختلف پرس را کنترل کنید تا کافی باشد.
- ۶- اتصالات لوله و شیلنگ‌های روغن و آب پرس را کنترل کنید.
- ۷- حرارت روغن در دیگ را کنترل نمایید.
- ۸- فلکه‌های جریان دادن روغن را کنترل کنید و از صحت آنها مطمئن شوید.
- ۹- پمپ‌های روغن پرس را کنترل کنید و از صحت عمل آنها مطمئن شوید.
- ۱۰- صفحات پرس را باز کنید و سالم بودن آنها را کنترل کنید(شکل ۲۰۷-۱۵).

جوامع صنعتی احتمال می‌دهند که سرطان نیز ایجاد نماید لذا باید خود را از آن حفظ نماید(شکل ۲۰۴-۱۵).



شکل ۲۰۴-۱۵- استفاده از دستکش یا ماسک.

- ۳- از دستکش چرمی یا پارچه‌ای استفاده کنید چون حرارت پرس و روغن‌های جاری در صفحات پرس روغنی بیش از 100°C حرارت دارند و برای انتقال و اشتعال صفحات پرس شده و یا صفحات کمک پرس دست شما ممکن است دچار سوختگی شود(شکل ۲۰۴-۱۵).
- ۴- از کفش ایمنی استفاده نمایید چون ممکن است چسب مایع موقع آغشته نمودن صفحات کار روی پای شما بریزد و یا احتمال افتادن صفحه کار در موقع نقل و انتقال به طبقات پرسی روی پای شما وجود دارد.

- ۵- از عینک حفاظتی استفاده نمایید چون ممکن است در موقع برطرف کردن اضافات لبه روکش‌ها، ذرات روکش به داخل چشم شما پرورد و آسیب بینید. در کار با ماشین‌های پر صدا در صنایع چوب از گوشی حفاظتی استفاده کنید(شکل ۲۰۵-۱۵).



شکل ۲۰۵-۱۵- استفاده از عینک، گوشی و ماسک.

- ۲۰- دقیقت نمایید در زمان لازم پرس باز شود و عملیات پرسکاری متوقف گردد.
- ۲۱- صفحات پرس شده را با دقیقت خارج و روی میز کار قرار دهید.
- ۲۲- صفحات پرس را کنترل و پاک کنید(شکل ۲۰۹-۲۱۵).



شکل ۲۰۹-۱۵- پاک کردن نهایی صفحات پرس.

- ۲۳- اجزاء پرس را کنترل و برای پرسکاری بعدی آماده کنید.

۱۴- اصول تعمیر و نگهداری دستگاه پرس هیدرولیک

دقیقت عملکرد و طول عمر هر یک از تجهیزات کارگاه بستگی به نحوه رعایت اصول تعمیر و نگهداری آنها از طرف شما دارد. برای شناسایی اصول تعمیر و نگهداری دستگاه پرس لازم است اعمال زیر را انجام دهید.

دستورالعمل کاری تعمیر و نگهداری دستگاه پرس هیدرولیک

- ۱- کاتالوگ کارخانه سازنده پرس را دقیقاً مطالعه نمایید.
- ۲- از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۳- از وسائل حفاظت فردی مناسب با هر نوع کار استفاده کنید(شکل ۲۱۰-۲۱۵).



شکل ۲۱۰-۱۵- آپارهای مورد نیاز.



شکل ۲۰۷-۱۵- کنترل باز شدن صفحات پرس.

- ۱۱- دقیقت کنید بین صفحات پرس وسیله یا قطعه‌ای زائد فرار نگرفته باشد.
- ۱۲- وسائل حفاظت فردی را آماده و استفاده کنید.
- ۱۳- از صحیح بودن ضخامت روکش و صفحات کار مطمئن شوید.
- ۱۴- یکنواخت آغشته شدن تمام سطح روکش و صفحه کار به چسب را کنترل کنید.
- ۱۵- استقرار صحیح صفحه کار روکش شده را در زیر پرس بررسی کنید.
- ۱۶- دقیقت کنید روکش روی صفحه کار در زیر پرس جابجا نشده باشد.
- ۱۷- در صورت نیاز از صفحه آلومینیومی کمکی زیر و روی صفحه کار استفاده کنید.
- ۱۸- در موقع بستن صفحه پرس یکنواخت بسته شدن آن را دقیقت کنید(شکل ۲۰۸-۲۱۵).



شکل ۲۰۸-۱۵- یکنواخت بسته شدن پرس.

- ۱۹- عملکرد گیج‌های فشار و حرارت و زمان پرس را کنترل کنید.



شکل ۲۱۳-۱۵- کنترل وسائل برقی پرس.

۴- ابزارهای عمومی تعمیر و نگهداری را آماده کنید که شامل:
آچار دوس در اندازه‌های مختلف، آچار فرانسه، آچار آلن،
آچار بوکس، آچار پیچ گوشی، فازمتر، تراز جیوه‌ای، انبردست،
انبرقفلی، چکش، روغن‌دان، گریس پمپ و... (شکل ۲۱۱-۱۵ و ۲۱۲-۱۵).



شکل ۲۱۱-۱۵- استفاده از وسائل محافظت و ایمنی.



شکل ۲۱۲-۱۵- ابزارهای عمومی تعمیر و نگهداری.



شکل ۲۱۴-۱۵- آماده بکار بودن پرس هیدرولیک.

۵- کلیه قطعات فلزی دستگاه پرس را کنترل کنید و
چنانچه بوسیله پیچ به هم متصل شده‌اند با آچار مناسب پیچ‌ها
را سفت کنید.


۶- در صورت نیاز پیچ‌ها را روغن کاری کنید که زنگ
زنند و راحت کار کنند.

۷- به چرخ دنده‌ها گریس بزنید.

۸- وسائل برقی را کنترل کنید اگر سیم‌ها برق‌زدگی دارند
آن‌ها را برای ایمنی احتیاط‌های لازم تعویض کنید (شکل ۲۱۳-۱۵).

آزمون پایانی ۱۵

۱- تصویر دیاگرام نشان داده شده چه کاربردی دارد؟ شرح آن را به طور مختصر در دو خط بنویسید.



۲- چرا صفحات MDF یا نئوپان را روکش می‌کنند؟

- (الف) زیبا و مقاوم کردن
- (ب) افزایش وزن مخصوص
- (ج) افزایش تولید
- (د) جلوگیری از تصاعد بُوی آنها

۳- پرس هیدرولیک نشان داده شده در شکل زیر چند سیلندر دارد؟

- (الف) ۲
- (ب) ۶
- (ج) ۳
- (د) ۸



۴- پرس هیدرولیک نشان داده در شکل بالا چند طبقه دارد؟

- (الف) ۳
- (ب) ۱
- (ج) ۲
- (د) ۴

۵- اجزای پرس را بنویسید و با شماره در شکل مشخص نمایید.

۶- از پرس ممبران در چه مواردی بیشتر استفاده می‌کنند؟

- (الف) روکش کاری صفحات فرم دار
- (ب) روکش کاری صفحات کوچک
- (ج) روکش کاری ضخامت صفحات

۶- روکش کاری زهواره چوبی
۷- در کارگاه‌های مبلسازی و کارگاه‌های آموزشی از چه پرسی بیشتر استفاده می‌شود؟

- الف) ۲۰۰ تنی
ب) ۲۰ تنی
ج) ۱۰۰ تنی
د) ۵ تنی

۸- الکتروپمپ در پرس‌های هیدرولیک چه کاری انجام می‌دهد?
۹- نام ماشین زیر چیست و چه عملی در روکش کاری انجام می‌دهد؟



- ۱۰- در چسبزدن صفحات برای پرسکاری از چه نوع کاردکی استفاده می‌شود؟
۱۱- وسائل حفاظت شخصی در کارهای پرسکاری را نام ببرید.
۱۲- در عملیات پرسکاری مبل از چه نوع چسب‌هایی بیشتر استفاده می‌شود؟
۱۳- وسیله نشان داده شده در شکل زیر چیست و چه کاربردی در پرسکاری دارد؟



- ۱۴- به یک از صفحه‌های پرس روغنی داغ چند شیلنگ روغن متصل می‌شود؟
الف) ۱
ب) ۲
ج) ۳
د) ۴
- ۱۵- چرا روغن کارترا پرس را باید مرتاب کنترل کنید.


- ۱۶- پرس هیدرولیک که در زیر صفحه آن روغن نشست کرده است چه عیبی دارد؟
- ۱۷- برای یکنواخت و یک ضخامت شدن صفحات چوبی قبل از پرسکاری چه باید کرد؟
- ۱۸- گیج‌های تنظیم روی تابلوی فرمان پرس گرم را نام ببرید؟
- ۱۹- آیا موقع باز کردن پرس در پایان کار باید آن را خاموش کرد؟ به چه دلیل؟
- ۲۰- کدام درجه حرارت برای پرسکاری روکش طبیعی روی MDF مناسب است؟
- الف) ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد ب) ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد
ج) ۱۲۰ تا ۱۷۰ درجه سانتیگراد د) ۷۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- ۲۱- برای یک صفحه نئوپان به ابعاد 123×244 سانتیمتر روکش طبیعی انتخاب کنید و با چسب (UF) و با پرس هیدرولیکی گرم بچسبانید. مراحل عمل و محاسبات مربوطه را شرح دهید.
- ۲۲- نام دستگاه زیر و کاربرد آن را بنویسید.



۲۳- شکل زیر چه ابزاری است و کاربرد آن در پرسکاری چیست؟



۲۴- چه عملی در شکل زیر انجام می‌شود و چه موقع ممکن است در پرسکاری این عمل را انجام دهید؟



توانایی لبه‌چسبانی انواع چوب و صفحات چوبی با وسائل دستی و دستگاه‌های لبه‌چسبان اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

واحد کار شانزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم لبه‌چسبانی و کاربرد آن را تعریف کند.
- انواع نوارهای روکش مصنوعی را برای لبه‌چسبانی معرفی نماید.
- چسب‌های مخصوص لبه‌چسبانی (چسب گرانول) را بشناسد.
- وسائل دستی لبه‌چسبانی را معرفی کند.
- لبه‌چسبانی صفحات چوبی و پرورده را انجام دهد.
- دستگاه لبه‌چسبانی اتوماتیک را تعریف کند.
- لبه‌چسبانی صفحات پرورده را با ماشین لبه‌چسبان اتوماتیک انجام دهد.
- تعمیر و نگهداری دستگاه لبه‌چسبان اتوماتیک را انجام دهد.
- لبه‌چسبانی صفحات پرورده منحنی را با ماشین لبه‌چسبان گرد میزی انجام دهد.
- ماشین لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک گرد چسبان (میزی) را تعریف کند.
- تعمیر و نگهداری دستگاه لبه‌چسبان گرد چسبان میزی را انجام دهد.
- حفاظت و ایمنی دستگاه لبه‌چسبان دستی و ماشینی را موقع انجام لبه‌چسبانی رعایت کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴۷	۴۰	۷

پیش آزمون ۱۶

۱- در کارهای تولید مصنوعات چوبی صفحه‌ای لبه چسبانی چه مفهومی دارد؟

۲- چه نوع تولیداتی را در صنایع چوبی لبه چسبانی می‌کنند؟

۳- کدامیک از محصولات چوبی زیر لبه چسبانی نیاز دارد؟

الف) پایه گرد چهارپایه

ب) صفحه میز کامپیووتر

ج) دسته مبل استیل

د) رخت آویز خراطی شده

۴- اطو چه کاربردی در لبه چسبانی دارد؟

۵- ضخامت نوار لبه چسبان چند میلیمتر است؟

الف) ۲۰ تا ۲۵

ب) ۱۹ تا ۲۰

ج) ۰/۲ تا ۳

۶- از شکل‌های زیر کدام یک تصویر دستگاه لبه چسبان می‌باشد؟





- ۷- آیا لبه‌چسبانی با حرارت انجام می‌شود؟
- ۸- جنس نوار لبه‌چسبان از چیست؟
- ۹- کدامیک از چسب‌های زیر مناسب لبه‌چسبانی می‌باشد؟
- | | |
|------------------------|----------------|
| الف) گرانول | ب) سیریشوم |
| ج) چسب سفید مایع بخاری | د) چسب قطره‌ای |
- ۱۰- کدامیک از وسائل زیر برای لبه‌چسبانی دستی مورد نیاز است؟
- | | |
|-----------------|--------|
| الف) پیچ دستی | ب) تنگ |
| ج) پرس هیدرولیک | د) اتو |
- ۱۱- چرا در دستگاه لبه‌چسبان اتوماتیک توبی فرز وجود دارد؟
- ۱۲- برای قطع کردن نوار لبه‌چسبان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- ۱۳- عمل پرس کردن نوار به صفحه کار در ماشین نوار چسبان اتوماتیک چگونه است؟
- ۱۴- در ماشین لبه‌چسبان ساده نوار به صفحه کار چگونه فشرده می‌شود؟



شکل ۶-۱۶- صفحات پژووده چوبی ساده و لبه‌چسبانی شده.

پوشش ضخامت ممکن است بوسیله رنگ یا زهوار چوبی (ماسیو) یا روکش طبیعی یا مصنوعی کم عرض (نوار) انجام شود.

نوار یا زهوار را با مکانیسم خاصی که بعداً شرح داده خواهد شد بر روی صفحات می‌چسبانند و به آن (لبه‌چسبانی) می‌گویند. دلیل اجباری وجود ندارد که شما زهوار یا رنگ و روکش ضخامت صفحه به کار برده شده در تولید مبل را مشابه سطح صفحه مبل انتخاب نمایید. پوشش ضخامت صفحه بستگی به طرح مبل شما دارد، بطوری که در شکل (۱۶-۷) ملاحظه می‌کنید سازنده سطح میز جلوی مبل را با روکش گرد و قهوه‌ای مایل به سیاه) و ضخامت آن را با نوار یا روکش افرا (سفید) روکش کاری و لبه‌چسبانی نموده است تا بادکوراسیون محیط هماهنگی داشته باشد.



شکل ۷-۱۶- میز با لبه‌چسبانی غیر رنگ (روکش سطح).

۱-۱۶-۱- تعریف لبه‌چسبانی

به زهوار یا نواری که در محلهای صاف بریده شده، فرز

۱۶-۱- آشنایی با مفهوم لبه‌چسبانی و کاربرد آن

موارد به کار برد شده در ساخت مبلمان چوبی خصوصاً کالا صفحه‌ای از جنس چوب و یا مواد پرورده چوبی می‌باشد. به مواد به کار برد شده در ساخت میز جلو مبل (شکل ۱۶-۵) دقت کنید بیش از ۹۰ درصد صفحات آن روکش شده و لبه‌چسبانی شده‌می‌باشد.



شکل ۵-۱۶- میز جلو مبل با لبه‌چسبان هم رنگ سطح.

این صفحه‌ها ممکن است از جنس چوب ماسیو نامرغوب باشد (بدون زیبایی الیاف و رنگ). ممکن است از صفحه تخته خرد چوب (نحوپان) یا MDF ساخته شده باشد. به هر صورت طوری بوده که سازنده مبل برای رضایت و جذب مشتری سطح صفحات به کار برد شده در آن را روکش کاری نموده (با روکش‌های نازک طبیعی و مصنوعی) و آن را زیبا نموده است. با توجه به آموزش‌های قبلی اکنون می‌دانید روکش‌های مذکور فقط سطح صفحات را زیبا می‌کند. ضخامت صفحات در پایان عملیات پرسکاری همان رنگ و فرم الیاف قبلی خود را دارند (شکل ۱۶-۶) و فاقد زیبایی لازم می‌باشند. شما بایستی ضخامت آن‌ها را مطابق طراحی قبلی و نقشه فنی آن پوشش دهید و سطح آن‌ها را نیز زیبا نمایید.

پوشش هماهنگ با جنس رویه روکش اوراق فشرده به کار می‌رود(شکل ۱۶-۱۰).



شکل ۱۰-۱۶- نوار لبه‌چسبان هماهنگ با کار تولیدی.

استفاده از نوار لبه حتی گاهی برای تکمیل رنگ‌بندی محصول نهایی لازم است.
ضخامت صفحات (پانل‌ها) برش خورده بوسیله این نوارها و احیاناً در محصولات با روکش طبیعی یا زهوارهای از جنس روکش سطح کار پوشانده می‌شود.

۱۶-۱-۳- حفاظت لبه‌های برش خورده

با توجه به حساسیتی که لبه‌های قطعات و صفحات در تماس با زمین یا قطعات دیگر و یا اشیاء و افراد دارند، به علت ضربات و صدماتی که ممکن است به هر دلیلی به لبه‌های کار ساخته شده وارد شود، نوع لبه‌چسبان که جهت تأمین حفاظت قطعات به کار برده می‌شود متفاوت است(شکل ۱۶-۱۱).



شکل ۱۱-۱۶- نوار لبه‌چسبان در تماس با زمین.


حالت ایده‌آل زمانی است که زهوار یا نوارهایی با ضخامت مناسب که امکان فرز کاری و گرفتن تیزی لبه‌ها را داشته باشند استفاده کنیم.

یا رنده شده صفحه (پانل) جهت پوشاندن لبه (ضخامت) کار چسبانده می‌شود اطلاق می‌گردد(شکل ۱۶-۸).



شکل ۸-۱۶- نوارهای لبه‌چسبانی.

در محصولاتی که لبه کار به جهت هماهنگی با طرح قطعات دیگر محصول به صورت پروفیلی (فرم‌دار) فرز کاری شده است، نوار خاصی به کار نمی‌رود. پوشش ضخامت کار بوسیله زهوار فرم پروفیلی هماهنگ با طرح کار (از جنس ماسیو یا مصنوعی) (شکل ۱۶-۹) انجام می‌شود و سازنده از رنگ و یا روکش‌های شکل پذیر مانند PVC برای لبه‌چسبانی استفاده می‌کند.



شکل ۹-۱۶- زهوار فره پروفیلی.

کاربرد نوارهای لبه‌چسبان در دو بخش خلاصه می‌شود:
۱- زیبایی بیشتر محصولات صنایع چوب (کالای صفحه‌ای)
۲- حفاظت و مقاوم سازی لبه‌های برش خورده صفحات

در برابر ضربه‌های احتمالی

۱۶-۱-۲- زیبایی محصول
استفاده از نوار لبه‌چسبان جهت تأمین رنگ مناسب و

جادب رطوبت هستند. چنانچه رطوبت آن‌ها بیش از ۱۸ درصد شود خوراک خوبی برای موریانه، سوسک چوب و سایر حشرات می‌شوند. رطوبت زیاد باعث پرورش حشرات در مبلمان چوبی می‌گردد. هر نقطه از مبلمان که بارنگ و روکش و نوار مقاوم در مقابل جذب رطوبت پوشیده نشده باشد خلاف اخلاق حرفه‌ای در صنایع چوب است(شکل ۱۴-۱۶).



شکل ۱۴-۱۶- زیر دو صفحه پایه میز باید با زهوار مقاوم لبه‌چسبانی شود.

دقت کنید

چسب‌های به کار برده شده در روکش کاری مصنوعات چوبی در آب محلول هستند. لبه‌چسبان‌ها نیز اغلب چسب حلال در آب دارند لذا چنانچه ضخامت کالای صفحه‌ای شما در محیطی قرار می‌گیرد که با آب در تماس می‌باشد حتی الامکان در نقطه تماس با آب مثل (شیشه‌ای زمین) مانع استقرار مستقیم ضخامت کار با زمین یا آن محل شوید و یا ایجاد فاصله نمایید و یا با مواد ضد آب مانند رنگ، فلن، پلاستیک و... آن قسمت را پوشانید(شکل ۱۵-۱۶).



شکل ۱۵-۱۶- تماس کمد با زمین بوسیله پایه فلزی.

لبه‌چسبان باید طوری باشد که علاوه بر محافظت قطعات خصوصاً لبه آن‌ها در مقابل ضربات، صفحات را در برابر عوامل زیر نیز مقاوم نماید(شکل ۱۶-۱۷).



شکل ۱۶-۱۷- لبه‌چسبان برای محافظت قطعات.

مانع نفوذ رطوبت و حرارت و مواد شیمیایی در صفحات MDF، تخته فیبر، تخته خرد چوب و یا چوب ماسیو و... گردد.

دقت کنید

از نظر رعایت اخلاق حرفه‌ای در شغل خود که تولید مبلمان و کالای صفحه‌ای چوبی می‌باشد، در صورت استفاده از صفحات تخته خرد چوب یا تخته فیبر مانند MDF، نئوپان و... تمام ضخامت‌های صفحه را لبه‌چسبانی کنید(شکل ۱۳-۱۶). چنانچه از روکش طبیعی به صورت نوار استفاده می‌نمایید حتماً روی آن رابارنگ پوشانید. دلیل این کار علاوه بر بالا بردن مقاومت مکانیکی کار مقاوم کردن صفحات در برابر نفوذ رطوبت در آن‌ها می‌باشد.



شکل ۱۶-۱۷- تمام قسمت‌های کار لبه‌چسبانی شود.

تمام قطعات و صفحاتی که با مواد اولیه چوبی (خاک اره، پوشال، کاه، ساقه گندم، خورده چوب و...) ساخته می‌شوند



۱۶-۲-آشنایی با نوار روکش مصنوعی لبه‌چسبانی و انواع آن (نوارهای PVC، ABS)

از نظر شکل ظاهری متداول‌ترین زهوارها و نوارهای موردهاستفاده در ساخت کاینت و مبلمان صفحه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱- زهوارهای ابزار خورده و دارای شکل خاص: این دسته از لبه‌چسبان‌ها شامل زهوارهایی هستند که ضخامت آن‌ها نسبت به نوارهای معمولی زیاد می‌باشد. این زهوار را می‌توان ابزار زده و سطح آن را فرم داد و این کار با توبی‌های پروفیلی ماشین فرز میزی و اورفرز دستی و حتی عملیات پرسکاری با صفحات فرم به راحتی انجام‌پذیر می‌باشد.

این زهوارها را می‌توان با عملیات فرز کاری، سطح آن را نقش دار نمود بطوری که شبیه سطوح منبت کاری شده شوند. (شکل ۱۶-۱۶).



شکل ۱۶-۱۶- انواع زهوار ابزار فروده.

شکل ۱۶-۱۷- انواع نوارهای ABS و PVC



شکل ۱۶-۱۸- نوارهای لبه‌های مسطع.

نوارهای مسطح با ضخامت نازک به نام نوارهای کاغذی (Paper foil) وجود دارند که به اصطلاح تجاری به آن نوارهای Letron نیز می‌گویند و روکش‌های مصنوعی آن هم به

زهوارهای مذکور نهایتاً رنگ شده و یا بعد از ابزار خوردن روی سطوح آن‌ها با روکش‌های نرم از جنس PVC و Softforming (سافت فرمینگ) پوشانده می‌شوند، مانند انواع زهوارها و پروفیل‌های پیش ساخته شده چوبی. این پروفیل‌ها از جنس انواع MDF در اشكال و رنگ‌های مختلف نیز امروزه ساخته شده و در بازار عرضه می‌گردد.

۲- نوار لبه‌چسبان جهت لبه‌های مسطح: این نوار لبه‌چسبان‌ها در ضخامت‌های مختلف از حدود ۰,۴mm تا حدود ۳ و حتی ۴mm از جنس چوب یا مواد پلیمری نظیر PVC و ABS (Acrylonitril Betadin Styrene) یا حتی از

این کارخانه اعلام نموده سفارشات اختصاصی را برای عرض تا ۱۱" و طول دلخواه مشتری می‌پذیرد و همچین تولید مذکور را در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف (Alder - Longui - Khaya - Hickory - Fir - Cherry - Caarolina Pine Red Oak - Teak - Red Birch - Poplar - Pecan - Maple - Walnut - Teak - Sapele - ...) که اسامی چوب‌های مختلف است تولید می‌کند و کارخانه دیگر نوارهای لامینه شده از نوع PVC در ۲۵ نوع رنگ طرح ساده و طرح چوب با اسامی مختلف مانند فوق و در ابعاد زیراً نموده است:

ساده بدون چسب با عرض $\frac{5}{8}$ " و $\frac{3}{4}$ " و $\frac{7}{8}$ " و $\frac{15}{16}$ " در طول‌های ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ یارد به صورت توپ (رول) (شکل ۱۶-۲۱).



شکل ۱۶-۲۱. نوار PVC بدون پسب.

پشت چسبدار گرم با عرض $\frac{5}{8}$ " و $\frac{3}{4}"$ و $\frac{7}{8}"$ و $\frac{15}{16}"$ به طول ۳۰۰ یارد (رول) ضخامت تولیدات این کارخانه از ۰/۱۸ میلیمتر تا ۳ میلیمتر می‌باشد.

نوارهای جدید عرضه شده به بازار برای عملیات لبه چسبانی به نام «نوار لبه‌های سه بعدی» می‌باشد.

از این نوارها در ماشین‌های دستی و اتوماتیک لبه چسبانی استفاده می‌شود که به صورت یک طرفه یا دو طرفه عمل نوار چسبانی به لبه پانل‌ها (صفحات) چوبی مانند انواع MDF، تخته خردۀ چوب، درهای چوبی، تخته لایه را با آن‌ها انجام می‌دهند (شکل ۱۶-۲۲).

همین نام در بازار موجود است و از این نوع روکش نوارهای لبه چسبان ساده و پشت چسب‌دار تولید می‌کنند که قابل استفاده در لبه‌های ابزار خورده نیز می‌باشد (شکل ۱۶-۱۹).



شکل ۱۶-۱۹. نوار گاغذی پشت چسب‌دار.

این نوارها از یک لایه کاغذ تزئینی ساده یا طرح‌دار، مات یا براق می‌باشد که با رزین‌ها (چسب‌های) گرم‌نرم ملامین فرم آلدئید آغشته و خشک شده است (شکل ۱۶-۲۰).



شکل ۱۶-۲۰. نوار PVC پسب‌دار.

نوع ساده آن بدون چسب وجود دارد که در موقع لبه چسبانی باید بواسیله لبه چسبان مجهز به ابزار چسب‌زن ابتدا یک سطح زیرین آن به چسب آغشته گردد و سپس به ضخامت صفحه فشرده و چسبانده شود. نوع از قبل چسب خورده این نوع نوارهای لبه چسبان با طرح‌ها، رنگ‌ها، ضخامت، عرض‌ها و طول‌های مختلف ساخته می‌شود. برای مثال یک کارخانه نوارهای خود را با مشخصات زیر تولید نموده است:

عرض نوار ($\frac{1}{2}$ " - $\frac{7}{8}"$ - $\frac{13}{16}"$ - $\frac{3}{4}"$ - $\frac{5}{8}"$ - $1\frac{1}{4}"$ و $1\frac{1}{2}"$) و طول ۲۵۰ یارد. $\frac{3}{4}"$ و $1\frac{1}{2}"$ و $2"$).



آسیب دیدگی با طرح های زیبا خود را نشان می دهد. در عین حال این نوارها قابل پرداختکاری مجدد نیز می باشند تا برآقیت خود را بهتر نمایان کنند. این نوارهای سه بعدی به صورت شفاف و طبیعی ساخته شده است ولی نوارهای شفاف آن نیاز به پرداخت و رنگ بعدی ندارد. این نوارها از طرف کارخانه سازنده سفارشی نیز ساخته می شود. به این ترتیب که تولید کننده کابینت آشپزخانه و یا هر نوع مبلمان می تواند طرح هنری مناسب دکوراسیون خود را اعلام نماید و کارخانه طبق آن نوار با رنگ و طرح برایش تولید کند.

۱۶-۳- آشنایی با چسب مخصوص لبه‌چسبانی (چسب‌های گرانول)

۱۶-۳-۱- تعریف چسب

چسب ماده‌ای است که وقتی بین دو عامل قرار می گیرد و فشرده می شود (خشک یا جامد) شده و باعث اتصال محکم آنها می گردد.

۱۶-۳-۲- انواع چسب

۱- چسب‌های طبیعی: منشأ بیولوژیکی دارند و از طبیعت به دست می آیند و به دلیل اینکه در شرایط جوی ناپایدارند کارایی مطلوب در حد بالا را ندارند و در کارهای روکش کاری مصنوعات چوبی کمتر از آنها استفاده می شود.

۲- چسب‌های مصنوعی: این چسب‌ها (رزین‌ها) منشأ پتروشیمیایی دارند که به دو گروه عمده زیر دسته‌بندی می شوند:
الف) چسب‌های ترمومیلانستیک (گرم نرم) که در اثر حرارت ذوب و نرم می شوند و بعد از سرد شدن مجدداً سخت می گرددند، لذا همواره قابل بازگشت به مایع و جامد هستند مثل رزین (هات ملت HOTMELT) چسب مصرفی ماشین‌های لبه‌چسبان و نوارهای لبه‌چسبان نیز از این نوع چسب (گرم نرم) می باشند.

کارخانه‌های سازنده این نوع چسب را به صورت پودر، قالبی رنگی و دانه‌بندی (گرانول) به بازار عرضه می نمایند (شکل ۲۴-۱۶) و برای استفاده در کارهای لبه‌چسبانی ماشینی (به صورت دستی یا اتوماتیک) بیشتر از نوع چسب گرانول استفاده می شود.




شکل ۲۲-۱۶- نوار لبه‌های سه بعدی.

باید دقیق کنید که نر کلیه‌ی صفحات (ضخامت) قبل از عمل لبه‌چسبانی بایستی پرداخت شده باشد تا خشونت سطح در آن‌ها بوسیله سنیاده کاری و یا برش دقیق با اره مجموعه‌ای الماسه مانند ماشین‌های پانل بر عمودی یا افقی (شکل ۲۳-۱۶) به حداقل برسد. به هر ترتیب کنترل کنید تا صافی سطح برای استفاده از نوار لبه سه بعدی کیفیت مطلوب را داشته باشد.



شکل ۲۳-۱۶- پانل بر افقی اتوماتیک.

این نوارها از جنس اکریلیک شفاف ساخته شده و طوری می باشد که شفافیت و پرداخت یک سطح آن از طرف دیگر نیز قابل رویت است. به علت شفافیت این نوارها نمای لبه کار پس از لبه‌چسبانی حالتی عمق دار و یا به عبارت بهتر حالت سه بعدی به خود می گیرد. این نوارها را به صورت دستی و ماشینی اتوماتیک می توانید استفاده کنید. بعد از اتمام کار لبه‌چسبانی لایه پوششی (کاغذ نازک محافظ) از روی سطح نوار برداشته می شود و لبه کار کاملاً شفاف و بدون



شکل ۲۶-۱۶- پسب هات ملت مایع سفید (رنگ).



شکل ۲۶-۱۷- گرانول بی (رنگ) دانه‌بندی و قالبی.



شکل ۲۶-۱۸- پسب مایع هات ملت (رنگی).

چسب‌های گرانول یا قالبی که از نوع چسب‌های گرما نرم (نرم شدن با حرارت) هستند از جنس اتیلن و اتیل استیت (Ethylene Vinyl Acetate) EVA می‌باشند که مورد مصرف در ماشین‌ها و دستگاه‌های لبه‌چسبان و سافت فرمینگ و روکش پروفیل (رینگ) می‌باشند (شکل ۲۶-۲۸).



شکل ۲۶-۲۸- ماشین لبه‌چسبان.

چسب گرانول (هات ملت) رامی توانید در درجه حرارت ۱۲۰ تا ۲۱۰ درجه سانتیگراد مصرف کنید. یک کارخانه چسب‌سازی آلمانی نوع بی رنگ گرانول (شکل ۲۶-۲۵) را در دمای ۱۲۰ و در دمای ۱۸۰ تا ۲۰۰°C توصیه نموده که نوع گرانول هات ملت تولیدی قالبی خود را در حرارت ۱۸۰ تا ۲۰۰°C سفارش کرده است. نوع دیگر چسب گرانول هات ملت سفید رنگ این کارخانه (شکل ۲۶-۲۵) برای دمای ۱۹۰ تا ۲۱۰°C می‌باشد. چسب‌های ترمoplاستیک هات ملت به صورت مایع بی رنگ و رنگی نیز از طرف کارخانه‌های سازنده تولید می‌شود (شکل ۲۶-۲۶) و در بعضی ماشین‌های لبه‌چسبانی مورد استفاده دارد و برای نوارهایی که شفاف هستند از چسب هات ملت (hot melt) بی رنگ و برای سایر نوارها از چسب‌های بی رنگ یا رنگی شکل (۲۶-۲۷) استفاده می‌نمایند.



شکل ۲۶-۲۵- پسب گرانول (هات ملت سفید (رنگ)).



شکل ۱۶-۲۹- انواع چسب.

۱۶- آشنایی با وسائل لبه‌چسبانی

بوجود آمدن ابزار و دستگاه‌های لبه‌چسبان ابتدا فقط برای مقاوم‌سازی صفحات پیش ساخته شده چوبی و یا پالت‌های تخته خرد چوب، فیبر، MDF و... بود. این دستگاه‌ها با عمل نوار چسبانی لبه‌های صفحات آن‌ها را در برابر خدمات محیط مصرف از جمله رطوبت، حرارت، ساییدگی و حمله حشرات موذی و... بطور نسبی مقاوم می‌نمود.

اکنون استفاده از لبه‌چسبان‌ها علاوه بر هدف مقاوم کردن بیشتر، هدف زیبایی و زیباتر کردن صفحات پیش ساخته شده را اذیال می‌کند. صفحات پیش ساخته بعد از عملیات برش و پرداخت در محل ضخامت خیلی آسیب‌پذیر هستند و علاوه بر نفوذ حرارت و رطوبت در آن‌ها با برخورد با یکدیگر یا اصطکاک و با برخورد با زمین لب پر می‌شود و در لبه روکش‌های آن‌ها کندگی ایجاد می‌گردد که خیلی بدنه است.

برای جلوگیری از آسیب‌های فوق است که لبه‌چسبانی از واجبات و ملزمومات صفحات پرورده در تولید هر نوع کالای صفحه‌ای می‌باشد (شکل ۱۶-۳۰).

از نوع دیگر چسب‌های مصرفی در این لبه‌چسبان‌ها را می‌توان پلی‌وینیل استات (Polyvinyl Acetate) را نام برد که برای عملیات پست فرمینگ و روکش کاری سطوح پالت‌ها Panel wood Based=WPS - HDF و W.B = Weifer Board و تخته‌های عایق Insulation Board = Oriented Strand Board = IB و یاروکش کردن تخته خرد چوب ملامینه Board = OBS و سایر پالت‌ها با M.F.C عملیات پرس و روکش کاری مورداستفاده قرار می‌گیرند. و در ادامه چسب‌های P.V.C، پلی‌وینیل کلراید Poly vinyl coloraid و کیوم ... می‌باشد و همچنین چسب‌های A.B.S آکریلونیتریل بوتاکس استین Acrylonitril Betadin Steyrene که به صورت آغشته کردن نوارهای لبه‌چسبان ارائه می‌گردد و چسب‌های P.P نیز که از جنس پلی‌پروپیلن Polypropylene هستند برای روکش و نوار تولید و به بازار مصرف روکش کاری مصنوعات چوبی عرضه می‌گرددند.

بعضی از تولید کنندگان چسب‌های P.V.C را که به صورت گرانول و قالبی تولید می‌نمایند جهت مصرف در لبه‌چسبان‌های دستی و ماشینی ساده بطور اختصاص ساخته‌اند. این چسب‌های می‌توان با دمای حدود 70°C نیز مصرف نمود.

چسب‌های قالبی کیفیت بهتری نسبت به چسب‌های گرانول دانه‌بندی دارند. چون چسب‌های گرانول در صورت ماندن زمان زیاد در مخزن چسب و چندبار گرم و سرد شدن حالت چسبندگی خود را از دست می‌دهند و یا به صورت لایه‌های سوخته بر روی سطح ضخامت نوار و پانل قرار می‌گیرند و ایجاد مشکلات عدیده می‌نمایند. در موقع استفاده از این چسب‌ها حرارت محیط کارگاه باید بین ۵ تا 35°C باشد و رطوبت نسبی محیط کارگاه نیز بین ۵ تا ۵۵% مطلوب می‌باشد. زوایای ۹۰ درجه کیفیت کار بهتری دارند و باید سعی شود مدت نوار چسبانی یک ساعت بیشتر در هر مرحله کاری نباشد تا چسب کیفیت کافی را حفظ نماید. زمان چسبندگی چسب گرانول $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{3}$ چسب قالبی می‌باشد و قیمت آن نیز حدود $\frac{1}{3}$ چسب قالبی است (شکل ۱۶-۲۹).

و تخته خرد چوب (نئوپان) و غیره با استفاده از دستگاه‌های لبه چسبان دستی (شکل ۱۶-۳۲) و یا رومیزی که بوسیله برق گرم می‌شوند انجام می‌شود. این دستگاه‌ها جهت انجام کارهای صفحه‌ای به مقدار کم و ساده مصرف می‌شود و در واقع جایگزین کارهای لبه چسبانی اطوبی می‌باشند. دستگاه آورده شده در شکل یک لبه چسبان دستی است که لبه چسبانی صفحات تا ضخامت ۵۰ میلیمتر را با نوارهای پشت چسب دار با ضخامت $\frac{1}{4}$ تا ۱ میلیمتر را انجام می‌دهد. هیتر گرم کن دستگاه حدود ۳۰۰ تا 525°C حرارت ایجاد می‌نماید.



شکل ۱۶-۳۲- صفحات زهوار و لبه‌چسبانی شده.

لبه چسبانی با وسائل و ماشین‌های مختلف به صورت زیر انجام می‌شود.



شکل ۱۶-۳۳- دستگاه لبه چسبان غلطکی دستی.

عرض نوار لبه چسبان را معمولاً قدری بزرگ‌تر از ضخامت صفحات باید انتخاب کرد تا حداقل از هر طرف ۱mm بیشتر باشد. این مسئله برای اطمینان از کامل لبه چسبانی شدن ضخامت صفحات می‌باشد تا مقاومت لازم را در صدمات احتمالی بدست بیاورند. اضافات گرفته شده بوسیله متعلقات که همراه دستگاه لبه چسبان دستی فروخته می‌شود بر طرف می‌گردد. متعلقات این دستگاه شامل قیچی مخصوص (شکل ۱۶-۳۴) و پرداخت کن لبه (شکل ۱۶-۳۴) می‌باشد.



شکل ۱۶-۳۴- اطوب رای (وکشکاری).

۱۶-۴-۲- دستگاه غلطکی دستی

چسباندن زهوار کم ضخامت چوبی و نوارهای از جنس چوب، P.V.C لترون و... به میز کار صفحات



شکل ۱۶-۳۳- قیچن.



شکل ۱۶-۳۴- ماشین لبه‌چسبان مستقیم و منحنی.

با این ماشین یا دستگاه می‌توانید نوارهای مختلف P.V.C (پی‌وی‌سی) از ضخامت ۵/۰ تا ۲۰ میلیمتر و با عرض ۱۲ تا ۴۵ میلیمتر را به کار خود بچسبانید. این ماشین طوری طراحی شده است که می‌توان از آن به صورت متحرک و صفحه کار ثابت استفاده نمود و یا اینکه دستگاه را روی یک صفحه ثابت نمود و صفحه کار را به صورت متحرک برای لبه‌چسبانی قرار داد.

۱۶-۴-۵- ماشین لبه‌چسبان میزی ساده دستی (egde enihcam ynidnab)

با این ماشین می‌توان صفحات چوبی مانند MDF و یا تخته خرد چوب و... را به صورت مستقیم لبه‌چسبانی نمود. این ماشین دارای هیتر (گرم کن) برقی می‌باشد که می‌تواند تیغه فلزی عبور نوار را گرم نماید. نوارهای لترون و P.V.C پشت چسبدار را می‌توان بوسیله این ماشین گرم نموده و در موقع عبور از مقابل صفحه کار با فشار دست عمل لبه‌چسبانی را انجام داد(شکل ۱۶-۳۷).



شکل ۱۶-۳۴- پرداخت کردن لبه.

به جسبان دستی برای عملیات روی سطوح صاف و منحنی کاربرد دارد.

۱۶-۴-۶- دستگاه لبه‌چسبان رومیزی

با این دستگاه می‌توان لبه مستقیم صفحات به ضخامت ۷ تا ۶۵ میلیمتر را به لبه‌چسبانی نمود. دستگاه بوسیله المنشاهی برقی تا ۱۰۰°C ۵۰۰ گرم می‌شود و قادر است نوارهای مختلف پشت چسبدار تا ضخامت ۱mm را گرم نموده و به ضخامت صفحات چوبی MDF و نشوپان و... لبه‌چسبانی نماید(شکل ۱۶-۳۵).



شکل ۱۶-۳۵- لبه‌چسبان رومیزی.

۱۶-۴-۷- ماشین لبه‌چسبان دستی برای کارهای صاف و منحنی

این دستگاه که حدود ۸ کیلو گرم وزن دارد مخصوص لبه‌چسبانی مستقیم و منحنی صفحات چوبی (انواع پالت) می‌باشد. دارای مخزن چسب به حجم ۱۵۰cm³ (سانتیمتر

بطور صحیح و مقاوم چسبیده باشد که نتوان آن را با هر گونه وسیله یا با دست از روی کار جدا نمود و در صورت جدا شدن باید کیفیت چسبندگی طوری باشد که نوار همراه مواد تشکیل دهنده صفحه کار کنده شود و در نتیجه نوار چسبانی باید صفحه مقاومت‌ها و زیبایی لازم را کسب نماید (شکل ۱۶-۳۹) انواع صفحات روکش کاری و لبه چسبانی شده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۶-۳۹- انواع صفحات (روکش و لبه چسبانی شده).

دستور العمل کاری

- ۱- برای شروع کار از لباس کار مناسب و تمیز استفاده کنید.
- ۲- وسائل حفاظت و ایمنی لازم مانند ماسک، گوشی، دستکش و... را استفاده کنید.
- ۳- صفحات کار ساده و قوس‌دار را برای عملیات لبه چسبانی آماده کنید.
- ۴- چسب گرانول دانه‌بندی و قالبی و... را مناسب هر نوع دستگاه، ماشین لبه چسبانی و نوار و صفحه موردنظر طبق دستور کارخانه سازنده تجهیزات و مواد لبه چسبانی آماده کنید (شکل ۱۶-۴۰).



شکل ۱۶-۴۰- انواع پسب.



شکل ۱۶-۳۷- ماشین لبه چسبانی ساده.

مکانیسم این ماشین ساده می‌باشد و با برق 220V نیز می‌توان با آن کار نمود. دارای یک کanal تیغه‌ای محل عبور نوار و دو غلطک لاستیکی (تکیه گاه و محل پرس کردن نوار و صفحه کار) می‌باشد.

برای لبه چسبانی لازم است نوار لترون را با 270°C و نوار (پی‌وی‌سی) PVC را تا 200°C حرارت دهید. هیتر ماشینی در حالت‌های مختلف با حرارت کم و زیاد عمل می‌کند که بوسیله کلید گردان روی ماشین این عمل صورت می‌گیرد. (شکل ۱۶-۳۸).



شکل ۱۶-۳۸- کلید روشن کردن و درجه تغییر مراحت ماشین.

۱۶-۵- اصول لبه چسبانی دستی چوب و صفحات چوبی

لبه چسبانی به چوب و صفحات چوبی بایستی به نحوی صورت گیرد که بعد از عمل هیچ‌گونه فضای روکش نشده در صفحات کار وجود نداشته باشد و نوار به لبه ضخامت کار



غلطکی عمودی (شکل ۱۶-۴۲) انجام دهید و یا از ماشین سنباده دیسکی شکل (۱۶-۴۳) استفاده نمایید.



شکل ۱۶-۱۶. سنباده غلطکی عمودی.



شکل ۱۶-۱۶. سنباده غلطکی دیسکی.

- در صورتی که نر کار شما منحنی می باشد برای سنباده کاری از ماشین فرز میزی با بکار گیری سنباده بالشتکی (غلطکی عمودی) استفاده کنید (شکل ۱۶-۴۴). به هر ترتیب گونیای ماشین را خوب و دقیق تنظیم نمایید و سطح تکیه گاه گونیا را حدود ۰/۵mm عقب تر از غلطک یا دیسک و نوار سنباده قرار دهید. نر صفحه کار را محکم به گونیا تکیه داده و خلاف جهت حرکت سنباده هدایت کنید.



شکل ۱۶-۱۶. سنباده بالشتکی عمودی.

۵- پیچ دستی و تنگ مناسب برای زهوار چسبانی را آمده کنید (شکل ۱۶-۴۱).



شکل ۱۶-۱۶. پیچ دستی.

۶- وسائل اندازه گیری را آمده کنید. (متر، خط کش، کولیس، میکرومتر و...)

۷- اطوی برقی مناسب لبه چسبانی را آمده کنید.

۸- دستگاه لبه چسبان روی میزی را آمده کنید.

۹- دستگاه لبه چسبان و منحنی را آمده کنید.

۱۰- دستگاه ماشین ساده لبه چسبانی را آمده کنید.

۱۱- آچارهای مورد نیاز (آچار آلن، آچار تخت، پیچ گوشتی) را آمده کنید.

۱-۱۶-۵-۱- عملیات زهوار چسبانی دستی چوبی

- در صفحاتی که سطح آنها را بار روکش طبیعی (از چوب ماسیو) روکش نموده اید، حتی الامکان نر آنها را (ضخامت صفحات) با روکش یا نوار چوبی لبه چسبانی نمایید.

- چنانچه ضخامت نوار چوبی بیش از ۴mm باشد به نام زهوار گفته می شود. زهوار را از چوب همگونه و هم رنگ روکش صفحه انتخاب و آمده کنید. این کار در مواردی که می خواهید طرح خاصی را اجرا نمایید بستگی به انتخاب شما دارد و اجرای نیست (شکل ۱۶-۴۱).

- برای زهوار چسباندن و یا هر گونه لبه چسبانی، نر صفحات را کاملاً مستقیم سنباده زنی کنید. این کار را با ماشین سنباده

و فرم لبه ضخامت صفحه کار خود یک تیغه چسب‌زنی انتخاب کنید و آن را به سر دستگاه نصب نمایید. (شکل ۱۶-۴۶).



شکل ۱۶-۴۶- انواع تیغه‌های چسب‌زنی پنوماتیک.

- نر صفحه کار را با فشردن اهرم روی دستگاه و خارج شدن چسب از آن آغشته به چسب نمایید. دقت کنید حرکت دست شما موقع چسب زدن در طول لبه صفحه متناسب با خروج چسب مایع از سر تیغه چسب‌زنی باشد (شکل ۱۶-۴۷) و یک لایه چسب به ضخامت حدود ۰/۵ میلیمتر که حدود ۱20gr/m² باشد یکنواخت در سطح ضخامت صفحه بمالید.



شکل ۱۶-۴۷- چسب زدن با تیغه پنوماتیک.

- صفحه چسب زده شده را روی تنگ یا پیچ دستی‌های از قبل آماده شده روی میز کار قرار دهید. چنانچه ضخامت زهوار لبه چسبان بیشتر از 2cm می‌باشد به فاصله 20cm پیچ دستی یا گیره را قرار داده و بعد از میزان کردن زهوار با سطح صفحه کار از وسط، پیچ دستی یا تنگ‌ها را شروع به سفت کردن نمایید. گیره‌ها را عمود بر هم در طول و عرض صفحه قرار دهید (شکل ۱۶-۴۸).

- از سنباده با دانه‌بندی ۱۰۰ متناسب با جنس صفحه کار استفاده نمایید.

- چسب اوره فرم آلدئید مایع یا چسب سفید مایع (کازوئین) را نیز آماده مصرف نمایید.

- قبل از چسباندن زهوار به محیط یا لبه صفحه کار، یک بار بدون چسب آن‌ها را در محل خود قرار دهید. در صورت جذب و جفت بودن و هماهنگی رنگ و شکل الیاف با سطح صفحه کار آن‌ها را به طوری با مداد علامت‌گذاری کنید که در موقع چسب زدن امکان عوض شدن جای آن وجود نداشته باشد.

- در صورت امکان از دستگاه چسبزن پنوماتیک برای زهوار چسبانی استفاده کنید. برای این کار از سیستم هوای فشرده بهره‌گیری نمایید، می‌توانید در این رابطه کمپرسور تولید هوای فشرده کارگاه را به کار گیرید.

درجه کمپرسور را برای ۷ اتمسفر تنظیم نمایید. چسب مایع اوره فرم آلدئید برای مصرف سرد و یا چسب سرد مایع کازئین را در مخزن مربوطه دستگاه چسبزن بریزید و در آن را محکم نمایید.

- هوای فشرده را وارد مخزن کنید. گیج فشار چسب مخزن را تنظیم کنید. شیلنگ چسب را که از مخزن کشیده شده کنترل نمایید.

شیلنگ چسب را به محل مربوطه در انتهای چسبزن متصل کنید (شکل ۱۶-۴۵).



شکل ۱۶-۴۵- اتصال شیلنگ چسب به دستگاه چسبزن پنوماتیک.

با فشار دادن دکمه مربوطه روی دستگاه، سر چسبزن را خارج و در ظرف آب برای شستشو قرار دهید. متناسب با ضخامت



دقت کنید چسب مصرف شده در سطح ضخامت کار برای زهوار چسبانی موقعی کافی خواهد بود که بعد از بستن گیره یا تنگ و فشردن زهوار به لبه صفحه یک باریکه خیلی کم چسب از درز بین صفحه و زهوار بطور یکنواخت خارج شده باشد.

چنانچه چسب از درز شره نماید و بیرون بریزد در مصرف چسب اسراف کرده اید و چنانچه باریکه لازم خارج نشود سطح چسبندگی خوبی نخواهد داشت چون میزان چسب مصرفی کافی نبوده است.

- برای سرعت بخشیدن به کار تولیدی می توانید در جاهایی که زهوار مستقیم دیده نمی شود و چنانچه طراحی کالای تولیدی صفحه ای چوبی ایجاد نماید که نر کار (ضخامت لبه صفحه) را با زهوار طبیعی چوبی نازکتر حدود 1CM لبه چسبانی کنید، به ترتیب زیر عمل نمایید:
دستگاه منگنه پنوماتیک یا برقی را آماده کنید.
خشاب سوزن دوخت مناسب را در دستگاه قرار دهید.
عملیات چسب زنی صفحه و زهوار را به صورت قبلی انجام دهید.

صفحه کار را به طور عمودی بین گیره میز کار بیندید.
زهوار را روی لبه صفحه قرار دهید و دستگاه منگنه را روی آن بگذارید.
هوای فشرده منگنه را روی ۵ تا ۶ اتمسفر تنظیم کنید.
شکل (۵۱-۱۶).



شکل ۵۱-۱۶- زهوار چسبانی با سوزن دوفت.



شکل ۱۶-۱۶- زهوار چسبانی چوبی به اطراف صفحه نهیلان.

- عملیات چسب زنی به ضخامت صفحات کار را می توانید بواسیله بطری ها و یا ظرف های پلاستیکی محتوای چسب مایع Hotmelt یا اوره فرم آلدئید سرد و... نیز انجام دهید(شکل ۴۹-۱۶).



شکل ۱۶-۱۶- چسب زدن به ضخامت صفحات.

بعد از عمل چسب زدن باید آن را بواسیله قلم موی مناسب یا غلطک مخصوص چسب زنی روی سطح لبه کار بطور یکنواخت و نازک پخش نمایید(شکل ۵۰-۱۶).



شکل ۵۰-۱۶- انتهاب قلم موی مناسب برای مالیدن چسب.

- روکش های طبیعی زیبایی را که انتخاب کرده اید روی سطح میز کار روی یک ورق فیبر یا تخته سه لایی قرار دهید.
(شکل ۱۶-۵۳).



شکل ۱۶-۵۳

- ضخامت روکش را اندازه گیری کنید(شکل ۱۶-۵۴) تا مناسب اندازه مورد نیاز شما باشد و پس از اتمام کار صفحه کوچک و بزرگ نشود.



شکل ۱۶-۵۴

- یک چوب به اندازه $4 \times 60 \times 100$ میلیمتر را که یک نر آن کاملاً صاف رنده شده باشد انتخاب کنید.
- لبه روکش را اگر قبلاً با گیوتین یا اره و یا کاتر دقیقاً صاف نکرده اید دو نقطه بگذارید و با ستاره یا چوب صاف شده مذکور دو نقطه را به هم وصل کنید و یک خط صاف در جهت طول روکش بکشید. دقت کنید خطوطی که روی چوب و روکش می کشید باید با مداد باشد که اثر آن بعداً راحت برطرف شود. چون اگر نوک خود کار باشد جوهر آن در خلل و فرج روکش نفوذ می کند و اثر آن بعداً در زیر رنگ نمایان می شود(شکل ۱۶-۵۵).

به فاصله ۱۰ سانتیمتر به طور متواالی زهوار را به لبه صفحه بدو زید (منگنه کنید). سوزن منگنه در واقع زهوار را به لبه صفحه پرس می نماید. سوزن های دوخت را بعد از حدود ۵ تا ۸ ساعت که چسب خشک شد از محل دوخت بوسیله نوک درفش خارج کنید. نر صفحات زهوار چسبانده شده را بوسیله ماشین سنباده نواری غلطگی عمودی سنباده کنید و اثر سوزن ها را بر طرف نماید. دقت کنید زهوارها را قبل از ۰,۵mm ضخیم تر بگیرید تا در اثر سنباده صفحات کار کوچک نشود.

۱۶-۵-۲- بش روکش های چوبی به اندازه ضخامت کار

روکش هایی که برای روکش کاری ضخامت صفحات چوبی و پالت ها (MDF و انواع تخته خرده چوب و تخته فیبر و...) بکار می بردند از پیش ساخته شده می باشد و به ندرت پیش می آید که نوار لبه چسبان را خودتان از یک ورقه روکش طبیعی یا مصنوعی برش بزنید و استفاده کنید.

در موارد استثنایی که روی صفحه کار را با روکش طبیعی چوب پوشانده اید لازم می آید نر صفحه (ضخامت کار) را نیز با همان روکش لبه چسبانی نماید. برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید.

دستور العمل کاری

- به روکش های طبیعی از نظر نقش الیاف چوب و زیبایی رنگ آنها دقت کنید. روکش ها را ورق بزنید و روکش مناسب کار خود را آگاهانه انتخاب کنید (شکل ۱۶-۵۲) تا به اندازه کافی و به طور صحیح استفاده نمایید.



شکل ۱۶-۵۲- روکش های طبیعی.



مذکور را روی آن بگذارید و سطح صاف اره روکش بر را به آن تکیه دهید و به آرامی و دقق نوار موردنیاز خود را ببرید و جدا نمایید(شکل ۱۶-۵۷). دقق کنید دندانه های اره روکش بر کاملاً تیز شده باشد تا با کمی جلو و عقب بردن آن روکش راحت قطع گردد.



شکل ۱۶-۵۷- بریدن روکش پهوبی با اره روکش بر.

عمل قطع روکش را با ابزار تیز کاتر نیز می توانید انجام دهید. کاترها انواع مختلفی دارند با تیغه های گرد و تیغه های چاقویی. در موقع استفاده از اره روکش بر و یا کاتر آن را کاملاً به چوب صاف شده و یا ستاره چوبی یا فلزی تکیه دهید و دقق نمایید از روی خط صاف کشیده شده منحرف نشود(شکل ۱۶-۵۸).



شکل ۱۶-۵۸- بریدن روکش با کاتر تیغه گرد.



شکل ۱۶-۵۵- فطکش روی روکش طبیعی با مداد و فطکش.

- بعد از خط کشی، روکش چوبی را که لبه آن را صاف کرده اید روی محل خط کشی شده بگذارید و با دست چسب روی آن را فشار دهید تا روکش زیر آن جابجا نشود و سپس با اره روکش بر یا کاتر لبه روکش را صاف ببرید(شکل ۱۶-۵۶).



شکل ۱۶-۵۶- کاتر.

- بعد از صاف کردن، از لبه صاف بریده شده روکش به اندازه عرض مورد نیاز نوار روکش که حداقل 2mm بزرگتر از ضخامت صفحه کار می باشد اندازه گیری نموده و پس از علامت گذاری با ستاره خط بکشید و چوب صاف شده

- ۲- کاتالوگ کارخانه‌های تولید کننده نوارهای لبه چسبان را مطالعه کنید و نوارهایی را که چسب آنها با درجه حرارت کمتری چسبندگی کامل را به دست می‌آورند استفاده کنید.
- اکثر نوارها حداقل 120°C حرارت لازم دارند تا عمل لبه چسبانی را با آن‌ها بطور مطلوب انجام دهید ولی هستند نوارهایی که با 70°C نیز خوب عمل چسبندگی آن‌ها صورت می‌گیرد.
- ۳- اطرو را کنترل کنید و دو شاخه آن را به پریز برق 220V متصل نمایید. حتی الامکان از اتویی استفاده کنید که درجه حرارت آن بوسیله گیج یا کلید مخصوص قابل کنترل باشد و درجه حرارت اطرو را طبق نیاز چسب مورد مصرف در پشت نوار و یا چسب مایع که در لبه صفحه مصرف کرده‌اید تنظیم کنید.
- ۴- صفحه کار خود را به طور عمودی به گیره میز کار بندید. نباید گیره را زیاد محکم کنید چون جای فک‌های گیره ممکن است در سطح کار شما فرورفتگی ایجاد نماید. چنانچه نیاز به محکم کردن گیره داشتید بین فک‌های گیره و صفحه کار خود یک ورقه واسطه مانند مقوا یا فیبر و تخته سه‌لایی (واسطه) قرار دهید.
- ۵- سر نوار لبه چسبان انتخابی را که آماده کرده‌اید روی لبه ضخامت کار صفحه کار (1cm جلوتر از لبه) قرار دهید. پس از میزان کردن نوار با ضخامت کار اطرو را روی آن بگذارید و کمی فشار دهید و بقیه طول نوار را نیز روی سطح ضخامت کار بخوابانید (شکل ۱۶-۶۱).



شکل ۱۶-۶۱- لبه چسبانی نوار PVC با اطرو.

دقت کنید نوار از همه طرف ضخامت کار باید بیرون زده باشد. چنانچه کار خود را قبل از مونتاژ کرده‌اید (شکل ۱۶-۶۲) باید برای لبه چسبانی قطعات آن را پیاده کنید.

۱۶-۵-۳- لبه چسبانی قطعات کار با اطرو و دستگاه غلطکی دستی


اکنون با پیشرفت تکنولوژی می‌توان به انواع مختلف پروفیل‌های لبه چسبان، زهوارهای طبیعی و مصنوعی و انواع نوارهای لبه چسبانی دست یافت. امروزه وسائل دستی و ماشینی تا ماشین‌های لبه چسبان C.N.C نیز وجود دارند که لبه چسبانی می‌کنند. لبه چسبانی با اطرو حتی الامکان انجام ندهید مگر در کارهای خانگی و تکی‌سازی و در صورتی که وسائل لبه چسبانی دیگر را در دسترس نداشته باشید چون دقیق و استحکام لازم لبه چسبانی با اطرو مانند لبه چسبانی با وسائل پیشرفته امروزی نمی‌باشد (شکل ۱۶-۵۹).



شکل ۱۶-۵۹- لبه چسبانی با اطرو.

در صورت نیاز به کار کردن لبه چسبانی با اطرو به ترتیب زیر عمل نمایید:

- ۱- از نوارهای لبه چسبان که یک طرف آن چسب دار می‌باشد استفاده نمایید (شکل ۱۶-۶۰).



شکل ۱۶-۶۰- نوار لبه چسبانی پشت چسبدار.



- ۱۰- بعد از مطمئن شدن از چسبیدن کامل سطح نوار به ضخامت کار آن را کنترل کنید تا جابجایی نامطلوب بین نوار و ضخامت صفحه کار صورت نگرفته باشد.
- ۱۱- برای انجام عملیات بعدی بایستی حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید و به چسب نوار فرست خشک شدن بدھید.
- ۱۲- چنانچه بخواهید از نوارهایی که بدون چسب هستند استفاده کنید، بایستی چسب مایع اوره فرم آلدئید را قبلًا به سطح ضخامت صفحه کار خود بمالید و سپس نوار را روی آن قرار دهید و با اطو و غلطک آن را به لبه چسبانید.
- ۱۳- چنانچه اطو در دسترس نبود می توانید برای لبه چسبانی نوارهایی که بدون چسب هستند از چسب فوری استفاده کنید.
- ۱۴- چسب فوری را با قلم مو به سطح کار بمالید(شکل ۶۴-۶۵).



شکل ۶۴-۱۴- چسب فوری زدن با قلم مو.

- ۱۵- نوار لبه چسبان که از قبل طول و عرض آن را محاسبه، قطع و آماده نموده اید با احتیاط روی محل چسب خورده قرار دهید. دقت کنید نوار بایستی بعد از استقرار از محیط ضخامت صفحه به طرف خارج آن اضافه باشد(شکل ۶۵-۶۶).



شکل ۶۵-۱۶- استقرار دقیق نوار لبه چسبان روی چسب.



شکل ۶۶-۱۶- ۱۶- کار گوپک صفحه‌ای مونتاژ شده.

۶- سر دیگر نوار را با حدود ۱cm اضافه با قیچی قطع نمایید(شکل ۶۳-۱۶).



شکل ۶۳-۱۶- نوار لبه چسبانی را با قیچی قطع نمایید.

۷- اطوی داغ را روی نواری که دقیقاً در سطح ضخامت صفحه کار قرار داده اید با فشار به سطح صفحه به جلو و عقب حرکت دهید.

۸- در تنظیم درجه حرارت اطو دقت کنید که بیش از درجه حرارت مورد نیاز نوار نباشد و اطو را در یک محل زیاد ثابت نکنید. توقف اطو باید به اندازه‌ای باشد که حرارت لازم به چسب نوار برسد.

۹- ضمن اینکه با دست چپ اطو را روی نوار توقف می دهید و به جلو و عقب هدایت می کنید با غلطک فشار دستی روی نوار چسبیده شده فشار وارد کنید و غلطک را در طول نوار با اعمال نیروی دست و فشرده به صفحه به جلو و عقب حرکت دهید. دقت کنید حرارت زیاد اطو ممکن است باعث تغییر رنگ در سطح نوار و روکش شود.



شکل ۶۸-۱۶- آماده کردن لبه چسبان غلطکی دستی.

- ۷-دو شاخه متصل به سیم برق دستگاه را به پریز وصل کنید.
- ۸-دقت کنید نوار شما حدود ۰/۴ mm تا ۱mm ضخامت داشته باشد.
- ۹-دقت کنید با دستگاه ضخامت حداکثر ۵۰mm را لبه چسبانی کنید.
- ۱۰-درجه حرارت دستگاه را بین ۳۰۰°C تا ۵۲۵°C تنظیم نمایید.
- ۱۱-صفحه کار خود را بین فک‌های گیره میز کار عمود بیندید.
- ۱۲-می‌توانید صفحه کار خود را با کمک پیچ دستی نیز به کنار میز کار بیندید.
- ۱۳-از برق 220V استفاده کنید.
- ۱۴-دهانه یا فک‌های دستگاه لبه چسبان غلطکی دستی را متناسب با ضخامت صفحه کار خود تنظیم نمایید.
- ۱۵-دهانه فک‌های دستگاه را از ضخامت صفحه کار عبور دهید.
- ۱۶-دستگاه لبه چسبان را روی ضخامت لبه مستقیم صفحه کار که به طرف بالا برای لبه چسبانی بین گیره بسته‌اید قرار دهید(شکل ۶۹-۱۶).

۱۶-با غلطک فشار دستی یا یک عدد مشتی که می‌تواند یک قطعه چوب باله نیم دایره نیز باشد روی سطح نوار فشار دهید(شکل ۶۶-۱۶).



شکل ۶۶-۱۶- فشردن نوار به سطح چسب مورده با مشتی.

۴-۱۶-۵- لبه چسبانی صفحات با دستگاه غلطکی دستی

دستورالعمل کاری

- ۱-نوار PVC یا ملامینه و یا لترون پشت چسب دار با عرض مناسب را آماده کنید(شکل ۶۷-۱۶).



شکل ۶۷-۱۶- نوار ملامینه به عرض ۱۹ تا ۳۶ میلیمتر.

۲-صفحه کاری را که می‌خواهید لبه چسبانی کنید، آماده نمایید.

۳-سطح ضخامت صفحه کار را مستقیم و خیلی صاف پرداخت و تمیز نمایید.

۴-دستگاه لبه چسبانی دستی غلطکی با وزن حدود ۲,۷kg را آماده کنید.

۵-حلقه یا توپ نوار لبه چسبان را در مقر دستگاه قرار دهید.

۶-لبه نوار را از شیار مربوطه عبور دهید(شکل ۶۸-۱۶).



۲۵- دستگاه را روی لبه (ضخامت) منحنی صفحه کار قرار دهید.

۲۶- دستگاه را روشن نمایید و با اضافه گذاشتن حدود ۱cm از نوار دو سر ابتدایی ضخامت صفحه کار شروع به لبه چسبانی با نوار لبه چسبان یک طرف چسب دار نمایید.

۲۷- انتهای نوار را ۱cm اضافه با قیچی دستگاه که به صورت اهرمی فشاری می باشد و در جلوی دستگاه قرار دارد قطع کنید.

۲۸- برای قطع کردن توسط دست چپ با در دست داشتن همزمان مشتی و اهرم قیچی و فشردن آنها به طرف یکدیگر نوار را قطع کنید.

۲۹- لبه نوار لبه چسبانی شده را بوسیله قیچی مخصوص قطع نمایید(شکل ۷۱-۱۶).



شکل ۷۱-۱۶- دو نوع قیچی قطع نوار لبه چسبان.

۳۰- اگر قیچی مانند شکل (۱۶-۷۲) می باشد دسته آن را طبق شکل نشان داده شده در تصویر، روی نوار به ضخامت ۰/۸ تا ۲ میلیمتر لبه چسبانی شده کار و در تقاطع نوار اضافه با ضخامت صفحه قرار دهید. با یک دست بدنه دستگاه را در حال تعادل با ضخامت و لبه اضافی نوار قرار دهید و با دست دیگر مشتی دستگاه را به طرف پایین فشار دهید. با این عمل دستگاه به صورت گیوتین لبه اضافه نوار را قطع می کند.



شکل ۱۶-۶۹- لبه چسبانی مستقیم.

۱۷- دسته پشتی دستگاه را با دست راست بگیرید.

۱۸- دست چپ را روی مشتی جلوی دستگاه لبه چسبان قرار دهید.

۱۹- با انگشت دست راست کلید روشن کردن دستگاه را بزنید.

۲۰- دستگاه را بری لبه چسبانی مستقیم با قدری فشار عمودی در طول لبه صفحه کار حرکت دهید.

۲۱- لبه زهوار را حدود ۱cm در شروع کار از سر صفحات صفحه بیرون قرار دهید.


۲۲- در پایان کار ۱cm نوار را بیشتر ادامه دهید و دستگاه را خاموش کنید.

۲۳- نوار چسبانده شده را با ۱cm اضافه توسط اهرم قیچی دستگاه قطع نمایید.

۲۴- یک صفحه کار باله منحنی انتخاب کنید و آن را طبق دستورالعمل های فوق الذکر بین گیره میز کار یا پهلوی میز کار محکم و ثابت کنید(شکل ۷۰-۱۶).



شکل ۱۶-۷۰- نوار چسبانی باله چسبان غلطگی دستی.



شکل ۷۴-۱۶- صفحات کار.



شکل ۷۴-۱۶- نموده کار کردن با قیچی عمودی لبه‌چسبان.

۳- دستگاه لبه‌چسبان رومیزی ساده را آماده کنید(شکل ۷۵-۱۶).



شکل ۷۵-۱۶- لبه‌چسبان (ومیزی ساده).

۴- اگر قیچی لبه قطع کن مانند شکل (۷۳-۱۶) می‌باشد، سطح کار خود را روی میز کار قرار دهید و بدنه قیچی را طوری روی صفحه قرار دهید که میله برجسته روی آن به ضخامت صفحه تکیه داده شود و تیغه قیچی گیوتین آن در تقاطع اضافی نوار و ضخامت صفحه واقع شود. با دست چپ مشتی صفحه را گرفته و دستگاه را در حال تعادل نگهدارید و با دست راست مشتی و اهرم گیوتین را به طرف هم فشار دهید تا عمل قطع اضافی سر نوار انجام شود. این قیچی برای نوارهای PVC تا ضخامت 3mm مناسب است.



شکل ۷۴-۱۶- نموده کار کردن با قیچی افقی لبه‌چسبان.

۴- قسمت‌های مختلف دستگاه لبه‌چسبان را کنترل کنید.

۵- حلقه نوار لبه‌چسبان انتخابی را روی صفحه مقر نوار

بگذارید.

۶- هیتر دستگاه را برای حرارت مناسب نوار انتخابی تنظیم کنید.

۷- با ستاره کنترل کنید که گونیای تکیه گاه دستگاه لبه‌چسبان با محیط خارجی غلطک پرس نوار در یک خط باشد.

۸- دستگاه لبه‌چسبان را روی میز کار قرار دهید.

۹- لبه نوار مستقر در دستگاه را از شیار مربوطه عبور دهید و تا غلطک فشار هدایت کنید(شکل ۷۶-۱۶).

۵-۱۶-۵- لبه‌چسبانی صفحات با لبه‌چسبان رومیزی

دستورالعمل کاری

۱- نوار چسب PVC یا لترون پشت چسب دار را آماده کنید.

۲- صفحات کار آماده برای لبه‌چسبانی را کنترل کنید که دارای ضخامت هماهنگ عرض نوار لبه‌چسبان باشند(شکل ۷۶-۱۶).



۱۷- دقت کنید عرض نوار لبه چسبان را حداقل از ضخامت صفحه کار بزرگتر انتخاب نمایید و طوری لبه چسبانی را انجام دهید که نوار از دو طرف صفحه ۱cm بیرون زدگی داشته باشد تا به اصطلاح لبه‌های صفحات لبه چسبانی شده قشنگ‌تر و آب‌بندی شده باشد تا رطوبت هوای محیط در صفحه کار نفوذ نکند.

۱۸- بین گونیا و صفحه مجاور آن در ماشین، شیاری برای داخل شدن ۱cm اضافه نوار وجود دارد. لبه نوار را موقع کار و لبه چسبانی در زیر از داخل آن عبور دهید.

۱۹- اضافات دو طرف نوار لبه چسبانی شده را بوسیله ابزار مخصوص دستی (رنده لبه نوار) یا با دستگاه فرز دستی پرداخت کنید و مانند شکل (۱۶-۷۸) برطرف کنید.



شکل ۱۶-۷۸- قیچی پرداخت و قطع لبه نوار چسبانی.

۲۰- برای کار با این رنده صفحه کار را به صورت عمود قرار دهید و آن را مانند شکل (۱۶-۷۹) روی ضخامت صفحه که لبه چسبانی شده قرار دهید و از ابتدای ضخامت تیغه داخل آن را در محل برجستگی نوار قرار دهید و آهسته آن را با فشار دست به طرف جلو حرکت دهید تا در حین حرکت به طرف انتهای ضخامت لبه صفحه کار اضافه نوار را قطع نماید. این قیچی یک طرفه می‌باشد.



شکل ۱۶-۷۹- نموده کار کردن با دستگاه پرداخت لبه نوار یک طرفه.



شکل ۱۶-۷۶- نوار PVC پشت پسپدار.

۱۰- هیتر را روشن کنید تا چسب لبه چسبان داغ و نرم شود.

۱۱- صفحه کار را برای لبه چسبانی روی صفحه دستگاه لبه چسبان قرار دهید.

۱۲- نر صفحه کار را به گونیای دستگاه تکیه دهید(شکل ۱۶-۷۷).



شکل ۱۶-۷۷- نموده کار کردن با لبه چسبان (وهیزی).

۱۳- دو دست خود را روی صفحه کار قرار دهید و از ابتدای تا انتهای لبه صفحه را از جلوی غلطک فشار عبور دهید.

۱۴- در موقع عبور دادن ضخامت صفحه دقت کنید سر نوار لبه چسبان حدود ۱cm جلو تراز ضخامت صفحه کار باشد.

۱۵- پس از پایان لبه چسبانی حدود ۱ سانتیمتر نوار را از انتهای کار بیشتر ادامه دهید.

۱۶- پس از پایان کار با فشردن مشتی جلوی نوار در حال عبور، آن را در موقعیت مناسب قطع نمایید.



شکل ۸.۱۶- دستگاه فرز دستی و مشتی با صفحه اتکا.

- ۲- اجزاء فرز دستی را کنترل کنید و از صحبت عمل آن مطمئن شوید.
- ۳- با فرز مذکور لبه نوارهای P.V.C و ملامینه را پخت بزنید یا گرد کنید. از این نوع فرز با دور ۱۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه انتخاب کنید با وزن حدود ۱,۶kg که مجهز به صفحه اتکایی مشتی دار برای پرداخت نوار بدون لرزش باشد.
- ۴- فرز دستی مجهز به لوله مکنده را انتخاب کنید.
- ۵- به طور صحیح و محکم تیغه فرز مناسب به سه نظام فرز بیندید.
- ۶- حفاظه‌های جلوی تیغه فرز را نصب کنید.
- ۷- قطعه صفحه اتکاء متصل به مشتی را به فرز نصب کنید.


(شکل ۸.۱۶).



شکل ۸.۱۷- صفحه اتکاء مجهز به مشتی هدایت را نصب کنید.

- ۸- دو شاخه برق دستگاه را به پریز مناسب بزنید.
- ۹- با احتیاط و رعایت حافظت و ایمنی کلید روشن کردن دستگاه را که در انتهای آن (به رنگ زرد) دیده می‌شود

۲۱- از رنده لبه دو طرفه نیز مانند شکل (۱۶-۸۰) استفاده کنید و آن را از ابتدای ضخامت کار داخل نموده و لبه نوار اضافی را قطع نمایید.



شکل ۸.۱۸- قیچی پرداخت دو طرفه لبه نوار.

- ۲۲- اگر تیغه قیچی لبه را به طور عمود قطع کرده باشد لازم است تیزی بوجود آمده را برطرف کنید.
- ۲۳- لبه تیز نوار را در لبه صفحه کار بوسیله سوهان نرم مانند (شکل ۱۶-۸۱) برطرف کنید. سوهان را از خارج صفحه به طرف داخل صفحه بکشید تا کندگی ناخواسته در لبه کار ایجاد نشود.



شکل ۸.۱۹- برطرف کردن تیزی لبه صفحه با سوهان نرم.

۶-۱۶-۵- پرداخت تیزی لبه‌ها با دستگاه فرز دستی دستورالعمل کاری

۱- دستگاه فرز دستی را که ممکن است به صورت افقی یا عمودی مانند اور فرز دستی باشد آماده کنید (شکل ۱۶-۸۲).

۱۴- صفحه اتکاء مجهز به مشتی را به دستگاه فرز متصل کنید.

۱۵- صفحه اتکاء را طوری تنظیم کنید که به صورت کاملاً افقی بتوانید با دستگاه فرز کار کنید.

۱۶- صفحه کار باله منحنی را روی صفحه میز کار قرار دهید و ثابت کنید.

۱۷- دستگاه فرز را با اتکاء به صفحه مشتی دار به صورت افقی به لبه اضافی نوار لبه‌چسبانی شده در سطح منحنی نزدیک کنید و از سر صفحه شروع به پرداخت کنید(شکل ۱۶-۸۶).



شکل ۱۶-۸۶- پرداخت لبه قوسی به صورت افقی.

دقت کنید زاویه تماس تیغه با لبه نوار، پخ مورد نیاز شما را در نوار لبه‌چسبان ایجاد کند.

۱۸- در یک صفحه لبه‌چسبانی شده با قوس مقعر نوار لبه‌چسبانی شده آن را با دستگاه فرز پرداخت کنید.

۱۹- زاویه دستگاه فرز را نسبت به صفحه مجهز به مشتی در حالت 45° قرار دهید و لبه نوار را پرداخت کنید(شکل ۱۶-۸۷).



شکل ۱۶-۸۷- پرداخت لبه قوسی با زاویه.

یک بار سریع روش و خاموش کنید. حرکت تیغه را با دقت نگاه کنید و مطمئن شوید لنگ نمی‌زند و یکنواخت حرکت می‌کند و شل نشده است.

۱۰- روی تیغه در قسمت بیرون آن بلبرینگ هدایت را کنترل کنید که همراه تیغه نصب شده باشد.

۱۱- صفحه کار را بطور افقی روی میز کار ثابت کنید و دستگاه فرز را طبق شکل (۱۶-۸۴) با اتکا به صفحه و مشتی آن روی صفحه کار قرار دهید و لبه تیغه فرز را با استفاده از بلبرینگ هدایت سر آن در طول نوار لبه‌چسبانی شده حرکت دهید. پس از پایان کار صفحه را برگردانید و عمل را تکرار کنید.



شکل ۱۶-۸۱۴

۱۲- یک بار صفحه کار را نیز بطور عمودی به گیره کار بیندید. صفحه اتکاء و مشتی را از دستگاه جدا کنید و عمل فرز کاری و پرداخت لبه نوار لبه‌چسبانی شده را طبق شکل (۱۶-۸۵) انجام دهید.



شکل ۱۶-۸۵- پرداخت لبه با فرز افقی.

دقت کنید برای جلوگیری از آلودگی هوای محیط کارگاه، لوله مکنده دستگاه را به مکنده نصب کنید.

۱۳- برای پرداخت لبه نوار صفحه منحنی کار به ترتیب زیر عمل کنید.

۲۴- بعد از اتمام کار کیفیت لبه چسبانی انجام شده را کنترل کنید و در صورت مطلوب بودن جهت ارزشیابی نهایی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۱۶-۶- آشنایی با دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیک گرد چسبان میزی و قسمت‌های مختلف آن

رقابت در تولید ایجاد نموده که کارخانجات سازنده ماشین آلات صنایع چوب از جمله تولید کنندگان تجهیزات لبه چسبانی صفحات چوبی و پرورده نیز مبادرت به نوآوری روزافزون در فراورده‌های صنعتی خود نمایند (شکل ۱۶-۹۰).



شکل ۱۶-۹۰- ماشین گرد چسبان میز نیمه اتوماتیک با سرعت ۱۶ تا ۹۰ متر در دقیقه برای ضفامت نوار ۱۴/۰ تا ۳۳ میلیمتر و ضفامت صفحه قابل لبه چسبانی تا ۱۲۰ میلیمتر.

برای آشنایی با نوآوری در تولیدات و فناوری ابزار و مواد و تجهیزات مورد نیاز شغلی خود در روکش کاری مصنوعات چوبی لازم است با استفاده از اینترنت وارد سایت‌های اینترنتی کارخانجات سازنده لوازم روکش کاری شوید. باید با استفاده از علوم روز رشتہ تحصیلی خود و تقویت مهارت‌های شغلی و همچنین بهره گیری از تکنولوژی و فناوری بتوانید:

۱- زیباتر تولید کنید، ۲- بهتر تولید کنید، ۳- بیشتر تولید کنید و در پایان ارزانتر تولید کنید تا در رقابت با رقبای هم صنف خود پیروز شوید (شکل ۱۶-۹۱).

۲۰- چنانچه دستگاه اور فرز دستی ساده در اختیار دارید (شکل ۱۶-۸۸) تیغه مناسب مجهز به بلبرینگ هدایت به آن نصب کنید.



شکل ۱۶-۸۸- اور فرز دستی.

۲۱- صفحه کار باله مستقیم را به گیره میز کار بیندید و به نوار چسبانی شده را پرداخت کنید. دقت کنید در این کار صفحه اور فرز را به صورت افقی کاملاً به سطح ضخامت کار نکیه دهید و در طول آن را هدایت نمایید. در انتخاب تیغه فرز نسبت به ایجاد فرم یا پخ در لبه نوار دقت کنید.

۲۲- چنانچه دستگاه اور فرز در اختیار نداشته‌ید می‌توانید از یک ورق سنباده نمره ۱۰۰ برای عمل پرداخت لبه نوار استفاده کنید.

۲۳- کاغذ سنباده را به تخته مشتی سنباده فرار دهید و آن را در مشت خود بگیرید و عمل سنباده کاری و پرداخت تیزی لبه را انجام دهید و زاویه دست خود را متناسب با زاویه دلخواه حرکت دهید (شکل ۱۶-۸۹).



شکل ۱۶-۸۹- پرداخت با سنباده دستی لبه نوار.

- غلطک‌های جلو برنده: با جنس مرغوب و با طراحی مناسب و هماهنگ با غلطک و توپی هدایت کننده نوار باشد و حرکت روان داشته باشد.

- تیغه گیوتین: در محل مناسب نصب شده باشد و وظیفه خود را بطور دقیق و بموضع در حین عبور نوار لبه‌چسبان انجام دهد. جنس تیغه گیوتین به نحوی باشد که دوام تیزی زیادی را بوجود آورد.

- صفحه کنترل: دستگاه از سیستم دستگاه کنترل ساده یا دیجیتالی قابل اطمینان استفاده کرده باشد و بنابر نوع ماشین دستگاه کنترل به طور دقیق عملیات ایستگاه‌های مختلف ماشین را کنترل و به موقع اجرا نماید.

- سیستم چسب‌زنی گرانول (چسب‌زنی مایع): باید کنترل کنید که این سیستم دارای طراحی و مکانیسم دقیق و قابل اطمینان باشد و مخزن چسب هر چه سریعتر چسب را گرم نماید و به درجه دمای مورد نیاز برساند. توپی هدایت و انتقال چسب به نوار یا لبه صفحه از جنس بادوام و قابل شستشو ساخته شود و بتواند سطح ضخامت کار و پشت نوار را کاملاً با سرعت لازم آغشته به چسب گرانول نماید (شکل ۹۳-۱۶).



شکل ۹۳-۱۶- سیستم نیمه اتوماتیک گرد پسبان و مفزن پس گرانول.

- دمنده برای گرم کردن هوای هیتر گرم کننده هوای محیط دستگاه باید طوری باشد که دمای محیط کار ماشین لبه‌چسبان را بین 18°C تا 22°C حفظ نماید و در صورت نیاز هیترهای اختصاصی روی اجزاء چسب‌زن ماشین نیز مناسب با دستورات کارخانه تولید چسب گرانول حرارت لازم را تأمین نماید.




شکل ۹۱-۱۶- دستگاه منعنی و مستقیم لبه‌چسبان دستی و میزی با سرعت ۱ تا ۴ متر در دقیقه، قدرت موتوور ۲۵/۰۰ اسپ، ضفایمت نوار ۱۴/۰ تا ۱۳ میلیمتر.

در موقع خرید ماشین آلات لبه‌چسبان پس از تحقیق لازم بهترین را انتخاب کنید و حتی المقدور قبل از خرید نحوه کار آن را ملاحظه نمایید و با امکانات و نیاز خود تطبیق دهید. در صورت تأیید، کاتالوگ کارخانه سازنده را دقیقاً مطالعه کنید و در مورد قسمت‌های مختلف ماشین اطلاعات لازم را به دست آورید که شامل:

- بدنه ماشین: کاملاً محکم و از اتصالات فلزی جوش داده شده دقیق ساخته شده باشد.

- توپی هدایت کننده: مقر استقرار نوار و غلطک‌ها و توپی هدایت کننده از جنس مرغوب و با دوام ساخته شده باشد. (شکل ۹۲-۱۶).



شکل ۹۲-۱۶- نمونه‌های کاربردی دستگاه لبه‌چسبان منعنی و مستقیم پسبان.

- ۳- ضخامت نوار مورد استفاده خود را قبل از مصرف دقیقاً اندازه گیری کنید تا در مجموع ابعاد صفحه کار شما در پایان کار ایجاد اشکال نکند.
- ۴- میز کار مناسب طبق طرح کارخانه سازنده دستگاه به‌چسبان، برای عملیات لبه‌چسبانی خود آماده کنید.
- ۵- دستگاه لبه‌چسبان را روی میز مذکور بگذارد.
- (شکل ۹۵-۱۶).



شکل ۹۵-۱۶- دستگاه لبه‌چسبان و میز کار مناسب.

- ۶- قسمت‌های مختلف دستگاه لبه‌چسبان را کنترل کنید شامل (سیم اتصال برق، کلید روشن کردن دستگاه، پیچ تنظیم ضخامت نوار، غلطک جلو دهنده نوار، پیچ تنظیم عرض نوار و پیچ تنظیم مقدار مصرف چسب، شیار و میله‌های دهانه و رودی نوار، حفاظت روی زنجیر و چرخ زنجیر، حفاظت روی سیلندر چسب، دسته‌های هدایت دستگاه، صفحه اتکاء متحرک، غلطک فشار دهنده و خارج کننده نوار و الکتروموتور).
- ۷- صفحه اتکاء متحرک ماشین را کنترل کنید که سالم و تمیز باشد (شکل ۹۶-۱۶). میله استقرار صفحه در دستگاه و پیچ ثابت کننده آن را امتحان نمایید. از اتصال محکم دسته هدایت که روی آن نصب شده مطمئن شوید.



شکل ۹۶-۱۶- صفحه اتکاء دستگاه لبه‌چسبانی.

۷-۱۶- اصول لبه‌چسبانی با دستگاه گرد چسبان میزی (ساده و نیمه اتوماتیک)

با توجه به روند آموزش که لازم است از ساده به مشکل باشد، کسب مهارت کار با یک نوع از دستگاه گرد چسبان قوس (گرد) و مستقیم ساده زیر را در اولویت قرار دهد.

(شکل ۹۳-۱۶).



شکل ۹۳-۱۶- دستگاه لبه‌چسبان قوس و مستقیم.

دستور العمل کار با دستگاه لبه‌چسبان قوس و مستقیم

- ۱- دستگاه قابل حمل لبه‌چسبان را که مجهز به مخزن چسب و قسمت‌های چسب‌زنی اتوماتیک برای کارهای بزرگ با لبه مستقیم یا با اشکال مختلف می‌باشد آماده کنید.
- ۲- نوارهای P.V.C یا لترون و ملامینه بدون چسب را با عرض مناسب برای کارهای لبه‌چسبانی از بین نوارهای به عرض ۱۹ تا ۳۶ میلیمتر با ضخامت $\frac{1}{4}$ تا $\frac{3}{4}$ میلیمتر انتخاب کنید (شکل ۹۴-۱۶).



شکل ۹۴-۱۶- نوارهای لبه‌چسبان و چسب گرانول.



۱۰- دریچه مخزن چسب گرانول را که نزدیک محل ورودی نوار قرار گرفته است باز کنید. چسب گرانول های ملت بی رنگ قابل مصرف در دمای ۱۴۰°C تا ۱۶۰°C یا ۱۸۰ تا ۲۰۰°C را انتخاب کنید و یک لیوان یا یک پیمانه معادل آن را داخل مخزن بریزید (شکل ۹۹-۹۹).



شکل ۹۹-۹۹- مخزن چسب گرانول و پیچ تنظیم چسب.

دقت کنید چسب گرانول برای لبه‌چسبان با سرعت بسیار کم منحنی نوارهای P.V.C را انتخاب کنید که از جنس (ایتین وینیل استات EVA) و به شکل گرانول باشد.

چسب انتخابی را با سرعت ۵ تا ۲۰m/min مصرف نمایید و پیچ تنظیم مقدار مصرف چسب را که نزدیک مخزن چسب می‌باشد تنظیم کنید.

دقت کنید چسب انتخابی خود را از کارخانه‌ای بخرید که چسب آن در حرارت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد در مدت حداقل ۵ دقیقه با دستگاه لبه‌چسبان مذکور ذوب و قابل استفاده گردد. چسب موردنظر باید دارای وزن مخصوص یا جرم ویژه $31/30\text{gr/cm}^3$ باشد (شکل ۱۰۰-۱۰۰).



شکل ۱۰۰- ۱۰۰- گرانول مناسب اندازه بود.

۸- صفحه اتکاء متحرک را روی ماشین در محل خود نصب کنید. برای این کار پیچ مربوطه را در محل خود قرار دهید و میله محور صفحه را در جای خودش داخل کنید و پیچ آن را محکم نمایید (شکل ۹۷-۹۷).



شکل ۹۷-۹۷- نصب صفحه اتکاء.

۹- میله‌های دهانه ورودی دستگاه را امتحان کنید و فاصله آن را برای ورود ضخامت نوار مورد نیاز کنترل نمایید و حرکت روان پوش پلاستیکی آنها حول میله خودشان آزمایش کنید.

پیچ تنظیم عرض نوار را باز کنید و قطعه کنترل عرض نوار را برای ورود نوار به عرض لازم (که ۲ میلیمتر بیشتر از ضخامت صفحه MDF یا نوچپان و...) کار شما باشد تنظیم نمایید (شکل ۹۸-۹۸).



شکل ۹۸-۹۸- تنظیم عرض ورودی نوار لبه‌چسبان.

پس از تنظیم عرض پیچ آن را در محل خود محکم کنید تا قطعه تنظیم عرض ثابت شود. پیچ تنظیم مقدار چسب زیر پیچ تنظیم عرض نوار در تصویر دیده می‌شود.



شکل ۱۰۲-۱۶- اندازه‌گیری نوار لبه‌چسبان.

۱۵- نوار لبه‌چسبانی را که اندازه‌گیری نموده‌اید و حداقل ۲cm از طول لبه قوس دار بزرگتر می‌باشد بوسیله قیچی یا تیغه کاتر و یا گیوتین مخصوص قطع نوار، قطع کنید(شکل ۱۰۳-۱۶).



شکل ۱۰۳-۱۶- قطع کردن نوار لبه‌چسبان با قیچی.

۱۶- سه نوار انتخابی و اندازه‌گیری شده خود را از بین دو میله بوش دار (دهانه ورود نوار) دستگاه عبور دهید.

۱۷- پیچ قطعه تنظیم عرض نوار را باز کنید و به اندازه عرض نوار انتخاب شده برای لبه‌چسبان، دهانه آن را تنظیم نمایید و پیچ مذکور را دوباره در جای خود محکم کنید. (شکل ۱۰۴-۱۶). برای آزمایش میزان چسب، یک قطعه کوتاه نوار را از دهانه مذکور عبور دهید و از پشت وسط دو غلطک فشار و چسب زن بگذرانید و بعد از خروج از قسمت فوچانی پشت مخزن چسب که دارای چسب گرانول ذوب شده می‌باشد (زیر مخزن المنت برقی گرم کننده وجود دارد و سریع چسب را ذوب کرده است) آن را خارج کنید و به

چسب موردنظر خود را از نوعی انتخاب کنید که بتوانید آن را به مدت ۱۲ ماه در انبار خشک و خنک و در بشکه‌های ۲۵ تا ۳۶ کیلو گرمی و یا در کيسه‌های کارخانه نگهداری کنید.

چسب شما باید قابل تمیز کردن با کاردک از داخل مخزن چسب دستگاه و از دور غلطک ماربیچ چسب باشد. تمیز کردن محلهای آغشته به چسب را با نظر کارخانه چسب انجام دهید.

۱۱- دوشاخه برق ماشین را به پریز برق کارگاه متصل کنید و سیم و دوشاخه و محل اتصال را کنترل کنید که زدگی نداشته باشد و بالمس کردن قسمت فلزی دستگاه و ایجاد اتصال کوتاه با بدن خود از نداشتن خطر برق گرفتگی مطمئن شوید.

۱۲- کلید گردان روشن کردن ماشین را از حالت صفر به سمت راست بچرخانید تا جریان برق برقرار شود(شکل ۱۰۱-۱۶).



شکل ۱۰۱-۱۶- کلید روشن کردن دستگاه.

۱۳- یک صفحه کار خود را از جنس MDF یا یا تخته خرد چوب و در صورت نیاز صفحه از جنس چوب طبیعی (نامرغوب) را که نر آن‌ها (ضخامت لبه صفحه) به صورت محدب و مقعر قوس داشته باشد انتخاب کنید و آن را روی میز مخصوص کار با دستگاه ثابت کنید. دقت کنید صفحه کار خود را حدود 10cm جلوتر از صفحه میز دستگاه فرار دهید.

۱۴- طول نوار لبه‌چسبان انتخابی خود را کمی بزرگتر از لبه قوس دار صفحه کار خود اندازه‌گیری کنید(شکل ۱۰۲-۱۶).



بعد از تنظیم مجدد نوار آزمایشی را از دهانه و غلطک عبور دهید و میزان چسب را کنترل کنید. (بایستی تمام سطح نوار با یک لایه یکنواخت نازک چسب آغشته شده باشد) سپس دستگاه را خاموش کنید.

۱۹- بعد از تنظیم دستگاه لبه‌چسبان طبق موارد فوق، دسته‌های دستگاه را با دو دست گرفته بلند کنید و در ضخامت صفحه کار خود قرار دهید. دستگاه را طوری جاسازی نمایید که صفحه اتکا در بالای مخزن در مخزن چسب زیر صفحه کار قرار گیرد و سطح بیرونی در مخزن چسب زیر صفحه کار واقع شود. بدین ترتیب ضخامت صفحه کار بین دو صفحه زیر و روی دستگاه قرار گرفته و وزن دستگاه را میز کار متتحمل می‌شود(شکل ۱۰۷) و چنانچه دست خود را رها کنید دستگاه ثابت باقی می‌ماند.



شکل ۱۰۷- استقرار دستگاه روی ضخامت صفحه کار.

دقت کنید صفحه زیر دستگاه از صفحه کار حدود ۱/۵ میلیمتر فاصله داشته باشد.

۲۰- دستگاه را روشن کنید.

نوار اصلی را که دارای ابعاد انتخابی مناسب ضخامت صفحه کار می‌باشد داخل دستگاه نمایید.

دقت کنید پشت نوار را به طرف ضخامت لبه صفحه کار داخل دستگاه نمایید تا با عبور از غلطک فشار به چسب هاتملت گرانول ذوب شده آغشته گردد و از پشت مخزن چسب عبور نماید و از طرف دیگر دستگاه خارج شود.

پس از خروج لبه نوار حدود ۱۰ cm آن را آزاد بگذارید

سطح آن دقیق نمایید. چنانچه تمام سطح نوار آغشته به چسب نبود، میزان چسب دهی غلطک چسب زن پشت مخزن کافی نمی‌باشد و باید آن را تنظیم کنید(شکل ۱۰۵-۱۶).



شکل ۱۰۵-۱۶- تنظیم عرض نوار.



شکل ۱۰۵-۱۶- عبور نوار لبه‌چسبان آزمایشی.

۱۸- برای تنظیم میزان چسب زنی و رسیدن به حدیک کیلو گرم مصرف چسب برای ۴۰۰ متر نوار با پیچ گوشی پیچ و اهرم تنظیم کنار غلطک فشار به غلطک چسب را کمی باز کنید تا فاصله دو غلطک بیشتر شود و برای ضخامت ۰/۴ تا ۳ میلیمتر نوار با پیچ گوشی پیچ مربوطه را تنظیم نمایید. (شکل ۱۰۶-۱۰۷).



شکل ۱۰۶-۱۰۷- تنظیم ضخامت نوار با پیچ گوشی.



شکل ۱۱۰-۱۶- اتمام لبه‌چسبانی در قوس.

۲۳- چسباندن لبه چسبان را ادامه دهید تا محیط صفحه کار لبه چسبانی شود. دقیق کنید چنانچه صفحه کار شما منحنی بسته باشد مانند محیط یک بیضی یا دایره، می‌توانید لبه چسبانی را در یک مرحله انجام دهید و از یک نقطه شروع کنید و به همانجا قطع نمایید.

۱۶- لبه چسبانی مستقیم با دستگاه گرد چسبان


دستور العمل کاری

۱- دستگاه را خاموش کنید و از روی صفحه کار جدا نمایید.

۲- میز کار مخصوص را طبق نقشه کارخانه سازنده دستگاه آماده کنید.

۳- فرم لازم در لبه طولی میز را بریده و شکل دهی کنید.

۴- شابلون مربوطه را بوسیله پیچ در محل خود نصب و محکم کنید(شکل ۱۱۱-۱۶).



شکل ۱۱۱-۱۶- نصب شابلون برای استقرار دستگاه لبه‌چسبان.

(اضافی) و نوار بعد از آن را با فشار دست به ضخامت صفحه کار بچسبانید(شکل ۱۰۸-۱۶).



شکل ۱۰۸-۱۶- لبه‌چسبانی با دستگاه قوسی.

۲۱- دو دسته دستگاه را در دست بگیرید و همزمان با خروج نوار بگذارید دستگاه با سرعت غلطک‌های گردان اتوماتیک خودش و با فشار ملایم حرکت کند و شما فقط آن را هدایت کنید تا با فشار و سرعت نرمال نوار چسب خورده به ضخامت صفحه کار بچسبد. دستگاه در طول لبه کار و در قوس‌های محدب و مقعر آن حرکت نموده و لبه چسبانی را انجام می‌دهد(شکل ۱۰۹-۱۶).



شکل ۱۰۹-۱۶- هدایت دستگاه لبه‌چسبان به صورت محدب.

۲۲- پس از اتمام کار و لبه چسبانی یک طرف صفحه نوار لبه چسبان بایستی حدود ۱cm اضافی باقی مانده باشد(شکل ۱۱۰-۱۶). مقدار اضافی را با چیزی مخصوص قطع کنید و بعد نوار را با سر ضخامت مجاور آن هم سطح نمایید.



۸- بعد از نصب دستگاه روی میز کار قسمت‌های مختلف آن را کنترل کنید مانند چسب گرانول ذوب شده داخل مخزن چسب که برای عملیات بعدی کافی باشد، تنظیم غلطک چسب‌زن و غلطک فشار که برای نوار بعدی مناسب باشد و در صورت نیاز مجدداً متناسب با نوار لبه‌چسبان جدید آن‌ها را تنظیم کنید.

۹- نوار لبه‌چسبان مورد نیاز را از نظر نوع و ابعاد، انتخاب و آماده کنید.

۱۰- دهانه میله‌های ورودی نوار را کنترل کنید.

۱۱- قطعه فلزی تعیین کننده عرض نوار ورودی به دستگاه را تنظیم کنید.

۱۲- ماشین را روشن کنید.

۱۳- یک قطعه آزمایشی از نوار جدید را امتحان کنید.

۱۴- صفحه موردنظر با ابعاد مستقیم را برای لبه‌چسبانی روی میز کار خود قرار دهید.

۱۵- نوار را به مقدار لازم کمی بزرگتر از یک طول صفحه قطع کنید.

۱۶- سر نوار را برای ورود به دستگاه با قیچی صاف کنید.
(شکل ۱۱۴-۱۶).



شکل ۱۱۴-۱۶- صاف کردن سر نوار با قیچی.

۱۷- ضخامت صفحه کار خود را گونیای پشت مخزن چسب و غلطک فشار تکیه دهید.

۱۸- سر نوار بیرون آمده از انتهای دستگاه را یک سانتیمتر بیشتر بین غلطک فشار و سر ضخامت صفحه کار قرار دهید و با فشار دست همزمان به گونیا و غلطک صفحه کار را تا

از این شابلون برای استقرار و ثابت کردن دستگاه لبه‌چسبان به ترتیب زیر استفاده کنید. با این کار می‌توانید دستگاه را ثابت و صفحه کار را به صورت متحرک لبه‌چسبانی نمایید.

۵- دستگاه لبه‌چسبان قوسی و مستقیم را روی میز کار آماده شده بگذارید.

۶- صفحه اتکایی دستگاه را از روی آن خارج کنید.
(شکل ۱۱۲-۱۶).



شکل ۱۱۲-۱۶- آماده کردن لبه‌چسبان برای ۵ار مستقیم.

۷- دستگاه را با دو دست بلند نموده و در محل شابلونی که به میز کار نصب نموده‌اید قرار دهید.

دستگاه را طوری روی شابلون قرار دهید که سطح صفحه در مخزن چسب برابر سطح میز کار قرار گیرد. پیچ‌های مربوط به نصب را که جای آن‌ها توسط کارخانه سازنده دستگاه تعییه شده است در محل خود قرار دهید و با آچار چهارسو محکم کنید(شکل ۱۱۳-۱۶).



شکل ۱۱۳-۱۶- نصب دستگاه روی شابلون صفحه میز ۵ار.

زیر صفحه کار قبل از عمل لبه چسبانی یک صفحه نازک فیبر قرار دهید (شکل ۱۱۶-۱۱۷). موقع کار لبه چسبانی صفحه فیبر را قدری از زیر لبه صفحه کار عقب تر قرار دهید تا لبه نوار در زیر صفحه بتواند به مقدار لازم بیش از ضخامت صفحه کار قرار گیرد (شکل ۱۱۸-۱۱۹).



شکل ۱۱۷- صفحه نازک زیر صفحه کار.



شکل ۱۱۸- صفحه نازک زیر کار عقب تر قرار دارد.

دقت کنید برای اینکه نوار هر طرف که می خواهد لبه چسبانی کنید بتواند حدود ۱mm از سطح صفحه بیشتر قرار گیرد باایستی نوار قبلی لبه چسبانی شده را با فرز مخصوص بر طرف کنید. در غیراین صورت لبه نوار قبلی که تا لبه صفحه وزیر ضخامت آن آمده و ۱mm بلندتر از ضخامت صفحه نیز می باشد در کار ایجاد اشکال می کند چون مانع از این خواهد بود که سطح صفحه شما به صورت افقی و در حال تراز از روی صفحه زیرین خود حرکت نماید لذا باعث کج چسبیدن نوار لبه چسبان به ضخامت کار خواهد شد.

۲۳- پس از پایان هر لبه چسبانی اضافات نوار را بارنده پرداخت مخصوص که قبل اگفته شد و همچنین قیچی

انتهای طول لبه آن و خروج از انتهای دستگاه هدایت کنید. (شکل ۱۱۵-۱۱۶).



شکل ۱۱۵- نموده لبه چسبانی مستقیم.

۱۹- پس از لبه چسبانی یک طرف صفحه کار اضافه نوار را که ۱ سانتیمتر آزاد گذاشته بودید بواسیله قیچی مخصوص به صورت دقیق هم سطح لبه دیگر ضخامت مجاور آن قطع نمایید.

۲۰- مجدداً ضلع مستقیم دیگر صفحه کار را به همان صورت قبلی لبه چسبانی کنید.

۲۱- موقع لبه چسبانی دو دست خود را روی صفحه کار قرار دهید و آهسته با فشار ملایم صفحه کار را هدایت و لبه چسبانی کنید (شکل ۱۱۶-۱۱۷).



شکل ۱۱۶- نموده لبه چسبانی مستقیم.

۲۲- دقت کنید نوار از دو سطح صفحه کار نیز باایستی حدود ۱mm اضافی باشد تا در اثر چسب گرانول دقیقاً آب بندی شود. برای این کار چون سطح زیرین صفحه کار روی دریچه فلزی مخزن چسب دستگاه واقع می شود شیاری ندارد. لازم است

توجه داشته باشد در صورتی که چسب گرانول قبلی ذوب شده، سرد گردد مجدداً جامد می‌شود و می‌توانید آن را با سر پیچ گوشتی بطور کلی از مخزن چسب خارج نمایید. (شکل ۱۲۰). (۱۶-۱۲۰).



شکل ۱۲۰-۱۶-باز کردن پیچ تنظیم چسب.

برای پاک کردن قطعات دستگاه از چسبی که به آن‌ها ریخته یا مالییده شده است می‌توانید از ماده چسب پاک کن کارخانه چسب استفاده کنید. مثلاً کارخانه آلمانی (Jowat) برای پاک کردن گرانول مخصوص این دستگاه موادی با کد (۴۰۱/۱۰) را پیشنهاد نموده است (شکل ۱۲۲-۱۶).



شکل ۱۲۲-۱۶-چسب گرانول.

- ۲۹- حفاظ و درپوش بالای دستگاه را که روی غلطک مخزن چسب و غلطک ورودی نوار می‌باشد باز کنید.
- ۳۰- قطعات آلوده شده به چسب گرانول را تمیز نمایید.
- ۳۱- چرخ زنجیر و زنجیر انتقال نیرو دور را کمی روغن کاری کنید (شکل ۱۲۳-۱۶).

(گیوتین) (شکل ۱۱۹-۱۶) که نحوه کار با آن‌ها توضیح داده شده است برطرف کنید و در پایان کار نیز تیزی لبه‌های نوار با سنباده دستی برطرف نمایید.



شکل ۱۱۹-۱۶-قطع اضافه سر نوار با گیوتین.

- ۲۴- پس از پایان عملیات لبه‌چسبانی دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه برق آن را از پریز برق بکشید.
- ۲۵- پیچ‌های نصب دستگاه را از روی شابلون صفحه میز کار باز کنید و دستگاه را با دو دست گرفته از روی شابلون بردارید و روی میز کار بگذارید.
- ۲۶- صفحه اتکاء را در مقر خود قرار دهید و آن را ثابت کنید (شکل ۱۲۱-۱۶).



شکل ۱۲۱-۱۶- تمیز کردن مخزن چسب.

- ۲۷- پیچ تنظیم چسب را قدری شل کنید تا غلطک‌ها از هم فاصله بگیرند.
- ۲۸- دریچه مخزن چسب را باز کنید و چسب داخل آن را پاک کنید.

دستور العمل کاری

- ۱- از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- آچار آلن را برای تنظیم عرض نوار آماده کنید.
- ۳- نوار P.V.C پشت چسب دار به عرض ۲۰ میلیمتر را آماده کنید.
- ۴- وسائل اندازه گیری ضخامت نوار و ابعاد کار را آماده کنید.
- ۵- یک صفحه روکش شده کار برای لبه چسبانی تهیه کنید.
- ۶- وسائل قطع و پرداخت نوار اضافی چسبانده شده را فراهم کنید.
- ۷- قیچی برای قطع طولی نوار آماده کنید.
- ۸- ضخامت نوار آماده شده را با میکرومتر اندازه گیری کنید(شکل ۱۲۵-۱۶).



شکل ۱۲۵-۱۶- اندازه گیری ضخامت نوار با میکرومتر.

- ۹- قسمت‌های مختلف ماشین را کنترل کنید تا از ساخت و صحت کار کرد آن‌ها مطمئن شوید. این قسمت‌ها شامل:
 (الف) کلید گردان روشن و خاموش کردن هیتر ماشین
 (ب) کلید تنظیم حرارت قسمت گرم کردن نوار
 (ج) چراغ‌های هشدار دهنده قطع و وصل برق (شکل ۱۲۶-۱۶).



شکل ۱۲۶-۱۶- کلید روشن کردن هیتر و کلید تنظیم حرارت و چراغ‌های هشدار دهنده.



شکل ۱۲۳-۱۶- تمیز کردن داخل دستگاه لبه چسبان.

- ۳۲- پس از تمیز کردن دستگاه در پوشش‌های آن را در محل خود قرار دهید و سیم برق آن را جمع کنید و تحويل انبار نمایید.
- ۳۳- کلید آچارها و پیچ دستی، قیچی و غیره را جمع کنید و تحويل انبار دهید. میز کار خود را تمیز کنید.
- ۳۴- صفحه کار لبه چسبانی شده را کنترل نموده و تحويل هنر آموز کارگاه دهید.

۱۶-۹- ماشین لبه چسبان میزی ساده

این ماشین برای انجام کارهای مستقیم ساده لبه چسبانی با نوارهای یک طرف چسب دار ABS، نوارهای ملامینه و غیره می‌باشد. با توجه به سادگی کار با این ماشین و قیمت ارزان آن نسبت به ماشین‌های دیگر لبه چسبان می‌تواند مورد استفاده در کارگاه‌های آموزشی و کارگاه‌های کوچک و خانگی قرار گیرد. سرعت پیشبرد کار در این ماشین بستگی به اعمال نیروی دست شما دارد چون فاقد غلطک‌های جلو دهنده اتوماتیک می‌باشد و می‌توانید خیلی راحت با توجه به راهنمایی زیر با آن لبه چسبانی کنید(شکل ۱۲۴-۱۶).



شکل ۱۲۴-۱۶- ماشین لبه چسبان مستقیم ساده.



شکل ۱۶-۱۲۸- باز کردن در و کنترل قسمت های برقی.

۱۶- چراغ های روی در ماشین را کنترل کنید که روشن شده باشند.

۱۷- بعد از ۱۰ دقیقه با نوک انگشت کنترل کنید که ناودانک فلزی گرم کردن نوار به خوبی داغ شده باشد.

۱۸- مناسب با عرض تنظیم شده عبور نوار یک قطعه آزمایش نئوپان یا M.D.F کوچک انتخاب کنید.

۱۹- نوار مناسب P.V.C را برابر عرض قابل عبور از دالان حرارتی (ناودانک) روی صفحه غیر فرعی (مقر نوار به چسبان) بگذارید (شکل ۱۶-۱۲۹).



شکل ۱۶-۱۲۹- استقرار نوار روی مقر مربوطه.

۲۰- سر نوار را با قیچی یا کاتر صاف کنید و از بین صفحات فلزی داغ شده دالان حرارت عبور دهید.

۲۱- سر نوار را خارج کنید و روی اولین غلطک فشار قرار دهید. چسب پشت نوار داغ و ذوب گردیده. (با حرارت تا 270°C).

۲۲- همزمان با استقرار لبه نوار روی غلطک فشار لبه ضخامت صفحه کار را بعد از حدود ۱CM از نوار روی آن قرار دهید و

د) هیتر گرم کننده نوار لبه چسبان

ه) میز اصلی ماشین

و) غلطک های فشار

ز) گونیای فلزی برای تکیه دادن لبه مستقیم کار به آن

ح) ناودان عبور نوار و گرم کن آن

ط) میز مقر توپ یا حلقة نوار لبه چسبان

ی) دو شاخه و سیم برق برای اتصال الکتریکی

۱۰- بعد از اطمینان از سلامت قسمت های ظاهری ماشین، دو شاخه را به پریز برق ۲۲۰ ولت وصل کنید (شکل ۱۶-۱۲۷).



شکل ۱۶-۱۲۷- اتمال دو شافه برق در پریز.

۱۱- در ماشین را باز نمایید و قسمت های مختلف برقی آن را از نظر صحبت مفصل های برق، کلید های مینیاتوری و فیوز های حفاظت برقی کنترل کنید.

۱۲- فن و پروانه ها و حفاظ آن را کنترل کنید.

۱۳- لوله خارج و هدایت هوای تولید شده فتیلاتور را آزمایش کنید.

۱۴- از صحبت المنت های برق گرم کننده هوا در لوله فلزی مطمئن شوید.

۱۵- ماشین را روشن کنید و بعد از ایجاد یک اتصال کوتاه با نوک انگشت خود به بدنه فلزی ماشین و اطمینان از عدم اتصال ناخواسته برق به بدنه ماشین در آن را بیندید (شکل ۱۶-۱۲۸).

- ۸- یک سری آچار آلن آماده کنید و کنار ماشین روی میز آن قرار دهید.
- ۹- کanal عبور (ناودان فلزی) نوار را با آچار آلن باز کنید و مطابق عرض نوار آماده شده تنظیم کنید و ثابت نماید. (شکل ۱۳۲-۱۶).



شکل ۱۳۲-۱۶- تنظیم کanal گردکن نوار برای عرض لازم.

- ۱۰- هیتر ماشین را با کلید مربوطه روشن کنید و چراغ‌های آن را بررسی نمایید تا در حالت گرم و خیلی گرم چراغ‌های بالای آن روشن شود.

- ۱۱- کلید گردان (گیج حرارتی) سیاه رنگ که مخصوص تنظیم درجه حرارت می‌باشد روی 120°C تنظیم کنید(شکل ۱۳۳-۱۶).



شکل ۱۳۳-۱۶- تنظیم حرارت با گیج مدرج مخصوص.

- ۱۲- صفحات فلزی متصل به کanal عبور نوار را کنترل کنید که خوب داغ شده باشند.

با فشار دست به آن، صفحه را در حالی که نوار بین ضخامت کار و دو غلطک فشار قرار گرفته هدایت نماید و بدین وسیله لبه چسبانی مستقیم را انجام دهید(شکل ۱۳۰-۱۶).



شکل ۱۳۰-۱۶- لبه چسبانی آزمایشی.

در پایان کار ماشین را خاموش کنید. بعد از اتمام لبه چسبانی آزمایشی قطعه کوچک و اطمینان از صحبت عمل اجزاء ماشین یک کار اصلی را به صورت زیر انجام دهید.

- ۱- صفحه کار اصلی را روی میز ماشین قرار دهید مثلاً یک صفحه M.D.F به ضخامت 24mm.
- ۲- صفحه را کنترل کنید سطوح تا آن تمیز باشد و ضخامت آن در همه جا مستقیم و یکنواخت بریده شده و صاف پرداخت شده باشد.

- ۳- ضخامت صفحه را اندازه گیری کنید.
- ۴- نوار مناسب یک روچسب دار به ضخامت 2mm و عرض ۲۶ میلیمتر را انتخاب کنید.
- ۵- ضخامت نوار لبه چسبان را با کوییس اندازه گیری کنید.
- ۶- نوار را در مقر خود روی صفحه کمکی کنار ماشین قرار دهید.
- ۷- لبه نوار را مستقیم قطع و آماده کنید(شکل ۱۳۱-۱۶).



شکل ۱۳۱-۱۶- استقرار نوار در مقر میز کمک لبه چسبان.



۱۹- بعد از عبور دادن صفحه کار از غلطک اول با همان سرعت و فشار دست از غلطک دوم نیز نوار و صفحه را عبور دهید(شکل ۱۳۶-۱۶).



شکل ۱۳۶-۱۶- عبور از غلطک دوچه.

۲۰- در موقع عبور صفحه کار در طول صفحه ماشین و غلطک ها دقیق کنید که فشار دست و حرکت جلو دادن آن یکنواخت انجام شود و همواره مرکز ثقل دست خود را در اعمال فشار عمود بر غلطک ها در نقطه تماس با نوار قرار دهید.
۲۱- پس از اتمام نوار چسبانی یک طرف ضخامت صفحه کار، سر نوار را با قیچی مخصوص (گیوتین) قطع نمایید و لبه دیگر را شروع به لبه چسبانی کنید.

۲۲- دقیق کنید لبه نوار در طول صفحه کار بایستی از زیر و روی صفحه حدود ۱ میلیمتر بیرون آمده باشد. (عرض نوار حداقل ۱ میلیمتر بیشتر از ضخامت صفحه کار باشد) لبه اضافی نوار در زیر صفحه کار موقع عبور در شیار روی صفحه فلزی ماشین باید قرار گیرد و حرکت داده شود(شکل ۱۳۷-۱۶).



شکل ۱۳۷-۱۶- لبه اضافه نوار در شیار سطح صفحه میز ماشین.

۱۳- لبه نوار را از کanal عبور دهید تا از سر دیگر کanal خارج شود(شکل ۱۳۴-۱۶).



شکل ۱۳۴-۱۶- عبور دادن سر نوار از کanal گردید.

۱۴- صفحه انتخابی خود را که دو سطح آن روکش شده است روی میز ماشین بگذارید.

۱۵- یک نر صفحه را به گونیای ماشین تکیه دهید.

۱۶- صفحه را به طرف غلطک پرس نوار و ضخامت صفحه که سر نوار را نیز روی غلطک اولی آن قرار داده اید هدایت کنید.

۱۷- دست راست خود را روی صفحه و دست چپ را بر لبه (ضخامت) خارجی صفحه قرار دهید. در حال فشرده کردن صفحه به طرف گونیا و به طرف غلطک ها آن را هدایت کنید.
۱۸- دقیق کنید لبه نوار کمی جلوتر از لبه صفحه کار قرار گیرد(شکل ۱۳۵-۱۶).



شکل ۱۳۵-۱۶- سر نوار قدری جلوتر از لبه صفحه گار.

کار با کاتر دقت و مهارت بیشتری از کار با وسائل قیچی و رنده و فرز لازم دارد. با کوچکترین بیاحتیاطی در موقع کار با کاتر ممکن است لبه نوار لبه چسبانی شده در روی کار دچار کندگی (زخمی) شود که عیب بزرگی می‌باشد(شکل ۱۶-۱۴).



شکل ۱۶-۱۵- برداشتن اضافه نوار با کاتر.

۲۸- در موقع قطع اضافات نوار رو و زیر صفحه کاتر را به صورت افقی یا تحت زاویه 10° روی صفحه کار قرار دهید. عمل قطع لبه را با کشیدن کاتر به ضخامت نوار خارج شده از صفحه انجام دهید.

۲۹- دقت کنید در موقع کار با کاتر دست دیگر خود را در جلوی تیغه کاتر قرار ندهید چون امکان برخورد تیزی تیغه با دست شما وجود دارد.

۳۰- کاتر را در مشت دست راست خود بگیرید و با انگشت روی تیغه آن کمی فشار دهید و آن را به طرف جلو هدایت کنید. عمل قطع لبه اضافی را انجام دهید.

۳۱- دقت کنید دست چپ خود را برای نگهداشتن صفحه و حرکت نکردن آن در وسط صفحه دور از تیغه کاتر قرار دهید (شکل ۱۶-۱۴۰).

۳۲- برداشتن لبه‌های اضافی نوار را با لیسه یا کاردک نیز می‌توانید انجام دهید(شکل ۱۶-۱۴۱). کاردک یا لیسه را روی صفحه کار به صورت تخت قرار دهید و کمی انتهای آن را با فشردن سر آن به صفحه بلند کنید و در جهت قطع کردن لبه اضافه نوار به طرف جلو حرکت دهید.

۲۳- شیار مربوط به عبور لبه اضافی نوار در سطح میز ماشین را کنترل کنید تا همواره تمیز و برای عبور لبه نوار آزاد باشد.

۲۴- دقت کنید در موقع لبه چسبانی چون نوار داغ می‌شود و چسب آغشته‌گی که اغلب هاتملت و از نوع اوره فرم آلدید است ذوب می‌گردد. بخاراتی از آن متصاعد می‌شود که برای سلامتی شما ضرر دارد لذا حتماً از ماسک ایمنی لازم در جلوی بینی و دهان خود استفاده کنید(شکل ۱۶-۱۳۸).



شکل ۱۶-۱۳۸- استفاده از وسائل حفاظتی.

۲۵- استفاده از لباس کار مناسب لازم است و چون در کارگاه صنایع چوب اغلب صدای ماشین‌های برش و فرم دهنده خارج از حد استاندارد شنوازی می‌باشد حتماً از گوشی ایمنی نیز استفاده نمایید.

۲۶- لبه‌های اضافی نوار را از دو طرف سطح صفحه و دو سر آن باید قطع و پرداخت کنید.

۲۷- در پایان کار لبه‌های اضافی را با کاتر تیز می‌توانید برطرف نمایید(شکل ۱۶-۱۳۹).



شکل ۱۶-۱۳۹- چهار طرف لبه چسبانی شده.



انبوه کالای صفحه‌ای از سیستم و دستگاه‌های لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک منوط به وجود یکسری شرایط می‌باشد که آن‌ها را به صورت زیر می‌توان دسته‌بندی نمود. (شکل ۱۶-۱۴۳ و ۱۶-۱۴۴).



شکل ۱۶-۱۴۳-۱۶- لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک.



شکل ۱۶-۱۴۴-۱۶- لبه‌چسبان اتوماتیک.

۱- دمای محیط کارخانه: دمای محیط یکی از بزرگترین و باله‌میت‌ترین فاکتورهایی می‌باشد که جهت کار صحیح یک دستگاه لبه‌چسبان می‌بایست به آن توجه کنید. به طور کلی حرارت مطلوب محیط جهت کار کردن صحیح با این دستگاه‌ها بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد می‌باشد.

تنظیم درجه حرارت محیط تأثیر مستقیم بر روی کیفیت لبه‌های نوار لبه‌چسبانی شده و نحوه پرداخت آن‌ها خواهد داشت. عدم تنظیم حرارت محیط، اختلال در سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک بوجود می‌آورد.

۲- رطوبت نسبی هوا: رطوبت نسبی محیط عملکرد این



شکل ۱۶-۱۶-۱۶- برداشت اضافه نوار با لیسه.

۳۳- در صورت لزوم اضافات لبه نوار را با قیچی و رنده پرداخت مخصوص و فرز مخصوص می‌توانید بر طرف کنید.

۳۴- در پایان کار تیزی لبه‌ها را با سنباده دستی بر طرف نمایید(شکل ۱۶-۱۴۲).



شکل ۱۶-۱۶-۱۶- اتمام کار لبه‌چسبانی.

۳۵- صفحه را تمیز نموده و به هنرآموز کارگاه تحويل دهید. ابزار و وسائل را به انبار تحويل دهید و محل کار را نظافت کنید.

۱۶- آشنایی با اصول لبه‌چسبانی انواع چوب و صفحات چوبی با دستگاه لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

استفاده صحیح و رسیدن به یک نتیجه مطلوب در تولید

۴- نگهداری چسب: چسب‌های گرم مورد مصرف به چسبانی با این دستگاه‌ها که اغلب از نوع چسب‌های Thermoplast هستند و به صورت Hotmelt گرانول و یا قالبی می‌باشند را باید در محیطی خشک و در درجه حرارت بین ۵ تا 25°C نگهداری و انبار نمود.

۵- هوای فشرده مورد نیاز: میزان فشار و دمای هوای فشرده ورودی به این دستگاه‌ها می‌باید طبق استاندارد تعريف شده از طرف کارخانه سازنده دستگاه باشد و گرنه در سیستم پنوماتیک اختلال ایجاد می‌گردد (شکل ۱۴۷-۱۴۸).



شکل ۱۴۷-۱۴۸- ایجاد هوای فشرده با گمپرسور.

هوای فشرده ورودی به سیلندر و پیستون‌های سیستم دستگاه بایستی عاری از هر گونه روغن یا رطوبت باشد. به همین دلیل استفاده از فیلتر رطوبت‌گیر مخصوص سر راه ورود هوای فشرده الزامی است (شکل ۱۴۸-۱۴۹).



شکل ۱۴۸-۱۴۹- فیلتر رطوبت هوای فشرده.

۶- میزان گرد و غبار محیط کار برای استفاده از دستگاه‌های لبه چسبان اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بایستی به حداقل رسانده شود. در غیر این صورت خصوصاً در کیفیت چسب دستگاه اختلال بوجود خواهد آورد.

دستگاه‌ها بین ۵ تا ۵۵ درصد می‌باشد و رطوبت محیط چنانچه بیشتر باشد تأثیر نموده و ایجاد اختلال در سیستم هیدرولیک و پنوماتیک می‌نماید.

۳- برش اولیه صفحات: یکی از اصلی‌ترین موارد جهت رسیدن به یک محصول لبه چسبانی شده با کیفیت بالا می‌باشد. برش‌هایی که دارای زاویه غیراز 90° درجه باشند می‌توانند باعث افت کیفیت تولید شوند (شکل ۱۴۵-۱۴۶).



شکل ۱۴۵-۱۴۶- برش M.D.F در کارگاه لبه‌چسبانی.

باید توجه کنید پس از برش صفحات H.D.F، M.D.F نخته خرد چوب و غیره بوسیله ماشین‌های برش برای عملیات لبه چسبانی لازم است حداقل تا ۱ ساعت بعد از برش عمل لبه چسبانی انجام شود (شکل ۱۴۶)، در غیر این صورت به علت تأثیر عوامل دما و رطوبت محیط در آن‌ها باعث افت کیفیت لبه چسبانی خواهد شد.



شکل ۱۴۶- چسب‌های لبه‌چسبانی.



- قسمت مکنده روکش (نوار)
- سنباده نواری اتوماتیک
- کلیدهای کنترل کننده دستگاه
- گیج تنظیم فشار (عقرههای نشان دهنده فشار دستگاه)
- مخزن چسب
- گیج تنظیم حرارت (عقرههای نشان دهنده درجه حرارت دستگاه)
- وسائل و تجهیزات ایمنی دستگاه (شکل ۱۵۱-۱۶).



شکل ۱۵۱-۱۶- اعلام هشدار روی ماشین برای عایت مفاظت و ایمنی.

- محل خروج پوشال و خرده چوب
- سنسورهای اتوماتیک کنترل کننده کار
- سیستم پنوماتیک دستگاه
- محل دسته نمودن روکش لبه‌چسبانی
- فرز اولیه
- فرز ثانویه
- ایستگاه پولیش (شکل ۱۵۲-۱۶).



شکل ۱۵۲-۱۶- پولیش.

- گیوتین پنوماتیک
- سیستم چسبزنی سریع گرانول

۷- استفاده از سیستم مکنده مناسب برای این ماشین‌ها الزامی می‌باشد چون استفاده از نوارهای PVC و ABS ایجاد الکتریسته ساکن می‌کند و با وجود مکش قوی سیستم مکنده احتمال دارد ذرات فرز خورده اینگونه نوارها به طور کامل مکش نشوند. ولی در هر صورت استفاده از مکنده استاندارد حجم آن‌ها را کم می‌کند (شکل ۱۴۹-۱۶).



شکل ۱۴۹-۱۶- مکنده متumerی متصل به ماشین لبه‌چسبان.

ماشین‌های لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک دارای قسمت‌ها و ایستگاه‌های مختلف برای انجام عملیات لبه‌چسبانی می‌باشند که شامل:

- غلطک هدایت کننده کار (نوار نقاله)
- اره گرد برش دهنده اتوماتیک
- اسکلت و چهارچوب دستگاه
- گیج تنظیم کننده سرعت غلطک هدایت کننده (نوار نقاله) (شکل ۱۵۰-۱۶).




شکل ۱۵۰-۱۶- غلطک‌های هدایت کننده.

۶- M.D.F و یا تخته خردہ چوب به ابعاد مناسب انتخاب کنید.

۷- ابعاد صفحات کار را طبق نقشه با ابعاد M.D.F تطبیق دهید. برای مثال M.D.F می باشد 183×61 سانتیمتر را طوری خط کشی کنید که کمترین دور ریز را در پایان برشکاری داشته باشد.

۸- دقت کنید موقع محاسبه برای برشکاری، افت یا دور ریز صفحه به علت ضخامت تیغه اره را فراموش نکنید.

۹- در کارگاههای کوچک سطح شهر نقشه کار برای عملیات لبه چسبانی عبارت است از اندازه هایی که مشتری (کاینیتس ساز چوبی) به مسئول کارگاه لبه چسبانی می دهد و گاهی این اندازه ها را با دست به صورت نقشه (اسکیس) نیز می کشد ولی افراد مشخص مانند شما بایستی باید با وسائل نقشه کشی و در صورت امکان کامپیوتر آن اندازه های مشتری را به یک نقشه استاندارد تبدیل و محاسبه کنید (شکل ۱۵۴-۱۶).



شکل ۱۵۴-۱۶- نقشه غیر استاندارد داده شده از طرف مشتری.

۱۰- برای برش صفحات بزرگ M.D.F در صورت امکان از پانل برهاي عمودي استفاده کنید.

۱۱- در صورتی که دسترسی به پانل بر نبود از ماشین اره گرد دور کن استفاده نمایید. برای برش، استاد کار و یک وردست لازم می باشد لذا با کمک دوست و همکار خودتان برشکاری را انجام دهید (شکل ۱۵۵-۱۶).

- فرز گوشه
- مرکز گوشه

- مرکز کنترل کامپیوتري
- پیش فرز (شکل ۱۵۳-۱۶).



شکل ۱۵۳-۱۶- پیش فرز

۱۱-۱۶- اصول لبه چسبانی انواع چوب و صفحات با دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

دستور العمل کاری لبه چسبان نیمه اتوماتیک

۱- از لباس کار مناسب استفاده کنید و مسائل حفاظتی را رعایت نمایید.

۲- حرارت محیط کارگاه را بین ۱۵ تا 35°C تنظیم کنید.

۳- رطوبت نسبی هوای کنترل کنید که بیش از ۵۵ درصد نباشد.

۴- از برق 380 ولت استفاده کنید.

۵- نقشه کار را آماده کنید و در معرض دید قرار دهید. (شکل ۱۵۴-۱۶).



شکل ۱۵۴-۱۶- توجه به نقشه کار لبه چسبانی در یک کارگاه کوچک.



برای چنین کارگاهی باید محلی برای انبار صفحات پرورده مانند M.D.F، H.D.F، تخته خرده چوب و... را داشته باشد و انباری کوچک برای موادی مانند چسب گرانول و نوارهای لبه‌چسبان نیز لازم دارد.

۱۵- بعد از برش ابعاد صفحات بریده شده را کنترل کنید تا مطمئن شوید عملیات برش دقیق انجام شده است(شکل ۱۵۷-۱۶).



شکل ۱۵۷-۱۶- اندازه‌گیری و کنترل صفحات بریده شده برای لبه‌چسبانی.

۱۶- چنانچه از دستگاه‌های برش اتوماتیک استفاده می‌کنید نیاز به کنترل است و دائم صفحات بریده شده نخواهد داشت.

۱۷- صفحات بریده شده را علامت‌گذاری کنید و دسته‌بندی نمایید(شکل ۱۵۸-۱۶).



شکل ۱۵۸-۱۶- علامت‌گذاری یا شماره‌گذاری صفحات بریده شده برای لبه‌چسبانی.

۱۸- صفحات بریده شده را با دستمال یا برس مویی کامل‌پاک کنید.



شکل ۱۵۵-۱۶- برشکاری ورق کامل M.D.F دو نفره.

۱۳- در صورتی که صفحه M.D.F و یا نئوپان و... کوچک می‌باشد یک نفری بارعاایت حفاظت و اینمی لازم و تنظیم دقیق گونیای ماشین عمل برشکاری را انجام دهید(شکل ۱۵۶-۱۶).



شکل ۱۵۶-۱۶- برشکاری صفحه کوچک M.D.F یک نفره.

۱۴- دقت کنید محیطی که ماشین لبه‌چسبان و در کنار آن ماشین برش (پانل بر یا دور کن) را قرار داده‌اید حتماً بایستی سیستم مکنده قوی داشته باشد. خاک اره ناشی از برش اره بایستی دائمًا به طور کامل مکیده شود. کنترل کنید که در فضای کارگاه خاک اره پخش نگردد زیرا باعث ضرر و زیان به ماشین لبه‌چسبانی می‌گردد و باعث افت شدید کیفیت لبه‌چسبانی شما خواهد شد.

۱۴- دقت کنید چنانچه بخواهید کارگاه لبه‌چسبان کوچکی داشته باشد نیاز به حداقل فضای ۶۰ تا $100m^2$ دارد که بتوانید یک دستگاه اره مجموعه‌ای دور کن یا پانل بر و نزدیک آن یک دستگاه لبه‌چسبان ساده یا نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک را قرار دهید.

- برای ماشین موردنظر لبه چسبان ضخامت ۰/۴ تا ۳ میلیمتر را می توانید برای نوار خود انتخاب کنید.
- ۲۳- چسب گرانول را که در حرارت 200°C برای چسباندن نوار P.V.C باید ذوب گردد و بهترین کیفیت را برای لبه چسبانی مطلوب داشته باشد آماده کنید.
- مقدار این چسب بستگی به نوع ماشین شما دارد و در این ماشین نیمه اتوماتیک ظرفیت مخزن شما ۱ کیلو گرم می باشد.
- با ترازو در یک ظرف آن را وزن کنید.
- ۲۴- در مخزن چسب را که پشت ماشین لبه چسبان قرار گرفته باز کنید و گرانول را داخل آن بریزید(شکل ۱۶-۱۶۱) و در آن را محکم بیندید.



شکل ۱۶-۱۶- باز کردن در مخزن چسب و ریختن گرانول داخل آن.

- ۲۵- ماشین را با رعایت مسائل حفاظت و ایمنی لازم روشن کنید.
- ۲۶- بعد از ۱۰ دقیقه چسب گرانول دانه بندی ذوب می گردد. در مخزن چسب را باز کنید و کنترل نمایید(شکل ۱۶-۱۶۲). در صورت آماده بودن در آن را مجدداً بیندید.



شکل ۱۶-۱۶۲- چسب ذوب شده و آماده لبه چسبانی است.

۱۹- دقت کنید کیفیت برش صفحات را بایستی طوری انجام داده باشید که خشونت سطح بریده شده مناسب برای عملیات لبه چسبانی باشد در غیراین صورت بایستی لبه صفحات M.D.F و غیره را قبل از لبه چسبانی با سنباده شماره ۱۰۰ و با سنباده نواری عمودی یا دیسکی سنباده کاری نمایید.

۲۰- نوار مناسب کار را طبق نقشه و مشخصات فنی آن و یا طبق نظر مشتری که در اینجا کابینت ساز چوبی می باشد انتخاب کنید. اگر ضخامت صفحه بریده شده ۱۶mm می باشد بایستی عرض نوار را ۱۸mm انتخاب کنید و طول نوار برای عملیات لبه چسبانی بایستی کافی باشد. برای این کار محاسبات لازم را قبلاً انجام دهید. دور ریز هر لبه کار رانیز که حداقل دو سانتیمتر می باشد منظور نمایید و حلقه یا توپ نوار را انتخاب کنید که برای کار شما کافی باشد(شکل ۱۶-۱۵۹).



شکل ۱۶-۱۵۹- مقر فلزی نوار و انتفاب نوار لبه چسبان.

- ۲۱- نوار انتخابی خود را از نوع P.V.C بدون چسب انتخاب کنید.
- ۲۲- ضخامت نوار را با کولیس یا میکرومتر اندازه گیری کنید(شکل ۱۶-۱۶۰).



شکل ۱۶-۱۶۰- اندازه گیری ضخامت (وکش با میکرومتر).

۳۰- تابلوهای فرمان ماشین‌های لبه‌چسبان با مارک‌های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. لذا خواندن کاتالوگ برای اپراتور دستگاه لبه‌چسبان مخصوصاً لبه‌چسبان‌های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک لازم است.

۳۱- حلقه‌های نوار لبه‌چسبان معمولاً بوسیله نوار چسب بسته شده است. حلقه یا توپ نوار چسب انتخابی را بوسیله تیغه کاتر باز کنید(شکل ۱۶۵-۱۶).



شکل ۱۶۵-۱۶- قطع بست نوار و استقرار آن روی میز.

چسب را روی میز یا مقر مخصوص نوار که در قسمت شروع ماشین تعییه شده است قرار دهید.
۳۲- لبه سرنوار را با بیچاره مخصوص و یا کاتر صاف ببرید و آن را بعد از عبور دادن از غلطک جلوی شیار ورود به ماشین، از شیار ایجاد قابل تنظیم در بدنه ماشین لبه‌چسبان عبور دهید(شکل ۱۶۶-۱۶).



شکل ۱۶۶-۱۶- عبور دادن سر نوار به داخل ماشین از شیار مربوطه.

۲۷- کمپرسور هوای کنترل نمایید که سالم و آماده کار باشد. گیج فشار هوای روی کمپرسور را برای فشار تا ۷ اتمسفر تنظیم کنید. قبل از روشن کردن کمپرسور، تخلیه آن را باز کنید تا آب ناشی از هوای گرم و مرتبط فشرده قبلی که در ته مخزن آن است، تخلیه شود(شکل ۱۶۳-۱۶).



شکل ۱۶۳-۱۶- کنترل و راهاندازی کمپرسور هوای.

۲۸- فیلتر هوای سر راه کمپرسور به ماشین لبه‌چسبان را کنترل کنید.

۲۹- فشار هوای را بایستی طبق دستورات کارخانه سازنده ماشین لبه‌چسبان و چسب مورد استفاده تنظیم نمایید. مثلاً برای استفاده از نوار P.V.C با عرض ۱۰ و ضخامت ۱mm چسباندن آن با چسب گرانول در این ماشین کارخانه سازنده فشار هوای برای برش سر و ته نوار ۲/۶ و فرز کاری لبه‌های اضافی ۲/۵ و عملیات چسبزنی ۳/۳ بار (اتمسفر) در نظر گرفته است که بایستی در تابلوی فرمان (شکل ۱۶۴-۱۶) تنظیمات لازم را اعمال نمایید.



شکل ۱۶۴-۱۶- تنظیم تابلوی فرمان ماشین لبه‌چسبان.

۳۵- بعد از اینکه سر نوار را بین غلطک‌ها قرار دادید بقیه کارها در ماشین‌های نیمه اتوماتیک به صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد و در صورتی که ماشین در ایستگاه‌های مختلف خوب تنظیم نموده باشد عملیات به صورت مطلوب انجام خواهد شد.

۳۶- ایستگاه‌هایی که در داخل ماشین در مسیر عملیات لبه چسبانی وجود دارد برای دستگاه نیمه اتوماتیک به صورت زیر است:

جلو برنده نوار، غلطک چسب‌زنی، غلطک فشار، دوار گرد قطع کن، سرو و ته نوار، فرز پرداخت مازاد لبه نوار در بالا و زیر صفحه قطعه کار، فرز گرد کردن و از بین بردن تیزی گوشه‌های نوار، لیسه و پولیش نوار

۳۷- داخل ماشین در محل هر ایستگاه میکرو سوئیچ به اشکال یا فرم‌های مختلف مانند فرم فنر لوله‌ای (مانند فنر داخل خود کار) یا غلطکی کوچک و یا چشم الکتریک نصب شده که صفحه کار از قسمت بیرونی بعد از رسیدن به هر ایستگاه (شکل ۱۶۹) به میکرو سوئیچ برخورد و آن را فعال می‌نماید و بدین وسیله فرمان به تابلوی فرمان الکتریکی اصلی منتقل می‌شود و ماشین عمل می‌نماید. در شکل (۱۶۰) که انتقال نوار به غلطک چسب را نشان می‌دهد میکرو سوئیچ به صورت فری عمودی دیده می‌شود.



شکل ۱۶۹- مرکت قطعه کار و برخورد به میکرو سوئیچ داخل ماشین.

۳۳- دقت نمایید بعد از تنظیم و راهاندازی ماشین لبه چسبان از صحبت کار آن و دقت تنظیمات انجام شده مطمئن شوید. برای این کار از تکه نوار و یک صفحه آماده استفاده نماید و آن را روی نوار جلو برنامه صفحه کار قرار دهید تا بطرور اتوماتیک عملیات لبه چسبانی انجام شود (شکل ۱۶۷).



شکل ۱۶۷- لبه چسبانی آمایشی.


۳۴- بعد از اطمینان از صحبت عمل ماشین حلقه نوار اصلی را در ادامه عملیات قبلی روی صفحه مقرر نوار قرار داده و پس از عبور سر آن از شیار مربوطه، از داخل پشت ماشین سر نوار را با انگشتان دست چپ خود بگیرید و بین غلطک جلو برنده نوار قرار دهید. این غلطک بعد از گرفتن سر نوار به صورت اتوماتیک آن را به وسط دو غلطک چسب و فشار هدایت می‌نماید (شکل ۱۶۸).



شکل ۱۶۸- گرفتن سر نوار از داخل ماشین و هدایت آن.




۴۰- بعد از عبور از ایستگاه آغشته کردن لبه صفحه کار به چسب، غلطک های فشار نوار به لبه ضخامت کار را تنظیم کنید. بطوری که در (شکل ۱۷۲-۱۶) ملاحظه می کنید سه غلطک کوچک به قطر ۸cm و یک غلطک بزرگتر به قطر ۱۵cm عمل پرس کردن نوار را برای لبه چسبانی انجام می دهند. شروع کار فشردگی آنها را با تنظیم میکروسوئیچ که در تصویر دیده می شود انجام دهید.



شکل ۱۷۲

۴۱- در مرحله بعد عمل قطع کردن دو سر نوار چسبیده به ضخامت صفحه کار اتوماتیک انجام می گیرد و شما با دقت اره هارا اطوری تنظیم کنید که محل قطع دقیقاً در لبه سر ضخامت صفحه انجام شود(شکل ۱۷۳-۱۶).



شکل ۱۷۳-۱۶- تنظیم میکروسوئیچ قطع نوار بوسیله اره گردیده.

۴۲- لبه های اضافی (حدود ۱mm) در بالا و پایین لبه نوار چسبیده شده را بایستی بوسیله دو توپی فرز در بالا و پایین



شکل ۱۷۰-۱۶- میکروسوئیچ فرنی عمودی در ایستگاه غلطک پس.

۴۲- همانطور که در تصویر میکروسوئیچ فرنی را ملاحظه نمودید میکروسوئیچ قبلی که به صورت غلطکی می باشد متعلق به ایستگاه قبلی (جلو برنده نوار) می باشد. در مرحله آزمایشی چنانچه ملاحظه نمودید لبه نوار توسط غلطک های گیرنده و جلو برنده دقیق عمل نکرد و نتوانست لبه نوار را به محل موردنظر تا حد لازم جلو ببرد. بایستی میکروسوئیچ غلطکی یا میکروسوئیچ فرنی لوله ای عمودی را جابجا کنید(شکل ۱۷۱-۱۶).



شکل ۱۷۱-۱۶- تنظیم میکروسوئیچ هدایت اولیه نوار.

۴۳- با آچار تخت و آچار پیچ گوشته المان های ایستگاه را (میکروسوئیچ فرنی لوله ای یا میکروسوئیچ غلطکی و یا قطعه برخورد سر سیلندر هدایت نوار) را جابجا و تنظیم نمایید تا دقیقاً عمل قطع باقیچی پنوماتیک و حرکت نوار و چسب زدن را در نقطه موردنظر و صحیح انجام دهند.

۴۵- در ادامه تنظیم آزمایشی ماشین نیمه اتوماتیک و در پایان کار دو دستگاه پولیش پارچه‌ای قرار داده شده است. (شکل ۱۷۶). آن‌ها را متناسب با ابعاد ضخامت صفحه کار به چسبانی شده تنظیم کنید. پس از این مرحله صفحه کار را از میز نقاله ماشین تحویل بگیرید و کیفیت لبه چسبانی انجام شده را کنترل کنید چنانچه مطلوب بود کار اصلی را شروع نمایید.



شکل ۱۷۶-۱۶- پولیش بالا و پایین لبه‌چسبان.

۴۶- صفحات اصلی کار را که از جنس M.D.F روکش شده قطع نموده‌اید و حداقل ۱ ساعت از برش آن گذاشته است برای لبه چسبانی آماده کنید.

۴۷- میزان چسب را در مخزن چسب کنترل کنید. (شکل ۱۷۷).



شکل ۱۷۷-۱۶- کنترل مجدد مفزن پسیب.

۴۸- در تابلوی فرمان درجه حرارت چسب گرانول موجود در مخزن چسب را روی 180°C تنظیم کنید.

نوار رندیده و برطرف کنید. برای این کار در قطعه آزمایشی دقیق کنید و در صورت لزوم میکروسوئیچ فرمان آن را تنظیم نمایید(شکل ۱۷۴).



شکل ۱۷۴-۱۶- تنظیم توپی فرز پرداخت لبه نوار.

۴۳- در ماشین‌های تمام اتوماتیک بعد از استقرار حلقه نوار و تنظیم تابلوی فرمان تمام عملیات خود به خود تنظیم می‌شود و با عبور از هر مرحله کاری میکروسوئیچ‌ها اتوماتیک فرمان جابجایی متناسب با ابعاد صفحه و نوار و غیره را می‌دهد.

۴۴- در ماشین‌های اتوماتیک معمولاً پس از ورود نوار و صفحه کار عمل پیش فرز انجام می‌شود و لبه کار دقیقاً صاف می‌گردد(شکل ۱۷۵) و فرز گرفتن تیز گوشه کار نیز وجود دارد و مرحله لیسه نوار و لیسه چسب صورت می‌گیرد ولی در عملیات پولیش لبه‌های نوار لبه چسبانی شده در پایان کار با نیمه اتوماتیک مشترک هستند.



شکل ۱۷۵-۱۶- ماشین لبه‌چسبان اتوماتیک.



در این حالت صفحه کار بین دو ردیف قرقرهای فوقانی وزنگیر متحرک صفحه پایینی دهانه ماشین فشرده می‌شود و به طرف جلو حرکت می‌نماید.

۵- ماشین لبه‌چسبان در کنار خود یک میز متحرک قابل تنظیم با صفحه مجهز به قرقرهای پلاستیکی نقاله دارد که متناسب با ابعاد صفحه کار بایستی آن را تنظیم کنید(شکل ۱۶-۱۸۰).



شکل ۱۶-۱۸۰- میز متحرک قرقرهای ماشین لبه‌چسبان.

۵- چنانچه دهانه ورودی ماشین متناسب ضخامت صفحه کار شما نباشد بایستی آن را تنظیم کنید. برای این کار کنار دیواره ایستگاه‌های مختلف ماشین ستون‌های فلزی قرار گرفته است(شکل ۱۶-۱۸۱).



شکل ۱۶-۱۸۱- ستون فلز استقرار قسمت فوقانی ایستگاه.

قسمت فوقانی جلو دهنده دهانه ماشین روی این ستون‌ها مستقر شده است که بواسیله بست فلزی با کمک پیچ سرشناس گوش محکم شده و در صورت شکل کردن پیچ‌های ستون‌های

۴۹- در موقع کار با صفحه آزمایشی ممکن است ضخامت صفحه کار مناسب با دهانه ورود به میز نقاله بوده باشد ولی ضخامت کار واقعی متفاوت از آن است. در این صورت بدون اینکه نیاز داشته باشید محل میکروسوئیچ‌ها را تغییر دهید، فاصله دهانه میز را باید تنظیم کنید(شکل ۱۶-۱۷۸).



شکل ۱۶-۱۷۸- دهانه و روی صفحه کار برای لبه‌چسبان.

جلوی میز کار یک قوطی فلزی به عنوان گونیا و یک قطعه فلزی به عرض ۱۰cm به عنوان صفحه میز افقی قرار داده شده است که صفحه اصلی استقرار صفحه کار در موقع ورود به ماشین لبه‌چسبان می‌باشد.

صفحه کار را بعد از قرار دادن روی صفحه فلزی افقی به عرض ۱۰cm روی غلطک‌های کوچک پلاستیک به قطر ۲,۵cm قرار می‌گیرد که باید حدود ۲۰cm آن را با دست هل بدھید تا روی زنگیر تخت پلاستیکی متحرک در امتداد صفحه فلزی فوق الذکر واقع شود و به صورت اتوماتیک حرکت کند تا بعد از ۱۰cm به غلطک‌های قرقرهای پلاستیکی در قسمت فوقانی دهانه ماشین لبه‌چسبان برسد(شکل ۱۶-۱۷۹).



شکل ۱۶-۱۷۹- دهانه ماشین لبه‌چسبان.

قسمت فوقانی با فاصله یکنواخت تنظیم شده در طول ماشین ثابت باقی بماند.

۵۴- اکنون که همه عوامل تنظیم ماشین لبه چسبان برای شروع مجدد آماده گردیده صفحه کار موردنظر را در دهانه ابتدای ماشین قرار دهید. پشت صفحه کار قرار بگیرید. دست راست را برای هل دادن اولیه صفحه در انتهای دست چپ را کنار لبه خارجی صفحه کار قرار دهید.

لبه داخلی صفحه را به گونیای فلزی دستگاه بچسبانید و سنگینی صفحه را به صورت افقی روی قرقره‌های غیر متحرک و زنجیر متحرک میز ثابت ماشین قرار بدهید و آهسته صفحه را به جلو هل دهید(شکل ۱۸۴-۱۸۵).



شکل ۱۸۴-۱۶- نموده لبه چسبانی گردن صفحه کار.

بعد از استقرار صفحه بین قرقره‌های قسمت فوقانی و زنجیر متحرک صفحه ثابت زیرین ماشین لبه چسبان، صفحه کار به صورت اتوماتیک در طول ماشین حرکت خواهد کرد و نیاز به نگهداشتن یا هل دادن شما ندارد و لبه چسبانی در مراحل و سکوهای مختلف ماشین انجام خواهد شد(شکل ۱۸۵).



شکل ۱۸۵-۱۶- هرگز قطعه کار به صورت اتوماتیک.

مختلف بوسیله چرخ دنده و دنده میله‌ای قابل تنظیم می‌باشد.
۵۲- پیچ‌های سر شش گوش روی ستون‌های فلزی را با کمک آچار تخت دوسر یا آچار بوکسی شل کنید(شکل ۱۸۲).



شکل ۱۸۲-۱۶- شل گردن پست ستون استقرار قسمت فوقانی.

۵۳- در انتهای ماشین لبه چسبان به دیواره فلزی و نزدیک ستون مقر قسمت فوقانی یک دسته اهرمی گردن قرار داده شده است. این دسته متصل به چرخ دنده و دنده میله‌ای می‌باشد.

روی دسته مذکور یک دستگاه نمراتور نصب گردیده است(شکل ۱۸۳-۱۶).



شکل ۱۸۳-۱۶- نمراتور تنظیم فاصله قسمت فوقانی.

این دستگاه فاصله قسمت فوقانی متحرک ک ماشین لبه چسبان را از قسمت صفحه متحرک قرقره‌ای پایین نشان می‌دهد. دسته آن را بگرانید تا در صفحه نمراتور عدد مورد نیاز برابر ضخامت صفحه کار مثلاً 20mm را نشان دهد. سپس تمام پیچ ستون‌ها را که شل کرده‌اید مجدداً با آچار سفت کنید تا

۱۶-۱۲- اصول تعمیر و نگهداری دستگاه لبه‌چسبان اتوماتیک

با توجه به پیچیدگی اجزای ماشین‌های لبه‌چسبان اتوماتیک که اغلب با سیستم‌های ترکیبی از مکانیک، الکتریک، هیدرولیک و پنوماتیک می‌باشد و بوسیله تابلوهای فرمان دیجیتالی کنترل و تنظیم می‌شوند تعمیر و نگهداری آن‌ها نیز مهارت و تخصص کاملتری را می‌طلبد(شکل ۱۶-۱۸۸).



شکل ۱۶-۱۸۸- لبه‌چسبان تمام اتوماتیک.

کارخانه‌های سازنده این نوع ماشین‌ها آموزش‌های اختصاصی تعمیر و تعویض و نگهداری این نوع ماشین‌ها را در خدمت نمایندگی‌های فروش خود می‌دهند و آن‌ها نیز بنا به درخواست کارخانه مصرف کننده ماشین لبه‌چسبان، آموزش را به پرسنل مربوطه منتقل می‌نمایند(شکل ۱۶-۱۸۹).



شکل ۱۶-۱۸۹- اپراتور آموزش‌دیده ماشین لبه‌چسبان.

معمول است که تعویض قطعات و تعمیرات اساسی بوسیله فروشنده در ماشین‌های تمام اتوماتیک لبه‌چسبان انجام شود و چه بسا تعویض یک توپی فرز حدود ۵ سال پس از کار

در پایان صفحه کار لبه‌چسبانی شده را از ماشین دریافت کنید. قسمت‌های مختلف آن را بررسی و کنترل کیفیت نمایید(شکل ۱۶-۱۸۶).



شکل ۱۶-۱۸۶- کنترل کیفیت لبه‌چسبانی انجام شده.

صفحه کار لبه‌چسبانی شده باید عاری از هر گونه معایب زیر باشد. بادکردگی نوار از ضخامت کار، لب پریدگی نوار، تیزی گوشه‌های کار، ناصافی در طول لبه‌چسبانی انجام شده و...) در صورت ملاحظه هر گونه معایب در لبه‌چسبانی انجام شده بایستی دلیل آن را جستجو نمایید و پس از تغییرات لازم در تنظیمات قبلی معایب را برطرف کنید.
۵۵- لبه‌چسبانی قطعات صاف و فرم‌دار (گرد) را با این ماشین می‌توانید انجام دهید. توپی فرز پرداخت لبه نوار را بایستی به خوبی تنظیم کنید تا بتوانید هماهنگ با فرزکاری و پرداخت قسمت‌های اضافی نوار در طول مستقیم، لبه کار و قسمت قوس‌دار گوشه آن را نیز مانند (شکل ۱۶-۱۸۷) بوسیله توپی‌های فرز پرداخت نمایید.



شکل ۱۶-۱۸۷- لبه‌چسبانی قطعات قوس‌دار.



شکل ۱۶-۱۶- ماشین لبه‌چسبان.

مشخصات فنی این ماشین لبه‌چسبان شامل:

- ۱- ضخامت نوار مصرفی 3mm تا 0.4mm
- ۲- حداکثر عرض نوار برای نوار تا ضخامت 45mm ، 2mm
- ۳- حداکثر عرض نوار برای نوار تا ضخامت: 3mm ، 25mm
- ۴- حداقل طول قطعه کار برای لبه‌چسبانی: 280mm
- ۵- حداقل عرض قطعه کار برای لبه‌چسبانی: 90mm
- ۶- سرعت لبه‌چسبانی: 6m/min
- ۷- تعداد دور تیغه اره: 800rpm
- ۸- تعداد دور تیغه فرز: 11000rpm
- ۹- ظرفیت مخزن چسب: 1kg
- ۱۰- حرارت چسب مصرفی: 210°C تا 175°C
- ۱۱- فشار هوای مصرفی: 8 bar تا 6 bar
- الف) کلید برق ماشین را کنترل کنید و حلقة نوار انتخابی را روی مقره مربوطه ماشین قرار دهید. صحبت عمل مقره را کنترل کنید. سر نوار داخل (شکل ۱۶-۱۹۳) اجزاء فرمان ماشین لبه‌چسبان ماشین و بین غلطک مربوطه قرار دهید. (شکل ۱۶-۱۹۲).



شکل ۱۶-۱۶- نصب نوار و آماده به کار کردن ماشین لبه‌چسبان.

کردن مرتب انجام شود و در پایان عمر ابزار (کند شدن آن) ترجیحاً ابزار نو استفاده می‌شود زیرا تیز کردن فرز یا تیغه‌های اره و تیغه گیوتین مقرر نمی‌باشد (شکل ۱۶-۱۹۰).



شکل ۱۶-۱۶- تیغه فرز گوشه در لبه‌چسبان اتوماتیک.

سرپریس و نگهداری از وظائف کارخانه‌های مصرف کننده ماشین آلات است لذا لازم است شما هنرجویان نیز نحوه نگهداری را به ترتیب زیر یاد بگیرید و به آن‌ها عمل کنید.

- تعمیر و نگهداری دستگاه لبه‌چسبان اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

قبل از لبه‌چسبانی و بعد از کار کردن با دستگاه لازم است تمام قسمت‌های آن را کنترل نمایید و در صورت نیاز چنانچه در توان و مسئولیت شما بود ایستگاه‌ها، قطعات و تیغه‌های معيوب را شناسایی، تعویض و یا تعمیر نمایید.

نگهداری صحیح ماشین لبه‌چسبانی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد لذا به ترتیب زیر عمل سروپریس و نگهداری را انجام دهید و در شروع وضعیت فیزیکی (ظاهری) ماشین را کنترل کنید تا مطمئن شوید همه اجزاء ماشین در محل صحیح قرار گرفته و ظاهراً نقصی دیده نمی‌شود این عمل را با مطالعه کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه انجام دهید. برای مثال کاتالوگ فنی دستگاه لبه‌چسبان کارگاهی را که در بعضی هنرستان‌های کشور مورد استفاده می‌باشد (شکل ۱۶-۱۹۱) در نظر بگیرید و اقدامات لازم برای نگهداری آن را نیز به ترتیب انجام دهید.



شکل ۱۹۵- کنترل الکتروموتور پولیش.

د) با توجه به عملیات اره کاری، فرز کاری، پولیش و غیره که در موقع لبه چسبانی روی مواد مختلف مانند نوار PVC و صفحاتی مانند M.D.F، فایر یا نئوپان، چوب و غیره انجام می شود و هر کدام از عملیات فوق و حتی عملیات چسبزنی و سنباده کاری ایجاد ذرات معلق زیادی در فضای ماشین و اطراف آن می کنند، بایستی پاک کردن اجزاء ماشین را برای حفظ و نگهداری آن ها هر روز انجام دهید. در غیر این صورت ایستگاه های مختلف کار خود را به خوبی انجام نخواهند داد. این عمل را مخصوصاً در ماشین های تمام اتوماتیک که دارای مراحل مختلف (شکل ۱۹۶-۱۶) می باشند انجام دهید. این مراحل شامل:

پیش فرز لبه صفحات، مقر نوار و سیستم هدایت آن،
غلطک چسب زن و مخزن چسب، قیچی پنوماتیک، غلطک
فشار سه تایی، اره گرد های برش سر و ته نوار، فرز پرداخت
له نوار، فرز گوشه، لیسه نوار، لیسه چسب و پو لیشر هستند.

کلیه تیغه‌های برنده و لیسه و فرز را مرتب از نظر تیز بودن، سالم بودن و صحت عمل کنترل نمایید.

ه) با توجه به جنس پلاستیکی بودن بعضی از مواد کار مانند روکش صفحات و نوارهای لبه‌چسبان در موقع عملیات پولیش و برش و فرز و... ایجاد نیروی الکترو-مغناطیسی در ذرات مازاد تولید شده باعث می‌گردد این ذرات در تمام اجزاء داخل ماشین جذب جدار خارجی اجزاء فلزی و غیره شود (شکل ۱۹۷-۱۶) و چنانچه مرتب آن هارا پاک و برطرف نکنید در دقت عملیات ماشین خصوصاً ماشین‌های اتوماتیک



شکل ۱۹۳-۱۶- اجزاء فرمان ماشین لبھیسان.

ب) با بررسی اجزاء تابلوی فرمان ماشین لبه‌چسبان (شکل ۱۹۳) و با رعایت اصول حفاظتی هر قسمت ماشین را جدا گانه روشن کنند.

با استفاده از کلید اضطراری همه قسمت‌های ماشین را همزمان خاموش کنید.

ج) الکتروموتور اصلی ماشین (شکل ۱۹۴-۱۶) سایر الکتروموتورهای اره گرد و فرز لبه‌های اضافی را کنترل کنید. با برس آن‌ها را پاک کنید و دقت نمایید که اطراف آن باز و جریان هوا برقرار باشد که در موقع کار کردن زیاد داغ نشوند و خطر سوختن نداشته باشند.



شكل ١٦- الكتروموتور اصلي.

دولکتروموتور انتهايي ماشين لبه چسباني رانيز مورد بررسی قرار دهيد و ديسك هاي پارچه اي آن را همراه الکتروموتور کنترل و تميز و آماده کار نمایيد(شکل ۱۹۵-۱۶).

خصوصاً در دستگاه‌های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک دستگاه‌های مکنده قوی همراه ماشین به فروش می‌رسانند. شما نیز برای حفظ و نگهداری بهترین ماشین‌ها از مکنده قوی (شکل ۱۹۸-۱۶) استفاده کنید.




شکل ۱۶-۱۹۸- نصب مکنده به ماشین لبه‌چسبان.

برای حفظ بهتر ماشین و بهره‌وری بیشتر از دستگاه مکنده،
کیسه ضایعات آن را مرتب کنترل و خالی نمایید.
ز) کارخانه‌های سازنده لوله‌های مکنده را در تمام
قسمت‌های ماشین لبه‌چسبان مخصوصاً جاهایی که ذرات با
نیروی الکترومغناطیسی به ماشین می‌چسبند نصب نموده‌اند
(شکل ۱۹۹-۱۶)، که عبور لوله خرطومی مکنده را از نزدیک
تیغه اوره قطع کن سر و نه نوار نشان می‌دهد و ملاحظه می‌کنید
ذرات ضایعات چگونه روی اجزاء سیلندر و پیستون حرکت
دهنده ارها را فرا گرفته و ممکن است در جریان تنظیم آن
ایجاد اشکال نماید. لذا مرتب آن را کنترل کنید و چنانچه
مکش دستگاه مکنده نیز دارای قدرت کافی نبود با برس مويی
و دستعمال ذرات چذب شده را پاک نمایید.



شکل ۱۹۹- نیروی مکنده برای مکش فرایحات کافی نبوده.

اثر منفی خواهد گذاشت و کیفیت لبه‌چسبانی صفحات را
دچار اشکال خواهد نمود.



شکل ۱۶-۱۹۶



شکل ۱۹۷-۱۶- نزول ذرات هازاد لبه همسان، در داخل ماشین.

و) برای جلوگیری از نزول ذرات مازاد پلاستیکی و غیره در داخل ماشین، کارخانه‌های سازنده دستگاه‌های له‌حسان



ی) حرکت الکتروموتورها باعث لرزش کلیه قطعات ماشین می شود و با وجود اینکه کارخانجات سازنده ماشین آلات صنایع چوب سعی می نمایند استحکام لازم را بوجود آورند ولی لرزش های مداوم و حرکت قطعات روی یکدیگر باعث شل شدن پیچ ها و اتصالات می گردد لذا برای حفظ و نگهداری آن ها با ابزار مناسب عمومی مانند انواع آچار تخت، پیچ گوشی و غیره، مرتب بعد از کار روزانه آن ها را بررسی نموده و حتی الامکان در مقابل هر ۱۰۰ ساعت کار لبه چسبانی آن ها را در اصطلاح آچار کشی نمایید(شکل ۲۰۲-۱۶) و در صورت نیاز در حد توان خود آن ها را تعمیر کنید و گرنه تعمیر آن را به متخصص مربوطه واگذار نمایید.



شکل ۲۰۲-۱۶-آچارکشی.

ص) با کنترل هوای فشرده و بررسی و حفاظت و تعمیر به موقع فیلتر های هوای مانع از نفوذ رطوبت در سیستم پنوماتیک ماشین های لبه چسبان شوید مخصوصاً سیلندر و پیستون های پنوماتیک را از هوای مطروب حفظ کنید(شکل ۲۰۳-۱۶).



شکل ۲۰۳-۱۶-سیلندر و پیستون.

ع) فشار هوا در سیستم های پنوماتیک را از روی گیج های مربوطه کنترل و تنظیم نمایید تا افزایش یا کمبود فشار باعث خرابی سیستم پنوماتیک دستگاه نشود(شکل ۲۰۴-۱۶).

ح) برای اطمینان از تمیز بودن، روان کار کردن اجزاء ماشین لبه چسبان نیمه اتوماتیک کارگاهی در پایان کار روزانه قسمت فوقانی اعمال نیرو به روی صفحه کار را حول محور آن حرکت دهید و در پشت آن غلطک ها و اجزای دیگر ماشین را کنترل نمایید(شکل ۲۰۰-۱۶).



شکل ۲۰۰-۱۶-محافظت و نگهداری اجزاء ماشین لبه چسبان کارگاهی.

ط) با مطالعه کاتالوگ فنی ماشین لبه چسبان متوجه شده اید کدامیک از قسمت های ماشین بایستی مرتب روغن کاری یا گریس کاری شود و شماره روغن یا گریس رانیز می توانید با توجه به آن تهیه نمایید و به طور کلی میله محورهای گردنه و چرخ زنجیرهای انتقال نیرو و پیچ ها را روغن کاری کنید(شکل ۲۰۱-۱۶) و از بکار بردن وسیله مربوط مانند پارچه خیس برای تمیز کردن قطعات فلزی خودداری کنید چون باعث اکسیده شدن فلز قطعات می شود که این زنگ زدگی خوردگی یا پوسیدگی در اجزاء فلزی بوجود می آورد و دقت و کار آیی آن ها از بین می رود.



شکل ۲۰۱-۱۶-روغن کاری محورها و پرخ زنیده ها.

۳- متناسب با هر نوع کار وسائل حفاظتی لازم را به کار گیرید(شکل ۲۰۶-۱۶).



شکل ۲۰۶-۱۶

۴- همواره اطراف ابزار و ماشین کار را تمیز کنید تا ضایعات مانند تکه‌های چوب و قطعات کوچک M.D.F و... زیر پا قرار نگیرد و باعث سقوط و زمین خوردن شما و دیگران نشود.

۵- در پایان کار ابزار و ماشین آلات مورد مصرف را تمیز کنید.

۶- کلیه چرخ‌دنده‌ها و تسمه‌ها، زنجیرها و نقاله‌ها و غلطک‌ها و دیگر قسمت‌هایی را که امکان درگیری با لباس کار شما را دارند با حفاظت کافی پوشش دهید و علامت‌های هشدار دهنده کنار آن‌ها ایجاد کنید.

۷- در موقع برش صفحات M.D.F برای لبه چسبانی حداکثر صرفه‌جویی را در تقسیم صفحات به عمل آورید تا دوریز آن‌ها کمتر شود و دقت کنید کار با ماشین اره نیاز به حفاظت و ایمنی خاص خود دارد و در صورت بی‌احتیاطی ممکن است باعث جراحات شدید گردد(شکل ۲۰۷-۱۶).



شکل ۲۰۷-۱۶- احتیاط و رعایت هفاظت موقع برشگاری.



شکل ۲۰۸-۱۶- گیوه‌های کنترل فشار هوا.

۱۳-۱۶- اصول رعایت حفاظت و ایمنی در حین عملیات لبه چسبانی دستی و ماشینی

بهره گیری از ماشین آلات لبه چسبانی به صورت دستی و ماشینی نیز ایجاب می‌نماید نیروی انسانی دارای دانایی کافی از مسائل مختلف کار خود باشد و توانایی لازم را نیز بدست آورده تا بتواند در بهره‌وری بیشتر موفق شود. با توکل خداوند و با دانایی و توانایی که در رشته تحصیلی خود بدست آورده‌اید در آینده تولیدات صفحه‌ای با کیفیت بهتر و با قیمت ارزانتر و زیباتر و بیشتر به مردم ارائه نمایید. رعایت اصول حفاظت و ایمنی در مسیر تولید رمز موقیت شما خواهد بود لذا سعی کنید:

۱- در کلیه موارد کار توجه و دقت کافی بکار ببرید تا ابزار و تجهیزات برایتان ایجاد خطر ننماید و به تذکرات هنرآموز خود توجه نمایید تا خطرات کار را بشناسید.

۲- در محل‌های خطرناک از حفاظ استفاده کنید تا محدوده کار حفظ شود.

۳- از لباس کار تمیز و مناسب همواره استفاده کنید(شکل ۲۰۵-۱۶).



شکل ۲۰۵-۱۶- لباس کار مناسب.



۱۱- موقع استقرار دستگاه لبه‌چسبان مستقیم و منحنی دقت کنید تعادل دستگاه را با تنظیم دقیق صفحه هدایت برقرار کنید و مانع از افتادن دستگاه به زمین یا تصادم با پاها بیان شوید (شکل ۲۰-۲۱۰). فاصله صفحه زیر دستگاه را حدود ۱/۵mm تنظیم کنید و پیچ آن را محکم نمایید.



شکل ۲۰-۱۶- محفظ تعادل با تنظیم صمیح دستگاه لبه‌چسبان.

۱۲- برای برداشتن اضافات لبه‌های نوار از روی سطح کار و یا قطع سر و ته اضافی نوار از ابزار مخصوص به خود استفاده کنید. چنانچه دسترسی به ابزار اختصاصی قطع اضافات نوار نداشتید دقت کنید در موقع استفاده از کاتر برای برطرف کردن اضافات لبه نوار از سطح کار دست خود را در مقابل کاتر قرار ندهید و هیچ وقت لبه‌های تیز ابزار را به طرف دست خود فشار ندهید. (شکل ۲۱۱-۲۱۰).



شکل ۲۱۱-۲۱۰- (عایت محافظت کار با کاتر).

۱۳- در موقع قطع و پرداخت اضافات نوار لبه‌چسبان دقت کنید ابزار شما (کاتر یا لیسه) در لبه صفحه کار ایجاد کندگی نکند.

۸- در موقع استفاده از اطوب رای لبه‌چسبانی موازنی موازنی دقت ایمنی ایجاب می‌نماید از دستگاه چرمی استفاده کنید.
۹- دقت کنید اطوب داغ را روی نوار برای لبه‌چسبانی بیش از ۱۰ ثانیه ثابت نکنید زیرا باعث تغییر رنگ نوار و یا سوزاندن موردنی نوار لبه‌چسبانی خواهد شد(شکل ۲۰-۸-۲۰۸).



شکل ۲۰-۸-۲۰۸- (عایت مسائل محافظت کار با اطوب داغ).

۱۰- چنانچه برای چسبان نوار یا زهوارهای چوبی با ضخامت بیش از ۱mm از نوار چسب استفاده می‌کنید لازم است از نوار چسب پهن با کیفیت چسب مناسب استفاده نمایید. فاصله نوار چسب را از یکدیگر بیش از ۴cm نگیرید و سعی نمایید لبه‌های نوار چسب از دو طرف حداقل ۶cm روی صفحه چسبانده شود. بعد از چسب زدن به نوار و لبه صفحه و استقرار دقیق دو سطح چسب خورده روی یکدیگر لبه نوار چسب را روی صفحه بچسبانید سپس زهوار یا سطح نوار لبه چسبان را به صفحه چسبانید سپس زهوار یا سطح نوار لبه چسبان را به روی آن چسبانده و بقیه نوار چسب را نیز که حداقل ۶cm است زیر صفحه بکشید و بچسبانید(شکل ۲۰-۹).



شکل ۲۰-۹-۲۰۹- لبه‌چسبانی با استفاده از نوار چسب.

۳- فضای اطراف الکتروموتورها بایستی باز باشد و جریان هوای جهت خنک کردن الکتروموتور اطراف آن دائمًا جریان یابد و سیم برق متصل به آن‌ها را کنترل کنید که به طور صحیح با اینمی لازم وصل شده باشد(شکل ۲۱۴-۲۱۶).



شکل ۲۱۴-۱۶- (ع) استاندارد اینمی در اتصال سیم برق الکتروموتور.

۴- به طوری که در شکل (۲۱۵-۲۱۶) ملاحظه می‌کنید شیلنگ یا لوله پلاستیکی محافظ سیم برق در محل اتصال به الکتروموتور پولیش ماشین لبه چسبان کنده شده است و این مسئله عدم رعایت اصول حفاظت و اینمی برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۱۵-۱۶- کنده شدن پوشش سیم متصل به الکتروموتور پولیش.

قبل و بعد از عمل لبه چسبانی صفحات لازم است دستگاه لبه چسبانی را دقیقاً مورد بازرگانی قرار دهید تا در صورت هرگونه اشکال فنی چنانچه در حد توان شما بود آن را برطرف نمایید برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید(شکل ۲۱۲-۲۱۶).



شکل ۲۱۲-۱۶- لبه چسبان اتوماتیک حفاظت شده.

۱- سیستم برق ماشین را کنترل کنید. ماشین‌های لبه چسبان اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با توجه به اینکه تعداد ۱۰ الکتروموتور دارند از برق سه فاز ۳۸۰ ولت استفاده می‌نمایند. لذا بایستی تابلوی برق اصلی و فرعی کارگاه را کنترل کنید تا کلیدهای اصلی مینیاتور و فیوزهای اتوماتیک در سر راه ایستگاه‌های ماشین قرار داده شده باشد و به طور صحیح سیم کشی لازم در کanal حفاظتی تانزدیک ماشین آورده شده باشد و پریز قابل اطمینان برای اتصال دو شاخه ماشین به برق را نصب نموده باشند.

۲- دو شاخه سیم اتصال الکتریکی ماشین را به پریز متصل کنید(شکل ۲۱۳-۲۱۶) و با دقت کنترل کنید سیم زدگی یا اتصال برقی نداشته باشد. در شکل مذکور که متعلق به کارگاه بخش خصوصی لبه چسبان می‌باشد تابلو فاقد جعبه دردار با اینمی لازم می‌باشد. بهتر است در محل کار خود پریزهای رادر تابلوی برق پوشیده دردار قرار دهید و از کلید و پریز اتوماتیک استفاده کنید.



شکل ۲۱۳-۱۶- تابلو برق غیراستاندارد.

آزمون پایانی ۱۶

۱- به چه عملیاتی لبه‌چسبانی می‌گویند؟

۲- کدامیک از تولیدات زیر به لبه‌چسبانی بیشتر نیاز دارد؟

الف) صندلی خمیده
ب) مجسمه چوبی

ج) سینی چوبی منبت شده
د) میز کامپیوتر

۳- در شکل زیر چه عملی انجام می‌شود؟



۴- در ساخت یک درآور با صفحات M.D.F یا نئوپان کدامیک از قسمت‌های آن نیاز به لبه‌چسبانی دارد؟ نام ببرید.


۵- لبه‌چسبانی با اطرو را شرح دهید.

۶- کدام وسیله لبه‌چسبانی برای تولید انبوه مناسب‌تر است؟

الف) اطروی برقی
ب) لبه‌چسبانی با پیچ دستی

ج) لبه‌چسبان برقی رومیزی
د) لبه‌چسبان اتوماتیک

۷- در شکل زیر دقت کنید و شرح دهید چه عمل در حال انجام است؟



- ۸- چه نوع نوارهایی در لبه‌چسبانی استفاده می‌شود؟
- ۹- ضخامت‌های نوارهای لبه‌چسبانی با ماشین منحنی چسبان برقی دستی معمولاً چند میلیمتر است؟
- ۱۰- در نوارهایی که بوسیله اطرو می‌چسبانند، چسب به چه صورتی استفاده می‌شود؟
- ۱۱- علامت‌های نشان داده شده در شکل زیر معرف چه چیز است؟



- ۱۲- چند درجه حرارت برای چسب‌های گرانول (هات‌ملت) موقع لبه‌چسبانی با ماشین لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک لازم است؟
- (الف) ۸°C تا ۱۰°C
- (ب) ۱۲۰°C تا ۲۱۰°C
- (ج) ۴۰°C تا ۳۰°C
- (د) ۱۵°C تا ۱۱۰°C
- ۱۳- لبه‌چسبانی برای مقاوم کردن صفحات در مقابل نفوذ رطوبت و زیبا کردن آنها انجام می‌شود. دقت کنید در شکل زیر چه مواردی برای لبه‌چسبانی نشان داده شده است؟



- ۱۴- چنانچه بخواهید لبه‌چسبانی صفحات را انجام دهید همانطوری که قبلًا توضیح داده شده وسائل مختلفی وجود دارد. وسیله نشان داده شده در شکل زیر را با دقت نگاه کنید و بگویید کدامیک از وسائل لبه‌چسبانی می‌باشد؟
- (الف) لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک مستقیم و منحنی چسبان دستی
- (ب) لبه‌چسبان مکانیکی ساده میزی
- (ج) لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک کارگاهی
- (د) لبه‌چسبان تمام اتوماتیک برای تولید انبوه



۱۵- اضافات نوار در لبه صفحات لبه‌چسبانی شده چرا بوجود می‌آید؟

۱۶- در شکل زیر تصویر چه چیزی دیده می‌شود؟



۱۷- در شکل زیر چه عملی انجام می‌شود؟



۱۸- در شکل زیر چه عملی انجام می‌گیرد؟



۱۹- چرا سطح ضخامت صفحه کار در زیر نوار لبه‌چسبان باید خیلی صاف باشد؟

۲۰- سطح زیر لبه‌چسبان را می‌توان با سنباده شماره صاف و پرداخت نمود.

۲۱- در عملیات لبه چسبانی منحنی می‌توان عمل سنباده‌زنی را با سنباده بوسیله ماشین انجام داد.

۲۲- چسب فوری را با چه وسیله‌ای به سطح ضخامت صفحه کار برای عملیات لبه چسبانی می‌مالید؟

۲۳- چرا بعد از عملیات لبه چسبانی لبه‌های صفحه کار را فرز کاری می‌کنند؟

۲۴- حرارت محیط کارگاه برای عملیات لبه چسبانی چند درجه سانتیگراد است؟

الف) ۲ تا 8°C

ب) ۴ تا 20°C

د) ۵ تا 35°C

ج) ۱۶ تا 40°C

۲۵- در شکل زیر وسائل و مواد لبه چسبانی را تشریح کنید؟



۲۶- در ماشین لبه چسبان میزی ساده، نوار لبه چسبان چگونه گرم می‌شود؟

۲۷- کارگاههای کابینت‌سازی کوچک نقشه کار خود را چگونه برای کارگاه لبه چسبانی تشریح و تفهیم می‌کنند؟

۲۸- ماشین نشان داده شده در شکل زیر برای چه کاری استفاده می‌شود. نحوه عمل آن را تشریح کنید.



توانایی و صله‌زنی روکش‌های چوبی معیوب

واحد کار هفدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- عیوب متداول روکش‌های چوبی را بیان کند.
- مدل عیب روکش‌های چسبانده شده روی صفحات پرورده و چوبی را مشخص نماید.
- اصول و صله‌زنی روکش‌های چوبی معیوب را بیان کند.
- برش روکش به ابعاد موردنظر مناسب با نقوش کار را برای ترمیم روکش معیوب را انجام دهد.
- چسب‌کاری و وصله‌زنی روکش‌های معیوب را انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۸	۶	۲



پیش‌آزمون ۱۷

۱- روکش طبیعی و مصنوعی را تعریف کنید.

۲- پنج عیب روکش را نام ببرید.

۳- چه موقعی روکش‌ها احتیاج به وصله‌زنی دارند؟

۴- کدام ابزار زیر برای وصله‌زنی روکش مناسب است؟

الف) سوهان سه پهلو

ج) مغار

۵- چرا برای وصله‌زنی روکش چسب به کار می‌رود؟

۶- منظور از نقوش روکش چیست؟

۷- تاول در روکش چسبیده شده را چگونه تشخیص می‌دهید؟

۸- ابزار نشان داده شده در شکل (۱۷-۱) چه کاربردی در وصله‌زنی روکش دارد؟



شکل ۱۷-۱

۹- برای چسباندن وصله روکش روی صفحه کار از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟

الف) تنگ

ب) پیچ دستی

د) دریل

ج) چکش


۱۰- چنانچه روکش چروک زیادی داشته باشد چگونه آن را صاف می‌کنید؟

۱۱- روکش‌های طبیعی بهتر وصله‌زنی می‌شوند یا روکش مصنوعی؟



شکل ۱۷-۳

چنانچه عیب از بعد مصرف باشد مخصوصاً اگر شامل مرور زمان نیز شده باشد مثلاً روکش در آور بعد از ۳۰ سال مصرف آسیب دیده باشد تعمیر و تعویض یا وصله کردن آن کار ساده‌ای نیست و شخص تعمیر کار مبلمان با تخصص بالاتری مورد نیاز است (شکل ۱۷-۴). حتی اگر مبلمان با روکش معیوب را به داخل کارخانه مبلسازی نیز بیاورند باز هم فردی با علم و تجربه کافی باید عمل وصله‌زنی را انجام دهد. مخصوصاً چنانچه میل موردنظر یک اثر ارزش‌نده قدیمی هنری باشد.



شکل ۱۷-۴

شخص تعمیر کار مبل بایستی قبل از هر چیز کار را کاملاً بررسی نماید و عیب آن را تشخیص دهد.

۱۷-۱-آشنایی با عیوب متداول روکش‌های چوبی

این مبحث از درس قبل‌اُ در واحد کار توضیح داده شده است. لذا از تکرار آن خودداری می‌شود.

۱۷-۲-اصول وصله‌زنی روکش‌های چوبی معیوب

روکش‌های چوبی ممکن است به دو صورت معیوب شوند و نیاز به وصله‌زنی پیدا نمایند:

۱-معایبی که در مسیر تولید روکش، حمل و نقل، ابار کردن و چسباندن آن‌ها به روی صفحات کار بوجود آمده است.

۲-معایبی که بعد از تولید در اثر رنگ کاری، آسیب دیدگی در حین حمل و نقل، صدمات استفاده در محل مصرف، اثرات عوامل محیط مانند رطوبت، حرارت نور خورشید، پارامتر طول زمان و... ایجاد شده است (شکل ۱۷-۲).



شکل ۱۷-۲-عیب روکش به علت مروء زمان.

چنانچه معایب در حین تولید اتفاق یافتد برطرف کردن آن برای کارخانه تولید و افراد متخصص صنایع چوب راحت‌تر است زیرا:

نقشه کار موجود است، مواد مشابه اولیه و کمکی به کار برده شده در کارخانه وجود دارد، ابزارهای دستی و دستی ماشینی و حتی ماشین‌های تخصصی مورد نیاز ماشین دوخت روکش (شکل ۱۷-۳) نیز وجود دارند، در صورت نیاز به چند شخص مانند روکش کار، رنگ کار و... کنار هم داخل کارخانه جمع هستند و بالاخره کلیه عوامل مورد نیاز جهت اجرا در دسترس می‌باشند.



شکل ۶-۱۷- دستگاه تهیه روکش به روش کاردی.

این معایب ممکن است شامل پوسیدگی، قارچ زدگی، ترک، گره‌های بزرگ زنده یا مرده، آبی شدن و چروک و... در چوب روکش باشد.

۷- شما که روکش طبیعی آماده شده را از بازار خریداری می‌نمایید بایستی قبل از مصرف و در موقع جور کردن روکش آنها را کنترل کنید که معایب فوق را نداشته باشند و در صورت مشاهده معایب محل آن را بایستی با خط کشی و علامت گذاری مشخص کنید.

۸- چنانچه در روکش پوسیدگی و تغییر رنگ نامطلوب مشاهده نمودید با رعایت صرفه‌جویی اطراف آن را خط بکشید و با استفاده از کاتر یا اره روکش بر و بر راستی آن قسمت را از روکش جدا کنید و به جای آن روکش مناسب بریده و آن را تکمیل کنید(شکل ۷-۷). دقت کنید روکش جایگزین از نظر اندازه، گونه چوبی، الیاف رنگ و... باید با روکش قبلی تناسب داشته باشد.



شکل ۷-۷- تهیه روکش جایگزین با اره روکش بر.

در مورد روکش‌های مصنوعی که کاغذ‌های با طرح‌های ساده و نقش چوب آغشته به مواد شیمیایی استفاده شده است،

۱۷-۲-۱- مشخص نمودن محل عیب روکش

- دستورالعمل کاری
- ۱- از لباس کار و محیط و میز کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- از وسائل حفاظت و ایمنی لازم استفاده کنید.
- ۳- ابزارهای لازم برای وصله‌زنی روکش روی صفحه کار را آماده کنید.

این وسائل شامل: گیره (پیچ دستی)، مغار، چکش، قلم مو، سوزن خط کش، کاردک، سورنگ تزریق چسب، کاتر، خط کش، اره روکش بر، قیچی، مداد، سنباده، شابلون، غلطک فشار، قیچی و... (شکل ۵-۱۷).



شکل ۵-۱۷- ابزارهای وصله‌زنی روکش.

۴- ابزار ماشین شامل: دستگاه اور فرز دستی، ماشین دوخت روکش

۵- دستگاه گره‌زنی و تهیه استوانه جای گره (چوب گرد کن)، دستگاه سنباده لرزشی دستی، اطوطی برقی و...

۶- محل عیب روکش را بایستی در موقع تولید روکش‌های طبیعی که به صورت روش اسلاسیر (کاردي) و یا لوله‌بری در کارخانه تولید روکش انجام می‌شود تشخیص داد(شکل ۶-۶) و با ماشین آلات تخصصی در خطوط تولید مانند

ماشین دوخت روکش، ماشین وصله‌زنی، و یا ماشین قیچی هیدرولیک (گیوتین) آن را برطرف نمود.



زیر پرس که باعث غیر مسطح شدن سطح کار شده است.
ه) ترک خوردگی و شکاف یا کندگی در سطح روکش
شده.

و) کج شدن و حرکت کردن روکش از روی صفحه کار
در موقع پرسکاری که باعث گردیده قسمتی از سطح کار
روکش نشده باشد.

معایب فوق را بایستی بوسیله تهیه (برش) روکش با نقش
مناسب و جایگزین کردن در محل عیب برطرف نمایید.



شکل ۹-۱۷

تشخیص معایب قبل از مصرف بوسیله کارخانه سازنده صفحات
پرورده چوبی مانند M.D.F، تخته فیبر، تخته خرد چوب، H.D.F
وغیره انجام می‌شود لذاروکش کاری آنها را باطی باشمندارد.
شما بایستی در موقع خرید صفحات روکش شده مصنوعی یا
ملامینه مواظبت کنید که معیوب نباشد.

۹- چنانچه در موقع انتخاب روکش طبیعی متوجه شدید به
دلایل مختلف سطح روکش دارای چروک خوردگی زیاد
می‌باشد، آن را مرطوب کرده و یا پارچه مرطوبی روی محل
چروک روکش قرار دهید و اطیع داغ راروی آن بگذارید تا
رطوبت پارچه برطرف شود و حرارت اطونیز همرا رطوبت
پارچه باعث رفع چروک خوردگی روکش گردد(شکل ۱۷-۸).



شکل ۸-۱۷- (فع پروک روکش با اطه.

۱۷-۲-۲- برش روکش به ابعاد موردنظر و با توجه به نقش کار

در روکش کاری بعد از عملیات پرسکاری و چسباندن
روکش طبیعی روی صفحات کار ممکن است اشکالات زیر
در صفحه روکش شده بوجود آید که بایستی آنها را برطرف
نمایید(شکل ۹).
۱۷-۹

الف) تاول زدگی ناشی از بزرگتر بودن روکش از صفحه
کار در زیر پرس و تنگ افتادن روکش.

ب) بیرون زدگی چسب از خلل و فرج روکش در زیر
پرس که باعث سفید کردن سطح کار شده است.

ج) روی هم افتادن لبه های اضافه روکش در موقع
پرسکاری که سطح برجسته روی صفحه کار ایجاد نموده.

د) فرورفتگی موردنی در سطح روکش شده صفحه کار

شیاری در سطح آن ایجاد کنید(شکل ۱۷-۱۲).



شکل ۱۷-۱۲- برش روکش با کمک فطکش و کاتر.

در محل بادکردگی شکافی ایجاد می‌شود. درز شکاف را بوسیله یک چوب نازک مانند (چوب بستنی) و یا نوک مغار کمی باز کنید و بوسیله سرنگ چسبدار مقداری چسب به زیر آن تزریق نمایید و سپس مانند طریقه چسباندن تاول عمل کنید تا روکش بادکردگی روى سطح کار چسبیده شود. سپس کاغذ را برداشته و روی آن را پرداخت نمایید. دقت کنید میزان تزریق چسب زیر روکش را طوری انجام دهید که چسب اضافی از زیر کاغذ و اطراف شکاف خارج نشود و از طرفی برای چسباندن همه فضای بادکردگی نیز کافی باشد.
۳- چنانچه مشاهده کردید در لبه صفحه به صورت طولی روکش از سطح کار جدا شده است به ترتیب زیر عمل کنید. ابتدا بوسیله لبه مغار یا کاردک یا یک لیسه فلزی روکش را از لبه صفحه کار قدری بلند کنید(شکل ۱۷-۱۳) سپس بوسیله یک قلم موی کوچک یا یک چوب نازک مانند تکه روکش (چوب بستنی) چسب مایع را بین سطح روکش و صفحه کار بمالید(شکل ۱۷-۱۴).



شکل ۱۷-۱۳- باز کردن دهانه روکش با کارد.

۱۷-۲-۳- چسب کاری و وصله‌زنی روکش با استفاده از دستگاه مخصوص وصله‌چسبانی

برطرف کردن قسمت‌های معیوب روکش در سطح کار را وصله‌زنی می‌گویند و چنانچه معايب را مشاهده کردید به ترتیب زیر برطرف نمایید.

دستورالعمل کاری

۱- چنانچه ملاحظه نمودید سطح روکش بادکردگی کوچک (تاول) دارد و به وسیله تلنگر زدن یا ضربه زدن با انگشت متوجه بادکردگی سطح روکش شدید ابتدا با کف دست روی سطح کار بکشید. با چشم نیز دقیقاً به سطح روکش چسبیده شده به سطح کار نگاه کنید. چنانچه بر جستگی یا بر جستگی‌هایی مشاهده کردید با انگشت روی آن ضربه بزاید اگر زیر آن خالی (هوای) باشد صدای نامأنوسی نسبت به قسمت‌های دیگر سطح کار در اثر ضربه خواهد داد و مشخص می‌شود تاول زدگی ایجاد شده است.

وسیله تزریق (سرنگ) مخصوص را از چسب مایع (کازوئین) یا اوره فرم آلدئید پر نمایید و از روی تاول به زیر آن چسب تزریق نمایید(شکل ۱۷-۱۰).



شکل ۱۷-۱۰- سرنگ و ظرف چسب‌زنی.

یک ورق کاغذ روی محل تاول و روی آن یک قطعه چوب کوچک با سطح صاف قرار دهید و بوسیله پیچ دستی محکم بیندید تا چسبیده و خشک شود و بعد از باز کردن پیچ دستی متوجه می‌شوید بادکردگی برطرف شده است.

۲- چنانچه بادکردگی بزرگتر بود به وسیله کاتر روی آن را برش بزنید(شکل ۱۷-۱۱) و چنانچه بادکردگی به صورت طولی بود خط کش را روی آن قرار دهید و بوسیله کاتر



- الف) ابتدا متناسب با سطح گره یا عیبی همانند آن یک شابلون ساده خط کشی بسازید.
- ب) شابلون را از چوب یا تخته چند لایی یا فیبر به ضخامت حدود 4mm تهیه کنید(شکل ۱۶-۱۷).



شکل ۱۶-۱۷- تهیه شابلون فطکشی.

- شابلون را طراحی کنید و با اره نواری یا اره دستی بیرید.
- ب) اطراف شابلون بریده شده را با سوهان یا سنباده صاف کنید و سپس آن را در محل عیوب تشخیص داده مانند گره، روی عیوب بگذارید و اطراف آن را با مداد یا سوزن خط کش به طور دقیق خط کشی کنید(شکل ۱۷-۱۸).



شکل ۱۷-۱۷- فطکشی محل گره با شابلون.

- ج) محل خط کشی شده را با استفاده از مغار تیز و چکش از روی سطح کار جدا کنید. بدیهی است قسمت جدا شده همان ضخامت روکش معیوب به صورت گره یا عیب دیگر خواهد بود. در صورت جدا شدن قسمتی مشابه شابلون تهیه شده خالی می گردد(شکل ۱۷-۱۸).



شکل ۱۸- ۱۷- چسب زدن لای (وکش) با قلم مو.

دقت کنید چسب زیاد یا کم نباشد. با دست قدری روی لبه روکش فشار وارد کنید تا چسب اضافی احتمالی از محل باز شده قبلی بیرون بیاید. چسب اضافی را با یک پارچه نمدار پاک کنید. یک صفحه کاغذ در محل چسب زده شده قرار دهید و سپس یک قطعه چوب با سطح صاف را روی کاغذ بگذارید و با پیچ دستی کوچک آن را بیندید. برای اینکه پشت صفحه کار نیز ناشی از فک پیچ دستی فرو رفتگی ایجاد نشود، تکه ای چوب صاف را نیز بین فک پیچ دستی در پشت صفحه نیز قرار دهید(شکل ۱۵-۱۶).



شکل ۱۵-۱۶- بستن و پسbandن با پیچ دستی.

حداقل ۵ ساعت بعد از بستن گیره پیچ دستی مهلت دهید تا چسب خشک شود. سپس پیچ دستی را باز کنید و کاغذ را از محل چسبانده شده جدا نمایید و آن محل را با کمک لیسه پرداخت کنید تا کاملاً تمیز شود و اثر چسب باقی نماند.
۴- چنانچه در سطح کار روکش گره بدشکل و بزرگ داشت آن را به ترتیب زیر برطرف کنید.




شکل ۱۷-۲۰- شابلون قوسی.

و) محل گره خط کشی شده قوس دار روی سطح کار را می‌توانید بوسیله اور فرز دستی نیز خالی کنید. دقت کنید عمق نفوذ تیغه فرز معادل ضخامت روکش طبیعی باشد که می‌خواهید جاسازی کنید(شکل ۱۷-۲۱).



شکل ۱۷-۲۱- استفاده از فرز دستی.



شکل ۱۸-۱۷- کنده شدن روکش معیوب طبق شابلون.

د) روکش مشابه روکش سطح کار را انتخاب کنید و در محلی که نقوش الیاف آن با نقوش اطراف گره کنده شده هماهنگی داشته باشد قرار دهید. به طور دقیق اطراف آن را خط بکشید. با مغار و چکش آن قسمت را از روکش انتخابی جدا کنید. پشت روکش را چسب مایع بزنید و در محل قبلی گره قرار دهید. روی آن را کاغذ بگذارید و با قرار دادن تکه چوبی بین فک‌های گیره، آن را بچسبانید. می‌توانید روکش انتخابی را بوسیله قیچی نیز به فرم شابلون برش دهید و آن را روی کار بچسبانید(شکل ۱۷-۱۹).



شکل ۱۹-۱۷- برش با قیچی.

ه) در موقع طراحی شابلون چنانچه بخواهید خطوط مستقیم و گوشهای تیز در سطح کار دیده نشود آن را با خطوط منحنی (شکل ۱۷-۲۰) و یا فرم‌های دیگر روی کاغذ بکشید.

آزمون پایانی ۱۷

۱- کدام عیب زیر ناشی از عوامل محیطی در روکش ایجاد شده است؟

ب) ایجاد تاول

د) از بین رفتن روکش

الف) سفیدک در سطح روکش

ج) روی هم افتادن لبه روکش‌ها

۲- در تصویر زیر چه وسائلی دیده می‌شود؟ کاربرد آن‌ها را در عملیات روکش کاری مصنوعی بنویسید.



۳- عیب تاول در روکش کاری را شرح دهید.

۴- وسائل مورد نیاز در رفع عیب روکش کاری را نام ببرید.

۵- سرنگ چه کاربردی در عملیات وصله‌زنی روکش‌ها دارد؟

۶- چرا برای وصله‌زنی روکش‌ها شابلون تهیه می‌کنند؟

۷- عملیات رفع عیب در شکل زیر را شرح دهید.





۸- جنس شابلون از چه موادی بهتر است تهیه گردد؟

الف) کاغذ
ب) تخته خرد چوب

ج) مقوا
د) تخته سه لایی

۹- شکل زیر چه عیبی را در روکش کاری نشان می‌دهد؟



۱۰- کاتر چه کاربردی در عملیات رفع عیب روکش کاری دارد؟

۱۱- چنانچه به علت عیب پوسیدگی بخواهد قبل از چسباندن روکش روی صفحه کار عرض روکش را ۱۰ سانتیمتر قطع کنید و سپس قطعه روکش جدید به آن اضافه کنید از چه وسائلی بهتر است استفاده نمایید.

الف) اره روکش بر، ماشین دوخت روکش

ب) سنباده نواری، رنده

ج) اره نواری، نوار چسب

د) پرس هیدرولیک، سوهان

۱۲- در شکل زیر چه وسیله‌ای نشان داده شده است؟ کاربرد آن چیست.



توانایی روش کاری انواع مصنوعات چوبی (پروژه پایان دوره)

واحد کار هجدهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- قسمت‌های مختلف مصنوعات چوبی و کاربرد روکش در آن‌ها را تشریح کند.
- اصول روکش کاری انواع مصنوعات چوبی را تشریح کند.
- اصول حفاظت و ایمنی ضمن عملیات روکش کاری را تشریح کند.
- اصول کنترل مرغوبیت کار را تشریح کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۵۰	۵۰	۱۰۰



پیش آزمون ۱۸

- ۱- قسمت‌های مختلف یک میز چوبی که قابل روکش کردن می‌باشد را توضیح دهید.
- ۲- برای روکش کاری یک صفحه میز یپسی چه مراحلی انجام می‌شود؟ نام ببرید.
- ۳- چهار نکته حفاظت و ایمنی در روکش کاری مصنوعات چوبی را بنویسید.
- ۴- روکش کاری یک قطعه خراطی شده چگونه انجام می‌گیرد. توضیح دهید.
- ۵- در شکل (۱۸-۱) از چه روشی برای روکش کاری لبه پخت خورده صفحه چوبی استفاده شده است؟



شکل ۱۸-۱

- ۶- در صورت طبله کردن روکش، از چه روشی برای ترمیم آن استفاده می‌شود؟
- ۷- در شکل (۱۸-۲) روش روکش کاری پایه میز شیشه‌ای چگونه است؟ توضیح دهید.



شکل ۱۸-۲

۸- در شکل (۱۸-۳) هر کدام از روکش‌های نشان داده با فلاش حاصل کدامیک از مقاطع برش چوب هستند؟



شکل ۱۸-۳

۹-در شکل (۴-۱۸) روش روکش کاری مصنوع چوبی را توضیح دهید.



شکل ۱۴-۱۸

۱۰- دو نوع از عیوب متداول در روکش کاری با پرس گرم هیدرولیک را بنویسید.

۱۱- تفاوت روکش کاری به صفحات چوبی با دستگاه له چسبان اتوماتیک و نیمه اتوماتیک را بنویسید.

۱۲- سوهانکاری روکش‌های چوبی پیشتر در کدامیک از مراحل روکش کاری انجام می‌شود. توضیح دهید؟

۱۳- درز کردن روکش چوبی، بعد از کدام مرحله از روکش کاری انجام می‌شود؟

۱۴- قابلیت پخش حسب در کدام یک از وسائل زیر بیشتر است؟

ب) قلم مو

د) کار دکی حسوز نہ

الف) تخته چند لایه ضابعاتی

ح) غلطک حس ز نه


۱۵- برای بر شکاری یک قطعه روکش، با ضخامت بیشتر از ۳ میلیمتر بهتر است از چه وسیله‌ای استفاده شود؟ تو پسچ دهد.



شکل ۱۸-۶



شکل ۱۸-۷



شکل ۱۸-۸

۱۸-۱-۲- پایه: برخی از مصنوعات چوبی دارای پایه هستند مثل انواع میز، صندلی، کابینت، دکور چوبی، تختخواب. که این پایه‌ها می‌توانند ثابت و یا متحرک (چرخدار) باشند و مقاطع آن‌ها مربع، مستطیل، مثلث و یا سایراشکال هندسی است. (شکل ۱۸-۹).).



شکل ۱۸-۹

برای اجرای پروژه‌های روکش کاری مصنوعات چوبی نیاز به تمرین بسیار زیاد است و بایستی کلیه آموخته‌های قبلی در فصول پیشین را به کار بست تا بتوان یک پروژه را به خوبی اجرا کرد. رعایت اصول حفاظت و ایمنی در اجرای این پروژه‌ها بسیار ضروری است و حتماً بایستی مرتب کارگاه در اجرانظارت کامل داشته باشد. برای این منظور بهتر است تمامی نکات ایمنی و بهداشت کار به صورت پوستر و تابلوهای مخصوص به کار گرفته شوند و نکات ایمنی در هر مرحله کاری و برای هر وسیله یا دستگاه کارگاهی به افراد مستقر در کارگاه به طور مداوم گوشزد شده و تکرار گردد تا از بروز سوانح احتمالی جلوگیری به عمل آمده و سلامت هنرآموزان و هنرجویان حفظ گردد (شکل‌های ۱۸۷ تا ۱۸۵).


۱۸-۱- قسمت‌های مختلف یک مصنوع چوبی

برای روکش کاری مصنوعات چوبی شناخت دقیق قطعات و اجزای آن الزامی است و ممکن است که تک تک نیاز به روکش کاری داشته باشند. از این رو به توضیح قسمت‌های مهم مصنوعات چوبی می‌پردازیم:

۱۸-۱-۱- بدنه: هر نوع وسیله چوبی از یک بدنه و یا چهارچوب اصلی ساخته شده است. مانند بدنه یک کابینت چوبی و یا چهارچوب یک مبل استیل که سایر قطعات بر روی آن سوار می‌شوند (شکل ۱۸۸).



شکل ۱۸-۵



شکل ۱۸-۱۲

۱۸-۱-۳ درب: برخی مصنوعات چوبی دارای درب می‌باشند. درب‌ها یا با انواع لولا بر روی کار نصب می‌شود و یا به صورت کشویی بر روی ریل حرکت می‌کنند (شکل ۱۸-۱۰).

۱۸-۱-۴ صفحه: در روی بعضی از مصنوعات چوبی صفحه به کار می‌رود مانند انواع میز، کتابخانه، کابینت آشپزخانه و غیره (شکل ۱۸-۱۱).


۱۸-۱-۵ طبقه: طبقات در مصنوعات چوبی یا ثابت هستند و یا متحرک که در انواع کابینت‌های چوبی به کار می‌روند (شکل ۱۸-۱۲).

۱۸-۱-۶ وادار: صفحات جدا کننده در هر مصنوع چوبی به وادار معروف است. وادارها در کابینت‌های چوبی کاربرد بسیار دارند و ماین طبقات آن‌ها را قرار می‌دهند.

۱۸-۱-۷ کشو: کشو محفظه‌ای خالی در یک مصنوع چوبی است که جعبه کشو در آن قرار می‌گیرد. کشوها برای نگهداری اجنباس مختلف کاربرد دارند.

۱۸-۱-۸ قید: قیدها برای نگهداشتن دو قطعه از یک مصنوع چوبی به کار می‌روند. مثلاً در یک صندلی چوبی قیدهای بغل، عقب و جلو چهار چوب صندلی را به یکدیگر محکم می‌کنند (شکل ۱۸-۱۳).

۱۸-۱-۹ کفی و پشتی: معمولاً در انواع مبل و صندلی برای راحتی افراد تعبیه می‌شود و محل نشستن و تکیه دادن است (شکل ۱۸-۱۳).



شکل ۱۸-۱۳



شکل ۱۸-۱۰



شکل ۱۸-۱۱

۱۸-۱-۱۳- بغل تخت: به قسمت‌های کناری هر تختخواب که نقش نگهدارنده بدن تخت را به عهده دارد می‌گویند (شکل ۱۸-۱۵).

۱۸-۱-۱۴- کله‌گی تخت: به دو قسمت بالایی و پایینی تختخواب که در دو طرف آن بغل تخت قرار می‌گیرد کله‌گی می‌گویند (شکل ۱۸-۱۵).

۱۸-۱-۱۵- دسته: مبل‌های تمام چوب و راحتی دارای دسته می‌باشند که مکان قرار گرفتن دست می‌باشد (شکل ۱۸-۱۶).




شکل ۱۸-۱۶

۱۸-۱-۱۶- پاسار و بائو: به قیدهای افقی و عمودی درب می‌گویند (شکل ۱۸-۱۷).


۱۸-۱-۱۷- تنکه: به قطعات فرزکاری شده درون یک قاب تنکه می‌گویند.

۱۸-۱-۱۸- کتیبه: به قسمت بالایی هر درب چوبی کتیبه می‌گویند (شکل ۱۸-۱۸).



شکل ۱۸-۱۷


۱۸-۱-۱۰- پاسنگ: قسمت‌های زیرین یک کابینت چوبی و در پایین ترین نقطه در محل طلاقی بدن با کف زمین را پاسنگ گویند که می‌تواند ثابت یا متحرک باشد (شکل ۱۸-۱۴).



شکل ۱۸-۱۴

۱۸-۱-۱۱- دستگیره: برای جلو و عقب بردن کشوها و درب‌ها در یک مصنوع چوبی نصب و استفاده می‌شوند.


۱۸-۱-۱۲- پشت‌بند: قسمت پشتی هر کابینت چوبی را پشت‌بند یا نگهدارنده می‌گویند. این قطعه باعث می‌شود علاوه بر نگهداری بدن کابینت از پشت اجناس داخل کابینت نیز محفوظ بماند.



شکل ۱۸-۱۵



شکل ۱۸-۱۹



شکل ۱۸-۱۸

۱۸-۲-اصول روکش کاری انواع مصنوعات چوبی

روکش کاری چندین نوع وسیله چوبی با توجه به استعداد کارآموز و طبق نظر مربي آموزشی برای روکش کاری نیاز به نظرات مربي کارگاه میباشد و اجرای پروژه های روکش کاری بايستی بر اساس آموخته های هنر جو صورت گیرد و نکات حفاظت و ایمنی و بهداشت کار در کارگاه رعایت شود.

در این بخش ابتدا به ارائه مراحل گام به گام اجرای پروژه های کارگاهی^۱ پرداخته می شود و سپس نمونه هایی از نقشه های کار برای روکش کاری مصنوعات چوبی ارائه می گرددند.



شکل ۱۸-۲۰



شکل ۱۸-۲۱



شکل ۱۸-۲۲

پروژه ۱: روکش کاری صفحه شترنج

۱- روکش های چوبی با رنگ های تیره و روشن را انتخاب کنید.

۲- قطعات روکش چوبی را با استفاده از اره روکش بر دستی به اندازه مناسب خانه های شترنج برشکاری کنید. (شکل ۱۸۱۹).

۳- دسته های نواری روکش های تیره و روشن را در کنار هم گذاشته و با پیچ دستی بیندید. (شکل ۱۸۲۰).

۴- بوسیله مشتی و کاغذ سنباده لبه های روکش ها را هم سطح کنید(شکل ۱۸۲۱).

۵- نوارهای تیره و روشن روکش های هم سطح شده را به صورت یک در میان و بوسیله چسب روکش کاری بچسبانید. (شکل ۱۸۲۲).

۶- با استفاده از اره روکش بری و مطابق شکل (۱۸۲۳) قطعات روکش را برش عرضی بزنید.

1. Step Bay Step

2. Work Shop Project



شکل ۱۸-۲۶



شکل ۱۸-۲۷



شکل ۱۸-۲۷

۷- قطعات برش خورده را در کنار یکدیگر درز کنید.
(شکل ۱۸۲۴).

۸- روکش‌های درز شده در کنار هم را بر روی صفحه زیر کار قرار دهید و با پرس دستی پرس کنید(شکل ۱۸۲۴ و ۱۸۲۵ و ۱۸۲۶).

۹- روکش دور صفحه را نیز انتخاب کرده و پس از برشکاری آن را دور تا دور صفحه شترنج درز کنید (شکل‌های ۱۸۲۷ و ۱۸۲۸ و ۱۸۲۹).



شکل ۱۸-۲۸



شکل ۱۸-۲۹

۱۰- روکش دور صفحه را با پرس دستی، پرس کنید و روکش‌های اضافی را با کاتر و اره روکش بر دستی جدا کنید.
(شکل ۱۸-۳۰ و ۱۸-۳۱).



شکل ۱۸-۴۵



شکل ۱۸-۳۳



شکل ۱۸-۳۴



شکل ۱۸-۳۵



شکل ۱۸-۳۶

پروژه ۲: روکش کاری چراغ خواب چوبی

۱- طرح چراغ خواب چوبی را مطابق با شکل (۱۸۳۴) بر روی کاغذ بکشید.



شکل ۱۸-۳۷

۲- قالب چوبی برای پرس روکش چوبی بر روی چراغ خواب را مطابق شکل (۱۸۳۵) و شکل (۱۸۳۶) بسازید. برای ساخت قالب از مربی آموزشی کمک بگیرید. این قالب



شکل ۱۸-۳۸

۱۱- سطح صفحه شترنج پرس شده را از چسب‌های نواری پاک کرده و سنباده بزنید(شکل ۱۸۳۲).

۱۲- صفحه شترنج را برای رنگ کردن آماده کنید. (شکل ۱۸۳۳).



شکل ۱۸-۳۸

۵- روکش را بر روی بدنه چوبی چراغ خواب گذاشته و پس از نصب قالب بر روی روکش آن را با پیچ دستی و مطابق شکل (۱۸۳۹) پرس کنید.



شکل ۱۸-۳۹

۶- پس از در آوردن قطعه کار از زیر پرس (بستگی به مدت زمان خشک شدن چسب دارد) قسمت های اضافی لبه روکش را با سنباده پرداخت کنید(شکل ۱۸۴۰).



شکل ۱۸-۴۰

بوسیله پیچ دستی بر روی بدنه چراغ خواب محکم می شود.



شکل ۱۸-۳۵



شکل ۱۸-۳۶

۳- روکش چوبی را با گذاشتن چراغ خواب بر روی آن علامت گذاری کنید و بدین صورت مقاطع مختلف چراغ خواب بر روی روکش علامت گذاری می شود(شکل ۱۸۳۷).



شکل ۱۸-۳۷

۴- بدنه چراغ خواب را با چسب سفید نجاری (PVA) چسب کاری کنید(شکل ۱۸۳۸).



۷- با استفاده از چوبسae و لیسه لبه‌های تیز و برنده روکش را نیز پرداخت کنید(شکل ۱۸۴۱).



شکل ۱۸-۱۴۱

۸- قطعات روکش پایه چراغ خواب را برشکاری کنید.
(شکل ۱۸۴۲).



شکل ۱۸-۱۴۲

۹- پایه روکش شده را آماده نصب و اتصال به بدنه چراغ خواب کنید(شکل ۱۸۴۳ و شکل ۱۸۴۴).



شکل ۱۸-۱۴۳



شکل ۱۸-۱۴۴

۱۰- لبه‌های پایه روکش شده را با مشتی و کاغذ سنباده پرداخت کنید(شکل ۱۸۴۵).



شکل ۱۸-۱۴۵

۱۱- پایه روکش شده را آماده نصب و اتصال به بدنه چراغ خواب کنید(شکل ۱۸۴۶).



شکل ۱۸-۱۴۶



شکل ۱۸-۵۰

۱۲- بدنه چراغ خواب را بر روی پایه سوار کنید(شکل ۱۸۴۷).



شکل ۱۸-۴۷

۲- روکش‌های چوبی لبه پایه میز را مطابق شکل (۱۸-۵۱) و شکل (۱۸-۵۲) توسط اطوی دستی بخار بچسبانید.



شکل ۱۸-۵۱

پروژه ۳: روکش کاری میز چوبی صفحه گرد و ییضی

۱- طرح قطعات مختلف میز را بر روی کاغذ بکشد (شکل‌های ۱۸۴۸ و ۱۸۴۹).




شکل ۱۸-۴۸



شکل ۱۸-۵۲

۳- روکش‌های چوبی روی پایه رانیز مطابق شکل (۱۸۵۳) و (۱۸۵۴) و (۱۸۵۵) بچسبانید.



شکل ۱۸-۴۹



۵- قید زیر صفحه میز را مطابق با شکل (۱۸۵۶) و با استفاده از فن لامینه کردن بسازید. برای این کار از انواع پیچ دستی استفاده کنید.



شکل ۱۸-۵۶

۶- پس از در آوردن قید از زیر پرس روکش آن را با اطوى بخار بچسانيد(شکل ۱۸۵۷).



شکل ۱۸-۵۷

۷- قید زیر میز را تحت نظرات مربي و هنرآموز کارگاه و مطابق شکل (۱۸۵۸) در زیر صفحه میز نصب کنید.



شکل ۱۸-۵۸



شکل ۱۸-۵۹



شکل ۱۸-۵۴

۴- لبه‌ای اضافی روکش پایه‌ها را با کاتر حذف کنید.
(شکل ۱۸۵۵).



شکل ۱۸-۵۵



شکل ۱۸-۶۲

۸- محل نصب روکش دور میز را با استفاده از پرگار و مطابق شکل (۱۸۵۹) علامت گذاری کنید.



شکل ۱۸-۵۹

۱۱- بوسیله اطوی دستی روکش‌های قطاعی دایره و یا بیضی را بر روی صفحه میز که زیر کار نیز محسوب می‌شود نصب کنید (شکل ۱۸۶۳).



شکل ۱۸-۶۳

۹- قطعات روکش چوبی صفحه میز را با دستگاه گیوتین روکش بر، برش دهید. (شکل ۱۸۶۰)



شکل ۱۸-۶۰

۱۲- قسمت‌های اضافی روکش‌های قطاعی نصب شده را با اره روکش بر دستی بردارید (شکل ۱۸۶۴).



شکل ۱۸-۶۴

۱۰- روکش‌های قطاعی دایره و یا بیضی را نیز بوسیله گونیا و اره روکش بر دستی و مطابق با شکل (۱۸۶۱) و (۱۸۶۲) برش دهید.



شکل ۱۸-۶۱



۱۳- بوسیله یک پرگار چوبی دست ساز و ساخته شده از چوب نرّاد، محل قرار گرفتن روکش های قطاعی نیمه دوم و وسط دایره و یا بیضی را علامت گذاری کنید (شکل ۱۸۶۹ تا ۱۸۶۵).



شکل ۱۸-۶۵



شکل ۱۸-۶۹

۱۴- مکان دایره مرکزی صفحه میز را علامت گذاری کرده و روکش آن را چسب کاری کنید (شکل ۱۸۷۰).



شکل ۱۸-۶۶



شکل ۱۸-۷۰

۱۵- روکش های پایه میز را نیز بوسیله اطوی بخار نصب کنید.



شکل ۱۸-۶۷



شکل ۱۸-۷۴

- پژوهه ۴: روشکاری دراور چوبی**
- ۱- نقشه قطعات دراور را بر روی کاغذ رسم کنید(شکل ۱۸۷۵ تا ۱۸۷۸).



شکل ۱۸-۷۵



شکل ۱۸-۷۶



شکل ۱۸-۷۷

- ۱۶- میز چوبی روشکش شده را برای رنگ کاری آماده کنید(شکل های ۱۸۷۲ تا ۱۸۴۳).



شکل ۱۸-۷۸



شکل ۱۸-۷۹



شکل ۱۸-۸۰



شکل ۱۸-۷۷



شکل ۱۸-۸۱



شکل ۱۸-۷۸



شکل ۱۸-۸۲

۲- روکش های بدنه و کشو های دراور را جور کرده، سپس آن ها را درز کنید و با اطوب روی کار بچسبانید (شکل های ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۷).



شکل ۱۸-۷۹



شکل ۱۸-۸۷



شکل ۱۸-۸۸

۳- قسمت‌های اضافی روکش‌ها را با اره روکش بر دستی بردارید (شکل ۱۸-۸۸).



شکل ۱۸-۸۸



شکل ۱۸-۸۹

۴- روکش‌های درز شده بدنه را نیز بر اساس شکل (۱۸-۸۹) و شکل (۱۸-۹۰) و با اطوبی بخار بچسبانید.



شکل ۱۸-۸۵



شکل ۱۸-۸۹



شکل ۱۸-۸۶



شکل ۱۸-۹۳

۷- سطح زیر کار را تسطیح کنید(شکل ۱۸-۹۴).




شکل ۱۸-۹۴

۸- سطح زیر کار را با قلم مو و یا غلطک، چسب کاری کنید(شکل ۱۸-۹۵).



شکل ۱۸-۹۵

۹- روکش های صفحه رویی دراور را مطابق شکل (۱۸-۹۶) تا شکل (۱۸-۱۰۰) جور کرده و درز کنید.



شکل ۱۸-۹۰

۵- روکش پایه های دراور را نیز بوسیله اطوفی بخار و بر اساس شکل های (۱۸-۹۱) و (۱۸-۹۲) بچسبانید.



شکل ۱۸-۹۱



شکل ۱۸-۹۲

۶- چسب های گرم مورد نیاز پرسکاری صفحه دراور را آماده کنید(شکل ۱۸-۹۳).



شکل ۱۸-۱۰۰



شکل ۱۸-۹۶

۱- روکش‌های دور صفحه دراور را انتخاب کنید(شکل ۱۸-۹۶ تا ۱۸-۱۰۵) .



شکل ۱۸-۱۰۱



شکل ۱۸-۹۷



شکل ۱۸-۱۰۲



شکل ۱۸-۹۸



شکل ۱۸-۱۰۳



شکل ۱۸-۹۹



شکل ۱۸-۱۰۷



شکل ۱۸-۱۰۴



شکل ۱۸-۱۰۸



شکل ۱۸-۱۰۵

پروژه ۵: روکش کاری یک جعبه تزئینی کوچک

- ۱- روکش های چوبی جعبه را آماده کنید.
- ۲- بدنه جعبه را بروی روکش ها گذاشته و با وسائل اندازه گیری علامت گذاری کنید(شکل ۱۸-۱۰۹) و (۱۸-۱۱۰).



شکل ۱۸-۱۰۹

۱۱- روکش صفحه دراور را مطابق با شکل (۱۸-۱۰۶) و با استفاده از انواع گیره موازی چوبی و تنگ دستی پرسکاری کنید.



شکل ۱۸-۱۰۶

- ۱۲- دراور چوبی را برای رنگ کاری آماده کنید(شکل (۱۸-۱۰۷) و (۱۸-۱۰۸)).



شکل ۱۸-۱۱۳



شکل ۱۸-۱۱۰



شکل ۱۸-۱۱۴




شکل ۱۸-۱۱۱

۴- با استفاده از غلطک چسب زنی سطح روکش‌ها و بدنه جعبه را چسب کاری کنید(شکل ۱۸-۱۱۵).



شکل ۱۸-۱۱۵

۳- قطعات روکش را بر شکاری عرضی کرده و پس از جور کردن درز کنید(شکل ۱۸-۱۱۶ تا ۱۸-۱۱۴).




شکل ۱۸-۱۱۶



شکل ۱۸-۱۱۹

۵- روکش‌ها را بر روی بدنه جعبه تزئینی قرار دهید(شکل ۱۸-۱۱۶ و ۱۸-۱۱۷).



شکل ۱۸-۱۱۶



شکل ۱۸-۱۲۰

۷- سطح روکش جعبه تزئینی را با سنباده دستی و یا سنباده برقی پرداخت کنید(شکل ۱۲۱).



شکل ۱۸-۱۱۷


۶- روکش‌های چوبی را بوسیله پیچ دستی بر روی بدنه جعبه چوبی تزئینی پرس کنید(شکل ۱۸-۱۲۰ تا ۱۸-۱۱۸).




شکل ۱۸-۱۲۱

پروژه ۶: روکشکاری صفحه‌ی چوبی


یک صفحه چوبی را با دونوع روکش چوبی و مطابق با شکل‌های (۱۸-۱۲۲) تا (۱۸-۱۲۴) روکشکاری کنید.




شکل ۱۸-۱۱۸



شکل ۱۸-۱۲۲




شکل ۱۸-۱۲۳



شکل ۱۸-۱۲۴

ابعاد را بزرگ در نظر گرفته و برای پرس از دستگاه هیدرولیک استفاده کنید.


پروژه ۷: روکش کاری کتابخانه چوبی با پرس هیدرولیک
روکش‌های یک کتابخانه چوبی با مشخصات شکل زیر را با پرس هیدرولیک پرسکاری کنید (شکل ۱۸-۱۲۵).



شکل ۱۸-۱۲۵

پروژه ۸: روکش کاری درب کمد چوبی

روکش‌های درب کمد چوبی با مشخصات ذیل را با پرس هیدرولیک پرسکاری کنید (شکل ۱۸-۱۲۶).




شکل ۱۸-۱۲۶



پروژه ۹: روکش کاری صفحه یک میز چوبی


روکش صفحه میز شکل زیر را با استفاده از پرس هیدرولیک، پرسکاری کنید(شکل ۱۸-۱۲۷).



شکل ۱۸-۱۲۷

پروژه ۱۰: روکش کاری یک سینی چوبی مخصوص صحابه


یک سینی چوبی مخصوص صحابه را با استفاده از روکش چوبی، روکش کاری کنید. (شکل ۸۱-۱۲۸). صفحه زیر کار سینی از جنس تخته چند لایه می‌باشد.



شکل ۸۱-۱۲۸

پروژه ۱۱: روکش کاری یک دکور چوبی طبقه‌ای


یک دکور چوبی طبقه‌ای با بدنه‌ای مثلثی شکل را روکش کاری کنید.





شکل ۹۱-۸۱

پروژه ۱۲: روکش کاری درب جعبه تزئینی

یک درب جعبه تزئینی را بر اساس نقشه کار در شکل‌های (۱۸.۱۳۰) تا (۱۸.۱۳۲) روکش کاری کنید.



شکل ۱۸.۱۳۰




شکل ۱۸-۱۳



شکل ۱۸-۱۴

پروژه ۱۳: ساخت یک قاب چوبی با استفاده از نوارهای روکش

- ۱- صفحه زیر کار از تخته ام دی اف (MDF) را انتخاب کرده و آماده کنید.
- ۲- با استفاده از پرگار یک بیضی به اندازه صفحه قاب رسم کنید(شکل ۱۸۱۳۷ تا ۱۸۱۳۷).



شکل ۱۸-۱۳۷



شکل ۱۸-۱۳۸

- ۳- نوارهای به اندازه پهناهی دور قاب را بوسیله کاتر برش دهید(شکل ۱۸۱۳۸).



شکل ۱۸-۱۳۸



شکل ۱۸-۱۳۹

- ۴- نوارهای برش خورده را لایه به لایه دور صفحه زیر کار بچسبانید و پرس کنید. (شکل ۱۸۱۳۹ و ۱۸۱۴۰).



شکل ۱۸-۱۳۹



شکل ۱۸-۱۳۵



شکل ۱۸-۱۳۶



شکل ۱۸-۱۴۳



شکل ۱۸-۱۴۴

۸- بوسیله لیسه سطح روکش‌ها را پرداخت کنید.(شکل ۱۸-۱۴۴).

۵- بوسیله یک گیره قابی و مطابق شکل (۱۸-۱۴۱) روکش‌های چسب خورده را پرس کنید.



شکل ۱۸-۱۴۵



شکل ۱۸-۱۴۶

۹- قاب ساخته شده را برای رنگ کاری آماده کنید(شکل ۱۸-۱۴۶ و ۱۸-۱۴۵)

۶- بوسیله رنده دستی روکش‌ها را هم سطح کنید(شکل ۱۸-۱۴۲).



شکل ۱۸-۱۴۵



شکل ۱۸-۱۴۶

۷- بوسیله چکش روکش کاری نوارهای روکش را در سر جای خود محکم کنید(شکل ۱۸-۱۴۳).

۱۸-۳- اصول رعایت موارد ایمنی ضمن عملیات روکش کاری

- ۱- از کلیه وسائل حفاظت و ایمنی فردی برای روکش کاری مصنوعات چوبی استفاده کنید.
- ۲- در هنگام کار با هر دستگاه نکات ایمنی مخصوص با آن را رعایت کنید.

۱۸-۴- اصول کنترل مرغوبیت کار


- کنترل مرغوبیت محصول چوبی روکش کاری شده پس از روکش کاری معايب بوجود آمده در روکش را برطرف کنید.



شکل ۱۸-۱۴۶

پروژه ۱۴: پرس صفحه شترنج بر روی میز چوبی

بر اساس نقشه زیر صفحه شترنج روکش کاری شده را بر روی صفحه میز چوبی و با استفاده از دستگاه پرس هیدرولیک پرس کنید (شکل ۱۸-۱۴۷).



شکل ۱۸-۱۴۷

آزمون پایانی ۱۸

- ۱- روش ساخت قاب چوبی دور تا دور روکش را توضیح دهید.
- ۲- یک پروژه روکش کاری تختخواب چوبی را طراحی کنید.
- ۳- برای لبه چسبانی ۲ طبقه کتابخانه (یکی با روکش طبیعی و یکی با روکش PVC) یک پروژه طراحی کنید.
- ۴- یک نمونه از روکش کاری سطوح منحنی را توضیح دهید.
- ۵- برای ترمیم یک روکش معیوب از صفحه یک میز چوبی یک پروژه طراحی کنید.

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار

واحد کار نوزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم نکات حفاظتی و کاربرد آن در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی را بیان کند.
- کاربرد نکات حفاظتی در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی را تشریح کند.
- مفهوم نکات ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آن در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی را بیان کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۸	۸	۲۶



پیش آزمون ۱۹

۱- وسائل حفاظت و ایمنی فردی را نام ببرید.

۲- عکس زیر نشان دهنده چه نوع وسیله‌ای در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی است؟

ب) مکنده مرکزی خرد چوب

د) سنباده برقی

الف) پنکه کارگاهی

ج) مکنده سیار خرد چوب



شکل ۱۹-۱

۳- سه دلیل برای رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی را شرح دهید.

۴- در صورتی که یک کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی به تجهیزات حفاظت و ایمنی مجهر نباشد امکان بروز چه اتفاقی‌هایی وجود دارد؟ نام ببرید.

۵- آیا شوخی کردن در حین کار و در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی مجاز است؟ توضیح دهید.



شکل ۱۹-۱۴

۱-۱۹- آشنایی با مفهوم نکات حفاظتی و کاربرد آن در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی

برای کار در یک کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی نیاز به دانستن نکات حفاظتی و اینمی می‌باشد. با رعایت نکات حفاظت و اینمی در کارگاه از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری به عمل می‌آید. کارگاه‌های صنایع چوب به دلیل وجود مواد اولیه آتش‌زا از جمله چوب، صفحات چوبی، چسب و رنگ بسیار خطرناک بوده و با یک بی‌احتیاطی امکان شعله‌ور شدن این مواد وجود دارد.

در این کارگاه‌ها به دلیل وجود دستگاه‌ها و ماشین‌های برشکاری، رنده‌کاری، پرسکاری و سوراخکاری و تراش چوب و حادثه آفرین بودن آن‌ها به دلیل تیغه‌های برنده و سرعت زیاد دور موتور، احتمال وقوع حوادث و آسیب‌دیدگی اندام انسان وجود دارد که با شناخت این گونه حوادث، می‌توان با رعایت نکات حفاظت و اینمی از وقوع آنها جلوگیری به عمل آورد.



شکل ۱۹-۲



شکل ۱۹-۵

ب) گیوتین روکش بُر (شکل ۱۹-۶).



شکل ۱۹-۳



شکل ۱۹-۹



شکل ۱۹-۶

ج) پرس هیدرولیک

د) دستگاههای لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک
(شکل ۱۹-۷).

۲- دستگاه گیوتین روکش بُر برقی

این حفاظها یا از جنس فلزی و یا از جنس طلق پلاستیکی می‌باشند و هنگام برشکاری روکش دست و انگشتان دست را از خطر برخورد با قسمت بالایی تیغه اره گرد محافظت می‌کنند. در شکل (۱۹-۱۰) یک تیغه اره گرد بدون حفاظ مشاهده می‌شود که می‌تواند خطر آفرین باشد.



شکل ۱۹-۷

ه) دستگاه دوخت روکش چوبی

و) دستگاه درز کن روکش چوبی

دستورالعمل کارگاهی

۱- دستگاه اره روکش بُر برقی

برای کار با دستگاه اره روکش بُر برقی (اره مجموعه‌ای یا اره گرد) حفاظ تیغه اره گرد را نصب کنید(شکل ۱۹-۸ تا شکل ۱۹-۹).




شکل ۱۹-۱۰

برای کار با دستگاه گیوتین روکش بُر برقی از کارکرد صحیح چشم الکترونیک و محافظ دستگاه اطمینان حاصل کنید(شکل ۱۹-۱۱ و ۱۹-۱۲ و ۱۹-۱۳ و ۱۹-۱۴).



شکل ۱۹-۸



۴- دستگاه لبه‌چسبان نیمه‌اتوماتیک

برای کار با این دستگاه نیز حفاظت خاصی وجود ندارد و هنگام کار بایستی مراقب بود تا انگشتان دست به سمت توپی دستگاه نرود.

۵- دستگاه لبه‌چسبان تمام اتوماتیک

این دستگاه نیز مجهز به حفاظ طلقی و شیشه‌ای بوده و هنگام کار با آن بایستی مراقب باشد تا انگشتان دست را داخل ریل دستگاه قرار ندهید(شکل ۱۹-۱۴).



شکل ۱۹-۱۴




شکل ۱۹-۱۱



شکل ۱۹-۱۲

۶- دستگاه دوخت روکش چوبی

در هنگام دوخت روکش با دستگاه دقت کنید تا حفاظ طلقی روی سوزن دوخت نصب شده باشد و انگشتان دست در معرض سوزن دوخت قرار نگیرد.



شکل ۱۹-۱۳

۷- دستگاه درزکن روکش چوبی

در هنگام کار با دستگاه درزکن روکش چوبی، حفاظ تیغه‌های اره گرد را نصب کنید و دقت کنید تا انگشتان دست در معرض تیغه‌ها قرار نگیرد.

- بازدید از حفاظهای دستگاهها و ماشین‌ها و اطمینان از صحت عملکرد آن‌ها

- حفاظهای نصب شده بر روی دستگاهها و ماشین‌های کارگاه را به طور مرتب بازدید کرده و از صحت عملکرد آن‌ها مطمئن شوید.

- استفاده از تیغه‌های مناسب با توجه به جنس چوب و مواد مصرفی

تیغه‌های برش مناسب را با توجه به نوع جنس مواد اولیه مصرفی انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهید(شکل ۱۹-۱۵).

۳- دستگاه پرس هیدرولیک

برای کار با دستگاه پرس هیدرولیک حفاظ خاصی مدنظر نیست، ولی برای کار با دستگاه پرس، هنگام بالا آمدن صفحات پرس از آن حدود ۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

از تیغه های دستگاهها و ماشین های کارگاه فاصله گرفته و انگشتان دست را در معرض آنها قرار ندهید (شکل ۱۸-۱۹).



شکل ۱۹-۱۸

- بازدید از قسمت های برقی و تمیز کردن الکتروموتور، کلید و سایر قسمت های برقی

در فواصل زمانی مناسب، قسمت های برقی از جمله الکتروموتور، کلید های خاموش و روشن کردن دستگاهها و ماشین ها را با استفاده از تنظیم و برس های مخصوص تمیز کنید (شکل ۱۹-۱۹).



شکل ۱۹-۱۹

- اتصال سیم ارت (اتصال به زمین) دستگاهها و ماشین آلات دقت کنید سیم ارت (اتصال به زمین) دستگاهها و ماشین آلات کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی متصل باشد تا از خطر برق گرفگی جلوگیری به عمل آید (شکل ۱۹-۲۰).



شکل ۱۹-۲۰



شکل ۱۹-۱۵

- بازدید کابل و دو شاخه ابزارهای دستی - برقی قبل از استفاده از ابزارهای دستی برقی از سالم بودن سیم و کابل دستگاهها و همینطور دو شاخه آنها مطمئن شوید و در صورت خراب بودن آنها را تعویض کنید. در شکل ۱۹-۱۶) خرابی سیم دریل برقی مشاهده می شود.



شکل ۱۹-۱۶

- دقت در تعویض تیغه های ماشین ها و دستگاهها هنگام تعویض تیغه های ماشین ها و دستگاهها از سالم بودن تیغه ها اطمینان حاصل کرده، سپس نسبت به نصب آن اقدام کنید (شکل ۱۹-۱۷).



شکل ۱۹-۱۷

- رعایت فاصله ایمنی تا تیغه های برنده



شکل ۱۹-۲۲

- بازدید منظم و مرتب از دستگاه ها و ماشین ها و تعمیر و نگهداری به موقع آنها

به منظور جلوگیری از خرابی زودهنگام و از کارافتادگی دستگاه ها و ماشین های کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی، برنامه بازدید منظم از آنها را در دستور کار قرار دهید و شناسنامه تعمیر و نگهداری هر دستگاه را با ذکر مشخصات دوره ای تعمیر اعم از تاریخ بازدید یا تعمیر، نوع نقص فنی برطرف شده و غیره را در بالای هر دستگاه یا ماشین نصب کنید(شکل ۱۹-۲۳).



شکل ۱۹-۲۳



- دقیق در جابجا کردن قطعات چوبی و روکش های مصنوعی

در هنگام جابجا کردن قطعات و صفحات چوبی و روکشهای مصنوعی دقیق کنید تا اجسام داخل کارگاه و یا افراد حاضر در کارگاه ب Roxوری با آن نداشته باشند(شکل ۱۹-۲۱).



شکل ۱۹-۲۱

- دقیق در بلند کردن اجسام و رعایت ضوابط ایمنی

هنگام بلند کردن اجسام دقیق کنید با رعایت اصول آرگونومی، ابتدا کاملاً نشسته و با دربرگرفتن جسم مورد نظر بلند شوید تا به کمر تان فشار بیش از حد وارد نشود.

- استفاده از دستکش و ماسک در حین جابجایی اجسام

برای جابجایی اجسام در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی از دستکش و ماسک تنفسی استفاده کنید تا دچار خراشیدگی و بریدگی دست نشده و ذرات معلق در هوا وارد سیستم تنفسی شما نشود.

- دقیق و رعایت ایمنی هنگام استفاده از ابزار دستی

هنگام استفاده از ابزار دستی نظیر انواع کاتر، اره روکش بر دستی دقیق لازم را معمول نموده و موارد ایمنی را برای جلوگیری از آسیب دیدگی به عمل آورید.

- استفاده از تابلو یا برچسب جهت اعلام خرابی دستگاه ها و عدم نزدیک شدن افراد به آنها

برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از خرابی دستگاه ها و ماشین های کارگاه و یا لقی تیغه های آن ها، در صورت وجود مشکل در آنها، با استفاده از یک تابلوی هشدار دهنده و یا برچسب، نقص فنی را به اطلاع افراد حاضر در کارگاه برسانید(شکل ۱۹-۲۲).

چیدمان یالی آت کارگاهی بایستی بر اساس استانداردهای موجود و بین المللی صورت گیرد. در هر کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی بایستی تأسیسات ذیل مدنظر قرار گیرد.

الف) سیستم مرکزی مکش خرد چوب جهت تخلیه خرد چوب های حاصل از عملیات برش به بیرون و سیلوی ذخیره یا سیستم مکش خرد چوب پرتاپل و قابل حرکت و اتصال آن به هر دستگاه یا ماشین مورداستفاده در کارگاه. (شکل ۱۹-۲۷ و شکل ۱۹-۲۸).



شکل ۱۹-۲۷



شکل ۱۹-۲۸

ب) تعییه دودکش خروج بخار و گازهای حاصل از عملیات پرسکاری و یا لبه چسبانی به بیرون از کارگاه.

ج) تعییه هواکش های سقفی پنکه ای برای خروج گرد و غبار از کارگاه.

نحوه قرار گرفتن هر ماشین یا دستگاه در کارگاه روکش کاری بایستی متناسب با استاندارد فضای مورد نیاز برای هر ماشین یا دستگاه در نظر گرفته می شود و ترتیب قرار گرفتن آنها نیز بر اساس کارآیی در نظر گرفته شده و تقدم و تأخیر عملیات کاری است.

- رعایت اصول حفاظتی مخصوص کار با هر ماشین یا دستگاه درود گری نکات و اصول حفاظت و ایمنی مخصوص هر ماشین یا دستگاه درود گری و روکش کاری مصنوعات چوبی را رعایت کنید تا از بروز حوادث کارگاهی جلوگیری شود. استفاده از وسائل حفاظت و ایمنی فردی بایستی در دستور کار قرار بگیرد و استفاده از حفاظت های دستگاهها و ماشین های موجود در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی الزامی است (شکل ۱۹-۲۴ و شکل ۱۹-۲۵).




شکل ۱۹-۲۴



شکل ۱۹-۲۵


۳-۱۹- آشنایی با مفهوم نکات ایمنی و بهداشت و کاربرد آن در روکش کاری مصنوعات چوبی

- چیدمان (لی آت) صحیح کارگاهی بر اساس ضوابط بین المللی (شکل ۱۹-۲۶).



شکل ۱۹-۲۶

پنجره‌های نورگیر در کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی بایستی طوری در نظر گرفته شود که چه در تابستان و چه در زمستان زاویه تابش نور خورشید به درون کارگاه مایل باشد و نور مورد نیاز تأمین گردد(شکل ۱۹-۳۱).



شکل ۱۹-۳۱


- تأمین نور مصنوعی کارگاه (تعییه لامپ‌های فلورسنت در سقف کارگاه و یا سایر نقاط بر اساس ضوابط و استانداردهای رایج)

برای تأمین نور مصنوعی کارگاه استفاده از لامپ‌های فلورسنت سقفی الزامی است و استاندارد مورد نیاز نور بر حسب واحد لوکس (Lux) (توسط متخصصان لی آت چیدمان) کارگاهی مشخص می‌شود(شکل ۱۹-۳۲).




شکل ۱۹-۳۲

برای در نظر گرفتن فضای استاندارد هر دستگاه و نحوه چیدمان آن در کارگاه تهیه نقش لی آت کارگاه ضروری است. در شکل (۱۹-۲۹) نحوه تعییه درها و پنجره‌های یک کارگاه و تعییه گذرگاه‌های فرار در موقع ضروری نشان داده شده است.



شکل ۱۹-۲۹

فضای استاندارد برای دستگاه و یا ماشین در شکل (۱۹-۳۰) مشاهده می‌شود.



شکل ۱۹-۳۰


- تأمین نور طبیعی کارگاه (احداث پنجره‌های نورگیر طبق ضوابط و استانداردهای رایج)

- استفاده از جعبه کمک‌های اولیه برای استفاده از جعبه کمک‌های اولیه نیازمند طی دوره‌های کوتاه مدت آموزشی در محیط کاری هستید. جعبه کمک‌های اولیه در شکل (۱۹-۳۵) و محتويات آن در شکل (۱۹-۳۶) مشاهده می‌شوند.



شکل ۱۹-۳۵

- احداث کف کارگاه بر اساس ضوابط و استانداردهای رایج به طوری که هیچ گونه سُرخوردگی پیش نیامده و یا مانعی در کار نباشد. استفاده از کف‌پوش‌های مناسب بایستی در دستور کار قرار گیرد (شکل ۱۹-۳۳).



شکل ۱۹-۳۳



شکل ۱۹-۳۶

- استفاده از تابلوها و پوسترها ایمنی در کارگاه جهت هشدار به افراد

برای هشدار به افراد در حین کار، تابلوها و پوسترها ایمنی تأثیر به سزایی دارند و استفاده متعدد از علائم و تابلوهای ایمنی و تکرار مشاهده آن‌ها، موجب دقت افراد در کار و رعایت موارد ایمنی می‌شود. در شکل (۱۹-۳۷) علامت بالای نشان دهنده سمی بودن مواد رنگی و چسب و علامت پایینی نشان دهنده آتش‌زا بودن آن‌ها است.

- تعییه هواکش‌های پر قدرت در دیوارها و سقف کارگاه

- استفاده از مکنده‌های کیسه‌ای سیار (پرتاپل)

- تمیز نگهداری محیط کار
نظافت عمومی در کارگاه بایستی در دستور کار قرار گیرد و هر فرد ملزم است محوطه اطراف میز کار و یا دستگاه و ماشین مورد استفاده خود را تمیز نگه داشته و ضایعات حاصل از کار را جمع آوری کند (شکل ۱۹-۳۴). این کار علاوه بر آراستگی محیط کار از انباسته شدن خطرناک ضایعات چوب و غیرچوبی اشتعال‌زا جلوگیری می‌کند.



شکل ۱۹-۳۴

ج) ماسک حفاظتی: از ورود ذرات، غبار و خرد چوب‌ها و سایر مواد معلق در هوای سیستم تنفسی جلوگیری به عمل می‌آورد (شکل ۴۰-۱۹).



۱۹-۱۴۰

۵) گوشی حفاظتی: گوش‌ها را از آسیب احتمالی سر و صدای بیش از حد ماشین‌ها و دستگاه‌ها محافظت می‌کند.



شکل ۱۹-۱۴

۵) **لباس کار مناسب:** لباس کار بایستی استاندارد بوده و مناسب با اندام هر فرد در کارگاه مورد استفاده قرار گیرد. لباس کار هر فرد باید گشاد باشد و در غیراین صورت خطر گیر کردن پارچه درون تیغه های دستگاه ها و ماشین ها وجود دارد. لباس تنگ نیز مانع حرکت مناسب اعضای بدن در حین کار می شود (شکل ۱۹-۴۲).




شکل ۱۹-۱۴۲



شکل ۱۹-۳۷

- استفاده از وسائل حفاظت و ایمنی فردی (کفش ایمنی، عینک حفاظتی، ماسک حفاظتی، گوشی حفاظتی، لباس کار مناسب، دستکش، غیره)

الف) کفش ایمنی: کفش ایمنی استاندارد موجب مصون ماندن پاهای از خطر افتادن احتمالی وسائل و مواد اولیه می‌گردد. (شکا، ۱۹-۳۸).




شکل ۱۹-۳۸

ب) عینک حفاظتی: موجب مصون ماندن چشم‌ها از ورود اشیای خارجی و ریز می‌گردد (شکل ۳۹-۱۹).



۱۹۔۳۹



شکل ۱۹-۴۱۴



شکل ۱۹-۴۱۵

ب) تمرين خاموش کردن آتش

۱- کپسول آتش نشانی (CO_2) را آماده کنید. (شکل ۱۹-۴۶).



شکل ۱۹-۴۱۶

و) دستکش: استفاده از دستکش صنعتی، دستها را از خراشیدگی و بریدگی محافظت می کند (شکل ۱۹-۴۳).



شکل ۱۹-۴۱۷

- عدم استفاده از لباس های گشاد یا تنگ
- بلند نبودن موی سر جهت جلوگیری از گیر کردن احتمالی در لابه لای قسمت های گردنده دستگاهها و ماشین آلات.

- پرهیز از رفته راه های خطرناک در کارگاه گاهی اوقات برخی رفته راه های نا بهنجار در کارگاهها باعث وقوع حوادث می گردد. شوخی های خطرناک در حین کار، استفاده نابجا از ابزار و دستگاهها و عدم رعایت اخلاق حرفای از مصاديق اینگونه رفته راه های نامناسب است که علاوه بر وقوع حوادث، روابط صمیمی و دوسته افراد کارگاه را نیز دچار خدشه می سازد. یکی از نمونه های شوخی های خطرناک در کارگاه های درود گری و روکش کای مصنوعات چوبی استفاده بی مورد از شیلنگ باد است که موجب بروز حادث کارگاهی بی شماری در سطح کارگاه های مزبور می شود که با آموزش صحیح، می توان از وقوع اینگونه موارد جلوگیری کرد.

دستورالعمل کارگاهی

الف) نصب سیستم تهویه و فیلتر هوای

۱- دستگاه (AFD) یا فیلتر هوای مناسب با نوع کارگاه کوچک آماده کنید.

۲- با استفاده از قلاب فلزی آن را در سقف کارگاه کوچک نصب کنید (شکل ۱۹-۴۴ و ۱۹-۴۵).

شكل (۱۹-۵۰) بررسی کنید. در صورتی که ولتاژ و توان الکتریکی با سیستم برق کارگاه متناسب نبود نسبت به تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۱۹-۵۰

Appliance	Amps	Watts
Circular saw	12 to 13	1200 to 1440
Drill	2 to 4	400 to 480
Fan (portable)	2	340
Heater (portable)	7 to 12	640 to 1440
Water	2 to 5	340 to 600
Sander	2 to 5	340 to 600
Table saw	7 to 10	840 to 1200
Shop vacuum	6 to 11	720 to 1320



شکل ۱۹-۵۱

(د) بانداز کردن دست

۱- ساعد دست آسیب دیده یک فرد بایستی با استفاده از بانداز جعبه کمک‌های اولیه تیمار شود. برای این کار مطابق مراحل شکل (۱۹-۵۱) عمل کنید.



شکل ۱۹-۵۱

۲- سطل آب و سطل شن را آماده کنید(شکل ۱۹-۴۷).




شکل ۱۹-۴۷

۳- ضامن بالایی (حلقه‌ای) کپسول را آزاد کرده تا آماده پاشیدن کف خاموش کننده شود(شکل ۱۹-۴۸).



شکل ۱۹-۴۸

۴- داخل یک ظرف فلزی مقادیری از مواد آتش گیرنده ریخته و آن را شعله‌ور کنید. سپس بوسیله کپسول آتش نشانی آن را به طور آزمایشی خاموش کنید(CO2)(شکل ۱۹-۴۹).



شکل ۱۹-۴۹

(ج) بررسی ولتاژ و توان الکتریکی دستگاه‌ها و ماشین‌ها

۱- ولتاژ و توان الکتریکی موتور دستگاه‌ها و ماشین‌های کارگاه را با مشاهده برچسب روی آنها و تطبیق با جدول



ه) پانسمان دست

- ۱- برای پانسمان دست آسیب دیده، ابتدا با استفاده از مواد ضد عفونی کننده، روی زخم را شستشو دهید.
- ۲- با استفاده از گاز استریل روی زخم را تمیز کنید.
- ۳- با یک گاز استریل تمیز روی زخم را پوشانید.
- ۴- با استفاده از نوار باند و یک انگشتانه زخم را بانداز کنید (شکل ۱۹-۵۴).



شکل ۱۹-۵۴

۲- برای بانداز مچ دست یک شخص آسیب دیده مطابق با شکل (۱۹-۵۲) عمل کنید.



شکل ۱۹-۵۲

۳- آرنج فرد آسیب دیده را مطابق با شکل (۱۹-۵۳) بانداز کنید.

و) پانسمان پا

- ۱- برای پانسمان پا، ابتدا فرد را بروی زمین بخوابانید (شکل ۱۹-۵۵).



شکل ۱۹-۵۵

- ۲- با مایعات ضد عفونی کننده محل زخم را بشویید.
- ۳- با استفاده از گاز استریل محل زخم را تمیز کنید.
- ۴- بوسیله گاز استریل تمیز و باند محل زخم را بانداز کنید.



شکل ۱۹-۵۳



(ز) استفاده از ماسک‌های فیلتردار

۱- خرده چوب‌ها و ذرات معلق حاصل از آن‌ها در هوای کارگاه روکش کاری چوب پراکنده‌اند و ورود آن‌ها به سیستم تنفسی بسیار زیان‌آور است. ابتدا انواع خرده چوب موجود در کارگاه را شناسایی کنید(شکل ۱۹-۵۶). در این شکل خرده چوب‌های بالا سمت چپ به پوشال معروفند و اندازه آن‌ها بین ۰/۵ تا 3 سانتیمتر و بیشتر متغیر است. اینگونه خرده چوب‌ها با ماسک‌های کاغذی معمولی قابل کنترل می‌باشند و از طریق سیستم‌های مکنده برایتی قابل جمع‌آوری هستند. بنابراین در صورت وجود اینگونه پوشال‌هادر کارگاه از ماسک‌های معمولی کاغذی استفاده کنید.

۲- در صورتی که خرده چوب‌های موجود در کارگاه از نوع نشان داده شده در (بالا سمت راست) شکل بودند و اندازه آن به 100 میکرون می‌رسید (که کاملاً با چشم غیرمسلح تشخیص آن‌ها امکان‌پذیر است) از ماسک‌های معمولی و در صورت امکان ذغالی معمولی استفاده کنید. این ذرات توسط سیستم مکنده مرکزی یا پرتاپل و بوسیله دستگاه‌های تصفیه و فیلتر هوای قابل جذب می‌باشند.

۳- در صورتی که ذرات چوب کمتر از 10 میکرون بودند (همانند شکل پایین سمت راست) فوق العاده خطرناک بوده و حتماً بایستی از ماسک‌های ذغالی و فیلتردار همراه با نقاب استفاده کرد و سیستم‌های مکنده مرکزی یا پرتاپل همزمان با سیستم‌های تصفیه و فیلتر هوای کارگاه تا این ذرات از محیط کار خارج شوند.



شکل ۱۹-۵۶

آزمون پایانی ۱۹

- ۱- پنج مورد از نکات حفاظت و ایمنی و بهداشت کار در کارگاه روکش کار مصنوعات چوبی را نام ببرید.
- ۲- تفاوت دستگاههای مکنده مرکزی خرد چوب و مکنده سیار (پرتابل) در چیست؟ در ۲ مورد توضیح دهید.
- ۳- با دیدن شکل زیر، کدامیک از نکات حفاظت و ایمنی در کارگاه را به یاد می آورید؟ توضیح دهید.



- ۴- نکات حفاظت و ایمنی در حین کار با دستگاه پرس هیدرولیک را بنویسید.
- ۵- دو مورد از شوخيهای خطرناک در کارگاههای روکش کاری مصنوعات چوبی را بنویسید.
- ۶- تفاوت ماسکهای تنفسی معمولی (کاغذی) و فیلتردار در چیست؟ توضیح دهید.
- ۷- نحوه تعییه پنجرههای یک کارگاه روکش کاری مصنوعات باستی چگونه باشد؟ توضیح دهید.
- ۸- کدامیک از دستگاههای ذیل در یک کارگاه روکش کاری مصنوعات چوبی بدون حفاظت می باشند؟
 - (الف) پرس هیدرولیک
 - (ب) دستگاه لبه‌چسبان تمام اتوماتیک
 - (ج) دستگاه گیوتین روکش بر
 - (د) دستگاه اره روکش بر برقی
- ۹- کدامیک از موارد ذیل برای پوشاندن کف کارگاه روکش کاری مناسب است؟
 - (الف) پارکت چوبی در تمام سطوح کارگاه
 - (ب) سرامیک در تمام سطوح کارگاه
 - (ج) سیمان به همراه لایه‌ای از مواد پلاستیکی عاج دار در برخی مناطق کارگاه
 - (د) موکت به همراه لایه‌ای از مواد پلاستیکی عاج دار در برخی مناطق کارگاه

**منابع**

- ۱- عبدی، اردشیر- نیکنام، محمدعلی- مقدمات کار با چوب- آموزش و پرورش کد ۶۰۲/۳
- ۲- فرج آبادی، رامک، اصول مقدماتی خراطی چوب، انتشارات تورنگ، ۱۳۸۱
- 3- Finishing & Refinishing wood; Techniquis&Projects for fine wood finishes; Black&Decker 2006.
- 4- Hor wood- R.The wood workers Hand Book, NewHolland publishers,LTD.London,1999.
- 5- Jackson A. AND David Day, woodworking for Beginners,Harper Collins publishers,London,1998.
- 6- The complete guide to home carpentry Black and Decker publishers.(2000).
- 7- Workshop Tips and Techniques,Black and Decker, Home Improvement Library, Creative publishing International, Minesota, usa,1991.
- 8- Table SAW Technique Creative publishing International, 2004.
- 9- www.Veneering.com
- 10- Veneering, A Foundation Course, Revised Edition, BY Mark Burton,sterling publishing,co Newyork,2008.