



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب همراه هنرجو

رشتهٔ مکترونیک

گروه مکانیک

شاخهٔ فنی و حرفه‌ای

پایهٔ دهم دورهٔ دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



- نام کتاب:** کتاب همراه هنرجو (رشته مکترونیک) - ۲۱۰۴۷۹
- پدیدآورنده:** سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
- مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:** دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:** حمید یزدانی، حمیدرضا رضازاده، مجید سلیمی، محسن بهرامی، وحید هاشمی نجف‌آبادی، سیدموسی آیتی، محمد آزاده، سیدحسن سیدتقی‌زاده (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
- مدیریت آماده‌سازی هنری:** داود ساریخانی مقدم، قاسم شکوهی، سیدجواد رضوی، کیوان کریملو، مهدی متقی‌پور، سعید هادی، حمید یزدانی (اعضای گروه تألیف)
- شناسه افزوده آماده‌سازی:** اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
- نشانی سازمان:** حمید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طراح یونیفورم) تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن: ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶
- ناشر:** کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ وب‌گاه: www.chap.sch.ir و www.irtextbook.ir
- شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران:** تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵
- شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»:** چاپ دوم ۱۳۹۶
- سال انتشار و نوبت چاپ:**

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از
اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (قدس سرّه الشریف)

- صنایع و مشاغل مکترونیکی ۲
- وظایف و تکالیف کاری ۳
- معرفی استانداردهای ISO ، DIN ۵
- نمادهای گرافیکی - رنگ‌های ایمنی و علائم ایمنی - علائم ایمنی ثبت شده... ۶
- جداول مفاهیم پایه ۱۰
- اشکال هندسی ۱۱
- جداول استاندارد دیاگرام‌ها و نقشه‌های صنعتی ۱۹
- جداول مکانیزم‌های مکانیکی (نصب و راه‌اندازی سازو کارهای حرکتی)..... ۳۱
- جداول الکترونیک ۵۳
- عیب‌یابی و تست قطعات الکترونیکی ۷۲

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بسته آموزشی است که در نظام جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتوای مرتبط و استخراج شده از دروس دیگر رشته تحصیلی شما می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.

با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب پیوند خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی می گردد. کتاب همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای تألیف شده است. بهبود زمان یاددهی-یادگیری، ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل، کاهش حجم کتاب های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک و کمک به تحقق شایستگی های مادام العمر فنی و حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب همراه هنرجو است.

قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان برای شما فراهم باشد و بتوانی در محیط های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده نمایید.

از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطلاعات مندرج در کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



صنایع و مشاغل مکترونیک

مهندس مکترونیک در صنایع متنوعی کاربرد دارد که در زیر نمونه‌های از آن آورده شده است:
 ۱- کمک مهندس ۲- تعمیرکار ۳- نصاب ۴- راه انداز ۵- تکنیسین ۶- اپراتور ۷- برنامه ریز

صنایع اتومبیل (Automotive Technology)	سیستم های آموزش (Training systems)	آزمایشگاه اتوماسیون (Lab Automation)
صنعت جابجایی (Handling & Transport)	فناوری اتاق تمیز (Clean Room Technology)	صنعت فرش (Carpentry Industry)
صنعت سرامیک (Ceramic Industry)	صنعت پلاستیک (Plastic Industry)	صنعت البسه (Garment Industry)
صنعت هیدرولیک (Hydraulic Industry)	صنعت برق و الکترونیک (Electronic & Electric Industry)	تست و مونتاژ قطعات ریز
صنعت غذایی (Food industry)	صنعت نفت و گاز (Oil & Gas Industry)	صنعت پتروشیمی (Petrochemical Industry)
صنعت چوب (Wood Industry)	فلزکاری (Metal Working)	صنعت اسباب بازی (Toy Industry)
صنعت چاپ و کاغذ (Paper & Printing)	صنعت پزشکی (Medical Industry)	صنعت خودرو (Mobile Technology)
صنعت هوایی (Airspace Industry)	صنعت کشتی سازی (Shipping)	صنعت داروسازی (medicine Industry)
صنعت بسته بندی (Packaging)	صنعت ساختمان (Building Industry)	صنعت ابزار آلات (Tools Technique)
صنعت بطری سازی (Filling & Botteling)	صنعت نوشیدنی (Drink Industry)	صنعت معدن (Mining)
صنعت شیشه (Glass Industry)	کنترل فرآیند (Process Control)	ساخت ماشین آلات (Machinery)

وظایف و تکالیف کاری

برای رشته مکترونیک ۱۱ وظیفه و ۸۶ تکلیف کاری مورد تحلیل قرار گرفته که به قرار زیر می باشد.

▪ وظایف (duty):

(۴)	(۳)	(۲)	(۱)
نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک خانگی - اداری	نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی	نصب و راه اندازی سیستم های مکترونیک صنعتی	نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک خانگی - اداری
(۸)	(۷)	(۶)	(۵)
نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی	فلز کاری	تفسیر نقشه ها	نصب و راه اندازی سیستم های مدیریت ساختمان
	(۱۱)	(۱۰)	(۹)
	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی	نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی

▪ تکالیف کاری (task):

(۴)	(۳)	(۲)	(۱)	
نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک الکترومغناطیسی	نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک حرارتی - گازسوز	نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک - حرارتی - الکتریکی	نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک گردنده	۱
(۸)	(۷)	(۶)	(۵)	
نگهداری و تعمیر چرخ خیاطی	نگهداری و تعمیر لوازم ماشین های اداری مکترونیک	نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک تهویه مطبوع	نگهداری و تعمیر لوازم خانگی مکترونیک سرد کننده	
(۱۲)	(۱۱)	(۱۰)	(۹)	
نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی هیدرولیک	نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی متمرکز Dcs	نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی متمرکز pic	نصب و راه اندازی میکروکنترلرها	۲
	(۱۵)	(۱۴)	(۱۳)	
	نصب و راه اندازی ربات های صنعتی	نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی محرک های الکتریکی	نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی پنوماتیک	
(۱۹)	(۱۸)	(۱۷)	(۱۶)	
نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک	نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک	نگهداری و تعمیر سیستم های الکتروپنوماتیک	نگهداری و تعمیر سیستم های پنوماتیک	۳
	(۲۲)	(۲۱)	(۲۰)	
	نگهداری و تعمیر مکانیزمها	نگهداری و تعمیر سیستم های الکتریکی و الکترونیک	نگهداری و تعمیر سیستم های الکترو هیدرولیک	
(۲۶)	(۲۵)	(۲۴)	(۲۳)	
پایه سازی شبکه های Workgroup	پشتیبانی و نگهداری شبکه های با سیم و شبکه های بی سیم	نصب و راه اندازی دوربین های بی سیم	نصب و راه اندازی شبکه های باسیم	۴
		(۲۸)	(۲۷)	
		برقراری و حفظ امنیت در شبکه های رایانه ای	پایه سازی شبکه های server base	
(۳۲)	(۳۱)	(۳۰)	(۲۹)	
نصب و راه اندازی اعلام سرفت	نصب و راه اندازی اعلام حریق	نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته	نصب و راه اندازی اتوماسیون روشنایی	۵
	(۳۵)	(۳۴)	(۳۳)	
	نصب و راه اندازی سیستم تولید انرژی های نو	نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد	سیستم های صوتی و تصویری	

۶	(۳۶)	تفسیر نقشه های اجزاء و سیستم های مکانیکی	تفسیر نقشه های الکتریکی و هیدرولیکی و الکتروهیدرولیکی	(۳۷)	تفسیر نقشه های الکتریکی و الکترونیکی	(۳۸)	تفسیر نقشه های هیدرولیکی و الکتروهیدرولیکی	(۳۹)	تفسیر نقشه های نیوماتیکی و الکترونیوماتیکی
	(۴۰)	تفسیر نقشه های سیستم های مکترونیکی و اجزاء	تفسیر نقشه های نصب و راه اندازی سیستم های مکترونیکی	(۴۱)	تفسیر نقشه های نصب و راه اندازی سیستم های مکترونیکی	(۴۲)	تفسیر نقشه های تعمیر و نگهداری سیستم های مکترونیکی	(۴۳)	تفسیر نقشه های سیستم های مکترونیکی
۷	(۴۴)	اره کاری	سوهان کاری	(۴۴)	خم کاری	(۴۵)	سوراخ کاری	(۴۶)	سوراخ کاری
	(۴۷)	پرچ کاری	جوشکاری برق	(۴۸)	جوشکاری گاز	(۴۹)			
	(۵۰)	تولید قطعات به روش تراشکاری	تولید قطعات به روش فرز کاری	(۵۱)	تولید قطعات با تراش CNC	(۵۲)	تولید قطعات با فرز CNC	(۵۳)	تولید قطعات با فرز CNC
۸	(۵۴)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی پمپ و سرنگ	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی اتوکلاو بخار	(۵۵)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی اتوکلاو پلاسما	(۵۶)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی پزشکی آب استریل	(۵۷)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی
	(۵۸)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی سانتریفیوژ	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی فور	(۵۹)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی اریگیشن اتاق عمل	(۶۰)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی		
	(۶۱)	نگهداری و تعمیر دستگاه پزشکی رادیوگرافی (ECG)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی پمپ و سرنگ	(۶۲)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی اتوکلاو بخار	(۶۳)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی پزشکی اتوکلاو پلاسما	(۶۴)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی
	(۶۵)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی آب استریل	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی سانتریفیوژ	(۶۶)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی فور	(۶۷)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی پزشکی اریگیشن اتاق عمل	(۶۸)	نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی
۹	(۶۹)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی شیکر	(۷۰)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی بن ماری	(۷۱)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی آوق اسپکتروفوتومتر	(۷۲)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی
	(۷۳)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی هات پلیت	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی آنکوباتور	(۷۴)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی pH متر	(۷۵)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی		
	(۷۶)	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی پایه	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی بن ماری	(۷۷)	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی میکرونوم	(۷۸)	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی آون اسپکتروفوتومتر	(۷۹)	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
۱۰	(۸۰)	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی پلیت	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی آنکوباتور	(۸۱)	نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی pH متر	(۸۲)	نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی		
۱۱									



مؤسساتی که در جهان عمل استانداردسازی را انجام می‌دهند بالغ بر ۷۰ سازمان و موسسه دولتی، خصوصی یا دانشگاهی هستند که از آن جمله می‌توان

به (the International Organization for Standardization) ISO سازمان بین‌المللی استاندارد و (به آلمانی: Deutsches Institut für Normung) DIN مؤسسه استاندارد آلمان اشاره کرد که در ایران نیز از این دو استاندارد بیشتر استفاده می‌گردد.

DIN از سال ۱۹۱۷ آغاز به کار کرده‌است و از استانداردهای سختگیرانه می‌باشد. DIN با بیش از ۳۰,۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب فناوری را در بر می‌گیرد.

ISO از ۱۹۴۷ به منظور یکپارچه‌سازی روند تدوین استاندارد در سراسر جهان با رویکرد ایجاد تسهیلات در تجارت بین‌المللی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و توسعه همکاری‌های علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و ... با عضویت ۲۵ کشور شکل گرفت. در حال حاضر این سازمان دارای ۱۳۲ عضو شامل ۹۰ عضو اصلی ۳۴ عضو مکاتبه‌ای و ۸ عضو مشترک می‌باشد که **مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران** از جمله اعضای اصلی آن بوده و با فعالیت در کمیته‌های فنی ایزو در تدوین استانداردهای بین‌المللی مشارکت دارد. این استانداردها که تعداد آنها در حال حاضر ۱۱۹۵۰ مورد می‌باشد توسط ۲۸۵۶ کمیته و زیرکمیته و بیش از سی‌هزار کارشناس تدوین گردیده‌اند.



روند تهیه استانداردها به این گونه است که پس از موافقت اعضا با موضوع پیشنهادی، مدارک علمی و فنی مربوطه تهیه و بین اعضا (از جمله ایران) توزیع می‌گردد که پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی درآمده و بعد از رای‌گیری در صورت آوردن حداقل ۷۰٪ از آراء، اعلان عمومی می‌گردد.

هر استاندارد یک شماره منحصر به فرد دارد به همراه تاریخ ایجاد یا اصلاح آن، که هنگام استفاده از مفاد آن استاندارد لازم است این شماره نیز آورده شود.

نمادهای گرافیکی - رنگ‌های ایمنی و علائم ایمنی - علائم ایمنی ثبت شده

▪ مسیر تخلیه اضطراری، محل تجهیزات ایمنی یا مرکز ایمن، اقدام ایمنی (علائم وضعیت ایمن) - (ISO 7010:2011(E))

- علامت ثبت شده برای این دسته از علائم (E: evacuation ...) در نظر گرفته شده است.

					
برای دسترسی به مسیر بشکنید	محل تجمع تخلیه شدگان	تلفن اضطراری	کمک‌های اولیه	خروج اضطراری (سمت راست)	خروج اضطراری (سمت چپ)
					
پنجره اضطراری با نردبان فرار	برانکاردر	دوش ایمن	جایگاه شستشوی چشم	الکتروشوک قلبی خارجی خودکار	پزشک
					
			برای باز شدن در جهت عقربه ساعت بچرخانید	برای باز شدن عکس عقربه ساعت بچرخانید	پنجره نجات

▪ علائم تجهیزات حریق - (ISO 7010:2011(E))

- علامت ثبت شده برای این دسته از علائم (F: fire equipment signs) در نظر گرفته شده است.

					
تلفن اضطراری حریق	دکمه اعلان حریق	مجموعه‌ای از تجهیزات آتشنشانی	نردبان اضطراری حریق	قرقره شلنگ آتشنشانی	کیسول آتشنشانی

▪ **علامت اقدام اجباری – (ISO 7010:2011(E))**

– علامت ثبت شده برای این دسته از علائم (M: Mandatory action signs) در نظر گرفته شده است.

					
دوشاخه را از پریز خارج کنید	یک اتصال به زمین وصل کنید	عینک محافظ چشم بزنید	گوشی محافظ گوش بزنید	به دفترچه یا کتابچه راهنما مراجعه کنید	علامت عمومی علائم اقدام اجباری
					
نرده را بگیرید	دستهایتان را بشویید	لباس محافظ بپوشید	دستکش محافظ دست کنید	کفش ایمن بپوشید	عینک محافظ مات بزنید
					
مهار ایمنی بپوشید	ماسک محافظ تنفسی بزنید	ماسک بزنید	لباس مشخص شونده بپوشید	کلاه محافظ بگذارید	محافظ صورت بزنید
					
در پیاده‌رو حرکت کنید	از روگذر استفاده کنید	کرم محافظ استفاده کنید	قبل از حمل برای تعمیر یا نگهداری اتصال را قطع کنید	کمر بند ایمنی را ببندید	ماسک جوشکاری بزنید
					
				پیش بند محافظ استفاده کنید	محافظت از چشم کودک با عینک محافظ چشم مات

■ علایم ممنوعیت – (ISO 7010:2011(E))

– علامت ثبت شده برای این دسته از علایم (P: Prohibition signs) در نظر گرفته شده است.

					
نشینید	آب غیر آشامیدنی	عبور ممنوع	فشار ندهید	سیگار نکشید	علامت ممنوعیت عمومی
					
گوشی همراه روشن ممنوع	بارگذاری سنگین نکنید	با آب خاموش نکنید	لمس نکنید	مواد فلزی یا ساعت ممنوع	عبور افراد با دستگاه‌های کار گذاشته شده قلبی ممنوع
					
در صورت آتش سوزی از آسانسور استفاده نکنید	بر روی سطح قدم نزنید_ سطح نامناسب برای قدم برداشتن	عبور یا لابرها و دیگر وسایل نقلیه صنعتی ممنوع	روشن کردن شعله، آتش، منابع آتش زا و سیگار کشیدن ممنوع	دست داخل شکاف نکنید	عبور افراد دارای ایمپلنت فلزی ممنوع
					
از این وسیله در وان حمام، دوش یا مخزن پر از آب استفاده نکنید	از این داربست ناقص استفاده نکنید	اینجا پیاده‌روی نکنید یا نایستید	مانع قرار ندهید	نخوردن و نیاشامیدن	ورود سگ ممنوع
					
جهت سنگ زنی سطحی استفاده نشود	کلید را تغییر وضعیت ندهید	هیچ گره ای روی طناب نباشد	تصویربرداری نکنید	دستکش دست نکنید	از این آسانسور برای انسان استفاده نکنید
					
				سنگ فرز دستی استفاده نشود	جهت سنگ زنی خیس استفاده نشود

■ علائم خطر – (ISO 7010:2011(E))

– علامت ثبت شده برای این دسته از علائم (W: Warning signs) در نظر گرفته شده است.

					
خطر؛ میدان مغناطیسی	خطر؛ تابش غیر یونیزه	خطر؛ پرتوی لیزر	خطر؛ مواد رادیو اکتیو و یا اشعه‌ی یونیزاسیون	خطر؛ مواد منفجره	علامت عمومی خطر
					
خطر؛ برق	خطر؛ سطح لغزنده	خطر؛ دمای پایین یا وضعیت انجماد	خطر؛ خطر زیستی (ویروس)	خطر؛ سقوط	خطر؛ مانع غیر همسطح
					
خطر؛ شروع به کار خودکار	خطر؛ سطح داغ	خطر؛ مواد سمی	خطر؛ بارهای سقفی	خطر؛ لیفتراک یا دیگر وسایل نقلیه صنعتی	خطر؛ سنگ نگهبان
					
خطر؛ له شدگی دست	خطر؛ ماده خورنده	خطر؛ جسم نوک تیز	خطر؛ مواد آتش زا	خطر؛ مانع سقفی	خطر؛ له شدگی
					
	خطر؛ سیلندر تحت فشار	خطر؛ ماده اکسیدکننده	خطر؛ تابش نوری	خطر؛ شارژ باتری	خطر؛ غلتک‌های مخالف گرد

جدول مفاهیم پایه

کمیتهای پایه و مشتق آنها

جدول زیر شامل برخی از واحدهای مهم دستگاه بین‌المللی یکاها (SI (Le Système International d' Unités) می‌باشد. لازم به ذکر است که واحدهای پایه دستگاه SI شامل هفت واحد به قرار: m, kg, s, A, K, mol, cd می‌باشد.


کمیته مورد اندازه گیری	این واحد مشتق شده است از:	علامت واحد	نام واحد
طول (length)		m	متر (meter)
جرم (mass)		kg	کیلوگرم (kilogram)
زمان (time)		s	ثانیه (second)
شدت نور (luminous intensity)		cd	کاندلا (candela)
مقدار ماده (amount of substance)		mol	مول (mole)
حجم (volum)	m^3	L, l	لیتر (liter)
مقاومت (resistance)	W/A^2	Ω	اُهم (ohm)
شدت جریان الکتریکی (electric current)		A	آمپر (Ampere)
دمای ترمودینامیکی (thermodynamic temperature)		K	کلوین (kelvin)
فرکانس (frequency)	$1/s$	Hz	هرتز (hertz)
نیرو (force)	$kg \times m/s^2$	N	نیوتن (newton)
انرژی (energy)	$N \times m$	J	ژول (joule)
توان (power)	J/s	W	وات (watt)
ولتاژ الکتریکی (voltage)	W/A	V	ولت (volt)

پیشوندها و پسوندهای کوچک کننده و بزرگ کننده


پیشوندهای بزرگ کننده		
مضرب	پیشوند	نماد
10^{+18}	اگزا	E
10^{+15}	پنتا	P
10^{+12}	ترا	T
10^{+9}	گیگا	G
10^{+6}	مگا	M
10^{+3}	کیلو	K
10^{+2}	هکتو	H
10^{+1}	دکا	D

پیشوندهای کوچک کننده		
مضرب	پیشوند	نماد
10^{-18}	آتو	a
10^{-15}	فمتو	f
10^{-12}	پیکو	p
10^{-9}	نانو	n
10^{-6}	میکرو	μ
10^{-3}	میلی	m
10^{-2}	سانتی	c
10^{-1}	دسی	d


مربع

	مساحت: A	قطر: d	طول ضلع: L	پارامترها	محاسبات
	مثال:	$=?$	$=?$	$= 10 \text{ mm} \Rightarrow d=?$	مساحت مربع: $A = L^2$


مستطیل

	مساحت: A	قطر: d	طول ضلع: L	ارتفاع: h	پارامترها	محاسبات
	مثال:	$=?$	$=?$	$= 20 \text{ mm}$	$h=15 \text{ mm} \Rightarrow d=?$	مساحت مستطیل: $A = L \times h$


لوزی

	مساحت: A	قطرها: d1 و d2	طول ضلع: L	ارتفاع: h	پارامترها	محاسبات
	مثال:	$=?$	$=?$	$d1=20 \text{ mm}$	$d2=16 \text{ mm} \Rightarrow$	مساحت لوزی: $A = L \times h$


متوازی الاضلاع

	مساحت: A	قطر: d	طول قاعده: L	ارتفاع: h	پارامترها	محاسبات
	مثال:	$=?$	$=?$	$= 50 \text{ mm}$	$h=30 \text{ mm} \Rightarrow$	مساحت متوازی الاضلاع: $A = L \times h$


دوزنقه

	مساحت: A	طول قاعده بزرگ: l1	طول قاعده کوچک: l2	ارتفاع: h	پارامترها	محاسبات
	مثال:	$=?$	$l1 = 40 \text{ mm} \Rightarrow$	$l2 = 20 \text{ mm}$	$h = 25 \text{ mm}$	مساحت دوزنقه: $A = \frac{l1 + l2}{2} \times h$


مثلث

	مساحت: A	طول قاعده: L	ارتفاع: h	پارامترها	محاسبات
	<p>مثال:</p> $=40 \text{ mm}, h=30 \text{ mm} \Rightarrow =?$ $A = \frac{L \times h}{2} = \frac{40 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}}{2} = 600 \text{ mm}^2$				مساحت مثلث:


مثلث قائم الزاویه

	مساحت: A	ارتفاع: h	طول اضلاع مجاور زاویه قائم: a, b	طول وتر: c	پارامترها	محاسبات	
	<p>مثال:</p> $=5 \text{ mm}, a=4 \text{ mm} \Rightarrow =?$ $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(5 \text{ mm})^2 - (4 \text{ mm})^2}$ $= 3 \text{ mm}$					قضیه فیثاغورس:	$c^2 = a^2 + b^2$
						قضیه اقلیدس:	$b^2 = c \times q$
							$a^2 = c \times p$
							$h^2 = p \times q$


مثلث متساوی الاضلاع

	مساحت: A	طول ضلع: l	ارتفاع: h	مساحت: A	پارامترها	محاسبات	
	<p>مثال:</p> $(\sqrt{3} = 1.73), l=100 \text{ mm} \Rightarrow =?$ $A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2 = \frac{1.73}{4} \times 100^2 = 4325 \text{ mm}^2$					مساحت مثلث متساوی الاضلاع:	$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2$
						ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع:	$h = \frac{\sqrt{3}}{2} \times l$
						قطر دایره محیطی مثلث متساوی الاضلاع:	$D = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times l = 2 \times d$
						قطر دایره محاطی مثلث متساوی الاضلاع:	$d = \frac{\sqrt{3}}{3} \times l = \frac{D}{2}$


دایره

	مساحت: A	قطر: d	محیط: P	پارامترها	محاسبات
	<p>مثال:</p> $d=100 \text{ mm} \Rightarrow =?, P=?$ $A = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{3.14 \times (100 \text{ mm})^2}{4} = 7850 \text{ mm}^2$ $P = \pi \times d = \frac{3}{14} \times 100 = 314 \text{ mm}$				مساحت دایره:
				محیط دایره:	$P = \pi \times d$

چند ضلعی منتظم

	مساحت: A طول ضلع: l ارتفاع: h قطر دایره محیطی: D قطر دایره محاطی: d تعداد ضلاع (زاویه‌ها): n زاویه مرکزی: α زاویه محاطی: β	پارامترها / محاسبات
	مثال: $n=6, D=100\text{mm} \Rightarrow \quad \quad \quad =?, d=?, l=?$ $l = D \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right) = 100 \text{ mm} \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{6}\right) = 50\text{mm}$ $d = \sqrt{D^2 - l^2} = \sqrt{10000\text{mm}^2 - 2500\text{mm}^2}$ $\quad \quad \quad = 86/6\text{mm}$ $A = \frac{n \times l \times d}{4} = \frac{6 \times 50\text{mm} \times 86/6\text{mm}}{4} = 6495\text{mm}^2$	مساحت چندضلعی: $A = \frac{n \times l \times d}{4}$ طول ضلع: $l = D \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$ زاویه مرکزی: $\alpha = \frac{360^\circ}{n}$ زاویه محاطی: $\beta = 180^\circ - \alpha$ قطر دایره محاطی $d = \sqrt{D^2 - l^2}$ قطر دایره محیطی: $D = \sqrt{d^2 + l^2}$

قطاع دایره

	مساحت: A قطر: d طول کمان: l_B طول وتر: l زاویهی کمان: α	پارامترها / محاسبات
	مثال: $d=200\text{mm}, \alpha = 30^\circ \Rightarrow \quad \quad \quad =?, l_B=?$ $l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ} = \frac{3/14 \times 200\text{mm} \times 30^\circ}{360^\circ}$ $\quad \quad \quad = 52/33 \text{ mm}$ $A = \frac{l_B \times d}{4} = \frac{52/33 \text{ mm} \times 200\text{mm}}{4} = 2616/5 \text{ mm}^2$	مساحت قطاع دایره: $A = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{\alpha}{360^\circ}$ $A = \frac{l_B \times d}{4}$ طول وتر قطاع دایره: $l = 2 \times d \times \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ طول کمان قطاع دایره: $l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ}$

حلقه دایروی

پارامترها	مساحت: A		محاسبات
	پهنای حلقه: b	قطر داخلی: d	
مساحت حلقه دایروی: $A = \pi \times d_m \times b$	قطر داخلی: d	قطر خارجی: D	قطر میانی: d_m
مثال:	$D=140\text{ mm}; d=120\text{ mm} \Rightarrow =?$ $A = \pi \times d_m \times b = 3/14 \times 130 \times 10 = 4082\text{ mm}^2$ $A = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{3/14}{4} \times (140^2\text{mm}^2 - 120^2\text{mm}^2) = 4082\text{ mm}^2$		

مکعب

پارامترها	مساحت: A_0		محاسبات
	حجم: V	طول ضلع: l	
حجم مکعب: $V = l^3$	مثال:		
مساحت مکعب: $A_0 = 6 \times l^2$	$l=50\text{ mm} \Rightarrow A_0=? , V=?$ $V = l^3 = (50\text{ mm})^3 = 125000\text{ mm}^3$ $A_0 = 6 \times l^2 = 6 \times (50\text{ mm})^2 = 15000\text{ mm}^2$		

مکعب مستطیل

پارامترها	مساحت: A_0		محاسبات
	حجم: V	عرض: w	
حجم مکعب مستطیل: $V = l \times w \times h$	ارتفاع: h	عرض: w	طول ضلع: l
مثال:	$l=100\text{ mm}, w=40\text{ mm}, h=30\text{ mm} \Rightarrow V=?$ $V = l \times w \times h = 100 \times 40 \times 30 = 120000\text{ mm}^3$		
مساحت مکعب مستطیل: $A_0 = 2 \times (l \times w + l \times h + w \times h)$			

استوانه

پارامترها	مساحت: A_0		محاسبات
	حجم: V	طول ضلع: l	
حجم استوانه: $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h$	مثال:		
مساحت جانبی: $A_M = \pi \times d \times h$	$d=20\text{ mm}, h=30\text{ mm} \Rightarrow A_0=? , V=?$ $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h = \frac{3/14 \times 20^2}{4} \times 30 = 9420\text{ mm}^3$		
مساحت استوانه: $A_0 = \pi \times d \times h + 2 \times \frac{\pi \times d^2}{4}$			

استوانه تو خالی

پارامترها	محاسبات	
	حجم استوانه:	مساحت استوانه:
<p>حجم: V طول ضلع: l</p> <p>مساحت: A_0</p>	<p>مساحت جانبی: A_0</p> <p>طول یال: l</p>	<p>مثال:</p> <p>$D=40\text{mm}, d=30\text{mm}, h=50\text{mm} \Rightarrow V=?$</p> <p>$V = \frac{\pi \times h}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{3/14 \times 50}{4} \times (40^2 - 30^2) = 27475 \text{ mm}^3$</p> <p>$A_0 = \pi \times (D + d) \times \left[\frac{1}{2} \times (D - d) + h \right]$</p>

هرم

پارامترها	محاسبات	
	حجم هرم:	طول یال هرم:
<p>حجم: V طول ضلع: l</p> <p>ارتفاع: h</p>	<p>مساحت جانبی: A_0</p> <p>طول یال: l</p>	<p>مثال:</p> <p>$L=100\text{mm}, W=30\text{mm}, h=80\text{mm} \Rightarrow V=?$</p> <p>$V = \frac{l \times w \times h}{3} = \frac{100 \times 30 \times 80}{3} = 80000 \text{ mm}^2$</p> <p>$l_e = \sqrt{h_e^2 + \frac{w^2}{4}}$</p> <p>ارتفاع وجه هرم:</p> <p>$h_e = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{4}}$</p>

مخروط

پارامترها	محاسبات	
	حجم مخروط:	مساحت جانبی مخروط:
<p>حجم: V</p> <p>مساحت جانبی: A_0</p> <p>قطر قاعده: d</p> <p>ارتفاع: h</p>	<p>مساحت جانبی: A_0</p> <p>طول یال: l_e</p>	<p>مثال:</p> <p>$d=40\text{mm}, h=60\text{mm} \Rightarrow V=?$</p> <p>$V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{h}{3} = \frac{3/14 \times 40^2}{4} \times \frac{60}{3} = 25120 \text{ mm}^3$</p> <p>$A_0 = (\pi \times d \times l_e) / 2$</p> <p>طول یال مخروط:</p> <p>$l_e = \sqrt{h^2 + \frac{d^2}{4}}$</p>

کره

پارامترها	محاسبات	
	حجم کره:	مساحت کره:
<p>حجم: V</p> <p>مساحت: A</p> <p>قطر: d</p>	<p>مساحت جانبی: A_0</p> <p>طول یال: l_e</p>	<p>مثال:</p> <p>$d=20\text{mm} \Rightarrow A=?$</p> <p>$A = \pi \times d^2 = 3/14 \times 20^2 \text{ mm}^2 = 1256 \text{ mm}^2$</p> <p>$V = \frac{\pi \times d^3}{6}$</p> <p>مساحت کره:</p> <p>$A = \pi \times d^2$</p>

■ محاسبه جرم، جرم طولی و جرم سطحی

جرم

پارامترها	جرم: m	جرم مخصوص ρ	حجم: V
	محاسبات	<p>مثال: جرم کره‌ای به قطر 60 mm، از جنس مس (جرم مخصوص 8900 kg/m^3) را حساب کنید.</p> $V = \frac{\pi \times d^3}{6} = \frac{3/14 \times 60^3}{6} = 113040\text{ mm}^3$ $= 0/000113040\text{ m}^3$ $m = V \times \rho = 0/000113040\text{ m}^3 \times 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1/006\text{ kg}$	

جرم طولی

پارامترها	جرم: m	جرم طولی: m'	طول: l
	محاسبات	<p>مثال: جرم یک مفتول فولادی به طول 200 mm و قطر 5 mm را حساب کنید. (از جدول جرم طولی $m' = 0/154\text{ kg/m}$)</p> $m = m' \times l = 0/154 \times 0/2 = 0/0308\text{ kg}$	

جرم سطحی

پارامترها	جرم: m	جرم سطحی: m''	مساحت: A
	محاسبات	<p>مثال: جرم یک ورق فولادی به ضخامت $0/5\text{ mm}$ و مساحت 2 m^2 را حساب کنید. (از جدول جرم سطحی $m'' = 3/93\text{ kg/m}^2$)</p> $m = m'' \times A = 3/93 \times 2 = 7/86\text{ kg}$	

جداول محاسبه پارمترهای وزن طولی و سطحی

وزن طولی (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $\rho = 7.58 \text{kg/dm}^3$)

d قطر m' وزن طولی (وزن یک متر) a طول ضلع SW اندازه آچارگیر


سیم فولادی						مفتول فولادی					
d mm	m' kg/1000m	d mm	m' kg/1000m	d mm	m' kg/1000m	d mm	m' kg/m	d mm	m' kg/m	d mm	m' kg/m
0.10	0.062	0.55	1.87	1.1	7.46	3	0.055	18	2.00	60	22.2
0.16	0.158	0.60	2.22	1.2	8.88	4	0.099	20	2.47	70	30.2
0.20	0.247	0.65	2.60	1.3	10.4	5	0.154	25	3.85	80	39.5
0.25	0.385	0.70	3.02	1.4	12.1	6	0.222	30	5.55	100	61.7
0.30	0.555	0.75	3.47	1.5	13.9	8	0.395	35	7.55	120	88.8
0.35	0.755	0.80	3.95	1.6	15.8	10	0.617	40	9.86	140	121
0.40	0.986	0.85	4.45	1.7	17.8	12	0.888	45	12.5	150	139
0.45	1.25	0.90	4.99	1.8	20.0	15	1.39	50	15.4	160	158
0.50	1.54	1.0	6.17	2.0	24.7	16	1.58	55	18.7	200	247
مفتول چهار گوش						مفتول شش گوش					
a mm	m' kg/m	a mm	m' kg/m	a mm	m' kg/m	SW mm	m' kg/m	SW mm	m' kg/m	SW mm	m' kg/m
6	0.283	20	3.14	40	12.6	6	0.245	20	2.72	40	10.9
8	0.502	22	3.80	50	19.6	8	0.435	22	3.29	50	17.0
10	0.785	25	4.91	60	28.3	10	0.680	25	4.25	60	24.5
12	1.13	28	6.15	70	38.5	12	0.979	28	5.33	70	33.3
14	1.54	30	7.07	80	50.2	14	1.33	30	6.12	80	43.5
16	2.01	32	8.04	90	63.6	16	1.74	32	6.96	90	55.1
18	2.54	35	9.62	100	78.5	18	2.20	35	8.33	100	68.0
جرم سطحی (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $\rho = 7.58 \text{kg/dm}^3$)											
s ضخامت ورق m'' جرم سطحی											
s mm	m'' kg/m ²	s mm	m'' kg/m ²	s mm	m'' kg/m ²	s mm	m'' kg/m ²	s mm	m'' kg/m ²	s mm	m'' kg/m ²
0.35	2.75	0.70	5.50	1.2	9.42	3.0	23.6	4.75	37.3	10.0	78.5
0.40	3.14	0.80	6.28	1.5	11.8	3.5	27.5	5.0	39.3	12.0	94.2
0.50	3.93	09 0	7.07	2.0	15.7	4.0	31.4	6.0	47.1	14.0	110
0.60	4.71	1.0	7.58	2.5	19.6	4.5	35.3	8.0	62.8	15.0	118

نیروها


نیروهای هم راستا

محاسبات	پارامترها
مقدار نیرو: F_1, F_2	مقدار نیروی برآیند: F_r
<p>مثال: اگر نیروهای 12 N و 8 N در جهت راست بر جسم رو به رو وارد شوند، برآیند نیروهای وارد بر جسم چند نیوتن و در کدام جهت است؟</p> <p>(در جهت راست)</p> $F_r = F_1 + F_2 = 12 + 8 = 20\text{ N}$	<p>برآیند نیروهای هم جهت:</p> $F_r = F_1 + F_2$
<p>مثال: اگر نیروی 12 N در جهت راست و 8 N در جهت چپ بر جسم رو به رو وارد شوند، برآیند نیروهای وارد بر جسم چند نیوتن و در کدام جهت است؟</p> <p>(در جهت راست)</p> $F_r = F_1 - F_2 = 12 - 8 = 4\text{ N}$	<p>برآیند نیروهای متقابل باهم:</p> $F_r = F_1 - F_2$

نیروهای غیرهم راستا

محاسبات	پارامترها
مقدار نیرو: F_1, F_2	مقدار نیروی برآیند: F_r زاویه نیرو با خط افق: α
<p>مثال: اگر نیروی 200 N با زاویه 60° درجه و نیروی 160 N با زاویه 45° درجه بر جسمی وارد شوند، برآیند نیروهای وارد شده بر جسم چند نیوتن و با چه زاویه‌ای خواهد بود؟</p> $F_{x1} = F_1 \times \cos(\alpha) = 200 \times \cos(60^\circ) = 200 \times 0.5 = 100$ $F_{y1} = F_1 \times \sin(\alpha) = 200 \times \sin(60^\circ) = 200 \times 0.8660 = 173.21$ $F_{x2} = F_2 \times \cos(\alpha) = 120 \times \cos(45^\circ) = 120 \times 0.7071 = 84.85$ $F_{y2} = F_2 \times \sin(\alpha) = 120 \times \sin(45^\circ) = 120 \times 0.7071 = 84.85$ $F_{xt} = F_{x1} + F_{x2} = 100 + 84.85 = 184.85$ $F_{yt} = F_{y1} + F_{y2} = 173.21 + (-84.85) = 88.36$ $F = \sqrt{F_{xt}^2 + F_{yt}^2} = \sqrt{184.85^2 + 88.36^2} = 204.88$ $\alpha = \tan^{-1}(F_{yt} / F_{xt}) = \tan^{-1}(88.36 / 184.85) = 25.5^\circ$ <p>(برآیند دو نیرو $204/88$ نیوتن و با زاویه‌ی $25/5$ درجه است.)</p>	<p>تبدیل مختصات قطبی به مختصات دکارتی:</p> $F_x = F \times \cos(\alpha)$ $F_y = F \times \sin(\alpha)$ <p>تبدیل مختصات دکارتی به مختصات قطبی:</p> $F = \sqrt{F_{xt}^2 + F_{yt}^2}$ $\alpha = \tan^{-1}(F_{yt} / F_{xt})$
	


نیروی فنر (قانون هوک)

محاسبات	پارامترها
مقدار نیروی وارد شده بر فنر: F	ضریب ثابت فنر: k
<p>مثال: اگر نیروی 150 نیوتن بر یک فنر با ضریب ثابت 10 N/mm وارد شود، طول این فنر چقدر افزایش خواهد یافت؟</p> $F = k \times x \rightarrow 150 = 10 \times x \rightarrow x = 15\text{ mm}$	<p>قانون هوک در محدوده الاستیکی فنر:</p> $F = k \times x$
	

جدول استاندارد دیگر ابعاد و نقشه های صنعتی

اندازه کاغذ نقشه گشی (ISO 216:2007)


- در این استاندارد دو گروه کاغذ A و B عنوان شده است و ابعاد کاغذها به صورت عرض در طول (با توجه به حالت لاتین) نوشته (خوانده) می شود. (برای مثال سایز A4 در ۲۱۰×۲۹۷ میلی متر بیان می گردد).
- نسبت طول به عرض همه کاغذها تقریباً برابر با $\sqrt{2}$ (جذر عدد ۲) است.
- ابعاد کاغذهای Letter , Legal به دلیل استفاده زیاد در رایانه ها و چاپگرها نیز در تصویر آورده شده است.



نام کاغذ	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
mm×mm	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297	148×210	105×148	74×105	52×74	37×52	26×37
نام کاغذ	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
mm×mm	1000×1414	707×1000	500×707	353×500	250×353	175×250	125×176	88×125	62×88	44×62	31×47

تا کردن نقشه به ابعاد (DIN824)A4

- روش تا کردن کاغذ A3 به ابعاد A4 در شکل زیر نمایش داده شده است. (به ترتیب اعداد تا زده شود).



- روش تا کردن کاغذ A2 به ابعاد A4 در شکل زیر نمایش داده شده است. (به ترتیب اعداد تا زده شود).



انواع خطوط در نقشه کشی و کاربردهای آن ها

<p>خط اصلی یا برابری</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • خط پهن ترسیم شود. • نمایش لبه‌های دید • نمایش خطوط سر رزوه
<p>خط ندید یا خط چین</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • خط نازک ترسیم شود. • نمایش لبه‌های ندید • اندازه‌های درج شده در تصویر روبه‌رو برای گروه خط ۰/۵ است.
<p>خط بر نازک</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش خط اندازه • نمایش خط کمکی (رابط) اندازه • نمایش خطوط هاشور • نمایش دنده‌ی پیچ • نمایش خطوط ضربدری قطری جهت سطوح تخت • نمایش محدوده بزرگ نمایی
<p>خط محور یا خط نقطه</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • خط نازک ترسیم شود. • نمایش خط محور • نمایش خط تقارن • اندازه‌های درج شده در تصویر روبه‌رو برای گروه خط ۰/۵ است.
<p>خط برش</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • خط پهن _ نازک ترسیم شود. • نمایش مسیر برش • اندازه‌های درج شده در تصویر روبه‌رو برای گروه خط ۰/۵ است.
<p>خط دستی یا خط نکستی</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • خط نازک ترسیم شود. • نمایش خط شکستگی (در قطعات یکپارخت بلند) • از خط زیگزاگ به جای خط دستی آزاد در نقشه کشی با رایانه استفاده شود. • فقط یکی از این دو نوع خط در نقشه استفاده شود.
<p>خط دو نقطه</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • خط نازک ترسیم شود. • نمایش خطوط مقطعاتی که جلو سطح برش قرار دارند • نمایش کادر اجزا مجاور • نمایش موقعیت حدی قطعات متحرک • نمایش خطوط مرکز ثقل • نمایش خطوط محیط قطعات قبل از شکل دادن

▪ انتخاب پهنای خطوط با توجه به اندازه کاغذ (گروه خط)


- علاوه بر اندازه کاغذ در انتخاب گروه خط پارامترهای دیگری نظیر شلوغی نقشه و مقیاس نقشه نیز در نظر گرفته می‌شود.
- پهنای خط مبنا ۲ بوده و گروه خط‌های دیگر از تقسیم متوالی آن بر $\sqrt{2}$ به دست می‌آیند.
- در هر گروه خط، نسبت پهنای هر خط به خط بعدی $\sqrt{2}$ است.

گروه خط	اندازه کاغذ	خطوط اصلی	خطوط نازک	خط متوسط (داده‌های اندازه و تولرانس، علامه گرافیکی و خط نمد)
0.25	A4,A5	0.25	0.13	0.18
0.35	A2,A3,A4	0.35	0.18	0.25
0.5	A1,A2,A3,A4	0.5	0.25	0.35
0.7	A0,A1	0.7	0.35	0.5
1	A0	1	0.5	0.7
1.4	A0	1.4	0.7	1
2		2	1	1.4


▪ روش‌های تصویر

روش‌های تصویر کردن در نقشه کشی به دو روش فرجه اول و فرجه سوم انجام می‌گیرد.

روش تصویر کردن ۱ – فرجه اول که بیشتر در کشورهای استفاده کننده استانداردهای DIN,ISO استفاده می‌شود. (معروف به اروپایی که در ایران نیز بیشتر از این روش استفاده می‌شود.)







روش تصویر کردن ۳ – فرجه سوم که بیشتر در کشورهای انگلیسی زبان استفاده می‌شود.



▪ ترسیم و اندازه گذاری نقشه‌ها

مفاهیم و تعاریف عمومی

	<ul style="list-style-type: none"> • با توجه به شکل: (۱) خط اندازه (خط کامل نازک) (۲) مقدار اندازه (برحسب میلی‌متر و ضخامتش برابر $10 \times d$) (۳) فلش اندازه (با زاویه ۱۵ درجه و طولش برابر $10 \times d$) (۴) خط رابط اندازه (خط کامل نازک)
	<ul style="list-style-type: none"> • مقدار اندازه بالای خط اندازه نوشته شود. به گونه‌ای که از پایین و سمت چپ نقشه قابل خواندن باشد.
	<ul style="list-style-type: none"> • اولین خط اندازه از شکل 10 mm و خطوط اندازه بعدی از یکدیگر 7 mm فاصله داشته باشند.
	<ul style="list-style-type: none"> • برای اندازه‌های کم تر از 7 mm، فلش در بیرون زده شود. • میان دو اندازه کوچک کنار هم، یک نقطه توپر می‌گذاریم. • خطوط رابط اندازه می‌توانند همدیگر را قطع کنند. • فلش می‌تواند به خط اصلی و خط چین هم تکیه کند. • در صورت کمبود جا می‌توان عدد اندازه را با خط اشاره و در امتداد خط اندازه نوشت

اندازه گذاری شیب‌ها

		<ul style="list-style-type: none"> • در اندازه گذاری شیب‌ها مقدار اندازه، مطابق شکل مقابل روی خط اندازه نوشته شود.
---	---	---



اندازه گذاری شعاع، قطر، مربع و کره

	<ul style="list-style-type: none"> • برای نمایش شعاع، قبل از نوشتن اندازه از حرف R استفاده کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> • برای نمایش قطر قبل از نوشتن اندازه از علامت Ø با همان ارتفاع استفاده کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> • برای اندازه گذاری مربع، روی یک ضلع، قبل از نوشتن اندازه از علامت □ با ارتفاع حروف کوچک استفاده کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> • در اجزاء کروی قبل از علامت قطر یا شعاع کره، علامت S استفاده کنید.



اندازه گذاری قطعات بلند (یکنواخت و تقسیم شده)

	<ul style="list-style-type: none"> • اگر طول یک قطعه یکنواخت زیاد باشد، می توان با خط شکستگی آن را کوتاه تر رسم کرد ولی اندازه کامل نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • در تقسیمات اجزاء فرم دار یکسان پشت سر هم با فواصل طولی مساوی یا فواصل زاویه ای یکسان، تعداد اجزاء و فاصله اجزاء نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • طول کل یا زاویه کل در صورت نیاز به صورت اندازه اضافی در داخل پرانتز داده شود.




اندازه گذاری زوایا و کمان ها

	<ul style="list-style-type: none"> • در اندازه‌گذاری زوایا خطوط کمکی فقط در امتداد اضلاع زاویه ترسیم شود. • اندازه زاویه به صورتی روی خط اندازه نوشته شود که در حالت قرار گرفتن روی خط افقی (۰ تا ۱۸۰ درجه) با پا و در حالت قرار گرفتن زیر خط افقی (۱۸۰ تا ۳۶۰ درجه) با سر به راس زاویه اشاره کند (مطابق شکل مقابل).
	<ul style="list-style-type: none"> • در اندازه‌گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه علامت $\widehat{\text{~}}$ درج شود. • در نقشه‌های دستی، علامتی مشابه آن روی عدد اندازه رسم شود.





اندازه گذاری پخ ها

	<ul style="list-style-type: none"> • پخ 45° را به طور ساده با بیان زاویه و پهنا ی پخ، اندازه گذاری کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> • پخ با زاویه غیر از 45° را با بیان زاویه و پهنا یا قطر پخ اندازه گذاری کنید.






اندازه گذاری جای خارها

	<ul style="list-style-type: none"> • عمق جای خار در جاخارهای بسته و باز از پای جای خار اندازه گذاری شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • در اندازه‌گذاری جای خار، برای نمایش عمق جای خار، در نمای بالا در کنار مقدار عمق، h تحریر شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • در جای خارهای حلقوی، عمق جای خار را به همراه پهنا ی جای خار درج کنید.

اندازه گذاری قطعات با مقدار تولرانس عددی
















	<ul style="list-style-type: none"> در اندازه‌گذاری تولرانس قطعات، اگر حدبالایی و حد پایینی مقدار عددی مطلق برابر داشتند در کنار اندازه اسمی با درج علامت \pm نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در صورت مساوی نبودن دو حد، حدبالایی در بالا و حدپایینی زیر آن هم تراز مقدار اسمی نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در اندازه زاویه‌ها با ذکر واحد به ترتیب فوق انجام می‌شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در یک اندازه گذاری که میله و سوراخ هر دو وجود دارند (انطباقات)، ابتدا علامت انطباقی سوراخ و سپس میله نوشته شود. (به یکی از روش‌های شکل روبه‌رو)

دندانه‌ها و پیچ‌ها





































	<ul style="list-style-type: none"> خط پای روزه با خط کامل نازک ترسیم شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در نمای جانبی سه چهارم دایره کامل (از کمی قبل از ۹۰ درجه تا کمی قبل از ۳۹۰ درجه) با خط کامل نازک ترسیم شود.
	<ul style="list-style-type: none"> مقدار اندازه همراه با مشخصه استاندارد قبل از آن آورده شود. (مانند حرف M در پیچ‌های متریک) اگر یک پیچ، گام خشن باشد، از نوشتن گام آن خودداری شود ولی اگر گام آن ظریف باشد، باید مقدار گام نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> روزه چپ گرد با علامت LH مشخص شود. اگر قطعه‌کار هم روزه چپ گرد و هم راست گرد داشته باشد علامت اضافی RH به کار رود.
	<ul style="list-style-type: none"> پیچ‌های اتصال معمولی دارای زاویه ۶۰ درجه (در موارد دیگر ۳۰-۳۳-۵۵-۶۰) و شکل مثلثی (در موارد دیگر دوزنقه‌ای - گرد - ... هستند).

جوش ها

اصطلاحات پایه‌ای (DIN EN 22553(1997))


				<ul style="list-style-type: none"> • زاویه خط اشاره و خط عمود ۳۰ درجه باشد. • نماد جوش فقط در یک نما ترسیم شود. • قطعات مورد جوشکاری در حالت برش خورده مخالف یکدیگر هاشور زده شوند.
				<ul style="list-style-type: none"> • چنانچه جوش در سمت پیکان باشد نماد مثلث جوش روی خط کامل مرجع (شکل الف) و اگر در سمت مقابل آن باشد روی خط چین مرجع (شکل ب) ترسیم شود.
				<ul style="list-style-type: none"> • برای نمایش جوش دوطرفه از علامت مقابل استفاده شود.
				<ul style="list-style-type: none"> • چنانچه فرآیند جوشکاری بعداً در محل مونتاژ کاری انجام خواهد شد از علامت مقابل استفاده شود.
				<ul style="list-style-type: none"> • برای نمایش جوشکاری در دور تادور محیط یک قطعه علامت مقابل استفاده شود.
				<ul style="list-style-type: none"> • ضخامت درز جوش در کنار نماد جوش نوشته شود. (مانند: z4 یا a3) • (a) ضخامت درز جوش • (z) ضخامت پایه درز جوش
				<ul style="list-style-type: none"> • علائم تکمیلی شامل شکل سطح درز جوش است که به صورت مقابل می‌باشد.
<p>بدون درز</p>		<p>تخت</p>		
				<ul style="list-style-type: none"> • داده‌های فرآیند جوشکاری داخل دوشاخه‌ای که در انتهای خط کامل مرجع ترسیم می‌شود، نوشته شود.
<p>محدب</p>		<p>مقعر</p>		
				<ul style="list-style-type: none"> • داده‌های فرآیند جوشکاری داخل دوشاخه‌ای که در انتهای خط کامل مرجع ترسیم می‌شود، نوشته شود.

شکل درز جوش






نام درز جوش	نماد	شکل درز جوش (قبل از جوشکاری)		شکل درز جوش (بعد از جوشکاری)	
		تصویر سه بعدی	تصویر دو بعدی	تصویر سه بعدی	تصویر دو بعدی
مُرده ماهی	۸				
لب به لب	۱۱				
جناغی تیز (۷ شکل)	✓				
نیم جناغی تیز (نیم ۷)	✓				
جناغی کند (اتصال ۷)	۲				
نیم جناغی کند	۲				
لاله‌ای	۳				
نیم لاله‌ای	۲				
گوشه	△				

برش و انواع برش‌ها


تعاریف و کلیات برش

	<ul style="list-style-type: none"> • در برش، داخل یک قطعه کار نشان داده می‌شود. • در برش چنین تصور می‌شود که قسمت جلویی یک قطعه که مانع دیده شدن داخل آن می‌شود برداشته شده است. • در برش، سطح برش و نیز سطح پشت آن یا فقط سطح برش خورده نشان داده شود. • هر مسیر برش را به صورت A-A و B-B و... نام‌گذاری کنید.
---	---




هاشور در برش

	<ul style="list-style-type: none"> • زاویه هاشور را به طور عمومی با زاویه ۴۵ درجه و خط کامل نازک ترسیم کنید. • جهت هاشور، از چپ و پایین به سمت بالا و راست یا جهت عکس آن است. • یک قطعه تکی با خط‌های هم جهت و فواصل یکسان هاشور زده شود. • فاصله خط‌های هاشور، با توجه به اندازه سطح، می‌تواند از ۱ تا ۱۰ میلی‌متر تغییر کند ولی در نقشه‌های A3، A4 حدود ۲ تا ۳ میلی‌متر مناسب است.
	<ul style="list-style-type: none"> • اگر سطح هاشور بزرگ باشد، یا محدود نباشد، هاشور را ناقص بزنید.
	<ul style="list-style-type: none"> • اگر چند قطعه در کنار هم بریده شوند، جهت هاشور و فاصله آنها را تغییر دهید.
	<ul style="list-style-type: none"> • بسیاری از استانداردهای ملی و نیز کارخانه‌های سازنده مواد گوناگون، از هاشور با طرح‌های دیگر استفاده می‌کنند.
	<ul style="list-style-type: none"> • در صورت نیاز، در هاشور می‌توان اندازه‌گذاری کرد.




برش کامل

	<ul style="list-style-type: none"> • برشی که سطح برش خورده را به طور کامل نشان می‌دهد، برش کامل نام دارد.
---	--



نیم برش

	<ul style="list-style-type: none"> • در این نوع برش تنها نیمی از قطعه در برش رسم می‌شود و نیم دیگر آن بدون برش رسم می‌گردد. • نیم برش را نام گذاری نکنید. • خط محور حفظ می‌شود و در صورت نیاز، هاشور می‌تواند به آن تکیه کند.
	<ul style="list-style-type: none"> • نیم نما را می‌توان در برش رسم کرد.
	<ul style="list-style-type: none"> • در نمای برش خورده اگر دو سر اندازه مشخص نباشد، تنها در یک سر اندازه فلش ترسیم کنید و سر دیگر خط اندازه آزاد باشد. • مقدار اندازه رو خط اندازه کامل نوشته شود. • سر آزاد خط اندازه کمی از خط محور بگذرد.


برش موضعی



	<ul style="list-style-type: none"> • برشی که فقط قسمتی از آن در برش نشان داده می‌شود، برش موضعی نام دارد.
	<ul style="list-style-type: none"> • برای محدود کردن برش، می‌توان از خط‌های تصویر استفاده کرد، اما نباید تمام برش موضعی به همه خط‌های داخلی تصویر محدود شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • در یک تصویر می‌توانید چند برش موضعی ترسیم نمایید. • جهت هاشور در همه برش‌ها می‌بایست یکی باشد. • فاصله هاشورها در همه برش‌ها می‌بایست یکی باشد.

برش گردشی یا دورانی

	<ul style="list-style-type: none"> • اگر برش را به اندازه نود درجه بچرخانیم و روی خود تصویر رسم نماییم، برش را گردشی گوئیم. • این برش برای نمایش سطح مقطع و یا قطعه‌هایی که طول زیاد و شکل یک‌نواخت دارند مناسب است. • برش گردشی را در یک نما دوران داده و رسم کنید. • خطوط اطراف برش گردشی را با خط کامل نازک نشان دهید.
	<ul style="list-style-type: none"> • اگر قطعه دارای طول یک نواخت نباشد، با چند برش، تغییرات شکل قطعه را نشان دهید. • در یک قطعه جهت هاشورها یکسان و فاصله بین خط‌های هاشور برابر رسم شود. • لبه‌ها و خطوط کناری پشت صفحه برش فقط وقتی رسم می‌شوند که برای واضح بودن نقشه کمک کند.

اجزایی که نباید برش داده شوند.


	<ul style="list-style-type: none"> • اجزایی در نقشه که در زمان برش، هاشور نمی‌خورند و قابلیت برش را ندارند استثنائات برش یا بی برش‌ها نامیده می‌شوند. • اجزاء بدون فضای خالی مثل پیچ‌ها، پین‌ها، محورها و محدوده اجزایی که از تنه جدا می‌شوند، مثل پره‌ها را در راستای طولی برش نزنید (اگر در معرض صفحه برش قرار گرفتند، هاشور نزنید).
---	--

	
--	--

جدول مکانیزم های مکانیکی (نصب و راه اندازی سازوکارهای حرکتی)

جوشکاری

توضیح علائم حک شده روی الکترودهای جوشکاری برقی



الکترودها و طراحی درز جوش‌های جوشکاری برقی

مشخصه طبق DIN EN 499 ^۱	قابل استفاده برای فولادها	کاربرد خواص
E 35 Z A 13	S185... S275,DC01,DC03,DC04	برای جوشکاری ورق‌های نازک، مثلاً بدنه خودرو، پر کردن خوب فاصله‌ها
E 35 2 C 25	S235,S275,P235,P355,L210...L 360	درزهای محیطی لوله، مناسب برای ریشه درز، مغز درز و روی درز
E 35 A R 12	S185...S235,P235,P23GH...P2 65GH	برای جوشکاری ورق‌های نازک، پوسته‌های سبک، شلاکه با قابلیت برطرف کردن آسان
E 38 0 RC 11	S185...S355,P235,P265, GP240R	کاربرد عمومی، درز جوش‌های براق بدون ترک، شلاکه‌ها گاهی خودبه خود آزاد می‌شود
E 42 0 RC 11	S185...S355,P235GH, P265GH,P235...P355	کاربرد عمومی، درز جوش‌های براق بدون ترک، شلاکه‌ها گاهی خودبه خود آزاد می‌شوند.
E 42 A RR 12	S185...S355,P235GH, P265GH,P235	برای ورق‌ها و پروفیل‌ها، پوسته‌های سبک، درز جوش‌های براق بدون ترک
E 38 2 RB 12	S185...S355,P235,P265 P235GH...P295GH, GP240R	لوله‌کشی‌ها و مخازن، درز جوش‌های تمیز و بدون ترک، شلاکه‌ها به راحتی آزاد و جدا می‌شوند
E 38 2 RA 73	S185...S355,P235GH, P265GH,P295GH	الکترودهای توان بالا، درز جوش‌های خیلی برای بدون ترک، شلاکه‌ها به راحتی جدا می‌شوند
E 42 0 RR 53	S185...S355,P235GH, P265GH,P295GH,GP240R	الکترودهای توان بالا برای درزهای لب‌به‌لب و گوشه، درزهای براق بدون ترک
E 42 5 B 42 H 10	S185...S355,E295,E355, P25...P295,L210...L360	برای اتصالات بدون ترک و چقرمه، همچنین برای فولادهای با کربن تا ۰/۴٪
E 42 3 B 42 H 10	S185...S355,P235GH, P265GH, P295GH,P235...P355	برای اتصالات بدون ترک و چقرمه، همچنین برای فولادهای با کربن تا ۰/۴٪ مقاوم به پیرسختی

طراحی درز جوش V شکل در جوشکاری برقی

ضخامت درز a mm	شکاف s mm	تعداد و نوع وضیعت ^۲	ابعاد الکتروود D × l mm	مصرف ویژه الکتروود Z _s مقطع/m	وزن درز گرده جوش	
					بسته به نوع وضیعت m _s g/m	کل m g/m
4	1	1W	3.2 × 450	3	75	155
		1D	4 × 450	2	80	
5	1.5	1W	3.2 × 450	4	100	210
		1D	4 × 450	2.9	110	
6	2	1W	3.2 × 450	4	100	285
		1D	4 × 450	4.7	185	
8	2	1W	3.2 × 450	4	100	460
		1F	4 × 450	3.7	145	
		1D	5 × 450	3.5	215	
10	2	1W	3.2 × 450	4	100	675
		1F	4 × 450	4	195	
		1D	5 × 450	6.2	380	


^۱ سازندگان الکتروود برای هر الکتروودی طبق DIN EN 499 انواع مختلفی عرضه می‌کنند که ترکیب و محدوده کاربرد آنها با هم فرق می‌کند.

^۲ W ریشه درز، F مغز درز، D روی درز

طراحی درز جوش برای درزهای گوشه در جوشکاری برق


3	-	1	3.2 × 450	3.2	80	80
4	-	1	4 × 450	3.6	140	140
5	-	3	3.2 × 450	8.6	215	215
6	-	3	4 × 450	8	310	310
8	-	1W	4 × 450	3	120	550
		2D	5 × 450	7	430	
10	-	1W	4 × 450	3	120	865
		4D	5 × 450	12.3	745	
12	-	1W	4 × 450	3	120	1245
		4D	5 × 450	18.5	1125	

مصرف الکتروود در جوشکاری برقی

	<p>A : سطح مقطع گرده : D : قطر الکتروود</p> <p>C : ضریب ثابت شکل : L : طول الکتروود</p> <p>A : ضخامت درز : L : طول درز</p> <p>S : ضخامت ورق : V_s : حجم گرده جوشکاری</p> <p>b : پهنای ریشه درز : V_E : حجم مفید الکتروود</p> <p>α : زاویه دهانه : i : تعداد الکتروود</p>	<p>تعداد الکتروود</p> $i = \frac{V_s}{V_E}$
	<p>مثال : در جوشکاری درز V شکل با الکتروود 2.5×350 و $s=6\text{mm}$, $\alpha = 60^\circ$, $b=1\text{mm}$, $L=1300\text{mm}$:</p> <p>مطلوب است : i, V_s, A</p> <p>$A=s \cdot (C \cdot s+b)=s \cdot (0.85 \cdot s + b) = 6\text{mm} \cdot (0.85 \cdot 6\text{mm}+1\text{mm})=26.88\text{mm}^2$</p> <p>$V_s = A \cdot L = 26.88 \text{mm}^2 \cdot 1300\text{mm}=3494 \text{mm}^3$</p> $i = \frac{V_s}{V_E} = \frac{3494\text{mm}^3}{1570\text{mm}^3} = 2.2$	<p>حجم گرده جوشکاری</p> $V_s = A \cdot L$
	<p>سطح مقطع گرده درز گوشه</p> $A = a^2$	<p>سطح مقطع گرده درز</p> $V = A \cdot s \cdot (C \cdot s+b)$
	<p>حجم الکتروود V_E</p>	<p>ضریب ثابت شکل C</p>
<p>ابعاد الکتروود طبق DIN 1913 T1</p> <p>mm به d × l</p>		<p>زاویه دهانه α</p> <p>C</p>
	<p>1.5×200</p> <p>2.0×250</p> <p>2.5×350</p> <p>3.2×350</p> <p>4.0×350</p> <p>5.0×450</p> <p>6.0×450</p>	<p>60°</p> <p>0.58</p>
<p>به V_E mm³</p>	<p>300</p> <p>690</p> <p>1570</p> <p>2575</p> <p>4220</p> <p>8245</p> <p>11875</p>	<p>90°</p> <p>1</p>

سوراخکاری

مته های فولادی تندبر

طبق (DIN 1414-1 (1998-06)		مته های از جنس فولادهای تندبر (HSS)					
	نوع	کاربرد	زاویه مارپیچ	زاویه راس			
	N	کاربرد عمومی برای مواد تا $R_m=1000N/mm^2$ مثلا فولادهای - سازه ای - کربوره و... بهسازی	$30^\circ \dots 40^\circ$	118°			
	H	سوراخکاری فلزات غیر آهنی ترد و براده کوتاه و مواد مصنوعی، مثلا آلیاژهای PMMA, CuZn (بلکسی گلاس)	$13^\circ \dots 19^\circ$	118°			
	W	سوراخکاری فلزات غیر آهنی نرم و براده بلند و مواد مصنوعی، مثلا آلیاژهای PA, Cu, Mg (پلی آمید) و PVC	$40^\circ \dots 47^\circ$	130°			
مقادیر مرجع برای سوراخکاری با مته های از جنس HSS							
جنس قطعه کار		سرعت براده برداری V_c m/min	قطر مته d به mm				
			2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50
گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 یا سختی HB		پیشروی f به دور / mm				
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$		40	0.05	0.10	0.15	0.25
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	20	0.04	0.08	0.10	0.15	0.20
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	12	0.03	0.06	0.08	0.12	0.18
چدن خاکستری، چکش خوار	≤ 250 HB	20	0.10	0.20	0.30	0.40	0.60
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	45	0.10	0.20	0.30	0.40	0.60
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	60	0.10	0.15	0.30	0.40	0.60
ترموپلاست ها	-	50	0.10	0.15	0.30	0.40	0.60
دوروپلاست ها	-	25	0.05	0.10	0.18	0.27	0.35

مقادیر مرجع برای سوراخکاری با مته‌های الماسه

جنس قطعه کار		سرعت براده برداری V_c m/min	قطر مته d به mm				
			2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50
گروه جنس	استحکام کششی R_m به N/mm^2 با سختی HB		پیشروی f به دور / mm				
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	90	0.05	0.10	0.15	0.25	0.40
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	80	0.08	0.13	0.20	0.30	0.40
فولادهای زنگ نزن	$R_m \geq 800$	40	0.08	0.13	0.20	0.30	0.40
چدن خاکستری، چکش خوار	≤ 250 HB	100	0.10	0.15	0.30	0.45	0.70
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	180	0.15	0.25	0.40	0.60	0.80
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	200	0.12	0.16	0.30	0.45	0.60
ترموپلاست‌ها	-	80	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40
دوروپلاست‌ها	-	80	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40

مقادیر مرجع در شرایط متغیر

مقادیر مرجع برای سرعت براده برداری و پیشروی برای شرایط میانگین صادق است:

- عمر حدود 30 min
- استحکام قطعه کار: متوسط
- عمق سوراخکاری $> 5 \times d$
- مته کوتاه

مقادیر مرجع در:

- شرایط مناسب افزایش می‌یابد.
- شرایط نامناسب کاهش می‌یابد.







مشکلات و روش‌های رفع آنها در سوراخکاری

نوک مته خراب شده است	سایش روی قطر خارجی	گشاد شدن سوراخ	تجهه براده در شیار براده	خرد شدن و پودین لبه‌های برش	سوراخ گرد نیست	عمر کوتاه	لرزش	
•	•	•		•				کنترل هندسه لبه‌های برش
			•			•		افزایش هدایت مواد روغنکاری و خنک کاری
		↓	↓		↓		↓	پیشروی را کاهش دهید
			↑	↑				سرعت پیشروی را بیشتر کنید
•	•		•			•	•	طول آزاد (بیرون مته گیر) را کاهش دهید
•	•	•	•			•	•	مقادیر براده برداری را کنترل کنید
•	•			•		•		نوع ویدیا را کنترل کنید


پیچ‌ها


انواع رزوه‌ها

جدول علائم اختصاری، کاربرد و نام دنده‌ها

DIN 202 (1999-11)		رزوه‌های راست‌گرد یک راهه (نخه)		
فرم بروفیل رزوه	اندازه قطر نامی (mm)		کاربرد	حروف مشخصه و مفهوم آن
	از	تا		
	0.3	0.9	ساخت پیچ و مهره در صنایع ظریف و دقیق مانند ساعت سازی	M رزوه متریکی بر اساس استاندارد ISO
	1 (دنده خشن)	68 (دنده خشن)	برای مصارف عمومی	
	1 (دنده ظریف)	1000 (دنده ظریف)	پیچ با بدنه کششی	
	12	180	پیچ‌های درپوش و روغن خور	
	6	60		
	8	300	پیچ‌های حرکتی برای انتقال حرکت و قدرت	Tr رزوه دوزنقه (ISO متریکی)
	10	640	مصارف عمومی و انتقال حرکت	S (رزوه آرامی)
	8	200	برای مصارف عمومی	Rd (رزوه گرد)
	10	300	انتقال و جایجایی نسبتاً زیاد	
	$\frac{1}{8} in$	6in	برای مصارف غیر آبدی	G رزوه لوله استوانه‌ای
	$\frac{1}{4} in$	$3\frac{1}{2} in$	اتصالات پیچ و مهره	W رزوه ویتورث

رزوه‌های معمولی و دندانه ریز متریک (M)





اندازه نامی رزوه معمولی (اندازه‌ها به mm)

مشخصه‌ی رزوه
 $d=D$

گام
 P

قطر داخلی پیچ
 $d_3 = d - (1.2269 \times P)$

قطر داخلی مهره
 $D_1 = d - (1.0825 \times P)$

قطر مته = $d-P$

قطر نامی رزوه
 $d=D$

گام
 P

طبق (DIN 13-1 (1999-11))		اندازه نامی رزوه معمولی (اندازه‌ها به mm)		
مشخصه‌ی رزوه $d=D$	گام P	قطر داخلی پیچ $d_3 = d - (1.2269 \times P)$	قطر داخلی مهره $D_1 = d - (1.0825 \times P)$	قطر مته داخل مهره ($d-P$ = قطر مته)
M1	0.25	0.69	0.73	0.75
M1.2	0.25	0.89	0.93	0.95
M 1.6	0.35	1.17	1.22	1.25
M 2	0.4	1.51	1.57	1.6
M 2.5	0.45	1.95	2.01	2.05
M 3	0.5	2.39	2.46	2.5
M 4	0.7	3.14	3.24	3.3
M 5	0.8	4.02	4.13	4.2
M 6	1	4.77	4.92	5.0
M 8	1.25	6.47	6.65	6.8
M 10	1.5	8.16	8.38	8.5
M 12	1.75	9.85	10.11	10.2
M 16	2	13.55	13.84	14
M 20	2.5	16.93	17.29	17.5
M 24	3	20.32	20.75	21
M 30	3.5	25.71	26.21	26.5
M 36	4	31.09	31.67	32
M 42	4.5	36.48	37.13	37.5
M 48	5	41.87	42.59	43
M56	5.5	49.25	50.05	50.5
M 64	6	56.64	57.51	58

طبق (DIN 13-2...10 (1999-11))		اندازه‌های نامی رزوه ریز (اندازه‌ها به mm)						
مشخصه رزوه $d \times P$	قطر داخلی پیچ (d_3)	قطر داخلی مهره (D_1)	مشخصه رزوه $d \times P$	قطر داخلی پیچ (d_3)	قطر داخلی مهره (D_1)	مشخصه رزوه $d \times P$	قطر داخلی پیچ (d_3)	قطر داخلی مهره (D_1)
M 2×0.25	1.69	1.73	M 10×0.25	9.69	9.73	M 24×2	21.55	21.84
M 3×0.25	2.69	2.73	M 10×0.5	9.39	9.46	M 30×1.5	28.16	28.38
M 4×0.2	3.76	3.78	M 10×1	8.77	8.92	M 30×2	27.55	27.84
M 4×0.35	3.57	3.62	M 12×0.35	11.57	11.62	M 36×1.5	34.16	34.38
M 5×0.25	4.69	4.73	M 12×0.5	11.39	11.46	M 36×2	33.55	33.84
M 5×0.5	4.39	4.46	M 12×1	10.77	10.92	M 42×1.5	40.16	40.38
M 6×0.25	5.69	5.73	M 16×0.5	15.39	15.46	M 42×2	39.55	39.84
M 6×0.5	5.39	5.46	M 16×1	14.77	14.92	M 48×1.5	46.16	46.38
M 6×0.75	5.08	5.19	M 16×1.5	14.16	14.38	M 48×2	45.55	45.84
M 8×0.25	7.69	7.73	M 20×1	18.77	18.92	M 56×1.5	54.16	54.38
M 8×0.5	7.39	7.46	M 20×1.5	18.16	18.38	M 56×2	53.55	53.84
M 8×1	6.77	8.92	M 24×1.5	22.16	22.38	M 64×2	61.55	61.84

رزوه‌های دوزنقه‌ای (Tr)

رزوه‌های دوزنقه‌ای ISO متریک				رزوه‌های دوزنقه‌ای ISO متریک			
$d_3=d-(P+2.a_c)$ (قطر داخلی رزوه خارجی)				a_c (لقی سر رزوه)			
$D_1=d-P$ (قطر داخلی رزوه داخلی)				P: (گام)			
مشخصه رزوه $d \times P$	قطر داخلی پیچ d_3	قطر داخلی مه‌ره D_1	لقی سر رزوه a_c	مشخصه رزوه $d \times P$	قطر داخلی پیچ d_3	قطر داخلی مه‌ره D_1	لقی سر رزوه a_c
Tr 10×2	7.5	8	0.25	Tr 40×7	32	33	0.5
Tr 12×3	8.5	9		Tr 44×7	36	37	
Tr 16×4	11.5	12		Tr 48×8	39	40	
Tr 20×4	15.5	16		Tr 52×8	43	44	
Tr 24×5	18.5	19		Tr 60×9	50	51	
Tr 28×5	22.5	23		Tr 70×10	59	60	
Tr 32×6	25	26	0.5	Tr 80×10	69	70	1
Tr 36×6	32.5	33		Tr 90×12	77	78	
Tr 36×6	29	30		Tr 100×12	87	88	
Tr 36×10	25	26		Tr 140×14	124	126	

رزوه‌های اره‌ای متریک (S)

رزوه‌های اره‌ای متریک			رزوه‌های اره‌ای متریک		
$d_3=d-1.736.P$ (قطر داخلی رزوه خارجی)			$D=D$ (اندازه نامی)		
$D_1=d-1.5.P$ (قطر داخلی رزوه داخلی)			P: (گام)		
$A=0.1.\sqrt{P}$ (لقی محوری)					
مشخصه رزوه $d \times P$	قطر داخلی پیچ d_3	قطر خارجی مه‌ره D_1	مشخصه رزوه $d \times P$	قطر داخلی پیچ d_3	قطر خارجی مه‌ره D_1
S 12×3	6.79	7.5	S 44×7	31.85	33.5
S 16×4	9.06	10.0	S 48×8	34.12	36
S 20×4	13.06	14.0	S 52×8	38.11	40
S 24×5	15.32	16.5	S 60×9	44.38	46.5
S 25×5	19.32	20.5	S 70×10	52.64	55
S 32×6	21.58	23.0	S 80×10	62.64	65
S 36×6	25.59	27.0	S 90×12	69.17	72
S 40×7	27.85	29.5	S 100×12	79.17	82

رزوه های لوله استوانه ای (G)


طبق DIN ISO 228-1			رزوه های لوله		
مشخصه رزوه	قطر خارجی d=D	قطر داخلی d _i =D _i	گام P	تعداد دندانه در اینچ (Z)	طول مفید رزوه خارجی (≥)
G $\frac{1}{16}$	7.72	6.56	0.91	28	6.5
G $\frac{1}{8}$	9.73	8.57	0.91	28	6.5
G $\frac{1}{4}$	13.16	11.45	1.34	19	9.7
G $\frac{3}{8}$	16.66	14.95	1.34	19	10.1
G $\frac{1}{2}$	20.96	18.36	1.81	14	13.2
G $\frac{3}{4}$	26.44	24.12	1.81	14	14.5
G1	33.25	30.29	2.31	11	16.8
G1 $\frac{1}{4}$	41.91	38.95	2.31	11	19.1
G1 $\frac{1}{2}$	47.80	44.85	2.31	11	19.1
G2	59.61	56.66	2.31	11	23.4
G2 $\frac{1}{2}$	75.18	72.23	2.31	11	26.7
G3	87.88	84.93	2.31	11	29.8
G4	113.03	110.07	2.31	11	35.8
G5	138.43	135.37	2.31	11	40.1
G6	163.83	160.87	2.31	11	40.1

رزوه های ویت ورث (W)


(غیر استاندارد)				رزوه های ویت ورث			
$d_i = D_i = d - 1.25 \cdot P$ (قطر داخلی)				$d = D$ (قطر خارجی)			
$P = \frac{25.4 \text{ mm}}{z}$ (گام)				Z : تعداد دندانه در اینچ			
مشخصه رزوه	قطر خارجی d=D	قطر داخلی d _i =D _i	تعداد دندانه در اینچ Z	مشخصه رزوه	قطر خارجی d=D	قطر داخلی d _i =D _i	تعداد دندانه در اینچ Z
¼"	6.35	4.72	20	¼"	31.75	27.10	7
$\frac{5}{16}$ "	7.49	6.13	18	½"	38.10	32.68	6
$\frac{3}{8}$ "	9.53	7.49	16	¾"	44.45	37.95	5
½"	12.70	9.99	12	2"	50.80	43.57	4.5
$\frac{5}{8}$ "	15.88	12.92	11	2½"	57.15	49.02	4
$\frac{3}{4}$ "	19.05	15.80	10	2½"	63.50	55.37	4
$\frac{7}{8}$ "	22.23	18.61	9	3"	76.20	66.91	3.5
1"	25.40	21.34	8	3½"	88.90	78.89	3.25

انواع پیچ ها

روش نامگذاری پیچ ها




پیچ های سرشش گوش



- دنده معمولی (دنده خشن) این نوع پیچ با قطر 1/6 تا 64 میلی‌متر تولید می‌شود. (طبق استاندارد DIN EN ISO 4017)
- دنده ریز (دنده ظریف) این نوع پیچ با قطر 8 تا 64 میلیمتر تولید می‌شود. (طبق استاندارد DIN EN ISO 8676)
- این نوع پیچ بیشترین پیچی است که در صنایع ماشین سازی، خودروسازی و تولید دیگر دستگاه‌های صنعتی به کار می‌رود.
- این نوع پیچ داری استحکام خستگی بالا می‌باشد.
- نوع دنده ریز (دنده ظریف) آن به دلیل عمق کم رزوه و گام کوچک، قابلیت بارگذاری بالاتری دارد.
- حداقل استحکام کششی 560 N/mm²
- حداکثر استحکام کششی 1090 N/mm²

طبق DIN EN ISO 4017 (2001-03)										پیچ سر شش گوش با رزوه معمولی تا سری پیچ				
قطر نامی پیچ	d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42
اندازه آچارخور	SW	5.5	7	8	10	13	16	18	24	30	36	46	55	65
اندازه راس تا راس	e	6	7.7	8.8	11.1	14.4	17.8	20	26.2	33	39.6	50.9	60.8	71.3
حداقل مقدار L	L	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	60	70	80
حداکثر مقدار L	L	30	40	50	60	80	100	120	200	200	200	200	200	200
طبق DIN EN ISO 8676 (2001-03)										پیچ های سر شش گوش با رزوه ظریف تا سری پیچ				
قطر نامی پیچ	d	M8×1	M10×1	M12×1.5	M16×1.5	M20×1.5	M24×2	M30×2	M36×3	M42×3	M48×3	M56×4		
اندازه آچارخور	SW	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75	85		
اندازه راس تا راس	e	14.4	17.8	20	26.2	33	39.6	50.9	60.8	71.3	82.6	93.6		
حداقل مقدار L	L	16	20	25	35	40	40	40	40	90	100	120		
حداکثر مقدار L	L	80	100	120	160	200	200	200	200	420	480	500		

پیچ‌های سر استوانه‌ای آلنی با رزوه معمولی





- این نوع پیچ با قطر ۱/۶ تا ۶۴ میلی‌متر تولید می‌شود. (طبق استاندارد (DIN EN ISO 4762
- این نوع پیچ در صنایع ماشین‌سازی و خودروسازی استفاده بیشتری دارد.
- جاگیری کم با قابلیت خزینه شدن کنگی پیچ، مزیت این نوع پیچ است.
- حداقل استحکام کششی 880 N/mm^2
- حداکثر استحکام کششی 1290 N/mm^2

طبق DIN EN ISO 4762 (2004-06)

پیچ‌های سر استوانه‌ای آلنی با رزوه معمولی

قطر نامی پیچ	d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42
اندازه آچار خور	SW	2.5	3	4	5	6	8	10	14	17	19	22	27	32
اندازه قطر سر پیچ	d_k	3	4	5	6	8	10	18	24	30	36	45	54	63
حداقل مقدار L	L	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	45	45	60
حداکثر مقدار L	L	30	40	50	60	80	100	120	160	200	200	200	200	300

پیچ‌های سر استوانه‌ای با شیار تخت





- این نوع پیچ با قطر ۱/۶ تا ۱۰ میلی‌متر تولید می‌شود. (طبق استاندارد (DIN EN ISO 1207
- این نوع پیچ در صنایع ماشین‌سازی و خودروسازی استفاده بیشتری دارد.
- جاگیری کم با قابلیت خزینه شدن کنگی پیچ، مزیت این نوع پیچ است.
- حداقل استحکام کششی 480 N/mm^2
- حداکثر استحکام کششی 580 N/mm^2

طبق DIN EN ISO 1207 (1994-10)



پیچ سر استوانه‌ای با شیار تخت

قطر نامی پیچ	d	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
ضخامت شیار	n	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	2	2.5
اندازه قطر سر پیچ	d_k	3	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16
حداقل مقدار L	L	2	3	3	4	5	6	8	10	12
حداکثر مقدار L	L	16	20	25	30	40	50	60	80	80


پیچ های سرخزینه با شیار تخت

		<ul style="list-style-type: none"> این نوع پیچ با قطر ۱/۶ تا ۱۰ میلی متر تولید می شود. (طبق استاندارد DIN EN ISO 2009) کاربرد این نوع پیچ ها در صنایع متنوع از جمله صنایع پایین دستی ماشین سازی و تجهیزات خودروسازی استفاده می شود. نوع با شیار چهارسوی آن از نظر بستن مطمئن تر و لق شدن کم تر دارد. نوع کلگی آلی آن قابلیت بارگذاری بالاتری دارد. حداقل استحکام کششی 480 N/mm^2 حداکثر استحکام کششی 580 N/mm^2 								
		<p style="text-align: center;">پیچ های سرخزینه با شیار تخت طبق DIN EN ISO 2009 (1994-10)</p>								
قطر نامی پیچ	d	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
ضخامت شیار	n	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	2	2.5
اندازه قطر سرپیچ	d_k	3	3.8	4.7	5.5	8.4	9.3	11.3	15.8	18.3
حداقل مقدار L	L	2.5	3	4	5	6	8	8	10	12
حداکثر مقدار L	L	16	20	25	30	40	50	60	80	80

پیچ های دوسر رزوه انطباقی

		<ul style="list-style-type: none"> این نوع پیچ با قطر ۳ تا ۴۸ میلی متر تولید می شود. (طبق استاندارد DIN 938) حداقل استحکام کششی 560 N/mm^2 حداکثر استحکام کششی 1090 N/mm^2 									
		<p style="text-align: center;">پیچ های دوسر رزوه انطباقی طبق DIN 939 (1995-02)</p>									
قطر نامی پیچ	d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
						M8×1	M10×1.25	M12×1.25	M16×1.5	M20×1.5	M24×2
حداقل مقدار L	L	20	20	25	25	30	35	40	50	60	70
حداکثر مقدار L	L	30	40	50	60	80	100	120	170	200	200

پیچ‌های مغزی سرآلنی با دنباله پینی



- این نوع پیچ با قطر ۱/۶ تا ۲۴ میلی‌متر تولید می‌شود. (طبق استاندارد DIN EN ISO 4028)
- کاربرد این نوع پیچ‌ها در تحمل تنش فشاری و ثابت نگه‌داشتن فاصله بین قطعات و تثبیت موقعیت آن‌هاست.
- تثبیت موقعیت اهرم‌ها، بوش‌های یاتاقان و توپی‌ها مثال‌هایی از کاربرد این نوع پیچ است.
- این نوع پیچ‌ها برای انتقال توان گشتاور پیچشی مانند اتصالات محور و توپی مناسب نیست.

طبق (2003-05) DIN EN ISO 4028

پیچ‌های مغزی سرآلنی با دنباله پینی

قطر نامی پیچ	d	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
اندازه آچارخوَر	SW	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
اندازه راس تا راس	e	1	1.5	1.7	2.3	2.9	3.4	4.6	5.7	6.9	9.1	11.4
حداقل مقدار L	L	2.5	3	4	5	6	8	8	20	12	16	20
حداکثر مقدار L	L	10	12	16	20	25	30	40	50	60	60	60


باتاقان غلشی

جدول مشخصات باتاقان‌های غلشی استاندارد

نمونه			نمونه			نمونه					
نمونه	قطر سوراخ داخلی باتاقان	قطر خارجی باتاقان	ضخامت باتاقان	نمونه	قطر سوراخ داخلی باتاقان	قطر خارجی باتاقان	ضخامت باتاقان	نمونه	قطر سوراخ داخلی باتاقان	قطر خارجی باتاقان	ضخامت باتاقان
	d	D	H		d	D	H		d	D	H
6000	10	26	8	6200	10	30	9	6300	10	35	11
6001	12	28	8	6201	12	32	10	6301	12	37	12
6002	15	32	9	6202	15	35	11	6302	15	42	13
6003	17	35	10	6203	17	40	12	6303	17	47	14
6004	20	42	12	6204	20	47	14	6304	20	52	15
6005	25	47	12	6205	25	52	15	6305	25	62	17
6006	30	55	13	6206	30	62	16	6306	30	72	19
6007	35	62	14	6207	35	72	17	6307	35	80	21
6008	40	68	15	6208	40	80	18	6308	40	90	23
6009	45	75	16	6209	45	85	19	6309	45	100	25
6010	50	80	16	6210	50	90	20	6310	50	110	27
6011	55	90	18	6211	55	100	21	6311	55	120	29
6012	60	95	18	6212	60	110	22	6312	60	130	31
6013	65	100	18	6213	65	120	23	6313	65	140	33
6014	70	110	20	6214	70	125	24	6314	70	150	35
6015	75	115	20	6215	75	130	25	6315	75	160	37
6016	80	120	22	6216	80	140	26	6316	80	170	39
6017	85	130	22	6217	85	150	28	6317	85	180	41
6018	90	14	24	6218	90	160	30	6318	90	190	43
6019	95	145	24	6219	95	170	32	6319	95	200	45
6020	100	150	24	6220	100	180	34	6320	100	215	47

	<p>برای انتخاب یک بلبرینگ مناسب دو متغیر مهم را باید در نظر داشت:</p> <p>(۱) قطر نشیمنگاه بلبرینگ که برابر است با قطر خارجی بلبرینگ (D)</p> <p>(۲) قطر محوری که داخل بلبرینگ قرار می‌گیرد که برابر است با قطر داخلی بلبرینگ (d)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> در طراحی و استفاده از بلبرینگها با توجه به مقدار بار اعمال شده بر محور، نوع بار (محوری یا شعاعی) و تعداد دوران مورد نیاز محور بلبرینگ مناسب را انتخاب می‌کنیم. اگر محور یکنواخت باشد اما نشیمنگاهها برابر نباشند، می‌توانیم از بلبرینگ‌هایی با قطر داخلی یکسان اما قطر خارجی متفاوت استفاده نماییم.
	<ul style="list-style-type: none"> اگر محور یکنواخت نباشد اما نشیمنگاهها برابر باشند، می‌توانیم از بلبرینگ‌هایی با قطر داخلی متفاوت اما قطر خارجی یکسان استفاده نماییم.




مفهوم علائم حک شده بر روی باتاقان های غلتشی



مثال عملی برای مفهوم علائم حک شده





آب بندها
 آرینگها

																			
د _۱ قطر داخلی رینگ	18	20	25	28	30	40	45	50	53	56	58	60	63	67	69	71	75	80	
د _۲ قطر حلقه‌ی بدنه‌ی رینگ	d _۲ =2.65					d _۲ =3.55													
	d _۲ =3.55					d _۲ =5.3													

▪ فنرها

فنرهای فشاری

		<ul style="list-style-type: none"> • فنرهای فشاری به سه صورت در مکانیزمها مورد استفاده قرار می گیرند: <ol style="list-style-type: none"> (۱) بصورت مستقل : مانند فنر لول ماشین (۲) همراه با یک میله (محور) داخل آن (۳) داخل یک استوانه بعنوان نشیمنگاه (جلد راهنما) • نام فنرها به این صورت نوشته می شود: $d \times D_m \times L_0$ • تعداد کل حلقهها دو عدد بیشتر از n ساخته می شود.
(۲)	(۱)	

قطر مفنرول فنر	قطر متوسط فنر	قطر میله داخلی فنر	قطر نشیمنگاه فنر (جلد راهنما)	بیشترین نیرو قابل اعمال بر فنر بر حسب	$n=5.5$ (تعداد حلقه مؤثر)			$n=8.5$ (تعداد حلقه مؤثر)		
					طول اولیه فنر	طول جابجایی فنر	ضریب ثابت فنر	طول اولیه فنر	طول جابجایی فنر	ضریب ثابت فنر
d	D_m	D_d	D_h	F_n	L_0	S_n	k	L_0	S_n	k
1	12.5	10.8	14.4	22	36.5	23.1	0.95	55.5	36.1	0.61
	8	6.5	9.6	33.2	19.0	8.9	3.61	28.5	14.2	2.33
	5	3.6	6.5	43.8	12.0	3.0	14.8	17.0	4.4	9.57
1.6	20	17.5	22.6	84.9	73.5	55.9	36.1	110	84.5	0.99
	12.5	10.3	14.7	135	36.0	21.9	14.2	53.5	33.4	4.0
	8	5.9	10.1	212	21.5	8.9	4.4	31.5	13.6	15.4
2	2	22.0	28.0	128	88.5	67.1	84.5	135	104	1.23
	16	13.4	18.6	198	45.0	27.3	33.4	68.0	42.5	4.69
	10	7.5	12.5	318	26.5	10.9	13.6	38.5	16.5	19.2
2.5	32	28.3	36.0	182	110	82.1	2.22	170	129	1.43
	25	21.6	28.4	233	74.5	50.5	4.64	115	80.2	3.0
	20	16.8	32.2	292	54.0	32.1	9.05	81.5	50.0	5.86
	16	12.9	19.1	365	41.0	20.5	17.7	61.0	31.7	11.5
3.2	40	35.6	44.6	288	125	95.3	3.03	190	148	1.96

4	32	27.6	36.5	361	88.5	61.1	5.92	135	96.2	3.82
	25	21.1	28.9	461	63.5	37.2	12.4	94.5	57.4	8.0
	20	16.1	23.9	577	49.5	23.6	24.2	74.0	36.9	15.7
	50	44.0	56.0	427	150	111	3.79	230	175	2.45
	40	34.8	45.2	533	105	69.9	7.41	160	110	4.79
4	32	27.0	37.0	666	79.5	46.2	14.4	120	72.8	9.35
	25	20.3	29.7	852	60.5	28.3	30.3	89.5	43.5	19.6
5	63	56.0	70.0	623	180	135	4.63	275	210	2.99
	50	43.0	57.0	785	130	86.8	9.25	195	133	5.98
	40	34.0	46.0	981	95.5	54.5	18.1	140	81.6	11.7
	32	26.0	38.0	1226	75.0	34.8	35.5	110	52.5	22.9
6.3	80	71.0	89.0	932	220	160	5.70	335	250	3.69
	63	55.0	71.5	1177	155	99.0	11.7	235	155	7.55
	50	42.0	58.0	1481	115	62.0	23.3	175	100	15.1
	40	32.6	47.5	1854	90.0	39.7	45.6	135	63.2	29.5
8	100	89.0	111	1413	260	187	7.58	390	286	4.9
	80	69.0	91.0	1766	180	111	14.8	285	186	9.58
	63	53.0	73.0	2237	140	74.0	30.3	205	112	19.6
	50	40.5	60.0	2825	110	46.8	60.8	160	70.0	39.2

فنرهای کششی















- اگر به فنری بیشتر از نیروی F_n ، نیرو وارد شود دیگر از قانون هوک ($F = k \times x$) به صورت یک تابع خطی پیروی نمی‌کند.

قطر مفتول فنر (mm)	قطر خارجی فنر (mm)	قطر نشیمنگاه (جلد راهنما) فنر (mm)	طول اولیه فنر (mm)	بیشترین نیروی قابل اعمال بر فنر بر حسب N	ضریب ثابت فنر	طول جابجایی فنر (mm)
d	D _a	D _h	L ₀	F _n	k	S _n
0.20	3.00	3.50	8.6	1.26	0.036	33.37
0.25	5.00	5.70	10.0	1.46	0.039	36.51
0.32	5.50	6.30	10.0	2.71	0.140	18.85
0.36	6.00	6.90	11.0	3.50	0.173	19.23
0.40	7.00	8.00	12.7	4.06	0.165	23.67
0.45	7.50	8.60	13.7	5.31	0.207	24.41
0.50	10.00	11.10	20.0	5.40	0.078	68.79
0.55	6.00	7.10	13.9	11.66	0.606	17.78
0.63	8.60	9.90	19.9	12.13	0.276	41.15
0.70	10.00	11.40	23.6	14.13	0.239	55.78
0.80	10.80	12.30	25.1	19.10	0.355	50.36
0.90	10.00	11.70	23.0	28.59	0.934	28.49
1.00	13.50	15.40	31.4	28.63	0.545	59.22
1.10	12.00	14.00	27.8	41.95	1.181	32.98
1.25	17.20	19.50	39.8	42.35	0.533	74.25
1.30	11.30	13.50	134.0	70.59	0.322	201.60
1.40	15.00	17.50	34.9	66.08	1.596	38.00
1.50	20.00	22.70	48.9	60.54	0.603	93.72
1.60	21.60	24.50	50.2	67.40	0.726	87.38
1.80	20.00	23.20	46.0	100.90	1.819	51.70
2.00	27.00	30.50	62.8	101.20	0.907	104.00
2.20	24.00	27.80	55.6	148.00	2.425	57.02
2.50	34.50	38.90	79.7	148.50	1.056	131.33
2.80	30.00	34.70	69.8	233.40	3.257	65.85
3.00	40.00	45.10	140.0	214.20	0.587	345.31
3.20	43.20	46.60	100.0	238.40	1.451	156.13
3.60	40.00	46.00	92.1	357.10	3.735	90.38
4.00	44.00	50.60	117.0	436.30	3.019	136.43
4.50	50.00	57.60	194.0	532.30	1.613	312.74
5.00	50.00	58.30	207.0	707.90	2.541	260.12
5.50	60.00	69.30	236.0	774.50	2.094	351.72
6.30	70.00	80.00	272.0	968.50	2.258	429.00
7.00	80.00	92.00	306.0	1132.00	2.286	464.83
8.00	80.00	94.00	330.0	1627.00	4.065	370.91

چرخنده ها


چرخنده های ساده

Turning		Gear cutting			deburring			black oxide finish			
											
تراشکاری		دنده زنی			پلیسه گیری			آبکاری (جلوگیری از زنگ زدگی)			
					$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d}{z}$ (مدول)						
					$p = \pi \times m$ (گام)						
					$d = m \times z$ (قطر دایره گام (تقسیم))						
					$z = \frac{d}{m}$ (تعداد دندانه)						
					$c = 0.167 \times m$ (لقی سردنده)						
					$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m \times (z_1 + z_2)}{2}$ (فاصله محور تا محور)						
					$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2}$ (نسبت انتقال)						
					<ul style="list-style-type: none"> • نکته : فقط دو چرخنده‌ای که مدولشان برابر است می‌توانند با هم درگیر شوند. • نکته : فاصله بین یک دنده پر و یک دنده خالی، روی دایره تقسیم (دایره گام) را گام گویند. 						
طبق (1977-05) 2-، DIN 780-1					سری مدول چرخ دنده های ساده (سری 1)						
مدول	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.25
گام	0.628	0.785	0.943	1.257	1.571	1.885	2.199	2.513	2.827	3.142	3.927
مدول	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0
گام	4.712	6.283	7.854	9.425	12.566	15.708	18.850	25.132	31.416	36.699	50.265

چرخ دنده‌های مخروطی

Turning	Gear cutting	deburring	black oxide finish
			
تراشکاری	دنده زنی	پلیسه گیری	آبکاری (جلوگیری از زنگ زدگی)
 <p style="text-align: center;">این شکل تمام بر دنده مخروطی</p>		$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d}{z} \text{ (مدول)}$	
		$p = \pi \times m \text{ (گام)}$	
		$z = \frac{d}{m} \text{ (تعداد دندانه)}$	
		$c = 0.1 \text{ (or } 0.3) \times m \text{ (لقی سردنده)}$	
		$\alpha \text{ : زاویه مخروطی گام}$	
		$d = m \times z \text{ (قطر دایره گام (تقسیم))}$	
		$d_a = d + 2 \times m \times \cos \alpha \text{ : قطر دایره سر}$	
<ul style="list-style-type: none"> • دو چرخ دنده مخروطی فقط در حالتی می‌توانند با یکدیگر درگیر شوند که مدول برابری داشته باشند. • دو چرخ دنده مخروطی می‌توانند با هر زاویه‌ای بین محورهایشان درگیر شوند (کمتر یا بیشتر و یا مساوی ۹۰ درجه) و به همین علت بهترین گزینه برای انتقال قدرت تحت زاویه محسوب می‌شوند. 			
			

• دو چرخنده‌ای که باهم درگیر می‌شوند را اگر (۱) و (۲) بنامیم آنگاه روابط زیر در مورد آنها صدق می‌کند.



$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad (\text{نسبت انتقال})$$

$$\text{زاویه مخروط گام چرخنده ۱: } \tan \alpha_{a1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{i}$$

$$\text{زاویه مخروط گام چرخنده ۲: } \tan \alpha_{a2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1} = i$$



$$\text{زاویه مخروط سر چرخنده ۱: } \tan \gamma_1 = \frac{z_1 + 2 \times \cos \alpha_1}{z_2 - 2 \times \sin \alpha_1}$$

$$\text{زاویه مخروط سر چرخنده ۲: } \tan \gamma_2 = \frac{z_2 + 2 \times \cos \alpha_2}{z_1 - 2 \times \sin \alpha_2}$$

$$\text{زاویه بین دو محور: } \Sigma = \alpha_1 + \alpha_2$$

نکته :



برای خرید و یا سفارش ساخت یک چرخنده مخروطی می‌بایست متغیرهای زیر را متناسب با پروژه تعیین کنیم:



۱- زاویه بین دو محور

۲- نسبت انتقال قدرت (با دوران) مورد نیاز

۳- قطر دایره سر هرکدام از چرخنده‌ها


حلزون و چرخ حلزون

حلزون	
قطر دایره گام حلزون	d
گام محوری حلزون	$P_x = \pi \times m$
قطر دایره سر حلزون	$d_s = d + (2 \times m)$
چرخ حلزون	
قطر دایره گام چرخ حلزون	$D = m \times z$
گام چرخ حلزون	$P = \pi \times m$
قطر دایره سر چرخ حلزون	$D_s = D + (2 \times m)$



چرخ تسمه ها

تعداد دور در دقیقه (برای چرخ محرک)	n_1
تعداد دور در دقیقه (برای چرخ متحرک)	n_2
قطر چرخ محرک	d_1
قطر چرخ متحرک	d_2
نسبت انتقال	$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$



نکته




- ۱- چرخ را فلکه یا پولی نیز می‌نامند. (براساس نوع کاربرد و نوع طراحی)
- ۲- چرخ محرک یعنی چرخ ایجاد کننده حرکت.
- ۳- چرخ متحرک یعنی چرخي که از خود حرکت ندارد و حرکتش را از چرخ محرک (ایجاد کننده حرکت) می‌گیرد.
- ۴- n یعنی تعداد دوران در دقیقه که با (round per minutes)rpm مشخص می‌شود.

جدول الکترونیک

قوانین پایه الکترونیک


قانون اهم

	ولتاژ: U	$I = \frac{U}{R} \Rightarrow 1A = 1\frac{V}{\Omega}$
	شدت جریان: I	
	مقاومت: R	


مقاومت سیم

	مقاومت هادی: R	$R = \frac{\rho \cdot l}{A}, \frac{1}{\kappa \cdot A} \Rightarrow [\kappa] = \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$
	سطح مقطع: A	
	طول هادی: l	$\kappa = \frac{1}{\rho} \Rightarrow [\rho] = \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$
	قابلیت رسانایی: κ	
	مقاومت ویژه: ρ	$1 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} = 10^{-4} \Omega m = 10^{-4} \Omega cm$
	در عایق ها و نیمه هادی ها:	$[\rho] = \Omega \cdot m$

قانون گره (قانون اول کیرشهف)


	شدت جریان های ورودی: I ₁ , I ₂	$\sum I_{ZU} = \sum I_{ab}$ $I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$
	شدت جریان های خروجی: I ₁ , I ₂ , I ₃	
	مجموع شدت جریان های ورودی: $\sum I_{ZU}$	
	مجموع شدت جریان های خروجی: $\sum I_{ab}$	

قانون حلقه (قانون دوم کیرشهف)


	ولتاژ منابع (E): E ₁ , E ₂	$\sum E = \sum U_{verber}$ $E_1 + E_2 = U_1 + U_2 + U_3$
	ولتاژ مصرف کننده ها (U _{verber}): U ₁ , U ₂ , U ₃	
	مجموع ولتاژ منابع: $\sum E$	
	مجموع ولتاژ مصرف کننده ها: $\sum U_{verber}$	

مدار و مقاومت‌ها


مدار سری مقاومت‌ها

	مقاومت معادل (مقاومت کل):	R_T	<ul style="list-style-type: none"> مجموع ولتاژ دو سبز هر عنصر همان ولتاژ کل است. $E = U_1 + U_2 + U_3$ $R_T = R_1 + R_2 + R_3$
	تک تک مقاومت‌ها:	R_1, R_2, R_3	
	ولتاژ کل:	E یا U	
	ولتاژ تک تک مقاومت‌ها:	U_1, U_2, U_3	
	شدت جریان:	I	
	تعداد مقاومت‌های یکسان:	n	


مدار موازی مقاومت‌ها

	مقاومت معادل (مقاومت کل):	R	<ul style="list-style-type: none"> مجموع جریان عناصر همان جریان کل است. $I = I_1 + I_2 + I_3$ $G = G_1 + G_2 + G_3$ $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$ $\frac{I_1}{I_3} = \frac{R_2}{R_1} \quad \frac{I_1}{I_3} = \frac{R_3}{R_1}$ • برای n مقاومت یکسان: $R = \frac{R_1}{n}$
	تک تک مقاومت‌ها:	R_1, R_2, R_3	
	جریان کل:	U	
	جریان عناصر:	I_1, I_2	
	ولتاژ:	E یا U	
	رسانایی:	G	
	تک تک رسانایی‌ها:	G_1, G_2	
تعداد مقاومت‌های یکسان:	n		


مدار موازی دو مقاومت

	مقاومت معادل: R	$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
	مقاومت‌های موازی: R_1, R_2	


مدار گسترده موازی

	مقاومت معادل: R	$R = \frac{R_1 \cdot (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$
	تک تک مقاومت‌های سری: R_1, R_2	
	مقاومت معادل R_1, R_2 : R_{12}	
	مقاومت تکی موازی R_{12} : R_3	

مدار گسترده سری

	مقاومت معادل: R	$R = R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
	تک تک مقاومت‌های موازی: R_1, R_2	
	مقاومت معادل R_1, R_2 : R_{12}	
	مقاومت تکی سری R_{12} : R_3	

پل اندازه گیری مقاومت

	مقاومت مجهول: R_x	• شرط تعادل:
	مقاومت مقایسه: R_n	$\frac{R_x}{R_n} = \frac{R_4}{R_3}$
	مقاومت پل: R_3, R_4	$R_x = R_n \cdot \frac{R_4}{R_3}$

کار الکتریکی و توان الکتریکی

کار الکتریکی		
W	کار الکتریکی	$W = U \cdot I \cdot t \Rightarrow [W] = V \cdot A \cdot s = W_s = J$
U	ولتاژ	
I	جریان	$W = P \cdot t \Rightarrow 1J = 1 W_s = 1 Nm$
t	مدت زمان	
Q	بار الکتریکی	$W = U \cdot Q \Rightarrow 1 kWh = 3.6 \cdot 10^6 W_s$
P	توان الکتریکی	


توان الکتریکی (توان جریان مستقیم)

U	ولتاژ	$P = U \cdot I \Rightarrow [P] = V \cdot A = VA = W = \frac{J}{s}$ $P = \frac{W}{T} \Rightarrow 1W = 1 \frac{Nm}{s} = 1 \frac{J}{s}$ $P = \frac{U^2}{R} \quad P = I^2 \cdot R$
I	جریان	
R	مقاومت	
P	توان الکتریکی	
W	کار الکتریکی	


تعیین توان با کنتور

P	توان الکتریکی	$P = \frac{n}{c_z} \Rightarrow [P] = \frac{\frac{1}{1}}{\frac{1}{kWh}} = kW$
c_z	ثابت کنتور	
n	تعداد دوران چرخ کنتور در ساعت	

شدت میدان الکتریکی


	<p>E شدت میدان الکتریکی</p> <p>Q_0 بار الکتریکی در میدان</p> <p>F نیروی روی بار Q_0</p>	$E = \frac{F}{Q_0} \Rightarrow [E] = \frac{N}{C} = \frac{N}{As} = \frac{V}{m}$
---	---	--

خازن


	<p>C ظرفیت</p> <p>بار ذخیره شده Q</p> <p>ولتاژ روی خازن U</p> <p>انرژی ذخیره شده W</p> <p>شدت میدان الکتریکی بین صفحات E</p> <p>ولتاژ الکتریکی بین صفحات U</p> <p>ظرفیت C</p> <p>فاصله صفحات l</p> <p>سطح موثر صفحات A (سطح مقطع میدان)</p> <p>ثابت دی الکتریک ϵ</p> <p>ثابت دی الکتریک خلأ ϵ_0</p> <p>چگالی بار سطحی σ</p> <p>بار روی صفحات Q</p> <p>نیروی بین صفحات خازن F</p>	$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow [C] = \frac{As}{V} = F$ $W = \frac{1}{2} C \cdot U^2 \Rightarrow [W] = VAs = J$ $E = \frac{U}{l} \Rightarrow [E] = \frac{V}{m} = \frac{N}{As}$ $C = \epsilon \cdot \frac{A}{l} \Rightarrow [C] = \frac{As \cdot m^2}{Vm \cdot m} = F$ $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \Rightarrow [\epsilon] = \epsilon_0 \frac{As}{Vm} = \frac{F}{m}$ $\sigma = \frac{Q}{A} \Rightarrow [\sigma] = \frac{As}{m^2}$ $E = \frac{\sigma}{\epsilon} \Rightarrow [E] = \frac{As \cdot Vm}{m^2 \cdot As} = \frac{V}{m}$ $F = \frac{1}{2} \cdot \epsilon \cdot U^2 \cdot A \Rightarrow [F] = \frac{As \cdot V^2}{Vm} = N$
---	--	---

▪ کمیت‌های مغناطیسی


آمپر دور

	<p>آمپر دور θ شدت جریان I تعداد دور سیم پیچ</p>	$\theta = I.N \Rightarrow [\theta] = A$
---	---	---


شدت میدان

	<p>شدت میدان مغناطیسی H آمپر دور θ شدت جریان I تعداد دور سیم پیچ N طول متوسط خطوط میدان l_m</p>	$H = \frac{\theta}{l_m} \Rightarrow [H] = \frac{A}{M}$ $H = \frac{I.N}{l_m}$
---	--	--

چگالی شار مغناطیسی

	<p>چگالی شار مغناطیسی B شار مغناطیسی Φ مساحت سطح مقطع A</p>	$B = \frac{\Phi}{A} \Rightarrow [\Phi] = V_S = Wb$ $[B] = \frac{V_S}{m^2} = T$
---	---	--

چگالی شار مغناطیسی و شدت جریان

	<p>چگالی شار مغناطیسی B شدت میدان مغناطیسی H ثابت گذردهی μ ثابت گذردهی خلأ μ_0 ضریب گذردهی نسبی μ_r میدان در هوا و مواد غیر فرومغناطیس $\mu=1$</p>	<p>$\mu.H.B =$ $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$</p> <p>• میدان در مواد فرو مغناطیسی: $\mu_0 = 1$</p> $[\mu] = \frac{V_S}{Am} = \frac{H}{m}$ $[\mu_0] = [\mu]$ $[H] = \frac{A}{m}$ $[B] = \frac{V_S}{m^2} = T$
--	--	---


مقاومت مغناطیسی

	<p>مقاومت مغناطیسی R_m آمپر دور θ شار مغناطیسی Φ طول متوسط خطوط میدان l ثابت گذردهی خلأ μ_0 ضریب گذردهی نسبی μ_r مساحت سطح مقطع</p>	$R_m = \frac{\theta}{\Phi}$ $R_m = \frac{l_m}{\mu_0 \mu_r A}$ $R_m = \frac{A}{V_S} = \frac{1}{H} = \frac{1}{\Omega_S}$
--	--	--

رسانایی مغناطیسی


	<p>رسانایی مغناطیسی A</p> <p>مقاومت مغناطیسی R_m</p>	$A = \frac{1}{R_m}$ $[B] = \frac{Vs}{A} = H = \Omega s$
--	--	---

نیروی گیرنده مغناطیس الکتریکی


	<p>نیروی گیرنده F</p> <p>چگالی شار مغناطیسی B</p> <p>سطح موثر (سطح کل قطبها) A</p> <p>ثابت گذردهی خلأ μ_0</p>	$[F] = \frac{B^2 \cdot A}{2 \cdot \mu_0}$ $[F] = \frac{T^2 \cdot m^2}{Vs} = \frac{VAs}{A} = \frac{Nm}{m} = N$
---	---	---



نیروهای مغناطیسی میدان

نیرو بر سیم هادی جریان در میدان مغناطیسی

	<p>نیرو F</p> <p>چگالی شار مغناطیسی B</p> <p>طول رسانا در میدان مغناطیسی l</p> <p>شدت جریان I</p> <p>تعداد رسانا در میدان Z</p> <p>تعداد دور سیم پیچ N</p>	$F = B \cdot I \cdot l \cdot Z$ <p>• در سیم پیچ گردان</p> $I = 2 \cdot N$ $[F] = \frac{Vs}{m^2} \cdot A \cdot m = \frac{Ws}{m} = \frac{Nm}{m} = N$
---	--	--

نیروی بین دو سیم موازی

	<p>نیروی بین دو سیم F</p> <p>شدت جریان در رسانای 1 I_1</p> <p>شدت جریان در رسانای 2 I_2</p>	$F = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi \cdot r}$ $[F] = \frac{Vs \cdot A^2 \cdot m}{Am \cdot m} = \frac{Nm}{m} = N$ $\mu_0 = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am}$
--	--	---

	<p>ولتاژ القا شده u_i تغییرات شار $\Delta\Phi$ مدت زمان تغییرات Δt تعداد دور سیم پیچ N</p>	$u_i = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \Rightarrow [u_i] = \frac{V_s}{s} = V$
	<p>ولتاژ القا شده u_i چگالی شار مغناطیسی B طول مؤثر رسانا l سرعت v تعداد رسانا Z</p>	$u_i = B \cdot l \cdot v \Rightarrow [u_i] = \frac{V_s}{m^2} \cdot m \cdot \frac{m}{s} = V$
	<p>ولتاژ القا شده u_i خود القایی L تغییرات جریان ΔI مدت زمان تغییرات Δt تعداد دور سیم پیچ N شار مغناطیسی Φ شدت جریان I ثابت گذردهی μ مساحت سطح مقطع سیم پیچ A طول متوسط خطوط میدان l_m رسانای مغناطیسی Λ مقاومت واقعی مدار سیم پیچ R ثابت زمانی τ مدت زمان برای افزایش جریان در روشن کردن t</p>	$u_i = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ $L = \frac{N \cdot \Phi}{I} \Rightarrow [L] = \frac{V_s}{A} = H$ $L = \mu \cdot N^2 \frac{A}{l_m}$ $L = N^2 \cdot \Lambda$ $\tau = \frac{L}{R}$ $t = 5 \cdot \tau_m$
	<p>انرژی W خود القایی L شدت جریان I</p>	$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \Rightarrow [W] = \frac{V_s}{A} \cdot A^2 =$ $W_s = J$
	<p>ولتاژ هال U_H شدت جریان I ثابت هال (معکوس چگالی بار) R_H چگالی شار مغناطیسی B ضخامت صفحه هال d</p>	$U_H = \frac{R_H \cdot I \cdot B}{d} \Rightarrow [R_H] = \frac{m^3}{A_s}$ $[U_H] = \frac{m^3}{A_s} \cdot A \cdot \frac{V_s}{m^2} \cdot \frac{1}{m} = V$

▪ کمیت‌های اصلی جریان متناوب

فرکانس، فرکانس زاویه‌ای، طول موج، مقدار لحظه‌ای، مقدار قله، مقدار مؤثر

	<p>فرکانس f دوره تناوب T فرکانس زاویه‌ای ω زاویه α مدت زمان t طول موج λ سرعت انتشار امواج c مقدار لحظه‌ای ولتاژ u مقدار قله ولتاژ \hat{u} مقدار مؤثر ولتاژ U, U_{eff} مقدار لحظه‌ای جریان i مقدار قله جریان \hat{i} مقدار مؤثر جریان I, I_{eff} تعداد زوج قطب p تعداد دور n</p>	<p>$f = \frac{1}{T} \Rightarrow [f] = \frac{1}{s} = Hz$ $\lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow [\omega] = \frac{1}{s}$ برای شکل سینوسی: $\omega = 2\pi \cdot f \quad \alpha = \omega \cdot t$ $i = \hat{i} \cdot \sin \alpha \quad u = \hat{u} \cdot \sin \alpha$ $u = \hat{u} \cdot \sin(\omega t) \quad i = \hat{i} \cdot \sin(\omega t)$ $\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{eff} \quad \hat{i} = \sqrt{2} \cdot I_{eff}$ $f = p \cdot n$</p>
--	--	---

▪ مقاومت جریان متناوب

مقاومت خود القایی، رسانایی خود القایی

	<p>خود القایی L مقاومت خود القایی X_L فرکانس زاویه‌ای ω رسانایی خود القایی B_L</p>	<p>$X_L = \omega \cdot L \Rightarrow [L] = \frac{Vs}{A} = H$ $\Rightarrow [X_L] = \frac{1}{s} \cdot \Omega s = \Omega$ $B_L = \frac{1}{\omega \cdot L} \Rightarrow [B_L] = 1 / \Omega = S$ $\Rightarrow [\omega] = 1/s$</p>
--	--	--

مدار سری خود القاء ها

	<p>خود القایی معادل L تک تک خود القایی ها L_1, L_2, \dots مقاومت خود القایی معادل X_L تک تک مقاومت‌های خود القاءها X_{L1}, X_{L2}, \dots</p>	<p>$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$ $X_L = X_{L1} + X_{L2} + X_{L3}$</p>
--	---	--

مدار موازی خود القاء ها

	<p>خود القایی معادل L تک تک خود القایی ها L_1, L_2, \dots مقاومت خود القایی معادل X_L تک تک مقاومت‌های خود القاءها X_{L1}, X_{L2}, \dots</p>	<p>$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$ $\frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_{L1}} + \frac{1}{X_{L2}} + \frac{1}{X_{L3}} + \dots$</p>
--	---	--

مدار سری مقاومت حقیقی و مقاومت خود القایی

	<p>ولتاژ کل U ولتاژ حقیقی UR ولتاژ خود القایی UL مقاومت حقیقی R مقاومت خود القایی XL مقاومت ظاهری (امپدانس) Z زاویه اختلاف فاز φ</p>	$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$ $U_R = U \cdot \cos \varphi ; U_L = U \cdot \sin \varphi$ $U = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ $R = Z \cdot \cos \varphi ; X_L = Z \cdot \sin \varphi$
--	---	---

مدار موازی مقاومت حقیقی و خود القایی

	<p>شدت جریان کل I شدت جریان حقیقی IR شدت جریان خود القایی IL مقاومت حقیقی R مقاومت خود القایی XL مقاومت ظاهری (امپدانس) Z رسانایی ظاهری Y رسانایی حقیقی G رسانایی خود القایی BL زاویه اختلاف فاز φ</p>	$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$ $I_R = I \cdot \cos \varphi \Rightarrow G = Y \cdot \cos \varphi$ $I_L = I \cdot \sin \varphi \Rightarrow B_L = Y \cdot \sin \varphi$ $Y = \sqrt{G^2 + B_L^2} \Rightarrow \frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}}$ $Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}}}$ $R = \frac{Z}{\cos \varphi}$ $X_L = \frac{Z}{\sin \varphi}$
--	---	---


مقاومت خازنی، رسانایی خازنی

	<p>ظرفیت C مقاومت خازنی XC فرکانس زاویه ای ω رسانایی خازنی BC</p>	$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$ $B_C = \omega \cdot C$ $[C] = \frac{As}{V} = \frac{s}{\Omega} = F$ $[X_C] = \frac{1}{\frac{s}{\Omega}} = \Omega$ $[B_C] = \frac{1}{\Omega} = S$
--	---	--


مدار سری خازن‌ها

	<p>ظرفیت معادل C تک تک ظرفیت‌ها C1, C2, ... مقاومت خازنی XC تک تک مقاومت‌ها خازنی XC1, XC2, ...</p>	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$ $X_C = X_{C1} + X_{C2} + X_{C3}$ <p>برای دو خازن:</p> $C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$
--	---	---


مدار موازی خازن‌ها

	<p>ظرفیت معادل C تک تک ظرفیت‌ها C_1, C_2, \dots رسانایی معادل B_C تک تک رسانایی خازنی B_{C1}, B_{C2} تک تک مقاومت‌ها خازنی X_{C1}, X_{C2}, \dots مقاومت خازنی X_C</p>	$C = C_1 + C_2 + C_3 \dots$ $B_C = B_{C1} + B_{C2} + B_{C3} + \dots$ $\frac{1}{X_C} = \frac{1}{X_{C1}} + \frac{1}{X_{C2}} + \frac{1}{X_{C3}} + \dots$ $X_C = \frac{X_{C1} \cdot X_{C2}}{X_{C1} + X_{C2}}$
---	---	---


مدار سری مقاومت حقیقی و خازنی

	<p>ولتاژ کل U ولتاژ حقیقی U_R ولتاژ خازنی U_C مقاومت حقیقی R مقاومت خازنی X_C مقاومت ظاهری (امپدانس) Z زاویه اختلاف فاز φ</p>	$U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$ $U_R = U \cdot \cos\varphi$ $U_C = U \cdot \sin\varphi$ $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ $R = Z \cdot \cos\varphi$ $X_C = Z \cdot \sin\varphi$
---	---	---

مدار موازی مقاومت حقیقی و خازنی

	<p>شدت جریان کل I شدت جریان حقیقی I_R شدت جریان خازنی I_C مقاومت حقیقی R مقاومت خازنی X_C مقاومت ظاهری (امپدانس) Z رسانایی ظاهری Y رسانایی حقیقی G رسانایی خازنی B_C زاویه اختلاف فاز φ</p>	$I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$ $I_R = I \cdot \cos\varphi$ $I_C = I \cdot \sin\varphi \Rightarrow G = Y \cdot \cos\varphi$ $Y = \sqrt{G^2 + B_C^2} \Rightarrow B_C = Y \cdot \sin\varphi$ $Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_C^2}}}$ $R = \frac{Z}{\cos\varphi}$ $X_C = \frac{Z}{\sin\varphi} \Rightarrow R = \frac{Z}{\cos\varphi}$
---	---	--

مدار سری مقاومت حقیقی، خود القایی و خازنی



ولتاژ کل U
 ولتاژ حقیقی U_R
 ولتاژ خود القایی U_L
 ولتاژ خازنی U_C
 مقاومت حقیقی R
 مقاومت القایی X_L
 مقاومت خازنی X_C
 مقاومت منتهجه X
 مقاومت ظاهری (امپدانس) Z
 زاویه اختلاف فاز φ

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

$$U_R = U \cdot \cos\varphi$$


$$U_b = U \cdot \sin\varphi$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$R = Z \cdot \cos\varphi$$

$$X = Z \cdot \sin\varphi \quad \text{یا} \quad X = X_L - X_C$$

مدار موازی مقاومت حقیقی، خود القایی و خازنی



شدت جریان کل I
 شدت جریان حقیقی I_R
 شدت جریان خود القایی I_L
 شدت جریان خازنی I_C
 شدت جریان I_b
 مقاومت حقیقی R
 مقاومت القایی X_L
 مقاومت خازنی X_C
 مقاومت ظاهری (امپدانس) Z
 زاویه اختلاف فاز φ
 رسانایی حقیقی G
 رسانایی خود القایی B_L
 رسانایی خازنی B_C
 رسانایی منتهجه B

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$$

$$I_R = I \cdot \cos\varphi$$


$$I_b = I \cdot \sin\varphi$$

$$Y = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} \Rightarrow B = B_L - B_C$$


$$G = Y \cdot \cos\varphi \quad \text{و} \quad B = Y \cdot \sin\varphi$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{R^2} \sqrt{\left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2}}$$


■ قانون اهم مدار جريان متناوب

	مقاومت حقيقي R مقاومت خود القايي X_L مقاومت خازني X_C مقاومت ظاهري (امپدانس) Z ولتاژ کل U ولتاژ حقيقي U_R ولتاژ خود القايي U_L ولتاژ خازني U_C شدت جريان کل I شدت جريان حقيقي I_R شدت جريان خود القايي I_L شدت جريان خازني I_C	مدار سری $U = I \cdot Z$ $U_R = I \cdot R$ $U_L = I \cdot X_L$ $U_C = I \cdot X_C$ $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$
	برای مدار موازي $I_R = \frac{U}{R}$ $I_L = \frac{U}{X_L}$ $I_C = \frac{U}{X_C}$ $I = \frac{U}{Z}$	

■ تشديد (موازي - سری)

	فرکانس تشديد f_r فرکانس زاويه‌اي تشديد ω_0 خود القايي L ظرفيت C مقاومت حقيقي R مقاومت القايي X_L مقاومت خازني X_C ضريب كيفيت Q ضريب تلفات d شدت جريان خود القايي I_L شدت جريان خازني I_C شدت جريان کل I ولتاژ خود القايي U_L ولتاژ خازني U_C ولتاژ کل U پهنای باند BW	$X_L = X_C$ $[f_r] = \frac{1}{s}$ $d = \frac{1}{Q}$ $BW = \frac{f_r}{Q}$ $\omega_0 \cdot L = \frac{1}{\omega_0 \cdot C}$ $f_r = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$
	• تشديد موازي: $Q = \frac{R}{\omega_0 \cdot L} = RC \omega_0$ • تشديد سری: $Q = \frac{\omega_0 \cdot L}{R} = \frac{1}{RC \omega_0}$	

توان در جریان متناوب



P_S توان ظاهری
 P توان حقیقی
 Q_C توان خازنی
 Q_L توان خود القایی
 زاویه اختلاف فاز φ
 $\cos \varphi$ ضریب توان حقیقی
 $\sin \varphi$ ضریب توان
 ولتاژ کل U
 U_R ولتاژ حقیقی
 U_L ولتاژ خود القایی
 U_C ولتاژ خازنی
 I شدت جریان کل
 I_L شدت جریان خود القایی
 I_C شدت جریان خازنی
 X_L مقاومت القایی
 X_C مقاومت خازنی

$$P_S = U_e \cdot I_e \Rightarrow [S] = V \cdot A = VA$$

$$P_S = \sqrt{P_e^2 + P_{d_l}^2}$$

$$P_S = \sqrt{P_e^2 + P_{d_c}^2}$$

$$P_e = P_S \cdot \cos \varphi$$

$$P_{d_l} = P_S \cdot \sin \varphi \Rightarrow [P_{d_l}] = \text{var}$$



$$P_{d_c} = P_S \cdot \sin \varphi \Rightarrow [P_{d_c}] = \text{var}$$

$$P_{d_l} = \frac{U_L^2}{X_L} \text{ و } P_{d_c} = \frac{U_C^2}{X_C}$$

$$P_{d_l} = I_L^2 \cdot X_L \text{ و } P_{d_c} = I_C^2 \cdot X_C$$

$$\varphi = \frac{P_{d_l}}{P_S} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P_e}{P_S} \text{ Sin}$$

جریان سه فاز

مدار ستاره															
	<p>ولتاژ خط U_L</p> <p>ولتاژ فاز (شاخه) U_P</p> <p>جریان خط I_L</p> <p>جریان فاز (شاخه) I_P</p> <p>توان ظاهری شاخه P_{SP}</p> <p>توان حقیقی کل P_e</p> <p>توان کل P_d</p> <p>زاویه اختلاف فاز ϕ_1</p> <p>ضریب توان حقیقی $\cos \phi$</p> <p>ضریب توان غیر حقیقی $\sin \phi$</p>	$P_S = U_P \cdot I_P$ $[S] = V \cdot A \cdot VA$ $[P] = V \cdot A = W$ $[Q] = V \cdot A = var$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">$I_L = I_P$</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">$U_L = \sqrt{3} \cdot U_P$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_S = \sqrt{(\sum P_e)^2 + (\sum P_d)^2}$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_S = 3 P_{SP}$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_e = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \cos \phi$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_d = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \sin \phi$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_S = \sqrt{3} U_L \cdot I_L$</td> </tr> </table>	$I_L = I_P$	$U_L = \sqrt{3} \cdot U_P$	$P_S = \sqrt{(\sum P_e)^2 + (\sum P_d)^2}$		$P_S = 3 P_{SP}$		$P_e = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \cos \phi$		$P_d = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \sin \phi$		$P_S = \sqrt{3} U_L \cdot I_L$	
	$I_L = I_P$	$U_L = \sqrt{3} \cdot U_P$													
	$P_S = \sqrt{(\sum P_e)^2 + (\sum P_d)^2}$														
$P_S = 3 P_{SP}$															
$P_e = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \cos \phi$															
$P_d = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \sin \phi$															
$P_S = \sqrt{3} U_L \cdot I_L$															
مدار مثلث															
	<p>ولتاژ خط U_L</p> <p>ولتاژ فاز (شاخه) U_P</p> <p>جریان خط I_L</p> <p>جریان فاز (شاخه) I_P</p> <p>توان ظاهری شاخه P_S</p> <p>توان حقیقی کل P_e</p> <p>توان کل P_d</p> <p>زاویه اختلاف فاز ϕ_1</p> <p>ضریب توان حقیقی $\cos \phi$</p> <p>ضریب توان غیر حقیقی $\sin \phi$</p>	$P_S = 3 U_P \cdot I_P$ $[S] = V \cdot A \cdot VA$ $[P] = V \cdot A = W$ $[Q] = V \cdot A = var$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">$I_L = \sqrt{3} I_P$</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">$U_L = U_P$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$S = \sqrt{(\sum P)^2 + (\sum Q)^2}$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_e = 3 U_P \cdot I_P \cdot \cos \phi$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_d = 3 U_P \cdot I_P \cdot \sin \phi$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">$P_S = 3 U_P \cdot I_P$</td> </tr> </table>	$I_L = \sqrt{3} I_P$	$U_L = U_P$	$S = \sqrt{(\sum P)^2 + (\sum Q)^2}$		$P_e = 3 U_P \cdot I_P \cdot \cos \phi$		$P_d = 3 U_P \cdot I_P \cdot \sin \phi$		$P_S = 3 U_P \cdot I_P$			
	$I_L = \sqrt{3} I_P$	$U_L = U_P$													
	$S = \sqrt{(\sum P)^2 + (\sum Q)^2}$														
$P_e = 3 U_P \cdot I_P \cdot \cos \phi$															
$P_d = 3 U_P \cdot I_P \cdot \sin \phi$															
$P_S = 3 U_P \cdot I_P$															

▪ دیودهای نیمه هادی

منحنی مشخصه


	<p>ولتاژ مستقیم U_F</p> <p>ولتاژ معکوس U_R</p> <p>جریان مستقیم I_F</p> <p>جریان معکوس I_R</p> <p>مقاومت استاتیکی مستقیم R_F</p> <p>مقاومت استاتیکی معکوس R_R</p> <p>مقاومت اختلافی مستقیم r_F</p> <p>مقاومت اختلافی معکوس r_R</p>	$R_F = \frac{U_F}{I_F}$ $R_R = \frac{U_R}{I_R}$	$r_F = \frac{\Delta U_F}{\Delta I_F}$ $r_R = \frac{\Delta U_R}{\Delta I_R}$
--	---	---	---

مدار دیود (دیودهای نوری)


	<p>ولتاژ اتصال U_1</p> <p>ولتاژ معکوس U_R</p> <p>ولتاژ مستقیم U_F</p> <p>جریان مستقیم I_F</p> <p>جریان معکوس I_R</p> <p>مقاومت محافظ R_V</p> <p>حداکثر توان تلف مجاز P_{tot}</p>	$R_V = \frac{U_1 - U_F}{I_F}$ $P_{tot} = I_{Fmax} \cdot U_{Fmax}$ $U_{Rmax} \geq U_{I_{max}}$
--	---	---

▪ ترانزیستور دو قطبی


کمیت جریان مستقیم در مدار امیتر

	<p>ولتاژ امیتر - کلکتور U_{CE}</p> <p>ولتاژ امیتر - بیس U_{BE}</p> <p>ولتاژ کلکتور - بیس U_{BC}</p> <p>جریان کلکتور I_C</p> <p>جریان امیتر I_E</p> <p>جریان بیس I_B</p> <p>حداکثر توان تلف مجاز P_{tot}</p> <p>توان تلف P_V</p> <p>نسبت جریان مستقیم B</p>	$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$ $I_E = I_C + I_B$ $P_V = U_{CE} \cdot I_C$ $P_V < P_{tot}$ $B = \frac{I_C}{I_B}$
---	---	---

تنظیم نقطه کار با مقاومت محافظ بیس

	<p>ولتاژ در مقاومت محافظ بیس U_{RV}</p> <p>ولتاژ کاری U_b</p> <p>ولتاژ امیتر - بیس U_{BE}</p> <p>جریان بیس I_B</p> <p>جریان کلکتور I_C</p> <p>مقاومت کلکتور R_C</p> <p>مقاومت محافظ بیس R_V</p> <p>نسبت جریان مستقیم β</p>	$U_{RV} = U_P - U_{BE}$ $U_{RV} = I_B \cdot R_V$ $R_V = \frac{U_b - U_{BE}}{I_B}$ $R_V = \frac{(U_b - U_{BE}) \cdot B}{I_C}$ $R_C = \frac{U_b - U_{BE}}{I_C}$
---	--	---

تنظیم نقطه کار با توزیع کننده ولتاژ بیس

	<p>جریان بیس I_B</p> <p>جریان کلکتور I_C</p> <p>جریان بایاس I_q</p> <p>نسبت جریان بایاس q</p> <p>$(3 < q < 10)q$</p> <p>مقاومت کلکتور R_C</p> <p>مقاومت امیتر R_E</p> <p>مقاومت‌های توزیع ولتاژ بیس R_1, R_2</p> <p>ولتاژ کاری U_b</p> <p>ولتاژ در R_E U_{RE}</p> <p>ولتاژ در R_2 U_{R2}</p> <p>نسبت مقاومت $(3 < q < 10)m$</p>	$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_q} \quad q = \frac{I_q}{I_B}$ $R_E = \frac{R_C}{m} \quad R_E = \frac{U_{RE}}{I_C}$ $R_1 = \frac{U_b - U_{R2}}{I_q + I_B}$ $R_C = \frac{U_b - U_{CE} - U_{RE}}{I_C}$
---	---	--

▪ ماشینهای جریان مستقیم

ماشین جریان مستقیم تحریک خارجی

<p>موتور</p>	<p>ولتاژ شبکه U</p> <p>ولتاژ القایی متقابل U_i</p> <p>ولتاژ جاروبکها U_B</p> <p>جریان هسته I_A</p> <p>جریان قله راه اندازی I_2</p> <p>مقاومت هسته R_A</p> <p>مقاومت راه انداز R_V</p> <p>مقاومت سیم پیچ جبران کننده R_K</p> <p>مقاومت سیم پیچ قطب برگردان R_{WP}</p> <p>ولتاژ ترمینال U</p> <p>جریان هسته I_A</p>	$U = U_i + U_B + I_A \cdot (R_A + R_{WP} + R_K)$ $R_V = \frac{U - U_B}{I_2} - R_A - R_{WP} - R_K$ <p>• اگر ماشین سیم پیچ قطب برگردان یا سیم پیچ جبران کننده نداشته باشد:</p> $R_K = 0\Omega \text{ یا } R_{WP} = 0\Omega$ $U = U_i - U_B - I_A \cdot (R_A + R_{WP} + R_K)$
<p>مولد</p>		

ماشینهای جریان مستقیم تحریک موازی

<p>موتور</p>	<p>ولتاژ شبکه U</p> <p>ولتاژ القایی متقابل U_i</p> <p>ولتاژ جاروبکها U_B</p> <p>جریان شبکه I</p> <p>جریان هسته I_A</p> <p>جریان تحریک I_e</p> <p>جریان قله راه انداز I_2</p> <p>مقاومت هسته R_A</p> <p>مقاومت تحریک R_e</p> <p>مقاومت سیم پیچ جبران کننده R_K</p> <p>مقاومت سیم پیچ قطب برگردان R_{WP}</p>	$U = I_e \cdot R_e \quad I = I_A + I_e$ $U = U_i + U_B + I_A \cdot (R_A + R_{WP} + R_K)$ $R_V = \frac{U - U_B}{I_2 - I_e} - R_A - R_{WP} - R_K$ <p>• اگر ماشین سیم پیچ قطب برگردان یا سیم پیچ جبران کننده نداشته باشد:</p> $R_K = 0\Omega \text{ یا } R_{WP} = 0\Omega$ $I = I_A - I_e$ $U = I_e \cdot R_e$ $U = U_i + U_B - I_A \cdot (R_A + R_{WP} + R_K)$
<p>مولد</p>		

ماشین‌های جریان مستقیم تحریک سری

	<p>ولتاژ شبکه U</p> <p>ولتاژ القایی متقابل U_i</p> <p>ولتاژ جاروبک‌ها U_B</p> <p>مقاومت هسته R_A</p> <p>مقاومت تحریک R_c</p> <p>مقاومت سیم پیچ جبران کننده R_K</p> <p>مقاومت سیم پیچ قطب برگردان R_{WP}</p> <p>مقاومت راه انداز R_V</p> <p>جریان هسته I_A</p> <p>جریان قله راه انداز I_2</p> <p>ولتاژ جاروبک‌ها U_B</p> <p>جریان هسته I_A</p>	$U = U_i + U_B + I_A \cdot (R_A + R_c + R_{WP} + R_K)$ $R_V = \frac{U - U_B}{I_2} - R_A - R_{WP} - R_K - R_c$ <p>• اگر ماشین سیم پیچ قطب برگردان یا سیم پیچ جبران کننده نداشته باشد</p> $R_K = 0 \Omega \quad R_{WP} = 0 \Omega$ $U = U_i - U_B - I_A \cdot (R_A + R_c + R_{WP} + R_K)$
--	--	---

تثبیت ولتاژ

تثبیت ولتاژ با دیود زنر		
	<p>توان تلف P_{tot}</p> <p>ولتاژ ورودی U_1</p> <p>ولتاژ خروجی (ولتاژ Z) U_Z</p> <p>جریان Z I_Z</p> <p>جریان بار I_L</p> <p>مقاومت محافظ R_V</p>	$P_{tot} = U_Z \cdot I_{Zmax}$ $R_{Vmax} = \frac{U_{1min} - U_Z}{I_{Zmin} + I_{Lmax}}$ $R_{Vmin} = \frac{U_{1max} - U_Z}{I_{Zmax} + I_{Lmin}}$ $I_{Zmin} = 0.1 \cdot I_{Zmax}$

تثبیت ولتاژ با ترانزیستور سری

	<p>ولتاژ ورودی U_1</p> <p>ولتاژ خروجی U_2</p> <p>ولتاژ امیتر - بیس U_{BE}</p> <p>ولتاژ امیتر - کلکتور U_{CE}</p> <p>ولتاژ زنر U_Z</p> <p>جریان Z I_Z</p> <p>جریان بار I_L</p> <p>مقاومت محافظ R_V</p> <p>مقاومت بار R_L</p> <p>ضریب تقویت جریان B</p>	$U_2 = U_Z - U_{BE}, I_L = \beta \cdot I_B$ $R_{Lmin} = \frac{U_2}{I_{Cmax}}$ $R_V = \frac{U_1 - U_Z}{I_Z + I_B}$ $U_{1min} = U_2 + U_{CEmin}$ $U_{1max} = R_V \cdot (I_{Zmax} + I_{Bmax}) + U_Z$
--	---	---

▪ حداقل سطح مقطع سیم‌ها با توجه به استحکام مکانیکی

نوع سیم	سطح مقطع به mm ²
سیم سیار برای دستگاه‌های کوچک تا 1A، حداکثر طول 2m	0.1
مشابه سیم بالا، در داخل تابلوهای کنترل	0.2
سیم سیار برای دستگاه‌های کوچک تا 2.5A حداکثر طول 2m یا شبکه روشنایی برای فضاهای داخلی بین تک لامپ‌ها یا سیم‌ها در تابلوهای کلید و توزیع کننده‌های تا 2.5A	0.5
سیم سیار دستگاه‌ها تا 10A یا سیم‌های داخل یا روی وسایل روشنایی (سرپیچ) یا سیم‌های تابلوهای کلید و توزیع کننده‌های تا 16A یا سیم‌های تا طول 10m بدون تجهیزات انشعاب‌گیری در وسایل خانه	0.78
سیم سیار برای دستگاه‌های تا 16A یا سیم‌های تابلوهای کلید و توزیع کننده‌ها تا 20A	1.0
سیم‌های عایق ثابت یا سیم‌های در فضای دارای خطر ویژه (مثلا فضاهای دارای خطر آتش‌سوزی)	1.5
سیم کشی آزاد با فاصله نقاط بست تا 20m	4
سیم کشی آزاد با فاصله نقاط بست از 20m تا 45m	6

▪ مشخصه رنگ مقاومت‌ها

رنگ حلقه‌ها یا نقطه‌ها		حلقه 1. رقم 1.	حلقه 2. رقم 2.	حلقه 3. ضریب	حلقه 4. تولرانس	ضریب دما
طبق DIN EN 60 062	طبق IEC 757			مقاومت به Ω	به %	
سیاه (sw)	BK (سیاه)	-	0	1	-	±250.10 ⁻⁶ /K
قهوه‌ای (br)	BN (قهوه‌ای)	1	1	10	±1	±100.10 ⁻⁶ /K
قرمز (rt)	RD (قرمز)	2	2	10 ²	±2	±50.10 ⁻⁶ /K
نارنجی (or)	OG (نارنجی)	3	3	10 ³	-	±15.10 ⁻⁶ /K
زرد (gb)	YE (زرد)	4	4	10 ⁴	-	±25.10 ⁻⁶ /K
سبز (gn)	GN (سبز)	5	5	10 ⁵	±0.5	±20.10 ⁻⁶ /K
آبی (bl)	BU (آبی)	6	6	10 ⁶	±0.25	±10.10 ⁻⁶ /K
بنفش (vl)	VT (بنفش)	7	7	10 ⁷	±0.1	±5.10 ⁻⁶ /K
خاکستری (gr)	GY (خاکستری)	8	8	10 ⁸	-	±1.10 ⁻⁶ /K
سفید (ws)	WH (سفید)	9	9	10 ⁹	-	-
طلایی (au)	GD (طلایی)	-	-	0.1	±5	-
نقره ای (ag)	SR (نقره‌ای)	-	-	0.01	±10	-
بدون رنگ		-	-	-	±20	-

در یک مقاومت با 5 یا 6 حلقه رنگی حلقه 1. رقم 1، حلقه 2. رقم 2، حلقه 3. رقم 3. را بیان می‌کند. حلقه 4. ضریب، حلقه 5. تولرانس و حلقه 6. ضریب دما را بیان می‌کند.

▪ تست قطعات با مولتی متر

این وسیله که وسیله اندازه گیری ولتاژ و جریان نیز می باشد، یک پیچ سلکتور دارد که می توان واحدها، حدود و رنج های مختلفی را انتخاب نمود. برای تست کردن هر قطعه باید واحد و رنج درست را انتخاب کرد. رنج های موجود روی اکثر مولتی مترها به شکل زیر است :

۱. رنج اهمی با علامت Ω یا Ohm برای تست مقاومت

۲. رنج فاراد با علامت CX یا F برای تست خازن

۳. رنج دیود-بازر برای تست دیود-ترانزیستور-قطع و وصل بودن مسیر و...

۴. رنج ولتاژ DC با علامت VDC برای اندازه گیری ولتاژ DC

۵. رنج ولتاژ AC با علامت VAC یا $V\sim$ برای اندازه گیری ولتاژ متناوب

۶. رنج جریان DC با علامت ADC برای اندازه گیری جریان مستقیم

۷. رنج جریا AC با علامت A \sim یا AAC برای اندازه گیری جریان متناوب

برای تست کردن قطعات احتیاج به دو پراب (Probe) مثبت و منفی داریم تا بتوانیم بر پایه های قطعات اتصال دهیم و آنها را تست کرده یا میزان آنها را اندازه گیری کنیم. پراب های مولتی مترها اکثرا به دو رنگ قرمز و مشکی (مثبت و منفی) هستند که به شکل زیر می باشند :

پراب مشکی همیشه در قسمت Com روی دستگاه می خورد و پراب قرمز را باید متناوب با قطعه و واحدی که می خواهیم اندازه بگیریم به دستگاه متصل کنیم.

از بازار برای تست کابل یا سیم یا مسیر استفاده می شود. سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید و پراب های قرمز و مشکی را به دو سر سیم یا مسیر زده و اگر مولتی متر بوق ممتد زد کابل یا سیم سالم است و مسیر بدون قطعی می باشد.

▪ خواندن مقادیر ولتاژ و جریان توسط مولتی متر

طریقه کار قسمت AC :

برای اندازه گیری ولتاژ AC (مانند برق شهر) کلید انتخاب کننده (سلکتور) را در قسمت AC-V باید قرار داد. (برق AC قطب مثبت و منفی ندارد و فیش ها را از هر طرف بزنیم فرقی نمی کند).

اگر کلید را روی درجه ۱۰ قرار دهیم مقدار ولتاژ را روی خط مدرج بین صفر تا ۱۰ باید بخوانیم، اگر کلید را روی درجه ۵۰ قرار دهیم، مقدار ولتاژ را روی خط مدرج بین صفر تا ۵۰ باید بخوانیم و اگر کلید سلکتور را روی درجه ۲۵۰ قرار دهیم، مقدار ولتاژ را روی خط مدرج ۰ تا ۲۵۰ باید بخوانیم و اگر کلید سلکتوری را روی درجه ۵۰۰ قرار دهیم، چون خط مدرج ۵۰۰ وجود ندارد، مقدار ولتاژ را روی خط ۰ تا ۵۰ می خوانیم و آن را در ۱۰ ضرب می کنیم و اگر کلید را روی ۱ قرار دهیم مقدار ولتاژ را روی خط ۰ تا ۱۰ خوانده و بر ۱۰ تقسیم می کنیم.

طریقه کار قسمت ولتاژ DC :

برای اندازه گیری ولتاژ DC (مانند برق باتری یا آداپتور) کلید سلکتور را باید در قسمت DC-V قرار داد. برق DC دارای قطب + و - است و باید فیش سیاه را به منفی و فیش قرمز را به مثبت بزنیم در غیر اینصورت عقربه در جهت مخالف حرکت می کند. برای خواندن ولتاژ DC مانند ولتاژ AC عمل می شود، یعنی اگر کلید روی ۱۰ باشد مقدار ولتاژ روی خط مدرج بین صفر تا ۱۰ و اگر روی ۵۰ باشد روی خط مدرج صفر تا ۵۰ و اگر روی ۲۵۰ باشد روی خط مدرج صفر تا ۲۵۰ خوانده می شود.

برای اندازه گیری جریان DC بایستی مولتی متری که کلید آن روی DC-mA است، به طور سری در مدار قرار گیرد و مقدار جریان روی همان خطوط مدرج بین ۰ تا ۱۰، یا ۰ تا ۵۰ و یا ۰ تا ۲۵۰ خوانده شود.

دکمه فشاری قرمز روی بعضی اهم‌مترها برای تست باتری اهم‌متر است، اگر فشار دادیم و عقربه تا نیمه حرکت کرد باتری سالم است. همچنین اگر دو سر اهم‌متر را به هم بزنیم و با تنظیم پیچ اهم‌متر عقربه روی صفر نیاید یا باتری آن ضعیف است یا اهم‌متر خراب است.

کلید دو حالت در بعضی اهم‌مترها (+ -) برای اینست که اگر در موقع ولتاژگیری عقربه در جهت مخالف حرکت شود به جای تعویض فیض ها کلید را در حالت دیگر قرار داده ولتاژ را بخوانیم.

برای اندازه گیری ولتاژ باتری ها کلید سلکتور در قسمت ولتاژ روی درجه ۱۰ قرار دارد بنابراین مقدار را روی خط مدرج بین صفر تا ۱۰ باید بخوانیم که در این صورت مشاهده می کنیم، عقربه بین ۴ تا ۶ قرار گرفته است و حدود 4.5V ولت را نشان می دهد. همچنین در شکل زیر طریق ولتاژگیری برق شهر نشان داده شده است.

کلید Hold در اهم متر دیجیتال چیست؟

در بعضی اهم‌مترهای دیجیتال، مقدار کم و زیاد شده و متناوباً تغییر کند که برای ثابت دیده شدن عدد، می توان کلید Hold را فشار داد.

▪ تست مقاومت

تست مقاومت های ثابت

جهت تست از دو نوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :

تست با مولتی متر دیجیتال : در این روش در حالیکه مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را در ابتدا به هم اتصال می دهیم تا سیم‌های ترمینال و خطای مولتی متر را کنترل نمایم سپس دو پایه ترمینال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکه این مقدار با اندازه مقاومت که از روی رمز رنگ‌ها و یا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه می کنیم اگر این دو عدد بهم نزدیک بودند باتوجه به خطای مقاومت می گوئیم که مقاومت سالم است. (هم چنین سلکتور مولتی متر دیجیتال را بر روی رنج ۲۰۰ تا ۲۰۰ کیلو اهم تنظیم کرده و از مولتی متر به عنوان اهمتر استفاده می کنیم سپس دو سر پراب اهم‌متر را بر روی دو پایه مقاومت قرار داده مقدار اهم نشان داده شده را یادداشت کرده حال دو سر پراب را عوض کرده و اهم مقاومت را گرفته چنانچه مقدار اهم نمایشی از هر دو طرف یکسان باشد مقاومت سالم است در غیر اینصورت مقاومت مورد نظر معیوب است و می بایست تعویض شود.)

تست با مولتی متر آنالوگ (عقربه ای) : در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج‌های تست کننده مقاومت بگذاریم البته تعیین این رنج بستگی به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما کوچکتر از ۱۰۰، اهم است مولتی متر را در رنج Rx1 و اگر از ۱۰۰ اهم بزرگتر و کوچکتر از ۱۰ کیلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتیکه بزرگتر از ۱۰ کیلو و کوچکتر از ۱۰۰ کیلو در رنج Rx1k و در صورتیکه بزرگتر از ۱۰۰ کیلو باشد مولتی متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحله نیز باید میزان اهم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد و فقط در حد خطای آن تولرانس قابل قبول است.

تست مقاومت های متغیر

پتانسیومتر: برای تست پتانسیومتر به کمک مولتی متر آنالوگ: ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایه وسط پتانسیومتر را نسبت به دو پایه دیگر اهم چک می کنیم طبیعی است که سر لغزنده وسط در هر کجا باشد عددی قرائت می شود و نیز می دانیم مجموع هر دو عددی که از جمع اعداد قرائت شده هر دو پایه طرفین بدست می آید برابر مقدار اهم کل پتانسیومتر می باشد.

حال برای اطمینان از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اهم نیز می توانیم یک از پایه های کناری را نسبت به پایه وسط در حالی اهم چک نمائیم که پتانسیومتر را می چرخانیم در هر حالت باید تغییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه ای تغییرات اهم ناچوری (کم و زیاد شدن غیر طبیعی) مشاهده شود پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد.

تست ولوم: می دانیم که ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود.

تست مقاومتهای متغیر ویژه یا مخصوص (تابع عوامل فیزیکی):

این نوع مقاومتها با تغییرات فیزیکی عمل می کنند.

تست مقاومت مخصوص LDR: می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دهد. پس در حالیکه دو پایه آن را به ترمینالهای مولتی متر وصل نموده ایم در رنج RX1k بهتر است در جلو نور مقاومت آنرا قرائت نموده سپس با ایجاد سایه تغییر مقاومت آن را مشاهده کنیم. با پاسخ در مقابل تغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود.

تست مقاومت ویژه یا مخصوص VDR: می دانیم که VDR نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است که با افزایش ولتاژ اهم آن کاهش می یابد پس معمولاً در جایی که قصد ثابت کردن ولتاژ را دارند مانند زبر استفاده می شود و برای تست بدلیل ولتاژ بالای آن با اهمتر قابل تست نیست و در مدار و دانستن مقدار ولتاژ محل تست می شود.

تست مقاومت MDR: این مقاومت در حوزه مغناطیس اهمش بالا می رود و می توان در هنگام تست با آهنربا تغییرات اهمش را ملاحظه کرد. نوع پیشرفته آن به نام IC هال مشهور است.

تست مقاومت PTC: می دانیم PTC نوعی مقاومت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد. پس اگر در حالیکه پایه های آن را به وسیله ترمینالهای مولتی متر گرفته ایم با وسیله ای حرارت زا مانند هوپه، سشوار، حرارت دهیم مقدار اهم آن زیاد شده و علامت سالم بودن آن است. و عکس این عمل نیز درست است.

تست مقاومت ویژه NTC: عکس PTC عمل می کند. به دو شکل آبی و سیاه روی بورد وجود دارند. در تست بوق اگر بوق ممتد کشید یعنی سالم است.

▪ تست خازن

تست خازن تانتالیومی

جهت تست این نوع خازن‌ها مولتی‌متر را بر روی رنج تست بازر (بوق) قرار داده سپس پراپ مثبت (قرمز) و پراپ منفی (مشکی) مولتی‌متر را به پایه‌های مثبت و منفی خازن می‌زنیم در صورت سلامت خازن ابتدا عدد ۱ را نشان داده و رو به افزایش می‌رود پس از مدت کوتاهی مجدد بر روی عدد ۱ قفل می‌شود. (در واقع این تست بر اساس شارژ و دشارژ خازن انجام می‌شود).
توجه: چنانچه در تست خازن تانتالیومی عدد نمایش داده شده بر روی عدد ۱ قفل شود خازن خراب است و باید تعویض شود.



نکته:

از آنجائیکه بیشتر خازن‌های تانتالیومی در مدارات به عنوان نویزگیر و فیلتر استفاده می‌شوند (مثلاً در مدارات پاور و صوت) خرابی این خازن‌ها باعث ایجاد نویز در اسپیکر و یا میکروفن هنگام مکالمه می‌شود که می‌بایست تعویض شوند.

تست خازن‌های کمتر از ۱۰ نانو فاراد بسادگی توسط مولتی‌متر انجام نمی‌شود و فقط با خازن سنج تست می‌شود.

تست خازن‌های بالاتر از ۱۰ نانوفاراد الی امیکرو فاراد

برای تست این نوع خازن می‌توان مولتی‌متر را روی رنج Rx10 قرار داده و می‌دانیم لحظه وصل ترمینال‌های مولتی‌متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل ۹ ولت داخل مولتی‌متر شارژ شده و در حال شارژ عقربه مولتی‌متر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می‌دهد مقدار ماکزیمم حرکت عقربه را برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متناسب با ظرفیت خازن عقربه منحرف می‌شود اگر در این روش بعد از شارژ کامل خازن، اگر خازن نشستی نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بی‌نهایت است. و در صورتیکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می‌دهد که گویای میزان نشتی خازن است. و اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی‌شود و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت.

تست خازن‌های امیکرو فاراد الی ۱۰ میکرو فاراد

چون این خازن‌ها الکترولیتی می‌باشند بنا براین ممکن است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع و یا اتصال کوتاه خازن را نشان می‌دهد بنابراین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود. برای این تست مولتی‌متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را با توجه به قطبین باتری داخل مولتی‌متر (سیم مشکی مثبت و سیم قرمز منفی باتری است) انجام می‌دهیم.

تست خازن‌های بالاتر از ۱۰ میکرو فاراد

برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم: شارژ و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی است و نشستی در حد جزئی قابل قبول است. بنابراین بعد از شارژ، عقربه اهم زیادی را نشان می‌دهد. اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد یعنی قطع و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن اتصال کوتاه شده است و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن است.

تست خازن سرمایی

در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی متر را روی باز قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است.

اندازه گیری ظرفیت خازن سرمایی

در ابتدا خازن سرمایی را از بورد جدا کنید سپس سلکتور مولتی متر را روی خازن قرار داده و پراب های قرمز و سیاه را به دو پایه خازن وصل کرده و عددی که مولتی متر نمایش می دهد را یادداشت کنید. مشاهده می شود که ظرفیت خازن برابر ۰.۱۳ نانو فاراد بود که اندازه درستی نمی باشد و برای اندازه گیری این نوع خازن نیز باید از 1c متر استفاده کرد و مولتی متر جوابگو نیست.



نکته

برای صفر کردن مولتی متر دکمه REL را فشار دهید.

خازن عدسی:

در کل مانند خازن سرمایی می باشند. در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی متر را روی باز قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است.

محاسبه ظرفیت خازن عدسی از روی عدد درج شده روی آن

در اینجا مشاهده می شود که روی خازن عدد ۱۰۳ نوشته شده است که بصورت زیر ظرفیت خازن عدسی محاسبه می شود. دو رقم اول را نوشته و به اندازه عدد سوم صفر جلوی دو عدد اول می گذاریم و بدین ترتیب ظرفیت خازن بر اساس پیکو فاراد بدست می آید. بنابراین ظرفیت این خازن برابر ۱۰۰۰۰ پیکو فاراد یا ۱۰ نانو فاراد می باشد.

اندازه گیری ظرفیت خازن عدسی با مولتی متر

برای بدست آوردن ظرفیت خازن با استفاده از مولتی متر در ابتدا خازن را از مدار خارج کنید سپس سلکتور آن را روی خازن قرار داده و پراب های قرمز و سیاه را به دو پایه خازن وصل کنید و عدد نمایش داده شده توسط مولتی متر را یادداشت کنید. در اینجا ظرفیت خازن عدسی ۱۰۳ برابر ۱۰ نانو فاراد می باشد.

خازن الکترولیتی:

این نوع خازن ها معمولا در رنج میکرو فاراد می باشند. نام دیگر این خازن ها خازن شیمیایی است. بر خلاف خازن های عدسی این خازن ها دارای پایه مثبت و منفی می باشند. مقدار واقعی ولتاژ و ظرفیت قابل تحمل

خازن روی آن نوشته شده است. خازن‌های الکتریکی در دو نوع خازن‌های آلومنیومی و تانتالیومی ساخته می‌شود. یکی از کاربرد های فراوان آن در مدار یکسوساز دیودی به عنوان فیلتر می باشد. به شکل زیر توجه کنید.

خازن الکترولیتی دارای پلاریته مثبت و منفی می‌باشد. دقت کنید که برای اتصال خازن روی بورد قبل از لحیم کاری سری از خازن که پلاریته منفی دارد در جای درست خود قرار بگیرد. اگر به شکل زیر دقت کنید روی خازن الکترولیتی نواری با رنگ روشن با علامت صفر روی خازن الکترولیتی وجود دارد که نشان دهنده این است که این طرف خازن پلاریته منفی دارد و پایه مربوط به قطب منفی خازن مشخص می شود.

دقت کنید که پلاریته منفی روی بورد با یک نیم دایره سیاه مشخص می شود. برای نصب خازن پلاریته منفی مشخص شده روی بدنه خازن الکترولیتی را با پلاریته منفی مشخص شده روی بورد تطبیق دهید سپس خازن را روی بورد لحیم کنید.



نکته :

روی بدنه خازن الکترولیتی دو عدد نوشته شده است. ظرفیت خازن الکترولیتی بر حسب میکرو فاراد حداکثر ولتاژی که خازن در خود ذخیره می کند.

در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی متر را روی باز قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است.

اندازه گیری ظرفیت خازن الکترولیتی با مولتی متر

در ابتدا خازن را از مدار خارج کنید سپس سلکتور مولتی متر را روی خازن بگذارید سپس پراب قرمز را به یک پایه خازن و پراب منفی را به پایه دیگر خازن وصل کنید. عددی را که مولتی متر نمایش می‌دهد یادداشت کنید. اما عددی که نمایش داده می‌شود عدد درستی نیست چون از آنجایی که مدار مولتی متر توانایی محاسبه مقدار خازن‌های الکترولیتی که بر حسب میکروفاراد هستند را ندارد از دستگاه دیگری به نام IC متر استفاده می‌شود.

اندازه گیری ولتاژ خازن با مولتی متر

برای اندازه‌گیری ولتاژ دو سر خازن روی بورد، لازم است خازن با بارهای الکتریکی پر شود بنابراین مدار باید روشن باشد و ولتاژ به خازن برسد سپس سلکتور مولتی متر را روی ولتاژ مستقیم قرار دهید و پراب قرمز را به قطب مثبت خازن و پراب مشکی را به قطب منفی خازن وصل کنید (اگر پراب ها را برعکس کنید اتفاقی نمی‌افتد فقط عدد مولتی متر منفی می شود) سپس عدد مولتی متر را بخوانید.



دقت کنید به هیچ عنوان بعد از خاموش شدن مدار (برای مثال خاموش کردن پاور کامپیوتر) پایه‌های خازن را لمس نکنید یا اشتبهاً بین پایه‌های خازن اتصال کوتاه نشود چرا که خازن بعد از خاموش شدن مدار پر از ولتاژ می‌باشد و دقایقی طول می‌کشد این ولتاژ را از دست بدهد.

انواع تست های خازن

- i. تست ظاهری
 - سیاه رنگ شدن خازن
 - تکه ای از خازن خراشیده شود.
 - باد کردن و ترکیدن
- ii. تست با 1c متر برای خازن های الکتrolیت و سرامیکی
- iii. تست حرارت که در هنگامی که قطعه در مدار قرار دارد و مدار روشن است اگر قطعه داغ باشد (دست خود را روی خازن بگذارید) نشان از نشتی خازن می باشد.
- iv. از تست حرارت برای تست 1c هم استفاده می شود.
- v. با یک تست بوق می توان فهمید که خازن سالم است یا خراب می باشد. مولتی متر را روی بازر قرار دهید و پراب های قرمز و سیاه را به خازن وصل کنید اگر مولتی متر بوق ممتد کشید نشان دهنده خرابی خازن می باشد یعنی لایه عایق یا بخشی از خازن خراب شده است.
- vi. تست بوق که خازن نباید بوق بزند.

تست سلف

اکثر مولتی مترها، هانری متر ندارند و نمی توان ظرفیت سلف را با آنها اندازه گیری کرد، فقط می توان از سلامت قطعه با خبر شد. سلف سالم روی رنج دیود - بازر وقتی پرابها به دو سر آن متصل می شود، مولتی متر بوق یکسره می زند و در غیر این صورت سلف سوخته است. شایان ذکر است که سالم بودن سلف را می توان روی برد و در مدار تست کرد.

پس جهت تست سلف می توان سلکتور مولتی متر را بر روی تست بازر (بوق) قرار داد. حال چنانچه دو سر پراب مولتی متر را به دو سر پایه های سلف قرار دهید می بایست صدای بوق شنیده شود به عبارتی سلف هدایت کند و راه بدهد. در غیر اینصورت سلف خراب است و می بایست تعویض شود .

تست ترانسفورماتور

وسيله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو یا چند سیم پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می‌کند. به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیهٔ ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ اول می‌شود، این میدان مغناطیسی به نوبهٔ خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم می‌شود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ می‌تواند به ایجاد یک جریان ثانویه بینجامد.

ولتاژ القا شده در ثانویه V2 و ولتاژ دو سر سیم پیچ اولیه V1 دارای یک نسبت با یکدیگرند که به طور آرمانی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیم پیچ اولیه است

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

از ترانس برای سه کار استفاده می شود:

ترانس کاهنده: دور N1 کمتر از N2 ترانس افزایشنده: دور N1 بیشتر از N2 ترانس یک به یک: N1 برابر N2



نکته:

سیم پیچ برای ولتاژ و جریان DC مثل یک سیم معمولی عمل می کند.



نکته:

روش تست سلامت ترانس تنها از طریق اوسیلوسکوپ صورت می گیرد که نیاز به توضیح بسیاری دارد و البته با اهمیت هم تا حدودی می توان سلامت ترانس را چک کرد، به این صورت که رنج سلکتور اهم متر را روی بوق باز می گذاریم و اگر پراپ ها را بر روی پایه های کنار هم بگذاریم باید بوق بزند.

دیود:

مقدار ولتاژی که باعث می شود دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی کند ولتاژ آستانه یا Forward Voltage Drop گفته می شود که چیزی در حدود ۰.۶ تا ۰.۷ ولت می باشد اما هنگامی که به دیود ولتاژ معکوس (مثبت به کاتد و منفی به آند) داده می شود جریانی از دیود عبور نخواهد کرد به جز جریانی ناشی که مقدار بسیار کمی می باشد و از آن در مدارهای الکتریکی صرف نظر می کنند. دقت کنید که هر دیود یک مقدار آستانه برای حداکثر ولتاژ معکوس دارد که اگر ولتاژ بیشتر از آن شد دیود می سوزد که به آن ولتاژ آستانه شکست دیود گفته می شود.

هرچه جنس کریستال ساخته شده در دیود از نظر ساختار منظم تر باشد دیود مرغوب تر و جریان ناشی کمتر خواهد بود.

مهم ترین کاربرد عملی دیود یکسو کردن جریان متناوب است. در بسیاری از آداپتورها جریان برقی که بوسیله ترانس کاهش پیدا کرده است به کمک یک دیود (یکسو سازی نیم موج)، دو دیود (در ترانس با ثانویه سه سر) و با چهار دیود (یکسو سازی تمام موج) انجام می شود. توجه داشته باشید که ولتاژ یکسویه پس از این دیودها، فرکانس رپل به میزان دو برابر فرکانس متناوب (در حالت تمام موج) را دارد و جهت مستقیم شدن کامل ولتاژ بایستی خازن صافی با ولتاژ مجاز، ظرفیت بالا (با توجه به مقدار جریان مصرفی) و با رعایت پلاریته و بعد از پل دیود نصب شود.

تست توسط مولتی متر آنالوگ:

ابتدا قطعه را خارج از مدار تست می‌کنیم.

ترمینال‌های مولتی متر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان از دیود به پایه‌های دیود اتصال دهید در این حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می‌دانیم کاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است در این حالت از دیود جریانی که توسط پیل داخل مولتی‌متر در آن جاری می‌شود عبور می‌کند و مقاومت دیود را برای این جریان می‌توانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود ۲۰ الی ۳۰ اهم است. و در این حالت حتماً مولتی‌متر باید روی RX1 باشد زیرا می‌خواهیم به حداکثر مقدار مقاومت ممکن دیود توجه داشته باشیم و در این حالت این مقدار بایستی از ۳۰ اهم بیشتر نشود وگرنه دیود در گرایش مستقیم نمی‌تواند جریان را به خوبی از خود عبور دهد.

تست در حالت معکوس: در این حالت ترمینال قرمز مولتی‌متر را به آند دیود و ترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می‌دهیم اما چون باید مولتی متر را مُد RX10K بگذاریم باید توجه داشته باشیم که با دست پایه‌های مولتی‌متر لمس نشود چون مولتی متر را در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته‌ایم زیرا می‌خواهیم کوچکترین نشئی ممکن دیود را بسنجیم و لا بد در این حالت هیچ گونه نشئی قابل قبول نیست و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد.

تست دیود زبر: مولتی متر در گرایش مستقیم روی RX1 و مانند دیود معمولی باید ۲۰ الی ۳۰ اهم را نشان دهد و اصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیم راه می‌دهد. در گرایش معکوس مولتی متر باید روی مُد RX1K بوده و هیچ گونه نشئی قابل قبول نیست. اما جهت تست کامل دیود زبر باید دیود را توسط ولتاژ بالاتر از ولتاژ شکست و مانند شکل زیر در مدار قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود. تا از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم.

تست دیود نوری (LED):

قرار دادن دیودهای LED در مدارات الکترونیکی بدون مقاومت کنترل جریان و این مسئله باعث خواهد شد که دیود LED طول عمر کمتر و نیز صدمه رسیدن به مدارات می‌گردد. چون LED یک دیود می‌باشد و بنابراین باید به عنوان دیود در مدارات مورد استفاده قرار گیرد. و هیچ وقت دیود را در مدار به عنوان مصرف کننده در نظر نداشته باشید. پس در یک مدار بسته که از LED استفاده می‌کنیم حتماً مقاومت کنترل جریان را با حساب و کتاب درستی در نظر داشته باشیم. مصرف یک LED از ۱۰ الی ۲۰ میلی آمپر است و برای استفاده دائمی از یک LED در مدار مقاومت کنترل جریان آن را براساس این مقدار مصرف محاسبه کنیم و نیز می‌دانیم ولتاژ مورد نیاز یک LED بستگی به رنگ نور آن از ۱/۷ الی ۲/۲ ولت متفاوت است البته خیلی راحت این ولتاژ بدست می‌آید کافی است وقتی LED را در مدار قرار می‌دهیم (با سری نمودن مقاومت کنترل جریان آن) مقدار ولتاژ دوسر LED را اندازه گیری نمائیم. تا ولتاژ مورد نیاز LED بدست آید. از دو مطلب فوق نتیجه می‌گیریم که اولاً با یک پیل ۱/۵ ولتی انتظار روشن شدن LED را نداشته باشیم چون هر LED با یک ولتاژ مخصوص خود روشن می‌شود. ثانیاً اگر می‌خواهیم گرایش مستقیم یک LED را تست کنیم باید ولتاژ اعمالی

به LED بیشتر از ۱/۵ باشد و نیز می دانیم که مولتی مترها اکثراً مانند مولتی متر هیوکی ۳۰۰۷ برای تست در حالت اهمی از باطری ۱/۵ ولتی برای مُدهای Rx1 و Rx100 و Rx1k استفاده می کنند و این ولتاژ نمی تواند یک دیود LED را روشن کند چون همچنانکه در بالا عنوان شد حداقل ۱/۷ ولت جهت شکستن سد پتانسیل LED لازم است. بنابراین جهت تست در حالت حتی گرایش مستقیم یک LED باید از مُد Rx10k که تغذیه آن معمولاً توسط یک پیل ۹ ولتی انجام می گیرد استفاده نمود.

نتیجه نهایی :

تست LED : گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد Rx10k و مولتی متر باید راه بدهد.
گرایش معکوس : مولتی متر در همین مُد و هیچ گونه نشستی قابل قبول نیست.

تست LED فرستنده مادون قرمز :

گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد Rx1 و مولتیمتر باید راه بدهد.
گرایش معکوس : مولتیمتر در مُد Rx10k و هیچ گونه نشستی قابل قبول نیست.



نکته :

برای تست LED فرستنده مادون قرمز می توان با اعمال ولتاژ ۳ ولت به پایه های آن (در گرایش مستقیم) و سپس قرار دادن LED در مقابل دوربین تلفن همراه نور منتشر شده از LED مادون قرمز را در صفحه تلفن همراه مشاهده نمود که نشانگر سالم بودن آن می باشد.

تست توسط مولتی متر دیجیتال:

دیود معمولی:

نوار سفید رنگ روی دیود مشخص کننده کاتد می باشد.

تست بوق در دیود

در حالی که دیود روی بورد است از آن تست بوق بگیرید اگر صدای بوق شنیده شد دیود خراب شده است.

تست دیود با مولتی متر

در ابتدا دیود را از مدار جدا کنید.

سلکتور مولتی متر را روی دیود قرار داده و پراب قرمز را به سر آند وصل کرده و پراب مشکی را به سر کاتد (با نوار سفید روی دیود مشخص شده است) وصل کنید در این حالت مولتی متر مقداری را نشان می دهد.

حال جای پراب‌ها را عوض کرده و پراب مشکی را به آند و پراب قرمز را به کاتد دیود وصل کنید که باید مولتی‌متر مقدار بینهایت را بصورت ۱ یا L۰ نشان دهد یعنی دیود جریانی را در جهت عکس از خود عبور نمی‌دهد. در کل بصورت زیر عمل می‌شود.

مقدار مولتی متر		پایه ۲ (کاتد)	پایه ۱ (آند)
عدد	پراب مشکی	پراب قرمز	
۱ یا L۰	پراب قرمز	پراب مشکی	

با برقرار شدن این دو شرط دیود سالم است.



نکته:

دقت کنید عدد ۱ یا L۰ در مولتی متر یعنی اینکه مولتی متر راه نمی‌دهد و یا نشان دهنده بینهایت می‌باشد.

دیود زنر

از دیود زنر برای تثبیت ولتاژ استفاده می‌شود. نوار مشکی روی دیود زنر معرف بخش کاتد دیود است. ولتاژ دو سر دیود زنر تقریباً ثابت بوده و تغییر جریان در آن تاثیری ندارد. از این دیود ها در ناحیه شکست معکوس استفاده می‌شود. ولتاژ شکست این دیود ها را ولتاژ زنر می‌نامند و آن را با V_Z نمایش می‌دهند. دیود های زنر تجاری با ولتاژ شکست ۲.۴ ولت تا ۲۰۰ ولت ساخته می‌شوند. چون دیود زنر باید بصورت معکوس بایاس شود کاتد آن به قطب مثبت منبع ولتاژ و آند آن به قطب منفی منبع ولتاژ وصل می‌شود، در این صورت جهت جریان از کاتد به آند خواهد بود.

تست بوق در دیود

در حالی که دیود روی برد است از آن تست بوق بگیرید اگر صدای بوق شنیده شد دیود خراب شده است.

تست دیود زنر


در ابتدا دیود را از برد جدا کنید. سلکتور مولتی‌متر را روی دیود قرار داده و پراب قرمز را به آند و پراب مشکی را به کاتد وصل کنید در این صورت مولتی‌متر مقدار عددی را نشان می‌دهد یا به اصطلاح راه می‌دهد. حال جای پراب‌ها را عوض کنید و پراب مشکی را به سر آند بزنید و پراب قرمز را به سر کاتد وصل کنید در این صورت مولتی‌متر مقدار L۰ یا ۱ (بینهایت) را نشان می‌دهد. در کل بصورت زیر عمل می‌شود.

مقدار مولتی متر		پایه ۲ (کاتد)	پایه ۱ (آند)
عدد	پراب مشکی	پراب قرمز	
۱ یا L۰	پراب قرمز	پراب مشکی	



نکته

دقت کنید که روی برد جهت آند و کاتد برای دیود نمایش داده شده است.



دیود LED

دیود های LED دقیقاً مانند دیود های معمولی هستند و بصورت مستقیم بایاس می شوند یعنی قطب مثبت منبع تغذیه به آند و قطب منفی آن به کاتد وصل می شود.

تست دیود LED

برای تست دیود LED آن را از مدار خارج کرده و پراب قرمز را به سر آند و پراب قرمز را به سر کاتد وصل کنید سپس دیود LED باید روشن شود. دقت کنید اگر جای پراب ها را عوض کنید مولتی متر باید مقدار ۱ یا (L۰) بینهایت) را نشان دهد.

دیود شاتکی

یک دیود نیمه هادی با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار بالا می باشد. در دیودهای معمولی هنگام عبور جریان الکتریکی مقدار افت ولتاژ در حدود ۰.۶ تا ۱.۷ ولت می باشد در حالی که در دیود شاتکی افت ولتاژ در حدود ۰.۱۵ تا ۰.۴۵ ولت می باشد. دیود شاتکی ترکیب دو دیود معمولی می باشد. ملاحظه می شود که طرح پایه های آند و کاتد دیود شاتکی معمولاً روی آن کشیده می شود.

تست بوق در دیود شاتکی

برای تست دیود شاتکی روی مدار با تست بوق، سلکتور مولتی متر را روی باز قرار دهید سپس پراب ها را یکی یکی به پایه های دیود وصل کرده و اگر بوق زد دیود خراب است.

تست دیود شاتکی

در ابتدا دیود شاتکی را از مدار خارج کنید سپس سلکتور مولتی متر را روی دیود قرار داده و پراب قرمز را به پایه ۱ (آند) و پراب مشکی را به پایه ۲ (کاتد) وصل کنید که در این حالت مولتی متر مقداری عددی را نشان می دهد. جای پراب های قرمز و مشکی را عوض کنید و پراب قرمز را به پایه ۲ (کاتد) قرار داده و پراب مشکی را به پایه ۱ (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه نمی دهد و مقدار ۰ یا ۱ (بینهایت) را نشان


می‌دهد. پراب مشکی را به پایه ۲ (کاتد) و پراب قرمز را به پایه ۳ (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه می‌دهد و مقدار عددی را نشان می‌دهد. حال جای پراب‌ها را عوض کنید و پراب قرمز را به پایه ۲ (کاتد) و پراب مشکی را به پایه ۳ (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه نمی‌دهد و مقدار بی‌نهایت نشان داده می‌شود. در کل بصورت زیر عمل می‌شود.

مقدار مولتی متر	پایه ۳ (آند)	پایه ۲ (کاتد)	پایه ۱ (آند)
عدد		پراب مشکی	پراب قرمز
L۰ یا L۰		پراب قرمز	پراب مشکی
عدد	پراب قرمز	پراب مشکی	
L۰ یا L۰	پراب مشکی	پراب قرمز	

اگر این شرط‌ها برقرار باشد دیود شاتکی سالم است.


پل دیود

مداری است که با تغییر دادن پلاریته تغذیه ورودی آن، پلاریته خروجی تغییر نمی‌کند و معمولاً برای یکسو سازی جریان متناوب و بدست آوردن جریان مستقیم تمام موج استفاده می‌شود.




نکته

می‌دانیم که دیود جریان متناوب (AC) را یکسو می‌کند و قسمت منفی نمودار سینوسی جریان زمان یا ولتاژ زمان را حذف می‌کند یعنی به صورت کامل جریان یکسو نمی‌شود یا به اصلاح نیم‌موج می‌گویند.



ولی پل دیود جریان یا ولتاژ را کاملاً یکسو می کند و فاصله سینوس ها را از بین می برد و یک جریان یا ولتاژ کاملاً یکسو داریم یا به اصطلاح تمام موج می گویند. سپس می توان با استفاده از یک خازن بعد از پل دیود یک جریان یا ولتاژ صاف (DC) ایجاد کرد.



پل دیود دارای ۴ پایه می باشد. اتصال دو سر کاتدی تشکیل پلاریته مثبت و اتصال دو سر آندی تشکیل پلاریته منفی را می دهند. پل دیود می تواند به جای یک دیود چهار پایه از ترکیب ۴ دیود معمولی ایجاد شود.

تست پل دیود (ترکیب ۴ دیود) بوسیله تست بوق

سلکتور مولتی متر را روی باز قرار داده اگر پراب های قرمز و منفی به دو پایه ای که در آند مشترک هستند وصل شوند مولتی متر باید بوق ممتد بزند که نشان دهنده اتصال دو پایه آندی هستند. (خروجی منفی) و اگر پراب های قرمز و منفی به دو پایه ای که در کاتد مشترک هستند وصل شوند مولتی متر باید بوق ممتد بزند که نشان دهنده اتصال دو پایه کاتدی هستند. (خروجی مثبت)

- در اتصال پراب های قرمز و منفی به پایه های دیگر که در آند و کاتد مشترک نیستند نباید صدای بوق شنیده شود.

تست پل دیود ۴ پایه روی بورد به وسیله تست بوق

پل دیود به صورت دیود شاتکر ۴ پایه می باشد که دو پایه وسط برق متناوب یا شهری اتصال دارد و پایه های کناری پلاریته + و - هستند و در تست بوق نباید نسبت به همدیگر بوق بزنند.




نکته

در تست ظاهری دیود نباید دچار خراشیدگی باشد.

تست ترانزیستور

طریقه شناسایی پایه های ترانزیستور توسط مولتی متر آنالوگ: ابتدا مولتی متر را در رنج $Rx1$ قرار داده و سپس به دنبال پایه ای می گردیم که به دو پایه دیگر راه بدهد. این پایه B (بیس) است و اگر این پایه به وسیله سیم قرمز شناسایی شود معرف نوع ترانزیستور PNP و یا اصطلاحاً مثبت است و در صورتی که توسط ترمینال مشکی تشخیص داده شود گویند که ترانزیستور NPN و یا منفی است. حال پایه B و نوع ترانزیستور مشخص شده است. جهت تشخیص دو پایه دیگر مولتی متر را در رنج $Rx10k$ قرار داده و در هر دو جهت این

دو پایه را نسبت به هم تست می‌کنیم در جهتی که مولتی متر راه می‌دهد ترمینالی که B (بیس) را شناسایی کرده است E ترانزیستور را تشخیص می‌دهد. و طبعاً پایه بعدی کلکتور است.



طریقه شناسایی پایه های ترانزیستور توسط مولتی متر دیجیتال:

برای تست کردن ترانزیستور مولتی متر را روی رنج دیود- بازر قرار می‌دهیم. یکی از پراب‌ها را به صورت تصادفی روی یک پایه ترانزیستور قرارداده و پراب دیگر را به پایه‌های دیگر می‌زنیم. اگر عددی مشاهده نشد، جای پایه مشترک را تغییر می‌دهیم. باز هم اگر روی دو پایه دیگر عدد ندیدیم پراب را عوض می‌کنیم. آنقدر این کار را انجام می‌دهیم تا وقتی که پراب را روی یک پایه ثابت نگه می‌داریم. در صورت اتصال پراب دیگر به هر کدام از پایه‌ها باید عددی روی صفحه مولتی متر دیده شود. در این صورت پایه‌ای که پراب روی آن ثابت مانده پایه بیس، پایه‌ای که عدد کوچکتری نشان می‌دهد پایه کلکتور و پایه‌ای که عدد بزرگتر را نشان می‌دهد پایه امیتر است. حال اگر پراب ثابت مانده روی پایه بیس پراب قرمز یعنی مثبت باشد، ترانزیستور تیپ منفی یعنی NPN است و اگر پراب ثابت مشکمی یعنی منفی باشد، ترانزیستور تیپ مثبت یعنی PNP است. در صورتی که هر چقدر پراب‌ها را تغییر داده و جابجا کنیم اما عددی مشاهده نشود و یا بوق یکسره باشد، ترانزیستور سوخته است.

طریقه تشخیص دادن پایه های ترانزیستورها

با توجه به اینکه مولتی متر یک باتری ۱.۵ یا ۳ ولتی دارد و پراب قرمز به منفی باتری و پراب سیاه به مثبت باتری (از داخل) وصل می‌شود به صورت زیر عمل می‌کنیم:



نکته مهم:

مولتی متر رو در رنج high ohm قرار دهید (1k)

شناسایی پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن:

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می‌کنیم: یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) و یا منفی (npn) می‌باشد. برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد.

طریقه‌شناسایی پایه‌های ترانزیستور توسط مولتی‌متر:

ابتدا مولتی‌متر را در حالت تست دیود قرار می‌دهیم و سپس به دنبال پایه‌ای می‌گردیم که به دو پایه دیگر راه بدهد، این کار را با تعویض قطب‌های سیم مولتی‌متر تکرار می‌کنیم، این پایه B (بیس) است و اگر این پایه به سیم مشکی مولتی‌متر متصل باشد معرف نوع ترانزیستور PNP ویا اصطلاحاً منفی است. و در صورتیکه به سیم قرمز متصل باشد ترانزیستور NPN ویا مثبت است. حال پایه B و نوع ترانزیستور مشخص شده است. جهت تشخیص دو پایه دیگر سیمی که به پایه بیس وصل است را دست نمی‌زنیم و سیم دیگر را یکبار به پایه دومی و یکبار به پایه سومی وصل می‌کنیم هر پایه که عدد کوچکتري روی صفحه مولتی‌متر نمایش دهد کلکتور و پایه دیگر آمیتر است.

اگر یک ترانزیستور در موقع تست مشخصات این پایه‌های گفته شده را از خود بروز دهد سالم است و اگر یک مورد مشکل داشته باشد معیوب می‌باشد. تیپ بعضی از ترانزیستورها را از روی نام‌گذاری می‌توان مشخص نمود و برای تشخیص از این راه باید سیستم‌های نامگذاری ترانزیستور را بشناسیم.

۱- سیستم نامگذاری ژاپنی:

نام گذاری ترانزیستور در این سیستم به شرح زیر است :

با SA۲ در ابتدا شروع و اگر حرف بعدی A و یا B باشد ترانزیستور مثبت (PNP) می باشد پس SA۲ یعنی ترانزیستور مثبت بافرکانس کار بالا و SB۲ یعنی ترانزیستور مثبت (PNP) با فرکانس کار پائین می‌باشد.

مثال :

SA1015۲ این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار زیاد می‌باشد و یا SB941۲ این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار پائین می باشد. اگر ترانزیستور با SC۲ و یا SD۲ شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می باشد

SC۲ یعنی ترانزیستور منفی فرکانس بالا و SD۲ یعنی ترانزیستور منفی و با فرکانس کار پائین است

۲- روش نامگذاری اروپایی :

که آوردن دو حرف در اول و سه عدد در آخر مانند BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص نیست

۳- در روش نامگذاری آمریکایی:

که با N۲ شروع و چند عدد در آخر مانند N3055۲ نوع مثبت ویا منفی مشخص نمی شود برای تشخیص مثبت ویا منفی ترانزیستورها دیگر ضمن اینکه از دیتا شیت‌ها می‌توان استفاده کرد. در صورت داشتن یک ترانزیستور با همان شماره وسالم می توان به شرح زیر عمل کرد ابتدا مولتی‌متر را روی RX1 قرار داده و دنبال پایه‌ای می گردیم که به دوپایه دیگر راه بدهد یعنی عقربه حرکت کند و معمولاً اهم کمتر از ۴۰ قابل قبول است

دراین حالت اگر مولتی‌متر آنالوگ (عقربه‌دار) داشته باشیم و سیم قرمز مولتی‌متر به پایه ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور از نوع مثبت است وپایه‌ای که به دوپایه دیگر راه می‌دهد پایه بیس B

می‌باشد و اگر سیم مشکی را به پایه ای متصل کنیم که به دو پایه دیگر رابدهد ترانزیستور منفی و پایه مشترک بیس B می‌باشد.

برای تشخیص دو پایه دیگر چندین روش وجود دارد که فقط به دوروش ساده آن اشاره می‌کنم. اگر مولتی‌متر رنج RX10K داشته باشد می‌توان در این رنج به شرح زیر C کلکتور را از امیتر E تشخیص داد باید در این رنج دستمان به پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد در این حالت (RX10K) ترمینال مشکی مولتی‌متر را اگر به دو پایه دیگر متصل کنیم (دست با پایه‌های ترانزیستور تماس نداشته باشد) فقط در یک جهت عقربه منحرف می‌شود که در این حالت در ترانزیستور منفی سیم مشکی که بیس را تشخیص داد E امیتر را نیز در این حالت مشخص می‌کند و در ترانزیستور مثبت ترمینال قرمز که قبلاً بیس را تعیین نموده است اکنون E امیتر را تعیین می‌کند حال که پایه های ترانزیستور را شناختیم چگونه آنرا تست کنیم تا بدانیم که قطعه درصد سالم است برای تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید

۱ - پایه بیس باید به دو پایه دیگر با مولتی متر آنالوگ و در رنج RX1 راه بدهد و اهم کمی را نشان دهد. طبیعی است که در این حالت دیود بیس امیتر در گرایش مستقیم است

۲ - پایه بیس به دو پایه دیگر حتی در رنج RX1k هم راه ندهد یعنی هیچ‌گونه نشتی در این حالت قابل قبول نیست. دیود بیس امیتر در گرایش معکوس می‌باشد

۳ - پایه‌های C کلکتور و E امیتر نیز در حالیکه مولتی‌متر در رنج RX1K قرار دارد از هر دو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ‌گونه نشتی قابل قبول نیست (دست با پایه‌های ترانزیستور نباید تماس داشته باشد). توجه : این آزمایش فقط در یک ترانزیستور ساده بدون دیود داخلی و یا مقاومت داخلی صحت دارد و در ترانزیستور دارلینگتون نیز روش تست متفاوت است

چگونه ترانزیستورهای معادل را انتخاب کنیم :

برای انتخاب ترانزیستور معادل و یا جانشین مناسب آن به مهمترین پارامترهای آن توجه کنید.

۱ - ماکزیمم ولتاژ قابل تحمل EC

۲ - ماکزیمم جریان گذر از EC

۳ - توان ترانزیستور

۴ - ضریب تقویت ترانزیستور

۵ - فرکانس قطع ترانزیستور

نکات فوق الذکر در اکثر موارد باید مورد توجه باشد. اگر یک ترانزیستور خروجی هریزننال و یا یک ترانزیستور سوئیچینگ تغذیه را انتخاب می‌کنیم تمام موارد فوق حتی به اضافه ظرفیت خازنی بین BC نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا فرکانس کار هر چه بالاتر رود اهمیت ظرفیت خازنی ما بین پایه‌های ترانزیستور بیشتر می‌شود.

نکته مهمی که در انتخاب ترانزیستورهای قدرت حائز اهمیت است مقدار جریان گذر از EC می‌باشد در این حالت انتخاب ترانزیستور جانشین باید به صورتی باشد که نه تنها تحمل جریان گذر را داشته باشد بلکه اندکی از ترانزیستور قبلی نیز بهتر بوده تا طول عمر بیشتری در مدار داشته باشد.

در انتخاب ترانزیستورهای طبقه افقی (هریزنتال) علاوه بر توجه به جریان گذر اهمیت تحمل ولتاژ کار بالا بیشتر از ترانزیستورهای سوئیچینگ است. زیرا همواره خروجی‌های افقی (هریزنتال) پیک‌های ولتاژ بالاتر تولید می‌کنند. این بدان معنی نیست که در طبقه POWER SUPPLY یا منبع تغذیه ولتاژ کار ترانزیستور اهمیتی ندارد. به هر حال انتخاب ولتاژ کار با توجه به ماکزیمم دامنه پیک‌های تولیدی اهمیت دارد. در ترانزیستورهای خروجی افقی (هریزنتال) گاهی محدوده ولتاژ کار بالاتر از ۷۱۵۰۰ می باشد پس الزاماً باید ولتاژ کار این ترانزیستورها بالاتر از پیک‌های تولیدی باشد تا تحمل کار در این وضعیت را داشته باشد.

روش تست رگولاتور و فت و ماسفت با استفاده از مولتی متر

آزمایش ماسفت به کمک اهم‌متر: در ابتدا پایه های ترانزیستور را بوسیله دیتاشیت مشخص می‌کنیم.

۱- کلید سلکتور اهم‌متر را در وضعیت RX1K قرار می‌دهیم.

۲- فیش مثبت آنرا (پروب گرمز) به پایه سورس و فیش منفی (پروب مشکی یا همان com) را به پایه درین وصل می‌کنیم در این حالت عقربه اهم‌متر نباید حرکت کند.

۳- بکمک سر فلزی یکی از فیش‌های اهم‌متر پایه‌های گیت و درین را یک لحظه اتصال کوتاه می‌دهیم.

۴- سپس فیش مثبت آنرا به پایه سورس و فیش منفی را به پایه درین وصل می‌کنیم در این حالت عقربه اهم‌متر بایستی از وسط درجه بندی عبور کرده و اهمی را نشان دهد که این نشانه سالم بودن ماسفت است.

مراحل	P-CHANNEL	N-CHANNEL
سیم مشکی وصل شود به گیتسیم قرمز وصل شود به سورس	مولتی‌متر نباید بوق بزند(مدار باز)	مولتی‌متر نباید بوق بزند(مدار باز)
سیم قرمز وصل شود به دراینسیم مشکی وصل شود به سورس	مولتی‌متر رنج دیود ها را نشان می‌دهد (۲۵۰ تا ۶۵۰)	مولتی‌متر نباید بوق بزند(مدار باز)
سیم مشکی وصل شود به دراینسیم قرمز وصل شود به سورس	مولتی‌متر نباید بوق بزند(مدار باز)	مولتی‌متر رنج دیود ها را نشان می‌دهد (۲۵۰ تا ۶۵۰)
سیم قرمز وصل شود به گیتسیم مشکی وصل شود به سورس	مولتی‌متر نباید بوق بزند(مدار باز)	مولتی‌متر نباید بوق بزند(مدار باز)

تعمیر لوازم خانگی

اتوی خشک

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	پریز برق ندارد	با ولت متر، ولتاژ پریز را کنترل کنید و در صورت خراب بودن پریز آن را تعویض کنید.
	دو شاخه یا سیم رابط معیوب است.	دو شاخه را باز کنید و اتصال های داخل آن را بازدید کنید. آوومتر را روی رنج RX1 قرار دهید و سیم رابط را از دو شاخه تا ترمینال کنترل کنید. در صورت معیوب بودن دو شاخه یا کابل ورودی آن را تعویض کنید.
کف اتو داغ نمی شود و چراغ نشان دهنده خاموش است.	ترموستات خراب است.	اتورا از برق جدا کنید. آوومتر را روی رنج RX1 قرار دهید و رابط های آن را به دو شاخه سیم رابط اتصال دهید و ترموستات را قطع و وصل کنید. اگر با وصل ترموستات عقربه آوومتر به سمت صفر و با قطع آن عقربه به سمت بی نهایت متمایل شد ترموستات سالم و در غیر این صورت معیوب است و باید تعویض شود.
	المنت قطع است و لامپ سوخته است.	المنت و لامپ را تعویض کنید.
	اتصال های ترمینال معیوب است.	سرسیم ها را از ترمینال جدا کنید و پس از بازدید مجدداً آنها را ببندید. در صورت نیاز ترمینال را تعویض کنید.
	ترموستات تنظیم نیست.	مطابق دستور کارخانه سازنده اتو، ترموستات را تنظیم کنید.
	درجه اتو کم انتخاب شده است.	درجه اتو را روی عدد مناسب قرار دهید
	سیم های رابط داخلی اتو معیوب است.	مجموعه سیم های رابط را دقیقاً بازدید و پس از آزمایش آنها با اهم متر، سیم رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
	لامپ سوخته است.	لامپ را تعویض کنید
کف اتو داغ می شود اما چراغ نشان دهنده روشن نمی شود	سیم فاز یا نول چراغ قطع شده است.	اتورا از برق جدا کنید و آوومتر را در رنج RX1 قرار دهید و سیم های رابط مدار مربوط به چراغ را کنترل کنید تا قطع شدگی مدار مشخص شود.
	کابل رابط در محل ورود به اتو معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید
	المنت اتصال بدنه دارد.	المنت را تعویض کنید. چنانچه المنت قابل تعویض نیست کفی را با المنت تعویض کنید.
	سیم های رابط داخل اتو معیوب است.	سیم های رابط داخل اتو را بازدید و سیم معیوب را تعویض کنید.
	عایق ترموستات از بین رفته است.	ترموستات را باز کنید. چنانچه قابل تعمیر نیست آن را تعویض کنید
بدنه اتو برق دارد.	سیم اتصال زمین از بدنه اتو قطع است.	پس از عیب یابی و رفع عیب سیم اتصال زمین را وصل کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
کف اتو خیلی داغ است و ترموستات اتومات نمی کند.	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
کف اتو کمی گرم است و ترموستات زود به زود اتومات می کند	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
	درجه ی اتو کم است.	درجه ترموستات را روی عدد مناسب بگذارید.
	سیم های رابط داخلی - اتصالی دارند	سیم های رابط را بازدید و آزمایش کنید. سیم های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.

اتوی بخار

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
دستگاه نشتی آب دارد	مخزن آب معیوب است.	مخزن را تعویض کنید.
	مخزن بخار معیوب است	آن را تعمیر یا کفی را تعویض کنید.
	اتصال مخزن به بدنه اتو کامل نیست.	مخزن را به طور صحیح به بدنه اتو اتصال دهید.
	لاستیک آب بندی روی مخزن بخار- معیوب است.	آن را تعویض کنید.
	سطح آب در مخزن بیش از حد مجاز است.	سطح آب داخل مخزن را در حد مجاز دستگاه تنظیم کنید.
دستگاه نشتی آب دارد	قبل از اتصال اتو به پرز، دکمه بخار باز بوده و مخزن از بخار آب پر شده است.	دستگاه را از برق جدا کرده و صبر کنید تا آب داخل مخزن بخار تخلیه شود. سپس اتو را به برق بزنید.
	درجه ترموستات روی درجه حرارت کم، انتخاب شده است و بخار تولید نمی شود.	درجه ترموستات را مناسب انتخاب کنید.
	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
دستگاه نشتی بخار دارد.	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	شیر بخار معیوب است	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	لاستیک آب بندی روی مخزن بخار معیوب است.	آن را تعویض کنید
	مخزن بخار معیوب است.	مخزن بخار یا کفی اتو را تعویض کنید.
	درجه ترموستات کم است.	درجه ترموستات را مناسب انتخاب کنید.
	ترموستات تنظیم نیست	ترموستات را مطابق دستورالعمل تنظیم کنید.
	المنت معیوب است.	المنت را تعویض کنید.
	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	شیر بخار معیوب است.	شیر بخار را تعمیر یا تعویض کنید.
آب داخل مخزن آب نیست.	مخزن آب را در حد مجاز از آب مقطر پر کنید.	

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	سوراخ‌های خروج بخار مسدود شده است.	طبق دستورهای قبلی دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.
	لاستیک آموزش و پرورش بندی مخزن بخار معیوب است.	لاستیک آب بندی را تعویض کنید.
	سوراخ آب‌فشان توسط رسوب بسته شده است.	سوراخ آب فشان را باز کنید.
آب‌فشان درست کار نمی‌کند.	فنر معیوب است و پیستون را بعد از فشرده شدن به جای اولیه برنمی‌گرداند	فنر را تعویض کنید.
	پمپ آب‌فشان گریپاژ است (قطعات متحرک در جای خود محکم شده است).	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
در درجه کم ترموستات کف اتو بیش از حد گرم می‌شود و میزان بخار خروجی زیاد است.	ترموستات تنظیم نیست. ترموستات معیوب است.	ترموستات را تنظیم کنید. ترموستات را تعویض کنید.
	در سیم‌های رابط اتصالاتی وجود دارد.	سیم‌های رابط معیوب را بازدید و کنترل کنید و در صورت نیاز آنها را تعویض کنید.
	مواد نجسب کف اتو از بین رفته است.	کف اتو را با سازی یا تعویض کنید.
کف اتو هنگام کار به لباس می‌چسبد	شیر بخار بسته است و کف اتو زیاد داغ می‌شود.	شیر بخار را باز کنید و درجه ترموستات را درست انتخاب کنید.
	کف اتو جرم یا رسوب گرفته است.	طبق دستور رسوب‌زدایی عمل کنید تا عیب برطرف شود.
بهره حرارتی اتو کم است یعنی اتو نمی‌تواند حرارت لازم را تولید کند.	ترموستات تنظیم نیست ترموستات معیوب است. مخزن بخار سوپ گرفته است.	ترموستات را تنظیم کنید. آن را تعویض کنید. طبق دستور دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.
	فنر معیوب است.	فنر را تعمیر و در صورتی که از جای خود خارج شده است آن را تعویض کنید.
سیم جمع‌کن کار نمی‌کند.	ضامن سیم جمع‌کن معیوب یا از جای خود خارج شده است. پلاتین‌های سیم جمع‌کن معیوب است	آن را تعمیر یا تعویض کنید. آن را تعویض کنید.
	سیم‌های رابط سیم جمع‌کن به ترمینال یا به پلاتین معیوب است.	سیم رابط معیوب را تعویض و اتصال را به طور صحیح برقرار کنید.
با راه‌اندازی اتو فیوز شبکه برق منزل عمل می‌کند.	اتصال کوتاه در سیم‌های رابط وجود دارد. اتصال بدنه ایجاد شده است. المنت معیوب است. اتصال‌ها معیوب یا شل است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید. اتصال بدنه را رفع کنید. المنت را تعویض کنید. اتصال صحیح را برقرار کنید.

سماور برقی

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	پریز برق ندارد.	با ولت متر ولتاژ پریز را اندازه گیری کنید. در صورتی که عیب از سیم کشی پریز است آن را رفع و در صورت خرابی پریز را عوض کنید.
سماور اصلا گرم نمی کند و چراغ نشان دهنده روشن نمی شود.	دوشاخه و کابل رابط معیوب است.	ابتدا دو شاخه را از پریز جدا کنید و آومتر را روی رنج (RX1) قرار دهید. سپس یکی از رابطه های اهم متر را به یک سر دوشاخه و رابط دیگر را به انتهای دو سیم کابل رابط در محل ترمینال چینی، تک به تک اتصال دهید. در صورتی که عقربه اهم متر حرکت نکند دوشاخه را بازدید کنید. چنانچه دوشاخه سالم باشد کابل رابط خراب است و می بایست تعویض شود.
	ترموستات خراب است.	اهم متر را روی رنج (RX1) قرار دهید و پس از جدا کردن دو شاخه از پریز، رابطه های اهم متر را به دو پایه ترموستات متصل کنید. چنانچه با قطع و وصل ترموستات، عقربه اهم متر منحرف نشد ترموستات معیوب است و باید عوض شود.
	سیم های رابط با اتصال های داخلی سماور معیوب است.	سیم های رابط معیوب را تعویض و اتصال ها را محکم کنید. چنانچه مقوای نسوز یا عایق حرارتی خراب شده است آنها را تعویض کنید.
سماور گرم نمی کند اما چراغ نشان دهنده روشن است.	المنت قطع است.	ابتدا دو شاخه را از پریز جدا کنید و دو سر المنت را به اهم متر اتصال داده و مقاومت آن را اندازه بگیرید. در صورت خراب بودن المنت آن را تعویض کنید.
	سیم های رابط قطع است.	ابتدا سیم های رابط را بازدید کنید. چنانچه عیب قابل رویت در سیم های رابط مشاهده نشد توسط اهم متر سیم های رابط را کنترل کنید تا سیم رابط معیوب مشخص شود. پس از اطمینان از معیوب بودن سیم رابط آن را تعویض کنید.
سماور گرم می کند اما چراغ نشان دهنده خاموش است.	لامپ سوخته است.	آن را تعویض کنید.
	سیم های رابط چراغ معیوب است.	به وسیله اهم متر روی رنج (RX1) از معیوب بودن سیم رابط مطمئن شوید و سپس آن را تعویض کنید.
	ولوم ترموستات روی درجه مناسب قرار نگرفته است.	ولوم ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهید.
سماور برقی گرم می کند ولی گرمای آن مطلوب نبوده و ترموستات زود به زود قطع و وصل می کند.	ترموستات تنظیم نیست	در ترموستات های گازی مطابق دستورالعمل ترموستات را تنظیم کنید و در ترموستات های بی متالی قابل تنظیم سر ولوم ترموستات را باز کنید. سپس با پیچ گوشه تخت مناسب، پیچ داخل محور یا میله ترموستات را در جهت خلاف حرکت عقربه ساعت بچرخانید تا تنظیم مناسب صورت گیرد.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	در سماور با ترموستات بی‌متالی صفحه مقوای نسوز یا عایق حرارتی خراب است.	عایق حرارتی را تعویض کنید تا گرمای المنت کمتر به سمت پایه که ترموستات در آن قرار دارد برسد و ترموستات به موقع عمل کند.
	ترموستات خراب است.	ترموستات را تعویض کنید.
سماور یکسره کار می‌کند و اتومات نمی‌شود.	پلاتین‌های ترموستات به هم جوش خورده است.	ترموستات را تعویض کنید چون حساسیت ترموستات هم کاهش یافته است.
	سیم‌های رابط به هم اتصال شده است.	سیم‌های رابط را تعویض و از لوله عایق نسوز و مرغوب برای عایق‌کاری استفاده کنید.
سماور اتصال بدنه دارد.	عایق‌بندی ضعیف است.	عایق‌کاری المنت با بدنه و عایق‌کاری سیم‌های رابط را اصلاح کنید.
	المنت اتصال بدنه دارد.	المنت را تعویض کنید.
	سیم اتصال زمین قطع است.	پس از رفع عیب، سیم اتصال زمین را وصل کنید.
سماور دیرتر به جوش می‌آید و کیفیت اتومات هم مطلوب است.	اتصال کابل رابط با بدنه در محل ورود کابل به پایه	چنانچه کابل بلند است قسمتی از کابل را که اتصال کرده است، قطع کنید و در صورتی که کابل کوتاه است آن را تعویض کنید.
	رسوب، روی دیواره مخزن را پوشانده است. روی المنت رسوب با ضخامت زیاد وجود دارد.	یک قاشق غذا خوری جوش شیرین داخل مخزن سماور بریزید و مخلوط آب و جوش شیرین را تا حد جوش گرم کنید تا رسوب‌ها از بدنه جدا شود یا از مواد رسوب‌گیر آماده در بازار و طبق دستور کارخانه سازنده آن استفاده کنید.
سماور نشستی آب دارد و هنگام کار اتصال بدنه می‌شود.	در المنت لوله‌ای، واشر المنت فرسوده شده است.	واشر المنت را تعویض کنید.
	تنوره یا مخزن سوراخ شده است.	محل عیب را شناسایی و برای قلع‌کاری و مسدود کردن سوراخ دستگاه را به سماور ساز بدهید.

کتری برقی

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
کتری اصلا گرم نمی‌کند اما چراغ نشان دهنده روشن است.	المنت قطع است.	المنت را تعویض کنید.
	اتصال المنت به کلید قطع است.	مدار را بررسی و اتصال را برقرار کنید.
کتری اصلا گرم نمی‌کند اما چراغ نشان دهنده هم خاموش است.	سیم رابط داخل دستگاه قطع است.	سیم رابط معیوب را با هم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
	پریز برق ندارد.	در صورت خرابی پریز با قطع سیم‌های آن، نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.
کتری اصلا گرم نمی‌کند اما چراغ نشان دهنده هم خاموش است.	کلید توسط بی‌مقال قطع شده است.	ترموستات را تعویض کنید زیرا حساسیت خود را از دست داده است.
	سیم رابط یا دوشاخه معیوب است.	مدار مربوط به سیم‌های رابط را قسمت به قسمت کنترل کنید در صورت خرابی یا قطع شدگی، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
کتری به طور خودکار خاموش نمی‌شود.	شل بودن اتصال‌ها	اتصال‌ها را محکم کنید.
	پلاتین‌های کلید وصل نمی‌شود و فرسوده شده است.	کلید را تعویض کنید.
کتری به طور خودکار خاموش نمی‌شود.	در کتری خوب بسته نشده است.	در کتری را ببندید.
	میله عمل‌کننده بی‌مقال چسبیده است.	در صورتی که چربی یا جرم سبب چسبیدگی میله شده باشد آن را تمیز و در غیر این صورت تعویض کنید.
کتری به طور خودکار خاموش نمی‌شود.	لوله بخار گرفته است (در ترموستات بخار آب)	سطح آب زیاد است آب را کم کنید. بعد از خنک شدن کتری لوله بخار را وارونه کنید تا تخلیه شود.
	پلاتین‌های کلید به هم چسبیده و جوش خورده است.	کلید را تعویض کنید
کتری نشستی دارد.	صفحه با نوار بی‌مقال دچار شکستگی یا خوردگی شده است.	بی‌مقال را تعویض کنید.
	پیچ نگه دارنده المنت شل هستند.	پیچ‌ها را محکم کنید. در صورت تداوم نشستی، واشرهای آب بندی را تعویض کنید.
بهره گرمایی کتری مطلوب نیست.	چنانچه کتری از نوع ترموستات با بخار داغ است کتری بیش از حد پر شده است.	سطح آب را کم کنید تا در زمان جوشیدن، آب سرریز نشود.
	ممکن است منبع یا بدنه اصلی ترک داشته یا سوراخ شده باشد.	منبع را تعویض کنید.
	پوشش روی المنت رسوب گرفته است.	طبق دستورالعمل دستگاه رسوب‌زدایی کنید.
	المنت خراب است.	المنت را تعویض کنید.

بلوپز و آرام پز برقی

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
دستگاه روشن نمی‌شود.	پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل به رفع عیب یا تعویض پریز اقدام کنید.
	سیم رابط قطع است.	سیم رابط را تعویض کنید.
	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
	سیم رابط به دو شاخه قطع است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	کلید خراب است.	کلید را تعویض کنید.
	پلاتین های تایمر قطع است.	تایمر را تعویض کنید
	المنت قطع و لامپ نشان دهنده سوخته است.	هر دو را تعویض کنید
	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	سیم‌های رابط داخلی قطع است.	سیم‌های رابط داخلی معیوب را تعویض کنید.
	سرسیم‌ها قطع شده است یا درست اتصال ندارد.	سرسیم‌های قطع شده را تعویض و اتصال را برقرار کنید.
ترموستات قطع و وصل نمی‌کند(عمل نمی‌کند) و در حالت قطع یا وصل باقی مانده است.	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
	سرسیم‌های رابط به ترموستات قطع شده یا اتصال خوب برقرار نیست.	سرسیم های قطع شده ر تعویض و اتصال‌ها را درست برقرار کنید.
دستگاه کار می‌کند اما چراغ نشان دهنده روشن نمی‌شود.	چراغ سوخته است.	چراغ را تعویض کنید.
	سیم رابط یا سرسیم مربوط به چراغ قطع است.	سیم رابط را تعویض کنید.
برنج خوب نمی‌پزد.	درجه ترموستات مناسب انتخاب نشده است.	درجه ترموستات را مناسب انتخاب کنید.
	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	نسبت آب با برنج درست نیست.	مطابق دستور دستگاه نسبت آب و برنج را رعایت کنید.
	تماس دیگ یا صفحه گرم کننده خوب برقرار نشده است.	نسبت به رفع عیب اقدام کنید تا تماس کامل برقرار شود.
ترموستات خوب کار نمی‌کند (قطع و وصل آن مطابق استاندارد تعریف شده نیست)	بعد از پختن پلو- ترموستات عمل نمی‌کند	ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.
	قبل از پختن کامل برنج ترموستات عمل می‌کند.	ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.
	دستگاه به صورت تراز قرار نگرفته است.	دستگاه را به صورت تراز قرار دهید.

روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی	علت	نوع عیب
دیگ را در جای خود به طور صحیح قرار دهید.	دیگ، درست در جای خود قرار نگرفته است.	ترموستات خوب کار نمی‌کند (قطع و وصل آن مطابق استاندارد تعریف شده نیست)
جسم خارجی را بردارید تا تماس دیگ با صفحه گرم کننده به طور کامل برقرار شود.	جسم خارجی بین دیگ و صفحه گرم کننده قرار دارد.	
اتصال بدنه را رفع کنید.	سیم رابط به بدنه چسبیده است.	
پس از رفع عیب سیم اتصال زمین را وصل کنید.	در صورتی که دستگاه سیم اتصال زمین دارد، سیم اتصال زمین قطع است و سیم رابط به بدنه چسبیده است.	بدنه دستگاه برق دار شده است.
اتصال بدنه را رفع کنید و در صورت خرابی هر کدام از قطعات، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.	المنت، ترمستات یا چراغ نشان دهنده اتصال بدنه دارد.	
آن را به صورت تراز قرار دهید.	دستگاه تراز نیست.	
برنج را روغن بپزید.	روغن در پلوپز نریخته اند.	درحالی که ترموستات کار می‌کند، ته برنج می‌سوزد.
ترموستات را تنظیم کنید.	ترموستات تنظیم نیست.	
تایمر را تعویض کنید.	تایمر معیوب است.	
ترموستات را تعویض کنید.	موتور تایمر سوخته است.	
ترموستات را تنظیم کنید.	ترموستات تنظیم نیست.	در پلوپزهای مجهز به تایمر، دستگاه قطع نمی‌کند.
ترموستات را تعویض کنید.	ترموستات معیوب است.	
تایمر را تعویض کنید.	پلاتین‌های تایمر چسبیده است.	
آن را تعویض کنید.	ترموستات معیوب است.	دستگاه آرام‌پز بعد از پخت غذا اتوماتیک نمی‌کند.
در صورتی که موتور تایمر سوخته یا پلاتین‌های آن به هم چسبیده‌اند، تایمر را تعویض کنید.	تایمر معیوب است.	
سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.	سیم‌های رابط داخلی معیوب است.	
ترموستات را تنظیم کنید.	ترموستات تنظیم نیست.	
مطابق دستور بهره‌برداری از دستگاه عمل شود.	میزان آب دستگاه زیاد است.	آب دستگاه پس از جوش آمدن از دیگ سر ریز می‌شود.
مطابق دستور ظرفیت دستگاه رعایت شود.	ظرفیت آب و برنج بیش از حد ظرفیت نامی دستگاه است.	

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
دستگاه روشن نمی شود	پریز برق ندارد.	بعد از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل نسبت به رفع عیب پریز اقدام کنید.
	سیم رابط معیوب است.	پس از بازدید، دوشاخه و سیم رابط را در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض کنید.
	اتصال سیم رابط به ترمینال دستگاه قطع است.	اتصال را برقرار کنید.
	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	موتور سوخته است.	موتور را تعویض کنید.
	جاروبکها کوتاه شده است.	آنها را تعویض کنید.
	پل دیود یا دیودهای یکسوسازی موتور DC خراب است	آنها را تعویض کنید.
	المنت معیوب یا قطع است.	المنت را تعویض کنید.
	سیمهای رابط داخلی قطع است.	سیمهای رابط معیوب را تعویض و اتصال را برقرار کنید.
	کلافهای استاتور در موتور یونیور سال یا موتور قطب چاکدار قطع است.	در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید (معمولاً باید تعویض شود).
	کلید یا کلیدها معیوب هستند.	آنها را تعویض کنید.
	سیم رابط موتور خراب است.	آنها را تعویض کنید.
	موتور سوخته یا معیوب است.	در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	المنتها کاملاً قرمز شده ولی موتور نمی چرخد.	پروانه دمنده هوا به بدنه یا موتور، گیر دارد.
پروانه دمنده هوا به سیم رابط موتور گیر کرده است.		گیر آن را رفع کنید.
زغال یا زغال ها در جازغالی گیر کرده یا کوتاه شده است.		چنان چه زغالها گیر دارند آن را رفع و در صورتی که کوتاه شدهاند آنها را تعویض کنید.
محور یا شفت موتور معیوب است.		آن را تعویض کنید.
المنتها کاملاً قرمز شده ولی موتور نمی چرخد.	دو سر موتور اتصال کوتاه شده است.	عیب آن را رفع کنید.
	بوش موتور خراب است	در صورت امکان آن را تعویض کنید و در غیر این صورت موتور را جایگزین کنید.
موتور صدای هوم می کند و نمی چرخد.	پروانه به بدنه یا سیم های رابط موتور گیر کرده است.	در صورت معیوب شدن پروانه، آن را تعویض و در صورتی که معیوب نباشد عیب را برطرف کنید.
	اگر موتور دستگاه یونیور سال است، سیمبندی آرمیچر قطع است.	در صورت امکان آن را تعمیر و یا تعویض کنید (معمولاً باید تعویض شود).
	اگر موتور DC است، دیودهای یکسوسازی معیوب است.	آنها را تعویض کنید.
	محور موتور معیوب است.	در صورت امکان آرمیچر یا موتور را تعویض کنید. در غیر این صورت موتور را عوض کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
موتور کار می کند اما هوایی از دستگاه خارج نمی شود و المنتها رنگ قرمز دارند.	پروانه دمنده هوا، به بدنه و یا موتور گیر کرده و سوراخ پروانه که محور موتور در آن قرار می گیرد گشاد شده است.	پروانه را تعویض کنید.
موتور کار می کند اما صدای آن طبیعی نیست.	کلید انتخاب ولتاژ در وضعیت مناسب قرار ندارد.	آن را در وضعیت مناسب قرار دهید.
	بوش ها معیوب هستند.	آنها را تعویض کنید.
	دیوهای یکسوسازی موتور معیوب هستند.	آنها را تعویض کنید.
	پروانه به بدنه یا موتور گیر دارد.	گیر آن را رفع و در صورتی که پروانه خراب است آن را تعویض کنید.
	موتور معیوب است.	در صورت امکان آن را رفع عیب و در غیر این صورت آن را تعویض کنید.
موتور ضمن کار جرقه شدید می زند و گاهی دود از موتور خارج می شود	کلید انتخاب ولتاژ مناسب نیست.	آن را در وضعیت مناسب قرار دهید.
	آرمیچر سوخته است.	در صورت امکان آن را تعویض کنید. در غیر این صورت موتور جایگزین شود.
	دیوهای یکسوسازی موتور DC خراب است.	آنها را تعویض کنید.
	بوش های موتور خراب است.	آنها را تعویض کنید.
	المنت قطع یا معیوب است.	آنها را تعویض کنید.
موتور کار می کند اما هوای گرم از دستگاه خارج نمی شود.	کلید معیوب است.	آنها را تعویض کنید.
	سیم های رابط المنت قطع است.	سیم های رابط معیوب را تعویض و اتصال را برقرار کنید.
	سیم های رابط معیوب است.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
دستگاه، اتصال بدنه دارد، اتصال بدنه از طریق پیچ ها و بدنه فلزی ایجاد شده است.	موتور، اتصال بدنه دارد.	موتور را تعویض کنید.
	المنت، اتصال بدنه دارد.	عایق حرارتی نسوز که معمولاً مقوایی یا پلاستیکی است را تعویض کنند. در صورتی که المنت خراب است المنت جدید جایگزین کنید.
بدنه ششوار بیش از اندازه گرم شده و در بعضی موارد تغییر شکل پیدا کرده است.	عایق حرارتی نسوز از بین رفته است.	آن را تعویض کنید.
	المنت، اتصال کوتاه دارد.	المنت را تعویض کنید.
	کلید معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
	سیم های رابط داخل ششوار معیوب است.	سیم های معیوب را تعویض کنید.
	هوادهی دستگاه کافی نیست.	سیستم هوادهی را تعمیر یا تعویض کنید.

ماشین اصلاح برقی

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	پریش برقی ندارد.	پس از اطمینان از برق‌دار بودن شبکه برق منزل اقدام به رفع عیب و تعمیر و یا تعویض پریش کنید.
	سیم رابط معیوب است.	سیم رابط را بازدید و در صورتی که قابل تعمیر نیست آن را تعویض کنید.
کلید درحالت وصل قرار دارد اما ماشین اصلاً کار نمی‌کند.	دو شاخه سیم رابط درست در داخل پریش قرار نگرفته است.	اتصال را کاملاً برقرار کنید.
	کلید معیوب است	کلید را تعویض کنید.
	سیم‌های رابط داخلی قطع است	سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.
	بوبین در ماشین‌های اصلاح برقی با مکانیزم نوسانی یا لرزشی سوخته است.	آن را تعویض کنید
کلید درحالت وصل قرار دارد اما ماشین اصلاً کار نمی‌کند.	در ماشین‌های اصلاح موتور داراز نوع چرخشی موتور سوخته است.	موتور را تعویض کنید.
	در ماشین‌های اصلاح با سیستم الکترومکانیکی، زغال‌های موتور کوتاه شده است.	زغال‌ها را تعویض کنید و چنان‌چه نیاز به تعویض فنرها دارد آنها را تعویض کنید.
	در ماشین‌های اصلاح قابل شارژ، باتری یا مدار شارژ معیوب است.	آن را تعویض کنید.
	در ماشین‌هایی که با دو ولتاژ ۱۱۵ ولت و ۲۳۰ ولت کار می‌کنند کلید انتخاب ولتاژ در وضعیت مناسب قرار ندارد	موتور را تعویض کنید
	کلید انتخاب ولتاژ معیوب است.	کلید را تعویض کنید
صدای ماشین خیلی زیاد و پس از چند لحظه کار کردن دود از ماشین خارج می‌شود.	موتور نیم سوز است	موتور را تعویض کنید
	اتصال کوتاه در سیم‌های رابط ماشین وجود دارد.	سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.
	بوش‌های موتور معیوب است.	بوش‌ها را تعویض کنید.
	در ماشین اصلاح برقی با مکانیزم لرزنده یا نوسانی بوبین یا بوبین‌ها نیم سوز شده‌اند.	بوبین‌ها را تعویض کنید.
	بوش‌ها معیوب است	بوش‌ها را تعویض کنید
	چرخ دنده‌ها خراب است	چرخ دنده معیوب را تعویض کنید.
ماشین کند کار می‌کند و ذرات مو از حرکت تند تیغ جلوگیری می‌کند.	قدرت تیغه کم است.	تیغ‌ها و نگه دارنده آنها را تمیز کنید.
	در ماشین‌هایی با مکانیزم لرزنده فاصله هسته متحرک از هسته ثابت زیاد است.	فاصله هسته متحرک را تنظیم کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	در شبکه ۱۱۵ ولت کلید ولتاژ روی ۲۳۰ ولت قرار دارد.	وضعیت کلید را تغییر دهید.
	در ماشین اصلاح با مکانیزم لرزنده فنرها معیوب اند.	فنرها را تعویض کنید.
سرعت تیغ متحرک طبیعی	چرخ دنده ها خراب است	چرخ دنده ها را تعویض کنید.
اما سر و صدای ماشین زیاد است.	در ماشین های که با مکانیزم لرزنده فاصله هسته متحرک از هسته ثابت تنظیم نیست.	فاصله هسته ها را تنظیم کنید.
سرعت تیغ متحرک طبیعی	نیروی فنرها در مکانیزم لرزنده تنظیم نیست.	توسط پیچ تنظیم بغل ماشین نیروی فنرها را تنظیم کنید.
اما سر و صدای ماشین زیاد است.	در ماشین اصلاح با مکانیزم لرزنده قاب نگه دارنده تیغ ها لقی دارد.	لقی آن را رفع کنید.
پس از خاموش کردن ماشین دستگاه روشن است و به کار خود ادامه می دهد	کلید خراب است	کلید را تعویض کنید.
	سیم های رابط داخلی ماشین معیوب اند.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
	موتور اتصال بدنه دارد.	موتور را تعویض یا اتصال بدنه را رفع کنید.
ماشین اتصال بدنه دارد	بوبین ماشین های اصلاح برقی با مکانیزم لرزنده اتصال بدنه کرده است.	بوبین را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم های رابط دستگاه به بدنه وصل شده است.	سیم های رابط معیوب را تعویض و اتصال بدنه را رفع کنید.
به محض وصل کلید دستگاه فیوز اصلی منزل عمل می کند.	اتصال کوتاه در سیم رابط وجود دارد.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
	موتور سوخته است و اتصال کوتاه دارد.	موتور را تعویض کنید و سیم های رابط مدار را کنترل کنید.
	در ماشین های اصلاح الکترومغناطیسی با مکانیزم لرزنده بوبین سوخته است.	بوبین یا بوبین ها را تعویض کنید.
	خازن های پارازیت گیر سوخته است.	آنها را تعویض کنید.
	اتصال کوتاه در سیم های رابط داخلی دستگاه وجود دارد.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید
	پریش داخلی ماشین معیوب است.	پریش را تعویض کنید
	تیغ ها کند شده است.	تیغ را تعویض کنید و هر چند وقت یکبار آن را با روغن مخصوص روغن کاری کنید.
ماشین موی صورت را اصلاح نمی کند.	موتور نیم سوز است.	موتور را تعویض کنید.
	فاصله تیغه ها تنظیم نیست.	فاصله تیغه ها را تنظیم کنید.
	دسته انتخاب درجه تراشیدن ماشین مناسب نیست و ماشین کثیف است	درجه ماشین را مناسب انتخاب کنید. ماشین را تمیز کنید.

چرخ گوشت

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	پریز برق ندارد	پس از اطمینان از برق داربودن شبکه برق، برای رفع عیب پریز اقدام کنید.
	سیم رابط معیوب است.	ابتدا دوشاخه را بازدید کنید. اگر معیوب بود در صورت امکان آن را تعمیر کنید. اگر قابل تعمیر نبود آن را تعویض کنید. اگر دو شاخه سالم بود سیم رابط را تعویض کنید.
	کلید معیوب است	کلید را تعویض کنید
کلید روشن است اما دستگاه کار نمی‌کند.	سیم های رابط داخل دستگاه قطع است	سیم‌های رابط معیوب را به وسیله اهم‌متر شناسایی و آنها را تعویض کنید.
	اتصال های مدار قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	سیم پیچ بالشتک‌ها یا آرمیچر قطع است.	بالشتک ها یا آرمیچر را تعویض کنید.
	فیوز حرارتی مدار عمل کرده است.	پس از رفع عیب به وسیله کلید مخصوص، فیوز حرارتی مدار را به وضعیت اولیه آن برگردانید.
	جاروبک ها کوتاه شده اند و اتصال را در مدار برقرار نمی کنند.	جاروبک ها را تعویض کنید تا اتصال مدار برقرار شود.
	دوشاخه به طور صحیح در پریز قرار نگرفته است.	دوشاخه را به طور صحیح در پریز قرار دهید
موتور کار می‌کند اما محور خرد کننده یا مار پیچ نمی‌چرخد	دنده مار پیچ سر محور موتور شکسته یا ساییده شده است.	آرمیچر را تعویض کنید.
	دنده مارپیچ ساییده شده است.	دنده مارپیچ یا محور خرد کننده را تعویض کنید.
	چرخ دنده اصلی ساییده شده است.	چرخ دنده را تعویض کنید.
	محور چرخ دنده اصلی از جای خود خارج شده است.	محور را در جای خود قرار دهید.
	پین و خار چرخ دنده شکسته است.	پین و خار را تعویض کنید
چرخ گوشت با لرزش و سر و صدای زیاد کار می‌کند.	چرخ دنده اصلی که محور دنده مارپیچ را می‌چرخاند معیوب است.	آن را تعویض کنید.
	پره‌های خنک‌کننده موتور کج شده یا شکسته است.	پروانه خنک کننده را تعویض کنید.
	جسم خارجی بین چرخ دنده ها قرار گرفته است.	جسم خارجی را بردارید و اگر چرخ دنده‌ها خراب بود آنها را تعویض کنید.
	یاتاقان‌ها معیوب است.	یاتاقان‌ها را تعویض کنید.
	قطعات درست در محل خود قرار ندارند.	قطعات را به طور صحیح در محل خود قرار دهید.
	آرمیچر نیم سوز است.	آرمیچر را تعویض کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	قسمتی از بالشتک‌ها اتصال کوتاه شده است	بالشتک‌ها را تعویض کنید
	دنده مارپیچ یا محور خرد کننده گوشت معیوب است.	آن را تعویض کنید.
	واشرهای تنظیم کننده فاصله معیوب‌اند.	واشر یا واشرهای معیوب را تعویض کنید
	اتصال‌های مکانیکی شل است.	اتصال‌های مکانیکی را محکم کنید
	اتصال‌های مکانیکی شل شده است.	پیچ‌های قاب جعبه دنده را محکم کنید.
موقع کارکردن موتور، گریس از جعبه دنده بیرون می‌ریزد	میزان گریس در جعبه دنده بیش از حد مجاز است.	مقدار گریس را در جعبه دنده تنظیم کنید.
	واشر آب بندی جعبه دنده خراب است.	واشر آب بندی محفظه جعبه دنده را تعویض کنید.
	نوع گریس تعویض شده مرغوب نیست	گریس را تعویض کنید
	قاب‌های جعبه دنده شکسته است.	قاب‌های جعبه دنده را تعویض کنید
موتور صدای ناهنجار می‌دهد و نمی‌چرخد.	یاتاقان‌ها معیوب است.	یاتاقان‌ها را تعویض کنید.
	چرخ دنده‌ها معیوب شده و حالت گریب‌آژ ایجاد کرده است.	چرخ دنده‌ها را تعویض کنید.
	جسم خارجی بین آرمیچر و استاتور قرار گرفته است.	جسم خارجی را بردارید
	جسم خارجی بین چرخ دنده‌ها قرار دارد.	جسم خارجی را بردارند و چنان‌چه چرخ دنده‌ها معیوب شده، آنها را تعویض کنید.
	عایق‌بندی موتور از بین رفته و موتور اتصال بدنه دارد.	موتور را تعویض کنید.
پروانه خنک کننده گیر دارد		در صورت امکان آن را رفع کنید. در غیر این صورت پروانه را تعویض کنید.
	بار چرخ گوشت زیاد است.	مقدار گوشت تغذیه شده به گلوبی چرخ گوشت را کاهش دهید.
هنگام کار کردن دستگاه دود از دستگاه خارج می‌شود و کار دستگاه طبیعی نیست	آرمیچر نیم‌سوز است.	آرمیچر را تعویض کنید.
	بالشتک‌ها نیم سوز است.	بالشتک‌ها را تعویض کنید.
	چرخ دنده‌ها معیوب است.	چرخ دنده‌ها را تعویض کنید.
	یاتاقان‌ها معیوب است.	یاتاقان‌ها را تعویض کنید.
	دنده مارپیچ دستگاه معیوب است.	آن را تعویض کنید.

نکته مهم: فوراً در این حالت دستگاه را خاموش کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	ولتاژ تغذیه زیاد است.	از ترانسفور ماتور یا دستگاه تنظیم ولتاژ برای تغذیه دستگاه استفاده کنید.
	دستگاه به طور مداوم و بیش تر از ۳۰ دقیقه به کار رفته است.	زمان کارکرد دستگاه را کاهش دهید و بیش از ۳۰ دقیقه دستگاه را به طور مداوم به کار نبرید.
بدنه چرخ گوشت برق دار شده است.	سیم اتصال زمین قطع است.	سیم اتصال زمین را وصل کنید.
	موتور اتصال بدنه دارد.	موتور را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم‌های رابط داخل دستگاه اتصال بدنه کرده است.	سیم رابط معیوب را تعویض و اتصال بدنه را رفع کنید.
	کلید اتصال بدنه دارد.	کلید را تعویض کنید.
دستگاه در حال کار، جرقه شدید می زند.	آرمیچر نیم سوز است.	آرمیچر را تعویض کنید
	بالشتک ها نیم سوز است و ولتاژ زیاد دوسر آرمیچر قرار می گیرد.	بالشتک ها را تعویض کنید.
	بار دستگاه زیاد است.	بار را کاهش دهید.
	زغال‌ها کوتاه شده است.	زغال‌ها را تعویض کنید.
	یاتاقان‌ها معیوب است.	یاتاقان‌ها را تعویض کنید.
	دنده چرخ دنده‌ها شکسته است.	چرخ دنده معیوب را تعویض کنید.
	زغال‌ها مناسب و مرغوب نیستند.	زغال‌ها را تعویض کنید.
	اتصال‌های مکانیکی شل است.	اتصال‌های مکانیکی را محکم کنید.
	ولتاژ شبکه زیاد است.	ولتاژ دستگاه را به وسیله اتوترانسفور ماتور یا دستگاه تنظیم ولتاژ مناسب دستگاه قرار دهید.
	دستگاه گیر مکانیکی دارد.	گیر دستگاه را رفع کنید.
	تیغ تیز نیست.	در صورت امکان تیغ باید توسط استاد کار حرفه ای با دستگاهی که سنگ مغناطیسی دارد تیز شود. در غیر این صورت آن را تعویض کنید.
	مقدار گوشت چرخ کرده کم و به صورت پوره یا له شده است.	دنده ماریچ داخل محفظه خرد کننده گوشت تنظیم نیست.
پنجره یا شبکه تیز نیست.		پنجره یا شبکه به وسیله افراد خیره با دستگاهی که سنگ مغناطیس دارد تیز شود. در غیر این صورت تعویض شود.
پنجره چرخ گوشت تقریباً مسدود شده است.		پنجره را تمیز کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
دستگاه روشن نمی شود.	پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق- نسبت به رفع عیب یا تعویض پریز اقدام کنید.
	کلید اصلی معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
	زغال ها معیوب است.	اگر زغال ها کوتاه شده اند آنها را تعویض کنید و اگر زغال یا زغالها در داخل جا زغال گیر کرده اند گیر آنها را رفع کنید تا اتصال مدار کامل شود.
	سیم رابط معیوب است.	دوشاخه را بازدید کنید. در صورتی که معیوب بود آن را تعمیر یا تعویض کنید. اگر سیم رابط در مسیر بین دوشاخه و پریز سیم جمع کن معیوب باشد آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	آرمیچر سوخته و مدار آن قطع است.	آرمیچر را تعویض کنید.
	بوبین ها استاتور معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	برد الکترونیکی تغییر سرعت موتور معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم‌های رابط داخلی دستگاه معیوب است.	سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.
	پلاتین ها یا پریز جمع کن معیوب است.	هریک را تعویض کنید.
	اتصال‌های مدار برقرار نیست.	اتصال‌های مدار را برقرار کنید.
	فیوز دستگاه سوخته است (در صورتی که فیوز داخل دستگاه موجود باشد و گرنه همان فیوز زیر کنتور است).	پس از رفع عیب دستگاه فیوز را تعویض کنید.
	ترموستات حدی یا با تنظیم ثابت مدار معیوب است.	در بعضی از جارو برقی‌ها این ترموستات عمل می‌کند و چنانچه جریان مدار زیاد باشد ترموستات به وضعیت قبلی بر نمی‌گردد و بایستی تعویض شود.
	پروانه معیوب یا شل شده است.	پروانه را تعویض یا محکم کنید.
	بلبرینگ‌ها خراب هستند.	بلبرینگ ها را تعویض کنید.
هنگام کار صدای ناهنجار به گوش می‌رسد و بهره کار دستگاه خوب نیست.	بوش ته موتور در جاروبرقی بوش‌دار خراب است.	آن را تعویض کنید.
	آرمیچر سوخته است.	آن را تعویض کنید.
	در بوبین ها اتصال کوتاه وجود دارد و آرمیچر را به سمت خود می‌کشد.	آن را تعویض کنید.
	کلید ولتاژ اشتباهاً روی ۱۱۰۷ قرار گرفته است.	آن را تغییر وضعیت دهید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
دستگاه منظم کار نمی کند.	آرمیچر نیم سوز است.	آن را تعویض کنید.
	فاصله بین جازغالی و تیغه های کلکتور تنظیم نیست.	آن را تنظیم کنید.
	کلاف ها استاتور اتصال کوتاه دارد.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	سطح کلکتور صاف نیست	از سطح کلکتور در صورت امکان بار بردارید.
هنگام کار جرقه و حرارت زیاد ایجاد شده و صدای دستگاه طبیعی نیست.	عایق بین تیغه های کلکتور برجسته است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید
	زغال ها کوتاه شده است.	آنها را تعویض کنید.
	فترهای پشت زغال ها معیوب است.	آنها را تعویض کنید.
	آرمیچر نیم سوز است.	آرمیچر را تعویض کنید.
هنگام کار جرقه و حرارت زیاد ایجاد شده و صدای دستگاه طبیعی نیست.	یک یا چند تیغه از کلکتور کنده شده است.	آرمیچر را تعویض کنید.
	کلید ولتاژ اشتباه روی ۱۱۰۷ قرار دارد.	وضعیت کلید را تغییر دهید.
	اتصال کوتاه در بوبین های استاتور وجود دارد.	استاتور را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم رابط دستگاه معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
هنگام روشن شدن دستگاه فیوز می پرد.	میزان بار شبکه منزل زیاد است.	دستگاه های برقی و پرمصرف هم زمان کار می کنند که با ایجاد عدم هم زمانی به هنگام استفاده از جارو برقی میزان بار را کاهش دهید.
	موتور سوخته است.	آن را تعویض کنید.
	پریز یا پلاتین سیم جمع کن معیوب و سبب اتصال کوتاه مدار شده است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است.	آن را تعویض کنید
قدرت مکش دستگاه کم است.	پروانه های مکش معیوب اند.	آنها را تعویض کنید.
	کسیه زباله جارو برقی پر شده است.	آن را تعویض کنید و در صورتی که کسیه دائمی است آن را تخلیه کنید.
	فیلتر دستگاه کثیف است.	فیلتر را تعویض کنید.
	لوله مکش را از دستگاه خارج کنید و دست را جلوی محفظه مکش دستگاه قرار دهید در صورتی که مکش خوب بود عیب از لوله یا شیلنگ رابط است آن را تعویض یا گیر آن را برطرف کنید.	لوله مکش تا خوردگی دارد یا زباله داخل آن گیر کرده است.
	لوله مکش با خرطومی پاره است و هوا خارج می شود.	آن را تعویض کنید

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	داخل پروانه مکش زباله و پرز زیاد وجود دارد.	موتور را تمیز و رفع عیب کنید. در این مرحله تعویض فیلتر ضروری است.
	برد الکترونیکی کنترل سرعت معیوب است و سرعت خیلی پایین است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	موتور گیر مکانیکی دارد.	گیر موتور را بر طرف کنید.
دستگاه با لرزش کار می کند.	لاستیک لرزه گیر سروته و یا بغل موتور خراب است.	آنها را تعویض کنید.
	پروانه مکش هوا بالانس نیست.	پروانه مکش را تعویض کنید.
	موتور در جای خود قرار ندارد.	موتور را به طور صحیح در جای آن قرار دهید.
سیم جمع کن کار نمی کند.	فنر معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	ضامن نگهدارنده معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	فنر شارژ نیست.	فنر را شارژ کنید.
دستگاه خاموش نمی شود.	کلید خراب است	آن را تعویض کنید.
	اتصال در سیم های رابط کلید وجود دارد.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.

کولر آبی

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
کلید های پمپ آب و موتور دو دور وصل است اما کولر اصلا کار نمی کند.	برق شبکه قطع است.	اقدامی صورت نگیرد و کلید ها را در وضعیت قطع قرار دهید.
	فیوز اصلی شبکه برق ورودی قطع است.	پس از رفع عیب شبکه برق ورودی فیوز را وصل کنید.
	فیوز کولر قطع شده است.	پس از رفع عیب مدار الکتریکی کولر فیوز را وصل کنید.
	کلید پمپ آب و موتور دو دور وصل است اما کولر اصلا کار نمی کند.	قطع سیم نول کولر را از محل قبل از کلید مخصوص و در محفظه کلید مخصوص و قطع سیم مشترک را از محفظه کلید تا ترمینال کولر در کابل چهار رشته بررسی کنید. چنانچه اتصال ها قطع شده است آن را برقرار کنید. در صورتی که سیم مشترک کابل قطع است، کابل را تعویض کنید.
	اتصال ها قطع هستند.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کابل سیم رابط موتور دو دور و پمپ آب معیوب است..	کابل سه رشته و سیم رابط پمپ را تعویض کنید.
	موتور دو دور و پمپ آب معیوب هستند.	موتور دو دور و پمپ آب را تعویض کنید.
	کلید پمپ آب قطع است	کلید پمپ آب را وصل کنید..
	پمپ آب کار نمی کند	پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید.
	کلید پمپ آب معیوب است.	کلید مخصوص را تعویض کنید.
کولر کار می کند اما باد آن گرم است. نکته مهم در این شرایط هرگز از کولر استفاده نکنید زیرا موتور کولر به علت گرما می سوزد.	اتصال ها قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	سیم رابط پمپ آب قطع است	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
	لوله آب کولر مسدود است.	لوله آب کولر را تعویض کنید
	شناور معیوب است.	شناور را تعویض کنید.
	شناور تنظیم نیست.	شناور را تنظیم کنید.
	کفی پمپ آب از پایه پمپ جدا شده است.	کفی پمپ آب را نصب کنید.
	شیلنگ آب از پایه پمپ یا سه راهی جدا شده است.	شیلنگ را در محل آن نصب کنید.
	شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن ها مسدود است.	شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن ها را تمیز کنید.
	سوراخ های ناودان ها بسته شده است.	ناودان ها را با استفاده از فشار آب تمیز کنید تا سوراخ ها کاملا باز شوند.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	پره های افقی دریاچه هوای کولر در وضعیت نیم بسته قرار دارند.	به وسیله اهرم دریاچه هوا، پره های افقی را در وضعیت مناسب آن قرار دهید.
	پارچه برزنتی لوزه گیر پاره است.	پارچه برزنتی را تعویض کنید.
	تسمه شل یا سفت بسته شده است.	پیچ های پایه موتور دو دور را شل کنید و با جا به جا پایه موتور، تسمه را تنظیم کنید و سپس پیچ ها را ببندید.
	پولی موتور یا پولی پروانه هرز می گردند.	به وسیله پیچ آلنی، پولی ها را به محور محکم کنید.
	پولی موتور و پولی پروانه هر دو در یک صفحه فرضی قرار ندارند.	پولی موتور یا پولی پروانه را با آچار آن نمره ۴ باز کنید و هر دو پولی را در یک خط یا صفحه فرضی قرار دهید.
	پره های فن کثیف شده اند.	فن و پره های آن را تمیز کنید.
	زاویه پره های پروانه تغییر کرده است.	پروانه را تعویض کنید.
	یاتاقان های کولر معیوب هستند.	یاتاقان های معیوب را تعویض کنید.
	یاتاقان های موتور معیوب هستند.	یاتاقان های معیوب را مشابه تعویض بوش های پمپ رومیزی تعویض کنید.
	پروانه توربین بر عکس در داخل کانال داخلی سوار شده است.	پروانه را باز کنید(پس از باز کردن دو یاتاقان دو طرف پروانه، پروانه به راحتی از داخل کانال داخلی باز می شود) و پروانه را به طور صحیح در داخل کانال داخلی قرار دهید.
	موتور کولر نیم سوز است.	موتور کولر را تعویض کنید یا برای تجدید سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	پروانه توربین بر عکس در داخل کانال داخلی سوار شده است.	پروانه را باز کنید (پس از باز کردن دو یاتاقان دو طرف پروانه - پروانه به راحتی از داخل کانال داخلی باز می شود) و پروانه را به طور صحیح در داخل کانال داخلی قرار دهید.
	موتور کولر نیم سوز است.	موتور کولر را تعویض یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
پمپ آب کولر کار نمی کند.	کلید پمپ آب در وضعیت قطع قرار دارد.	کلید را در وضعیت روشن قرار دهید.
	کلید پمپ آب کولر معیوب است.	کلید مخصوص کولر را تعویض کنید.
	اتصال سرسیم های رابط پمپ به ترمینال قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	اتصال کابل چهار رشته به کلید پمپ قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید
	اتصال سیم رابط پمپ در کابل چهار رشته به ترمینال کولر قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کابل چهار رشته ای معیوب است.	کابل چهار سیمه رشته ای را تعویض کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	سیم رابط پمپ آب معیوب است.	سیم رابط پمپ را تعویض کنید.
	موتور پمپ کولر سوخته است.	پمپ آب کولر را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
موتور دو دور کار نمی کند.	کلید روشن موتور در وضعیت قطع قرار دارد.	کلید موتور را در وضعیت روشن قرار دهید
	کلید مخصوص کولر معیوب است.	کلید را تعویض کنید
	اتصال سرسیم های کابل چهار رشته به کلید مخصوص کولر قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	اتصال سرسیم های کابل سه رشته ای و رابط ترمینال به موتور قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کابل چهار رشته ای معیوب است.	کابل چهار رشته ای را تعویض کنید.
	کابل سه رشته ای معیوب است.	کابل سه رشته ای موتور را تعویض کنید
	موتور سوخته است.	موتور را تعویض یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید
	تسمه بیش از حد سفت است.	تسمه را تنظیم کنید.
موتور کولر صدای هوم می کند اما نمی چرخد.	پولی ها در یک امتداد نیستند.	پولی ها را طوری تنظیم کنید که در یک صفحه فرضی قرار گیرند
	اتصال ها قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کلید گریز از مرکز پس از خاموش شدن موتور در مرحله قبل به وضعیت عادی خود برگشته است.	فنرهای کلید گریز از مرکز تعویض شود.
	سیم پیچ راه اندازی معیوب است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
موتور کولر صدای هوم می کند اما نمی چرخد.	سیم پیچی های دور تند و راه انداز هرد و معیوب هستند.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
	سیم های رابط معیوب هستند.	خازن راه انداز را تعویض کنید.
	خازن راه انداز معیوب است.	خازن دائم کار را تعویض کنید.
	خازن دائم کار در موتور های یک فاز یا خازن دائم کار معیوب است.	
	اتصال کابل چهار رشته ای مربوط به دوری از موتور که کار نمی کند به کلید مخصوص قطع است.	اتصال را برقرار کنید
فقط یکی از دورهای موتور دو دور کار می کند.	کلید معیوب است.	کلید مخصوص را تعویض کنید.
	اتصال کابل سه سیمه ای موتور به ترمینال یا صفحه کلید گریز از مرکز قطع است.	اتصال را برقرار کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	کابل چهار رشته ای معیوب است.	کابل چهار رشته ای را تعویض کنید.
	کابل سه سیمه موتور معیوب است.	کابل سه سیمه موتور را تعویض کنید.
	سیم صفحه پلاتین و یا محرک گردان کلید گریز از مرکز معیوب است.	صفحه پلاتین یا محرک گردان را تعویض کنید.
	موتور معیوب است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید
	سیم رابط معیوب است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
	اتصال ها قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید
در کولر با موتورهایی که سیم پیچ راه انداز دارند، در هر دو وضعیت کلید تبدیل فقط دور تند موتور کار می کند.	فاصله پلاتین های متحرک و ثابت مربوط به کلید گریز از مرکز تنظیم نیست.	درصورت امکان فاصله بین پلاتین های متحرک و ثابت را تنظیم کنید.
	صفحه پلاتین مربوط به کلید گریز از مرکز معیوب است.	صفحه پلاتین را تعویض کنید.
	قسمت گردان کلید گریز از مرکز معیوب است.	قسمت گردان کلید گریز از مرکز را در صورت امکان تعمیر کنید. در غیر این صورت تعویض شود.
با تغییر وضعیت کلید تبدیل تند و کند کولر به طور معکوس عمل می کند یعنی جای دور تند و کند عوض شده است.	اتصال کابل چهار سیمه به کلید تبدیل جابه جا شده است.	اتصال ها را در کلید تبدیل جابجا کنید.
	اتصال سرسیم های کابل سه سیمه موتور به ترمینال جابه جا شده است.	سرسیم های دور تند و کند موتور دو دور را در ترمینال جابه جا کنید.
	اتصال سرسیم-های کابل سه سیمه تند و کند موتور در روی صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز جابه جا شده است.	سرسیم های دور تند و کند موتور را جابه جا کنید
در کولر با موتور راه انداز خازنی با راه انداز مقاومتی موتور با دور کم راه نمی افتد-	سیم رابط پلاتین های کلید گریز از مرکز معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.
	اتصال ها قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
اما پس از راه اندازی یا دور تند تغییر وضعیت کلید تبدیل موتور با دور کند کار می کند.	فاصله بین پلاتین های کلید گریز از مرکز تنظیم نیست.	فاصله بین پلاتین های متحرک و ثابت صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز را تنظیم کنید.
هر دو دور موتور پروانه کار می کند اما هوایی از دریچه کولر خارج نمی شود.	دریچه یا دریچه های کولر بسته است.	دریچه یا دریچه ها را باز کنید.
	تسمه کولر پاره است.	تسمه کولر را تعویض کنید.
موتور دو دور بدون تسمه کار می کند اما با قرار گرفتن تسمه بر روی آن کار نمی کند.	تسمه بیش از حد سفت بسته شده است.	تسمه را با جا به جایی پایه موتور دو دور تنظیم کنید.
	پروانه به دیواره کانال داخلی گیر می کند.	با جا به جایی بوش های پلاستیکی پروانه را در کانال داخلی به طور صحیح تنظیم کنید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	یاتاقان‌های دو طرف پروانه معیوب هستند.	یاتاقان‌ها را تعویض کنید.
	یاتاقان‌های موتور معیوب هستند.	یاتاقان‌های موتور را تعویض کنید.
	موتور نیم سوز است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	خازن راه انداز با خازن دائم کار معیوب است.	خازن‌های معیوب را تعویض کنید.
سرعت پروانه کولر هنگام کار کم و زیاد می شود.	پولی موتور روی محور موتور به طور هرز می چرخد.	پولی موتور را با پیچ آلن روی محور موتور محکم کنید.
	پولی پروانه روی محور آن به طور هرز می چرخد.	پولی پروانه را به وسیله پیچ آلن نمره ۴ روی محور پروانه محکم کنید.
	یاتاقان‌های پروانه معیوب هستند.	یاتاقان‌های معیوب را تعویض کنید.
	فاصله پلاتین‌های صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز تنظیم نیست.	فاصله پلاتین‌های متحرک و ثابت صفحه کنتاکت کلید گریز از مرکز را تنظیم کنید یا صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز را تعویض کنید.
	موتور دو دور نیم سوز است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
موتور کولر با سیم پیچ راه‌انداز در حالت راه‌اندازی به طور صحیح عمل می‌کند اما به محض رفتن به دور کند موتور دود می‌کند.	اتصال سیم رابط دور کند کابل چهار رشته به کلید تبدیل غلط است.	سریع کلید کولر را در وضعیت قطع قرار دهید و اتصال را به طور صحیح برقرار کنید.
	کابل رابط موتور معیوب است.	کابل سه سیمه موتور را تعویض کنید.
	کابل چهار رشته معیوب است.	کابل چهار رشته‌ای را تعویض کنید.
	سیم رابط داخل موتور معیوب است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
	برق شبکه شهر قطع شده است.	اقدامی صورت نگیرد
موتور کولر پس از راه‌اندازی به آرامی می‌ایستد.	فیوز کولر قطع شده است.	پس از رفع عیب اجزای مدار الکتریکی و الکترومکانیکی کولر، فیوز را وصل کنید.
	اتصال‌ها قطع شده است.	اتصال‌ها را برقرار کنید.
	سیم مشترک کابل رابط موتور معیوب شده است.	کابل سه سیمه موتور را تعویض کنید.
	سیم مشترک کابل چهار رشته‌ای از داخل قطع شده است.	کابل چهار رشته‌ای را تعویض کنید.
	سیم‌های رابط معیوب شده‌اند.	سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.
	کلید معیوب شده است.	کلید را تعویض کنید.
	خازن اصلاح ضریب قدرت سوخته است.	خازن اصلاح ضریب قدرت را تعویض کنید.
	موتور سوخته است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی	علت	نوع عیب
سفتی تسمه، خرابی یاتاقان ها، در یک امتداد نبودن پولی ها، بسته بودن دریچه هوای کولر را کنترل و بازدید کنید. در صورت مشاهده ی هریک از عیوب فوق آن را برطرف کنید و در صورتی که موتور نیم سوز است آن را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.	بی‌متال سرراه سیم مشترک موتور در اثر افزایش جریان موتور هنگام کار عمل کرده و موتور بی‌برق می‌شود. پس از خنک شدن موتور و بی‌متال مجدداً بی‌متال وصل شده و موتور دوباره راه‌اندازی می‌شود و سیکل کار را تکرار می‌کند.	موتور دو دور کولر هنگام کار، متناوباً خاموش و روشن می‌شود.
کلید مخصوص کولر را تعویض کنید.	کلید تبدیل موتور معیوب شده است.	
کابل سه سیمه موتور را تعویض کنید.	کابل سه سیمه موتور معیوب شده است.	با زدن کلید موتور پروانه، فیوز
سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.	اتصال در سیم های رابط داخل موتور وجود دارد	مینیا توری قطع می‌شود.
موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.	موتور سوخته است	
خازن اصلاح ضریب قدرت معیوب.	خازن اصلاح ضریب قدرت معیوب است.	
سیم رابط پمپ آب را تعویض کنید.	سیم رابط پمپ آب معیوب است.	با زدن کلید پمپ آب فیوز
کابل چهار رشته را تعویض کنید	کابل چهار رشته معیوب است.	کولر قطع می‌شود
پمپ آب را تعویض کنید یا برای تجدید سیم پیچی نزد متخصص ببرید.	پمپ آب سوخته است.	
برق دار بودن بدنه کولر می تواند در اثر ولتاژ القایی، اتصال سیم‌های کابل چهار رشته به بدنه ی کولر که گلند کابل ندارد، اتصال بدنه ی پمپ آب یا موتور کولر و اتصال کابل های رابط موتور کولر و پمپ آب به بدنه ایجاد شده باشد. بنابراین پس از رفع عیب، سیم اتصال زمین را وصل کنید.	سیم اتصال زمین کولر قطع است.	بدنه کولر برق دارد.
تسمه را تنظیم کنید.	تسمه بیش از حد سفت است.	با وصل کردن کلید موتور
خازن های دائم کار موتور را تعویض کنید.	درموتورهای تک فاز با خازن دائم کار خازن‌های موتور معیوب است.	کولر راه اندازی نمی‌شود اما با حرکت تسمه توسط دست
موتور را تعویض کنید یا برای تجدید سیم پیچی نزد متخصص ببرید.	در موتورهای تک‌فاز با سیم‌پیچ راه‌انداز و یا خازن دائم کار سیم‌پیچی راه‌انداز یا کمکی سوخته است.	موتور راه‌اندازی می‌شود. توجه: این‌گونه راه‌اندازی غلط است چون امکان مصدوم شدن شخص وجود دارد، لذا
خازن راه‌انداز را تعویض کنید.	درموتورهای تک فاز با راه‌انداز خازنی، خازن راه انداز سوخته است.	

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
توصیه می‌شود در این راه‌اندازی موتور رفع عیب شود.	در موتورهایی که کلید گریز از مرکز دارند، کلید گریز از مرکز معیوب است.	کلید گریز از مرکز را تعویض کنید.
	پولی موتور با پولی پروانه شل شده اند.	پولی‌ها را به وسیله ی پیچ آلن نمره ۴ و آچار مخصوص به محورشان محکم کنید.
کولر هنگام کار، سر و صدا می‌کند	آب روی تسمه می‌ریزد.	ریزش آب به تسمه بر طرف شود.
	یاتاقان های موتور معیوب هستند.	یاتاقانها را تعویض کنید.
	پیچ های یاتاقان های دو سر محور پروانه شل شده اند.	پیچ های یاتاقان را محکم کنید.
	یاتاقان های پروانه معیوب هستند.	یاتاقانها را تعویض کنید.
	تسمه معیوب است.	تسمه را تعویض کنید.
	یاتاقانها بدون روغن هستند.	یاتاقانها را روغن کاری کنید.
	موتور نیم سوز است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	پمپ آب معیوب است.	عیب پمپ آب را برطرف کنید.
کولر هنگام کار هوای داخل منزل را از طریق دریچه هوا و کانال خارجی به داخل کولر می‌کشد.	جهت قرار گرفتن پروانه در داخل کانال داخلی کولر صحیح نیست.	پروانه ی کولر را به طور صحیح در کانال داخلی نصب کنید.
	کولر تراز نیست.	کولر را روی پایه تراز کنید.
	شناور کولر تنظیم نیست.	شناور کولر را تنظیم کنید.
	شناور کولر معیوب است.	شناور کولر را تعویض کنید.
آب کولر سرریز می‌شود.	آب پخش کن‌ها درست نصب نشده‌اند.	آب پخش کن‌ها را به طور صحیح نصب کنید.
	درپوش‌های کولر درست نصب نشده‌اند.	درپوش‌های کولر را به طور صحیح نصب کنید.
	پوشال‌ها به طور مرتب روی درپوش‌ها نصب نشده است.	پوشال‌ها را خیس کنید سپس روی درپوش‌ها مرتب کنید.
هنگام کار کولر، قطرات ریز آب از دریچه هوای کولر وارد اتاق می‌شود.	آب از آب پخش کن‌ها روی پروانه می‌ریزد.	آب پخش کن‌ها را به طور صحیح در بدنه کولر قرار دهید.
	شیلنگ آب با سه راهی معیوب هستند.	شیلنگ یا سه راهی معیوب را تعویض کنید.
کولر هنگام کار لرزش شدید دارد.	کانال داخلی مستقیماً به کانال خارجی اتصال دارد.	بین کانال داخلی و کانال خارجی پارچه برزنتی قرار دهید.
	کولر به کانال خارجی چسبیده و پارچه برزنتی را جمع کرده است.	کولر را از کانال خارجی با فاصله مناسب قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	پولی های موتور و پروانه در یک امتداد نیستند.	پولی ها را طوری تنظیم کنید که هر دو پولی در یک امتداد و در یک سطح یا صفحه فرضی قرار گیرند.
	تسمه خراب است.	تسمه را تعویض کنید.
	یاتاقان های موتور معیوب هستند.	یاتاقان های موتور را مشابه تعویض یاتاقان پنکه روی میزی تعویض کنید.
	یاتاقان های پروانه ی کولر معیوب هستند.	یاتاقانها را تعویض کنید.
پروانه کولر نمی چرخد.	کلید موتور پروانه در وضعیت قطع قرار دارد.	کلید را وصل کنید
	کلید موتور پروانه معیوب است.	کلید را تعویض کنید
	اتصال های مدار الکتریکی موتور پروانه قطع هستند	اتصال ها را برقرار کنید.
	سیم های رابط موتور پروانه معیوب هستند	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید
	پمپ آب گیر مکانیکی دارد.	
	بوش یاتاقان های موتور پروانه معیوب هستند.	بوش یا یاتاقان های موتور را تعویض کنید.
	موتور پروانه سوخته است.	موتور را تعویض یا به منظور سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	سیم پیچ کمکی موتور معیوب است.	موتور را تعویض یا برای تجدید سیم پیچی نزد متخصص ببرید
	خازن معیوب است.	خازن را تعویض کنید
	بوش های موتور معیوب هستند.	بوش یا یاتاقانها را تعویض کنید.
موتور صدای هوم می کند اما نمی چرخد.	پمپ آب گیر مکانیکی دارد.	گیر مکانیکی را بر طرف کنید.
	اتصال سرسیم های سیم رابط به کلید جابه جا شده است.	اتصال سرسیم های رابط موتور به کلید را به طور صحیح برقرار کنید.
	سیم رابط موتور معیوب است.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید و پس از رفع عیب مدار فیوز را وصل کنید.
با تغییر وضعیت ۷-۱۸-۷ کلید تبدیل تند و کند کولر به طور معکوس عمل می کند.	موتور پروانه سوخته است.	موتور را تعویض کنید یا برای تعویض سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	سیم رابط به بدنه ی کولر اتصال دارد.	اتصال بدنه کولر را بر طرف کنید.
بدنه کولر برق دارد.	پمپ آب کولر اتصال بدنه دارد.	چنانچه نتوان اتصال بدنه را برطرف کرد، موتور را تعویض یا به منظور سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	موتور پروانه اتصال بدنه دارد.	موتور را تعویض یا نزد متخصص ببرید.

نوع عیب	علت	روش تشخیص و چگونگی رفع عیب- تعمیر و راه اندازی
	پمپ آب کولر معیوب است یا گیر مکانیکی دارد.	پمپ آب کولر را سرویس و رفع نقص کنید.
کولر هنگام کار سر و صدا می‌کند.	موتور پروانه درست نصب نشده است.	موتور پروانه را به طور صحیح نصب کنید.
	یاتاقان های موتور معیوب هستند.	یاتاقان های معیوب را تعویض کنید.
	موتور نیم سوز است.	موتور را تعویض کنید.
	کولر ترازو نصب نشده است.	کولر را تراز کنید.
آب از پوشال ۱۱-۱۸-۸- کولر سرریز می شود.	درپوش عقب درست نصب نشده است.	درپوش کولر را به طور صحیح نصب کنید.
	شیلنگ آب معیوب است با از محل خود خارج شده است.	شیلنگ آب را در محل خود به طور صحیح نصب کنید.
	پوشال به طور مرتب نصب نشده است.	پوشال را به طور مرتب نصب کنید.
کولر هنگام کار قطرات ریز آب را از دریچه خروجی هوای کولر به محیط منزل می ریزد.	درپوش عقب کولر به بدنه توربین پوشال چسبیده است و آب توسط پوشال به داخل فن و از آن‌جا به محیط منزل می‌ریزد.	پوشال درپوش عقب را مرتب کنید.
	یاتاقان‌های موتور معیوب هستند.	یاتاقان های موتور را تعویض کنید.
کولر هنگام کار لرزش شدید دارد.	پمپ آب گیر مکانیکی دارد.	گیر مکانیکی پمپ آب را برطرف کنید.
	موتور نیم سوز است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	کولر تراز نیست.	کولر را به طور تراز نصب کنید.

انواع فناوری‌های سلول‌های خورشیدی به همراه بازده و هزینه‌های مربوطه

فناوری	واحد	نسل اول		نسل دوم		نسل سوم			
		سیلیکون تک کریستالی (sc-Si)	سیلیکون پلی کریستالی (pc-Si)	سیلیکون آمورف (a-Si)	CIS/CIGS	کادمیم تلورید (CdTe)	CPV	حساس به رنگ (DSSC)	ارگانتیک یا پلیمری (OPV)
بهترین راندمان سلول‌های خورشیدی در شرایط آزمایشگاهی استاندارد	%	۲۴/۷	-	۱۰/۴ و ۱۳/۲	۲۰/۳	۱۶/۵	۴۳/۵	۱۱/۱	۱۱/۱
راندمان سلول‌های تایید شده در شرایط آزمایشگاهی استاندارد	%	۲۴-۲۰	۱۸-۱۴	۶-۸	۱۰-۱۲	۸-۱۰	۳۶-۴۱	۸/۸	۸/۳
راندمان ماژول‌های فتولتائیک تجاری شده در شرایط آزمایشگاهی استاندارد	%	۱۹-۱۵	۱۵-۱۳	۵-۸	۷-۱۱	۸-۱۱	۲۵-۳۰	۱-۵	۱
هزینه کنونی ماژول‌های فتولتائیک	دلار بر وات	<۱/۴	<۱/۴	تقریباً ۰/۸	تقریباً ۰/۹	تقریباً ۰/۹	-	-	-
سهم بازار در سال ۲۰۰۹	%	۸۳	۳	۱	۱۳	-	-	-	-
سهم بازار در سال ۲۰۱۰	%	۸۷	۲	۲	۹	-	-	-	-
ماکزیمم توان خروجی ماژول‌های فتولتائیک	وات		۳۲۰	۳۰۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	-	-
سایز ماژول‌های فتولتائیک	مترمربع	۲	۲/۵-۱-۴	۱/۴	۰/۶-۱	۰/۷۲	-	-	-
فضای مورد نیاز برای هر کیلووات	مترمربع	۷	۸	۱۵	۱۰	۱۱	-	-	-
وضعیت تجاری سازی			به بلوغ رسیده با تولید انبوه		فاز اولیه توسعه با تولید متوسط	فاز اولیه توسعه با تولید محدود	به تازگی تجاری شده با تولید محدود		فاز R&D

• بطور کلی برای طراحی سیستم فتولتائیک باید اصول اولیه زیر نظر گرفته شود:

- سیستم فتولتائیکی که طراحی می‌شود باید انتظارات مصرف‌کنندگان را برآورده نماید. این انتظارات معمولاً شامل کاهش هزینه‌های ماهیانه برق، فواید زیست محیطی، ذخیره انرژی و غیره می‌شود. همچنین، ابعاد و جهت‌گیری آرایه‌های فتولتائیک باید به گونه‌ای انتخاب و تنظیم شوند که بتوانند میزان انرژی مورد نظر را تأمین کنند.

- ۲- لازم است اطمینان حاصل شود که پشت بام و یا دیگر مکانهای نصب تجهیزات فتوولتائیک، توانایی تحمل وزن پانل‌ها و تجهیزات مربوطه را دارد.
 - ۳- برای تمام تجهیزات مورد استفاده در فضای باز، باید مواد مقاوم در برابر نور خورشید و هوا مورد استفاده قرار گیرد.
 - ۴- پانل‌ها باید در مکانی نصب شوند که میزان سایه ایجادشده به وسیله تجهیزات مجاور، شاخ و برگ درختان، لوله‌ها و غیره به کمترین میزان خود برسد.
 - ۵- سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که با مقررات ساختمان و تأسیسات الکتریکی آن مطابقت داشته باشد.
 - ۶- سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که تلفات انرژی در سیم‌ها، فیوزها، سویچ‌ها و غیره به کمترین مقدار برسد.
 - ۷- چنانچه باتری در سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید باتری‌های مناسب در نظر گرفته شود.
- علاوه بر اصول اولیه فوق، لازم است پیش از شروع طراحی سیستم فتوولتائیک، بررسی و مطالعه در زمینه محل بکارگیری سیستم فتوولتائیک انجام گردد. برای این منظور باید طراح خبره محل مورد نظر را مورد بازدید قرار دهد و موارد زیر را بررسی و تعیین نماید:
 - ۱) ارزیابی ایمنی حرفه‌ای و سلامتی کار در حین کارکردن در محل مورد نظر.
 - ۲) ارزیابی میزان دسترسی به نور خورشید در محل مورد نظر.
 - ۳) تعیین زاویه تابش و جهت‌گیری محلی که آرایه‌های فتوولتائیک بر روی آن نصب می‌شوند.
 - ۴) بررسی فضای نصب آرایه‌ها و امکان نصب آرایه‌ها بر روی و تعیین کلیات نحوه نصب آرایه‌ها.
 - ۵) تعیین محل نصب مبدل.
 - ۶) تعیین نحوه سیم‌کشی.
 - ۷) بررسی لزوم نمایش گرهای کنترل کننده پانل و محل نصب آن.

▪ مشخصات فنی ماژول فتوولتائیک:

واحد	عنوان
وات	توان بیشینه در شرایط استاندارد
ولت (DC)	ولتاژ یکسو شده بیشینه در شرایط استاندارد
ولت	ولتاژ در نقطه توان بیشینه در شرایط استاندارد
آمپر	جریان در نقطه توان بیشینه در شرایط استاندارد
ولت	ولتاژ مدار باز در شرایط استاندارد
آمپر	جریان اتصال کوتاه در شرایط استاندارد
آمپر	بیشینه جریان مجاز در شرایط استاندارد
درجه سانتی گراد	محدوده دمای مجاز
درجه سانتی گراد	دمای نامی
	بازده
درصد	
± 7.5	خطای مقدار توان خروجی
عدد	تعداد سلول ها
میلی متر	ابعاد سلول ها
میلی متر	قطر شیشه جلو
میلی متر	ابعاد ماژول
کیلوگرم	وزن

مشخصه فنی باتری:

واحد محاسبه	عنوان
وات	توان نامی
درصد	خطای توان تولیدی
ولت	حداکثر ولتاژ (Vmp)
آمپر	حداکثر جریان (Imp)
آمپر	جریان مدار باز (Isc)
ولت	ولتاژ مدار باز (Voc)
درجه سانتیگراد	محدوده دمای مجاز
ولت	بیشینه ولتاژ سیستم
متر	ابعاد
کیلوگرم	وزن
درصد توان نامی و زمان ضمانت بر حسب سال	شرایط ضمانت توان خروجی

مشخصه فنی کنترل کننده شارژ:

عنوان	واحد محاسبه
بیشترین جریان مدار باز ورودی به ماژول	آمپر
حداکثر جریان خروجی	آمپر
حداکثر مصرف داخلی	میلی آمپر
ولتاژ پایان شارژ (float)	ولت
میزان افزایش ولتاژ شارژ برای یک ساعت	ولت
حداقل ولتاژ جهت اتصال مجدد (SOC/LVR)	ولت/درصد
حداقل ولتاژ جهت جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری (SOC / LVD)	ولت / درصد
محدوده دمای مجاز	درجه سانتیگراد
ابعاد کابل پایانه سیستم	میلی متر مربع
وزن	گرم
ابعاد	میلی متر

▪ اطلاعات شاخصی PSH:

ضریب متوسط درجه حرارت منطقه در زمستان:

متوسط درجه حرارت منطقه در زمستان		ضریب
درجه سانتی گراد	درجه فانهایت	
۲۶/۷	۸۰	۱
۲۱/۲	۷۰	۱/۰۴
۱۵/۶	۶۰	۱/۱۱
۱۰	۵۰	۱/۱۹
۴/۴	۴۰	۱/۳
-۱/۱	۳۰	۱/۴
-۶/۷	۲۰	۱/۵۹

مشخصه فنی مبدل‌ها:

عنوان	واحد محاسبه	عنوان	واحد محاسبه
ولتاژ AC	ولت	نمایشگر LED	
محدوده مجاز ولتاژ	ولت	تلفات بی‌باری	وات
جریان نامی متناوب	آمپر	محدوده ردیابی نقطه کار بیشینه توان	ولت
محدوده مجاز جریان	آمپر	محدوده تولید توان راکتیو	کیلو ولت آمپر راکتیو
توان نامی	کیلووات	محدوده دمای مجاز	درجه سانتی گراد
نوع موج	-	محدوده رطوبت مجاز	درصد
فرکانس	هرتز	محدوده فشار مجاز هوای محیط	کیلوپاسکال
ضریب توان مجاز	-	بازده	درصد
ضریب اعوجاج TDD	درصد	ابعاد	متر
بیشینه جریان یکسو شده	آمپر	وزن	کیلوگرم
ولتاژ مدار باز	ولت	کابل‌های ورودی	-
		کابل‌های خروجی	

مشخصات فنی و الزامات مورد نظر برای کابینت باتری خانه و سایر تجهیزات:

- ۱- برای قرارگیری باتری‌ها، اینورتر، شارژ کنترل و کلیدهای حفاظتی باید از کابین فلزی مناسب برای این منظور و مطابق با استانداردهای رایج استفاده شود.
 - ۲- برای هر پکیج باید کابین جداگانه در نظر گرفته می‌شود. کابین باتری‌ها و سایر تجهیزات می‌تواند بصورت مشترک یا مجزا باشد. الزاماً برای باتری‌ها باید یک کابین فلزی در نظر گرفته شود.
 - ۳- سائز و ابعاد کابین (کابین‌ها) مناسب با نوع و تعداد باتری‌ها و تجهیزات مورد استفاده باید باشد بطوریکه جابجایی و تعویض باتری‌ها و تجهیزات به سهولت انجام گیرد.
 - ۴- فاصله بین باتری‌ها به‌منظور دفع حرارت کافی و مناسب باشد.
 - ۵- جهت ارتباط بین باتری خانه‌ها و نهایتاً ارتباط با شارژ کنترل خورشیدی از کانکتور مناسب استفاده شود به‌طوریکه امکان جداسازی و اتصال مجدد باتری خانه به سهولت امکان پذیر باشد.
 - ۶- فاصله کف کابین از زمین حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سانتی‌متر باشد.
 - ۷- ورق استفاده شده برای کف و دیواره‌ها از نوع ضخیم با مقاومت مناسب باشد و استراکچر مقاوم در برابر پیچش و خمش حین کار و انتقال باشد.
 - ۸- رنگ بدنه از نوع ه ای - پودر الکترواستاتیک باشد.
 - ۹- شرایط بسته‌بندی باید طوری در نظر گرفته شود که به لحاظ نگهداری کمترین فضا و به لحاظ حمل‌ونقل با ساده‌ترین ابزار و با اطمینان از عدم آسیب امکان پذیر باشد.
- با توجه به وزن باتری‌ها طراحی بدنه طوری باشد که باتری خانه از نظر ایستایی از استحکام لازم برخوردار باشد.

عناوین استانداردهای سیستم فتولتائیک

آیتم	شماره استاندارد ملی	عنوان استاندارد ملی	منبع استاندارد
۱	۸۴۸۵	مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمایش فتولتائیک زمینی	ASTM E 927: 1991 standard Specification for Solar Simulation for Terrestrial Photovoltaic Testing
۲	۸۴۸۶	عملکرد الکتریکی سلول‌های فتولتائیک با استفاده از سلول‌های مرجع تحت نور خورشید شبیه سازی شده - روش آزمون	ASTM E 948: 1995 Standard test Method for electrical performance of Photovoltaic Cells Using Reference Cells Under Simulated Sunlight
۳	۸۴۸۷	تعیین پارامتر عدم تطابق طیفی بین یک قطعه فتولتائیک و یک سلول مرجع فتولتائیک - روش آزمون	ASTM E 973M:2002 Standard Test Method for Determination of the Spectra Mismatch Parameter Between a photovoltaic Device and a photovoltaic Reference Cell.
۴	۸۴۸۸	اندازه گیری پاسخ طیفی سلول‌های فتولتائیک - روش آزمون استاندارد	ASTM E 1021: 1995 Test Methods for Measuring Spectral Response of Photovoltaic Cells.
۵	۸۴۸۹	عملکرد الکتریکی مدول‌ها و آرایه‌های فتولتائیک زمینی غیر متمرکز با استفاده از سلول مرجع - روش آزمون استاندارد	ASTM E 1036-2002 Standard Test Methods for Electrical Performance of Nonconcentrator Terrestrial Photovoltaic Modules and Arrays Using Reference Cells
۶	۸۴۹۰	کالیبراسیون سلول‌های مرجع اولیه فتولتائیک غیر متمرکز سیلیکونی تحت تابش کلی - روش آزمون	ASTM E 1039:1999 Standard Test Method for Calibration of Silicon NonConcentrator Photovoltaic primary Reference Cells Under Global Irradiation
۷	۸۴۹۱	مشخصات ویژگی فیزیکی سلول‌های مرجع فتولتائیک زمینی غیر متمرکز	ASTM E 1040:1997 Standard Specification for Physical Characteristics of Nonconcentrator Terrestrial photovoltaic Reference Cells
۸	۸۴۹۲	مدول‌های فتولتائیک در محیط‌های با دما و رطوبت چرخه‌ای - روش‌های آزمون	ASTM E 1040:1998 Standard Specification for Physical Characteristics of Nonconcentrator Terrestrial photovoltaic Reference Cells
۹	۸۴۹۳	تبدیل انرژی خورشیدی فتولتائیک - اصطلاحات و واژه‌ها	ASTM E 1171:2001 Standard Test Methods for Photovoltaic Modules in Cyclic Temperature and Humidity Environments
۱۰	۸۴۹۴	کالیبراسیون سلول‌های مرجع ثانویه فتولتائیک غیر متمرکز - روش آزمون	ASTM E 1362-1999 Standard Test Method for Calibration of Nonconcentrator Photovoltaic Secondary Reference Cells
۱۱	۸۴۹۵	عیاق بندی کامل و پیوستگی مسیر زمینی مدول‌های فتولتائیک- روش آزمون	ASTM E 1462-2000 Standard Test Method for Insulation Integrity and Ground Path Continuity of Photovoltaic Modules.

آیتم	شماره استاندارد ملی	عنوان استاندارد ملی	منبع استاندارد
۱۲	۸۴۹۶	آزمایش عایق بندی کامل رطوبتی مدول های فتوولتائیک - روش های آزمون استاندارد	ASTM E 1802:2001 Standard Test Methods for Wet Insulation Integrity Testing of Photovoltaic Modules
۱۳	۱۰۷۶۴	سلول ها و باتری های ثانویه برای سیستم های انرژی فتوولتائیک - مقررات کلی و روش های آزمون	IEC 61427: 2005 Secondary Cells and batteries for photovoltaic energy systems (PVES) General requirements and methods of test
۱۴	۱۱۲۷۳	مقادیر مجاز سامانه های پمپاژ فتوولتائیک با اتصال مستقیم	IEC 61702: 1995, Rating of Direct coupled photovoltaic (PN) pumping Systems.
۱۵	۱۰۱۱۲۷۴	احراز شرایط ایمنی مدول فتوولتاژیک - قسمت اول: الزامات ساختمان مدول	IEC 61730-1: 2004, photovoltaic (PV) module safety qualification - part 1: Requirements for construction
۱۶	۱۱۲۷۵	سامانه های فتوولتائیک - پردازشگرهای توان - روش اندازه گیری بازده	IEC 61683:1999, Photovoltaic system - Power conditioners- Procedure for measuring efficiency
۱۷	۱۱۲۷۶	پارامترهای مشخصه سامانه های فتوولتائیک مستقل	IEC 61194: 1992, Characteristic Parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems
۱۸	۱۱۲۷۷	آزمون خوردگی مه نمک مدول های فتوولتائیک	IEC 61701:1995, Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules.
۱۹	۱۱۸۵۷	اجرای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتائیک - احراز شرایط طراحی محیط های طبیعی	IEC 62093: 2005, Balance - of -system components for photovoltaic systems- Design qualification natural environments.
۲۰	۱۱۸۵۸	پایش عملکرد سامانه ی فتوولتائیک - رهنمودهایی برای اندازه گیری، تبادل و تجزیه و تحلیل داده ها	IEC 61724: 1998, photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for measurement, data exchange and analysis
۲۱	۱۱۸۵۹	سامانه های فتوولتائیک - ویژگی های اتصال به شبکه	IEC 61727:2004, Photovoltaic (PV) systems- Characteristics of the utility interface
۲۲	۱۱۸۸۱	مدول های فتوولتائیک زمینی سیلیکون کریستالی - احراز شرایط طراحی و تایید نوع	IEC 61515:2005, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval
۲۳	۱۱۸۸۲	سامانه های مستقل فتوولتائیک - تصدیق طراحی	IEC 62124: 2004, Photovoltaic (PV) stand - alone systems - Design verification

۱. اجزاء ماشین. پایگانه، غلامحسین؛ چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
۲. ترسیم نقشه‌های اجزاء ماشین. موسوی، ابوالحسن. چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
۳. نقشه کشی (۱) و (۲). خواجه حسینی، محمد؛ چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
۴. رسم فنی تخصصی رشته ساخت و تولید شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای. غلامرضایی، حمیدرضا. چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
۵. جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی. ولی نژاد، عبدا... . نشر طراح. ۱۳۹۴.
6. Tabellenbuch metal.;Ulrich Fisher, M.Heinzler;1999.
7. UNI EN ISO 7010:2012, Segni grafici Colori e segnali di sicurezza Segnali di sicurezza registrati;July 2012.
8. The International System of Units (SI), Barry N. Taylor and Ambler Thompson, Editors, NIST SPECIAL PUBLICATION 330 2008 EDITION.