


## فصل ۴

فناوری‌ها، استانداردها و تجهیزات

## ابزار و تجهیزات رسم فنی

تصویر	کاربرد	ابزار
	میز کوچک برای نصب کاغذ روی آن	تخمه رسم
	میز ثابت با ارتفاع متغیر برای نصب کاغذ روی آن	میز رسم
	صندلی چرخ دار، بدون دسته، گردان با ارتفاع متغیر	صندلی
	ترسیم خطوط افقی	خط کش تی
	ترسیم خطوط عمودی و خطوط مورب با زوایای متغیر	گونیای ۴۵ درجه گونیای ۶۰-۳۰ درجه
	خط کش مقیاس، جهت تعیین مقیاس و اندازه گذاری	اشل
	رسم منحنی و دایره هایی با شعاع مشخص	پرگار

ابزار	کاربرد	تصویر
کاغذ سفید معمولی A۴-A۳	رسم نقشه بر روی آن	
انواع مداد	رسم انواع خطوط از نظر شکل و ضخامت	
پاک کن	پاک کردن بخشی یا تمام خطوط	
چسب	چسباندن کاغذ بر روی میز رسم	
کاتر	برش کاغذ یا چسب	
بُرس	جارو کردن تراشه‌های پاک کن از روی میز کار	
شابلن حروف	نوشتن حروف و اعداد اندازه یا زیرنویس نقشه به انگلیسی یا فارسی	

ابزار	کاربرد	تصویر
شبلن اشکال	رسم انواع شکل های دایره یا مربع با اندازه های مشخص	
بیسیتوله	رسم منحنی های نامنظم و بدون شعاع مشخص	
کیف آرشیو	حمل لوازم کار یا بایگانی کاغذ های نقشه	
درافتینگ	رسم خطوط عمودی، افقی و مورب	

## ابزار و تجهیزات ساختمان سازی

نام وسیله	کاربرد	شكل
متر لیزری (دیستومتر)	اندازه گیری فاصله	
ماشین حساب مهندسی	انجام محاسبات	
گونیای مساحی	پیاده کردن زاویه قائمه	
قطب‌نما	تعیین جهت شمال	
ژالن	علامت‌گذاری نقاط روی زمین	
سه پایه ژالن	نگه داشتن ژالن	
کفش ایمنی		

نام وسیله	کاربرد	شكل
کلاه ایمنی		
دستکش		
لباس کار		
شیلنگ تراز		
تراز نبشی		
تراز		
متر کمری ۵ متری فلزی		


نام وسیله	کاربرد	شكل
متر ۵۰ متری فلزی		
گونیا زله‌ای		
لوازم التحریر		
رسمنانکار		
خط کش مقیاس (اچل)		
میخ نقشه‌برداری		
چکش لاستیکی		
میخ فولادی		

نام وسیله	کاربرد	شكل
چکش فولادی		
ویدئو پروژکتور		
رایانه		
چاپگر (پرینتر)		
میز و صندلی نقشه‌کشی		
A4 کاغذ		

وسایل خم زدن میلگردها:  
میز کار (برای خم میلگرد)



## صفحة خم کن میلگرد:



- ۱- فاصله b باید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد.
- ۲- قطر a باید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد یا از غلتک استفاده شود.

شکل دو نمونه صفحه خم کن میلگرد

## دستگاه کشش و صاف کردن میلگرد :



دستگاه کشش برقی برای صاف کردن میلگرد



آجار خم کن میلگرد(آجار F)



دستگاه میلگرد خم کن برقی:



دستگاه گره زن اتوماتیک:



تخته های مورد استفاده در قالب بندی چوبی:



## ابزار مورد استفاده در قالب‌بندی چوبی


### ۱ متر نواری:

یکی از ساده‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری طول، متر نواری فلزی است که بر حسب متر، سانتی‌متر و میلی‌متر مدرج می‌شود.



### ۲ گونیا:

برای اجرای کنج قائم در قالب‌بندی معمولاً از گونیاهای فلزی ثابت ۹۰ (۴۵) درجه بلند و متوسط استفاده می‌شود. بعضی گونیاهای دارای تقسیمات سانتی‌متر و میلی‌متر هستند که از آنها برای اندازه‌گیری هم استفاده می‌شود.



### ۳ مداد:

مداد وسیلهٔ ترسیم خطوط یا علامت‌گذاری است. استفاده از مداد رنگی برای خط‌کشی و علامت‌زدن بر روی تخته مناسب‌تر است.

### ۴ اره‌های دستی:

اره نوار فولادی است که لبه آن دندانه شده و چنانچه روی چوب کشیده شوند به علت برندگی‌شان (با نیرویی که به آنها اعمال می‌شود)، در چوب شکاف ایجاد می‌کنند و در صورت ادامه این عمل چوب بربیده می‌شود. ضخامت تیغه‌ها و زوایای دندانه‌ها در اندازه‌های مختلف بنا به نیاز، متغیر است که با در نظر گرفتن نوع کار (نوع چوب، جهت برش، دقّت مورد نیاز و...) تیغه مناسب انتخاب می‌شود.



## ۵ رنده دستی:

به وسیله رنده لایه‌های باریک اضافی (پوشال) را از سطح تخته می‌تراشند و آن را صاف می‌کنند. همچنین می‌توان برای هم عرض کردن تخته‌ها و یک گندگی کردن (هم ضخامت نمودن) تخته و چوب از رنده استفاده نمود.

رنده‌ها به دو نوع چوبی و فلزی ساخته می‌شوند که کارکرد مشابهی دارند ولی نوع فلزی آن از دوام بیشتر و امکان تنظیم راحت‌تر برخوردار است.



## ۶ چوب‌سا:

برای برداشتن لایه‌های اضافه کوچک چوب که امکان برداشتن آنها با اره و رنده وجود ندارد، از چوب‌سا استفاده می‌کنند.

گاهی اوقات لازم است انحنای‌ای در قالب به وجود آید که در این صورت نیز چوب‌سا وسیله مناسبی خواهد بود.



آج چوب‌سا



چوب‌سا نیم‌گرد



چوب‌سا



چوب سا گرد

چوب سا به شکل تخت، نیم گرد و گرد با آچهای ریز و درشت و در طولهای مختلف وجود دارد. از چوب ساهای درشت برای خشن تراشی و از نوع نرم برای بهدست آوردن سطوح صیقلی استفاده می کنند و برای کارایی بهتر لازم است در حین کار چوب سا به طور متناوب با برس سیمی پاک شود.

**۷ مغار:** ابزاری است فولادی و سخت و با لبه تیز که دارای دسته محکم (از چوب سخت) است و برای کنده کاری، کام زنی و شکل دادن چوب در قسمت هایی که اره کارایی ندارد، از آن استفاده می کنند.



**۸ گیره:** برای نگهداری تخته به میز کار و برای برش یا اتصال موقت چند تخته به هم، از گیره استفاده می شود.

**أنواع گیره:**

الف) گیره فلزی رو میزی:

این گیره ثابت بوده و همیشه بر روی میز کار نصب است و می توان از آن برای ثابت نگه داشتن تخته در موقع کار استفاده کرد.




ب) گیره دستی کوچک و بزرگ (پیچ دستی):  
این نوع گیره‌ها دارای دسته‌ای رزو شده هستند که با پیچاندن آنها می‌توان تخته‌ها را به صورت  
موقت به یکدیگر اتصال داد یا آنها را به میز کار محکم کرد.



### ۶ چکش نجاری:

وسیله کوبیدن میخ به تخته و غیره چکش است. چکش‌های میخ کش‌دار، برای خارج کردن میخ  
از تخته به کار می‌روند و بر دو نوع اند، چکش میخ کش‌دار صاف و چکش میخ کش‌دار منحنی.  
کشیدن میخ با چکش منحنی آسان‌تر است، ولی در گوشه‌ها که محدودیت فضایی وجود دارد،  
چکش صاف بهتر عمل می‌کند.  
اندازه چکش با جرم سرین مشخص می‌شود که از ۲۰۰ گرم تا ۵۷۰ گرم ساخته می‌شود. در  
کارهای قالب‌بندی معمولاً از چکش ۵۰۰ گرمی استفاده می‌شود.





جوشکاری زیر پودری



جوشکاری زیر پودری



جوشکاری زیر پودری

### دستگاه‌های جوشکاری با قوس الکتریکی

به طور معمول در کارگاه‌های ساختمانی متعارف دستگاه‌های جوشکاری با قوس الکتریکی در انواع ترانسفورماتور، رکتیفایر، دینام و موتوور ژنراتور وجود دارند و دو نوع جریان، شامل جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) را برای تشكیل قوس تولید می‌نمایند. در دستگاه‌های جوشکاری با قوس الکتریکی محدوده ولتاژ در کران‌های ۱۷ تا ۴۵ ولت بوده و محدوده آمپراز در کران‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ آمپر واقع می‌باشد. در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی از طریق تنظیم دستگاه جوشکاری ولتاژ و آمپراز مناسب به ترتیب برای تولید قوس الکتریکی، ذوب فلز پایه و ذوب الکترود فراهم می‌گردد.

#### ترانسفورماتور (مبدل)

این دستگاه از برق شهر تغذیه کرده و خروجی آن جریان متناوب با فرکانس برق شهر می‌باشد. در ترانسفورماتور از طریق تغییر در اختلاف سطح (ولتاژ) و شدت جریان (آمپر) مشخصات لازم برای ایجاد جریان مناسب جهت جوشکاری فراهم می‌گردد. بدین منظور، به نگام شروع به کار ولتاژ را کاهش داده و شدت جریان را افزایش می‌دهیم. از مزایای ترانسفورماتورها (ترانس) قیمت پایین، مصرف انرژی کم، بازده مطلوب و هزینه نگهداری پایین می‌باشد.



ترانسفورماتور (مبدل)

## رکتیفایر (یکسوکننده)

برای تبدیل جریان متناوب به مستقیم از رکتیفایر استفاده می‌شود. این دستگاه قادر به تولید جریان با قطبیت مستقیم (DCEN) یا (DCSP) و با قطبیت معکوس (DCEP) یا (DCRP) می‌باشد.



رکتیفایر (یکسوکننده)

دستگاه رکتیفایر از دو بخش اصلی شامل مبدل (ترانسفورماتور) و یکسوکننده (تبدیل کننده جریان متناوب به جریان مستقیم) تشکیل شده است.

## دینام (موتور – مولد های برقی)

به طور معمول از دینام برای تبدیل جریان متناوب برق شهر به جریان مستقیم استفاده می‌شود.

دستگاه دینام از دو بخش اصلی شامل متحرک و محرک تشکیل شده است. در موتور مولد های برقی با استفاده از جریان متناوب سه فاز (برق شهر) موتور الکتریکی را به کار انداخته و این موتور مولدی را به کار می‌اندازد که جریان لازم برای جوشکاری را تولید می‌نماید. دستگاه دینام دارای قوس نفوذی و قوی بوده و از عمر بهره‌برداری بالایی برخوردار است.



دینام (موتور مولد برقی)

## موتور ژنراتور

در دستگاه جوشکاری موتور و ژنراتور انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی، انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی و انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.



موتور ژنراتور

موتور ژنراتور قادر به تولید جریان متناوب و جریان معکوس می‌باشد. این نوع دستگاه های جوشکاری با یکی از دو نوع سوخت بنزینی و گازوئیلی کار می‌کنند و به ترتیب موسوم به موتور جوش بنزینی و موتور جوش دیزلی می‌باشند. موتور ژنراتور در بین دستگاه های جوشکاری کمترین بازدهی را داشته و هزینه تعمیر و نگهداری بیشتری دارد.



موتور ژنراتور

## انجام محاسبات با ماشین حساب

انواع ماشین‌های حسابگر (ماشین حساب)

ماشین‌های محاسب یا حسابگر که در اصطلاح «ماشین حساب» خوانده می‌شوند دارای انواع متفاوتی هستند و برای انجام ساده‌ترین تا دشوارترین محاسبات ریاضی به کار می‌روند.

یک دسته‌بندی برای ماشین‌های حساب به صورت زیر است:

۱ ماشین حساب ساده

۲ ماشین حساب علمی

۳ ماشین حساب قابل برنامه‌ریزی

نکته قابل توجه این است که ماشین حساب‌های علمی، مکمل ماشین حساب‌های ساده هستند، یعنی کلیه توانایی‌های ماشین حساب‌های ساده را داشته و علاوه بر آن قادر به انجام محاسبات ریاضی پیچیده‌تر علمی مانند تابع مثلثاتی، لگاریتمی و ... هستند.

ماشین حساب‌های قابل برنامه‌ریزی نیز مکمل ماشین حساب‌های علمی هستند، چرا که علاوه بر کارایی‌های ماشین حساب‌های علمی، امکانات برنامه‌نویسی نیز دارند تا بتوان عملیات دشوار ریاضی را به صورت یک برنامه نوشته و در حافظه ماشین حساب ذخیره نماییم. شما هنرجویان محترم برای انجام محاسبات نیاز به ماشین حساب علمی و یا ماشین حساب قابل برنامه‌ریزی دارید، بنابراین یک نمونه از ماشین حساب‌های پرکاربرد در ادامه، خدمتان معرفی می‌گردد.

البته لازم به ذکر است که ماشین حساب‌های دیگر با کمی تغییر به همین طریق محاسبات را انجام می‌دهند که برای آگاهی از کلیه قابلیت‌های ماشین حساب‌ها باید به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.

### توصیه‌های مفید برای محافظت و نگهداری از ماشین حساب

۱. ماشین حساب را در سرمای زیر صفر درجه یا دمای بالای چهل درجه قرار ندهید.

۲. از وارد شدن ضربه به ماشین حساب جلوگیری کنید.

۳. ماشین حساب را در جیب شلوار قرار ندهید.

۴. کلیدهای ماشین حساب را محکم فشار ندهید.

۵. برای تمیز کردن ماشین حساب از الکل، تیزتر و موادی مثل آن‌ها استفاده نکنید.

۶. هرگز ماشین حساب را باز نکنید و به مدارهای داخل آن دست نزنید.

۷. در صورتی که ماشین حساب معیوب شد آن را به تعمیر کار مجاز بدھید تا نسبت به رفع عیوب آن اقدام کند.

۸. اگر باتری ماشین حساب خیلی ضعیف شده، آن را عوض کرده و دقت نمایید که شماره باتری جدید همان شماره‌ای باشد که در پشت ماشین حساب نوشته شده است.



### کلیدهای عددی (Numerical)

در شکل زیر کلیدهای عددی را که شامل ارقام ۰ تا ۹، علامت (ممیز) و کلید EXP است می‌بینید. این کلیدها ۱۲ عدد است که با ۱۱ تای آن‌ها آشنا هستید.



## کلیدهای عملیاتی یا اجرایی (Executables)

تعداد کلیدهای عملیاتی ۸ عدد است که در کنار کلیدهای عددی قرار دارند. در شکل زیر این کلیدها نشان داده شده‌اند.



کلید مربوط به عمل جمع

کلید مربوط به عمل تفریق

کلید مربوط به عمل ضرب

کلید مربوط به عمل تقسیم

## کلید پاک کردن

AC مخفف دو کلمه All Clear است، یعنی همه را پاک کن، همه چیز را پاک کن یا هر اشتباهی را پاک کن، بنابراین شما برای پاک کردن صفحه نمایش از هر نوشته یا علامتی حتی پیام خطا می‌توانید از این کلید استفاده کنید. (Syn ERROR)

## حذف کن (پاک کن)

نوشته DEL مخفف کلمه Delete به معنای حذف کردن یا پاک کردن است. از این کلید برای پاک کردن نوشتة‌های روی صفحه نمایش استفاده می‌شود. با هر بار زدن این کلید حرف یا عددی که خط تیره چشمکزن در کنار آن یا در زیر آن قرار دارد پاک می‌شود.

## آخرین جواب (آخرین حاصل یا عدد محاسبه شده)

این کلید مخفف کلمه Answer به معنای جواب است و با زدن آن، آخرین عدد محاسبه شده یا نوشته شده در روی صفحه نمایش، بار دیگر نشان داده می‌شود. البته باید نخست کلید و سپس کلید EXE را فشار دهید.

## اجرا (اجرا کن، عمل کن) Execute



EXE مخفف کلمه Execute به معنای اجرا کردن است. در واقع کلید در محاسبات، معادل کلید = در ماشین حساب های دیگر است.

## کلید تغییر کاربری زردرنگ



با فشردن این کلید که به رنگ زرد است، کاربری کلیدهایی که علامت یا نوشتنهای زردرنگ در بالای آنها دیده می شود عوض شده، به جای عمل نوشته شده در روی هر کلید، عملی که با رنگ زرد در بالای آن نوشته شده است انجام می گیرد.  
برای آن که مطمئن شویم که کلید  را فشرده ایم باید به مخصوص فشردن این کلید، علامت S در روی صفحه نمایش ظاهر شود.

## کلید تغییر کاربری سبزرنگ



این کلید، سبز کمرنگ است و مانند کلید  به عنوان دومین کلید تغییر کاربری کلیدهای کار می رود با این تفاوت که کلید  برای تغییر کاربری کلیدهایی است که کاربری آنها، با رنگ سبز کمرنگ، در کنار آن نوشته شده است.

## کلید حروف الفبای انگلیسی



کلید  نیز یکی از کلیدهای تغییر کاربری است. با فشار دادن این کلید که به رنگ قرمز است می توان نوشتنهای و علامت قرمزرنگ کنار کلیدها را مورد عمل قرار داد. این نوشتنهای و علامت عبارت اند از ۲۶ حرف الفبای زبان انگلیسی، کلید SPACE که به عنوان فضای خالی بین حروف به کار می رود و علامت نقل قول است.

## کلید خاموش کردن ماشین حساب



با زدن این کلید ماشین حساب خاموش می شود. البته این ماشین حساب مانند اکثر ماشین حساب های جدید Autopower off، طوری ساخته شده که اگر چند دقیقه به حال خود بماند و به هیچ کدام از کلیدهای آن دست نزنیم خود به خود خاموش می شود.

## کلید تعیین حالت






با زدن این کلید حرف M بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود که به دنبال آن می توان هر کدام از ۱۳ حالت موجود در ماشین را احضار کرده و در آن حالت به برنامه نویسی یا محاسبه پرداخت. با زدن مجدد کلید  حرف M از روی صفحه پاک می شود و ماشین حساب به حالت قبل بازیگردد.

نام پیشوند	علامت اختصاری	مقدار عددی	شكل توانی
پیکو	p	۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	$10^{-12}$
نانو	n	۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۱	$10^{-9}$
میکرو	$\mu$	۰/۰۰۰۰۰۱	$10^{-6}$
میلی	m	۰/۰۰۱	$10^{-3}$
کیلو	K	۱,۰۰۰	$10^3$
مگا	M	۱,۰۰۰,۰۰۰	$10^6$
گیگا	G	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	$10^9$
ترا	T	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	$10^{12}$




جدول ۱- انواع تکیه گاه

ردیف	نام تکیه گاه	شكل واقعی	شكل شماتیک	عکس العمل های تکیه گاهی
۱	کلیدی			
۲	مفصلی			

۱		جوش A A
۲		میله کوتاه B C
۳		$F_{BC}$




در جدول مختصات مرکز سطح بعضی از سطوح هندسی نسبت به محورهای x و y آمده است.

جدول ۲

نام سطح	شکل هندسی	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	توضیحات
مستطیل (مربع)		$\frac{b}{2}$	$\frac{h}{2}$	مرکز سطح مستطیل محل تلاقي دو قطر آن می باشد
مثلث قائم الزاویه		$\frac{b}{3}$	$\frac{h}{3}$	مرکز سطح مثلث قائم الزاویه در $\frac{1}{3}$ از قاعده آن می باشد
دایره		r	r	مرکز سطح دایره مرکز دایره می باشد

در جدول روابط ممان اینرسی بعضی از سطوح هندسی ساده نسبت به محورهای مرکزی آنها آمده است.

جدول ۳

نام سطح	شکل هندسی	$I_{x_G}$	$I_{y_G}$
مستطیل		$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{hb^3}{12}$
مربع		$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{12}$
دایره		$\frac{\pi r^4}{4}$	$\frac{\pi r^4}{4}$

### ابعاد آجر

برای اینکه اصول دیوارچینی رعایت شود لازم است که طول آجر دو برابر عرض آن به اضافه یک سانتی متر یعنی ( $L = 2b + 1$ ) باشد. در فرمول ذکر شده  $L$  طول آجر و  $b$  عرض آن است.

ابعاد ترجیحی انواع آجر مطابق استاندارد ملی ایران در جدول آمده است.

ارتفاع (میلی متر)	عرض (میلی متر)	طول (میلی متر)	نوع آجر
۵۰	۱۰۰	۲۱۰	درجه ۱
۵۳	۱۰۵	۲۲۰	درجه ۲

### کد شناسایی

باید روی هر قالب انواع آجرها، کد شناسایی براساس حروف اختصاری مندرج در جدول به صورت فارسی یا لاتین حک شود.

کد شناسایی		نوع آجر رسانی	
لاتین	فارسی		
AM	آم	درجه ۱	آجر مهندسی
		درجه ۲	
AN	آن	درجه ۱	آجر نما
		درجه ۲	
ATB	آ ت ب	باربر	آجر توکار
AT	آ ت	غیر باربر	

### بعاد استاندارد در آجر سوراخ دار:

سوراخ های آجر چنانچه دارای همه شرایط زیر باشند قابل قبول خواهند بود.

- نسبت مساحت یک سوراخ آجر به سطح آجر باید حداقل  $10\%$  باشد.
- نسبت حجم سوراخ های آجر به حجم کل آجر باید حداقل  $40\%$  باشد.
- نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ های طولی به طول آجر حداقل  $25\%$  باشد.
- نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ های عرضی به عرض آجر حداقل  $25\%$  باشد.



..... پروژه: ..... برگ ریز متراه ..... کارفرما: .....  
..... موضوع: ..... مشاور: .....  
..... صفحه: ..... از ..... پیمانکار: .....

..... پروژه: برگ خلاصه متوجه کارفرمایی .....  
..... شماره قرارداد: مشاور: .....  
..... صورت وضعیت: پیمانکار: .....  
..... تاریخ:

ملاحظات	واحد	مقدار	نقل از ریز متراه		شرح عملیات	ردیف فهرست بهاء پایه	ج.
			صفحه	ردیف			
							۱
							۲

جدول ۴- ویژگی‌های فیزیکی انواع گچ ساختمانی

مقاومت خمشی (مگاپاسکال)	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	زمان گیرش (دقیقه)	دانه‌بندی			گچ نوع
			مانده روی الک (درصد وزنی)	مانده روی کمتر از ۱۵ تا ۸	چشمکه الک (میلی‌متر)	
۲/۵ حداقل	۷ حداقل	۱۵ تا ۱۰	۸ تا ۴	صفر	۲/۵	گچ آستری یا زیرکار
				کمتر از ۲	۱/۴ ۰/۵	۳

جدول ۵- ویژگی‌های شیمیایی گچ ساختمانی

ردیف	نوع مواد موجود در گچ	درصد وزنی (حدود قابل قبول)
۱	S انیدریک سولفوریک	حداقل ۳۶
۲	C اکسید کلسیم	حداقل ۲۴
۳	N اکسید سدیم	حداکثر ۰/۳۰
۴	M اکسید منیزیم	حداکثر ۰/۶۰
۵	آب ترکیبی H <sub>۲</sub> O	حداکثر ۶

جدول ۶- گچ‌های مناسب برای مصارف مختلف

ردیف	نوع گچ مناسب	موارد مصرف
۱	گچ ساختمانی * CaSO <sub>۴</sub> , ۰/۵ H <sub>۲</sub> O	کارهای عمومی مانند ملات‌های گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات پیش‌ساخته و بلوک‌های گچی، بتون گچی در نقاطی که میزان رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶۰ درصد باشد.
۲	گچ اندود ** CaSO <sub>۴</sub>	اندودهای داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶۰ درصد باشد.
۳	گچ مرمری - ملات گچ و آهک	اندودهای داخلی و نamasازی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از ۶۰ درصد باشد.

\* در استاندارد ایران به نام گچ زیرکاری نام‌گذاری شده است.  
\*\* در استاندارد ایران به نام گچ پرداخت نامیده شده است.

## جدول ۷- مشخصات صفحات گچی پیش ساخته سقفی

ضخامت mm	m طول $\pm 10\text{mm}$	m عرض $\pm 3\text{mm}$	وزن kg/m <sup>2</sup>
۹/۵	۲_۴	۱/۲	۸/۵
۱۲/۵	۲_۴	۱/۲	۱۰/۵
۱۵	۲_۳/۷	۱/۲	۱۲/۶
۱۵/۹	۲_۳/۵	۱/۲	۱۳
۱۸	۲_۳	۱/۲	۱۵/۱

## طبقه‌بندی میلگردها


میلگردها براساس مقدار معینی از مقاومت‌شان در برابر نیروی کششی طبقه‌بندی می‌شوند که در اصطلاح به آن «مقاومت مشخصه فولاد» می‌گویند. در استاندارد روسیه، میلگردها مطابق جدول ۱ به سه نوع AI، AII و AIII تقسیم می‌شوند.

تغییر شکل نسبی در هنگام گسیختگی (درصد)	تنش گسیختگی (N/mm <sup>2</sup> )	تنش جاری شده (N/mm <sup>2</sup> )	نوع فولاد میلگرد
۲۵	۳۸۰	۲۲۰	AI
۱۹	۵۰۰	۳۰۰	AII
۱۴	۶۰۰	۴۰۰	AIII

قطر میلگرد D(mm)	مساحت یا سطح مقطع میلگرد A(cm <sup>2</sup> )	جرم واحد طول میلگرد G(kg/m)	جرم شاخه ۱۲ متری میلگرد W(kg)
۶	۰/۲۸۳	۰/۲۲۲	۲/۶۶*
۸	۰/۵۰۳	۰/۳۹۵	۴/۷۴*
۱۰	۰/۷۸۵	۰/۶۱۷	۷/۴۰

۱۲	۱/۱۳	۰/۸۸۸	۱۰/۶۶
۱۴	۱/۵۴	۱/۱۲	۱۴/۵۲
۱۶	۲/۰۱	۱/۵۸	۱۹
۱۸	۲/۵۵	۲	۲۴
۲۰	۳/۱۴	۲/۴۷	۲۹/۶۴
۲۲	۳/۸۰	۲/۹۸	۳۵/۷۶
۲۵	۴/۹۱	۳/۸۵	۴۲/۲۰
۲۸	۶/۱۶	۴/۸۳	۵۸
۳۰	۷/۰۷	۵/۵۵	۶۶/۶
۳۲	۸/۰۴	۶/۳۱	۷۵/۷۲

\* این قطرها معمولاً به صورت کلاف تولید می‌شود.  
**شکل‌های رایج و کاربرد میلگردها در بتون**  
در جدول زیر شکل و عملکرد میلگردهای مصرفی در بتون آورده شده است.

عملکردها	شکل کاربردی	نام رایج میلگرد
- برای جبران ضعف کششی بتون		راستا (سیتکا)
۱- برای تحمل نیروی برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌های برشی ۲- برای کاهش طول آزاد میلگردهای فشاری ۳- نگهداری میلگردهای راستا در موقعیت خود مطابق نقشه		خاموت
۱- برای تحمل لنگرهای منفی در تکیه‌گاه‌های تیرهای سراسری ۲- برای تحمل نیروی برشی		ادکا

<p>- برای تقویت مقاومت برشی مقطع بتنی همانند خاموت عمل می کند (کمک به کاهش مصرف خاموت)</p>		سنچاک
<p>- برای تنظیم فاصله بین دو شبکه میلگرد در دیوارها</p>		رکابی
<p>- برای نگهداری میلگردها شبکه فوکانی با فاصله معین از شبکه تحتانی در فونداسیون، کف و سقفهای بتنی مطابق نقشه</p>		خرک

#### استانداردهای قطر خم قلاب انتهای میلگرد

در مواردی که براساس نقشه های سازه ای باید انتهای میلگرد ها دارای خم باشد، برای جلوگیری از ترک خوردگی فولاد در محل خم، حداقل قطر خم باید از ضوابط آینه نامه ای پیروی کند. براساس ضوابط خم قلاب ها به شرح زیر است:

##### (الف) میلگرد اصلی

■ خم نیم دایره با قلاب انتهایی  $180^\circ$  درجه به اضافه حداقل  $4\text{db}$  طول مستقييم ولی نه کمتر از  $60$  ميلي متر.

■ خم  $90^\circ$  درجه (گونبیا) به اضافه حداقل طول مستقييم برابر  $12\text{db}$  در انتهای آزاد میلگرد.


■ خم  $135^\circ$  درجه (چنگک) به اضافه حداقل طول مستقييم برابر  $8\text{db}$  در انتهای آزاد میلگرد.

##### (ب) خاموت ها

■ خم  $135^\circ$  درجه (چنگک) به اضافه حداقل طول مستقييم برابر  $6\text{db}$  ولی نه کمتر از  $60$  ميلي متر در انتهای آزاد میلگرد.

جدول ۸- اندازه قطر خم قلاب انتهای میلگردهای اصلی


حداقل قطر خم «d»			نوع میلگرد	قطر میلگرد
فولاد سخت S ۴۰۰_۵۰۰	فولاد نیم سخت S ۳۰۰	فولاد نرم S ۲۲۰		
$6\text{d}_b$	$5\text{d}_b$	$5\text{d}_b$	کمتر از $28$ ميلي متر	
$8\text{d}_b$	$6\text{d}_b$	$5\text{d}_b$	$28$ تا $34$ ميلي متر	
$10\text{d}_b$	$10\text{d}_b$	$7\text{d}_b$	$34$ تا $55$ ميلي متر	



قطر اسمی میلگرد  $d_b$


جدول ۹- اندازه قطر خم قلاب انتهای خاموت ها

حداقل قطر خم «d»			نوع میلگرد	قطر میلگرد
فولاد سخت	فولاد نیم سخت	فولاد نرم		
$\frac{4}{5} d_b$	$4 d_b$	$2/5 d_b$	16 میلی متر و کمتر	




## انواع نیمراه های نورد گرم

شامل مقاطع I شکل (تیرآهن)، U شکل (ناودانی)، L شکل (نبشی)، T شکل (سپری)، دایره ای شکل (لوله)، مربع و مستطیل (قوطی) و... می شود.



IPB

تیرآهن IPB (بال پهن)




IPE

تیرآهن IPE (ممولی)



INP

تیرآهن INP (باریک)



نبیشی



سپری



ناودانی

نوع	شکل خریا	جنس	شرح
پرات (Pratt)		معمولًاً فولاد، در بعضی موارد چوب	دهانه حداکثر در حدود ۳۰ متر
هاو (Hawse)		معمولًاً چوب	دهانه حداکثر در حدود ۳۰ متر
فینک (Fink)		معمولًاً فولاد	معمولًاً دهانه به حداکثر در حدود ۲۰ متر محدود می‌شود
قوسی (Bowst ring)		معمولًاً فولاد	معمولًاً برای سقف مناره‌ها، سوپرمارکت‌ها و گاراژها به کار بردۀ می‌شود و دهانه ممکن است به ۳۰ متر برسد.
دندانه‌ای (Saw Tooth)		چوب یا فولاد	سمت شیب تند خریا برای استفاده از نور خارج است که برای یکنواختی به طرف شمال قرار داده می‌شود و در مواردی به کار بردۀ می‌شود که وجود ستون‌های زیاد اشکالی ایجاد ننماید.
پرات (Pratt)		فولاد	دهانه حداکثر تا حدود ۶۰ متر
هاو (Hawse)		چوب یا فولاد	در گذشته بسیار مورد استفاده بوده ولی در حال حاضر به ندرت از آن استفاده می‌شود

وارن (Warren)		فولاد	نوع بسیار معمول دهانه تا حدود ۶۰ متر
بالتیمور (Baltimore)		فولاد	برای دهانه‌های بیش از حدود ۱۰۰ متر به کار می‌رود
خرپای K (K Tauss)		فولاد	برای دهانه‌های بیش از ۱۰۰ متر به کار می‌رود




### معرفی انواع الکترود

الکترود (ASME)	نوع الکترود	ویژگی‌ها و موارد کاربرد
E6010 E6011	سلولزی	جوشکاری پاس اول ریشه، با نفوذ ریشه‌ها
E6013	روتایلی	جوشکاری فولادهای ساختمانی و ورق‌ها در تمام حالت‌ها
E7016	قلیایی	جوشکاری فولادهای پرکربن و روکش مقاوم
E7018	قلیایی	جوشکاری مخازن تحت فشار و فولاد پرکربن
E7020	اکسیدی	گرده جوش‌های مناسب در جوشکاری‌های تخت و افقی درز گوشه و لب به لب
E6027	اکسیدی	حاوی ۵۰٪ پودر آهن با نرخ رسوب بالا - جهت جوشکاری درز لب به لب


## جدول انواع وضعیت جوش

جوشکاری گوشه‌ای لوله		جوشکاری گوشه‌ای ورق		جوشکاری شیاری لوله		جوشکاری شیاری ورق	
علامت	وضعیت	علامت	وضعیت	علامت	وضعیت	علامت	وضعیت
1F	لوله مورب با چرخش	1F	تخت	1G	چرخش افقی لوله	1G	تخت
2F	لوله ثابت عمودی	2F	افقی	2G	لوله در حالت عمودی	2G	افقی
2FR	لوله افقی با چرخش	3F	عمودی	5G	لوله افقی ثابت	3G	عمودی
4F	لوله عمودی جوش بالای سر	4F	بالای سر	6G	لوله مورب ثابت	4G	بالای سر
5F	لوله افقی ثابت (تمامی حالات)						



علامت جوشکاری

## جدول عیوب جوش



## جدول مشخصات پرج ها و پیچ های موجود یا تولید در ایران

نام استاندارد	ISO	ASTM	نوع پیچ و پرج
			تنش نهایی مصالح پیچ یا ( $F_u$ ) پرج
AS ۱	—	—	۱۹۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۱۹۰ N/mm <sup>2</sup> ]
AS ۲	—	—	۲۶۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۲۶۰ N/mm <sup>2</sup> ]
UST ۳۶	—	—	۲۰۵۰ kg/cm <sup>2</sup> [۲۰۵ N/mm <sup>2</sup> ]
UST ۴۸	—	—	۲۲۵۰ kg/cm <sup>2</sup> [۲۲۵ N/mm <sup>2</sup> ]
A۳۰۷	—	—	۴۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۴۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۴/۶	—	۴۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۴۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۴/۸	—	۴۲۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۴۲۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۵/۶	—	۵۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۵۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۵/۸	—	۵۲۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۵۲۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۶/۸	—	۶۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۶۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
A۳۲۵ (d ≤ ۲۵mm)	—	—	۸۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۸۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
A۳۲۵ (d ≤ ۲۵mm)	—	—	۷۲۵۰ kg/cm <sup>2</sup> [۷۲۵ N/mm <sup>2</sup> ]
A۴۹۰	—	—	۱۰۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۱۰۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۸/۸	—	۸۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۸۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۱۰/۹	—	۱۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۱۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]
—	۱۲/۹	—	۱۲۰۰۰ kg/cm <sup>2</sup> [۱۲۰۰ N/mm <sup>2</sup> ]

## خطاهای در زاویه‌یابی

خطاهای زاویه‌یابی را براساس منابع خطا به سه دسته خطاهای دستگاهی، انسانی و طبیعی براساس نوع آن به سه دسته خطاهای اتفاقی، تدریجی و اشتباہ تقسیم‌بندی می‌کنند. خطاهای طبیعی ناشی از عوامل محیطی است اما خطاهای دستگاهی معمولاً در اثر عدم کالیبراسیون دستگاه پیش می‌آید و برای کاهش آن دستگاه را کنترل و تنظیم می‌نمایند. همچنین خطاهای انسانی ناشی از عملکرد عامل نقشه‌بردار بوده و کاهش آن به تجربه و مهارت فرد بستگی دارد.

جدول زیر انواع خطاهای و منابع آن را در زاویه‌یابی نشان می‌دهد.

خطا	لمب	منبع خطا	نوع خطا	تعریف خطا	روش تعدیل یا کاهش خطا
خطای کلیماسیون افقی	لمب افقی	دستگاهی	تدریجی	هرگاه محور دیدگانی بر محور چرخش تلسکوپ عمود نباشد در این صورت زاویه انحراف کوچکی در اندازه‌گیری زوایای افقی با زاویه‌یاب به وجود می‌آید که به آن خطای کلیماسیون افقی گویند.	برای کاهش این خطأ، از روش قرائت کوبل زوایای افقی استفاده می‌کنند.
خطای کلیماسیون قائم	لمب قائم	دستگاهی	تدریجی	هرگاه محور دیدگانی بر محور اصلی (قائم) عمود نباشد، در این صورت زاویه انحراف کوچکی در اندازه‌گیری زوایای قائم با زاویه‌یاب به وجود می‌آید که به آن خطای کلیماسیون قائم گویند.	برای کاهش این خطأ، از روش قرائت کوبل زوایای قائم استفاده می‌کنند.
خطای تقسیمات لمب	لمب افقی و قائم	دستگاهی	اتفاقی	با اینکه لمبهای افقی و قائم زاویه‌یاب توسط دستگاههای دقیق مدرج می‌شوند ولی باز هم ممکن است تقسیمات لمب یکنواخت نباشد و باعث ایجاد خطاهای اتفاقی می‌شود.	با تکرار مشاهدات و متوضط‌گیری این خطأ را کاهش می‌دهند.

برای کاهش این خطای روش قرائت کوبل استفاده می‌کنند.	اگر محور اصلی (قائم) دوربین از مرکز لمب افقی آن نگذرد، این خطا برای زوایای افقی ایجاد می‌شود. همچنین اگر محور چرخش تلسکوپ از مرکز لمب قائم نگذرد، این خطا برای زوایای قائم ایجاد می‌شود.	تدریجی	دستگاهی	لمب افقی و قائم	خطای خروج از مرکز لمب	
مقدار این خطا با کاهش طول قراول روی افزایش می‌یابد. برای کاهش آن، عملیات سانترال را تکرار و مشاهده را تکرار می‌نمایند.		اتفاقی	انسانی	لمب افقی	خطای ایستگاه‌گذاری (سانترال)	
باید دستگاه را مجدداً تراز و سانترال نمود و مشاهده را دوباره تکرار کرد.		اشتباه	انسانی	لمب قائم	خطای تراز نبودن دستگاه	
برای کاهش آن، نشانه روی را مجدداً انجام داده و قرائت را تکرار می‌کنند.		اتفاقی	انسانی	لمب افقی و قائم	خطای نشانه روی	
	این خطا معمولاً به علت شاغلی نبودن (قائم نبودن) ژالون روی نقطه نشانه ایجاد می‌شود.	اتفاقی	انسانی	لمب افقی	خطای نشانه‌گذاری	
برای کاهش آن، قرائت‌ها را تکرار می‌کنند.	عامل ایجاد این خطا زاویه دید چشم و ایجاد پارالاکس هنگام قرائت و تقریبات ذهنی یا دستگاهی اعداد خوانده شده می‌باشد.	اتفاقی	انسانی	لمب افقی و قائم	خطای قرائت	
از روابط مربوطه برای جبران این خطا استفاده می‌کنند.	این خطا به علت کرویت زمین به خصوص برای طول‌های بلند در زوایای قائم ایجاد می‌شود.	تدریجی	طبیعی	لمب قائم	خطای کرویت زمین	

برای کاهش آن زاویه‌یابی را در ساعت غیرآفتابی و با دمای پایین انجام می‌دهند.		تدریجی	طبیعی	لمب افقی و قائم	خطای انکسار
برای کاهش آن زاویه‌یابی را در ساعت غیرمه‌الود یا بدون غبار یا نور کافی انجام می‌دهند.		اتفاقی	طبیعی	لمب افقی و قائم	خطای دید
برای کاهش آن زاویه‌یابی را در ساعت غیربادی انجام داده و از سه پایه محکم با استقرار پایدار استفاده می‌کنند.		اتفاقی	طبیعی	لمب افقی و قائم	خطای پیچ ش سه پایه

#### نحوه تقسیم‌بندی ناهمواری مناطق مختلف از سطح زمین

ردیف	نوع منطقه	حداکثر شبیب منطقه
۱	دشت	کمتر از ۳ درصد
۲	تپه ماهور	از ۳ تا ۷ درصد
۳	کوهستان	از ۷ تا ۲۰ درصد
۴	کوهستان سخت	از ۲۰ تا ۶۰ درصد
۵	کوهستان خیلی سخت	بیش از ۶۰ درصد

## جدول استاندارد مشاهدات ترازیابی تدریجی درجه سه

برگ مشاهدات ترازیابی



برگ مشاهدات پروفیل طولی

## برگ قرائت زاویه به روش کوپل

## برگ استاندارد قرائت زاویه به روش کوپل

برگ قرائت زوایا

## Field angles observation sheet

شماره صفحه ..... Page No.....

فرم شماره ۱

جدول قرائت فاصله افقی به صورت رفت و برگشت با توتال استیشن

## جدول محاسبات یتیما پیش

## جمع‌بندی محاسبات و کروکی



برگ قرائت‌های تاکئومتری