

فصل ۳

محاسبات کاربردی



توان مورد نیاز برای کشیدن ماشین‌های کشاورزی مختلف چقدر است؟
ظرفیت و عملکرد ماشین‌های کشاورزی مختلف چقدر است؟
در این فصل پاسخ پرسش‌های خود را می‌یابید و خواهید دانست چگونه
می‌توان تراکتور مناسب برای هر ماشین را انتخاب نمود.

ظرفیت و عملکرد ماشین کشاورزی



شکل ۱-۳- ظرفیت ماشین بیانگر مساحت کار شده در مدت یک ساعت می‌باشد.



شکل ۲-۳- در ماشین‌های برداشت جرم ماده برداشت شده معيار محاسبه ظرفیت ماشین است.

کیفیت و کمیت عملیات انجام شده به وسیله یک ماشین کشاورزی در واقع معيار عملکرد ماشین است. منظور از عملکرد یک ماشین کشاورزی مقدار کار انجام شده به وسیله آن ماشین در واحد زمان می‌باشد. عملکرد بیشتر ماشین‌های کشاورزی بر حسب مساحت عمل شده در ساعت عنوان می‌گردد. کار انجام شده توسط یک ماشین در زمینه خاک‌ورزی، کاشت، داشت و برداشت را در مدت یک ساعت ظرفیت مزرعه‌ای ماشین می‌نامند.

عملکرد ماشین‌های برداشت بر حسب جرم ماده برداشت شده در واحد زمان بیان می‌شود. این عملکرد را ظرفیت ماده‌ای می‌گویند.

عوامل مؤثر بر ظرفیت مزرعه‌ای ماشین‌های کشاورزی:

ظرفیت ماشین به سه عامل بستگی دارد:

- عرض کار
- سرعت پیشروی
- بازده زمانی

- عرض کار :

گفت و گو
کنید

با کدام گاو آهن می‌توان مساحت بیشتری را در یک ساعت شخم زد؟ چرا؟



شکل ۳-۳- انواع گاوآهن برگردان از نظر تعداد خیش



شکل ۴-۳- عرض کار ماشین

پهنه‌ای که یک ماشین کشاورزی در هر حرکت پوشش می‌دهد، اصطلاحاً عرض کار می‌نامند. عرض کار هر ماشین یکی از مهم‌ترین عواملی است که در ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر است.

سرعت پیشروی ماشین

سرعت پیشروی بیانگر مسافت پیموده شده در واحد زمان می‌باشد.

$$V = \frac{X}{t}$$

X = مسافت پیموده شده بر حسب کیلومتر (km)
 t = زمان بر حسب ساعت (hr)

V = سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت. (km/hr)

برای اندازه‌گیری سرعت باید مشخص کنیم چه مسافتی در یک بازه زمانی مشخص طی شده است. دو راه برای اندازه‌گیری سرعت وجود دارد:

- راه اول اینکه همان‌طور که در شکل مشخص شده است طول مزرعه را طی کنیم و زمان لازم را اندازه‌گیری کنیم.

توجه




از تبدیل متر به کیلومتر و دقیقه به ساعت برای محاسبه سرعت به عدد ثابت ۱۶/۷ می‌رسیم.

$$(km/hr) = \frac{X(m)}{t(min) \times 16/7}$$



شکل ۵-۳- محاسبه سرعت پیشروی



شکل ۵-۶- محاسبه سرعت پیشروی

- راه دوم که راه ساده‌تری می‌باشد، این است که زمان لازم برای طی کردن ۱۶/۷ متر را اندازه‌گیری کنیم. سپس با تقسیم ۶۰ بر زمان اندازه‌گیری شده بر حسب ثانیه سرعت را محاسبه کنیم.



شکل ۷-۳- سرعت شخم زدن ۴ تا ۶ کیلومتر در ساعت است.

اکثر ماشین‌های کشاورزی باید در محدوده مشخصی از سرعت به کار گرفته شوند. به عنوان مثال گاوآهن برگرداندار نشان داده شده در شکل باید با سرعت ۴ تا ۶ کیلومتر بر ساعت کار کند.

تحقیق کنید



سرعت بیش از حد هنگام شخم زدن چه تأثیری روی خاک خواهد گذاشت؟



شکل ۳-۸- کولتیواتور غلتان

در برخی ماشین‌ها سرعت بالاتر سبب بهبود کیفیت عمل انجام شده می‌گردد. به عنوان مثال اگر کولتیواتور غلتان با سرعت ۹/۶ تا ۱۶ کیلومتر بر ساعت به کار گرفته نشود، نتیجه مناسب به همراه نخواهد داشت. در برخی دیگر از ماشین‌ها مانند چاپرها توان مورد نیاز ماشین عامل محدود کننده سرعت می‌باشد.



شکل ۳-۹- زمان‌هایی از کار صرف سوخت‌گیری می‌شود.

بازده زمانی:

در هنگام کار با ماشین‌های کشاورزی زمان‌هایی وجود دارد که انجام عملیات به دلایل مختلف متوقف می‌شود (شکل‌های ۳-۹ الی ۳-۱۲). نسبت زمان نظری صرف شده برای انجام عملیات داخل مزرعه به زمان کل صرف شده در مزرعه را بازده زمانی می‌گویند که بر حسب درصد نشان داده می‌شود.



شکل ۳-۱۲- تخلیه مخزن



شکل ۳-۱۱- پر کردن مخازن



شکل ۳-۱۰- خرابی ماشین



شکل ۳-۱۳

چه مثال‌های دیگری درباره تلفات زمانی در هنگام کار می‌توانید
بیان کنید؟

گفت و گو
کنید



زمان‌هایی که برای انجام کارهای شخصی تلف می‌شود، در
محاسبات ظرفیت مزرعه‌ای در نظر گرفته نمی‌شوند.

توجه



محاسبه ظرفیت مزرعه‌ای: برای محاسبه ظرفیت مزرعه‌ای یک ماشین از رابطه زیر می‌توان استفاده کرد:

$$C = \frac{VWE}{10}$$


C = ظرفیت واقعی یا مزرعه‌ای مؤثر بر حسب هکتار بر ساعت (عملکرد ماشین) (ha/hr)

V = سرعت پیشروی ماشین بر حسب کیلومتر کیلومتر بر ساعت (Km/hr)

W = عرض کار ماشین بر حسب متر (m)

e = بازده مزرعه‌ای بر حسب درصد


با استفاده از روش‌های ترسیمی نیز می‌توان ظرفیت ماشین را تعیین کرد.



نمودار ۳- محاسبه ظرفیت ماشین به روش ترسیمی

استفاده از این روش بسیار ساده است:

- ۱ سرعت و عرض کار ماشین را روی نمودار علامت‌گذاری کنید.
- ۲ به وسیله خطی این دو نقطه را به هم متصل کنید و امتداد دهید تا محور ظرفیت تئوری ماشین را قطع کند.
- ۳ بازده مزرعه‌ای را روی نمودار علامت‌گذاری کنید.
- ۴ این دو نقطه را به هم متصل کنید و امتداد دهید تا ظرفیت واقعی (مؤثر) مزرعه مشخص گردد.



شکل ۳-۱۴- محاسبه ظرفیت ماشین به روش ترسیمی



شکل ۳-۱۵

راه‌های مؤثر در افزایش ظرفیت ماشین

- برای افزایش ظرفیت ماشین باید بازده زمانی را افزایش داد.
برای افزایش بازده زمانی راهکارهای متنوعی می‌توان به کار برد.
۱ قبل از انجام کار بهتر است با بررسی شرایط زمین و ماشین بهترین روش برای کار با کمترین تلفات زمانی را پیدا کنیم تا به حداقل ظرفیت ماشین بررسیم.




شکل ۳-۱۷



شکل ۳-۱۶

- ۳ تخلیه مخازن در هنگام حرکت و برداشت انجام شود.
و از توقف برای این منظور اجتناب شود.

- ۲ برای سرعت بخشیدن به تخلیه بار ماشین از تجهیزات قابل حمل مکانیکی مانند نقاله استفاده شود.



شکل ۳-۱۸- تأثیر روش‌های دورزدن در بازده زمانی

۴ با انتخاب مسیر درست برای دورزدن‌ها در انتهای مسیر می‌توان تلفات زمانی ناشی از آن را به طور چشم‌گیری کاهش داد.

شکل ۳-۱۸ روشهای درست و نادرست دورزدن و تأثیر آن درمیزان بازده زمانی را نشان می‌دهد.

۷ خستگی راننده یکی از عوامل

مهم در کاهش ظرفیت ماشین است. با انتخاب زمان‌هایی برای استراحت می‌توان بازده مزرعه‌ای را افزایش داد.

۶ بازدیدهای قبل از شروع کار کمک شایانی به جلوگیری از توقف عملیات به دلیل نقص فنی خواهد داشت.

۵ با انجام دادن سرویس دوره‌ای منظم می‌توان خرابی‌های ماشین را کاهش داد.



شکل ۳-۲۱



شکل ۳-۲۰



شکل ۳-۱۹



شکل ۳-۲۳- بازدید عملکرد ماشین



شکل ۳-۲۲

۸ استفاده از راننده‌های جایگزین سبب جلوگیری از خستگی راننده در مدت انجام عملیات می‌گردد.

۹ درست است که قرار دادن زمان‌هایی برای بازدید از عملکرد ماشین سبب تلف شدن زمان می‌شود اما این کار باعث افزایش کیفیت کار می‌شود که از لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

مفهوم قوان



شکل ۳-۲۴- مسابقات طناب‌کشی

همه شما با مسابقات طناب‌کشی آشنا هستید. به نظر شما چه عاملی در بردن یا باختن یک تیم تأثیر دارد؟



شکل ۳-۲۶- هل دادن اجسام



شکل ۳-۲۵- بلند کردن اجسام

توانایی بلند کردن یا هل دادن اجسام نشان داده شده به چه عاملی بستگی دارد؟

نیرو: نیرو عاملی است که باعث می‌شود یک جسم از حالت سکون شروع به حرکت کند، یا جسمی که در حال حرکت است متوقف شود. نیرو باعث می‌شود یک جسم سریع‌تر حرکت نماید یا مسیر حرکت جسم تغییر کند. واحد نیرو در سیستم SI نیوتون (N) بوده و عبارت است از نیرویی که بتواند به جسمی به جرم یک کیلوگرم شتابی برابر 1 m/s^2 بدهد یا:

$$1\text{ N} = 1\text{ kg m/s}^2$$

واحد نیرو در سیستم انگلیسی پوند نیرو (lbf) می‌باشد.



شکل ۳-۲۷- نیروهای محرک و مقاوم بر حرکت دوچرخه

نیروهای مقاوم و محرک:

برای حرکت دادن دوچرخه باید به وسیلهٔ پدال به آن نیرو وارد کنید.

وقتی که پارا از روی پدال دوچرخه برداریم، به طور ناگهانی متوقف نمی‌شود، بلکه تا مسافتی پیش می‌رود و به تدریج سرعت خود را از دست می‌دهد. اگر بخواهیم دوچرخه متوقف شود، باید کاری روی آن انجام دهید و به کمک ترمزها نیرویی به آن وارد کنید تا متوقف شود.

نیروهایی که باعث ایجاد حرکت یا تمایل به حرکت در جسم می‌شوند، نیروهای محرک و بالعکس نیروهایی که مانع از حرکت یا تمایل به توقف جسم می‌شوند، نیروهای مقاوم خوانده می‌شوند. یکی از مهم‌ترین نیروهای مقاوم نیروی اصطکاک است.

کار:

اگر جسمی تحت اثر نیرو جابه‌جا شود، کار انجام شده است. اگر نیرو به جسم ساکن وارد شود و در آن حرکت ایجاد نکند، کاری صورت نمی‌گیرد. بنابراین تعريف، کار برابر با حاصل ضرب نیرو در فاصله جابه‌جایی نیرو است.

$$W=F \times X$$

در این فرمول داریم:

W = کار بر حسب ژول (J)

F = نیرو بر حسب نیوتن (N)


X = جابه‌جایی بر حسب متر (m)

واحد کار در سیستم بین‌المللی SI، نیوتن متر (N.m) است که ژول (J) نامیده می‌شود. وقتی نیروی یک نیوتونی جسم را در راستای خود یک متر جابه‌جا کند، یک ژول کار انجام شده است.

گفت و گو
کنید



میزان کار انجام شده در دو حالت نشان داده شده چه تفاوتی دارد؟



شکل ۲-۲۸- در محاسبه کار انجام شده میزان جابه‌جایی مهم است.

توان

در تعریف کار موضوع زمان اهمیت ندارد. خواه میزان جابه‌جایی در یک ثانیه انجام شده باشد خواه در یک ساعت، میزان کار انجام شده تفاوتی نمی‌کند. وقتی بحث زمان در میان باشد، کمیتی به نام توان مطرح می‌شود. توان، کار انجام شده در واحد زمان است. به عبارت دیگر، توان نشان‌دهنده سرعت انجام کار است.

$$P = \frac{W}{t}$$

P: توان بر حسب وات (W)

F: کار بر حسب ژول (J)

t: زمان بر حسب ثانیه (S)

از آنجایی که کار از رابطه $W=F\times X$ محاسبه می‌شود پس رابطه توان را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$P = \frac{F \times X}{t}$$

P: توان بر حسب وات (W)

F: نیرو بر حسب نیوتون (N)

X: جابه‌جایی بر حسب متر (m)

t: زمان بر حسب ثانیه (s)

و از آنجایی که سرعت از رابطه $V = \frac{x}{t}$ به دست می‌آید رابطه بالا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$P=F\times V$$

P: توان بر حسب وات (W)


F: نیرو بر حسب نیوتون (N)

V: سرعت بر حسب متر بر ثانیه (m/s)

همان‌طور که مشاهده می‌شود با داشتن مقدار نیرو و سرعت جابه‌جایی جسم توان محاسبه می‌شود. از آنجایی که وات واحد کوچکی است از کیلو وات (kW) که معادل هزار وات است برای تعیین توان استفاده می‌شود. اسب بخار واحد دیگری برای توان است که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر کیلووات معادل $1/34$ اسب بخار است.

اگر یک وزنه هزار پوندی در مدت یک دقیقه 33 فوت جابه‌جا شود، نرخ انجام کار یک اسب بخار است. به عبارت دیگر، یک اسب بخار معادل 33000 فوت پوند در دقیقه می‌باشد.



شکل ۳-۲۹- اسب بخار سرعت انجام کار را نشان می‌دهد.

محاسبه توان مورد نیاز تراکتور برای کشیدن ماشین‌های کشاورزی

یکی از مهم‌ترین عواملی که در انجام عملیات مکانیزه کشاورزی باید مد نظر قرار داد، انتخاب تراکتور مناسب برای انواع ماشین‌های کشاورزی با اندازه‌های مختلف به منظور انجام عملیات کشاورزی در زمان معین و با کمترین هزینه می‌باشد.

از آنجایی که تراکتورها دارای توان مشخصی هستند لذا باید ماشین کشاورزی متناسب با نوع تراکتور انتخاب شود.




شکل ۳-۳۰- ماشین‌های کشاورزی و تراکتور باید از نظر اندازه و توان کاملاً متناسب باشند.



اگر توان تراکتور بیش از اندازه مورد نیاز برای ماشین کشاورزی باشد، هزینه‌های انجام کار افزایش خواهد یافت.

چرا استفاده از تراکتور با توان بیشتر از حد مورد نیاز ماشین سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود؟




شکل ۳-۳۰- موتورها انرژی شیمیایی سوخت را به توان مکانیکی تبدیل می‌کنند.

اگر توان تراکتور کمتر از اندازه مورد نیاز برای ماشین باشد، علاوه بر اینکه کمیت و کیفیت کار کاهش می‌یابد، احتمال خرابی تراکتور در اثر بیش باری ایجاد شده افزایش می‌یابد.
برخی از عواملی که در انتخاب تراکتور مؤثراند، عبارت‌اند از:


- نوع موتور
- توان تراکتور
- مقاومت خاک
- اندازه تراکتور
- نوع ادوات
- نوع موتور

موتور تراکتورها عموماً از نوع دیزل می‌باشد. در این موتورها هوا داخل سیلندر متراکم می‌شود. سوخت به داخل سیلندر پاشیده می‌شود و مخلوط سوخت و هوا در اثر حرارت ناشی از تراکم هوا محترق می‌شود.
این توان دورانی می‌تواند به سه توان دیگر تبدیل شود:

- توان کششی
- توان محور توانده‌ی (PTO)
- توان هیدرولیکی



شکل ۳-۳۱- تراکتورها توان دورانی میل لنگ را به توان کششی تبدیل می‌کنند.



شکل ۳-۳۲- تراکتورها می‌توانند توان موجود روی میل لنگ را به توان محور توانده‌ی تبدیل کنند.


محاسبه توان مالبندی تراکتور: زمانی که در مورد ماشین‌های کشاورزی صحبت می‌کنیم نیرو عمدتاً بر حسب کیلو نیوتن و سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت می‌باشد. برای محاسبه توان در این حالت می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$P = \frac{F \times V}{3/6}$$


در این رابطه توان بر حسب کیلووات (KW)، سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت (km/hr) و نیرو بر حسب کیلونیوتن (KN) می‌باشد.

مثال: اگر برای کشیدن دیسک با سرعت ۸ کیلومتر بر ساعت ۱۱/۱ کیلونیوتن نیرو لازم باشد، توان مورد نیاز برای کشیدن این دیسک چقدر است؟

$$P = \frac{11/1 \times 8}{3/6} = 24/7 \text{ kW}$$



شکل ۳-۳- با دانستن سرعت و نیرو، توان کششی مورد نیاز ماشین محاسبه می‌شود.



$$\text{سرعت} = \frac{\text{توان}}{\text{نیروی کششی}} \times \frac{3/6}{3/6} = \frac{40 \times 3/6}{25} = 5/76 \text{ km/hr}$$

شکل ۳-۴- در صورت دانستن توان و نیرو می‌توان سرعت پیش روی ماشین را محاسبه نمود.



دینامومترها چند نوع هستند و چگونه کار می کنند؟



شکل ۳-۳۵- برای اندازه گیری توان تراکتور از دستگاهی به نام دینامومتر استفاده می شود.

در صورتی که نیروی لازم برای کشیدن هر متر از عرض کار یک ماشین کشاورزی را بدانیم، با استفاده از فرمول توان می توانیم اندازه مناسب آن ماشین را برای هر تراکتور انتخاب کنیم.

نیروی لازم برای کشیدن هر متر از عرض کار ماشین را اصطلاحاً مقاومت ویژه ماشین می نامند.
برای تعیین اندازه ماشین باید دو مرحله محاسبه انجام گیرد:

مرحله اول: نیروی کشش تراکتور را محاسبه کنیم.

مرحله دوم: نسبت نیروی کششی تراکتور به مقاومت ویژه ماشین را محاسبه کنیم.

مثال: در صورتی که توان یک تراکتور ۶۵ کیلووات و سرعت موردنیاز برای کشیدن یک کولتیواتور ۸ کیلومتر بر ساعت باشد، حساب کنید این تراکتور قادر به کشیدن کولتیواتور با چه عرض کاری می باشد؟
مقاومت ویژه کولتیواتور ۴ کیلونیوتون بر متر است.




شکل ۳-۳۶- کولتیواتور

پاسخ:
مرحله اول:

$$\frac{65 \times 3 / 6}{\lambda} = 29 / 25 \text{ kW}$$

$$\frac{29 / 25}{4} = 7 / 3 \text{ m}$$

این تراکتور می‌تواند کولتیواتوری با عرض کار ۷ متر را بکشد.
برای سهولت انجام محاسبات مورد نیاز برای انتخاب تراکتور و ماشین روش‌های گوناگونی پیشنهاد شده است.
یکی از این روش‌ها استفاده از نمودارهای ترسیمی می‌باشد (نمودار ۲-۳).



نمودار ۲-۳- توان کششی مورد نیاز برای ادوات کشاورزی

استفاده از این نمودار بسیار ساده است. برای این کار مثال قبل را روی نمودار بررسی می‌کنیم.

مرحله اول: اعداد مربوط به توان و سرعت را روی محورهای ۱ و ۲ نمودار مشخص می‌کنیم.

مرحله دوم: به وسیله خط کش این دو عدد را به یکدیگر متصل می‌کنیم و خط را ادامه می‌دهیم تا محور عمودی مربوط به نیروی کشش را قطع کند. این نقطه همان نیروی کشش تراکتور است.

مرحله سوم: مقاومت ویژه ماشین را روی محور ۵ مشخص می‌کنیم.

مرحله چهارم: به وسیله خطی این دو نقطه را به یکدیگر متصل می‌کنیم.

مرحله پنجم: محل برخورد خط با محور شماره ۴، عرض کار ماشین را که تراکتور می‌تواند بکشد، نشان می‌دهد (نمودار ۵-۲).

استانداردارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

عنوان فصل	تکالیف عملکردی (واحد یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقق	نمره
	۱- محاسبه ظرفیت و عملکرد ماشین‌های کشاورزی	محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین‌های کشاورزی و تعیین توان مورد نیاز تراکتور برای کشیدن ماشین‌ها با روش محاسباتی یا ترسیمی	بالاتر از حد انتظار	محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین‌های کشاورزی و تعیین توان مورد نیاز تراکتور برای کشیدن ماشین‌ها با روش محاسباتی یا ترسیمی	۳
	۲- محاسبه توان مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی		در حد انتظار	محاسبه توان مورد نیاز کشاورزی ماشین‌های کشاورزی	۲
فصل ۳: محاسبات کاربردی			پایین‌تر از حد انتظار	محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین	۱
نمره مستمر از ۱					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰ = (نمره مستمر + (۵ × نمره واحد یادگیری از ۳))					

فصل ۴


مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل



- چرا ابزار و قطعاتی که از نظر ظاهری کاملاً شبیه هم هستند استحکام متفاوتی دارند؟
- انتخاب جنس قطعات چه تأثیری در عملکرد آن دارد؟
- چه عواملی را هنگام انتخاب یک قطعه باید مد نظر قرار داد؟
- در این فصل پاسخ خود را می‌باید که استحکام قطعات به چه عواملی بستگی دارد؟

آیا قطعات و سازه‌های مکانیکی خراب می‌شوند و می‌شکنند؟

قطعات و سازه‌ها در هنگام استفاده از آنها به مرور زمان دچار خرابی و شکسته می‌شوند. در شکل زیر نمونه‌هایی از خرابی و شکست را مشاهده می‌کنید:



شکل ۱-۴- خرابی و شکستگی در قطعات و سازه‌ها

آنها در یک چیز مشترک هستند: **خرابی**

دلایل احتمالی خرابی و شکست قطعات نشان داده شده در شکل بالا را در گروه خود بررسی کنید.
به نظر شما کدام دلیل عامل بیشتر خرابی‌های قطعات نشان داده شده در شکل می‌باشد؟

فعالیت



مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

دلایل اصلی خرابی قطعات عبارت اند از:

طراحی نامناسب

وجود مشکل در جنس و مواد به کار رفته

مشکل به وجود آمده در هنگام ساخت

استفاده نادرست

خرابی محیطی

فرسودگی

فعالیت

به نظر شما بیشترین علت خرابی قطعات و سازه‌هایی که در کارگاه هنرستان مشاهده کردید، چیست؟



چگونه می‌توان از بروز خرابی‌ها در قطعات جلوگیری کرد؟

چرا قطعات و سازه‌ها خراب می‌شوند؟

قطعات و سازه‌ها هنگام استفاده، به روش‌های گوناگون خراب می‌شود:

خستگی

خوردگی

بارگذاری ایجاد کننده نوسانات بزرگ (تشدید)

بارگذاری و نیروی بیش از حد


فعالیت

در مورد عوامل دیگر خرابی قطعات بحث و گفت و گو کنید.




وقتی قطعه‌ای خراب است، یعنی اینکه نمی‌تواند کاری را که از آن خواسته شده است، به درستی انجام دهد. زمانی که می‌گوییم یک قطعه مقاوم است، یعنی اینکه در مقابل خرابی دوام دارد و از خود باید بپرسیم در مقابل چه چیزی مقاوم است؛ مقاومت در مقابل جایه‌جایی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در مقابل شکست، مقاومت در مقابل زنگ‌زدگی و غیره.

بارگذاری و نیروهای وارد شده روی قطعات چگونه است؟



شکل ۲-۴- انواع بارگذاری بر روی قطعات

در هنگام کار و استفاده از قطعات و ابزار، نیروها و گشتاورهای مختلفی روی قسمت‌های مختلف آنها وارد می‌شود. این بارگذاری‌ها به شکل‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد (شکل ۲-۴). نیروها همچنین می‌توانند محوری یا عرضی بر قطعه در جهت‌های مختلف وارد شوند. قسمت‌های مختلف قطعه باید در مقابل این نیروها و بارگذاری‌ها هنگامی که به صورت آرام یا به صورت ضربه و یا پی‌درپی اعمال می‌شوند، از خود مقاومت نشان دهند. اسکلت بدن انسان نیز از استخوان‌های مختلفی تشکیل شده است که تحت بارگذاری‌های مختلفی قرار می‌گیرد. برای نمونه استخوان پای انسان تحت بارگذاری کششی، فشاری، برشی، پیچشی و خمسی قرار می‌گیرد.



شکل ۳-۴- انواع بارگذاری‌ها بر روی استخوان



شکل ۴-۴- اسکلت انسان


جلوه‌های آفرینش

در بدن انسان اسکلت و استخوان‌ها وظایف گوناگونی دارند. حفاظت از اندام‌هایی مانند مغز، قلب، شش‌ها از مهم‌ترین آنها است. حرکت بدن انسان نیز بر پایه اسکلت و استخوان‌ها است؛ چون اسکلت تکیه‌گاه عضلات می‌باشد. شکل دادن به بدن انسان نیز از دیگر وظایف استخوان‌ها است. استخوان‌های ما ۱۴ درصد از وزن کل بدنمان را تشکیل می‌دهند. بدن انسان در بدو تولد از ۳۰۰ استخوان تشکیل شده است. تعداد استخوان‌ها به مرور کمتر و در بزرگ‌سالی به ۲۰۶ عدد کاهش می‌یابد. یکی شدن چند استخوان با هم، علت کم شدن تعداد استخوان‌های بدن است. بیشترین تعداد استخوان‌های بدن در دستان ما قرار دارد. مج دست به تنها ۵۴ استخوان دارد. صورت ۱۴ و پا ۲۶ استخوان دارد. طولانی‌ترین استخوان بدن، استخوان ران پاست. این استخوان یک چهارم قد هر فرد را تشکیل می‌دهد. کوچک‌ترین استخوان بدن در گوش میانی قرار دارد و «استخوان رکابی» نامیده می‌شود و کمتر از سه میلی‌متر است. تنها استخوانی که هنگام تولد رشد کافی یافته و دیگر تغییر نمی‌کند، در گوش قرار دارد. اگرچه به نظر استخوان‌های بدن سفت و محکم هستند اما ۷۵ درصد آنها را آب تشکیل می‌دهد. هر کدام از استخوان‌ها شکل خاصی دارند و بارگذاری و اعمال نیرو بر روی آنها متفاوت است. در هر نوع بارگذاری بیش از حد روی استخوان شکل شکستن استخوان متفاوت است.

فعالیت



با استفاده از یک خط‌کش فلزی، انواع بارگذاری‌ها را روی آن اعمال کنید. همچنین به میزان جایه‌جایی خط‌کش در هر نوع بارگذاری توجه نمایید. بارگذاری می‌تواند با اعمال نیرو در راستای طول خط‌کش، عمود بر خط‌کش یا با ایجاد گشتاور انجام شود.




۴-۵- انواع بارگذاری روی خط‌کش فلزی

پرسش



در کدام نوع از بارگذاری خطکش در مقابل جابه‌جایی مقاوم‌تر است؟ در گروه خود بحث کنید.



شکل ۴-۶- علائم گشتاور و نیرو

در فعالیت انجام شده بارگذاری از دو بخش تشکیل شده است:

۱ وارد کردن نیرو (F)

۲ وارد کردن گشتاور (M)

واحد نیرو نیوتون (N) و واحد گشتاور نیوتون - متر (N.m) است. به صورت شماتیک نیرو و گشتاور را به صورت مقابل نشان می‌دهند. به d بازوی گشتاور می‌گویند.

فعالیت




حداکثر گشتاوری که شما می‌توانید با کمک یک دست بدون وسایل کمکی بر روی یک میله وارد کنید، حدود چند نیوتون متر است؟ حداکثر نیرویی که می‌توانید یک طناب را بکشید، چند نیوتون است (هر یک کیلوگرم نیرو حدود ۱۰ نیوتون است)؟

تحقیق کنید



همان‌طور که دیدید بدن انسان در اعمال نیرو و گشتاور به قطعات محدودیت‌هایی دارد. تحقیق کنید با استفاده از چه ابزار و وسایلی که خود نیازمند تأمین انرژی نیستند، می‌توان نیرو و گشتاور را تقویت و بیشتر نمود؟



مثال: در شکل مقابل دو آچار شلاقی یکسان روی میله گشتاور وارد می‌کنند. بازوی هر آچار ۲۵۰ میلی‌متر می‌باشد. گشتاور کلی وارد شده به میله را بر حسب نیوتون-متر به دست آورید.

پاسخ:

$$= \text{گشتاور هر آچار} \times 2 = \text{گشتاور کلی}$$

جهت گشتاور کلی موافق عقریه‌های ساعت است.

شکل ۴-۷- وارد نمودن گشتاور بر میله از طریق دو آچار شلاقی


مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

فعالیت



گشتاور وارد شده به پیچ در نقطه O را در شکل ۴-۸ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

گشتاور وارد شده به پیچ را در شکل ۴-۹ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.



شکل ۴-۹-وارد نمودن گشتاور بر پیچ از طریق آچار چرخ

شکل ۴-۸-وارد نمودن گشتاور بر میله از طریق آچار

تحقيق کنید



در شکل مقابل، گشتاور وارد به ستون فقرات در نقطه A را محاسبه کنید. همچنین همان‌گونه که مشاهده می‌کنید در هنگام بلند کردن بار توسط بدن، هر چه فاصله بار از بدن بیشتر باشد گشتاور وارد به ستون فقرات بیشتر خواهد بود و در نتیجه امکان آسیب‌رسانی به ستون فقرات بیشتر خواهد شد. تحقیق کنید روش صحیح بلند کردن بار توسط بدن و دست‌ها چگونه است و چرا باید به آن شیوه، بار را بلند کرد.




شکل ۴-۱۰



شکل ۱۱-۴- باز کردن پیچ چرخ خودرو توسط آچار چرخ


برای باز کردن پیچ های چرخ خودروی نشان داده شده در شکل، ۱۰ کیلوگرم - متر گشتاور لازم است. مقدار نیرویی را که باید توسط دست بر روی آچار چرخ وارد شود تا پیچ باز شود، محاسبه کنید.



شکل ۱۲-۴- قسمت های بحرانی یک آچار هنگام بارگذاری

الاستیک، پلاستیک و شکست قطعات همان طور که تجربه کردید بر روی قطعات، انواع بارگذاری وارد می شود. در یک قطعه ممکن است یک قسمت بحرانی و حساس بوده که نیرو و گشتاور در آن بیشتر از نقاط یا قسمت های دیگر باشد. احتمال خرابی و شکست در این نقطه از همه نقاط در قطعه بیشتر است. در شکل مقابل قسمت های بحرانی یک آچار را مشخص کنید. حال این پرسش ها را در ذهن خود مرور کنید:

- ۱ اگر نیرو و گشتاور وارد شده به یک قطعه کم باشد آیا قطعه پس از تغییر شکل (ممکن است شما مشاهده نکنید) به شکل اول خود باز می گردد؟
- ۲ اگر نیروی بیش از حد مجاز به قطعه وارد شود چه اتفاقی می افتد؟
- ۳ اگر نیرو خیلی زیاد باشد، یا به دفعات زیاد و به صورت نوسانی وارد شود، چه اتفاقی می افتد؟



مفتوول یک گیره کاغذ را همانند شکل روبه رو باز کنید. یک سمت آن را در دست خود محکم بگیرید. با انگشت دست دیگر به انتهای مفتول نیرو وارد کنید. حالات های نشان داده شده را در نظر بگیرید.

شکل ۱۳-۴- آزمایش بارگذاری روی یک مفتول گیره کاغذ



پس از انجام آزمایش پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:

۱ اگر نیروی واردشده به سر مفتول کم باشد، پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود برمی‌گردد؟

۲ اگر نیروی واردشده به سر مفتول زیاد باشد، پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود برمی‌گردد؟

۳ اگر نیروی واردشده به سر مفتول زیاد باشد و این کار را برای چندین بار تکرار کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر قطعه پس از بارگذاری به حالت اول خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه الاستیک (کشسان همانند فنر و کش لاستیکی) است. اگر قطعه به حالت خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه پلاستیک (مومسان همانند موم و پلاستیک) است و وقتی قطعه از یک نقطه جدا شود، می‌گویند شکست اتفاق افتاده است.



شکل ۱۴- حشره آسیابک

جلوه آفرینش

دانشمندان دریافتند حشره آسیابک^۱ با طول حداقل ۳/۸ سانتی‌متر، هنگام مهاجرت هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوس‌ها به طور پیوسته پرواز می‌کند. آنها معتقدند که بدن این حشرات برای سفرهای طولانی مدت تکامل یافته است؛ چرا که سطح بالهای این حشرات در مقایسه با همنوعان خود بسیار بیشتر بوده و امکان پرواز گلاید یا بدون بال زدن را برای آنان امکان‌پذیر می‌سازد. به نظر شما بالهای این حشره در طول زندگی چند بار بالا و پایین می‌رود؟ در آزمایش قبل، مفتول را چند بار بالا و پایین حرکت دادید تا شکست؟ طراحی بدن هر پرنده‌ای کاری بسیار سخت و پیچیده است!

انواع مقاومت در مقابل تغییر شکل

سفرتی: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل کشسان (الاستیک) بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه برای جابه‌جایی و تغییر شکل کشسان نیروی بیشتری نیاز داشته باشد، آن قطعه سفت‌تر است.


استحکام: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل دائمی بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه نیروی بیشتری تحمل کند قبل از اینکه تغییر شکل دائمی بدهد یا دچار تسلیم و شکست شود، آن قطعه مستحکم‌تر است.

چقرومگی: مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی را گویند. هرچه برای شکستن قطعه انرژی بیشتری صرف شود، آن قطعه چقرومگه‌تر است.




یک تکه چوب تر و یک تکه چوب خشک مشابه هم را، تحت بارگذاری خمشی انجام دهید. به نظر شما کدام سفت تر، مستحکم تر و چقرمه تر است؟

- برای افزایش مقاومت در مقابل تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو و انرژی چه کاری انجام دهیم:
- ۱ استفاده از جنس مناسب:** انتخاب جنس مناسب برای هدف مورد نظر تأثیر زیادی بر استحکام قطعه خواهد داشت.
 - ۲ شکل هندسی مناسب:** با استفاده از شکل های هوشمندانه می توان قطعات و سازه ها را به گونه ای ساخت که بار و نیروی بیشتری تحمل کنند.
 - ۳ استفاده از تکیه گاه و ایجاد شرایط مناسب:** وجود تکیه گاه های خوب سبب می شود که قطعات نیروی بیشتری تحمل کنند.
- در نمودار زیر روش های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو نشان داده شده است:



نمودار ۱-۴- روش های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل



شکل ۱-۵- بارگذاری کششی و فشاری

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری کششی و فشاری

اگر بار اعمال شده سبب کشیده شدن قطعه در امتداد محور بار شود، بارگذاری کششی خواهد بود. همچنین اگر بار اعمال شده سبب فشرده شدن قطعه شود، بارگذاری فشاری خواهد بود. همان طور که قبل آموخته اید، قطعات در هنگام بارگذاری کم رفتاری همانند فنر از خود نشان می دهند و کشیده می شوند و پس از برداشته شدن بار به موقعیت اول خود باز می گردند.

مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

سفتی قطعه در بارگذاری کششی: جابه‌جایی انتهای یک میله که تحت بارگذاری کششی الاستیک قرار دارد، با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با مساحت سطح مقطع و سفتی جنس میله نیز رابطه عکس دارد. هر چه سطح مقطع میله بزرگ‌تر باشد، برای یک نیروی ثابت جابه‌جایی کمتر می‌شود.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}} = \text{جابه‌جایی در بارگذاری محوری}$$


سفتی جنس مواد مختلف نسبت به هم متفاوت است. هر چه جنس ماده سفت‌تر باشد، جابه‌جایی و تغییر شکل آنها کمتر است.

سفتی فولاد < سفتی مس < سفتی آلومینیوم
به طور معمول سفتی فولاد از غالب فلزات بیشتر است. نام دیگر سفتی جنس مواد، ضریب کشسانی یا ضریب الاستیک است.

استحکام قطعه در بارگذاری کششی: نیروی وارد شده به واحد سطح را تنش می‌گویند. هر چه نیرو بیشتر و سطح مقطع کوچک‌تر باشد، تنش بیشتر می‌گردد. هرچه تنش کششی یا فشاری بیشتر شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود.

$$\frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش کششی در بارگذاری محوری}$$

اگر تنش کششی و فشاری در یک قطعه بیشتر از استحکام کششی جنس شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام کششی به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه‌های افزایش استحکام یک قطعه تقویت شکل هندسی است تا تنش در قطعه کم شود. برای اینکه یک میله در برابر نیروی کششی مقاوم باشد، باید سطح مقطع میله را افزایش دهیم. یعنی هر چه سطح مقطع میله بیشتر باشد، در مقابل نیروی کششی یا فشاری مقاوم‌تر است. شکل سطح مقطع بر مقاومت قطعاتی که به صورت کششی یا فشاری بارگذاری شده‌اند، تأثیری ندارد. مقدار استحکام کششی جنس فلزات مختلف با یکدیگر متفاوت است.



شکل ۱۶-۴-بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس و وزن یکسان

فعالیت




فکر کنید - در شکل مقابل دو میله از جنس فولاد تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر طول و وزن میله‌ها یکسان باشند، کدامیک بیشتر کشیده می‌شوند؟ در گروه خود بحث کنید.



فکر کنید – در شکل مقابل دو میله از جنس فولاد با سطح مقطع دایره‌ای توپر تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر وزن میله ۱ نصف وزن میله ۲ باشد، جایه‌جایی میله ۱ چند برابر میله ۲ است (طول میله‌ها، برابر است)؟


.....
.....



شکل ۴-۱۷- بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس یکسان

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری برشی

اگر بار اعمال شده باعث بریدن قطعه شود، بارگذاری برشی خواهد بود. این بارگذاری توسط دو نیرو در جهت خلاف هم و نزدیک هم اتفاق می‌افتد. قیچی کردن نمونه‌ای از بارگذاری برشی است. مقاومت سازه‌هایی که سطح مقطع آنها به صورت برشی بارگذاری شده است، مستقل از شکل مقطع است.



شکل ۴-۱۸- بارگذاری برشی

استحکام قطعه در بارگذاری برشی: نیروی برشی واردہ به واحد سطح را تنش برشی می‌گویند. هرچه نیروی برشی بیشتر و سطح مقطع کوچک‌تر باشد، تنش برشی بیشتر می‌گردد. هر چه تنش برشی بیشتر شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود. برای نمونه اگر در شکل ۴-۱۸، قطر پیچ کوچک‌تر و نیرو ثابت باشد، تنش برشی بیشتر خواهد بود.

$$\frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش برشی}$$

اگر تنش برشی در یک قطعه بیشتر از استحکام برشی جنس قطعه شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد.

استحکام برشی جنس‌های مختلف در قطعه متفاوت است؛ پس برای افزایش استحکام یک قطعه باید تنش را کم کنیم. برای اینکه یک پیچ یا قطعه در برابر نیروی برشی مقاوم باشد باید سطح مقطع پیچ را افزایش دهیم. یعنی هر چه سطح مقطع پیچ بیشتر باشد، در مقابل نیروی برشی مستحکم‌تر است. شکل مقطع روی استحکام قطعاتی که به صورت برشی بارگذاری شده‌اند، بی‌تأثیر است. استحکام برشی فلزات با توجه به جنس آنها متفاوت است. هر چه استحکام برشی جنس بالاتر باشد، استحکام قطعه در برابر بارگذاری برشی بیشتر خواهد بود.

استحکام برشی فولاد > استحکام برشی مس > استحکام برشی آلومینیوم

فعالیت



با توجه به شکل زیر در مورد دلیل خرابی لبه‌های برنده ناخن‌گیر و دمباریک بحث و گفت و گو کنید. به نظر شما لبه‌های برنده استحکام لازم را نداشته است، یا اینکه به درستی از آنها استفاده نشده است؟




شکل ۴-۱۹- لبه‌های برنده خراب شده در ناخن‌گیر و دمباریک

فعالیت



در شکل زیر یک تسمه فولادی توسط چند پیچ از یک جنس روی یک دیوار چوبی محکم پیچ شده است. به نظر شما برای یک نیروی برشی ثابت، کدام حالت از اتصال در برابر نیروی برشی مستحکم‌تر است و پیچ‌های دیرتر بریده می‌شوند. در گروه خود بحث کنید.



شکل ۴-۲۰- چند روش اتصال تسمه به دیوار چوبی تحت بارگذاری برشی


فعالیت



با یک انبردست دو مفتول یا میخ با قطرهای مختلف را برش دهید. برای نیروی وارد شده یکسان، تنش برشی کدام یک بیشتر است؟ کدام یک راحت‌تر بریده می‌شود؟ چرا؟
همین کار را بر روی دو مفتول با قطر یکسان و جنس متفاوت (مس و فولاد) انجام دهید. تنش برشی کدام یک بیشتر خواهد بود؟ کدام یک زودتر بریده خواهد شد؟ چرا؟

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری خمشی

یکی دیگر از انواع بارگذاری‌ها همان‌طور که در آزمایش با خط‌کش فلزی تجربه کردید، بارگذاری خمشی بود. خط‌کش فلزی یا هر قطعه‌ای دیگر با چندین روش بارگذاری خم می‌شوند. در شکل زیر دو روش برای خم کردن نشان داده شده است؛ یکی با اعمال نیروی عرضی در یک نقطه از قطعه از مانند انتهای آن، و دیگری با اعمال گشتاور در هر نقطه از آن. سطح مقطع قطعه و محور خمش نیز در شکل نشان داده شده است.




شکل ۴-۲۱- انواع بارگذاری برای خمش یک قطعه

با استفاده از روش‌های نشان داده شده در شکل ۶-۲۰ بر روی خط‌کش فلزی، بارگذاری خمشی انجام دهید.

فعالیت



فعالیت




دو کاغذ A4 را نصف کنید و با استفاده از آنها آزمایش‌های زیر را انجام دهید:

- ۱- کاغذها را تا کرده روی هم قرار دهید، سپس لبه‌های آن را چسب زده و آنها را روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش را حس نمایید.


شکل ۴-۲۲

مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل




شکل ۴-۲۳

۲- کاغذها را روی هم قرار دهید، سپس آن را لوله کرده و با چسب لبه‌های آن را بچسبانید. سپس آن را روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش را حس نمایید.



شکل ۴-۲۴

۳- کاغذها را تک تک لوله کرده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آنها را روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش را حس نمایید.



شکل ۴-۲۵

۴- کاغذها را تک تک به شکل قوطی درآورده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش را حس نمایید.

پس از انجام دادن آزمایش‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:


۱ وزن کاغذها در سه آزمایش با هم چه تفاوتی دارند؟

۲ استحکام کدام قطعه و سازه کاغذی که شما آزمایش کردید، در مقابل نیروی خمشی بالاتر است؟

۳ اگر شما قرار بود یک پل طراحی می‌کردید، کدام یک از سازه‌ها را پیشنهاد می‌کردید؟

فعالیت

با استفاده از خطکش فلزی، بارگذاری خمثی را در دو جهت انجام دهید. استحکام خمثی خطکش فلزی در کدام جهت بیشتر است؟ یعنی در کدام حالت خطکش به سختی خم می‌شود؟ (به طرز قرارگیری سطح مقطع خطکش نسبت به نیرو توجه کنید).




شکل ۴-۲۶- بارگذاری خمثی روی خطکش در دو جهت

همان طور که در آزمایش مشاهده کردید، با اینکه سطح مقطع خطکش در دو حالت یکسان است اما استحکام خمثی خطکش در حالت ب بیشتر از حالت الف است. دلیلش این است که ممان اینرسی سطح مقطع خطکش، حول محور خمث در حالت ب بیشتر از حالت الف است.

ممان اینرسی چیست؟

ممان اینرسی یک عامل مقاوم جسم در مقابل خمث می‌باشد و هر چه ذرات تشکیل‌دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور خمث دورتر باشد، ممان اینرسی بیشتر است.




شکل ۴-۲۷- انواع سطح مقطع در خمث

به شکل ۴-۲۷، توجه کنید. تمام سطح مقطع‌ها در اشکال با هم برابر است. یعنی همه مساحت‌ها یکسان هستند ولی ممان اینرسی حول محور افقی در شکل الف که شبیه به I است، از ممان اینرسی بقیه شکل‌ها بیشتر است. همچنین ممان اینرسی شکل ح از همه کوچک‌تر است.

فعالیت

کتاب خود را ۹۰ درجه موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید. حال به سطح مقطع‌ها نگاه کنید، به نظر شما کدام سطح مقطع‌ها در حول محور افقی (محور جدید) ممان اینرسی بیشتری دارند؟ در گروه خود بحث کنید.

مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل



شکل ۴-۲۸- خمسم یک قطعه تحت بارگذاری خمشی

سفتی قطعه در بارگذاری خمشی: هنگام خمسم یک قطعه، بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می شود و بیشترین جابه جایی قطعه در انتهای آن خواهد بود.

فعالیت



توسط یک تکه ابر، بارگذاری خمشی را آزمایش کنید و کشیدگی و فشردگی ذرات را ترسیم نمایید.

جابه جایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری خمشی قرار دارد با نیرو و طول میله، رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی و سفتی جنس قطعه رابطه عکس دارد. یعنی هر چه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ تر باشد، برای یک نیروی ثابت جابه جایی کمتر می شود و قطعه در مقابل خمسم سفت تر است.


$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{مممان اینرسی}} = \alpha \text{ جابه جایی در خمسم}$$

هر چه جنس ماده سفت تر باشد، جابه جایی و تغییر شکل آن در مقابل خمسم کمتر خواهد بود و برای جابه جایی بیشتر باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.

فعالیت



در گروه در مورد نیرو و گشتاور، سفتی جنس، جابه جایی و طول قطعات در شکل زیر، بحث و گفت و گو کنید و دلیل جابه جایی ثابت آنها را توضیح دهید.




شکل ۴-۲۹- جابه جایی قطعات در بارگذاری خمشی

هنگام خمش یک جسم مطابق باشکل ۴-۲۸ به سطح بالایی جسم بیشترین کشش و سطح پایین جسم بیشترین فشار اعمال می‌گردد. لذا بیشترین تنش کششی به سطح بالا و بیشترین تنش فشاری به سطح پایین اعمال می‌شود. اگر تنش کششی یا فشاری در یک قطعه هنگام خمش از استحکام کششی یا فشاری آن بیشتر شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. همان‌طور که قبلاً بیان شد استحکام کششی یا فشاری به جنس قطعه بستگی دارد. همچنین در صورتی که بتوان تنش اعمال شده به یک قطعه را کاهش داد، استحکام قطعه هنگام خمش افزایش می‌یابد. مقدار تنش به قطعه نشان داده شده در شکل ۶-۲۳ با مقدار گشتاور اعمال شده به قطعه رابطه مستقیم داشته و با ممان اینرسی آن حول محور خمش رابطه معکوس دارد:

$$\frac{\text{گشتاور}}{\text{ممان اینرسی}} = \alpha \text{ تنش در قطعه هنگام خمش}$$

با توجه به رابطه فوق برای کاهش تنش اعمال شده به قطعه باید مقدار گشتاور را کاهش داد و یا ممان اینرسی مقطع قطعه را افزایش داد. بدین ترتیب در قطعاتی که وزن ثابت است بهتر است مطابق با شکل ۴-۲۷ از مقطع I که بیشترین ممان اینرسی را ایجاد می‌کند استفاده نمود.




شکل ۴-۳۰- بارگذاری خمشی دو میله با جنس و طول یکسان

فعالیت



دو مفتول فلزی هم جنس به طول ۲۰ سانتی‌متر را که دارای قطرهای مختلف و توپر هستند به یک گیره بیندید و آن را بارگذاری خم کنید. کدام یک دارای استحکام خمشی بالاتری هستند؟ همین کار را برای دو مفتول هم‌جنس، هم‌وزن، هم‌طول با ممان اینرسی متفاوت انجام دهید. استحکام کدام یک بیشتر است؟


مقاومت قطعه در برابر بارگذاری پیچشی
یکی دیگر از انواع بارگذاری‌ها همان‌طور که در آزمایش با خط‌کش فلزی تجربه کردید، بارگذاری پیچشی است. خط‌کش فلزی یا هر قطعه دیگر با چندین روش بارگذاری پیچشی می‌شوند.



شکل ۴-۳۱- روش‌هایی برای پیچاندن قطعه



با چند روش بارگذاری متفاوت یک خطکش فلزی را بپیچانید و سپس شکل های آنها را ترسیم کنید.




ممان اینرسی قطبی چیست؟

ممان اینرسی قطبی یک عامل مقاوم جسم در مقابل پیچش است و هر چه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور دوران دورتر باشد، ممان اینرسی قطبی بیشتر است. برای اینکه استحکام قطعه در مقابل پیچش بیشتر باشد باید ممان اینرسی قطبی جسم حول محور دوران بالاتر باشد. به شکل مقابل نگاه کنید، مساحت سطح مقطع شکل الف با شکل ب برابر است اما ممان اینرسی قطبی سطح مقطع شکل الف از ممان اینرسی قطبی شکل ب بیشتر است، به همین دلیل مقاومت آن در برابر پیچش بیشتر است.

شکل ۴-۳۲- ممان اینرسی قطبی برای دو سطح مقطع متفاوت

زاویه پیچش

هنگامی که قطعه ای با اعمال گشتاور تحت بارگذاری پیچشی قرار می گیرد، ذرات جسم حول محور مرکز جسم دوران می کنند و جابه جا می شوند.



شکل ۴-۳۳- پیچش در یک قطعه

همان طور که در شکل بالا دیده می شود پس از اعمال گشتاور به قطعه و ایجاد پیچش، نقطه A به A' منتقل می شود. این دو نقطه نسبت به مرکز سطح مقطع زاویه ϕ را می سازد که به آن زاویه پیچش می گویند. زاویه پیچش مقدار جابه جایی نقاط روی یک جسم تحت بارگذاری پیچشی را نشان می دهد. این زاویه با گشتاور و طول میله را بطور مستقیم دارد و با ممان اینرسی قطبی و سفتی برشی جنس قطعه (که به آن صلابت هم گفته می شود) رابطه عکس دارد. یعنی هرچه ممان اینرسی قطبی سطح مقطع یک جسم بیشتر باشد، زاویه پیچش کمتر شده و ذرات جسم در بارگذاری پیچشی کمتر جابه جا می شوند و قطعه در مقابل پیچش سفت تر است.


$$\frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}} = \text{زاویه پیچش} (\varphi)$$

هرچه جنس ماده سفت‌تر باشد، زاویه پیچش و جابه‌جایی ذرات و در نتیجه تغییر شکل قطعه در مقابل پیچش کمتر خواهد بود و برای تغییر شکل بیشتر باید گشتاور بیشتری اعمال کرد.

سفتی برشی فولاد < سفتی برشی مس < سفتی برشی آلمینیوم

سه خط‌کش چوبی، فلزی و پلاستیکی ۳۰ سانتی با سطح مقطع یکسان را تحت پیچش قرار دهید. برای جابه‌جایی ۴۵ درجه کدام یک، نیروی بیشتری لازم است؟

فعالیت



شکل ۴-۳۴- پیچش در یک قطعه

استحکام قطعه در بارگذاری پیچشی
بارگذاری پیچشی باعث ایجاد جابه‌جایی ذرات سطوح جانبی قطعه نسبت به یکدیگر شده و بدین ترتیب در این سطوح تنش برشی ایجاد می‌گردد.

اگر تنش برشی ایجاد شده در جسم به استحکام برشی برسد، قطعه دچار خرابی می‌شود. تنش برشی در قطعه‌ای که تحت بارگذاری پیچشی قرار گرفته است با مقدار گشتاور اعمال شده رابطه مستقیم و با ممان اینرسی قطبی رابطه عکس دارد.

$$\frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{ممان اینرسی قطبی}} = \alpha \text{ تنش برشی}$$

هرچه ممان اینرسی قطبی بیشتر باشد استحکام برشی و در نتیجه استحکام پیچشی قطعه بالاتر خواهد بود.

فعالیت



- یکی از مواردی که هنگام کار با آن مواجه می‌شویم، بریدن پیچ اتصالات است. به نظر شما کدام عامل سبب بریدن پیچ می‌شود (شکل ۴-۳۵) :
- الف: وارد کردن گشتاور بیش از حد مجاز به پیچ
 - ب: پایین بودن ممان اینرسی قطبی
 - ج: پایین بودن تنش برشی مجاز به دلیل جنس قطعه



در سیستم انتقال قدرت خودرو، برای انتقال حرکت از موتور به چرخ‌های عقب از میل‌گارдан استفاده می‌شود. میل‌گاردان تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد. تحقیق کنید که سطح مقطع میل‌گاردان دارای چه شکلی است و جنس آن از چیست (شکل ۴-۳۶)؟




شکل ۴-۳۵- یک پیچ بریده شده بر اثر بارگذاری پیچشی گشتاور تحمل می‌نماید.

تمرین



شکل ۴-۳۷

- ۱ اگر وزن و نیروی وارد شده به دو کفش در شکل روبرو یکسان باشد، تنیش فشاری بر روی پاشنه کدام یک بیشتر است؟ احتمال خراب شدن کدام پاشنه بیشتر می‌باشد؟



شکل ۴-۳۸

- ۲ از روش‌های تولید تیرهای آهنی، برش و جوشکاری تیرآهن به شکل لانه زنبوری است. چرا این نوع از تیرآهن‌ها در مقابل خمس استحکام بیشتری دارند؟



شکل ۴-۳۹

- ۳ در وزنه برداری گشتاور زیادی به میله وزنه برداری وارد می‌شود که آن را خم می‌کند. برای اینکه استحکام میله در بارگذاری خمشی بالا رود، چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟

تحقیق کنید




۱- همان طور که می‌دانید در مدارهای برقی خودرو، ساختمان یا وسایل، فیوزها نقش حفاظت از دیگر قطعات برقی را بر عهده دارند. یعنی اینکه اگر برق بخواهد به قطعه‌ای صدمه وارد کند، فیوز از این کار جلوگیری کرده و خود را قربانی می‌کند. به همین صورت در وسایل مکانیکی نیز فیوز مکانیکی وجود دارد. فیوز مکانیکی سبب می‌شود تا نیرو و گشتاور بیش از حدی به قطعات مکانیکی وارد نشود و آنها دچار خرابی و شکست نشوند. فیوزهای مکانیکی انواع مختلفی دارند که پین‌های برشی از آن جمله هستند. به همراه گروه خود در زمینه انواع فیوزهای مکانیکی که خود را قربانی دیگر قطعات می‌کنند تا به آنها صدمه نرسد، تحقیق کنید و چند نمونه از آن را در دستگاه‌ها و وسایل کاری موجود در کارگاه نام ببرید.



شکل ۴-۴۰

۲- همان طور که دیدید استخوان‌های بدن انسان هر کدام برای هدفی که دارند دارای شکل متفاوتی هستند. استخوان ساق پا (تبیبا) دومین استخوان بزرگ بدن بعد از استخوان ران پا است که انواع مختلف بارگذاری در جهت‌های مختلف به آن وارد می‌شود. به نظر شما سطح مقطع این استخوان چرا به صورت توپر یا به شکل مربع شکل نیست؟ فکر می‌کنید طراح آن چرا این شکل را که شبیه دایره تو خالی می‌باشد، انتخاب کرده است؟ به صورت گروهی تحقیق کنید.



شکل ۴-۴۱

تمرین

در شکل مقابل اگر نیروی P_1 و P_2 با هم برابر باشند، جایه‌جایی تیر در جهت افقی بیشتر است یا در جهت عمودی؟ دلیل آن را توضیح دهید.

مواد ترد و شکننده و مواد نرم و چکش‌پذیر هر کدام در هنگام پیچش به شکل خاصی می‌شکنند، درباره شکل شکستن هر یک از مواد هنگام پیچش تحقیق کنید.




شکل ۴-۴۲

مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل


بررسی کنید



یکی از موارد رایج در هنگام کار، شکست متنه هنگام سوراخ کاری است. دلایل شکست متنه هنگام کار را بررسی کنید؟



شکل ۴-۴۳



شکل ۴-۴۴

کمانش چیست و برای استحکام قطعه در کمانش باید چه کاری انجام داد؟ تصاویر مربوط را رسم کنید.

تحقیق کنید



استاندار دارز شیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شاپستگی

عنوان فصل	تکالیف عملکردی (واحد یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقق	نمره
بررسی و تحلیل مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل و سفتی) قطعات مکانیکی ساده در بارگذاری های خالص و مقایسه سفتی و استحکام براساس استاندارهای مقاومت قطعات	مقایسه مقاومت (استحکام بالاتر از حد مصالح	بررسی علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل انواع روش های بارگذاری بر روی قطعات، تحلیل و بررسی تأثیر جنس و شکل مواد برسفتی واستحکام آنها، مقایسه استحکام قطعات ساده در بارگذاری کششی و فشاری و تعیین روش های افزایش استحکام و سفتی قطعات	انتظار	۳	
فصل ۴: مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل	در حد	در حد انتظار	تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل و بررسی تأثیر جنس و شکل مواد برسفتی واستحکام آنها، مقایسه استحکام قطعات ساده در بارگذاری کششی و فشاری	۳	
نمره مستمر از ۵	پایین تر از حد انتظار	پایین تر از حد انتظار	تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، مقایسه استحکام قطعات ساده در بارگذاری کششی و فشاری	۱	
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰ = (نمره مستمر + ۵ × نمره واحد یادگیری از ۳)					