

## پو دمان ۱

# پوشش نهایی موتورخانه تهویه مطبوع



## مقدمه

یکی از رویکردهای مهم عصر کنونی کنترل مصرف انرژی است، با توجه به محدودیت منابع انرژی وظیفه داریم که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی تلاش کنیم، یکی از پارامترهای مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان، عایق کاری ساختمان و اجزای آن است.

عایق کاری صحیح لوله کشی سیستم های گرمایی، سرمایی و کanal های هوا باعث کم شدن اتلاف انرژی و کوچک شدن ظرفیت دستگاه ها، کاهش هزینه های تمام شده پروژه، کاهش هزینه های سرویس، نگهداری و تعمیرات، محافظت در مقابل خوردگی، تأمین سلامت کارکنان صنایع و... می شود. دفتر مقررات ملی ساختمان به عنوان متولی تدوین قوانین ساخت و ساز، در مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) الزاماتی را در اجرای پروژه ها تعیین کرده که طراحان و مجریان ساختمان ملزم به رعایت آنها هستند، عایق کاری تأسیسات مکانیکی ساختمان در حیطه وظایف متخصصین این رشته می باشد.

## استاندارد عملکرد

عایق کاری سیستم های لوله کشی و دستگاه های موتور خانه با استفاده از ابزارهای لازم و با رعایت اصول فنی و ایمنی و مقررات ملی

## پیش نیازها

- فیزیک و شیمی
- روش عایق کاری لوله
- شناخت انواع عایق

## تمیز کردن لوله

گفت و گوی  
کلاسی



- ۱- زنگ زدگی چیست؟
- ۲- آیا فلزاتی که زنگ زده اند را می‌توان عایق کرد؟
- ۳- زنگ زدایی و تمیز کاری به چه روش هایی انجام می شود؟
- ۴- مناسب ترین روش ها برای زنگ زدایی لوله و تجهیزات موتورخانه چیست؟
- ۵- کدامیک از مواد زیر زودتر دچار زنگ زدگی می شوند؟  
الف) لوله فولادی گالوانیزه ب) لوله چدن ج) لوله مسی د) لوله فولادی سیاه
- ۶- چه روش هایی برای حفاظت در مقابل زنگ زدگی وجود دارد؟
- ۷- زنگ زدگی در سیستم موتور خانه چه تأثیری در عمر مفید دستگاه ها و کاهش هزینه ها دارد.

گفت و گوی  
کلاسی



تصاویر زیر را بررسی و در خصوص علل خوردگی و زنگ زدگی بحث کنید.





قبل از عایق کاری به ترتیب کدام کارها باید انجام شود؟ ترتیب آن را با شماره مشخص کنید.

استقرار دستگاه



رنگ آمیزی



زنگ و چربی زدایی



رنگ زدایی



تمیزکاری و غبارگیری



آزمایش سیستم لوله کشی




۱- درییشتر موارد باید قبل از نصب لوله، ضد زنگ زنی لوله ها انجام شده باشد، در این صورت

باید محل های جوشکاری رنگ کاری نشود یا قبل از جوشکاری، رنگ محل جوش زدوده شود.

نکته

۲- محل درز جوش ها پس از تست آب بندی رنگ آمیزی یا نوار پیچی می شود.





کار کلاسی



نام هریک از لوازم زیر را که برای تمیزکاری به کار برد می‌شوند بنویسید؟



## درجه‌بندی‌سنباوه‌ها

سنباوه‌ها بر اساس تعداد ذرات خورنده آنها در واحد سطح و درنتیجه نرمی و درشتی سطح درجه‌بندی و شماره‌گذاری می‌شوند. واحد سطح در استاندارد اروپایی اینچ مربع است این واحد در ایران نیز رایج، می‌باشد. هر چه عدد درجه‌بندی کوچک‌تر باشد به معنی وجود تعداد ذره کمتر در یک اینچ مربع است، در نتیجه ذرات درشت‌تر و سنباوه زبرتر خواهد بود.

جدول ۱- درجه و شماره سنباوه

گروه بندی درجه سنباوه‌ها								
درجه	شماره سنباوه	فوق العاده زبر	خیلی زبر	زبر	متوسط	نرم	خیلی نرم	فوق العاده نرم
۳۰ تا ۱۲	۸۰ تا ۴۰	۱۲۰ تا ۸۰	۱۵۰ تا ۱۲۰	۲۰۰ تا ۱۶۰	۳۸۰ تا ۲۲۰	۶۸۰ تا ۴۰۰		

## سنباوه‌زنی‌ماشینی

در مواردی که حجم عملیات زنگ‌زدایی زیاد باشد برای زدودن زنگ از این روش استفاده می‌گردد. در این روش می‌توان از فرچه‌های سیمی کاسه‌ای یا سنباوه نواری استفاده نمود. در زنگ‌زدایی باید تمام سطح لوله و اتصالات و بخش‌هایی که قابل دیدن نیستند و به طور کلی سطوح مورد عایق به دقت سنباوه‌زنی شود.

### روش‌های سنباده‌زنی ماشینی



- ۱- به نظرشما برای زنگ‌زدایی لوله کدام یک از روش‌های بالا مناسب‌تر است. چرا؟  
۲- نام دستگاه‌هایی که برای انجام سنباده‌زنی ماشینی به کار برد شده است را بنویسید.

کار کلاسی




نکته



هیچ‌گاه برای زدودن زنگ از سنگ فرز دستی استفاده نکنید این دستگاه برای برشکاری و سنگ‌زنی و تعمیرات کاربرد دارد.



## جزای دستگاه سنباده‌زن نواری



شکل ۱- دستگاه سنباده‌زن نواری

به نظرشما استفاده از دستگاه سنباده‌زن نواری در سیستم لوله‌کشی چه محدودیت‌هایی دارد؟

گفت و گویی  
کلاسی



- ۱- از چه موادی برای زدودن چربی روی فلزات قبل از رنگ‌آمیزی استفاده می‌شود؟
- ۲- در مورد نانواعیق‌ها و موارد کاربرد آن پژوهش کنید؟

پژوهش کنید



پس از مشاهده فیلم در رابطه با روش‌های سنباده‌کاری با یکدیگر بحث نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

گفت و گویی  
کلاسی



## روش‌های حفاظت در برابر خوردگی


فلزات با اکسیژن هوا دچار خوردگی می‌شوند و چنانچه در مجاورت فلز غیر هم جنس قرار گیرند خوردگی تشدید می‌شود.



نوع و علت خوردگی را در تصاویر زیر بررسی کنید.



## روش‌های کنترل خوردگی



در رابطه با هریک از روش‌های کنترل خوردگی تحقیق نموده و در قالب یک روزنامه دیواری به کلاس ارائه دهید.



عوامل مؤثر در خوردگی لوله عبارت اند از:



در تصاویر زیر چه عواملی باعث پوسیدگی و زنگ زدگی لوله شده است؟ اطلاعات خود را در کلاس به اشتراک بگذارید.

کار کلاسی



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



## پوشش لوله‌ها

برای پوشش لوله به کمک رنگ باید شرایط زیر رعایت شود:

- ۱- سطح لوله تمیز و عاری از چربی باشد.
- ۲- سطح لوله عاری از زنگ زدگی باشد.
- ۳- رنگ بعد از خشک شدن پوسته پوسته و جدا نشود
- ۴- رنگ بعد از خشک شدن چسبندگی مناسب به لوله را داشته باشد.
- ۵- میزان غلظت رنگ به گونه‌ای باشد که لایه‌ای قابل اعتماد و بدون منفذ در سطح لوله ایجاد کند و باعث جداسازی لوله با هوای محیط شود و لوله و اجزای رنگ آمیزی شده در معرض اکسیژن محیط قرار نگیرند.
- ۶- ضخامت لایه رنگ باید مناسب باشد.

گفت و گویی  
کلاسی




۱- چگونه می‌توانیم سیستم لوله‌کشی موتورخانه را در مقابل خوردگی حفاظت کنیم؟

۲- آب و هوای هر منطقه و میزان رطوبت نسبی هوا در میزان خوردگی چه تأثیری دارد؟

## رنگ آمیزی

برای جلوگیری از نفوذ آب، رطوبت و اکسیژن از پوشش رنگ بر روی جدار لوله و عایق استفاده می‌شود. رنگ آمیزی باید به صورت یکنواخت با قلم مو یا پیستوله رنگ آمیزی انجام شود و تمامی سطح جانبی لوله را دربرگیرد.

## آشنایی با انواع رنگ‌های صنعتی



کدام یک از رنگ‌ها در تأسیسات مکانیکی ساختمان کاربرد دارند؟

پژوهش‌کنید




## حلال‌ها

حلال‌ها موادی هستند که ماده دیگری را در خود حل می‌کنند. رنگ‌آمیزی با رنگ غلیظ علاوه بر این که مشکل است، باعث ضخامت بیش از حد پوشش رنگ شده و ظاهر کار زیبا نخواهد بود. لذا از حلال در رنگ‌آمیزی برای تنظیم کردن میزان غلظت رنگ استفاده می‌شود.



تینر: تینر ماده‌ای شیمیایی است که برای رقیق کردن رنگ‌های پایه روغنی به کار می‌رود. همچنین می‌توان برای تمیزکاری بخش‌هایی که نباید رنگی می‌شده از تینر استفاده کنیم.



میزان اختلاط تینر با رنگ بستگی به غلظت رنگ سطح مورد نظر ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی (درجه حرارت محیط) دارد. ولی در شرایط نرم‌مال معمولاً به میزان ۱۵٪ الی ۲۰٪ وزن رنگ، تینر به آن اضافه می‌گردد و پس از بهم‌زن و یکنواخت کردن رنگ قابل استفاده می‌باشد.

گفت‌وگوی  
کلاسی



برای یک کیلوگرم رنگ چه میزان تینر به آن اضافه می‌کنید؟

پژوهش‌کنید



انواع دیگری از حلال‌ها و موارد کاربرد آنها را به کلاس ارائه دهید.

روش رنگ آمیزی	تجهیزات لازم	محاسن و مزایا	معایب
رنگ آمیزی با قلم مو یا چتکه		برای رنگ آمیزی سطوح لوله و مخازن و... مناسب است	برای سطوح وسیع وقت گیر است
پیستوله رنگ آمیزی با استفاده از کمپرسور باد یا اسپری هوا		برای رنگ آمیزی سطوح لوله و مخازن و... مناسب است	به مهارت کافی نیاز دارد نقاش باید بتواند غلظت رنگ و فشار هوا را تنظیم کند.

## پوشش لوله در برابر خوردگی



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک لیتر	تینر	۵۰ سانتی متر	لوله سیاه ۱ اینچ
۱ عدد	عینک محافظ	۱۰×۱۰ سانتی متر	سنباذه معمولی
۱ عدد	دستکش کار	۱ عدد	برس سیمی
۱ عدد	ماسک تنفسی	۱ عدد	فرچه سیمی مناسب برای مینی سنگ
۱ عدد	قلم مو رنگ	۱ عدد	مینی سنگ
۱ دستگاه	کمپرسور هوا	دو کیلو	ضد زنگ

## دستور کار:

یک قطعه لوله زنگ زده را با توجه به مراحل انجام کار تمیزکاری و رنگ آمیزی نمایید.

## مراحل انجام کار

- ۱- به لباس کار، دستکش، ماسک تنفسی و عینک مجهز شوید.
- ۲- جداره خارجی لوله را زنگ زدایی کنید.
- ۳- در صورتی که آموزش کار با دستگاه مینی سنگ فرز را دیده اید قسمتی از لوله را با فرچه سیمی دستگاه تمیز نمایید.
- ۴- به وسیله هوای فشرده گرد و غبار روی لوله را تمیز کنید.
- ۵- لوله تمیز شده را چربی زدایی کنید.
- ۶- با استفاده از ضدزنگ (سرنج) لوله را رنگ آمیزی نمایید. به نحوی که ضدزنگ پوششی کامل روی لوله ایجاد کند.

## نکات اجرایی

- ۱- رنگ بیش از حد رقیق یا غلیظ نباشد تا پوششی یکدست روی لوله ایجاد کند.
- ۲- در هنگام کار دقیق رنگ شره نکند و به محیط اطراف و روی تجهیزات پاشش نداشته باشند.

## صرفه جویی

در موقع سنباذه زدن از تمام جهات و قسمت های آن استفاده کنید.



- ۱- هنگام کار با دستگاه سنگ فرز یا دستگاه سنباده زنی از عینک محافظ استفاده کنید.
- ۲- کابل دستگاه سنگ را قبل از استفاده بررسی کنید تا پارگی نداشته باشد.
- ۳- به هنگام سنگ زنی فاصله ایمن از دستگاه را رعایت کنید.
- ۴- در سنباده کاری سطوح بزرگ با دست سنباده را از عرض نصف نموده و آن را سه لایه تا کنید و کف دست قرار دهید این کار باعث می شود هنگام کار سنباده نلغزد و انگشتان شما آسیب نبیند.
- ۵- در هنگام کار با فرچه سیمی مراقب باشید که با پوست دست و بدن برخورد نکند.
- ۶- از ماسک تنفسی استفاده کنید.
- ۷- از دستکش استفاده کنید.
- ۸- هنگام کار در فضای بسته فن تهویه هوا را روشن کنید.
- ۹- برای جلوگیری از ایجاد حریق به ویژه مواد شیمیایی تمهیدات لازم را بیندیشید.
- ۱۰- برای لوله هایی که در ارتفاع نصب می شوند از تجهیزات ایمنی مخصوص کار در ارتفاع استفاده کنید.



- ۱- چند نوع عایق گرمایی را می شناسید؟
- ۲- نصب کدام نوع عایق گرمایی سریع تر و ساده تر است؟
- ۳- انتخاب نوع عایق گرمایی به چه عواملی بستگی دارد.

### عایق کاری در تأسیسات گرمایی و تهویه مطبوع با هدف های زیر انجام می شود:

- کاهش توان گرمایی انتقال یافته
- حفاظت در برابر بیخ زدگی
- کاهش شدت صدا
- جلوگیری از نفوذ و تشکیل بخار آب به روی سطح لوله و اتصالات سرد.

قابل توجه است که عایق کاری طبق نقشه های تأسیساتی انجام می شود و در نقشه های تأسیساتی مواردی که عایق کاری الزامی است یا لازم نیست عایق شوند مشخص می شود معمولاً همه یا قسمتی از لیست زیر عایق کاری می شوند.

- لوله ها و اجزای لوله
- دودکش ها
- مخازن آب گرم
- کانال های عبور هوای گرم

پژوهش کنید



- ۱- جدولی مانند جدول زیر تهیه کنید، سپس قیمت هر مترمربع عایق را وارد و با یکدیگر مقایسه کنید.  
نتیجه بررسی را به کلاس ارائه دهید؟


قیمت هر متر عایق به ریال				مشخصه لوله	
عایق الاستومری با پوشش آلمینیوم	عایق الاستومری بدون پوشش آلمینیوم	پشم شیشه	پشم سنگ	سایزاینج	نمره بازاری
				(۲)	۱/۲
				(۳,۵)	۳/۴
				(۳)	۱
				(۴)	۱/۴ ۱
				(۵)	۱/۲ ۱
				(۶)	۲
				(۷)	۱/۲ ۲
				(۸)	۳
				(۱۰)	۴

- ۲- گزارش تشریحی از روند پژوهش و آنالیز بهاء و محاسبات را تهیه و در کلاس ارائه نمایید.  
 ۳- برای دوام عایق در فضای باز چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید.  
 ۴- عوامل مؤثر در کاهش دوام و عمر عایق نصب شده چیست؟  
 ۵- آزمایش ضخامت عایق بعد از نصب چگونه انجام می شود؟  
 ۶- موارد کاربرد نانو عایق ها را بیان کنید.


## روش‌های پوشش عایق (کاورینگ)

نکته

در حین اجرای عایق‌ها به خصوص پشم شیشه دقت شود که عایق فشرده نشود.



برای جلوگیری از لغزش و سُرخوردن عایق روی لوله به خصوص در لوله‌های عمودی باید عایق را روی لوله محکم کنیم انتخاب نوع نگهدارنده عایق به افقی یا عمودی بودن لوله، جنس عایق و همچنین به تعداد لایه‌های عایق بستگی دارد هرچه چگالی جسم بیشتر باشد به نگهدارنده مطمئن‌تری نیاز داریم بنابراین چنانچه لوله به حالت عمودی نصب شده باشد و نوع عایق پشم سنگ یا پشم معدن باشد از شاخک جوشی روی لوله با فاصله‌های معین برابر شکل ۲ استفاده می‌کنیم. در صورتی که عایق از نوع سبک باشد می‌توان از نوار چسب یا سیم مفتول گالوانیزه استفاده کرد.



شکل ۲- عایق‌کاری چند لایه

نکاتی که در اجرای عایق روی لوله‌های افقی باید مورد توجه قرار گیرد:

نکته ۱: در حین اجرای عایق‌ها به خصوص پشم شیشه دقت شود که عایق فشرده نشود.

نکته ۲: روی لوله‌های عمودی شاخک فلزی (تسمه یا میلگرد) جوش داده می‌شود. وظیفه شاخک نگهداشتن عایق و جلوگیری از سر خوردن آن است.

نکته ۳: طول شاخک باید به اندازه‌ای باشد که از عایق بیرون نزند.

نکته ۴: در عایق‌کاری دو لایه و چند لایه درزهای لایه‌ها مقابل هم قرار نگیرند (هم درز نباشند)

### اجرای عایق در لوله عمودی با نگهدارنده جوشی

لوله با یک لایه عایق‌کاری عمودی: در لوله‌های عمودی وزن عایق باعث سر خوردن آن به سمت پایین می‌شود و کار عایق‌کاری را با مشکل مواجه می‌کند. برای رفع این مشکل لازم است تکیه‌گاه‌هایی را برای نگهدارتن عایق تعییه کنیم. فاصله عمودی تکیه‌گاه بستگی به جنس عایق، طول لوله و نوع برش عایق دارد و فاصله بین دو تکیه‌گاه روی محیط لوله بستگی به سایز لوله و همچنین ضخامت، نوع و جرم حجمی عایق دارد. طول شاخک با توجه به ضخامت عایق تعیین می‌شود. به گونه‌ای که فروافتگی آن در عایق به اندازه نصف ضخامت عایق باشد نگهدار عایق باید حداقل از نصف ضخامت عایق عبور کند. اگر دو لایه عایق‌کاری انجام شود یک شاخک کوتاه در بین درز و شاخک بعدی بلند به طوری که از لایه اول عبور کند و نصف ضخامت لایه دوم را پوشش دهد. در عایق‌کاری چند لایه باید به صورت متناوب قرار گیرند. جنس شاخک از تسمه فولادی به صورت گوه، میلگرد، پین، میخ، و پیچ و مهره‌ایی که به صورت عمود جوش داده می‌شوند. شاخک‌ها باید موازی با لبه لوله و با فاصله ۷۵ الی ۱۵۰ میلی‌متر از لبه نصب شوند. و فاصله آنها بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر پیشنهاد می‌شود.

نکته

برای عایق‌کاری با ضخامت بیش از ۶۵ میلی‌متر، استفاده از عایق‌کاری چند لایه توصیه می‌شود.  
(ضخامت مناسب عایق کتاب سال دهم)



جدول ۲- عایق کاری لوله عمودی با نگهدار عایق به صورت دو لایه و با روکش

نمایش عایق دو لایه با روکش فلزی			
۱	۲	۳	۴
			
عایق دو لایه با روکش فلزی	عایق دو لایه	عایق شده یک لایه	شاخصهای تگهدارنده روی جداره لوله و آماده سازی برای نصب عایق

## روکش عایق

در صورتی که عایق از نوع رشتہ‌ای<sup>۱</sup> باشد و تجهیزاتی که عایق می‌شوند در خارج ساختمان و هوای آزاد قرار گرفته باشند. لازم است بعد از عایق کاری از روکش فلزی استفاده شود جنس ورق باید در مقابل رطوبت و زنگ‌زدگی مقاوم باشد و ورق کاری باید همپوشانی مناسب را داشته باشد، تا بتواند از ورود آب و رطوبت به لایه‌های زیر جلوگیری نماید. هدف روکش فلزی جلوگیری از آسیب‌های هوای خارج مانند باران، برف، تگرگ، تابش خورشید، آلودگی‌های جوی و صدمات مکانیکی و حفاظت از عایق می‌باشد.

روکش عایق در محل همپوشانی به هم پرج یا پیچ می‌شود. میزان همپوشانی لبه‌ها باید کمتر از ۴۰ میلی‌متر باشد. (به جزدر محل درز انبساط) فاصله بین دو پیچ یا پرج در امتداد طولی محور لوله برای روکش عایق حداقل ۱۵۰ میلی‌متر از یکدیگر می‌باشد.


اگر روکش عایق چرخ خط نشده باشد، برای همپوشانی محیطی (دایره‌ای) قرار دادن ۴ پیچ یا پرج در یک دور کافی است. بهتر است یک درز محیطی در محلی مناسب بدون اتصال به همدیگر به منظور جابه‌جایی طولی (انبساط) در نظر گرفته شود.

در صورت همپوشانی لب به لب لازم است هر ورق حداقل ۴۰ میلی‌متر با ورق مجاور فصل مشترک داشته باشد.

و پیچ‌ها و پرچ‌های نیز به فاصله حداقل ۱۵۰ میلی‌متر از یکدیگر، چه در سطوح تخت و چه در امتداد طولی محور لوله قرار گیرند. برای همپوشانی محیطی روی لوله‌ها ممکن است قرار دادن ۴ پیچ یا پرچ در یک دور کافی باشد. برای محکم کردن دو قطعه لوله در قسمت همپوشانی باید با استفاده از دستگاه چرخ خط روی لوله یک خط برجسته ایجاد نمود. روی هم قرارگیری دو برجستگی چرخ خط باعث می‌شود که دو قطعه پوشش فلزی در جهت طول ثابت بماند در زیر چند نمونه دستگاه چرخ خط یا دستگاه حلب‌سازی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴ - تصاویر دستگاه چرخ خط



شکل ۳ - محل درز انبساط در روکش عایق

- ۱- علت به کارگیری ورق آلومینیوم برای کلودینگ چیست و چرا باید از تماس آن با سایر فلزات جلوگیری شود؟
- ۲- علت به کارگیری درز انبساط در روکش‌های فلزی چیست؟
- ۳- علت نصب روکش در لوله‌های عمودی از پایین لوله به بالا اجرا می‌شود چیست؟
- ۴- به چه دلیل در لوله افقی باید درز همپوشانی زیر لوله قرار گیرد؟

گفت و گویی  
کلاسی



همپوشانی طولی در راستای محور لوله: دو قطعه از روکش فلزی عایق در جهت طول باید روی همدیگر قرار گیرد. این روی هم قرارگیری را همپوشانی طولی می‌گویند.

نکته



همپوشانی محیطی: در جهت مقطع لوله است.

چه نکاتی در اجرای پوشش روی عایق لوله‌های افقی باید مورد توجه قرار گیرد؟

نکته ۱: شروع نصب پوشش فلزی روی عایق از پایین به بالا باشد.


نکته ۲: همپوشانی لبه‌ها از ۴۰ میلی‌متر کمتر نباشد.

نکته ۳: خط چرخ لبه بالایی روی پوشش پایینی باشد تا امکان نفوذ سیال به داخل عایق نباشد

نکته ۴: در لوله‌های افقی درز پوشش عایق می‌تواند از ساعت ۱۳ به سمت ساعت ۱۸ در جهت


عقربه‌های ساعت یا از ساعت ۱۱ به سمت ساعت ۶ در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت و همپوشانی

بالا قرار گیرد تا امکان نفوذ آب به داخل عایق کم شود



شکل ۵- جهت صحیح روکش عایق

جنس روکش عایق مطابق چارت زیر می‌باشد:




## جدول ۳- ضخامت ورق فلزی مناسب برای روکش عایق

ضخامت ورق مناسب برای روکش عایق به میلی متر				
آلمینیومی	فولادی نرم		نوع سطح	
ورق موج دار	ورق تخت	ورق موج دار	ورق تخت	
۰/۷ تا ۰/۹	۱/۲	۱/۰	۱/۲	سطوح تخت بزرگ با عایق انعطاف پذیر
۰/۹ تا ۰/۱۰	۱/۲	۰/۸	۱/۰	سطوح تخت کوچکتر با عایق انعطاف پذیر، یا سطوح بزرگ با عایق قطعه ای (همچنین سطوح خمیده بزرگ)
-	۱/۲	-	۱/۰	لوله های عایق شده با قطر خارجی بیشتر از ۴۵۰ میلی متر
-	۰/۹	-	۰/۸	لوله های عایق شده با قطر خارجی ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلی متر
-	۰/۷	-	۰/۶	لوله های عایق شده با قطر خارجی کمتر از ۱۵۰ میلی متر

نکته

ضخامت ورق روکش عایق محفظه فلنچ و شیر هم سایز لوله های متصل به آنها انتخاب می شود.



شکل ۶- نمونه ای از روکش عایق



شکل ۷- نمونه روکش عایق با اتصال پیچک یا فرنگی پیچ


پژوهش کنید



۱- در صورتی که احتمال تقطیر در لوله‌های عایق شده وجود داشته باشد به چه روشی روکش عایق اجرا می‌شود.

۲- در صورتی که محیط مرطوب باشد احتمال رشد قارچ و کپک در عایق لوله گرم و زیر روکش وجود دارد چه تمهیداتی در روکش عایق باید اندیشیده شود.


لبه‌های روکش عایق را می‌توان به جای پیچ یا پرج روی محیط دایره‌ای با اتصال کشویی و پیچک (فرنگی‌پیچ) به هم متصل کرد. در صورت استفاده از اتصال کشویی در مورد سطوح استوانه‌ای ممکن است به بست جدگانه نیاز نباشد و همچنین نیاز به سوراخکاری مرتفع می‌گردد و امکان نفوذ آب به لایه‌های زیرین وجود ندارد. امتیاز دیگر این اتصال آن است که تا حدودی جایه‌جایی حاصل از انبساط را ممکن می‌سازد. در اتصال با پیچ خودکار یا پرج جایه‌جایی حاصل از انبساط محدود می‌شود.



شکل ۸- اتصال کشویی روکش عایق

### عایق کاری محل بست لوله

برای عایق کاری محل بست‌ها گاهی از یک قطعه پلاستیکی در محل نگهدارنده لوله استفاده می‌شود، این عمل برای محافظت از عایق می‌باشد.



شکل ۹ - یک روش عایق کاری محل بست کورپی



شکل ۱۰ - استفاده از نوار در محل بست لوله

ضخامت عایق نصب شده نسبت به میانگین اندازه گیری ها می تواند  $3 \pm 10\%$  میلی متر یا حدود  $10 \pm$  درصد انحراف داشته باشد.

نکته





### نصب نگهدار عایق مخزن کویلی ایستاده

یک دستگاه مخزن کویلی ایستاده را برابر دستور کار زیر عایق نمایید.

جدول مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز را تکمیل نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله

### دستور کار:

- ۱- با درنظر گرفتن قطر منبع کویلی تعداد شاخص را ببروی محیط منبع جوشکاری نمایند.
- ۲- با توجه به ارتفاع مخزن کویلی تعداد شاخص مناسب را ببروی بدنه منبع جوش دهید.
- ۳- پس از کنترل نهایی کار انجام شده را به معلم خود تحويل نمایید.

### ابزار مورد نیاز عایق کاری




پرگار



پرگار انتقال اندازه



شابلون دایره بواری  
برش کپ انتهای  
لوله با قطر بزرگ



شابلون زاویه



ابزار اندازه‌گیر متر و خطکش



قیچی




قلم مو برای گسترش چسب



سننه واشر بری



کاتر




شکل ۱۱ - شابلون برشکاری عایق

## روش ساخت شابلون برشکاری عایق غلافی


برای ساخت شابلون زاویه از یک تخته چوبی با ابعاد دلخواه می‌توان استفاده کرد ابتدا زوایای پر کاربرد مانند ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه را روی صفحه خط‌کشی می‌کنیم روی خط‌های ترسیم شده شیارهایی به عرض حدود دو میلی‌متر باید ایجاد شود قطعه‌ای چوبی به عنوان تکیه‌گاه لوله روی خط صفر درجه قرار می‌گیرد در حین برش عایق چاقو یا کاتر مماس با تکیه‌گاه و روی خط زاویه حرکت کرده و عایق را تحت زاویه دلخواه برش می‌زند.

## مراحل اجرای عایق‌های الاستومری



تصاویر زیر را بررسی کنید و مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.


گفت و گوی  
کلاسی



۳


۲

۱



















تصاویر زیر روش عایق کاری با لوله و زانویی را با عایق غلافی یک تکه نشان می دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

گفت و گوی  
کلاسی






تصاویر زیر روش عایق کاری یک زانوی  $90^{\circ}$  درجه را که با عایق الاستومری یک تکه عایق می‌شود نشان می‌دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.






تصاویر زیر روش عایق کاری زانو با عایق صفحه ای و به روش گسترش را نشان می دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.






تصاویر زیر روش عایق کاری فلنج با عایق صفحه ای و به روش گسترش را نشان می دهد. مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.






تصاویر زیر روش عایق کاری فلنج با عایق صفحه ای و به روش گسترش رانشان می دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.






تصاویر زیر روش عایق کاری مخازن با عایق صفحه ای و به روش گسترش رانشان می دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.


گفت و گویی  
کلاسی



## تجهیزات مورد نیاز عایق کاری



## انواع پارچه مورد استفاده در عایق کاری



در پوشش روی عایق‌ها از متقال سبک با وزن تقریبی ۱۰۰ گرم بر مترمربع و از متقال سنگین (ضخیم) با وزن تقریبی ۲۷۰ گرم بر مترمربع استفاده می‌شود.



شکل ۱۲ - لایه‌های عایق پشم شیشه

گفت و گوی  
کلاسی



- ۱- هدف از استفاده از مقوا در عایق کاری لوله‌ها چیست؟
- ۲- قبل از مقوا چه پوششی استفاده می‌شود؟
- ۳- برای نگه داشتن مقوا روی جداره از چه چیزی استفاده می‌شود؟
- ۴- لایه بعد از مقوا کدام لایه است؟

کار کلاسی



متقال در عایق کاری لوله‌ها کدام نقش را انجام می‌دهد؟

الف) نگهدار عایق      ب) ایجادبستر برای رنگ کاری      پ) پیشگیری از نفوذ و تقطیر بخارآب

پژوهش کنید



به چه دلیل از انواع پارچه‌ها، پارچه متقال برای عایق موتورخانه مناسب‌تر است؟

### ماستیک (mastic)

ماستیک‌های عایق کاری موادی چسبناک و غلیظ هستند که به صورت آماده در بازار وجود دارند یا در محل کار با استفاده از مواد اولیه ساخته می‌شوند و روی لایه متقال مالیده می‌شوند و پس از خشک شدن به یک روکش محکم و محافظ تبدیل می‌گردند. ضخامت مستیک عایق گرمایی تقریباً ۰ / ۷۶ میلی‌متر است.

کار کلاسی



برای تهیه مستیک به کدام یک از مواد زیر نیاز دارید:

آب

مل

رنگ روغنی

چسب چوب

امروزه بتونه آماده با کاربردهای متفاوت در بازار وجود دارد برای تهیه بتونه مقداری پودر مخصوص (مل) با آب یا روغن یا رنگ را با هم مخلوط نموده و هم می‌زنیم به گونه‌ای که مخلوطی یک دست و خمیری حاصل شود.

گفت و گوی  
کلاسی



- کاربرد بتونه ای که از اختلاط مل با رنگ روغنی به دست آمده چیست؟
- کاربرد بتونه ای که از اختلاط مل با آب به دست آمده چیست؟

برای سهولت در پیچیدن پارچه دور لوله پارچه را به صورت نوارهایی به عرض ۱۰ الی ۱۵ سانتی‌متر برش می‌زنند و پارچه را به صورت خشک یا خیساندن در مستیک به کار می‌برند.



## عایق کاری مخزن کویلی ایستاده

یک مخزن کویلی ایستاده با نگهدارنده را برابر دستورکار زیر عایق پشم شیشه نمایید.

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
پارچه متقال	یک دستگاه	منبع کویلی عمودی	متنااسب با سطوح مخزن
مل	یک عدد	متر	۱۰ کیلوگرم
چسب چوب	یک عدد	کاتر	۲ کیلوگرم
بشکه فلزی یا پلیمری	متنااسب با سطوح مخزن	پشم شیشه یا پشم سنگ	یک عدد
خط کش یا شمشه	متنااسب با قطر مخزن	سیم گالوانیزه با قطر ۱ میلیمتری یا چسب نواری	یک عدد
مقوا	۲ کیلوگرم	ضد زنگ	متنااسب با سطوح مخزن
دستکش	۱ عدد	کاتر	یک جفت
ماسک			یک عدد


### دستور کار:

- ۱- یک منبع کویلی ایستاده تحويل بگیرید.
  - ۲- مساحت جانبی منبع را به دست آورید.
  - ۳- رنگ آمیزی سطح خارجی را در صورت نیاز انجام دهید.
  - ۴- مساحت عدسی بالا و پایین مخزن را به دست آورید.
  - ۵- برای محل اتصال لوله کویل به بدن مخزن یک شابلون تهیه کنید.
  - ۶- با توجه به ابعاد عایق پشم شیشه برش های لازم را انجام دهید.
  - ۷- محل اتصال لوله به مخزن را روی پشم شیشه برش بزنید.
- ۸- عایق برش خورده را روی بدن مخزن با سیم محکم کنید (عایق فشرده نشود)
- ۹- برش عدسی های بالا و پایین را نصب کنید.
- ۱۰- لایه های بعدی را به ترتیب انجام دهید.
- ۱۱- با مل روی لایه پارچه را پوشش دهید.
- ۱۲- بعد از خشک شدن کامل مل ماستیک رنگ آمیزی نهایی را انجام دهید.
- ۱۳- مخزن را جهت ارزشیابی به معلم خود تحويل دهید.
- ۱۴- محل کار را تمیز کنید.
- ۱۵- با قیمانده مصالح و مواد زائد را در محل مخصوص قرار دهید.



### عایق کاری با عایق الاستومر

مدار زیر را با استفاده از عایق الاستومری عایق کاری و سپس با استفاده از ورق آلمینیوم کاورینگ کنید.



مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ عدد	شابلون (زاویه ۴۵ درجه)	۲ متر	لوله جوشی $\frac{1}{2}$ اینچ
۱ کیلو گرم	چسب عایق الاستومری	۱ عدد	زانوی $\frac{1}{2}$ اینچ جوشی
۱ عدد	شیر $\frac{1}{2}$ اینچ	۱ عدد	سه راهی $\frac{1}{2}$ اینچ جوشی
۱ عدد	کاتر	۲ متر	عایق غلافی الاستومری
۱ عدد	قیچی برش ورق دستی	۰/۵ متر مربع	ورق آلمینیوم ضخامت ۰/۷ میلی متر
۱ عدد	خطکش فلزی	۱ عدد	پرگار
۱ عدد	سوزن خطکش	۱ عدد	قلم مو کوچک

## به کارگیری نکات اینمنی

- ۱- برای جلوگیری از حساسیت تنفسی پشم شیشه از ماسک تنفسی استفاده کنید.
- ۲- به منظور جلوگیری از حساسیت پوستی الیاف پشم شیشه از دستکش و عینک باید استفاده شود.
- ۳- در محیط کار بسته فن تهویه هوا را روشن کنید.
- ۴- از پخش قطعات و ذرات پشم شیشه در محیط و اطراف خودداری کنید.
- ۵- تمہیدات لازم در جلوگیری از ایجاد حریق به ویژه مواد شیمیایی را بیندیشید.
- ۶- هنگام کار در ارتفاع از تجهیزات اینمنی استفاده کنید.
- ۷- از ابزار سالم و مناسب استفاده شود.
- ۸- در پایان کار اضافه برش‌ها را به محل مناسب منتقل کنید

## صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی

هنگام برش کاری به ابعاد عایق و گستره سطوح دقیق تر کمترین دور ریز را داشته باشید.

## رنگ آمیزی

پس از خشک شدن مل و ماستیک و تست عملکرد رنگ آمیزی انجام می‌شود. لوله‌های سیستم گرم‌کننده قبل از عایق کاری دوبار ضد زنگ زده می‌شود. انتخاب نوع رنگ مطابق جدول زیر می‌باشد.

جدول ۴- رنگ روی لوله موتور خانه

لوله‌های آب گرم و سرد کانال‌ها مخازن آب گرم منبع انساط باز لوله‌های گازوئیل	رنگ روغنی سفید شیری
گاز سوختنی	رنگ روغنی زرد
لوله‌های آتش نشانی	رنگ روغنی قرمز
لوله‌های هوایگیری لوله‌های تخلیه تکیه گاه‌ها پایه‌ها بست‌ها	رنگ روغنی مشکی

## علامت‌گذاری

به منظور درک بهتر مسیر حرکت آب روی لوله‌ها فلش‌گذاری می‌شود. برای تعیین کاربرد لوله (سیستم لوله‌کشی گرمایش یا آب مصرفی بهداشتی) یا نوع سیال از نوارهای رنگی استفاده می‌شود. نصب نوار رنگی و فلش بعد از عایق‌کاری و رنگ‌آمیزی نهایی با استفاده از نوارهای رنگی صورت می‌گیرد. نوارهای رنگی معمولاً از نوع شبرنگی پشت چسبدار در بازار موجود است.

**جدول ۵- نوارهای رنگی روی لوله موتورخانه**

رنگ نوار چسب	تعداد نوار	کاربرد
نارنجی	۱	لوله‌های آب رفت و برگشت سیستم گرم‌کننده
آبی روشن	۲	لوله‌های رفت آب گرم مصرفی لوله‌های برگشت آب گرم مصرفی لوله‌های آب سرد مصرفی
قهوه‌ای	۱	لوله‌های گازوئیل

رعایت نظم، زیبایی و ظاهر کار اهمیت زیادی دارد. لذا در نصب نوار باید دقیق شود. پهنای نوار و فاصله دو حلقه نوار که روی یک لوله زده می‌شوند، ۴ سانتی‌متر می‌باشد. نوار چسب‌ها در محل ورود و خروج دستگاه‌ها (شیرها، دیگ، مخازن و پمپ‌ها) و در محل ورود و خروج لوله‌ها از دیوارها، به فاصله ۳ متر از یکدیگر در طول لوله و همچنین در محل تغییر مسیر لوله‌ها نصب می‌شوند. جهت حرکت سیال داخل لوله، با نصب فلش بر روی آن مشخص می‌شود. فلش در دو سمت لوله و در جهت محور طولی و قابل دید باید نصب شود. معمولاً طول فلش ۳۰ سانتی‌متر و عرض آن ۲/۵ سانتی‌متر است. در مواردی که برای نگهداری روکش عایق از تسممه استفاده شده است، می‌توان از این تسممه برای علامت‌گذاری استفاده کرد.

## نصب نوار رنگی و فلش

کار کلاسی



در تصاویر زیر دقت کنید رنگ نوار و جهت فلش هریک بیانگر چیست؟



شکل ۱۳ - موتورخانه با رنگ آمیزی نهایی و فلش و نوار رنگی




## رنگ آمیزی و علامت‌گذاری پوشش نهایی

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
پشم شیشه	۲ متر	لوله جوشی $\frac{1}{3}$ اینچ	متراج
پارچه متقابل	۱ عدد	زانوی $\frac{1}{2}$ اینچ جوشی	
شیر $\frac{1}{2}$ اینچ	۱ عدد	سه راهی $\frac{1}{2}$ اینچ جوشی	
کاتر	۱ عدد	متر	
مقوا	۱ کیلو	مل	
سیم گالوانیزه با قطر ۱ میلی‌متری یا چسب نواری	۰/۲ کیلو	چسب چوب	
ضد زنگ	یک عدد	ظرف فلزی یا پلیمری	
	یک عدد	خط کش یا شمشه	

## دستور کار:

- مدار شکل زیر را عایق کاری نمایید
- پس از خشک شدن مل و ماستیک رنگ آمیزی نهایی را انجام دهید.
- پس از خشک شدن رنگ نهایی نصب نوار رنگی و فلش را با جهت دلخواه انجام دهید.



شکل ۱۴



- ۱- از ماسک تنفسی برای جلوگیری از حساسیت تنفسی بخارات رنگ و آسیب عصبی، کلیوی و یا کبدی استفاده کنید.
- ۲- از دستکش و عینک به منظور جلوگیری از حساسیت پوستی و چشمی در اثر کار با رنگ استفاده کنید.
- ۳- هنگام رنگ آمیزی فن تهویه هوا محیط کار روشن باشد.
- ۴- از پخش رنگ در محیط اطراف خودداری کنید.
- ۵- با توجه به وجود مواد شیمیایی امکان وقوع حریق وجود دارد مراقب باشید.
- ۶- هنگام کار در ارتفاع استفاده از تجهیزات ایمنی داربست مناسب، کمربند، کلاه ایمنی الزامی است.
- ۷- از ابزار سالم و مناسب استفاده کنید.
- ۸- قوطی خالی رنگ را در محل مخصوص دپو کنید.

- ۱- ضخامت مناسب رنگ رعایت شود پوشش ضخیم مصرف رنگ را زیاد می کند و رنگ نازک پوشش ندارد.
- ۲- از شره کردن رنگ، پاشش بی مورد و ریختن رنگ در محیط و روی سایر تجهیزات جلوگیری کنید.

## ارزشیابی شایستگی پوشش نهایی موتورخانه تهویه مطبوع

شرح کار:

آماده سازی محل عایق کاری  
پوشش لوله با عایق گرمایی  
شكل دهی سطح عایق  
رنگ آمیزی نهایی

استاندارد عملکرد:

عایق کاری سیستم لوله کشی و دستگاه های موتورخانه با استفاده از ابزار لازم و با رعایت اصول فنی و ایمنی و مقررات ملی شاخص ها:

- ۱- پوشش لوله در برابر خوردگی
- ۲- پوشش لوله ها با عایق گرمایی
- ۳- شکل دهی روی عایق
- ۴- رنگ آمیزی نهایی

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد  $12 \times 8$  متر دارای تهویه کافی، همراه با سیستم لوله کشی موتورخانه برای انجام عایق کاری، مواد و مصالح و ابزار مورد نیاز

زمان: ۱۲ ساعت

ابزار و تجهیزات:

تیغ موکت بری- قیچی پارچه بری- سیم رابیتس- نوار چسب کاغذی- بتونه- رنگ- ضد زنگ- مقوا- قلم مو- نینر- سنباده- کاردک- مل و سریش- عایق گرمایی (پشم شیشه، عایق فومی و ...)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	پوشش لوله در برابر خوردگی	۱	
۲	پوشش لوله ها با عایق گرمایی	۲	
۳	شكل دهی روی عایق	۲	
۴	رنگ آمیزی نهایی	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مدیریت تنظیم مراحل انجام کار، توجه به زیبایی کار، توجه به اهمیت عایق کاری			
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی			
۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
۴- پیشگیری از پاشش رنگ و ایمنی کار با تینر و رنگ			

میانگین نمرات

\*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

