


فصل ۲

یادگیری مدامالعمر حرفه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات

برخی از سبک‌های یادگیری (روش یادگیری شما چگونه است؟)

۱. دیداری (تجسم فضایی)	یادگیری از طریق تصاویر و شکل‌ها و درک پدیده‌های بصری
۲. شنیداری	یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی
۳. شفاهی (کلامی)	یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن
۴. جنبشی (لمسی)	یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی و تحرک داشتن
۵. استدلالی (ریاضی)	یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدلال کردن
۶. برون‌فردي	یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن
۷. درون‌فردي	یادگیری به تنها بی و به دور از جمیع



مخروط یادگیری - چند درصد آنچه را..... به یاد می آورید.

اندازه کاغذ نقشه‌گشی (ISO ۲۱۶:۲۰۰۷)




- در این استاندارد دو گروه کاغذ A و B عنوان شده است و ابعاد کاغذها به صورت عرض در طول (با توجه به حالت لاتین) نوشته (خوانده) می‌شود. (برای مثال سایز A4 در ۲۹۷ میلی متر بیان می‌گردد).
- نسبت طول به عرض همه کاغذها تقریباً برابر با ۱/۴۱۴۲ است (جذر عدد ۳) است.
- ابعاد کاغذهای Letter , Legal به دلیل استفاده زیاد در کامپیوترها و چاپگرهای نیز در تصویر آورده شده است.



نام کاغذ	A _۰	A _۱	A _۲	A _۳	A _۴	A _۵	A _۶	A _۷	A _۸	A _۹	A _{۱۰}
mm×mm	۱۱۸۹×۸۴۱	۸۴۱×۵۹۴	۵۹۴×۴۲۰	۴۲۰×۲۹۷	۲۹۷×۲۱۰	۲۱۰×۱۴۸	۱۴۸×۱۰۵	۱۰۵×۷۴	۷۴×۵۲	۵۲×۳۷	۲۶×۲۱
نام کاغذ	B _۰	B _۱	B _۲	B _۳	B _۴	B _۵	B _۶	B _۷	B _۸	B _۹	B _{۱۰}
mm×mm	۱۴۱۴×۱۰۰۰	۱۰۰۰×۷۰۷	۷۰۷×۵۰۰	۵۰۰×۳۵۷	۳۵۷×۲۵۰	۲۵۰×۱۷۵	۱۷۵×۱۲۵	۱۲۵×۸۸	۸۸×۶۲	۶۲×۴۴	۴۴×۳۱


تا کردن نقشه به ابعاد (DIN 824) A4

- روش تاکردن کاغذ A3 به ابعاد A4 در شکل زیر نمایش داده شده است. (به ترتیب اعداد تا زده شود).
- روش تاکردن کاغذ A2 به ابعاد A4 در شکل زیر نمایش داده شده است. (به ترتیب اعداد تا زده شود).



أنواع خطوط در نقشه‌کشی و کاربردهای آنها

 خط اصلی یا پر یا دید	<ul style="list-style-type: none"> خط پهن ترسیم شود. نمایش لبه‌های دید نمایش خطوط سر رزو
 خط نازک یا خط چین	<ul style="list-style-type: none"> خط نازک ترسیم شود. نمایش لبه‌های نازدیک اندازه‌های درج شده در تصویر رو به رو برای گروه خط ۵/۰ است.
 خط پر نازک	<ul style="list-style-type: none"> نمایش خط اندازه نمایش خط کمکی (رابط) اندازه نمایش خطوط هاشور نمایش دندۀ پیچ نمایش خطوط ضربدری قطری جهت سطوح تخت نمایش محدوده بزرگ نمایی
 خط محور یا خط نقطه	<ul style="list-style-type: none"> خط نازک ترسیم شود. نمایش خط محور نمایش خط تقارن اندازه‌های درج شده در تصویر رو به رو برای گروه خط ۵/۰ است.

 <p>خط برش</p>	<ul style="list-style-type: none"> خط پهن - نازک ترسیم شود. نمایش مسیر برش اندازه های درج شده در تصویر رو به رو برای گروه خط ۰/۵ است.
 <p>خط دستی یا خط شکستگی</p>	<ul style="list-style-type: none"> خط نازک ترسیم شود. نمایش خط شکستگی (در قطعات یکنواخت بلند) از خط زیگزاگ به جای خط دستی آزاد در نقشه کشی با کامپیوتر استفاده شود. فقط یکی از این دو نوع خط در نقشه استفاده شود.
 <p>خط دو نقطه</p>	<ul style="list-style-type: none"> خط نازک ترسیم شود. نمایش خطوط قطعاتی که جلو سطح برش قرار دارند نمایش کادر اجزا مجاور نمایش موقعیت حدی قطعات متحرک نمایش خطوط مرکز نقل نمایش خطوط محیط قطعات قبل از شکل دادن

انتخاب پهنهای خطوط با توجه به اندازه کاغذ (گروه خط)

- علاوه بر اندازه کاغذ در انتخاب گروه خط پارامترهای دیگری نظیر شلوغی نقشه و مقیاس نقشه نیز در نظر گرفته می شود.
- پهنهای خط مبنا ۲ بوده و گروه خط های دیگر از تقسیم متوالی آن بر $\sqrt{2}$ به دست می آیند.
- در هر گروه خط، نسبت پهنهای هر خط به خط بعدی $\sqrt{2}$ است.


گروه خط	اندازه کاغذ	خطوط اصلی	خطوط نازک	خط متوسط (داده های اندازه و تلوانس، علایم گرافیکی و خط ندید)
۰,۲۵	A۵,A۴	۰,۲۵	۰,۱۳	۰,۱۸
۰,۳۵	A۴,A۳,A۲	۰,۳۵	۰,۱۸	۰,۲۵
۰,۵	A۴,A۳,A۲,A۱	۰,۵	۰,۲۵	۰,۳۵
۰,۷	A۱,A۰	۰,۷	۰,۳۵	۰,۵
۱	A۰	۱	۰,۵	۰,۷
۱,۴	A۰	۱,۴	۰,۷	۱
۲		۲	۱	۱,۴

روش‌های تصویر

روش‌های تصویر کردن در نقشه‌کشی به دو روش فرجه اول و فرجه سوم انجام می‌گیرد.


روش تصویر کردن ۱- فرجه اول که بیشتر در کشورهای استفاده کننده استانداردهای DIN,ISO استفاده می‌شود. (معروف به اروپایی) که در ایران نیز بیشتر از این روش استفاده می‌شود.

علامت تصویر کردن به روش فرجه اول اروپایی که باید در قسمت جدول نقشه آورده شود.



روش تصویر کردن ۲- فرجه سوم که بیشتر در کشورهای انگلیس زبان استفاده می‌شود. (معروف به آمریکایی)


علامت تصویر کردن به روش فرجه سوم آمریکایی که باید در قسمت جدول نقشه آورده شود.



ترسیم و اندازه‌گذاری نقشه‌ها

مفاهیم و تعاریف عمومی

با توجه به شکل:




۱ خط اندازه (خط کامل نازک)


۲ مقدار اندازه (برحسب میلی متر و ضخامتش برابر $10 \times d$)

۳ فلش اندازه (با زاویه ۱۵ درجه و طولش برابر d)


۴ خط رابط اندازه (خط کامل نازک)



• مقدار اندازه بالای خط اندازه نوشته شود. به گونه‌ای که از پایین و سمت چپ نقشه قابل خواندن باشد.





- اولین خط اندازه از شکل ۱۰mm و خطوط اندازه بعدی از یکدیگر ۷mm فاصله داشته باشند.




- برای اندازه های کمتر از ۷mm، فلاش در بیرون زده شود.
- میان دو اندازه کوچک کنار هم، یک نقطه تپیر می گذاریم.
- خطوط رابط اندازه می توانند هم دیگر را قطع کنند.
- فلاش می تواند به خط اصلی و خط چین هم تکیه کند.
- در صورت کمبود جا می توان عدد اندازه را با خط اشاره و در امتداد خط اندازه نوشت

اندازه گذاری شیب ها



- در اندازه گذاری شیب ها مقدار اندازه، مطابق شکل مقابل روی خط اندازه نوشته شود.

اندازه گذاری شعاع، قطر، مربع و کره




- برای نمایش شعاع، قبل از نوشتن اندازه از حرف R استفاده کنید.

		<ul style="list-style-type: none"> برای نمایش قطر قبل از نوشتن اندازه از حرف Ø با همان ارتفاع استفاده کنید.
		<ul style="list-style-type: none"> برای اندازه گذاری مربع، روی یک ضلع، قبلاً از نوشتن اندازه از علامت □ با ارتفاع حروف کوچک استفاده کنید.
		<ul style="list-style-type: none"> در اجزاء کروی قبلاً از علامت قطر یا شعاع کره، علامت S استفاده کنید.

اندازه گذاری قطعات بلند (یکنواخت و تقسیم شده)

		<ul style="list-style-type: none"> اگر طول یک قطعه یکنواخت زیاد باشد، می‌توان با خط شکستگی آن را کوتاه‌تر رسم کرد ولی اندازه کامل نوشته شود.
		<ul style="list-style-type: none"> در تقسیمات اجزاء فرم دار یکسان پشت سر هم با فواصل طولی مساوی یا فواصل زاویه‌ای یکسان، تعداد اجزاء و فاصله اجزاء نوشته شود.
		<ul style="list-style-type: none"> طول کل یا زاویه کل در صورت نیاز به صورت اندازه اضافی در داخل پرانتز داده شود.

اندازه‌گذاری زوایا و کمان‌ها



- در اندازه‌گذاری زوایا خطوط کمکی فقط در امتداد اضلاع زاویه ترسیم شود.


اندازه زاویه به صورتی روی خط اندازه نوشته شود که در حالت قرار گرفتن روی خط افقی (0° تا 180° با پا و در حالت قرار گرفتن زیر خط افقی (180° تا 360° با سر به راس زاویه اشاره کند. (مطابق شکل مقابل)



- در اندازه‌گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه علامت درج شود.

در نقشه‌های دستی، علامتی مشابه آن روی عدد اندازه رسم شود.

اندازه‌گذاری پخ‌ها





- پخ 45° را به طور ساده با بیان زاویه و پهنای پخ، اندازه‌گذاری کنید.




- پخ با زاویه غیر از 45° را با بیان زاویه و پهنای پخ با قطر پخ اندازه‌گذاری کنید.



اندازه‌گذاری جای خارها



- عمق جای خار در جاخارهای بسته و باز از پای جای خار اندازه‌گذاری شود.



- در اندازه‌گذاری جای خار، برای نمایش عمق جای خار، در نمای بالا در کنار مقدار عمق، h تحریر شود.



- در جای خارهای حلقوی، عمق جای خار را به همراه پهنای جای خار درج کنید.

اندازه‌گذاری قطعات با مقدار ترانس عددی

	<ul style="list-style-type: none"> در اندازه‌گذاری ترانس قطعات، اگر حد بالایی و حد پایینی مقدار عددی مطلق برابر داشتند در کنار اندازه اسمی با درج علامت \pm نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در صورت مساوی نبودن دو حد، حد بالایی در بالا و حد پایینی زیر آن هم‌تراز مقدار اسمی نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در اندازه زاویه‌ها با ذکر واحد به ترتیب فوق انجام می‌شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در یک اندازه‌گذاری که میله و سوراخ هر دو وجود دارند (انطباقات)، ابتدا علامت انطباقی سوراخ و سپس میله نوشته شود.(به یکی از روش‌های شکل روبرو)

دندانه‌ها و پیچ‌ها

	<ul style="list-style-type: none"> خط پای روزه با خط کامل نازک ترسیم شود. در نمای جانبی سه چهارم دایره کامل (از کمی قبل از ۹۰ درجه تا کمی قبل از ۳۹۰ درجه) با خط کامل نازک ترسیم شود.
	<ul style="list-style-type: none"> مقدار اندازه همراه با مشخصه استاندارد قبل از آن آورده شود. (مانند حرف M در پیچ‌های متریک) اگر یک پیچ، گام خشن باشد، از نوشتن گام آن خودداری شود ولی اگر گام آن ظریف باشد، باید مقدار گام نوشته شود.
	<ul style="list-style-type: none"> روزه چپ گرد با علامت LH مشخص شود. اگر قطعه کار هم روزه چپ گرد و هم راست گرد داشته باشد علامت اضافی RH به کار رود.
	<ul style="list-style-type: none"> پیچ‌های اتصال معمولی دارای زاویه ۶۰ درجه (در موارد دیگر ۳۰-۳۳-۵۵-۵۵...) و شکل مثلثی (در موارد دیگر ذوزنقه‌ای - گرد -...) هستند.

اصطلاحات پایه‌ای (DIN EN ۲۲۵۵۳ (۱۹۹۷))

<p>خط اشاره خط کامل خط چین علامت تکمیلی نماد جوش</p>	<ul style="list-style-type: none"> زاویه خط اشاره و خط عمود ۳۰ درجه باشد. نماد جوش فقط در یک نما ترسیم شود. قطعات مورد جوشکاری در حالت برش خورده مخالف یکدیگر هاشور زده شوند.
<p>الف: روی خط کامل مرجع (شکل الف) و اگر در سمت مقابل آن باشد روی خط چین مرجع (شکل ب) ترسیم شود.</p> <p>ب:</p>	
<p>مثال: علامت:</p>	<ul style="list-style-type: none"> برای نمایش جوش دو طرفه از علامت مقابل استفاده شود.
<p>مثال: علامت:</p>	<ul style="list-style-type: none"> چنانچه فرآیند جوشکاری بعداً در محل مونتاژکاری انجام خواهد شد از علامت مقابل استفاده شود.
<p>مثال: علامت:</p>	<ul style="list-style-type: none"> برای نمایش جوشکاری در دور تدور محیط یک قطعه علامت مقابل استفاده شود.
<p>(a) Z (a) Z (Z)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ضخامت درز جوش در کنار نماد جوش نوشته شود. (مانند: a_3 یا Z_4) ضخامت درز جوش ضخامت پایه درز جوش
<p>بدون درز تحت محدب مقعر</p>	<ul style="list-style-type: none"> علامت تکمیلی شامل شکل سطح درز جوش است که به صورت مقابل میباشد.
<p>علامت مشخصه مثلاً مربوط به جوشکاری دستی</p> <p>ازوش گذاری جوش (گروه کنیفی CS)</p> <p>مشخصات الکترود مصرفی</p> <p>علامت کوتاه (جوشکاری دستی برلی)</p> <p>نوع پوشش</p> <p>رقم شناسی کنیفی</p> <p>کل جوش</p> <p>شماره استاندارد کیفیت</p> <p>111 / DIN 8563 - CS / W / DIN 1913 - E 5121 R3</p>	<ul style="list-style-type: none"> داده‌های فرآیند جوشکاری داخل دو شاخه‌ای که در انتهای خط کامل مرجع ترسیم می‌شود، نوشته شود.

شکل درز جوش






نام درز جوش	نماد	شکل درز جوش (قبل از جوشکاری)		شکل درز جوش (بعد از جوشکاری)	
		تصویر سه بعدی	تصویر دو بعدی	تصویر سه بعدی	تصویر دو بعدی
گُرده ماهی	八				
لب به لب	II				
جناغی تیز (V) شکل)	V				
جناغی تیز (نیم) (Y)	▽				
نیم جناغی کند	۲				
لاله‌ای	Y				
نیم لاله‌ای	۲				
گوشه	△				

برش و انواع برش‌ها


تعاریف و کلیات برش

	<ul style="list-style-type: none"> در برش، داخل یک قطعه کار نشان داده می‌شود. در برش چنین تصور می‌شود که قسمت جلویی یک قطعه که مانع دیده شدن داخل آن می‌شود برداشته شده است. در برش، سطح برش و نیز سطح پشت آن یا فقط سطح برش خورده نشان داده شود. هر مسیر برش را به صورت A-A و B-B و ... نام‌گذاری کنید.
--	--

هاشور در برش

	<ul style="list-style-type: none"> زاویه هاشور را به طور عمومی با زاویه 45° درجه و خط کامل نازک ترسیم کنید. جهت هاشور، از چپ و پایین به سمت بالا و راست یا جهت عکس آن است. یک قطعه تکی با خطهای هم جهت و فواصل یکسان هاشور زده شود. فاصله خطهای هاشور، با توجه به اندازه سطح، می‌تواند از ۱ تا 10 میلی‌متر تغییر کند ولی در نقشه‌های $A3$, $A4$ حدود ۲ تا 3 میلی‌متر مناسب است.
	<ul style="list-style-type: none"> اگر سطح هاشور بزرگ باشد، یا محدود نباشد، هاشور را ناقص بنوید.
	<ul style="list-style-type: none"> اگر چند قطعه در کنار هم بریده شوند، جهت هاشور و فاصله آنها را تغییر دهید.
	<ul style="list-style-type: none"> بسیاری از استانداردهای ملی و نیز کارخانه‌های سازنده مواد گوناگون، از هاشور با طرح‌های دیگر استفاده می‌کنند.
	<ul style="list-style-type: none"> در صورت نیاز، در هاشور می‌توان اندازه‌گذاری کرد.

برش کامل

	<ul style="list-style-type: none"> برشی که سطح برش خورده را به طور کامل نشان می‌دهد، برش کامل نام دارد.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> در این نوع برش تنها نیمی از قطعه در برش رسم می شود و نیم دیگر آن بدون برش رسم می گردد. نیم برش را نام‌گذاری نکنید. خط محور حفظ می شود و در صورت نیاز، هاشور می تواند به آن تکیه کند.
	<ul style="list-style-type: none"> نیم نما را می توان در برش رسم کرد.
	<ul style="list-style-type: none"> در نمای برش خورده اگر دو سر اندازه مشخص نباشد، تنها در یک سر اندازه فلش ترسیم کنید و سر دیگر خط اندازه آزاد باشد. مقدار اندازه رو خط اندازه کامل نوشته شود. سر آزاد خط اندازه کمی از خط محور بگذرد.

برش موضعی

	<ul style="list-style-type: none"> برشی که فقط قسمتی از آن در برش نشان داده می شود، برش موضعی نام دارد.
	<ul style="list-style-type: none"> برای محدود کردن برش، می توان از خطهای تصویر استفاده کرد، اما نباید تمام برش موضعی به همه خطهای داخلی تصویر محدود شود.
	<ul style="list-style-type: none"> در یک تصویر می توانید چند برش موضعی ترسیم نمایید. جهت هاشور در همه برش ها می بایست یکی باشد. فاصله هاشورها در همه برش ها می بایست یکی باشد.

برش گردشی یا دورانی

	<ul style="list-style-type: none"> اگر برش را به اندازه نود درجه به چرخانیم و روی خود تصویر رسم نماییم، برش را گردشی گوییم. این برش برای نمایش سطح مقطع یا قطعه هایی که طول زیاد و شکل یکنواخت دارند مناسب است. برش گردشی را در یک نما دوران داده و رسم کنید. خطوط اطراف برش گردشی را با خط کامل نازک نشان دهید.
--	--







		<ul style="list-style-type: none"> اگر قطعه دارای طول یک نواخت نباشد، با چند برش، تغییرات شکل قطعه را نشان دهید. در یک قطعه جهت هاشورها یکسان و فاصله بین خط‌های هاشور برابر رسم شود. لبه‌ها و خطوط کناری پشت صفحه برش فقط وقتی رسم می‌شوند که برای واضح بودن نقشه کمک کند.
--	--	--

اجزایی که نباید برش داده شوند.

		<ul style="list-style-type: none"> اجزایی در نقشه که در زمان برش، هاشور نمی‌خورند و قابلیت برش را ندارند استثنایات برش یا بی برش‌ها نامیده می‌شوند. اجزاء بدون فضای خالی مثل پیچ‌ها، پین‌ها، محورها و محدوده اجزایی که از تنه جدا می‌شوند، مثل پره‌ها را در راستای طولی برش نزنید. (اگر در معرض صفحه برش قرار گرفتند، هاشور نزنید).

روابط و نقشه‌کشی هیدرولیک و پنوماتیک

نام	نماد	رابطه
فشار	P	$P = \frac{F}{A}$
دبی	Q	$Q = \frac{V}{t}$
	P	$\frac{P \cdot Q}{600}$
بازده کلی پمپ	η	$\eta = \frac{\text{توان خروجی پمپ}}{\text{توان محرک پمپ}}$
نیروی کورس رفت سیلندر دوکاره	F_E	$F_E = P(\frac{\pi}{4} D^r)$
نیروی کورس برگشت سیلندر دوکاره	F_R	$F_R = P \times \frac{\pi}{4} (D^r - d^r)$
سرعت کورس رفت سیلندر دوکاره	V_E	
سرعت کورس برگشت سیلندر دوکاره	V_R	$V_E = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} D^r}$
نسبت β	β_x	$V_R = \frac{q}{\frac{\pi}{4} (D^r - d^r)}$
بازده فیلتر	E_β	$\beta_x = \frac{N_U}{N_D}$
بمپ		$E_\beta = 1 - \frac{1}{\beta}$
مخزن		

		شیر ۴/۲
		شیر ۴/۳ وسط باز
		شیر ۴/۳ وسط بسته
		شیر ۴/۳ وسط شناور (صندلی)
		شیر ۴/۳ وسط H
		شیر ۴/۳ وسط بازیاب
		شیر محدود کننده فشار
		شیر ترتیبی
		شیر کاهنده فشار
		فلوکنترل گلویی
		فلوکنترل گلویی یک جهته
		فلوکنترل دیافراگمی

		فلوکنترل دیافراگمی یک جهتی
		شیر یک طرفه
		شیر یک طرفه با فیلتر
		شیر یک طرفه پیلوتی
		فیلتر
		الکتروموتور
		موتور احتراقی
		فشارسنج

نقشه‌گشی سیستم حفاظتی (اعلام حریق و اعلام سرقت)



علائم پیشنهادی راهنمای نقشه‌های سیستم‌های حفاظتی:

علام	شرح فارسی
	شستی اعلام حریق
	شستی اعلام حریق ضد آب
	چراغ چشمکزن
	آزیر
	آزیر و چراغ چشمکزن
	چراغ چشمکزن ضد آب
	آزیر ضد آب
	آزیر و چراغ چشمکزن ضد آب
	چراغ سر درب
	جعبه تقسیم اعلام حریق
	کاشف نوری خطی بازتابی
	کاشف نوری خطی
	ماژول ایزو لانور
	پایه ایزو لاتوردار
	مقاومت ته خط
—F— F — F —	مدار اعلام حریق


علام	شرح فارسی
	پنل اعلام حریق
	تکرار کننده اعلام حریق
	کاشف دودی فوتو الکتریک
	کاشف دودی کانالی
	کاشف حرارتی
	کاشف حرارتی افزایشی
	کاشف ترکیبی
	کاشف شعله
	کاشف مونواکسید کربن
	تشتیاب گاز
	کاشف حرارتی خطی (کابلی)
	کاشف دودی نمونه گیر
	ماژول اینترفیس
	ماژول اینترفیس خروجی
	ماژول اینترفیس ورودی
	ماژول اینترفیس زون متعارف

نقشه گشی سیستم نظارت تصویری (دوربین مداربسته)

برخی از علائم نقشه گشی دوربین مداربسته:



نمونه‌ای از نقشه دوربین مداربسته:



عیب یابی و تست قطعات الکترونیکی

تست قطعات با مولتی‌متر

این وسیله که وسیله اندازه‌گیری ولتاژ و جریان نیز می‌باشد، یک پیچ سلکتور دارد که می‌توان واحدها، حدود و رنج‌های مختلفی را انتخاب نمود. برای تست کردن هر قطعه باید واحد و رنج درست را انتخاب کرد. رنج‌های موجود روی اکثر مولتی‌مترها به شکل زیر است:

۱ رنج اهمی با علامت Ω یا Ohm برای تست مقاومت

۲ رنج فاراد با علامت CX یا F برای تست خازن

۳ رنج دیود - بازر برای تست دیود - ترانزیستور - قطع ووصل بودن مسیر و...

۴ رنج ولتاژ DC با علامت VDC برای اندازه‌گیری ولتاژ DC

۵ رنج ولتاژ AC با علامت VAC یا ~ برای اندازه‌گیری ولتاژ متناوب

۶ رنج جریان DC با علامت ADC برای اندازه‌گیری جریان مستقیم

۷ رنج جریان AC با علامت A~ یا AAC برای اندازه‌گیری جریان متناوب

برای تست کردن قطعات احتیاج به دو پربا (Probe) مثبت و منفی داریم تا بتوانیم بر پایه‌های قطعات اتصال دهیم و آنها را تست کرده یا میزان آنها را اندازه‌گیری کنیم. پرباها مولتی‌مترها اکثراً به دو رنگ قرمز و مشکی (مثبت و منفی) هستند که به شکل زیر می‌باشند:

پربا مشکی همیشه در قسمت Com روی دستگاه می‌خورد و پربا قرمز را باید متناوب با قطعه واحدی که می‌خواهیم اندازه بگیریم به دستگاه متصل کنیم.

از بازر برای تست کابل یا سیم یا مسیر استفاده می‌شود. سلکتور مولتی‌متر را روی بازر قرار دهید و پرباها قرمز و مشکی را به دو سر سیم یا مسیر زده و اکثر مولتی‌متر بوق ممتد زد کابل یا سیم سالم است و مسیر بدون قطعی می‌باشد.

خواندن مقادیر ولتاژ و جریان توسط مولتی‌متر

طریقه کار قسمت AC:

برای اندازه‌گیری ولتاژ AC (مانند برق شهر) کلید انتخاب کننده (سلکتور) را در قسمت AC-V باید قرار داد. (برق AC قطب مثبت و منفی ندارد و فیش‌ها را از هر طرف بزنیم فرقی نمی‌کند). اگر کلید را روی درجه ۱۰ قرار دهیم مقدار ولتاژ را روی خط مدرج بین صفر تا ۱۰ باید بخوانیم، اگر کلید را روی درجه ۵۰ قرار دهیم، مقدار ولتاژ را روی خط مدرج بین صفر تا ۵۰ باید بخوانیم و اگر کلید سلکتور را روی درجه ۲۵۰ قرار دهیم، مقدار ولتاژ را روی خط مدرج ۰ تا ۲۵۰ باید بخوانیم و اگر کلید سلکتور را روی درجه ۵۰۰ قرار دهیم، چون خط مدرج ۰ وجود ندارد، مقدار ولتاژ را روی خط ۰ تا ۵۰ می‌خوانیم و آن را در ۱۰ ضرب می‌کنیم و اگر کلید را روی ۱ قرار دهیم مقدار ولتاژ را روی خط ۰ تا ۱۰ خوانده و بر ۱۰ تقسیم می‌کنیم.

طریقه کار قسمت ولتاژ DC:

برای اندازه‌گیری ولتاژ DC (مانند برق باطری یا آدپتور) کلید سلکتور را باید در قسمت DC-V قرار داد. برق DC دارای قطب + و - است و باید فیش سیاه را به منفی و فیش قرمز را به مثبت بزنیم در غیر این صورت عقره در جهت مخالف حرکت می‌کند. برای خواندن ولتاژ DC مانند ولتاژ AC عمل می‌شود، یعنی اگر کلید روی ۱۰ باشد مقدار ولتاژ روی خط مدرج بین صفر تا

۱۰ و اگر روی ۵۰ باشد روی خط مدرج صفر تا ۵۰ و اگر روی ۲۵۰ باشد روی خط مدرج صفر تا ۲۵۰ خوانده می‌شود.

برای اندازه‌گیری جریان DC بایستی مولتی‌متری که کلید آن روی DC-mA است، به‌طور سری در مدار قرار گیرد و مقدار جریان روی همان خطوط مدرج بین ۰ تا ۱۰، یا ۵۰ و تا ۲۵۰ خوانده شود.

دکمه فشاری قرمز روی بعضی اهم‌ترها برای تست باطری اهم‌تر است، اگر فشار دادیم و عقربه تا نیمه حرکت کرد باطری سالم است. همچنین اگر دو سر اهم‌تر را به هم بزنیم و با تنظیم پیچ اهمتر عقربه روی صفر نماید یا باطری آن ضعیف است یا اهم‌تر خراب است.

کلید دو حالت در بعضی اهم‌ترها (+ -) برای اینست که اگر در موقع ولتاژ‌گیری عقربه در جهت مخالف حرکت شود به جای تعویض فیش‌ها کلید را در حالت دیگر قرار داده ولتاژ را بخوانیم. برای اندازه‌گیری ولتاژ باطری‌ها کلید سلکتور در قسمت ولتاژ روی درجه ۱۰ قرار دارد بنابراین مقدار را روی خط مدرج بین صفر تا ۱۰ باید بخوانیم که در این صورت مشاهده می‌کنیم، عقربه بین ۴ تا ۶ قرار گرفته است و حدود ۴/۵ V ولت را نشان می‌دهد. همچنین در شکل زیر طریق ولتاژ‌گیری برق شهر نشان داده شده است.

کلید Hold در اهم‌تر دیجیتال چیست؟

در بعضی اهم‌ترهای دیجیتال، مقدار کم و زیاد شده و متناوباً تغییر کند که برای ثابت دیده شدن عدد، می‌توان کلید Hold را فشار داد.

تست مقاومت

تست مقاومت‌های ثابت

جهت تست از دو نوع مولتی‌متر می‌توانیم استفاده کنیم:

تست با مولتی‌متر دیجیتال : در این روش در حالی که مولتی‌متر را در مد تست مقاومت می‌گذاریم دو ترمینال مولتی‌متر را در ابتدا به هم اتصال می‌دهیم تا سیم‌های ترمیتال و خطای مولتی‌متر را کنترل نمائیم سپس دو پایه ترمینال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت می‌کنیم در صورتی که این مقدار با اندازه مقاومت که از روی رمز رنگ‌ها و یا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه می‌کنیم اگر این دو عدد بهم نزدیک بودند با توجه به خطای مقاومت می‌گوییم که مقاومت سالم است. (همچنین سلکتور مولتی‌متر دیجیتال را بر روی رنج ۲۰۰ کیلو اهم تنظیم کرده و از مولتی‌متر به عنوان اهم‌تر استفاده می‌کنیم سپس دو سر پراب اهم‌تر را بر روی دو پایه مقاومت قرار داده مقدار اهم نشان داده شده را یادداشت کرده حال دو سر پراب را عوض کرده و اهم مقاومت را گرفته چنانچه مقدار اهم نمایشی از هر دو طرف یکسان باشد مقاومت سالم است در غیر این صورت مقاومت موردنظر معیوب است و می‌بایست تعویض شود).

تست با مولتی‌متر آنالوگ (عقربه‌ای) : در این روش نیز باید مولتی‌متر را در رنج‌های تست کننده مقاومت بگذاریم البته تعیین این رنج بستگی به مقدار مقاومت ما دارد؛ اگر مقاومت ما کوچک‌تر از ۱۰۰ اهم است مولتی‌متر را در رنج RX1 و اگر از ۱۰۰۰ اهم بزرگ‌تر و کوچک‌تر از ۱۰ کیلو اهم است در رنج RX10 و در صورتیکه بزرگ‌تر از ۱۰ کیلو و کوچک‌تر از ۱۰۰ کیلو باشد در رنج RX1k و در صورتی که بزرگ‌تر از ۱۰۰ کیلو باشد مولتی‌متر را در رنج ۱۰k قرار داده و مقاومت را تست می‌کنیم. در این مرحله نیز باید میزان اهم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد و فقط در حد خطای آن ترانس قابل قبول است.

تست مقاومت‌های متغیر

پتانسیو متر : برای تست پتانسیومتر به کمک مولتی متر آنالوگ، ابتدا رنج مناسب را انتخاب و سپس پایه وسط پتانسیومتر را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک می‌کنیم. طبیعی است که سر لغزنه وسط در هر کجا باشد عددی قرائت می‌شود و نیز می‌دانیم مجموع هر دو عددی که از جمع اعداد قرائت شده هر دو پایه طرفین به دست می‌آید برابر مقدار اهم کل پتانسیومتر می‌باشد. حال برای اطمینان از عملکرد پتانسیومتر در حین تعییر اهم نیز می‌توانیم یکی از پایه‌های کناری را نسبت به پایه وسط اهم در حالی چک نمائیم که پتانسیومتر را بچرخانیم. در هر حالت باید تعییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه‌ای تعییرات اهم ناجوری (کم و زیاد شدن غیر طبیعی) مشاهده شود پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تعییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد.

تست ولوم: می‌دانیم که ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می‌باشد پس مانند پتانسیومتر تست می‌شود.
تست مقاومت‌های متغیر ویژه یا مخصوص (تابع عوامل فیزیکی) :
این نوع مقاومت‌ها با تعییرات فیزیکی عمل می‌کنند.

تست مقاومت مخصوص LDR : می‌دانیم در مقابل تعییرات نور پاسخ می‌دهد. پس در حالی که دو پایه آن را به ترمینال‌های مولتی متر وصل نموده‌ایم در رنج RX1k بهتر است در جلو نور مقاومت آن را قرائت نموده سپس با ایجاد سایه تعییر مقاومت آن را مشاهده کنیم. با پاسخ در مقابل تعییرات نور سالم بودن آن مشخص می‌شود.

تست مقاومت ویژه یا مخصوص VDR: می‌دانیم که VDR نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است که با افزایش ولتاژ اهم آن کاهش می‌یابد پس معمولاً در جایی که قصد ثابت کردن ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می‌شود و برای تست به دلیل ولتاژ بالای آن با اهم‌تر قابل تست نیست و در مدار و دانستن مقدار ولتاژ محل تست می‌شود.

تست مقاومت MDR : این مقاومت در حوزه مغناطیس اهمش بالا می‌رود و می‌توان در هنگام تست با آهن‌ربا تعییرات اهمش را ملاحظه کرد. نوع پیشرفتة آن به نام IC هال مشهور است.

تست مقاومت PTC : می‌دانیم PTC نوعی مقاومت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می‌یابد. پس اگر در حالی که یایه‌های آن را به وسیله ترمینال‌های مولتی متر گرفته‌ایم با وسیله‌ای حرارت را مانند هویه، سشووار،... حرارت دهیم مقدار اهم آن زیاد شده و علامت سالم بودن آن است. عکس این عمل نیز درست است.

تست مقاومت ویژه NTC : عکس PTC عمل می‌کند. به دو شکل آبی و سیاه روی بورد وجود دارند. در تست بوق اگر بوق ممتد کشید یعنی سالم است.

تست خازن

تست خازن تانتالیومی

جهت تست این نوع خازن‌ها مولتی متر را بر روی رنج تست بازر (بوق) قرار داده سپس پراپ مثبت (قرمز) و پراپ منفی (مشکی) مولتی متر را به پایه‌های مثبت و منفی خازن می‌زنیم در صورت سلامت خازن ابتدا عدد ۱ را نشان داده و رو به افزایش می‌رود پس از مدت کوتاهی مجدد بر روی عدد ۱ قفل می‌شود.

(در واقع این تست بر اساس شارژ و دشارژ خازن انجام می‌شود).

توجه: چنانچه در تست خازن تانتالیومی عدد نمایش داده شده بر روی عدد ۱ قفل شود خازن خراب است و باید تعویض شود.



از آنجائی که بیشتر خازن‌های تانتالیومی در مدارات به عنوان نویزگیر و فیلتر استفاده می‌شوند (مثلاً در مدارات پاور و صوت) خرابی این خازن‌ها باعث ایجاد نویز در اسپیکر و یا میکروفون هنگام مکالمه می‌شود که می‌بایست تعویض شوند.

تست خازن‌های کمتر از ۱۰ نانو فاراد به بسادگی توسط مولتی‌متر انجام نمی‌شود و فقط با خازن سنج تست می‌شود.

تست خازن‌های بالاتر از $nf10$ الی $10\text{ M}\Omega$ میکرو فاراد

برای تست این نوع خازن می‌توان مولتی‌متر را روی رنج $10\text{ k}\Omega$ قرار داده و می‌دانیم لحظه وصل ترمینال‌های مولتی‌متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل ۹ ولت داخل مولتی‌متر شارژ شده و در حال شارژ عقربه مولتی‌متر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می‌دهد. مقدار ماکریم حرکت عقربه را برای همیشه بخارطه بسپارید تقریباً مناسب با ظرفیت خازن عقربه منحرف می‌شود اگر در این روش بعد از شارژ کامل خازن، اگر خازن نشست نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بی‌نهایت است. و در صورتی که خازن نشست داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می‌دهد که گویای میزان نشستی خازن است. و اگر خازن قطع باشد هیچ‌گونه عکس العمل مشاهده نمی‌شود و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت.

تست خازن‌های $10\text{ M}\Omega$ میکرو فاراد

چون این خازن‌ها الکترولیتی می‌باشند بنابراین ممکن است تغییر ظرفیت بدھند لذا این آزمایش فقط قطع یا اتصال کوتاه خازن را نشان می‌دهد بنابراین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت وجود نشستی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود. برای این تست مولتی‌متر را در رنج $10\text{ k}\Omega$ قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را با توجه به قطبین باطری داخل مولتی‌متر (سیم مشکی مثبت و سیم قرمز منفی باطری است) انجام می‌دهیم.

تست خازن‌های بالاتر از $10\text{ M}\Omega$ میکرو فاراد

برای تست این نوع خازن باید مولتی‌متر را در رنج $10\text{ M}\Omega$ قرار دهیم : شارژ و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی است و نشستی در حد جزئی قابل قبول است. بنابراین بعد از شارژ، عقربه اهم زیادی را نشان می‌دهد. اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد یعنی قطع و در صورتی که صفر باشد یعنی خازن اتصال کوتاه شده است و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن است.

تست خازن سرامیکی

در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی‌متر را روی بازر قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است.

اندازه‌گیری ظرفیت خازن سرامیکی

در ابتدا خازن سرامیکی را از بورد جدا کنید سپس سلکتور مولتی‌متر را روی خازن قرار داده و پراب‌های قرمز و سیاه را به دو پایه خازن وصل کرده و عددی که مولتی‌متر نمایش می‌دهد را یادداشت کنید. مشاهده می‌شود که ظرفیت خازن برابر $10\text{ }\mu\text{F}$ نانو فاراد بود که اندازه درستی نمی‌باشد و برای اندازه گیری این نوع خازن نیز باید از $10\text{ M}\Omega$ متر استفاده کرد و مولتی‌متر جواب گو نیست.

نکته



برای صفر کردن مولتی متر دکمه REL را فشار دهید.

خازن عدسی:

در کل مانند خازن سرامیکی می‌باشند. در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی متر را روی باز قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است.

محاسبه ظرفیت خازن عدسی از روی عدد درج شده روی آن

در اینجا مشاهده می‌شود که روی خازن عدد 10^3 نوشته شده است که به صورت زیر ظرفیت خازن عدسی محاسبه می‌شود. دو رقم اول را نوشته و به اندازه عدد سوم صفر جلوی دو عدد اول می‌گذاریم و بدین ترتیب ظرفیت خازن بر اساس پیکو فاراد به دست می‌آید. بنابراین ظرفیت این خازن برابر 10000 پیکو فاراد یا 10 نانو فاراد می‌باشد.

اندازه‌گیری ظرفیت خازن عدسی با مولتی متر

برای به دست آوردن ظرفیت خازن با استفاده از مولتی متر در ابتدا خازن را از مدار خارج کنید سپس سلکتور آن را روی خازن قرار داده و پرابهای قرمز و سیاه را به دو پایه خازن وصل کنید و عدد نمایش داده شده توسط مولتی متر را یادداشت کنید. در اینجا ظرفیت خازن عدسی 10^3 برابر 10 نانو فاراد می‌باشد.

خازن الکتروولیتی:

این نوع خازن‌ها معمولاً در رنج میکرو فاراد می‌باشند. نام دیگر این خازن‌ها خازن شیمیابی است. برخلاف خازن‌های عدسی این خازن‌ها دارای پایه مثبت و منفی می‌باشند. مقدار واقعی ولتاژ و ظرفیت قابل تحمل خازن روی آن نوشته شده است. خازن‌های الکتروولیتی در دو نوع خازن‌های آلومینیومی و تانتالیومی ساخته می‌شود. یکی از کاربردهای فراوان آن در مدار یکسوساز دیودی به عنوان فیلتر می‌باشد. به شکل زیر توجه کنید.

خازن الکتروولیتی دارای پلاریته مثبت و منفی می‌باشد. دقت کنید که برای اتصال خازن روی بورد قبل از لحیم کاری سری از خازن که پلاریته منفی دارد در جای درست خود قرار بگیرد. روی خازن الکتروولیتی نواری با رنگ روشن با علامت صفر روی خازن الکتروولیتی وجود دارد که نشان دهنده این است که این طرف خازن پلاریته منفی دارد و پایه مربوط به قطب منفی خازن مشخص می‌شود.

دقت کنید که پلاریته منفی روی بورد با یک نیم دایره سیاه مشخص می‌شود. برای نصب خازن پلاریته منفی مشخص شده روی بدن خازن الکتروولیتی را با پلاریته منفی مشخص شده روی بورد تطبیق دهید سپس خازن را روی بورد لحیم کنید.

نکته



روی بدن خازن الکتروولیتی دو عدد نوشته شده است.

ظرفیت خازن الکتروولیتی بر حسب میکرو فاراد
حداکثر ولتاژی که خازن در خود ذخیره می‌کند.

در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی متر را روی باز قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است.

اندازه گیری ظرفیت خازن الکتروولیتی با مولتی متر

در ابتداء خازن را از مدار خارج کنید سپس سلکتور مولتی متر را روی خازن بگذارید سپس پر اباب قرمز را به یک پایه خازن و پر اباب منفی را به پایه دیگر خازن وصل کنید. عددی را که مولتی متر نمایش می دهد یادداشت کنید. اما عددی که نمایش داده می شود عدد درستی نیست چون از آنجایی که مدار مولتی متر توانایی محاسبه مقدار خازن های الکتروولیتی که بر حسب میکرو فاراد هستند را ندارد از دستگاه دیگری به نام $1C$ متر استفاده می شود.

اندازه گیری ولتاژ خازن با مولتی متر

برای اندازه گیری ولتاژ دو سر خازن روی بورد، لازم است خازن با بارهای الکتریکی پر شود بنابراین مدار باید روشن باشد و ولتاژ به خازن برسد سپس سلکتور مولتی متر را روی ولتاژ مستقیم قرار دهید و پر اباب قرمز را به قطب مشبت خازن و پر اباب مشکی را به قطب منفی خازن وصل کنید (اگر پر اباب ها را برعکس کنید اتفاقی نمی افتد فقط عدد مولتی متر منفی می شود) سپس عدد مولتی متر را بخوانید.

نکته



دقت کنید به هیچ عنوان بعد از خاموش شدن مدار (برای مثال خاموش کردن پاور کامپیوتر) پایه های خازن را لمس نکنید یا اشتباهها بین پایه های خازن اتصال کوتاه نشود چرا که خازن بعد از خاموش شدن مدار پر از ولتاژ می باشد و دقایقی طول می کشد که این ولتاژ را از دست بدهد.

انواع تست های خازن

.۱. تست ظاهری

سیاه رنگ شدن خازن

تکه ای از خازن خراشیده شود.

بادکردن و ترکیدن

.۲. تست با $1C$ متر برای خازن های الکتروولیت و سرامیکی

.۳. تست حرارت که در هنگامی که قطعه در مدار قرار دارد و مدار روشن است اگر قطعه داغ باشد (دست خود را روی خازن بگذارید) نشان از نشستی خازن می باشد.

.۴. از تست حرارت برای تست $1C$ هم استفاده می شود.

.۵. یک تست بوق می توان فهمید که خازن سالم است یا خراب می باشد. مولتی متر را روی باز قرار دهید و پر اباب های قرمز و سیاه را به خازن وصل کنید اگر مولتی متر بوق ممتد کشید نشان دهنده خرابی خازن می باشد یعنی لایه عایق یا بخشی از خازن خراب شده است.

.۶. تست بوق که خازن نباید بوق بزند.

تست سلف

اگر مولتی مترها، هانری متر ندارند و نمی توان ظرفیت سلف را با آنها اندازه گیری کرد، فقط می توان از سلامت قطعه با خبر شد. سلف سالم روی رنج دیود - بازر و قتی پر اباب ها به دو سر آن متصل می شود، مولتی متر بوق یکسره می زند و در غیر این صورت سلف سوخته است. شایان ذکر است که سالم بودن سلف را می توان روی برد و در مدار تست کرد.

پس جهت تست سلف می توان سلکتور مولتی متر را بر روی تست بازر (بوق) قرار داد. حال چنانچه

دو سر پراپ مولتی متر را به دو سر پایه های سلف قرار دهید می بایست صدای بوق شنیده شود به عبارتی سلف هدایت کند و راه بدهد. در غیر این صورت سلف خراب است و می بایست تعویض شود

تست ترانسفورماتور

وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به وسیله دو یا چند سیم پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می کند. به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیه ترانسفورماتور) موجب وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ اول می شود، این میدان مغناطیسی به نوبه خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم می شود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ می تواند به ایجاد یک جریان ثانویه بینجامد. ولتاژ القا شده در ثانویه V_2 و ولتاژ دو سر سیم پیچ اولیه V_1 دارای یک نسبت با یکدیگرند که به طور آرمانی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیم پیچ اولیه است.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

از ترانس برای سه کار استفاده می شود:

ترانس کاهنده: دور N_1 کمتر از N_2 توانس افزاینده: دور N_1 بیشتر از N_2 ترانس یک به یک: N_1 برابر N_2

نکته

سیم پیچ برای ولتاژ و جریان DC مثل یک سیم معمولی عمل می کند.



نکته



روش تست سلامت ترانس تنها از طریق اوسیلوسکوپ صورت می گیرد که نیاز به توضیح بسیاری دارد و البته با اهم تر هم تا حدودی می توان سلامت ترانس را چک کرد، به این صورت که رنج سلکتور اهم متر را روی بوق بازر می گذاریم و اگر پراپ ها را بر روی پایه های کنار هم بگذاریم باید بوق بزند.

دیوود:

مقدار ولتاژی که باعث می شود دیوود شروع به هدایت جریان الکتریکی کند ولتاژ آستانه یا Forward Voltage Drop گفته می شود که چیزی در حدود 0.6 تا 0.7 ولت می باشد اما هنگامی که به دیوود ولتاژ معکوس (مثبت به کاتد و منفی به آند) داده می شود جریانی از دیوود عبور نخواهد کرد به جز جریان نشتشی که مقدار بسیار کمی می باشد و از آن در مدارهای الکتریکی صرف نظر می کنند. دقت کنید که هر دیوود یک مقدار آستانه برای حداکثر ولتاژ معکوس دارد که اگر ولتاژ بیشتر از آن شد دیوود می سوزد که به آن ولتاژ آستانه شکست دیوود گفته می شود. هرچه جنس کریستال ساخته شده در دیوود از نظر ساختار منظم تر باشد دیوود مرغوب تر و جریان نشتشی کمتر خواهد بود.

مهترین کاربرد عملی دیوود یکسو کردن جریان متناوب است. در بسیاری از آداپتورها جریان برقی که بوسیله ترانس کاهش پیدا کرده است به کمک یک دیوود (یکسوسازی نیم موج)، دو دیوود

(در ترانس با ثانویه سه سر) و با چهار دیود (یکسوسازی تمام موج) انجام می‌شود. توجه داشته باشید که ولتاژ یکسویه پس از این دیودها، فرکانس ریپل به میزان دو برابر فرکانس متناوب (در حالت تمام موج) را دارد و جهت مستقیم شدن کامل ولتاژ بایستی خازن صافی با ولتاژ مجاز، ظرفیت بالا (با توجه به مقدار جریان مصرفی) و با رعایت پلاریته و بعد از پل دیود نصب شود.

تست توسط مولتی متر آنالوگ:

ابتدا قطعه را خارج از مدار تست می‌کنیم.

ترمینال‌های مولتی متر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان از دیود به پایه‌های دیود اتصال دهید در این حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد. می‌دانیم کاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است. در این حالت از دیود جریانی که توسط پیل داخل مولتی متر در آن جاری می‌شود عبور می‌کند و مقاومت دیود را برای این جریان می‌توانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم. معمولاً حدود ۲۰ الی ۳۰ اهم است. در این حالت حتماً مولتی متر باید روی RX1 باشد زیرا می‌خواهیم به حداقل مقدار مقاومت ممکن دیود توجه داشته باشیم و در این حالت این مقدار بایستی از ۳۰ اهم بیشتر نشود. و گرنه دیود در گرایش مستقیم نمی‌تواند جریان را به خوبی از خود عبور دهد.

تست در حالت معکوس: در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر را به آند دیود و ترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می‌دهیم اما چون باید مولتی متر را $M^2 K$ بگذاریم باید توجه داشته باشیم که با دست پایه‌های مولتی متر لمس نشود چون مولتی متر را در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می‌خواهیم کوچک‌ترین نشتی ممکن دیود را بستجیم و لابد در این حالت هیچ‌گونه نشتی قابل قبول نیست و باید عقربه اصلاً انحرافی را نشان ندهد.

تست دیود زنر: مولتی متر در گرایش مستقیم روی RX1 و مانند دیود معمولی باید ۲۰ الی ۳۰ اهم را نشان دهد و اصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیم راه می‌دهد. در گرایش معکوس مولتی متر باید روی $M^2 K$ بوده و هیچ‌گونه نشتی قابل قبول نیست. اما جهت تست کامل دیود زنر باید دیود را توسط ولتاژ بالاتر از ولتاژ شکست و مانند شکل زیر در مدار زیر قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه‌گیری نمود تا از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم.

تست دیود نوری (LED):

قراردادن دیودهای LED در مدارات الکترونیکی بدون مقاومت کنترل جریان و این مسئله باعث خواهد شد که دیود LED طول عمر کمتر داشته و نیز موجب صدمه رسیدن به مدارات می‌گردد. چون LED یک دیود می‌باشد و بنابراین باید به عنوان دیود در مدارات مورد استفاده قرار گیرد هیچ وقت دیود را در مدار به عنوان مصرف‌کننده در نظر نداشته باشید. پس در یک مداریسته که از LED استفاده می‌کنیم حتماً مقاومت کنترل جریان را با حساب و کتاب درستی در نظر داشته باشیم. مصرف یک LED از ۱۰ الی ۲۰ میلی‌آمپر است و برای استفاده دائمی از یک LED در مدار مقاومت کنترل جریان آن را براساس این مقدار مصرف محاسبه کنیم و نیز می‌دانیم ولتاژ مورد نیاز یک LED بستگی به رنگ نور آن از ۱/۷ الی ۲/۲ ولت متفاوت است البته خیلی راحت این ولتاژ به دست می‌آید. کافی است وقتی LED را در مدار قرار می‌دهیم (با سری نمودن مقاومت کنترل جریان آن) مقدار ولتاژ دوسر LED را اندازه‌گیری نماییم تا ولتاژ مورد نیاز LED به دست آید. از دو مطلب فوق نتیجه می‌گیریم که اولاً با یک پیل ۱/۵ ولتی انتظار روشن شدن LED را نداشته باشیم چون هر LED با یک ولتاژ مخصوص خود روشن می‌شود.

ثانیاً اگر می خواهیم گرایش مستقیم یک LED را تست کنیم باید ولتاژ اعمالی به LED بیشتر از ۱/۵ باشد و نیز می دانیم که مولتی مترها اکثراً مانند مولتی متر هیوکی ۳۰۰۷ برای تست در حالت اهمی از باطری ۱/۵ ولتی برای مدهای $Rx1$ و $Rx10$ و $Rx10k$ استفاده می کنند و این ولتاژ نمی تواند یک دیود LED را روشن کند چون همچنان که در بالا عنوان شد حداقل ۱/۷ ولت جهت شکستن سد پتانسیل LED لازم است. بنابراین چهت تست در حالت حتی گرایش مستقیم یک LED باید از مُد $Rx10k$ که تغذیه آن عموماً توسط یک پیل ۹ ولتی انجام می گیرد استفاده نمود.

نتیجه نهایی :

تست LED : گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد k و مولتی متر باید راه بدهد.

گرایش معکوس : مولتی متر در همین مُد و هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست.

تست LED فرستنده مادون قرمز :

گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد 1 و مولتی متر باید راه بدهد.

گرایش معکوس : مولتی متر در مُد k و هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست.

نکته

برای تست LED فرستنده مادون قرمز می توان با اعمال ولتاژ ۳ ولت به پایه های آن (در گرایش مستقیم) و سپس قرار دادن LED در مقابل دوربین تلفن همراه نور منتشر شده از LED مادون قرمز را در صفحه تلفن همراه مشاهده نمود که نشانگر سالم بودن آن می باشد.



تست توسط مولتی متر دیجیتال:

دیود معمولی:

نوار سفید رنگ روی دیود مشخص کننده کاتد می باشد.

تست بوق در دیود:

در حالی که دیود روی بورد است از آن تست بوق بگیرید اگر صدای بوق شنیده شد دیود خراب شده است.

تست دیود با مولتی متر

در ابتدا دیود را از مدار جدا کنید.

سلکتور مولتی متر را روی دیود قرار داده و پراب قرمز را به سر آند وصل کرده و پراب مشکی را به سر کاتد (با نوار سفید روی دیود مشخص شده است) وصل کنید در این حالت مولتی متر مقداری را نشان می دهد.

حال جای پراب ها را عوض کرده و پراب مشکی را به آند و پراب قرمز را به کاتد دیود وصل کنید که باید مولتی متر مقدار بی نهایت را به صورت ۱ یا L^{∞} نشان دهد یعنی دیود جریانی را در جهت عکس از خود عبور نمی دهد. در کل به صورت زیر عمل می شود.

پایه ۱ (آند)

پایه ۲ (کاتد)

مقدار مولتی متر

پراب قرمز

پراب مشکی

عدد

پراب مشکی

پراب قرمز

۱ یا L^{∞}

با برقرار شدن این دو شرط دیود سالم است.

نکته

دقت کنید عدد ۱ یا L^0 در مولتی متر بعنی اینکه مولتی متر راه نمی‌دهد و یا نشان دهنده بی‌نهایت می‌باشد.



دیود زنر

از دیود زنر برای تثبیت ولتاژ استفاده می‌شود. نوار مشکی روی دیود زنر معرف بخش کاتد دیود است. ولتاژ دو سر دیود زنر تقریباً ثابت بوده و تغییر جریان در آن تأثیری ندارد. از این دیودها در ناحیه شکست معمکوس استفاده می‌شود. ولتاژ شکست این دیودها را ولتاژ زنر می‌نامند و آن را با V_Z نمایش می‌دهند. دیودهای زنر تجاری با ولتاژ شکست $2/4$ ولت تا 200 ولت ساخته می‌شوند.

چون دیود زنر باید به صورت معمکوس بایاس شود کاتد آن به قطب مثبت منبع ولتاژ و آند آن به قطب منفی منبع ولتاژ وصل می‌شود، در این صورت جهت جریان از کاتد به آند خواهد بود.

تست بوق در دیود

در حالی که دیود روی بورد است از آن تست بوق بگیرید. اگر صدای بوق شنیده شد دیود خراب شده است.

تست دیود زنر


در ابتدا دیود را از بورد جدا کنید. سلکتور مولتی متر را روی دیود قرار داده و پراب قرمز را به آند و پراب مشکی را به کاتد وصل کنید. در این صورت مولتی متر مقدار عددی را نشان می‌دهد یا به اصطلاح راه می‌دهد.

حال جای پراب‌ها را عوض کنید و پراب مشکی را به سر آند بزنید و پراب قرمز را به سر کاتد وصل کنید در این صورت مولتی متر مقدار L^0 یا ۱ (بی‌نهایت) را نشان می‌دهد. در کل به صورت زیر عمل می‌شود.

مقدار مولتی متر	پایه ۲ (کاتد)	پایه ۱ (آند)
عدد	پراب مشکی	پراب قرمز
1 یا L^0	پراب قرمز	پراب مشکی

نکته

دقت کنید که روی بورد جهت آند و کاتد برای دیود نمایش داده شده است.



نکته

دیودهای LED دقیقاً مانند دیودهای معمولی هستند و به صورت مستقیم بایاس می‌شوند یعنی قطب مثبت منبع تغذیه به آند و قطب منفی آن به کاتد وصل می‌شود.

تست دیود LED

برای تست دیود LED آن را از مدار خارج کرده و پراب قرمز را به سر آند و پراب قرمز را به سر کاتد وصل کنید سپس دیود LED باید روشن شود. وقت کنید اگر جای پرابها را عوض کنید مولتی متر باید مقدار ۱ یا (L^۰ بی نهایت) را نشان دهد.

دیود شاتکی

یک دیود نیمه‌هادی با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار بالا می‌باشد. در دیودهای معمولی هنگام عبور جریان الکتریکی مقدار افت ولتاژ در حدود ۵/۶ تا ۱/۷ ولت می‌باشد در حالی که در دیود شاتکی افت ولتاژ در حدود ۰/۱۵ تا ۰/۴۵ ولت می‌باشد. دیود شاتکی ترکیب دو دیود معمولی می‌باشد.

ملاحظه می‌شود که طرح پایه‌های آند و کاتد دیود شاتکی معمولاً روی آن کشیده می‌شود.

تست بوق در دیود شاتکی

برای تست دیود شاتکی روی مدار با تست بوق، سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس پرابها را یکی یکی به پایه‌های دیود وصل کرده و اگر بوق زد دیود خراب است.

تست دیود شاتکی

در ابتدا دیود شاتکی را از مدار خارج کنید سپس سلکتور مولتی متر را روی دیود قرار داده و پراب قرمز را به پایه ۱ (آند) و پراب مشکی را به پایه ۲ (کاتد) وصل کنید که در این حالت مولتی متر عددی را نشان می‌دهد. جای پراب‌های قرمز و مشکی را عوض کنید و پراب قرمز را به پایه ۲ (کاتد) و پراب مشکی را به پایه ۱ (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه نمی‌دهد و مقدار L^۰ یا (بی نهایت) را نشان می‌دهد. پراب مشکی را به پایه ۲ (کاتد) و پراب قرمز را به پایه ۳ (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه نمی‌دهد و مقدار عددی را نشان می‌دهد. حال جای پراب‌ها را عوض کنید و پراب قرمز را به پایه ۲ (کاتد) و پراب مشکی را به پایه ۳ (آند) وصل کنید که در این حالت مولتی متر راه نمی‌دهد و مقدار بی نهایت نشان داده می‌شود.

در کل به صورت زیر عمل می‌شود.

پایه ۱ (آند)	پایه ۲ (کاتد)	پایه ۳ (آند)	مقدار مولتی متر
پراب قرمز	پراب مشکی	عدد	عدد
پراب مشکی	پراب قرمز	۱ یا L ^۰	۱ یا L ^۰
پراب مشکی	پراب قرمز	عدد	عدد
پراب مشکی	پراب قرمز	۱ یا L ^۰	۱ یا L ^۰

اگر این شرط‌ها برقرار باشد دیود شاتکی سالم است.




پل دیود


مداری است که با تغییر دادن پلاریته تغذیه ورودی آن، پلاریته خروجی تغییر نمی‌کند و معمولاً برای یکسوپارازی جریان متناوب و به دست آوردن جریان مستقیم تمام موج استفاده می‌شود.

نکته

می‌دانیم که دیود جریان متناوب (AC) را یکسو می‌کند و قسمت منفی نمودار سینوسی جریان زمان یا ولتاژ زمان را حذف می‌کند یعنی به صورت کامل جریان یکسو نمی‌شود یا به اصطلاح نیم موج می‌گویند.



ولی پل دیود جریان یا ولتاژ را کاملاً یکسو می‌کند و فاصله سینوس‌ها را از بین می‌برد و یک جریان یا ولتاژ کاملاً یکسو داریم یا به اصطلاح تمام موج می‌گویند. سپس می‌توان با استفاده از یک خازن بعد از پل دیود یک جریان یا ولتاژ صاف (DC) ایجاد کرد.



پل دیود دارای ۴ پایه می‌باشد. اتصال دو سر کاتدی تشکیل پلاریته مشبیت و اتصال دو سر آندی تشکیل پلاریته منفی را می‌دهند. پل دیود می‌تواند به جای یک دیود چهار پایه از ترکیب ۴ دیود معمولی ایجاد شود.

تست پل دیود (ترکیب ۴ دیود) به وسیله تست بوق

سلکتور مولتی‌متر را روی بازر قرار داده اگر پراب‌های قرمز و منفی به دو پایه‌ای که در آند مشترک هستند وصل شوند مولتی‌متر باید بوق ممتد بزند که نشان‌دهنده اتصال دو پایه آندی هستند. (خروجی منفی) و اگر پراب‌های قرمز و منفی به دو پایه‌ای که در کاتد مشترک هستند وصل شوند مولتی‌متر باید بوق ممتد بزند که نشان‌دهنده اتصال دو پایه کاتدی هستند. (خروجی مثبت)

- در اتصال پراب‌های قرمز و منفی به پایه‌های دیگر که در آند و کاتد مشترک نیستند نباید صدای بوق شنیده شود.

تست پل دیود ۴ پایه روی بورد به وسیله تست بوق


پل دیود به صورت دیود شاتکر ۴ پایه می‌باشد که دو پایه وسط برق متناوب یا شهری اتصال دارد و پایه‌های کناری پلاریته + و - هستند و در تست بوق نباید نسبت به هم‌دیگر بوق بزنند.

نکته

در تست ظاهری دیود نباید دچار خراشیدگی باشد.



تست ترانزیستور



طریقه شناسایی پایه های ترانزیستور توسط مولتی متر آنالوگ: ابتدا مولتی متر را در رنج RX1 قرار داده و سپس به دنبال پایه ای می گردیم که به دو پایه دیگر راه بدهد. این پایه B (بیس) است و اگر این پایه به وسیله سیم قرمز شناسایی شود معرف نوع ترانزیستور PNP یا اصطلاحاً مثبت است و در صورتی که توسط ترمینال مشکی تشخیص داده شود گویند که ترانزیستور NPN و یا منفی است. حال پایه B و نوع ترانزیستور مشخص شده است.

جهت تشخیص دو پایه دیگر مولتی متر را در رنج RX10 قرار داده

و در هر دو جهت این دو پایه را نسبت به هم تست می کنیم در جهتی که مولتی متر راه می دهد ترمینالی که B (بیس) را شناسایی کرده است E ترانزیستور را تشخیص می دهد. و طبعاً پایه بعدی کلکتور است.

طریقه شناسایی پایه های ترانزیستور توسط مولتی متر دیجیتال:

برای تست کردن ترانزیستور مولتی متر را روی رنج دیود - بازر قرار می دهیم. یکی از پراب ها به صورت تصادفی روی یک پایه ترانزیستور قرار داده و پراب دیگر را به پایه های دیگر می زنیم. اگر عددی مشاهده نشد، جای پایه مشترک را تغییر می دهیم. باز هم اگر روی دو پایه دیگر عدد ندیدیم پراب را عوض می کنیم. آنقدر این کار را انجام می دهیم تا وقتی که پراب را روی یک پایه ثابت نگه می داریم در صورت اتصال پراب دیگر به هر کدام از پایه ها باید عددی روی صفحه مولتی متر دیده شود. در این صورت پایه ای که پراب روی آن ثابت مانده پایه بیس، پایه ای که عدد کوچک تری نشان می دهد پایه کلکتور و پایه ای که عدد بزرگ تر را نشان می دهد پایه امیتر است. حال اگر پراب ثابت مانده روی پایه بیس پراب قرمز یعنی مثبت باشد، ترانزیستور تیپ منفی یعنی NPN است و اگر پراب ثابت مشکی یعنی منفی باشد، ترانزیستور تیپ مثبت یعنی PNP است. در صورتی که هر چقدر پراب ها را تغییر داده و جایه جا کنیم اما عددی مشاهده نشود و یا بوق یکسره باشد، ترانزیستور سوخته است.

طریقه تشخیص دادن پایه های ترانزیستورها

با توجه به اینکه مولتی متر یک باتری ۱/۵ ولتی دارد و پراب قرمز به منفی باتری و پراب سیاه به مثبت باتری (از داخل) وصل می شود به صورت زیر عمل می کنیم :

نکته

مولتی متر را در رنج ohm high قرار دهید (۱k)



شناسایی پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن :

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم؛ یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) و یا منفی (npn) می باشد. برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد.

طریقه شناسایی پایه های ترانزیستور توسط مولتی متر:

ابتدا مولتی متر را در حالت تست دیود قرار می دهیم و سپس به دنبال پایه ای می گردیم که به دو پایه دیگر راه بدهد، این کار را با تعویض قطب های سیم مولتی متر تکرار می کنیم، این پایه B (بیس) است و اگر این پایه به سیم مشکی مولتی متر متصل باشد معرف نوع ترانزیستور PNP یا اصطلاحاً منفی است و در صورتی که به سیم قرمز متصل باشد ترانزیستور NPN و یا مثبت

است. حال پایه B و نوع ترانزیستور مشخص شده است. جهت تشخیص دو پایه دیگر سیمی که به پایه بیس وصل است را دست نمی‌زنیم و سیم دیگر را یکبار به پایه دومی و یکبار به پایه سومی وصل می‌کنیم. هر پایه که عدد کوچک‌تری روی صفحه مولتی متر نمایش دهد کلکتور و پایه دیگر امیتر است.

اگر یک ترانزیستور در موقع تست مشخصات این پایه‌های گفته شده را از خود بروز دهد سالم است و اگر یک مورد مشکل داشته باشد معیوب می‌باشد.

تیپ بعضی از ترانزیستورها را از روی نام‌گذاری می‌توان مشخص نمود و برای تشخیص از این راه باید سیستم‌های نام‌گذاری ترانزیستور را بشناسیم.

۱ سیستم نام‌گذاری ژاپنی:

نام‌گذاری ترانزیستور در این سیستم به شرح زیر است :

با S₂ در ابتدا شروع و اگر حرف بعدی A و یا B باشد ترانزیستور مثبت (PNP) می‌باشد پس SA₂ یعنی ترانزیستور مثبت با فرکانس کار بالا و SB₂ یعنی ترانزیستور مثبت (PNP) با فرکانس کار پائین می‌باشد.

مثال :

SA1015₂ این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار زیاد می‌باشد و یا SB941₂ این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار پائین می‌باشد. اگر ترانزیستور با SC₂ و یا SD₂ شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می‌باشد.

SC₂ یعنی ترانزیستور منفی فرکانس بالا و SD₂ یعنی ترانزیستور منفی و با فرکانس کار پائین است

۲ روش نام‌گذاری اروپایی :

که آوردن دو حرف در اول و سه عدد در آخر مانند BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص نیست در روشنایی نام‌گذاری آمریکایی :

که با N₂ شروع و چند عدد در آخر مانند N3055₂ نوع مثبت و یا منفی مشخص نمی‌شود برای تشخیص مثبت و یا منفی ترانزیستورها دیگر ضمن اینکه از دیتا شیت‌ها می‌توان استفاده کرد. در صورت داشتن یک ترانزیستور با همان شماره و سالم می‌توان به شرح زیر عمل کرد.

ابتدا مولتی‌متر را روی RX₁ قرار داده و دنبال پایه‌ای می‌گردیم که به دو پایه دیگر راه بدهد

یعنی عقربه حرکت کند و معمولاً اهم کمتر از ۴۰ قابل قبول است.

در این حالت اگر مولتی‌متر آنالوگ (عقریبه‌دار) داشته باشیم و سیم قرمز مولتی‌متر به پایه‌ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور از نوع مثبت است و پایه‌ای که به دو پایه دیگر راه می‌دهد پایه بیس B می‌باشد.

اگر سیم مشکی را به پایه‌ای متصل کنیم که به دو پایه دیگر رابدهد ترانزیستور منفی و پایه مشترک بیس B می‌باشد.

برای تشخیص دو پایه دیگر چندین روش وجود دارد که فقط به دو روش ساده آن اشاره می‌کنم. اگر مولتی‌متر رنج RX₁₀ K داشته باشد می‌توان در این رنج به شرح زیر C کلکتور را از امیتر E تشخیص داد.

باید در این رنج دستمنان به پایه‌های ترانزیستور تماس نداشته باشد در این حالت (RX₁₀ K) ترمینال مشکی مولتی‌متر را اگر به دو پایه دیگر متصل کنیم (دست با پایه‌های ترانزیستور تماس نداشته باشد) فقط در یک جهت عقربه منحرف می‌شود که در این حالت در ترانزیستور منفی سیم مشکی که بیس را تشخیص داد E امیتر را نیز در این

حالت مشخص می کند

و در ترانزیستور مثبت ترمینال قرمز که قبلاً بیس را تعین نموده است اکنون E امیتر را تعیین

می کند

حال که پایه های ترانزیستور را شناختیم چگونه آنرا تست کنیم تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم

است

برای تشخیص صحت ترانزیستور به شرح زیر توجه فرمائید:

۱ پایه بیس باید به دو پایه دیگر با مولتی متر آنالوگ و در رنج RX1 راه بدهد و اهم کمی را نشان دهد. طبیعی است که در این حالت دیود بیس امیتر در گرایش مستقیم است

۲ پایه بیس به دو پایه دیگر حتی در رنج RX1K هم راه ندهد یعنی هیچ گونه نشتی در این حالت قابل قبول نیست. دیود بیس امیتر در گرایش معکوس می باشد

۳ پایه های C کلکتور و E امیتر نیز در حالی که مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد از هر دو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست (دست با پایه های ترانزیستور نباید تمامی قابله باشد).

توجه: این آزمایش فقط در یک ترانزیستور ساده بدون دیود داخلی و یا مقاومت داخلی صحت دارد و در ترانزیستور دارلینگتون نیز روش تست متفاوت است

چگونه ترانزیستورهای معادل را انتخاب کنیم :

برای انتخاب ترانزیستور معادل و یا جانشین مناسب آن به مهم ترین پارامترهای آن توجه کنید.

۱ ماکریزم ولتاژ قابل تحمل EC

۲ ماکریزم جریان گذر از EC

۳ توان ترانزیستور

۴ ضریب تقویت ترانزیستور

۵ فرکانس قطع ترانزیستور

نکات فوق الذکر در اکثر موارد باید مورد توجه باشد. اگر یک ترانزیستور خروجی هریزنتمال و یا یک ترانزیستور سویچینگ تغذیه را انتخاب می کنیم تمام موارد فوق حتی به اضافه ظرفیت خازنی بین BC نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا فرکانس کار هرچه بالاتر رود اهمیت ظرفیت خازنی ما بین پایه های ترانزیستور بیشتر می شود.

نکته ای که در انتخاب ترانزیستورهای قدرت حائز اهمیت است مقدار جریان گذر از EC می باشد. در این حالت انتخاب ترانزیستور جانشین باید به صورتی باشد که نه تنها تحمل جریان گذر را داشته باشد بلکه اندکی از ترانزیستور قبلی نیز بهتر بوده تا طول عمر بیشتری در مدار داشته باشد.

در انتخاب ترانزیستورهای طبقه هریزنتمال علاوه بر توجه به جریان گذر اهمیت تحمل ولتاژ کار بالا بیشتر از ترانزیستورهای سویچینگ است. زیرا همواره خروجی های هریزنتمال پیک های ولتاژ بالاتر تولید می کنند. این بدان معنی نیست که در طبقه POWER SUPPLY یا منبع تغذیه ولتاژ کار ترانزیستور اهمیتی ندارد. به هر حال انتخاب ولتاژ کار با توجه به ماکریزم دامنه پیک های تولیدی اهمیت دارد. در ترانزیستورهای خروجی هریزنتمال گاهی محدوده ولتاژ کار بالاتر از ۷۱۵۰۰ می باشد پس الزاما باید ولتاژ کار این ترانزیستورها بالاتر از پیک های تولیدی باشد تا تحمل کاردر این وضعیت را داشته باشد.

روش تست رگولاتور و فت و ماسفت با استفاده از مولتی متر

آزمایش ماسفت به کمک اهم متر: در ابتدا پایه های ترانزیستور را به سیله دیتا شیت مشخص می کنیم.

- ۱** کلید سلکتور اهم متر را در وضعیت RX1K قرار می‌دهیم.
- ۲** فیش مثبت آن را (پروب قرمز) به پایه سورس و فیش منفی (پروب مشکی یا همان com) را به پایه درین وصل می‌کنیم. در این حالت عقربه اهم متر نباید حرکت کند.
- ۳** به کمک سر فلزی یکی از فیش‌های اهم متر پایه‌های گیت و درین را یک لحظه اتصال کوتاه می‌دهیم.
- ۴** سپس فیش مثبت آن را به پایه سورس و فیش منفی را به پایه درین وصل می‌کنیم. در این حالت عقربه اهم متر باقیستی از وسط درجه‌بندی عبور کرده و اهمی را نشان دهد که این نشانه سالم بودن ماسفت است.

N- CHANNEL

P- CHANNEL

مراحل


مولتی متر نباید بوق بزنند(مدار باز)	مولتی متر نباید بوق بزنند (مدار باز)	سیم مشکی وصل شود به گیت
مولتی متر رنج دیودها را نشان مولتی متر نباید بوق بزنند (مدار باز)	مولتی متر نباید بوق بزنند (مدار باز)	سیم قرمز وصل شود به سورس
می‌دهد (۲۵۰ تا ۶۵۰)		سیم مشکی وصل شود به سورس
مولتی متر نباید بوق بزنند (مدار باز)	مولتی متر رنج دیودها را نشان مولتی متر نباید بوق بزنند (مدار باز)	سیم مشکی وصل شود به درین
می‌دهد (۶۵۰ تا ۲۵۰)		سیم قرمز وصل شود به سورس
مولتی متر نباید بوق بزنند (مدار باز)	مولتی متر نباید بوق بزنند (مدار باز)	سیم قرمز وصل شود به گیت
		سیم مشکی وصل شود به سورس

تعاریف و اصطلاحات فلزکاری


این بخش در فصل ۲ کتاب همراه هنرجو مکاترونیک سال یازدهم (کد کتاب ۲۱۱۴۷۹) آورده شده است.

تیغه فرز انگشتی: این تیغه‌ها در اصل نوعی تیغه فرز پیشانی تراش با قطر کوچک‌تر بوده و دنباله آنها جهت بستن به محور ماشین استوانه‌ای و یا مخروطی بوده و از نظر طول لبه برنده در پیشانی در دو نوع ساخته می‌شوند. تیغه فرزهای انگشتی که طول لبه برنده آنها در پیشانی تیغه فرز از شعاع آنها کوچک‌تر باشند در فرزکاری سطوح باریک مسطح و شیارهای کم عمق و پله‌ها استفاده می‌گردد.


لازم به تذکر است دادن بار عمقی زیاد به این تیغه فرزها امکان پذیر نمی‌باشد زیرا برآمدگی که در زیر پیشانی تیغه فرز ضمن فرزکاری به وجود می‌آید باعث شکستن آن خواهد شد.



تیغه فرزهای انگشتی که به صورت دو یا سه لبه ساخته شده و طول لبه برنده آنها در پیشانی از شعاع تیغه فرز بلندتر می‌باشد برای فرزکاری جای خار، شیارهای عمیق و همچنین شکاف‌ها استفاده می‌گردد.




تیغه فرز زاویه تراش (۷ شکل): لبه برنده این تیغه فرز در سطح جانسی آنها به صورت ۷ شکل ایجاد می‌شود. این تیغه فرزها جزو تیغه فرزهای فرم بوده و زاویه براده آنها صفر می‌باشد.






تعداد دوران در هر دقیقه




پیشروی میز در هر دقیقه

~~~~ - حرکت معمولی


~~~~~ - حرکت سریع



تغییر دور در حالت توقف ماشین و در
جهت خلاف عقربه ساعت انجام گیرد.



گرفتن لقی بین میله هادی و مهره میز



سیکل عملکرد


کنترل دستی

عملکرد میز گردان

خاموش

پمپ آب صابون

روشن



خاموش


کلید اصلی برق

روشن

گردش تیغه فرز
به سمت چپ

خاموش

گردش تیغه فرز
به سمت راست




حرکت سریع میز (حرکت خرگوشی)

حرکت میله فرز گیر

خاموش

روشننایی





تابلوی برق


رنده های بغل تراش را در تراشیدن پله های کوتاه و یا در پیشانی تراشی و همچنین رو تراشی میله های نازک (به علت صفر بودن نیروی عکس العمل بار) استفاده می کنند. با این توجه داشت که در موقع بغل تراشی و یا پیشانی تراشی با این نوع رنده ها جهت حرکت رنده از داخل به سمت خارج قطعه باشد.

در صورتی که بنابر علی زاویه رأس (E) لازم باشد کم انتخاب شود توصیه می شود که یک لبه برنده فرعی به عرض $1/5$ تا 2 میلی متر که نسبت به لبه برنده اصلی زاویه 85° داشته باشد به رنده بدهند.

رنده های بغل تراش




- ۱- رنده بغل تراش چپبر
- ۲- رنده بغل تراش راستبر



رنده‌های روتراش سر خمیده برای روتراشی و پیشانی تراشی یک قطعه کار بدون تغییر وضعیت رنده به کار می‌روند. از این نوع رنده‌ها در مواقعی که حجم براده‌برداری زیاد موردنظر باشد نیز می‌توان استفاده نمود.







فرم لبه برنده رنده روتراشی

علامت اختصاری زوایا:




| | |
|---------------------|-------------|
| α (آلفا) | زاویه آزاد |
| β (بتا) | زاویه گوه |
| γ (گاما) | زاویه براده |
| δ (دلتا) | زاویه برش |
| ϵ (اپسیلن) | زاویه رأس |
| κ (کاپا) | زاویه تنظیم |
| γ (لاندا) | زاویه تمایل |


$$\delta = \alpha + \beta$$




رنده رو تراش سر مستقیم: این رنده‌ها برای رو تراشی و پیشانی تراشی یک قطعه با تغییر وضعیت رنده برای خشن تراشی و مواردی که حجم براده برداری زیاد باشد به کار می‌رود.




رنده شیار تراش: از رنده‌های شیار تراش برای گاه‌گیری استفاده می‌نمایند. امتداد لبه بزنده اصلی این رنده‌ها باستی به موازات محور ماشین قرار گیرد.



رنده پرداخت نوک باریک سرگرد: از این رنده‌ها برای پرداخت کاری سطوحی که قبل از خشن تراشی شده‌اند استفاده می‌نمایند. با افزایش شعاع گردی نوک رنده و کاهش مقدار پیشروی کیفیت سطح کار بهتر خواهد شد.




مته مرغک زدن: برای آنکه بتوان قطعه کار را بین دو مرغک یا سه نظام و مرغک بست و همچنین برای مرکزگیری و سوراخکاری لازم است که ابتدا در سطوح پیشانی قطعه کار سوراخ مناسب توسط مته و یا مته خزینه مخروطی ایجاد نمود.



مواد خنک کننده: مواد خنک کننده در هنگام تغییر فرم فلزات از طریق برادهبرداری و غیربرادهبرداری وظیفه خنک کردن کار و ابزار، چربکاری بهمنظر کاهش اصطکاک، افزایش دوام ابزار، شست وشو و انتقال برادهها، بالا بردن کیفیت سطح و جلوگیری از زنگ زدن قطعه کار و ابزار ماشین را به عهده دارند. انتخاب مواد خنک کننده به جنس قطعه کار بستگی داشته که در جدول زیر به نمونههایی از آنها اشاره شده است.

| جنس قطعه کار | فولاد | آلیاژهای آلومینیوم | چدن خاکستری، برنج و برنز |
|----------------|----------|--------------------|---------------------------|
| مواد خنک کننده | آب صابون | نفت، گازوئیل، خشک | خشک (بدون مواد خنک کننده) |

در هنگام استفاده از مواد خنک کننده می‌توان سرعت برش بالاتری را نسبت به موقعی که قطعه کار بدون استفاده از ماده خنک کاری برادهبرداری می‌شود انتخاب نمود. لازم به تذکر است که ماده خنک کننده بایستی به حدّ وفور و به طور مداوم مطابق شکل زیر، روی محل برادهبرداری جریان داشته باشد.



آب صابون: آب صابون امولسیونی است از ۱۰ تا ۱۲ درصد روغن مته (محلول هایی از صابون و روغن های معدنی) در آب. چون آب صابون سبب بیماری های پوستی می گردد لذا بایستی از شستن دست ها با آن خودداری کرد.

| نام | شکل | توضیحات |
|------------------|-----|---|
| New Project | | ابزاری است جهت تعریف پروژه جدید |
| Open Project | | ابزاری است جهت باز کردن پروژه‌هایی که قبلاً تعریف شده‌اند. |
| Close Project | | ابزاری است جهت بستن پروژه‌هایی که باز هستند. |
| Zoom | | ابزاری است جهت دور یا نزدیک کردن محیط کار در صفحه نمایش. |
| گردید | | ابزاری است جهت نشان دادن نقاط مختصات صفحه نمایش. |
| Page setting | | از این ابزار به منظور ایجاد صفحات جدید و جایه‌جایی بین صفحات مختلف استفاده می‌شود. |
| Graphic Tools | | از این ابزار برای کارهای گرافیکی استفاده می‌شود. |
| Cable definition | | ابزاری جهت تعیین نوع و مشخصات کابل در نقشه |
| Settings | | جهت رفتن به تنظیمات تمامی تجهیزات از این آیکون استفاده می‌شود |
| Numbering | | از این ابزار برای شماره‌گذاری ترمینال‌ها و تجهیزات استفاده می‌شود |
| Insert Symbol | | برای باز شدن پنجره سیمبل‌ها باید این آیکون را فشار دهید |
| Window macro | | برای وارد کردن پنجره‌ای که از یک یا چند المان و یا از یک مدار از قبل آماده شده ساخته شده است از این المان استفاده می‌شود |
| Snap to Grid | | در صورت فعل بودن گردید استنپ با رهایکردن سیمبل‌ها در صفحه مشاهده می‌شود که سیمبل‌ها به صورت اتوماتیک بر روی گردیدها قرار می‌گیرند |

| | | |
|---|---|--------------------|
| برای وارد کردن باکس های PLC استفاده می شود |  | PLC Box |
| به منظور کپی کردن یک المان به تعداد مورد نظر |  | Duplicate |
| در صورتی که بخواهیم المانی را به قرینه موقعیت خودش منتقل کنیم از ابزار آینه استفاده می کیم |  | Miror |
| به منظور جابه جایی یک المان از این آیکون استفاده خواهیم کرد |  | Move |
| ابزاری برای چرخاندن المان های موجود در محیط کاری پروژه |  | Rotate |
| ابزاری برای تغییر سایز المان های گرافیکی |  | Scale |
| ابزاری برای امتداد یا همان توسعه دادن المان های گرافیکی در صفحه کاری |  | Stretch |
| هر گاه بخواهیم یک نقطه پتانسیلی را از یک صفحه به صفحه دیگر منتقل کنیم از این ابزار استفاده خواهیم کرد |  | Interruption Point |
| جهت رفتن به تنظیمات تمامی تجهیزات از این آیکون استفاده می شود |  | Properties |
| باز کردن پنجره مربوط به سیمبل ها | Inser | Short Key |
| باز کردن پنجره سیمبل ماکرو | Ctrl + Insert | Short Key |
| باز کردن پنجره مربوط به تجهیزاتی که دارای اطلاعات پایه ای هستند | Alt + Insert | Short Key |
| باز کردن Window Macro ها | M | Short Key |
| جابه جا کردن المان ها در صفحه یا همان عملیات Move | V | Short Key |
| کپی کردن یک المان به تعداد دلخواه | D | Short Key |
| مسیر تولید گزارش از نقشه ها | Utilities→Reports→Generate | Report |

اصطلاحات زیان فنی

اصطلاحات اعلام حریق

| شرح لاتین | شرح فارسی | شرح فارسی | شرح لاتین |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Fite Airm Contrd Panel | پنل اعلام حریق | شستی اعلام حریق | Monuol Call Ponit |
| Fire Alcrm Pepeder Panel | تکرار کننده اعلام حریق | شستی اعلام حریق ضد آب | Woterproof Monuol Call Ponit |
| Cpticol Smcie Dtectr | کاشف دودی فونو الکتریک | چراغ چشمکزن | Strobe Light (Flosher) |
| Duct Smcice Detecter | کاشف دودی کانالی | آژیر | Sounder |
| Her Delectcr | کاشف حرارتی | آژیر و چراغ چشمکزن | Sounder ond Strote |
| Rcte of Rise Hetectcr | کاشف حرارتی افزایشی | چراغ چشمکزن ضد آب | Woterproot Strobe Light (Flosher) |
| Detector (Heat and Smoke) | کاشف ترکیبی | آژیر ضد آب | Wcterpof Sounder |
| Flome Detector | کاشف شعله | آژیر و چراغ چشمکزن ضد آب | Wcterpof Sourder ond Stroe |
| Coton Moniside Detectar | کاشف مونواکسید کربن | چراغ سر درب | Remote LED Indicator |
| Cos Leorge Detector | تشتیاب گاز | جعبه تقسیم اعلام حریق | Fire Alorm Jorction Box |
| Linec Deroctor | کاشف حرارتی خطی (کابلی) | کاشف نوری خطی بازتابی | Reflective Beom Detector |
| Aspirfating Smcke Detector | کاشف دودی نمونه گیر | کاشف نوری خطی | Beom Detector |
| Interfoce Mcdie | ماژول اینترفیس | ماژول ایزولاتور | Isdator Module |
| Contral Modle | ماژول اینترفیس خروجی | پایه ایزولاتوردار | Bose Detector With Isolator |
| Montor Nodule | ماژول اینترفیس ورودی | مقاومت ته خط | End of Line Resistor |
| Mentionl Zone Mocitr Modale | ماژول اینترفیس زون متعارف | مدار اعلام حریق | Fire Alom Circuit |

A

| | |
|---|---|
| AC illumination system | پارا سایپ (پار سایپ) که با آن اگرچه بسته |
| ADC | و پسند آن آنکه استینوپر، که قدری را از این ایجاد می کند، تواند آنکه باشد، اینکه |
| Accessory | آنکه باشند |
| Acoustic noise | دیجیتی هوس است که این ایجاد می کند، اینکه بازی این ایجاد می کند، اینکه باشند |
| Action | غذان اصل |
| ADI analog to digital | محل آنکه به داشت |
| Adapter | آنکه باشند |
| Adhesive | تقطیع |
| ADVIS advanced motion adaptive (3D + 2D DMR) | و پسند آن ایجاد می کند، اینکه باشند که باشند اینکه باشند، اینکه باشند |
| AEBS automatic emergency braking system | محل اکتشافیک ایجاد |
| AEIS auto electronic shutter | کلید ایجاد می کند |
| ADC automatic gain control | کلید ایجاد می کند |
| Alarm by pass relay | پسند آن ایجاد این ایجاد ایجاد |
| Alarm ID | دیگر ایجاد و خوش گذاری خود را ایجاد |
| ALC automatic level control | کلید ایجاد می کند |
| Anamorph | لری که این ایجاد می کند |
| ANPR automatic number plate recognition | تخصیص ایجاد می کند |
| Analog | پسند ایجاد همان که ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Antenna | پسند |
| Apply | پسند ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Application pixel system | بینیم و داشت ایجاد ایجاد |
| Area | پسند |
| Area | پسند |
| ASIC application specific integrated circuit | کلید ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Aspherical | ترهار که هریک ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| ASIS E.I. : automation supply I.C. | پسند ایجاد |
| Assembly | پسند ایجاد |
| Ata (IDE) : integrated drive electronics | و پسند کل ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| ATM : automated teller machine | استکان ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Audio compression | روش ایجاد ایجاد ایجاد |
| Audio in | کلید ایجاد |
| Audio input channel | کلید ایجاد |
| Audio-out | پسند |
| Auto focus | کلید ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Auto iris | لری ایجاد کل ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Auto play | پسند با ایجاد ایجاد |
| Auto run | آنکه ایجاد ایجاد |
| Auto termination | آنکه ایجاد کل ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Auto track | کلید ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| Auto zoom | این ایجاد ایجاد زیر به میز ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |
| AVR : automatic vehicle identification | تخصیص ایجاد ایجاد |
| AWB : automatic white balance | تقطیع ایجاد ایجاد ایجاد ایجاد |

B

| | |
|--|--|
| Battery kit camera | عکس دوربین با واسطه ای برای سده را باسته که برای کشیدن کوکتل و افزاد سالخوردگان استفاده میشود. |
| Backup | کمی از این اثباتات موجود. |
| Back focus | تقطیر مکانیکی تر برایه با سنسور CCD در دوربین. |
| Band width | پیمانی بند فرکانس که برای سیگنال ویدئویی معمولی ۵۰٪ ۹ مگاهرتز است. |
| Balanced signal | سیگنال دلایل نداشت. |
| Base band | سیگنال بند اصلی با پایه. |
| Beat max | دوسی غرفت سطح پایه. |
| B-ISDN broadband integrated services digital network | دویی انتقال داده که قادر است داده های سیفری را در واحد زمان انتقال دهد. |
| Bit rate | سرعت پردازش داده های معمولاً از زمان استفاده میشود. |
| BLC back light compensation | در واقع دوربین سایر نور را باسته نموده را خام میبدارد. |
| Black & white | سبک و سفید. |
| BNC | دویی از موکب اتصال که نوع دارد که نوع تجهیزات آن برای اتصال بیان به (جسم) کاری داشته و نوع برسی آن (اطلاق آن) مخصوص هر آن اتفاق است که هر اتفاق (میکرو). |
| BNC to sony (RCA) | دویی سوکت که در پرتوی مختصه را به هدف انتقال میکند. |
| Box | جعبه با کلور. |
| Bracket | پایه (آینه دوربین). |
| Brightness | روشنگری. |
| Broad cast | پخش عمومی. |
| Built in mic | سازگاریان (المان) دوربین. |
| Bullet | فلشک (پرتوی ایمنی) برای دوره دوربینهای نوع (B). |
| Butterfly effect | سازگاری پروانه ای امن پذیرایی به بمب و اسلحه را که ایمن است این سازگار - دور محدودی را از این میکند. |

C

| | |
|---|--|
| C & CB | چون سه شدن از ده مخصوص موکلیت در روی دوربین. |
| Cable | کابل. |
| camera | دوربین. |
| Cash register | استگاه پرداخت الکترونیک فریش‌لایر. |
| Cat 5 cat 6 | ایوانی از اکتیویتی شکن. |
| Ccd charge couple device | دویی سنسور دوربین که اکثر دوربین های محیطی به آن بخواهند و این سیم از انتقال اطلاعات برقرار میشود. |
| Ccd aperture | معطری از که به نور حساس است. |
| CCDP:closed circuit digital photography | به معنی دوربین مداربسته است که اجزوه کسر مردم استفاده هر چیز را. |
| CCR:comité international de la radio | الجنب را که درین دوربین مداربسته است که به اینجا در دوربین مداربسته از آن. |
| Cctv : closed circuit television | در مداری که درین دوربین مداربسته است که به اینجا در دوربین مداربسته از آن انتقاد میکنند. |
| CD-ROM | وسته هوایی لوح فشرده. |
| CCDS(CORRELATED DOUBLE SAMPLING) | نتکرانی در عکس برای پردازش در عکس از دوربین های CCD. |
| CF(A)color filter array | پردازشی که در دوربین CCD برای تولید نویز را که سیگنال ویدئویی. |
| Channel (CH) | کانال. |
| Chrominance | به اجزاء رنگ سیگنال ویدئویی که مینهند. |
| CIE | الحسنین درین مطالعه بر که وضاحتی دارد از اینکه این میکند. |
| Cif common intermediate format | نظام NTSC از مدارک اشاره نموده که در سیستم PAL و در سیستم NTSC برای فرستاده. |
| CIF 2CIF 4CIF QCIF D1 | برای این اطلاعات سیگنال در فرست سیستم NTSC. |
| CIS cmos image sensor | سنسور CMOS. |
| Clip | پالک کوکن - شفاف. |
| Client | استگاه و یا کامپیوتری که به کامپیوتر سرور از طریق شبکه وصل شود. |
| Cms | فایله کوکن. |
| CMS-client monitoring software | برای افزایش دوربین مداربسته در شبکه را اگریز. |
| CMS content management system | بررسی مداربسته این در شبکه برای این. |

| | |
|---|--|
| CMOS: complementary MOS | و عن سیمپور پریل کہ اگر مولان یا ٹکم یا بنی تھامور افراز کہ وائی فایل
هائی با پیدا رکت کر سکت است در تکمیلی جدید این سیمپورها رکت رکت پیمائش ہے
و برداشت میں |
| CMYK: cyan, magenta, yellow and key black | وہر رنگ رکت کاریوڈ اور صفحہ جانب
سماں |
| Clock: | توسیں سیس کے سطح اگر نہ لائے تو اسی از موافق عمل قلیرہ میں یہ کسیدہ سیسکن -
لیوڈسیسیدہ اکسٹ سیاٹوم پونہ نہ دے اور عمل بادھ لائیں اکسٹ اسکس ۳۴۰
فیلٹر اسپن مولی میوچیاں میوچیاں میوچیاں |
| Coaxial | اسٹیل اج کے پیسے در میوہ کاں اسٹیل اج میوہ دے اور اکسیں ہیں سیمپور پریل میوہ |
| Code: | کڈ کے کرکن کے کلاری |
| Codecs: | خاتر فلمڑے ساری در روشن دیگر کوئی نا اکاف |
| Colour: | ریکل |
| Compact: | وہ ہد فلمڑن ، میوکام |
| Compatible: | سماں کریں ، ہد خواری |
| Compression ratio: | سست فلمڑے ساری |
| Connect: | اصل |
| Continues: | ہڈیو - ڈائیں |
| Contrast: | اکٹوں میں میوہوں و سیاہ اتریں ملٹھے سیمپور (اکٹوں میں ایکنک و ریٹنک) اور جس |
| Contrast control: | لقطہ کندہ کندہ ارجمند ای و میوان روشنائی سیمپور اگرہہ نویزیوں کے اسی کنول
میوہوں |
| Contrast ratio: | سست حاکم میوان روشنی بے مدار حداکن ال |
| Controller: | کنٹرول کنٹل |
| Counter: | خمارنہ |
| Cover(housing): | کور ہے مھنگتے کہ ایکنی شمارہ استنڈارڈ IP میانہ |
| Car car plate recognition: | لیکھی بلک طور |
| CPU:central processing unit | وائیڈ میٹل ویراٹس در کامپیوٹر |
| CRT:cathode ray tube | توسیں لائپ کارکوں کے اکٹوں را لوپٹا پروپریٹی لائٹی روی میٹھے مادہ میانہ ارجمند
بیسیاں این نوع اسپر اگر نوچیوںہاں میوہوں سوتاں بست |
| C-thru: | سوسن میکٹ و ہدوہی سہ ہندی |

D

| | |
|---|--|
| Defective lens | غذسون که لامپ را نمیتوانیم را از سال استفاده و از مواد غایل ساخته میباشد |
| Diaphragm | گریمه ابتداء که در تراویح استفاده میشود و اینکه همان چیزی است که میتواند کمترین مقدار کمترین میزان را از آن به 100% بدهد |
| Digit(character) | محل نمایش یک حرف یا یک عدد روی صفحه |
| Digital | جهازی - روش |
| Digital zoom | برای کردن تصویر به صورت دیجیتال از روی فتو نمایش یعنی استفاده از چیزی |
| Dimension | در ابعاد |
| Dip switch | دو یا چند گاهی فلتری از اوریونها که بازی میشوند DSO هستند |
| DIG digital image stabilizer | این گاهه تصویر که حفظ نمایه یعنی را این قابل استفاده |
| Disable | غیرفعال اگر |
| Distribution video audio | جزئی که میتواند صدا و تصویر که جزوی تبدیل یک تصویر و صدا به چندین تصویر و صدای مختلف استفاده میشوند |
| Disconnect | جداگانه اینجا نباشد در سیستم الکترونیکی و با فضیل اکسل همچوں DVI |
| Disk space | فضای هارد |
| Display frame rate | هر یک دویل و ششم و با تصویر در روی نمایشگر مثل مایوس در هستگام بخشن |
| DLP digital light processing | فناوری برای اینکه فوت و پرینت |
| DNR digital noise reduction | کاهش نویز دیجیتال در پر فوت |
| DNS domain name system | سیستم نامگذاری سریع ای که شناسه های کامپیوتری |
| Dome | پوش توپی که به همراه مکالمه زنده و از نوع آن میباشد به اوریونها نام دارد |
| | منظر و اینکه این را اینجا که به متولد محظوظ و سینما را تحت پوشش |
| Double | دیگر - دوبل |
| Double quad | استثنای که دوستی quad را در خواهی دارد است |
| Down | پائین |
| Driver | نویز برای کامپیوتری که برای راه اندازی کارت های DVR فول از نصب در آنها اصلی |
| | آن - روی ویندوز اگر میتواند |
| DSP digital signal processing | برآمدگشتر سیگنال دیجیتال |
| DST daylight saving time | سیگنال که هفت تا هشت ساعت زیمن میگیرد با وجوده نور در طول روز - مهده استفاده فراز |
| DSS-WDR double scan WDR | سیستم WDR با اسنکن دوباره |
| Dual monitor | پشتیبانی از دو نمایشگر با فاصله |
| Dual stream | دیگرگاهی که تصویر را که کیفیت بالا دارد نمایش میگیرد صدعا و اینکه میتواند با آنها |
| Dummy camera | پایین از کیفیت در client نشان میگیرد با اینکه کامپیوتر در همه داده ها نمود |
| Duplex | اوریون کافی با سایر آنها و ناکثر آنکه ماتی میباشد و محروم توپی و اینست |
| Duration | سیستم اینجا اینکه اینها را در نویزیت رفت و برگشت میباشد |
| DVB(digital video broadcasting) | نماین - اندام متن |
| DV-camera | از استانداردی که میتواند این ایجاد کرد که میتواند اینها را در جهان اینجا |
| DVR digital video recorder | یک فرمیت سیستم صدا و صور میگیرد اگر این هدف یک استاندارد میباشد |
| DVS digital video server | سیستم اینجا دیجیتال میباشد در اینجا با سیستم روی یک مکالمه |
| D-VHS | استاندارد میباشد سیگنال دیجیتال روی VHS با همان نوار و دویس |
| Dynamic background subtraction | ذکر یک حد سنجه های منطق |
| E | |
| EBU | انجمنی بین المللی برای ایجاد های اوریونی |
| Echo | پارابولیک |
| Economic | قیمت مناسب |
| EEA electronic industries alliance | کمیون میانی اکترونیک |
| Electro-magnetic lens | دسترسی که برای اکترونیک را نمیتواند میتواند مغناطیسی هست که میتواند |
| Electrostatic tape camera | اوریون است که به سقوط کاربرد از مکالمه داشته باشد دیگری از آنست تصویر یوسپ |
| e-map electronics map | نشانهات مخصوص طراحی اگرچه و نهایت آن بر روی نوار پلاستیک به همراه مارک |
| Enable | کلید اکتیو |

| | |
|---|--|
| E | |
| Encode | کدگذاری |
| e-paper | کاغذ الکترونیکی |
| Error | خطا |
| (p.o.e)Ethernet: | پویی سیستمه شده که اینکن تسلیل داده های کامپیوتری را فرآمده بودند. |
| Exit | خروج |
| Expand | زیارتگاری، یعنی 100×100 |
| Explosion proof camera | دوربین های مخصوص در برخ امنیتی، بروزش میتوانند که معمولاً در محیطهای با لایه ایمنی و مهان و ... هر دو استفاده فراز میگردند |
| Extra | اضافه |
| F | |
| Fat/fat32 | پویی از فرمت کردن در هر آن دیسک و با محدوده هایی همان |
| FCC(federal communication commission) | کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا |
| FDM(frequency division multiplexing) | چندسازی، ساختالن مر اساس فرکانس |
| File | فایل |
| Filter | لایه ریزی، یعنی چند چشم کردن که در ترکیه و یک سطح CCD میتوان است استفاده نمود |
| Fix lens | ترکیب که قدرت یک کردن را دارد |
| Flicker | کم کردن با عرض صور |
| Flip | بالا و پائین تغییر را ممکن کردن |
| Focus | واضح کردن صور |
| Focusing | هر کس شخص های افرادی به سمت خود و با غلب بر این اینها تصویر میگیرد و شکاف که |
| Format | لایع اخراجی شناسی |
| FOV(field of view) | روزیه ایده ایست را با دوربین |
| Frame | لک ساقی، که در سیستم PAL از ترکیب NTSC جدا و در سیستم NTSC از ترکیب PAL |
| Frame rate | چهل یک فریم ساعته میباشد |
| Frame store | ویژگی که در آن فریم و پنلوونی بر همان غلبه داشته باشد و میتوان آن را تصویر |
| Freeze | فروض ممکن و این رسانیدن آن احتمال ایجاد برای زمانی که |
| FTP(file transfer protocol) | میک از ایجاد برقراری اینکه این کامپیوترها و مخصوصاً در ساخت اینترنت |
| Full duplex (RS 422A) | در آن از ایجاد این فریم ملاویه بر درست، ارسال داده را در اتجاه من بعد و ایصال نسبت و |
| Full screen | صیحت اگر که به صورت همزمان و مجدد آنرا |
| G | |
| GAMMA | آن متوجه برای تصحیح اختلاف میان پایه عطف دوربین و پایه غیر عطف میباشد |
| Gamma function | که |
| Gas | |
| GIS-geographic information system | سیستم اطلاعات جغرافیایی |
| GPS-global positioning system | سیستم مکانیابی ای مخصوصیت باید داشت |
| Graphic card/VGA card | کارت گرافیک |
| Group | گروه |
| GSM-global system for mobile communications | ساخته هایی از اینکه تکنیک هستند |
| Guard | کاره، نگهداری، حفاظا |
| H | |
| Hacking | نهاده در سیستم |
| HAD hole accumulation diode | پویی تکنولوژی در ساخت CCFL که برای پالین شرکت سونی زان مطرح کرد و ناکام |
| | نسلی قبول به اینکه رام ایجاد میشود به همراه دارد |
| Half duplex | آن (نیما) من گرام و دوربین و بالعکس به صورت فردی هر چند میباشد بدان معنی که |
| Handle | نشستن و نمودن اگر که هر چنان اینکان ندارد |
| HDD hard disk drive | استثنی |
| | ظرف ذخیره |

| | |
|--|--|
| Hide | نمایش و پنهان |
| Hidden | نمایش نهاد |
| High light | دراز نور |
| Hi-quality | نیازگاری بالا |
| HLC high light compensation | خوارل نا صفحه ای خود را تشدید نمایند تا نورات تصویری را کمتر خالب |
| HLM high light masking | پوشش نا ملحوظ نور را تشدید نماید |
| Holder | پهنل اسیلا ایل برای این دستگاه |
| Holiday | تقطیع - بروزگار تقطیع در میان |
| Hot plug | فناوری که به این معنی می شود که در عین از استفاده DVR، هارد دیسک را غیرفعال کرد |
| Housing | کاور با جایگاه که دوربین را ایامون کرده می باشد، را بین در داخل آن جای دارد |
| HTTP.hyper text transfer protocol | برای ایجاد پیغام انسانی |
| HSLC highlight suppress ELC | بسیار محدود کردن نور را بزرگ |
| HUB | لوگون مرکزی کنترل اصلی، مرکز فوری تجهیزات اصلی که شکل به آن main نام دارد |
| Hue | رنگ، رنگ و رنگ |
| Humi | دوربین غیر انسانی اصلی |
| H-WDR/hybrid WDR | بسیار |
| Hyper HAD | CCD HAD |
| I | |
| IC integrated circuit | چیزهای الکترونیکی که داخل یک دستگاه شامل مدارات متحجج می شوند |
| Icon | نماینده فایل کلک در شرکه افزار |
| ICR infrared cut filter removal | فیلتر قطع IR که سلسله مکانیکی هر کتاب می کند |
| IEEE 802 institute engineers of electrical and electronics | میان اسلامی - موزسه و پاسخ به مهندسین برقی و الکترونیک |
| Litumination | روشنایی - با واحد LUX در دوربین توانایی کمتر شده |
| Litumination level | سطح روشنایی انتقال یافتن با ۰-۱ |
| J | |
| IMOD interferometric modulator display | نمایشگر نظری که با دوش انتقال سمعن کلر می کند |
| In door (office) | کامپری داخل ساختمان |
| Info (information) | معلومات |
| Insert | برآورد و در گرفتن |
| Install | نصب، راه اندازی |
| Interface | واسطه - یوسی سخت افزار و سیستم، جایگزین انتقال اطلاعات |
| Interferometer | انتقال سمع |
| IO INPUT/OUTPUT | میانگذر و درجات |
| IP | برای خاصیت باند یک و سیمه ای از برآور نوامیل فناوری مدل آنرا و مان و ریوت که بد صورت جدا یافته |
| IP internet protocol | اصحاحگار که برای اینترنت از استفاده از حافظه LAN/WAN/Internet ایجاد |
| IR infra red | منبع و میسر از دوربینهای مداربسته بر میباشد مخصوص به این دستگاه های ایندکس میتوان که از اینده آن میتوان IP67/IP66 را نام داد |
| IR camera (bullet camera) | دوربینهای LED های مادون قرمز که میتوان در هستک شب تکمیل میکنند را از طریق روش کمتر آن سب |
| IR CUT FILTER | بیوس فیلتر چشم دید پرتو در هستک شب و دوربین طیوری میتوانند |
| IR LED | بیوس از هرچهاری که میتواند نور مادون قرمز را در مسافت بیشتر کشید از دوربین تواند از این دستگاه را بینزین بیند |
| Iris | مانکنی که مانع درباره کو میگردد و میتوان نور و بودن به این را به صورت انسانی و با اینوایک کنترل میکند |
| ISDN integrated services digital network | شبکه کامپیوتری مجهز با سرعت انتقال داده ۲۴ کیلووات بر ثانیه |
| IT information technology | فناوری اطلاعات |
| ITU International telecommunication union | الحادیث منطقی این اتحادات را نمایند |

| | |
|--------------------------------------|--|
| J | |
| Joyseat | نامه ای روی کمربند که نویسنده آن مطلع مخاطبین استفاده از اکسل را کند. |
| JPEG/JPEG PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP | جوسی فرمت |
| JPEG2000 | جوسی تکنولوژی فشرده سازی |
| KEY | کلیدی که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| KEY board | و سیستم ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| L | |
| LAN | و سیستم ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| Laser diode | ایجاد ایندیکاتور |
| LED light-emitting diode | ایجاد ایندیکاتور |
| Lens | و سیستم ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| Lens selector | و سیستم ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| LCD liquid crystal display | استفاده ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| Limit | فشرده سازی |
| LINUX | جوسی سیستم عامل |
| Lock | قفل |
| Log | و عمل ایندیکاتور |
| LOOP | دانش ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| LOOP BACK | حذف ایندیکاتور |
| LPC licence plate camera | و سیستم ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| LRP: licence plate recognition | فشرده سازی ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| Lossy predictive codecs | افکار ای که بینش در مورد استفاده موزه اسفلاده فرآوری را دارد و حذف ایندیکاتور |
| Luminance | brightness |
| lux | و آندر ایندیکاتور |
| M | |
| Main | اصطلاح |
| Management | مدیریت |
| Manual | تقطیع ایندیکاتور |
| Manual iris | تقطیع ایندیکاتور ای که از طریق رنگ انسانی که بر روی این فرآوری دارد و بینش ای ایجاد ایندیکاتور |
| Manual zoom | و بینش ای که بینش در مقدار حافظه |
| Master | اعلیٰ ایندیکاتور |
| MByte(image byte) | و اند اندیکاتور |
| MBoard(mother board) | بروک ایندیکاتور با همان مادربرد |
| Megapixel lens | ترنھا ای که بر روی فتوسیمازی داری و زوتون مگاپیکسل سیستم |
| Memo(memory) | حافظه |
| Menu | چندوی که شامل متنی مختلف میباشد و از طریق این متنی میتوان صفات ایام را در |
| MFP | استفاده کنید و بینش ای ایندیکاتور |
| M-JPEG | فشرده سازی |
| Microphone | جوسی فرمت ایندیکاتور |
| Min | میانی ای که بینش میتواند ای ایجاد ایندیکاتور |
| Mini dental camera | موزه اسفلاده ای که در دندانپزشکی موزه اسفلاده فرآوری مکاره |
| Minimum illumination | حداقل میزان بر روی ایندیکاتور و ایندیکاتور با بینش ای ایندیکاتور |
| Minute | دقیقه |
| MIR(minor) | تصویر آندر ای |
| MIRROR RECORD | بسیار همچشم بر روی ایندیکاتور |
| Mod | حداقل فاصله شنیدن ای ایندیکاتور که بر این اندیکاتور زود جلوه بسیار بینش ای ایندیکاتور |
| Mode | میانی ای که بینش ای ایندیکاتور |
| Modem | جهت نقل و ارسال اطلاعات مخصوصاً در اندیکاتور موزه اسفلاده فرآوری مکاره |
| Modify | استفاده ای ایندیکاتور |

| | |
|----------------------|--|
| Minimum illumination | حداقل همچویی در دوربین تصویر و اینچه با میزان نور |
| Minute | دقیقه |
| MIRROR RECORD | تصویر آنکه در مرآه دیده شد |
| MOD | مدافعه فاصله بین ایزولایر که برای ازدحامی (یعنی جدا کردن یک دوربین از همان دوربین) مورد استفاده قرار میگیرد. |
| Mode | مدل - وضعیت |
| Modem | جهت انتقال و ارسال اطلاعات مخصوصاً در اینترنت تصویر همراه استفاده قرار میگیرد. |
| Modify | محدودیت کار |
| More pattern | بیشتر از تصویر خاصی از فرکانس های بالا |
| Motion detection | حالی از تصویر که از وضعیت ذات به سهارک تغییر مینماید |
| Mother board | برای اطمینان از اینکه دوربین را در این حالت میتواند از هر کجا ببیند باید این بخش میگذرد. |
| Motorized zoom lens | از هر کجا میتواند از دوربین را در این حالت میگذرد. |
| Move | حرکت دادن |
| MPEG | بیوگی از فرست نماینده سازی که فضایی زیادی را از بین این امثال میگیرد. |
| MPEG4(MP4) | بیوگی از فرست نماینده سازی تصویر که / MPEG2 پس از آن میگذرد. |
| MPEG2000 | کمتری را از پیش از هر دو امثال میگیرد. |
| Mute | بیوگی از فرست نماینده |
| Multi level access | قطعه هایی میگذرند |
| Multi media | چند رسانه ای |
| Multiplexer | فایروی که بین دوربین های چندین را در یک آنالوگ داده و میتواند میان آنها از یک میانجی از این امور استفاده کردد. |

N

| | |
|---|---|
| NBS NATIONAL BUREAU OF STANDARDS | کمیته ملی استاندارد در آمریکا |
| ND filter | یک نوع فیلتر نوری که مقدار نور را کم کردن در همه زان امثال یک نطلیل میگیرد. |
| NET map | بروزگرانه میانجی اینترنت |
| NIT | آزادگانی بودن |
| Nominal voltage | وازار اسما |
| NPR(NUMBER PLATE RECOGNITION) | تئیینهای پلاک خودرو |
| NTSC NATIONAL TELEVISION SYSTEM COMMITTEE | استاندارد ریتمی در آمریکا، کانادا، آرژانتین و چند کشور اندک در آن جایگاه جداگانه برداشته شده است. |
| NTP(Network time protocol) | سیستم چوت تقطیع سالم این ایجاد کارهای رایج شده، هفت ساعتیگ که را باید |
| NVR(network video recorder) | استاندارد خاصه دوربین از طریق شبکه |

O

| | |
|-------------------------------------|--|
| Objective | تلخیز چون فوتبال - چشم پیش |
| OCR optical character recognition | فایروی تشخیص کارکرده را به الگوی آنست و بشناسی |
| Opular | ترمیکتیون فوست اثری EOB - پنجه |
| ODM object Data Manager | سیستم ایندیکاتور ایندکس |
| OEM original equipment manufacturer | توابع کنندۀ محصولات اصلی - محصولات خارجی با پیومن مارک |
| Offline | آنلاین - آنلاین بودن این اینست که با همین دوی میگیرد |
| OS operation system | سیستم عامل - سیستم کامپیوی |

P

| | |
|----------------|---|
| PAL | سیستم تلویزیونی بریتانیا که در این حالت جداگانه ریزیابی ۴:۳ میگذارد |
| Pan angle | جداگانه هر چیز در میانه افقی |
| Panorama | تصویری با پیوشنگی و اینکه ای پانورامیک از ۱۸۰ درجه |
| Panomorph lens | لنزی که با زووم اندک از ۱۸۰ درجه باشد |
| Pantilt | حرکت در چهار چیز افقی و افقی و راسنگ و جلو |
| Password | رمز عبور |
| Pattern | کلک - چیز |
| PBX | هر آن کلمه که مخصوص |

| | |
|--|--|
| PC personal computer | رایانه شخصی |
| PCB printed circuit board | هار جایی |
| PCI peripheral component interconnect | اسلات، مادکاری روی مادربرد هر کامپیوتر که کارت و امکانات مثل مواد از طریق آن به کامپیوتر اضافه می‌گردند. |
| Picture inversion | روشن کشیدن تصویر صفحه و نمایش و نمایش |
| Picture synchronizing pulse | رسانی |
| Picture transmission | انتقال تصویر از نقطه ای به نقطه دیگر |
| Pin hole lens | لنزهای سیمایی که معمولاً روی دوربین های تکوچک نصب می‌گردند که به آنها از مردمیزی بر اکتف می‌شوند. |
| PIR passive infrared sensor | سنسور مادکار فرمر که سر بر روی درگاه است، هدف تنفسی انسان با موجه شده، هدف اسفلات فری میگردند. |
| Pixel | واحد کوچک تصویری که از کثیر همراه باشند که میتوانند مخصوصاً کوچکترین واحد انتشاری را بتوانند پوشش کردن آنها ممکن نمایند، همچنان |
| Plasma | گازی که از اتمها بجزئه شده و میان مادهای بین این اتمها میکارند. |
| PMF(Privacy Mask Function) | قابلیت ماسک کاری برای نظایر / صور که تراوی به کنسل عبارت |
| POE(power over Ethernet) | انتقال برقی به اعلاء اینترنت کاربری بر روی شبکه |
| POS professional operating system | نسلکار کارخوان را مستوفیان قوهٔ نظامی اینستال |
| PPPOE(point-to-point protocol over Ethernet) | ای پروتکل کارخوانی چالیش نمایند شرکه |
| PTSN/POTS public switched telephone network | پایی از سمت خود این مکان را بگیرند از |
| Pre alarm | سیستم پیش از آغاز که این اسائل را به شما میدهد تا چند ثانیه قبل از رسیدگار را بتوان |
| Pre alarm buffering | دانسیتی تصویر از سمت خود می‌نمایند |
| Prespective | این قابلیت تصویر را چند ثانیه در حافظه نگذارند همان خود را میتوانند بازگردانند |
| Primox technology | کامپیوتور که در آن اتصالات بروکتا به هر کنسل به اینها و به نتکل اینجاکان ایندیل به همین شکل در هنگام بسته شدن میباشد و بروکات تصویر را پرینت پرینترین هر مجلی از تصویر میباشد با بارگذاری زنگ و نور، بسط شده و در گفتگو تصویر خالی گردید که قابل دفعه نوشه است |
| PTZ(pantiltzoom) | هر کات موبایل و اپلیکی که عکس مولو دوربین انجام میباشد |
| PVR personal video recorder | نسلکار اینستال تصویر اینستال |
| Q | |
| QUAD: | استثنایی که مخفیانه میباشد را به استثنای مخفیانه تقسیم میکند تا مواد شام اوپریس ها را در یک مخفیانه میباشد اند |
| R | |
| RAID redundant array of independent Disk | بینهایی که ذخیره میباشد را با اینها و اینها را با سرعت بیشتر اینکان میباشد |
| Random | صادف |
| Realistic camera | ایرانی بدلی - این مکان به هنگام حرکت، جریغ فرم از به صورت چشمگذار از من |
| Real time | آن و باعث اینجا اینسیز میباشد |
| Recording system | برینه اینستال تصویر |
| Remote | کنترل از راه دور |
| Resolution | گفت و مخچ صور که از اینجا آن میباشد = VGA ۱۶۰ (VGA/Q/VGA) که ۱۶۰ (XVGA) که بازی ۱۲۸۰x۷۲۰ پرکل است از بروکات میگذرد (که ۹ بروم VGA میباشد) اینکه از اینجا |
| RF radio-frequency | رسانی رادیویی |
| RFID radio-frequency identification | استانداری میباشد رادیویی |
| Rotate | بریدن، فروان آن |
| RS-232 | این فرست اینجا اینستال |
| RS-485 | برکن پیوندی از اینجا درجه ای که جزو از ۲۲ فریافت کنند و از جمله پوشش ۱۰۰ و در آن پوش اینستال میباشد اینجا میباشد |

S

| | |
|--|--|
| Sata | جع مجهز از کابل اصل های راهکاری و راه انتقال استانداری |
| Second | ثانیه |
| Selectability | قابل انتخاب |
| Self-test | تست اتوماتیک |
| Sensitive | حساس |
| Sensor | حسگر |
| Sensor input | قابلیت درک بخط راه نویسی می دهد لایه مخلل بصیرات استگاه خطوط گذشته، حساس |
| SMS short message system | پنهان |
| SMTP simple mail transfer protocol | از پاچای پروتکلها |
| Snapshot | عکس گرفتن |
| S/N ratio | تست سیگنال به نور که بر حسب dB می باشد |
| Socket | فکر - اتصال اصلی |
| Source | منبع - سرچشمه |
| Speed dome | دوربین دایره ای که میتواند است و قابلیت حرکتی دارد |
| Split screen | به صفحه نمایش بند چند تنه میگیرد |
| Spot monitor | خاصیت گلولی - درجه حرارتی از |
| Stand alone dvr | استگاه مستقل از کامپیوتر که قابلیت ضبط تصاویر را دارد |
| Star light ccd | جویی از CCD که دارای LUX بایس بوده و در هنگام شب بدون LED IR میباشد تصویر |
| Start up | بروز و پس از |
| Saturation | تعطیل رانک |
| Status | حالت - وضعیت |
| Stepper motor | جویی آن جویی که با خطه بینتری برق بدهد ، قابل فرمان بوده و بسته در نویسهای ابتداء |
| Style | مدل - نوعی |
| Sub networking | تحت شبکه |
| Super had(SUPER hole accumulation diode) | جویی تکنیک از جاخته CCD که از آن بدول قوه به الکترون پیمایی کرد |
| S-VHS | یک فرمت صدا و تصویر است که در پاکیزگی افقی ۴۰ درجه باشد |
| SVI | کلت ریون و خالوش |
| Switcher | وسیله ای که جهاتون می توانند تصویر و صدای مخاطبی که به آن متعلق هستند انتقال انتخاب را |
| Switching card | فرآورده اند |
| Servo motor | جویی موتور DC که قابلیت فرمان داشتن را دارد |
| Server | سیستم اصلی بروی شبکه که به اینترنت متصل می شوند از بروی آن ماده ها |
| Setup/install: | اینیلاترات را می بینید |
| SCART | کلکتریکی که بین ایجادگر و میوند |
| Schedule | جدول زمانی |
| Scheme | برنامه از فعل بعنوان شده بروی DVR ها با انتخاب آن ، استگاههای مشکل ایجاد می شوند به آن |
| Screen | حالت - تعطیل پیشوا |
| SCSI small computer system interface | صورت سمعک |
| SDNR(ssnr)super digital noise reduction | بروی اسنکلری |
| SD RAM | کامپیوچر بروی اسنکلری |
| SDSS(smooth digital slow shutter) | بروی مکانیک |
| SEQUENCE | شماره انتخابی را سرتاسر پایین |
| Simplex | به این پرسنل داری درین چند ساعتی هایی معملاً میگذرد سوچید |
| Shadow | در CEEV به پاسی از بروی موسکی یا گلس از اندیه دارد که این اثراuds قدرت در یک جهت باز |
| Sharp | انتقال است و هسته با پیشرفت لفظ در یک زمان اتفاقی میگذد |
| Shut down | میانیه |

| | |
|--|---|
| Show | نمایش اکشن - نمایش |
| Shutter | دست رسانی لامپ را برای جذب آفتاب دور فوت CCD برای هر قریب را تحریک می کند. |
| Slave | قفسه ای که باقیت که شکل بیرون، بعلی می کند. |
| smart guard | تکه های هوشمند |
| Smart search | جستجوی هوشمند |
| SMPTE society of motion picture and television engineers | آنچه های این سازمان تدوین و تصویر سنجات |
| T | |
| TBC | متغیری که از میانگین های مختلف بر اساس زمان |
| TCP/IP | از آنچه برای اینکل ها در نیاز است |
| Telemetry | برای اینکاهی است که این داده های RS485 را به حرکاتی که از طرفی راه ها انتقال می کردند |
| Tell line | اندیل میکرو و در خطوط توسعه است |
| Temp | عمل انسال مواد تاکن در مستکنهاي محکم |
| Termination | فرجه هزار |
| TDG TIME DATE GREAT | اصل اینهاي کابل را به يك کاشکون میگردند |
| TDM Time division multiplexing | ایجاد آنرا تاریخ و زمان روی تصور |
| TDA(true day & night) | متاساری سیگنال موسسان نسبه زمانی |
| TFT LCD : Thin-film transistor | دیگر توسيع |
| Tit speed | بروزت حرکت اوربین در محوطه عمومی |
| Timer | توسعه ای که زمان بینجی را کنام میدارد |
| Touch screen | توسعه ای که سمعک فرمان گرفتن از طریق لکلک است را دارد |
| Transform | تغییر شکل - تبدیل اگرچه |
| Transmitter | رساندن فرستنده - ارسال کنند |
| Triplex | ایرانی استفاده در سیمه های DTH که میتوان در جن بازی های مخصوص تهدید عمل کنند را نمود |
| Tv Line | تمدد خطی ای موادی که میتوان از پیشان های میان |
| TV out | برخوبی و دستگاه های تلویزیون و نمایشگر |
| U | |
| UDP user datagram protocol | ایرانی توسيع |
| Unlimited | ایرانی محدودیت |
| Up | ایرانی |
| Up grade | استثنای از اینا در سیمه |
| UPS uninterruptible power supply | استکاهی که جهانگردی هایی را در خود تخریب کرده و در زمان قطعی برقی اینرا برای |
| USB universal serial bus | استکاهی هایی برگر که از طریق میان |
| USB dvr | توسعه ای که کامپیوچر و بازی مایکروسافت را |
| Usb | بوس دستگاهی که صورت der که برای laptop بود استفاده فرآی میکند و از |
| User friendly | طریق بروت usb به آن وصل می شوند |
| User name | کلک |
| UTP unshielded twisted pair | کاربری - از استکاهی هایی که محتاط تازی اسماي را برای کامپ فراموش می کنند |
| UVDR ultra wide dynamic range | کلمه تازی |
| V | ویسیت سد ضریبه دائمی |
| Vandal | توسعه ای که بازی کلکت کرده و قاسه کابینی آن فلکی نمایش است |
| Varifocal lens | توسعه ای که صورت روم بوده و قاسه کابینی آن فلکی نمایش است |
| Vertical | توسعه ای |
| VCA video content analysis | آخر پیشرفت میزبانی تصویری |
| VCR video cassette recorder | استکاهی که تصویر را بر روی فیلم با همان تواری ، حفظ می کند |
| VGA-video graphics array | توسعه ای که فروضی تصور تعبیتی که میتوان در استکاهه استبداعی و کامپیوچر وجود داشته باشد |
| Video amplifier | استکاهی هایی که در تقویت سیگنال صورت از سرعت هایی داشتند استفاده فرآی میگردند نا از افت |
| Videoscaler | تصویر میگذری ای |

| | |
|----------------------------|--|
| Video balun+UTP | دستگاه که بروزی اعمال یک لاین کوکسل به کالن (ووچ) و عده تایپه استفاده می‌نموده با
فرزیده کالن کوکسل را تغیر می‌داند |
| Video enhancement | بازسازی پیشواز تصویر |
| Video frequency | فرکانس سیگنال همراهی و دنباله‌ی |
| Video in | دنباله‌ی تصویر |
| Video input channel | لاینل یا پردازشی تصویر |
| Video management software | مدیریت و پیغام بدهی شنک |
| Video matrix switcher | وسته ای برای انتخاب یکی از یک ترین VCR یا دایرکت و دیجیتال و اینتل آر |
| Video router | استکاتیویشن که با سیگنال و دنباله‌ی لطف و تریپ بین‌دزد و برای ارسال اطلاعات از طریق
پیله کاربرد دارد |
| Video transmission | لایل تصویر |
| VHS(video home system) | بسته و دنباله‌ی خانگی |
| VMD(video motion detector) | بسته‌ی آن در برآور نظر نموده با جلوه‌ی چالی و حرکت سیگنال اگرچه می‌بیند |
| Video | فیلم |
| Volume | فشار - حجم |

W

| | |
|----------------------------|---|
| W4 | ورنر چیلدم سیستم DSP که کارایی دورس را افزایش می‌دهد و قدری اندیشه یک فلتر ۴
بعدی عمل کرده و مذکوه بر آن مبارزی فرست نمی‌کند این اینچنان روی تصویر نمود
بیانکه این سیستم ماخت پیغماون به مدت به میان day & night می‌باشد و از این
خصوصیات بگذری می‌براند مانند : MC gain, flip |
| Watch dog | پانل چیز مخربی از هدایت سیستم |
| Water mark | افزار امنیتی پوشان تصویر - عاملی جزو ایندیمه سنتیت الکترونیکی روی تصویر ضبط شده |
| Water proof | آرد |
| Wave guide | لایل موج - هدایتکری موج |
| WDR:wide dynamic range | تاکسیمیزی که بر آن با استفاده از سرعت تغیر الال و زواین تصویر برای ازیز سیستم می‌گیرد و
باشد میتواند بعثت‌هایی که نور و بیرون تصویر به وضعیت شده شود |
| Web | اصل اینترنت |
| Webcam | از اینوچه دورس های تحت نیکه را اعمال می‌نمایم از طریق درایل USB یا کامپیوچر |
| WER:wide extended range | هرآن کارهای که بدهد بعثت‌های اینجاکی نواعی نیزگ در اینجاک اینجاک که باشد میتواند
دکس های اینترنتی و پاسخ نمود |
| WPR:Wisconsin public radio | پیوند |
| Writer | استکاتیوی که قابلیت ضبط روی DVD % CD را دارد |
| Wrong | اشتباه |
| W-VHS | استکاتیوی جدید ایندیمه و دنباله‌ی ایندیمه |

Y

| | |
|-----|---|
| Y/C | یک فرست و دنباله‌ی آن اینکه اینکه اینکه اینکه اینکه اینکه اینکه فرستاده می‌نمود |
|-----|---|

Z

| | |
|-----------|---|
| Zone | محل - تابعه |
| Zoom in | وز اینسان - عکسین تصویر |
| Zoom lens | از جهت برآور ایندیمه تصویر - آن فایلیت این اینسانی دارد |
| Zoom out | آینکه هایی - عکس برآور تصویر |

A

- شتاب سنج / Accelerometer
فراگیری، استفاده، مالکیت / Acquisition
محدهد / Ambient
پیدا، آشکار / Apparent
وسیله، اسباب / Appliance
تیر، پیکان، فلش / Arrow
مصنوعی / Artificial
محور، قطب، محور تقارن / Axis
محور، چرخ / Axle

B

- خم کردن / Bend
ترمز، ترمز کردن / Brake

C

- وابسته به قلب و رگ‌های خونی / Cardiovascular
مدار / Circuit
سلف، مارپیچ / Coil
ترکیب شدن / Combined
ترکیب‌دهنده، جزء / Component
ترکیب، ساخت / Composition
صرف / Consumption
مس / Copper
ملاک، میزان، مقیاس / Criteria
کوسن / Cushion

D

- مطلوب، خواسته / Desired
انحراف، کج شدن / Deviate
تشخیص / Diagnosis
نمودار، نما / Diagram
اندازه، ابعاد / Dimension
اشکال، مانع / Drawback

E

- برق گرفتگی / Electrocution
نامنظم / Erratic
ارزیابی کردن، سنجیدن / Evaluate
توسعه، پیشرفت / Evolutionary

تجاوز کردن از / Exceed
زیادی، اضافه / Excess
بیان، ابراز / Expression

F

جلوتر، دورتر / Farther
جريان، روان، جاری بودن / Flow
اصطکاک / Friction
تابع، کارکرد / Function

G

گرفتن، چسبیدن به / grip
Riel way / Guid

H

افقی / Horizontal

I

مقاومت ظاهری(امپدانس) / Impedance
اجرا، انجام دادن / Implement
مشوق / Incentive
پیدایش، زیربنا / Infrastructure
راه اندازی اولیه، هجوم به داخل / Inrush
عایق / Insulated
مجتمع، یکپارچه / Integration
ذاتی، حسی / Intuitive

L

طول / Length
شناوری، تعليق / Levitation
طول عمر / Lifespan
خطی، طولی / Linear

M

به کاربری، دستکاری / Manipulation
تولید کننده، سازنده / Manufacture
حاشیه‌ای / Marginally
ماهیچه / Muscle

N

Neutral / خنثی

O

Obtain / به دست آوردن، فراهم کردن، گرفتن
Operate / به کار انداختن

P

Panic / وحشت، اضطراب
Periodically / تناوبی
Pin / پایه
Pinout / دیاگرام ترتیب پایه ها در آی سی
Pipe / لوله
Plug / ۲شاخه کلید
Precision / دقیق، درستی
Preliminary / مقدماتی، اولیه
Prevalent / شایع، متداول
Prominent / برجسته
Propelled / به جلو راندن، حرکت کردن
Proportional / متناسب
Propulsion / نیروی محرکه
Protect / حفاظت کردن

R

Rated / شمردن، نرخ
Rely / اعتماد کردن
Requirement / نیاز
Repulsion / نیروی دافعه
Respiratory / تنفسی
Rotation / دوران، چرخش
Rotor / قسمت گراننده موتور

S

Screw / پیچ، پیچاندن
Semiconductor / نیمه هادی
Sketch / طرح، پیش زمینه
Skid / لغزیدن
Slippery / لغزنده
Smooth / آرام، به آرامی
Soil / خاک

| | |
|------------|-------------------|
| Solution / | راه حل |
| Source / | منشا، چشمeh |
| Specimen / | نمونه |
| Spin / | چرخش دورانی |
| Steer / | راندن، هدایت کردن |
| Subtle / | دقیق، تیز |
| Summary / | خلاصه |

T

| | |
|---------------|-------------------|
| Tactile / | لمسی |
| Temperature / | درجه حرارت |
| Tolerance / | خطا |
| Torque / | گشتاور |
| Tradition / | سننی، قدیمی، رسمی |
| Turntable / | چرخ دوار |

U

| | |
|-----------|-----------------------|
| Utilize / | مورد استفاده قراردادن |
|-----------|-----------------------|

V

| | |
|-------------|----------------|
| Valuable / | با ارزش، قیمتی |
| Variation / | تغییر |
| Virtually / | مجازی |

W

| | |
|-----------|---------|
| Winding / | سیم کشی |
| Wire / | سیم |

Y

| | |
|---------|--------------|
| Yield / | بازده، محصول |
|---------|--------------|