

## پودمان ۵

### تمام تاب و بوبین پیچ



## واحد یادگیری ۱

### رینگ (تمام تاب)

#### شاپیستگی‌های فنی

تغذیه نیمچه نخ به بخش تغذیه و قسمت‌های کشش و عملیات پیچش نخ دور بوبین، اجرای میزان تاب و میزان شیب‌ها و طول پیچش بوبین، تعیین وزن بوبین، تعیین میزان تاب در نیمچه نخ و در ماشین بوبین پیچی هنرجو باید پس از کنترل نخ‌های ورودی آنها را در محل تغذیه قرار دهد و پس از تولید بوبین، آنها را جمع‌آوری نماید و پس از کنترل به بخش بسته‌بندی ارسال کند.

#### استاندارد کار

پس از اتمام پودمان انتظار می‌رود هنرجو بتواند وظایف زیر را انجام دهد:

کنترل و انتقال بوبین‌های نیمچه نخ به قسمت تغذیه ماشین تمام تاب، عبور نیمچه نخ‌ها از راهنمایها و قسمت کشش، تاب دادن با دست و عبور نخ از راهنمای شیطانک و سپس پیچش نخ دور ماسوره، جمع‌آوری ماسوره‌های پر و جایگزینی ماسوره خالی، کنترل نخ‌های تولیدی و قرار دادن ماسوره‌های پر در مخزن تغذیه بوبین پیچی، تعیین کشش نخ در مراحل پیچش، برداشتن بوبین‌های پرشده و جایگزینی بوبین خالی، روانکاری و نگهداری ماشین بوبین پیچی.

در ادامه مسیر تبدیل الیاف به نخ، آخرین ماشینی که جهت ریسیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، ماشین تمام تاب یا رینگ است. با توجه به نوع مصرف نخ، نیمچه نخی که به ماشین رینگ تغذیه می‌شود در سیستم کشش نازک‌تر می‌شود و با ظرفت مشخص (نمره نخ)، تاب مشخص و استحکام مشخص به نخ تبدیل می‌گردد. در شکل ۱ یک نوع ماشین رینگ نشان داده است.

### وظایف ماشین رینگ


ماشین رینگ به منظور تحقق اهداف زیر طراحی و ساخته شده است:

- الف) کم کردن چگالی نیمچه نخ تغذیه شده، جهت ریسیدن به نمره نهایی نخ موردنظر
- ب) استحکام بخشیدن به رشتہ الیافی که از زیر غلتک تولید در ماشین رینگ خارج می‌شود. (از طریق تاب دادن به آن)
- ج) پیچش نخ تولیدی روی بسته‌ای مناسب جهت حمل و نقل، نگهداری و انجام عملیات بعدی

### قسمت‌های مختلف ماشین تمام تاب (رینگ)

قسمت‌های اصلی ماشین تمام تاب شامل سه قسمت زیر است:

- ۱ قفسه ماشین رینگ یا قسمت خوراک‌دهنده یا قسمت تغذیه
- ۲ قسمت کشش
- ۳ قسمت محصول‌دهنده و سیستم پیچش نخ روی ماسوره



شکل ۲- قسمت‌های مختلف ماشین ریسندگی رینگ



شکل ۱- نمایی از ماشین رینگ

### طراحی ماشین ریسندگی رینگ

در شکل ۳ ناحیه طولی که در قسمت مرکز ماشین واقع شده است، در آن عملیات ریسندگی و تولید صورت می‌گیرد و عمدها شامل میز دوک‌ها یا میز عینکی و قسمت کشش می‌باشد که در سرتاسر طول ماشین ادامه دارد. خود این ناحیه مرکزی به چند ناحیه کوچک‌تر با اجزای مشابه تقسیم گردیده است، که اصطلاحاً به آنها Section می‌گویند.

در حد فاصله هر ناحیه یا (Section) ستون‌هایی قرار دارد که علاوه بر نگهداری اجزای بخش‌های میانی، به عنوان تکیه‌گاه و نگهدارنده قفسه بوبین‌ها نیز به کار گرفته می‌شود. بخش مرکزی از دو طرف به دو باکس متصل شده است، یکی از این دو جعبه به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی اختصاص دارد و جعبه دیگر تجهیزات مکانیکی (چرخ دندنه‌ها و مکانیزم‌های حرکتی و کششی) را در خود جای داده است. در ماشین‌های مدرن واحد دافر نیز به بدنه ماشین متصل گردیده است.




شکل ۳- فاصله دو دوک متواالی در دستگاه رینگ

### تغذیه ماشین رینگ


در شکل ۴ نمای جانبی از یک ماشین رینگ از بالا تا پایین دستگاه و قسمت‌های مختلف آن شامل:

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ۱  | بوبین گیر تغذیه                   |
| ۲  | بازویی یا تفنگی قسمت کششی         |
| ۳  | کانال مکش هوا                     |
| ۴  | دوک                               |
| ۵  | عینکی                             |
| ۶  | میز عینکی                         |
| ۷  | پایه دوک                          |
| ۸  | شاسی ماشین                        |
| ۹  | بازوی دافر اتوماتیک               |
| ۱۰ | عرض ماشین                         |
| ۱۱ | قفسه‌های بوبین نشان داده شده است. |

بوبین گیر یا bobin holder نگهدارنده معلق گردانی است که بوبین را نگه می‌دارد. هر نگهدارنده بوبین به یک دوک اختصاص دارد.



شکل ۴- تصویر جانبی رینگ و قسمت‌های مختلف آن



شکل ۵- اجزای نگهدارنده بوبین (bobin holder)

در شکل‌های شماره ۵ و ۶ تصویر نگهدارنده‌ها و اجزای مختلف آن نشان داده شده است.

در شکل ۵ نگهدارنده بوبین در قسمت انتهایی خود دارای تکیه‌گاه فنری است که وظیفه نگهداشتن لوله بوبین نیمچه نخ را به عهده دارد.

وقتی که قسمت بالایی لوله بوبین وارد نگهدارنده می‌شود حلقه نگهدارنده (۵) به سمت بالا می‌رود و تکیه گاه فنری (۶) از محل خود بیرون می‌آید و لوله را نگه می‌دارد. اگر برای بار دوم حلقه نگهدارنده به بالا فشرده شود فنر (۶) جمع شده بوبین، خارج می‌شود.



شکل ۶- جایگاه بوبین‌ها و بوبین‌گیرها روی قفسه ماشین رینگ

بوبین‌های نیمچه نخ که به بوبین‌گیرها آویزان شده‌اند به خوبی دیده می‌شوند. وقتی که نیمچه نخ توسط قسمت کششی، کشیده می‌شود بوبین‌ها به راحتی در جایگاه خود می‌چرخند و عمل تغذیه را انجام می‌دهند.

### سیستم کشش

در ماشین رینگ عمل کشش جهت کم کردن چگالی خطی مواد تغذیه شده (نیمچه نخ) و تهیه محصول تولیدی (نخ یک لا) به رینگ اعمال می‌گردد. در اینجا عمل کشش توسط سیستم کشش مناسب صورت می‌گیرد. مواد تغذیه شده به رینگ نیمچه نخ است که در سیستم الیاف کوتاه با نمره انگلیسی مشخص می‌شود. محصول خروجی ماشین رینگ که نخ یک لا می‌باشد، با نمره انگلیسی (Ne) مشخص می‌شود.

معمولًاً افزایش میزان کشش در سیستم کششی، جدول ۱- محدوده عملی میزان کشش در ماشین ریسندگی رینگ

میزان کشش مورد نیاز	نوع الیاف مصرفی
۳۵ تا	پنبه کارد شده
۴۰ تا	پنبه شانه شده
۴۰ تا	پنبه شانه شده و نخهای مخلوط
۴۵ تا	نمرات متوسط
۴۵ تا	نمرات ضخیم
۴۵ الی ۵۰	الیاف مصنوعی

موجب کاهش کیفیت محصول تولیدی می‌گردد؛ لذا محدوده میزان کشش در فرایند ریسندگی تقسیم شده است و بر مبنای مقادیر اعلام شده در کاتالوگ دستگاه می‌باشد. (مانند جدول ۱).

در سیستم کشش ابتدا کشش اولیه بین غلتک‌های اول و دوم سیستم کشش و به مقدار بسیار کم اعمال می‌شود و بعد در مرحله بعدی بین غلتک‌های دوم و سوم کشش اصلی اعمال می‌گردد. در جدول ۲ مقادیر کشش اولیه برای نیمچه نخ تغذیه شده به کشش ماشین رینگ نشان داده شده است.

جدول ۲- مقادیر کشش اولیه در ماشین رینگ جهت نیمچه نخ

میزان کشش اولیه	نوع نیمچه نخ
۱/۱ الی ۱/۴ اغلب این کشش در محدوده ۱/۱۴ الی ۱/۲۵ می‌باشد	نیمچه نخ با تاب معمول و حداکثر کشش کل مورد نیاز ۴۰
۱/۳ الی ۱/۵	نیمچه نخ با تاب بسیار زیاد
۱/۴ الی ۲	نیمچه نخهایی که به کشش کل بیشتر از ۴۰ نیاز دارد

### ساختار سیستم کششی ماشین‌های رینگ مدرن

امروزه بدون استثنا کلیه ماشین‌های رینگ دارای یک سیستم کششی سه بر سه و مجهز به آپرون دوبل می‌باشند. این نوع سیستم‌های کشش دارای سه غلتک تحتانی فلزی شیاردار می‌باشند که حرکت از طریق چرخ دنده‌های واسطه به آنها منتقل می‌گردد. روی این غلتک‌های فلزی سه جفت غلتک لاستیکی با سختی مشخص قرار دارد، که غلتک‌های وسط به صورت خاصی هستند که لایه لاستیکی آنها به صورت تسمه متحرک (آپرون) می‌باشد.



شکل ۷- تصویر یک سیستم کششی با مشخصات



شکل ۸- تصویر یک سیستم کششی فنری رینگ




شکل ۹- تصویر واقعی سیستم کششی در رینگ

همان طور که قبلاً گفته شد مواد غذیه ورودی به سیستم کشش رینگ نیمچه نخ است که بعد از کشش یافتن بسیار نازک‌تر شده و به نخ تبدیل می‌گردد؛ یعنی چگالی خطی آن کاهش می‌یابد. واحد اندازه‌گیری برای نیمچه نخ، و نخ در ماشین رینگ نمره انگلیسی (Ne) می‌باشد. در شکل ۹ تصویر واقعی سیستم کشش در رینگ نشان داده شده است. به وضوح دیده می‌شود که نیمچه نخ، چطور در اثر کشش نازک شده است.

در شکل ۹ نمای جانبی از غلتک‌های لاستیکی بالایی و غلتک‌های فلزی شیاردار پایینی در سیستم کششی رینگ دیده می‌شود. در قسمت وسط آنها به جای غلتک لاستیکی از نوار لاستیکی آپرون (Apron) هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین استفاده می‌شود. آپرون نوار لاستیکی به ضخامت یک میلی‌متر و پهنای ۲۵ تا ۳۵ میلی‌متر است که دو سر آن بسته است.

الیاف در حال حرکت به طرف جلو، بین دو آپرون فشرده شده و از لحظه ورود به سیستم کششی تا لحظه خروج از آن، الیاف بین غلتک‌ها و آپرون‌ها کنترل شده حرکت می‌کند. (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- نمای جانبی یک سیستم کشش

در قسمت کشش علاوه بر میزان فشار غلتک‌های رویی بر زیری، فاصله غلتک‌های کشش و سرعت آنها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

### غلتک‌های فوقانی در سیستم کشش

غلتک‌های لاستیکی که در سیستم کششی به کار رفته‌اند به صورت دو تکه‌ای و دمبلی شکل می‌باشد، یعنی غلتک‌های لاستیکی روی غلاف فلزی با چسب و با فشار زیاد چسبانده شده‌اند. به روکش غلتک‌های لاستیکی اصطلاحاً، کاتس می‌گویند.

در شکل ۱۱ چند نوع غلتک لاستیکی نشان داده شده است.



شکل ۱۱- غلتک با روکش لاستیکی فوقانی سیستم کشش

جدول ۳- میزان سختی روکش غلتک ها بر اساس درجه Shore

درجه سختی (shore)	نوع روکش
۷۰ الی ۶۰	نرم
۹۰ الی ۷۰	متوسط
بالاتر از ۹۰	زبر

بعد از گذشت ۴۰۰۰ ساعت کار باقیستی آنها را سنگ زنی نمود تا ناصافی روی سطح آنها از بین برود. این کار به کمک دستگاه سنگ زنی انجام می شود. در جدول ۳ نیز میزان سختی روکش ها نشان داده شده است.

جدول ۴- مقادیر پیشنهادی جهت انتخاب سختی روکش های لاستیکی


درجه سختی کاتس جلو باقیستی کمتر از درجه سختی کاتس عقب باشد. (مانند جدول ۴)

درجه سختی(shore)	سختی روکش
۸۵ تا ۸۰	غلتك عقب
۶۵ تا ۶۳	غلتك جلو

بعد از مدتی کار کرد باقیستی روکش لاستیکی غلتک های تغذیه و تولید سنگ زنی شوند.

#### انواع روش های فشار غلتک های رویی

غلتك های بالایی باقیستی بر روی غلتک های فلزی پایینی فشار بیاورند این کار با کمک بازویی مخصوص صورت می گیرد.




شکل ۱۲- تصویر یک بازویی کششی فنری

فشار بازویی ها به سه طریق تأمین می گردد:  
الف) بارگذاری توسط فنر که اکثر سازندگان از این روش استفاده می کنند.

ب) بارگذاری توسط هوای فشرده که از این روش در شرکت ریتر استفاده می شود.

ج) بارگذاری توسط غلتک های مغناطیسی که این روش توسط کارخانه ساکولوئل امریکا به کار می رود.

در روش های الف و ب، جهت بارگذاری به بازویی کششی نیاز است. حرکت باز و بسته نمودن بازویی کششی یا تفنگی از طریق یک اهرم (دسته) صورت می گیرد. در شکل ۱۲ نقاط، محل نصب شافت جفت غلتک های لاستیکی به بازویی فشار دهنده می باشد. فواصل این غلتک ها نسبت به یکدیگر قابل تنظیم است. برای هر کدام از این شافت ها یک فنر وجود دارد. (۴، ۵ و ۶). در بازویی ساخت شرکت SKF آلمان فشار فنر به سهولت در سه مرحله و با کمک کلید مخصوصی زیاد و کم می شود و میزان فشار در هر مرحله با رنگ خاصی مشخص شده است.



شکل ۱۳- سیستم بازویی کششی با فشار هوا

در شکل ۱۳ سیستم بازویی پنوماتیکی (فشار هوا) از شرکت ریتر دیده می شود.

### تنظیم سیستم کششی ماشین رینگ

در سیستم کشش ماشین رینگ دو نوع تنظیم وجود دارد.

الف) تنظیم فواصل بین غلتکها


ب) تنظیم فشار غلتکها

**الف) تنظیم فواصل بین غلتکها:**

با توجه به طول الیاف، فواصل بین غلتکها کمی تغییر داده می شود، نه آنقدر فاصله زیاد باشد که الیاف هنگام عبور از غلتک اول به دوم پراکنده گردد و نه آنقدر کم باشد که هر دو سر الیاف در یک لحظه زیر غلتکها بماند، که این امر باعث پارگی الیاف می شود. این تنظیمات با ابزار خاصی انجام می گیرد.

**ب) تنظیم فشار غلتکها:**

در غلتکهایی که فشار فنر روی آنهاست، مقدار فشار هر کدام از فنرها به وسیله پیچاندن با آچار آلن زیاد و کم می شود و دارای چند رنگ است که هر رنگ نشان دهنده مقدار فشار فنر است معمولاً رنگ سفید بدون فشار، رنگ سبز فشار متوسط و رنگ قرمز فشار ماقزیم را وارد می کند.




شکل ۱۴- مقایسه نخ رینگ و نخ متراکم شده رینگ

### نوآوری در سیستم کشش


در این سیستم‌ها تلاش روی متراکم نمودن الیاف حین خروج از سیستم کششی متمرکز شده است. نخهای حاصله به نام نخ کامپکت (Compact) یا نخ متراکم شناخته شده است.

در شکل ۱۴ دو نخ معمولی رینگ و نخ کامپکت نشان داده شده است. تولید نخ متراکم شده از طریق متراکم نمودن الیاف در ناحیه خروجی سیستم کششی؛ یعنی جایی که مثلث ریسندرگی در آنجا تشکیل می گردد، صورت می گیرد.

از روش‌های معمول برای به وجود آوردن این الیاف متراکم، ایجاد مکش در ناحیه غلتک جلویی کششی است که در اینجا از لوله‌های مکش قوی، غلتک‌های مشبک، آپرون‌های مشبک ویژه و مغناطیس استفاده می‌شود. در شکل ۱۵ در آن لوله‌های مکنده دوبله الیاف ریز و گرد و غبار به خوبی مشاهده می‌شود. در شکل ۱۶ غلتک مشبکی که در تولید نخ کامپکت شرکت ریتر به کار رفته است، مشاهده می‌شود. مکش هوا در سوراخ‌ها جریان دارد. ضمناً این نوع غلتک‌ها، الیاف ریز و گرد و غبار را جذب می‌کنند. این غلتک‌ها با توجه به نمره نخ در دو نوع ساخته شده‌اند که در شکل ۱۶ نشان داده شده است، که یکی از آنها دارای سطح صاف و دیگری دندانه‌دار است.



شکل ۱۶- یک واحد غلتک مشبک کشش رینگ (کامپکت)



شکل ۱۵- واحد تولید نخ کامپکت شرکت ریتر و انواع لوله مکنده

شرکت زینسر آلمان با استفاده از آپرون‌های ویژه و مشبك، سیستم مکش و تراکم الیاف را به وجود آورده است که با نام کامپکت ۳ شناخته شده است. در شکل ۱۷ تکنولوژی نخ کامپکت نشان داده شده است.




شکل ۱۷-سیستم کامپکت



شکل ۱۸-آپرون مشبك  
سیستم کامپکت

در شکل ۱۸ آپرون مشبك سیستم کامپکت نشان داده شده است.




شکل ۱۹-انتقال حرکت قسمت کشش



شکل ۲۰- محل عبور نخی از بین شیطانک و عینکی می‌گذرد

#### ۴ تاب دادن نخ

الیاف بعد از خروج از قسمت کشش چون نازک شده است، بسیار ضعیف می‌باشد و برای اینکه پاره نشود، باید به آن تاب داد. عمل تاب دادن به وسیله حرکت دورانی شیطانک صورت می‌گیرد. شیطانک روی عینکی، حرکت دورانی دارد. چون نخ بین شیطانک و عینکی قرار می‌گیرد (شکل ۲۰) لذا بخشی از الیاف که بین غلتک تولید و شیطانک قرار می‌گیرد تاب می‌خورد.



شکل ۲۱- نحوه تاب دادن نخ

در شکل ۲۱ نیز مقداری از نخ که در حال تاب خوردن است دیده می‌شود. باید توجه داشت که نخ به سرعت در حال پیچش روی ماسوره است و فقط زمان اندکی برای تاب خوردن فرصت دارد.



شکل ۲۲- راهنمای حلقه کنترل بالون و صفحه جداکننده و ماسوره نخ

#### صفحات جداکننده

وقتی که نخ پاره می‌شود، چون ماسوره در حال گردش است نخ پاره شده به نخهای مجاور می‌پیچد و باعث پارگی آنها می‌شود برای جلوگیری از این امر بین هر دو دوک مجاور یک صفحه فاصله‌گذار که از جنس آلومینیوم یا پلاستیک است گذاشته شده است. در شکل ۲۲ هم‌زمان دم خوکی، حلقه کنترل بالون و صفحه جداکننده و ماسوره نخ نشان داده شده است.

## ۵ رینگ (عینکی)



شکل ۲۳- یک نوع رینگ

عینکی یا رینگ حلقه‌ای است فلزی که تک به تک و به تعداد دوک‌های یک رینگ روی میز رینگ نصب می‌شود و ماسوره از درون آن می‌گذرد. نخی که تولید شده است به کمک یک قطعه فلزی بسیار کوچک به نام شیطانک (که روی محیط رینگ می‌تواند به طور آزاد بگردد) روی ماسوره پیچیده می‌شود. شکل ۲۳ یک عینکی را نشان می‌دهد. (منظور از رینگ همان عینکی است)

هرچه نخ ضخیم‌تر باشد، باید از عینکی بزرگ‌تری استفاده کرد.

سطح مقطع رینگ‌ها نیز دو گونه است: یا متقارن یا نامتقارن، رینگ‌های متقارن یا استاندارد فضای بیشتری برای عبور نخ دارند و از انواع مختلف شیطانک روی آنها می‌توان استفاده نمود.

عینکی‌ها با مواد نیکل، کروم و غیره آبکاری و روکش می‌شوند که مقاومت سایشی آنها بالا بود و اصطکاک کمتری با شیطانک داشته باشند.

## ۶ شیطانک

شیطانک قطعه‌ای فلزی کوچک است که روی عینکی نصب می‌شود و بر اثر فشار نخی که از زیر آن می‌گذرد، راحت و روان می‌تواند روی محیط عینکی گردش کند.

وظیفه شیطانک اعمال تاب به نخ و پیچیدن نخ روی ماسوره‌ای که بر روی دوک نصب شده است، می‌باشد. چون در ریسندگی انواع نخ از انواع الیاف در نمرات مختلف ریسیده می‌شود، لذا جنس و نمره شیطانک نیز باید مناسب با نمره نخ مورد نظر و جنس الیاف به کار رفته باشد. علاوه بر آن شیطانک‌ها از نظر جنس، شکل، وزن، مواد اولیه، سطح مقطع، عملیات تکمیلی روی آن و فضای عبور نخ با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

شیطانک و رینگ دو عنصر جدانشدنی از هم هستند. سختی فلز به کار رفته در شیطانک بایستی نرم‌تر از فلز به کار رفته در عینکی باشد، که باعث خوردگشتن آن نشود. شیطانک‌ها عمر مفیدی دارند (معمولاً ۵۵ روز کاری) وقتی که عمر آنها تمام می‌شود، چنانچه آن را تعویض نکنید، هم نخ تولیدی را خراب می‌کند و هم عینکی را معیوب می‌سازد؛ لذا بایستی در زمان مقرر آن را تعویض نمود. این کار به کمک ابزارهای خاصی صورت می‌گیرد. ابزار خارج ساختن شیطانک و جا انداختن شیطانک در شکل ۲۵ نشان داده شده است.




شکل ۲۵- ابزار خارج کردن یا انداختن شیطانک روی عینکی



شکل ۲۴- شیطانک

شکل سطح مقطع شیطانک نیز اهمیت زیادی دارد. در شکل ۲۶ (بالا) چند نوع سطح مقطع شیطانک نشان داده شده است.



شکل ۲۶- انواع سطح مقطع شیطانک و میزان کشش نخ

مقدار کشش نخ روی شیطانک بسیار مهم است و در شکل ۲۶ (پایین) سه وضعیت را مشاهده می‌کنید که وضعیت وسط مناسب می‌باشد.


#### ۷ پیچش نخ روی ماسوره

بعد از کشش نخ و خارج شدن آن از زیر غلتک تولید، با استی روش پیچیده شود تا قابل استفاده باشد، برای این کار نخ از روی مجموعه رینگ (عینکی) و شیطانک می‌گذرد و روی ماسوره‌ای مقوای یا پلاستیکی پیچیده می‌شود. در شکل ۲۷ (راست) چند ماسوره پلاستیکی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۷- انواع ماسوره پلاستیکی رینگ و انواع اسپیندل رینگ

ماسوره روی دوک فلزی (اسپیندل) نصب می‌شود که بعد از پرشدن هر داف با ماسوره خالی جایه جا می‌شود. در شکل ۲۷ (چپ) چند نوع دوک فلزی رینگ دیده می‌شود.



شکل ۲۸- نحوه چرخش نوار به دور پولی اصلی برای گردش دوک‌ها

در ماشین‌های مدرن دوک به شکل مخروط ناقص از فلز سبکی مانند آلومینیوم ساخته شده است و ماسوره روی آن قرار می‌گیرد. انتهای پایین دوک حلقه‌ای است که روی یاتاقانی نصب شده است. قسمت بیرونی حلقه محل تماس و عبور تسممه محرك دوک می‌باشد. روش‌های به حرکت درآوردن دوک به طور کلی از سه روش برای به حرکت درآوردن دوک استفاده می‌شود.

- ۱ محرك‌های نواری گروهي
- ۲ محرك‌های تسممه‌اي سراسري
- ۳ محرك‌های مستقيمي

در محرك‌های نوع سوم برای به حرکت درآوردن هر دوک یک موتور مستقل در نظر گرفته شده است.


### ساختمان ماسوره

ماسوره عبارت است از بسته تولید شده توسط ماشین ریسنده‌گی رینگ (شکل ۳۰)


هر ماسوره پر دارای سه قسمت کاملاً متمایز از یکدیگر می‌باشد که عبارت‌اند از:

بخش تحتانی که دوار و کاسه‌ای شکل است: A از نوع پر شده بخش میانی که به فرم استوانه است: قسمت Z از نوع پر شده بخش فوقانی که مخروطی شکل است: قسمت S از نوع پر شده چگونگی پرشدن ماسوره از آن جهت مهم است که اگر بسته ماسوره درست پیچیده نشده باشد در آن صورت به راحتی ریزش می‌کند و نخ‌های آن در هم می‌شوند.

در شکل ۳۱ نحوه پرشدن ماسوره نخ و ماسوره کامل را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲۹- محرك‌های مستقيمي الکتروموتوری



شکل ۳۰- ساختمان ماسوره نخ



شکل ۳۱- نحوه پيچش ماسوره



شکل ۳۲- چگونگی حرکت میز رینگ

ساخته‌مان ماسوره نخ با مکانیزم‌های بسیار پیچیده‌ای که حرکات مختلفی را به میز عینکی و شافت دم خوکی‌ها و راهنمای حلقه‌ای که دارای حرکت بالا و پایین می‌باشند را می‌دهد. شکل ۳۲ بعد از پرشدن ماسوره آنها را داف می‌کنند تا مرحله بعدی پرشدن ماسوره شروع شود.

تمام مراحل فوق برای پر کردن ماسوره‌های رینگ در یک بار داف و تکرار مکرر آن می‌باشد. بعد از پرشدن ماسوره از نخ بایستی آنها را داف نمود. برای انجام داف دستی معمولاً گروه دافر که متتشکل از چند نفر است تشکیل می‌شود. برای داف کردن به صورت دستی کارهای زیر را بعد از خاموش شدن دستگاه رینگ و پایین آمدن میز عینکی و کنار رفتن دم خوکی و صفحات جداکننده (سپراتور) انجام دهید:

- ۱ چرخ حاوی ماسوره‌های خالی را به کنار ماشین رینگ بیاورید.
- ۲ چرخ خالی دیگری را جلوتر بگذارد.
- ۳ ماسوره‌های پر شده را به کمک تیم دافر از روی اسپیندل خارج کنید و داخل چرخ ببریزید.
- ۴ ماسوره‌های خالی را جایگزین ماسوره‌های پر بنمایید.
- ۵ بعد از اتمام این کار رینگ را مجدداً استارت بزنید.
- ۶ نخ پارگی‌های احتمالی را بگیرید.
- ۷ چرخ حاوی نخ‌های داف شده را بعد از توزین به قسمت بوبین پیچی ببرید

### اتوماسیون یا اتوماتیک کردن بعضی از کارها در ماشین رینگ

تعدادی از عملیات در ماشین رینگ وجود دارد که قابلیت اتوماتیک شدن را دارند. این عمل باعث کم کردن هزینه و سرعت عمل و راندمان بالاتر می‌گردد. بعضی از این عملیات عبارت‌اند از:

- ۱ حمل و نقل بسته‌های نیمچه نخ (انتقال بوبین نیمچه نخ از ماشین فلایر به ماشین رینگ) بعد از پرشدن بوبین‌های نیمچه نخ در ماشین فلایر، این بوبین‌های پر توسط سیستم انتقال اتوماتیک و روی ریل خاصی به ماشین‌های رینگ منتقل می‌شود تا در رینگ مورد استفاده قرار گیرد. در شکل ۳۳ سیستم‌های انتقال نشان داده شده است.



شکل ۳۳- انتقال اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ از فلایر به رینگ و جمع آوری ماسوره‌ها



شکل ۳۴

در شکل ۳۴ انتقال بوبین برای قفسه‌ها گروهی می‌باشد که برای هر تعداد ماشین رینگ که یک نوع نخ را تولید می‌کند، مناسب است. در این سته‌ها نیمچه نخ به صورت گروهی از هر ماشین فلایر به ماشین‌های رینگ انتقال می‌یابد. برای هر قفسه رینگ یک ریل در نظر گرفته شده است.



شکل ۳۵-مراحل داف اتوماتیک در ماشین رینگ و مراحل آن

این سیستم (توزيع گروهی) برای کارخانه‌هایی که تولیدات متنوع دارند مناسب است.

**۲** تعویض اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ در قفسه ماشین رینگ

**۳** تغذیه اتوماتیک نیمچه نخ و پیوند زدن نیمچه نخ پاره شده

**۴** متوقف ساختن تغذیه نیمچه هنگام نخ پارگی: اتوماتیک کردن این عمل به واسطه جلوگیری از افزایش ضایعات ماشین بسیار مفید خواهد بود. امروزه تجهیزات مورد نیاز این عملیات در دسترس قرار دارند.

**۵** تعویض اتوماتیک ماسوره‌های پر شده رینگ با ماسوره‌های خالی:


این عملیات به نام داف اتوماتیک می‌باشد و در شکل ۳۵ نشان داده شده است. این عملیات مطابق شکل صورت می‌گیرد. عملیات داف اتوماتیک از اهمیت زیادی برخوردار است. چون داف کردن ماسوره‌های پر و جایگزینی آنها با ماسوره‌های خالی زمان بر و نیرو بر می‌باشد، لذا جهت کاستن هزینه‌های نیروی انسانی، بالا بردن راندمان ماشین و جلوگیری از توقف ماشین هنگام داف دستی، اتوماتیک کردن این عمل مهم است. امروزه به طور گسترده در ماشین‌های ریسندگی رینگ به کار برده می‌شود.



به کمک تصاویر شکل ۳۵ شرح دهید که عمل داف اتوماتیک چگونه انجام می‌شود.



شکل ۳۶- تمیزکننده سیار با دمنده‌ها و مکنده‌های روی آن



شکل ۳۷- ماسوره‌های رینگ در حال تغذیه به اتوکنر

### تمیزکننده سیار روی ماشین

تمیز کردن و دور ساختن پرزهای معلق و پرزهای نشسته روی ماشین رینگ توسط تمیزکننده سیار انجام می‌شود. در شکل ۳۶ نمای جانبی یک تمیزکننده سیار که در طول رینگ و دو طرف آن است، دیده می‌شود. عواملاً چندین رینگ با یک تمیزکننده سیار که روی ریل‌های خاصی حرکت می‌کند، تمیز می‌شوند. ضایعات جمع‌آوری شده در انتهای هر بلوك داخل ظرف مخصوصی ریخته می‌شود که بعد از پایان هر شیفت جمع‌آوری می‌گردد.

### انتقال ماسوره پر شده به واحد بوبین پیچی

بعد از داف شدن ماشین رینگ که به ماشین اتوکنر لینک شده است، ماسوره‌ها به صورت اتوماتیک روی ریل خاصی به طرف ماشین اتوکنر منتقل می‌گردد. (شکل ۳۷)

### خنک کردن اجزای ماشین


ماشین‌های جدید با سرعت بسیار بالایی کار می‌کنند. سرعت با سایش و اصطکاک همراه است و در نتیجه گرما ایجاد می‌شود. گرمای زیاد برای اجزای ماشین خطرناک است.



گرما برای چه قطعاتی و چه خطری دارد؟ با یک مثال موضوع را روشن کنید.

یک کارخانه ساخت ماشین رینگ برای خنک کردن از روش زیر استفاده کرده است، آن را شرح دهید.

خنک کردن موتورها با جریان مایع



## مکش مرکزی

### سروپس و نگهداری ماشین رینگ

سروپس و نگهداری هر ماشین رینگ شامل دو قسمت است.

الف) تمیز کاری و نظافت

ب) روغن کاری و گریس زنی و تعویض قطعات

نظافت روزانه توسط پرسنل خاص یا نظافت چی ماشین با دست و یا با وسایل خاص صورت می‌گیرد. مثلاً ضایعات پرز نمدی شده روی ماهوتوی غلتک رینگ، بایستی حتماً به صورت دستی انحام شود. و بعضی نظافت‌ها با ابزاری به نام تمیز کننده تفنگی شکل (رول پیکر) صورت می‌گیرد. این وسیله دارای ماشه‌ای است که به شافت فلزی سر آن وصل است. در سر این شافت قطعه‌ای پلاستیکی غیرصیقلی است که با دوران حول محور دستگاه، الیاف و پرزهای روی قسمت‌های مختلف ماشین را به خود می‌پیچد.

قسمت دوم سروپس و نگهداری، شامل روغن کاری و گریس زنی به نقاط متحرک و بلبرینگ‌های مختلف ماشین می‌باشد. این روغن زدن و گریس زدن طبق دستورالعمل خاص شرکت سازنده ماشین صورت می‌گیرد.

بعضی از نقاط روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه سروپس می‌شوند. گریس توسط ابزاری به نام گریس پمپ به قطعات ماشین تزریق می‌گردد. (با گریس یا روغنی که از طرف شرکت سازنده معرفی شده است. گریس دوره روغنکاری بر حسب شرایط و نوع روغن متفاوت است. گریس پمپ نباید دارای هوا باشد.)

گریس کاری باید طوری انجام شود که مطمئن شوید گریس قبلی کاملاً خارج شده است و گریس جدید جای آن را گرفته است.



شکل -۳۸- تمیز کننده ماشه‌ای (رول پیکر)  
جهت پرزگیری ماشین رینگ و ماشین‌های دیگر



شکل -۳۹- گریس خور دگریس پمپ

## پارگی نخ در فرایند رسیندگی

نخ پارگی که راندمان ماشین را مشخص می‌کند به دو دلیل تکنولوژی یا نقص در ماشین به وجود می‌آید.

الف) عیوب تکنولوژی:

۱ تاب نامناسب: یکی از دلایل عدمه نخ پارگی کم بودن تاب نخ تولیدی است چنانچه تاب اضافه شود، پارگی به آسانی برطرف می‌شود.

۲ نایکنواختنی زیاد نیمچه نخ: تاب زیاد نیمچه نخ و عدم اختلاط کامل در مراحل قبل موجب نایکنواختنی نخ و نخ پارگی می‌شود.

۳ پیچش نامناسب نیمچه نخ روی بوبین: تغییرات کششی هنگام عملیات پیش، موجب نخ پارگی می‌شود.

۴ نامناسب بودن تنظیم غلتک‌ها: تنظیم نادرست فواصل غلتک‌ها و یا تغییر در بعضی از خصوصیات الیاف مصرفی از جمله طول آنها از مواردی هستند که موجب نامناسب شدن فواصل غلتک‌ها و سبب نخ پارگی می‌شود.

۵ کشش نامناسب در ناحیه عقب سیستم کششی: این مسئله به واسطه تغییر تاب در نیمچه نخ مصرفی و یا تغییر در کشش کل به وجود می‌آید.

۶ خارج شدن شیطانک از روی رینگ: زمانی که سرعت شیطانک زیادتر از حد باشد و یا نامناسب انتخاب می‌گردد.

۷ زخمی بودن شیطانک: شیطانک زخمی موجب پارگی مکرر نخ می‌شود.  
۸ افزایش بیش از حد سرعت دوک: وقتی سرعت دوک زیاد باشد، کشش نخ بیشتر از استحکام نخ می‌شود و نخ پاره می‌شود.

۹ سنگین بودن شیطانک: اگر شیطانک سنگین انتخاب شود، قطعاً نخ پاره می‌شود.  
۱۰ عدم استقرار کامل ماسوره روی دوک: لقی ماسوره باعث نخ پارگی می‌شود.  
۱۱ خارج از مرکز بودن رینگ و ماسوره: چنانچه این دو عنصر خارج از مرکز باشند در آن صورت تغییرات کشش باعث نخ پارگی می‌شود.

۱۲ نامناسب بودن شرایط محیط: رطوبت و درجه حرارت باعث افزایش پارگی می‌شوند.

## ب) نواقص ماشین

۱ کشیده شدن نیمچه نخ در قفسه ماشین رینگ: این مشکل در اثر عدم کارکرد صحیح نگهدارنده بوبین نیمچه نخ به وجود می‌آید و باستی نگهدارنده بوبین تعمیر یا تعویض گردد.

۲ عدم عبور صحیح و ناکامل مواد تغذیه شده از راهنمای مستقر در پشت سیستم کششی.  
۳ پیچش الیاف به دور غلتک‌ها: وقتی که لوله‌های مکنده درست عمل ننماید و یا آنکه روکش غلتک‌ها آسیب دیده باشد.

۴ آسیب دیدن یاتاقان غلتک‌ها: این مسئله باعث می‌شود تا غلتک‌ها موازی یکدیگر حرکت نکنند.  
۵ کثیف شدن رینگ‌ها: جمع شدن ضایعات، روغن و غیره روی لبه رینگ سبب از کار افتادن شیطانک و نخ پارگی می‌شود.

۶ شکسته شدن شیطانک  
۷ عدم کارکرد صحیح تمیزکننده‌های شیطانک: این قطعه که شیطانک را تمیز می‌کند جلو حرکت شیطانک را می‌گیرد.

۸ تنظیم نامناسب راهنمای نخ: این مسئله موجب اعمال کشش متغیری بر نخ تولیدی می‌گردد که سبب نخ پارگی می‌شود.

۹ نصب غیر افقی رینگ‌ها: این مسئله مانند تنظیم نامناسب راهنمای نخ، موجب اعمال کشش متغیری بر نخ می‌شود.

۱۰ عدم چرخش صحیح دوک‌ها: در اثر کم بودن روغن دوک یا مناسب نبودن غلظت روغن به وجود می‌آید.  
۱۱ سرخوردگی نوارها یا تسممه‌های محرک دوک‌ها.

۱۲ خارج شدن نوارها یا تسممه‌های محرک دوک‌ها از محل استقرار خود.



## عملیات استارت ماشین رینگ

- ۱ قفسه رینگ را با استفاده از بوبین های نیمچه نخ پر که از فلاپر آورده اید پر نمایید. به هر نگهدارنده بوبین یک بوبین نیمچه نخ آویزان کنید.
- ۲ تمیز کننده سیار روی ماشین رینگ را به حالت خاموش بگذارید که سر نخ آزاد و نیمچه نخ ها را به هم نریزد.
- ۳ سر نخ هر بوبین نیمچه نخ را گرفته و از راهنمای های مربوطه، بدون پیچ خوردن عبور دهید.
- ۴ دسته بازویی کشش را بالا بزنید و سر نخ نیمچه نخ را به صورت تکی از راهنمای اولیه قسمت کشش عبور دهید و به صورت صحیح تا زیر غلتک تولید هدایت کنید.
- ۵ رینگ متوقف را استارت کنید. سر نخ کشیدن کلیه نیمچه نخ ها به کمک چند نفر به صورت گروهی انجام شود. دسته بازویی کشش هر چشم را پایین آورده و سر نخ ماسوره روی رینگ را باز کنید و بعد از عبور از زیر شیطانک و عبور دادن آن از راهنمایی حلقه ای و دم خوکی به نیمچه نخ متصل کنید تا تولید آن چشم شروع شود.
- ۶ بعد از اتمام کار سر نخ و استارت کلیه چشم ها، جهازی را که نخ جدید، مجدداً پاره شده است را دوباره پیوند بزنید.
- ۷ تمیز کننده سیار را فعال نمایید. رینگ تا پر شدن ماسوره ها فعالیت خود را ادامه می دهد.

## عملیات داف کردن ماشین رینگ

- ۱ چنانچه ماشین به صورت دستی داف می شود با تکمیل ماسوره ها، اقدام به داف نمودن ماسوره ها به کمک گروه دافر نمایید.
- ۲ چرخ خالی (جهت خالی کردن ماسوره پر) و چرخ پر از ماسوره خالی (جهت جاگذاری بعدی ماسوره ها) را به کمک گروه دافر آماده نمایید.
- ۳ بعد از پایین آمدن میز عینکی ماشین به صورت اتوماتیک متوقف می شود. در این زمان ماسوره های پر را با دست از اسپیندل بیرون بکشید (به طوری که سر نخ کاملاً پاره نشود و جهت پیوند بعدی بماند) و ماسوره خالی را جایگزین نمایید.
- ۴ ماشین را استارت کنید و چشم هایی را که سر نخ آنها پاره شده است را مجدداً به نیمچه نخ متصل کنید و پیوند دهید تا پرشدن دور بعدی ماسوره ها شروع شود.
- ۵ بار دیگر رینگ را دور بزنید و پارگی ها را پیوند بزنید.
- ۶ چنانچه ماشین مجهز به داف اتوماتیک باشد، ابتدا قبل از شروع به کار رینگ آماده سازی لازم را برای داف (زمان داف) را انجام دهید.



همواره از ماسک استفاده کنید.

از گوشی کار در صورت افزایش سرو صدا استفاده کنید.

همواره در صرفه جویی برق و آب کوشایشید.

کلیه پنبه هایی که اضافه می آید را در یک مخزن جداگانه جمع آوری کنید.

به هیچ عنوان الیاف کثیف را به مخزن نریزید.

## ارزشیابی شایستگی کار با ماشین تمام تاب (رینگ)

<p><b>استاندارد عملکرد:</b> کشش نیمچه نخ و تولید نخ</p>	<p><b>شرایط انجام کار:</b> کارگاه رسندگی و رینگ <b>مواد مصرفی:</b> بوبین نیمچه نخ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات <b>ابزار و تجهیزات:</b> دستگاه رینگ و متعلقات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار <b>تجهیزات ایمنی:</b> جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز</p>																																
<p><b>ساختهای اصلی استاندارد عملکرد کار:</b> آماده سازی نیمچه نخها توزین بسته های نیمچه نخ و ماسوره ها - انجام محاسبات و نمره نخ نقل و انتقال نیمچه نخها به ماشین و انتقال ماسوره از ماشین</p>																																	
<p><b>نمونه و نقشه کار:</b> آشنایی با سیستم های کشش و تاب دادن آشنایی با خواص فیزیکی و الگوهای تاب گیری و سیستم های کامپکت</p>																																	
<p><b>ابزار ارزشیابی:</b> ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار</p>																																	
<p><b>ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:</b> دستگاه رینگ و ابزار مربوط به سیستم رینگ و باسکول، ترازووهای صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند جعبه های ماسوره پر و خالی، تسمه نقاهه تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق</p>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ردیف</th> <th style="text-align: center;">مرحله کار</th> <th style="text-align: center;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="text-align: center;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td>انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمایها</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td>راه اندازی ماشین رینگ</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td>کار با ماشین نیم تاب</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td>تشخیص علل پارگی نخ در ماشین نیم تاب</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۵</td> <td>روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td> <td>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">**</td> <td>میانگین نمرات</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمایها	۱		۲	راه اندازی ماشین رینگ	۱		۳	کار با ماشین نیم تاب	۱		۴	تشخیص علل پارگی نخ در ماشین نیم تاب	۲		۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱		*	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲		**	میانگین نمرات			<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																														
۱	انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمایها	۱																															
۲	راه اندازی ماشین رینگ	۱																															
۳	کار با ماشین نیم تاب	۱																															
۴	تشخیص علل پارگی نخ در ماشین نیم تاب	۲																															
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱																															
*	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲																															
**	میانگین نمرات																																

## واحد یادگیری ۲

### بوبین پیچ AUTOCONER

ماشین رینگ نخ‌های تولیدی خود را روی ماسوره می‌پیچد. اما چون ماسوره‌های حاوی نخ دارای مقادیر بسیار کمی نخ هستند (هر ماسوره حدود ۸۰ تا ۱۵۰ گرم نخ)، حجم و وزن نخ ماسوره، قابل توجه نیست، لذا حمل و نقل به بازار یا از یک سالن به سالن دیگر هزینه بر است. از طرفی ورودی دستگاه‌های بافندگی و رنگرزی بوبین می‌باشد. بنابراین به کمک این دستگاه، تعداد زیادی ماسوره را به یک بوبین تبدیل می‌کنند.

پرسش



در یک ماشین رینگ وزن نخ ماسوره ۸۴ گرم است. برای تهیه بوبین با وزن ۲۸۵۶ گرم، چند ماسوره برای تولید یک بوبین نیاز است؟

ماشین اتوکنر ۵ چشمۀ دارد. هر چشمۀ در یک روز کامل، ۳۲ بوبین تولید می‌کند. برای یک روز چند ماسوره را مصرف می‌کند؟

#### اهداف بوبین پیچی

- الف) افزایش حجم و وزن بسته نخ (تبدیل ماسوره به بوبین) تا راندمان مراحل بعدی افزایش یابد. (شکل ۴۰).
- ب) تخلیه ماسوره‌ها، جهت استفاده مجدد آنها در ماشین، رینگ.



شکل ۴۰- یک دستگاه اتو کنر اتوماتیک

ج) تمیز کردن نخ‌های یک لا و حذف نمودن نایکنواختی‌های آن



در تصاویر ۴۱ سه نوع اتو کنر را مشاهده می کنید.

#### الف) قسمت تغذیه

قسمت تغذیه، وظیفه تأمین ماسوره را برای دستگاه به عهده دارد. تغذیه ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود.

همان طور که گفتیم اتوکنر یک به یک، ماسوره های رینگ را باز می کند تا یک بوبین با وزن حدود ۳۰۰۰ گرم را تهیه کند. بخش تغذیه مغازین دایره شکل و دارای چند محل برای قرار دادن ماسوره است. در

شکل ۴۲ دو نمونه مغازین را مشاهده می کنید. در وسط مغازین سوراخی وجود دارد که سرنخ ها را داخل آن قرار می دهند. تا دستگاه به راحتی بتواند سرنخ را پیدا کند.



فکر کنید




به نظر شما چطور می توان این سرنخها را داخل سوراخ مغازین قرار داد؟



در روش غیراتوماتیک، اپراتور وظیفه جایگذاری ماسوره های پر به جای خالی را به عهده دارد. در شکل ۴۲ تغذیه دستی را مشاهده می کنید.



در این ماشین، ماسوره خالی را تخلیه نمی‌کند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟



شکل ۴۳- تغذیه اتوماتیک اتوکنر

### جایگذاری اتوماتیک ماسوره‌ها

روش اتوماتیک جایگذاری ماسوره پر، برای ماشین‌های ساخت کارخانه‌های مختلف، کمی با هم فرق دارند، ولی در روش اتوماتیک مغازین‌دار، ماسوره‌های خالی به کمک نوار نقاله، تا زیر دستگاه آورده می‌شود و سپس با خالی شدن هر ماسوره، ماسوره جدید، جای آن را می‌گیرد. در شکل ۴۳ تغذیه اتوماتیک به دو روش مغازین‌دار و بدون مغازین را مشاهده می‌کنید.



با دقت در تصاویر شکل ۴۳، روش عملکرد هر یک را شرح دهید.

### گره زن و پیوند زن

ماشین‌های قدیمی بوبین پیچ توانایی کنترل نخ را نداشتند و فقط نخ را از روی ماسوره باز می‌کردند و سپس روی بوبین می‌پیچیدند. هر بار که ماسوره تمام می‌شد، اپراتور سر نخ‌ها را به هم گره می‌زد تا دوباره کار پیچیدن ادامه پیدا کند. اما بعدها دستگاهی درست شد که می‌توانست به طور اتوماتیک سر نخ‌ها را پیدا کند و نخ‌ها به هم گره بزند. نخ‌های گره زده شده، در هنگام بافندگی بین اجزای ماشین بافندگی گیر می‌کرد و در نتیجه کار را به طور مداوم قطع می‌کرد، زیرا گره‌ها از نخ ضخیم‌تر بودند و نمی‌توانستند از لابه‌لای شانه بافندگی به راحتی عبور کنند. اما با پیشرفت تکنولوژی، ایده پیوند زدن شکل گرفت. پیوند زدن به این معنی بود که دو سر نخ، توسط جریان هوا تاب بر عکس داده شود و پس از آنکه دو سر نخ لابه‌لای هم قرار گرفت، دوباره تاب می‌دهند و در نتیجه محل پیوند با بقیه نقاط نخ، تفاوت زیادی نداشت. عملیات پیوند زدن شامل مراحل زیر است:

- ۱ دو سر نخ توسط مکش هوا پیدا می‌شود. لازم به ذکر است که در بعضی از اتوکنرها یک سوراخ کوچک در قسمت بالای تغذیه وجود دارد که در اثر مکش هوا، سرهای نخ‌های پاره شده را در خود نگه می‌دارد.
- ۲ به کمک تاب بر عکس سر نخ‌ها از هم باز می‌شود.
- ۳ دو سر نخ باز شده داخل هم قرار می‌گیرد.
- ۴ از طریق چرخش هوا، دوباره به نخ تاب داده می‌شود. این مراحل را در تصویر ۴۴ مشاهده می‌کنید.



۱ گرفتن سرنخ با مکش هوا



۲ کنار هم قرار دادن سر نخ ها



۳ پایان پیوند نخ



۴ پیچیدن دو نخ و تاب دادن



۵ باز کردن تاب هر دو نخ

شکل ۴۴-مراحل پیوند زدن نخ

#### ب) قسمت کنترل کیفیت و پاکسازی نخ:

بعد از تغذیه ماسوره به ماشین انوکنر، نخ در حین گذر از ماسوره به سمت بوبین، از لبه‌لای قسمت‌های کنترل کننده نخ عبور می‌کند. این کنترل کننده‌ها به یک C.P.U مرکزی وصل هستند. هر واحد (یونیت) خودش دارای کنترل کننده مستقلی است. قبلً مشخصات نخ از قبیل نمره و ضخامت نخ به C.P.U داده شده است. بر حسب نمره نخ و ضخامت نخ مورد نظر، اعدادی در C.P.U تعیین می‌شود، نخ حین عبور از یک مجرای خاص توسط حسگرها، (از بین صفحات خازن عبور کرده و بر حسب ضخامت نخ، ظرفیت خازن تغییر می‌کند) در ادامه، نقاط نازک و ضخیم نخ توسط تیغه‌ای قطع می‌شود، در این فرایند مقدار طولی از نخ که باید حذف شود توسط C.P.U تعیین می‌شود. به وسیله گرهزن یا پیوند زدن، مجدداً بین دو سر جدا شده نخ، پیوند به وجود می‌آید و نایکنواختی نخ برطرف می‌شود. بعد از پیوند زدن نخ، دوباره فرمان ادامه حرکت صادر می‌شود و نخ مجدداً از بین صفحات خازن به حرکت خود ادامه می‌دهد.



شکل ۴۵- کنترل کننده تمیزکننده و قطع کننده نخ

امروزه شرکت‌هایی مانند اوستر سوئیس و لوفه آلمان و ژاپن دستگاه‌های کنترلی بسیار دقیق و سریع را تولید می‌کنند. ضخامت نخ، هنگام عبور با سرعت حتی بالای  $1000 \text{ m/min}$  در حین عبور از صفحات خازن کنترل می‌شود و فرمان قطع و رفع نایکنواختی صورت می‌گیرد (شکل ۴۵).

## پیچش

نخ‌ها پس از عبور از قسمت کنترل به قسمت پیچش می‌روند. قرقره بوبین خالی را روی یک غلتک چرخان می‌گذارند و در اثر چرخش قرقره، نخ نیز به دور قرقره می‌پیچد. نحوه پیچدن در بوبین بسیار مهم است. پیچش نامناسب باعث فروریختن ساختار بوبین می‌شود. از طرفی در هنگام حمل و نقل و رنگرزی، فشار زیادی به این بسته وارد می‌شود. اگر پیچش به درستی انجام نشده باشد به سرعت ساختار بوبین فرو می‌ریزد و در نتیجه کل نخ‌ها، قابلیت استفاده نخواهند داشت. به طور کلی زمانی پیچش نخ، استقامت خوبی خواهد داشت که نخ بر روی قرقره به صورت ضربدری پیچیده شود. در نتیجه نخ باید به طور دائم حرکت رفت و برگشتی را در طول قرقره داشته باشد. این عمل به دو صورت قابل اجرا می‌باشد:

### الف) روش تراورس

در این روش نخ توسط یک میله کوچک نوسان کننده (تراورس) هدایت می‌شود تا در محل مورد نظر بپیچد. شکل ۴۶ این نوع پیچش را نشان می‌دهد.

### ب) روش درام

در این روش یک غلتک با شیارهای خاص زیر بوبین می‌چرخد و در نتیجه نخ را به محل درست هدایت می‌کند. شکل ۴۷ این روش را نشان می‌دهد.

این کار به وسیله یک سیلندر فلزی که دارای روکش خاص و شیارهای دوبل می‌باشد انجام می‌شود. نخ از داخل شیارها عبور می‌کند. (به صورت رفت و برگشت) و نخ را به حالت ضربدری روی بوبین حرکت می‌دهد. به این سیلندر فلزی اصطلاحاً درام می‌گویند.



شکل ۴۷-درام پیچش



شکل ۴۶-روش پیچش با تراورس

## فشار روی نخ بوبین



شکل ۴۸-فشار بدون وزنه (مکانیکی) فشار به وسیله وزنه


همان‌طور که اشاره شد، نخ بوبین پیچیده شد. باید به اندازه مناسب و توپر باشد. این کار از طریق فشار بر روی بوبین تأمین می‌شود. در اغلب روش‌های بوبین پیچی از یک وزنه برای این کار استفاده می‌شود. با توجه به اینکه در طول پیچش وزن وزنه ثابت می‌ماند، در نتیجه همواره فشار ثابتی بر بسته نخ وارد می‌گردد. در شکل ۴۸ این موضوع را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴۹- کنترل فشار و اندازه بوبین و داف کردن

**ج) تولید و داف کردن**  
زمانی که بسته به اندازه کافی بزرگ شد، پیچش قطع می‌شود و بسته پر را از روی دستگاه برداشت می‌کنند و قرقره خالی را جایگزین آن می‌کنند. در شکل ۴۹ قطعه تشخیص پر شدن و داف کردن را مشاهده می‌کنید.

قبل از داف کردن، سنسور رفع عیب نخ را قطع می‌کند و سر آزاد شده نخ را با مکش هوا در یک شکاف قرار می‌دهد تا پیوند زن به راحتی سر نخ را پیدا کند. در این سیستم اهرم بالا می‌آید و بوبین را به طرف نقاله می‌فرستد. در اغلب این ماشین‌ها پشت قسمت پیچش و در بالای ماشین یک نوار نقاله قرار دارد تا هنگامی که بوبین پر شد، به طرف آن بغلتد تا بوبین در مسیر حرکت قرار گیرد. این بسته‌ها به انتهای ماشین می‌روند تا اپراتور آنها را بر دارد. در شکل ۵۰ این روش را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵۰- بخش داف اتوماتیک




شکل ۵۱- بوبین پر شده

در واحدهایی که داف اتوماتیک دارد پس از پر شدن بوبین، گیرهای آزاد می‌شود و بوبین را به سمت عقب می‌فرستد. بوبین‌های داف شده، روی تسمه نقاله پشت و بالای ماشین قرار دارد و با دست منتقل می‌شوند تا به انتهای ماشین، روی تسمه حرکت کنند. مسئول مربوطه که معمولاً پرسنل واحد بسته‌بندی هستند، دوک‌های داف شده را جمع‌آوری و بسته‌بندی می‌کنند.

## حایگذاری قرقه خالی

وقتی یک بوبین پر و داف شد، یک قرقه خالی در محل مربوطه قرار داده می‌شود. در ماشین‌های نیمه‌اتوماتیک این کار با دست انجام می‌گیرد. در شکل ۵۲ نمونه این کار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵۳- ذخیره قرقه‌ها در ماشین اتوماتیک



شکل ۵۲- شروع پیچش یک قرقه جدید

فعالیت کلاسی

بر روی شکل ۵۳ محل ذخیره‌ها را نشان بدهید.  
آیا می‌توانید نحوه کار آن را شرح بدهید؟



## تمیزکاری اتو ماتیک

در شکل ۵۴ تصویر تمیزکننده سیار، شامل خرطومی‌های دمنده و مکنده دیده می‌شود.



شکل ۵۴- تمیزکننده خودکار اتوکنر

پرسش کلاسی

به نظر شما مکش دائم خردۀ الیاف و گردوغبار چه ضرورتی دارد؟



## برنامه سرویس و نگهداری اتوکنر

الف) بازدیدها با دوره یک روزه:

- ۱ بازرسی و تنظیم کفشک ترمز
- ۲ بازرسی کشش نخ
- ۳ بازرسی و تنظیم چرخ پیوند زن
- ۴ بازرسی قیچی و تیغه تمیز کننده
- ۵ بازرسی غلتکها و تسمه های انتقال ماسوره خالی
- ۶ بازرسی و تنظیم چنگال های ثابت و متحرک راهنمای نخ
- ۷ بازرسی و نظافت پرز گیرهای سیستم کنترل کیفیت
- ۸ بازرسی و تنظیم لوله های مکش نخ
- ۹ کنترل و تنظیم فشار هوای فشرده، مطابق دستورالعمل ماشین
- ۱۰ عملکرد صحیح پیوند زن
- ۱۱ بازرسی شافت اصلی و شافت گردش معکوس بوبین هنگام گره زدن و بازرسی شافت نوسانی
- ۱۲ بازرسی پیوند زن ها

ب) بازدیدها با دوره یک هفته‌ای:

- ۱ نظافت مغازین و جای ماسوره ها
- ۲ بازرسی و نظافت هواکش سیار
- ۳ بازرسی درام ها
- ۴ بازرسی چرخ های پیوند زن
- ۵ بازرسی تیغه های برش
- ۶ بازرسی بلبرینگ های کوچک و بزرگ، قسمت بوبین گیر و نظافت آنها
- ۷ بازرسی تمام اتصالات (کوپلینگ ها) و شافت های ماشین
- ۸ عملکرد صحیح چشم الکترونیکی پیوند زن
- ۹ نظافت کل دستگاه توسط جارو برقی صنعتی
- ۱۰ بادگیری و نظافت ماشین در حین کار

ج) بازدیدها با دوره یک ماهه:

- ۱ بازرسی گیربکس، کنترل میزان روغن موجود و صحت عملکرد کاسه نمد آن
- ۲ بازرسی قیچی دهانه پیوند زن
- ۳ بازرسی بلبرینگ های کوچک، چرخ، گره زن
- ۴ نظافت و روانکاری دینام های دور معاکوس
- ۵ بازرسی واسکازین موتور کمکی
- ۶ بازرسی پولی های سر ماشین و تمام تسمه های آن
- ۷ بازرسی درام ها و دور ترمز مکانیکی آن و میله های ترمز و کفشک درام
- ۸ بازرسی فشار کفشک و چنگال کشش نخ و دیسک و بالن گیر نخ

۹ کنترل جریان الکتریکی (آمپرگیری) انواع موتور هواکش، موتور اصلی، موتورهای گرهزن‌ها، موتور دور معکوس، موتور داف، موتور تسمه‌های انتقال ماسوره خالی

۱۰ بادگیری و نظافت تابلوهای برق

۱۱ نظافت تسمه‌های داف نخ و ماسوره‌های خالی

۱۲ روانکاری بلبرینگ‌ها و غلتک‌های تسمه‌های متحرک

۱۳ نظافت و گریس کاری بلبرینگ‌های کوچک و بزرگ جای دوک

۱۴ بادگیری، نظافت و روانکاری داخل حالت‌دهنده‌ها (پوزیشن‌ها)

د) بازدیدها با دوره سه ماهه:

۱ نظافت شافت‌های بالا و پایین، گریس کاری آنها

۲ نظافت و گریس کاری کلیه یاتاقان‌های شافت اصلی

۳ سرویس، نظافت و گریس کاری شافت‌های دور معکوس

۴ سرویس، نظافت و گریس کاری شافت‌های اصلی

۵ تنظیم گردش دور معکوس

ه) بازدیدها با دوره شش ماهه:

۱ باز کردن کلیه در قابی‌های روی شافت‌ها و دریچه‌های اطراف دستگاه

۲ باز و پیاده کردن پیوندن‌ها و تمیز کننده‌های سیار روی دستگاه و سرویس و نظافت آن، روانکاری کلیه قطعات

۳ باز کردن موتورهای اصلی، هواکش، دور معکوس، دافر، پیوند زن

۴ بازرسی و تنظیم تیغه‌های قیچی تمیز کننده

۵ تنظیم حرکت افقی بوبین که برای یکنواخت پیچیدن نخ روی بوبین حرکت نوسانی دارد.

۶ تنظیم حرکت خفیف قرقره لاستیکی بین درام و شافت اصلی جهت جلوگیری از نقش انداختن روی نخ

۷ تنظیم سیستم توقف هر پوزیشن

۸ تنظیم میله ترمز درام

۹ تنظیم گردش دور معکوس درام

۱۰ سرویس موتور جعبه مکش

۱۱ سرویس کلیه موتورها شامل تعویض یا گریس کاری

۱۲ سرویس کلی تابلوهای برق شامل کنترلورها، فیوزها، بی‌متال‌ها، بادگیر و نظافت

فعالیت کارگاهی



- ۱** ابتدا مغازین های چشمه های ماشین اتوکنر را با ماسوره پر (که از رینگ آورده شده است)، پر کنید و سر نخ آنها را در مرکز مغازین قرار دهید.
- ۲** بوبین های خالی را که حاوی نخ هایی برای سر نخ گیری می باشد، بین دو فک هر چشمہ قرار دهید.
- ۳** کلید (سوئیچ) آغاز به کار (استارت) ماشین اتوکنر را فعال کنید.
- ۴** بعد از اطمینان از عملکرد صحیح ماشین، سیستم کنترل و کیفیت آن، برای هر چشمہ دکمه مخصوص آغاز به کار آن چشمہ را فعال کنید.
- ۵** به منظور تغذیه (ورود) نخ به ماشین های اتو کنری که به ماشین رینگ متصل (کوپل) هستند، مطمئن شوید که فرایнд انتقال ماسوره ها، به صورت صحیح انجام می شود.
- ۶** هر بوبین اتوکنر که پر شد (نخ به اندازه کافی و مورد نظر به دور بوبین پیچیده شود) چشمہ آن بوبین پرشده، به صورت خودکار (اتوماتیک) متوقف می شود. شما باید بوبین پر شده را بردارید (داف کنید) و به جای آن، بوبین جدید را که شامل کمی سر نخ است یا از سر نخ قبلی که در بالا مانده است، استفاده نمایید. آن را به دور بوبین پیچید و بوبین جدید را بین دو فک، دستگاه قرار دهید و کلید آغاز به کار آن چشمہ را فعال نمایید. (استارت نمایید).
- ۷** بوبین داف شده را با دست روی تسمه نقاهه متحرک در پشت دستگاه منتقل نمایید.
- ۸** ته ماسوره های باقی مانده را که مقداری نخ روی آنها هست، بعد از پاک کردن نخ مشکل دار، دوباره به دستگاه وارد کنید (تغذیه کنید).

نکته زیستمحیطی



- همواره از ماسک استفاده کنید.
- از گوشی کار در صورت افزایش سروصدا استفاده کنید.
- همواره در صرفه جویی برق و آب کوشایشید.
- کلیه پنبه هایی که اضافه می آید را در یک مخزن جداگانه جمع آوری کنید.
- به هیچ عنوان الیاف کثیف را به مخزن نریزید.

## ارزشیابی شایستگی کار با ماشین اتوکنر

**استاندارد عملکرد:**

تبدیل ماسوره‌ای رینگ به بوبین نخ

**شرایط انجام کار:** کارگاه ریسندگی اتوکنر

**مواد مصرفی:** ماسوره‌های رینگ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات

**ابزار و تجهیزات:** دستگاه اتوکنر و ابزارهای آن و تجهیزات استاندارد و آمده به کار

**تجهیزات ایمنی:** جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

**شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار:**

انتقال ماسوره‌ها به واحد اتوکنر - توزین ماسوره‌ها و بوبین‌های تولید شده

تغذیه، کنترل، اصلاح، پیچش و دافینگ

**نمونه و نقشه کار:**

**ابزار ارزشیابی:**

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

**ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:**

دستگاه اتوکنر و ابزار کنترلی و اصلاح، باسکول، ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین‌های بارگیری مانند جعبه‌های بوبین پر، تسمه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغذیه ماسوره‌ها	۱	
۲	انتقال ماسوره به ماشین	۱	
۳	توزین ماسوره‌ها و بوبین تولید شده	۲	
۴	تغذیه، کنترل و اصلاح، پیچش دافینگ	۱	
۵	راه اندازی ماشین	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:		۲	
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

## منابع

- ۱ برنامه درسی درس ریسندگی - رشتہ صنایع نساجی. ۱۳۹۳. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۲ خلیل خیری، ابراهیم. کشاورز، رضا. موسوی کیانی، محمد. ریسندگی
- ۳ طاهری اطاقسرا میر رضا، اصول مواد و صنایع نساجی.
- ۴ بهزادان هوشمند، طاهری عراقی ابوالقاسم، ریسندگی چرخانه‌ای
- ۵ سالھوترا، مترجم: طاهری اطاقسرا میر رضا. ریسندگی سیستم پنبه‌ای
- ۶ کتاب‌های آموزش ریسندگی در استرالیا. Spin2 , spin3 , spin4 , spin5
- ۷ کتاب‌های آموزش ریسندگی در استرالیا. Spin6 , spin7 , spin8
- ۸ منتخب ریسندگی از دانشگاه یزد. Roving print , ring print
- ۹ REITER Spining catalog. 45 catalog
- ۱۰ ZINSER catlog. 7 catalog
- ۱۱ TRUTZCHLER spinning catalog. 8 catalog

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب ریسندگی – کد ۲۱۰۲۴۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	علیرضا رضازاده	گیلان
۲	هومن رسابی	گیلان



بهرآموزان محترم، بجزیان غریز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام نگار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وبگاه: [tvoccd.oerp.ir](http://tvoccd.oerp.ir)

دفترتایپ کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش