

پومن ۲

زیرسازی رنگ کاری



آیا تا به حال پی برده‌اید

- برای زیرسازی رنگ کاری چه اقداماتی باید انجام داد؟
- آیا درباره مقدمات رنگ کاری اطلاعات و دانش فنی دارید؟
- نقش زیرسازی در رنگ کاری چیست؟
- برای زیرسازی رنگ کاری از چه ابزار و موادی می‌توان استفاده کرد؟

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود که مواد و ابزار مورد نیاز برای زیرسازی رنگ کاری مبلمان را انتخاب نموده و به کار گیرند.

هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف اصلی این پودمان، کسب مهارت شایستگی زیرسازی و آماده‌سازی رنگ کاری سازه‌ها و مصنوعات چوبی است. اهداف فرعی این پودمان، کار کردن با ابزارهای دستی و مواد اولیه لازم برای ساخت انواع بتنوه‌ها و سنباده‌کاری اولیه جهت رنگ کاری می‌باشد.

مسایل مربوط به اینمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

- دقت و سرعت در کیفیت زیرسازی مناسب برای رنگ کاری پروژه در هنگام کار کردن و در پایان کار.

نگرش



شاپستگی‌های غیر فنی

| شاپستگی‌های غیر فنی | |
|--|--------------------------|
| در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید. | اخلاق حرفه‌ای |
| همیشه در حال یاد گرفتن باشید. | یادگیری مدام‌العمر |
| در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشید. | نوآوری و کارآفرینی |
| از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید. | مدیریت منابع |
| می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود. | سایر شاپستگی‌های غیر فنی |

شاپیستگی پرداخت کاری

۱- رنده کاری

اولین و یکی از مهم‌ترین مراحل دستیابی به یک سطح پرداخت مناسب بر روی چوب، آماده‌سازی آن است. چنانچه چوبی از سطحی صاف و عاری از لکه و معایب سطحی برخوردار نباشد، پرداخت سطحی آن با معایبی همراه خواهد بود. در مورد اجرای هر پروژه چوبی کارگاهی، آماده‌سازی چوب به عنوان یکی از اولین مراحل اجرای پروژه مورد نظر مطرح است.

اولین قدم در ساخت هر پروژه‌ای از یک چوب تازه، مربعی کردن و صاف کردن سطح آن است. اگر این مرحله به درستی انجام نشود، در مراحل بعد، پروژه مجدداً به پرداخت سطحی مقدماتی نیاز پیدا خواهد کرد. همگام با پیشرفت مراحل ساخت پروژه، اقدامات دیگری نیز صورت می‌پذیرد که به نوبه خود به افزایش کیفیت و زیبایی سطحی پروژه می‌انجامد.

مراحله اتصال و مونتاژ قطعه‌ها به وسیله چسب‌های مخصوص، از جمله مراحلی است که در صورت عدم دقت کافی در انجام آن، با مشکل‌هایی در مرحله پرداخت نهایی مواجه خواهیم شد. لکه‌های خشک شده چسب به واسطه عدم رنگ‌پذیری در هنگام پرداخت نهایی به رنگ روشن‌تری نسبت به زمینه چوب دیده می‌شود. از طرفی لکه‌های چسب، بسیار سفت و چسبنده بوده و جدا کردن آنها از سطح چوب بسیار مشکل است. سنباده‌زنی نیز از دیگر روش‌هایی است که به بهبود کیفیت پرداخت می‌انجامد.

فعالیت کارگاهی: تیز کردن تیغ رنده

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | مواد مصرفی | عنوان | مقدار | واحد | ابزارهای دستی | ابزار دستی - برقی | ماشین‌آلات |
|------|------------|-----------------|-------|------|---------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | |
| ۱ | آب | رنگ تیغ تیز کنی | | | | | |
| ۲ | نفت | تیغ رنده | | | | | |
| ۳ | روغن | سنگ نفت | | | | | |
| ۴ | | لباس کار | | | | | |
| ۵ | | عینک ایمنی | | | | | |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

دستگاه سنگ تیغ تیز کن را روی پایه ای محکم بگذارید سپس تیغ رنده را روی تکیه گاه آن قرار دهید و تیغ را تیز نمایید (شکل ۱).

پس از تیز کردن تیغه، آن را روی سنگ نفت بکشید (شکل های ۲ و ۳).


پس از سنگ نفت زدن تیغ را با پارچه آغشته به روغن تمیز نمایید.

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

از گرم شدن بیش از حد تیغه خودداری کنید. برای خنک شدن تیغ آن را با آب خنک نمایید. لبه تیغ رنده در هنگام تیز کردن نباید رنگ آبی به خود بگیرد. این عمل در نتیجه داغ شدن بیش از حد تیغه بوده که در اصطلاح می گویند آب تیغه گرفته شده که مقاومت و سختی آن کاهش می یابد.

نکته


زاویه ۲۵ درجه پخ تیغ رنده در هنگام سنگ نفت زدن از بین نرود.



شکل ۲- تیز کردن مغار با سنگ نفت



شکل ۱- دستگاه تیغ تیز کنی



شکل ۳- تیز کردن تیغه رنده به صورت اصولی

فعالیت کارگاهی: رنده گردن

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | مواد مصرفی | عنوان | مقدار واحد | ابزارهای دستی | ابزار دستی - برقی | ماشین آلات |
|------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | | | | |
| ۱ | نئوپان خام و روکش شده | انواع رنده دستی | | | | |
| ۲ | چند عدد تخته صاف | گیره | | | | |
| ۳ | | میز کار | | | | |
| ۴ | | پیچ دستی | | | | |
| ۵ | | لباس کار | | | | |
| ۶ | | ماسک مناسب | | | | |
| ۷ | | چکش | | | | |
| ۸ | | گونیا | | | | |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

به وسیله رنده‌های یک تیغ، دو تیغ، بلند و رنده آهنی عملیات رنده کاری را انجام دهید (شکل ۴).

برای سفت کردن تیغ هم از گوه (بن افشار) استفاده نمایید.

در رنده‌های آهنی عمل شل و سفت کردن به کمک پیچ تنظیم صورت می‌گیرد (شکل‌های ۵ و ۶).

دققت


- در رنده چوبی برای شل کردن تیغ رنده باید از دکمه‌ای که در پشت کوله قرار دارد استفاده کنید.
با ضربه زدن به دکمه پشت کوله تیغ رنده شل خواهد شد.



شکل ۶- پیچ تنظیم رنده



شکل ۵- رنده یک تیغ آهنی




شکل ۴- قسمت‌های مختلف رنده چوبی

رنده پرداخت:


- یک قطعه چوب راش یا نراد به ابعاد $5 \times 5 \times 60$ سانتی متر تهیه کنید.
- رنده را کم تیغ کنید (شکل ۷).
- عملیات رنده کاری را شروع نمایید.
- در سطح کار کندگی ایجاد نشود.
- برای اطمینان کار از گونیا و برراستی استفاده کنید.
- برای یک رو و یک نر کردن ابتدا روی قسمت پهن چوب (عرض چوب) سپس روی قسمت باریک چوب (ضخامت چوب) رنده کاری نمایید. توجه کنید رنده پر تیغ نباشد (شکل ۸).

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

- از آنجایی که الیاف سطوح قوس دار درشت تر دیده می شوند هنگام پرداخت کاری سطوح قوس دار باید نهایت ظرافت و دقیق را به خرج داد.
- همیشه پس از پایان رنده کاری رنده را به پهلو روی میز کار قرار دهید.
- در پایان ضمن جمع آوری ابزارها کارگاه را نظافت نمایید.



شکل ۷- کم تیغ کردن تیغه



شکل ۸- پر تیغ نشدن تیغه

۲- سنباده کاری دستی

اولین مرحله پرداخت کارهای چوبی سنباده کاری آن است که با دست یا ماشین انجام می‌گیرد. با اینکه ماشین‌ها این فرایند را بسیار آسان نموده‌اند ولی گاهی لازم است که با دست سنباده کاری انجام شود.

نکات ایمنی ضمん سنباده کاری با دست:

- محلی که عملیات سنباده کاری انجام می‌گیرد باید به سیستم تهویه مانند هوکش و مکنده مجهر باشد تا گرد و غبار از محیط خارج شده و در مخزنی جمع‌آوری شود، تا باعث آلودگی محیط زیست نگردد.
- برای جلوگیری از صدمه خوردن انگشتان دست و در اثر کار کردن با مواد رنگی و شیمیایی از دستکش مخصوص استفاده کنید.
- هنگام سنباده کاری حتماً ماسک تنفسی استفاده کنید، زیرا گرد و غبار به ریه شما آسیب می‌رساند (شکل ۱۰).
- هنگام سنباده کاری، قطعات کار را باید همراه با چوب کمکی به گیره فلزی ببنديد (شکل ۱۱).
- پس از پایان سنباده کاری، سطح کار را به وسیله کمپرسور هوا، قطعه کار و سایر لوازم را بادگیری نموده و ابزار و وسائل را جمع‌آوری کنید.



شکل ۱۰- استفاده از ماسک تنفسی فیلتر دار



شکل ۹- سنباده کاری به کمک تخته پوست



شکل ۱۱- نحوه سنباده کاری دستی

فعالیت کارگاهی سنباده کاری (دستی)

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | عنوان | مواد مصرفی | | | ابزار دستی برقی | ابزارهای دستی |
|------|------------------|------------|-------|------|-----------------|---------------|
| | | لیست | مقدار | واحد | | |
| ۱ | انواع ورق سنباده | ۱ | | ورق | لباس کار | |
| ۲ | قطعه کار | ۶ | | عدد | ماسک تنفسی | |
| ۳ | الکل | | | | عینک ایمنی | |
| ۴ | | | | | تخته سنباده | |
| ۵ | | | | | تنگ دستی | |
| ۶ | | | | | گیره چوبی، فلزی | |
| ۷ | | | | | قیچی | |
| ۸ | | | | | موکت بر | |
| ۹ | | | | | میز کار | |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

۱) سنباده کاری در سطوح صاف بدون تخته سنباده

- ورق سنباده به شماره های ۰۶، ۰۱۰ و ۰۱۵ را انتخاب کرده و هر کدام را به ۶ قسمت مساوی تقسیم نمایید. هر قسمت آن را به طرف داخل تا کنید و در امتداد یک لبه مستقیم برش دهید.
- برای جلوگیری از زخمی شدن کار، دو عدد چوب کمکی به فک های گیره فلزی متصل کنید.
- با سنباده شماره ۰۶، سطح کار را با دست و بدون استفاده از تخته سنباده، در جهت الیاف پرداخت کنید (شکل ۱۲).

- عمل پرداخت را با سنباده های شماره ۰۱۰ و ۰۱۵ و با دست تکرار کنید. پس از مشاهده سطح کار، مشخص می شود که به علت ناصاف بودن کف دست، پستی و بلندی هایی در سطح کار به وجود آمده است. برای رفع این عیب، از تخته سنباده استفاده کنید.

۲) سنباده کاری در سطوح صاف با کمک تخته سنباده

- سه قطعه چوب راش به ابعاد ۱۲×۵×۳ سانتی متر انتخاب کنید.

■ سنباده رولی به شماره‌های ۶۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ را به عرض ۱۴ سانتی‌متر و طول ۱۶ سانتی‌متر تهیه نمایید (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- سنباده رولی در عرض‌های مختلف



شکل ۱۲- سنباده کاری در جهت الیاف

■ برای جلوگیری از پاره شدن سنباده، لبه‌های تخته سنباده‌ها را پخت بزنید. به وسیله منگنه بادی یا دستی، سنباده‌ها را روی تخته سنباده نصب کرده و اضافی سنباده‌ها را با قیچی یا موکت ببرید.

■ ابتدا به وسیله تخته سنباده شماره ۶۰، سطح کار را در جهت الیاف سنباده بزنید. این عمل را با تخته سنباده ۱۰۰ و ۱۵۰ نیز تکرار نمایید و نتایج کار را مشاهده کنید.

نکته



■ به علت سطح صاف تخته سنباده‌ها، سطح کار نیز صاف پرداخت شد.

- ۳) سنباده کاری یک کار قوس‌دار و ابزار خورده
- دو عدد چوب قوس‌دار و ابزار خورده انتخاب کنید.
 - مطابق تمرین قبل سنباده‌های شماره ۶۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ انتخاب نمایید.
 - در این مرحله می‌توانید شماره‌های سنباده را به دلخواه تغییر دهید.
 - برای سنباده کردن قطعه پروفیل خورده یا ابزار خورده، می‌توانید ورق سنباده را تا کرده و در جهت الیاف سنباده کاری نمایید (شکل ۱۴).
 - برای سنباده کردن قطعات قوس‌دار محدب و مقعر، می‌توانید تخته سنباده را مطابق قوس، برش داده و ورق سنباده را روی آن قرار داده، و قوس مورد نظر را سنباده بزنید (شکل ۱۵).

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

اگر سنباده در جهت عمود بر الیاف کشیده شود، روی سطح کار خط می‌افتد (الیاف قطع می‌شود) که پس از رنگ کاری این خطوط باوضوح بیشتری دیده می‌شود.
بهتر است سطح را کمی نم‌دار کنید تا پرز داده و بهتر سنباده شود (شکل ۱۶).

یادآوری

برای پرداخت کاری، همیشه از سنباده‌های درشت‌تر شروع کنید، و به سنباده‌های نرم‌تر برسید.



پس از پایان سنباده کاری، باید گرد و غبار سطح کار را به کمک باد از روی کار برداشت و کلیه ابزار و وسایل را جمع‌آوری نمود.



شکل ۱۴- سنباده کاری روی سطوح محدب و مقعر



شکل ۱۶- نم‌دار کردن سطح چوب



شکل ۱۵- سنباده کاری روی سطوح قوس‌دار

۳- سنباده کاری ماشینی

ماشین‌های سنباده‌زنی دستی از متدالو ترین ابزارهایی است که برای سنباده کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ماشین‌ها در انواع مختلف ساخته شده‌اند، مانند سنباده گرد (سباده دیسکی یا ماشین پوست)، سنباده لرزان، سنباده نواری (سباده تانکی یا غلتکی یا تسمه‌ای) (شکل‌های ۱۷ و ۱۸).



شکل ۱۸- سنباده لرزان



شکل ۱۷- سنباده گرد

نکات ایمنی ضممن سنباده کاری ماشینی

قبل از کار کردن با این دستگاه‌ها، باید نکات ایمنی و محافظتی زیر را در نظر داشت:

- ۱ کارگاه رنگ کاری همواره دارای فضای گرد و غبار سنباده کاری و رنگ کاری است بنابراین باید به هوکش صنعتی مجهز باشد تا گرد و غبار را به خارج از کارگاه منتقل نماید (شکل ۱۹)
- ۲ هنگام کار با ماشین‌های سنباده، باید از وسایل حفاظتی فردی استفاده کنید. (شکل ۲۰)



شکل ۲۰- ماسک فیلتردار



شکل ۱۹- تهویه کارگاه

۳ گرد و غبار رنگ و سنباده کاری به سیستم تنفسی و بینایی انسان آسیب می‌رساند لذا با استفاده از کیسه جمع‌آوری گرد و غبار، ماسک و عینک باید محافظت لازم به عمل آید (شکل‌های ۲۱ تا ۲۴).



شکل ۲۲- استفاده از ماسک



شکل ۲۱- مکنده گرد و غبار



شکل ۲۴- (الف) سنباده لرزان مجهز به کیسه جمع‌آوری گرد و غبار



شکل ۲۳- ماسک تنفسی فیلتر دار



شکل ۲۴- (ج) سنباده غلتکی



شکل ۲۴- (ب) سنباده گرد یا دیسکی

- ۴ هنگام سنباده کاری، سعی کنید از سیستم مکنده استفاده نمایید یا دستگاه مجهر به کیسه جمع آوری گرد و غبار سنباده باشد (شکل ۲۱).
- ۵ دقت کنید که قبل از اتصال کابل ماشین به پریز برق، کلید ماشین حتماً در حالت خاموش باشد.
- ۶ از سالم بودن کابل‌ها و اتصالات برقی ماشین، اطمینان حاصل کنید.
- ۷ قطعات کوچک باید به وسیله پیچ‌دستی یا گیره میز کار محکم شوند.
- ۸ مراقب باشید که دستگاه، روی زمین نیفتد.
- ۹ به محض شنیدن صدای غیرعادی از ماشین، به سرعت آن را خاموش نمایید.
- ۱۰ تا توقف کامل صفحه ماشین، آن را روی میز کار قرار ندهید.

۱-۳- سنباده کاری با سنباده گرد (ماشین پوست)

از این ماشین برای سنباده کاری سطوح چوبی ماسیو یا روکش شده استفاده می‌کنند (شکل ۲۵). یکی از معاویب بزرگ این ماشین، خط انداختن روی سطح کار است که علت آن حرکت دورانی صفحه دیسک آن می‌باشد در بازار به این دستگاه، ماشین سنباده، پولیش، سنباده دیسکی یا بشقابی نیز می‌گویند (شکل ۲۶). با تعویض دیسک آن و استفاده از یک دیسک مجهر به نمد پولیش می‌توان از این ماشین برای براق کردن سطوح رنگ شده (پلی استر) استفاده نمود (شکل ۲۷).

روش تعویض سنباده ماشین پوست:

- برق دستگاه را قطع کنید. نسبت به نوع کار و کیفیت مورد نظر، شمار، سنباده را انتخاب نمایید.
- از دو نوع سنباده گرد می‌توانید استفاده کنید: ورق سنباده گرد و آماده و دیگری به صورت رول یا صفحه‌ای است، آن را گرد ببرید و با چسب فوری به صفحه دیسک ماشین بچسبانید (شکل‌های ۲۸ و ۲۹).

نکته

صفحات دیسکی ماشین ممکن است فلزی یا پلاستیکی باشد؛ که نوع پلاستیکی آن به علت داشتن خاصیت ارجاعی، بهتر است.



شکل ۲۶- اثر خط و خش روی سطح کار



شکل ۲۵- دستگاه سنباده گرد یا دیسکی



شکل ۲۸- سنباده دیسکی آماده



شکل ۲۷- استفاده از نمد



شکل ۲۹- ترسیم گردی دیسک روی سنباده

سباده های گرد را به دو روش می توان نصب کرد: دیسک بعضی پولیش ها در روی دیسک آن پیچی قرار دارد که به کمک آچار مخصوص باز شده؛ سنباده کهنه از آن خارج می شود و به جای آن سنباده جدید قرار می گیرد (شکل ۳۰). بعضی از صفحات فاقد پیچ هستند و مانند سنباده های رولی به کمک چسب فوری چسبانیده می شوند (شکل ۳۱).



شکل ۳۱- چسب زدن زیر سنباده



شکل ۳۰- نصب سنباده گرد

روش نصب سنباده به صفحه دیسکی با چسب فوری

روی صفحه دیسک و پشت ورق سنباده را، چسب فوری بزنید مدتی صبر کنید تا چسب به صورت خشک درآید آنگاه آن را روی صفحه ماشین بچسبانید و کمی فشار دهید (شکل ۳۲).

یکی دیگر از معایب ماشین‌های دیسکی این است که سرعت حرکت کنار دیسک بیشتر از وسط آن است و این عیب باعث می‌شود که سطح کار به طور نامساوی سنباده شود. برای رفع این عیب، هنگام سنباده کاری باید صفحه را به‌طور یکسان با فشار ملایم و یکنواخت روی سطح کار حرکت داد (شکل ۳۳).



شکل ۳۳- فشار یکنواخت به سطح کار



شکل ۳۲

شماره سنباده رولی و گرد مورد استفاده در ماشین سنباده گرد، از ۱۵۰ تا ۶۰۰ است که شماره ۶۰۰ با دانه‌های درشت‌تر برای کارهای خشن و شماره ۱۵۰ با دانه‌های ریزتر برای کارهای ظرفیت‌تر به کار می‌رود (شکل ۳۴).



شکل ۳۴- سنباده رولی

توجه



■ هنگام استفاده از ماشین پوست دیسکی (گرد) فشار بیش از حد به یک نقطه وارد نشود این عمل در چوب‌های ماسیو باعث گود افتادن سطح چوب و در صفحات روکش شده موجب از بین رفتن روکش سطح خواهد شد. بنابراین به آرامی سنباده شود.

نکته



■ اگر سنباده کاری به صورت مایل انجام شود، سطح کار ناهموار خواهد شد (شکل‌های ۳۵ و ۳۶).



شکل ۳۶- باز کردن مهره



شکل ۳۵- استفاده ناصحیح

سرویس و نگهداری ماشین پوست:

مهم‌ترین قسمت‌هایی که در این ماشین باید مورد کنترل و بازدید قرار گیرد عبارت‌اند از:

■ زغال (در صورت نیاز، تعویض گردد).

■ بررسی بلبرینگ‌ها (و در صورت نیاز، گریس کاری آنها).

■ لقی شفت و کاسه نمد آن

در کارهای طولانی مدت، مراقب باشید موتور ماشین گرم نشود. هرگاه صدای غیرمعمولی از ماشین شنیدید، بلا فاصله آن را خاموش کنید.

دقّت



■ اگر داخل ماشین سنباده، نور بنفس مشاهده شد دلیل آن تمام شدن زغال است؛ بنابراین باید زغال دستگاه را عوض کنید (شکل ۳۷).



شکل ۳۷- بازدید ذغال

۳-۲- سنباده کاری با سنباده لرزان

به ماشین پوست لرزان، دستگاه سنباده لرزان یا سنباده‌زنی محوری نیز می‌گویند؛ بدین معنی که بالشتک زیرین آن حرکت محوری بر روی کار دارد. از این ماشین برای سنباده کاری نرم و از بین بردن خطوط ناشی از ماشین پوست گرد، استفاده می‌کنند.

همچنین این ماشین برای سنباده کاری سطوح چندلایی، صفحات روکش شده و چوب‌های ماسیو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش تعویض و نصب سنباده روی ماشین سنباده لرزان:

قبل از هر کاری برق را قطع نمایید.

با باز کردن گیره‌های عقب و جلوی ماشین، سنباده کهنه را خارج کنید.

طول و عرض کف ماشین سنباده را اندازه‌گیری کنید.

سبنده رویی یا صفحه‌ای را از جهت طول، ۵ تا ۷ سانتی‌متر بیشتر ببرید.

سبنده را داخل فک‌های عقب و جلو ماشین قرار دهید.

گیره‌ها را ببندید. دقیق شود که ورق‌های سنباده نباید کاملاً کشیده شده باشد.

نوعی دیگر از ماشین‌های سنباده لرزان وجود دارد که کف آن از جنس مخصوصی ساخته شده و ورق سنباده به آن می‌چسبد.

در شکل‌های ۳۸ تا ۴۲ مراحل تعویض کاغذ سنباده بدون گیره را ملاحظه کنید.


پومنان ۲: زیرسازی رنگ کاری



شکل ۳۹- چسباندن سنباده بدون گیره



شکل ۳۸- دستگاه سنباده لرزان



شکل ۴۱- باز کردن فک ها



شکل ۴۰- اندازه گیری طول صفحه



شکل ۴۲- تعویض نهایی

در شکل های صفحه بعد مراحل تعویض کاغذ سنباده گیره ای را مشاهده کنید.
در این نوع ماشین ها کف سنباده سوراخ هایی دارد که خاک سنباده از طریق این سوراخ ها به وسیله دستگاه

مکنده جذب شده و مانع از پخش شدن خاک سنباده روی سطح کار می‌گردد (شکل ۴۳). این ورق‌های سنباده به صورت آماده عرضه می‌شوند و بدون گیره، مستقیماً به کف ماشین می‌چسبند (شکل ۴۴).



شکل ۴۴- روش جازدن سنباده



شکل ۴۳- کاغذ سنباده سوراخ دار

مراحل سنباده کاری با ماشین سنباده لرزان:

با توجه به نوع کار کاغذ سنباده مناسب انتخاب نمایید.

قطعه کار را در صورت کوچک بودن، به گیره میز کار بیندید (شکل ۴۵).

ماشین را روشن نموده با دو دست و فشار مناسب، سطح کار را سنباده کاری کنید.

ماشین را در تمام سطوح حرکت دهید تا کل کار به طور یکسان سنباده کاری شود.

از وارد کردن فشار زیاد خودداری نمایید.



شکل ۴۵- بستن کار به گیره

■ سنباده کاری باید در جهت الیاف باشد. در غیر این صورت روی سطح کار خط می‌افتد (شکل ۴۶).

سرویس و نگهداری ماشین سنباده لرزان:

برای آنکه دستگاه پوست لرزان سالم بماند باید:

■ بعد از پایان سنباده کاری، به کمک هوای فشرده آن را تمیز کنید تا قسمت‌های گردنده عاری از هرگونه مواد زاید شود.

■ لاستیک‌های لرزان زیر صفحه را بازدید کنید که سالم باشد و به خوبی کار کنند.

■ گیره‌های نگهدارنده سنباده باید محکم و سالم باشند. تا کاغذ سنباده شل نشود (شکل ۴۷).



شکل ۴۷- شل شدن کاغذ سنباده



شکل ۴۶- سنباده کاری در جهت الیاف

۳-۳- سنباده کاری با ماشین سنباده نواری یا غلتکی

این ماشین برای سنباده کاری تخته‌های پهن، تخته لایه‌ها، صفحات فشرده روکش شده جعبه‌ها و قاب‌ها به کار می‌رود (شکل ۴۸).

دستگاه یا ماشین سنباده نواری، دارای یک نوار سنباده است که به صورت یک پارچه روی غلتک‌های ماشین قرار می‌گیرد.

غلتک‌ها در دو انتهای ماشین قرار داشته و حرکت دورانی دارند. یک غلتک آن به موتور و غلتک دیگر به طور کشی حکمت کرده و عمل شل و سفت کردن نوار سنباده را انجام می‌دهد.

اندازه این ماشین‌ها با اندازه سنباده آن مشخص می‌شود.

کلید دور این ماشین متناسب با نوع و کیفیت کار تنظیم می‌گردد.

از ماشین‌های بزرگ‌تر سنباده نواری، برای سنباده کاری صفحات بزرگ اوراق فشرده و روکش شده و پارکت‌های چوبی استفاده می‌کنند.



شکل ۴۹—سنباذه نواری فضای باریک



شکل ۴۸—سنباذه کاری تخته های پهن

در شکل ۴۹ سنباذه نواری مخصوص فضاهای باریک و غیرقابل دسترس، نشان داده شده است. روی ماشین های سنباذه دستی یک سیستم مکنده خاک سنباده و گرد و غبار تعییه شده، که به وسیله آن، سطح نوار سنباده و هوای اطراف آن را تا حد مطلوبی تمیز و پاک نگه داشته می شود.

فعالیت کارگاهی: تعویض سنباده، ماشن سنباده نواری و سنباده کاری با آن

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم


| ماشین آلات | ابزار دستی برقی | ابزارهای دستی | مواد مصرفی | | | ردیف |
|------------|-----------------|---------------|-------------|------|-------|------|
| | | | عنوان | واحد | مقدار | |
| | سنباذه لرزان | | کاغذ سنباده | ورق | ۱ | ۱ |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

- قبل از تعویض نوار سنباده ماشین را از برق قطع کنید.
- اهرم کشش غلتک را به سمت جلو بکشید تسمه یا نوار سنباده شل می شود.
- متناسب با نوع کار سنباده را از نظر زبری و نرمی همچنین طول نوار سنباده را به کمک نخ قرقره تعیین کنید (شکل ۵۰).
- نوار سنباده را طوری قرار دهید که فلش های واقع در داخل تسمه در جای صحیح باشد (شکل ۵۱).



شکل ۵۱—به جهت فلش ورق سنباده توجه کنید.



شکل ۵۰—تعیین طول نوار سنباده

اهرم کشش را به سمت عقب بکشید.

پیچ سفت کننده را طوری تنظیم کنید که نوار سنباده روی غلتکها به طور صحیح حرکت کند (شکل ۵۲).

ماشین سنباده نواری را روشن کرده و عملیات سنباده کاری را شروع کنید (شکل ۵۳).



شکل ۵۳- روش کنترل و کاربرد صحیح دستگاه



شکل ۵۲- با این پیچ می توان غلتک را حرکت داد

ماشین سنباده را به طرف جلو و عقب حرکت دهید، و برای مدت طولانی روی کار نگه ندارید.

سعی کنید ماشین سنباده را فقط با فشار دست روی کار حرکت دهید.

از خم شدن روی ماشین و فشار زیاد خودداری کنید.

برای ایجاد سطوح صاف تر می توانید از نوار سنباده نرم تر استفاده نمایید.

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

ممکن است در اثر گرم شدن و کار زیاد نوار سنباده شل شود؛ بنابراین می توانید به وسیله پیچ تنظیم دستگاه، مقدار کشش نوار سنباده را تنظیم کنید.

پرزگیری سطح چوب به وسیله آب و الکل

هنگامی که روی سطح چوب سیلر، آستری و یا زده می شود، معمولاً سطح چوب زبر می گردد. به این حالت پرز کردن می گویند. پرز کردن به دلیل بلند شدن نوک الیاف قطع شده در اثر جذب مواد رنگی یا رطوبت به وجود می آید.

برای گرفتن این پرزها پس از سنباده کاری، ابتدا باید به کمک پارچه نم دار سطح کار را مرطوب نموده، و سپس به کمک سنباده نمره ۴۰۰ و با دست سطح کار را سنباده زد. این عمل باید چند بار انجام شود؛ و در انتها نیز می توان از الکل استفاده کرد زیرا نفوذ الکل بیشتر است.

نکته

■ تخته سنباده برای این کار مناسب نیست.



شاپستگی لیسه کاری

لیسه کاری سطوح صاف

هدف از لیسه کاری، دستیابی به سطحی صاف و عاری از هرگونه خطوط ناشی از حرکت چرخشی ماشین پوست و ذرات ساینده سنباده است.

همچنین برای آنکه یک کار پس از رنگ کاری بهتر خود را جلوه دهد و الیاف چوب بهوضوح خود را نشان دهد سطح کار را لیسه کاری می کنند.

برای آنکه سطح کار به خوبی لیسه شود، نکات زیر را رعایت نمایید:

۱ همیشه از لیسهٔ تیز استفاده کنید (شکل ۵۴).

۲ هنگام کار، لیسه را در جهت الیاف چوب بکشید (شکل ۵۵).

۳ لیسه باید به طرف خود کار کننده کشیده شود.

۴ هنگام لیسه کاری نباید به سطح کار آب زد زیرا آب با آهن چوب تولید اکسید کرده و سطح کار لک می افند.

۵ دقیق شود لبه لیسه به میخ و یا اشیای فلزی بخورد نکند.



شکل ۵۵ - لیسه کشی در جهت الیاف



شکل ۵۴ - تیز کردن لیسه

عملیات کارگاهی: لیسه کاری روی سطوح صاف

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | مواد مصرفی | ابزارهای دستی | ابزار دستی برقی |
|------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| ۱ | نئوپان روکش شده | لباس کار | |
| ۲ | کهنه نم دار | ماسک تنفسی | |
| ۳ | چند عدد سه لایی و یا چند لایی | عینک ایمنی | |
| ۴ | چند عدد تخته صاف | لیسه صاف | |
| ۵ | مداد | گیره | |
| ۶ | | میز کار | |
| ۷ | | پیچ دستی | |

ب) مراحل اجرایی فعالیت کارگاهی

ابتدا با مداد روی تخته نئوپان روکش شده چند خط بکشید، سپس روی قطعه کار را آنقدر لیسه بکشید تا خطوط از بین رفته و سطح کار پرداخت گردد.

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

- همه سطح کار را لیسه کاری نمایید.
- با کمی فشار انگشت شست در پشت لیسه، عمل لیسه کاری به سهولت انجام می گیرد (شکل ۵۶).
- هیچ گاه لیسه را قوس دار نکنید.
- در هنگام لیسه کاری به سطح کار آب نزنید بهتر است.
- با کهنه نم دار، سطح کار را مرطوب کنید. این عمل را روی تخته چند لایی نیز انجام دهید (شکل ۵۷).

لیسه کاری سطوح قوس دار

برای لیسه کردن سطوح قوس دار می توان از رنده یا لیسه بال کبوتری استفاده نمود (شکل ۵۸). برای مبل ها و سایر کارهایی که قوس های محدب و مقعر مختلف دارند می توان از لیسه گردن قوى استفاده کرد.



شکل ۵۶—استفاده صحیح از لیسه



شکل ۵۸—نصب لیسه به رنده بال کبوتری



شکل ۵۷—استفاده از پارچه نمدار در لیسه کاری

فعالیت کارگاهی: لیسه کاری روی سطوح قوس دار

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | مواد مصرفی | | | عنوان |
|------|------------|-------|--|--------------------------|
| | واحد | مقدار | | |
| ۱ | | | | دسته های مبل |
| ۲ | | | | چند قطعه چوب قوسدار |
| ۳ | | | | چند قطعه چوب ابزار خورده |
| ۴ | | | | |
| ۵ | | | | |
| ۶ | | | | |
| ۷ | | | | |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

یک قطعه چوب قوس دار انتخاب نموده و آن را به کمک لیسه بال کبوتری پرداخت نمایید (شکل ۵۱).

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

دسته ها و پشتی های مبل دارای قوس های مختلفی هستند بنابراین پرداخت کاری آنها باید در نهایت ظرافت انجام گیرد. دقت شود که لیسه روی سطح کار خط نیندادزد زیرا این خط در زیر رنگ به وضوح خود را نشان می دهد و کار را بدنما می کند.

در مواردی که امکان پرداخت با لیسه وجود ندارد، می توانید از لیسه های دست ساخت استفاده نمایید، برای این کار می توانید از لیسه های مستعمل یا از تیغه اره نواری استفاده کنید.

فعالیت کارگاهی تیز کردن لیسه

الف) جدول فهرست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | مواد مصرفی | ابزارهای دستی | ابزار دستی برقی |
|------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| ۱ | چند عدد تخته صاف | لیسه صاف | |
| ۲ | روغن | مصفل | |
| ۳ | نفت | گیره | |
| ۴ | چند عدد سه لایی و یا چند لایی | میزکار | |
| ۵ | | سنگ نفت | |
| ۶ | | لباس کار | |
| ۷ | | سوهان تخت نرم | |
| ۸ | | سوهان نیم گرد | |
| ۹ | | تنگ دستی | |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

لیسه پرداخت کاری را در چهار مرحله تیز کنید.

- ۱ مرحله سوهان کشی
- ۲ مرحله سنگ نفت کشی
- ۳ مرحله سنباده کشی
- ۴ مرحله مصفل کشی

یک عدد لیسه صاف تهیه نمایید به کمک یکی از دوستان لیسه را با دقت بین تنگ یا دو تکه چوب بگذارد و آن را بین فکهای گیره قرار داده و گیره را محکم کنید (شکل ۵۹).

- لبه لیسه، ۱ سانتی متر بالاتر از فک قرار گیرد.
- برای سوهان کشی پای چپ را جلوتر قرار دهید.
- آستین لباس کار را بالا بزنید.

- سوهان را تحت زاویه ۳۰ درجه روی لبه لیسه آن قدر بکشید تا پلیسه ایجاد گردد.
- اگر سوهان تخت در دسترس شما نبود می توانید از قسمت تخت سوهان نیم گرد استفاده نمایید.
- سنگ نفت مناسب تهیه نمایید. دقت کنید روی سطح سنگ نفت قوس نیافتاده باشد.
- مانند شکل ۶۰ نر لیسه را روی سنگ نفت قرار دهید.
- بهتر است ابتدا روی قسمت زبر سنگ نفت لیسه را بکشید.

- چند قطره روغن روی سنگ نفت بریزید تا حالت خورندگی سنگ نفت از بین برود.
- لیسه را روی آن بکشید تا آج های سوهان از بین برود. سپس این عمل را روی قسمت نرم سنگ نفت نیز انجام دهید.
- به کمک یک کهنه تمیز لیسه را پاک کنید.
- لیسه را داخل فک های گیره میز کار محکم نموده و نر لیسه را مصقل بکشید (شکل ۶۱).
- برای مصقل کشی می توانید از مصقل یا رنده مصقل استفاده نمایید (شکل ۶۲).

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی


در مراحل تیز کردن لیسه مراقب باشید که لیسه با دست برخورد نکند، زیرا به علت برندگی زیاد لیسه به دست آسیب شدید وارد خواهد شد (شکل ۵۹).



شکل ۶۰- کشیدن لیسه روی سنگ نفت



شکل ۵۹- نحوه سوهان کشی لیسه



شکل ۶۲- مصقل کشی در لیسه با رنده مصقل



شکل ۶۱- مصقل کشی لیسه

برای آنکه مطمئن شوید که لیسه کاملاً تیز شده است می توانید از کاغذ استفاده نمایید. یا لیسه را روی یک چوب بکشید.

شاپیستگی بتنه کاری

۱- انواع بتنه کاری

بتنه کاری نوع پوششی

بتنه هایی که به تمام سطح کار (تخته خرد چوب یا MDF خام) زده می شوند یا در اصطلاح سطح کار را می پوشانند بتنه های نوع پوششی می نامند. مانند بتنه فوری، روغنی، سریشی و پلاستیکی.

بتنه کاری نوع غیرپوششی

بتنه کاری غیرپوششی عبارت است از بتنه کاری قسمت هایی از سطح کار که ترک، شکاف، سوراخ، زدگی و... دارد، نه همه سطح کار مانند بتنه همرنگی، مومی، لاکی، سریشی.

۲- انواع بتنه

(الف) بتنه پودر چوب:

این بتنه برای پر کردن سوراخ ها، شیارها و شکاف های بزرگ در سطح کار مورد استفاده قرار می گیرد. برای تهیه این بتنه، از مخلوط خاک اره و چسب چوب استفاده می شود. چون این بتنه پس از خشک شدن کمی فرورفتگی پیدا می کند بهتر است محل مورد نظر را کمی بیشتر بتنه کرد تا پس از نشست کردن، هم سطح چوب شود.

چون چسب چوب رنگ چوب را تیره می کند، بهتر است خاک چوبی انتخاب شود که روشن تر از کار ساخته شده باشد (شکل ۶۳).

زمان خشک شدن این بتنه ۲ تا ۳ ساعت است این بتنه قابل نگهداری نبوده و باید زود استفاده شود.

(ب) بتنه همرنگی:

این بتنه برای پر کردن حفره ها و زدگی های چوب هایی به کار می رود، که روی آنها رنگ شفاف و آستری همرنگی می خورد (شکل ۶۴).

این بتنه از مخلوط کردن مل، آب، سریش و پودرهای رنگی (گل های معدنی) به دست می آید و در رنگ های متفاوتی می توان آنها را تهیه کرد.

برای تهیه بتنه همرنگی، ابتدا مل، آب و سریش را با یکدیگر مخلوط کرده و خمیر بتنه را درست می کنیم، و سپس کم کم پودرهای رنگی را به آن اضافه می نماییم (شکل ۶۵).

توجه

■ قبل از تهیه بتنه، باید کمی به سطح کار آب زد و بتنه را همرنگ محلی ساخت که آب خورده است (شکل ۶۶).





شکل ۶۴- بتنه هم رنگی



شکل ۶۳- انواع لیسه های بتنه کاری



شکل ۶۶- زدن آب قبل از بتنه کاری



شکل ۶۵- چند نمونه پودر رنگی

در کارهایی که باید آستری هم رنگی زده شود، بهتر است یک قطعه چوب از همان جنس گرفته و سطح آن را آستری بزنید سپس بتنه را هم رنگ جایی درست کنید که آستری خورده است. که به این نوع بتنه ها، بتنه کار پوششی می گویند (شکل ۶۷).

غلظت بتنه از اهمیت خاصی برخوردار است: هر چقدر بتنه رقیق تر باشد، چسبندگی آن بیشتر، و نشست آن نیز زیادتر خواهد بود. برای جلوگیری از نشست بتنه می توان بتنه را در دو مرحله روی کار زد. ابتدا یک لایه بتنه رقیق روی سطح کار زده می شود، و پس از خشک شدن، یک لایه بتنه غلیظ نیز روی بتنه قبلی زده می شود و پس از اتمام کار بایستی اضافه بتنه را داخل پلاستیک جمع آوری کنید (شکل ۶۸).



شکل ۶۸- قرار دادن بتنه سریش داخل پلاستیک



شکل ۶۷- بتنه کاری پوششی

فعالیت کارگاهی: آماده کردن بتونه همرنگی و زدن آن

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | مواد مصرفی | عنوان | مقدار واحد | ابزارهای دستی | ابزار دستی برقی | ماشین آلات |
|------|---|-------|------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | |
| ۱ | قطعه کار | | | لباس کار | | |
| ۲ | تخته بتونه | | | ماسک مناسب | | |
| ۳ | مل | | | دستکش | | |
| ۴ | سینکا | | | میز کار | | |
| ۵ | آب | | | گیره دستی | | |
| ۶ | سریش | | | لیسه پهن و باریک | | |
| ۷ | پودرهای رنگی (اما، اخرا، دوده، گل ماشی، لا جورد و...) | | | لیسه صاف | | |
| ۸ | تینر روغنی | | | صفی | | |
| ۹ | رنگ روغنی | | | | | |
| ۱۰ | آستری فوری | | | | | |
| ۱۱ | شاپان | | | | | |
| ۱۲ | روغن بزرک | | | | | |
| ۱۳ | روغن الیف اسکاتیف | | | | | |
| ۱۴ | سنباذه رولی و صفحه ای | | | | | |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

ابتدا سطح کار را آماده کنید.

در صورتی که قطعه کار نیاز به سنباده دارد، سطح کار را با ماشین های سنباده، پرداخت نمایید. سپس به کمک تخته پوست سطح کار را سنباده بزنید (شکل ۶۹).

مقداری مل روی تخته بتونه بريزيد و به اندازه ۸ درصد مل، به روی آن آرد سريش اضافه کرده و خوب مخلوط نمایيد (شکل ۷۰).

مخلوط حاصل را به شکل دaire در آورده، وسط آن آب بريزيد و به کمک ليسه و کاردک آن را خوب مخلوط کنيد تا خمير بتونه به دست آيد (شکل ۷۱).

هنگام مخلوط کردن بتونه، سعی کنيد مواد به اطراف تخته بتونه کشیده نشود.

از تخته بتونه ای استفاده کنيد که دارای خلل و فرج نبوده و بتونه در آن نفوذ نکند.

بهتر است تخته بتونه را با روغن بزرگ یا روغن های ديگر، زايداندود کنيد.

با توجه به نوع کار خود رنگ یا آسترخور، بتونه مورد نظر را بسازيد.


دقت



اگر قطعه کار خود رنگ بود، بتونه را کمی سيرتر از سطح کار بسازيد، زيرا بتونه پس از خشك شدن اندکي کم رنگ خواهد شد. بعضی از رنگ کارها، ابتدا مقداری آب به سطح کار می زنند و بتونه هم رنگی را شبیه محلی می سازند که آب خورده است (شکل ۷۲).



شکل ۷۰- اضافه کردن آب به بتونه



شکل ۶۹- سريش را به مل اضافه نمایيد



شکل ۷۲- پرداخت کاري قبل از بتونه



شکل ۷۱- بتونه کاري غير پوششی



شکل ۷۳-استفاده از بتنه رقیق

روش زدن بتنه هم‌رنگی به سطح کار مقداری از بتنه را با کاردک بردارید و کار را شروع کنید. ابتدا ترک‌ها، شکاف‌ها و سوراخ‌های بزرگ را، و سپس سوراخ‌های ریز را بتنه کنید (شکل ۷۳). این عمل باعث می‌شود که اگر بتنه نشست کرد، دوباره روی آن را بتنه کاری نمایید.

دقت



■ ساخت بتنه هم‌رنگی به مهارت و تمرین زیاد نیاز دارد، بنابراین می‌توانید روی چند تکه چوب غیرصرفی، آستری‌هایی با رنگ‌های مختلف بزنید و سپس بتنه‌هایی مطابق با رنگ آستری‌ها بسازید.



شکل ۷۴-بتنه مطابق با آستر

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

اگر قطعه کار، آسترخور باشد، باید تکه چوبی شبیه قطعه کار تهیه نمایید و به آن آستری بزنید و بتنه را شبیه جایی که آستری خورده است درست کنید (شکل ۷۴).

بتنه ساخته شده باید به قدری شل باشد که روی تخته بتنه پخش شود، نه آنقدر سفت که به سختی روی کار کشیده شود.

د) بتنه فوری

این بتنه مخلوطی از مواد پلاستیکی و حلال‌های قوی است که به صورت آماده و با رنگ‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌شود (شکل ۷۵).

برای سطوحی که قرار است روی آنها رنگ فوری یا روغنی زده شود، این بتنه استفاده خواهد شد. مدت زمان خشک شدن این بتنه، حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه است. و حتی می‌توان آن را به هر نسبتی با تینر فوری رقیق کرد و با پیستوله به سطح کار پاشید، و روی بتنه‌های فوری، می‌توان بتنه روغنی یا رنگ روغنی زد. بتنه فوری را می‌توان به کمک لیسه و کاردک روی سطح کار مالید و بعد از خشک شدن آن را سنباده زد و پرداخت نمود.



شکل ۷۵- بتنه فوری آماده قرمز رنگ

ه) بتنه روغنی


این بتنه در دو نوع رنگی و سفید تهیه می‌شود. نوع سفید آن همان بتنه شیشه است که برای محکم کردن شیشه درها و پنجره‌ها از آن استفاده می‌کنند (شکل ۷۶). با اضافه کردن انواع رنگ روغنی به نوع سفید آن، می‌توان انواع رنگی بتنه را تهیه کرد، و از آن برای بتنه‌کاری سطوحی که روی آنها رنگ روغنی می‌خورد، استفاده کرد.

مواد تشکیل دهنده بتنه روغنی

پودر مل: حجم اصلی بتنه را مل تشکیل می‌دهد (شکل ۷۷).



شکل ۷۷- پودر مل



شکل ۷۶- بتنه روغنی

سینکا: به رنگ سفید و فوق العاده نرم که حالت روانی و چربی به بتنه می‌دهد.

اسکاتیف: به منظور خشک شدن سریع بتنه از آن استفاده می‌کنند.

آب: مقدار آن یک قاشق غذاخوری در یک کیلو بتنه است که باعث می‌شود بتنه کش نیامده و اجزای روغنی بتنه از هم جدا شوند (شکل ۷۸).



شکل ۷۸- اضافه نمودن آب به بتنه روغنى

اگر روغن اسکاتيف وجود نداشت، می‌توان از روغن اليف استفاده کرد و پس از بتنه کاري روی سطح سریش خورده آن را سنباده کاري نمود (شکل های ۷۹ و ۸۰).



شکل ۸۰- سنباده کاري روی سطح بتنه سریشی



شکل ۷۹- اضافه نمودن روغن اليف به بتنه روغنى

رنگ روغنى: برای تغییر رنگ بتنه به کار می‌رود.
بتنه روغنى معمولاً در دو مرحله روی سطح کار زده می‌شود:
الف) بتنه دست اول: برای ارزانی بتنه و استحکام بیشتر آن، از گل مل بیشتری استفاده می‌شود؛ در ضمن روغن اليف و اسکاتيف بیشتری به کار می‌رود، تا بتنه زود خشک شود.
ب) بتنه دست دوم: مقدار اسکاتيف و روغن اليف کمتر و مقدار سینکا بیشتر است. نرمی سینکا باعث می‌شود تا روزنه‌های ریز باقی‌مانده به خوبی پر شود و سطح صافی به وجود آید.
این بتنه پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت خشک می‌شود و می‌توان آن را در ظروف سربسته برای مدت طولانی نگهداری کرد. این بتنه به کمک لیسه و کاردک روی سطح کار زده می‌شود.

ساخت بتنه روغنى

اصولاً بتنه روغنى به صورت آماده در بازار وجود دارد و برای تغییر رنگ آن کافی است مقداری رنگ روغنى داخل آن ریخته شود (شکل ۸۱).

برای ساخت بتونه روغنی باید مل، سینکا، روغن الیف زیر کار، آب و رنگ روغنی را با یکدیگر مخلوط کرد. مل ماده اصلی بتونه است.

مقدار سینکا ۲۵٪ مل می باشد و حالت روانی و چربی به بتونه می دهد (شکل ۸۲). آب، به مقدار یک قاشق غذاخوری در یک کیلو بتونه کافی است؛ در واقع آب باعث می شود که بتونه کشنید.

توجه

■ آب را ابتدا با مل و سینکا مخلوط کنید، سپس روغن الیف و رنگ روغنی را اضافه نمایید، زیرا آب با روغن مخلوط نمی شود. روغن الیف، به عنوان خشک کننده به کار می رود.



شکل ۸۲—مقدار سینکا ۲۵٪ مل است



شکل ۸۱—رنگ روغنی برای تغییر رنگ دادن بتونه روغنی

در نبود روغن الیف می توان از روغن اسکاتیف نیز استفاده نمود (شکل ۸۳).



شکل ۸۳—استفاده از روغن اسکاتیف به جای روغن الیف

این بتونه بعد از ۱۲ ساعت خشک می شود. سنباده کاری این بتونه باید با نهایت دقیق انجام گیرد. در کارهای ظریف معمولاً از سنباده پوست استفاده می کنند.

بتنوئه باقی مانده را می‌توان داخل قوطی قرار داد و روی آن آب ریخت.
از بتنوئه روغنی در کارهای پوششی استفاده می‌کنند.
از آن جهت که اثر بتنوئه روغنی روی لیسه و کاردک، دست و تخته بتنوئه باقی می‌ماند لذا بایستی پس از پایان کار ضمن تمیز کردن آنها اثرات رنگ بتنوئه را با تینر روغنی از بین برد.
برای از بین بردن آثار بتنوئه روی لیسه، کاردک، دست و تخته بتنوئه، باید از تینر روغنی استفاده کرد.
دست‌ها را به تینر آغشته کنید و اثرات رنگ روغنی و بتنوئه را از بین ببرید. سپس با آب و صابون دست‌ها را کاملاً بشویید (شکل ۸۴).
پس از شستن دست‌ها با تینر روغنی و از بین بردن اثرات رنگ روغنی و بتنوئه، باید دست‌ها را خشک کرده و آنها را با آب و صابون، به خوبی شست.

نکته



■ بهتر است قبل از بتنوئه کاری، دست‌ها را با کرم‌های مخصوص چرب کنید (شکل ۸۵).



شکل ۸۵-شستشو با تینر



شکل ۸۴-چرب کردن دست با کرم

در پایان کار، ضمن جمع آوری ابزار، مواد و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نمایید.

ه) بتنوئه پلاستیک

این بتنوئه از ترکیب رنگ، پودر مل و آب به دست می‌آید (شکل ۸۶).
برای به دست آوردن رنگ‌های مختلف این بتنوئه، می‌توان از ماده رنگ پلاستیکی یا جوهر پلاستیکی استفاده کرد (شکل ۸۷).



شکل ۸۷-مقدار روغن الیف کم و سینکا بیش تر



شکل ۸۶-اضافه نمودن رنگ روغنی به بتنوئه روغنی

از این بتوونه می‌توان برای پر کردن خلل و فرج و ناهمواری‌های چوب استفاده کرد. مدت زمان خشک شدن آن ۱ تا ۲ ساعت است و به کمک لیسه یا کاردک روی سطح کار زده می‌شود (شکل ۸۸).

(و) بتوونه لاکی

از این بتوونه برای لکه‌گیری کارهایی استفاده می‌کنند که روی آنها رنگ‌های شفاف زده می‌شود؛ و معمولاً بعد از رنگ دست اول به کار می‌روند. در واقع لاک‌ها را به وسیلهٔ هویهٔ داغ یا کاردک داغ با فشار به داخل خلل و فرج و سوراخ‌های چوب هدایت می‌کنند و پس از خشک شدن می‌توان لاک‌های اضافی را با سنباده نرم پرداخت کرد (شکل ۸۹).



شکل ۸۹- مواد مورد نیاز برای ساخت بتوونه پلاستیک



شکل ۸۸- استفاده از لیسه و کاردک

(ز) بتوونه موئی

این بتوونه بعد از آستری زدن، به صورت گرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا بهتر بتواند در خلل و فرج چوب نفوذ کند.

برای استفاده، موم آب شده را با پودرهای رنگی مخلوط می‌کنند تا رنگ مورد نیاز را نسبت به آستری روی چوب به دست آورند؛ سپس بتوونه موئی را به کمک کاردک یا مغار با فشار به سوراخ‌ها و خلل و فرج چوب وارد می‌کنند (شکل ۹۰).

مدت زمان خشک شدن این بتوونه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

(ح) بتوونه سریشی

این بتوونه از مل، آب و سریش تشکیل شده است؛ مقدار آرد سریش ۸ درصد مل می‌باشد، و مقدار آب باید به اندازه‌ای باشد که بتوونه حالت خمیری پیدا کند (شکل ۹۱).

این بتوونه در کارهای پوششی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و زمان خشک شدن آن ۱ ساعت می‌باشد. در صورت اضافه ماندن بتوونه، می‌توان آن را درون پلاستیک قرار داد، به‌طوری که هوا داخل آن نرود. در صورت سفت شدن بتوونه، کافی است مقداری آب به آن اضافه شود.



شکل ۹۱- ساخت بتنه سریشی



شکل ۹۰- بتنه مومن را به کمک مغار به خلل و فرج
چوب وارد می‌کنند

فعالیت کارگاهی: ساخت بتنه سریشی

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | عنوان | مواد مصرفی | | | ماشین آلات | ابزار دستی - برقی | ابزارهای دستی |
|------|-----------|------------|-------|------|------------|-------------------|---------------|
| | | واحد | مقدار | واحد | | | |
| ۱ | قطعه کار | | | | | | لباس کار |
| ۲ | تحته بتنه | | | | | | ماسک مناسب |
| ۳ | مل | | | | | | دستکش |
| ۴ | آب | | | | | | میزکار |
| ۵ | سریش | | | | | | گیره دستی |
| ۶ | | | | | | | لیسه و کاردک |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

بهتر است قبل از ماستیک کاری ابتدا سوراخها، ترکها و شکافها را بتنه زد (شکل ۹۲). برای ساخت بتنه سریشی، مل را با آب مخلوط کرده و به آن آرد سریش اضافه کنید.

- در بتنه های سریشی، مقدار سریش از بتنه همرنگی بیشتر است و در مواردی به ۲۰ درصد مل هم می رسد که از آن برای لکه گیری قبل از ماستیک کاری استفاده می شود (شکل های ۹۳ و ۹۴).

توجه





شکل ۹۳- لکه‌گیری قبل از ماستیک کاری



شکل ۹۲- ماستیک کاری با بتنه روغن رنگ قرمز



شکل ۹۴- ترکیب مل، سریشم و آب

ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی

این بتنه‌ها از نوع پوششی بوده و سطح کار را با آنها ماستیک می‌کنند.
پوشاندن کامل سطح کار با بتنه را ماستیک کاری می‌گویند.

به علت ایجاد گرد و غبار زیاد هنگام سنباده کاری، بهتر است کارگاه به تهویه مجهز بوده و همچنین از ماسک‌های تنفسی خوب استفاده کنید.

۳- کاربرد پودرهای رنگی در بتنه کاری

پودرهای رنگی که همواره در ساخت بتنه‌های هم‌رنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی است؛ البته رنگ‌های دیگری نیز مانند لا جورد، بنفش، سبز و... وجود دارند که برای ساخت بتنه هم‌رنگی چوب‌های مختلف از ترکیب آنها استفاده می‌شود. شکل ۹۵ پودر اخرا را نشان می‌دهد که به رنگ قرمز است و از ترکیبات اکسید آهن می‌باشد.

شکل ۹۶ پودر امرا را نشان می‌دهد که به رنگ قهوه‌ای است.



شکل ۹۶- پودر امرا



شکل ۹۵- پودر اخرا

پودر گل ماشی به رنگ زرد نشان داده شده است (شکل ۹۷). پودر دوده صنعتی به رنگ سیاه، برای ساخت ترکیبات تیره در بتنه هم رنگی مانند گردوبی سیاه، پالیساندر و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۹۷ - پودر گل ماشی

فعالیت کارگاهی: شناسایی انواع پودر رنگی

الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

| ردیف | عنوان | مواد مصرفی | | | ماشین آلات | ابزار دستی - برقی | ابزارهای دستی |
|------|--|------------|-------|--|------------|----------------------|---------------------|
| | | واحد | مقدار | | | | |
| ۱ | قطعه کار | | | | | | لباس کار |
| ۲ | تخته بتنه | | | | | | ماسک مناسب |
| ۳ | مل | | | | | | دستکش |
| ۴ | آب | | | | | | میز کار |
| ۵ | سریش | | | | | | گیره دستی |
| ۶ | پودرهای رنگی (امرا، اخرا، دوده، گل ماشی، لاجورد و...) | | | | | | لیسه پهن و باریک |
| ۷ | | | | | | | کاردک |
| ۸ | | | | | | | صفی |

ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

- ۱ تخته خرد چوب با روکش طبیعی مناسب را انتخاب کنید. سعی کنید حداقل دو رنگ متفاوت داشته باشد.
 - ۲ بتونه ساده آبی را درست کنید (شکل های ۹۸ و ۹۹).
- در کارگاه رنگ کاری، جعبه ای (شکل ۱۰۰) وجود دارد که شامل پودرهای رنگی مختلفی است که متناسب با روکش طبیعی یا چوب مورد نظر، از پودرهای آن برای ساخت بتونه همرنگی استفاده می شود.
- ۳ با افزودن مقداری اخرا رنگ بتونه را متمایل به قرمز کنید (شکل ۱۰۱).
 - ۴ برای نزدیک شدن به رنگ طبیعی چوب راش، نیاز به پودر گل ماشی دارید تا رنگ بتونه را متمایل به زرد کنید (شکل های ۱۰۲ و ۱۰۳).



شکل ۹۹



شکل ۹۸



شکل ۱۰۱



شکل ۱۰۰



شکل ۱۰۳



شکل ۱۰۲

- ۵ رنگ بتنوئه همزنگی، باید دقیقاً مطابق با رنگ چوب یا روکش طبیعی صفحه در حالت خیس باشد؛ (شکل ۱۰۴). بنابراین با پارچه نمدار، سطح چوب را خیس کنید و بتنوئه را با سطح خیس چوب مطابقت دهید.
- ۶ برای ساخت بتنوئه همزنگی نمونه نشان داده شده در شکل ۱۰۵ به افزودن دوده نیاز دارد تا رنگ بتنوئه تمایل به رنگ روکش باشد.
- ۷ با داشتن سه رنگ اصلی همزنگی، توانستید سطح چوب راش را تهیه کنید.



شکل ۱۰۵



شکل ۱۰۴

- ۸ باقیمانده بتنوئه را از سطح تخته بتنوئه جمع آوری و تخته بتنوئه را تمیز کنید.

■ پس از پایان بتنوئه کاری (لکه‌گیری) و خشک شدن آن عملیات سنباده کاری را مجدداً انجام داده و گرد و غبار حاصل از آن را به کمک هوای فشرده از سطح کار دور کنید.

نکته



- ج) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی
- بقایای بتنوئه همزنگی را با نایلون یا پارچه خیس شده بپوشانید.
 - کلیه ابزارها، وسایل و مواد را جمع آوری کنید.
 - دست‌ها را با دقت بشویید.
 - کارهای بتنوئه شده را، در جای تمیز و عاری از گرد و غبار قرار دهید.
 - پس از انجام همه کارها، محیط کارگاه را نظافت کنید.

ارزشیابی شایستگی زیرسازی رنگ کاری

شرح کار:

- زیرسازی با رنده پرداخت و سنباده دستی
- سنباده کاری ماشینی
- پرزگیری سطح چوب
- ساخت بتونه همنگی
- بتونه کاری

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین‌های سنباده و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی زیرسازی رنگ را انجام دهد.

شاخص‌ها:

- زیرسازی صاف با رنده پرداخت و سنباده دستی
- سنباده کاری ماشینی صاف و مستطیح
- پرزگیری سطح چوب به صورت کامل
- ساخت بتونه همنگی
- بتونه کاری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرط:

- ۱- کارگاه رنگ کاری مبلمان استاندارد به ابعاد 12×8 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نورکافی به انضمام لوازم ایمنی و نورکافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن
- ۲- اسناد: انواع نمونه بتونه

۳- ابزار و تجهیزات: ماشین سنباده غلتکی - ماشین سنباده لزان - ماشین سنباده بشقابی - کاردک - لیسه - میزکار

۴- مواد: مواد بتونه همنگی - ورق سنباده - تیتر فوری و روغنی - الکل صنعتی

۵- زمان: ۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

ماشین سنباده غلتکی - ماشین سنباده لزان - ماشین سنباده بشقابی - کاردک - لیسه - میزکار

معیار شایستگی

| ردیف | مرحله کار | سبک | حداقل نمره قبولی از ۳ | نموده هنرجو |
|---|--------------------------------------|-----|-----------------------|-------------|
| ۱ | زیرسازی با رنده پرداخت و سنباده دستی | ۲ | | |
| ۲ | سباده کاری ماشینی | ۲ | | |
| ۳ | پرزگیری سطح چوب | ۱ | | |
| ۴ | ساخت بتونه همنگی | ۱ | | |
| ۵ | بتونه کاری | ۲ | | |
| شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: | | | | |
| ۱- مدیریت مواد و تجهیزات | | | | |
| ۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی | | | | |
| ۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکندها | | | | |
| ۴- صرفه‌جویی و مطابقت با نقشه | | | | |
| میانگین نمرات | | | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.