

هدف کلی

آشنایی فرآگیران با روش‌های پودگذاری بی‌ماکو

فصل هشتم

ماشین‌های بافندگی بی ماکو

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

- دلیل پیدایش روش‌های پودگذاری بی ماکو و مزایای آن‌ها را شرح دهد.
- ماشین بافندگی پروژکتایل را توضیح دهد.
- ماشین بافندگی را پیری را توضیح دهد.
- انواع ماشین‌های بافندگی را پیری را توضیح دهد.
- ماشین بافندگی جت هوا را توضیح دهد.
- انواع ماشین‌های بافندگی جت هوا را شرح دهد.
- ماشین بافندگی جت آب را توضیح دهد.
- ماشین‌های بافندگی چندفازی را شرح دهد.

۱-۸ ماشین‌های بافندگی بی ماکو

ماشین‌های بافندگی بی ماکو به علت جرم و وزن زیاد ماکو و ماسوره که حدود $500 - 400$ گرم می‌باشد دارای محدودیت سرعت هستند زیرا برای پرتاب ماکو انرژی بسیار زیادی مورد نیاز است که با توجه به قطعات مکانیزم پرتاب ماکو که از چوب و چرم و پلاستیک فشرده ساخته می‌شوند نمی‌توان انرژی بیشتری را اعمال کرد چون قطعات ذکر شده قدرت تحمل لازم را نداشته و خواهند شکست. اگر بخواهیم از قطعات فلزی استفاده کنیم اولاً برای حرکت دادن به آن‌ها نیاز به مصرف انرژی بیشتری خواهد بود و ثانیاً ارتعاش ایجاد شده در اثر ضربات واردہ به آن‌ها بسیار شدید شده و مشکل آفرین می‌شود. در نتیجه نمی‌توان ماکو را سریع‌تر از سرعت کثونی آن یعنی بیش از ۱۴ متر بر ثانیه پرتاب کرد ضمن این‌که سرعت ماشین بافندگی بی ماکو نیز محدود بوده و نمی‌تواند از $22 - 25$ دور بر دقیقه فراتر برود.

ماشین‌های بافندگی بی ماکو ماشین‌هایی هستند که برای پودگذاری به ماکو و ماسوره احتیاج

ندارند بلکه نخ پود توسط مکانیزم پودگذاری مستقیماً از روی بوین نخ پود که خارج از ماشین بافندگی و در کنار آن قرار دارد به داخل دنه‌ی تشکیل شده توسط نخ‌های تار پرتاب می‌شود. عمل پودگذاری در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو براساس یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود :

۱- ماشین‌های بافندگی که در آن‌ها عمل پودگذاری توسط یک جسم پرتاب شونده (پروژکتایل) انجام می‌شود. پروژکتایل دارای گیره‌ای است که توسط آن ابتدای نخ پود را می‌گیرد و به داخل دنه پرتاب می‌شود. در اثر حرکت پروژکتایل نخ از روی بوین باز شده و در داخل دنه قرار می‌گیرد.

۲- ماشین‌های بافندگی که در آن‌ها عمل پودگذاری به طور مثبت انجام می‌شود (توسط تسمه گیره و میله گیره یا راپیر). گیره‌ی نخ یا راپیر که در انتهای یک میله یا یک تسمه نصب شده است ابتدای نخ پود را می‌گیرد و توسط آن میله یا تسمه یک حرکت مثبت مکانیکی را دریافت کرده و نخ پود را از داخل دنه عبور می‌دهد.

۳- ماشین‌های بافندگی جت‌آب و جت‌هوا که از انرژی یک سیال برای پرتاب پود استفاده می‌کنند. در این ماشین‌ها ابتدای نخ پود در مسیر یک جت‌آب یا هوا قرار می‌گیرد و موقعی که جت عمل می‌کند چند سانتی‌متر مکعب آب یا هوا را با فشار به سمت دیگر ماشین پرتاب می‌کند که نخ پود نیز با آن حرکت کرده و در داخل دنه قرار می‌گیرد.

۴- ماشین‌های بافندگی چندفازی یا چند دنه‌ای که در این نوع ماشین‌ها چند دنه به صورت سری یا موازی به طور همزمان تشکیل می‌شود و چند نخ بر همزمان نخ‌های پود را در دنه‌های مختلف قرار می‌دهند.

۸-۲- مزایای ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو

در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو جرم جسم پودگذاری که وارد دنه می‌شود بسیار کم است، لذا این نوع ماشین‌ها دارای مزایایی به شرح زیر هستند.


۱- کم شدن جرم جسم پودگذار باعث شده است که ابعاد آن نیز کوچک شود، در نتیجه ارتفاع و عمق دنه‌ی لازم بسیار کوچک‌تر از ارتفاع و عمق آن در ماشین‌های بافندگی با ماکو است، در نتیجه مسیر حرکت شانه‌ی بافندگی و مسیر وردها در این ماشین کوتاه شده و با این عمل زمان مورد نیاز برای انجام عملیات فوق نیز کاهش یافته است که موجب افزایش سرعت ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو می‌شود. همچنین با کم ترشدن جرم و ابعاد جسم پودگذار، نیروهای مؤثر در نخ‌ها کم بوده و در نتیجه افزایش تعداد دنه‌های تشکیل شده در واحد زمان که ناشی از بالارفتن دور ماشین بافندگی است، مشکلی پیش نمی‌آورد.

- ۲- انژری مورد نیاز برای به حرکت درآوردن ماشین بافندگی بی ماکو با توجه به توان پودگذاری مساوی، به علت کم شدن اجزای مختلف ماشین، کمتر از ماشین‌های بافندگی با ماکو است.
- ۳- به علت عدم وجود ماسوره و به کار بردن بوبین نخ پود، عملیات بافندگی یک‌نواخت‌تر است و اشتباهات احتمالی در اثر تعویض ماسوره از بین می‌رود.
- ۴- در اجزای مختلف ماشین بافندگی از قبیل مضراب، چوب مضراب، ماکو، ماسوره و غیره استهلاک وجود ندارد.
- ۵- به قسمت ماسوره پیچی و ماسوره تمیزکن نیازی نیست.
- ۶- به کارگران توزیع کننده‌ی ماسوره‌ی پر و جمع‌آوری ماسوره‌های خالی نیازی نمی‌باشد. سیکل بافندگی برای ماشین‌های بی ماکو و با ماکو یکی است. مسیر باز شدن نخ‌های تار از چله‌ی تار و عبور از بل تار و تغذیه به ناحیه‌ی بافت یکسان است. رگولاتورهای چله‌ی نخ تار و رگولاتورهای غلتک پارچه در ماشین‌های بافندگی بی ماکو نیز وجود دارد و بالاخره مکانیزم‌های تشکیل دهنۀ از قبیل بادامکی، دایی و ژاکارد نیز یکسان است. تنها تفاوت نسبت‌های حرکتی و چگونگی انجام آن‌هاست. مثلاً ارتفاع کوچک‌تر دهنۀ باعث می‌شود که وردها زمان بیشتری در دهنۀ باز در حال سکون به سر ببرند. مسیر کوتاه‌تر شانه‌ی بافندگی و روش خاص پودگذاری سبب می‌شود که شانه در زمان نسبتاً طولانی در نقطه‌ی مرگ عقب به سر برد و کوییدن نخ پود در زمانی بسیار کوتاه و به صورت ضربه‌ای انجام شود.

اختلاف اصلی ماشین‌های بافندگی بی ماکو با ماشین‌های بافندگی با ماکو در روش پودگذاری آن‌هاست، به این دلیل در این بخش روش‌های مختلف پودگذاری ماشین‌های بافندگی بی ماکو بررسی می‌شود.

۸-۳- ماشین بافندگی پروژکتایل


در ماشین بافندگی پروژکتایل عمل پودگذاری توسط عبور یک جسم پرتاپ شونده به نام پروژکتایل انجام می‌شود. در داخل پروژکتایل یک گیره‌ی فنری وجود دارد که ابتدای نخ تغذیه شده به پروژکتایل را می‌گیرد. سپس پروژکتایل توسط مضراب پرتاپ شده و نخ پود را با خود از داخل دهنۀ عبور می‌دهد. برخلاف ماشین‌های بافندگی مکانیزم پودگذاری پروژکتایل به طریقی طرح‌ریزی و ساخته



شکل ۸-۱- پروژکتایل و گیره‌ی انتهای آن

شده است که انرژی پرتابی و سرعت اولیه‌ی پروژکتایل تابعی از دور ماشین بافندگی نیست، در نتیجه می‌توان این نوع ماشین را با عرض بسیار زیاد (84° سانتی‌متر و حتی تا 180° سانتی‌متر در حالت‌های خاص) ساخت. جسم پودگذار یا پروژکتایل دارای ابعاد 89 میلی‌متر طول، $14/1$ میلی‌متر عرض و $6/35$ میلی‌متر ضخامت است. وزن آن در حدود 40 گرم (کمتر از $\frac{1}{10}$ وزن ماکو) است و در انتهای آن گیره‌ای وجود دارد که ابتدای نخ پود را گرفته و آن را به داخل دهنه وارد می‌کند.

انرژی پرتابی پروژکتایل از یک میله‌ی فنری (میله‌ی پیچشی یا تورشن‌بار) به طول 90° میلی‌متر و قطر 15 میلی‌متر گرفته می‌شود. یک سر این میله ثابت بوده و سر دیگر ش به اندازه‌ی 32 درجه چرخیده و در آن انرژی ذخیره می‌شود که پس از آزاد شدن میله این انرژی ذخیره شده توسط بازوی ضربه و مضراب به پروژکتایل منتقل شده باعث پرتاب آن می‌شود. مکانیزم پودگذاری ماشین بافندگی پروژکتایل و طرز کار آن در شکل ۲-۸ نشان داده شده است. این مکانیزم از قسمت‌های زیر تشکیل شده است: میله‌ی فنری (تورشن‌بار) (۱)، قفل تنظیم (۲)، بازوی ضربه (۳)، مضراب (۴)، پروژکتایل (۵)، بازکننده و گیره (۶)، محور اصلی ماشین (۷)، محور مکانیزم ضربه (۸)، اهرم زانویی (۹)، محور دوران اهرم زانویی (10°)، اهرم میله‌ی فنری (۱۱)، بادامک (۱۲)، منحنی کنترل (۱۳)، چرخک (۱۴)، ترمز (۱۵) و پیستون ترمز (۱۶).



شکل ۸-۲- مکانیزم پودگذاری ماشین پروژکتایل

چند لحظه قبل از پرتاب پروژکتایل، انرژی پرتابی مورد نیاز در میله‌ی فنری (۱) ذخیره می‌شود. یک سمت میله‌ی فنری در داخل قفل (۲) و در بدنه‌ی ماشین ثابت است و سمت دیگر آن که به بازوی ضربه (۳) متصل است می‌تواند حول محور طولی خود دوران کند. با چرخیدن سر میله (سمت بازوی ضربه) به میزان ۳۲ درجه انرژی جنبشی در آن ذخیره می‌شود و پس از آزاد شدن میله به حالت اول خود برگشته و انرژی ذخیره‌ی خود را آزاد می‌کند تا پروژکتایل از داخل دهنده پرتاب شود. قفل (۲) که زاویه‌ی پیچش میله‌ی فنری و در نتیجه انرژی ذخیره شده و انرژی پرتابی را تغییر می‌دهد به طرقی ساخته شده است که می‌توان تنظیم آن را در حین کارکردن ماشین انجام داد.

پیچش میله‌ی فنری (۱) از محور ماشین با فندگی (۷) گرفته می‌شود. حرکت از محور (۷) به محور (۸) و بادامک (۱۲) منتقل می‌شود. با چرخش بادامک و توسط پیرو آن اهرم زانویی (۹) به سمت راست شکل حرکت می‌کند. تا زمانی که دماغه‌ی بادامک با پیرو در تماس است چرخک (۱۴) با اهرم زانویی (۹) و منحنی انتهای این اهرم (۱۳) تماس ندارد. در اثر چرخش اهرم زانویی به سمت راست شکل، زانویی (۱۲) و (۱۱) و (۹) به حالت کشیده درمی‌آید در نتیجه اهرم میله‌ی فنری (۱۱) به سمت بالا حرکت می‌کند. میله‌ی فنری (۱) نیز توسط اهرم (۱۱) در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد (همان‌گونه که گفته شد سر میله‌ی فنری که در داخل قفل (۱۲) قرار دارد ثابت می‌ماند). هنگامی که دماغه‌ی بادامک (۱۲) از مقابل پیرو اهرم (۹) گذشت و تماس این دو با یکدیگر قطع شد، زانویی کاملاً در حالت کشیده است و حتی به مقدار کمی هم به سمت راست شکل خم می‌شود. این خمیدگی سبب می‌شود که میله‌ی فنری (۱) در این لحظه قادر به چرخیدن و آزاد کردن انرژی خود نباشد. با ادامه‌ی گردش بادامک (۱۲) چرخک (۱۴) به قسمت انتهای بادامک یعنی منحنی (۱۳) می‌رسد و با آن تماس پیدا می‌کند. در این هنگام چرخک (۱۴) منحنی (۱۳) را به پایین فشار می‌دهد و در نتیجه زانویی در جهت مخالف حرکت اولیه‌ی خود (به سمت چپ شکل) حرکت می‌کند. هنگامی که چرخک (۱۴) از منحنی (۱۳) جدا شد زانویی نیز از حالت قائم گذشته و در نتیجه انرژی ذخیره شده در میله‌ی فنری آزاد می‌شود. بدین ترتیب زانو به سمت چپ شکل خم می‌شود و پروژکتایل پرتاب می‌شود. در پایان این اعمال ترمز (۱۵) تمام مکانیزم را متوقف می‌کند. در این موقع دماغه‌ی بادامک (۱۲) مجدداً به پیرو اهرم زانویی (۹) رسیده است و آن را به سمت راست شکل حرکت می‌دهد تا برای پودگزاری بعدی انرژی لازم در میله‌ی فنری (۱) ذخیره شود.

هنگامی که زانویی در حالت کشیده قرار گرفت و میله‌ی فنری پیچیده شد بازوی ضربه (۳) در آخرین نقطه‌ی حرکت خود در سمت چپ شکل قرار می‌گیرد و مضراب (۴) نیز کاملاً عقب رفته است. در این موقع پروژکتایل به بالا آمده و در مقابل مضراب (۴) قرار می‌گیرد. بازکننده‌ی (۶)


گیره‌ی پروژکتایل را باز می‌کند و ابتدای نخ پود در داخل این گیره قرار می‌گیرد. با خارج شدن بازنده‌ی (۶) از داخل گیره‌ی پروژکتایل، انرژی میله‌ی فنری (۱) نیز آزاد می‌شود و مضراب (۴) پروژکتایل (۵) را در مسافتی برابر $62/5$ میلی‌متر شتاب می‌دهد و سرعت پروژکتایل را از صفر به بیش از ۲۴ متر بر ثانیه (با شتابی معادل ۷ متر بر مجدور ثانیه) می‌رساند.

پس از آزاد شدن پروژکتایل از مضراب، مکانیزم توسط ترمز روغنی (۱۵) متوقف می‌شود. این ترمز تشکیل شده است از بدنده‌ی ترمز (۱۵)، پیستون (۱۶) و یک دریچه‌ی تنظیم فشار ترمز. پیستون (۱۶) به قسمت زیرین اهرم زانوبی (۹) متصل است و پس از خم شدن زانو، پیستون به سمت راست شکل حرکت می‌کند و روغن داخل سیلندر را با فشار از داخل دریچه‌ی قابل تنظیم به محفظه‌ی روغن وارد می‌کند. نیروی ترمز باعث می‌شود که پس از آزادی پروژکتایل بازوی ضربه بدون لرزش و نوسان متوقف شود. انرژی پرتاب پروژکتایل تقریباً یک‌سوم تا یک‌دوم انرژی پرتابی ماشین با ماکو است.

۱-۳-۸ روش تشکیل پارچه در ماشین بافندگی پروژکتایل: در شکل ۱۳-۸ یک سیکل کامل پودگذاری ماشین بافندگی پروژکتایل نشان داده شده است. پروژکتایل (۱) در جهت فلاش به محل پرتاب می‌آید (A). بازنده‌ی گیره‌ی پروژکتایل، گیره را باز می‌کند و آورنده‌ی نخ پود (۲) ابتدای نخ پود را به داخل گیره‌ی پروژکتایل هدایت می‌کند (B). پروژکتایل نخ پود را از داخل دهنده عبور می‌دهد و همزمان کشش دهنده‌ی نخ پود (۳) به بالا می‌آید و ترمز (۴) نخ پود را آزاد می‌کند. این حرکات به طریقی تنظیم شده‌اند که هنگام پرتاب پروژکتایل، کشش وارد به نخ پود ناگهانی نباشد (C). پروژکتایل در سمت مکانیزم دریافت کننده در محلی که باید بر روی زنجیر نقاله قرار گیرد، آورده می‌شود و همزمان کشش دهنده‌ی نخ پود به پایین می‌آید و نخ پود را به مقدار کمی می‌کشد. همچنین آورنده‌ی نخ پود به سمت کناره‌ی پارچه می‌آید (D).


آورنده‌ی نخ پود بسته می‌شود و نخ پود توسط آن گرفته می‌شود. گیره‌ی کناری (۵) دو سمت نخ پود را در دو کناره‌ی پارچه می‌گیرد (E) یک سمت نخ پود توسط قیچی (۶) بریده می‌شود و پروژکتایل ابتدای نخ پود را آزاد کرده و در پایین و بر روی زنجیر نقاله قرار می‌گیرد (F). شانه نخ پود را که توسط گیره‌های کناری نگهداشته شده به لبه‌ی پارچه می‌کوبد. پروژکتایل خارج از دهنده و توسط زنجیر نقاله به سمت دیگر آورده می‌شود (G). همزمان با عقب رفتن آورنده‌ی نخ پود، کشش دهنده‌ی نخ پود مقدار بیشتری به پایین می‌آید و پروژکتایل دیگری به محل پرتاب آورده می‌شود. دهنده‌ی جدید تشکیل می‌شود و مکانیزم تشکیل کناره، انتهای نخ پود را به داخل دهنده‌ی جدید وارد می‌کند (H). در ماشین بافندگی پروژکتایل با توجه به عرض از ۱۱ تا ۱۸ و بیشتر پروژکتایل وجود دارد که یکی از آن‌ها پرتاب می‌شود و بقیه توسط زنجیر نقاله از طرف دیگر ماشین به سمت مکانیزم پرتاب آورده

می‌شوند.



شکل ۸-۳—سیکل بودگذاری در ماشین بافندگی پروژکتایل

کناره‌ی پارچه در ماشین بافندگی پروژکتایل یک کناره برگردان است.




شکل ۸-۴—کناره‌ی پارچه در ماشین پروژکتایل

این کناره به این صورت تشکیل می‌شود که انتهای هر نخ پود در داخل دهنده‌ی بعدی قرار می‌گیرد. ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو به طور کلی با مسئله‌ی تشکیل کناره روبرو هستند. چون در این ماشین‌ها بسته‌ی نخ پود به صورت بویین بوده و خارج از دهنۀ قرار دارد و همراه با جسم پودگذار به داخل دهنۀ وارد نمی‌شود باید بعد از هر بار پودگذاری نخ پود را از بویین قبیچی کرد و سپس به طریقی یک کناره در هر سمت پارچه به وجود آورد. معمولی‌ترین روش‌ها برای تشکیل کناره در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو، استفاده از طرح گاز و یا کناره برگردان است. در مورد پارچه‌های فیلامنتی می‌توان از ذوب کناره‌ی پارچه توسط یک میله‌ی داغ نیز استفاده کرد.


کناره‌ی گاز و کناره برگردان در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو، این امکان را به وجود آورده است که چند عرض پارچه در کنار هم و بر روی یک ماشین بافندگی بافته می‌شود. چنانچه بر روی یک ماشین بافندگی، بیش از یک عرض پارچه بافته شود، برای هر عرض پارچه احتیاج به یک گره‌ی نخ، یک قبیچی و یک جفت سوزن بافت کناره است.

۲-۳-۸- دفین زدن در ماشین بافندگی پروژکتایل: در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو شاید اصطلاح دفین زدن کاملاً صحیح نباشد زیرا در اینجا دیگر دفین، به معنی قطعه‌ای از ماشین بافندگی که شامل جعبه‌ماکو و میز‌ماکو است، وجود ندارد. مکانیزم پرتاب پروژکتایل و مکانیزم دریافت کننده‌ی آن به دفین متصل نیست و بر روی ماشین بافندگی ثابت است. در حقیقت دفین از قطعه‌ای تشکیل شده است که وظیفه دارد شانه را به جلو حرکت دهد. در ماشین بافندگی پروژکتایل دفین حامل راهنمای پروژکتایل نیز می‌باشد. دفین در موقع پرواز پروژکتایل در نقطه‌ی مرگ عقب در سکون به سر می‌برد و راهنمای پروژکتایل بین مکانیزم پرتاب کننده و دریافت کننده و در داخل دهنۀ نخ‌های تار واقع می‌شود. پروژکتایل در حین پرواز با نخ‌های تار و با شانه هیچ‌گونه تماسی ندارد و تماس آن فقط با راهنمای پروژکتایل است که بین آن‌ها اصطکاک کمی وجود دارد، راهنمای پروژکتایل به شکل چنگک ساخته شده است و هنگامی که شانه و راهنما جلو می‌رود نخ پود از میان راهنما خارج می‌شود. راهنمایان از لابه‌لای نخ‌های تار به زیر پارچه رفته و در نتیجه شانه می‌تواند نخ پود را به لبه‌ی پارچه بکوبد، بدون آن که راهنما مانع این عمل شود.

حرکت دفین از یک جفت بادامک هم محور (بادامک دوبل)، که روی محور اصلی ماشین قرار گرفته‌اند، گرفته می‌شود. هریک از بادامک‌ها دارای یک پیرو هستند و دو پیرو در دو انتهای یک اهرم زاویه‌ای نصب شده‌اند. اهرم زاویه‌ای به قطعه‌ی دفین متصل است. طراحی مکانیزم به طریقی است که حرکت دفین به جلو و عقب به طریقه‌ی مثبت انجام می‌شود.



الف - دفتین در حال سکون



ب - دفتین در حالت کوپیدن نخ پود به لبه پارچه


شکل ۸ - ۵ - مکانیزم حرکت دفتین در ماشین بافندگی بروزکتایل

دفتین 255° درجه از دور محور اصلی را در نقطه‌ی مرگ عقب و درحال سکون به سر می‌برد. زاویه‌ی مورد نیاز برای حرکت دفتین تا نقطه‌ی مرگ جلو $52/5$ درجه و زمان برگشت به نقطه‌ی مرگ عقب نیز $52/5$ درجه است. سرعت دفتین بسیار زیاد و فقط $\frac{1}{25}$ ثانیه است. مکانیزم حرکت دفتین که شامل بادامک‌ها، پیروها و قطعات رابط است در ماشین‌های بافندگی کم عرض در دو سمت ماشین قرار دارد و در ماشین‌های بافندگی عربیض یک و یا چند مکانیزم دیگر نیز در وسط ماشین وجود دارد.

در شکل ۸ - ۵ - الف دیده می‌شود که بادامک (۱) (بادامک خارجی) توسط پیرو خود، دفتین را در نقطه‌ی مرگ عقب نگه می‌دارد. در تمام مدتی که دفتین در نقطه‌ی مرگ عقب ساکن است بادامک (۲) بی‌تأثیر می‌ماند. شکل ۸ - ۵ - ب دفتین را درحال کوپیدن نخ پود نشان می‌دهد. در اینجا دیده می‌شود که هنگام دفتین زدن بادامک (۲) توسط پیرو (۳) شانه را در نقطه‌ی مرگ جلو

کاملاً کنترل می کند و بادامک (۱) در کوییدن نخ پود تأثیری ندارد. به عبارت دیگر دماغه‌ی بادامک (۲) وظیفه دارد که جلوترین نقطه‌ی مسیر شانه را کنترل نماید.

در شکل زیر دیاگرام هماهنگی (دایره‌ی زمانی) ماشین پروژکتاپل برای ماشین با عرض ۵/۵ متر نشان داده شده است.



شکل ۸-۶ - دیاگرام هماهنگی (دایره‌ی زمانی) ماشین با فندگی پروژکتاپل


در این دیاگرام در صفر درجه دفتین شروع به حرکت به سمت جلو می کند و در 5° درجه در نقطه‌ی مرگ جلو است. حرکت دفتین به عقب از 5° درجه شروع شده و در 10.5° درجه به نقطه‌ی مرگ عقب می رسد. در این لحظه پروژکتاپل به داخل دهنه برتاب می شود. دفتین از نقطه‌ی 10.5° درجه تا 36° درجه در نقطه‌ی مرگ عقب به سر می برد، دهنه از 11° درجه تا 27° درجه باز است و وردها در بالا و پایین ساکن اند.

۸-۴- ماشین‌های با فندگی راپیری


در ماشین‌های با فندگی راپیری نخ پود توسط یک گیره (راپیر) گرفته شده و به طریق مثبت از داخل دهنه عبور داده می شود. این نوع ماشین‌ها دارای انواع گوناگونی هستند که در زیر مهم‌ترین آن‌ها شرح داده می شوند.

۸-۱- ماشین‌های راپیری خشک (میله‌گیره‌ای): در این نوع ماشین‌های راپیری، راپیر در ابتدای یک میله‌ی چلپ قرار گرفته است و توسط آن به داخل دهنه برد می شود. با توجه به عقب و جلو رفتن میله‌ی راپیر ماشین دارای عرض نسبتاً زیادی خواهد بود.

این ماشین‌ها به ماشین‌های راپیری یک میله گیره و دو میله گیره تقسیم می‌شوند.



الف - ماشین یک میله گیره‌ای




ب - ماشین دو میله گیره‌ای

شکل ۸ - ۷ - ماشین‌های بافندگی راپیری خشک (میله گیره‌ای)

در ماشین بافندگی یک میله گیره‌ای، میله‌ای که گیره به سر آن متصل شده است از داخل دهن عبور کرده و به سمت دیگر ماشین می‌رود که در آن جا نخ پود را گرفته و آن را با خود به داخل دهن

می‌کشد. در نتیجه نخ پود از روی بوبین باز شده و به صورت مثبت و اجباری از عرض دهنه عبور داده می‌شود و دیگر عمل پرتاب پود وجود نخواهد داشت. بدیهی است که پودگذاری فقط هنگام برگشت میله‌گیره انجام می‌شود و در واقع هنگام رفتن میله‌گیره به داخل دهنه هیچ کار مفیدی انجام نشده و زمان تلف می‌شود. برای جلوگیری از این الاف زمانی از ماشین دو میله‌گیره استفاده می‌شود. یک میله‌گیره از یک طرف ماشین نخ پود را گرفته و با خود به داخل دهنه می‌برد. همزمان از طرف دیگر ماشین میله‌گیره‌ی دیگر وارد دهنه می‌شود. این دو میله‌گیره در وسط دهنه به هم می‌رسند و نخ پود از روی را پیر میله‌گیره‌ی اولی به روی را پیر میله‌گیره‌ی دومی منتقل می‌شود. اکنون به طور همزمان میله‌گیره‌ها از داخل دهنه خارج می‌شوند. در نتیجه میله‌گیره‌ی اولی خالی بر می‌گردد. اما در همین زمان میله‌گیره‌ی دوم نخ پود را به سمت دیگر ماشین می‌برد در نتیجه زمان تلف شده‌ای وجود نخواهد داشت. شکل ۸-۸ نحوه انتقال نخ پود را از روی را پیر نخ آور به را پیر نخ بر نشان می‌دهد.




شکل ۸-۸ - انتقال نخ بین دو را پیر در ماشین بافندگی را پیری

۸-۴-۲- ماشین‌های را پیری نرم (تسمه گیره‌ای): در این نوع ماشین‌های بافندگی را پیرها در ابتدای تسمه‌هایی که معمولاً از مواد پلاستیکی قابل انعطاف ساخته شده‌اند، قرار گرفته‌اند. در برخی از ماشین‌ها این تسمه در داخل دهنه احتیاج به راهنمای دارد. راهنمایها معمولاً روی دفتین و در جلوی شانه‌ی بافندگی تعییه می‌شوند. معمولاً تسمه‌ها به یکی از طرق زیر حرکت می‌کنند.


الف - غلتک دوران کننده: این غلتک در محفظه‌ی درسته‌ای قرار دارد و هنگامی که گیره از داخل دهنه خارج می‌شود روی محیط آن پیچیده می‌شود. حرکت نوسانی غلتک‌ها از یک مکانیزم چرخ‌دنده‌ای گرفته می‌شوند. چون تسمه‌ها بر روی غلتک پیچیده می‌شوند در نتیجه این ماشین‌ها دارای عرض کمتری از ماشین‌های میله‌گیره‌ای (را پیری) خشک هستند.

عرض ماشین بافندگی



الف - راپیری خشک


عرض ماشین بافندگی




ب - راپیری نرم

شكل ۸-۹ - دیاگرام شماتیک پودگذاری راپیری

ب - راهنمای نیم دایره‌ای: در هر سمت ماشین یک راهنمای نیم دایره‌ای وجود دارد که تسمه‌ها پس از خارج شدن از دهنه بر روی آن قرار می‌گیرند. در ماشین‌های بافندگی که عرض آن‌ها زیاد است قوس راهنمای تسمه بزرگتر از حالت قبل انتخاب می‌شود و برای آن که عرض ماشین زیاد نشود انتهای راهنمای زیر دیواره‌های ماشین بافندگی ادامه دارد. تسمه‌ها دارای دندانه هستند و دندانه‌های یک مکانیزم چرخ دنده‌ای با دندانه‌های تسمه درگیر است و به آن‌ها حرکت می‌دهد. در شکل ۸-۱۰ چند نمونه از انتقال حرکت به راپیرها نشان داده شده است.



ب - انتقال حرکت گیره‌ها با استفاده از مکانیزم بادامکی




شکل ۸-۱۰ - چند نمونه از انتقال حرکت به راپیرها در ماشین بافندگی راپیری


۳-۴-۸ – انواع روش پودگذاری در ماشین بافندگی راپیری با استفاده از دو راپیر: در ماشین‌های بافندگی که دارای دو راپیر نخ‌آور و نخ‌بر هستند انتقال نخ پود توسط دو راپیر به دو صورت، به شرح زیر، انجام می‌شود.

الف – روش پودگذاری گابلر: در این روش نخ پود توسط گیره‌ی آورنده (پودآور) به صورت دولا تا نیمه‌ی دهنۀ وارد می‌شود، سپس گیره‌ی برنده (پودبر) یک لای نخ را باز می‌کند و در نیمه‌ی دوم دهنۀ قرار می‌دهد.

ب – روش پودگذاری دواس: در این روش پودگذاری، پودبر ابتدای نخ بود را از پودآور می‌گیرد و نخ را از سرتاسر دهنۀ می‌کشد. اکثر ماشین‌های بافندگی راپیری امروزه براساس روش دواس ساخته می‌شوند.





شکل ۸-۱۱ – انواع روش پودگذاری در ماشین‌های بافندگی دو راپیری



شکل ۸-۱۲ – انواع حاشیه‌ی پارچه در ماشین‌های بافندگی


۸-۵- روشن پودگزاری جت هوا

در ماشین باقندگی جت هوا برای پرتاب نخ پود به داخل دهنه از انرژی ذخیره شده توسط هوای فشرده که از یک جت هوا یا نازل خارج می شود، استفاده شده است. نخ از داخل نازل عبور داده می شود و هنگامی که هوای فشرده به داخل نازل جریان پیدا کرد و با فشار از آن خارج شد به علت اصطکاک موجود بین نخ و هوای نخ پود را با خود به داخل دهنه حمل می کند. تغذیه هوای فشرده به جت هوا توسط شیرهایی که به صورت مکانیکی با الکتریکی کنترل می شوند انجام می شود. نخ بود پس از باز شدن از بویین معمولاً از یک مکانیزم ترمز عبور می کند و سپس به مکانیزم ذخیره هی نخ پود می رسد. مکانیزم ذخیره هی پود وظیفه دارد که قبل از پودگزاری به میزان یک پود نخ را از بویین باز کرده و برای پودگزاری بعدی آماده نماید.



شکل ۸-۱۳- انواع نازل هوا، الف- ورود هوا به صورت مخروطی، ب- ورود هوا به صورت استوانه ای


با توجه به این که وسیله هی پودگزاری که سیال هوا است مانند یک جسم جامد نیاز ندارد که به صورت افقی وارد دهنه شود در نتیجه برای آن که از فضای اشغال شده توسط ماشین جلوگیری شود، در برخی از ماشین های جت هوا نخ های تار از پل تار تا پل پارچه به صورت زاویه دار و اریب هدایت شده و وردها نیز به صورت مورب قرار گرفته اند.



شکل ۸-۱۴- روش تشکیل دهنده اریب در ماشین بافندگی جت هوا


۸-۱- تقسیم بندی ماشین های بافندگی جت هوا : ماشین های بافندگی جت هوا با توجه به تعداد نازل هایی به کار رفته در آن ها به دو دسته تقسیم می شوند.

الف - ماشین بافندگی جت های تک نازل : در این نوع ماشین برای پرتاب پود فقط از یک جت (نازل) اصلی استفاده می شود. پس از آن که نخ پود به همراه هوای فشرده شده از جت هوا خارج شده وارد دهنده شد در آن جا برای جلوگیری از پراکندگی هوای فشرده از میان راهنمایی با شکل خاص که کانفیوزر نام دارند عبور می کند. در طرف دیگر معمولاً یک لوله مکش هوا وجود دارد که باعث می شود انتهای نخ پود به صورت مستقیم قرار گرفته و از کج شدن انتهای نخ پود یا برگشت آن به داخل دهنده در اثر کشش نخ پود جلوگیری شود.




شکل ۸-۱۵- روش پودگذاری در ماشین بافندگی جت های تک نازل

ب— ماشین بافندگی جت‌ها با استفاده از نازل‌های کمکی: با توجه به آن که سیال‌ها پس از خارج شدن از جت تمایل دارد که پراکنده شود برای جلوگیری از پراکنده‌گی آن و افزایش عرض ماشین بافندگی از راهنمای کانفیویزر که روی دفین نصب می‌گردد استفاده می‌شود، با این وجود نمی‌توان از عرض نسبتاً زیاد و سرعت بالا استفاده کرد. برای حل این مشکل از جت‌های کمکی استفاده می‌شود. در ماشین بافندگی با استفاده از جت‌های کمکی وظیفه‌ی پرتاب بود به داخل دهنه بر عهده‌ی جت اصلی است. در داخل دهنه و به فاصله‌ی تقریباً ۲۰ سانتی‌متر از یکدیگر تعدادی جت کمکی قرار داده شده‌اند که از آن‌ها به نخ پود در جهت حرکت آن هوای فشرده وزیده می‌شود. نازل‌های کمکی در واقع افت فشار هوا را که ناشی از پراکنده‌گی است جبران می‌کنند و موجب می‌شوند که اولاً عرض ماشین بافندگی (عرض پارچه) افزایش یابد و ثانیاً می‌توان به سرعت پودگذاری بیش‌تری دست یافت.




شکل ۸—۱۶— نمای شماتیک مکانیزم پودگذاری با استفاده از جت اصلی و جت‌های کمکی


در ماشین بافندگی با استفاده از جت‌های کمکی به علت وجود جت‌های کمکی در داخل دهنه و وزش هوای فشرده توسط آن‌ها دیگر نمی‌توان از راهنمای کانفیویزر در جلوی شانه استفاده کرد و از شانه‌ی مخصوصی به نام شانه‌ی پروفیل استفاده می‌شود که علاوه بر جلوگیری از پراکنده‌گی هوا موجب می‌شود که جت‌های کمکی بتوانند هوای فشرده‌ی خارج شده از خود را به نخ پود بوزند.



شکل ۸-۱۷-الف-کانفیوزر ب-شانه برو فیل و جت کمکی

در ماشین باندگی جت‌هوا به علت سرعت بسیار زیاد نخ پود و عمل پرواز پود در یک زمان کوتاه باز شدن نخ پود به طور مستقیم از روی بویین نخ ایجاد اشکال می‌نماید، زیرا موجب اعمال کشش بسیار زیاد به نخ پود و افزایش مقدار نخ پارگی می‌شود. در نتیجه، در این نوع ماشین‌ها از سیستم ذخیره‌ی نخ پود استفاده می‌شود. سیستم ذخیره‌ی نخ پود در هر سیکل باندگی به اندازه‌ی طول نخ پود، نخ را از روی بویین باز کرده و روی یک استوانه پیچیده یا داخل یک لوله ذخیره می‌کند. در نتیجه هنگام شروع پودگذاری توسط جت‌هوا از نخ ذخیره شده استفاده می‌شود و امکان رسیدن به سرعت بالای پودگذاری میسر خواهد شد. ذخیره کننده‌های نخ پود معمولاً به دو صورت ذخیره کننده‌ی استوانه‌ای یا ذخیره کننده‌ی حلقه‌ای هستند. در ذخیره کننده‌ی استوانه‌ای نخ ذخیره روی یک استوانه پیچیده می‌شود اما در ذخیره کننده‌ی حلقه‌ای نخ باز شده از بویین تحت تأثیر جریان هوای خارج شده از یک جت‌هوای کم‌فشار به صورت یک حلقه در داخل محفظه‌ای لوله‌ای شکل نگه‌داری می‌شود.





الف - ذخیره کننده حلقه‌ای
ب - ذخیره کننده استوانه‌ای


شکل ۸ - ۱۸ - ذخیره کننده‌های نخ پود در ماشین بافندگی جت هوا

امزه ماشین‌های بافندگی جت‌های جدید در محدوده‌ی وسیعی کاربرد دارند، هرچند که ماشین‌های قدیمی صرفاً برای بافت نخ‌های فیلامنتی مناسب بودند. از ماشین‌های بافندگی جت‌هوا هم‌اکنون در بافت پارچه‌های فیلامنتی، الیاف شیشه، پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی، فاستونی و حتی حوله استفاده می‌شود. محدودیت عرض کم ماشین‌های بافندگی جت‌هوا نیز با استفاده از تعدادی جت کمکی و جت اصلی از بین رفته است و محدودیتی در عرض بافت وجود ندارد. پودگذاری جت‌هوا یکی از روش‌های پودگذاری است که در آینده نیز همچنان با موفقیت رو به رو خواهد بود زیرا تقریباً برای بافت انواع پارچه مناسب بوده و از توان پودگذاری و سرعت بالایی برخوردار است.

۸-۶- ماشین بافندگی جت آب

در ماشین بافندگی جت آب برای عبور دادن نخ پود از داخل دهن، از انژری ذخیره شده در سیال آب استفاده می‌شود. آب با فشار از درون جت آب پرتاپ شده و نخ را که سر آن در داخل جت قرار دارد با خود به داخل دهن برد و از آن‌جا عبور می‌دهد. این روش پودگذاری سریع‌ترین روش

بوده و سرعت حرکت نخ پود در روش پودگذاری جت آب از سایر روش‌ها بیشتر است. محدودیت اصلی روش پودگذاری جت آب آن است که فقط برای نخ‌های تشکیل شده از الیاف فیلامنتی آب گریز، مانند پلی‌استر، قابل استفاده است. این بدان علت است که در نخ‌های رسیده شده از الیاف کوتاه و یا تشکیل شده از الیافی که جاذب رطوبت زیاد هستند آب موجب خیس شدن بیش از حد پارچه شده و در حمل و نقل پارچه و



شکل ۸ - ۱۹ - دیاگرام پودگذاری در ماشین بافندگی جت آب

انبارکردن و نگهداری آن ایجاد اشکال می‌کند. سطح نخ‌های تار در ماشین جت‌آب نیز می‌تواند همانند ماشین جت‌ها به صورت اریب قرار گیرد.

شکل ۸-۱۹ دیاگرام پودگذاری یک نوع ماشین بافندگی جت‌آب رانشان می‌دهد. به غیر از روش پودگذاری، سایر قسمت‌های ماشین بافندگی جت‌آب فرق عمدہ‌ای با ماشین‌های بافندگی دیگر ندارد. اندازه‌ی چله‌ی نخ تار مانند چله‌ی تار ماشین‌های معمولی است ولی در ارتفاع بیش‌تری نسبت به سطح زمین قرار گرفته است. رگولاتور چله‌ی تار از نوع اصطکاکی منفی است و می‌توان به کمک چرخ دستی چله‌ی نخ تار را به جلو و با عقب چرخاند. نخ تار از روی پل تار که تحت تأثیر نیروی فنر است عبور می‌کند. کار این غلتک مانند پل تار در ماشین‌های بافندگی معمولی است ولی در این ماشین در بالاترین نقطه قرار دارد. نخ تار بین پل تار و پارچه زاویه‌ای در حدود ۳۶ درجه با افق می‌سازد، درنتیجه کارگر می‌تواند از جلوی ماشین بدون خم شدن بر روی وردها به نخ‌های تار پشت دسترسی داشته باشد. مزیت دیگر این امر در کوچک‌تر شدن ابعاد ماشین بافندگی و صرفه‌جویی در فضاست. تشکیل دهنۀ توسط یک مکانیزم بادامکی است و کناره‌ها با طرح گاز بافته می‌شود. میل میلک‌های داخل وردها عمود بر نخ‌های تار هستند بدین جهت زاویه‌ی آن‌ها نیز با افق ۳۶ درجه است. رگولاتور غلتک پارچه در این نوع ماشین از نوع معمولی و مثبت است. پارچه پس از عبور از غلتک کشیدن پارچه و غلتک راهنمای زیر ماشین و به سمت عقب هدایت می‌شود و به دور غلتک پارچه که در پشت قرار دارد پیچیده می‌شود.

۸-۱- مراحل پودگذاری در ماشین بافندگی جت‌آب: مراحل پودگذاری در ماشین بافندگی جت‌آب به شرح زیر است.

A - نخ پود از بوبین A باز می‌شود و پس از عبور از مکانیزم ترمز به مکانیزم ذخیره‌ی نخ پود می‌رسد. این مکانیزم در هر دور میل لنگ، یک طول نخ پود به دور خود می‌پیچد. این نخ ذخیره در شکل A به صورت حلقه‌ی B نشان داده شده است. نخ پود پس از باز شدن از مکانیزم ذخیره، از داخل گیره‌ی C به سمت جت‌آب D هدایت می‌شود. دفتین E در شکل A به سمت نقطه‌ی مرگ عقب حرکت می‌کند، نخ ذخیره به دور مکانیزم پیچیده شده است. گیره‌ی C و قیچی G باز هستند.

B - دفتین در نقطه‌ی مرگ عقب است. یک پمپ، فشار لازم در داخل جت‌آب را تأمین می‌کند و نخ پود F در داخل دهنۀ قرار گرفته است. انتهای نخ پود در سمت راست پارچه به میزان چند سانتی‌متر از کناره بیرون می‌آید.

C - گیره در اینجا بسته شده است و نخ پود را نگاه می‌دارد. دفتین به سمت جلو آمده و نخ پود را به لبه‌ی پارچه می‌کوبد. با توجه به این که جت، خارج از دهنۀ قرار دارد، قسمتی از نخ پود که بین

جت آب و کنار سمت پارچه قرار دارد کج می شود و این عمل باعث می شود که انتهای اضافی نخ بود در سمت راست پارچه به داخل کشیده شود و فقط به مقدار چند میلی متر از کناره‌ی سمت راست بیرون بماند. همزمان با این عمل مکانیزم ذخیره شروع به پیچیدن پود می‌کند.

D – دفتین در نقطه‌ی مرگ جلو است، قیچی G بسته می‌شود و درست قبل از کوپیدن نخ بود، آنرا از سمت چپ قطع می‌کند. مکانیزم پیچیدن نخ پود انتهای نخ پود را به عقب می‌کشد و برای پودگذاری بعد در محل معینی قرار می‌دهد.
بدین ترتیب یک سیکل پودگذاری به اتمام می‌رسد.

وقتی که ماشین بافندگی کار می‌کند پمپ مربوط به جت آب توسط یک بادامک کار می‌کند و فشار آب لازم را ایجاد می‌نماید. وقتی ماشین متوقف است، بافنده می‌تواند توسط یک پدال پایی به صورت تک پودی کار کند. آب داخل پارچه بعد از غلتک کشیدن پارچه به داخل یک سینی که در زیر آن قرار دارد ریخته شده و از آن جا به فاضلاب می‌رود. قسمت جلوی ماشین توسط دو صفحه‌ی شفاف پوشانده شده است تا از پراکنده شدن آب به خارج جلوگیری کند. این صفحات به راحتی از ماشین جدا می‌شوند. کلیه‌ی قسمت‌های فلزی ماشین که با آب در تماس است از فولاد ضدزنگ ساخته شده‌اند و یا با رنگ‌های محافظ پوشانده شده‌اند.
مکانیزم ذخیره‌ی نخ پود در ماشین بافندگی جت آب نیز از نوع حلقه‌ای یا استوانه‌ای است.


۷- ماشین‌های بافندگی چندفازی

اختراع ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو باعث شد که توان پودگذاری به چندین برابر افزایش یابد. به نظر می‌رسد که افزایش بیش تر توان پودگذاری ماشین‌های بافندگی با محدودیت‌هایی روبرو گردد. این محدودیت سرعت در چند دهه قبل نیز شناخته شده بود. به همین دلیل روش‌های دیگر بافندگی اختراع شد تا بتواند تحول دیگری در تکنولوژی بافندگی به وجود آورد.

بزرگ‌ترین محدودیتی که ماشین‌های بافندگی با ماکو و بی‌ماکو با آن مواجه‌اند آن است که پس از هر بار پودگذاری، می‌بایست جسم پودگذار متوقف شود تا آن که نخ پود داخل دهنه توسط شانه به لبه‌ی پارچه کوییده شود و پس از آن دهنه‌ی جدیدی تشکیل شود تا جسم پودگذار وارد دهنه گردد. این اتفاق زمان، محدودیتی از نظر تولید به وجود می‌آورد و افزایش سرعت جسم پودگذار می‌تواند فقط به مقدار کمی تولید را افزایش دهد. در حالی که اگر میسر شود که در یک زمان، چندین جسم پودگذار همزمان بتوانند وارد دهنه شوند، آن وقت توان پودگذاری به چندین برابر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر یک ماشین بافندگی می‌تواند با تشکیل چند دهنه کار در یک زمان کار کند.

برای عملی شدن این ایده، روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است که در این میان دو روش بافندگی چندفازی موجی و موازی به صورت صنعتی ساخته شده‌اند.

الف – ماشین بافندگی چندفازی با روش چند دهندهٔ موازی: در این ماشین چند دهن پشت سرهم و به صورت موازی تشكیل می‌شود و همزمان به تعداد دهنده‌ها سوزن پودگذار وجود دارد که نخ پود را در یک زمان وارد دهنے می‌کنند.



شکل ۸-۲۰- روش پودگذاری با چند دهندهٔ موازی


این روش پودگذاری براساس چرخش یک غلتک، که از ترکیب دو نوع صفحه ساخته شده است انجام می‌شود.

صفحات تشكیل دهنده به صورت شش ضلعی ساخته شده و نخ‌های تار را برای بافت یک طرح تافه به بالا و پایین می‌برد. گوشه‌های صفحات تشكیل دهنده نسبت به یکدیگر به میزان 30° درجه اختلاف فاز دارند بدین ترتیب صفحات تشكیل دهنده به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک سری برای نخ‌های تار فرد و یک سری برای نخ‌های تار زوج هستند و نخ‌های تار فرد و زوج را از هم جدا کرده و چند دهندهٔ موازی متواالی ایجاد می‌نمایند.

پودگذاری از سمت راست ماشین توسط سوزن‌های پودگذار (میله‌های پودگذار) انجام می‌شود و نخ پود را به سمت چپ ماشین می‌رسانند. نخ‌های بود از بین نخ به سوزن‌ها تغذیه می‌شوند.

ب – ماشین بافندگی چندفازی با روش چند دهندهٔ سری: در این ماشین بافندگی بی‌ماکو، همزمان چند دهنه تشكیل می‌شود و چند جسم پودگذار به همان تعداد نخ پود را در یک زمان وارد دهنده می‌کنند. روی هر کدام از این اجسام پودگذار به اندازه‌ی طول یک نخ پود نخ پیچیده شده است که هنگام حرکت در داخل دهنده نخ پود از روی آن‌ها باز شده و در داخل دهنده‌ها قرار می‌گیرد.

در این ماشین دهندها به صورت موج و پشت سر هم تشکیل می شود، به همین دلیل به این روش، بافندگی چندفارزی موجی شکل نیز گفته می شود. برای ایجاد موج های سری و متوالی از دهندها از مکانیزم مارپیچی شکل خاص استفاده شده است که میل میلک ها را به چند دهنده تقسیم می کنند. در این ماشین میل میلک ها داخل ورد قرار دارند.



شکل ۸—۲۱—روش پودگذاری با چند دهنده سری (موجی شکل)

در جدیدترین ماشین بافندگی چندفارزی تشکیل دهنده به صورت چهار دهنده موازی همزمان می باشد که نخ پود از روی چهار بوبین باز شده و همزمان چهار نخ پود توسط جت هوا از داخل چهار دهنده ایجاد شده عبور می کنند که توان پودگذاری بسیار بالایی در حدود ۵۰۰۰ متر بر دقیقه دارد. **مزایا و محدودیت های ماشین بافندگی چندفارزی:** مزایای ماشین های بافندگی چندفارزی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

- تشکیل چند دهنده در یک زمان و کوییدن نخ های پود در زمان قرار گرفتن در دهنده توان پودگذاری آن را به چندین برابر افزایش داده است.
- به علت کم شدن جرم وردها، مکانیزم انتقال حرکت آن ها می تواند با سرعت بیشتری نیز کار کند.
- به علت کم شدن تعداد قطعات و مکانیزم های متحرک و کم شدن جرم قطعات متحرک و همچنین به علت روش پودگذاری مداوم و کوییدن مداوم نخ پود، بار واردہ به ماشین یک نواخت شده است. مثلاً انرژی زیاد دقتین زنی که در ماشین های بافندگی معمولی وجود دارد به طور کلی از بین رفته است و در نتیجه تغییرات کشش در نخ تار به حداقل رسیده و حداقل کشش واردہ به نخ های تار

نیز کم شده است.

- دهنہ کوتاه و کم عمق آن باعث کم شدن کشش نخ تار می شود.
- هم صدای تولیدی ماشین و هم ارتعاش ماشین بسیار کم تر می شود.
- به علت تولید بیشتر هر ماشین، تعداد ماشین مورد نیاز برای یک تولید معین کم شده و فضای مورد نیاز و نیروی کارگری نیز به مرتب کم تر است.

محدودیت اصلی ماشین‌های بافندگی چندفازی آن است که به علت پیچیده بودن مکانیزم تشکیل دهنہ در آن‌ها فقط می‌توان طرح تافته یا حداکثر سرژه‌ی ۳ با آن‌ها بافت و رسیدن به تراکم تاری و پودی بالا نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در نتیجه، استفاده از ماشین‌های بافندگی چندفازی بیشتر برای تولید انبوه پارچه با طرح بافت ساده و معمولی مناسب است.

خودآزمایی فصل هشتم

- ۱- علت اصلی محدودیت سرعت در ماشین‌های بافندگی با ماکو را بنویسید.
- ۲- روش‌های اصلی پودگذاری در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو را بنویسید.
- ۳- اصول مشترک انواع روش‌های پودگذاری بی‌ماکو را بیان کنید.
- ۴- مزایای اصلی ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو را بنویسید.
- ۵- روش پودگذاری در ماشین بافندگی پروژکتایل را توضیح دهید.
- ۶- چرا می‌توان پارچه‌هایی با عرض بسیار زیاد را روی ماشین بافندگی پروژکتایل بافت؟
- ۷- انرژی پرتایی پروژکتایل چگونه تأمین می‌شود؟
- ۸- کناره‌ی پارچه در ماشین بافندگی پروژکتایل از چه نوعی است؟
- ۹- مکانیزم دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژکتایل چگونه است؟
- ۱۰- چرا در ماشین بافندگی پروژکتایل، در هنگام پرتاب پود، دفتین در مرگ عقب در حال سکون به سر می‌برد؟
- ۱۱- انواع ماشین‌های بافندگی را پیری را نام ببرید.
- ۱۲- مزیت ماشین‌های بافندگی را پیری نرم در چیست؟
- ۱۳- روش‌های انتقال نخ پود توسط دو راپیر در ماشین بافندگی دو را پیری را نام ببرید.
- ۱۴- اصول کار روش پودگذاری جت‌هوا را توضیح دهید.

- ۱۵- چرا در ماشین‌های بافندگی جت‌ها از تشكیل دهنده اریب استفاده می‌شود؟
- ۱۶- ماشین‌های بافندگی جت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ بنویسید.
- ۱۷- علت استفاده از جت‌های کمکی در ماشین بافندگی جت‌ها را نوشه، مزایای استفاده از جت‌های کمکی را بیان کنید.
- ۱۸- انواع شانه‌ی مورد استفاده‌ی ماشین‌های بافندگی جت‌ها و کاربرد هر کدام را بیان کنید.
- ۱۹- الف - چرا در ماشین‌های بافندگی جت‌ها از مکانیزم ذخیره کننده نخ پود استفاده می‌شود؟
- ب - انواع مکانیزم‌های ذخیره کننده نخ پود را نام ببرید.
- ۲۰- اصول کار روش پودگذاری ماشین بافندگی جت‌آب را بنویسید.
- ۲۱- محدودیت اصلی ماشین بافندگی جت‌آب را بنویسید.
- ۲۲- چرا سرعت ماشین بافندگی جت‌آب بیشتر از ماشین بافندگی جت‌ها است؟
- ۲۳- علت اصلی افزایش توان پودگذاری در ماشین‌های بافندگی چندفازی را توضیح دهید.
- ۲۴- دو روش اصلی تشكیل دهنده در ماشین‌های بافندگی چندفازی را بنویسید.
- ۲۵- مزایای ماشین‌های بافندگی چندفازی را شرح دهید.
- ۲۶- محدودیت‌های ماشین بافندگی چندفازی را بنویسید.
- ۲۷- انواع مختلف ماشین بافندگی را به ترتیب توان پودگذاری بنویسید.
- ۲۸- چرا روزبه روز به کاربرد ماشین‌های بافندگی جت‌ها افزوده می‌شود؟
- ۲۹- معمولاً برای بافت پارچه‌هایی که در آن‌ها از نخ‌های پود فاتری (با قطر نایک نواخت، سطح پرزدار و حلقه‌دار) استفاده می‌شود، از ماشین بافندگی را پیری سود می‌برند؟ دلیل این کار چیست؟
- ۳۰- چه عواملی باعث می‌شود که استفاده از یک ماشین بافندگی مقرن به صرفه‌تر باشد؟