

واحد کار اول

الف - توانایی باز و بسته کردن الکتروموتورها
ب - توانایی تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها
ج - توانایی عیب‌یابی و تعویض قطعات مکانیکی
الکتروموتورها


هدف کلی

عیب‌یابی مکانیکی و رفع عیب الکتروموتورها



هدف‌های رفتاری: فرآگیر، پس از پایان این واحد کار می‌تواند :

- ۱- قطعات اصلی یک الکتروموتور سه‌فاز و تک‌فاز را نام ببرد.
- ۲- انواع آچارهای موردنیاز در بازیچی الکتروموتورها را نام ببرد و کاربرد هریک را شرح دهد.
- ۳- انواع چکش را نام ببرد و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۴- کاربرد پولی‌کش را شرح دهد.
- ۵- اصول کار موتورهای تک‌فاز و سه‌فاز را شرح دهد.
- ۶- نکات ایمنی را در بازیچی موتورها به کار ببرد.
- ۷- قطعات اصلی موتور را پیاده و دوباره سوار کند.
- ۸- انواع حلال‌های چربی (جهت شستشو) را نام ببرد.
- ۹- کاربرد روغن گریس را بیان کند و گریس کاری بلبرینگ‌ها را انجام دهد.
- ۱۰- کاربرد روغن والوالین را بیان کند و روغن کاری چرخ‌دنده‌ها (گیربکس) را انجام دهد.
- ۱۱- موتورهای الکتریکی را شستشو دهد و سرویس کند.
- ۱۲- نقش بلبرینگ‌ها را در الکتروموتورها بیان کند و عیوب آن‌ها را تشخیص دهد.
- ۱۳- نقش بوش‌ها را در الکتروموتورها بیان کند و مکان‌های استفاده‌ی آن‌ها را نام ببرد و عیوب آن‌ها را تشخیص دهد.

- 
- ۱۴- بلبرینگ‌های خراب را با بلبرینگ کش بیرون آورده و بلبرینگ سالم را جایگزین آن‌ها کند.
 - ۱۵- لنگی روتور ناشی از خرابی بوش‌ها و بلبرینگ‌ها را تشخیص دهد و آن را رفع‌عیب نماید.
 - ۱۶- عیوب کلید گریز از مرکز را تشخیص دهد.
 - ۱۷- نقش کاسه نمد را شرح دهد و طرز کار آن را بیان کند.
 - ۱۸- نقش پیچ و مهره‌های مورد استفاده در موتورها را شرح دهد.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳۸	۲۶	۱۲

پیش آزمون (۱)

۱- کدام ابزار برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌های یک موتور مناسب نیست؟

- الف) آچار تخت ب) آچار بوکس ج) انبردست

۲- از کدام ابزار برای علامت‌گذاری روی قطعات جدا شونده در الکتروموتورها استفاده می‌شود؟

- الف) قلم ب) سمبه‌ی نشان ج) پیچ‌گوشتی د) دمباریک

۳- وظیفه‌ی استاتور موتورهای القابی چیست؟

- الف) پوشش‌دهنده‌ی سیم‌های لاکی ب) کاهش تلفات موتور

ج) تولید میدان مغناطیسی دوار د) کاهش جریان مفتول‌های روتور

۴- برای باز و بسته کردن پیچ مهره‌هایی که در عمق بیش‌تری قرار دارند از کدام ابزار استفاده می‌شود؟

- الف) انبردست ب) دمباریک ج) آچار بوکس د) آچار تخت

۵- در موتورهای تک فاز نقش کلید گریز از مرکز چیست؟

- الف) قطع سیم‌پیچ استارت در دور نامی از شبکه‌ی برق

ب) قطع سیم‌پیچ اصلی در دور نامی از شبکه‌ی برق

ج) قطع سیم‌پیچ استارت در ۷۵٪ دور نامی از شبکه‌ی برق

د) ممانعت از دور شدن قطعات متحرک درون موتور

۶- براساس تئوری دو میدان، مقدار مؤثر گشتاور در محور موتورهای تک فاز چند برابر گشتاور ماکریم

است؟

- الف) نصف ب) یک سوم ج) دو سوم د) صفر

۷- در پلاک یک الکتروموتور Type M نوشته شده است تنظیم این موتور چگونه است؟

- الف) دستی ب) اتوماتیک ج) دستی یا اتوماتیک د) قابل تنظیم نمی‌باشد

۸- در پلاک الکتروموتورها شاخص محوطه کاری کدام است؟

- الف) Serial ب) Housing ج) Hours د) S.f

۹- مناسب‌ترین مواد برای شست و شوی الکتروموتورها کدام مواد است؟

- الف) گازوئیل ب) آب گرم ج) مواد شوینده د) آب گرم و مواد شوینده

۱۰- روغن مناسب برای یاتاقان‌ها در دمای زیاد کدام است؟

- الف) گرس ب) روغن موتور ج) والوالین د) گرس یا روغن موتور

۱۱- اثرات انجام سرویس‌های توصیه شده برای الکتروموتورها کدام است؟

- الف) افزایش عمر ب) افزایش توان

ج) کاهش جریان نامی د) کاهش جریان و افزایش توان

۱۲- موارد کاربرد روغن گرس کدام است؟

الف) روغن کاری یاتاقان های استوانه ای (بوش ها)

ب) روغن کاری یاتاقان های بلبرینگی با دمای پایین

ج) روغن کاری یاتاقان های بلبرینگی با دمای بالا

د) روغن کاری یاتاقان های بوش با دمای بالا

۱۳- والالین را نیز می گویند.

الف) گرس نسوز ب) روغن ترمز ج) روغن موتور نسوز د) روغن ترانسفورماتور

۱۴- بلبرینگ ها بیشتر برای در الکتروموتورها به کار می رود.

الف) افزایش سرعت ب) کاهش اصطکاک

ج) افزایش سرعت و کاهش اصطکاک د) کاهش اصطکاک و تلفات مکانیکی

۱۵- با قرار دادن بلبرینگ در یاتاقان های الکتروموتورها چه هدفی دنبال می شود؟

الف) کاهش سطح تماس روتور با استاتور ب) افزایش سطح تماس روتور با استاتور

ج) جلوگیری از سایش محور روتور د) جلوگیری از سایش محور روتور و استاتور

۱۶- کاربرد بوش ها بیشتر در کدام موارد مناسب است؟

الف) محیط های گرم و خشک ب) محیط های گرم و مرطوب

ج) محیط های سرد و خشک د) محیط های سرد و مرطوب

۱۷- معیار شناسایی پیچ ها کدام است؟

الف) سطح مقطع پیچ ب) ارتفاع پیچ ج) قطر دنده پیچ د) ضخامت پیچ

۱۸- روغن کاری بلبرینگ ها بیشتر با چه هدفی صورت می گیرد؟

الف) کاهش اصطکاک ب) افزایش دور ماشین ج) افزایش عمر بلبرینگ د) کاهش سروصدای

الف - توانایی باز کردن و بستن الکتروموتورها



شکل ۱-۱ - موتور سه فاز کامل

۱-۱- آشنایی با قطعات اصلی الکتروموتورها

موتورهای جریان متناوب به صورت موتورهای تک فاز و سه فاز ساخته می شوند. موتورهای تک فاز اغلب مصارف خانگی دارند و معمولاً در توانهای کمتر از یک اسب بخار ساخته می شوند، ولی موتورهای سه فاز بیشتر کاربرد صنعتی دارند و در توانهای کم تا چند صد کیلووات ساخته می شوند (شکل ۱-۱). ساختمان داخلی موتورهای تک فاز و سه فاز تقریباً یکسان است. با این تفاوت که در موتورهای تک فاز گاهی از کلید گریز از مرکز استفاده می شود که در موتورهای سه فاز کاربرد ندارد.



(الف)



(ب)

شکل ۱-۲ - موتور تک فاز

موتورها معمولاً از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند، یک قسمت ثابت که استاتور نامیده می شود و دوم قسمت متحرک که روتور نام دارد (شکل ۱-۲).

موتورهای تک فاز به سبب داشتن تجهیزات اضافی از موتورهای سه فاز حجمی‌تر و گران‌تر می‌باشند و مقدار توان آن‌ها در مقایسه با موتورهای سه فاز مشابه کم‌تر است و ضریب توان کم‌تر از موتورهای سه فاز دارند، به دلایل فوق، در صنعت از موتورهای تک فاز خیلی کم استفاده می‌شود.


یک الکتروموتور سه فاز از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. این قسمت‌ها در شکل ۱-۳ نشان داده شده‌اند.

حلقه‌ی حمل و نقل موتور توسط جرثقیل



شکل ۱-۳- اجزای اصلی موتور سه‌فاز

یک الکتروموتور تک فاز از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. این قسمت ها در شکل ۱-۴ مشاهده می شود.



شکل ۱-۴- اجزای یک موتور تک فاز

۱-۲- آشنایی با ابزار کار در موتور پیچی

۱-۲-۱- انواع آچار: برای باز کردن و سوار کردن

اجزای موتورهای الکتریکی اغلب از آچارهای تخت، آچار بوکس و آچار رینگی استفاده می‌شود. از آچارهای تخت برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌هایی که در سطح کار قرار دارند و فضای کافی برای گردش دسته آچار موجود باشد استفاده می‌شود (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵- آچارهای تخت



شکل ۱-۶- آچار رینگی



شکل ۱-۷- آچار بوکس

در مواقعی که پیچ یا مهره در سطح کار دستگاه نباشد و نسبت به سطح، عمق کمی داشته باشد به‌گونه‌ای که فک‌های آچارهای تخت نتوانند پیچ یا مهره را بگیرند از آچارهای رینگی استفاده می‌شود. آچارهای رینگی، نظیر آچارهای تخت، به فضای کافی جهت گردش دسته‌ی خود نیاز دارند (شکل ۱-۶).

در بعضی مواقع، پیچ و مهره‌ها در عمق زیادتری قطعات داخلی را به هم دیگر ارتباط می‌دهند لذا آچارهای تخت و رینگی قادر به باز و بسته کردن پیچ و مهره‌ها نخواهند بود که در این صورت از آچار بوکس استفاده می‌شود (شکل ۱-۷).



شکل ۱-۸- چکش پلاستیکی



شکل ۱-۹- چکش فلزی



شکل ۱-۱۰- استفاده از چکش فلزی برای علامت‌گذاری در باز کردن قطعات موتور

۲-۱- چکش: در سیم‌بیچی الکتروموتورها از دو نوع چکش استفاده می‌شود. بدنه‌ی موتورهای الکتریکی اغلب از آلومینیوم یا از آلیاژهای آن ساخته می‌شود، لذا بدنه‌ها تحمل ضربات چکش‌های سنگین فلزی را ندارند؛ بدین علت از چکش‌های پلاستیکی یا چکش‌های فلزی کوچک در سیم‌بیچی موتورها استفاده می‌شود.

از چکش‌های پلاستیکی، بیشتر در جمع کردن قطعات موتور یا کوبیدن سیم‌بیچهای استاتور استفاده می‌شود؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت در ضربه‌های طریف از چکش‌های پلاستیکی استفاده می‌شود (شکل ۱-۸).

در بریدن سیم‌های استاتور از قلم و برای درآوردن درپوش‌ها از چکش‌های فلزی استفاده می‌شود (شکل‌های ۱-۹ و ۱-۱۰).