

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تولید قطعات به روش تراشکاری

رشته ماشین ابزار  
گروه مکانیک  
شاخه فنی و حرفه‌ای  
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه




**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



نام کتاب:	تولید قطعات به روش تراشکاری - ۲۱۱۴۱۹
پدیدآورنده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:	غلامحسن پاچگانه، محمد مهرزادگان، محمد خواجه حسینی، حسن امینی، سعید آقایی، سیدعلی حیدری، حسن عبدالله‌زاده (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	علیرضا جلیلی، فرهاد آقاپور، محمد رشدی، علیرضا و ثوّقی (اعضای گروه تأثیف)
شناسه افزوده آماده‌سازی:	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
نشانی سازمان:	مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طرح یونیفورم) - طاهره حسن‌زاده (طرح جلد) - محمد عباسی (صفحه‌آرا) - سعید آقایی (رسام) - علیرضا جلیلی (عکاس)
ناشر:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن: ۰۹۶۲۶، ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۳۰۸۸۳، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ وب سایت: www.chap.sch.ir
چاپخانه:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰ / ۰۹۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵
سال انتشار و نوبت چاپ:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص» چاپ اول ۱۳۹۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین  
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و کارخانهها و مزارع و  
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.  
امام خمینی (قدس سره الشریف)

## فهرست

۱	پودمان اول: نگهداری ماشین‌های ابزار
۳	■ نگهداری ماشین‌های ابزار
۳	■ مقدمه
۳	■ انواع نگهداری دستگاهها
۳	■ دلایل خراب شدن دستگاهها
۴	■ نگهداری دستگاه‌تراش
۴	■ روغن کاری در دستگاه‌تراش
۶	■ محل‌های پر کردن روغن
۸	■ پمپ‌های روغن
۱۰	■ فیلتر یا صافی دستگاه
۱۰	■ تعویض روغن جعبه دندنهای
۱۲	■ روغن کاری دستی دستگاه‌تراش
۱۴	■ روغن کاری سه‌نظام
۱۵	■ سیستم خنک‌کاری دستگاه‌تراش
۱۶	■ کنترل و تنظیمات دستگاه‌تراش قبل از ماشین‌کاری
۲۲	■ تمیز کردن دستگاه
۲۳	■ تمیز کردن داخل سه‌نظام
۲۶	■ دستور کار نگهداری دستگاه‌تراش
۲۸	■ ارزشیابی سرویس و نگهداری ماشین‌های ابزار
۲۹	پودمان دوم: مته مرغک‌زنی و سوراخ‌کاری
۳۱	■ مته مرغک‌زنی و سوراخ‌کاری
۳۲	■ سوراخ‌کاری روی دستگاه‌تراش
۳۳	■ مته مرغک و کاربرد آن
۳۴	■ ساختمان مته مرغک
۳۴	■ انواع مته مرغک
۳۵	■ نمایش مته مرغک در نقشه
۳۷	■ بستن مته مرغک روی دستگاه‌تراش
۳۷	■ کلاهک‌های واسطه
۳۸	■ گوه در آر
۳۹	■ مراحل انجام کار مته مرغک‌زنی روی ماشین‌تراش
۴۳	■ سوراخ‌کاری با دستگاه‌تراش
۴۳	■ آشنایی با مته
۴۶	■ کنترل براده هنگام سوراخ‌کاری
۴۷	■ سوراخ را به در و بن بست
۴۸	■ روش‌های اندازه‌گیری و کنترل قطر سوراخ‌ها
۴۹	■ روش‌های اندازه‌گیری و کنترل عمق سوراخ

۵۰	محاسبه متغیرهای ماشین کاری
۵۶	ارزشیابی مته مرغکزنی و سوراخ کاری

<b>۵۷</b>	<b>پودمان سوم: تراش کاری قطعات بلند و آج زنی</b>
۵۹	مقدمه
۵۹	تراش کاری قطعات بلند
۶۱	آنواع مرغک
۶۱	مرغک گردن
۶۱	مرغک لوله گیر
۶۳	مرغک ثابت
۶۳	مهار قطعات بلند
۶۳	بستن قطعه بین سه نظام و مرغک گردن
۶۴	بستن قطعه بین دو مرغک
۶۵	صفحه مرغک
۶۸	گیره قلبی
۷۰	کنترل هم محوری دو مرغک
۷۲	کمریند (لینت)
۸۰	ارزشیابی تراش کاری قطعات بلند
۸۲	آج زنی
۸۲	مقدمه
۸۲	تعريف آج زنی
۸۳	ابزار آج زنی
۸۳	ابزار نگهداری قرقره آج
۹۰	ارزشیابی آج زنی

<b>۹۱</b>	<b>پودمان چهارم: داخل تراشی و شیار تراشی</b>
۹۳	شیار تراشی و برش کاری
۹۳	مقدمه
۹۴	زوایای رنده‌های شیار تراش
۹۶	تیز کردن رنده‌های شیار تراشی
۹۶	مراحل تیز کردن رنده شیار تراشی
۹۸	بستن رنده‌های شیار تراش
۹۸	مراحل شیار تراشی
۱۰۰	رنده‌های برش
۱۰۰	مراحل برش کاری روی دستگاه تراش
۱۰۲	ارزشیابی شیار تراشی
۱۰۴	داخل تراشی

۱۰۴	مقدمه
۱۰۴	تعريف داخل تراشی
۱۰۶	فرایند داخل تراشی
۱۰۸	نحوه اندازه‌گیری سوراخ‌های تراشیده شده
۱۱۰	ارزشیابی شیار تراشی

۱۱۱	پودمان پنجم: پیچ تراشی
۱۱۳	پیچ تراشی
۱۱۳	مقدمه
۱۱۴	تعريف پیچ
۱۱۴	کاربرد پیچ‌ها
۱۱۵	قسمت‌های مختلف پیچ
۱۱۵	طبقه‌بندی انواع پیچ
۱۱۶	نمایش پیچ در نقشه
۱۱۹	استانداردهای رزوها
۱۱۹	عمق دندانه پیچ
۱۱۹	عمق دندانه مهره
۱۲۱	پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای
۱۲۲	طبقه‌بندی پیچ‌ها از نظر شکل آچار خور (گل‌پیچ)
۱۲۳	اندازه آچار خور در پیچ و مهره شش‌گوش ISO
۱۲۳	روش‌های تولید پیچ
۱۲۴	ابزارهای پیچ تراشی
۱۲۴	زواياي رنده‌های پیچ تراشی
۱۲۴	تیز کاری رنده‌های پیچ تراشی
۱۲۶	آماده‌سازی قطعه کار برای پیچ تراشی
۱۲۷	ایجاد گاه (گلویی)
۱۲۷	آماده‌سازی دستگاه تراش برای پیچ تراشی
۱۳۱	پیچ تراشی با ماشین تراش
۱۳۵	پیچ تراشی پیچ دندانه ذوزنقه‌ای
۱۳۷	پیچ تراشی پیچ چپ‌گرد
۱۳۸	پیچ تراشی چندراهه
۱۳۹	پیچ تراشی پیچ راست‌گرد داخلی (مهره)
۱۴۰	ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل
۱۴۹	ارزشیابی پیچ تراشی
۱۵۰	منابع

## سخنی با هنر جویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعريف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی — حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی تراشکاری قطعات بلند
۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند توانواری و مصرف بهینه
۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، سومین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته ماشین ابزار در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید قطعات به روش تراشکاری شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرست جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضرب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است. همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با شناسی [www.tvoecd.medu.ir](http://www.tvoecd.medu.ir) می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌های فنی آموزش بینیید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمندان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

## سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه‌درسی رشته ماشین ابزار طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفة‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزوی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته‌یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرين‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است که نامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسعه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: سرویس و نگهداری ماشین‌های ابزار.

پودمان دوم: عنوان سوراخکاری و مته مرغک زنی.

پودمان سوم: تراشکاری قطعات بلند و آچ زنی.

پودمان چهارم: شیار تراشی و آچ زنی.

پودمان پنجم: بیچ تراشی.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفة‌ای و کاردانش

## پودمان ۱

# نگهداری ماشین‌های ابزار



سرویس و نگهداری دستگاه تراش علاوه بر حفظ دقت دستگاه، باعث کاهش هزینه‌های تعمیرات می‌شود.

## واحد یادگیری ۱

### شاپیستگی سرویس و نگهداری دستگاه تراش

#### مقدمه

هر دستگاهی برای افزایش راندمان و طول عمر بیشتر نیاز به سرویس و نگهداری دارد. آنچه که برای یک تراشکار ضروری به نظر می‌رسد دانستن و عمل کردن به توصیه‌های مرتبط در جهت سالم نگهداشتن دستگاه تراش به منظور استفاده بهینه از آن است.

#### استاندارد عملکرد

نگهداری ماشین‌های ایزار براساس دستورالعمل مربوطه و چک لیست‌ها

#### پیش نیاز

تسلط به پیشانی تراشی و روتراشی

## نگهداری ماشین‌های ابزار

### مقدمه

#### انواع نگهداری دستگاه‌ها

برای نگهداری دستگاه‌ها یکی از روش‌های زیر به کار می‌رود:

**۱- روش کار کردن تا حد خرابی:** در این روش تا زمانی که دستگاه خراب نشود هزینه‌ای صرف نگهداری آن نمی‌شود. استفاده از این روش باعث افزایش هزینه‌های تعمیر، توقف دستگاه، تولید کمتر، افزایش سرعت فرسودگی و کاهش دقت دستگاه می‌شود.

**۲- روش پیشگیرانه:** در این روش، نگهداری به صورت مداوم و دوره‌ای انجام شده تا قبل از بروز ایراد ناشی از عدم نگهداری صحیح، قابل پیشگیری باشد.

دستگاه‌ها برای عملکرد صحیح و دقیق نیاز به سرویس و نگهداری‌های منظم دارند. در غیر این صورت، عملکرد آنها مختل شده و باعث تحمیل هزینه‌ای اضافی تعمیرات می‌شود. دستگاه تراش نیز به علت گران قیمت بودن، نیاز به سرویس و نگهداری مداوم داشته تا عمر دستگاه افزایش یافته و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود. دستگاه تراش مثل همه ماشین‌های ابزار و دستگاه‌های تولیدی و صنعتی دارای قطعات متحرک و دوار است. بنابراین قطعات برای عملکرد صحیح نیاز به روغن کاری دارند. شناخت روغن مناسب و همچنین محل‌های روغن کاری و نیز انجام سرویس‌های دوره‌ای آنها از ضروریات است.



شکل ۱

پرسش

به نظر شما کدام روش بهتر است؟



شکل ۲

#### دلایل خراب شدن دستگاه‌ها

چهار دلیل زیر معمولاً باعث خراب شدن دستگاه‌ها می‌شود:

- ۱ عیوب طراحی و نحوه ساخت دستگاه
- ۲ عیوب قطعات و لوازم تعویضی دستگاه
- ۳ استفاده ناصحیح از دستگاه
- ۴ عدم سرویس و نگهداری نامناسب دستگاه

از دلایل صفحه قبل، مشکلات ناشی از استفاده ناصحیح از دستگاه و عدم سرویس و نگهداری نامناسب دستگاه را می‌توان با کمک روش‌های پیشگیرانه‌ای جلوگیری نمود تا دستگاه خراب نشود. به عنوان مثال در شکل صفحه قبل اعمال نیروی بیشتر از توان دستگاه باعث شکستن دندانه‌های چرخ دنده شده است.

### نگهداری دستگاه تراش

دستگاه تراش برای عملکرد صحیح و کاهش هزینه‌های تعمیر باید در بازه‌های زمانی مداوم سرویس و نگهداری شود. این نگهداری شامل روغن‌کاری و تنظیمات دستگاه در فاصله‌های زمانی مشخص و همچنین استفاده صحیح از دستگاه می‌باشد.

### لزوم روغن‌کاری:

روغن‌کاری به منظور کاهش اصطکاک، پیشگیری از سایش، خوردگی، محافظت در برابر آلودگی و مقاومت در برابر افزایش دما استفاده می‌شود.

### وظایف روغن روانکار

- ۱ مجرا کردن دو قطعه متحرک از هم به منظور پیشگیری از سایش و خراشیدگی
- ۲ کاهش حرارت
- ۳ جلوگیری از ورود آلودگی‌ها
- ۴ حفاظت در مقابل خوردگی
- ۵ شست و شوی مواد ساییده شده

**انواع روانکار:** روانکارها معمولاً براساس گرانروی یا ویسکوزیته آنها تقسیم‌بندی می‌شوند. گرانروی یا ویسکوزیته، مقاومت در برابر جاری شدن تعریف می‌شود. متداول‌ترین روانکارها، روغن و گریس است. گرانروی گریس‌ها بیشتر از روغن‌ها است.

فعالیت



کاربرد روغن و گریس را در محیط پیرامون خود بررسی کنید.

### روغن‌کاری در دستگاه تراش

دستگاه تراش نیز مانند سایر ماشین‌آلات صنعتی به دلیل دارا بودن قسمت‌های متحرک و جعبه دنده‌های مختلف و گردان، برای کارکرد مناسب نیاز به روانکاری دارد. در دستگاه تراش از روش‌های غوطه‌وری، پاششی، قطره‌ای و دستی برای روانکاری استفاده می‌شود.

نکته



اصل کلی این است که برای روغن‌کاری دستگاه‌ها، باید به دفترچه راهنمای آن دستگاه مراجعه کرده و محل‌های روغن‌کاری را تشخیص داد و سپس از نوع روغن پیشنهادی توسط شرکت سازنده استفاده کرد.

فعالیت



دفترچه راهنمای دستگاه تراش TN50 ساخت شرکت ماشین سازی تبریز را از سایت شرکت دانلود کرده و نوع روغن مناسب برای هر قسمت دستگاه را تعیین کنید.

طراحی دستگاه تراش TN50 به گونه ای است که به صورت خودکار، اجزای اصلی خود را روغن کاری می کند.  
با این حال روغن کاری دستی نیز باید انجام شود.

در دستگاه تراش TN50، سه محل برای پر کردن روغن برای روغن کاری خودکار وجود دارد.

۱ مخزن روغن جعبه دندنه اصلی و سر دستگاه با ظرفیت ۱۲ لیتر روغن

۲ مخزن جعبه دندنه پیش روی با ظرفیت ۵/۶ لیتر روغن

۳ مخزن جعبه دندنه حامل سوپریت با ظرفیت ۴/۱ لیتر روغن

سطح روغن این مخزن ها دائماً باید کنترل شود و برای کنترل سطح روغن از چشمی های روغن موجود بر روی دستگاه استفاده می شود.

نکته



مخزن روغن بایستی فقط تا وسط چشمی با روغن پر شود.



شکل ۳

فعالیت



بر روی دستگاه تراش تعداد و محل چشمی های روغن را مشخص کنید.

نکته



سطح روغن دو عدد از چشمی های دستگاه بعد از راه اندازی ماشین قابل مشاهده است.

فعالیت



به کمک هنرآموز محترم و با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه، محل این چشمی ها را تعیین کنید. فکر می کنید علت اینکه سطح روغن این چشمی ها بعد از راه اندازی قابل مشاهده است چیست؟

## محلهای پر کردن روغن

در تصاویر زیر محلهای پر کردن روغن نشان داده شده است.



شکل ۶



شکل ۵



شکل ۴

فعالیت



نوع روغن پیشنهادی شرکت سازنده برای مخزن‌ها را از دفترچه دستگاه پیدا کنید این روغن باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

توجه



برای روغن کاری جعبه دنده‌های دستگاه تراش باید از روغن جعبه دنده مطابق با پیشنهاد شرکت سازنده استفاده کرد. استفاده از روغن موتور و روغن هیدرولیک برای روغن کاری جعبه دنده مناسب نیست و سبب آسیب به جعبه دنده در طولانی مدت می‌شود.

فعالیت



سطح روغن جعبه دنده اصلی دستگاه خودتان را از طریق چشمی‌های روغن کنترل کنید و در صورت کم بودن روغن، مطابق مراحل زیر، آن را پر کنید.

مواد لازم:

۱ روغن استاندارد جعبه دنده به میزان لازم ۲ قیف روغن ۳ پارچه نخی

مراحل کار:

۱ دستگاه را خاموش کنید.

۲ مدتی صبر کنید تا روغن تهنشین شود. اگر روغن از نصف چشمی کمتر بود باید با روغن استاندارد، آن را پر کنید.

۳ اطراف دریچه روغن را با پارچه نخی کاملاً پاک کنید.



شکل ۹



شکل ۸



شکل ۷

۴ درپوش دریچه را باز کنید.



شکل ۱۲



شکل ۱۱



شکل ۱۰

۵ با استفاده از قیف، مخزن روغن را پر کنید تا سطح روغن در چشمی به وسط آن برسد.



شکل ۱۵



شکل ۱۴



شکل ۱۳

۶ درپوش دریچه را بندید و روغن‌های اضافی را با پارچه نخی تمیز کنید.



شکل ۱۸



شکل ۱۷



شکل ۱۶

پرسش

- در صورتی که روغن اضافه در مخزن‌ها ریخته شود چه مشکلی پیش خواهد آمد؟
- برای رفع این مشکل چه کاری باید انجام داد؟



فعالیت  
تمکیلی




سطح روغن جعبه دندۀ پیشروی و جعبه دندۀ حامل سوپرت را بررسی کرده و در صورت نیاز و به کمک هنرآموز خود با روغن آن را پر کنید.

## پمپ‌های روغن

خود را از محور کلاچ می‌گیرد. پمپاز روغن به چرخ دنده‌های بالای جعبه‌دنده اصلی و یاتاقان‌های سر دستگاه و همچنین چرخ دنده‌های Z۲، Z۱، بر عهده این پمپ دنده‌ای است.

هر سه مخزن روغن دارای پمپ روغن می‌باشند پمپ روغن وظیفه انتقال و تنظیم فشار روغن را دارد. پمپ روغن جعبه‌دنده اصلی در پشت دستگاه قرار دارد این پمپ از نوع دنده‌ای بوده و حرکت




شکل ۱۹

تحقیق کنید



در مورد پمپ‌های دنده‌ای از اینترنت تحقیق کنید و سیستم کار کرد آن را در کلاس توضیح دهید.

در شکل‌های زیر مسیر روغن کاری دستگاه تراش توسط پمپ دنده‌ای نشان داده شده است.



شکل ۲۰



شکل ۲۱

پمپ روغن جعبه دندۀ پیشروی و جعبه دندۀ حامل سوپرت از نوع پیستونی است.


تحقیق کنید



در مورد پمپ های پیستونی از اینترنت تحقیق کنید و سیستم کار کرد آن را در کلاس توضیح دهید.

شکل های زیر جعبه دندۀ پیشروی و جعبه دندۀ حامل سوپرت را نشان می دهد. پمپاژ روغن به چرخ دندلهای بالایی

جعبه دندۀ پیشروی و جعبه دندۀ حامل سوپرت بر عهده این پمپ پیستونی است.



پمپ پیستونی  
جعبه دندۀ حامل سوپرت

شکل ۲۳




جعبه دندۀ پیشروی  
پمپ پیستونی

شکل ۲۲

### فیلتر یا صافی دستگاه

هر سه مخزن روغن دارای فیلتر و صافی روغن می‌باشند که هر بار بعد از تعویض روغن، باید آنها نیز تعویض شوند. (چرا؟)

فیلتر روغن جعبه دنده اصلی در پشت دستگاه قرار دارد. فیلتر این قسمت معمولاً در دونوع فیلترهای قابل تعویض و فیلترهای دائمی هستند. فیلتر قابل تعویض باید با هر بار تعویض روغن با فیلتر جدید جایگزین شود. ولی فیلترهای دائمی دارای پیچی روی خود بوده که در فواصل زمانی معین باید چرخانده شده تا فیلتر دوباره کارکرد صحیح خود را داشته باشد.



شکل ۲۴

### تعویض روغن جعبه دنده‌ها

روغن کار کرده پس از مدتی کارکرد خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهد و باید در فاصله‌های زمانی معینی با روغن تازه تعویض شود.

فعلیت



با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه تراش فواصل زمانی برای تعویض روغن هر یک از جعبه‌دنده‌های دستگاه تراش TN50 استخراج کنید.



شکل ۲۷



شکل ۲۶



شکل ۲۵

فعليت



#### مواد لازم:

- ۱ روغن مخصوص جعبه دندۀ اصلی به میزان ۱۲ لیتر
- ۲ ظرف تخلیه روغن
- ۳ قیف
- ۴ آچار تخت ۱۲

#### مراحل کار:

- ۱ دستگاه را خاموش کنید.
- ۲ ظرف مناسبی تهیه کنید و آن را زیر محل تخلیه روغن جعبه دندۀ اصلی قرار دهید.



شكل ۲۸

- ۳ لوله را توسط آچار گرفته و با آچار آلن در پوش تخلیه را باز کنید.



شكل ۲۹

۴ صبر کنید تا روغن محفظه کاملاً تخلیه شود.

۵ اگر فیلتر جعبه دندۀ اصلی از نوع دائمی است پیج آن را بچرخانید و اگر از نوع تعویضی است، با آچار مخصوص فیلتر آن را باز کرده و با فیلتر نو جایگزین کنید.



شکل ۳۱



شکل ۳۰



شکل ۳۲



شکل ۳۲

۶ درپوش محفظه را باز کنید و روغن تازه به مقدار ۱۲ لیتر را درون آن بربیزید (شکل ۳۲).

۷ کنترل کنید سطح روغن در چشمی به نصف رسیده باشد (شکل ۳۳).

۸ درپوش محفظه را ببندید.

فعالیت  
تکمیلی



روغن کار کرده جعبه دندۀ پیشروی و جعبه دندۀ حامل سوپرت را با راهنمایی هنرآموز خود تعویض کنید.

### روغن کاری دستی دستگاه تراش

کشویی‌ها و ریل ماشین، فلکه‌های سوپرت و دستگاه مرغک قسمت‌هایی هستند که دارای محفظه کوچکی در حد گنجایش چندین قطره روغن را دارند که به صورت مداوم باید کنترل و به صورت دستی روغن کاری شوند تا از اصطکاک جلوگیری شده و روان‌تر حرکت کنند. برای روغن کاری این قسمت‌ها تراش ساچمه‌های روغن تعییه شده تا به وسیله پمپ دستی مخصوص، روغن کاری شوند. این ساچمه‌ها بر روی کشویی‌های طولی، عرضی و فوقانی و همچنین فلکه‌های سوپرت و دستگاه مرغک وجود دارد. کشویی‌ها و ریل ماشین، فلکه‌های سوپرت و دستگاه مرغک قسمت‌هایی هستند که دارای محفظه کوچکی در حد گنجایش چندین قطره روغن را دارند.

که به صورت مداوم باید کنترل و به صورت دستی روغن‌کاری شوند تا از اصطکاک جلوگیری شده و روان‌تر حرکت کنند. برای روغن‌کاری این قسمت‌های دستگاه تراش ساچمه‌های روغن تعییه شده تا به وسیله پمپ دستی مخصوص، روغن‌کاری شوند. این ساچمه‌ها بر روی کشویی‌های طولی، عرضی و فوکانی و همچنین فلکه‌های سوپرت و دستگاه مرغک وجود دارد.



شکل ۳۶



شکل ۳۵



شکل ۳۴

#### پرسش

تعداد ساچمه‌های روغن دستگاه تراش چند عدد است؟ محل آنها را پیدا کنید.



#### نکته

روغن استفاده شده برای قسمت‌های روغن‌کاری دستی باید ویسکوزیته بیشتری داشته باشد تا بتواند بر روی سطوح بیشتر باقی بماند.



#### فعالیت تکمیلی

دستگاه تراش را مطابق دفترچه راهنمای روغن‌کاری کنید.



برای این کار نازل پمپ دستی را روی ساچمه فشار دهید این کار را چندین بار تکرار کنید تا محفظه زیرین آن پر شود و روغن اضافی از اطراف آن بیرون بیاید. روغن اضافی را با دستمال نخی پاک کنید.



شکل ۳۸



شکل ۳۷

#### نکته

همیشه از روغن پیشنهادی شرکت سازنده استفاده کنید. استفاده از روغن‌های نامناسب باعث معیوب شدن و ناکارآمدی دستگاه می‌شود.



ریل دستگاه تراش بهتر است بعد از تمیز کاری با روغن دان دستی، روغن کاری شود. این کار از نشستن گرد و خاک به روی ریل ها جلوگیری می کند.



شکل ۴۰



شکل ۴۹

نکته

قبل از شروع به کار با دستگاه، با پارچه نخی تمیزی، روغن ریل را پاک کنید، تا گرد و خاک نشسته بر روی روغن پاک شود؛ سپس دوباره روغن کاری کنید.



داداشت



ریل ها سنگ خورده و شابر زده می شوند. که این عمل باعث افزایش کیفیت سطح و مستقیمی می شود. همچنین شابرزنی سبب ایجاد گودی های بسیار ریز برای نگهداری روغن می شود.



شکل ۴۳



شکل ۴۲



شکل ۴۱

تحقیق کنید



در مورد نحوه سنگ زنی و شابرزنی ریل های دستگاه تراش تحقیق کنید.



شکل ۴۴

### روغن کاری سه نظام

در بعضی از سه نظامها ساچمه های روغن وجود دارد که باید با پمپ روغن دستی روغن کاری شوند.

### سیستم خنک کاری دستگاه تراش

محفظه آب صابون در قسمت زیر دستگاه قرار دارد. آب صابون به وسیله پمپ و از طریق لوله‌ها به مجرای خروجی می‌رسد. تکیه‌گاه برای لوله خروجی، در حامل رنده ماشین بسته شده و مجهز به یک شیر با لوله خرطومی است که تنظیم جریان آب صابون را در محل مورد نظر میسر می‌سازد، چون آب صابون برگشتی از دستگاه دارای براده است این مخزن مجهز به صافی است.



شکل ۴۶



شکل ۴۵



شکل ۴۸



شکل ۴۷

آب صابون پس از مدتی کارکرد، خاصیت خنک کاری خود را از دست می‌دهد و باید تعویض شود. صافی باید در فواصل زمانی مشخص کاملاً تمیز شده و براده‌های آن برداشته شود.

نکته

اگر پمپ آب صابون روشن است به مدت طولانی شیر آن را بسته نگه ندارید.



پرسش

آب صابون از چه موادی تشکیل شده و نحوه ترکیب کردن آن به چه صورت است؟



نکته

هرگز از آب به تنها یی برای خنک کاری استفاده نکنید چون باعث زنجزدگی پمپ آب صابون، ریل‌ها و سایر قسمت‌های دستگاه تراش می‌شود.



فعالیت



مخزن خنک کاری دستگاه خود را برسی کرده و در صورت نیاز آب صابون آن را تعویض و فیلتر آن را تمیز کنید. سپس کلید برقی سیستم خنک کاری را روشن کنید و از عملکرد پمپ آن اطمینان حاصل کنید.

نکات ایمنی



- ۱ از تماس آب صابون با دست و چشم خودداری کنید و در صورت تماس فوراً با آب بشویید.
- ۲ از تماس با الکتروموتور پمپ در حالی که کلید برق آن روشن است خودداری کنید.

## کنترل و تنظیمات دستگاه تراش قبل از ماشین کاری

**۱ کنترل تسممه:** تسممه الکتروموتور که در سمت راست دستگاه قرار دارد وظیفه انتقال نیرو و حرکت به چرخ دنده اصلی دستگاه را دارد. قبل از شروع به کار با دستگاه باید از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کرد. تسممه نباید بیش از حد شل یا سفت باشد، همچنین آسیب دیده نباشد.



شکل ۴۸

نکته

تسممه شل باعث کاهش قدرت دستگاه شده و تسممه سفت احتمال پاره شدن آن را افزایش می‌دهد.



**۲** مهرهٔ پیچهای انحراف سوپرت فوقانی را با آچار کاملاً سفت کنید. شل بودن این قسمت باعث خطرات جانی و مالی می‌شود. اندازه آچار خور سوپرت بالایی شماره ۱۹ است. ۱۹ میلی‌متر فاصله بین دو ضلع آچار خور مهرهٔ یا پیچ است.



شکل ۵۰



شکل ۴۹



شکل ۵۰

نکته



برای بستن پیچ‌ها و مهره‌ها ضروری است که از آچارتخت یا آچاررینگی استفاده کنید. استفاده از آچار فرانسه می‌تواند باعث خراب شدن قسمت آچارخور پیچ یا مهره شود.

**۳** از با هم بسته شدن فک‌های سه نظام اطمینان حاصل کنید برای این کار بهتر است فک‌های را تا انتهای بینندید. اگر فک‌ها با هم به مرکز نرسیدند، فک‌ها را دوباره جابیندازید.



شکل ۵۲



شکل ۵۱

نکات ایمنی



از قرار دادن آچار سه نظام بر روی سه نظام دستگاه تراش جداً خودداری کنید.

۴ دستگاه مرغک را در فاصله مناسبی از انتهای میز قرار دهید تا از افتادن آن بر روی زمین جلوگیری شود. سپس اهرم تثبیت دستگاه مرغک را قفل کنید تا از حرکت آن جلوگیری شود.



شکل ۵۴- درست



شکل ۵۳- نادرست

۵ کنترل کنید سوپرت فوقانی بیش از حد جلو یا عقب نباشد. عقب بودن آن، ممکن است باعث برخورد ریل با سه نظام در هنگام ماشین کاری شود.



شکل ۵۶



شکل ۵۵



شکل ۵۷

**۷** در ب تابلو برق اصلی دستگاه را کنترل کنید که کاملاً بسته باشد.



شکل ۵۸

#### نکات ایمنی



در صورت کار نکردن سیستم برقی دستگاه، به هنر آموز خود اطلاع دهید و از دستکاری فیوزها و کنتاکتورهای دستگاه جداً خودداری کنید.

**۷** قبل از زدن کلید اصلی کنترل کنید که میله راهانداز دستگاه، در حالت درگیر نباشد.

**۸** از عملکرد دو کلید اضطراری دستگاه مطمئن شوید. برای این کار کلید اصلی دستگاه را روشن کرده و سپس به ترتیب دو کلید اضطراری را زده تا مطمئن شوید برق دستگاه را قطع می کنند. در غیر این صورت به هنرآموز خود اطلاع دهید.



شکل ۶۰



شکل ۵۹

نکات ایمنی



هر دو کلید اضطراری دستگاه باید کار کند؛ در غیر این صورت از کار کردن با دستگاه خودداری کنید.



شکل ۶۲



شکل ۶۱

نکات ایمنی



از تغییر دور در حالت چرخش محور اصلی دستگاه جداً خودداری کنید این کار باعث آسیب جدی به جعبه دندۀ اصلی دستگاه می‌شود.

در صورت وجود هرگونه صدا و لرزش نامتعارف و همچنین بوی سوختگی ابتدا دستگاه را خاموش کنید و سپس به هنرآموز خود اطلاع دهید.

نکته



شکل ۶۳

۱۰ از عملکرد صحیح حرکت سریع اطمینان حاصل کنید.

- ۱۱ دستگاه را در حالت پیشروی اتوماتیک قرار داده و عملکرد صحیح آن را در سرعت‌های مختلف آزمایش کنید.
- ۱۲ سیستم روشنایی دستگاه را (در صورت وجود) کنترل کنید. این سیستم در مماس کردن ابزار به قطعه، به شما کمک می‌کند.



شکل ۶۵



شکل ۶۴

- ۱۳ در هنگام کار کردن دستگاه، دست خود را بر روی جعبه دندنهای اصلی و پیشروی و یاتاقان‌ها گذاشته و دمای آنها را کنترل کنید. دمای این قسمت‌ها نباید غیر عادی باشد. در صورت مشاهده دمای غیر عادی دستگاه را خاموش کنید و به هنرآموز یا مسئول کارگاه اطلاع دهید.



شکل ۶۷




شکل ۶۶



شکل ۶۸

- ۱۴ **نشتی روغن:** نشتی روغن شدید می‌تواند سبب خالی شدن روغن محفظه‌ها و در نتیجه عدم روغن کاری صحیح شود. یکی از قسمت‌های رایج دستگاه تراش که امکان نشتی روغن در آن وجود دارد در پوش‌های تخلیه روغن است.

در قسمت سر دستگاه و داخل محور اصلی امکان نشستی روغن وجود دارد. این نشستی با نگاه کردن از گلوبی سه نظام قابل مشاهده است.



شکل ۶۹

پرسش



آیا از قسمت‌های دیگر دستگاه تراش، امکان نشستی وجود دارد؟

توجه



در صورت مشاهده هر گونه نشستی روغن، به هنرآموز و سرپرست کارگاه اطلاع دهید.

### تمیز کردن دستگاه

براده و آب صابون به جا مانده بر روی دستگاه باید کاملاً تمیز شود. برای این کار ابتدا از قلممویی و سپس از پارچه نخی مناسب استفاده کنید.

نکته



هرگز از هوای فشرده برای تمیز کاری دستگاه استفاده نکنید.

پرسش



بعد از پایان ماشین کاری چه قسمت‌هایی از دستگاه را باید تمیز کرد؟

داخل سه نظام و گلوبی محور اصلی و داخل دستگاه مرغک و تابلو برق و همچنین گردگیرهای سوپرت ماشین تراش نیز باید تمیز شوند. البته این قسمت‌ها نیاز به تمیز کاری روزانه نداشته و باید در فواصل زمانی مختلف تمیز شوند. برای تمیز کردن گلوبی محور اصلی باید سه نظام را در بیاورید و تمیز کاری کنید.



شکل ۷۲



شکل ۷۱



شکل ۷۰

فعالیت



با رعایت نکات ایمنی، سه نظام دستگاه را خارج کرده و داخل سه نظام و محور اصلی دستگاه را تمیز کنید.

نکات ایمنی



- ۱ در هنگام باز کردن سه نظام کلید اصلی دستگاه خاموش باشد.
- ۲ از برداشتن سه نظام به تنها ی خودداری کنید.
- ۳ از قرار دادن سه نظام بر روی ریل دستگاه خودداری کنید.
- ۴ قبل از در آوردن سه نظام یک عدد تخته زیر سه نظام قرار دهید.



شکل ۷۳

### تمیز کردن داخل سه نظام:

در فاصله زمانی مشخص باید سه نظام را باز کرده و داخل آن را تمیز کرد. بعد از باز کردن سه نظام از گلوبی ماشین تراش، مراحل زیر را برای تمیز کردن آن انجام دهید.

■ ابتدا فک های سه نظام را باز کنید. چون در کارگاه های آموزشی تعداد ماشین ها زیاد است برای جلوگیری از جابه جایی فک های هر سه نظام با سه نظام دیگر روی فک ها و بدنه سه نظام شماره ای حک می شود.

■ با آچار تخت شماره ۱۹ چهار پیچ پشت سه نظام را باز کنید. صفحه پشت بند را به آرامی بچرخانید تا مهره ها آزاد شوند. در این حالت باید با دست راست یا به کمک یکی از دوستانتان سه نظام را نگه دارید تا سقوط نکند. حتماً بر روی راهنمای ماشین و زیر سه نظام از تخته محافظ استفاده کنید.



شکل ۷۵



شکل ۷۴

■ با آچار آلن، پیچهای آن را باز کنید.



شکل ۷۷



شکل ۷۶

■ صفحه رویی را باز کرده و داخل آن را تمیز کنید.



شکل ۷۹



شکل ۷۸

■ سه پیچ آلی را باز کرده و صفحه آن را باز کنید.



شکل ۸۱



شکل ۸۰

لقمه‌ها و صفحهٔ پیچ ارشمیدس را باز کرده و تمیز کنید.



شکل ۸۴



شکل ۸۳



شکل ۸۲

**باز کردن گردگیرهای سوپرت طولی:** گردگیرها از ورود براده و آب صابون به داخل سوپرت جلوگیری می‌کند. با این حال باید در فواصل زمانی مشخص باز شده و تمیز شوند.



شکل ۸۶



شکل ۸۵

تمیز کردن تابلو برق باید در فواصل زمانی معین انجام گیرد.



شکل ۸۷

۱ برق اصلی دستگاه در هنگام تمیز کردن تابلو برق حتماً خاموش باشد.

۲ از دستمال خشک نخی برای تمیز کردن این قسمت استفاده کنید.

نکات ایمنی



براده‌ها را از سایر زباله‌ها جدا کرده و در سطل جداگانه بریزید. براده‌های فلزی قابلیت بازیافت و ریخته‌گری دوباره را دارند.

نکات زیست محیطی



## دستور کار نگهداری دستگاه تراش

دستگاه‌های صنعتی بسته به زمان کارکردن نیاز به برنامه‌ریزی نگهداری دارند. معمولاً این برنامه‌ریزی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، شش ماهه و یکساله تعريف می‌شود. این دستور کار معمولاً برای هر دستگاه، توسط سازنده دستگاه و یا واحد صنعتی استفاده کننده از دستگاه تعريف می‌شود. در مورد دستگاه تراش کارگاه که به صورت آموزشی کاربرد دارد؛ دستور کار نگهداری به صورت زیر پیشنهاد می‌شود.

**۱- دستور کار نگهداری روزانه:** باید روزانه با کارکرد شش تا هشت ساعت دستگاه صورت گیرد. وظیفه کنترل و بررسی دستور کار روزانه بر عهده هنرجو می‌باشد. برای این دستور کار یک چک لیست وجود دارد که باید روزانه تکمیل شود. این چک لیست را هر روز بعد از پایان کار با دستگاه به هنرآموز خود تحويل دهید.

چک لیست نگهداری روزانه دستگاه تراش

ردیف	موارد بررسی	بله	خیر
۱	کنترل روغن جعبه دنده اصلی از طریق چشمی روغن		
۲	کنترل روغن جعبه دنده پیشروی از طریق چشمی روغن		
۳	کنترل روغن جعبه دنده حامل سوپرت از طریق چشمی روغن		
۴	روغن کاری ساقمه‌های روغن		
۵	تمیز کردن روغن ریل ماشین با پارچه نخی قبل از ماشین کاری و روغن کاری دوباره آن		
۶	کنترل سیستم خنک کاری دستگاه		
۷	کنترل سفت بودن پیچ‌های سوپرت فوقانی و مناسب بودن محل آن		
۸	کنترل کارکرد صحیح فک‌های سه نظام		
۹	کنترل مناسب بودن محل دستگاه مرغک		
۱۰	کنترل بسته بودن درب تابلو برق اصلی		
۱۱	عملکرد صحیح دو کلید اضطراری		
۱۲	گرم کردن دستگاه در دور پایین		
۱۳	کنترل صحت حرکت سریع و پیشروی		
۱۴	کنترل جریان روغن سر دستگاه در حین کار از طریق چشمی روغن		
۱۵	کنترل جریان روغن پیشروی در حین کار از طریق چشمی روغن		
۱۶	عدم وجود صدا و لرزش نامتعارف و بوی سوختگی		

ردیف	موارد بررسی	خیر	بله
۱۷	کنترل عدم نشتی روغن		
۱۸	کنترل سیستم روشنایی		
۱۹	کنترل دمای مناسب کار کرد دستگاه		
۲۰	تمیز کردن سوپرت و ریل ها و سینی و محوطه اطراف دستگاه		
۲۱	روغن کاری دستی ریل ها		
۲۲	زدن کلیدهای اضطراری و خاموش کردن دستگاه با کلید اصلی		

### ۲- دستور کار نگهداری هفتگی:

باید بعد از پایان هفته کاری دستگاه صورت گیرد. وظیفه کنترل و بررسی دستور کار هفتگی برعهده هنرجو می باشد.

برای این دستور کار یک چک لیست وجود دارد که باید هفتگی تکمیل شود. این چک لیست را در پایان هفته کاری به هنرآموز خود تحويل دهید.

چک لیست نگهداری هفتگی دستگاه تراش

ردیف	موارد بررسی	خیر	بله
۱	کنترل تسمه الکتروموتور		
۲	پرکردن روغن جعبه دندنهای در صورت نیاز		
۳	پرکردن مخزن آب صابون در صورت نیاز		
۴	تمیز کردن سه نظام با باز کردن فکها		
۵			

پرسش

چه موارد دیگری را می توانید به چک لیست روزانه و هفتگی اضافه کنید؟



### ۳- دستور کار نگهداری شش ماهه:

نگهداری شش ماهه بعد از پایان هر ترم انجام می شود.

### ۴- دستور کار نگهداری سالانه:


نگهداری سالانه بعد از پایان هر سال درسی انجام می شود.

فعالیت  
تکمیلی



با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه و به کمک هنرآموز خود، دستور کار شش ماهه و سالانه دستگاه تراش را با توجه به مطالبی که یاد گرفته اید، تهییه کنید.

## ارزشیابی سرویس و نگهداری ماشین‌های ابزار

 شکل ۸۸	<b>نقشه کار: سرویس و نگهداری ماشین‌های ابزار</b> <b>نگهداری ماشین‌های ابزار</b> بر اساس دستورالعمل مربوطه و چکلیست
	<b>شاخص عملکرد:</b> چکلیست‌های مطابق دستورالعمل
	<b>شرایط انجام کار:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- انجام کار در محیط کارگاه</li> <li>۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس -۳- تهییه استاندارد و دمای <math>20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}</math> -۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار -۵- وسایل ایمنی استاندارد -۶-</li> </ul>
	<b>زمان</b> $2/5$ ساعت
	<b>مواد مصرفی:</b> روغن-گریس - فیلتر روغن
	<b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین ابزار- روغن دان دستی- پمپ روغن- انواع روغن- گریس پمپ- انواع گریس- آچار تخت و آلن - مواد و وسایل آبندی- فیلتر روغن- دستورالعمل روغن کاری- نقشه روغن کاری- چکلیست روغن کاری- وسایل تنظیف

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انجام روغن کاری	۱	
۲	انجام تعویض روغن	۱	
۳	انجام تعویض مایع خنک کاری	۱	
۴	تمیز کردن و تعویض فیلتر روغن	۱	
۵	بررسی عملکرد پمپ‌ها	۲	
۶	بررسی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک و خنک کاری و روغن کاری	۲	
<b>شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b>			
۱- مسئولیت پذیری N72 L2 ۲- مدیریت مواد و تجهیزات N66 L2 ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۵- پایین‌دی به الزامات نقشه			
<b>میانگین نمرات *</b>			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.