

## پودمان ۳

### نصب چارچوب و اندود گچ و خاک



به طور کلی عملیات ساختمانی به سه مرحله سفت کاری، مرحله اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی که معمولاً همزمان انجام می شود و مرحله نازک کاری تقسیم‌بندی می گردد. مرحله سفت کاری شامل ساخت اسکلت و دیوارچینی است که در پودمان اول کتاب با آن آشنا شدیم. پس از مرحله سفت کاری نوبت به مرحله اجرای تأسیسات برقی همچون سیم کشی روشنایی، پریز برق، تلفن، آنتن مرکزی، آیفون تصویری و... و تأسیسات مکانیکی شامل لوله کشی آب سرد و گرم، فاضلاب، سرمایش و گرمایش ساختمان و... می‌رسد که چون به رشته‌های تحصیلی برق و مکانیک مربوط می‌شوند، از بحث این کتاب خارج هستند و در این پودمان از کتاب با مرحله سوم یعنی نازک کاری ساختمان آشنا می‌شویم، که عبارت است از: اجرای کلیه عملیاتی که بر روی سفت کاری ساختمان و تأسیسات برقی و مکانیکی انجام می‌شود و لازمه بهره‌برداری از ساختمان است.

تفکر



با توجه به تعریف فوق چه کارهایی را در ساختمان‌سازی می‌شناسید که می‌توان آن‌ها را نازک کاری دانست؟

## استاندارد عملکرد

با استفاده از نقشه و مبحث ۴ مقررات ملی و نشریه ۵۵، انواع چارچوب و کاربرد آن‌ها و نیز اندودهای داخلی و خارجی را شناخته و قادر به نصب چارچوب و اجرای اندود گچ و خاک با رعایت شرایط زیست محیطی باشد.

### ۱-۱-۳- ایمنی انجام عملیات نازک کاری

همان‌طور که قبلاً گفته شد رعایت اصول ایمنی مقدم بر انجام عملیات اجرایی در هر شغلی می‌باشد. لذا ابتدا به مسائل مربوط به ایمنی در اندود کاری می‌پردازیم. از آن‌جا که انجام عملیات نازک کاری معمولاً در ارتفاع بلندتر از قد انسان صورت می‌پذیرد، لذا استفاده از داربست گریز ناپذیر بوده و نیاز به معرفی انواع داربست‌ها و اصول ایمنی استفاده از آن‌ها در اینجا ضروری به نظر می‌رسد.

### ۱-۱-۳- تعریف و هدف از اجرای داربست

کارگر تازمانی که روی زمین ایستاده، می‌تواند تا ارتفاع محدودی کار کند و برای ادامه کار در قسمت‌های بالاتر، باید وسیله‌ای در زیر پای خود قرار دهد. بدیهی است هر چه ارتفاع بیشتر شود، وسیله زیر پا هم باید بلندتر شود. این وسیله در کارهای ساختمانی داربست نام دارد. داربست سازه‌ای است موقت که در هنگام اجرای عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به ارتفاع بنا و حفظ و نگهداری کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در گذشته برای اجرای ساختمان‌های بلند، با ریختن تدریجی خاک، زیر پای بتن کف را کم کم بالا می‌بردند و ارتفاع مورد نیاز را تأمین می‌کردند.


پس از احداث و انجام ساختمان، خاک ریخته شده را بر می‌داشتند تا به کف اوّلیه برسند. از یک طرف پرز حمت بودن این عمل و از طرفی نیاز روزافزون به ساختمان‌های بلند، انسان را وادار کرد تا از وسیله‌ای سبک و راحت برای این منظور استفاده کند. همراه با سبکی و راحتی، مسئله اینمی، سرعت استفاده در برپایی و جمع کردن داربست هم برای انسان مطرح بود تا بالاخره به داربست‌های امروزی دست یافت.

### ۲-۱-۳- انواع داربست‌ها

#### داربست‌های کوتاه:

در ساختمان‌های با ارتفاع کم و در قسمت‌های داخلی، از داربست‌های کوتاه و سبک استفاده می‌کنند. معمولاً در این مورد دو عدد بشکه و یک یا دو تخته زیر پا قرار می‌دهند. این کار اصولی و ایمن نیست به خصوص موقعی که از بشکه به صورت خوابیده استفاده شود زیرا چرخش ناگهانی بشکه، احتمال سقوط کارگر را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از خرک به خاطر امنیت بیشتر به مراتب بهتر از بشکه است. خرک‌ها را از چوب یا فلز می‌سازند. خرک‌های چوبی را آگر با چهار تراش‌هایی به ابعاد  $8 \times 8 \times 10 \times 10$  سانتی‌متر بسازند و در آن‌ها به اندازه کافی تخته‌های چپ و راست و دستک به کار بزنند، از کارآیی خوبی برخوردار خواهند بود. وسایل اتصال در این مورد چسب چوب و میخ است. با استقرار حداقل ۲ خرک و تخته‌های زیرپایی بر روی آن‌ها، کارهای داخلی ساختمان از جمله طاق‌زنی، گچ‌کاری و ... را با تسلط می‌توان انجام داد. حداقل فاصله دو خرک از یکدیگر ۳ متر است و در صورت نیاز، ۲ خرک را می‌توان روی هم قرار داد به شرط آن‌که ارتفاع آن‌ها از ۴ متر بیشتر نشود. (شکل ۱)



▲ شکل ۱



در رابطه با انواع داربست‌های فوق و کاربرد آن‌ها تحقیق نموده و در کلاس ارائه دهید.

### ۳-۱-۳- ضوابط ایمنی در داربست‌ها

۱- قطعات و اجزاء چوبی به کار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد. همچنین از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نواقص آن می‌گردد، باید خودداری شود.

۲- تخته‌های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زائد و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنه باشند. کلیه تخته‌ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای ۲۵ سانتی‌متر عرض و ۵ سانتی‌متر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ‌وجه جایه‌جا نشده و ابزار و مصالح از بین آن‌ها به پایین سقوط ننماید. همچنین عرض جایگاه باید حداقل ۵۰ سانتی‌متر و فاصله تکیه‌گاه‌های تخته‌ها حداقل ۲۵۰ سانتی‌متر باشد.

۳- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذی صلاح مورد بازدید، کنترل و تأیید قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

- الف: قبل از شروع به استفاده از آن.
- ب: حداقل هفته‌ای یکبار در حین استفاده.
- ج: پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.

۴- از داربست نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار فوری مورد نیاز باشد. در چنین حالتی نیز باید جهت تعادل داربست، بار روی جایگاه به طور یکنواخت توزیع گردد.

۵- در پایان کار روزانه، باید کلیه مصالح و ابزار کار از روی جایگاه داربست تخلیه شود.

## ۲-۳-نصب چارچوب

### مقدمه

قبل از اجرای اندود، معمولاً چارچوب‌های در و پنجره نصب می‌گردند لذا ابتدا نحوه نصب چارچوب‌ها را خواهید آموخت.

## ۱-۲-۳-تعريف چارچوب


قابی که لولای در به آن متصل شده و روی آن باز و بسته می‌شود را چارچوب می‌نامند. این قاب باید از مقاومت کافی برخوردار بوده تا بتواند وزن در و ضربات ناشی از باز و بسته شدن آن را تحمل نماید.

## ۲-۲-۳-قسمت‌های مختلف چارچوب

چارچوب از سه یا چهار قطعه به شرح ذیل تشکیل شده است:

- ۱- وادار یا بائو: عبارت است از دو عضو قائم که لولا روی یکی از آن‌ها نصب می‌گردد.
- ۲- کلاهک: عضو افقی فوقانی چارچوب است.
- ۳- آستانه یا پاسار: به عضو افقی تحتانی گفته می‌شود که در چارچوب‌های درهای ورودی، سرویس‌ها و آبریزگاه‌ها به کار می‌رود و وظیفه آن ایجاد حائل بین محیط‌های تمیز و آلوده و تر یا خشک است. گفتنی است که درهای داخلی ساختمان مانند اتاق خواب و موارد مشابه نباید آستانه باشند زیرا اولاً درون و بیرون اتاق خواب شامل هیچ کدام از موارد تمیز یا آلوده و تر یا خشک نمی‌شود و ثانیاً آستانه، پاخور بوده و ایجاد مزاحمت می‌نماید. در این حالت برای این که چارچوب در زمان حمل و نقل پایداری خود را حفظ نموده و دچار پیچیدگی و اعوجاج نشود الزاماً باید از یک قطعه افقی در پایین چارچوب که وادارها را بهم متصل می‌کند استفاده شود که این قطعه در کفسازی مدفون می‌گردد.


(شکل ۲)



شکل ۲

### ۳-۲-۳-مراحل نصب چارچوب

مراحل نصب چارچوب عبارت اند از:



### ۱-۳-۲-۳-بررسی نقشه و برآورده مصالح

نوع چارچوب از نظر جنس، شکل و اندازه، معمولاً در نقشه‌های فاز دو تعیین می‌شود. نقشه‌های فاز دو به نقشه‌هایی اطلاق می‌شود که همه جزئیات اجرایی لازم در آن مشخص می‌گردد و معمولاً با مقیاس‌های بزرگ از ۱/۱ تا ۱/۵۰ می‌شوند. با توجه به این که تاکنون نقشه‌کشی فاز یک را هم تکمیل ننموده‌اید، لذا هر جا نیاز به نقشه‌های فاز دو ایجاد شود، با توضیحات لازم این نقص برطرف می‌گردد.

انواع چارچوب‌های متداول از نظر جنس مصالح:

چارچوب‌ها از نظر جنس مصالح عبارت اند از:

۱-چوبی

۲-فولادی

۳-آلومینیومی

UPVC -۴

UPVC ماده اصلی تشکیل‌دهنده پروفیل در و پنجره‌های UPVC است. حروف UPVC مخفف کلمات PVC (Unplasticised Poly Vinyl Chloride) است و به معنای PVC سخت شده و به یا به عبارتی است که حالت پلاستیک (نرم) آن از بین رفته است.

#### ویژگی‌های UPVC

الف: برای سلامت انسان زیان آور نیست.

ب: با دوام است زیرا با سایر مواد و مصالح ساختمانی ترکیب نمی‌شود و در برابر هوازدگی و تابش خورشید هم با دوام است.

ج: نسبت به سایر چارچوب‌های فلزی، عایق حرارتی بهتری بوده و حرارت و برودت را کمتر انتقال می‌دهد.

د: در دندانپزشکی و بسیاری صنایع دیگر از جمله لوله‌سازی هم کاربرد دارد.

### اندازه‌گیری مقدار مصالح لازم (متره)

پس از تعیین جنس چارچوب، با توجه به نقشه باید مقدار مصالح لازم تعیین گردد. در این فصل از کتاب با نصب چارچوب‌های فلزی آشنا می‌شویم، لذا متره آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. می‌دانیم که کارهای فلزی بر حسب kg اندازه‌گیری می‌شود و روش محاسبه آن‌ها نیز، بر اساس جداول استاندارد مقاطع یا پروفیل‌های مصرفی در چارچوب می‌باشد به طوری که، وزن واحد طول پروفیل را از جداول آن‌ها استخراج نموده و در طول کل پروفیل مصرفی ضرب می‌گردد. رابطه (۱)

$$\text{طول کل پروفیل مصرفی} \times \text{وزن کل پروفیل مصرفی چارچوب} = \text{وزن کل پروفیل مصرفی} \quad (1)$$

$$W = G \times L$$

در رابطه فوق:


W : برابر است با وزن کل پروفیل مصرفی بر حسب کیلوگرم

G : وزن یک متر از پروفیل مصرفی و بر حسب کیلوگرم بر متر، از جدول استاندارد پروفیل مورد نظر استخراج می‌شود.

L : طول کل پروفیل مصرفی بر حسب متر که از روی نقشه برداشت می‌شود.

### مقاطع مصرفی در چارچوب‌های فلزی:


در ساخت چارچوب‌های فلزی از انواع مقاطع مختلف استفاده می‌شود در شکل ۳ چند نمونه پروفیل مورد استفاده برای درهای چوبی و در شکل ۴ مقاطع مورد استفاده برای در و پنجره‌های فلزی و در شکل ۵ پروفیل قوطی مستطیل مورد استفاده در کلاف یا قاب در و پنجره‌های UPVC جهت آشنایی شما، همراه با جداول مشخصات فنی کارخانه سازنده آن‌ها معرفی شده است.



▲ ۳  
پروفیل‌های مصرفی برای چارچوب درهای چوبی

جدول (۱) مشخصات و وزن واحد طول (kg/m) G پروفیل های مصرفی برای چارچوب درهای چوبی

نوع و کد چارچوب	ابعاد Dimension (mm)											ضخامت Thickness (mm)	
	A	B	C	D	E	F	B1	B2	B3	E1	E2	T=۱/۸ mm	T=۲/۰ mm
چارچوب ساده ۸۶-۱	۵۰	۸۵	۱۸	۳۵	۳۲	۱۵	-	-	-	-	-	۳/۲۱۵	۳/۵۷۲
چارچوب فرانسه ۱ ۸۶-۱۱-۱	-	-	۱۵	۳۵	۳۲	۱۵	۳۵	۴۰	۳۳	-	-	۳/۲۴	۳/۶۱
چارچوب فرانسه ۲ ۸۶-۱۱-۲	-	-	۱۸	۳۵	-	۱۲	۳۰	۴۰	۳۵	۳۲	۴۰	۳/۴۶	۳/۸۴
چارچوب مکزیکی بیرون ۸۶-۱۲	-	-	۱۸	۳۵	-	۱۷	۵۵	۴۰	۲۰	۲۰	۶۰	۴/۱۲	۴/۵۸
چارچوب مکزیکی درون ۸۶-۱۴	-	-	۱۸	۳۵	-	۱۷	۵۵	۴۰	۲۰	۲۰	۶۰	۴/۱۲	۵۸۴
چارچوب رومی ۸۶-۱۲	-	-	۱۸	۳۶	۱۲	-	۹۱	۱۴۸	-	۲۷	۴۰	۳/۵۳	۳/۹۲




▲ شکل ۴  
پروفیل های مصرفی برای در و پنجره های فلزی

جدول (۲) مشخصات و وزن واحد طول (kg/m) G پروفیل های مصرفی برای در و پنجره های فلزی

کد چارچوب	ابعاد Dimension (mm)				ضخامت Thickness (mm)					
	A	B	C	D	T=۰/۹ mm	T=۱/۰ mm	T=۱/۲۰ mm	T=۱/۰ mm	T=۱/۸ mm	T=۲/۰ mm
۵۰۹	۳۸	۲۹	۵۱	۲۵	۱/۱۴۰	۱/۲۵۰	۱/۵۵۶	۱/۸۵۶	۲/۲۲۰	۲/۴۵۰
۵۰۷	۲۵	۲۹	۵۱	۲۵	۱/۱۴۰	۱/۲۵۰	۱/۵۵۶	۱/۸۵۶	۲/۲۲۰	۲/۴۵۰
۵۰۸	۳۸	۲۹	۳۸	۲۵	۱/۱۴۰	۱/۲۵۰	۱/۵۵۶	۱/۸۵۶	۲/۲۲۰	۲/۴۵۰
۹۵	۲۵	۱۱	۷	-	-	-	-	-	۰/۸۴۲	۰/۹۳۷

پروفیل چهارگوش (مستطیل)														
H	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T
20	10	1-8.5	30	20	1-2.5	40	27	1.5	51	40	2	80	10	1.52
20	15	1-8.5	30	25	1-2	40	30	1-3	60	18	1.52	100	30	2.1
25	10	1-8.5	35	15	1-2	50	10	1-2.5	60	15	1-2.5	80	30	2.1
25	12	1-8.5	35	20	1-2	50	15	1-2.5	60	20	1-2	100	40	2.5
25	15	8.2	40	10	1-2	50	20	1-2	60	18	1-2	80	50	2.5
25	20	8.2	40	15	1-2	50	25	1-2.5	60	30	1-2.5	100	60	3-5
30	10	8.2	40	20	1-3	50	30	1-4	60	40	1-4	100	30	2
30	15	8.2	40	25	1-2.5	50	40	2.5	70	40	2.5	100	50	3-10




▲ ۵

قطعه و جدول مشخصات فنی قوطی های مستطیل

#### محل قرارگیری چارچوب در ضخامت دیوار:

با توجه به نقشه، چارچوب‌ها در ضخامت دیوار به صورت‌های مختلف و به شرح زیر قرار می‌گیرد.

الف- چارچوب کاملاً داخل ضخامت دیوار قرار می‌گیرد. (شکل ۶)




▲ ۶

ب- چارچوب همسطح اندود روی دیوار است. (شکل ۷)



▲ ۷

ج- چارچوب نسبت به اندود روی دیوار برجسته است. (شکل ۸)



▲ ۸



مثال ۱



برای در و پنجره موجود در نقشه مقابل، جدول متره چارچوب آنها را تشکیل داده و تکمیل نمایید.

چارچوب در از نوع چارچوب ساده با ضخامت ۲ میلی‌متر، از جدول (۱) و بدون آستانه می‌باشد و قسمت پایین آن را با دو عدد ۱/۵۸ میلگرد نمره ۱۶ با وزن واحد طول ۱/۵۸ کیلوگرم بر متر جوش داده‌اند و چارچوب پنجره از مقطع با کد ۵۰۹ از جدول (۲) با ضخامت ۲ میلی‌متر است.

ابعاد روی نقشه را ابعاد پشت تا پشت چارچوب‌ها فرض نمایید.



..... پروژه:

..... موضوع:

..... صفحه: از .....

برگ ریز متره

کارفرما: .....

مشاور: .....

پیمانکار: .....

ملاحظات	ردیف فهرست پایه بنچ	سطح، حجم، وزن		وزن واحد طول (kg/m)	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول (متر)	تعداد	شرح عملیات	.....							
		جزئی															
		کلی	کسری														
			۷/۳۵	-	۲/۴۵	-	-	۱/۵	۲	چارچوب فلزی پنجره از پروفیل کد ۵۰۹ و ۲ با ضخامت ۲ میلی‌متر به ابعاد ۱/۵×۱/۳ متر							
			۶/۳۷	-	۲/۴۵	۱/۳	-	-	۲	چارچوب فلزی در با مقطع ساده ۲ میلی‌متر							
			۱۵	-	۳/۵۷۲	۲/۱۰	-	-	۲	چارچوب فلزی							
			۳/۵۷۲	-	۳/۵۷۲	-	-	۱	۱	.....							
			۳/۱۶	-	۱/۵۸	-	-	۱	۲	.....							

فعالیت  
در منزل ۲




نقشه چارچوب در و پنجره منزل مسکونی خود را رسم کرده و در کلاس ارائه کنید.

فعالیت  
کلاسی ۱



با توجه به پلان داده شده در شکل ۹، جدول مترا متره چارچوب در و پنجره ها را با نظر معلم خود تشکیل داده و آن را تکمیل نمایید. ارتفاع در،  $2/2$  متر و ارتفاع پنجره را  $1/5$  متر در نظر بگیرید.



▲ ۹

### ۳-۲-۳-۲- تهیه وسایل و مصالح لازم

وسایل لازم برای نصب چارچوب، عبارت اند از شمشه، شاقول، ریسمانکار، تیشه، استانبولی، شیلنگ تراز و یا تراز لیزری و ... که قبل ابا بیشتر آن ها آشنایی داشته باشد و در اینجا به معرفی شیلنگ تراز و تراز لیزری می پردازیم.

شیلنگ تراز، یک شیلنگ یا لوله پلاستیکی شفاف است که اگر داخل آن را با آب پر کنید، سطح آب در دو طرف شیلنگ بهوضوح دیده می‌شود. از این وسیله با توجه به خاصیت هم‌ترازی سطح آب در لوله برای ترسیم خطوط تراز در ساختمان استفاده می‌شود و از این خطوط در اجرای قسمت‌های مختلف

شامل گودبرداری، پی‌کنی، دیوارچینی، کفسازی، کاشی‌کاری، نصب چارچوب و ... استفاده‌های فراوانی می‌شود. گفتنی است که استفاده از شیلنگ تراز درست است که درون آب موجود در شیلنگ تراز، هیچ‌گونه حبابی وجود نداشته باشد. برای این‌که درون شیلنگ، حباب ایجاد نشود، آب را از یک طرف وارد شیلنگ نموده تا از سمت دیگر تخلیه شود در این حالت تخلیه حباب‌ها با چشم کنترل می‌گردد و هنگامی که حبابی در طول شیلنگ مشاهده نشد، شیر آب را بسته و دوسر شیلنگ را گرفته تا آب داخل آن تخلیه نشود. (شکل ۱۰)



شکل ۱۰




شکل ۱۱  
تراز لیزری

تراز لیزری نیز وسیله‌ای است که با اشعه لیزر سطوح قائم و هم ترازی را پیرامون خود نشان می‌دهد و می‌توان به‌وسیله آن خطوط تراز و امتدادهای قائم را روی دیوارها مشخص نمود. (شکل ۱۱)

مصالح مورد نیاز برای نصب چارچوب نیز عبارت‌اند از: ملات گچ دستی (گچ تیز) و چارچوب آماده از جنس موردنظر مطابق نقشه که هنگام تحويل در کارگاه باید ابعاد چارچوب، گونیا بودن و عدم پیچیدگی آن کنترل گردد.

ابعاد چارچوب را با استفاده از متر و با توجه به نقشه کنترل می‌نمایند و گونیا بودن آن را در کارگاه به‌وسیله گoniای بنایی که یک ضلع آن به وادر و ضلع دیگر به کلاهک چسبانده می‌شود، کنترل می‌گردد و در خصوص کنترل پیچیدگی چارچوب از ریسمانکار به صورت ضربدری استفاده می‌شود به‌طوری که در محل تقاطع دو ریسمان، شکستگی و یا فاصله‌ای وجود نداشته و دو ریسمان بر هم مماس باشند، در این حالت چارچوب پیچیدگی نخواهد داشت. (شکل ۱۲)



شکل ۱۲

فعالیت  
عملی ۱



جدول متره چارچوب‌های آماده شده برای پنجره‌های دیواری که در پایان درس ساختمان‌سازی اجرا نموده اید، را در کارگاه تشکیل داده و آن را کامل کنید.

فعالیت  
عملی ۲



چارچوب موجود در کارگاه خود را از نظر ابعاد، گونیابی بودن و نداشتن پیچیدگی، کنترل نمایید.

### ۳-۲-۳ - نصب چارچوب و کنترل آن

برای اینکه چارچوب‌ها نسبت به کف و سقف در یک تراز ارتفاعی قرار گیرند، ابتدا به وسیله شیلنگ تراز و یا تراز لیزری، یک خط تراز سرتاسری را روی تمام دیوارهایی که درها و پنجره‌ها در آن‌ها قرار می‌گیرند، ترسیم نموده و با توجه به تراز کف‌سازی و یا تراز سقف و فاصله‌ای که کلاهک چارچوب باید از کف تمام شده و یا از زیر سقف داشته باشد، محل دقیق نصب چارچوب، نسبت به خط تراز ترسیم شده، مشخص می‌گردد، سپس جای شاخک‌های آن را در دیوار در آورده و چارچوب را در محل خود قرار می‌دهند. در این حالت به وسیله شاقول یکی از وادارها را از دو جهت داخل چارچوب و نمای آن شاقول می‌نمایند و با استفاده از ملات گچ دستی و کلوخه‌های آجر آن را به صورت نگه داشته و به وسیله ریسمانکاری که به صورت ضربدری از چهار گوشه چارچوب کشیده می‌شود، عدم پیچیدگی آن کنترل می‌گردد.

همان‌طور که گفته شد ریسمان‌ها در محل تقاطع نباید دچار شکستگی شده و یا از هم فاصله داشته باشند بلکه باید به صورت مماس بر هم قرار گرفته باشند در این حالت عملیات نصب، پایان یافته و باید چارچوب را در جای خود با استفاده از ملات گچ دستی ثابت نمود.

تفکر



اگر چارچوب بعد از نصب، دارای پیچیدگی بوده و آن را به حال خود رها کنیم، در هنگام بهره‌برداری و نصب در بر روی آن با چه مشکلی مواجه می‌شویم؟

#### ساخت ملات گچ دستی، تیز یا پر مایه:

ملات گچ دستی، تیز یا پر مایه به دلیل مقدار بیشتر از حد معمول گچ مصرفی در ملات، بسیار زودگیر بوده و برای آن که چارچوب در کمترین زمان ممکن ثبیت گردد از آن استفاده می‌شود و روش ساخت آن بدین صورت است که مقداری آب در استانبولی می‌ریزیم و سپس گچ را روی آب می‌پاشیم به‌طوری که سطح آب را پوشاند. آن‌گاه گچ را به هم زده و در محل اتصال شاخک‌های چارچوب با دیوار مصرف می‌نماییم.

**توجه:** دقیت شود که ملات گچ به اندازه لازم ساخته شود زیرا سریع سفت شده و قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد.

فعالیت  
عملی ۳



با توجه به نقشه دیوار پایه قوس‌هایی که در درس ساختمان‌سازی اجرا نموده‌اید، چارچوب‌های از قبل آماده شده برای دهانه‌های موجود در دیوار را نصب کنید.

فعالیت  
عملی ۴



صحت نصب چارچوب‌های موجود در هنرستان و منزل مسکونی خود را کنترل نمایید و در قالب یک گزارش مكتوب توأم با تهیه عکس از چارچوب‌ها و مشکلات احتمالی ایجاد شده در اثر نصب نادرست آن‌ها را ارائه نمایید.

## ارزشیابی شایستگی نصب چارچوب

### شرح کار:

مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح لازم را برآورده نموده و چارچوب از قبل آماده شده را نصب نماید.

### استاندارد عملکرد:

با استفاده از نقشه و وسایل لازم مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام به نصب چارچوب نماید.

### شاخص‌ها:

رعایت اصول فنی شامل کنترل گونیا بودن، عدم پیچیدگی، شاقول بودن و تراز ارتفاعی نصب در مدت زمان ۱ ساعت.

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

**شرایط:** با استفاده از چارچوب موجود در کارگاه، ابزار و وسایل لازم را از انبار تحویل گرفته و آن را مطابق نقشه، نصب نماید.

**ابزار و تجهیزات:** با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل لازم به عهده هنرجو است.

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی نقشه و برآورده مصالح و وسایل لازم	۲	
۲	کنترل گونیابی و عدم پیچیدگی چارچوب قبل از نصب	۲	
۳	نصب چارچوب مطابق نقشه و اصول فنی	۲	
۴	کنترل نهایی و ثبت آن	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
	رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، کفش، کلاه، دستکش، دقت اجرا، جمع آوری نخله و ملات اضافی، مدیریت کیفیت، مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان	۲	
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

۳-۳- اندود کاری

منظور از اندواد، اجرای پوشش رویه دیوارهای ساختمان با انواع ملات‌های آبی و هوایی است. هدف از اندواد کاری علاوه بر استحکام دیوارها، قابلیت بهره‌برداری، زیبایی و رعایت بهداشت در ساختمان است.

به نظر شما اندود کاری چگونه باعث رعایت بهداشت در محیط ساختمان می‌شود.



اندودها با توجه به محل اجرای آن‌ها با مصالح مختلف به دو دستهٔ داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. اندودهای داخلی مانند گچ و خاک، گچ و کاهگل، در قسمت‌هایی از ساختمان اجرا می‌شوند که دور از رطوبت باشند و در سایر قسمت‌های داخلی و خارجی ساختمان که رطوبت وجود داشته باشد، از انواع اندودهای سیمانی استفاده می‌شود. همچنین انواع اندودها خود به دو لایهٔ آستر (زیره) و رویهٔ تقسیم می‌شوند.

تفاوت انوددهای داخلی و خارجی در چیست؟



## اجرای اندود گچ و خاک

اندود گچ و خاک جزو لایه آستر می باشد و در اندودکاری داخلی ساختمان، طاق زنی و تیغه سازی مصرف می شود. هدف از اجرای اندود گچ و خاک این است که به یک سطح صاف و بدون خلل و فرج برسیم تا بتوانیم اندود رویه و سپس رنگ آمیزی روی آن را انجام دهیم.

### ۳-۱-۳-۳- مراحل احرای اندود گچ و خاک

- بررسی نقشه و متره کار
  - تهیه مصالح و وسائل لازم
  - کرم بندی
  - شمشه گیری
  - هر کوچن مخصوص شمشه ها

مراحل اجرای این نوع اندود در نمودار رو به رو نشان داده شده است.

واحد اندازه‌گیری انودکاری، مطابق سطح انود و بر حسب متر مربع می‌باشد. در این مرحله با توجه به نقشه، ابعاد دیوارهایی که قرار است انود شود را اندازه‌گیری نموده و سطح انودکاری را محاسبه می‌نماییم. لازم به ذکر است که در نقشه‌های ساختمانی تحت عنوان نقشه‌های فاز ۲ جداولی ارائه می‌شود که انود آستر و رویه دیوارهای موجود در فضاهای مختلف نقشه را مشخص می‌نمایند که به این جداول، جداول نازک‌کاری گفته می‌شود. نمونه‌ای از جدول نازک‌کاری در صفحه بعد معرفی شده است.

جدول نازک کاری فضاهای اداری و آموزشی هنرستان خود را به کمک هنر آموز محترمان تهیه و ارائه نمایید.



xx د حورت بیان مصلح پیشنهاد از نوع درجه دیگر و در رنگ کفه شود.  
xx تامیل مصلح پیشنهاد از نوع درجه دیگر و در رنگ کفه شود.  
xx د حورت بیان مصلح متداول با جایگزین، هکوئه نسبیتی، بلاید با فشر مثار و تسویب آگافرها حورت گیم.

କାନ୍ଦିବିଲୁ

طبقه همکف



طبقه اول

طیقات دوم تا دوازدهم

جدول ١ ▲




سطح اندودکاری داخلی در دیوار شکل ۱۳ را محاسبه نمایید و جدول ریز متره و خلاصه متره را برای دیوارچینی و اندودکاری آن تکمیل کنید.



▲ ۱۳

حل :

ابتدا دیوارها را تقسیم‌بندی و هر یک را شماره‌گذاری می‌کنیم. (شکل ۱۴)



▲ ۱۴

با توجه به طول دیوار در پلان و ارتفاع آن در نما، سطح هر یک را به دست می‌آوریم.

$$A_1 = \frac{4}{8} \times 3 = 14/4 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{3}{8} \times 3 = 11/4 \text{ m}^2$$



پروژه:		برگ ریز متره						کارفرما:	
موضوع:								مشاور:	
صفحه:								پیمانکار:	
ملاحظات	ردیف	سطح، حجم، وزن		ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول (متر)	تعداد	شرح عملیات	
		کلی	جزئی	اضافی	کسری				ردیف
	۱	۱۵		۳	-	۵	۱	اجرای دیوار ۲۰ سانتی‌متری ۱	۱
	۲	۱۱/۴۰		۳	-	۳/۸۰	۱	اجرای دیوار ۲۰ سانتی‌متری ۲	۲
	۳	۱۴/۴۰		۳	-	۴/۸۰	۱	اندود گچ و خاک دیوار ۱	۳
	۴	۱۱/۴۰		۳	-	۳/۸۰	۱	اندود گچ و خاک دیوار ۲	۴

پروژه:		برگ خلاصه متره						کارفرما:	
شماره قرارداد:								مشاور:	
صورت وضعیت:								پیمانکار:	
تاریخ:									
ملاحظات	واحد	مقدار	نقل از ریز متره		شرح عملیات			ردیف فهرست بها پایه	ردیف
			صفحه	ردیف					ردیف
	m <sup>۲</sup>	۲۶/۴۰	۱	۲ و ۱	اجرای دیوار ۲۰ سانتی‌متری آجری				۱
	m <sup>۲</sup>	۲۵/۸۰	۱	۴ و ۳	اجرای انود گچ و خاک				۲


فعالیت  
عملی ۶



سطح اندودکاری داخلی دیوارهای شکل ۱۵ را محاسبه نمایید و جدول ریز متره و خلاصه متره را برای دیوارچینی، اندودکاری و چارچوب‌های در و پنجره، با نظر هنرآموز خود تکمیل کنید.



▲ شکل ۱۵



▲ شکل ۱۶

سطح اندودکاری داخلی دیوارها و سقف اتاق نگهبانی شکل ۱۶ را محاسبه نمایید و جدول ریز متره و خلاصه متره را برای دیوارچینی، اندودکاری و چارچوب‌های آن تکمیل کنید. ارتفاع از کف تا زیر سقف ۳ متر، ارتفاع در ۲/۲ متر و ارتفاع پنجره ۱/۶ متر و از اندودکاری جداره کنار در و پنجره صرف نظر شود. مشخصات چارچوب‌های در و پنجره را از جداول ۱ و ۲ انتخاب نمایید.

فعالیت  
عملی ۷



جدول ریز متره را برای اندودکاری دیوار موجود در کارگاه تشکیل داده و تکمیل نمایید.

فعالیت  
عملی ۸



### ۳-۱-۲-تیه مصالح و وسایل لازم

#### الف: مصالح مورد نیاز

مصالح لازم در اجرای این اندواد، عبارت‌اند از گچ، خاک و آب که به شرح ذیل و به صورت مختصر با آن‌ها آشنا می‌شویم.

#### گچ ساختمانی

گچ از مواد چسباننده ساختمانی و نوعی چسباننده هوایی است. گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ در گرمای حدود ۱۸۰ درجه سانتی گراد به دست می‌آید.

فرمول شیمیایی سنگ گچ، سولفات کلسیم با دو ملکول آب  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  است که پس از پختن، حدود (۷۵٪) از آب آن بخار شده و گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی  $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$  حاصل می‌گردد.

گچ خالص، سفید رنگ است، ولی ناخالصی‌ها سبب تغییر رنگ آن می‌شوند. وجود ذغال، آن را خاکستری، هیدروکسید آهن آن را زرد روشن،  $\text{FeO}$  آن را کبود چرک و  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  آن را به رنگ قرمز در می‌آورد. چنان‌چه به سنگ گچ تا حدود ۲۰۰ درجه سانتی گراد حرارت دهنده، آب بیشتری را از دست داده و به  $\text{CaSO}_4 \cdot 0.3\text{H}_2\text{O}$  یا گچ اندواد تبدیل می‌گردد. در گرمای حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد، تمام آب سنگ گچ بخار شده و سولفات کلسیم بدون آب یا اندیزیت  $\text{CaSO}_4$  حاصل می‌شود. گچ ساختمانی، گچ اندواد و اندیزیت با آب ترکیب شده و مجدداً به سنگ گچ با دو ملکول آب تبدیل می‌شوند، ولی محصول به دست آمده هیچ‌گاه مقاومت مکانیکی سنگ گچ اولیه را ندارد. در گرمای بیش از ۳۰۰ درجه سانتی گراد (تا حدود ۳۲۰ درجه سانتی گراد) گچ می‌سوزد و میل ترکیبی آن با آب از دست می‌رود. محصول کوره‌های گچ‌پزی سنتی، نامرغوب و بخشی از آن نیم‌پخته، قسمتی سوخته و فقط حدود نیمی از آن پخته است. گچ کوره‌های دوار، مرغوب‌تر و خالص‌تر است.

صرف گچ ساختمان در کارهای معمولی مانند ملات گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات پیش‌ساخته، بلوك‌های گچی و مانند این‌ها است. گچ اندواد که کندگیرتر است، برای سفیدکاری مناسب می‌باشد. چنان‌چه گچ اندواد بیش از اندازه به هنگام ساخت ورز داده شود، به گچ کشته تبدیل می‌گردد که گیرش آن کند است و فرصت کافی برای پرداخت آن وجود دارد و به این دلیل در قشر رویه سفیدکاری مصرف می‌شود.

افزودن خاک رس و آهک به گچ، نیز آن را کندگیر می‌کند و گچ را برای مصرف در اندواد مناسب می‌سازد. با خمیر کردن گرد گچ در محلول زاج سفید و پخت مجدد آن گچ مرمری به دست می‌آید که در برابر آب پایداری مناسبی دارد و از آن برای اندواد کردن نقاط مرطوب و مکان‌هایی که نیاز به شست‌وشو دارند، استفاده می‌شود.

انواع دیگر گچ مورد مصرف در ساختمان عبارت‌اند از گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیری که در ایران آن را به نام گیپتون می‌شناسند.

### انطباق با مشخصات و استانداردها

گچ مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و سایر مشخصه‌ها با آن چه در نقشه‌ها، مشخصات فنی خصوصی، دستور کارها و سایر مدارک پروژه ذکر شده است، مطابقت داشته باشد. نوع گچ به لحاظ کیفیت، کارخانه سازنده و تناسب آن برای مصارف خاص، باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت بررسد. ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی گچ ساختمانی و روش‌های آزمایش آن باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶۹ باشد.

### ویژگی‌های عمومی و ملاحظات کاربردی گچ

الف- در استاندارد ملی شماره ۲۶۹ ایران، گچ ساختمانی به انواع آستری (زیرکار) و پرداخت (رویه) گروه‌بندی شده و شرایط و روش‌های آزمایش آن‌ها تشریح شده است.

ب- قطعات گچی، باید برای ساخت اعضای باربر مورد استفاده قرار گیرند.

ج- حتی المقدور باید استفاده از ملات گچ برای چسبانیدن اعضای باربر بنایی محدود شود.

د- چنان‌چه گچ و فرآورده‌های گچی به خصوص در مناطق مرطوب در مجاورت قطعات فولادی قرار می‌گیرد، باید پیش از گچ‌کاری، قطعات فولادی را با رنگ‌های ضدزنگ رنگ‌آمیزی نمود.

و- در مناطق مرطوب، گچ و فرآورده‌های گچی باید در مجاورت بتن مورد استفاده قرار گیرند.

ه- طبق استاندارد ملی شماره ۲۶۹ ویژگی‌های فیزیکی انواع گچ باید مطابق جدول (۳) و ویژگی‌های شیمیایی آن‌ها باید بر طبق جدول (۲) باشد. در مکان‌هایی که رطوبت نسبی هوا در بیشتر اوقات بیش از ۶۰٪ باشد، مصرف گچ ساختمانی مناسب نیست در این شرایط باید از گچ مرمری و یا ملات گچ و آهک استفاده شود.

جدول (۳) - ویژگی‌های فیزیکی انواع گچ ساختمانی

مقاومت خمشی (مگاپاسکال)	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	زمان گیرش (دقیقه)	دانه‌بندی			گچ نوع
			مانده روی الک (درصد وزنی)	چشممه الک (میلی‌متر)		
۲/۵	حداقل ۷	۱۵ تا ۱۰	۸ تا ۴	صفر کمتر از ۵ ۱۵ تا ۸	۲/۵ ۱/۴ ۰/۵	گچ آستری یا زیرکار
				صفر کمتر از ۲	۰/۵ ۰/۲۵	۳

جدول (۴) - ویژگی‌های شیمیایی گچ ساختمانی

ردیف	نوع مواد موجود در گچ	درصد وزنی (حدود قابل قبول)
۱	S انسیدریک سولفوریک	۳۶ حداقل
۲	C اکسید کلسیم	۲۴ حداقل
۳	N اکسید سدیم	۰/۳۰ حداکثر
۴	M اکسید منیزیم	۰/۶۰ حداکثر
۵	H <sub>2</sub> O آب ترکیبی	۶ حداکثر

### گچ‌های مناسب برای مصارف مختلف

برای مصارف گوناگون و شرایط متنوع، انواع گچ باید به شرح جدول ۵ مورد استفاده قرار گیرد.

جدول (۵) - گچ‌های مناسب برای مصارف مختلف

ردیف	نوع گچ مناسب	موارد مصرف
۱	گچ ساختمانی <sup>*</sup> CaSO <sub>4</sub> , ۰/۵ H <sub>2</sub> O	کارهای عمومی مانند ملات‌های گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات پیش‌ساخته و بلوک‌های گچی، بتون گچی در مناطقی که میزان رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶۰ درصد باشد.
۲	گچ اندود <sup>**</sup> CaSO <sub>4</sub>	اندودهای داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶۰ درصد باشد.
۳	گچ مرمری - ملات گچ و آهک	اندودهای داخلی و نماسازی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از ۶۰ درصد باشد.

\* در استاندارد ایران به نام گچ زیرکاری نام‌گذاری شده است.

\*\* در استاندارد ایران به نام گچ پرداخت نامیده شده است.

## فرآورده‌های گچی

از گچ فرآورده‌های گوناگون جهت مصارف مختلف تولید می‌شود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

### بلوک‌های گچی:

بلوک‌های گچی قطعات سبکی هستند که از گچ ساختمانی، مواد افزودنی، مواد پرکننده یا مواد متخلخل کننده یا بدون آن‌ها ساخته می‌شوند. این قطعات برای جداسازی (پارتيشن‌بندی) فضاهای داخلی ساختمان به کار می‌روند.

### مشخصات بلوک‌های گچی به شرح ذیل است:

الف- بلوک‌های گچی به شکل مکعب مستطیل با سطوح کاملاً صاف بوده و محل تماس این قطعات بر روی یکدیگر به صورت کام و زبانه یا ساده می‌باشد.

ب- بلوک‌های گچی در سه نوع متخلخل، نوع یک و نوع دو تولید می‌شوند که اختلاف آن‌ها در وزن مخصوص است.

ج- مواد پرکننده و افزودنی مصرفی در ساخت بلوک‌های گچی نباید معایبی در کیفیت بلوک‌ها مانند شکفته شدن و یا شوره زدن ایجاد نماید.

د- ویژگی انواع بلوک‌های گچی، باید مطابق با ویژگی‌های ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ باشد.

### ورق‌های گچی (گچ برگ):

جدول (۶) مشخصات صفحات گچی پیش‌ساخته سقفی			
ضخامت mm	m طول $\pm 10$ mm	m عرض $\pm 3$ mm	وزن kg/m <sup>2</sup>
۹/۵	۲-۴	۱/۲	۸/۵
۱۲/۵	۲-۴	۱/۲	۱۰/۵
۱۵	۲-۳/۷	۱/۲	۱۲/۶
۱۵/۹	۲-۳/۵	۱/۲	۱۳
۱۸	۲-۳	۱/۲	۱۵/۱

ورق‌های گچی در انواع گوناگون ابعاد هندسی، نوع لبه، وزن، پایداری در برابر رطوبت، فشار و همچنین استحکام مختلف تولید می‌شوند و برای مصارف نازک کاری و همچنین پارتیشن‌بندی، به صورت پیش‌ساخته از آن‌ها استفاده می‌شود. این ورق‌ها در ابعاد و ضخامت‌های مختلف تولید شده که دو طرف آن می‌تواند با یک لایه کاغذ مخصوص پوشیده شده باشد. خاصیت کاغذ، بالا بردن مقاومت صفحات در حمل و نقل و ایجاد زیرسازی مناسب برای کاغذ دیواری، رنگ و غیره می‌باشد. جدول شماره (۶) مشخصات گچ برگ‌ها را نشان می‌دهد.

### قطعات پیش‌ساخته گچی جهت سقف کاذب:

این قطعات از مخلوط گچ، آب و مقدار بسیار کمی الیاف شیشه و افروزندهای دیگر تولید می‌شود. قطعات سقفی اغلب برای تزئین یا به عنوان مصالح صدایگیر در پوشش سقف (روی زیرسازی مخصوص) به کار می‌روند.

### انبار کردن و نگهداری گچ

گچ پخته شده را باید از اثر آب و رطوبت هوا حفظ کرد و مانند سیمان در ظروف مخصوص یا کیسه‌های آب‌بندی شده نگهداری نمود. مشخصات انواع گچ باید روی کیسه‌های آن‌ها نوشته شود.

### خاکرس برای مصارف ساختمانی

خاکرس از ارزان‌ترین و فراوان‌ترین مواد چسباننده ساختمانی بوده و نوعی چسباننده هوایی به شمار می‌رود که به صورت فیزیکی، خشک و سفت می‌شود.

خاکرس خالص، سفید رنگ است، ناخالصی‌ها، آن را رنگین می‌کنند. خاکرس کبود حاوی FeO یا خاک نباتی است، خاکرس سیاه یا خاکستری کم و بیش دارای زغال است. خاکرس سرخ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و خاکرس زرد، هیدروکسید آهن به همراه دارد.

خاکرس آب می‌مکد و متورم می‌شود و هنگام خشک شدن، جمع شده و ترک می‌خورد. دانه‌های خاکرس به شکل پولک‌هایی است که نازکی آن‌ها از یک هزار میکرون تا ۲ میکرون است. خاکرس در تهیه شفته آهک، ملات‌های گل آهک، گچ و خاک، گل و کاهگل مصرف می‌شود. مصرف خاکرس در ملات گچ و خاک برای ارزان شدن و کندگیر کردن آن است. خاکرس پس از مکیدن آب، چسبناک، خمیری و شکل‌پذیر می‌شود. میزان مکش آب خاکرس به نوع دانه‌ها و ریزی آن‌ها بستگی دارد. ملات گل خالص (آب و خاکرس) تا هنگامی که خیس است، حفره‌ای ندارد و آب نمی‌تواند از آن عبور کند و این را برای آب‌بندی آبگیرها و استخرها و بام می‌توان از آن استفاده کرد.

## انطباق با مشخصات و استانداردها

خاکرس مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و سایر مشخصه‌ها با آن‌چه در نقشه‌ها، مشخصات فنی و دیگر مدارک پروژه ذکر شده است، مطابقت داشته باشد. همچنین خاکرس مصرفی باید خالص و عاری از مواد آلی، ریشه گیاهان و سایر بقایای نباتی باشد.

## وسایل مورد نیاز در اجرای اندود گچ و خاک

وسایل لازم در اجرای این اندود عبارت اند از:

استانبولی، الک، شمشه، ماله، ریسمانکار، شاقول، متر، گونیا، تیشه، بیل و فرقون که با تعدادی از این وسایل در درس ساختمان‌سازی آشنا شده‌اید، در اینجا سایر وسایل مورد نیاز را معرفی می‌کنیم.

### الک گچ کاری:

الک‌ها به طور کلی به دو دسته ریزدانه و درشت‌دانه تقسیم‌بندی می‌شوند. الک‌های درشت‌دانه را با قطر چشم‌های الک معرفی می‌نمایند و الک‌های ریزدانه را با نمره الک و منظور از نمره الک تعداد سوراخ در هر اینچ طولی چشم‌های الک می‌باشد. به عنوان مثال الک ۱ اینچ، از انواع الک‌های درشت‌دانه می‌باشد که قطر چشم‌های آن ۱ اینچ یا  $\frac{25}{4}$  میلی‌متر است و الک نمره ۱۰۰، از نوع الک‌های ریزدانه بوده و تعداد سوراخ‌های موجود در هر اینچ طولی چشم‌های آن ۱۰۰ سوراخ می‌باشد. شکل ۱۷ یکی از انواع الک‌های گچ کاری را نشان می‌دهد.



▲ شکل ۱۷  
الک گچ کاری

تفکر

در هر اینچ مربع الک نمره ۵۰ چند سوراخ وجود دارد؟



### ماله گچ کاری:

از ماله برای صاف کردن سطح اندود استفاده می‌شود ماله‌ها با توجه به انواع اندود آستر و رویه با هم متفاوت بوده و از ماله‌های ظریفتر برای اندود رویه استفاده می‌شود. در شکل ۱۸ انواع ماله را مشاهده می‌کنید.



▲ شکل ۱۸



### ۳-۱-۳-۳- کرم‌بندی

مقدمه اجرای اندود گچ و خاک، کرم‌بندی می‌باشد که عبارت است از قطعات ساخته شده از ملات گچ و خاک به شکل مکعب مستطیل و به ابعاد تقریبی  $5 \times 5 \times 1/5$  سانتی که در نقاط مختلف دیوار به عنوان سطح مبنای اندود کاری اجرا می‌شود. اندود گچ کاری نباید از ۳ قشر کمتر باشد، ضخامت حداقل آن  $2/5$  سانتی‌متر و شامل  $1/5$  سانتی‌متر قشر گچ و خاک، ۱ سانتی‌متر اندود گچ و  $2$  میلی‌متر گچ کشته پرداختی است.

#### شیوه ساخت ملات گچ و خاک

افزودن خاک رس به گچ به مقدار زیاد آن را کندگیر و ارزان می‌کند، معمولاً نسبت خاک رس به گچ از ۱ به ۲ تا ۱ به ۱ تغییر می‌کند و این نسبت به کیفیت گچ بستگی دارد یعنی هر چه گچ با کیفیت‌تر باشد می‌توان مقدار خاک را افزایش داد. برای تهیه این ملات، مخلوط گچ و خاک را به آهستگی در آب پاشیده و بهم می‌زنند.

#### آماده کردن کار

دیوار زیرکار نباید بیش از  $10$  میلی‌متر از حالت شاقولی در یک طبقه انحراف داشته باشد. همچنین برآمدگی و فروفتگی در بدنه دیوار زیرکار، نباید از  $10$  میلی‌متر بیشتر باشد. بهتر است جهت پیشگیری از ایجاد ضخامت نامعقول اندود گچ و خاک ابتدا سطح مورد نظر را با شمشه بلند بررسی نموده و بر جسته‌ترین نقطه سطح را مبنای کرم‌بندی قرار داده و روی این قسمت کرم‌هایی به ضخامت حدود  $1$  تا  $2$  سانتی‌متر ایجاد نمود.

#### اجرای کرم

با توجه به موارد فوق جهت اجرای کرم به فاصله حدود  $30$  سانتی‌متر از سقف اولین کرم در ابتدای دیوار اجرا می‌شود و در راستای قائم این کرم نیز به فاصله حدود  $30$  سانتی‌متر از کف کرم دوم اجرا و به وسیله شاقول کنترل می‌گردد و در انتهای دیوار دو کرم بالا و پایین همانند کرم‌های ابتدایی اجرا می‌شود. سپس با استفاده از ریسمانکار، کرم‌های دیگری به فواصل حدود یک متر به صورت افقی بین کرم‌های ابتدا و انتهای دیوار در بالا و پایین اجرا می‌گردد. (شکل‌های ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲)




▲ ۲۰  
شاقولی کردن کرم‌ها



▲ ۱۹  
کرم‌های پایین دیوار




▲ ۲۲  
کرم‌بندی میانی



▲ ۲۱  
کرم‌بندی ابتداء و انتهای دیوار

### ۴-۱-۳-۳-شمشه‌گیری

پس از اجرای کرم‌های سطح دیوار، با استفاده از شمشه و ملات گچ و خاک، به شمشه‌گیری بین کرم‌های بالا و پایین اقدام می‌گردد. به این صورت که یک شمشه آلومینیومی بلند را روی کرم‌های بالا و پایین قرار داده و فاصله بین دیوار و شمشه را با ملات گچ و خاک پر می‌نمایند و پس از خودگیری ملات و سفت شدن آن، شمشه را جدا نموده و سایر کرم‌ها را به همین صورت شمشه‌گیری می‌نمایند. (شکل‌های ۲۳ و ۲۴)



▲ ۲۳  
شمشه‌گیری بین کرم‌ها



▲ ۲۴  
شمشه‌گیری بین کرم‌ها

### ۳-۱-۵-پر کردن متن بین شمشه‌ها

منظور از متن، فاصله بین شمشه‌های گچی می‌باشد که در این مرحله می‌بایست توسط ملات گچ و خاک اندود گردد، به این عمل پر کردن متن بین شمشه‌ها گفته می‌شود.  
عمل پر کردن متن بین شمشه‌ها به وسیله ماله آسترکاری و در نهایت با شمشه‌ای به طول بزرگ‌تر از فاصله بین شمشه‌های گچی از پایین به بالا، صاف و مسطح می‌گردد به طوریکه نقاط برجسته و توخالی بین شمشه‌ها باقی نماند. (شکل ۲۵)



▲ ۲۵  
پر کردن متن بین شمشه‌ها

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ماشین‌آلات، کارهای ساختمانی نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شوند. به طور مثال استفاده از ماشین گچ‌پاش در پر کردن متن بین شمشه‌ها، سرعت عمل این کار را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد. (شکل ۲۶)



▲ ۲۶  
دستگاه گچ‌پاش و کاربرد آن

## نکات فنی اندودکاری

- برای اینکه اندودکاری خوب و مناسب داشته باشیم رعایت نکات زیر الزامی است.
- ۱- اندود ضخیم در یک قشر اجرا نشود.
  - ۲- قشر اندود به خصوص قشر رویه بر روی آستری که کاملاً سفت شده اجرا گردد.
  - ۳- نسبت بین مواد چسباننده و پرکننده به طور صحیح انتخاب شود.
  - ۴- از مصرف دوباره ملات خودداری شود.
  - ۵- برای جلوگیری از ترک هایی که در فصل مشترک دو نوع مصالح مختلف مانند دیوار آجری و ستون فلزی ایجاد می شوند، باید از تور سیمی استفاده شود.
  - ۶- مرز بین اندود گچ با سایر مصالح از قبیل چارچوبها، قرنیزها و ... نیز باید از چفت استفاده شود. چفت شیاری است که اندود گچ را در لبه چارچوبها و قرنیزها گود می کند تا در این نواحی ترک خوردگی و نمای نامناسب نازک کاری نمایان نشود.

## رواداری ها

منظور از رواداری، میزان خطای مجاز در اجرای عملیات می باشد. و مقادیر آن ها در هر نوع عملیات اجرایی توسط آین نامه ها و استانداردهای فنی مشخص می گردد.  
رواداری همواری سطوح برای اندود با کیفیت عالی تا ۲ میلی متر، برای اندود با کیفیت خوب ۲ تا ۳ میلی متر و برای اندود با کیفیتی قابل قبول ۳ تا ۵ میلی متر می باشد که به وسیله شمشه ۳ متری در جهات مختلف کنترل می گردد.

سطح نما باید فاقد موج، ناهمواری، ترک، لک و جداسدگی باشد. اجرای رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتری آشکار می سازند، باید با دقت بیشتری تؤمن باشد.  
**حداقل دوره مراقبت**

دوره مراقبت و فاصله زمانی بین اجرای قشرها بستگی به نوع ملات دارد. حداقل دوره مراقبت و نگهداری رطوبت برای هر قشر، ۲ روز است.

فعالیت  
عملی ۹



هنرجویان به فاصله یک متر از یکدیگر، روی دیوار موجود در کارگاه را ابتدا کرم بندی نموده و آن را طی ۳ هفتۀ کاری گچ و خاک نمایند.

مرحلۀ اول: جدول ریز متره دیوار چینی و گچ و خاک آن را در فعالیت عملی ۸ تکمیل نمودید.

مرحلۀ دوم: وسایل لازم را از انبار تحويل بگیرید و صحت کارکرد هر یک را کنترل نمایید.

مرحلۀ سوم: کرم ها را در محل مناسب با توجه به کنترل سطح از نظر شاقولی اجرا کنید.

مرحلۀ چهارم: با توجه به مطالبی که آموختید گچ و خاک لازم برای شمشه گیری را آماده و بین کرم ها را شمشه گیری نمایید.

مرحلۀ پنجم: متن بین شمشه ها را پر نموده و شمشه کشی نمایید.

در پایان اطراف کار را تمیز نموده و برای کنترل کار به استاد کار و هنر آموز خود مراجعه نمایید.

## ارزشیابی شایستگی اندود گچ و خاک

### شرح کار:

مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح لازم را برآورد نموده، اندود گچ و خاک را به مساحت ۱/۵ مترمربع، طبق نظر هنرآموز محترم اجرا نماید.

### استاندارد عملکرد:

با استفاده از نقشه و وسایل لازم مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اندود گچ و خاک را اجرا نماید.

### شاخص‌ها:

رعایت اصول فنی شامل شاقول‌بودن، شمشه‌ای بودن و گونیا بودن کنج‌ها و نبش‌ها در مدت زمان ۲/۵ ساعت.

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

**شرایط:** شرایط با استفاده از مصالح موجود در کارگاه، ابزار و وسایل لازم را از انبار تحويل گرفته و سطح مورد نظر را مطابق نقشه، اندود نماید.

**ابزار و تجهیزات:** با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل لازم به عهده هنرجو است.

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل لازم	۲	
۲	اجرای کرم مطابق اصول فنی	۲	
۳	شمشه‌گیری کرم‌ها	۲	
۴	پر کردن متن بین شمشه‌ها	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، کفش، کلاه، دستکش، دقت اجراء، جمع‌آوری نخاله و ملات اضافی، مدیریت کیفیت، مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان	۲	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.