

## پودهمان ۵

### تکمیل نهایی



## شايسٽگي‌های فني

بسیاری از خواص خوب پارچه، پس از تولید پارچه در آن وجود ندارد و باید به آن افزوده شود که در تکمیلنهایی این کار انجام می‌گیرد. این خواص ممکن است از طریق عملیات شیمیایی به پارچه افروده گردد. شامل (ضد چروک - ضد آتش - ضد باکتری - ضد حشره بید - ضد آب) ولی بعضی از خواص از طریق عملیات فیزیکی به پارچه افروده می‌شود. شامل (پرزهای پتو از طریق خارزنی - صافی سطح پارچه از طریق پرسوزی و پرز تراشی - صاف شدن لبه پارچه از طریق عملیات تثبیت ابعادینهایی - آب نرفتن پارچه از طریق عملیات ضد آبگرفتگی) و ... انجام می‌گردد. پارچه‌ها پس از این عملیات بسته‌بندی می‌شوند.

## استاندارد عملکرد

اين پوorman شامل دو گروه تکمیلنهایی است. تکمیلنهایی که در آن خواص ظاهری بهبود می‌يابد مانند خارزنی و يا تراش پرزها و سنباده‌زنی سطح پارچه. اين گروه از ماشین‌آلات به خاطر استفاده از گرما و سطوح خاردار و سیستم‌های که نیاز به چرخش دارند، به حفاظت فردی در مقابل گرما و سطوح تیز نیاز دارند. گروه دوم تکمیلنهایی را تکمیل شیمیایی می‌گویند. در این گروه مواد خاصی روی پارچه اعمال می‌گردد. مواد مورد نیاز در حوضچه‌ها ریخته می‌شود و از طریق سیستم پد فولاد به پارچه نفوذ می‌کند. در این ماشین‌ها علاوه بر خطر چرخش قطعات، خطر مواد شیمیایی نیز وجود دارد. رعایت اصول بهداشت فردی و حفظ محیط زیست به عنوان یک اصل نیز همواره مورد تأکید می‌باشد.

## واحد یادگیری تکمیل نساجی پارچه

### تکمیل نهایی پارچه

نیز دستخوش تغییرات قرار می‌گیرد. یک مثال دیگر در تکمیل ثابت عمل تکمیلی مرسریزا سیون پنبه می‌باشد که علاوه بر درخشندگی و شفافیت پارچه، سطح مقطع عرضی پنبه نیز از حالت لوبيایی شکل به دایره‌ای شکل تبدیل می‌گردد.

در عملیات تکمیلی نهایی پارچه جهت دستیابی به نتایج قبل قبول و مناسب، لازم است به جنس الیاف، خواص و ویژگی‌های الیاف، میزان حساسیت الیاف به مواد شیمیایی به کار رفته در تکمیل و ساختمن بافت پارچه توجه شود. به عنوان مثال کالای پشمی در برابر قلیایی قوی و آب جوش حساس و آسیب‌پذیر می‌باشد و قابلیت نمدی کردن دارد.

در تکمیل نهایی پارچه‌ها توجه به این نکته ضروری می‌باشد که بر روی هر پارچه، تمامی عملیات تکمیلی صورت نمی‌گیرد بلکه با توجه به نوع سفارش مشتری و مصرف نهایی پارچه ممکن است یک یا چند نوع عملیات تکمیلی بر روی پارچه مورد نظر انجام شود. برخی از عملیات تکمیل نهایی که بر روی پارچه‌های سلولزی،

پشمی، فاستونی و مصنوعی انجام می‌شود، عبارت‌اند از: (الف) عملیات تکمیلی بر روی پارچه‌های پنبه‌ای شامل، تراش، نرم کردن، عریض کردن و تثبیت ابعادی، ضدچروک کردن، ضدآب کردن، ضدآتش کردن، ضدباکتری کردن، کالندر کردن، پر کردن زیردست پارچه، سخت کردن و...

(ب) عملیات تکمیل نهایی بر روی پارچه‌های پشمی شامل نمدی کردن، ضدنمدی کردن، تراش، خارزنی، پرس کردن، برس زدن، ضدحشره و باکتری کردن، سانفوریزه کردن، اتوکردن، ضدالکتریسیته ساکن، تثبیت یا پایدار ساختن و... (ج) عملیات تکمیلی بر روی پارچه فاستونی شامل تثبیت نهایی (دکوتایزینگ)، تراش، ضدنمدی کردن، پرس، برس، ضدباکتری و حشره و...

عملیات تکمیل نهایی منسوجات با روش‌های مکانیکی (تکمیل خشک) و شیمیایی (تکمیل تر) یا تلفیقی از هر دو روش جهت افزایش نرمی، زیبایی، درخشندگی، دوام، شکل‌پذیری، افزایش و بهبود کیفیت و مرغوبیت، افزایش ارزش تجاری، اتوپذیری آسان، آبرفت‌گیری، تغییر کاربری، تثبیت ابعادی، ایجاد قابلیت و کاربردهای ویژه و... بر روی پارچه انجام می‌شود. جهت دستیابی به اهداف یاد شده از عملیات و دستگاه‌های مخصوص نظیر ماشین‌های کالندر، والک، خارزنی، سوپر فینیش، تیغ پارچه، تراش پارچه، ضدآبرفت کامپکتور یا سانفوریزه، استرج، شرینک، هیستست و ترمومست، سنباده‌زنی، سنگ‌شویی پارچه و کراتایزینگ، دکاتایزینگ، پاتیننگ، پولیش پارچه، فلت کردن پارچه، پرس پارچه، استنتر، انواع خشک کن پارچه و انواع آبگیر پارچه استفاده می‌شود. از مواد تکمیلی نظیر نرم‌کننده‌ها، مواد ضدچروک، مواد ضدحشره و باکتری، مواد ضدآب و آتش و روغن، مواد ضدچرک، مواد ضدالکتریسیته ساکن، مواد ضدنمدی کردن، مواد پرکننده و سنگین‌کننده، و... نیز، بنابر ضرورت جهت انجام عملیات تکمیل نهایی استفاده می‌شود.

عملیات تکمیلی مختلفی که بر روی پارچه انجام می‌شود از نظر ثبات، دوام و ماندگاری به سه دسته موقت، دائم و ثابت تقسیم می‌شود. اثر تکمیل موقت پارچه نظیر استفاده از نرم‌کن‌ها و واکس‌ها و کالندر کردن که با شست و شو از بین می‌رود ولی اثر تکمیل دائم نظیر تراش دادن، نمدی کردن و خارزنی پارچه ساختار الیاف را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد ولی تا زمانی که پارچه حالت خود را از دست ندهد با شست و شوی مکرر هم از بین نمی‌رود. تکمیل ثابت نظیر ضدنمدی کردن پشم با پلیمریزه کردن منومری در سطح پشم نیز نوعی تکمیل دائمی می‌باشد که در آن ساختار و سطح مقطع الیاف

۵) عملیات تکمیلی بر روی پارچه‌های مصنوعی شامل تثبیت نهایی، ضدچروک، ضدآب، ضدالکتریسیته ساکن، ضدباکتری، نرم کردن، ضدپرسزدگی، افزایش جلا، افزایش جذب رطوبت و... در ادامه پودمان ۵ به اجمال با برخی از مهم‌ترین انواع عملیات و ماشین‌های مخصوص تکمیل نهایی آشنا می‌شوید.

فعالیت  
کلاسی



هنرجوی عزیز، به کمک مربی خود فهرستی از عملیات تکمیل نهایی که ممکن است بر روی لباس و منسوجات پیرامون شما انجام شده باشد را جمع‌آوری کنید و به بحث و تبادل نظر پردازید.

### تثبیت ابعادی نهایی پارچه

عملیات تثبیت ابعادی یا سست‌کردن پارچه با کنترل عرض یا بدون کنترل عرض پارچه همواره قبل، بعد یا همزمان با عملیات رنگرزی و چاپ پارچه انجام می‌شود. این عملیات می‌تواند از هرگونه آبرفتگی و جمع‌شدگی و چروک پارچه در مراحل بعدی و دماهای بالا جلوگیری کند به طوری که این پارچه در عملیات شست‌وشو و خشک کردن‌های بعدی شکل، اندازه و تراکم خود را حفظ می‌کند. تثبیت ابعادی پارچه با استفاده از دو روش دمای خشک یا بخار اشباع شده و دمای مطروب یا بخار حرارت‌دیده انجام می‌شود. این عملیات توسط استنتر، اشعه مادون قرمز، خشک کن سیلندری، ترموزول، ریلکس درایر، آب یا بخار داغ (سوپر هیت)، بخار تحت فشار (اتوکلاو)، امواج رادیویی فرکانس بالا و... انجام می‌شود.

همیت تثبیت حرارتی پارچه تاری-پودی در استنتر و هیت‌ستینگ پارچه‌های کشباf در استنتر سوزنی، با اهمیت ضدچروک و ضدآب رفتن کالای پنبه‌ای برابری می‌کند. در مورد پارچه‌های کشباf پارچه با طول بین ۱۰ درصد کشش اضافی و ۳۰ درصد تغذیه اضافی متغیر وارد استنتر سوزنی می‌شوند. هرگاه یک کالای ترمومپلاست را تحت شرایطی با حرارت زیاد شکل دهنده و سپس سرد کنند، در این صورت کالا تثبیت حرارتی به خود می‌گیرد. این عملیات از طریق هوای گرم، اشعه IR، سیلندر داغ، بخار داغ، آب داغ و... امکان پذیر می‌باشد. عملیات تثبیت حرارتی بر روی برخی پارچه‌ها بعد از شست‌وشوی مواد افزودنی و روان‌کننده پارچه در مراحل تولید پارچه، انجام می‌شود. پس از آنکه مواد افزودنی و روان‌کننده نظیر روغن و واکس از پارچه جدا گردید، پارچه وارد دستگاه استنتر می‌شود که در این ماشین پارچه در یک محیط داغ با درجه حرارت و زمان معین تحت عمل کشش قرار می‌گیرد و بعد آن پس از خنک شدن تثبیت می‌گردد. در این مکانیزم مولکول‌های الیاف در جهت محور الیاف آرایش می‌یابند و تحت تأثیر حرارت تثبیت می‌شوند. در ادامه به تثبیت برخی از کالاهای نساجی پرداخته می‌شود.

تثبیت پشم: هدف از تثبیت کالای پشمی، مقاوم ساختن پارچه در مقابل تغییر فرم و چروک در عملیات بعدی می‌باشد. به عنوان مثال اگر پارچه‌پشمی تثبیت نشود در رنگرزی به روشی تغییر فرم می‌دهد که دیگر قابل اصلاح نمی‌باشد. تثبیت ابعادی کالای پشمی به دو صورت ناپایدار (موقت) و پایدار ( دائمی) انجام می‌شود. در روش تثبیت ناپایدار پارچه‌پشمی در داخل آب سرد تحت کشش یا ازدیاد طول کم قرار می‌گیرد و سپس خشک می‌شود. این نوع تکمیل موقت می‌باشد و تا دمای ۹۰ درجه سانتی گراد پایدار می‌باشد. اگر عملیات کشش یا ازدیاد طول پارچه پشمی در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد انجام شود، پارچه حالت تثبیت ابعادی بهتری به خود می‌گیرد.

در تثبیت ابعادی پایدار، پارچه‌پشمی در آب گرم، آب جوش یا بخار آب تحت عمل کشش یا ازدیاد طول و استراحت بعدی قرار می‌گیرد که در این عملیات، پیوندهای گوگردی موجود در پشم شکسته می‌شود و در مکان‌های جدید

بیوند ایجاد می‌کنند. چون پارچه فاستونی از دو جزء پشم و پلی استر تشکیل شده است؛ بنابراین باید علاوه بر تثبیت جزء پشمی، جزء پلی استری آن به مدت ۳۰ ثانیه در دمای ۱۸۰-۲۰ درجه سانتی گراد در حرارت خشک تثبیت شود. عملیات تثبیت دائمی پشم به سه روش کرابینگ، دکاتایزینگ و پاتینگ انجام می‌شود.

#### فعالیت عملی



##### تثبیت کالای پشمی با روش‌های کرابینگ، دکاتایزینگ، پاتینگ

**روش کرابینگ:** پارچه را با عرض باز از حمام محتوى آب نرم و گرم ۷۰ درجه سانتی گراد و قلیایی رقیق عبور دهید. پس از گرفته شدن آب اضافی آن، پارچه را در خشک کن پالمر و دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد خشک کنید. پارچه را روی یک غلتک بپیچید و صبر کنید تا پارچه در هوای آزاد خنک شود و فرم تثبیت شده به خود بگیرد. مقدار ۲ تا ۳ گرم قلیا در لیتر کربنات سدیم یا بی سولفیت سدیم جهت تأمین PH=۹/۲ در حمام کرابینگ ضروری می‌باشد. مواد کمکی دیگر شامل ۱ گرم در لیتر صابون، دترجنت یا مرطوب کننده می‌باشد. جهت جلوگیری از آسیب دیدن و زرد شدن پارچه پشمی بهتر است PH محلول را در حدود ۷ تنظیم کنید و در پایان پشم را با محلول رقیق آب و اسید شست و شو دهید.

**روش دکاتایزینگ:** اساس این روش تثبیت دائم پارچه فاستونی (مخلوط الیاف پشم ظریف و پلی استر) بر مبنای عبور بخار آب با فشار زیاد از میان لایه‌های پارچه پشمی پیچیده شده بر روی یک غلتک مشبك می‌باشد. پارچه فاستونی را به همراه یک لایه پارچه آستری پنبه‌ای با یک کشش یکنواخت و معین به دور یک غلتک مشبك بپیچید. روی پارچه را هم با یک پارچه پنبه‌ای آستر پیچی کنید. سپس این غلتک را در داخل یک محفظه‌ای تحت فشار ۲ اتمسفر قرار دهید و به مدت ۳۰-۲۰ دقیقه از داخل غلتک مشبك به لایه‌های پارچه پشمی بخار آب تزریق کنید. جهت یکنواختی عمل دکاتایزینگ یکبار دیگر پارچه را از انتهای به دور غلتک مشبك بپیچید و عمل دکاتایزینگ را تکرار کنید تا کل پارچه تحت کشش ثابتی تثبیت شود. در صورتی که به هر دلیلی در لابه‌لای پارچه، بخار تزریق شده به آب تبدیل شود، بر سطح پارچه لکه ایجاد می‌شود؛ بنابراین در ابتدای فرایند بخاردهی، محفظه را گرم کنید و آب همراه با بخار را از تله بخار (تراب) عبور دهید تا آب موجود در لوله‌ها تخلیه و بخار خالص و اشباع جایگزین شود زیرا پارچه آستری پنبه‌ای، قطرات احتمالی آب تشکیل شده از بخار حاصل را جذب می‌کند تا بر روی پارچه لکه‌ای به وجود نیاید. در پایان پارچه را روی سیلندر به حال خود بگذاردید تا به آرامی سرد شود. مزایای عمل دکاتایزینگ شامل: تثبیت دائمی کالای پشمی، افزایش برق و جلای پارچه، نرم شدن زیردست پارچه، از بین رفتن چروک سطحی پارچه، پفكی شدن پارچه و کاهش آویزش پارچه می‌باشد.

**روش پاتینگ:** کالای پشمی را به دور یک استوانه مشبك به طول ۱ تا ۱/۵ متر بپیچید. روی استوانه مشبك را ابتدا با یک پارچه آستر پنبه‌ای پوشش دهید. سپس پارچه پشمی را با کشش یکسانی به دور استوانه بپیچید. روی پارچه را هم با یک پارچه پنبه‌ای آستر پیچی کنید. در ادامه غلتک مشبك حامل پارچه را به صورت عمودی در داخل یک ظرف حاوی آب نرم ۸۰-۶۰ درجه سانتی گراد و کمی قلیایی جهت تأمین، PH=۸-۹ به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار دهید. جهت یکنواختی عمل یک بار دیگر پارچه را از انتهای به دور غلتک مشبك بپیچید و این عمل را تکرار کنید تا کل پارچه پشمی تحت کشش ثابتی، تثبیت شود. سپس پارچه را از روی غلتک باز کنید و عمل شست و شو و خنثی‌سازی قلیا را از روی پارچه با محلول رقیق آب و اسید انجام دهید.

ثبتیت نایلون: عملیات ثبیت نایلون به دو روش خشک و مرطوب انجام می‌شود. در روش خشک که پس از شستشو و رنگرزی انجام می‌شود از دستگاه استنتر استفاده می‌شود. در این روش زیردست کالا خشک و خالی می‌گردد. زمان و دمای مورد نیاز برای سخن کردن سه نوع نایلون پر مصرف در استنتر در جدول ۱ نشان داده است.

جدول ۱- دما و زمان مورد نیاز جهت ثبیت نایلون

نام نایلون	دماه ثبیت نایلون (درجه سانتی گراد)	زمان ثبیت نایلون (ثانیه)
نایلون ۶	۱۹۰-۱۹۳	۱۵-۲۰
نایلون ۶۶	۲۰۰-۲۳۰	۱۵-۲۰
نایلون ۱۱	۱۵۰	۱۵-۲۰

درجة ثبیت نایلون بیشتر به دما وابسته می‌باشد و علاوه بر ثبیت به روش گرمای خشک می‌توان از روش مرطوب با بخار داغ (سوپرهیت) و دمای ۱۹۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه به ثبیت نایلون پرداخت. در این روش زیردست کالا پر و نرم می‌گردد. یکی دیگر از روش‌های ثبیت نایلون استفاده از فناوری اشعه مادون قرمز می‌باشد. در این روش، تأمین حرارت در استنتر به کمک اشعه مادون قرمز حاصل می‌شود و دمای ایجاد شده بر سطح پارچه ۱۹۰ تا ۲۱۵ درجه سانتی گراد در مدت ۸ تا ۱۵ ثانیه می‌باشد.

در روش ثبیت کالای نایلونی با غلتک‌های داغ از سیلندرهای حاوی روغن داغ و مناسب جهت تأمین دمای موردنیاز استفاده می‌شود. دمای غلتک‌های ابتدایی و انتهایی اغلب کمتر از دمای موردنیاز می‌باشد و دمای موردنیاز جهت سیلندرهای میانی تأمین می‌شود که این دما جهت انواع نایلون بین ۱۹۰ تا ۲۱۵ درجه سانتی گراد به مدت ۸ تا ۱۵ ثانیه می‌باشد. در انتهای دستگاه یک صفحه مشبك وجود دارد که از طرفین آن یک هوای سرد به پارچه دمیده می‌شود که با ایجاد یک شوک بر روی پارچه باعث ثبیت کالا می‌گردد.

در ثبیت نایلون با هوای داغ، روغن داغ و مخصوص در درون رادیاتور جریان می‌یابد. توسط دمیده شدن هوا توسط فن، گرمای حاصل از رادیاتورها به کالا منتقل می‌شود. حرارت این روش از سیلندر داغ کمتر می‌باشد؛ بنابراین لازم است زمان بیشتری کالا در این محیط قرار گیرد. برای این منظور کالا از روی غلتک‌های متعددی که در بالا و پایین پارچه قرار دارد، عبور می‌کند.

در روش ثبیت حرارتی نایلون با بخار تحت فشار از یک دستگاه اتوکلاو استفاده می‌شود. در این روش ابتدا هوای داخل اتوکلاو تخلیه می‌شود. سپس کالای نایلونی در فشار حدود ۲ اتمسفر و دمای ۱۳۰ تا ۱۳۲ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه در این ماشین ثبیت می‌شود. بعد از اتمام ۳۰ دقیقه، کالا به مدت ۵ دقیقه سرد می‌شود. احتمال تشکیل موآره (رگه‌های موجی شکل بر سطح کالا) روی سطح کالا موجود می‌باشد.

در روش ثبیت نایلون با آب داغ، پارچه نایلونی با کمک آب داغ و حرارت ۱۲۸ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه در اتوکلاو یا ماشین مشابه دیگر ثبیت می‌شود. در این روش زیردست کالا پرتر و نرم‌تر خواهد شد.

ثبتیت اکریلیک: پارچه اکریلیک اغلب قبل از رنگرزی ثبیت گرمایی می‌شود. به علت پایین‌بودن دمای شیشه‌ای اکریلیک (۸۵ درجه سانتی گراد) برخلاف سایر پارچه‌های مصنوعی، ثبیت انجام شده بر روی اکریلیک پایدار

نمی‌باشد و در رنگرزی از بین می‌رود. عملیات ثبیت گرمایی اکریلیک قبل از رنگرزی از چروک شدن پارچه در برخی ماشین‌های رنگرزی نظیر وینچ، جلوگیری می‌کند. عملیات ثبیت حرارتی اکریلیک در حالت آزاد و در ماشین استنتر انجام می‌شود به طوری که پارچه پس از خروج از استنتر در هیچ جهتی تنفس ندارد و در حالت استراحت قرار می‌گیرد. دمای ثبیت اکریلیک ۱۷۰ تا ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ تا ۶۰ ثانیه در استنتر می‌باشد.

نکته



الیاف اکریلیک چون ترمومپلاست می‌باشند، پس از پایان رنگرزی یا ثبیت باید به تدریج و در مدت زمان دقیقه از دمای ۱۰۲ به ۶۰ درجه سانتی‌گراد برسد. در غیر این صورت، خنک کردن سریع حمام رنگرزی یا ثبیت کالا، فرم و شکل نخ و پارچه را تغییر می‌دهد و زیردست کالا را زبر و خشک می‌کند و شکل شکننده‌ای پیدا می‌کند.

ثبت پلی‌استر: جهت جلوگیری از جمع‌شدگی و دگرگونی بی‌رویه پارچه پلی‌استر، مقاومت در برابر چروک، برقراری ثبات ابعادی، ست کردن کالا پیش از رنگرزی یا هم‌زمان با رنگرزی انجام می‌شود. عملیات ست کردن پلی‌استر با نقاط کریستالی و منظم زیاد در دستگاه استنتر در دمای بالاتر از دمای تبدیل شیشه‌ای (دمای شروع به نرم شدن پارچه) و کمتر از نقطه ذوب پلی‌استر در محدوده دمایی ۱۵۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ تا ۴۵ ثانیه انجام می‌شود. (دمای حدود ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد جهت پارچه‌های تاری پودی و ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد جهت پارچه‌های حلقوی)

پارچه‌های پلی‌استر قبل یا بعد از رنگرزی ثبیت می‌شوند. البته در صورت رنگرزی پلی‌استر یا مخلوط آن با پنبه یا ویسکوز به روش ترموزول، ثبیت ماده رنگ‌زای دیسپرس و ثبیت حرارتی کالا به طور هم‌زمان قابل انجام می‌باشد. در این روش پارچه پس از پد و برداشت معین در حرارت ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌شود و پس از ورود به قسمت ترموزول در حرارت ۱۸۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ تا ۶۰ ثانیه عمل ثبیت ماده رنگ‌زا و ثبیت حرارتی پارچه انجام می‌شود. عمل ثبیت حرارتی پلی‌استر به کمک حرارت خشک در ماشین استنتر انجام می‌شود. در ثبیت حرارتی پلی‌استر، پارچه تحت کشش قرار می‌گیرد و دمای آن تا بالاتر از دمای تبدیل شیشه‌ای و کمتر از دمای ذوب پلی‌استر افزایش می‌باید. در اثر این حرارت پیوندهای تحت تنفس شکسته و آزاد می‌شوند و مولکول‌های شکسته‌شده در موضع جدید بدون تنفس هم‌زمان با سردنمودن ثبیت می‌شوند.

برای جبران کاهش ضخامت و استحکام حاصل از کشش پارچه در زمان ثبیت در جهت طول پارچه یک تغذیه اضافی همواره به ماشین تغذیه می‌شود. به این ترتیب مقدار پارچه تغذیه شده به ماشین بیشتر از مقداری است که از ماشین خارج می‌شود. ثبیت حرارتی پارچه بدون کنترل عرض پارچه در روی ماشین خشک کن سیلندری انجام می‌شود. امکان ثبیت حرارتی با بخار داغ (سوپر هیت) نیز امکان‌پذیر می‌باشد. با افزایش دما و مدت زمان ثبیت زیردست کالا سخت‌تر می‌شود. اثر ثبیت و خواص رنگرزی به زمان، دما و کشش در زمان ثبیت کالا بستگی دارد و لازم است این سه عامل در طول ثبیت بدون تغییر باقی بمانند. از آنجایی که پارچه مرطوب به طور یکنواخت خشک نمی‌شود، ثبیت کالا به صورت مرطوب باعث ثبیت نایکنواخت می‌گردد؛ بنابراین لازم است قبل از ثبیت پارچه به طور کامل خشک شود.



### ثبتیت ابعادی یا گرمایی پارچه مصنوعی با استنتر آزمایشگاهی

پارچه و لباس‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی نظری نایلون، اکریلیک و پلی‌استر هنگام شست و شو تاحدی جمع می‌شوند. تمام الیاف مصنوعی در مراحل تولید و در حالت سرد و گرم تا چندین برابر طول اولیه کشیده می‌شوند. این کشش فوق العاده سبب افزایش آرایش یافتگی مولکول‌های الیاف در راستای محور اصلی الیاف و افزایش قدرت لیف می‌گردد.

مقدار افزایش طول در نایلون ۴ برابر و در مورد اکریلیک تا ۱۲ برابر می‌باشد. ثبات طول الیاف مصنوعی مورد اطمینان نمی‌باشد و با عملیات شست و شویی یا حرارتی دچار آبرفت و جمع شدگی می‌شوند. خوشبختانه اگر الیاف مصنوعی را تا نزدیکی نقطه نرم شدن آن گرم کنید و در حالت کشیده برای مدتی نگه دارید، تنש‌های داخلی الیاف از بین می‌روند و الیاف در همان حالت استراحت، ثبتیت می‌شوند.

#### روش کار:

پارچه‌های خام و سفید نایلونی و اکریلیکی و پلی‌استری به ابعاد  $50 \times 50$  سانتی‌متر آماده کنید. بر اساس عرض استنتر آزمایشگاهی از هر جنس به ترتیب یکی از پارچه‌ها را از جهت تاری، بدون هیچ کشش اضافی و در حالت عادی و بدون چروک به دستگاه استنتر آزمایشگاهی هوای گرم و بدون رطوبت تغذیه کنید. دما و زمان ثبتیت کالا در استنتر آزمایشگاهی را بر طبق جدول ۱ تنظیم کنید. در شکل ۱ تصویر یک استنتر آزمایشگاهی مشاهده می‌شود.

جدول ۲- دما و زمان مورد نیاز جهت ثبتیت ابعادی

زمان ثبتیت (ثانیه)	دماهی ثبتیت (درجه سانتی‌گراد)	جنس پارچه
۱۵-۴۰	۱۶۰-۱۸۰	نایلون ۶
۱۵-۴۰	۱۷۰-۲۱۰	نایلون ۶۶
۱۵-۴۰	۱۵۰	نایلون ۱۱
۱۵-۴۰	۱۶۰-۱۹۰	اکریلیک
۱۵-۵۰	۱۷۰-۲۱۰	پلی‌استر
۱۵-۴۰	۱۶۰-۱۸۰	تری‌استات



شکل ۱- تصویر استنتر آزمایشگاهی

روش کار:

۱ بعد از کنترل و سرویس تمام بخش‌های ماشین، کلید اصلی دستگاه را از روی تابلوی برق اصلی دستگاه وصل کنید.

۲ رگولاتور درجه حرارت دستگاه را بر روی دمای مورد نیاز جهت ثبیت ابعادی مطابق جدول تنظیم کنید.  
۳ کلیدهای موتور فن و گرم کن‌های دستگاه را روشن کنید تا داخل اتاقک آن گرم شود. رساندن دمای ماشین به درجه حرارت‌های بالا اغلب مستلزم وقت زیادی می‌باشد. از این‌رو جهت کاهش زمان گرم شدن دستگاه از چند گرم کن در ماشین استفاده می‌گردد که هر کدام دارای یک کلید جداگانه در تابلوی برق می‌باشدند. یک مدل گرم کن آزمایشگاهی دارای قدرت ۲۴ وات می‌باشند که گرم کن ۴ کیلووات قادر است دما را به حدود ۸۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد برساند. اگر گرم کن ۳ کیلووات نیز روشن شود، دما به محدوده ۱۱۰ تا ۱۶۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. در صورتی که هر سه گرم کن با هم روشن شود، دمای ماشین می‌تواند به محدوده ۱۵۰ تا ۲۳۵ درجه سانتی گراد برسد. اغلب برای دماهای متفاوت در ابتدا هر سه گرم کن را روشن می‌کنند تا زمان رسیدن به دمای مطلوب و نهایی کاهش یابد. پس از رسیدن به دمای مطلوب نهایی، برخی گرم کن‌ها را خاموش می‌کنند.

۴ عرض زنجیر حامل سوزن را با عرض کار یا پارچه تنظیم کنید. این عمل هنگام توقف زنجیر توسط اهرم تنظیم‌کننده، صورت می‌گیرد. لبه‌های پارچه را در هر دو طرف، بر روی سوزن‌ها قرار دهید و سپس غلتک بررسی را به سمت پایین بکشید.

۵ زمان ثبیت حرارتی را بر طبق جدول تنظیم کنید. در یک مدل ماشین خشک کن استنتر آزمایشگاهی، عمل تنظیم زمان، با یک اهرم کلاچ دو مرحله‌ای و اهرم دستی در محدوده ۳۰ تا ۳۶۰ ثانیه که متغیر می‌باشد، انجام می‌شود. برای تنظیم دقیق زمان ثبیت، سرعت زمان واقعی مورد نیاز را از هنگام ورود تا خروج از ناحیه ثبیت به دست آورید. هنگامی که اهرم کلاچ در حالت تند باشد، فرمان توسط اهرم دستی از ۳۰ تا ۱۲۰ ثانیه متغیر می‌باشد و اگر اهرم کلاچ در حالت کند باشد، زمان توسط اهرم دستی از ۹۰ تا ۳۶۰ ثانیه متغیر می‌باشد.

مقایسه و  
استدلال



جهت تست اثر ثبیت ابعادی پارچه در استنتر، بعد از سردشدن پارچه‌های ثبیت شده، تک تک پارچه‌های خام ثبیت شده و ثبیت نشده را به طور جداگانه و به آرامی در آب بجوشانید و بعد از آبگیری، خشک کنید. بعد از خشک شدن پارچه‌ها هر جنس را دو به دو با یکدیگر مقایسه کنید و میزان تغییر ابعاد هر جفت پارچه را گزارش و نتیجه‌گیری کنید.

تحقیق کنید



در مورد روش و ماشین‌های ثبیت ابعادی پارچه‌های صنعتی و گردباف بغل بسته (کیسه‌ای)، به روش‌های Heat Setting، ثبیت سیلندری، کالندر لوله‌ای، اتوکلاو و... تحقیق کنید و در کلاس درس گزارش دهید.

## عملیات ضدآبرفت یا جمع شدگی پارچه گردباف و تاری-پودی

به جمع شدگی و تغییر اندازه هر پارچه پس از عملیات شستشو، آبرفت یا جمع شدگی پارچه گفته می‌شود. آبرفت یا جمع شدگی در هر پارچه تحت تأثیر عواملی نظیر استراحت پارچه، نمایش دادن پارچه پشمی یا فاستونی، تورم الیاف و نخ در پارچه، حرارت یا اتوی داغ امکان‌پذیر می‌باشد.

در زمان ریسندگی، بافت و تکمیل پارچه، الیاف و نخها به ویژه نخ‌های تار به شدت تحت کشش قرار می‌گیرند. برخی از تولیدکنندگان سعی می‌کنند که پارچه را تحت کشش و با متراژ بالاتری به فروش برسانند. بعد از برداشت پارچه از روی ماشین تمایل پارچه به جبران از دیاد طول ایجاد شده، افزایش می‌یابد. مقداری از این تنش‌ها در زمان استراحت و شستشوی پارچه کاهش می‌یابد. اگر پارچه خیس یا شسته شود و روی یک سطح صاف پهن و خشک شود، پایداری ابعادی بیشتری در پارچه ایجاد می‌شود. یک ایراد جدی در پارچه تاری-پودی از نقطه نظر مصرف کنندگان، تمایل پارچه به جمع شدن (آبرفتگی) پارچه در شستشو و انزوden می‌باشد. مقدار آبرفتگی بین ۱ تا ۲۰ درصد می‌باشد و بدون تردید این پدیده، مشکلاتی را جهت مصرف کننده ایجاد می‌کند. بیشترین میزان آبرفت و جمع شدگی در اثر شستشو در پارچه‌های پنبه‌ای رخ می‌دهد زیرا در اثر جذب رطوبت، تورم در الیاف بیشتر می‌شود و لذا قطر نخ‌ها افزایش می‌یابد. با افزایش قطر نخ‌ها، نخ‌های بافت به همدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و ابعاد پارچه بیشتر در جهت طول کاهش می‌یابد. میزان آبرفتگی پارچه‌ها به میزان جذب رطوبت، تورم الیاف و تراکم پارچه وابسته می‌باشد. در پارچه‌های تاری-پودی با تراکم بافت کم به دلیل فضای بیشتر در میان نخ‌ها، میزان تورم در نخ‌ها بیشتر می‌شود و لذا میزان آبرفتگی افزایش می‌یابد. شدت این جمع شدگی در پارچه‌های سلولزی پنبه‌ای بیشتر می‌باشد. جمع شدگی در پارچه‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی در دمای بیشتر از ۲۰ درجه سانتی گراد ایجاد می‌شود. با انجام عملیات تثبیت حرارتی بر روی نخ‌ها و پارچه‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی می‌توان از ایجاد جمع شدگی پارچه در زمان مصرف جلوگیری کرد. قابلیت آبرفت پارچه از نظر استاندارد کشورهای اروپایی ۴ درصد در دو جهت تاری و پودی پارچه می‌باشد.

پارچه‌های تاری-پودی را با روش‌های مکانیکی، شیمیایی یا تلفیقی از این دو روش در برابر جمع شدگی مقاوم می‌کنند. روش‌های استنتری و تراکمی نظیر سانفوریزه کردن از روش‌های مکانیکی مقاوم کردن پارچه در برابر جمع شدگی می‌باشند. در روش استنتری، تغذیه بیش از اندازه پارچه مرتکب به ماشین استنتر سوزنی و افزایش سرعت تغذیه پارچه نسبت به سرعت خطی استنتر، سبب تراکم طولی پارچه و ضدجمع شدگی بعدی آن می‌شود.

تفاوت پارچه‌های گردباف با دیگر پارچه‌های تاری-پودی، در تنش کاذبی می‌باشد که به دلیل از دیاد طول حلقه‌ها در اثر گذر از دستگاه‌های مختلف ایجاد می‌گردد و همین امر عاملی است تا تمام دستگاه‌های موجود از مرحله بافت تا مرحله ضدآبرفت کامپکت به گونه‌ای طراحی شود که تنش ایجاد نکنند یا میزان تنش وارد و به دنبال آن از دیاد طول را به حداقل برسانند.

### فعالیت عملی




#### اندازه‌گیری میزان آبرفت یا جمع شدگی پارچه تاری پودی

جهت اندازه‌گیری میزان آبرفت، یک پارچه خام را به اندازه  $30 \times 30$  سانتی‌متر به شکل مربع در جهت تار و پود برش بزنید. علامت‌هایی به فاصله ۲۵ سانتی‌متر از یکدیگر و  $2/5$  سانتی‌متر از لبه پارچه بزنید. پس از شستشوی نمونه‌ها با آب گرم، علامت‌های روی پارچه را اندازه‌گیری کنید و با مقایسه طول اولیه با طول ثانویه پارچه میزان آبرفت پارچه را مشخص و گزارش کنید.

## ماشین تکمیل کامپکت

کامپکت یک تکمیل برای پارچه‌های گردباف بغل باز و بغل بسته لوله‌ای است. پس از مرحله خشک کن ریلکس درایر، تکمیل ضدآبرفت پارچه با دستگاه کامپکت می‌باشد. در هنگام شستشو، پارچه گردباف در جهت طول کشیده می‌شود و حلقه‌های بافت در جهت طول کشیده می‌شوند. این عمل باعث کاهش عرض پارچه (کاهش قطر کیسه پارچه) می‌گردد. طی عمل کامپکت، عرض و طول پارچه به حالت اول بازخواه گشت. این دستگاه عملیات یکنواخت‌کنندگی و تثبیت عرض پارچه حلقوی پودی با عرض باز و بسته (لوله یا کیسه‌ای) را توسط بخار و ماشین اتوی غلتکی انجام می‌دهد. در این مرحله از تکمیل، حلقه‌های بافتی که تحت کشش‌های وارد شده در مراحل قبل از یکدیگر فاصله گرفته‌اند، تحت عملیات فیزیکی و مکانیکی و با کمک بخار و سیلندر یا اتوی داغ به یکدیگر فشرده، نزدیک و چفت می‌شوند و سپس در موقعیت جدید تثبیت می‌شوند. به عنوان مثال اگر عرض تکمیل قبل از دستگاه کامپکت حدود ۱۰۰ سانتی‌متر باشد لازم است به ۹۷ سانتی‌متر تقلیل یابد. شکل ۲ تصویر بافت حلقوی قبل (A) و بعد از عمل کامپکت (B) نشان داده شده است.




شکل ۲

تصویر بافت پارچه حلقوی قبل (A)

بعد از عمل کامپکت (B)

این ماشین دارای یک سری رینگ‌های عرضی قابل تنظیم می‌باشد که تنظیمات اندازه رینگ‌ها برای حصول به عرض مشخص پارچه انجام می‌شود. با مراجعه به کاتالوگ دستگاه و جداول خاص، مقداری مربوطه تعیین می‌شود. تنظیمات رینگ‌ها نسبت به هم جهت رسیدن به عرض پارچه تکمیل شده نهایی مطابق درخواست مشتری و به صورت تجربی انجام می‌شود. دستگاه کامپکتور حالت بخارده و اتوزنی دارد که در آن هوای ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد به پارچه دمیده می‌شود. مکانیزم کار به این صورت می‌باشد که پارچه از بین غلتک‌ها و تسممه‌هایی که از جنس الیاف کولار (الیاف با مقاومت حرارتی خیلی بالا) می‌باشد عبور می‌کند و پس از اعمال بخاردهی و اتوزنی بر روی آن به صورت رول شده در انتهای ماشین جمع‌آوری می‌شود. سرعت این ماشین بین ۱۵ تا ۲۰ متر در دقیقه می‌باشد. این عملیات سبب می‌شود در زمان مصرف که پارچه تحت عملیات شستشو قرار می‌گیرد، از کوتاه شدن و در نتیجه میزان آبرفتگی پارچه کاسته شود. دستگاه‌های کامپکت دارای سیستم‌های حرارتی روغن داغ، بخار یا المنت و روغن می‌باشند که در سیستم حرارتی بخار به دلیل عدم کنترل یکنواخت بخار در ابتدا و انتهای سیلندر، افت حرارتی وجود دارد و از طرفی این سیستم حرارتی با محدودیت افزایش دما مواجه می‌باشد، به گونه‌ای که دما حداقل تا ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد قابل افزایش می‌باشد. بنابراین این سیستم حرارتی مناسب پارچه‌های مخلوط پنبه-پلی‌استر نمی‌باشد. سیستم حرارتی روغن با دو نوع افت حرارتی موجود می‌باشد. افت حرارتی اول به دلیل فاصله منبع تأمین روغن تا دستگاه و افت حرارتی دوم به دلیل چرخش روغن

در محفظه و بازگشت آن به دیگ روغن رخ می‌دهد. بنابراین همانند سیستم حرارتی بخار با افت دما و محدودیت افزایش دما مواجه می‌باشد. سیستم حرارتی المنت و روغن داغ در یک محفظه کاملاً درسته در خلاً انجام می‌شود، بنابراین برخلاف دو سیستم حرارتی ذکر شده قبلی افت حرارتی ندارد و حرارت بسیار دقیق و بالایی را ایجاد و تأمین می‌کند. این سیستم حرارتی بهترین سیستم حرارتی جهت ماشین کامپکت پارچه می‌باشد که در آن کناره‌های پارچه لول نمی‌شود و بهترین تثبیت پارچه در این سیستم حرارتی انجام می‌شود. در شکل ۳ تصویر دیاگرام مسیر پارچه و نحوه اورفید را در ماشین کامپکت را مشاهده می‌کنید.




شکل ۳- تصویر مسیر پارچه در ماشین کامپکت

## ماشین تکمیل سانفوریزه


ماشین سانفوریزه یا کمپرس پارچه توانایی گرفتن آبرفت پارچه تاری-پودی را تا حد بسیار بالایی دارا می‌باشد و قادر است جمع شدگی بعدی پارچه را تا میزان نزدیک به صفر تقلیل دهد. سیستم غلتک پالمر در این دستگاه آبرفت حاصل را تثبیت می‌کند و زیردستی لخت و لطیف بر روی پارچه فراهم می‌سازد به‌طوری که در زمان استفاده و شست و شوی لباس، هیچ گونه آبرفتی به وجود نمی‌آید.

این ماشین پارچه را در جهت طول خود تحت فشار کمپرس قرار می‌دهد و پارچه را واردار به آب رفتن قابل کنترل می‌کند. اغلب قبل از انجام عملیات، ظرفیت جمع شدگی پارچه در (طول و عرض) با کمک آزمایش استاندارد، تعیین می‌شود و ماشین طوری تنظیم می‌شود که بتوان پارچه را به همین مقدار جمع شدگی وارد کند.

غلتک‌های تغذیه پارچه به ماشین، سیستم مرطوب کننده پارچه، اتافک بخار، سیلندر حرارتی گرم، کشش دهنده عرضی و سیلندر اصلی مهم‌ترین قسمت‌های اصلی ماشین می‌باشد به‌طوری که یک نوار لاستیکی حلقوی با درجه سختی (Shore) ۴۰ و با ضخامت حدود ۷ سانتی‌متر به دور بیش از نیمی از محیط سیلندر اصلی به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر، قرار گرفته است. سیلندر اصلی حرارت داده می‌شود. فشار بین نوار لاستیکی و سیلندر اصلی در ورودی پارچه به این قسمت، توسط غلتک تغذیه و همچنین نگهدارنده نوار قابل تنظیم می‌باشد. با افزایش فشار، سطح نوار لاستیکی به مقدار بیشتری کشیده می‌شود و پس از تمام شدن تماس با غلتک تغذیه، نوار دوباره به حالت و طول اولیه خود بر می‌گردد. پارچه از قسمت کشیده شده نوار، تغذیه می‌شود و سپس پارچه در ادامه، ناچار به دنبال کردن کاهش طولی سطح نوار می‌شود. در نتیجه پارچه مرطوب در طول خود بین لاستیک و سطح صاف و داغ سیلندر فشرده شده و جمع می‌شود. مقدار جمع شدگی توسط فشار بین غلتک تغذیه و سیلندر اصلی قابل تنظیم می‌باشد. به این ترتیب که در اثر فشار بیشتر روی سطح نوار مقدار بیشتری پارچه



به ماشین تغذیه شده (اصل سانفوریزه کردن) و در نتیجه مقدار جمع شدگی پارچه افزایش پیدا می‌کند. مقدار آبرفتگی تا ۳۰ درصد بر روی این ماشین قابل تنظیم می‌باشد. جهت کاهش فرسودگی اغلب نوار لاستیکی حلقوی همراه با آب سرد گردش می‌کند. شکل مقابل تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین سانفوریزه را نشان می‌دهد. در شکل ۴ اسامی اجزای مشخص شده شماره به شرح زیر می‌باشد: ۱- کفشك حرارتی، عدد ۲- سیلندر خشک کن پالمر، عدد ۳- نوار لاستیکی، ۴- غلتک تغذیه و ۵- پارچه تاری-پودی.



شکل ۴- تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین سانفوریزه

#### فعالیت عملی



##### کار با ماشین‌های ضدآبرفت پارچه کامپکت و سانفوریزه

- ۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، حرارت غلتک‌ها، رینگ‌ها، نوار لاستیکی، فشار روی پارچه، سیستم مرطوب کننده پارچه، اتاقک‌های بخار، سیستم‌های حرارتی، کشش‌دهنده عرضی، تسممه‌ها و پروگرامر (صفحه کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.
- ۲ در صورت نیاز هرگونه روغن کاری، گریس کاری، سروبس کاری و نظافت در زمان خاموش بودن ماشین انجام شود.

۳ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضای بدنتان با غلتک‌ها خودداری کنید.

۴ از هرگونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی و تابلوی برق دستگاه اجتناب کنید.

- ۵ فشار بین نوار لاستیکی و سیلندر اصلی در ورودی پارچه به این قسمت را توسط غلتک تغذیه و همچنین نگهدارنده نوار را تنظیم کنید.

۶ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.

## عملیات ضدالکتریسیته ساکن

در زمان مصرف اغلب منسوجات نساجی به ویژه کالای تولید شده از الیاف مصنوعی آب‌گریز، منسوج در اثر مالش و تماس با بدن و اشیای دیگر الکترون‌ها از یک جزء به جزء دیگر منتقل می‌شود و الکتریسیته ساکن در کالا شارژ و ایجاد می‌شود که در این حالت پارچه ممکن است به بدن بچسبد یا از بدن دور شود. به علاوه اینکه جرقه حاصل از تخلیه بار الکتریکی الیاف باعث ایجاد شوک در اشخاص می‌گردد که ناخوشایند و نگران‌کننده می‌باشد. همه الیاف مصنوعی بعد از خروج از رشته‌ساز، با یک روغن روان‌ساز تکمیلی ریسنده‌گی و مواد آنتی‌استاتیک عمل می‌شوند. مکانیزم اصلی در تکمیل ضدالکتریسیته ساکن، افزایش هدایت سطحی لیف و کاهش نیروهای اصطکاکی از طریق روغن کاری می‌باشد. جهت کاهش الکتریسیته ساکن ایجاد شده در پوشاک مناسب‌ترین روش استفاده از مواد آنتی‌استاتیک می‌باشد. هر چند استفاده از تکمیل ضدالکتریسیته ساکن در الیاف آب‌گریز بسیار متداول می‌باشد اما پارچه‌های بازیافت سلولزی، پنبه‌ای، پشمی و همچنین انواع کفپوش‌ها، پارچه‌های مبلمان، کیسه هوای اتومبیل، تسمه نقاله‌ها، فیلترها، چتر نجات، منسوجات اتاق عمل و... نیز مناسب با کاربرد نهایی آن آنتی‌استاتیک می‌شوند. مواد ضدالکتریسیته ساکن مصرفی بر روی پوشاک لازم است که تغییری در زیردست پارچه و خواص الیاف ایجاد نکند. همچنین این مواد نباید باعث تغییر در شیدرنگ و تجزیه الیاف گردد. مکانیزم عمل مواد آنتی‌استاتیک بر سه اصل کاهش اصطکاک بین الیاف، کاهش الکتریسیته ساکن بین الیاف و افزایش قابلیت هدایت الکتریکی الیاف استوار می‌باشد.

### فعالیت عملی



عملیات آنتی‌استاتیک (ضدالکتریسیته ساکن) کردن الیاف پلی‌استر مهم‌ترین موادی که برای آنتی‌استاتیک کردن منسوجات مصرف می‌شود استفاده از مواد سطح فعال با ساختار شیمیایی نظیر صابون می‌باشد که دارای دو سر که یکی آب‌دوست و دیگری آب‌گریز می‌باشند. بخش آب‌دوست یا هیدروفیل آن در آب و بخش آب‌گریز یا هیدروفوب آن در روغن حل می‌شود. در واقع این مواد سطح فعال کاتیونی یا آنیونی با ایجاد لایه‌ای منظم بر روی الیاف باعث می‌شود تا الکتریسیته ساکن ایجاد نشود.

الیاف مصنوعی را می‌توان با محلول ۴ درصد پلی‌اتیلن گلیکول اکریلیک اسید آغشته کرد و در حرارت ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت چند دقیقه عمل نمود. ماده دیگر پلی‌آمین می‌باشد که قادر به ضدالکتریسیته کردن برخی الیاف می‌باشد.

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

پارچه پلی‌استر یا نایلون، بشر ۲۵۰ سی‌سی، همزن شیشه‌ای، فولارد آزمایشگاهی، آون حرارتی، میله فلزی، لاستیکی یا پلاستیکی، پلی‌اتیلن گلیکول اکریلیک اسید

روش کار:

یک حمام حاوی محلول آنتی‌استاتیک با غلظت ۴ درصد آماده کنید. یک پارچه خام پلی‌استر یا نایلون به ابعاد ۵۰\*۵۰ سانتی‌متر که حاوی الکتریسیته ساکن می‌باشد، آماده کنید. مقدار مایع حاوی محلول

آنتری استاتیک پلی اتیلن گلیکول اکریلیک اسید را در داخل یک بشر ۲۵۰ سی سی بریزید و خوب به هم بزنید. پارچه را بعد از شست و شو در داخل بشر بیندازید تا محتويات داخل بشر جذب پارچه شود. بعد از چند دقیقه پارچه را از بشر خارج کنید و آن را از یک ماشین فولارد آزمایشگاهی که بر اساس میزان برداشت یا پیک آپ ۸۰-۶۰ درصد تنظیم شده است، عبور دهید. پارچه فولارد شده را در داخل آون یا استنتر آزمایشگاهی قرار دهید و به مدت چند دقیقه در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد ماده آنتی استاتیک آغشته شده به کالا را بر سطح کالا تثبیت کنید.

مقایسه و  
استدلال



جهت تست پارچه آنتی استاتیک شده با پارچه خام با الکتریسیته ساکن بالا با دو میله فلزی یا پلاستیکی مشابه به طور جداگانه هر دو پارچه را مالش دهید و عکس العمل هر دو میله فلزی یا پلاستیکی یا لاستیکی را در مواجهه با ذرات ریز کاغذ بررسی کنید و نتیجه کار را گزارش کنید.

## نرم کردن پارچه با نرم کن‌ها

بهبود کیفیت زیردست در منسوجات، یکی از فرایندهای مهم در تکمیل کالای نساجی می‌باشد. نرم کننده‌ها موادی هستند که باعث نرم و لطیف شدن و انتشار بوی مطبوع در پارچه‌ها می‌گردد و همچنین باعث کاهش اصطکاک و الکتریسیته ساکن در بین الیاف می‌گردند. این مواد همچنین موجب تغییر در زیردست از قبیل پری و لیزی در سطح پارچه را نیز می‌شوند. از آنجایی که واکس و چربی طبیعی الیاف تا حد زیادی در اثر عملیات بعد از بافتگی از بین می‌رود، بنابراین پارچه دچار کاهش انعطاف، سختی و زبری در زیردست آن می‌شود. نرم کننده‌ها سبب نرمی، صافی و انعطاف‌پذیری و قابلیت خمش یا آویزش بهتر در نخ یا پارچه می‌شوند. زردشگی کالای سفید، تغییر فام کالای رنگ شده و لغزش ساختار پارچه از جمله معایب ناشی از به کارگیری نرم کننده‌ها می‌باشد.

ترکیباتی که به عنوان مواد نرم کننده در صنعت نساجی به کار می‌رود شامل صابون‌ها، ترکیبات سولفونه و سولفات‌ه شده، امولسیون روغن، چربی، واکس، ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی، محصولات کندانسه شده اسید چرب، گلیسیرین و گلیکول‌ها و... می‌باشد. نرم کننده‌ها از نظر ساختار یونی به گروه‌های اصلی آنیونی، کاتیونی، غیر یونی، آمفوتر (خنثی)، سیلیکونی، راکتیو (فعال) و سیلیکونی تقسیم‌بندی می‌کنند.

### نرم کن‌های کاتیونیک

این نرم کن‌ها به صورت نمک‌های آمونیوم چهار ظرفیتی موجود می‌باشند و خاصیت نرم کننده‌گی عالی و ثبات شست و شوی خوب بر روی اکثر الیاف را دارا می‌باشد. از این نرم کننده می‌توان جهت تمام الیاف مختلف، حتی اگر رنگرزی شده باشد، استفاده کرد. این مواد را به آسانی در حمام شامل کمی اسید استیک به روش رمک‌کشی با R:L بالا برای تمامی الیاف به کار می‌برند. از نرم کننده‌های کاتیونی جهت بهبود خواص ثباتی مواد رنگ‌زا نیز استفاده می‌شود. به دلیل جذب روغن توسط نرم کننده‌های کاتیونی، امکان زردشدن کالا در دمای بالا وجود دارد که این عیب می‌تواند بر ثبات نوری مواد رنگ‌ Zahahی مستقیم و راکتیو اثر نامطلوبی داشته باشد.



به علت سُمّی بودن و زیست تخریب بودن برخی نرم کننده های کاتیونی، لازم است باقی مانده نرم کننده در پساب از طریق جذب سطحی یا تهشیش کردن آنها توسط ترکیبات آنیونی از پساب حذف شود.

### نرم کن های آنیونی اسیدهای چرب

این گروه از نرم کن ها شامل روغن ها و چربی های سولفونه شده نظیر روغن قرمز ترک می باشد که به پارچه زبردست پری می دهند. این نرم کننده ها در دمای های متداول فرایندهای نساجی، دارای ثبات حرارتی بالایی می باشند و با سایر ترکیبات موجود در حمام رنگزی و سفیدگری سازگار می باشد. از محاسن دیگر این نرم کننده می توان به اثرات قوی ضد الکتریسیته ساکن این نرم کننده ها اشاره نمود.

### نرم کن های سیلیکونی (نانو - میکرو - ماکرو)

نرم کننده های سیلیکونی جزء پرمصرف ترین نرم کننده های پارچه می باشند که به طور ذاتی دافع آب می باشند و دارای قدرت و پایداری خوبی در برابر شست و شو می باشند. نرم کننده های امولسیون سیلیکونی جزء نرم کننده های غیریونی و کاتیونی می باشند که در اندازه های مولکولی ماکرو و میکرو به طور معمول در مرحله تکمیل استفاده می شوند. امولسیون سیلیکونی نانو در سال های اخیر در صنعت نساجی مطرح شده است. نرم کننده های سیلیکونی بر روی پارچه های مصنوعی با درصد جذب رطوبت بازیافتی کم نظیر پلی استر باعث ایجاد حس مطلوبی در پارچه می شوند و مقاومت پارچه در برابر چروک شدن، سایش و لکه شدن را بهمود می بخشند و علاوه بر افزایش استحکام و کشش پارچه تا حد پارگی، مقدار پرزدهی و آتش پذیری پارچه را کاهش می دهند. از محاسن دیگر این نرم کننده ها، نرمی بسیار بالا، زبردست ویژه و منحصر به فرد، روان کنندگی بالا، قابلیت کشسانی خوب، مقاومت و پایداری حرارتی بالا و ایجاد قابلیت دوزندگی خوب در کالا می باشد. از عیوب این نرم کننده ایجاد تیرگی و تغییر رنگ یا شید رنگ روی پارچه در مجاورت محیط های اسیدی یا قلیایی می باشد. همچنین پارچه های سفیدی که با این نرم کننده ها تکمیل می شود، اگر تحت تأثیر حرارت قرار گیرند، لکه های زردی بر روی پارچه ایجاد می کنند. نرم کننده های سیلیکونی باعث کاهش جذب رطوبت در الیاف می گردند که البته این عیب در نرم کننده سیلیکونی نانو کمتر مشهود می باشد.

تحقیق کنید



علت زرد شدن پارچه های سفید رنگ نشده بعد از فرایند تکمیلی افروdon برخی نرم کننده ها چیست؟ چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

### نرم کن های غیریونی بر پایه پارافین و پلی اتیلن

در سال های اخیر استفاده از امولسیون های پلی اتیلن بسیار رواج یافته است. این نرم کننده ها از طریق کاهش اصطکاک سطحی، نرمی و روان کنندگی بالایی در کالا ایجاد می کنند که در pH بسیار بالا، حرارت های بالا و معمول فرایندهای نساجی پایدار می باشند و با اغلب مواد شیمیایی نساجی سازگار می باشند. برخی نرم کن های پلی اتیلنی مانند Asumin PE برای پارچه های مناسب شلوار و لباس کار و کاپشن به کار می رود.

## نرم کن‌های آمفوتری (خنثی)

از جمله خواص نرم‌کننده‌های خنثی می‌توان به اثر نرم‌کنندگی خوب، دوام کم در شستشو و خصوصیات ضدالکتریسیته ساکن مطلوب اشاره کرد. این نرم‌کننده‌های نسبت به نرم‌کننده‌های کاتیونی مشکلات زیست‌محیطی کمتر دارند.

فعالیت عملی



عمل نرم کردن پارچه پیچ اسکن پلی‌استری با نرم کن کاتیونیک به روش رمق‌کشی نرم‌کننده‌هایی که در روش رمق‌کشی مورد مصرف قرار می‌گیرند یا به همراه رنگرزی به دستگاه اضافه می‌شوند، با پایان یافتن رنگرزی، عملیات نرم‌کنندگی نیز به پایان می‌رسد. در مواردی در پایان رنگرزی و بعد از کاهش دما این نرم‌کن‌ها اضافه می‌شود. در برخی موارد طبق توصیه شرکت سازنده نرم کن، لازم است جهت افزایش خاصیت نرم‌کنندگی، نرم کن پس از پایان عملیات رنگرزی در یک حمام جداگانه به پارچه اضافه شود.

مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

اسید استیک، نرم‌کننده کاتیونیک، بشر  $100\text{ ml/l}$  لیتری، پیپت  $10\text{ ml/l}$  لیتری، همزن شیشه‌ای، آون، دماسنج

### روش کار:

یک حمام حاوی مواد ذکر شده در جدول ۲ را آماده کنید. وزن پارچه  $10\text{ g}$  و  $L:R=40:1$  می‌باشد.

جدول ۳—مواد مورد نیاز عملیات نرم‌کنندگی پلی‌استر

مواد	مقدار
اسید استیک	$\text{PH}=5-6$
نرم کن کاتیونیک	۳درصد نسبت به وزن کالا

محاسبات را انجام دهید و مقدار آب و مواد مورد نیاز را در یک بشر  $1000\text{ ml}$  آماده کنید. اگر نرم کن جامد می‌باشد آن را با مقدار مشخصی از مایع گرم شده به فرم محلول تبدیل کنید. میزان  $\text{PH}$  حمام را با کاغذ  $\text{PH}$  تنظیم کنید.

دماهی حمام را در  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید و کالای پلی‌استر شسته شده را در درون بشر بیندازید. ضمن هم‌زدن محلول و پارچه، عملیات را  $30$  دقیقه ادامه دهید. بعد پارچه را از حمام خارج کنید و بعد از گرفتن آب اضافی آن، پارچه را در آون قرار دهید و در دما  $80^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد آن را خشک کنید.

مقایسه و استدلال



جهت بررسی اثر نرم‌کنندگی این نرم کن بر روی پارچه، زیردست آن را با پارچه قبل از عملیات نرم‌کنندگی مقایسه کنید و نتایج را گزارش دهید.

**فعالیت عملی****نرم کنندگی کالای نساجی با نرم کن های ماکرو و میکرو و نانو سیلیکونی**

یک بشر ۱۰۰۰ سی سی حاوی ۵ تا ۲۰ گرم در لیتر امولسیون نرم کننده سیلیکونی (مطابق دستور شرکت سازنده) آماده کنید. pH حمام را توسط اسید استیک در محدوده ۶ تا ۷ تنظیم کنید. یک تکه پارچه سفید ۵۰×۵۰ سانتی متری پلی استر را بعد از شست و شو و آبگیری در درون این حمام قرار دهید و بعد از جذب محلول نرم کننده، پارچه را از یک ماشین فولاد آزمایشگاهی با برداشت یا پیک آپ ۷۰ درصد عبور دهید. پارچه را بعد از خروج از ماشین فولاد، ابتدا به مدت ۳ دقیقه در دمای ۱۱۰ درجه در آن خشک کنید و سپس در دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد نرم کن را بر روی کالا ثبیت کنید. در ضمن سرعت حرکت پارچه در سیستم مداوم پد فولاد ۳۰ تا ۴۰ متر بر دقیقه می باشد.

نرم کننده سیلیکونی نانو Nanosoft جهت پارچه پلی استر که در شرکت های ایرانی نیز تولید می شود را تهیه کنید. از اسید استیک جهت تأمین  $pH=5$  استفاده کنید. قبل از عملیات نرم کردن، پارچه را با شوینده غیر یونی ۱ درصد برای ۳ دقیقه در درجه حرارت ۵۰ درجه سانتی گراد در حمامی با نسبت ۱:۱ شست و شو دهید.

پارچه پلی استر با ابعاد ۵۰×۵۰ سانتی متر را با ۳۰ گرم در لیتر در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد برای ۶ دقیقه پوشش دهید. سپس پارچه را در دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳ دقیقه ثبیت کنید.

**مقایسه و استدلال**

پارچه را بعد از پایان عملیات با پارچه خام از نظر کیفیت زیردست مقایسه کرده و نتیجه را گزارش کنید.

**فعالیت عملی****نرم کنندگی کالای پلی استری با نرم کن های آنیونی یا اسید چرب**

یک حمام ۱۰۰۰ سی سی حاوی ۵ تا ۲۰ گرم در لیتر امولسیون نرم کننده آنیونی (حسب دستور شرکت سازنده) آماده کنید. pH حمام را توسط اسید استیک در محدوده ۶ تا ۷ تنظیم کنید. یک تکه پارچه سفید ۵۰×۵۰ سانتی متری پلی استر را بعد از شست و شو و آبگیری در درون این حمام قرار دهید و بعد از جذب محلول نرم کننده، پارچه را از یک ماشین فولاد آزمایشگاهی با برداشت یا پیک آپ ۸۰ درصد عبور دهید. پارچه را بعد از خروج از ماشین فولاد، ابتدا به مدت ۲ دقیقه در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد در آن خشک کنید و سپس در دمای ۱۵۰ سانتی گراد درجه نرم کن را بر روی کالا ثبیت کنید. در ضمن سرعت حرکت پارچه در سیستم مداوم پد فولاد ۲۰ تا ۴۰ متر بر دقیقه می باشد.

**مقایسه و استدلال**

پارچه را بعد از پایان عملیات با پارچه خام از نظر کیفیت زیردست مقایسه کنید و نتیجه را گزارش کنید.

## عمق دهنده‌های رنگ

یک عیب جدی الیاف مصنوعی خصوصاً الیاف پلی‌استر آن است که عمق رنگ حاصل از رنگرزی آنها در مقایسه با الیاف طبیعی (نظیر ابریشم و پشم) پایین‌تر است. بر طبق تحقیقات مشخص شده است که وقتی یک پارچه با رزین تکمیلی که دارای ضریب‌شکست پایین‌می‌باشد، عمل شود، همانند زمانی که پارچه با آب (با ضریب‌شکست نور ۱/۳۳) خیس می‌شود، عمق رنگ پارچه می‌تواند افزایش یابد. علت این افزایش عمق رنگ، کاهش انعکاس سطحی از سطح پارچه گزارش شده است. تشکیل یک لایه دارای ضریب‌شکست مناسب روی سطح الیاف پلی‌استر در کاهش انعکاس سطحی مؤثر است و میزان نور ورودی به الیاف را افزایش می‌دهد تا رنگ موردنظر عمیق‌تر دیده شود.

مواد رزینی عمقدهنده رنگ به دو روش روی الیاف به کار می‌برند.

**۱** فروبردن الیاف در محلول یا امولسیون با دمای بالا

**۲** اسپری کردن امولسیون یا محلول روی الیاف و سپس عملیات حرارتی خشک یا گرم در روش اول اگر دمای حمام بالا نباشد فیلم روی الیاف به سختی تشکیل می‌شود. پس مقادیر زیادی از محلول باید تا دمای بالا گرم شود. در نتیجه هزینه انرژی مصرفی بالا می‌باشد. در روش دوم نیز عملیات خطرناک و پر زحمتی نیاز است، علاوه‌بر این پارچه ممکن است لکه لکه شود. عمل کردن یک عمقدهنده روی مواد لیفی شکل شامل دو مرحله می‌باشد.

در مرحله تشکیل فیلم، اجزای عمقدهنده رنگ که روی لیف جذب سطحی شده‌اند، طی مرحله خشک کردن با هم ترکیب می‌شوند تا یک فیلم تشکیل دهنند. این فیلم بین رنگ پارچه و چشم ما قرار می‌گیرد و رنگ عمیق‌تر دیده می‌شود.

نکته



**۱** وقتی در عمل رنگرزی حصول شیدهای تیره مدنظر باشد، ولی به کمک رنگرزی افزایش عمق بیش‌تر میسر نباشد از عمق دهنده استفاده می‌کنیم. با این مواد تا ۳۰ درصد به عمق رنگ افزوده می‌شود.

**۲** در هنگام فولارد کردن، برابر بودن فشار غلتک و در هنگام استنتر کردن، برابر بودن دما در عرض استنتر بسیار مهم است و باعث یکنواختی در رنگ می‌شود.

فعالیت عملی



عمیق‌کردن عمق رنگ پارچه پلی‌استر رنگرزی شده با مواد رنگ‌زای دیسپرس عمقدهنده با فروبردن الیاف رنگرزی شده یا پد کردن محلول آبی از عمق دهنده به‌طور یکنواخت روی سطح لیف جذب می‌شود و با حرارت دادن و خشک کردن الیاف عمل می‌شود و رزین عمق دهنده روی الیاف فیکس می‌شود تا رنگ الیاف رنگرزی شده عمیق‌تر و واضح‌تر شود و خواص لمبی و ثبات رنگ نیز بهبود یابد. عمق دهنده‌ها را می‌توان در یک عملیات جذبی، در شرایط معمولی بعد از فرایند رنگرزی به کار برد. وقتی خصوصیت یونی عمق‌دهنده با خصوصیت یونی رنگ‌زای مصرفی یکسان باشد، برخی از عمق‌دهنده را می‌توان همراه با رنگ‌زا در مرحله رنگرزی به کار برد. عمق‌دهنده را قبل از عملیات رنگرزی نیز می‌توان به کار برد.

یک پارچه پلی استر رنگرزی شده با رنگزای دیسپرس تهیه کنید و آن را در درون محلول امولسیونی عمقدهنده رنگ کانیونی با دمای بالا فرو ببرید تا یک فیلم نازک و یکنواختی بر سطح پارچه ایجاد شود. بعد از پد و فولارد پارچه با برداشت ۸۰ درصد، پارچه را در استنتر آزمایشگاهی بدون کشش و در حالت عادی خشک و تثبیت کنید. دما و زمان مورد نیاز را بر طبق کاتالوگ شرکت سازنده تنظیم کنید.

## ضدآتش کردن پارچه

عملیات تکمیل ضدآتش کردن بیشتر بر روی منسوجات مصرفی آتشنشانان، پرسنل اورژانس، کفپوش‌ها، مبلمان‌ها و پرده‌های ساختمان‌های عمومی، صنایع هواپیمایی و نظامی و... انجام می‌شود. مواد ضدآتش کننده منسوجات، موادی نظیر املاح آمونیوم، نمک‌های آلومینیوم، بور، ازت، برم، ترکیبات فسفردار و برم‌دار و کلردار، ترکیبات آلی کلردار مثل پارافین کلردار، کائوچوی کلردار، پلی‌وینیل کلراید، اکسید و یا اکسیدهای نامحلول آنتیموان و قلع و تیتان، ترکیبات اسید فسفریک‌دار و... می‌باشند که مقاومت و قدرت و نقطه اشتعال پارچه را در برابر آتش گرفتن افزایش می‌دهد، به‌طوری که حتی اگر منسوج شروع به سوختن کند، طول شعله حاصل از سوختن کم می‌شود و با حذف منبع آتش، الیاف به سوختن خود ادامه نمی‌دهند و سرعت حرکت آتش بر روی کالا کند می‌شود.

جهت ضدآتش کردن کالای نساجی مکانیزم‌هایی به کار گرفته می‌شود که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می‌شود:

(الف) کاهش درجه حرارت آتش توسط مواد جاذب‌الرطوبه مثل استفاده از نمک‌های معدنی

(ب) پوشاندن سطح کالا با یک ماده غیر قابل اشتعال

(ج) تولید خاکستر غیر قابل اشتعال در اثر ترکیب ماده با کالا

(د) آزاد شدن گاز خاموش کننده آتش در اثر سوختن الیاف

(ه) کاهش قابلیت اشتعال الیاف با تغییر در تجزیه شیمیایی الیاف در اثر حرارت

تحقیقات نشان می‌دهد که میزان سرعت اشتعال الیاف آکریلیک، سلولزی (پنبه)، پلی‌آمید، پلی‌استر و پشم به ترتیب از زیاد به کم مرتب شده است. بنابراین پنبه از نظر اشتعال پذیری در مقام دوم قرار دارد. جهت ضدآتش کردن کالای سلولزی نظیر پنبه روش‌های مختلفی وجود دارد که روش‌های قدیمی استفاده از نمک‌های معدنی حلal در آب می‌باشد. در روش‌های جدیدتر از رزین‌هایی به همراه نمک‌های معدنی استفاده می‌شود. نمک‌های محلول معدنی که نقطه ذوب پایینی دارند یک لایه شیشه‌ای مانند بر روی کالا تشکیل می‌دهند که این لایه در برابر اشتعال مقاوم می‌باشد.

در زمان استفاده از املاح آمونیوم، سولفات‌های آمونیوم را به صورت محلول ۱۵ تا ۳۰ درصد بر روی کالا اسپری یا پد-فولارد می‌گردد. در اثر حرارت بالا آمونیاک و اسید از این مواد متصاعد می‌شود که باعث کاهش آتش‌گیری پنبه می‌شود و از انتشار آتش جلوگیری می‌کند. اکسیدهای نامحلول قلع، آنتیموان و تیتان را به کمک قلیا بر روی الیاف رسوب می‌دهند که سبب افزایش دمای اشتعال الیاف پنبه می‌شود.

از مواد تجاری ضدآتش کننده دیگر Calex F می‌باشد که این ماده محلولی از نمک‌های آمونیوم به همراه یک ماده نرم کننده می‌باشد که علاوه بر ضدآتش کردن باعث نرمی زیردست پارچه می‌گردد. این ماده را به همراه

هیدروکسید آمونیوم و از طریق فولاد به پارچه منتقل می‌کنند و کالا را در دمای ۹۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌کنند.

تکمیل‌های استفاده شده برای ضدآتش کردن کالای سلولزی از نظر دوام به دو دسته تقسیم می‌شوند:  
الف) تکمیل‌های بدون دوام یا یک بار مصرف: نمک‌های معدنی مثل مخلوط بوراکس و سولفات آمونیوم می‌توانند کالا را در مقابل آتش مقاوم کنند. این نوع تکمیل جهت کالاهایی استفاده می‌شود که در معرض آب یا رطوبت قرار نمی‌گیرند. استفاده از نمک‌های آمونیوم به همراه یک اسید قوی نظیر اسید فسفریک جهت کاهش سرعت اشتعال در کالای سلولزی به کار می‌رود.

ب) تکمیل‌های پایدار ضدآتش: ترکیباتی بر پایه فسفر و نیتروژن با الیاف واکنش داده و پیوند قوی و پایدار کوالانسی برقرار می‌کنند. ترکیب اسید فسفریک و اوره و ترکیب تراکیس فوسفونیوم کلراید (THPC) نیز از این قابلیت برخوردار است.

جهت ضدآتش کردن پلی استر به روش تجاری سه روش موجود می‌باشد:

۱ استفاده از مواد افزودنی به همراه مواد مذاب پلیمری در هنگام تولید لیف

۲ کوپلیمرهای ضدآتش

۳ تکمیل‌های موضعی.

در دو روش ذکر شده از ترکیبات فسفر یا برم به عنوان مواد ضدآتش فعال استفاده می‌شود. یکی از معروف‌ترین این مواد ضدآتش برای پلی استر مخلوط فسفات/فسفونات‌های حلقوی به کار رفته در فرایند پد-خشک-ثبتیت حرارتی می‌باشد. دمای ۱۹۰ تا ۲۱۰ درجه سانتی‌گراد و زمان ۵/۰ تا ۲ دقیقه به عنوان شرایط ثبتیت حرارتی در نظر گرفته می‌شود. با به کار بردن ۳ تا ۴ درصد از این مواد نسبت به وزن کالا می‌توان اثر ضدآتش پایدار در منسوجات پلی استری به وجود آورد.

در روش دیگر تکمیل ضدآتش پلی استر استفاده از مواد شیمیایی حاوی برم نظیر هگزا برم سیکلو دودکان می‌باشد. جهت دستیابی به اثر ضدآتش پایدار پارچه، لازم است مقدار ۸ درصد از دیسپرسیون این ماده نامحلول در آب در دمای ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد حرارت داده شود تا لایه‌ای از ماده ضدآتش بر سطح منسوج تشکیل شود.

فعالیت عملی



### ضدآتش کردن پارچه سلولزی

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

بوراکس، اسید بوریک، فسفات آمونیوم، کلرید آمونیوم، بشر ۵۰ میلی لیتری، استوانه مدرج ۱۰۰ میلی لیتری، کرنومتر یا ساعت، ترازو، استنتر آزمایشگاهی، دستگاه حمام بنماری، میخ ۲ گرمی، قیچی، چراغ گاز آزمایشگاه

روش کار:

پارچه‌هایی که ضدآتش می‌شوند پس از دورشدن از شعله از پارچه به سوختن ادامه نمی‌دهند. در صورت آتش گرفتن این نوع پارچه‌ها، گسترش آتش و حجم و بزرگی شعله کاهش می‌یابد. عمل ضدآتش کردن پارچه با روش‌های مختلفی انجام می‌شود که اکثر این روش‌ها ثبات بالایی در برابر شستشو ندارند. روشی که در این آزمایش به کار می‌رود، استفاده از نمک‌های معدنی قابل حل در آب می‌باشد که ثبات شستشوی خوبی ندارند. این روش برای پارچه‌هایی که کمتر در معرض شستشو قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود.

**روش اول:** ۵ گرم بوراکس و ۲۰ گرم اسید بوریک را در ۴۰۰ میلی لیتر آب تصفیه شده حل کنید. کالا را به مدت ۲۰ دقیقه در دمای جوش در این محلول قرار دهید. سپس کالا را خارج کنید و آب اضافی آن را بگیرید. کالا را در دمای ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد خشک کنید.

**روش دوم:** ۲۰ گرم فسفات آمونیوم و ۴۰ گرم کلرید آمونیوم را در ۳۰۰ میلی لیتر آب حل کنید. کالای خیس شده را در این محلول قرار دهید و در دمای جوش به مدت ۲۰ دقیقه عمل کنید. سپس کالا را از حمام خارج کنید و بعد از خروج آب اضافی آن، پارچه را در دمای ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد خشک کنید.

**مشاهدات:** مشاهدات خود را از نحوه سوختن نمونه‌ها بیان کنید.

تست، مقایسه و استدلال: برای تعیین میزان اثر ضدآتش ابتدا یک نوار باریک از پارچه (نوارهای پارچه در جهت تار یا پود برش زده شود) به ابعاد  $15 \times 2$  سانتی‌متر را با قیچی برش بزنید. به فاصله ۱۰ سانتی‌متری طول پارچه یک علامت بزنید. سپس پارچه را از یک جهت طولی به یک گیره متصل کنید و در دو گوشۀ سمت دیگر پارچه ۲ عدد میخ ۲ گرمی فرو کنید به‌طوری که مزاهم رسیدن شعله به پارچه نباشد. چراغ گاز آزمایشگاه را روشن کنید و دریچه هوا را طوری تنظیم کنید که مخروطی وسط شعله آبی رنگ شود. شعله را به زیر پارچه ببرید به‌طوری که نوک مخروطی آبی رنگ با لبه انتهایی نوار پارچه مماس شود و زمان را از لحظه‌ای که چراغ در جای خود قرار می‌گیرد تا زمانی که علامتی که در روی پارچه مشخص کرده‌اید، در اثر سوختن سیاه شود، یادداشت کنید. عملیات مذکور را تا سه مرتبه تکرار کنید و میانگین زمان حاصل را ملاک قرار دهید.

لازم است به این نکته توجه شود که در هنگام تست کردن میزان ضدآتش شدن پارچه تمامی شرایط و عوامل برای نمونه‌ها یکسان باشد. در ضمن عملیات تست کردن را برای سه نمونه پارچه شامل یک نمونه قبل از عملیات ضدآتش کردن پارچه، یک نمونه عمل شده با روش اول و یک نمونه عمل شده با روش دوم انجام دهید و نتایج حاصل را با هم دیگر مقایسه و تحلیل کنید.

پرسش: الف) به نظر شما هدف از قرار دادن میخ‌ها در پایین نوار پارچه چیست؟ ب) چرا نوار پارچه را بهتر است در جهت نخ‌های تار یا پود پارچه برش بزنید.

## ضدآب و دفع آب کردن پارچه

پارچه‌های پنبه‌ای و سلولزی، آب‌دوزت (هیدروفیل) می‌باشند و مقدار زیادی آب را به خود جذب می‌کنند و در اصطلاح خیس می‌شوند. مقدار جذب آب در مواردی که این کالاهای در مراحل بعد از بافتگی تحت عملیات پخت و شست و شوهای مکرر قرار می‌گیرد، بیشتر می‌شود. البته عوامل دیگری از قبیل میزان ظرافت پارچه، میزان تاب نخ‌های مصرفی، تراکم پارچه، نوع بافت و... نیز بر میزان جذب آب بر روی پارچه تأثیرگذار می‌باشد. تکمیل ضدآب به عملیات تکمیلی بر روی کالا اطلاق می‌شود که به واسطه آن عمل، جذب آب از سطح کالا به داخل منسوج به حداقل یا صفر می‌رسد و قطرات آب بر روی سطح آن منسوج به صورت قطراتی باقی می‌مانند. مکانیزم ضدآب به این‌گونه است که انرژی سطحی کالا توسط مواد ضدآب به حدی کاهش می‌یابد.

که انرژی سطحی بحرانی آب به شدت کم می‌شود و در این حالت آب تمایل به جذب کالا را از دست می‌دهد و به صورت قطراتی بر روی کالا جمع می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که قطره‌ای روی کالا قرار می‌گیرد یک تعادل مابین نیروهای جاذب بین قطره و کالا، قطره و هوا، کالا و هوا به وجود می‌آید. حال اگر انرژی سطحی کالا را به شدت کاهش دهید، کشش مابین قطره و هوا افزایش می‌یابد و تمایل قطره به ماندن و پخش شدن بر روی سطح کالا کم می‌شود و به شکل قطرات آب بر سطح کالا جاری می‌شوند.

برای ضدآب یا دافع آب کردن پارچه چهار روش کلی موجود می‌باشد:

الف) روش ضدآب کردن با استفاده از ماده‌ای با سطح انرژی پایین نظیر امولسیون‌های پارافین

ب) روش ایجاد یک لایه دفع کننده آب بر سطح کالا مثل مواد فلوروکربنی و سیلیکون

ج) استفاده از مواد با سطح انرژی پایین مثل رزین‌هایی بر پایه اسیدهای چرب

د) پوشاندن کامل سطح کالا با یک لایه یا فیلمی از موادی نظیر پلی‌ترافلورواتیلن یا هیدروفیلیک پلی‌استر در روش‌های ضدآب کردن، سطح پارچه با ماده هیدروفوب (آب‌گریز) نظیر لاستیک، پلی‌ونیل کلراید، واکسن، پارافین، رزین و... پوشانده می‌شود به طوری که تمام منافذ پارچه در برابر آب و هوا مسدود می‌گردد. اگرچه این روش برای پارچه لباسی مناسب نمی‌باشد ولی از این روش در تهیه پارچه‌های خیمه و انواع چادر ماشین به وفور استفاده می‌شود.

در روش‌های دفع آب سطح پارچه با مواد دفع کننده آب پوشانده می‌شود به طوری که فضای بین منافذ الیاف و نخ به طور کلی مسدود نمی‌شود و امکان انتقال هوا، گرما و رطوبت بدن و تنفس پوست وجود دارد. پارچه‌هایی که با این روش تهیه می‌شوند به علت جذب و نفوذ کم آب در تهیه لباس‌های بارانی، مانتویی و کار مناسب می‌باشند. در ادامه به برخی از روش‌های مرسوم در دفع آب پرداخته می‌شود:

### دفع آب با استفاده از نمک‌های آلومینیوم

در این روش پارچه چندبار از حمام حاوی استات آلومینیوم یا سولفات آلومینیوم عبور داده می‌شود و در هر پاساز، پارچه بدون عملیات فولارد یا فشردن، روی یک غلتک پیچیده می‌شود. در ادامه پارچه را روی یک سطح صاف تا می‌کنند تا آب آن خارج شود. در پایان پارچه در دمای ۶۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌گردد. سطح پارچه با لایه‌ای از اکسید آلومینیوم پوشانده می‌شود که این ماده دافع آب می‌باشد. هر چند این روش ارزان قیمت می‌باشد ولی زیردست پارچه زبر می‌شود و مواد مصرفی با چندبار شستشو شو یا خشک‌شویی از بین می‌روند.

### دفع آب با استفاده از صابون‌های فلزی

در این روش ابتدا پارچه به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در حمام حاوی ۱ تا ۵ درصد محلول صابون سدیم ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد آغشته یا پد می‌گردد. سپس این پارچه را در حمام حاوی ۲ تا ۳ درصد سولفات آلومینیوم یا استات آلومینیوم ۶۰ درجه وارد می‌گردد. سپس از گرفتن مایع اضافی (برداشت ۸۰ درصد) آن را در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌کنند. در این روش یون فلز آلومینیوم جایگزین یون سدیم صابون می‌گردد و صابون حاصله به کالا متصل شده و دافع آب می‌گردد. صابون آلومینیوم نامحلول متصل شده بر سطح پارچه دافع آب می‌باشد و پس از چندبار شستشو از بین می‌رود.

## دفع آب با استفاده از ترکیبات کاتیونی

در این روش پارچه به روش فولارد یا رمک کشی با ترکیبات کاتیونی نظیر Velane-Nw I.C.Il یا Velane PF آغشته و خشک می‌شود و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در دمای ۱۲۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد تثبt یا فیکس می‌گردد. در پایان پارچه را در محلول صابون و کربنات سدیم شست و شو می‌دهند. مواد کاتیونی که بر سطح پارچه رسوب می‌کند، دارای ثبات شست و شویی خوبی می‌باشند.

## دفع آب با استفاده از مواد سیلیکونی

استفاده از ترکیبات سیلیکونی نظیر پلی‌سیلیکون K و ۱۳۶۹ (نام تجاری) یکی از پیشرفت‌های ترین روش‌های دفع آب پارچه‌های سلولزی و مصنوعی می‌باشد. هرچند سیلیکون‌ها از گروه‌های آب‌گریز طبیعی برخوردار نیستند ولی به علت داشتن گروه‌های نظیر ترکیبات فلزی روی، قلع و ضروری می‌باشد. در زمان استفاده از ترکیبات سیلیکونی استفاده از کاتالیزورهای نظیر ترکیبات فلزی روی، قلع و ضروری می‌باشد. امولسیون ترکیبات سیلیکونی در دمای ۱۵۰ تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد بر روی پارچه پلیمریزه می‌گردد. سیلیکون‌ها قادرند با الیاف پیوند هیدروژنی برقرار کنند و قدرت ضدآب‌کنندگی بالاتر از پارافین‌ها ایجاد کنند. از مزایای مواد ضدآب‌کننده سیلیکونی می‌توان به ایجاد زیردست نرم و مطلوب پارچه، دفع خوب آب، ثبات شست و شویی و خشک‌شویی بالا و افزایش دوام و عمر پارچه اشاره کرد. امروزه ترکیبات شیمیایی فلوروکربن‌ها متداول شده‌اند که از انرژی و کشش سطحی کمی برخوردارند و خاصیت دفع آب و روغن قوی دارند.

فعالیت عملی



### ضدآب کردن پارچه پنبه‌ای با استفاده از صابون آلومینیوم

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۲ عدد پارچه پنبه‌ای سفیدگری شده به جرم ۱۰ گرم، استات آلومینیوم، صابون جامد، بشر ۲۵ میلی‌لیتری، بشر ۱۰۰ میلی‌لیتری، استوانه مدرج ۱۰۰ میلی‌لیتری، پیپت ساده ۱ میلی‌لیتری، دماستج، کرنومتر یا ساعت، ترازو، استنتر آزمایشگاهی، دستگاه حمام بنماری، دستکش، قیچی، چسب نواری یا کش

روش کار:

۵/۰ گرم صابون را در ۵۰ میلی‌لیتر آب مفطر ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد حل کنید. کالای پنبه‌ای سفیدگری شده را به مدت ۵ دقیقه در محلول غوطه‌ور کنید و بعد از ۵ دقیقه کالا را از حمام خارج کنید و آب اضافی آن را خارج کنید. پارچه آبگیری شده را به مدت ۱۰ دقیقه در یک بشر حاوی ۵۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۵ درصد استات آلومینیوم غوطه‌ور کنید. بار دیگر کالا را از این محلول نیز خارج کنید و آب اضافی آن را بگیرید. کالا را در نهایت در دمای ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد در درون استنتر آزمایشگاهی یا یک آون خشک کنید.


 مقایسه و استدلال

جهت تست عمل ضدآب کردن پارچه روش‌های استانداردی وجود دارد که در ادامه یک روش ساده بیان می‌شود. پارچه تکمیل ضدآب شده را به صورت کاملاً صاف بر روی دهانه یک بشر ۲۵۰ میلی‌لیتری قرار دهید. بهتر است پارچه را توسط چسب نواری، کش یا نخ در قسمت بالای بشر محکم کنید. ۱ میلی‌لیتر آب را به آرامی روی پارچه قرار دهید و مدت زمانی که طول می‌کشد تا آب در پارچه نفوذ کند و پخش شود را یادداشت کنید. همین کارها را جهت پارچه سفیدگری شده دوم که عملیات تکمیل ضدآب بر روی آن انجام نشده است، تکرار کنید و نتیجه را گزارش کنید.


 بررسی

وضعیت ظاهری پارچه از قبیل زیردست پارچه، رنگ پارچه و انعطاف‌پذیری پارچه چه تغییراتی می‌کند؟

## ضدچروک کردن پارچه

تکمیل ضدچروک کردن پارچه، بیشتر جهت پارچه‌های چروک‌پذیر نظیر پارچه‌های پنبه‌ای، کتانی، ویسکوز و استات سلولز به کار می‌رود. این پارچه‌ها به علت کم بودن خاصیت الاستیسیته یا برگشت‌پذیری کم در ساختار الیاف آنها، تمایل به چروک‌پذیری بیشتری دارند. با مخلوط کردن الیاف مصنوعی نظیر پلی‌استر با پنبه تا حدودی این مشکل حل می‌شود ولی در زمان استفاده از پارچه‌های تک جنس چروک‌پذیر استفاده از مواد ضدچروک توصیه می‌شود. عملیات ضدچروک کردن پارچه علاوه بر کاهش چروک در پارچه باعث شستشو و خشک شدن راحت‌تر پارچه، مقاومت در برابر جذب چرک و خروج راحت‌تر چرک، حفظ حالت و شکل پارچه، می‌شود. ضدچروک کردن پارچه با دو روش کلی ایجاد پیوندهای بین مولکولی و پوشاندن الیاف با قشر نازکی از پلیمر رسوبی انجام می‌شود. از متداول‌ترین رزین‌ها و مواد ضدچروک می‌توان به رزین‌های ملامین-فرمالدئید، اتیلن اوره-فرمالدئید، پروپیلن اوره-فرمالدئید، هیدروکسیل اتیلن اوره-فرمالدئید، دی‌هیدروکسیل اوره-فرمالدئید و... اشاره کرد. در ادامه به برخی از روش‌های معمول ضدچروک کردن پارچه اشاره می‌گردد:

### ضدچروک کردن پارچه با استفاده از رزین‌های فرم آلدئید

موادی نظیر اوره، دی‌هیدروکسی اتیلن اوره، پروپیلن اوره، اتیلن اوره و ملامین و... از جمله موادی می‌باشند که به همراه فرم آلدئید تولید لایه‌ای از پلیمر در سطح الیاف می‌کنند و به پارچه خاصیت ضدچروک می‌دهد. جهت افزایش ثبات این پلیمرها غالب از موادی نظیر اسید استیک، اسید تارتاریک، کلریت سدیم، نیترات سدیم و کربنات سدیم استفاده می‌گردد.

## ضدچروک کردن پارچه با استفاده از مواد واکنش‌دهنده با سلولز

موادی نظیر دی‌متیلول اتیل اوره در مجاورت یک کاتالیزور مناسب مثل کلرید منگنزدر حرارت  $140^{\circ}\text{C}$  تا  $150^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد به مدت ۳ دقیقه روی سطح الیاف پلیمریزه می‌گردد. در مورد کالای رنگ‌شده با مواد رنگزای راکتیو از دی‌متیلول هیدروکسی اتیلن اوره استفاده می‌شود.

## ضدچروک کردن دائمی لباس و پرده

با عملیات ضدچروک دائمی (اتوی دائمی) به برخی لباس‌ها و پرده‌ها با روش‌های پس‌پخت و پیش‌پخت می‌توان کاری کرد که به هیچ وجه این منسوجات در اثر شستشو و مصرف زیاد، حالت خود را از دست ندهند. در روش پس‌پخت ابتدا پارچه با موادی نظیر دی‌متیلول-دی‌هیدروکسی اتیلن اوره و در حضور کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌شود (دمای کمتر از  $110^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد) و پس از دوخت پارچه آن را به کمک اتو حرارت می‌دهند تا عمل پلیمریزاسیون انجام شود.

نکته

در هنگام خشک کردن پارچه پس از پد کردن نباید دمای خشک کن از  $110^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد فراتر رود؛ زیرا این عمل سبب ایجاد پلیمر قبل از دوخت می‌شود که اتوی پس از دوخت را با مشکل مواجه می‌کند.



در روش پیش‌پخت، پارچه قبل از برش و دوخت با مواد کمکی و کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌شود. سپس پارچه را حرارت می‌دهند تا عمل پلیمریزاسیون انجام شود. در پایان پس از دوخت پارچه، آنها را با فشار و حرارت  $160^{\circ}\text{C}$  تا  $220^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد اتو می‌کنند. در این روش سطح پارچه صاف‌تر و خط اتوی تیزتری ایجاد می‌گردد.

فعالیت عملی



### ضدچروک کردن پارچه پنبه‌ای با استفاده از رزین ملامین-فرمالدئید

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۲ قطعه پارچه پنبه‌ای به ابعاد  $10 \times 20$  سانتی‌متر Beetle Resin BT.۳۰۹ (الیگومر ملامین فرمالدئید)، نیترات روی، صابون، کربنات سدیم، بشر  $250\text{ میلی‌لیتری}$ ، استوانه مدرج  $10\text{ میلی‌لیتری}$ ، پیپت ساده  $10\text{ میلی‌لیتری}$ ، کرنومتر یا ساعت، دماسنجد، ترازو، استنتر آزمایشگاهی، نقاله، دستگاه فولارد آزمایشگاهی، دستکش، آون حرارتی، قیچی

روش کار:

۱۰ گرم Beetle Resin BT.۳۰۹ (الیگومر ملامین فرمالدئید) را در یک بشر  $250\text{ میلی‌لیتری}$  بریزید. سپس  $10\text{ میلی‌لیتر آب}$  تصفیه شده به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. با افزودن  $40\text{ میلی‌لیتر آب}$  تصفیه شده، هم‌زدن را ادامه دهید. پس از مدتی  $40\text{ میلی‌لیتر از آبی را که قبلاً در آن ۱۰ گرم Teepe حل شده است، به این محلول اضافه کنید و هم‌زدن را به آرامی ادامه دهید. در نهایت  $2\text{ گرم از نیترات روی که در اینجا نقش کاتالیزور دارد، به محلول حاصل اضافه کنید.}$$

یک قطعه پارچه پنبه‌ای به ابعاد  $10 \times 20$  سانتی‌متر مربع را به مدت ۵ دقیقه در محلولی که ساخته‌اید، قرار دهید. بعد از ۵ دقیقه پارچه را با دستکش از داخل حمام خارج کنید و پارچه را به صورت عرض باز یک بار از یک فولارد آزمایشگاهی با برداشت بالاتر از  $80^{\circ}$  درصد عبور دهید. کالای فولارد شده را در دمای  $80^{\circ}$  تا  $100^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد در درون یک آون حرارتی خشک کنید.

جهت تثبیت و فیکسه‌شدن مواد تکمیلی ضدچروک بر روی پارچه، آن را به مدت ۵ دقیقه در دمای  $140^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد و یا  $130^{\circ}$  دقیقه در دمای  $120^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد در درون یک آون حرارتی قرار دهید تا مواد بر روی پارچه پلیمریزه شوند. پس از اتمام عملیات جهت جداسازی مواد پلیمریزه نشده و مواد اضافی دیگر، پارچه را شست‌وشو و آبکشی کنید. جهت شست‌وشوی پارچه تکمیل شده،  $5/4$  گرم صابون و  $4/0$  گرم کربنات سدیم را در  $200^{\circ}$  میلی‌لیتر آب حل کنید و دمای محلول را در دمای  $60^{\circ}$  تا  $70^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید و عمل شست‌وشو را در این محلول انجام دهید. کالای شست‌وشو و آبکشی شده را در یک سطح صاف قرار دهید تا خشک شود.

مقایسه و  
استدلال



جهت تعیین کیفیت عمل ضدچروک کردن پارچه پنبه‌ای از وسایل، دستگاه‌ها و ابزارهای خاصی استفاده می‌شود. در ادامه یک روش ساده آزمایشگاهی را جهت بررسی و مقایسه پارچه عادی و ضدچروک شده انجام دهید. از پارچه‌ای که عملیات ضدچروک بر روی آن انجام شده است، ۳ نمونه به ابعاد  $3*6$  سانتی‌متر ببرید به‌طوری که یک نمونه در جهت نخ‌های تار، یک نمونه در جهت نخ‌های پود و یک نمونه مورب تحت زاویه  $45^{\circ}$  درجه نسبت به تارها و پودها با دقت برش زده شود. هر سه نمونه برش زده شده را از وسط تا بزنید و یک وزنه  $50$  گرمی را بر روی هر نمونه تا شده به مدت ۱ دقیقه قرار دهید. پس از برداشتن وزنه‌ها، پارچه‌ها شروع به بازشدن تای خورده شده می‌کنند. معدل زاویه باز شدن تای این سه نمونه را برای پارچه خام و پارچه ضدچروک شده با هم‌دیگر مقایسه و نتیجه‌گیری کنید. نمونه‌های آزمایش شده را به گزارش کار الصاق کنید.

پرسش



آیا در ظاهر پارچه از قبیل رنگ و زیردست آن هم تغییری احساس می‌کنید؟

## ضدباکتری کردن پارچه

منسوجات شرایط ایده‌آلی را برای فعالیت و رشد میکرووارگانیسم‌ها (میکروب بسیار ریز بیماری‌زا) فراهم می‌کنند. جهت جلوگیری از انتقال و گسترش عوامل بیماری‌زا و حفظ سلامت مصرف کنندگان نیاز به تکمیل‌های ضدباکتری و ضدمیکروبی در برخی موارد لازم می‌باشد. تماس میکرووارگانیسم‌ها با منسوجات نساجی هم برای مصرف کننده و هم برای خود پارچه می‌تواند اثرات زیانباری از قبیل ایجاد بوی ناشی از عرق پا و بدن، ایجاد آلدگی، انتشار بیماری، فساد و تخریب منسوجات، کاهش کیفیت و استحکام منسوجات و... داشته باشد.

حضور میکرووارگانیسم‌ها در منسوجات تحت تأثیر نوع و شرایط محیطی و فیزیکی الیاف مصرفی متغیر می‌باشند. به عنوان مثال در الیاف مصنوعی میکرووارگانیسم‌هایی که ایجاد بو می‌کنند، بیشتر حضور دارند. این باکتری‌های بیماری‌زا از طریق مایعات، رطوبت و گرد و غبار انتقال می‌یابند. همچنین نوع میکرووارگانیسم‌ها در قسمت‌های مختلف بدن مثل پاهای، زیر بغل و سایر قسمت‌های دیگر بدن متفاوت می‌باشد. مواد ضدباکتری، مولکول‌های طبیعی یا مصنوعی با وزن مولکولی کم می‌باشند که موجب توقف رشد باکتری یا از بین رفتن آنها می‌شوند. مواد ضدباکتری به سه گروه معدنی، آلی و طبیعی تقسیم می‌شوند. نقره از جمله فلزات معدنی طبیعی متداول و غیرسمی می‌باشد که قادر به جلوگیری از رشد اکثر میکرووارگانیسم‌ها و از بین بردن آنها در بدن انسان می‌باشد. امروزه نقره به شکل‌های مختلفی مثل نانوذرات فلزی، نانوذرات اکسید نقره، نمک‌های محلول و نیمه محلول نقره و... در عملیات ضدباکتری کردن منسوجات خانگی و بیمارستانی، انواع کاغذ و لوازم منزل، بسته‌بندی‌های لوازم بهداشتی و موادغذایی و... به کار می‌رود.

نکات  
زیستمحیطی



برخی از مواد ضدباکتری با اثربخشی بسیار زیاد در مهار میکروب‌ها شامل فلزات و نمک‌های فلزی، تری کلوسان، کیتوسان، پلی هگزامتیلن بیگوانید و برخی از مواد رنگرهای طبیعی و مصنوعی نظیر بربین و مواد رنگزای فلز کمپلکس و... می‌باشد که پاره‌های از آنها به دلیل داشتن قدرت مهار کنندگی بالا، عوارض جانبی و زیستمحیطی، عوارض بر سلامتی سازندگان و مصرف کنندگان، تغییر شید رنگ، کاهش کیفیت منسوج و... بهتر است که کمتر استفاده شوند.

عملیات ضدباکتری با کاربرد مواد شیمیایی ضدباکتری در مرحله تکمیل کالای نساجی یا حین عملیات ریسندگی شیمیایی الیاف مصنوعی انجام می‌شود. پلی هگزامتیلن بیگوانید یک ضدباکتری تجاری مفروض به صرفه و با پایداری شیمیایی بالا جهت کالای پشمی می‌باشد که با کمترین میزان سمیت در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های ضدباکتری کاربرد دارد.

با توجه به رشد بسیار سریع میکروب‌ها، مواد ضدمیکروبی لازم است سریع عمل کند تا مؤثر واقع شود. شرایط ایده‌آل مواد ضدباکتری که بر روی پارچه استفاده قرار می‌گیرد، مطابق با شرایط جدول ۴ می‌باشد.

جدول ۴- شرایط ایده‌آل یک ضدباکتری پارچه

ثبت شست و شویی و سایشی بالا	سازگار با سایر مواد تکمیلی روی پارچه	سمی نبودن
سازگار با محیط زیست	کاربرد آسان	کنترل مؤثر باکتری‌ها

فعالیت عملی



### عملیات ضدباکتری کردن منسوجات نساجی

هنرجوی گرامی با تحقیق و پژوهش در حوزه تکمیل کالای نساجی روش ضدباکتری کردن منسوجات نساجی از قبیل خاب فرش ماشینی، نخهای بخیه، باند و گاز، لباس اتاق عمل و... که در برخی کارخانجات ایران انجام می‌شود را در کلاس گزارش کنید. لازم به ذکر می‌باشد که نام تجاری، روش و شرایط کار و روش تست محصول نیز در گزارش قید شود.

## نمدی کردن یا والک کردن پارچه پشمی

الیاف پشم به علت داشتن فلس روی سطح الیاف تمایل بسیار زیادی به نمدی شدن دارند. عمل نمدی شدن پشم در اثر مالش و فشاری که تحت شرایط خاصی بر پشم وارد می‌شود، باعث می‌شود که الیاف پشم در همدیگر فرو روند و با افزایش تعداد الیاف فر و موج دار و پیچ خورده و الیافی که در اثر مالش حالت فنریت به خود گرفته‌اند، عمل نمدی شدن انجام می‌شود. جمع شدگی در پارچه‌های پشمی ناشی از وجود فلس در سطح الیاف آن می‌باشد. در اثر رطوبت، حرارت و فشار فلس‌ها از سطح لیف پشم بلند می‌شوند. در این حالت اگر پشم در معرض مالش یا فشار قرار گیرد، فلس‌ها در درون یکدیگر می‌روند و گره می‌خورند به‌طوری که پشم حالت نمدی به خود می‌گیرد. نمدی کردن پارچه پشمی نظیر پالتو، باعث نرمی زیردست پارچه، افزایش ضخامت و وزن در مترمربع پارچه، محو عیوب جزئی و بافت پارچه، جمع شدن‌های لازم و کافی، حذف تنفس‌های داخلی، یکنواختی رنگ پارچه و... می‌گردد.

نکته



هرچه نخهای بافت پارچه پرتقاب‌تر و بافت پارچه ساده‌تر (مثل بافت تافته)، ریزتر، متراکم‌تر باشد، میزان آبرفتگی یا جمع شدگی آن پارچه در عملیات بعدی و در زمان مصرف کمتر می‌شود.

### نمدی کردن پشم با مواد قلیایی

در این روش که به روش چرب معروف می‌باشد و از روش‌های دیگر ارزان‌تر است، پارچه خشک پشمی وارد حمام حاوی ۳ درصد کربنات سدیم با  $\text{L}:\text{R}=1:1/5$  و  $\text{pH}=8-9$  و دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌شود. قلیا و چربی موجود در پارچه با هم ترکیب می‌شوند و تولید صابون می‌کنند. صابون تولید شده علاوه بر تمیز کردن بیشتر پشم، باعث نمدی شدن پارچه پشمی نیز می‌گردد. در پایان عملیات نمدی کردن پارچه پشمی لازم است که پارچه خوب شسته شود تا هیچ‌گونه قلیایی باقی نماند. افزودن قدری آمونیاک به آب، عملیات شستشو را تسهیل می‌کند و سبب خروج بهتر قلیا و افزایش برق و جلای سطح پارچه می‌گردد. در برخی موارد جهت کمک به عملیات نمدی کردن مقداری صابون نیز به حمام قلیا اضافه می‌شود.

### نمدی کردن پشم با اسید

در این روش پس از شست و شوی کامل پارچه یا پتوی پشمی، پارچه را با اسید آغشته می‌کنند و عمل نمدی کردن را انجام می‌دهند. عمل آغشته کردن پارچه پشمی به اسید در حمام شست و شو یا توسط ماشین والک انجام می‌شود. مقدار اسید سولفوریک مصرفی ۲ درصد نسبت به وزن کالا می‌باشد. برای این کار پارچه پشمی به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در حمام اسید آماده شده در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد و  $\text{pH}=3-4$  عمل می‌کنند. در ادامه پارچه را از حمام خارج می‌کنند و توسط دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می‌کنند و آن را وارد ماشین والک می‌کنند و عملیات نمدی کردن را بر روی آن انجام می‌دهند.

### نمدی کردن پشم با صابون

در این روش ابتدا پارچه شسته می‌شود و بعد از یک آبگیری جزئی وارد ماشین والک می‌شود. محلول صابون با  $\text{pH}=7$  و دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد و با غلظت حدود ۱۰ درصد در حین گردش پارچه در ماشین والک اضافه می‌گردد. پس از آغشته شدن کامل، غلظت صابون در پارچه حدود ۲ درصد نسبت به وزن پارچه می‌گردد. بعد از زمان ۳۰ دقیقه از عمل والک جهت تسهیل در شست و شوی پشم، پارچه را با آب گرم و کمی آمونیاک شست و شو می‌دهند تا صابون و هرگونه قلیایی احتمالی از پارچه خارج شود.


### مقایسه روش‌های مهم نمدی کردن

امروزه نمدی کردن پارچه پشمی با سه روش قلیایی، اسیدی و صابونی معمول‌تر می‌باشد. از بین این سه روش قلیایی از روش‌های دیگر ارزان‌تر می‌باشد و درصد جمع‌شدگی نهایی کمتر از دو روش دیگر می‌باشد و زیردست پارچه کمی زبر می‌شود. نمدی به روش قلیایی قبل از نمدی کردن نیاز به شست و شو ندارد. نمدی کردن پارچه پشمی به روش اسیدی نسبت به روش قلیایی گران‌تر می‌باشد ولی سرعت جمع‌شدگی پارچه بیشتر می‌باشد. اغلب پارچه‌های ضخیم و یونیفورم‌های نظامی و انتظامی با روش اسیدی نمدی می‌شوند. نمدی کردن پارچه پشمی به روش صابون از دو روش اسیدی و قلیایی گران‌تر می‌باشد. بالاترین حسن استفاده از صابون این است که پارچه پشمی بعد از نمدی شدن یک زیردست نرم و توپر برای پارچه حاصل می‌شود. استفاده از صابون در نمدی کردن پارچه‌های گران قیمت فاستونی و پشم ظریف معمول می‌باشد. عمل نمدی کردن پشم در نقطه ایزوکتریک پشم (نقطه‌ای که بار مثبت و منفی پشم برایر می‌باشد)، یعنی ( $\text{pH}=4-4/8-9$ ) به حداقل ممکن می‌رسد.

### ماشین والک (روتاری) یا ماشین نمدی کردن

در روش نمدی کردن پارچه پشمی با ماشین والک یا روتاری، پارچه ابتدا با مواد کمکی آغشته می‌شود و سر و ته پارچه را به هم می‌دوزند. در ماشین والک دو سیلندر متحرک پارچه را به داخل یک ناودانی هدایت می‌کند و تحت تأثیر فشار و مالش و رطوبت از سمت دیگر ناودانی که تنگ‌تر است، خارج می‌کند. با تکرار این عمل پارچه پشمی در ماشین والک، نمدی تر و پرتر می‌شود. ماشین والک شامل بخش‌های اصلی سیلندرهای اصلی حرکت‌دهنده پارچه، تخته جداکننده (عینکی) لایه‌های پارچه، غلتک‌های راهنمای میله‌های عمودی کنترل عرض پارچه، ناودانی عقب و جلو جهت عمل نمدی کردن می‌باشد. فشار و سرعت سیلندرها با یستی طوری تنظیم شود که پارچه سُر نخورد و خط و برق و سایشی بر روی پارچه نیفت. سرعت بالای سیلندرها (سرعت

ماشین) باعث می‌شود که پارچه توخالی نمدی شود. سرعت غلتک‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دور در دقیقه تنظیم می‌شود. مقدار مایع لازم برای والک‌کردن در سطح پارچه حدود ۱ تا ۱/۵ برابر وزن پارچه می‌باشد. شکل ۵ تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین والک را نشان می‌دهد. در این شکل ۱- سیلندرهای اصلی، ۲- ناودانی، ۳- پارچه پشمی و ۴- تخته جداکننده می‌باشد.



شکل ۵- تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین والک

#### فعالیت عملی



محاسبه میزان آب رفتگی کالای پشمی با نمدی کردن آن در محیط‌های اسیدی ۲ عدد پارچه پشمی به ابعاد  $30 \times 30$  سانتی‌متر آماده کنید. پس از شستن پارچه‌ها با آب تصفیه شده و بدون سختی، آب اضافی آنها را با ماشین فولارد آزمایشگاهی بگیرید. پارچه‌ها را روی یک سطح صاف پهن کنید و بعد آن را اندازه‌گیری و یادداشت کنید. یک حمام اسیدی به حجم ۱۰۰۰ سی‌سی شامل اسید سولفوریک مصرفی ۲ درصد نسبت به وزن کالا و  $pH=4$  دردمای  $70^\circ$  درجه سانتی گراد آماده کنید. پارچه پشمی شسته شده را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در حمام اسید آماده شده در  $pH=4$  قرار دهید و با دستکش عمل نمدی کردن (نمدمالی) با دست از طریق فشردن، مالش و ضربه‌زننده آن را بر روی آن انجام دهید. شما می‌توانید این کار را در طول یک ساعت چندین بار انجام دهید تا آبرفتگی پارچه به حدود ۳۰ درصد برسد. در ادامه پارچه را از حمام خارج و خشک کنید و با مقایسه با پارچه نمدی نشده میزان درصد جمع‌شدگی پارچه را محاسبه و گزارش کنید.

## ضدندمی کردن پارچه پشمی

هر چند در مواردی از خاصیت نمایش دادن پشم در مصارف خاصی بهره گرفته می‌شود ولی نمایش دادن و آزاد شدن تنفس‌های پشم باعث جمع شدگی و تغییر در ظاهر و زیردست پارچه پشمی می‌گردد که این موضوع برای پارچه‌های لباسی عیب محسوب می‌شود. پارچه‌های فاستونی تهیه شده از الیاف پشم طریف در صورتی که بر روی آنها عمل ضدندمی کردن انجام نشود، ظاهر نامناسبی پیدا می‌کنند. جهت ضدندمی کردن پشم، فلس‌های موجود بر روی الیاف پشم تحت عملیات و مواد شیمیایی خاص از بین می‌رود یا با پوشش مناسبی اثرات این فلس‌ها در نمایش دادن را خنثی می‌کنند به طوری که این الیاف دیگر تمایلی به نمایش دادن ندارند. در مواردی جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب نمایش دادن، کالای نساجی را می‌توان ضدندمی کرد. یکی از روش‌های اقتصادی ضدندمی کردن پشم استفاده از روش کلرینه کردن پشم (کلریناسیون پشم) در محیط اسیدی یا قلیایی می‌باشد که علاوه بر ضدندمی کردن پشم بر جلا، شفافیت، درخشندگی و جذب pH مواد رنگ‌زا نیز افزوده می‌شود ولی مقداری از استحکام الیاف کاسته می‌شود. در این روش پشم ویژگی نمایش دادن و جمع شدگی خود را از دست می‌دهد.

در عمل ضدندمی کردن پشم به روش کلرینه کردن، میزان کلر فعال در حدود ۳ درصد نسبت به وزن کالا می‌باشد و مناسب‌ترین pH بین ۳-۴ می‌باشد. در روش کلریناسیون پشم از اسید استیک یا اسید بوریک، اسید سولفوریک و هیپوکلریت سدیم یا هیپوکلریت کلسیم استفاده می‌شود. در کلرینه کردن پشم ابتدا پارچه را خیس می‌کنند و بعد محلول اسید را داخل حمام اضافه می‌کنند که محیط اسیدی ایجاد شده مانع از زرد شدن پشم می‌گردد. جهت آزاد شدن کلر فعال، محلول هیپوکلریت سدیم به حمام اضافه می‌شود. کلر آزاد شده فعال که به آرامی آزاد می‌گردد، فلس‌های سطح الیاف را از بین می‌برد.

نکات ایمنی  
و بهداشت



آزاد شدن گاز کلر در محیط کارگاه برای تنفس مضر و نامطلوب می‌باشد. استفاده از ماسک ضد گاز و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه و ایمنی توصیه می‌شود.

در روش دیگر ضدندمی کردن پشم، پوشش مناسبی و نازکی بر سطح الیاف پشم ایجاد می‌شود. در این روش منومرهای مناسبی را به الیاف پشم اضافه می‌کنند و سپس شرایط انجام عمل پلیمریزاسیون را ایجاد می‌کنند. در طی عمل پلیمریزاسیون یک پوشش نازکی بر روی فلس‌های الیاف پشم ایجاد می‌شود. یکی از عیوب این روش، کاهش انعطاف‌پذیری الیاف پشم و زبر و سخت شدن زیردست پارچه حاصل می‌باشد.

فعالیت عملی



ضدنمی کردن الیاف پشم به روش کلرینه کردن مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز: هیپوکلریت سدیم، اسید سولفوریک، گلایسین A، کاغذ آغشته به یدور پتاسیم، بشر ۲۵۰ میلی لیتر، پیپت ۱۰ میلی لیتری، استوانه مدرج ۱۰۰ میلی لیتری، دماسنگ، میکروسکوپ

روش کار:

یک عدد بشر ۲۵۰ میلی لیتری بردارید و مواد مورد نیاز را بر طبق جدول ۵ به آن اضافه کنید. وزن الیاف پشم ۵ گرم و مقدار  $L:R = 4:1$  می باشد.

#### جدول ۵- مواد مورد نیاز برای کلرینه کردن پشم

مواد	مقدار
هیپوکلریت سدیم	۶سی سی بر لیتر
اسید سولفوریک	۶ گرم بر لیتر
گلایسین A	۵/۴ گرم بر لیتر

کالا را در دمای اتاق (۲۵-۳۰ درجه سانتی گراد) و به مدت حدود ۹۰ دقیقه در محلول داخل بشر قرار دهید. جهت اطمینان از پایان عمل کلرینه شدن پشم، کاغذ آغشته به یدور پتاسیم را در محلول فرو کنید. اگر رنگ کاغذ قهوه‌ای شود، عمل کلرینه کردن تکمیل شده است. در غیر این صورت عملیات کلرینه کردن را به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه دیگر ادامه دهید. در پایان آزمایش جهت حذف کلرهای اضافی روی الیاف، از محلول ۱ تا ۲ درصد بی سولفیت سدیم به مدت ۱۵ دقیقه استفاده کنید تا الیاف آسیب نبینند. استفاده از گلایسین در حمام باعث کاهش جذب کلر بر روی الیاف می شود. اگر به دلیلی از این ماده استفاده نشود، سرعت عملیات کلرینه کردن حدود ۱۰ برابر افزایش می یابد که نایکنواختی کلرینه شدن پشم را به همراه خواهد داشت.

نکات ایمنی و بهداشت



در زمان مصرف اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک به هیچ وجه آب را به اسید اضافه نکنید بلکه لازم است اسید را به آرامی به آب اضافه کنید.

مقایسه و استدلال



پس از پایان آزمایش نمای طولی و سطح الیاف کلرینه شده و الیاف خام را در زیر میکروسکوپ با یکدیگر مقایسه کنید.

## خارزنی پارچه


منظور از خارزنی پارچه، بیرون آوردن انتهای الیاف از نخ‌های پارچه و کرک‌دار و پرزدار کردن پشت و روی پارچه توسط سوزن‌های نوارهای خاردار می‌باشد. به این ترتیب انتهای الیاف سطح پارچه را پوشش می‌دهد که علاوه بر نرم‌کردن زیردست پارچه، مقداری هوا در لایه لای الیاف سطح پارچه محبوب می‌شود که عایق‌بندی گرمایی پارچه را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد. برخی از عیوب سطحی پارچه از قبیل خطوط تاری و پویی در اثر خارزنی پوشیده می‌شود و رنگ پارچه تا حدودی یکنواخت‌تر و ملایم‌تر می‌گردد. پارچه‌هایی که برای خارزنی در نظر گرفته می‌شود بهتر است از نخ‌های کم‌تاب باشد، کم‌بودن تاب نخ باعث خروج آسان‌تر الیاف از ساختار پارچه می‌گردد. اغلب پارچه‌هایی که خارزده می‌شود از جنس پشم، آکریلیک می‌باشد، ولی پارچه‌های پنبه‌ای، نایلونی و پلی‌استری را نیز خار می‌زنند تا سطحی پرزدار و شبیه پتو ایجاد کنند، تا انتهای الیاف به آسانی خارج شوند. وجود کمی روغن همراه نخ‌ها، خارزنی را آسان‌تر می‌کند. پارچه را از یک رو یا دورو خارزنی می‌کنند. پارچه‌های پشمی نسبت به فاستونی بیشتر خارزنی می‌شوند.

### ماشین خارزنی پارچه

ماشین خارزنی از یک سیلندر اصلی تشکیل شده است که دور آن را غلتک‌های کوچکی با طول و فاصله مساوی با سیلندر اصلی، در بر گرفته‌اند. برخی از ماشین‌های خارزنی نظیر ماشین menshner آلمان مجهز به ۲۴ تا ۳۰ عدد غلتک خاردار با سطح سوزنی نواری ویژه می‌باشند که عبور پارچه از میان این غلتک‌ها سبب ایجاد سطحی پرزدار شبیه پتو می‌گردد. معمولاً از این غلتک‌ها، خارزن (ضدخاب) و درجهت پارچه عمل می‌کنند و نیم دیگر، خاب و در خلاف جهت گردش پارچه عمل می‌کنند. کنترل سرعت و کشش اعمال شده بر پارچه و اندازه ایجاد پرز توسط یک کامپیوتر مرکزی کنترل می‌گردد.

ماشین‌های خارزنی به دو صورت تک و دوبله موجود می‌باشد. در نوع تک، جهت حرکت سیلندر با پارچه و غلتک‌های خارزن مخالف هم و جهت نوک سوزن‌های سیلندر در جهت حرکت غلتک خارزن می‌باشد. در نوع دوبله جهت حرکت سیلندر و پارچه با غلتک‌های خارزن مخالف می‌باشد و جهت نوک سوزن‌های غلتک‌های خارزن به صورت یک در میان موافق و مخالف جهت حرکت سیلندر می‌باشد که دارای شدت عمل بیشتری بوده و برای خارزنی پارچه پشمی و پتو مناسب می‌باشد.

روش بستن غلتک‌های دستگاه خارزنی بسته به خواصی که از پارچه انتظار می‌باشد، به سه صورت یک در میان خاب و خار، همه‌خاب و همه‌خار (ضدخاب) می‌باشد. اگر جهت نوک سوزن‌های خار و جهت حرکت سیلندر و پارچه یکی باشد، غلتک خاب می‌باشد و اگر این جهت عکس باشد، غلتک‌ها ضدخاب یا خار می‌باشند. اگر بخواهید پیوستگی و تراکم پودی و شدت نمدی شدن پارچه در مراحل بعدی افزایش یابد، پوشش غلتک‌ها باید به صورت خار باشد و جهت حرکت غلتک مخالف حرکت پارچه باشد. شکل ۶ تصویر مسیر حرکت پارچه در یک ماشین خارزنی دوطرفه پارچه را نشان می‌دهد.



شکل ۶- تصویر مسیر حرکت پارچه در یک ماشین خارزنی دوطرفه پارچه

#### فعالیت عملی


- کار با ماشین خارزنی پارچه**
- ۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، سرعت غلتک‌ها، موتورها، فلزیاب، تابلوی برق، و پروگرامر (صفحة کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.
  - ۲ روند کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت ماشین‌ها در صورت نیاز انجام شود.
  - ۳ پارچه راهنمای ماشین عبور دهید و پارچه را به صورت عرض باز به انتهای آن بدوزید.
  - ۴ قبل از شروع خارزنی از خارزنی یک طرفه یا دوطرفه پارچه اطمینان حاصل کنید.
  - ۵ حرکت سیلندر و نوک سوزن‌های آن و غلتک‌های خارزن را متناسب با نوع خارزنی پارچه مشخص کنید.
  - ۶ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سرویس و عیوب‌یابی کنید.
  - ۷ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضای بدنتان با غلتک‌ها و سوزن‌ها خودداری کنید.
  - ۸ میزان کشیدگی پارچه یا پتو در ماشین به گونه‌ای نباشد که به کالا آسیب بررسد.
  - ۹ از هر گونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.
  - ۱۰ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.

## تراش یا شیرینگ پارچه

عملیات تراش یا شیرینگ در پارچه‌های سلولزی، پشمی، فرش و پتو و... جهت صاف، نرم و لطیف شدن سطح کالا، نمایان و برجسته شدن نقش و نگار سطح کالا، افزایش جلا و بهبود کیفیت ظاهری آن، با انجام اعمالی از قبیل تراشیدن و از بین بردن الیاف و پرزهای برجسته سطحی کالا، یکنواخت کردن ارتفاع پرزها، حذف گره و سر نخ اضافی از سطح پارچه و... انجام می‌شود.

### ماشین تیغ یا تراش (شیرینگ) پارچه

در ماشین تراش عمل اصلی تراش توسط گردش سیلندر فولادی تراش دوار با پوشش تیغه‌های مارپیچ بر روی تیغه زیرین انجام می‌شود. تیغه زیرین دستگاه بر روی یک پایه ثابت می‌باشد و لبه تیز آن مقابل لبه‌های تیز تیغه‌های سیلندر دوار می‌باشد و سطح کالا پس از عبور از حدفاصل این دو تیغه، تراش داده می‌شود. کالا



شکل ۷- تصویر تیغه مارپیچی و ماشین تراش پارچه

در زمان تراش از روی تکیه‌گاه یا میز تراش قابل تنظیم عبور می‌کند که هرچه فاصله این میز تا تیغه ثابت پایینی بیشتر شود، ارتفاع پرز یا سطح کالا زیادتر می‌شود. در ماشین‌های تراشی که جهت ایجاد نقش برجسته بر روی کالا موجود می‌باشد، به جای تکیه‌گاه ثابت و صاف از یک غلتک یا تسمه حکاکی شده برجسته بر طبق نقشه طرح استفاده می‌شود که برجستگی‌های غلتک یا تسمه باعث اختلاف سطح پارچه در زیر تیغه تراش می‌شود و نقشه طرح بر سطح کالا ایجاد می‌شود. در ضمن جهت استفاده از این ماشین تراش، ابتدا کالا را از یک دستگاه خارزنی و غلتک تمیز کننده عبور می‌دهند و تنها یکبار عمل تراش را بر روی کالا انجام می‌دهند.

جهت تمیز کردن پشت و روی پارچه از پرز، نخ و مواد خارجی و جلوگیری از سوراخ شدن پارچه در اثر مواد خارجی و همچنین بلند کردن پرزهای سطحی پارچه، غلتک‌های بررسی تمیز کننده پشت و روی پارچه در ماشین تراش نصب شده است. پس از تراش سطح کالا غلتک بررسی موبی تمیز کننده نهایی، سطح پارچه را از پرزهای به جامانده از عملیات تراش پاکسازی می‌کند. ماشین‌های تراش مجهز به بخش‌های کنترلی از قبیل فلزیاب و بخش جلوگیری از پارگی در اثر چروک می‌باشد. فلزیاب در جلوی دستگاه می‌باشد که پشت و روی پارچه را کنترل می‌کند و مانع از ورود اشیای فلزی به قسمت تیغه‌ها و آسیب دیدن آنها می‌شود. شکل ۷ تصویر تیغه مارپیچی و ماشین تراش پارچه را نشان می‌دهد.



### کار با ماشین تراش پارچه

۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، تیغه‌ها، جک‌ها، ونتیلاتورهای مکنده، تکیه‌گاه تراش، فلزیاب، برس‌ها، کنترل چشمی پارچه، پروگرامر (صفحه کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.

۲ روغن کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت ماشین‌ها، سنگ زدن تیغه‌های ماشین در صورت نیاز انجام شود.

۳ فاصله میز تراش تا تکیه‌گاه را تنظیم کنید.

۴ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سرویس و عیب‌یابی کنید.  
۵ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضای بدنتان با غلتک‌ها و تیغه‌ها خودداری کنید.  
۶ از هرگونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.

۷ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.

## کالندر و پرس پارچه

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های تکمیل نهایی پارچه عمل مکانیکی کالندر کردن پارچه می‌باشد. عمل کالندرینگ با هدف ایجاد سطحی براق یا مات، زیردستی نرم و انعطاف‌پذیر بر روی پارچه‌های رنگرزی یا چاپ شده انجام می‌شود. در اثر عمل کالندر کردن، همانند روش مرسیریزه کردن پارچه، جلا، روشنایی، شفافیت و درخشندگی، صافی و نرمی پارچه بیشتر می‌شود. افزایش روشنایی و درخشندگی و نرمی پارچه به خاطر تغییر سطح مقطع نخ از حالت دایره‌ای به حالت بیضی شکل و له و صاف شدن سطح الیاف و از بین رفقن پستی و بلندی در آن نقطه می‌باشد که این تغییرات سبب بازتاب منظم‌تر نور از سطح پارچه می‌گردد. جلای پارچه در اثر کالندر کردن کمتر از عمل مرسیریزاسیون می‌باشد که با استفاده از غلتک‌هایی با شیارهای ریز ۲۵۰ تا ۳۵۰ شیار در اینچ) و دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌توان بر جلای پارچه افروز (عمل شرایزینگ). البته جلای ایجاد شده دائمی نمی‌باشد و در اثر شستشو از بین می‌رود، بنابراین لازم است که این عملیات بعد از پایان عملیات رنگرزی و چاپ انجام شود. البته امروزه با استفاده از رزین‌های مخصوصی مدت درخشندگی حاصل از کالندر کردن را تا مدت بیشتری در زمان مصرف حفظ می‌کنند.


نوع غلتک‌های فشاردهنده، پوشش غلتک‌ها، فشار مختلف غلتک‌ها، میزان رطوبت پارچه، میزان حرارت، غلتک‌ها، نوع بافت و جنس پارچه، سرعت خطی غلتک‌ها و... از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عمل کالندر پارچه می‌باشد. به عنوان مثال با افزایش ۳۰ درصدی سرعت غلتک فولادی نسبت به سرعت پارچه و اعمال حرارت ۱۲۵ تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد سبب می‌شود که غلتک فولادی با حرارت زیاد و مدت طولانی تراز غلتک فیبری با پارچه در تماس باشد که هم‌زمان با اختلاف کم سرعت خطی غلتک‌ها و سایش غلتک‌ها بر روی سطح پارچه بر درخشندگی، صافی و براقی سطح پارچه افزوده می‌شود (کالندر سایشی یا اصطکاکی). سرعت کالندر کردن با ماشین‌های جدید افزون بر ۲۰۰ متر در دقیقه می‌باشد.

هدف از عمل پرس کردن پارچه مشابه کالندر کردن پنبه، تولید یک سطح صاف، بدون چروک و براق در پارچه می‌باشد. این عمل بیشتر بر روی کالای پشمی و فاستونی انجام می‌شود. در عمل پرس کردن با افزایش درجه حرارت، فشار و رطوبت، سطح پارچه صاف‌تر، شفاف‌تر و براق‌تر می‌شود و زیردست آن نرم‌تر و نازک‌تر می‌گردد. در پارچه‌های فاستونی به علت اینکه در مخلوط آن، پلی‌استر نیز موجود می‌باشد؛ بنابراین تأثیر پرس و ماندگاری آن از پارچه پشمی خالص بیشتر می‌باشد.

### ماشین‌های کالندر و پرس پارچه

در ماشین کالندر پارچه‌های سلولزی از بین یک یا چند جفت (حداکثر ۸ جفت) غلتک صاف و سنگین به طول ۹۰ تا ۳۴۰ سانتی‌متر عبور می‌کنند به‌طوری که این جفت غلتک‌ها با حرارت و فشار معینی (۳۰ تا ۶۰ تن) به هم فشرده شده‌اند و قابلیت کم کردن و جدا کردن غلتک‌ها در موقع لزوم وجود دارد. هر چه قدر تعداد جفت غلتک‌ها بیشتر شود میزان عمل کالندر افزایش می‌یابد.

غلتک‌های کالندر در دو نوع فلزی و غیرفلزی می‌باشند که پوشش غلتک‌های فلزی از فولاد ضدزنگ صیقلی شده یا چدن می‌باشد که حرارت آن توسط روغن داغ تأمین می‌شود. ولی پوشش غلتک‌های غیرفلزی از فیبر، کاغذ یا پنبه فشرده، چوب، لاستیک و پارچه می‌باشد. در هر حال لازم است جنس یکی از جفت غلتک‌ها در ماشین کالندر نرم‌تر از دیگری باشد تا در صورت وجود هرگونه نایکنواختی و گره در اثر فشار زیاد به پارچه و غلتک‌ها آسیب نرسد. شکل ۸ مسیر حرکت پارچه در یک ماشین کالندر را نشان می‌دهد.



شکل ۸- مسیر حرکت پارچه در یک ماشین کالندر

به همراه مربی خود و ترجمه اصطلاحات فنی مسیر حرکت پارچه را تشریح کنید.



جهت عمل پرس پارچه پشمی از ماشین‌های پرس غلتکی، مقواپی یا تخت استفاده می‌شود. در پرس غلتکی پارچه بدون چروک در زمان معین از بین یک سیلندر گرم و یک صفحه صاف و صیقلی شده تحت فشار معین عور می‌کند. در پرس مقواپی پارچه صاف و بدون چروک توسط دستگاه تغذیه در بین صفحات مقواپی سخت، صاف، براق و صیقلی شده با حرارت کم به مدت طولانی (۱۱ تا ۴۰ روز) و تحت فشار قرار می‌گیرد. در پرس تخت ابتدا طول معینی از پارچه به مدت کوتاهی در بین دو سطح تحت فشار قرار می‌گیرد و پس از اتوشدن، صفحات از همدیگر جدا می‌شوند و پارچه به صورت متناوب سمت جلو حرکت می‌کند تا بخش بعدی پارچه اتو شود. هرچند سرعت پرس غلتکی زیاد می‌باشد ولی در اثر فشار و حرارت زیاد پارچه را بیش از حد برق می‌اندازد و ضخامت پارچه را بیش از اندازه کم می‌کند. در پرس مقواپی هرچند روند پرس کردن طولانی مدت می‌باشد ولی پارچه آسیب کمتری می‌بیند. سرعت تثبیت پرس تخت از مقواپی بیشتر ولی از پرس غلتکی کمتر می‌باشد و برآقیت مطلوبی بر سطح پارچه ایجاد می‌کند.



### کار با ماشین کالندر و پرس پارچه

۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، حرارت غلتک‌ها، جک‌ها، ونتیلاتورهای مکنده، فلزیاب، پروگرامر (صفحه کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.

۲ روغن کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت ماشین‌ها، در صورت نیاز انجام شود.

۳ در زمان خاموش بودن ماشین، فشار و حرارت را از روی غلتک‌ها و صفحات بردارید.

۴ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سرویس و عیب‌یابی کنید.

۵ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضاً بدنتان با غلتک‌ها خودداری کنید.

۶ از هر گونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.

۷ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.

۸ غلتک‌ها و صفحات ماشین کالندر و پرس دارای سطح حساس و صیقلی و غیر قابل انعطاف می‌باشند که در ضمن کار و بعد از خاتمه کار، لازم است مراقبت شود تا اجسامی نظیر سوزن، سنjac، میخ، مواد آهاری، گره نخ و... وارد سطح غلتک‌ها نشود.

۹ جهت تمیز کردن غلتک‌ها و صفحات به هیچ وجه از دستمال و وسایلی که پر ز بر سطح غلتک منتقل می‌کنند، استفاده نکنید. استفاده از ابر تمیز توصیه می‌شود.


۱۰ بسته به نوع کالندر و پرس سرعت غلتک‌ها را تنظیم کنید.

## ماشین سنباده‌زنی پارچه

ماشین سنباده‌زنی دارای شش عدد غلتک سنباده می‌باشد که در دو نوع افقی و عمودی موجود می‌باشد. این ماشین ضمن حرکت دورانی با سرعت بالا هم‌زمان حرکت عرضی انجام می‌دهد و در آن پارچه با عرض باز از بین غلتک‌های سنباده‌ای عبور می‌کند و با عمل سایش الیاف که بر سطح پارچه انجام می‌دهد سبب پوسته شدن الیاف و ایجاد یک سطح پرزدار یکنواخت در عرض پارچه شبیه محمل می‌شوند. وجود هواکش‌های مناسب بر روی غلتک‌های سنباده از ایجاد پرزهای مزاحم بر روی پارچه و محیط اطراف جلوگیری می‌کند. در نهایت سطحی با پرز خیلی ملایم، یکنواخت، نرم و لطیف و مطابق با خواسته مشتری بر روی انواع پارچه ایجاد می‌گردد.

سباده‌های روی غلتک‌ها دارای نمره می‌باشند که این نمره گذاری براساس تعداد دندانه‌های سنباده در یک سانتی‌متر مربع تعیین می‌شود. هرچه نمره سنباده بیشتر باشد، سطح سنباده ریزتر می‌شود و شدت عملیات سنباده‌زنی افزایش می‌یابد.

در شکل ۹ انواع دیاگرام مسیر حرکت پارچه در ماشین سنباده‌زنی نشان داده شده است.



شکل ۹- انواع دیاگرام مسیر حرکت پارچه در ماشین سنباده‌زنی

**کار با ماشین سنباده‌زنی پارچه**

- ۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، حرارت غلتک‌ها، هواکش‌ها، فلزیاب، پروگرامر (صفحه کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.
- ۲ روغن کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت ماشین‌ها، در صورت نیاز انجام شود.
- ۳ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سرویس و عیب‌یابی کنید.
- ۴ در زمان کار با ماشین از تماس لباس‌کار و اعضای بدنتان با غلتک‌ها خودداری کنید.
- ۵ از هرگونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.
- ۶ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.
- ۷ نمره سنباده‌ها را بر اساس شدت سنباده‌زنی انتخاب کنید.

**آبگیری پارچه**

انواع ماشین‌های آبگیر کالای نساجی در صنعت نساجی وجود دارد که با توجه به خصوصیات کالای نساجی و قابلیت‌های ماشین، جهت آبگیری کالا استفاده می‌گردد. مهم‌ترین ماشین‌های آبگیری پارچه در صنعت نساجی ماشین‌های آبگیر پارچه از نوع غلتکی، ماشین سانتریفوژ و آبگیر مکنده می‌باشد. در ادامه این بخش به معرفی ماشین آبگیر سانتریفیوژ پرداخته می‌شود.

**ماشین‌های آبگیر سانتریفیوژ**

دستگاه آبگیر سانتریفیوژ از یک استوانه مشبک فلزی تشکیل شده است که این استوانه با یک قاب و در فولادی محکم محفوظ می‌شود و عملکرد آن مثل آبگیر ماشین‌های لباسشویی جدید می‌باشد که توانایی آبگیری تمامی کالاهای نساجی (الیاف، نخ، کلاف و پارچه) را در زمان ۵ تا ۷ دقیقه دارا می‌باشد. ظرفیت این ماشین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم پارچه طنابی شکل یا سایر کالاهای نساجی می‌باشد. سبد استوانه‌ای مشبک دارای یک محور مرکزی می‌باشد که توسط یک الکتروموتور در حول محور خود با سرعت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه گردش می‌کند.

جهت راه‌اندازی دستگاه پارچه طنابی شکل را در داخل سبد مشبک قرار می‌دهند و درهای سبد مشبک و قاب محافظ سبد به صورت دستی یا برقی بسته می‌شود. در اثر گردش زیاد سبد مشبک و تحت نیروی گزیز از مرکز ایجاد شده، کالا به دیواره سبد فشرده می‌شود و مقدار زیادی از آب پارچه خارج می‌گردد. این دستگاه همچنین مجهز به تجهیزاتی از قبیل تایمر، ترمز دستی، تابلوی برق، لوله تخلیه آب، کلید دستی برق ستاره - مثلث، دورسنجه موتور، جک‌های پنیوماتیک یا هیدرولیک درها، قفل درها، قطع کن دستی و خودکار برق دستگاه، چراغ اخطار تنظیم‌بودن یا سنگین‌بودن وزن کالا و... می‌باشد. بازنگردن پیچ و تاب پارچه و احتمال آسیب‌دیدن پارچه و شکستگی در پارچه از معایب این آبگیر می‌باشد. در شکل ۱۰ تصویر ماشین آبگیر سانتریفیوژ و بررسی از اجزای داخلی آن مشاهده می‌گردد.



شکل ۱۰- تصویر ماشین آبگیر سانتریفیوژ و برشی از اجزای داخلی آن

### ماشین‌های آبگیر مکش هوا

در این دستگاه پارچه با عرض باز از روی یک لوله شکاف‌دار عبور می‌کند و به وسیله تخلیه کردن هوا از داخل لوله توسط پمپ تخلیه هوا، حدود ۳۰ درصد آب داخل پارچه مکیده می‌شود. شکاف این لوله که با یک توری پوشیده شده است برای پارچه‌های گوناگون با عرض‌های مختلف قابل تنظیم می‌باشد. این دستگاه جهت آبگیری پارچه‌های پشمی، ضخیم و چروک پذیر بسیار مناسب می‌باشد. پارچه‌های نازک ممکن است در زمان مکش هوا به داخل شکاف کشیده شده و پاره شوند. از معایب این ماشین سرعت پایین ماشین، راندمان کم و گران قیمت بودن این روش می‌باشد. عدم آسیب به پارچه از محاسن این ماشین می‌باشد.

### ماشین‌های آبگیر مادون قرمز

در برخی از استنترها در قسمت اتفاق‌های خشک کن و در بخش بالایی این دستگاه از فناوری تولید نور ماوراء مادون قرمز (Infra Red) جهت پیش خشک کن یا تثبیت رنگرا یا تثبیت حرارتی کالا استفاده می‌شود. از مزایای استفاده از این فناوری، جلوگیری از آسیب به پارچه در صورت توقف ماشین می‌باشد. در این فناوری امواج با طول موج ۷/۰ تا ۱۴ میکرون توسط لامپ‌های ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ وات تولید می‌شود که هرچه میزان طول موج افزایش می‌یابد، میزان حرارت و نفوذ حرارت در پارچه بیشتر می‌شود. استفاده از روش خشک کن مادون قرمز مفروض به صرفه نمی‌باشد و تنها در بخش خشک کن چاپ و پیش خشک کن رنگرزی پیشنهاد می‌شود.

### ماشین‌های آبگیر و تاب‌گیر بالونی

پارچه‌های بغل بسته گردباف پس از خروج از خط تولید بافتندگی به ترتیب وارد مراحل پرزسوزی، مرسریزاسیون، رنگرزی، آبگیر-تاب‌گیر(rope opener)، خشک کن و کامپکت می‌شود. البته برخی از پارچه‌های گردباف از قبیل پلی‌استر، ریون و پارچه‌های شامل لاکرا(کشسان) که نیاز به تثبیت قبل از رنگرزی دارند بعد از ماشین آبگیر-تاب‌گیر وارد استنتر می‌شوند. بعد از رنگرزی پارچه وارد ماشین آبگیر-تاب‌گیر می‌شود و پس از برش،

توسط فولارد آبگیری می‌شود و به پارچه با عرض باز تبدیل می‌شود. در پایان جهت خشک کردن پارچه آن را از استنتر با دمای مشخص عبور می‌دهند. ماشین آبگیر و تاب‌گیر بالونی می‌تواند علاوه‌بر بازنمودن پیچ و تاب پارچه طبایی شکل، عمل آبگیری آن پارچه را نیز انجام دهد. استفاده از فولاردهای قوی در این دستگاه آبگیری بهتر پارچه را تسهیل می‌کند. جهت باز کردن پارچه‌های بغل بسته از برش دهنده‌ای که مجهز به چشم الکترونیکی

است، استفاده می‌شود. این چشمی خط سوزن افتاده روی پارچه را پیدا کرده و از همان ناحیه برش را انجام می‌دهد و این دستگاه پارچه را آماده ورود به دستگاه کامپکست می‌کند، آن را از حالت پارچه بغل بسته به پارچه با عرض باز تبدیل می‌نماید. در شکل ۱۱ تصویر یک آبگیر-تاب‌گیر بالونی مشاهده می‌شود.



شکل ۱۱- تصویر یک آبگیر - تاب‌گیر بالونی

### ماشین آبگیر غلتکی یا منگل

در این ماشین پارچه طبایی شکل با عبور از بین دو غلتک استوانه‌ای فولادی یا لاستیکی ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، آب اضافی آن گرفته می‌شود. غلتک پایینی توسط یک الکتروموتور حرکت می‌کند و غلتک بالایی همانند غلتک‌های فولارد تحت تأثیر فشار ری که بر روی آن می‌باشد و در تماس با غلتک پایینی حرکت می‌کند. فشاری که از طریق غلتک بالایی بر پارچه اعمال می‌شود از طریق فنر، اهرم یا فشار هیدرولیک تأمین می‌شود. امروزه با بهره‌گیری از فناوری غلتک‌های فشاری شناور از توزیع فشار نامتعادل در عرض پارچه در زمان آبگیری جلوگیری می‌شود.

### خشک کردن پارچه

کالاهای نساجی بعد از هر فرایند تر نظیر رنگرزی، چاپ و تکمیل، احتیاج به خشک کردن معین و استاندارد دارند. خشک کردن بیش از حد کالای نساجی و افزایش دفعات خشک کردن باعث خروج رطوبت بازیافتی و طبیعی موجود در کالا می‌گردد که این امر منجر به کاهش لطافت و انعطاف‌پذیری کالا می‌گردد و زیردست کالا خشک و خشن می‌گردد. عملیات خشک کردن کالای نساجی بر حسب ویژگی‌های متفاوت کالا و زمان انجام عملیات در ماشین‌آلات مختلف انجام می‌شود. در صنعت جهت خشک کردن پارچه از ماشین‌های خشک کن متنوعی مثل غلتکی یا سیلندری، استنتر، آویخته، مکنده، جریان هوای گرم و... استفاده می‌گردد که هر کدام دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های زیادی می‌باشند. در ادامه این بخش به بررسی برخی از این ماشین‌های خشک کن پارچه پرداخته می‌شود.

## ماشین‌های خشک کن سیلندری یا غلتکی

ماشین‌های خشک کن سیلندری به دو صورت افقی و عمودی موجود می‌باشند. پارچه در این ماشین‌ها با عرض باز و بدون چروک در تماس مستقیم با استوانه‌ها خشک می‌شود. سیلندرهای این ماشین‌ها از جنس فولاد ضدزنگ یا استیل می‌باشد که قطری در حدود ۷۵ سانتی‌متر دارند. سیستم گرمایشی سیلندرهای این نوع خشک کن، بخار داغ می‌باشد که از یک طرف محور استوانه‌ها وارد و پس از میان شدن، آب گرم از طرف دیگر خارج می‌شود. این ماشین شامل تعداد زیادی استوانه تو خالی در کنار هم می‌باشد که در داخل آنها بخار داغ در جریان می‌باشد و پارچه‌ها در اثر تماس مستقیم با این استوانه‌ها خشک می‌شوند. در خشک کن پارچه غلتکی، یک سری غلتک‌های استوانه‌ای (تا ۶۰ عدد) به حالت افقی یا عمودی در دوری دیگر قرار گرفته



شکل ۱۴- تصویر خشک کن سیلندری یا غلتکی عمودی

است که با عبور پارچه با سرعت یکسان و در حدود ۲۰۰ متر بر دقیقه از بین این غلتک‌ها، آب آن تبخیر می‌گردد. از مزایای این خشک کن سادگی، سرعت بالا و ارزان بودن این روش می‌باشد. از معایب این خشک کن، کنترل ضعیف روحی ابعاد پارچه، راندمان حرارتی کم و زبر شدن زیردست کالا، خشک شدن بیش از اندازه پارچه و ایجاد کشش به پارچه می‌باشد که چون فرصت برگشت به پارچه داده نمی‌شود، در زمان شستشو پارچه آب می‌رود و کوتاه می‌گردد. این ماشین در فرایندهای مداوم بخش تکمیل کاربرد زیادی دارد. در شکل ۱۴ تصویر خشک کن سیلندری یا غلتکی عمودی و مسیر حرکت آن را مشاهده می‌کنید.


## ماشین‌های خشک کن چاپ پارچه

پس از آنکه پارچه از ماشین چاپ خارج می‌شود لازم است مواد رنگزای یا رنگینه‌های منتقل شده به پارچه در مرحله چاپ بر سطح پارچه خشک و سپس ثبت شود. از آنجایی که بر یک سطح پارچه عملیات چاپ انجام می‌شود، بنابراین چیدمان غلتک‌های داخل اتفاق‌های خشک کن طوری می‌باشد که در زمان حرکت کالا سطح رویی پارچه چاپ شده با غلتک‌ها در تماس نمی‌باشد. در ادامه به معرفی یک ماشین خشک کن پارچه چاپ شده پرداخته می‌شود.

ماشین خشک کن چاپ روتاری: مناسب‌ترین خشک کن برای ماشین چاپ شابلون روتاری، خشک کن جت می‌باشد. خشک کن جت با وجود قدرت تبخیر زیاد و ظرفیت کافی، جای کمی را در فضای کارگاه اشغال می‌کند. بزرگ‌ترین مزیت خشک کن جت، عبور پارچه از این خشک کن بدون کشش می‌باشد. این خشک کن به یک نوار نقاله مجهز می‌باشد که از ابتدا تا انتهای خشک کن را طی می‌کند. پارچه در تمام مدت عملیات خشک شدن بر روی یک آستری می‌باشد و از نوار نقاله جدا نمی‌شود؛ بنابراین توسط این خشک کن انواع پارچه‌های خیلی ظرفی و نازک تا خیلی ضخیم بدون هرگونه عیب یا اشکالی خشک می‌شود.



در این ماشین، پارچه پس از خروج از آخرین واحد چاپ و جداشدن از نوار چاپ، بلافارسله بدون هیچ‌گونه کششی به طور عمودی روی نوار نقاله خشک کن قرار می‌گیرد. فاصله بین نوار چاپ و نوار نقاله خشک کن خیلی کوتاه می‌باشد و این فاصله هیچ‌گونه ایجاد نمی‌کند. پارچه چاپ شده در خشک کن جت از طریق نوار نقاله از میان جریان هوای گرم عبور می‌کند و تا انتهای ماشین خشک کن پارچه با هیچ‌غلتكی تماس نمی‌گیرد؛ بنابراین امکان ایجاد هیچ‌گونه خط و لکه بر روی پارچه چاپ شده وجود ندارد. این ماشین خشک کن در خروجی ماشین به یک تاکن مجهز یا واحد پیچش پارچه با سرعت پیچش یا تازن یکنواخت و همانگ با چاپ مجهز می‌باشد. پارچه چاپ شده پس از خروج از خشک کن به صورت تاشده درون ارابه جمع می‌شود یا دور یک غلتک پیچیده می‌شود. پس از پرسدن ارابه یا غلتک بلافارسله بدون توقف ماشین، جای آن را با ارابه یا غلتک خالی عوض می‌کنند. در شکل ۱۵ نمایی از یک عدد ماشین خشک کن چاپ روتاری مجهز به گرم کن رادیاتوری نشان داده شده است که در آن موتورهای دمنده، رادیاتور و نازل‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۱۵- تصویر ماشین خشک کن چاپ روتاری مجهز به گرم کن رادیاتوری

پارچه را همواره از سر درزها جدا می‌کنند. اگر حدود ۴۰ تا ۵۰ متر پارچه (جهت طاقه ۴۰ یا ۵۰ متری) بعد از سردرز قبلی دور غلتک پیچیده شده باشد، برش پارچه اشکالی ندارد.

قدرت تبخیر زیاد خشک کن جت به علت گردش شدید هوای گرم توسط پروانه یا فن‌های قوی می‌باشد. وقتی جریان هوای گرم با پارچه تماس پیدا می‌کند، تبادل انرژی حرارتی بین هوا و پارچه انجام می‌شود و رطوبت موجود در پارچه از آن خارج می‌شود. هواکش‌های قوی هوای مرتبط را به طور مداوم به خارج از محوطه خشک کن هدایت می‌کنند؛ زیرا رطوبت اشباع در خشک کن منجر به تشکیل قطرات آب و چکیدن روی سطح پارچه می‌شود. این عمل باعث پخش شدن رنگ و ایجاد لکه می‌گردد. حرارت ماشین خشک کن جت توسط بخار اشباع شده، آب داغ، روغن داغ یا مشعل‌های گازی تأمین می‌شود. ژنراتوری که با جریان برق مستقیم کار می‌کند وظیفه جابه‌جایی نوار نقاله خشک کن را متناسب و منطبق با سرعت حرکت نوار چاپ بر عهده دارد.

هرگونه افزایش یا کاهش سرعت حرکت نوار خشک کن تابع سرعت نوار چاپ می‌باشد. عمل تنظیم سرعت نوار نقاله توسط یک سلول فتوالکتریک انجام می‌شود. این سلول در ابتدای خشک کن قرار دارد و زمانی که ماشین چاپ متوقف می‌شود، سلول فتوالکتریک به طور خودکار تسمه نقاله را متوقف می‌کند. ماشین خشک کن جت دارای چندین در می‌باشد که تعمیرات داخلی خشک کن را تسهیل می‌کند.

**ماشین خشک کن موشکی:** ماشین خشک کن موشکی بیشتر جهت پارچه‌های بغل بسته گردباف استفاده می‌شود که با عبور عمودی هوای داغ از سوراخ‌های تعییه شده در این دستگاه، پارچه خشک می‌شود و قادر به حذف هیچ تنفسی نمی‌باشد. چون راندمان ماشین کم می‌باشد بنابراین در اکثر کارخانجات خشک کن ریلکس درایر جایگزین این خشک کن شده است.

**ماشین‌های خشک کن معمولی جریان هوای گرم:** این ماشین‌ها دارای اتفاق‌هایی می‌باشند که در قسمت بالایی و پایینی آنها تعداد زیادی غلتک به گردش در می‌آید. پارچه‌ای که وارد این ماشین می‌شود از روی این غلتک‌ها، چندین بار به طرف پایین و بالای اتفاق هدایت می‌شود و به صورت لایه‌های موازی تا انتهای اتفاق پیش می‌روند. گرمای ایجاد شده در رادیاتورهای بخار آب توسط ونتیلاتورها (پنکه‌های صنعتی) به طور مداوم در داخل اتفاق‌ها جریان می‌یابد و پارچه را خشک می‌کند.

**ماشین استنتر خشک کن و تثبیت‌کننده ابعادی پارچه:** ماشین خشک کن استنتر یکی از مهم‌ترین ماشین‌آلات نساجی در زمینه تکمیل و رنگرزی کالای نساجی می‌باشد. در قسمت رنگرزی و تکمیل از این ماشین جهت خشک کردن و تثبیت حرارتی و تثبیت مواد رنگزا استفاده می‌شود. علاوه بر خشک کردن پارچه از این ماشین جهت تنظیم کشش پارچه، تثبیت حرارتی و ابعادی (طول و عرض) پارچه و تکمیل‌های شیمیایی استفاده می‌شود. در مدل‌های قدیمی استنتر بر روی دو ریل موازی ماشین سوزن‌هایی نصب شده بود که ابتدای کار لبه پارچه را بر روی این سوزن‌ها قرار می‌دادند. در مدل‌های جدید به جای ریل‌های سوزنی از زنجیرهای مخصوصی استفاده می‌شود که سوزن‌ها یا کلیپس‌ها یا گیره‌های فولادی در فواصل منظمی بر روی این زنجیرها نصب شده‌اند.

هر ماشین استنتر از دو بخش اصلی اتفاق‌های خشک کن و زنجیرهای هدایت پارچه تشکیل شده است. ماشین استنتر دارای طولی در حدود  $30\text{~}5$  متر و عرض حدود  $3/5$  متر می‌باشد. این دستگاه دارای بخش‌های مختلف می‌باشد که قسمت ورودی ماشین شامل بخش کشش، غلتک‌های کشش و فشار می‌باشد که پارچه با عرض باز و توسط دو غلتک بررسی، از دو طرف با سوزن‌ها یا کلیپس یا گیره‌هایی که بر روی زنجیر قرار گرفته‌اند، درگیر می‌شود. در این ناحیه صاف و مستقیم شده و به داخل ماشین هدایت می‌شود. فاصله بین دو زنجیر را که در واقع همان عرض پارچه می‌باشد می‌توان بر حسب سفارش تنظیم کرد. غلتک‌های بالایی دستگاه نقش مهمی در تغذیه پارچه به صورت یکنواخت در سراسر ماشین ایفا می‌کنند.<sup>۴</sup> عدد غلتک ماهلو قبل از ورود پارچه به تونل، عرض پارچه را تقسیم می‌کنند و هرگونه سرکجی و انحراف در پودها را برطرف می‌کنند. در ناحیه دوم، مخزن مواد رنگزا، مواد شیمیایی و تکمیلی و غلتک‌های فولارد قرار دارند که عمل پد کردن با درصد برداشت یا پیک‌آپ معین انجام می‌شود و پارچه در این قسمت به مایعات مورد نیاز آگشته می‌شود و بعد از عبور از جفت غلتک فولارد، مواد اضافی به مخزن بر می‌گردد. در ناحیه سوم، که ناحیه تغذیه می‌باشد، کارگر ناظر تاحدی عرض پارچه و تراکم نخ‌ها را با افزایش یا کاهش سرعت غلتک‌ها تنظیم می‌کند. در ناحیه چهارم یا تثبیت، اتفاقی با

به پارچه منتقل می شود. هوازن‌ها هواز را از طریق رادیاتورها می مکنند و آن را به داخل نازل‌ها می دمند و باعث خشک شدن پارچه می گردند. حرارت ایجاد شده توسط روغن داغ یکنواخت و گران‌تر می باشد و دودی ایجاد نمی کند ولی در روش اول اگر مشعل‌ها تنظیم نباشد باعث خام‌سوزی سوخت و ایجاد دود و لکه بر روی پارچه می گردد.

تعداد ۸ تا ۱۰ عدد اتاقک خشک کن (خانه) در ماشین استنتر وجود دارد که هر کدام ۳ متر طول دارند. پارچه بعد از خشک شدن و تثبیت وارد قسمت خنک‌کننده می شود و در آخر بر روی یک غلتک به صورت عرض باز پیچیده می شود. پارچه پس از تثبیت حرارتی، توسط دو تسمه لاستیکی به طور اتوماتیک از سوزن‌ها جدا می شود. در شکل ۱۶ تصویر یک عدد ماشین استنتر مشاهده می شود.

هوای داغ وجود دارد که هوای گرم از طریق مکنده و فن‌های قوی به طور یکنواخت به آن منتقل می شود و پارچه، مواد رنگزا یا مواد کمکی در آن خشک و تثبیت می شود. مهم‌ترین بخش دستگاه استنتر بخش اتاقک‌های خشک کن می باشد که این بخش جهت خشک کردن پارچه و فیکسه یا تثبیت مواد تکمیلی بر روی پارچه می باشد. حرارت مورد نیاز استنتر توسط شعله‌های مستقیم یا روغن داغ تأمین می شود. شعله مورد نیاز توسط مشعل‌هایی شبیه مشعل‌های شوفاژ تأمین می شود. در این حالت مشعل‌ها در طرفین دستگاه قرار می گیرند و به طور مستقیم حرارت را به سمت صفحه فلزی مشبك زیر پارچه می فرستند. در نوع دیگر روغن توسط یک بویلر داغ می شود و در درون رادیاتورهای دستگاه جریان می یابند. پشت هر رادیاتور فن‌های قوی می باشد که هوای گرم از طریق هوازن‌ها




شکل ۱۶- تصویر یک عدد ماشین استنتر

ماشین‌های استنتر به سه شکل مستقیم، دوبله و چند طبقه در بازار موجود می باشد. در نوع مستقیم پارچه فقط یک بار طول ماشین را طی می کند. در نوع دوبله که طول آن از ماشین قبلی کوچک‌تر می باشد، پارچه پس از رسیدن به انتهای ماشین توسط غلتکی بر می گردد و در نزدیکی محل ورود از ماشین خارج می شود. در استنتر چند طبقه و ایستاده، اتاقک‌هایی در چند طبقه وجود دارد که پارچه پس از گذشتن از هر اتاقک توسط غلتکی وارد طبقه بعدی می گردد. در نهایت پارچه از طبقه آخر خارج می شود. این استنتر دارای کوتاه‌ترین طول و بلندترین ارتفاع می باشد. از توانایی‌های ماشین استنتر می توان به اصلاح انحرافات و سرکجی تاری و پودی در پارچه اشاره کرد. گیربکس‌های piv در ورودی و خروجی دستگاه وظیفه ایجاد تنفس یا کشش معین را بر روی پارچه میسر می سازند. از جمله توانایی‌های دیگر این ماشین انجام تکمیل‌های خاص از قبیل ضدآب، ضدروغن، ضدچروک، ضدآتش، ضدلک، ضدباقتریال، افزودن عمق‌دهنده‌های رنگ و مناسب کردن زبردست پارچه با افزودن نرم کن در این ماشین می باشد. یکی دیگر از بخش‌های دستگاه پود صاف کن می باشد که این بخش شامل دو قوسی و سه غلتک مورب می باشد.

که نخهای پود را در پارچه صاف و موازی می‌کنند. سیستم تغذیه اضافی (اورفید) و تغذیه کم (آندرفید) پارچه به دستگاه بر روی جفت زنجیر مربوط به آن قرار داده شده است که قابل تنظیم می‌باشد. جهت تغذیه یکنواخت پارچه به سوزن یا گیره‌ها، در طرفین زنجیرها سنسورها یا حس‌کننده‌هایی وجود دارد که سبب تغذیه صحیح پارچه می‌شود. به محض اینکه اندازه فاصله زنجیرها بیشتر از عرض پارچه شود و نتواند به دستگاه تغذیه شود با فرمان الکتریکی یک موتور، فاصله زنجیرها کم می‌شود. نوع سیستم سوزنی طرفین پارچه‌ها را سوراخ می‌کند و جهت پارچه‌های ظریف مناسب نمی‌باشد. هر چند نوع گیره‌ای نیروی یکنواختی را در امتداد کناره‌های پارچه به آن وارد می‌کند و احتمال پارگی لبه‌ها کم می‌باشد ولی احتمال سرخوردگی و جداسدن پارچه از گیره‌ها وجود دارد. در طول دستگاه به طرف جلو کم کم فاصله بین جفت زنجیرها بیشتر می‌شود و پارچه در جهت عرض پارچه کشیده می‌شود. در یک سوم انتهایی فاصله بین جفت زنجیرها ثابت می‌باشد تا عرض پارچه در دمای مناسب ثابت شود.

**ماشین‌های خشک کن آویخته:** در این ماشین خشک کن به جز وزن خود پارچه، هیچ‌گونه کشش دیگری به پارچه وارد نمی‌شود. این خشک کن شامل بخش‌هایی از قبیل اتاقک‌های خشک کن و دو زنجیر انتقال پارچه می‌باشد که هوای گرم توسط ونتیلاتورها از منبع حرارتی مکیده می‌شود و هوای داخل اتاقک را گرم می‌کند. طرز کار این ماشین به این‌گونه است که وقتی پارچه به ابتدای این ماشین هدایت می‌شود، روی اولین میله‌ای که به جلوی ماشین رسیده است، قرار می‌گیرد و بعد تا رسیدن به میله بعدی، مقداری پارچه به صورت آزاد و به طرف پایین اتاقک خشک کن، آویخته می‌شود تا میله‌ای دیگر آن را بگیرد. این عمل به طور مداوم تکرار می‌شود و پارچه به صورت چین‌های خیلی بلند و آویخته در سرتاسر اتاقک خشک کن پیش می‌رود تا از طرف دیگر ماشین خارج شود.

اتاقک‌های این ماشین اغلب چند طبقه می‌باشد و در هر طبقه یک سری زنجیر و میله‌های انتقال دهنده در حرکت می‌باشد. پارچه پس از رسیدن به انتهای هر طبقه بر روی زنجیر طبقه پایین‌تر منتقل می‌شود و توسط میله‌ها تا انتهای این طبقه پیش می‌رود تا به پایین‌ترین طبقه ماشین برسد و از آن خارج شود. در شکل ۱۷ تصویری از مسیر پارچه در یک خشک کن آویخته نشان داده شده است.



شکل ۱۷- تصویری از مسیر پارچه در یک خشک کن آویخته

**ماشین خشک کن ریلکس درایر (Relax dryer):** در این نوع خشک کن پارچه به حالت ریلکس (بدون هیچ‌گونه تنفس و کشش) و با اورفید (تغذیه اضافی) مناسب خشک می‌شود. پارچه هنگام خروج به صورت عرض باز، نرم، صاف و یکنواخت خشک می‌شوند. این خشک کن پارچه اغلب قبل از عملیات کامپکتور پارچه گردباف انجام می‌شود. سیستم گرمایش خشک کن، ریلکس درایر توسط هوای داغ ایجاد شده از بخار، مشعل‌های گازی یا روغن داغ تأمین می‌شود. این دستگاه علاوه بر خروج رطوبت حاصل از عملیات رنگرزی از سطح پارچه و خشک کردن آن باعث کاهش تنفس‌های روی پارچه می‌گردد. این دستگاه دارای توری‌های نقاله‌ای می‌باشد که به کاهش کشش کاذب اعمال شده به پارچه و رهایی تنفس‌های وارد آمده کمک می‌کند. از طرف دیگر به دلیل آنکه پارچه نباید به هیچ عنوان تحت کشش قرار گیرد، بخشی از آب رفتگی پارچه در این خشک کن با رها شدن پارچه از کشش‌های کاذب به صورت فیزیکی انجام می‌شود. با رها شدن پارچه

از کشش‌های کاذب، حلقه‌های بافت به همدیگر نزدیک‌تر و فشرده‌تر می‌شوند. شکل ۱۸ تصویر ماشین خشک‌کن ریکشن درایر را نشان می‌دهد.

این ماشین دارای یک صفحه لرزان می‌باشد که علاوه بر خشک کردن پارچه، کلیه تنش‌های موجود در پارچه را از بین می‌برد. در بسیاری از موارد بعد از این خشک کن به مرحله کامپکت پارچه نیازی نمی‌باشد.



شکل ۱۸- تصویر ماشین خشک کن ریکشن درایر

## ضدبید گردن کالای پشمی

### بید چیست؟

بید، پروانه کوچکی به رنگ زرد و طول ۹ تا ۱۲ میلی‌متر می‌باشد که در دو نوع بید لباس (Moth) و بید قالی (Beetle) یا سوسک سیاه فرش موجود می‌باشد. بید لباس در تاریکی و محیط‌های مرطوب در دمای ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد رشد و نمو می‌کند و به سرعت تکثیر می‌شود. پروانه‌های ماده در طول ۲ تا ۳ هفته از عمر خود در حدود ۱۰۰ تخم در منسوجات پشمی می‌گذارند. تخم‌های این پروانه در یکی از مراحل رشد خود به صورت «لارو» یا کرم نوزاد در می‌آیند که خسارت بسیار زیاد حاصل از بید روی پشم، توسط همین لاروها یا کرم‌ها صورت می‌گیرد. لاروها جهت رشد خود از پروتئین موجود در پشم تغذیه می‌کنند و پس از رشد، تبدیل به پروانه بید می‌گردند.

سوسک سیاه فرش دستباف یا بید فرش حشره‌ای به طول ۳ تا ۶ میلی‌متر می‌باشد که پس خروج از تخم حشره به لارو ۸ تا ۱۰ میلی‌متر تبدیل شده و از الیاف پشم قالی تغذیه می‌کند. لارو بید قالی پس از مدتی در اثر تغذیه زیاد از پشم قالی، بالغ شده و به سوسک سیاه قالی تبدیل می‌شود. در شکل ۱۹ تصاویری از پروانه و لارو بید لباس و حشره بالغ سوسک سیاه فرش و لارو آن نشان داده شده است.



شکل ۱۹- تصاویری از بید لباس و بید سوسک سیاه فرش به همراه لارو آنها

قرار دادن کالای پشمی در محل‌های روشن و نورانی یا عاری از هوای (اکسیژن) و گرم کردن و سرد کردن متوالی لاروها در دمای بین ۱۰-۸ درجه سانتی گراد، باعث از بین رفتن بیدها و لاروها می‌شود. در گذشته جهت دفع بیدها، توتون و تنباقوی بدبو را در زیر فرش‌ها قرار می‌دادند. همچنین مقداری نفتالین بودار و کافور را در فرش لوله شده یا لابه‌لای لباس‌های پشمی قرار می‌دادند تا بخارات سمی متصاعد شده از این مواد، حشره بید و لاروها را از بین ببرد. در این روش، تخمهای بید هیچ آسیبی نمی‌بینند.

نکات  
زیستمحیطی



در گذشته از حشره‌کش D.D.T، دیلدرین، پارا دی کلرو بنزن، سیانید هیدروژن و... به عنوان ضدبید استفاده می‌شده است که امروزه باید به علت مشکلات زیست‌محیطی و حساسیت‌های پوستی از مصرف آن جلوگیری کرد.

یکی دیگر از راهکارها جهت ضدبید کردن پشم، استفاده از برخی از مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی ضدبید، مثل ماریس زرد (Martius yellow) می‌باشد پشم رنگرزی شده با این مواد رنگزا در برابر بیدزدگی بسیار مقاوم می‌شود. از مواد ضدبید سمی مؤثر با ثبات شست‌وشوبی پایین و اثرات موقت می‌توان به فلورید کرم، سدیم فلوراید، آلومینیوم فلوراید، فلورید آنتیمیوان و یون برمید اشاره کرد.

## اویلان‌ها (Eulan)

اویلان یو ۳۳ یک ترکیب آلی جدید ضدبید و لارو لباس و سوسک سیاه و لارو قالی می‌باشد. این ماده دارای ثبات کافی در برابر شستشو و سایر عملیات رنگرزی و سفیدگری می‌باشد. رنگ این مایع قهوه‌ای می‌باشد و در آب‌های سخت نیز عمل می‌شود و در برابر مواد اکسیدکننده و احیاکننده مقاوم می‌باشد. اویلان یو ۳۳ در حمام رنگرزی پشم همراه با مواد اسیدی به کار می‌رود. میزان مصرف این ماده ۱ تا ۲ گرم در لیتر نسبت به حجم کل مایع می‌باشد و دمای کاربرد آن ۳۵ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

ماده سمی اویلان (WA. New) همانند اویلان یو ۳۳ به صورت مایع و به رنگ قهوه‌ای روشن در بازار موجود می‌باشد که در برابر آب‌های سخت، مواد احیاکننده و اکسیدکننده مقاوم می‌باشد. ثبات این ماده سمی از اویلان یو ۳۳ کمتر است ولی در عوض کاربرد آن سهل‌تر می‌باشد؛ به طوری که هم‌زمان با رنگرزی یا بعد از رنگرزی و هر درجه حرارتی می‌توان آن را بر روی کالای پشمی عمل کرد. امروزه با پیشرفت فناوری‌های نانو در صنعت نساجی و استفاده از ضدمیکروب‌ها و ترکیبات ضدباکتری‌هایی نظیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و نانوذرات نقره، نانوکپسول‌های حاوی ترکیبات ضدبید و... می‌توان منسوجات پشمی را قبل از مصرف ضدبید کرد.

### فعالیت عملی



#### ضدبید کردن کالای پشمی با می‌تین اف اف (Mitin.F.F)

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۵ گرم پارچه پشمی، بشر ۲۵۰ سی سی، همزن شیشه‌ای، شعله گاز، پیپت ۱۰ سی سی، دماسنگ، اسیداستیک ۸۰ درصد به میزان ۳ درصد، می‌تین اف اف ۱ درصد نسبت به وزن کالا و  $L:R=40:1$  بعد از انجام محاسبات؛ ۵ گرم پارچه پشمی رنگرزی شده را در یک بشر حاوی ۱ درصد می‌تین اف اف در دمای ۵۵ درجه سانتی‌گراد بیندازید. بعد از ۵ دقیقه ۳ درصد اسیداستیک ۸۰ درصد جهت تنظیم  $pH=4-5$  به حمام اضافه کنید. عمل ضدبید کردن را به مدت ۳۰ دقیقه ادامه دهید. در پایان پارچه را با ۲ گرم در لیتر صابون در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد و با  $L:R=40:1$  به مدت ۲۰ دقیقه شستشو دهید.

### نکته



جهت جلوگیری از خدمات حاصل از بید، می‌توان لابه‌لای فرش‌های روزنامه‌ای محتوی هیدروکربورهای نفتی قرار داد و ورقه‌های ضدبید را در لابه‌لای پتوها و یا در گوشه‌ای از کمد لباس قرار داد. بیدها سالانه تعداد زیادی از لباس‌ها و فرش‌های پشمی را غیرقابل استفاده می‌کنند.

## ارزشیابی شایستگی پودمان ۵: تکمیل نهایی پارچه

### شرح فعالیت

عملیات تکمیل نهایی برای بهبود خصوصیات پارچه

### استاندارد عملکرد

کارکرد با ماشین‌آلات تکمیل نهایی و فرآیند نسخه‌ها و عملکردها

### شاخص‌ها

آماده‌سازی پارچه پنبه‌ای و پشمی و دیگر انواع پارچه جهت عملیات خاص تکمیل نهایی

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

فضای کار: کارگاه چاپ و تکمیل

تجهیزات: ترازو - متر - خط کش - پهاش متر - ابزرا آزمایشگاه شیمی - کامپکت - سانورایز - تراش - خارزنی - سیستم‌های پد فولارد - انواع آبگیر و خشک کن

مواد مصرفی: نخ و پارچه خام پنبه و نخ و پارچه خام پشم - مواد قلیایی و اسیدی و انواع مواد ضدبید - ضدالکتریسیته ساکن - نمودی کردن و کربنیزه کردن

### معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	عملیات تر و پد فولارد (ضدآب - ضدآتش - ضدچروک)	ثبت ابعادی، کامپتینگ، سانورایزینگ	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱				۱	
۲				۲	
۳				۱	
۴				۱	
۵				۲	
شاخص‌گذاری‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:					
<span style="color: orange;">۱</span> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار <span style="color: orange;">۲</span> استفاده از لباس کار و کفش ایمنی <span style="color: orange;">۳</span> تمیز کردن دستگاه و محیط کار <span style="color: orange;">۴</span> رعایت دقت و نظم					
میانگین نمرات					
*					

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## منابع چاپ و تکمیل نساجی

- ۱ چاپ در صنعت نساجی، دکتر حسین توانایی، ویرایش دوم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، تابستان ۱۳۸۷
- ۲ تکنیک‌های چاپ در شیمی نساجی، دکتر حسین نجفی کوتایی، دکتر ابوسعید رشیدی، جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر، چاپ دوم ۱۳۹۲
- ۳ چاپ سیلک اسکرین، علی ابراهیمی معتمد، مؤسسه انتشاراتی آزاداندیشان، چاپ سوم ۱۳۹۵
- ۴ چاپ و تکمیل نساجی، رشتہ صنایع نساجی، علی ابراهیمی معتمد، محمد جواد نعمتی شمس‌آباد، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۴
- ۵ رنگرزی، رشتہ صنایع نساجی، کمال الدین قرنجیک، علی ابراهیمی معتمد، صابر رستاک، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۴
- ۶ رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز، دکتر کمال الدین قرنجیک، دکتر علیرضا خسروی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۷۴
- ۷ وب سایت مرجع تخصصی نساجی ایران به نشانی [www.textiledb.com](http://www.textiledb.com)
- ۸ مهرداد حاجیلاری، اعظم طالبیان، حسین نجفی کوتایی، سیما حبیبی، آزمایشگاه‌ها در شیمی نساجی، ۱۳۸۶
- ۹ میرهادی سید اصفهانی، تکمیل کالای نساجی جلد‌های ۱، ۲ و ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر، ۱۳۸۹
- ۱۰ غلامحسین لطفی، سیدرضا آقا پورمقدم، محمدرضا قلارדי، آزمایشگاه شیمی، ۱۳۸۴
- ۱۱ مرتضی سهیزاده ابیانه، تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی، نشر آرون، ۱۳۸۴
- ۱۲ علی نظری، آشنایی با ماشین‌آلات نساجی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی بزد، ۱۳۸۳
- ۱۳ عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی، انتشارات آموزش و پژوهش، ۱۳۹۵
- ۱۴ کمالی مقدم، سمیه صفی، سید مجید مرتضوی، تکمیل شیمیایی منسوجات، نشر ارکان، ۱۳۸۹
- ۱۵ اکبر خدامی، منسوجات و تکمیل‌های نوین، نشر بهریار دلیجان، ۱۳۹۳
- ۱۶ میررضا طاهری اطاقسرا، اصول مواد و صنایع نساجی، نشر جهاد دانشگاهی امیرکبیر، ۱۳۹۵
- ۱۷ حسین توانایی، تکمیل در صنعت نساجی، نشر ارکان، اصفهان، ۱۳۷۵
- ۱۸ مقالات، جزوای دانشگاهی نساجی، صندوق کارآموزی و درسی نظام قدیم و جدید هنرستان نساجی
- ۱۹ کتب شیمی و آزمایشگاه، رشتہ‌های شیمی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و نظری، انتشارات آموزش و پژوهش
- ۲۰ استانداردهای شغل، مهارت و آموزش گروه برنامه‌ریزی صنایع نساجی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
- ۲۱ استانداردهای سازمان ملی استاندارد و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با صنعت نساجی و رنگرزی
- ۲۲ مجلات نساجی و شبکه‌های مجازی نظیر کاتال تخصصی کتاب @infotex، کارشناسان نساجی ایران و...
- ۲۳ سایت‌های اینترنتی داخلی، خارجی نظیر گیل تکس، پروجکت سرویس، فام ایران، shadtex.ir و textiledb.com و...
- ۲۴ Pietro Bellini, Reference Book For Finishing. ۲۰۰۲
- ۲۵ Hans Karl Rouette. Encyclopedias Of Textile Finishing. ۲۰۰۱
- ۲۶ Celanese Acetate . Complete Textile Glossary. ۲۰۰۱



