



## پوڈمان ۳

### تحلیل مواد رنگ زا



## آیا می‌دانید که:

- انواع مواد رنگ‌زای نساجی و کاربرد آنها چیست؟
- چگونه مواد رنگ‌زای راکتیو به بالاترین ثبات می‌رسند؟
- مواد رنگ‌زای دیسپرس را به چند طریق روی پلی استر استفاده می‌کنند؟
- چاپ پفکی و چاپ فلوک چیست؟
- چاپ اورینت و چاپ رنگ‌های فلزی چگونه انجام می‌شود؟
- ایجاد افکت روی پارچهٔ دنیم به کمک لیزر چگونه انجام می‌شود؟

## استاندارد عملکرد

هر جو باید بتواند انواع رنگ‌های نساجی و کاربرد آنها را تشخیص دهد و بهترین روش رنگرزی روی پارچهٔ پلی استر را بیابد. انواع چاپ روی پارچهٔ سفید، رنگ روشن و رنگ زمینهٔ تیره را تحلیل کند و نوع مناسب را تشخیص دهد. زمینه‌های رنگی که قابلیت چاپ برداشت دارند را مشخص کند.

## شاپرکی ۱ - مواد رنگزا

### مواد رنگ‌کننده (Colorants)

به طور کلی مواد رنگ‌کننده به موادی گفته می‌شود که سبب اصلاح رنگ دریافتی از یک شیء شوند یا اجسام بی‌رنگ را دارای صفت رنگ‌کننده. مواد رنگ‌کننده به دو دسته مواد رنگ‌زا (Dyes) و پیگمنت‌ها (Pigments) تقسیم می‌شوند. مواد رنگ‌زا معمولاً در آب محلول‌اند؛ ولی پیگمنت‌ها معمولاً در آب نامحلول می‌باشند. پیگمنت‌ها جهت تثبیت بر روی کالا نیاز به حضور چسب یا بیندر دارند؛ در حالی که مواد رنگ‌زا جهت تثبیت بر روی کالا نیازی به چسب یا بیندر ندارند و از طریق اتصالات فیزیکی، شیمیایی و یا حبس فیزیکی در داخل کالا تثبیت می‌شوند.

رنگرزی به روش تمایل ذاتی: در این روش ماده رنگ‌زا در آب حل شده و محلول رقیق از ماده رنگ‌زا در یک حمام رنگرزی به کار برده می‌شود. هنگامی که کالا در محلول ماده رنگ‌زا غوطه‌ور می‌شود، ماده رنگ‌زا به طور ذاتی به سمت کالای نساجی مهاجرت می‌کند تا جایی که غلظت ماده رنگ‌زا موجود در حمام و روی کالا به یک حالت تعادل برسند. معمولاً برای افزایش جذب ماده رنگ‌زا توسط الیاف، از مواد کمکی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در رنگرزی پنبه با مواد رنگ‌زا مستقیم از نمک طعام (کلرید سدیم) استفاده می‌شود. به جای نمک طعام از موادی چون سولفات سدیم (Glauber Salt) که قیمت مناسبی داشته باشد و شبیه نمک طعام عمل کند نیز می‌توان استفاده کرد. در رنگرزی الیاف پشمی با مواد رنگ‌زا اسیدی از اسید برای افزایش جذب ماده رنگ‌زا توسط کالا، استفاده می‌شود. در شکل ۱ نخ، پارچه و لباس رنگرزی شده را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱

رنگ‌زاهای با قابلیت تمایل ذاتی به جذب لیف از نظر ایجاد پیوند شیمیایی با الیاف، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

### ۱ بدون پیوند شیمیایی رنگ‌زا و لیف


مولکول رنگ‌زا پس از آنکه وارد الیاف شد. این احتمال وجود دارد که در مراحل شست‌وشو، از داخل الیاف خارج شوند. مواد رنگ‌زای اسیدی و مواد رنگ‌زای مستقیم و... از این گروه می‌باشد. بنابراین در شست‌وشوهای مجدد، مواد رنگ‌زا از الیاف خارج می‌شود و الیاف کم‌رنگ‌تر می‌شوند. در هنگام جذب رنگ‌زا بین مولکول ماده رنگ‌زا و الیاف پیوندهای شیمیایی ضعیفی ایجاد می‌شود، ولی قدرت این پیوندها کم است و در نتیجه ثبات شست‌وشویی نیز کم خواهد بود.

### ۲ با پیوند شیمیایی بین رنگ‌زا و لیف

در این روش یک یا چند گروه فعال شیمیایی از رنگ‌زا با یک بخش از لیف واکنش می‌دهد و در واقع رنگ‌زا و لیف با هم یکی می‌شوند. برای ایجاد پیوند، باید محیط رنگرزی قلیایی ( $\text{OH}^-$ ) باشد. این گروه رنگی را راکتیو (Reactive) می‌گویند. ثبات شست‌وشویی این گروه رنگی زیاد است.

۳ رنگرزی به روش تشکیل ماده رنگ‌زا در مکان: در این روش ماده رنگ‌زای غیر محلول در آب روی کالا تشکیل می‌شود. به عنوان مثال مواد رنگ‌زای آزوپیک که دارای دو جزء می‌باشند، هر جزء آن به تنها یک قادر به رنگ کردن کالای نساجی نمی‌باشد، ولی اگر کالا به یک جزء آن آغشته شده و وارد جزء دوم شود، رنگ بر روی کالا ظاهر می‌شود. مثالی دیگر از این گروه، مواد رنگ‌زای خمی یا گوگردی می‌باشند. این مواد رنگ‌زا در آب نامحلول بوده و ذاتاً نسبت به الیاف تمایلی نشان نمی‌دهند. بنابراین، برای رنگرزی باید آنها را ابتدا به صورت محلول در آب درآورد تا بعد از اینکه روی کالا قرار گرفته باشد، به حالت غیر محلول در آب تبدیل شوند. حالت محلول در آب بی‌رنگ، ولی حالت غیر محلول آن رنگی می‌باشد. یعنی در حقیقت ماده رنگ‌زا در روی کالا ایجاد می‌شود.

شکل ۲ فرمول ایجاد یک رنگ توسط دو ماده، روی الیاف را نشان می‌دهد.




شکل ۲

۴ رنگرزی به روش ثبیت ماده رنگ‌زا در روی کالا: در این روش ماده رنگ‌زا در آب محلول نمی‌باشد و به طور ذاتی تمایلی به جذب روی کالا ندارد. به همین دلیل این دسته از مواد رنگ‌زا به کمک چسب (بیندر) روی کالا چسبانده می‌شود و سپس بیندر به کمک حرارت و یا روش‌های دیگر پلیمریزه می‌شود. بدین ترتیب ماده رنگ‌زا در روی کالا ثبیت می‌شود. این روش دقیقاً مانند رنگ‌آمیزی در و دیوار ساختمان‌ها و بدنه اتومبیل‌ها می‌باشد، که رنگ به داخل شیء نفوذ نمی‌کند، بلکه به کمک یک بیندر به کالا می‌چسبد. یکی از عوامل بسیار مهم در این روش، عمل آغشته کردن یکنواخت کالای نساجی و یا هر کالای مورد رنگرزی می‌باشد. این گروه از رنگ‌ها را پیگمنت می‌گویند. در ادامه به تعدادی از رنگ‌زاهای مهم در صنعت نساجی پرداخته می‌شود:

### مواد رنگ‌زای راکتیو (Reactive Dyes)

مواد رنگ‌زای راکتیو تنها رنگ‌زایی است که می‌تواند با لیف، پیوند شیمیایی کوالانسی برقرار کند. بنابر این ثبات این ماده رنگ‌زا بسیار بالا می‌باشد. ایجاد پیوند با لیف بسیار مهم می‌باشد، زیرا با هر اشتباهی احتمال واکنش رنگ‌زا با ماده دیگر وجود خواهد داشت. از طرفی اگر رنگ‌زای راکتیو با ماده دیگری واکنش دهد آن مولکول رنگ‌زا از بین می‌رود و نمی‌توان از آن مولکول رنگ‌زا استفاده مجدد کرد؛ بنابراین مولکول واکنش داده با ماده دیگر، باعث کاهش ثبات رنگ می‌گردد و باید از طریق شستشو آن را حذف کرد. در شکل ۳ نحوه ایجاد یک پیوند شیمیایی کوالانسی بین رنگ و لیف را مشاهده می‌کنید.



**گروه‌های فعال در رنگ راکتیو:** با توجه به اهمیت گروه‌های فعال در ایجاد پیوند مولکولی بین رنگ‌زای راکتیو و الیاف، چندین نوع از این گروه‌ها ساخته شده است؛ به طوری که خصوصیات رنگ‌زای راکتیو به این گروه وابسته می‌باشد. به عنوان مثال اگر تعداد این گروه فعال کم باشد. الیاف را باید در دمای بالاتر از دمای اتاق رنگرزی کرد. با بالا رفتن تعداد این گروه‌ها قدرت واکنش پذیری بین رنگ‌زای راکتیو و الیاف افزایش می‌باید. به این رنگ‌زاها راکتیو رنگ‌زاها راکتیو سرد گفته می‌شود، زیرا رنگرزی این گروه از مواد رنگ‌زا در دمای اتاق انجام می‌شود. خواص رنگ‌های راکتیو با توجه به گروه‌های خاصی که با الیاف سلولزی واکنش می‌دهند، تغییر می‌کند. در جدول ۱ نام گروه‌های فعال در رنگ‌زای راکتیو و نام تجاری رنگ‌زای مورد نظر را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱

نام تجاری رنگ Included Brands	درجة حرارت Temperature	فيكس کردن Fixation	گروه فعال Functionality
Basilen E&P,Cibacron E, Procion H, HE	۸۰°C	Haloheterocycle	Monochlorotriazine
Cibacron F&C	۴۰°C	Haloheterocycle	Monofluorochlorotriazine
Basilen M, Procion MX	۳۰°C	Haloheterocycle	Dichlorotriazine
Levafix EA, Drimarene K&R	۴۰°C	Haloheterocycle	Difluorochloropyrimidine
Levafix E	۴۰°C	Haloheterocycle	Dichloroquinoxaline
Drimarene X&Z, Cibacron T	۸۰-۹۸°C	Haloheterocycle	Trichloropyrimidine
Remazol	۴۰°C	activated double bond	Vinyl sulfone
Remazol	۴۰°C	activated double bond	Vinyl amide

رنگ‌زاهای راکتیو با توجه به توانایی ایجاد پیوند شیمیایی به دو گروه سرد و گرم تقسیم می‌شوند. در رنگ‌زای راکتیو گروه سرد، دمای رنگرزی بین ۳۰ الی ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ولی در رنگ‌زاهای راکتیو گروه گرم درجه حرارت رنگرزی حدود ۸۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. گروه دیگری از رنگ‌زاهای راکتیو وجود دارد که در دمای حدود ۶۰ درجه رنگرزی می‌شوند. رنگ‌زاهای راکتیو برای چاپ و برای رنگرزی همراه با دیسپرس ( مقاومت تا دمای خشک ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد) نیز ساخته شده است.

به طور کلی رنگرزی پنبه با مواد رنگ‌زای راکتیو شامل مراحل زیر می‌باشد:

## ۱ مرحله رمق‌کشی

در مرحله رمق‌کشی که همانند مواد رنگ‌زای مستقیم عمل می‌شود، از نمک برای جذب بهتر ماده رنگ‌زا روی لیف استفاده می‌شود. در این مرحله فقط اتصال‌های فیزیکی بین ماده رنگ‌زا و لیف به وجود می‌آید و در حقیقت ماده رنگ‌زا به کالا نزدیک می‌شود تا امکان اتصال شیمیایی بیشتر شود.

جذب مواد رنگ‌زا روی لیف، به عوامل زیر بستگی دارد:

نسبت  $L:R$ : با کاهش میزان  $R$  میزان جذب ماده رنگ‌زا روی لیف افزایش می‌یابد ولی احتمال عدم یکنواختی رنگرزی بیشتر می‌شود.

درجه حرارت رنگرزی: درجه حرارت رنگرزی به نوع ماده رنگ‌زای راکتیو و ساختار شیمیایی آن بستگی دارد که معمولاً از طرف کارخانجات سازنده ماده رنگ‌زا، در کاتالوگ‌های مربوطه مشخص می‌شود. درجه حرارت رنگرزی در مورد مواد رنگ‌زای راکتیو نوع سرد ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتی‌گراد و در مواد رنگ‌زای راکتیو نوع گرم در حدود ۶۰ الی ۸۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

زمان رنگرزی: معمولاً با افزایش زمان رنگرزی میزان جذب ماده رنگ‌زا بر روی لیف زیاد می‌شود. در صورتی که افزایش زمان رنگرزی از یک حد مشخصی فراتر رود، دیگر جذب ماده رنگ‌زا بر روی کالا افزایش چندانی نخواهد داشت.

معمولًاً زمان لازم برای رنگرزی توسط کارخانجات سازنده مواد رنگ‌زا پیشنهاد می‌شود.

میزان نمک مصرفی: با افزایش نمک، میزان جذب ماده رنگ‌زا روی لیف افزایش می‌یابد. میزان نمک مصرفی معین می‌باشد و افزایش بیش از حد نمک، جذب ماده رنگ‌زا را بر روی کالا بیشتر نمی‌کند.

معمولًاً به دلیل آنکه افزایش نمک، سرعت جذب ماده رنگ‌زا را به طور ناگهانی افزایش می‌دهد، نمک را در چند نوبت به حمام رنگرزی می‌افزایند تا رنگرزی یکنواختی حاصل شود. مقدار نمک در مواد رنگ‌زای راکتیو بستگی به نوع آن (سرد و گرم)، ساختار شیمیایی و شید رنگ دارد.

نمک‌های متداول در رنگرزی با مواد رنگ‌زای راکتیو، کلرید سدیم و سولفات سدیم می‌باشند.

## ۲ مرحله تثبیت

مواد رنگ‌زایی که اتصال آنها با کالا به صورت فیزیکی می‌باشد، در محیط مناسب (قلیایی) با لیف اتصال شیمیایی برقرار می‌کنند. عواملی که در ایجاد اتصال شیمیایی ماده رنگ‌زا با لیف تأثیر می‌گذارند، عبارت‌اند از:

pH حمام رنگرزی: برای ایجاد pH قلیایی می‌توان از مواد مختلفی استفاده کرد، ولی معمولاً از کربنات سدیم و یا مخلوطی از کربنات سدیم و هیدروکسید سدیم در این عمل استفاده می‌شود.

میزان قلیایی مصرفی بستگی به غلظت ماده رنگزا بیشتر باشد، میزان قلیایی مصرفی نیز بیشتر می‌شود. از مصرف بیش از اندازه قلیا باید پرهیز کرد، زیرا اثر نامطلوب در رنگرزی می‌گذارد. عموماً کارخانجات سازنده مواد رنگزا، جدول مربوط به میزان قلیایی مصرفی را بر حسب غلظت ماده رنگزا، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.

**درجه حرارت:** اگر رنگزای راکتیو از نوع سرد باشد، دمای لازم جهت رنگرزی کمتر از  $5^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد و اگر از نوع راکتیو گرم باشد، درجه حرارت حدود  $8^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

فکر کنید



با توجه به شکل ۴، توضیح دهید که چرا در هنگام رنگرزی توصیه می‌شود، حتماً قبل از افزودن رنگزا به محلول رنگرزی، رنگزا را کاملاً حل کنید؟ مراحل حل شدن رنگزای مایع در آب را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴

### رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای بازیک

بهترین و مناسب‌ترین طبقه از مواد رنگزا که برای رنگرزی الیاف آکریلیک به کار برد می‌شوند، مواد رنگزای بازیک یا کاتونیک می‌باشند. گرچه این طبقه از مواد رنگزا بر روی الیاف پنبه و پشم ثبات نوری و شستشویی بسیار پایینی دارند، اما خواص ثباتی آنها بر روی الیاف آکریلیک خوب است. در جدول ۲ خواص ثباتی تعدادی از مواد رنگزای بازیک بر روی الیاف آکریلیک نشان داده شده است.

جدول ۲- خواص ثباتی تعدادی از مواد رنگ‌زای بازیک

Colour Index, Generic names	Commercial name	Percentage shade	Light fastness		Water fastness: staining onto Undyed grade Cotton	
CI Basic Yellow 13	Astrazon Yellow 8GL (Bayer)	2.0 (1/3N <sup>+</sup> )	XXX	M	XXXXX	XXXXX
CI Basic Yellow 15	Sevron Yellow 3RL <sup>+</sup> (Dupom)	2.0 (1/1N)	XXX	F	XXXXX	XXX
CI Basic Yellow 21	Astrazon Yellow 7GL (Bayer)	2.0 (1/1N <sup>+</sup> )	XXX	M	XXXXX	XX
CI Basic Yellow 28	Astrazon Golden Yellow GL (Bayer)	2.0 (1/1N <sup>-</sup> )	XXX	M	XXXXX	XX
CI Basic Yellow 31+	Sevron Yellow MFW <sup>+</sup> (Dupom)	2.0 (1/1N)	XXXX	F	XXXXX	XXXX
CI Basic Orange 27	Astrazon Orange 3A (Bayer)	2.0 (1/1N)	XX	M	XXXXX	XXX
CI Basic Red 1L	Sevron Bordoaux G <sup>+</sup> (Dupom)	2.0 (1/1N <sup>-</sup> )	XX		XXXXX	XXXXX
CI Basic Violet 11:1	Sevron Brillent Rod D <sup>+</sup> (Dupom)	2.0 (1/1N)	XX		XXXXX	XXX
CI Basic Blue 22	Astrazon Blue FGL (Bayer)	2.0 (1/3N)	XX	M	XXXXX	XXX
CI Basic Blue 22	Sevron Blue 2G <sup>+</sup> (Dupom)	2.0 (1/3N <sup>+</sup> )	XX		XXXXX	XXXX

مواد رنگ‌زای بازیک که برای رنگرزی کالای آکریلیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تحت نام‌های تجاری مختلفی به بازار عرضه می‌شوند. در کتاب همراه هنرجو اسامی تجاری انواع رنگ‌زاهای بازیک را جمله رنگ‌زاهای بازیک آمده است. به طور کلی در زمینه رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگ‌زای بازیک تحقیقات وسیعی انجام شده است و نتیجه تحقیقات به دست آمده نشان می‌دهد که رنگرزی طی سه مرحله انجام می‌شود. این مراحل عبارت‌اند از:

۱ ماده رنگ‌زا جذب سطح الیاف می‌شود.

۲ ماده رنگ‌زا از سطح الیاف به داخل آن نفوذ می‌کند.

۳ ماده رنگ‌زا در داخل الیاف تثبیت می‌شود.

رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگ‌زاهای بازیک مشکلاتی را به همراه دارد و معمولاً حصول رنگرزی یکنواخت دشوار می‌باشد. برای برطرف کردن مشکل فوق معمولاً از مواد کمکی استفاده می‌شود. در اغلب موارد توصیه می‌شود که از الکتروولیت‌ها مانند سولفات سدیم در حمام رنگرزی استفاده شود. آزمایشات نشان داده می‌دهد که فقط تا درصد مشخصی از الکتروولیت، می‌تواند در حمام رنگرزی، پارامتری مؤثر در یکنواختی باشد.

مقدار بیش از حد الکتروولیت چندان مثمر نمی‌شود؛ بنابراین از مواد کمکی دیگر که به آنها کندکننده یا ریتاردر می‌گویند استفاده می‌شود. ریتاردرها موادی هستند که باعث کند شدن سرعت رنگرزی و در نتیجه باعث یکنواخت شدن رنگرزی می‌شوند.

ریتاردرها براساس ساختار شیمیایی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:


۱ ریتاردرهای آئیونی

۲ ریتاردرهای کاتیونی

در زمینه غلظت ریتاردرها در حمام رنگرزی نیز بررسی‌هایی انجام شده است و نتیجه‌گیری شده است که به کار بردن ریتاردر به مقدار بیش از حد موردنیاز، علاوه‌بر آنکه نسبت جذب ریتاردر را کاهش می‌دهد، نسبت جذب ماده رنگ‌زای مصرفی را نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد؛ به همین دلیل است که در رنگرزی الیاف آکریلونیتریل، کلیه مواد کمکی مصرفی جهت تأمین اهداف مختلف، به خصوص مواد کمکی کندکننده، می‌باشند تحت شرایط حساب شده به حمام رنگرزی اضافه شوند.

### رنگرزی الیاف پلی استر

الیاف پلی استر دارای درجه بلوری (کریستالی) بالا و جزء الیاف غیر آبدوست و غیر یونی می‌باشند. بنابراین در رنگرزی، مولکول‌های بزرگ مواد رنگزا در شرایط عادی نمی‌توانند به آسانی در آن نفوذ نمایند. همچنین به خاطر ساختار شیمیایی خاص الیاف پلی استر، رنگرزی آنها با اغلب طبقات مواد رنگزا غیر ممکن است. در عمل، الیاف پلی استر با مواد رنگ‌زای دیسپرس رنگرزی می‌شوند و طیف وسیعی از رنگ‌ها با قدرت رنگی خوب و ثبات کافی برای اکثر مصارف به وجود می‌آورند.



شکل ۵- نحوه حل شدن مواد رنگ‌زای دیسپرس و رنگرزی آن دیسپرس را در الیاف پلی استر مشاهده می‌کنید.

### mekanizm-e-jazib-molkul-renq-dar-elyaf-pli-aster

در شکل ۵ مشاهده می‌کنید که رنگزا از حالت رنگ‌زای جامد به رنگ‌زاهای جدا شده از هم و تشکیل می‌سل داده، تبدیل می‌شوند. با اتمام این عمل همه رنگ‌زاهای دیسپرس در آب حل می‌شوند. گلوله‌های کوچک مولکول‌های آب به سرعت دور تا دور مولکول‌های رنگ‌زای دیسپرس را می‌گیرند و مولکول رنگ را از حالت جامد به حالت می‌سل تبدیل می‌کنند. با اتمام عمل دیسپرس کردن رنگزا، جذب رنگ‌زای آغاز می‌شود. در شکل ۵ نحوه جذب مولکول رنگ‌زای دیسپرس را در الیاف پلی استر مشاهده می‌کنید.

رنگ‌زای دیسپرس در حالت جوش، امکان جذب قبول روی پلی استر را ندارد، به همین دلیل از دو روش برای جذب رنگزا استفاده می‌کنند. همان‌گونه که در شکل ۶ مشاهده می‌کنید، مولکول رنگ‌زای دیسپرس به کمک ماده کریر (Carrier) و یا با حرارت بالا، درون الیاف پلی استر جذب می‌شود. رنگرزی پلی استر با رنگ دیسپرس در دمای جوش منجر به رنگ‌های بسیار کم رنگ و یا کم‌رنگ (Paleshade) خواهد شد.



شکل ۶- نحوه جذب مولکول، رنگ مواد رنگ‌زای دیسپرس در پلی استر

میزان جذب مواد رنگ‌زای دیسپرس تحت شرایط عادی رنگرزی بر روی الیاف پلی استر کم می‌باشد. (میزان رمق‌کشی کم است) و سرعت نفوذ ماده رنگزا در داخل الیاف بی‌نهایت کند است؛ بنابراین برای ایجاد یک رنگ رضایت‌بخش بر روی کالا، زمان رنگرزی باید بسیار طولانی باشد؛ لذا در عمل غیرقابل اجرا و از لحاظ

اقتصادی مقرر و به صرفه نخواهد بود. سرعت رنگرزی الیاف پلی استر با مواد رنگ زای دیسپرس را تا سطحی که از نظر تجاری قابل قبول باشد به روش های مختلف افزایش می دهند. این روش ها عبارت اند از:

۱ استفاده از مواد رنگ زا با اندازه مولکولی کوچک

۲ استفاده از مواد کمکی کاری برها (Carriers)

۳ به کار بدن درجه حرارت بالا (High Temperature H.T)

۴ به کار بدن روش پد - ترموزول (Thermosol)

در ادامه روش درجه حرارت بالا شرح داده می شود.

رنگرزی کالای پلی استر با مواد رنگ زای دیسپرس در درجه حرارت بالا یا H.T: رنگرزی پلی استر با مواد رنگ زای دیسپرس در درجه حرارت بالا امکان استفاده از مولکول هایی با اندازه های بزرگ تر را فراهم می سازد. رنگرزی هایی که در درجه حرارت پایین صورت می گیرند، به مدت زمان طولانی تری احتیاج دارند، برای مثال، رنگرزی پلی استر در دمای ۸۵ درجه سانتی گراد با عمق متوسط به چند روز زمان احتیاج دارد. با افزایش درجه حرارت، سرعت رنگرزی نیز افزایش می یابد ولی در محدوده دمای بین ۹۵ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد سرعت رنگرزی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند. برای مثال به ازای افزایش هر ۴ درجه سانتی گراد دما در محدوده ۹۵-۱۳۰ درجه سانتی گراد سرعت رنگرزی دو برابر می شود. گاهی در درجه حرارت های بالاتر، سرعت رنگرزی ۴۵۰ برابر می شود.

برای رنگرزی پلی استر در درجه حرارت بالا (H.T) نیاز به ماشین آلات مخصوص و درسته تحت فشار می باشد. برای افزایش دمای رنگرزی تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد حدود ۱۴ اتمسفر فشار در ماشین لازم است. رنگرزی کالای پلی استر با مواد رنگ زای دیسپرس در درجه حرارت بالا، شامل ۶ مرحله است که در شکل ۶ نشان داده شده است. در مرحله اول دمای حمام در ۶۰ درجه سانتی گراد تنظیم می شود و کالا در داخل آن قرار داده می شود. سپس به مقدار ۵/۰ تا ۱ گرم در لیتر ماده دیسپرس کننده و به مقدار مورد نیاز اسید استیک جهت تأمین ۵/۵ pH به حمام اضافه می شود. در مرحله دوم جهت حصول شید مطلوب ماده رنگ زای دیسپرس به مقدار مورد نیاز به حمام اضافه می شود. پس از ۱۰ دقیقه، یعنی در مرحله سوم دمای حمام افزایش می یابد تا درجه حرارت حمام رنگرزی در طی مدت زمان چهل دقیقه به ۱۳۰ درجه سانتی گراد برسد. گاهی اوقات در این مرحله دمای حمام را سریعاً به ۹۵ درجه سانتی گراد رسانده و افزایش دما بعد از درجه حرارت یاد شده در هر دقیقه یک درجه سانتی گراد می باشد تا اینکه دما به ۱۳۰ درجه سانتی گراد برسد. در مرحله چهارم رنگرزی به مدت ۴۵ تا ۹۰ دقیقه در دمای ۱۳۰ درجه سانتی گراد ادامه می یابد. در مرحله پنجم رنگ به وجود آمده بر روی کالا با رنگ نمونه تطبیق می شود. اگر رنگ کالا کمرنگ تر از رنگ نمونه باشد، حمام را سرد کرده تا دما به ۹۰ درجه سانتی گراد برسد. ماده رنگ زای دیسپرس را به حمام اضافه کرده و دوباره دما را به ۱۳ درجه سانتی گراد می رسانند. سپس رنگرزی در این دما به مدت ۳۰ دقیقه ادامه می یابد و بالاخره در مرحله ششم کالای رنگرزی شده با صابون یک گرم در لیتر در دمای جوش به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه شسته می شود. در صورتی که از کالای رنگ شده درجه ثبات رنگ خیلی انتظار داشته باشند، باید عمل شست و شو در حمام احیا که pH قلیایی دارد، انجام گیرد. به این عمل احیا یا رداکشن کلیرینگ (Reduction Clearing) می گویند.

## شاپستگی آ- چاپ‌های ویژه

### چاپ‌های ویژه

چاپ به معنای رنگرزی موضعی و یا از بین بردن رنگ به صورت موضعی می‌باشد. در چاپ، امکان تولید طرح‌های کاملاً مشابه بر روی پارچه وجود دارد.

در چاپ روی پارچه عوامل مهمی وجود دارد که با تغییر هر کدام، نوع چاپ تغییر می‌کند. مهم‌ترین عامل جنس و نوع پارچه می‌باشد. نوع ماده رنگ‌زا، مواد کمکی موجود در خمیر چاپ، دستگاه چاپ و روش تثبیت از جمله عواملی هستند که اهمیت دارند. برای مثال چاپ پارچه پنبه‌ای و پارچه پلی‌استری با هم تفاوت دارد. چاپ پارچه با تراکم بالا و پارچه با تراکم کم با هم متفاوت‌اند. بهمین دلیل است که متخصصان چاپ، در انتخاب ماده رنگ‌زا و مواد کمکی و روش‌های چاپ همه جوانب کار را در نظر می‌گیرند تا بتوانند پارچه‌ای را چاپ کنند که مورد پسند مشتری بوده و دوام خوبی داشته باشد. کسانی که در زمینه نساجی به فعالیت مشغول هستند به خوبی به این نکته واقف هستند که اهمیت سلیقه مشتری به حدی زیاد است که متخصصان رشته‌های مختلف نساجی، روش‌ها و ماشین‌آلات مخصوصی را می‌سازند تا آنچه را که مشتری می‌پسندد را تولید کنند. بهمین دلیل روش‌های جدید چاپ اختراع می‌شود.

### انواع چاپ

در درس چاپ و تکمیل نساجی روش‌های خاص چاپ را با توجه به جنس پارچه و مادة رنگ‌زا فرا می‌گیرید ولی هدف از مطرح کردن موضوع چاپ روی پارچه در این کتاب این است که ضمن بررسی اصول کلی چاپ، چاپ‌های خاص و منحصر به‌فردی را که امکان طرح آن در درس چاپ و تکمیل وجود نداشت را در اینجا مطرح نماییم. در این مباحث می‌بینید که با تغییر پارچه و نوع ماده رنگ‌زا، نوع مواد کمکی، میزان مصرف مواد، نوع تثبیت و عملیات پس از چاپ نیز تغییر می‌کند. اهمیت موضوع این است که با انتخاب مواد مناسب و روش‌های چاپ و تثبیت مناسب، امکان چاپ‌های با کیفیت بالا امکان‌پذیر می‌شود.

از طرفی استفاده از ماشین‌آلات جدید چاپ که براساس افزایش سرعت کار چاپ و پاسخگویی به سلیقه و خواست مشتریان کار می‌کند بسیار مهم است؛ زیرا این طریق علاوه‌بر راضی کردن مشتریان، به فروش بیشتری نیز دست یابند. کسانی که می‌خواهند چاپ را به عنوان شغل آینده خود برگزینند باید سلیقه مشتریان را با دقت بیشتری در نظر بگیرند. روش‌های جدید، مواد جدید و استفاده بهتر از مواد موجود نیز می‌تواند در بالابردن کیفیت چاپ تأثیرگذار باشد.

چاپ را می‌توان براساس عوامل گوناگونی تقسیم‌بندی کرد، تقسیم‌بندی از نظر جنس پارچه، تقسیم‌بندی از نظر نوع بافت پارچه، تقسیم‌بندی از نظر ماشین‌آلات مورد استفاده، تقسیم‌بندی از نظر رنگ مصرفی و تقسیم‌بندی از نظر نوع تثبیت رنگ از جمله این عوامل می‌باشند.



تقسیم‌بندی چاپ را از نظر عوامل زیر بررسی نموده و در کلاس درس ارائه دهید:

- تقسیم‌بندی از نظر جنس پارچه
- تقسیم‌بندی از نظر بافت پارچه
- تقسیم‌بندی از نظر ماشین‌آلات مورد استفاده
- تقسیم‌بندی از نظر نوع مواد رنگ‌زای مصرفی
- تقسیم‌بندی از نظر نوع ثبیت رنگ

در اینجا چاپ را براساس رنگ پارچه مورد توجه قرار می‌دهیم. از این منظر چاپ را به دو دسته تقسیم می‌کنند: چاپ روی پارچه سفید و چاپ روی پارچه رنگی

(الف) چاپ روی پارچه سفید، ساده‌ترین و متداول‌ترین نوع چاپ بر روی پارچه می‌باشد و بیشتر از ۸۰ درصد چاپ روی پارچه را شامل می‌شود. در این روش خمیر رنگ را مطابق نسخه‌های موجود و با توجه به جنس پارچه و ثبات رنگ مورد نظر، آماده می‌کنند، سپس طرح را روی پارچه چاپ می‌کنند. چاپ روی پارچه سفید ممکن است به صورت تکریج و یا چندرنگ انجام شود. بدیهی است که اگر پارچه به خوبی آماده‌سازی نشود و رنگ پارچه به اندازه کافی سفید نشده باشد، رنگ زرد طبیعی موجود در پارچه، تأثیر نامطلوبی را روی رنگ مصرفی باقی می‌گذارد. از طرفی در هنگام رسیدگی و تولید نخ، مواد روغنی استفاده می‌شود که اگر قبل از چاپ، شست‌وشوی مناسبی صورت نگیرد، رنگ خمیر چاپ، نمی‌تواند به خوبی جذب پارچه شود و باعث نامطلوب شدن چاپ می‌گردد. به همین دلیل است که پارچه را قبل از چاپ شست‌وشو و سفیدگری می‌کنند.



شکل ۷- چاپ روی پارچه با زمینه سفید

سفیدگری نوری نیز در مواردی که رنگ‌های چاپ شده روشن باشد ضروری است زیرا سفیدگری نوری باعث سفیدتر شدن پارچه شده و درنتیجه رنگ‌های چاپ زیباتر و درخشان‌تر به نظر می‌آید. در شکل ۷ نمونه چاپ روی زمینه سفید را مشاهده می‌کنید.



روش مناسب چاپ را برای هر پارچه پیدا کنید و آن را در کلاس ارائه کنید.

- پارچه سفید و با تراکم زیاد به طوری که خمیر از پشت پارچه بیرون نمی‌آید. (مثال: پارچه ملحفة)
- پارچه سفید و با تراکم کم به طوری که خمیر از پشت پارچه بیرون نمی‌آید. (مثال: پارچه روسی)

(ب) چاپ روی پارچه رنگی: در این روش، ابتدا پارچه را رنگرزی می‌کنند؛ بنابراین پارچه‌ای که رنگرزی شده است را چاپ می‌زنند. با توجه به اینکه رنگ چاپ شده ممکن است با رنگ زمینه تداخل رنگی ایجاد کند و رنگ مورد نظر به وجود نیاید، لازم است ابتدا به صورت نمونه چاپ انجام شود و مورد بررسی قرار گیرد تا

در صورت تأیید، عمل چاپ روی پارچه اصلی انجام گیرد. تولید نمونه در چاپ، امری متدال است. با تغییر رنگ خمیر چاپ و رنگ زمینه رنگها و طرح‌های متفاوتی ایجاد می‌شود. این روش چاپ به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- چاپ روی پارچه با زمینه رنگ روشن ۲- چاپ روی پارچه با زمینه رنگ تیره.

**۱ چاپ روی پارچه با زمینه رنگ روشن:** در صورتی که رنگ خمیر چاپ باشد عملیات چاپ به راحتی انجام می‌گردد و از این نظر محدودیتی را ایجاد نمی‌کند. به این مفهوم که رنگ تیره خود را بر رنگ روشن تحمیل

می‌کند و تغییر شید رنگ به وجود نمی‌آید ولی اگر بخواهید رنگ روشن را روی پارچه با زمینه روشن چاپ کنید، احتمال تداخل رنگی وجود خواهد داشت؛ مثلاً اگر رنگ زمینه پارچه آبی کمرنگ و رنگ خمیر چاپ، زرد باشد ترکیب رنگی ناچیزی بین رنگ آبی و زرد به وجود خواهد آمد و در نتیجه رنگ چاپ کاملاً مطابق انتظار نیست. هر چند تغییرات کمی به وجود می‌آید ولی باعث نامطلوب شدن کار نمی‌گردد. در این حالت معمولاً نتیجه چاپ قابل قبول خواهد بود. ولی اگر چاپ‌های بهتری را لازم داشته باشید باید از روش‌های دیگر استفاده کنید که در ادامه به آن اشاره می‌شود. اگر رنگ خمیر چاپ تیره باشد، هیچ مشکلی مشاهده نمی‌شود؛ مثلاً اگر خمیر قهوه‌ای تیره را روی سبز کمرنگ چاپ کنید، رنگ قهوه‌ای تیره به خوبی دیده می‌شود و در نتیجه چاپ مورد نظر قبل خواهد بود.



شکل ۸- چاپ رنگ تیره روی زمینه روشن

**۲ چاپ روی پارچه با زمینه رنگ تیره:** هر چند نمی‌توان دسته‌بندی کاملی را از رنگ‌های تیره یا روشن ارائه کرد، ولی به این موضوع توجه کنید که وقتی دو رنگ بر روی هم قرار می‌گیرد بر روی هم اثر می‌گذارد و رنگی که مشاهده می‌شود با رنگ‌های اولیه متفاوت خواهد بود. بنابراین چاپ رنگ تیره روی زمینه روشن مشکلی را ایجاد نمی‌کند ولی وقتی رنگ زمینه پارچه تیره باشد، عملاً هیچ رنگی بر روی رنگ تیره به خوبی دیده نمی‌شود. در شکل ۹ مشاهده می‌کنید که چاپ روی زمینه تیره مناسب نیست. زیرا طرح به خوبی نمایان نمی‌شود.



شکل ۹- نمونه چاپ نامناسب روی زمینه تیره

بنابراین باید برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شود. برای چاپ رنگ‌های روشن و یا حتی تیره روی پارچه با زمینه رنگ تیره دو روش ابداع شده است. این دو روش عبارت‌اند از:

■ چاپ اورینت

■ چاپ برداشت



شکل ۱۰- چاپ با خمیر اورینت روی زمینه تیره

(الف) چاپ اورینت: در این روش خمیر چاپ حاوی ماده‌ای است که باعث ایجاد پوشش سفیدرنگ روی پارچه می‌شود. این پوشش به صورت یک لایه نازک روی سطح پارچه را می‌پوشاند. خاصیت پوشانندگی خمیر به‌خاطر ماده اکسید تیتانیوم می‌باشد. این خمیر را می‌توان به صورت بدون رنگ چاپ کرد و در نتیجه رنگ سفید در ناحیه چاپ ایجاد می‌شود. در صورتی که به این خمیر، ماده رنگ پیگمنت اضافه کنید، چاپ رنگی ایجاد می‌شود. در شکل ۱۰ نمونه چاپ اورینت را که بر روی زمینه سیاه انجام شده است، مشاهده می‌شود.

همان‌طور که در شکل ۱۰ مشاهده می‌کنید رنگ زمینه مشکی است و از روش چاپ اورینت استفاده شده است. اصول چاپ اورینت، همانند چاپ پیگمنت است؛ بنابراین باید از نسخه خمیر چاپ پیگمنت که در درس چاپ خوانده‌اید استفاده کنید. به‌طور کلی چاپ‌های پیگمنت دارای زیر دست کمی زبر هستند ولی در چاپ اورینت مقدار زبری زیر دست کمی افزایش می‌یابد. این افزایش زیر دست به خمیر پیگمنت سفیدی که برای پوشانندگی رنگ تیره استفاده می‌شود، مربوط است. نکته بسیار مهم این است که در روش چاپ اورینت، نوع و جنس پارچه و نوع رنگی که پارچه را با آن رنگرزی کرده‌اند اهمیتی ندارد و در نتیجه چاپ اورینت بر روی هر نوع پارچه و با هر رنگی که رنگرزی شده باشد، چاپ می‌شود، ولی خمیر چاپ منحصرًا باید از نوع پیگمنت باشد و از رنگ‌های جذب‌شونده مانند مستقیم، اسیدی، راکتیو، بازیک و دیسپرس در خمیر چاپ استفاده نمی‌شود.

(ب) چاپ برداشت: در چاپ اورینت با رنگ زمینه پارچه کاری ندارند و فقط رنگ جدیدی را روی رنگ قبلی قرار می‌دهند حال آنکه در روش برداشت، ابتدا رنگ زمینه پارچه را به کمک مواد شیمیایی زایل می‌کنند و سپس رنگ جدیدی را روی همان ناحیه قرار می‌دهند. لازم به ذکر است که در عمل برداشت فقط رنگ ناحیه‌هایی از پارچه که قرار است چاپ انجام شود (دقیقاً مانند طرح) برداشته می‌شود.

پرسش ۱

چرا این نوع چاپ را برداشت می‌نامند؟



همه رنگ‌ها را نمی‌توان از روی پارچه برداشت و یا آن را از بین برد به همین دلیل در هنگام رنگرزی باید به این نکته توجه کرد که آیا رنگ زمینه را می‌توان از بین برد یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، تنها راهی که بتواند رنگ روش را روی رنگ تیره چاپ کند، روش اورینت است. به همین دلیل در هنگام رنگرزی رنگ قابل برداشت استفاده می‌شود. معمولاً در هنگام رنگرزی مشخص می‌کنند که آیا این رنگ را برای چاپ برداشت لازم دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد متصدی رنگرز، رنگ مناسبی که قابل برداشت باشد را انتخاب می‌کند. تشخیص قابل برداشت بودن رنگ از طریق انجام آزمایش و یا به کمک کاتالوگ‌های رنگ امکان‌پذیر می‌باشد.

نکته بسیار مهمی که در چاپ برداشت وجود دارد این است که پس از انجام چاپ رنگ نمایان نمی‌شود ولی پس از انجام عملیات خاص که شامل بخار دادن به نمونه پارچه می‌شود، رنگ نمایان می‌شود. در شکل ۱۱ نمونه چاپ بلاfacله بعد از چاپ و پس از عملیات بخار دادن را مشاهده می‌کنید.



نمونه چاپ پس از چاپ



نمونه چاپ پس از چاپ و بخار دادن

شکل ۱۱

پرسش ۲

چرا پس از چاپ، رنگ به خوبی نمایان نیست و به بخار احتیاج دارد؟



چاپ برداشت را به دو گروه برداشت رنگی و برداشت سفید تقسیم می‌کنند. در برداشت سفید، رنگ زمینه پارچه باید به طور کامل از بین برود و دوباره پارچه سفید شود این کار زمانی امکان‌پذیر است که اولاً مواد برداشت‌دهنده رنگ در حداکثر ممکن مصرف شود و از طرفی رنگ زمینه نیز بالاترین قابلیت برداشت را داشته باشد. در برداشت رنگی، پس از آنکه رنگ زمینه از بین رفت رنگ دیگری که در خمیر چاپ موجود است، جای رنگ زمینه را در پارچه می‌گیرد. رنگ زمینه در چاپ برداشت، معمولاً رنگ‌های تیره می‌باشند؛ زیرا پارچه با رنگ زمینه روش را بدون روش چاپ برداشت نیز می‌توان چاپ کرد و طرح‌های دلخواه را ایجاد کرد ولی اگر رنگ زمینه پارچه تیره باشد چاپ برداشت تنها راه خواهد بود.

نکته

به طور کلی انجام چاپ برداشت گران‌تر و مشکل‌تر از روش اورینت می‌باشد و حتی امکان باید از انجام چاپ برداشت خودداری نمود.



تحقیق کنید ۳

بررسی کنید که چه دلایلی باعث می‌شود تا نتوان همواره چاپ اورینت را جایگزین چاپ برداشت کرد؟



موادی که در خمیر چاپ به عنوان برداشت‌کننده رنگ مصرف می‌شود به نوع رنگ زمینه و در نتیجه به جنس پارچه مربوط است. مواد برداشت‌کننده به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول موادی هستند که براساس اکسیداسیون عمل می‌کنند مانند هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن و دسته دوم موادی هستند که براساس احیای رنگ عمل می‌کنند مانند کلرید قلع، فرمالدهید سولفوکسیلات سدیم (رنگالیت) و فرمالدهید سولفوکسیلات روی (فرموزول). دسته دوم بیشترین مصرف را در چاپ برداشت دارند، بنابراین می‌توان گفت که عمل برداشت رنگ، از طریق احیای رنگ انجام می‌شود. کارخانه‌های سازنده این مواد، اسمی خاصی را برای مواد خود انتخاب می‌کنند. این اسمی را نام تجاری می‌گویند؛ مثلاً نام‌های رنگالیت سی و رنگالیت اف-دی و رنگالیت دی - اس، دکرولین، رنگالیت اچ، کلرید قلع و تیو دی اکساید اوره از جمله مواد برداشت‌کننده رنگ می‌باشند. برای اینکه چاپ برداشت خوبی را انجام دهید باید از روی تجربه و یا به کمک کاتالوگ‌ها مواد مناسب و روش کار مناسب را انتخاب کنید.

**غلظت‌دهنده مناسب چاپ برداشت:** برای انجام چاپ باید غلظت‌دهنده مناسبی مصرف شود. غلظت‌دهنده مناسب باید زیر دست نامناسبی را در پارچه ایجاد کند، از طرفی نباید اثر بدی روی رنگ داشته باشد ولی در چاپ برداشت علاوه‌بر این دو مورد، مواد برداشت‌کننده می‌توانند بر غلظت‌دهنده اثر بگذارند و غلظت‌دهنده را متلاشی کند که به آن دلمه شدن غلظت‌دهنده می‌گویند. یکی از بهترین غلظت‌دهنده‌ها صمغ عربی می‌باشد. این ماده در مقابل قلیا مقاومت بسیار خوبی دارد. نشاسته اتری شده و صمغ گوار اتری شده نیز مناسب می‌باشد.

تحقيق کنید ۴



درباره تفاوت‌های چاپ برداشت و چاپ اورینت تحقیق کنید و در کلاس ارائه کنید.  
 (موارد زیر دست پارچه - طرح‌های قابل استفاده - آسیب به پارچه - مواد مورد نیاز در هر خمیر چاپ - میزان سختی و آسانی چاپ - نیاز به ابزار جانبی را مدنظر قرار دهید)

### چاپ پیگمنت پفکی

این چاپ از گروه چاپ پیگمنت محسوب می‌شود ولی پس از حرارت دادن، لایه چاپ شده پف می‌کند و سطح برجسته‌ای را تولید می‌نماید. در شکل ۱۲ چاپ پیگمنت و چاپ پیگمنت پفکی در کنار هم قرار دارد. این دو را با هم مقایسه کنید و دو تفاوت آنها را بنویسید.



چاپ پیگمنت



چاپ پیگمنت پفکی

مواد چاپ پفکی به شکل خمیر سفید رنگ هستند. ولی برای انجام چاپ پفکی رنگی، خمیر رنگ پیگمنت را به آن اضافه می کنند. میزان پفکی شدن چاپ به مقدار بیندر پفکی مصرفی بستگی دارد با انتخاب بیندر پفکی مناسب می توان ضخامتی برابر ۳ تا ۲۰ برابر لایه خمیر روی پارچه را به دست آورد. ضخامت لایه پفکی باعث کم شدن ثبات سایشی چاپ می شود. با این حال به خاطر زیبایی خاص چاپ پفکی، در چاپ پارچه های مناسب برای لباس کودک به وفور استفاده می شود.

در چاپ پفکی سفید مقدار حدود ۴۵۰ گرم بر کیلوگرم خمیر چاپ اورینت استفاده می شود. خمیر اورینت به خاطر پوشش خوبی که بر روی پارچه ایجاد می کند و باعث زیبایتر شدن و نمایان تر شدن چاپ می گردد، استفاده می شود. مقدار خمیر پفکی در خمیر چاپ از ۵۵۰ الی ۶۰۰ گرم در کیلوگرم متغیر است و البته به نوع خمیر چاپ پفکی نیز مربوط است.

نکته



به طور کلی برای انجام چاپ، همواره از کاتالوگ های مواد استفاده کنید و مقادیر مناسب و توصیه های آنها را مورد توجه قرار دهید. با تولید مواد جدید، مقدار مواد و درجه حرارت تثبیت نیز ممکن است تغییر کند.

دما نقش مهمی در تثبیت این نوع چاپ دارد. دمای مناسب تثبیت، حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۳ دقیقه می باشد. اثر پفکی در دمای کمتر از درجه حرارت تعیین شده کامل نمی شود از طرفی دمای بالاتر، چسبندگی مواد پفکی به همدیگر را کاهش می دهد و در نتیجه این مواد از روی پارچه ریزش می کند. بیندر پفکی معمولاً ترمومپلاست است؛ به همین دلیل بعد از تثبیت نباید در دمای بالا قرار بگیرد؛ زیرا احتمال ذوب شدن و به هم ریختن آن وجود دارد. به طور کلی پارچه چاپ شده پفکی نباید در دمای بالای ۶۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد. در هنگام شست و شوی چاپ پفکی از فشارهای مکانیکی و به خصوص در دمای بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد اجتناب شود. عمر چاپ های پفکی کم است و با چندبار شست و شو فرم اصلی خود را ازدست می دهد. چاپ پفکی بر روی تی شرت، لباس کودک و روی تکه پارچه چاپ می شود. امکان اجرای این چاپ در یک کارگاه کوچک نیز وجود دارد.

### چاپ پرز (فلوک)

پارچه هایی که بر روی سطح آنها پرزهای یکنواخت و ثابتی وجود دارد را پارچه های محمل می گویند. در شکل ۱۳ نمونه ای از پارچه محملی مشاهده می شود.



شکل ۱۳- نمونه پارچه محمل

مholm‌ها پارچه‌های بسیار زیبایی هستند و نسبتاً گران قیمت می‌باشند. پارچه مholmی دارای پرزهایی است که در پارچه بافته شده است و پرزها هم قسمتی از پارچه محسوب می‌شوند. در چاپ می‌توان پارچه‌هایی را تولید کرد که شبیه به مholm و جیر هستند با این تفاوت که پرزها توسط چسب خاصی بر روی پارچه چسبانده می‌شود. اگر همه سطح پارچه را با چسب آغشته کنید و پرزها را روی سطح پارچه بريزید، پرزها کل سطح پارچه را خواهند پوشاند، ولی اگر چسب را با یک شابلون طرح دار بر روی پارچه قرار دهيد، پرزها نیز مطابق یک طرح روی پارچه را می‌پوشانند. پرزهای اضافه را با مکش هوا و یا تکان دادن پارچه جدا می‌کنند. این چاپ به چاپ فلوک مشهور است و در صنایع مختلفی کاربرد دارد.

**۱ چاپ فلوک روی اشیا:** اجسامی که بر روی آنها چاپ فلوک به کار رفته است بسیار زیاد است. با مشاهده فیلم، نمونه‌های این چاپ را ببینید. در شکل ۱۴ نمونه‌هایی از اشیایی را که در آن چاپ فلوک به کار رفته است مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۴ – چاپ فلوک روی اجسام مختلف

برای انجام این چاپ، با قلم مو چسب را بر روی نواحی مورد نظر قرار می‌دهند و قبل از آنکه چسب خشک شود پرز را روی این اجسام می‌پاشند. پس از خشک شدن نمونه کار، پودرهای اضافی را جدا می‌کنند. این پودرهای می‌توان دوباره استفاده کرد.



**۲ چاپ فلوک روی کاغذ دیواری:** چاپ فلوک روی کاغذ دیواری و به طور کلی کالاهای تزییناتی رونق زیادی دارد. این نوع چاپ به سرعت گسترش یافته است؛ به طوری که دستگاه‌های خاصی برای این نوع چاپ ساخته شده است. در شکل ۱۵ نمونه‌ای از کاغذ دیواری و پرده که در تولید آنها از چاپ فلوک بهره گرفته شده است را مشاهده می‌کنید.

شکل ۱۵ – نمونه چاپ فلوک در کاغذ دیواری

**چاپ فلوک روی پارچه:** چاپ فلوک روی پارچه‌های تاری-پودی و حلقوی انجام می‌شود. از این پارچه‌ها در تولید پیراهن، چادر و حتی پارچه به کار رفته در کفش نیز استفاده می‌شود. ایراد مهم این نوع پارچه ساییده‌شدن و ریزش پرزها می‌باشد، به خصوص در هنگامی که پرزها به طور عمودی روی پارچه قرار نگیرد. در شکل ۱۶ نمونه‌ای از این محصولات را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۶- نمونه چاپ فلوک روی پارچه

## دستگاه پودر پاش

از این دستگاه برای پاشیدن پودر فلوک بر روی اجسام غیرمسطح و چاپ‌های با سطح کم استفاده می‌شود. کاربرد این دستگاه بسیار زیاد است و توانایی چاپ روی انواع اجسام را دارد. این دستگاه شامل سه قسمت اصلی می‌باشد که در شکل ۱۷ مشاهده می‌کنید.  
 (الف) دستگاه تولید ولتاژ بالا: همان‌طور که قبل‌اشاره شد این چاپ به ولتاژ بالای جریان برق احتیاج دارد که توسط این دستگاه تأمین می‌گردد.

(ب) مخزن پودر فلوک: پودر فلوک را در این مخزن قرار می‌دهند در انتهای این مخزن سوراخ‌های ریزی وجود دارد که پودر از آن خارج می‌شود.

(ج) دسته پودرپاش: این دسته رابط بین دستگاه تولید ولتاژ بالا و مخزن پودرپاش می‌باشد، بر روی این دسته




شکل ۱۷- دستگاه پودرپاش کوچک دستی

کلیدی قرار دارد که با فشردن آن، شوک الکتریکی قوی به پرزها وارد می‌شود در اثر این شوک الکتریکی پرزها به سمت سوراخ‌های مخزن پرتاپ می‌شوند و تقریباً عمودی بر روی سطح کار قرار می‌گیرند. در شکل ۱۷ نمونه یک دستگاه پودرپاش کوچک دستی را مشاهده می‌کنید.

### دستگاه پودرپاش برای پارچه


این دستگاه برای چاپ طاقه‌های پارچه به کار می‌رود. عرض این دستگاه از عرض پارچه بزرگ‌تر می‌باشد. پارچه از یک طرف دستگاه وارد اتافک ریزش پودر می‌شود. پودرها به صورت نامنظم روی پارچه قرار می‌گیرد که ظاهر نامناسبی دارد. شکل ۱۸ پرزهای منظم و نامنظم را نشان می‌دهد.



شکل ۱۸- قرارگیری پرزهای منظم و نامنظم روی پارچه

برای اینکه پرزها به صورتی کاملاً عمودی و یکنواخت روی پارچه قرار گیرد دو مکانیزم (ارتعاشی و الکترواستاتیکی) در نظر گرفته شده است.


ماشین چاپ پر ز به روش ارتعاشی: در مکانیزم ارتعاشی پارچه به صورت صاف و کشیده به دستگاه وارد می‌شود. معمولاً چسب مخصوص فلوک را روی پارچه می‌ریزند. بر روی پارچه و با فاصله قابل تنظیمی تیغه فلزی با لبه کاملاً صاف و صیقلی نصب شده است. در اثر حرکت پارچه، چسب‌ها نیز بر روی پارچه پخش می‌شود از طرفی یکنواخت بودن فاصله لبه تیغه و پارچه، سطح یکنواختی از چسب را بر روی پارچه به وجود می‌آورد. پارچه به طرف اتافک برده می‌شود. پودرهای فلوک روی یک برس فلزی چرخان ریخته می‌شود تا بتواند پرزها را در همه طول و عرض پارچه برش دهد. اگر ریزش پودر نامنظم باشد باعث نامنظم شدن سطح چاپ شده می‌شود برای جلوگیری از نامنظم شدن پودرها، برس چرخان، پودر را در سطح کار، به طور یکنواخت پخش می‌کند. در شکل ۱۹ نحوه کار چاپ فلوک با مکانیزم ارتعاشی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۹- دستگاه چاپ فلوک ارتعاشی

چندین غلتک شش یا هشت ضلعی را زیر حامل پارچه قرار می‌دهند تا در اثر برخورد با سطح زیرین پارچه، پودرها را به ارتعاش درآورد. این عمل باعث یکنواخت شدن توزیع پودر بر روی سطح پارچه می‌گردد. از طرفی حرکت ارتعاشی می‌تواند تا حدی به عمودی تر شدن پودرها کمک کند. روش ارتعاشی برای پودرهای با طول کم مناسب‌تر می‌باشد. با عبور پارچه از این مرحله یک دستگاه مکش هوا، به آرامی پودرها را به طرف بالا می‌کشد. پرزهایی که آزاد باشند به سمت بالا می‌روند ولی پرزهایی که بر روی چسب قرار گرفته باشند در این نقطه ثابت می‌مانند. یک سنسور کنترل کننده میزان پودر، در این ناحیه قرار دارد تا در صورت کمبودن میزان پودر، دستور اضافه شدن مقدار پودرها را صادر می‌کند تا پارچه‌های یکنواخت‌تری تولید شود.

**دستگاه چاپ فلوک الکترواستاتیکی:** دستگاه‌های چاپ فلوک با مکانیزم الکترواستاتیکی تقریباً شبیه مکانیزم ارتعاشی کار می‌کنند با این تفاوت که قرارگیری عمودی پودرها به کمک جریان الکتریکی و ایجاد الکتریسیته ساکن در دو سر پور فلوک انجام می‌شود. در صورتی که پارچه‌ای با پودرهای عمودی و طول پرز بیش از یک میلی‌متر مورد نظر باشد باید از این دستگاه استفاده کرد.



شکل ۲۰- نحوه عملکرد دستگاه چاپ فلوک

در این دستگاه نیز، ابتدا پارچه را چسب می‌زنند، سپس پارچه وارد اتاقک می‌شود. بدون شک همه پرزها به صورت صاف و عمودی روی چسب قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین لازم است تا پرزها را به صورت کاملاً عمودی روی پارچه هدایت کرد. برای این کار از جریان الکتریسیته کمک می‌گیرند. به این ترتیب که جریان الکتریکی که بین دو سطح رسانا برقرار می‌شود، باعث القای الکتریسیته در پرز می‌گردد. در نتیجه پرزها کاملاً عمودی بر روی سطح کار می‌نشینند و انتهای پرزها به چسب آغشته می‌شوند. پرزهایی که با این روش روی سطح پارچه می‌نشینند عمودی تر و صاف‌تر می‌باشند. در شکل ۲۰ نحوه عملکرد دستگاه چاپ فلوک با روش جریان الکتریسیته را مشاهده می‌کنید.

وقتی پرزها بر روی پارچه پاشیده می‌شوند، باید از بین دو صفحه فلزی که یکی بار مثبت و دیگری بار منفی دارد عبور کنند. پرزها در این مسیر تحت تأثیر بار مثبت و منفی به صورت عمودی در آمده و بر روی پارچه می‌نشینند.

چون ولتاژ این دستگاه زیاد است احتمال برق گرفتگی وجود خواهد داشت و لازم است از دستکش و کفش مناسب استفاده شود.

نکات بهداشت  
فردی



## خصوصیات پرزها

طول پرزها، از یکدهم میلی‌متر تا حداقل یک سانتی‌متر متغیر می‌باشد، ولی بیشترین طول مصرفی پرزها از یکدهم میلی‌متر الی ۲ میلی‌متر می‌باشد.

رنگ پرزها: پرزها را با طول‌ها و رنگ‌های متنوعی می‌سازند. رنگ پرزها برای کالاهای تزیینی پررنگ و درخشنان انتخاب می‌شود، در حالی که برای کاغذ دیواری از رنگ‌های روشن سفید، کرمی، نقره‌ای و طلایی انتخاب می‌شود. در پارچه‌های با چاپ فلوک، رنگ‌های تیره‌ای چون قهوه‌ای، بنفش تیره و مشکی کاربرد بیشتری دارد.

جنس پرزها: جنس پرزها معمولاً از ویسکوز، نایلون و پلی‌استر می‌باشند. برای ساختن پرزها، الیاف فیلامنت را به دستگاه برش دهنده تغذیه می‌کنند. طول پرز را از طریق تنظیم فاصله تیغه برش و لبه برش مشخص می‌کنند. در اثر حرکت تیغه، الیاف بین دو لبه قیچی مانند گیر می‌کنند و بریده می‌شوند. طول پرزها باید کاملاً یکسان باشد.

پرسش ۳

اگر طول پرزهای تولیدی یکسان نباشد چه مشکلی به وجود می‌آید؟



در شکل ۲۱ چند نمونه پرز را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۱- پرزها با طول و رنگ مختلف

پودرهای مختلفی تولید شده است که عبارت‌اند از:

پودر ویسکوز: پودر ویسکوز از الیاف ویسکوز می‌باشد. پودر ویسکوز بیشتر در چاپ بر روی پارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط کار ویسکوز حتماً باید رطوبت زیادی داشته باشد. پودر فلوک ویسکوز ارزان‌قیمت است و در صورت کمرنگ شدن پودر، می‌توان با رنگ‌های مستقیم و راکتیو رنگرزی کرد. علاوه‌بر آن با رنگرزی می‌توان رنگ‌های دلخواه را نیز تولید کرد. پودر ویسکوز سطح نرمی دارد ولی در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرسش ۴

چگونه می‌توانید تشخیص دهید که پودر فلوک مورد نظر از جنس ویسکوز هست یا خیر؟



بودر پلی آمید: اغلب پودرهای مورد استفاده برای کارهای چاپ فلوک از جنس پلی آمید می‌باشند. اهمیت زیاد پلی آمید در مناسب بودن رطوبت جذب شده، چسب‌پذیری خوب و هدایت‌پذیری بین صفحات الکتریکی می‌باشد. علاوه‌بر آن ثبات رنگ پلی آمید خوب است. الیاف پلی آمید (نایلون) به راحتی ساییده نمی‌شوند و زیردست نرم و خوبی دارند. تولید سطوح چاپ شده پلی آمیدی آسان است که در پرطرفدار بودن آن نقش دارد.

بودر پلی استری: پودرهای پلی استری از نظر ثبات سایشی و ثبات رنگ بسیار خوب هستند ولی گران‌تر از دو نوع پودر دیگر می‌باشند. پلی استر بسیار براق و شکل‌پذیر است. تحت تأثیر الکتریسیته به خوبی هدایت می‌شود و کاملاً صاف روی سطح چاپی قرار می‌گیرد.

### چاپ چند رنگ فلوک

در حالی که در چاپ شابلون، انجام چاپ چند رنگ به سادگی امکان‌پذیر است. ولی چاپ چند رنگ فلوک کمی مشکل‌تر می‌باشد. روش کار به این ترتیب است که ابتدا ناحیه‌ای که رنگ اول چاپ می‌شود را چسب می‌زنند و سپس پودر اولی را می‌پاشند. پس از خشک شدن چسب به همین روش رنگ‌های دوم و سوم را چاپ می‌نمایند. تعداد رنگ‌ها نباید زیاد باشد و معمولاً بیش از سه رنگ را چاپ نمی‌کنند. برای جبران این نقص ابتدا قسمت‌هایی از طرح را با رنگ‌هایی مانند پیگمنت چاپ می‌کنند و در نهایت یک بخش از طرح را با پودر فلوک چاپ می‌کنند. طرح مورد استفاده نمی‌تواند حاوی خطوط ظریف باشد.

فکر کنید



شکل ۲۲، چاپ فلوک با پرزهای بلند را نشان می‌دهد به نظر شما چه تفاوت‌های اساسی بین چاپ فلوک با پرز کوتاه و پرز بلند وجود خواهد داشت. در چند سطر شرح دهید.

شکل ۲۲



### بازیافت پودر فلوک

بودرهای اضافی که به سطح مورد نظر چسبیده نشده باشد را می‌توان بازیابی نمود و دوباره استفاده کرد. برای جمع‌آوری سریع و تمیز پودرها بهتر است زیر کار توری یا محفظه‌ای تعییه گردد تا هنگام کار پودر اضافی به زیر میز منتقل گردد تا بتوان آنها را به راحتی جمع‌آوری کرد. برای بازیابی پودرهای فلوک روی پارچه، از جاروبرقی خاصی استفاده می‌شود. پودرهای جمع‌آوری شده را الک می‌کنند. این پودرها را با پودرهای نو مخلوط نموده و مصرف می‌کنند. پودرها را باید در ظرف در بسته نگه داشت، رطوبت هوا می‌تواند کارایی و عمر پودرهای فلوک را کاهش دهد. پس از چند بار بازیابی، پودرها خاصیت الکترواستاتیکی خود را از دست می‌دهند، به این پودرها پودرهای مرده گفته می‌شود. پودرهای مرده، روی چسب می‌چسبند ولی در اثر جریان الکتریکی به صورت عمودی در نمی‌آیند.

## چاپ سوخت BURN OUT PRINTING

چاپ سوخت یکی از چاپ‌هایی است که جلوه متفاوتی در پارچه ایجاد می‌کند. چاپ‌هایی که آموختید، بر روی ساختار پارچه و درصد الیاف تشکیل دهنده پارچه اثری نمی‌گذارند؛ از این نظر چاپ سوخت منحصر به فرد می‌باشد. در چاپ سوخت یکی از الیاف تشکیل دهنده پارچه، توسط مواد شیمیایی تقریباً به طور کامل از بین می‌رود. بنابراین در چاپ سوخت رنگ محور چاپ نیست. به طوری که در یک چاپ سوخت اگر پارچه سفید باشد و خمیر چاپ سوخت نیز رنگ نداشته باشد نتیجه کار باز هم یک پارچه سفید است، ولی کاملاً مشخص است که در ناحیه‌هایی از پارچه تغییراتی ایجاد شده است. بنابراین چاپ سوخت نوعی افکت را در پارچه ایجاد می‌کند.

پرسشن ۵



۱- با توجه به مطالب بالا شما نیز تعریفی از چاپ سوخت را بنویسید:

۲- اگر پارچه مورد استفاده پرزدار باشد، پرز پنبه‌ای مناسب‌تر است یا پرز پلی‌استر؟ چرا؟

### نکات مهم در انتخاب پارچه برای چاپ سوخت

برای انتخاب پارچه‌ای که چاپ سوخت قرار است روی آن انجام شود، بایستی به نکات زیر توجه کرد:  
۱ این چاپ فقط روی پارچه‌هایی انجام می‌شود که دو نوع الیاف داشته باشند و یا حداقل یکی از نخ‌ها باید دارای دو نوع لیف باشد.

۲ درصد مخلوط دو لیف باید به گونه‌ای باشد که با از بین رفتن یکی از الیاف، ساختمان پارچه از هم نپاشد. با اینکه نسبت الیاف در پارچه‌های مختلف باهم تفاوت دارد ولی نسبت ۶۰ به ۴۰ مناسب است.

۳ مواد مورد نیاز برای ازبین بردن الیاف مورد نظر به لحاظ زیست محیطی خطر آفرین نباشند.



۴ جلوه‌ای که در اثر چاپ سوخت ایجاد می‌شود باعث زیباتر شدن پارچه و در نتیجه فروش بیشتر پارچه چاپ شده شود.

۵ این دو نوع الیاف باید به گونه‌ای انتخاب شوند که با از بین رفتن یکی، الیاف دوم آسیب زیادی نبیند.

فکر کنید



شکل ۲۳ دو نمونه از چاپ سوخت را نشان می‌دهد. آنها را مقایسه کنید و توضیح دهید کدام چاپ سوخت، کار مناسب‌تری ( فقط از نظر زیبایی) محسوب می‌شود.



شکل ۲۳

### روش انجام چاپ سوخت

مواد مورد نیاز، انجام چاپ سوخت و عملیات پس از چاپ سوخت به جنس پارچه مرتبط است. پارچه مورد استفاده در چاپ سوخت حداقل دو جزء دارد که یکی بدون تغییر باقی می‌ماند و جزء دیگر فقط در نواحی چاپ از بین می‌رود. پارچه‌هایی که بر روی آنها چاپ سوخت انجام می‌شود، عبارت‌اند از:

**۱ پنبه/ پلی‌استر (PES/CO) یا ویسکوز/ پلی‌استر:** پارچه‌پنبه پلی‌استر یکی از متداول‌ترین پارچه‌ها برای چاپ سوخت می‌باشد. نسبت مخلوط الیاف پلی‌استر/ پنبه می‌تواند  $60\%-40\%$  یا  $50\%-40\%$  باشد. ظاهر پارچه پس از چاپ در هر پارچه کمی با هم متفاوت خواهد بود. در این چاپ موادی مصرف می‌شود که در اثر بخاردادن، اسید تولید می‌کند. اسید تولیدی نمی‌تواند روی پلی‌استر اثری بگذارد، ولی قادر است

جدول ۳

مقدار	مواد
X گرم بر کیلوگرم	رنگ بر دیسپرس
۴۰۰-۶۰۰	غلظت‌دهنده ایندالاکا
۲۰۰-۲۶۰	بی‌سولفیت‌سدیم
۵۰-۸۰	گلیسیرین
۰-۱۰	دیسپرس کننده و یکنواخت‌کننده
Y	آب یا غلظت‌دهنده (بالانس)

الیاف پنبه را متلاشی کند. متلاشی شدن پنبه زمانی انجام می‌شود که ماده سولفات‌آلومینیوم یا بی‌سولفیت‌سدیم و یا هیدروسولفیت‌سدیم موجود در خمیر، در اثر حرارت به اسید‌سولفوریک تبدیل شود و در نتیجه الیاف پنبه را متلاشی خواهد کرد. اگر خمیر چاپ حاوی رنگ دیسپرس باشد، علاوه‌بر از بین رفتن پنبه یا ویسکوز، رنگ دیسپرس در الیاف پلی‌استر جذب شده و در نتیجه پلی‌استر نیز رنگ می‌شود.

در جدول ۳ نسخه چاپ برای سوخت پلی‌استر / سلولز نشان داده شده است.

برای اینکه ماده بی‌سولفیت‌سدیم بتواند پنبه را از بین ببرد حرارت و بخار آب لازم دارد. زمان لازم ۲ الی ۸ دقیقه و دمای مورد نیاز  $180\text{--}200$  خواهد بود. این زمان و دما برای از بین بردن الیاف پنبه کافی است. در نهایت پارچه را شست و شو می‌دهند. در اثر شست و شو ذره‌های متلاشی شده الیاف پنبه، از داخل پارچه بیرون می‌آید. به طور کلی می‌توان گفت برای چاپ سوختی که در آن الیاف پنبه و ویسکوز سوخت می‌شوند می‌توان از نسخه جدول ۳ استفاده کرد.

**۲ پارچه‌های مخلوط پشم/ پلی‌استر (PES/WOOL):** یکی دیگر از پارچه‌هایی که برای چاپ سوخت استفاده می‌شود پارچه‌هایی است که یکی از اجزای آن پشم باشد. چون پشم در مقابل مواد قلیایی مقاومت خوبی ندارد و به راحتی در مواد قلیایی حل می‌شود. در چاپ سوخت، پشم را با مواد قلیایی از بین می‌برند در حالی که پلی‌استر در مقابل قلیا مقاوم می‌باشد.

به طور کلی چاپ‌های سوختی که نخ‌های آن از نوع مغزی باشد زیباتر و مناسب‌تر می‌باشد. دلیل این موضوع در ساختار نخ‌های مغزی‌دار نهفته است.

## نخ‌های مغزی دار



شکل ۲۴- ساختار نخ مغزی دار

این نخ‌ها دو جزئی می‌باشند. یک جزء که در وسط نخ قرار می‌گیرد از جنس پلی‌استر و یا پلی‌اتیلن می‌باشد. این الیاف حتماً فیلامنت هستند زیرا استحکام بیشتری دارند. بر روی این مجموعه الیاف کوتاهی از جنس پنبه و یا ویسکوز و یا الیاف مناسب دیگر تابیده می‌شود. در شکل ۲۴ ساختار یک نخ مغزی دار را مشاهده می‌کنید. پارچه‌هایی که با نخ مغزی دار با رویه پنبه و ویسکوز برای چاپ سوخت مناسب‌تر می‌باشد.

## چاپ روی پارچه و لباس دنیم (جین)

دنیم یکی از پارچه‌های بسیار مشهور در دنیا است. این پارچه معمولاً از جنس پنبه با نخ‌های نسبتاً ضخیم (نمره حدود ۱۶ پنبه‌ای) با بافت تافته و یا سرمه ۲ و ۱ صعودی می‌باشد. اهداف تولیدکنندگان، پارچه‌ای ضخیم و سنگین وزن بود. نخ‌های مناسب برای تولید دنیم ضخیم می‌باشند. پارچه دنیم از ابتدا برای لباس کار کارگرانی که در کارخانه‌ها مشغول به کار بودند، بافته شد. این پارچه با دوخت شلوار و عرضه آن به بازار دنیا، شهرت زیادی کسب کرد. به طوری که امروزه صدها کارخانه به بافت و رنگرزی پارچه دنیم مشغول می‌باشند. در ایران لباس دوخته شده با این پارچه با عنوان شلوار لی عرضه می‌شود و به سرعت مورد استقبال جوانان واقع شد. فروش شلوار با پارچه دنیم به صدها میلیون عدد در سال می‌رسد.

## پارچه دنیم

رنگ آبی و سپس مشکی، رنگ‌های خاص پارچه دنیم محسوب می‌شوند. ایجاد نایکنواختی و خراش تعمدی روی این پارچه گسترش یافته است. به طور عادی از سنگ شور کردن و استفاده از کلر برای ایجاد افکت‌های خاص روی این پارچه استفاده می‌شود. در صورت باقی ماندن اثر کلر روی پارچه، مشکلاتی برای مصرف کننده ایجاد می‌شود. به همین دلیل شست وشو با آب فراوان و مواد شوینده تنها راه زدودن این مواد از روی پارچه دنیم است. با توجه به مشکل فراگیر کمبود آب در تمام دنیا، محققان راههایی را برای مصرف کمتر آب، در صنعت دنیم پیدا کرده‌اند. به طور کلی رنگرزی روی دنیم را به دو صورت تعریف می‌کنند:

### ۱ روشنگرزی پارچه:

رنگرزی پارچه دنیم با رنگ نیل یا ایندیگو انجام می‌شود. رنگ طبیعی نیل از نوعی گیاه استخراج می‌شود. با رشد روزافزون این پارچه، رنگ‌هایی با نام تجاری Indigo ساخته شد. این رنگ همچنان برای رنگرزی پنبه مصرف می‌شود. هر چند ایندیگو به صورت مصنوعی نیز ساخته می‌شود. ثبات شست وشویی بالا از مزایای این رنگ می‌باشد. با توجه به اینکه پس از انجام رنگرزی و به منظور ایجاد افکت‌های خاص، بخشی از رنگ جذب شده را از بین می‌برند، مناسب‌تر است که رنگرزی با عمق کامل انجام نشود و عمق کمی از سطح لیف رنگ شود. علاوه بر استفاده از روش‌های رمک‌کشی نظیر دستگاه رنگرزی وینج و ژیگر، استفاده از پد-فولارد محلول رنگ نیز متداول است.



به چه دلیلی رنگرزی با عمق کم این پارچه، حُسن محسوب می‌شود؟


با پایان یافتن رنگرزی و خشک شدن پارچه، برش و دوخت لباس انجام می‌شود. لباس‌های دوخته شده را سنگ‌شور می‌کنند. سنگ‌های آغشته به مواد سفید کننده از جمله کلر را روی لباس می‌ریزند. معمولاً شن‌ها را روی ناحیه‌هایی از لباس که باید افکت نایکنواختی داشته باشد می‌ریزند. ممکن است این عمل دو یا سه بار در نواحی دیگر لباس انجام شود تا الگوی مورد نظر ایجاد شود.

**۲ روش رنگرزی نخ:** در این روش نخ‌های تار را رنگ می‌کنند. نخ‌های تار رنگی (رنگ آبی و یا مشکی) می‌شوند و نخ‌های پود کامل‌اً سفید است. از این نوع پارچه برای ایجاد افکت‌های نایکنواخت به وفور استفاده می‌شود. با توجه به اینکه فقط نیمی از نخ‌های پارچه رنگ شده‌اند بنابراین نایکنواخت‌سازی از طریق سنگ‌شور کردن سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام می‌شود. رنگرزی نخ را در ماشین بوبین رنگ کنی و یا کلاف رنگ کنی انجام می‌دهند و سپس نخ‌های تار به قسمت آهار زدن منتقل می‌گردند. در روش رنگرزی و آهار زدن نخ به صورت چله، همه عملیات لازم برای رنگرزی چله بافندگی در یک ماشین و به صورت مراحل ممتد یا پی در بی انجام می‌شود. در این ماشین نخ‌ها رنگرزی شده، آهار دیده، خشک شده و آماده بافندگی می‌شوند. این روش دارای مزایایی است که عبارت‌اند از:

#### مزایایی روش رنگرزی و آهار زنی همزمان

■ به نسبت رنگرزی معمولی تا ۹۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود. بنابراین در این روش برای رنگرزی ۱۰ کیلوگرم پارچه دنیم (جین) با رنگ خمی و آهار دادن همزمان ۱۰۰ لیتر صرفه‌جویی در مصرف آب به همراه دارد.

■ بازگشت مواد به حمام: این عمل باعث صرفه‌جویی در مصرف مواد می‌گردد.  
■ کمترین آسیب به محیط‌زیست، به طوری که این روش به عنوان سازگار با محیط‌زیست نام‌گذاری شده است.  
■ کاهش مصرف انرژی: براساس تحقیقات انجام شده حداقل ۳۰ درصد از مصرف انرژی در این روش کاسته می‌شود.  
در شکل ۲۵ دو نمونه از این ماشین رنگرزی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۵- ماشین رنگرزی و آهار نخ مخصوص پارچه جین

**۳ رنگرزی پارچه به روش اسپری:** به طور معمول برای رنگرزی دنیم و سنگشور کردن آن از  $L:R \rightarrow ۳۰:۱$  استفاده می‌شود. در نتیجه مقدار زیادی آب برای رنگرزی آن مصرف می‌شود. محققان با تولید رنگ‌های مناسب برای جذب سریع، رنگرزی به روش اسپری کردن مواد رنگ‌زا و مواد کمکی روی پارچه دنیم را ابداع کردند. محسن این روش عبارت‌اند از:

- مصرف کمتر آب به‌طوری که در این روش تا ۸۰ درصد از مصرف آب کاسته می‌شود.
- سرعت بالاتر رنگرزی و در نتیجه قیمت تمام شده کمتر
- کنترل مقدار عمق رنگ با کنترل زمان و فشار اسپری
- استفاده از دستگاه با وسعت کمتر
- استفاده از نیروی گرم‌کنندگی کم و در نتیجه کاهش مصرف انرژی

### ایجاد طرح و افکت به کمک لیزر روی دنیم

#### لیزر چیست؟



شکل ۲۶- تولیدکننده لیزر

لیزر به معنای نور هم‌راستا و موازی است. هم‌راستا و موازی شدن نور باعث می‌شود که علاوه بر افزایش بُعد نور، تأثیرگذاری نور زیاد شود. لیزرها انواع زیادی دارند. در شکل ۲۶ تصویر چراغ‌قوه کوچک را مشاهده می‌کنید که از خود لیزر تولید می‌کند. به‌طور کلی میزان توان (قدرت) لیزرها با مصرف انرژی آن یعنی وات W سنجیده می‌شود. هرچه مقدار مصرف انرژی لیزر بیشتر باشد مؤثرتر می‌باشد.

لیزرها انواع مختلفی دارند. در اینجا لیزرها از نظر تولید حرارت تقسیم‌بندی می‌شوند: از نظر تولید حرارت، لیزرها به دو گروه تقسیم می‌شوند:

- ۱ لیزر سرد:** لیزرهای سرد نور را منتقل می‌کنند ولی گرما ندارند. این نوع لیزرها برای انتقال نور تا مسافت‌های زیاد کاربرد دارند. در صنعت نساجی از این لیزر برای کنترل حرکت رفت و برگشتی و کنترل حرکت تا فاصله خاص استفاده می‌شود. هرچه مقدار قدرت این نوع لیزر بیشتر باشد نور آنها تا مسافت بیشتری انتقال می‌یابد.
- ۲ لیزر گرم:** این نوع لیزر، حرارت را در هنگام انتقال نور منتقل می‌کند و در نتیجه محل اصابت لیزر گرم می‌شود. از این لیزر برای برش فلزات، برش در هنگام جراحی و... استفاده می‌شود. هرچه مقدار قدرت این نوع لیزر بیشتر باشد، حرارت بیشتری تولید می‌کند. بنابراین برای برش فلزات توان بیشتری لازم است. لیزرهای مورد استفاده برای چاپ دنیم کمتر از ۱۰۰ وات هستند. لیزرهای مورد استفاده در چاپ روی پارچه دنیم را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

- **لیزر کم‌توان:** این لیزرها گرمای کمی تولید می‌کنند به‌طوری که بدون آسیب‌زدن به الیاف پنبه، رنگ‌ها را از بین برده و پارچه را سفید می‌کنند.
- **لیزر توان متوسط:** این لیزر علاوه‌بر از بین بردن رنگ، آسیب جزئی به الیاف پنبه وارد می‌کند و در نتیجه ناحیه مورد نظر زرد رنگ می‌شود.

■ لیزر با توان بالا: این لیزر قدرت سوزاندن پنبه را دارد و درنتیجه پارچه در این نواحی سوراخ می‌شود. به کمک این لیزر می‌توان قسمت‌هایی از پارچه (مثلًاً یک دایره) را برید و حذف کرد.

تحقیق کنید ۵

کاربردهای لیزرهای گرم و سرد را پیدا کنید و بنویسید.



شکل ۲۷- ایجاد طرح با پرتو لیزر

### چاپ لیزر با توان کم روی دنیم

چاپ روی پارچه دنیم با لیزر نیز انجام می‌شود. لیزر مورد استفاده از نوع گرم می‌باشد. در این روش پرتو لیزر بر روی پارچه و یا لباس دنیم، تابانده می‌شود. در محل برخورد گرما تولید می‌شود. گرما باعث تغییر رنگ شده و درنتیجه، افکت مورد نظر روی پارچه ایجاد می‌شود. در شکل ۲۷ نمونه عملکرد لیزر روی لباس دوخته شده از پارچه دنیم را مشاهده می‌کنید.



افکت با پاشش مواد

چاپ لیزرن روی پارچه دنیم

شکل ۲۸

به کمک لیزر می‌توان افکت ناشی از سنگ‌شور کردن را شبیه‌سازی کرد. برای این کار دستگاه لیزر به یک رایانه متصل است تا محل تابش لیزر را کنترل کند. در شکل ۲۸ نمونه‌ای از این کار را مشاهده می‌کنید. در اثر استفاده از لیزر، در مقادیر زیادی آب به خاطر عدم سنگ‌شور کردن صرفه‌جویی می‌گردد.

### چاپ لیزر با توان متوسط روی دنیم

هدف این نوع چاپ این است که، رنگ پارچه از بین بود و علاوه‌بر آن در اثر حرارت ناشی از لیزر، الیاف نیز آسیب جزئی بینند. در بررسی خصوصیات الیاف پنبه در کتاب تعیین ویژگی‌های الیاف نساجی سال اول، مشاهده کردید که الیاف پنبه در برابر حرارت مقاوم هستند ولی اگر مقدار حرارت بیشتر از حد باشد، الیاف پنبه زرد می‌شوند. اگر حرارت بیشتر از این شود رنگ زرد به قهوه‌ای می‌رسد و در نهایت، می‌سوزد. لیزرهای از طریق رایانه کنترل می‌شوند. رایانه‌ها از طریق افزایش زمان، تأثیر حرارت را بیشتر می‌کنند. بنابراین مقدار حرارت را به دقت محاسبه می‌کنند تا در اثر حرارت کنترل نشده آسیبی به پارچه نرسد. در شکل ۲۹ نمونه‌ای از پارچه‌ای که با لیزر نقش‌دار شده است را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۹- ایجاد نقش با لیزر روی پارچه دنیم

### چاپ لیزر با توان بالا روی دنیم

در بسیاری از طرح‌ها، لازم است قسمتی از پارچه برش داده شود و از پارچه جدا شود. برای این کار از لیزر با توان زیاد استفاده می‌شود. این لیزر پارچه را می‌سوزاند و در نتیجه آتش‌سوزی کوچکی روی پارچه به وجود می‌آید. مکش هوا به سرعت آتش کوچک را مهار می‌کند و در نتیجه به بقیه نواحی پارچه آسیبی وارد نمی‌شود. پس از اتمام کار باستی پارچه را شست و شو داد تا بو و حالت سوختن کناره‌های برش از بین برود. در شکل ۳۰ نمونه‌ای از برش پارچه با لیزر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۰- برش لیزری پارچه با توان زیاد شکل سمت راست (الیاف مصنوعی) شکل سمت چپ (پنبه)

کاربرد لیزر در صنایع به سرعت در حال گسترش است. استفاده از این تکنولوژی در صنایع برش و از جمله برش پارچه متداول شده است. برش پارچه در صنایع پوشاسک نیز کاربرد زیادی دارد. برش با لیزر روی چوب، چرم، کاغذ و مقوا و حتی فلزات نیز کاربرد دارد.

نکته

لیزرهای با توان ۷۵ الی ۱۰۰ وات توانایی تأثیر عمقی روی پارچه را دارند. و برای برش پارچه مناسب می‌باشند. میزان توان لیزر برای برش پارچه به جنس و ضخامت پارچه ارتباط دارد.



پرسش ۷



به نظر شما دلیل شست و شوی پارچه پس از چاپ لیزری چیست؟

## ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۱، ۲ یا ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جداول ذیل برای هنرجو ثبت می‌گردد.

**جدول ارزشیابی پودمان ۳- تحلیل مواد رنگزا**

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد (کیفیت)	تکالیف عملکردی (شاخص‌ها)	عنوان پودمان فصل
۳	توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به رنگرزی و چاپ و رفع عیوب	بالاتر از حد انتظار		مواد رنگزای نساجی	
۲	شرایط مصرف و روش‌های بهینه مصرف و مراحل چاپ ویژه	در حد انتظار	استفاده از مواد رنگزای نساجی در شرایط متعارف رنگرزی و چاپ و بررسی اصول ثبات و کاربرد بهینه مواد رنگزا	کاربرد چاپ‌های ویژه	تحلیل مواد رنگزا
۱	اسامی رنگ‌ها و طبقه‌بندی و کاربرد	پایین‌تر از انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره شایستگی پودمان از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					