

فصل هفتم

مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و اتوماسیون ماشین‌های بافندگی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ماشین بافندگی اتوماتیک را تعریف کند.
- وظیفه‌ی مکانیزم‌های کنترل و مراقبت را توضیح دهد.
- مکانیزم‌های کنترل نخ تار را شرح دهد.
- مکانیزم کنترل و مراقبت نخ پود را توضیح دهد.
- مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو را شرح دهد.
- مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی را توضیح دهد.
- مکانیزم‌های تعویض ماسوره، حس کننده‌ی ماکو و تعویض جعبه ماکو را شرح دهد.

۷-۱- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت و اتوماسیون ماشین‌های بافندگی

منظور از اتوماتیک کردن ماشین بافندگی، استفاده از کلیه‌ی مکانیزم‌هایی است که کارگر را از انجام کارهای فردی در ماشین بافندگی آزاد کند. به طور کلی می‌توان کلیه‌ی مکانیزم‌هایی را که به ماشین بافندگی اضافه شده و آن را با دستگاه بافندگی دستی متفاوت ساخته است به عنوان مکانیزم‌های اتومات ساخت. اما برای فرق گذاشتن بین ماشین بافندگی اتوماتیک و غیراتوماتیک، پرتاب ماکو، بازشدن نخ تار و پیچیدن پارچه به طور اتوماتیک یا دفتین زدن را به عنوان مکانیزم‌های اتوماتیک در نظر می‌گیریم. هدف اصلی از اتوماتیک کردن (اتوماسیون) ماشین‌های بافندگی آن است که در تولید پارچه هزینه‌ی نیروی کار یا دستمزد پرداخته شده به کارگران را که یکی از اقلام مهم هزینه‌ی تولید است حتی الامکان کاهش داد. با استفاده از مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی، بسیاری از کارهایی را که بافنده می‌بایست انجام بدهد، خود ماشین انجام می‌دهد و وقت آزاد کارگر بافنده بیشتر می‌شود. درنتیجه می‌توان تعداد ماشین بافندگی بیشتری را به او واگذار نمود و در واقع متراث پارچه‌ی تولیدی توسط یک بافنده افزایش می‌باید. البته تعداد ماشین‌های بافندگی اختصاص داده شده به یک بافنده، علاوه بر وجود مکانیزم‌های اتوماتیک موجود در ماشین، به عوامل دیگری مانند تراکم نخ تار و پود

پارچه، ظرافت و کیفیت نخ مورد استفاده، طرح بافت پارچه، جنس نخ مورد استفاده و عرض ماشین بافندگی نیز بستگی دارد. همچنین مراحل آماده‌سازی نخ تار و پود، به خصوص نخ تار، در مرحله‌ی مقدمات بافندگی تأثیر بسیار زیادی بر میزان نخ پارگی تار و پود داشته و بر تعداد ماشین اختصاص داده شده به یک بافنده و راندمان سالن بافندگی نیز بسیار مؤثر است.

۷-۲- ماشین بافندگی اتوماتیک

در مورد ماشین‌های بافندگی با ماکو، هنگامی به یک ماشین بافندگی، ماشین بافندگی اتوماتیک گفته می‌شود که مجهز به مکانیزم اتومات تعویض ماسوره باشد. اهمیت تعویض اتوماتیک ماسوره از آن جهت است که در صورت اتوماتیک نبودن، کارگر هر چند دقیقه یک بار باید به خاطر تعویض ماسوره ماشین بافندگی را متوقف سازد که در نتیجه زمان زیادی از وقت او صرف تعویض ماسوره شده و تعداد ماشین را اداره خواهد کرد و همچنین راندمان ماشین بافندگی نیز به شدت افت خواهد کرد.


۷-۳- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت

مکانیزم‌هایی هستند که برای اطمینان از کار کرد صحیح ماشین بافندگی، کنترل نخ روی ماسوره، جلوگیری از بافت پارچه‌ی معیوب (کنترل پارگی نخ تار و پود) و جلوگیری از صدمه وارد شدن به ماشین بافندگی (مکانیزم مراقبت ماکو) روی ماشین نصب شده‌اند و در صورت پارگی نخ تار و پود و یا بروز هرگونه عیب مکانیکی یا الکتریکی ماشین بافندگی را متوقف می‌کنند. در ماشین‌های بافندگی با ماکو و ماشین‌های بافندگی قدیمی بیشتر مکانیزم‌های کنترل و مراقبت به طریق مکانیکی عمل می‌کنند، اما در ماشین‌های بافندگی مدرن بی‌ماکو بیشتر مکانیزم‌های کنترل و مراقبت به صورت الکتریکی یا الکترونیکی عمل می‌نمایند که دارای سرعت عمل و دقت بیشتری می‌باشند.

۷-۴- مکانیزم‌های کنترل نخ تار: یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های کنترل اتوماتیک ماشین بافندگی کنترل نخ پارگی تار می‌باشد. هدف اصلی از کنترل نخ پارگی تار آن است که در صورت پاره شدن نخ تار، ماشین بافندگی طی یک زمان کوتاه متوقف شود تا از بافته شدن پارچه بدون نخ تار و معیوب شدن آن جلوگیری شود و همچنین زمان رفع نخ پارگی تار کاهش یابد. در نتیجه استفاده از مکانیزم کنترل نخ تار موجب بهبود کیفیت پارچه و افزایش بازده ماشین بافندگی خواهد شد. به‌طور کلی دو نوع مکانیزم کنترل نخ تار وجود دارد که عبارت‌اند از:

- الف - مکانیزم مکانیکی کنترل نخ تار
- ب - مکانیزم الکتریکی کنترل نخ تار


در این دو نوع مکانیزم، برای کنترل تار پارگی از لامل استفاده می‌شود. برای هر نخ تار یک لامل مورد نیاز است. نخ‌های تار قبل از رسیدن به منطقه‌ی بافندگی از درون سوراخ‌های لامل‌ها عبور داده می‌شوند. لامل‌ها تیغه‌های نازکی هستند که در وسط دارای یک چشم، جهت عبور نخ تار، بوده و دارای یک شیار نیز هستند که دندنه‌ی شانه‌ای از داخل شیار آن‌ها عبور می‌کند و به تعداد نخ‌های تار روی چند دندنه‌ی شانه‌ای در عرض ماشین توزیع می‌شوند.



شكل ۱-۷- انواع لامل برای مکانیزم‌های کنترل تار به شیوه‌ی مکانیکی و الکتریکی

لامل‌های مورد استفاده برای هر دو مکانیزم کنترل نخ تار به شیوه‌ی مکانیکی و الکتریکی شبیه به هم بوده و ممکن است دارای تفاوت‌های جزئی باشند. لامل‌ها به دو صورت ته باز و ته بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند. لامل‌های ته باز می‌توانند بدون نیاز به نخ‌کشی از داخل سوراخ‌های آن‌ها روی نخ‌های تار قرار گیرند و لامل‌های ریزی آن‌ها زمان کمتری می‌برد اما لامل‌های ته بسته نیاز به نخ‌کشی داشته ولی اطمینان کارکرد آن‌ها بیشتر است.


دندنه‌شانه‌ای نوسان کننده



شكل ۲-۷- مکانیزم مکانیکی کنترل نخ بارگی تار

الف - مکانیزم مکانیکی کنترل نخ تار: مکانیزم مکانیکی کنترل نخ پارگی تار دارای دو دنده‌ی شانه‌ای (تیغه‌هایی که روی آن‌ها به صورت دندانه‌دار می‌باشد) است که یکی از آن‌ها نسبت به دیگری دارای حرکت رفت و برگشتی و نوسانی می‌باشد. لامل‌ها در اثر کشش نخ‌های تار عبور کرده از بین آن‌ها بالا نگه داشته شده و با فاصله‌ی مناسبی از دنده‌ی شانه‌ای قرار می‌گیرند. هرگاه یکی از نخ‌های تار پاره شده یا شل شود لامل مربوط به آن در اثر وزن خود پایین آمده داخل دندانه‌ی دنده‌ی شانه‌ای افتاده از نوسان آن جلوگیری می‌کند. عدم نوسان دنده‌ی شانه‌ای توسط اهرم‌های رابط در نهایت موجب حرکت دسته‌ی راه‌اندازی ماشین به حالت توقف شده و ماشین بافندگی متوقف می‌گردد.

ب - مکانیزم الکتریکی کنترل نخ تار: مزیت مکانیزم الکتریکی کنترل نخ تار نسبت به مکانیزم مکانیکی در آن است که احتیاج به قسمت‌های انتقال حرکت برای نوسان دنده‌ی شانه‌ای مانند بادامک و اهرم‌های مختلف ندارد. مکانیزم حرکت سیار ساده است و دنده‌ی شانه‌ای‌های مکانیزم مکانیکی توسط دو ریل ساده جایگزین شده است. یکی از ریل‌ها به شکل U است و ریل دوم در داخل آن قرار دارد به طریقی که توسط دو لایه‌ی عایق از ریل U شکل مجزا شده است. ریل داخلی کمی بلندتر از ریل خارجی است. هریک از ریل‌ها به دو قطب مختلف جریان ضعیفی متصل شده‌اند و مانند دو الکترود مثبت و منفی عمل می‌کنند. در صورت پاره شدن نخ تار و افتادن لامل به پایین، جریان بین این دو قطب توسط لامل بسته می‌شود. این جریان، از طریق رله، جریان اصلی الکتروموتور ماشین بافندگی را قطع می‌کند یا توسط یک میکروسویچ الکترومغناطیسی موجب حرکت دسته‌ی راه‌اندازی و توقف ماشین می‌شود. ماشین به طریقی متوقف می‌شود که دفتین در چند سانتی‌متری لبه‌ی پارچه قرار می‌گیرد و ترمیم نخ پاره شده برای بافنده راحت‌تر خواهد بود.



شکل ۷-۳ - مکانیزم الکتریکی کنترل نخ پارگی تار


۷-۳-۲- مکانیزم‌های کنترل و مراقبت نخ پود: مکانیزم‌های کنترل و مراقبت نخ پود وظیفه دارند هنگامی که نخ پود پاره می‌شود و یا به طور کلی وقتی در داخل دهن پود موجود نیست ماشین بازندگی را متوقف کنند تا از بافت پارچه‌ی بدون پود و معیوب جلوگیری شود. در اکثر ماشین‌های بازندگی با ماکو مکانیزم‌های مکانیکی کنترل نخ پود به کار رفته است، اما در بیشتر ماشین‌های بازندگی بی‌ماکو از مکانیزم‌های مختلف الکتریکی مانند فتوالکتریک (نوری الکتریکی)، و بیروالکتریک (ارتعاشی الکتریکی) و پیزوالکتریک (اصطکاکی الکتریکی) برای کنترل نخ پود استفاده شده است.

مکانیزم مکانیکی کنترل نخ پود

مکانیزم‌های مکانیکی مراقبت نخ پود معمولاً دارای یک حس کننده‌ی نخ بود به‌شکل چنگال می‌باشد. در بعضی از ماشین‌های بازندگی چنگال حس کننده در خارج از دهن نخ‌های تار و در تزدیکی کنار شانه‌ی بازندگی و در یک سمت ماشین قرار دارد که به آن مکانیزم کنترل نخ پود کناری گفته می‌شود. در بعضی دیگر چنگال حس کننده در داخل دهن قرار دارد که به آن مکانیزم کنترل نخ پود میانی می‌گویند.


چنگال مکانیزم کناری پس از آن که دوبار پودگذاری شد در واقع به صورت یک پود در میان وجود و یا عدم وجود نخ پود را کنترل می‌کند در حالی که چنگال مکانیزم میانی پس از هر بار پودگذاری و به صورت هر پود وجود نخ پود را کنترل می‌کند.

الف - مکانیزم کنترل نخ پود کناری: یک نمونه از مکانیزم کنترل نخ پود کناری در شکل ۴-۷ نشان داده شده است.



هنگامی که دفتین به جلو حرکت می‌کند و شانه برای کوییدن نخ پود آن را به جلو و به سمت لبه‌ی پارچه حرکت می‌دهد، نخ پود به چنگال برخورد می‌کند و آن را حول محور (H) می‌چرخاند که باعث می‌شود قسمت انتهایی آن (F) بالا رود. این عمل سبب می‌شود که ماشین بافندگی به کار خود ادامه دهد. از طرفی چکش (A) که حرکت خود را از یک بادامک می‌گیرد یک حرکت نوسانی به جلو و عقب چنگال انجام می‌دهد. اگر نخ پود پاره و یا ماسوره خالی شود، هنگام جلو آمدن دفتین، چنگال در محل خود باقی مانده و انتهای آن (F) در مسیر حرکت چکش (A) قرار می‌گیرد. هنگامی که چکش به عقب کشیده می‌شود و به این ترتیب اهرم (B) که تا این زمان ساکن بود به عقب کشیده می‌شود و دسته‌ی راه‌اندازی ماشین بافندگی را آزاد کرده و ماشین بافندگی متوقف می‌شود. چون این مکانیزم بسیار خوب و مطمئن عمل می‌کند در بسیاری از ماشین‌های بافندگی از آن استفاده می‌شود. تنها عیب این مکانیزم آن است که پس از دوبار پودگذاری وجود نخ پود را کنترل می‌کند. یک روش برای برطرف کردن این مشکل استفاده از یک چنگال در هر سمت ماشین است.

ب – مکانیزم کنترل نخ پود میانی: چنگال حس کننده‌ی نخ پود در مکانیزم مکانیکی کنترل نخ پود میانی در وسط دهنہ قرار دارد و به این جهت مکانیزم آن نسبت به مکانیزم کناری پیچیده‌تر بوده و تنظیم آن نیز مشکل‌تر است. در شکل ۷-۵ یک نمونه از مکانیزم کنترل نخ پود میانی دیده می‌شود.



در این مکانیزم معمولاً شیاری در کف دفتین و در وسط آن وجود دارد. چنگال حس کننده بر روی قطعه‌ای که به دیواره‌ی دفتهن متصل است سوار شده است. قبل از آن که ماکو از روی میز ماکو عبور کند چنگال به وسیله‌ی بادامک و میله‌ی بالا برنده به بالا حرکت می‌کند. پس از عبور ماکو چنگال به پایین می‌آید و چنانچه نخ پود در داخل دهنه وجود داشته باشد چنگال بر روی آن قرار می‌گیرد و نخ پود مانع پایین رفتن آن به داخل شیار می‌گردد که درنتیجه ماشین به کار خود ادامه می‌دهد. در یک زمان معینی از گردش میل لنگ باید چنگال به کنار کشیده شود تا شانه بتواند نخ پود را به لبه‌ی پارچه بکوبد. چنانچه نخ پود در دهنه وجود نداشته باشد چنگال به سرعت به پایین و به داخل شیار می‌افتد و مکانیزمی را به حرکت درمی‌آورد که قبل از کوییدن دفتهن ماشین بافندگی را متوقف می‌کند.


ج - مکانیزم‌های الکتریکی کنترل نخ پود: در ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو باید از مکانیزم‌هایی برای کنترل نخ پود استفاده کرد که با روش پودگذاری این نوع ماشین‌ها مناسب باشد. این مکانیزم‌ها شامل مکانیزم‌های فتوالکتریک، پیزوالکتریک و تریبوالکتریک (اصطکاکی - الکتریکی) و سایر مکانیزم‌های مناسب الکتریکی می‌باشند.

۱ - مکانیزم فتوالکتریک: در این مکانیزم یک اشعه‌ی نوری به نخ پود می‌تابد. در زیر نخ پود یک انعکاس دهنده‌ی نور وجود دارد که هنگام وجود نخ پود نور منعکس نمی‌شود و یا بسیار کم منعکس می‌شود. هنگامی که نخ پود پاره است، به علت عدم وجود نخ پود نور کاملاً منعکس می‌شود و فرمان توقف ماشین صادر می‌گردد.

۲ - مکانیزم پیزوالکتریک: چنانچه در امتداد محور یک بلور (در برخی از مواد) تنش و یا ارتعاشی وارد شود در دو سر بلور ولتاژ الکتریکی به وجود می‌آید. این پدیده را پدیده‌ی پیزوالکتریک می‌نامند. میزان ولتاژ ایجاد شده در دو سر بلور مناسب با تنش وارد به بلور است. ضمناً چنانچه کریستال فشرده شود جهت ولتاژ تغییر می‌کند.

در برخی از ماشین‌های بافندگی بی‌ماکو از این پدیده برای کنترل وجود نخ پود استفاده می‌شود. بدین ترتیب که نخ پود را از روی چنین کریستالی عبور می‌دهند، در نتیجه در کریستال ولتاژ الکتریکی به وجود می‌آید که این ولتاژ از طریق چند رله به جریان الکتریکی تبدیل می‌شود. حال اگر نخ پود پاره شود و دیگر به کریستال فشاری وارد نشود سیگنال الکتریکی نیز تولید نشده و در نتیجه ماشین متوقف می‌شود.

۳ - مکانیزم تریبوالکتریک: در این روش نخ پود از روی صفحه‌ای سرامیکی عبور می‌کند که در سمت مقابل آن یک الکترود قرار گرفته و به عنوان ذخیره کننده برق حاصل از سایش نخ با صفحه عمل می‌کند. در واقع در این مکانیزم انرژی جنبشی نخ به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. حال چنانچه




شکل ۷-۶- مکانیزم های الکتریکی کنترل نخ پود، A پیزو الکتریک، B تریبوالکتریک

در زمان پودگذاری این شارژ الکتریکی به وجود نماید (پود پاره شود) توسط مدار الکتریکی مربوطه ماشین متوقف می شود.

۷-۳-۲- مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو: این مکانیزم در تمام ماشین های بافندگی با ماکو وجود دارد و وظیفه آن این است که حرکت ماکو را کنترل کند تا ماکو در زمان معینی از یک سمت ماشین به سمت دیگر برسد و به درستی در داخل جعبه ماکو قرار گیرد. چنانچه ماکو در این زمان معین به داخل جعبه ماکوی مقابل وارد نشود و یا به درستی در داخل آن جای نگیرد مکانیزم مراقبت ماکو ماشین را متوقف می کند. چنانچه ماکو به درستی وارد جعبه ماکو نشود در برتاب بعدی به علت این که فاصله ای نوک ماکو تا مضراب زیاد است انرژی دریافت شده ماکو از مضراب کم می شود و در نتیجه ماکو نمی تواند به سمت دیگر برسد و در داخل دهن و بین نخ های تار گیر می کند. در این صورت هنگامی که دفتین به جلو می آید ماکو بین شانه و لبه پارچه گیر کرده و ممکن است تعداد زیادی از نخ های تار را پاره کند و به شانه ای بافندگی و ماکو نیز صدمه وارد شود. در اینجا مکانیزم کنترل ماکو وظیفه دارد دفتین را در محلی متوقف کند که شانه ای بافندگی فاصله ای مناسبی با لبه پارچه داشته باشد که اگر احتمالاً ماکو در داخل دهن متوقف شده باشد صدمه کمتری به نخ های تار وارد شود. در مکانیزم کنترل ماکو یک مکانیزم به زبانه ای پشتی متحرک (دیواره ای متحرک پشت) جعبه ماکو متصل است. هنگام جلو آمدن دفتین چنانچه ماکو در داخل جعبه ماکو وجود نداشته باشد ماشین بافندگی متوقف می شود. شکل ۷-۷ مکانیزم کنترل ماکو را شان می دهد.

همان گونه که در شکل دیده می شود چنانچه قبل از رسیدن ضربه زن (замخت) به ضربه گیر، ماکو وارد جعبه شود، زبانه ای پشتی جعبه ماکو را که متحرک است، حرکت می دهد و در نتیجه حس کننده که در اثر نیروی فنر به زبانه ای جعبه ماکو تکیه دارد به عقب رفته و نوک زامخت به بالا و در جهت X حرکت می کند (حالت خط چین) در نتیجه با جلو آمدن پایه ای دفتین زامخت از روی ضربه گیر رد شده



شکل ۷-۷- مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو

و ماشین به حرکت خود ادامه می‌دهد. چنانچه ماکو به موقع به جعبه ماکو نرسد و یا به درستی در داخل آن قرار نگیرد زبانه‌ی زامخت به بالا نمی‌آید و یا به اندازه‌ی کافی بالا نخواهد آمد و در نتیجه هنگامی که دفتین در جهت α به جلو حرکت می‌کند به ضربه‌گیر برخورد می‌کند. ضربه‌گیر از طریق اهرم‌های رابط دسته‌ی ماشین با فندگی را آزاد کرده و ماشین متوقف می‌شود.

مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو (زامخت) در دو سمت ماشین وجود دارد تا انرژی دفتین را به طور مساوی از دو سمت خنثی کند. با توجه به اعمال نیروی زیاد از طرف دفتین و زامخت به ضربه‌گیر، باید این قطعات از جنس محکم و سخت ساخته شوند.

۷-۴- مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی

مکانیزم‌های اتومات ماشین بافندگی به مکانیزم‌هایی کفته می‌شود که وظیفه‌ی تعویض ماسوره، تعویض ماکو و تعویض جعبه‌های ماکو را بر عهده دارند.

در مکانیزم تعویض ماسوره، پس از خالی شدن ماسوره یک ماسوره‌ی پر به داخل ماکو وارد می‌شود و همزمان با آن ماسوره‌ی خالی خارج شده و در زیر ماشین داخل یک جعبه می‌افتد.

در مکانیزم‌های تعویض ماکو پس از خالی شدن ماسوره یک ماکوی جدید که در داخل آن ماسوره‌ی پر قرار دارد در داخل جعبه ماکو قرار می‌گیرد و ماکو با ماسوره‌ی خالی از جعبه ماکو خارج می‌شود. امروزه در ماشین‌های بافندگی تقریباً تعویض ماکو منسخ شده است و فقط از تعویض ماسوره استفاده می‌شود. مکانیزم‌های تعویض جعبه ماکو در مواردی به کار می‌رود که باید از چند ماکو که دارای ماسوره‌های مختلف از نظر رنگ، نمره، جنس و افکت هستند استفاده شود. در نتیجه، این مکانیزم در بافت پارچه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ایجاد افکت‌های مختلفی با استفاده از نخ پود در نظر باشد و یا در پارچه رنگ‌بندی پودی وجود داشته باشد.

۷-۵- مکانیزم تعویض ماسوره: مشخصه‌ی اصلی یک ماشین بافندگی اتوماتیک آن است که در آن تعویض ماسوره به طور اتوماتیک انجام شود. مکانیزم تعویض ماسوره از سه قسمت مکانیزم مراقبت ماسوره، مراقبت ماکو و تعویض ماسوره تشکیل شده است.

مکانیزم مراقبت ماسوره از حس کننده‌ی ماسوره و قسمت‌های فرمان تشکیل شده است. قسمت حس کننده‌ی ماسوره در سمت مخالف مکانیزم تعویض قرار دارد و به این دلیل فرمان تعویض موقعی داده می‌شود که ماکو در سمت مکانیزم فرمان باشد ولی دستور تعویض موقعی اجرا می‌شود که ماکو در سمت مکانیزم تعویض است. بنابراین پس از اتمام نخ ماسوره و صدور فرمان تعویض، باید بر روی ماسوره به میزان حداقل یک عرض ماشین بافندگی نخ ذخیره وجود داشته باشد که خارج از حیطه‌ی عمل حس کننده قرار داشته و در سر ماسوره پیچیده می‌شود. اما در عمل ممکن است فرمان تعویض پس از یک پود اجرا نشود به این دلیل معمولاً نخ ذخیره و ماسوره را ۳ یا ۵ برابر عرض ماشین انتخاب می‌کنند. اگر نخ ذخیره به اندازه‌ی کافی انتخاب نشود پس از پایان نخ ماسوره و ذخیره آن ماشین بافندگی یا توسط کنترل کننده‌ی وجود نخ پود متوقف می‌شود و یا احتمالاً تعویضی انجام می‌شود که باعث خط افتادن پارچه می‌گردد.

مکانیزم مراقبت ماکو که در سمت مکانیزم تعویض قرار دارد در صورتی اجازه‌ی تعویض ماسوره را می‌دهد که ماکو کاملاً در داخل جعبه قرار گرفته باشد. پس از صدور فرمان توسط مکانیزم فرمان و همچنین اجازه‌ی تعویض توسط مکانیزم مراقبت ماکو، مکانیزم تعویض یکی از ماسوره‌های پر

را که در باتری مکانیزم تعویض قرار دارد توسط ضربه‌ی چکش تعویض ماسوره به داخل ماکو وارد می‌کند.

أنواع مكانيزم های حس كننده ماسوره

برای حس کردن نخ روی ماسوره مکانیزم‌های گوناگونی مورد استفاده واقع می‌شوند که به سه نوع حس کننده مکانیکی، حس کننده الکتریکی و حس کننده فتوالکتریکی تقسیم می‌شوند. در حس کننده مکانیکی قطر ماسوره توسط یک چنگال حس می‌شود و هنگامی که ماسوره خالی شود چنگال بر روی سطح صاف ماسوره سُر می‌خورد و چنگال، فرمان تعویض را صادر می‌کند.

در حس کننده الکتریکی در انتهای ماسوره یک حلقه‌ی فلزی قرار دارد. حس کننده از دو سوزن فلزی تشکیل شده است که سوزن‌های آن دو قطب جریان ضعیف الکتریکی را تشکیل می‌دهند. چنانچه ماسوره خالی شود این دو سوزن به حلقه‌ی فلزی برخورد کرده در نتیجه مدار جریان بسته شده و توسط یک الکترومغناطیس به طریقی مکانیکی فرمان تعویض صادر می‌شود.


در حس کننده فتوالکتریک در انتهای ماسوره یک حلقه‌ی منعکس کننده نور (شبرنگ) قرار دارد. چنانچه نخ روی ماسوره تمام شود اشعه پس از برخورد به حلقه‌ی انعکاس روی ماسوره، منعکس شده و چشم فتوالکتریک را متأثر می‌کند، درنتیجه، توسط مدار مربوط فرمان تعویض صادر می‌گردد.

طرز کار حس کننده مکانیکی


در شکل ۷-۸ طرز کار یک حس کننده مکانیکی نشان داده شده است. در این مکانیزم یک حس کننده که انتهای آن دندانه‌ای شکل است هر بار هنگام دفتین زدن به ماسوره برخورد می‌کند. هنگامی که نخ بود بر روی ماسوره وجود داشته باشد با جلو آمدن دفتین در جهت فلش حس کننده از داخل شیار جعبه‌ی ماکو و ماکو به داخل ماکو رفته و به ماسوره برخورد می‌کند. با ادامه‌ی حرکت ماسوره به جلو بدون آن که حس کننده به میله‌ی y برخورد کند در جهت X به عقب آمده و فر جمع می‌شود و فرمان تعویض صادر نمی‌گردد.

حال چنانچه نخ پود تا ذخیره انتهایی خالی شود پس از برخورد ماسوره به حس کننده، حس کننده روی ماسوره سُر خورده و در جهت X حرکت می‌کند و به میله‌ی y برخورد می‌کند و آن را در جهت نشان داده شده حرکت می‌دهد. حرکت میله‌ی y ، از طریق اهرم‌های رابط، فرمان تعویض را به مکانیزم تعویض ماسوره منتقل می‌کند.

ماکو در داخل جعبه ماکو





نخ ذخیره



شکل ۷-۸ - حس کننده مکانیکی نخ پود

۷-۴-۲ - مکانیزم حس کننده ماکو: محور تعویض در عرض ماشین با فندگی قرار دارد و سر دیگر آن در سمت مقابل قسمت حس کننده و به مکانیزم تعویض متصل است. با چرخش محور تعویض دو عمل انجام می شود.

اول حس کننده ماکو (P) به جلو آمده و نوک آن بر روی کف دفتین قرار می گیرد. در این هنگام ماکو از سمت حس کننده به سمت تعویض آمده است. حس کننده (P) وظیفه دارد که قبل از تعویض ماسوره محل دقیق آن را حس کند و چنانچه ماکو به درستی در داخل جعبه ماکو قرار نگرفته باشد مانع تعویض ماسوره شود. در شکل ۷-۹ دیده می شود که چنانچه ماکو به درستی وارد جعبه ماکو نشده باشد (با خط چین کشیده شده است) حس کننده با آن برخورد می کند و با ادامهی حرکت



شكل ۷-۹-الف - مکانیزم حس کننده ماکو، ب - باتری ماسوره از نوع خشابی

دفتین به جلو حس کننده را در جهت نشان داده شده می‌چرخاند و از خود دور می‌کند. با این حرکت و از طریق اهرم‌های رابط، ضربه‌گیر (a) از مسیر ضربه‌زن (b) خارج می‌شود و به زیر دفتین می‌رود و عمل تعویض انجام نمی‌گیرد. اما چنانچه ماکو در محل صحیح قرار داشته باشد، حس کننده‌ی ماکو (P) به طور کامل به سمت دفتین حرکت می‌کند و در نتیجه ضربه‌گیر (a) در سمت مقابل ضربه‌زن (b) واقع می‌شود. با ادامه‌ی حرکت دفتین به سمت جلو، ضربه‌زن (b) که به دفتین متصل است ضربه‌گیر (a) را در جهت فلاش‌های نشان داده شده در شکل حرکت می‌دهد و این حرکت از طریق اهرم‌های رابط (برای سادگی شکل کشیده نشده است) به چکش تعویض ماسوره منتقل می‌شود و ماسوره تعویض می‌گردد.

معمولًاً در مکانیزم تعویض ماسوره از باتری دوار برای ماسوره‌های نخ پود یک رنگ و باتری‌های خشابی برای ماسوره‌های پود چند رنگ استفاده می‌شود.

۳-۴-۷- مکانیزم تعویض جعبه ماکو به منظور ایجاد طرح‌های مختلف: ایجاد طرح‌های مختلف توسط تعویض جعبه ماکو، در نتیجه‌ی استفاده از چند ماسوره، بدین طریق عملی می‌شود که در یک ماشین با فندگی بتوان با بیش از یک ماکو کار کرد. به طور کلی دو نوع مکانیزم برای این منظور وجود دارد:

مکانیزم چند جعبه ماکو یک طرفه: این نوع ماشین با فندگی در یک سمت دارای چند جعبه ماکو است و در سمت دیگر فقط یک جعبه ماکو دارد. حداکثر تعداد جعبه‌ماکوهای مورد استفاده در این نوع ماشین معمولًاً ۴ جعبه است. با استفاده از مکانیزم چند جعبه ماکو یک طرفه فقط می‌توان تعویض جعبه ماکوها را حداقل پس از دو پود انجام داد. به عبارت دیگر فقط می‌توان پودهای زوج رنگی بافت و همواره تعداد بود متوالی از یک رنگ خاص زوج خواهد بود.

مکانیزم چند جعبه ماکو دو طرفه: این نوع ماشین‌های با فندگی در هر سمت دارای چند جعبه ماکو هستند و به دو گروه تقسیم می‌شوند.

الف - مکانیزم چند جعبه ماکو دو طرفه‌ی تابع: که در آن‌ها جعبه‌ماکوهای طرفین به طور هم‌شماره و هم‌زمان در کف دفتین قرار می‌گیرند. مزیت این ماشین‌ها نسبت به مکانیزم‌های یک طرفه در این است که با این مکانیزم‌ها می‌توان پودهای رنگی با تعداد فرد بافت.

ب - مکانیزم‌های چند جعبه ماکو دو طرفه‌ی غیرتابع: که در آن‌ها جعبه‌ماکوهای طرفین بدون همبستگی با یکدیگر و به طور مستقل از هم به کف دفتین می‌آیند. مزیت مکانیزم دو طرفه‌ی غیرتابع آن است که تعداد ماکوهای مورد استفاده (تعداد رنگ پود مورد استفاده) می‌تواند بیشتر شود. در اینجا ذکر یک نکته لازم است و آن ارتباط تعداد جعبه‌ماکوها با دور ماشین با فندگی است.

هر اندازه تعداد ماکوها افزایش یابد به همان نسبت دور ماشین بافندگی کاهش می‌یابد زیرا زمان بیشتری برای تعویض جعبه ماکوی اول و آخر لازم است. از طرف دیگر تعداد و نوع جعبه ماکوها به تعداد ماسوره‌های مورد استفاده بستگی دارد. جدول زیر برای روشن شدن این ارتباط آورده شده است.

جدول ۷-۱- تعداد جعبه ماکوها، دور ماشین و حداکثر تعداد ماسوره (رنگ) مورد استفاده

تعداد جعبه ماکو	حداکثر دور در دقیقه ماشین بافندگی	حداکثر تعداد ماسوره (رنگ پود) مورد استفاده
۱	۲۵°	جعبه ماکو در هر سمت
۲	۲۰۰	جعبه ماکو در یک سمت
۴	۱۸°	جعبه ماکو در یک سمت
۴	۱۷°	جعبه ماکو در هر سمت (تابع)
۴	۱۴۵	جعبه ماکو در هر سمت (غیرتابع)

حداکثر تعداد ماسوره‌های مورد استفاده به تعداد نخ‌های پود هر رنگ در راپورت رنگ‌بندی پود (منظور از راپورت رنگ‌بندی تعداد کل نخ‌های پود رنگی است که در طول پارچه تکرار می‌شود) بستگی دارد. به طور مثال اگر ماشین بافندگی دارای ۸ جعبه ماکو (۴ جعبه ماکوی دو طرفه‌ی غیرتابع) باشد نمی‌توان همیشه از ۷ ماسوره‌ی رنگی (تعداد حداکثر ماسوره‌ی ممکن) سود برد.

موارد استفاده از ماشین‌های بافندگی چند جعبه ماکو

ماشین‌های بافندگی که دارای چند جعبه ماکو هستند در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

۱- استفاده از چند پود رنگی برای ایجاد طرح‌های مخصوص،

۲- برای مخلوط شدن پودها در پارچه،

الف- موقعی که پود یک‌نواخت رنگ نشده باشد می‌توان با مخلوط بافتن پودها ناهماهنگ رنگ در پارچه را کاهش داد،

ب- نخ پود از نقطه نظر نمره یک‌نواخت نباشد،

ج- پارچه باید کاملاً یک‌نواخت بافته شود.

۳- وقتی که یک طرح بافت کرب بافته شود،

۴- هنگام کارکردن با نخ‌های فیلامنتی بدون تاب برای جلوگیری از ایجاد رگه‌ی پودی.

خودآزمایی فصل هفتم

- ۱- منظور از اتوماتیک کردن ماشین بافندگی را توضیح دهید.
- ۲- هدف اصلی از اتو ماسیون در ماشین های بافندگی را بنویسید.
- ۳- ماشین بافندگی اتوماتیک را تعریف کنید.
- ۴- مکانیزم های کنترل و مراقبت را شرح دهید.
- ۵- مکانیزم های کنترل مراقبت به چند روش عمل می کنند و دقت و سرعت عمل کدامیک بهتر است؟
- ۶- وظیفه ای مکانیزم کنترل نخ پارگی تار چیست و برای کنترل پارگی نخ تار از چه وسیله ای استفاده می شود؟
- ۷- اصول کار مکانیزم کنترل نخ پارگی تار مکانیکی را توضیح دهید.
- ۸- اصول کار مکانیزم کنترل نخ پارگی تار الکتریکی را توضیح دهید.
- ۹- وظیفه ای مکانیزم کنترل و مراقبت نخ پود را بنویسید.
- ۱۰- انواع مکانیزم کنترل نخ پود به کار رفته در ماشین های بافندگی را نام ببرید.
- ۱۱- کار مکانیزم کنترل و مراقبت ماکو در ماشین های بافندگی را بنویسید.
- ۱۲- مکانیزم های اتومات ماشین بافندگی به چه مکانیزم هایی گفته می شود؟
- ۱۳- دلیل استفاده از نخ ذخیره روی ماسوره را نوشه و در مورد طول نخ ذخیره توضیح دهید.
- ۱۴- انواع حس کننده ای نخ روی ماسوره را نام ببرید.
- ۱۵- وظیفه ای مکانیزم حس کننده ای ماکو چیست؟
- ۱۶- دلیل استفاده از چند جعبه ماکو در ماشین بافندگی چیست؟
- ۱۷- انواع مکانیزم های چند جعبه ماکو را نام برد و کاربرد هر کدام را بیان کنید.
- ۱۸- انواع مکانیزم های تعویض جعبه ماکو را نام ببرید.
- ۱۹- در ماشین های بافندگی بی ماکو برای استفاده از نخ های پود رنگی از چه مکانیزم می استفاده می شود؟
- ۲۰- چرا در ماشین های بافندگی معمولاً در هر سمت ماشین بیش از ۴ جعبه ماکو مورد استفاده قرار نمی گیرد؟