

## واحد یادگیری ۵

### راه اندازی و عیب یابی یونیت هیتر

#### مقدمه

یکی از دستگاه‌های پخش کننده گرما یونیت هیتر است. و در انواع مختلف ساخته می‌شود. یونیت هیتر روی تکیه‌گاه نصب می‌گردد. سپس به لوله اصلی رفت و برگشت موتور خانه متصل می‌گردد. و کابل برق از تابلوی برق تا موتور یونیت هیتر وصل می‌گردد. در این بخش راه اندازی، نگهداری و تعمیر یونیت هیتر آمده است.

#### استاندارد عملکرد


راه اندازی یونیت هیتر با رعایت نکات فنی و ایمنی با توجه به دستورالعمل سازنده

#### پیش‌نیازها

۱- فیزیک پایه

## ساختمان یونیت هیتر

یونیت هیتر دارای اجزای مختلفی می باشند، اجزای کلی و مشترک یونیت هیترها عبارت اند از:



جدول ۶- قطعات یونیت هیتر شکل ۱

نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه
پین کور کننده	۲۰	فن	۱۰	کویل با فین	۱
واشر پلاستیکی	۳۰ و ۲۱	ترمینال برق	۱۱	پانل پایین	۲
واشر تخت	۲۲	دروپوش ترمینال برق	۱۲	قاب	۳
واشر فری	۲۵	بست لوله کابل	۱۳	پانل بالا	۴
پیچ خودکار	۳۱ و ۲۷ و ۱۶	لوله عبور کابل برق	۱۴	محافظ فن	۵
پیچ واشر سرخود	۱۹	رابط بست	۱۵	پایه نصب موتور	۶
تیغه دمپر	۲۸	پیچ	۲۴ و ۱۸	پایه نگهدارنده موتور	۷
فنر مخروطی	۲۹	مهره	۲۶ و ۲۳ و ۱۷	موتور تک فاز یا سه فاز	۹ و ۸

## سرویس و راه اندازی یونیت هیترها

همان طور که قبلاً گفته شد کلیه دستگاه‌ها نیاز به راه اندازی بر اساس دستورالعمل‌های نصب و همچنین مطابق با مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه دارند. در زیر به مواردی از چگونگی راه اندازی یونیت هیتر اشاره شده است:



شکل ۱۴- شانه فین

- تیغه دمپر از لحاظ باز و بسته شدن روان و بدون گیر کنترل شود.
- جدا کردن تیغه و قرار دادن آن در یک محلول چربی‌گیر حداقل سالی یکبار انجام شود.
- در ابتدای هر دوره راه اندازی تمیز کردن گرد و غبار کویل، فن و موتور با استفاده از هوای فشرده، قلم مو و مسوک انجام شود. زیرا گرد و غبار باعث داغ کردن موتور، کاهش بازده حرارتی و ارتعاش فن می‌شود.
- تمیز کاری روی لوله‌های ورودی و خروجی، شیرها و شیر هوایگیری با هوای فشرده انجام گیرد.
- برای تمیز کردن بدن، فن و موتور بعد از هوای فشرده از پارچه مرطوب استفاده نمایید.
- در صورت وجود گریس اضافی و روغن در هر قسمت از دستگاه برای تمیز کاری از پنبه و محلول چربی‌گیر استفاده کنید و مراقب باشید مایع محلول روی موتور نریزد.

■ اگر یونیت هیتر لکه زنگ‌زدگی داشته باشد، باید زنگ‌زدایی و سپس رنگ‌آمیزی گردد.

■ تعداد سرویس و تمیز کاری یونیت هیتر در یک سال بستگی به محیط محل نصب آن دارد. به طور معمول هر سال حداقل یک بار تمیز کاری باید انجام شود.

■ در حین تمیز کاری و سرویس اگر فین آسیب دیده است از شانه فین با سایز مناسب برای مرتبت کردن فین‌ها استفاده نمایید.

■ در حین تعمیر و نگهداری پیچ‌های ثابت دستگاه را کنترل کنید تا شل نشده باشند.  
■ پمپ گردش آب مدار اصلی قبل از راه اندازی کنترل شود.  
■ قبل از راه اندازی خارج کویل باید کاملاً خشک شده باشد.  
■ بازرسی و کنترل نشتی کویل دستگاه انجام گردد. در صورت نشتی کویل باید عوض شود. تنها در

- صورت نشته از محل اتصال با جوش اکسی استیلن محل نشته را تمیز و جوشکاری نمایید.
- وجود سیم ارت در مدار برق یونیت هیتر کنترل شود.
- در صورت نیاز کویل را اسیدشویی کنید.
- سرویس شیرهای قطع و وصل مدار آب و شیر هوایی اتومات را کنترل و بررسی و در صورت نیاز تعمیر کنید.

### کارکارگاهی



#### مونتاژ و دموناژ یونیت هیتر

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
یونیت هیتر آب گرم	یک عدد	فاز متر	یک عدد
شانه فین	یک عدد	سیم چین	یک عدد
آچار یک سر رینگی	حداقل یک عدد	چسب برق	یک سری
دیسکلر	یک عدد	پمپ اسید شویی	۲۰ لیتر
آوومتر			یک عدد

#### دستورکار:

برابر دستور کار زیر دموناژ و مونتاژ یونیت هیتر را انجام دهید و نتایج لازم را در جدول چک لیست مشخصات ثبت نمایید.

- ۱- یک دستگاه یونیت هیتر از انبار تحويل بگیرید.
- ۲- از سالم بودن دستگاه با حضور هنرآموز مربوطه اطمینان حاصل کنید.
- ۳- ابزار مناسب را از انبار تحويل بگیرید.
- ۴- نام اجزاء را به ترتیبی که باز می کنید در جدول داده شده یادداشت نمایید.
- ۵- کویل دستگاه را خارج نمایید در صورت داشتن پرج برای بریدن پرج از قلم چکش استفاده نمایید. چنانچه در نصب آن از پیچ استفاده شده است پیچ ها را با ابزار مناسب باز کنید.
- ۶- تعداد ردیف های کویل را شمارش نمایید و به هنرآموز مربوطه اطلاع دهید.
- ۷- کویل دستگاه را تا فشار ۱۰ بار با دستگاه تست فشار آب بازرسی نشته نمایید.

- ۸- رسوب‌زدایی کویل دستگاه با پمپ اسیدشویی با استفاده از اسید کلریدریک یا جوهر نمک ۲۰ درصد انجام دهید.
- ۹- روانکاری و روغنکاری بلبرینگ‌های موتور را انجام دهید.
- ۱۰- جهت چرخش فن را کنترل کنید.
- ۱۱- مشخصات پلاک موتور را در محل مخصوص جدول درج کنید.
- ۱۲- از شانه فین برای مرتب کردن فین‌های خراب شده (خوابیده) کویل استفاده نمایید.
- ۱۳- یونیت هیتر را مونتاژ کنید.
- ۱۴- پیچ‌های یونیت هیتر را کنترل نمایید که محکم باشند.
- ۱۵- پس از راه اندازی دستگاه آمپر دستگاه را اندازه گیری نمایید.
- ۱۶- نام اجزا را به ترتیب نصب در جدول داده شده یادداشت نمایید.
- ۱۷- یونیت هیتر را پس از مونتاژ تست کرده و تحويل دهید.

چک لیست مشخصات یونیت هیتر

تعداد	نام قطعه	تعداد	نام قطعه	تعداد	نام قطعه
تعداد دور:	مقدار جریان:	ولتاژ کار:	قدرت:	مشخصات پلاک موتور (در صورت وجود)	
تعداد فاز:	وضعیت نصب:	کلاس عایق:	دماهی اطراف (محیط):		

ایمنی



- ۷- به لبه های برنده دستگاه دست نزنید.
- ۸- در زمان باز کردن از سرد بودن لوله و کویل مطمئن شوید.
- ۹- در هنگام کار با اسید از دستکش، ماسک و عینک محافظ استفاده کنید.
- ۱۰- اگر نیاز به رقیق کردن اسید دارید اسید را به آب اضافه کنید.
- ۱۱- هنگام آزمایش موتور و اتصال به برق از تجهیزات مقاوم در مقابل برق گرفتگی استفاده کردد.
- ۱۲- هنگام راه اندازی موتور به منظور آزمایش حفاظ پروانه روی آن نصب باشد.

- ۱- از پلکان مناسب جهت دسترسی ایمن به دستگاه استفاده کنید.
- ۲- از قطع برق در زمان سرویس دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۳- در محل کلید قطع دستگاه روی تابلو علامت هشدار دهنده نصب کنید تا شخص دیگری در هنگام کار شما برق را وصل نکند.
- ۴- از ابزار مناسب برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده کنید.
- ۵- چنانچه در ارتفاع کار می کنید مکان مطمئنی را برای گذاشتن ابزار در نظر بگیرید.
- ۶- در صورت نیاز به جدا کردن یونیت هیتر از محل نصب، از هم گروهی های خود کمک بگیرید.

اسید استفاده شده را در ظروف مخصوص جمع آوری کرده تا به بیرون حمل شود

نکته  
زیست محیطی

کارکارگاهی

### هواگیری یونیت هیتر

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
آچار فرانسه	یک عدد	یونیت هیتر آب گرم	یک عدد
نوار تفلون	یک عدد	آچار شلاقی	یک عدد

دستور کار:

- ۱- شیر فلکه رفت و برگشت یونیت هیتر نصب شده را باز و عملکرد شیره هواگیری را کنترل نمایید.
- ۲- در صورت داشتن نشتی در محل اتصالات اقدام به رفع آن کنید.



شکل ۱۳- کنترل شیرهای رفت و برگشت و شیر هوایی یونیت هیتر آب گرم

راه اندازی موتور یونیت هیتر اندازه‌گیری میزان شدت جریان و ولتاژ موتور یونیت هیتر با توجه به اطلاعات پلاک موتور و استفاده از آمپر متر انجام می‌شود. اگر مصرف‌کننده خاصیت اهمی داشته باشد مقدار جریان (آمپر) می‌تواند تا حد اکثر جریان (آمپر) مصرف‌کننده انتخاب گردد. یعنی اگر حد اکثر جریان مصرف‌کننده ۱۰ آمپر باشد می‌توان با آمپر ۱۰-۰ مقدار جریان را اندازه‌گیری نمود. کلید سلکتوری مولتی متر را روی محدوده ولتاژ AC که با علامت (V~) مشخص شده قرار می‌دهیم و ولتاژ موتور در حال کار را اندازه‌گیری می‌کنیم.

نکته



قبل از گرفتن آمپر موتور باید پرهای دمپر یونیت هیتر کاملاً باز باشد. در غیر این صورت میزان آمپر توسط آمپر متر زیاد نشان داده می‌شود.



شکل ۱۵- اندازه‌گیری میزان شدت جریان (آمپر) موتور یونیت هیتر

**کنترل جهت چرخش پروانه**  
معمولًاً جهت چرخش یونیت هیترها در جهت عقربه‌های ساعت می‌باشد. با یک روش ساده می‌توان با اطلاع از دمنده یا مکننده بودن دستگاه جهت چرخش صحیح موتور و فن را تشخیص داد. در این آزمایش با قرار دادن یک برگ کاغذ روی محافظه فن متوجه می‌شویم که فن در حال مکش است یا کاغذ را در اثر چرخش معکوس موتور پرتاب می‌کند.



## کنترل جهت چرخش پروانه

مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک عدد	فاز متر	یک عدد	یونیت هیتر آب گرم
یک عدد	سیم چین	یک عدد	آوومتر
یک دست	دستکش محافظ برق	یک عدد	ترمیمال برق

### دستور کار:

فیوز دستگاه یونیت هیتر را وصل کنید. دستگاه روشن شده است در حین کار تیغه های دمپر را تحت زاویه ۴۵ درجه قرار دهید. در برخی یونیت هیتر ها تیغه های دمپر با روشن شدن دستگاه در اثر فشار هوا باز و با خاموش شدن دستگاه پره ها جمع می شوند. باید حرکت روان تیغه ها را در این حالت کنترل نمود و در حین کار آمپر و ولتاژ را اندازه گیری کنید. اعداد به دست آمده را با پلاک موتور مقایسه نمایید. جهت صحیح چرخش موتور را کنترل کرده و نتایج را در جدول زیر یادداشت و به هنرآموز مربوطه تحويل دهید.

### چک لیست کنترل چرخش یونیت هیتر

جهت چرخش موتور	نتیجه مقایسه با اعداد جدول ۲ مشخصات پلاک موتور	ولتاژ	آمپر



- ۱- از دستکش مناسب ضد برق گرفتگی استفاده کنید.
- ۲- از کفش ایمنی ضد برق استفاده کنید.
- ۳- در ابتدای شروع به کار با دستگاه اندازه گیر آمپر (آمپر متر) بعد از روشن کردن دستگاه ابتدا دو سرسیم های رابط آمپر متر را اتصال کوتاه نموده تا از صحت کار آمپر متر مطمئن شوید.
- ۴- با استفاده از کلید سلکتوری بخش مربوط به آمپر را انتخاب کنید.
- ۵- اگر مقدار جریان مورد اندازه گیری نامشخص است رنج آمپر متر را در بیشترین مقدار خود قرار دهید.

### بازدید دوره‌ای یونیت هیتر

عموماً هر دستگاهی نیاز به راه اندازی، سرویس، نگهداری و بازدیدهای دوره‌ای براساس یک برنامه مدون و منظم توسط شخص یا اشخاص مطلع و آشنا به کار دارد. سیستم‌های تأسیساتی اعم از پمپ، لوله‌ها، دیگ، پخش کننده‌ها و ... هم باید از این قاعده پیروی کنند. بازدید و سرویس‌های پیشگیرانه باعث افزایش راندمان، کاهش خرابی و هزینه و افزایش عمر دستگاه می‌شود. یونیت هیترها که جزئی از یک سیستم تأسیساتی می‌باشند باید قبل از شروع فصل سرما مطابق با جداول مخصوص به خود بازدید و سرویس و سپس راه اندازی شوند.

چه مواردی باید در بازدید و سرویس یونیت هیتر بررسی شوند؟

### تمیز کاری

- اجسام خارجی متفرقه که بر روی موتور افتاده یا ریخته باشد، از طریق سوراخ‌های موجود در محفظه موتور ممکن است به داخل نفوذ کنند.
- گرد و خاک روی پوسته و بین فین‌های پوسته باید تمیز شوند. گرد و خاک به عنوان عایق حرارتی عمل می‌کند.
- گرد و خاک انباسته شده روی پره‌ها تمیز شوند چون باعث به هم خوردن بالانس پره‌های فن می‌شود.

### کنترل صدا و لرزش

- صدای دستگاه باید نرم باشد. هر گونه صدایی غیر معمول علامت وجود اشکال است. خرابی بلبرینگ‌ها یکی از عوامل مؤثر در معیوب شدن موتورها است. یاتاقان‌ها به شافت یا مجموعه روتور اجرازه می‌دهند تا به آزادی و نرمی در پوسته موتور بچرخند. یاتاقان‌ها در دو انتهای شافت موتور قرار دارند. لقی مجاز در جهت محور شافت ۱ تا ۳ و در جهت شعاع ۰/۱ تا ۰/۳ میلی‌متر می‌باشد، هر چه لقی کمتر باشد (به صفر نزدیک‌تر)



شکل ۱۶-نمایش بلبرینگ و روتور موتور الکتریکی

بهتر است. چنانچه یاتاقان‌های موتور خراب شده باشند، در اثر چرخش گرم شده و صدای کنند. هنگام بروز این اشکال باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعویض یاتاقان اقدام شود. برای کاهش صدا و عملکرد بهتر و افزایش عمر الکتروموتور، بلبرینگ‌ها در دوره‌های زمانی معین با توجه به کارکرد گریس کاری می‌شوند.

■ برای بررسی سالم بودن یاتاقان‌ها، موتور را بر روی یک سطح محکم قرار داده و یک دست خودتان را بر روی موتور بگذارید و شفت موتور را با دست دیگر بچرخانید. بدقت نگاه کنید، حس کنید و گوش دهید به هر علامتی از صدای خشکی، سایش، خرد شدن فلز، یا ناهمواری گردش روتور یا لقی جانبی و رفت و برگشتی شافت برخورد کردید علامت وجود خرابی یاتاقان یا بلبرینگ است.



شکل ۱۷- کنترل ظاهری بلبرینگ موتور یونیت هیتر

- پیچ‌های الکتروموتور باید محکم باشند در صورتی که در اثر لرزش شل شده‌اند آچار کشی شوند.
- سوراخ‌های محل نصب الکتروموتور یا پایه سالم باشند.
- لقی شافت الکتروموتور در جهت محور و شعاع شافت باید بررسی شوند لقی باید در محدوده مجاز باشد.

### کنترل ظاهری


- در مواردی ممکن است قسمت وسط پوسته موتورهای تک فاز تغییر رنگ داده باشد تغییر رنگ نشان دهنده وجود حرارت اضافی است.
- سیم‌های ورودی به الکتروموتور باید بازدید شوند سیم‌ها در صورت شل بودن بیش از حد گرم شده و پوشش آنها خشک می‌شود و در نتیجه باعث گرم شدن بیش از حد، اتصالی و سوختن موتور می‌شوند.
- بررسی فین‌های کوبل در صورت خرابی با شانه مخصوص فین مرتب شوند.
- شیرهای رفت و برگشت و همچنین شیر هوایگیری<sup>۱</sup> باز و بسته و باید از سالم بودن آن مطمئن شد.



شکل ۱۸- کنترل ظاهری موتور یونیت هیتر

#### ■ کنترل سالم بودن سیم پیچ الکتروموتور

برای آزمایش سالم بودن یا خرابی و اصطلاحاً سوختگی الکتروموتور با استفاده از یک دستگاه مولتی متر و کنترل اهم و اندازه گیری مقدار مقاومت موتور می توان از سالم یا معیوب بودن موتور مطلع شد. دستگاه اهم متر باید همیشه مقدار مقاومتی در محدوده مگا اهم را نشان دهد. بعضی اوقات مقدار مقاومت به چند صد هزار اهم نیز می رسد. اما هر چه مقاومت بیشتر باشد بهتر است. مقاومت زیر  $500$  کیلو اهم بین هر یک از سر سیم های موتور با بدنه دستگاه نشان دهنده سوخته بودن سیم پیچ و اتصال آن با بدنه است.



شکل ۱۹- اندازه گیری مقاومت اهمی موتور یونیت هیتر

## عیب یابی مدار برق یونیت هیتر

### جدول ۷- عیب یابی مدار برقی یونیت هیتر

اگر دستگاه یونیت هیتر روش نمی شود موارد زیر را بررسی کنید.	
کنتاکت های ترموموستات را بررسی کنید. ابتدا ترموموستات را باز کرده و با یک قلم موی کوچک محل کنتاکت ها را تمیز کنید.	ترموستات عمل نمی کند.
اگر ترموموستات از نوع کنترل دار است باطری را بررسی کنید.	
شرایط مکان نصب ترموموستات را بررسی نمایید.	
با استفاده از یک تستر یا فاز متر در حالت وصل خروجی فیوز را کنترل کنید.	فیوز خراب شده است.
مدار سیم کشی را از ورودی به موتور جدا و بررسی کنید.	سیم کشی اشکال دارد.
موتور را با استفاده از اهم متر آزمایش کنید.	موتور سوخته است.

کارگاهی



موضوع: عیب یابی مدار یونیت هیتر

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
مولتی متر دیجیتال یا عقربه‌ای	یک عدد	فاز متر	یک عدد

### دستورکار:

به کمک مولتی متر مدار بندی یونیت هیتر کار عملی ۳ را کنترل نمایید و از صحت عملکرد تجهیزات و روش بازرسی گزارش تهیه نمایید و در حین کار آمپر و ولتاژ را اندازه گیری کنید. اعداد به دست آمده را با پلاک موتور مقایسه نمایید. جهت صحیح چرخش موتور را کنترل کرده و نتایج را در جدول زیر یادداشت و به هنرآموز مربوطه تحويل دهید.



- ۱- همواره از دستکش استاندارد مقاوم در مقابل برق گرفتگی استفاده نمایید.
- ۲- دستگاه یونیت هیتر در کارخانه تست برق می‌شود. ولی ممکن است در حمل و نقل تعدادی از سر سیم‌ها شل شده باشند. نصاب باید سر سیم‌ها را کنترل نماید. برای کنترل از ابزار سالم و مناسب استفاده کنید.
- ۳- هنگام آزمایش فن مواطع دست‌های خود باشید.
- ۴- در حین سیم‌بندی برق مدارات برقی از مسیر مناسبی به غیر روی زمین کابل را عبور دهید.
- ۵- در هنگام کار با مولتی متر در ابتدا تنظیم را روی بالاترین رنج دستگاه قرار دهید. زیرا موتورها و خازن آن منبع ولتاژ بالای گذرا هستند.
- ۶- کلید انتخاب دستگاه را آهسته و بدون ضربه بچرخانید.

- ۱- سیم و کابل استفاده شده را برای استفاده مجدد در انبار نگهداری نمایید.
- ۲- برای جلوگیری از سوختن مولتی متر قبل از اتصال پروب به سیم و سر سیم از تنظیم درست آن مطمئن شوید.
- ۳- قبل از برش کاری لوله‌ها را به دقیقیت اندازه گیری کنید تا از هدر رفت لوله‌ها جلوگیری شود.

## ارزشیابی شایستگی نصب و راهاندازی پخش کننده‌های تابشی

شرح کار:																
انتخاب دستگاه آماده سازی محل نصب اتصال برق دستگاه																
<p><b>استاندارد عملکرد:</b></p> <p>نصب و راهاندازی پخش کننده‌های تابشی برابر اصول ایمنی و فنی و دستورالعمل سازنده</p> <p><b>شاخص‌ها:</b></p> <p>برآورد بار - زون‌بندی فضا - انتخاب دستگاه</p> <p>ساخت شاسی - نصب شاسی - استقرار دستگاه با اتصال دودکش - اتصال به لوله گاز</p> <p>لحیم کاری یا پرس کابلشو - اتصال سرسیم‌ها - راهاندازی - کنترل جریان مصرفی - تنظیم مشعل - تنظیم ترمومترات</p> <p><b>شرایط انجام کار:</b></p> <p>کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد <math>12 \times 8</math> متر دارای تهویه کافی با لوله گاز برابر استاندارد با دیوارهای مقاوم برای نصب پخش کننده تابشی U شکل، پخش کننده تابشی خطی، پخش کننده تابشی سقفی و دیواری</p> <p><b>زمان:</b> ۸ ساعت</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b></p> <p>دستگاه تابشی U شکل، خطی (سقفی، دیواری) - رکتی فایر جوشکاری - ماسک - الکترود - نردنیان دو طرفه - فازمتر - انبردست - سیم لخت کن - آوومتر - لحیم - هویه - پرس کابلشو - پیچ گوشته دوسو و چهارسو - اره - گونیا - دریل چکشی - متر الماسه و آهن - سنگ فرز - دودکش فلزی - ترمومترات دیواری - کلید پریز - کلاهک دودکش - پرج کن - میخ پرج - قیچی - متر</p>																
<p><b>معیار شایستگی:</b></p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #c6e2ff;">ردیف</th> <th style="text-align: center; background-color: #c6e2ff;">مرحله کار</th> <th style="text-align: center; background-color: #c6e2ff;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="text-align: center; background-color: #c6e2ff;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">انتخاب دستگاه</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">نصب دستگاه</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td style="text-align: center;">راهاندازی دستگاه</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	انتخاب دستگاه	۱		۲	نصب دستگاه	۲		۳	راهاندازی دستگاه	۲	
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو													
۱	انتخاب دستگاه	۱														
۲	نصب دستگاه	۲														
۳	راهاندازی دستگاه	۲														
<p><b>شاخص‌ها:</b></p> <p>شاخص‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</p> <p>۱- کارآفرینی - خالص ایده‌های کسب و کار</p> <p>۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی</p> <p>۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه</p> <p>تنظیم صحیح مشعل</p>																
<p><b>میانگین نمرات</b></p>																
<p>*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>																

