

واحد کار چهارم



دستورات
گذaranدن

توانایی
تعریف

توانایی ترسیم انواع نقشه های ساختمانی با استفاده از دستورهای ترسیمی، کمک ترسیمی و ویرایشی

هدفهای رفتاری:
فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- دستورهای موجود در منوی Draw (ترسیمی) را اجرا کند.
- ۲- از ابزار کمک ترسیمی مانند Select و ابزارهای موجود در نوار وضعیت به خوبی استفاده کند.
- ۳- دستورهای ویرایشی را مورد استفاده قرار دهد.
- ۴- با استفاده از دستورهای ترسیمی و ویرایشی نقشه های ساختمانی را ترسیم نماید.

عملی
۲۴



نظری
۱۶

ساعت های آموزش



LINE

ترسیم پاره خط



Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Line



Menu :Draw ➤ Line



Toolbar :Draw



Command entry :line or l

- با استفاده از این دستور می‌توانید پاره خط، ترسیم کنید. برای این کار می‌توانید از همه روش‌های ورود مختصات نقطه استفاده کنید.

این دستور به یکی از روش‌های رو به رو قابل اجرا است.

Command: LINE ۱- اجرای دستور:

Specify first point: ۲- نقطه اول را مشخص کنید. (در تمرین پایین با ماوس کلیک شده است)


Specify next point or [Undo]: 4 ۳- نقطه بعدی را مشخص کنید. (نقطه دوم)

Specify next point or [Undo]: 3 ۴- نقطه بعدی را مشخص کنید. (نقطه سوم)

Specify next point or [Close/Undo]: 4 ۵- نقطه بعدی را مشخص کنید. (نقطه چهارم)

Specify next point or [Close/Undo]: c

۶- با استفاده از زیردستور Close و تایپ حرف C در خط فرمان و فشردن کلید اینتر، آخرین نقطه به نقطه اول رسیده و دستور تمام می‌شود. در غیر این صورت با فشردن کلید اینتر از دستور خارج می‌شود.



- در ترسیم این شکل از ابزار Ortho استفاده شده است.

- ابزاری که در پایین از آنها یاد می‌شود، می‌توانند سرعت ترسیم را بالا ببرند.

: باعث می‌شود مکان‌نما روی نقاط مشخصی پرش کرده، قفل شود. Snap = F9

: در این حالت می‌توانید خطوط افقی و عمودی را فقط با وارد کردن طول آنها و جهت را با حرکت مکان‌نما تعیین کنید. Ortho = F8



: این ابزار باعث می‌شود سرعت ترسیم خطوط زاویه‌دار زیاد شود. Polar Tracking = F10

: با استفاده از این ابزار می‌توانید به طور کلی خط فرمان را حذف کرده و همه اطلاعات ورودی و پیام‌های اتوکد را در صفحه تصویر ببینید. این ابزار با Ortho و Polar Tracking به Dynamic Input = F12 راحتی کار می‌کند.

ابزار یاد شده در بالا، در همین واحد کار به طور کامل توضیح داده می‌شود.

XLINE

خطی از دو طرف بینهایت



Command: XLINE

..... ۱- اجرای دستور:


Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: ۲- مشخص کردن یک نقطه به عنوان مرکز خط

Specify through point: ۳- وارد کردن نقطه دوم

Specify through point: ۴- وارد کردن نقطه سوم

Specify through point: ۵- وارد کردن نقطه چهارم

Specify through point: ۶- وارد کردن نقطه پنجم



Command: XLINE اجرای دستور:

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: h استفاده از گزینه افقی

- افقی Hor :

با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطه‌ای را مشخص کنید، یک خط افقی دو طرف بینهایت ترسیم می‌شود.

- قائم Ver :

با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطه‌ای را معرفی کنید، یک خط قائم دو طرف بینهایت ترسیم می‌شود.

Ang - زاویه : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک خط با زاویه مشخص، از دو طرف بی‌نهایت ترسیم کنید.

اجرای دستور: Command: XLINE اجرای دستور:

گزینه زاویه Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: a گزینه زاویه

وارد کردن زاویه خط Enter angle of xline (0) or [Reference]: 45 وارد کردن زاویه

مشخص کردن یک نقطه Specify through point: مشخص کردن یک نقطه

Bisect - نیمساز:

با استفاده از این گزینه می‌توانید نیمساز یک یا چند زاویه را ترسیم کنید.


اجرای دستور: Command: XLINE اجرای دستور:

گزینه نیمساز Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: b گزینه نیمساز

مشخص کردن رأس زاویه Specify angle vertex point: مشخص کردن رأس زاویه

مشخص کردن یک نقطه روی اولین ضلع زاویه Specify angle start point: مشخص کردن یک نقطه روی اولین ضلع زاویه

مشخص کردن یک نقطه روی دومین ضلع زاویه Specify angle end point: مشخص کردن یک نقطه روی دومین ضلع زاویه




Offset کپی موازی تا بی‌نهایت

گزینه کپی موازی Command: XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o گزینه کپی موازی

وارد کردن فاصله کپی موازی Specify offset distance or [Through] <30.0000>: وارد کردن فاصله کپی موازی

انتخاب موضوعی که قرار است کپی شود Select a line object: انتخاب موضوعی که قرار است کپی شود

مشخص کردن جهتی که قرار است کپی انجام شود Specify side to offset: مشخص کردن جهتی که قرار است کپی انجام شود



RAY

رسیم نیم خط



Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Ray



Menu :Draw ➤ Ray



Command entry :ray

- با استفاده از این دستور می‌توانید خطی ترسیم کنید که ابتدای آن مشخص ولی انتهای آن تابینه است.


این دستور به یکی از روش‌های روبرو قابل اجرا است.

1- اجرای دستور: Command: RAY

2- مشخص کردن نقطه شروع Specify start point:

3- مشخص کردن نقطه‌ای که خط تشکیل شده و از روی آن می‌گذرد Specify through point:

4- مشخص کردن نقطه بعدی Specify through point:

**TRACE**

رسیم نوار

- با استفاده از این دستور می‌توانید یک نوار پهن ترسیم کنید.

این دستور به دلیل قدیمی بودن چون می‌خواهد زاویه تشکیل خط را تشخیص دهد، همیشه یک نقطه در ترسیم عقب خواهد بود.


1- اجرای دستور: Command: TRACE

2- مشخص کردن پهنانی خط Specify trace width <1.0000>: 3

3- معرفی نقطه شروع (۱) Specify start point: (1)

4- معرفی نقطه بعدی (۲) Specify next point: (2)

5- معرفی نقطه بعدی (۳) Specify next point: (3)



CIRCLE

ترسیم دایره

Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Center ,Radius


Menu :Draw ➤ Circle

Toolbar :Draw

Command entry :circle or c

- با استفاده از این دستور می‌توانید دایره را با داشتن اطلاعات از نقاط مختلف آن ترسیم کنید.


این دستور به یکی از روش‌های روپرتو قابل اجرا است.



۱- اجرای دستور : ترسیم دایره به‌وسیله شعاع Command: CIRCLE

۲- مشخص کردن مرکز دایره Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

۳- وارد کردن شعاع دایره Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: 2




۱- اجرای دستور : ترسیم دایره به‌وسیله قطر Command: CIRCLE

۲- مشخص کردن مرکز دایره Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

۳- تایپ کاراکتر D برای استفاده از گزینه قطر و فشردن کلید ایتر Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D

۴- وارد کردن مقدار قطر Specify diameter of circle <2.0000>: 4



* به مثال روپرتو دقت کنید.


۳P (Three Points) -

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: **3P** ۱- انتخاب گزینه ۳P

..... ۲- مشخص کردن اولین نقطه روی محیط دایره

..... ۳- مشخص کردن دومین نقطه

..... ۴- مشخص کردن سومین نقطه



* توجه کنید که این سه نقطه نباید روی یک خط راست باشد.


2P (Two Points) -

ترسیم دایره با داشتن دو نقطه روی محیط دایره، این دو نقطه می‌توانند دو سر قطر دایره باشند.

1- انتخاب گزینه ۲P ۱

..... ۲- مشخص کردن اولین نقطه از قطر دایره

..... ۳- مشخص کردن نقطه پایانی قطر دایره

**TTR (Tangent ,Tangent ,Radius)**



ترسیم دایره با داشتن دو مماس و یک شعاع

1- انتخاب گزینه TTR TTR

..... ۲- مشخص کردن اولین مماس دایره

..... ۳- مشخص کردن دومین مماس دایره

..... ۴- وارد کردن شعاع دایره







Ribbon: Home tab ➤ Draw panel ➤ Tan ,Tan ,Tan




Menu: Draw ➤ Circle ➤ Tan ,Tan ,Tan

چون روش پایانی ترسیم دایره در خط فرمان وجود ندارد، پس بهتر است مسیر روبرو را دنبال کنید.


- ترسیم دایره با داشتن سه مماس
با انتخاب این گزینه کافی است روی سه موضوع که دایره بر آنها مماس است کلیک کنید تا دایره ترسیم شود.




مثال *




Center , Radius



دو نقطه



سه نقطه 3P (Three Points)




دو مماس یک شعاع TTR (Tangent ,Tangent ,Radius)

- ARC ترسیم کمان
- Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ 3-Point
- Menu :Draw ➤ Arc
- Toolbar :Draw
- Command entry :Arc or A

با استفاده از این دستور می‌توانید کمان ترسیم کنید
چون همه روش‌های ترسیم کمان در خط فرمان وجود ندارد، بهتر است این دستور را از طریق منوی آن اجرا کنید و از یازده روش ترسیم کمان استفاده کنید.



- مشخصات کمان




Command :ARC ۱- اجرای دستور کمان

Specify start point of arc or [Center]: ۲- مشخص کردن نقطه شروع کمان

Specify second point of arc or [Center/End]: ۳- مشخص کردن نقطه دوم کمان

Specify end point of arc: ۴. مشخص کردن نقطه پایانی کمان




(Start ' Center ' End) -

ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، پایان

۱- مشخص کردن نقطه شروع کمان

۲- مشخص کردن مرکز کمان

۳- مشخص کردن پایان کمان




(Start ' Center ' Angle) -

ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، زاویه

۱- مشخص کردن نقطه شروع کمان

۲- مشخص کردن مرکز کمان

۳- وارد کردن زاویه کمان



اگر زاویه کمان را منفی وارد کنید کمان در جهت عکس تشکیل می‌شود.


(Start ' Center ' Length) -

ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، طول و تر

۱- مشخص کردن نقطه شروع کمان


۲- مشخص کردن مرکز کمان

۳. وارد کردن طول و تر کمان



(Start ' End ' Angle) -


ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، زاویه



- ۱- مشخص کردن نقطه شروع
- ۲- مشخص کردن نقطه پایانی
- ۳- وارد کردن زاویه کمان

(Start ' End 'Direction) -


ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، خط مماس بر نقطه شروع



- ۱- مشخص کردن نقطه شروع کمان
- ۲- مشخص کردن نقطه پایان کمان
- ۳- تعیین جهت

(Start ' End 'Radius) -

ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، شعاع




- ۱- مشخص کردن نقطه شروع کمان
- ۲- مشخص کردن نقطه پایان
- ۳- وارد کردن شعاع کمان

اگر در این حالت، جای نقطه شروع و پایان را برعکس وارد کنید، جهت کمان برعکس می‌شود و رو به پایین تشكیل می‌شود.

(Center ' Start 'End) -


ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز، شروع و پایان



- ۱- مشخص کردن مرکز کمان
- ۲- مشخص کردن نقطه شروع
- ۳- مشخص کردن نقطه پایان

(Center ' Start 'Angle)


ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز، شروع، زاویه



- ۱- مشخص کردن مرکز کمان
- ۲- مشخص کردن شروع کمان
- ۳- وارد کردن زاویه کمان

(Center ' Start 'Length) -

ترسیم کمان با داشتن مشخصات مرکز، شروع و طول و تر



- ۱- مشخص کردن مرکز کمان
- ۲- مشخص کردن نقطه شروع کمان
- ۳- وارد کردن طول و تر

(Continue) -



در این روش، دستور کمان خود به آخرین نقطه ترسیم شده از نوع خط یا کمان وصل می‌شود و با وارد کردن نقطه بعدی به کار خود پایان می‌دهد.

Command: _arc

در واقع این کمان، با دو نقطه ترسیم می‌شود.

Specify start point of arc or [Center]:

Specify end point of arc:



تمرین: در شکل رویرو، ۸ کمان ترسیم شده است شما با استفاده از دستور کمان هر کدام از قوس‌ها را با یکی از روش‌های این دستور ترسیم کنید.

PLINE

ترسیم چندخطی

 Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Polyline

 Menu :Draw ➤ Polyline

 Toolbar :Draw ➤

 Command entry :pline or pl

- با استفاده از این دستور می‌توان چند خط یا کمان پشت سر هم، رسم کرد که این اجزا به هم وصل و یکپارچه می‌باشند. این چندخطی‌ها را می‌توان با ضخامت‌های مختلف ترسیم کرد و به راحتی می‌توان مساحت و محیط آن‌ها را حساب نمود.

1- اجرای دستور: Command: PLINE اجرای دستور:

2- مشخص کردن نقطه اول مشخص کردن نقطه اول

ارائه گزارش از ضخامت چندخطی Current line-width is 0.0000


3- مشخص کردن نقطه دوم Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 4

4- مشخص کردن نقطه سوم Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2

5- نقطه چهارم Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 4

6- با استفاده از کاراکتر C و بستن نقطه ابتداء و نقطه انتهای Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C

با استفاده از کاراکتر C و بستن نقطه ابتداء و نقطه انتهای



با استفاده از این گزینه می‌توانید در هنگام ترسیم خط، از کمان نیز استفاده کنید. همه قانون‌های دستور کمان در اینجا مصدق دارند.

Close —

با استفاده از این گزینه می‌توانید یک چندخطی بسته داشته باشید.

Halfwidth —

با استفاده از این گزینه می‌توانید نصف ضخامت خط را مشخص کنید.

1- نصف ضخامت را در نقطه شروع مشخص کنید Specify starting **half-width** <2.5000>: 3

2- نصف ضخامت را در نقطه پایانی مشخص کنید Specify ending **half-width** <3.0000>:




Length –

با استفاده از این گزینه در زمان ترسیم خط، می‌توانید در جهت خط قبلی به طول خط اضافه کنید.

استفاده از گزینه طول
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/**Length**/Undo/Width]: **L**

مقدار اضافه شدن طول خط را وارد کنید.....
Specify length of line: 20

**Undo –**

با استفاده از این گزینه می‌توانید یک مرحله به عقب باز گردید.

Width –

با استفاده از این گزینه می‌توانید کل ضخامت خط را وارد کنید.

استفاده از گزینه پهنا
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/**Width**]: **W**

در این مثال ضخامت خط در شروع و پایان با هم متفاوت می‌باشد.
Specify starting width <1.0000>: **3**

Specify ending width <3.0000>: **8**



Specify starting width <3.0000>: **8**

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع و پایان مساوی است.

Specify ending width <8.0000>: **8**



Specify starting width <8.0000>: **0**

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع صفر و در نقطه


پایانی هشت می‌باشد.

در این مثال ترسیم خط باعث تشکیل یک مثلث توپر شده است.



RECTANGLE

مستطیل یکپارچه



Command: RECTANG

با استفاده از این دستور می‌توانید مستطیل یا مربع یکپارچه ترسیم کنید.


این ترسیم خاصیت چندخطی‌ها را دارد.

1- اجرای دستور: Specify **first corner** point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

۲- مشخص کردن اولین گوشه چهارضلعی

Specify **other corner** point or [Area/Dimensions/Rotation]: @70,30

۳- مشخص کردن گوشه دوم، در اینجا از روش نسبی استفاده شده است.



Area

با استفاده از این گزینه زمانی که ما مساحت چهارضلعی را داشته باشیم، با وارد کردن مساحت، موضوع و یکی از اضلاع چهارضلعی ترسیم می‌شود.

1- انتخاب گزینه مساحت Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: A

Enter area of rectangle in current units <230.0000>: 120


۲- وارد کردن مساحت و فشردن کلید اینتر

Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width] <Length>: L

۳- مشخص کنید می‌خواهید طول را وارد کنید یا عرض را و بعد کلید اینتر را فشار دهید.

Enter rectangle length <22.0000>: 10

۴- مقدار طول را وارد کنید.



Dimensions –


با استفاده از این گزینه اتوکد، مقدار طول و عرض را جداگانه پرسیده و در نهایت، جهت شکل را با حرکت مکان نما تعیین کنید.

1- انتخاب گزینه اندازه‌ها Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: D

2- وارد کردن مقدار طول Specify length for rectangles <20.0000>: 22

3- وارد کردن مقدار عرض Specify width for rectangles <15.0000>: 16

4- جهت چهارضلعی را با حرکت مکان نما مشخص کنید. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:



Rotation –


با استفاده از این گزینه می‌توانید مقدار چرخش چهارضلعی را وارد کنید تا در پایان، چهارضلعی با زاویه تعیین شده ترسیم شود.

1- انتخاب گزینه چرخش Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: R

2- وارد کردن مقدار زاویه Specify rotation angle or [Pick points] <0>: 45

3- مشخص کردن گوشه اول Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:

4- وارد کردن گوشه دوم Command: Specify opposite corner:




Chamfer -

با استفاده از این گزینه می‌توانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشه‌های آن دارای پخ باشد.

1- انتخاب گزینه **C** Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: **C**

2- وارد کردن اولین فاصله پخ Specify first chamfer distance for rectangles <5.0000>: 8


3- وارد کردن دومین فاصله پخ Specify second chamfer distance for rectangles <5.0000>: 8

**Fillet -**

با استفاده از این گزینه و تنظیم مقدار شعاع، می‌توانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشه‌های گرد داشته باشد.

1- انتخاب گزینه **F** Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: **F**


2- وارد کردن مقدار شعاع گرد گوش Specify fillet radius for rectangles <8.0000>:

**Width -**

با استفاده از این گزینه می‌توانید خطوط چهارضلعی را پهن‌تر ترسیم کنید

1- انتخاب گزینه **W** Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: **W**

2- وارد کردن مقدار ضخامت خط Specify line width for rectangles <0.0000>: 2



*توجه: تا زمانی که تنظیمهای گزینه‌های بالا را به حالت اولیه برنگردانید،

این تنظیمهای روی دستور باقی می‌مانند.

POLYGON

ترسیم چندضلعی منظم

Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Polygon

Menu :Draw ➤ Polygon

Toolbar :Draw

Command entry :Polygon or pol

Poligons



با استفاده از این دستور می‌توان چندضلعی‌هایی از ۳ ضلع تا ۱۰۲۴ ضلع ترسیم کرد.

1- اجرای دستور: Command: POLYGON اجرای دستور:


2- تعداد اضلاع چندضلعی را مشخص کنید و کلید اینتر را فشار دهید.

3- مرکز چندضلعی را مشخص کنید. Specify center of polygon or [Edge]:


Enter an option [**Inscribed in circle/Circumscribed about circle**] <|>: |

4- انتخاب روش محاطی، (در این روش چندضلعی محاط در دایره فرض می‌شود.)

5- وارد کردن شعاع دایره Specify radius of circle: 8



Inscribed in circle



Circumscribed about circle

Enter an option [**Inscribed in circle/Circumscribed about circle**] <|>: c

4- انتخاب روش محیطی، (در این روش چندضلعی محیط بر دایره می‌شود.)

5- وارد کردن شعاع دایره Specify radius of circle: 8


Edge –

با استفاده از این گزینه می‌توانید چندضلعی را از طریق طول ضلع آن ترسیم کنید.

1- انتخاب گزینه ضلع Specify center of polygon or [Edge]: E

2- مشخص کردن اولین نقطه Specify first endpoint of edge:

3- وارد کردن نقطه پایانی Specify second endpoint of edge: 16



Revision Cloud


ابر بازبینی

Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Revision Cloud

Menu :Draw ➤ Revision Cloud

Toolbar :Draw

Command entry :revcloud



با استفاده از این دستور می‌توانید شکل ابرمانندی به وجود بیاورید که به توضیحات بیشتری نیاز دارد.

1- اجرای دستور: Command: revcloud

Minimum arc length: 0.5000 Maximum arc length: 0.5000 Style: Normal

2- ارائه گزارش از تنظیم‌های این دستور

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: 3- مشخص کردن نقطه شروع

4- با حرکت مکان‌نما در صفحه، این ابر ایجاد می‌شود.

5- با نزدیک کردن مکان‌نما به نقطه اول، ابر تشکیل شده و بسته می‌شود.



Arc Length —

با استفاده از این گزینه می‌توانید حداقل و حداکثر طول کمان‌ها را مشخص کنید.

1- انتخاب گزینه طول کمان: Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: a

2- وارد کردن حداقل طول کمان: Specify minimum length of arc <5.0000>: 8

3- وارد کردن حداکثر طول کمان: Specify maximum length of arc <8.0000>: 12

Object —


با استفاده از این گزینه می‌توانید موضوع‌های یکپارچه را به ابر بازبینی تبدیل کنید.

1. انتخاب گزینه موضوع: Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: o

2. انتخاب موضوع مورد نظر: Select object:

3. تعیین جهت کمان‌ها به سمت بیرون یا داخل: Reverse direction [Yes/No] <No>: y

4. ارائه گزارش تشکیل ابر بازبینی: Revision cloud finished.



ELLIPSE

ترسیم بیضی



Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Ellipse



Menu :Draw ➤ Ellipse ➤ Center



Toolbar :Draw



Command entry :ellipse or el

- با استفاده از این دستور می‌توانید بیضی، کمان بیضی و دایره در حالت ایزومتریک ترسیم کنید.


این دستور با یکی از روش‌های روبرو قابل اجرا است.

1- اجرای دستور: Command : ELLIPSE ۱

2- مشخص کردن یک سر قطر بیضی ۲

3- مشخص کردن سر دوم قطر بیضی ۳


4- مشخص کردن نصف قطر دوم ۴

**Rotation –**


با استفاده از این گزینه بعد از مشخص کردن قطر اول، اگر بیضی دایره فرض شود، می‌توانید این دایره را حول قطر دوران دهید تا به بیضی مورد نظر برسید.

1- انتخاب گزینه چرخش حول محور ۱

این زاویه از صفر تا کمتر از نود درجه می‌تواند باشد. ۲



Rotation=0




Rotation=45



Rotation=85


Center –

با استفاده از این گزینه لازم است تا بعد از مشخص کردن مرکز بیضی، نصف قطر اول و نصف قطر دوم را وارد کنید.



– با استفاده از این گزینه می‌توانید کمان بیضی رسم کنید. فقط جهت شروع و پایان و جهت حرکت مثبت زاویه‌ها را در نظر داشته باشید.

- 1- انتخاب گزینه کمان Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: A
- 2- مشخص کردن اولین سر قطر Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:
- 3- مشخص کردن نقطه پایانی قطر Specify other endpoint of axis:
- 4- مشخص کردن نصف قطر دوم Specify distance to other axis or [Rotation]:
- 5- زاویه شروع کمان را وارد کنید. Specify start angle or [Parameter]: 45
- 6- زاویه پایان کمان را وارد کنید. Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 220




Isocircle –

این گزینه در صورتی در دستور بیضی ظاهر می‌شود که فرمان Snap را اجرا کرده و از قسمت Style گزینه Isometric را اجرا کنید.

Standard
Command: SNAP > Style

1. اجرای دستور بیضی: Command: ELLIPSE
2. انتخاب گزینه Isocircle Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/**Isocircle**]: I
3. مشخص کردن مرکز دایره ایزومتریک Specify center of isocircle:
4. وارد کردن شعاع دایره Specify radius of isocircle or [Diameter]:



* توجه: برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به توضیحات دستور Snap مراجعه کنید.

POINT

ترسیم نقطه

Ribbon :Home tab > Draw panel > Multiple Points

Menu :Draw > Point

Toolbar :Draw

Command entry :point or po

- با استفاده از این دستور می‌توانید نقطه ترسیم کنید.
از نقطه می‌توانید به عنوان نشانه‌گذاری استفاده کنید.

این دستور با یکی از روش‌های رو برو قابل اجرا است.

Command: point

..... ۱- اجرای دستور نقطه :

ارائه گزارش از مدل نقطه و سایز آن


۲- در این حالت به هر روشی که نقطه‌ای وارد کنید، Point ترسیم می‌شود. می‌توانید در نقطه مشخصی کلیک کنید یا مختصات آن را وارد کنید.

Menu : Format > Point Style....

از طریق مسیر روبرو می‌توانید مدل نقطه و اندازه آن را تغییر دهید.

Command entry : Ddptype

چون به صورت پیش‌فرض، مدل نقطه به صورت اثر یک قلم می‌ماند، بهتر است برای نشانه‌گذاری و بهتر دیدن مدل، آن را به حالت‌های دیگر تغییر دهید.



Point Size –
اندازه نقطه را وارد کنید.

Set Size Relative to Screen –

اگر این گزینه فعال باشد، اندازه نقطه براساس درصدی از بزرگ نمای صفحه می‌باشد که بعد از بزرگ‌نمایی صفحه تصویر با دستور Regen این اثر را می‌توانید ببینید.

Set Size in Absolute Units –

اگر این گزینه فعال باشد، اندازه نقطه براساس واحد ترسیمی شما در نظر گرفته می‌شود. (بهتر است این گزینه را انتخاب کنید)

DIVIDE

تقسیم به قسمت‌های مساوی



- با استفاده از این دستور می‌توانید موضوع‌هایی مانند پاره خط، بیضی، کمان، دایره، چندخطی‌ها را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید.


این دستور با یکی از روش‌های رو برو قابل اجرا است.

1- اجرای دستور: Command: DIVIDE

2- انتخاب موضوع (با کلیک): Select object to divide:

3- وارد کردن تعداد قسمت‌ها: Enter the number of segments or [Block]: 4

* توجه کنید که این دستور در نقاط تقسیم از Point استفاده می‌کند و شکل مورد نظر را برش نمی‌دهد.



Block –


با این گزینه می‌توانید به جای استفاده از نقطه در تقسیم‌ها، از یک بلوک از پیش‌ساخته شده استفاده کنید.

1- انتخاب گزینه بلوک: Enter the number of segments or [Block]: B


2- نام بلوک را وارد کنید: Enter name of block to insert: Tree

3- مشخص کنید آیا بلوک هم جهت با مسیر شود یا خیر: Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y

4- وارد کردن تعداد قسمت‌ها: Enter the number of segments: 4



Align block = Yes



Align block = No

* توجه: برای اطلاعات بیشتر در مورد بلوک به مبحث Block مراجعه کنید.

MEASURE

تقسیم به اندازه‌های مساوی



Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Measure



Menu :Draw ➤ Point ➤ Measure

Command entry :measure or me

- با استفاده از این دستور می‌توانید مواردی مانند پاره خط، بیضی، کمان، دایره، چندضلعی‌ها را به اندازه‌های مساوی تقسیم کنید.
این دستور با یکی از روش‌های روبرو قابل اجرا است.

Command: MEASURE


Select object to measure:

Specify length of segment or [Block]: 17


۱- اجرای دستور:

۲- انتخاب موضوع (با کلیک)


۳- طول قطعه‌ها را وارد کنید



Line



Circle





این دستور مشابه دستور Divide می‌باشد.

Boundary

ایجاد مرز یک پارچه

- Ribbon :Home tab > Draw panel > Boundary
- Menu :Draw > Boundary
- Command entry :boundary or bpoly or bo

- با استفاده از این دستور می‌توانید در محیط‌های بسته از جنس خط یا کمان مرزهای یک پارچه از جنس چند خطی‌ها و یا مدل ناحیه‌ای ایجاد کنید. دستور مذکور مرز یک پارچه را برروی شکل‌های قبلی ترسیم می‌کند و آن‌ها را تغییر نمی‌دهد. این دستور با یکی از روش‌های روبرو قابل اجرا است.



Pick Points – با استفاده از این گزینه می‌توانید محیط بسته خود را انتخاب کنید.

Island Detection – این بخش در دستورهای شور توضیح داده شده است.

Object Type – با استفاده از این گزینه می‌توانید نوع یا جنس مرز خود را مشخص کنید.

polyline – با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده، از نوع چند خطی‌ها می‌باشد.

region – با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده، از نوع ناحیه‌ای می‌باشد. (این نوع مرز قابل ویرایش نیست)

Boundary Set – این بخش در دستورهای شور توضیح داده شده است.

بعد از اجرای دستورهای ویرایشی، معمولاً با سؤال Select Object روبه‌رو خواهد شد. یعنی موضوعی که قرار است روی آن تغییر صورت گیرد را انتخاب کنید.

روش‌های انتخاب موضوع کمک می‌کند تا راحت‌تر موضوع یا موضوع‌ها را انتخاب کنید.

همه زیر دستورهای دستور Select در جواب Object قابل اجرا است.

SELECT

روش‌های انتخاب موضوع

 Command entry: select

Command: SELECT

Select objects: ?

Invalid selection

Expects a point or


Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add

/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object

Select objects:

در روش Window انتخاب موضوع از چپ به راست است.

انتخاب پنجره‌ای Window




در این حالت می‌توانید با دو کلیک یک پنجره باز کنید. خطوط این پنجره ممتد و رنگ آن آبی خواهد بود و هر موضوعی که کامل داخل این پنجره باشد، انتخاب می‌شود.

واحد کار چهارم

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی


آخرین ترسیم Last —

با استفاده از این گزینه می‌توانید آخرین موضوع ترسیم شده را انتخاب کنید.
برخوردی Crossing —




با استفاده از این گزینه می‌توانید با دو کلیک، پنجره‌ای باز کنید که خطوط این پنجره از نوع خط‌چین و رنگ آن سبز می‌باشد. این پنجره با هر موضوعی که برخورد کند، آن را انتخاب می‌کند. در روش Crossing انتخاب موضوع از راست به چپ می‌باشد.

— BOX — ترکیبی (این گزینه پیش‌فرض می‌باشد)




این گزینه ترکیب دو روش Crossing و Window می‌باشد. همان‌طور که در شکل بالا می‌بینید هرگاه جای نقطه شماره یک و دو عوض شود، نوع انتخاب از Window به Crossing تبدیل می‌شود.



این روش مشابه روش Window می‌باشد با این تفاوت که تعداد اضلاع این پنجره قابل تعیین خواهد بود.

CPolygon چند ضلعی برخوردي —



این روش مشابه روش Crossing می‌باشد با این تفاوت که تعداد اضلاع این پنجره قابل تعیین خواهد بود.

Add — این گزینه بر عکس گزینه Remove Objects می‌باشد، یعنی وضعیت Select Object را به وضعیت Remove Objects تبدیل می‌کند.

ALL – همه

با استفاده از این گزینه که باید کامل تایپ شود، شما می‌توانید همه ترسیم‌های موجود را انتخاب کنید.

Single تکی

یا انتخاب تکی با استفاده از این گزینه، مکان نما تبدیل به یک جعبه انتخاب شده و شما می‌توانید روی یک موضوع کلیک کنید که بلافاصله انتخاب می‌شود.

Previous قبلی


با استفاده از این گزینه می‌توانید، موضوع یا موضوع‌هایی که از قبل انتخاب کرده بودید را دوباره انتخاب کنید.

Multiple چند تایی

این گزینه اجزه انتخاب تک‌تک موضوع‌ها را از طریق کلیک روی آن‌ها می‌دهد ولی پیغام Select Objects تکرار نمی‌شود.

Remove حذف

با استفاده از این گزینه می‌توانید موضوع‌هایی که انتخاب کرده‌اید را از حالت انتخاب خارج کنید. این حالت را با پایین نگه داشتن کلید Shift نیز می‌توانید بدست آورید.

Fence خط برخوردی

با استفاده از این گزینه می‌توانید به وسیله نقاطی که کلیک می‌کنید، خطی ترسیم کنید که بعد از فشردن اینتر آن خط از روی هر موضوعی که عبور کرده باشد انتخاب خواهد شد. مانند شکل بالا.

OBJECT SNAP

نقطه های کمکی

	Menu :Tools ➤ Drafting Settings
	Shortcut menu :Press Shift while right-clicking in the drawing area and choose Osnap Settings.
	Toolbar :Status bar ➤ Osnap
	Command entry :osnap

Command entry

Space Bar

روش استفاده به وسیله کیبورد

ENDpoint

of آخرین نقطه

 CENter

of مرکز کمان یا دایره

TANgent

to مماس بر

MIDpoint

of نقطه میانی

NODe

of گیره مشخص نقطه

NEArest

to نزدیکترین نقطه

INTersection

of محل تقاطع دو موضوع

QUAdrant

of چهار ربع کمان یا دایره

PARallel

to موازی

EXTension

of ادامه یک موضوع

INSertion


of گیره احصار Block

m²p First point of mid

..... میان دو نقطه

PERpendicular

to عمود بر




در AutoCAD ۲۰۱۰ دو گزینه Apparent Intersection و Intersection هر دو مشابه و کار یکدیگر را انجام می‌دهند.

Toolbar Object Snap



استفاده از نوار ابزار نقاط کمکی

Press Shift while right-clicking in the drawing area and choose Osnap Settings.




در زمان ترسیم می‌توانید کلید Shift را پایین نگه داشته کلید راست ماوس را فشار دهید و از منوی باز شده استفاده کنید.

right-clicking in the drawing area
and choose Snap Overrides




با استفاده از این جدول می‌توانید موارد دلخواه را فعال کنید.
Drafting Settings



*توجه: این نقاط کمکی وسط دستور بوده و در جلوی Command باشد در زمان استفاده از دیگر دستورها استفاده کنید.

فعال و غیرفعال کردن موارد انتخاب شده با استفاده از کلید F3 می‌باشد.

می‌توانید روی نوار Status bar و گزینه Osnaps کلیک راست کنید و از منوی باز شده استفاده کنید.



ORTHO

عمود کش



Toolbar: Status bar ➤ Ortho



Command entry: ortho



F8 = Ortho On or Off



- با استفاده از این ابزار مکان نمای شما فقط به صورت افقی و عمودی حرکت می کند.

استفاده از این ابزار برای ترسیم خط های عمود بر هم مانند ترسیم پلان بسیار مفید و سریع می باشد.

فعال و غیر فعال کردن Ortho با کلید F8 انجام می شود.



Ortho On

در راستای Z نیز مانند راستای X و Y عمل می کند.

Polar Tracking

ردیابی قطبی





Toolbar: Status bar ➤ Polar



Menu : Tools ➤ Drafting Settings...



F10 = Polar Tracking On or Off



این ابزار نیز مانند Ortho یک ابزار کمک ترسیمی است اما با قدرت بیشتر که می تواند زوایا را نیز تحت پوشش خود قرار دهد.

Increment Angle –

زاویه های آماده برای ردیاب قطبی که می توان انتخاب کرد.

Additional Angles –

در این بخش می توانید زاویه های دلخواه که در بخش قبلی وجود نداشت را اضافه کنید.

List of Angles –

در این قسمت زاویه هایی که به دلخواه اضافه کرده اید، قابل رویت می باشد.

New –

با استفاده از این گزینه می‌توانید زاویه‌های جدید را اضافه کنید.

Delete –

با استفاده از این گزینه زاویه‌های اضافه شده را می‌توانید حذف کنید.

Track Orthogonally Only –

این گزینه حالت پیش‌فرض را برای Object Snap Tracking در نظر می‌گیرد که در آن مکان‌یابی فقط به صورت افقی یا عمودی صورت می‌گیرد.

Track Using All Polar Angle Settings –

در این قسمت می‌توانید زاویه‌های رדיاب قطبی همراه کنید.

Absolute –

در صورت فعال بودن این گزینه مبنای محاسبات زاویه در Polar حالت مطلق در نظر گرفته می‌شود.

Relative to Last Segment –

با استفاده از این گزینه می‌توان مبنای محاسبات زاویه در Polar را آخرین پاره خط ترسیم شده در نظر گرفت.

SNAP	پرش مکان‌نما
	Toolbar: Status bar ➤ Snap
	Command entry: snap
	F9 = Snap On or Off

GRID	نقاط شبکه‌بندی
	Toolbar: Status bar ➤ Grid
	Command entry: grid
	F7 = Grid On or Off

با استفاده از این دو دستور مکان‌نما روی نقاط شبکه‌بندی مشخصی پرش می‌کند و قفل می‌شود.

Snap X Spacing

فاصله‌های پرش افقی مکان‌نما

Snap Y Spacing


فاصله‌های پرش عمودی مکان‌نما

Equal X and Y Spacing

زمانی که این گزینه فعال باشد، فاصله‌های پرش افقی و عمودی مساوی در نظر گرفته می‌شود.


Polar Distance

زمانی که ردياب قطبی فعال باشد می‌توان فاصله‌های پرش را برای Polar در نظر گرفت. این گزینه در پایین همین جدول یعنی Polar Snap می‌باشد.



Grid Snap –

این گزینه پیش‌فرض سیستم بوده و زمانی که فعال باشد دو گزینه زیر نیز فعال است.




Standard Snap

Rectangular Snap –


حالت پیش‌فرض بوده و در این حالت مکان‌نما مانند شکل روبرو است و نقاط شبکه‌بندی نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل دارند.

Isometric Snap –


در این حالت مکان‌نما تبدیل به حالت ایزومتریک می‌شود و می‌توانید ترسیم‌های ایزومتریک را انجام دهید.



Left Isoplane



Top Isoplane



Right Isoplane

*توجه : زمانی که این حالت را انتخاب می‌کنید زیر دستور Isocircle به دستور بیضی اضافه می‌شود.

$Ctrl+E = F5$ –

برای تعویض حالت مکان‌نما برای ترسیم وجه سمت راست و چپ و بالای ترسیم‌های ایزومتریک می‌توانید از این کلیدها کمک بگیرید.

PolarSnap –

زمانی که این گزینه فعال باشد Snap از Polar تبعیت می‌کند و فواصل پُرشده را می‌توانید در قسمت Polar Spacing تنظیم کنید.

Grid X Spacing –

تنظیم فاصله‌های افقی نقاط شبکه‌بندی

Grid Y Spacing –

تنظیم فاصله‌های عمودی نقاط شبکه‌بندی

LIMITS

تعريف محدوده



Menu : Format ➤ Drawing Limits



Command entry: limits

- با استفاده از این دستور می‌توانید یک محدوده چهار گوش را برای ترسیم‌های خود معرفی کنید. اگر این دستور فعال باشد شما نمی‌توانید خارج از محدوده تعیین شده ترسیمی انجام دهید.

*توجه : اگر می‌خواهید چند شیت نقشه را در کنار هم قرار دهید، بهتر است این دستور فعال نباشد.

1- اجرای دستور: اجرای دستور:

ارائه گزارش راه اندازی مجدد محدوده ارجاعی دستور:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

۲- مشخص کردن گوش پایین سمت چپ محدوده

Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: ارجاعی دستور:

۳- مشخص کردن گوش بالا سمت راست محدوده


با استفاده از گزینه On و Off می‌توانید محدوده را فعال یا غیر فعال کنید. اگر محدوده را فعال کردید حتماً یک بار از دستور Zoom Extend استفاده کنید.

Dynamic Input


- Toolbar: Status bar ➤ Dynamic Input
- Menu : Tools ➤ Drafting Settings...
- Command entry: dsettings ➤ Dynamic Input
- F12 = Dynamic Input On or Off

ورودی اطلاعات به صورت پویا

با استفاده از این ابزار کمکی می‌توانید خط فرمان یا Command Line را به کلی حذف کنید. چون این ابزار اطلاعات خط فرمان را به صفحه ترسیم منتقل می‌کند.



*توجه: زمانی که ابزار Dynamic Input فعال باشد، پیش‌فرض این دستور حالت نسبی است. پس برای ترسیم در حالت نسبی لازم نیست از علامت @ استفاده کنید و به همین علت اگر بخواهید ترسیمی در حالت مطلق داشته باشید حتماً باید قبل از ورود اطلاعات به صورت مطلق از علامت # استفاده کنید.



*توجه: در قسمت سربرگ Dynamic Input می‌توانید تنظیم‌های دلخواه انجام دهید.
- در AutoCAD ۲۰۱۰ ابزار Dynamic Input به صورت پیش‌فرض فعال می‌باشد.



Length
واحدهای طول


Type

واحد معماری - واحد دهدهی - واحد مهندسی -
واحد کسری - واحد علمی

Architectural ,Decimal ,Engineering ,Fractional,
and Scientific .

Precision

تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم.



این دستور برای تنظیم
واحدهای طولی و زاویه‌ای
مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Angle –
واحدهای زاویه

Type –

واحد نقشه‌برداری، واحد درجه/دقیقه/ثانیه، واحد گراد و رادیان ، واحد دهدهی

decimal degrees ,grads and radians ,The degrees/minutes/seconds ,Surveyor's :

Precision –
تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم

Clockwise –

با فعال شدن این گزینه جهت چرخش زاویه‌ها موافق با جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌شود. در حالی که پیش‌فرض سیستم خلاف این موضوع می‌باشد.

Insertion Scale –

این گزینه مربوط به واحد مواردی می‌باشد که از بیرون وارد AutoCAD می‌شود.


Lighting –

تنظیم شدت نور با استفاده از استانداردهای موجود در این قسمت.

Direction –

با استفاده از این گزینه می‌توانید شروع زاویه صفر را تغییر دهید.

با استفاده از جدول روبرو می‌توانید جهت مورد نیاز را انتخاب کنید.



فرمان‌های آرایشی و پیراپیشی

در این قسمت با چگونگی تغییر و اصلاح موضوعهای ترسیم شده آشنا خواهید شد. در واقع ترسیم‌ها به تنها یکی کامل نیستند و با دستورهای موجود در این قسمت کامل می‌شوند. به طور مثال شاید شما در ترسیم یک نقشه از دستور ترسیم خط یک بار استفاده کنید ولی با استفاده از دستورهایی مانند Copy یا Offset و Mirror آن را چند بار به شکل‌های مختلف تکرار خواهید کرد.

تقریباً اولین پرسش همه این دستورها مشابه بوده و از کاربر می خواهد که موضوع مورد بحث را انتخاب کند یعنی Select Object). پس لازم است قبلاً روش های انتخاب موضوع را به خوبی یادگرفته باشید.

ERASE

حذف یا پاک کردن موضع‌ها



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Erase



Menu :Modify ➤ Erase



Toolbar :Modify



Shortcut menu :Select the objects to erase ,
and right-click in the drawing area .Click Erase.



Command entry :erase or e

همه این دستورها در منوی Modify یا در Modify Panel موجود می‌باشد.


این دستور به یکی از روش‌های روبرو قابل اجرا می‌باشد.

Command: ERASE ۱- اجرای دستور:

٢- انتخاب اولین موضوع (کلیک روی موضوع) Select objects: 1 found

٣- انتخاب دومین موضوع Select objects: 1 found, 2 total

٤- تأیید انتخاب‌ها یا فشردن کلید اینترSelect objects:



دستور **Oops** می‌تواند آخرین موضوع حذف شده توسط دستور **Erase** را بازیابی و به صفحه ترسیم برگرداند، و مقدار زمان گذشته از استفاده از دستور **Erase** روی این موضوع اثری ندارد.

Copy

کپی یا نسخه برداری از موضوعها



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Copy



Menu :Modify ➤ Copy



Toolbar :Modify



Shortcut menu :Select the objects to copy ,



and right-click in the drawing area .

Click Copy Selection.

Command entry :copy or co

با این دستور می توانید یک یا چند نسخه از موضوع انتخاب شده را کپی کنید.

این دستور با یکی از روش های رو به رو قابل اجرا است.

1- اجرای دستور: Command: COPY

2- انتخاب موضوع یا موضوعها (روش های انتخاب موضوع) Select objects : 1 found

3- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر Select objects :

ارائه گزارش از تنظیم دستور کپی Current settings : Copy mode = Multiple

4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای حرکت Specify base point or [Displacement / mOde] < Displacement>:


.....

5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه درج کپی Specify second point or <use first point as displacement>:

.....

6- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه درج مشخص کنید. Specify second point or [Exit / Undo] < Exit >:

چون پیش فرض دستور گزینه Multiple می باشد یعنی کپی نامحدود، پس نقطه دوم هر بار پرسیده می شود و شما می توانید نقطه های زیادی را به عنوان نقطه درج مشخص کنید.



انتخاب این گزینه باعث می شود تا شما انتخاب کنید روش کپی کردن یکی باشد یا نامحدود.

Move

جابه‌جا کردن موضوع‌ها

با این دستور می‌توانید موضوع یا موضوع‌های انتخاب شده را در صفحه ترسیم جابه‌جا کنید.



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Move



Menu :Modify ➤ Move



Toolbar :Modify

Shortcut menu :Select the objects to move ,
and right-click in the drawing area .

Click Move.

Command entry :move or m

این دستور با یکی از روش‌های رویرو قابل اجرا است.

1- اجرای دستور Command: MOVE اجرای دستور

2- انتخاب موضوع یا موضوع‌ها (روش‌های انتخاب موضوع) Select objects : 1 found انتخاب موضوع


3- تأیید انتخاب یا انتخاب‌ها با فشردن کلید اینتر Select objects : تأیید انتخاب

Specify base point or [Displacement] < Displacement>:

4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای جابه‌جای

Specify second point or <use first point as displacement>:

5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه مقصد



MIRROR

ایجاد تصویر آینه‌ای



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Mirror



Menu :Modify ➤ Mirror



Toolbar :Modify



Command entry :mirror or mi

در نقشه، ساختمان‌هایی مانند مساجد، هتل‌ها و مدارس که قسمتی از ساختمان قرینه قسمت دیگر می‌باشد، می‌توان از این دستور استفاده کرد.

قوانين آینه تخت در این دستور مصدق دارد.

1- اجرای دستور: MIRROR


Select objects : 1 found ۲- انتخاب موضوع یا موضوع‌ها

Select objects : ۳- تأیید انتخاب‌ها با فشردن کلید اینتر


Specify **first point** of mirror line: ۴- مشخص کردن اولین نقطه از خط آینه

Specify **second point** of mirror line: ۵- مشخص کردن دومین نقطه از خط آینه

Erase source objects ? [Yes / No] < N >: ۶- آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر: خیر و فشردن کلید اینتر




Erase source objects ? [Yes / No] < Y >: ۷- آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر: بله و فشردن کلید اینتر



Command: mirrtext متغیر سیستمی در مورد آینه شدن نوشته‌ها

Enter new value for MIRRTEXT <0>: ۱ این متغیر بین دو عدد صفر و یک می‌باشد.



ROTATE

دوران یا چرخش موضوعها



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Rotate



Menu :Modify ➤ Rotate



Toolbar :Modify

Shortcut menu :Select the objects to rotate ,
and right-click in the drawing area .Click Rotate.

Command entry :rotate or ro

با استفاده از این دستور می‌توانید موضوعهای انتخاب شده را دور یک نقطه دوران دهید.

این دستور با استفاده از یکی از روش‌های روبرو قابل اجرا می‌باشد.

1- اجرای دستور Command: ROTATE


ارائه گزارش در مورد جهت دوران و مرجع دوران
Current positive angle in UCS : ANGDIR = counterclockwise ANGBASE =0

2- انتخاب موضوع یا موضوعها Select objects : Specify opposite corner : 1 found

3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر Select objects :

4- انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز دوران Specify base point :

5- وارد کردن زاویه دوران Specify rotation angle or [Copy / Reference] <0>: 90



ANGDIR = counterclockwise

ANGBASE =0

مرجع شروع زاویه دوران ، جهت دوران خلاف عقربه‌های ساعت مثبت

این دو متغیر را می‌توانید از طریق Command و یا از طریق دستور Unit تغییر دهید.


Copy –

با استفاده از این گزینه می‌توانید یک کپی از شکل اصلی را دوران دهید.

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: **C Rotating a copy of the selected objects.**

دوران یک کپی از موضوع انتخاب شده

وارد کردن زاویه دوران وارد کردن زاویه دوران



: مثال

Reference –

این گزینه برای تغییر مرجع دوران موضوع‌ها هنگام اجرای دستور می‌باشد.

1- اجرای دستور: Command: ROTATE

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
ارائه گزارش از متغیرهای این دستور

2- انتخاب موضوع Select objects: 1 found

3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر Select objects:


4- انتخاب مرکز دوران انتخاب مرکز دوران

5- انتخاب گزینه تغییر مرجع Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: R

6- انتخاب دوباره مرکز دوران انتخاب دوباره مرکز دوران

7- انتخاب نقطه دوم (این نقطه می‌تواند بین نقطه ۶ و ۷ باشد) انتخاب نقطه دوم (این نقطه می‌تواند بین نقطه ۶ و ۷ باشد)

8- وارد کردن زاویه دوران وارد کردن زاویه دوران

**Points –**

با استفاده از این گزینه می‌توانید به جای وارد کردن زاویه دوران از دو نقطه مشابه روی نقشه استفاده کنید.

OFFSET

ایجاد کپی موازی



Ribbon :Home tab > Modify panel > Offset



Menu :Modify > Offset



Toolbar :Modify

Command entry :offset or o

با استفاده از این دستور می‌توانید از موضوع اصلی،
کپی موازی تهیه کنید.

این دستور برای ترسیم پلان، کاربرد زیادی دارد.
با استفاده از یکی از روش‌های روبرو می‌توانید این
دستور را اجرا کنید.

لازم به ذکر است که این دستور در مورد دایره و بیضی
لزام به ذکر است که این دستور در مورد دایره و بیضی
روی شعاع آن اثر می‌گذارد.

۱- اجرای دستور: Command: OFFSET ۲

Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE =0

ارائه گزارش از تنظیم‌های این دستور

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: ۲

۲- وارد کردن فاصله کپی موضوع

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

۳- در این حالت یک موضوع را انتخاب کنید (انتخاب در این دستور تنها از روش Single می‌باشد).

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:

۴- در این مرحله باید در جهت یا سمتی که می‌خواهید موضوع کپی شود کلیک کنید.

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

۵. دوباره می‌توانید موضوعی را جهت کپی کردن انتخاب کنید.
Through —

این گزینه که پیش‌فرض نیز می‌باشد، بدون درخواست فاصله اجازه می‌دهد شما به دفعات موضوع‌ها را انتخاب کنید.

Erase —

این گزینه از شما می‌پرسد که بعد از کپی شدن، موضوع اصلی حذف شود یا خیر.
Layer

پس از اجرای این گزینه پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Current>:

Current —


این گزینه باعث می‌شود موضوع کپی شده در لایه جاری قرار گیرد.

Source —

این گزینه باعث می‌شود موضوع کپی شده در لایه موضوع اصلی ایجاد شود.

Multiple —

با استفاده از این گزینه می‌توانید با کلیک‌های متوالی کپی‌های موضوع اصلی را با همان فاصله تعیین شده اولیه
به تعداد زیاد داشته باشد.



STRETCH**کشیدگی موضع‌ها**

Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Stretch



Menu :Modify ➤ Stretch



Toolbar :Modify



Command entry :stretch or s

با استفاده از این دستور می‌توانید موضع‌ها را در جهتی که می‌خواهید بکشید یا فشرده کنید.

1- اجرای دستور: Command: STRETCH

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...


تنها راه انتخاب موضع در این دستور Crossing – Polygon می‌باشد.
2- انتخاب موضع: Specify opposite corner: 1 found

3- تأیید انتخاب با استفاده از فشردن کلید اینتر.....

4- مشخص کردن نقطه مبدأ:

Specify second point or <use first point as displacement>: 6

5- مشخص کردن نقطه دوم یا وارد کردن طول در جهتی که می‌خواهید.



در این دستور اگر همه موضع‌ها درون پنجه‌های انتخاب قرار گیرند این دستور معادل دستور Move عمل می‌کند.

ARRAY

درج یک آرایه یا چیدمان



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Array



Menu :Modify ➤ Array



Toolbar :Modify





Command entry :array or ar


با استفاده از این دستور می‌توانید کپی‌های منظم به صورت سطری و ستونی و یا دورانی ایجاد کنید. با اجرای دستور، قادری مطابق شکل زیر باز می‌شود که شامل دو گزینه Rectangular و Polar می‌باشد.

Command: ARRAY

اجرای دستور:


چیدمان به صورت سطری و ستونی





با استفاده از این دکمه ها می توانید به جای وارد کردن فاصله ردیفها و ستونها و زاویه چیدمان از مaos کمک گرفته و نقاط یا همان فاصله یا زاویه را از روی نقشه برداشت یا انتخاب کنید. 1



اگر شما فاصله ردیفها را به صورت یک عدد منفی وارد کنید چیدمان به سمت پایین انجام می شود و اگر فاصله ستونها را عدد منفی وارد کنید چیدمان به سمت چپ تشکیل می شود. 2




به پلان فونداسیون روبرو نگاه کنید یک تمرین عملی از کاربرد این دستور در چیدمان صفه های ستون می باشد.

Polar Array

چیدمان به صورت قطبی و یا دورانی



به پلان مقابله نگاه کنید.
برای ترسیم این پلان کارآئی دستور چیدمان
به صورت قطبی را می‌بینید. ستون‌ها، پنجره‌ها،
سرستون‌ها و صندلی‌ها همه با استفاده از این
دستور ترسیم شده است.



Total Number of Items

روش وارد کردن تعداد موضوعها

Angle to Fill

روش وارد کردن زاویه دوران موضوعهای انتخاب شده دور نقطه مرکزی.

Angle Between Items

روش وارد کردن زاویه بین دو موضوع


1

2

3

وارد کردن عدد مثبت جلوی زاویه باعث دوران خلاف عقربه‌های ساعت می‌شود و وارد کردن عدد منفی جلوی زاویه چیدمان، باعث چرخش موضوعها در جهت عقربه‌های ساعت می‌شود.


با فعال شدن این گزینه موضوع انتخاب شده در زمان چیدمان دور نقطه مرکزی نیز دوران داده می‌شود و اگر غیر فعال باشد خیر.



SCALE	مقیاس
Ribbon :Home tab > Modify panel > Scale	
Menu :Modify > Scale	
Toolbar :Modify	
Shortcut menu :Select the objects to scale , and right-click in the drawing area .Click Scale.	
Command entry :scale or sc	

با استفاده از این دستور می‌توانید موضوعاتی را کوچک یا بزرگ کنید.
این دستور با یکی از روش‌های روبرو اجرا می‌شود.


- 1- اجرای دستور: Command: SCALE
 2- انتخاب موضوع یا موضوعات: Select objects: 1 found
 3- تأیید انتخابها با فشردن کلید اینتر
 4- مشخص کردن نقطه مبنای (نقشه‌ای که تمام موضوعات را نسبت به آن نقطه کوچک و بزرگ می‌شوند).
 5- وارد کردن ضریب مقیاس (اتوکد به صورت پیشفرض موضوع اولیه را، یک در نظر می‌گیرد).



انتخاب گزینه کپی Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: C

Scaling a copy of the selected objects .


انتخاب این گزینه باعث می‌شود تا موضوع اولیه ثابت بماند و کپی از آن موضوع با مقیاس جدید ترسیم شود.



Reference —

تغییر مرجع این گزینه زمانی استفاده می‌شود که نخواهیم ضریب مقیاس را وارد کنیم و می‌خواهیم از اندازه‌ها یا ترسیم‌های درون نقشه استفاده کنیم.

- 1- اجرای دستور: Command: SCALE انتخاب موضوع یا موضوع‌ها Select objects: 1 found تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر Select objects: مشخص کردن نقطه مبدا (کلیک) Specify base point: انتخاب گزینه تغییر مرجع Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.5000>: R وارد کردن طول یا مقیاس فعلی Specify reference length <1.0000>: 1/100 وارد کردن طول یا مقیاس نهایی Specify new length or [Points] <1.0000>: 1/50 وارد کردن طول یا مقیاس نهایی



Points —

با استفاده از این گزینه می‌توانید به جای وارد کردن طول یا مقیاس نهایی از دو نقطه روی نقشه کمک بگیرید.

- *توجه: در دستور مقیاس نمی‌توانید از عدد منفی استفاده کنید ولی می‌توانید از اعداد اعشاری یا کسری مانند مثال بالا استفاده کنید.
- وقتی عدد اعشاری یا کسری از 1 کوچکتر باشد شکل حاصل نسبت به موضوع اولیه کوچکتر خواهد شد.

TRIM

بریدن موضع‌ها نسبت به یک مرز



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Trim



Menu :Modify ➤ Trim



Toolbar :Modify ➤

Command entry :trim or tr

با استفاده از این دستور می‌توانید موضع انتخابی خود را نسبت به یک مرز قطع کنید.

این دستور با استفاده از یکی از روش‌های روبرو قابل اجرا می‌باشد.

1- اجرای دستور: Command: TRIM ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

Current settings: Projection=UCS, Edge=None توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز


Select cutting edges 2- انتخاب مرز بریدن

Select objects or <select all>: 1 found 3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر

Select object to trim or shift-select to extend or 4- انتخاب قسمتی که می‌خواهیم حذف شود.

در این مرحله از روش‌های انتخابی روبرو می‌توانید استفاده کنید.

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:




Fence —

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: f انتخاب گزینه Fence یا نرده ایی

مشخص کردن اولین نقطه از نرده مشخص کردن اولین نقطه از نرده

مشخص کردن نقطه بعدی (نقطه دوم) مشخص کردن نقطه بعدی (نقطه سوم)

مشخص کردن نقطه بعدی (نقطه سوم) مشخص کردن نقطه بعدی (نقطه سوم)



Project —

در مباحث سه بعدی توضیح داده خواهد شد.

Edge —

با استفاده از این گزینه پیغام زیر ظاهر خواهد شد.

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: e

انتخاب چگونگی مرز بریدن

Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>:

Extend —

با انتخاب این گزینه موضوع انتخابی حتماً باید با مرز تقاطع داشته باشد.

No extend —


با انتخاب این گزینه تقاطع‌های ظاهری که با موضوع فاصله هم دارند کافی است.

eRase —

با انتخاب این گزینه در زمان اجرای دستور می‌توانید موضوع یا موضوع‌های مختلف را پاک کنید.

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: r

Select objects to erase or <exit>: 1 found



*توجه: اگر بعد از اجرای دستور Trim

یک بار کلید اینتر را فشار دهید همه

موضوع‌های درون صفحه، مرز بریدن محسوب می‌شوند.

EXTEND

رسانیدن یک موضوع تا یک مرز

Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Extend

Menu :Modify ➤ Extend

Toolbar :Modify ➡

Command entry :extend or ex

- با استفاده از این دستور می‌توانید موضوع انتخابی را تا مرزی که می‌خواهید امتداد دهید. منوط به اینکه زمان انتخاب موضوع به جهت رسیدن از وسط موضوع به سمت مرز انتخاب انجام شود.

* توجه: تنظیم‌های دستور Trim و Extend مشترک و مشابه می‌باشند.


1- اجرای دستور: Command: EXTEND ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

Current settings: Projection=UCS, Edge=None توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز

Select boundary edges ۲- انتخاب مرز رسیدن

Select objects or <select all>: 1 found ۳- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر

Select object to extend or shift-select to trim or ۴- انتخاب موضوعی که می‌خواهد به مرز برسد، می‌توانید از تمامی راههای انتخاب موضوع ذکر شده استفاده کنید. اگر در این حالت کلید Shift را پایین نگه دارید این دستور تبدیل به Trim می‌شود.



BREAK

بریدن



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Break



Menu :Modify ➤ Break



Toolbar :Modify




Command entry :break or br

با استفاده از این دستور می‌توانید موضوع انتخابی را از یک یا دو نقطه بشکنید و به دو موضوع جداگانه تبدیل کنید.

اجرای دستور: Command: BREAK اجرای دستور:

Select object : ۱- انتخاب موضوع (این نقطه، نقطه اول شکست محسوب می‌شود).

Specify second break point or [First point]: ۲- انتخاب نقطه دوم شکست



Specify second break point or [First point]: f First Point —
انتخاب این گزینه باعث می‌شود، نقطه اول را دوباره انتخاب کنید.

Specify first break point: ۱- انتخاب اولین نقطه شکست

Specify second break point: ۲- انتخاب دومین نقطه شکست



Break at Point



ایجاد شکست در یک نقطه

Command: _break Select object:

Specify second break point or [First point]: _f

Specify first break point:

Specify second break point: @_



JOIN

یکپارچه سازی



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Join



Menu :Modify ➤ Join



Toolbar :Modify ➤



Command entry :join or j

با استفاده از این دستور می‌توانید دو یا چند موضوع را به هم متصل و یکپارچه کنید، به شرط آنکه موضوع‌ها در یک راستا قرار گرفته باشند.


Command: JOIN ۱- اجرای دستور:

Select source object: ۲- انتخاب موضوع اول

Select lines to join to source: 1 found ۳- انتخاب موضوع دوم


در این مرحله، اگر موضوع دیگری هم موجود باشد، می‌توانید انتخاب کنید:

1 line joined to source گزارش یکپارچه سازی



Command: JOIN ۱- اجرای دستور:

Select source object: ۲- انتخاب یک کمان

Select arcs to join to source or [cLose]: L ۳- تبدیل شدن کمان به یک دایره
Arc converted to a circle.

Command: JOIN ۱- اجرای دستور:

Select source object: ۲- انتخاب یک کمان بیضی

Select elliptical arcs to join to source or [cLose]: L ۳- تبدیل شدن کمان بیضی به یک بیضی کامل
Ellipse successfully closed.

CHAMFER

ایجاد پخ



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Chamfer



Menu :Modify ➤ Chamfer



Toolbar :Modify



Command entry :chamfer or cha

با استفاده از این دستور می‌توانید بین دو خط که یکدیگر را قطع کرده‌اند و یا در فاصله‌ای دورتر یکدیگر را قطع می‌کنند، یک پخ ایجاد کنید.

1- اجرای دستور: Command: CHAMFER ارجاعی دستور:


(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 150.0000 , Dist2 = 100.0000

ارائه گزارش از متغیرهای این دستور

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

۲- انتخاب اولین ضلع یا خط

Select second line or shift-select to apply corner: ۳- انتخاب دومین ضلع یا خط




Distance —

با استفاده از این گزینه می‌توانید فاصله پخ روی ضلع اول و دوم را تعیین کنید.

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d

وارد کردن فاصله روی ضلع اول وارد کردن فاصله روی ضلع دوم ۱۰۰

وارد کردن فاصله روی ضلع دوم ۱۰۰




Polyline —

با استفاده از این گزینه در صورتی که موضوع شما یکپارچه باشد می‌توانید پخ را روی همه گوشها اعمال کنید.

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: P

انتخاب موضوع یکپارچه انتخاب موضوع یکپارچه

ارائه گزارش از عملکرد دستور ۴ lines were chamfered



Angle

با استفاده از این گزینه می‌توانید طول یک ضلع و زاویه ضلع دوم نسبت به ضلع اول را وارد کنید.


Command: CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Length = 15.0000, Angle = 30

انتخاب روش زاویه a

وارد کردن فاصله روی ضلع اول 15

وارد کردن زاویه نسبت به ضلع اول 30

mEthod

با استفاده از این گزینه می‌توانید انتخاب کنید که از کدام روش استفاده کنید.

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: e

روش Distance یا Angle روش

Trim

با استفاده از این گزینه می‌توانید تعیین کنید که بعد از اجرای دستور خطهای اضافه حذف شوند یا خیر.

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: t

Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>:

Multiple

Command: CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 40.0000, Dist2 = 40.0000

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: m

با استفاده از این گزینه می‌توانید چندین بار ضلع‌های شکل را انتخاب کنید و از دستور خارج نشوید.



FILLET

ایجاد گردگوش



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Fillet



Menu :Modify ➤ Fillet



Toolbar :Modify




Command entry :fillet or f

با استفاده از این دستور می‌توانید در محل تلاقی دو موضوع، کمان ایجاد کنید.
زیر دستورهای این دستور با Chamfer مشترک و مشابه می‌باشد.

1- اجرای دستور: Command: FILLET ارائه گزارش از تنظیمهای این دستور

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 ۲- انتخاب ضلع اول Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:



Select second object or shift-select to apply corner: ۳- انتخاب ضلع دوم



Radius —
با انتخاب این گزینه می‌توانید شعاع گردگوش را تنظیم کنید.

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r انتخاب گزینه شعاع

وارد کردن شعاع گردگوش ۴- توجه: اگر شعاع را عدد صفر وارد کنید این دستور می‌تواند کار دستور Trim و Extend را با هم انجام دهد.



* توجه: اگر در حال اجرای دستور، کلید Shift را پایین نگه دارید اتوکد شعاع را به صورت موقتی صفر در نظر می‌گیرد.

EXPLODE

تجزیه موضوعها



Ribbon :Home tab ➤ Modify panel ➤ Explode



Menu :Modify ➤ Explode



Toolbar :Modify





Command entry :explode or x

با استفاده از این دستور می‌توانید موضوع‌های یکپارچه را مانند Rectangle و Polyline را به اجزای اصلی تشکیل دهنده‌شان تجزیه کنید.

Command: EXPLODE

Select objects: 1 found

Select objects: ۱- اجرای دستور:

**MATCHPROP**

انتقال ویژگی‌ها



Ribbon :Home tab ➤ Properties panel ➤ Match Properties



Menu :Modify ➤ Match Properties



Toolbar :Standard




Command entry :matchprop or painter

- با استفاده از این دستور می‌توانید خصوصیات و ویژگی‌های یک موضوع را به موضوع دیگر انتقال دهید.

1- اجرای دستور: Command: matchprop

2- انتخاب موضوعی که می‌خواهد خواصش را انتقال دهدیم.
Select source object:



Select destination object(s) or [Settings]:

3- انتخاب موضوعی که قرار است تغییر کند.

Settings —

- با استفاده از این گزینه، کادر روبرو باز شده و شما می‌توانید مواردی که دستور روی آنها اثرگذار است را مشاهده کرده یا غیر فعال Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness PlotStyle Dim Text Hatch

Polyline Viewport Table

Material Shadow display


Multileader



تمرین‌های کارگاهی



نقشه‌های چند پروژه ساختمانی، در این قسمت از کتاب گنجانیده شده است با راهنمایی هنرآموز محترم یکی از پروژه‌ها را انتخاب کنید. و بعد از ترسیم این نقشه‌ها و پس از فراگیری بقیه موارد تدریس شده در کتاب آن موارد را نیز به ترسیم‌ها اضافه کنید. مانندهашور، متن نویسی، بلوك و اندازه گذاری در نهایت نقشه‌های کامل شده خود را چاپ کنید.


پروژه شماره یک
یک ساختمان ویلایی دوبلكس می‌باشد تمامی اندازه‌ها را می‌توانید از روی نقشه برداشت کنید. مقیاس نقشه‌ها در زیر آن‌ها ذکر شده است.
نقشه‌های پروژه شماره یک کامل می‌باشد. می‌توانید از این نقشه‌ها به عنوان الگو استفاده نمایید.

план زیر را می‌توانید با استفاده از دستورهایی چون Line , Offset, Trim, Chamfer , Arc, Fillet و ابزار کمک ترسیمی Rectangle, Circle رسم نمایید.











یک ساختمان ویلایی با مصالح بنایی می‌باشد. همه اندازه‌ها را می‌توانید از روی نقشه برداشت کنید. برای اندازه‌های ذکر نشده از هنرآموز محترم کمک بگیرید. همه خواسته‌های یک پروژه را ترسیم کنید.






پلان اندازه گذاری ساختمان ویلایی


(Sc:1/100)


تمرین‌های کارگاهی

پروژه شماره سه

یک ساختمان دو طبقه با پیلوت می‌باشد. همه اندازه‌ها را می‌توانید از روی نقشه برداشت کنید. برای اندازه‌های ذکر نشده از هنرآموز محترم کمک بگیرید. همه خواسته‌های یک پروژه را ترسیم کنید.









- برای ترسیم نما و برش ساختمانها می‌توانید با استفاده از یک کپی از نقشه اصلی و استفاده از دستور Trim، Extend نما یا برش مورد نظر را ترسیم کنید.

همانطور که در نقشه رو برو می‌بینید، برای ترسیم نمای ساختمان از دستور Extend استفاده شده است.




نمای رندر شده توسط نرم افزار آتوکد



برسپکتیو از ساختمان




برسپکتیو از نما




This technical cross-section diagram illustrates the structure of a large-scale mine pillar (La-1). The diagram shows a central vertical column with various components and dimensions labeled.


- Dimensions:**
 - Vertical height: 350
 - Horizontal distance between A-A sections: 260
 - Vertical distance from base to top of pillar: 20
 - Vertical distance from base to top of pillar section: 91
 - Horizontal distance from center of pillar to center of support: 118
 - Vertical distance from base to top of support: 110
 - Vertical distance from base to top of support: 100
 - Vertical distance from base to top of support: 137
 - Vertical distance from base to top of support: 92
 - Vertical distance from base to top of support: 240 (labeled DOWN)
 - Vertical distance from base to top of support: 120
 - Vertical distance from base to top of support: +37 (labeled UP)
 - Vertical distance from base to top of support: 240
- Labels:**
 - A-A: Indicated by two arrows at the top and bottom of the pillar.
 - B: Indicated by a circle at the top right.
 - W.D.: Indicated by a circle at the bottom right.
 - Sc:1/75: Scale indicator at the bottom left.
 - (La-1): Reference label at the bottom left.





بزرگ نمایی پلان پلهای روبرو مربوط به پروژه
شماره یک می باشد.




بزرگ نمایی برش پله پروژه شماره یک








بزرگنمایی سرویس پرداشتی
(Sc:1/50) (La-3)




بزرگنمایی حمام
(Sc:1/50) (La-4)

بزرگ نمایی سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه
پروژه شماره یک



بزرگنمایی آشپزخانه
(Sc:1/50) (La-2)







پلان طبقه پنجم


مقیاس 1/100

تمرین های مربوط به استاندارد نقشه کشی سازه



نقشه های این قسمت سازه پروژه شماره یک می باشد.









پلان آکس ہندی
(Sc:1/100)




SCALE 1:25



SECTION 1-1
(SC 1:10)





SECTION 2-2
(SC 1:10)







TYPE C1
*(SC HOR=1:25)
(SC VER=1:100)*


TYPE C2
*(SC HOR=1:25)
(SC VER=1:100)*



SECTION D-D







نمونه سوالات چهار گزینه‌ای پایان واحد کار

۱- در ترسیم کمان با دریافت مختصات نقطه شروع، مرکز و مقدار زاویه داخلی کدام گزینه صحیح است؟

(ب) Start-Center-length

(الف) Start-Center-End

(ج) Start-Center-Angel

(الف) Center-Start -Angel

(ج) Center-Start -Angel

۲- کدام گزینه همه ترسیم‌هایی که با پنجره مذکور تقاطع داشته باشد را انتخاب می‌کند؟

(د) Window

(ج) Last

(ب) All

(الف) Crossing

۳- جهت بریدن قسمتی از یک ترسیم از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

(د) Break

(ج) Trim

(ب) Move

(الف) Erase

۴- در صورتی که بخواهیم یکی از اضلاع مستطیلی را که با دستور Pline ترسیم شده حذف کنیم، ابتدا باید

کدام فرمان را صادر کنیم؟

(د) Sketch

(ج) Stretch

(ب) Extend

(الف) Explode

۵- برای تقسیم یک موضوع به قسمت‌های مساوی از کدام دستور استفاده می‌کنید؟

(د) Divide

(ج) Trim

(ب) Explode

(الف) Measure

۶- جهت پیدا کردن وسط یک پاره خط یا کمان از کدام یک از کمک رسمها استفاده می‌شود؟

(د) Midpoint

(ج) Nearest

(ب) From

(الف) Center

۷- جهت جابجا کردن یک موضوع از یک نقطه به نقطه دیگر کدام دستور استفاده می‌شود؟

(د) Modify

(ج) Move

(ب) Copy

(الف) Offset

۸- برای ترسیم پاره خط در جهت موازی محورهای مختصات :

(ب) کلید Ortho.F8 را فعال می‌کنیم.

(الف) با کلید Ortho.F7 را فعال می‌کنیم.

(د) کلید Grid.F8 را فعال می‌کنیم.

(ج) با کلید Grid.F7 را فعال می‌کنیم.

۹- دستور PolyGon جهت ترسیم.....بکار می‌رود؟

(د) بیضی

(ج) چند خطی

(ب) دایره

(الف) چند ضلعی

- ۱۰- تنظیم پرش مکان نمای اتوکد توسط چه دستوری انجام می‌گیرد؟
 د) Otrack ج) Ortho ب) Osnap الف) Snap
- ۱۱- کدام یک از دستورهای زیر موضوعهای ترسیمی را تکرار می‌کند؟
 ب) Array-Copy-Offset ج) Modify-Offset-Array الف) Move-Mirror-Copy ج) Mirror-move-offset
- ۱۲- راه انتخاب موضوع در دستور (Stretch) چیست؟
 ج) Window د) همه راههای انتخاب موضوع ب) Fence الف) Crossing-window
- ۱۳- در کمک رسم (Osnap) منظور از (INT) چیست؟
 ب) محل تلاقی موضوعهای ترسیمی است. الف) مرکز موضوع ترسیمی است.
 د) انتهای موضوعهای ترسیمی است. ج) ابتدای موضوعهای ترسیمی است.
- ۱۴- چه عملی را انجام می‌دهد؟
 ب) اندازه یک زاویه را محاسبه می‌کند. الف) نیمساز زاویه را رسم می‌کند.
 د) خطوط افقی را رسم می‌کند. ج) از دستورهای ویرایشی است.
- ۱۵- کدامیک از گزینه‌های زیر پس از وارد کردن حداقل سومین نقطه در دستور line پرسیده می‌شود؟
 د) Redo ج) Undo ب) Close الف) Next point
- ۱۶- برای ترسیم دایره به روش Center و Radius چه نقاطی را باید مشخص کنیم؟
 الف) مرکز و شعاع ب) مرکز و قطر ج) دو نقطه روی محیط د) دو مماس بر دایره
- ۱۷- برای تغییر مقیاس یک ترسیم کدام دستور استفاده می‌شود؟
 د) Stretch ج) Wblock ب) Block الف) Scale
- ۱۸- اگر در هنگام انتخاب موضوع Select Object بخواهید موضوعی را از انتخاب خارج کنید از کدام روش استفاده می‌کنید؟
 د) Single ج) Move ب) Remove الف) last

